


### รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ แชนเดอร์วัน โฟล์ว บางโพ (Chapter One Flow Bangpo) (ระยะดำเนินการ)


ของนิติบุคคลอาคารชุด แชนเดอร์วัน โฟล์ว บางโพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568


	
<p>รูปที่ 1 อาคารโครงการแชนเดอร์วัน โฟล์ว บางโพ</p>	<p>รูปที่ 2 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>
	
<p>รูปที่ 3 ฉีดล้างทำความสะอาดถนนภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ 5 ลูกศรจราจรบนพื้นถนน</p>	<p>รูปที่ 6 พื้นที่สีเขียว</p>

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

 <p>รูปที่ 7 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	 <p>รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
 <p>รูปที่ 9 สูบตะกอนไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	 <p>รูปที่ 10 ถังเก็บน้ำใต้ดิน</p>
 <p>รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและระบบจ่ายน้ำและท่อประปา</p>	 <p>รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและระบบจ่ายน้ำและท่อประปา</p>









 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:51:02 47P 664345 1527505</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:44:45 47P 664513 1527561</p>
<p>รูปที่ 12 ป้าย “กรุณาปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน”</p>	<p>รูปที่ 13 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:44:54 47P 664513 1527561</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:58:25 47P 664403 1527511</p>
<p>รูปที่ 13 (ต่อ) ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>	<p>รูปที่ 14 ถังรองรับมูลฝอยส่วนกลาง</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:57:49 47P 664398 1527510</p>	 <p>20/12/2568 08:12:18</p>
<p>รูปที่ 15 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ</p>	<p>รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะรวม</p>

 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:44:59 47P 664513 1527561</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:45:04 47P 664513 1527561</p>
<p>รูปที่ 17 รุระบายน้ำห้องพักขยะ</p>	<p>รูปที่ 18 พัดลมดูดอากาศ</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:45:50 47P 664521 1527540</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:45:55 47P 664521 1527633</p>
<p>รูปที่ 19 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย</p>	
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:46:48 47P 664421 1527525</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:45:13 47P 664492 1527566</p>
<p>รูปที่ 20 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ 21 ตู้ดับเพลิง FHC</p>

 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:35:48 47P 664398 1527540</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:41:14 47P 664400 1527514</p>
<p>รูปที่ 22 ไฟสำรองฉุกเฉิน</p>	<p>รูปที่ 23 ป้ายบอกทางหนีไฟ</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:43:52 47P 664483 1527555</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:55:49 47P 664412 1527564</p>
<p>รูปที่ 24 บันไดหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ 25 จุดรวมพล</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:49:37 47P 664389 1527531</p>	 <p>06 พ.ย. 2568 11:45:21</p>
<p>รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่ตัดแต่ง/ดูแลพื้นที่สีเขียว</p>	<p>รูปที่ 27 ฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ</p>









 <p>08 มิ.ย. 2568 10:55:13</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:46:16 47P 664516 1527613</p>
<p>รูปที่ 27 (ต่อ) ฝึกอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ 28 ช่องระบายอากาศภายในอาคาร</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:52:37 47P 664325 1527513</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:04:27 47P 664407 1527528</p>
<p>รูปที่ 29 สติกเกอร์จราจรยนต์</p>	<p>รูปที่ 30 บัตรเข้า-ออก โครงการชั่วคราว</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:55:39 47P 664488 1527551</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:52:43 47P 664324 1527510</p>
<p>รูปที่ 31 ลูกศรจราจรบอกทิศทาง</p>	<p>รูปที่ 32 กระงกนูน</p>

 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:52:10 47P 664456 1527523</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:52:18 47P 664316 1527517</p>
<p>รูปที่ 33 ไฟส่องสว่างบริเวณหน้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ 34 พื้นที่จอดรถ</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:55:56 47P 664412 1527561</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:56:35 47P 664388 1527576</p>
<p>รูปที่ 35 พื้นที่จอดรถชั่วคราวไม่เกิน 30 นาที</p>	<p>รูปที่ 36 รั้วโครงการ</p>
 <p>19 ต.ค. 2568 10:33:41</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:52:51 47P 664323 1527512</p>
<p>รูปที่ 37 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ 38 หลอดไฟ</p>

	
<p>รูปที่ 39 ห้อง MDB</p>	<p>รูปที่ 40 เครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์ 5</p>
	
<p>รูปที่ 41 กล้องวงจรปิด</p>	<p>รูปที่ 42 จุดล้างตัว</p>
	
<p>รูปที่ 43 ตู้เก็บของบริเวณสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 44 อ่างล้างมือ</p>



 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:41:01 47P 664427 1527536</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:41:54 47P 664432 1527518</p>
<p>รูปที่ 45 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 46 ห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:41:51 47P 664431 1527513</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:42:47 47P 664415 1527511</p>
<p>รูปที่ 46 (ต่อ) ห้องน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 47 สระว่ายน้ำ</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:33:54 47P 664416 1527533</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:40:33 47P 664489 1527555</p>
<p>รูปที่ 48 รางระบายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 49 ป้ายบอกระดับความลึก</p>

 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:43:58 47P 664439 1527548</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:43:15 47P 664439 1527548</p>
<p>รูปที่ 49 (ต่อ) ป้ายบอกระดับความลึก</p>	<p>รูปที่ 50 พื้นทางเดินสระว้ายแบบผิวหยาบ</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:40:29 47P 664499 1527542</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:40:57 47P 664429 1527539</p>
<p>รูปที่ 51 ไฟส่องสว่างบริเวณสระว้ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 52 ห่วงชูชีพ</p>
 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:40:50 47P 664439 1527547</p>	 <p>6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:43:08 47P 664388 1527552</p>
<p>รูปที่ 53 ไม่ช่วยชีวิต</p>	<p>รูปที่ 54 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>



รูปที่ 55 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน



รูปที่ 56 รถเก็บขยะ



รูปที่ 57 รวบรวมมูลฝอย



รูปที่ 58 รับซื้อของเก่า