



พิธีความปลอดภัย

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port
Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2568

- 1 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน
- 2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- แว่นตากันแดด	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- รองเท้านิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- เสื้อชูชีพ	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- ถุงมือ	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- ชุดทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ...จำเอก.....


ตำแหน่ง พปร.8

- ทราบ

หศบท.

(นา

นรท.304



พิธีความปลอดภัย

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนปฏิบัติงาน

- 1 ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี
- 2 ปริมาตรระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- 3 ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์
- 4 มีน้ำมันรั่วซึม/หกหรือไหลบริเวณข้อต่อ ☐ มี ☒ ไม่มี

ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่

- 5 มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

- 6 ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- 7 ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ.....

ตำแหน่ง พชกร.6

- ทราบ

หศบท.

ตทท.304

(ให้แนบบทฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ		
1	เครื่องจักรกล	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
2	เครื่องยนไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
3	ท่อทางต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
5	ระดับน้ำมันหล่อลื่น+ไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
6	ถังดับเพลิงประจำเรือ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
		<input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้	<input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้
		งาน	งาน
7	สูบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด	<input type="checkbox"/> สูบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ


ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง พชกร.6

- ทราบ

หคบท.

ดกท.304



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

รายการที่ตรวจ

1. พวงชูชีพ	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
2. แพช่วยชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....สิงหาคม 2566	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
3. พลุสัญญาณไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
5. บันไดขึ้นลงเรือ	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาค้ำ)	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ


ผู้ตรวจสอบ

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

หคบท.

นรท.305



รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

รายการ

- | | | |
|---|---|--|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิค | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ระดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ (น้ำเสียปนน้ำมัน) ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ |


ผู้ตรวจสอบ.....

(นาย) 
พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ

ทผบท.

พนักงานช่างกลเรือ 10



รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - แวนตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ชุดปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ.....

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

ทผบท.

นรท.305



ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบในน้ำส่วนมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ขณะถ่ายน้ำมันหรือไม่

5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ.....

- ทราบ

พนักงานช่างกลเรือ 8

ทศบพ.

พนักงานช่างกลเรือ 10

(ให้แนบแบบฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปคท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

[illegible]



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ต.ค. 68

รายการที่ตรวจ

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1. พวงชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. แพช่วยชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....สิงหาคม 2566 | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 3. พลุสัญญาณไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. เชือกกลางจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 5. บันไดขึ้นลงเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาดฟ้า) | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ จ.อ.



พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ



ทบท.



นรท.306



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ต.ค. 68

รายการ

- | | | |
|---|---|--|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิค | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ (น้ำเสียปนน้ำมัน) ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ.....



พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ



ทบท.



นรท.306

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ต.ค. 68

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- แว่นตากันแดด	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- รองเท้านิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- เสื้อชูชีพ	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- ถุงมือ	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- ชุดปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจสอบ.จ.อ.....

(ชื่อ.....)

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

ทศบท.

นรท.306

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ต.ค. 68

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาตรระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกรั่วไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |
| ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่ | | | | |
| 5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หลังปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| 6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ผู้ตรวจสอบ.....

(ชื่อ.....)

พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ

ทศบท.

นรท.306

(ให้แบบฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

DATE	ถังดับเพลิง No.	GARDE (สภาพปกติ สีเขียว)	สภาพภายนอก ตัวถัง	ผู้ตรวจเช็ค
30-ต.ค.68	1 สะพานเดินเรือ (CO2)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธ ธิพิ
30-ต.ค.68	2 สะพานเดินเรือ (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธ ธิพิ
30-ต.ค.68	3 ห้องโถง (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธ ธิพิ
30-ต.ค.68	4 ทางเดินหน้าห้องโถง (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธ ธิพิ
30-ต.ค.68	5 ห้องครัว (CO2)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธ ธิพิ
30-ต.ค.68	6 ทางเดินห้องนอนลูกเรือ (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธ ธิพิ
30-ต.ค.68	7 ห้องเครื่องจักรใหญ่ (DRY CHEMICAL) 4 ถัง	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธ ธิพิ
30-ต.ค.68	8 ห้องเครื่องจักรใหญ่ (CO2)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธ ธิพิ
30-ต.ค.68	9 ห้องทางเสือ (DRY CHEMICAL) 2 ถัง	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธ ธิพิ



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

รายการที่ตรวจ

- พวงชูชีพ

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
- แพช่วยชีวิต

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด	
ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....กรกฎาคม 2567.....	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
- ทุลฉนวนไฟ

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
- เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
- บันไดขึ้นลงเรือ

<input type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input type="checkbox"/>	มี	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มี
- สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคานฟ้า)

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี

หมายเหตุ.....

- ทราบ



ทศบ.ท.

สิบเอก



นายเรือ



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

รายการ

- | | | |
|---|---|--|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ |

- ทราบ



ทบท.



..... ต้นกล



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | |
|---|---|---|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> ตรง | <input type="checkbox"/> ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกหรือไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่

- | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| 5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|

หลังปฏิบัติงาน

- | | | |
|--|---|---|
| 6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก | <input checked="" type="checkbox"/> ตรง | <input type="checkbox"/> ไม่ตรง |
| 7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

- ทราบ



..... ทบท.



..... ต้นกล

(ให้แนบบทฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ส่งชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

DATE	ถังดับเพลิง No.	GARDE (สภาพปกติ สีเขียว)	สภาพภายนอก ตัวถัง	ผู้ตรวจเช็ค
2 ธ.ค. 65	CO2 BATTERY	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายโอภาส แสงประไพ
2 ธ.ค. 65	6KG CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายโอภาส แสงประไพ
2 ธ.ค. 65	9KG FOAM FIRE EXTINGUISHER	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายโอภาส แสงประไพ
2 ธ.ค. 65	45L FOAM WHEEL TYPEDFRE EXTINGUISHER	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายโอภาส แสงประไพ
2 ธ.ค. 65	5KG CO2 FIRE EXTINGUISHER	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายโอภาส แสงประไพ



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายงานตรวจสอบของงานปากเรือ

หมายเลขเรือ.....301.....

วันที่ 1-30 พ.ย. 68

รายการที่ตรวจ

1 พวงชูชีพ	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
2 แพช่วยชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
3 พลุสัญญาณไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
4 เชือกกลางงูและเชือกผูกเรือ	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
5 บันไดขึ้นลงเรือ	<input type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input checked="" type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input type="checkbox"/>	มี	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มี
6 สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคดฟ้า)	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....พ.ร.ส.....

ทราบ

(

พบท.

นรท.301

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ.....301.....

วันที่ วันที่ 1-30 พ.ย. 68

1 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ชุดทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ...

(น

ตำแหน่ง.....พร.8.....

- ทราบ

ทศบท.

นรท.301

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ.....301.....

วันที่ 1-30 พ.ย. 68

ลำดับ

รายการ

- | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 2 | เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 3 | ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 4 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 5 | ระดับน้ำมันหล่อลื่น+ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 6 | ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | พร้อมใช้ | <input type="checkbox"/> | ไม่พร้อมใช้ |
| | | <input type="checkbox"/> | งาน | <input type="checkbox"/> | งาน |
| 7 | สูบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> | สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ...

ตำแหน่ง

พชกร.10

- ทราบ

ทศบท.



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1 | ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2 | ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3 | ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4 | มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วโหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่

- 5 มีกังคัปละลึงและภษณะรอรบ้น้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

- 6 ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ครบ ☐ ไม่ครบ
- 7 ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง

พชกร.10

- ทราบ

หพบท.

(ให้แนบแบบฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



ทำเนียบพลเมือง

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

[illegible]

รายการตรวจสอบงานซ่อมบำรุงเรือ

เรือท่าเรือ 302

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568

รายการที่ตรวจ

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 1. พวงรูด | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. แพช่วยชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| ตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อ.....กันยายน 2556 | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 3. ชุดสัญญาณไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 5. บันไดขึ้นลงเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นลาดฟ้า) | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานปากเรือ 8

นรท.302

หสพท.

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ 302

วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2568

รายการ


- | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำทิ้งเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> | สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ

พจนร.8

หสพท.

นายเรือ



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ 302

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ชุดทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |

หมายเหตุ.....หมวกนิรภัย-แว่นตากันแดด-รองเท้านิรภัย พร้อมใช้งาน

- ทราบ


ผู้ตรวจสอบ.....

(นาย

พนักงานปากเรือ 8

ศพบท.

นายเรือ



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบตอนเดินน้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเลขเรือ 302

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกรั่วไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |
| ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่ | | | | |
| 5. มีถึงดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หลังปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| 6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

- ทราบ

ผู้ตรวจสอบ.....

พกร.8

ศพบท.

นายเรือ

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

DATE	ถังดับเพลิง No.	GARDE (สภาพปกติ สีเขียว)	สภาพภายนอก ตัวถัง	ผู้ตรวจเช็ค
20-พ.ย.-68	สะพานเดินเรือ	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ห้อง MESS	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ห้องลูกเรือ	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ห้องครัว	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ทางลงห้องเครื่อง	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ห้อง E.C.R	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ห้องเครื่องจักรใหญ่	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ห้องเครื่องจักรใหญ่	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ห้องเครื่องจักรใหญ่	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ห้อง AZIMUTH	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต
20-พ.ย.-68	ห้อง AZIMUTH	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	นายบุญมา สิงห์สุต

รายงานตรวจสอบของงานปากเรือ

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568

รายการที่ตรวจ

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 1 พวงรุ้งไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2 แพชวียูว | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ..... | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 3 พุสัญญาไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 4 เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 5 บันไดขึ้นลงเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 6 สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน
(พื้นคาค้า) | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หมายเหตุ.....

.....

ผู้ตรวจสอบ...จำเอก.....

(วิ.....)

ตำแหน่ง พปร.8

- ทราบ

(น.....)

ทสมท.

(น.....)

นรท.304



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port
Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568

1 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ชุดทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ...จำเอก.....

ตำแหน่ง พร.8

- ทราบ

(น. [] จ.)

ทศบ.ท.

นรท.304



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ

รายการ

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2 | เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3 | ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5 | ระดับน้ำมันหล่อลื่น+ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6 | ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้ | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้ |
| | | งาน | งาน |
| 7 | สูบน้ำทิ้งเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ.....

ตำแหน่ง พชกร.6

- ทราบ

(น. [] จ.)

ทศบ.ท.

ตทท.304



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนปฏิบัติงาน

- 1 ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี
- 2 ปริมาตรระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- 3 ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์
- 4 มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วไหลบริเวณข้อต่อ ☐ มี ☒ ไม่มี

ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่

- 5 มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

- 6 ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- 7 ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจ

ตำแหน่ง พชร.6

- ทราบ

ทพบท.

ดกท.304

(ให้แนบบทฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

รายการที่ตรวจ

1. พวงชูชีพ ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี
2. แพช่วยชีวิต ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....สิงหาคม 2566 ☒ มี ☐ ไม่มี
3. ท่อสัญญาณไฟ ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี
4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี
5. บันไดขึ้นลงเรือ ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี
6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาค้ำฟ้า) ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

ทพบท.

(น

นรท.305



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

รายการ

- | | | |
|---|---|--|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ (น้ำเสียปนน้ำมัน) ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานช่างกลเรือ 8

พนักงานช่างกลเรือ 10

- ทราบ

ทศบพ.



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - แวนตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ชุดปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |

หมายเหตุ


ผู้ตรวจสอบ

พนักงานปากเรือ 8

นรท.305

- ทราบ

ทศบพ.



รายการตรวจงานสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เรือฟ้าเรือ 305

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบน้ำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถถังเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วโหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ขณะถ่ายน้ำมันหรือไม่

5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี
- หลังปฏิบัติงาน**
6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ครบ ☐ ไม่ครบ
7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....


- ๗๕๗๖

พนักงานช่างกลเรือ 8

ทพบท.

พนักงานช่างกลเรือ 10

(ให้แนบแบบฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปคท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



PSHE-MS

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

[illegible]

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-30 พ.ย. 68

รายการที่ตรวจ

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 1. พวงชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. แพช่วยชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....สิงหาคม 2566 | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 3. พลุสัญญาณไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 5. บันไดขึ้นลงเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นดาดฟ้า) | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ จ.อ.

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

ทศบท.

นรท.306

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-30 พ.ย. 68

รายการ

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิค | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 6. ระดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ (น้ำเสียปนน้ำมัน) ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> | สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ.

พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ

ทศบท.

นรท.306



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

เรือท่าเรือ 306


วันที่ 1-30 พ.ย. 68

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน


2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)


- หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- แว่นตากันแดด	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- รองเท้านิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- เสื้อชูชีพ	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- ถุงมือ	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
- ชุดปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ.จ.อ. 

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ 

ทศบท. 

นทร.306



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เรือท่าเรือ 306


วันที่ 1-30 พ.ย. 68

ก่อนปฏิบัติงาน


- ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี
 - ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
 - ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์
 - มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วโหลบริเวณข้อต่อ ☐ มี ☒ ไม่มี
- ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่
- มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี


หลังปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ..... 

พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ 

ทศบท. 

นทร.306

(ให้แนบบทฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

ใบตรวจเช็คระดับเพลิง

DATE	ถึงดับเพลิง No.	GARDE (สภาพปกติ สีเขียว)	สภาพภายนอก ตัวถัง	ผู้ตรวจเช็ค
27-พ.ย.68	1 สะพานเดินเรือ (CO2)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีญญเวทย์ สิทธิ
27-พ.ย.68	2 สะพานเดินเรือ (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีญญเวทย์ สิทธิ
27-พ.ย.68	3 ห้องโถง (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีญญเวทย์ สิทธิ
27-พ.ย.68	4 ทางเดินหน้าห้องโถง (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีญญเวทย์ สิทธิ
27-พ.ย.68	5 ห้องครัว (CO2)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีญญเวทย์ สิทธิ
27-พ.ย.68	6 ทางเดินห้องนอนลูกเรือ (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีญญเวทย์ สิทธิ
27-พ.ย.68	7 ห้องเครื่องจักรใหญ่ (DRY CHEMICAL) 4 ถัง	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีญญเวทย์ สิทธิ
27-พ.ย.68	8 ห้องเครื่องจักรใหญ่ (CO2)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีญญเวทย์ สิทธิ
27-พ.ย.68	9 ห้องทางเสือ (DRY CHEMICAL) 2 ถัง	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีญญเวทย์ สิทธิ



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รายการที่ตรวจ

1. พวงชูชีพ

☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี

2. แพช่วยชีวิต

☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี

3. พลุสัญญาณไฟ

☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี

4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ

☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี

5. บันไดขึ้นลงเรือ

☐ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☐ มี ☒ ไม่มี

6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคานฟ้า)

☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี

หมายเหตุ.....

- ทราบ

ลิบ..... นายเรือ

()

หลบ.



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ชุดทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |

หมายเหตุ _____

- ทราบ

.....
()
ทศบท.

สืบเอก..... นายเรือ



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รายการ

- | | | |
|---|---|--|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิค | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ |

- ทราบ

.....
()
ทศบท.

..... ต้นกล

รายการตรวจงานสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หก/ราไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่

5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ถูก ☐ ไม่ตรง
7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

- ทราบ

()

ทพบท.

(ให้แนบแบบฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

[illegible]

รายการตรวจสอบงานตอนปากเรือ

หมายเลขเรือ 206

วันที่ 1 -31 ก.ค. 2568

รายการที่ตรวจ

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| 1. พวงชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. แพช่วยชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| ตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อ..... | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 3. พลุสัญญาณไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 5. บันไดขึ้นลงเรือ | <input type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาค้ำฟ้า) | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

(ส
พปร. 6

- ทราบ

ทศบท.

นรท.206

รายการตรวจสอบงานช่วงกลเรือ

หมายเลขเรือ 206

วันที่ 1 -31 ก.ค. 2568

รายการ

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูดน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> | สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ ว่าที่.....

พชร.10

- ทราบ

ทศบท.

นรท.206

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ	PSHE-MS
	Port Safety Health and Environmental Integrated Management System	

รายการตรวจงานสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเลขเรือ 206

วันที่ 1 -31 ก.ค. 2568

มี

1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี
2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์
4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วโหลบริเวณข้อต่อ ☐ มี ☒ ไม่มี

ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่

5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบจำเอก...

พชกร.6

- ทราบ

...

ทศบท.

นรท.206

(ให้แนบบทฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปลท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ	PSHE-MS
	Port Safety Health and Environmental Integrated Management System	

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

DATE	ถังดับเพลิง No.	GARDE (สภาพปกติ สีเขียว)	สภาพภายนอก ตัวถัง	ผู้ตรวจเช็ค
31-ก.ค.-68	สะพานเดินเรือ	ปกติ	ชำรุด	นายสมเดช วิเชียรประพันธ์
31-ก.ค.-68	ห้อง MESS	ปกติ	ชำรุด	นายสมเดช วิเชียรประพันธ์
31-ก.ค.-68	ห้องนอน	ปกติ	ชำรุด	นายสมเดช วิเชียรประพันธ์
31-ก.ค.-68	ห้องเครื่องจักรใหญ่	ปกติ	ชำรุด	นายสมเดช วิเชียรประพันธ์

ผู้ตรวจสอบ.....

พปร. 6

- ทราบ

.....

ทศบท.

นรท.206

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ 206

วันที่ 1 -31 ก.ค. 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....5.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - แวนตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ชุดปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |

หมายเหตุ.....

- ทราบ

ทผบ.

ผู้ตรวจสอบ.....

พปร.6

นรท.206

รายการตรวจงานตอนปากเรือ

หมายเลขเรือ 207

วันที่ 1 -31 ก.ค. 2568

รายการที่ตรวจ

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| 1. พวงชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. แพช่วยชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....พฤษภาคม 2559 | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 3. พลุสัญญาณไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 5. บันไดขึ้นลงเรือ | <input type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาค้ำฟ้า) | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

พปร. 6

- ทราบ

(-)

ทผบ.

นรท.207

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ 207

วันที่ 1 -31 ก.ค. 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....4.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ชุดปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ฟปร.6

- ทราบ

(-)

ทพบท.

นรท.207

รายการตรวจงานตอนเดินน้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเลขเรือ 207

วันที่ 1 -31 ก.ค. 2568

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกหรือไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |
| ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่ | | | | |
| 5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หลังปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| 6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ผู้ตรวจสอบ.....

(น

พชร.6

- ทราบ

(-)

ทพบท.

นรท.207

รายงานตรวจสอบของงานปากเรือ

หมายเลขเรือ.....301.....

วันที่ 1-31 ก.ค. 68

รายการที่ตรวจ

- | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| 1 พวงชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2 แพช่วยชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ..... | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 3 พลุสัญญาณไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 4 เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 5 บันไดขึ้นลงเรือ | <input type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input checked="" type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 6 สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาค้ำ) | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....พปร.8.....

- ทราบ

(-)

ทศบ.ท.

.....นรท.301

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ.....301.....

วันที่ วันที่ 1-31 ก.ค. 68

- | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน | | | |
| 2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) | | | |
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ชุดทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง.....พปร.8.....

- ทราบ

(-)

ทศบ.ท.

.....นรท.301



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

DATE	ถังดับเพลิง NO.	GARDE(สภาพปกติ เขียว)	สภาพภายนอก ตัวถัง	ผู้ตรวจเช็ค
ก.ย.65	CO2 BATTERY	ปกติ	ปกติ	นำไปตรวจสอบ
	6KG CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER	ปกติ	ปกติ	
	9L FOAM FIRE EXTINGUISHER	ปกติ	ปกติ	นำไปตรวจสอบ
	45L FOAM WHEEL TYPEDFRE EXTINGUISHER	ปกติ	ปกติ	นำไปตรวจสอบ
	5KG CO2 FIRE EXTINGUISHER	ปกติ	ปกติ	นำไปตรวจสอบ
	หมายเหตุ			
	หมดอายุ ก.ย.68			



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนปฏิบัติงาน

- 1 ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี
- 2 ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- 3 ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์
- 4 มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วโหลบริเวณข้อต่อ ☐ มี ☒ ไม่มี
ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่
- 5 มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

- 6 ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- 7 ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ..

ตำแหน่ง


พชร.10

- ทราบ

(-)

หสบท.

(ให้แนบบันทึกการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปลตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port Safety Health and Environmental Integrated Management System	PSHE-MS
---	--	----------------

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ.....301.....

วันที่ 1-31 ก.ค. 68

ลำดับ	รายการ		
1	เครื่องจักรกล	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
2	เครื่องยนต์ไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
3	ท่อทางต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
5	ระดับน้ำมันหล่อลื่น+ไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
6	ถังดับเพลิงประจำเรือ	<input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้	<input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้
		งาน	งาน
7	สูบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด	<input type="checkbox"/> สูบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ

ผู้ตรวจสอบ.....


ตำแหน่ง

พชกร.10

- ทราบ

(-)

หสพท.

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port Safety Health and Environmental Integrated Management System	PSHE-MS
---	--	----------------

รายการตรวจสอบงานซ่อมปากเรือ

เรือท่าเรือ 302

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568

รายการที่ตรวจ

1. พวงรูด	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
2. แพช่วยชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....กันยายน 2556	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
3. พลุสัญญาณไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
5. บันไดขึ้นลงเรือ	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี
6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาคีฬา)	<input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/> ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/> มี	<input type="checkbox"/> ไม่มี

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

()

หสพท.

(

นรท.302

รายการตรวจสอบงานช่วงกลางวัน

หมายเลขเรือ 302

วันที่ 1- 31 กรกฎาคม 2568

รายการ

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|
| 1. เครื่องจักรใหญ่ ขว-ซ้าย | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input type="checkbox"/> | ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | ปกติ | <input type="checkbox"/> | ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> | สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ.....

พจนร.8

นายเรือ

หมบท.

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ 302

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ชุดทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |

หมายเหตุ.....หมวกนิรภัย-แว่นตากันแดด-รองเท้านิรภัย พร้อมใช้งาน

- ทราบ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นาย.....ม)

พนักงานปากเรือ 8

นายเรือ

หมบท.



รายการตรวจสอบงานปากเรือ

หมายเลขเรือ 303

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รายการที่ตรวจ

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1. พวงชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. แพช่วยชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....กรกฎาคม 2567..... | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 3. พลุสัญญาณไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 5. บันไดขึ้นลงเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นดาดฟ้า) | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |

หมายเหตุ...พวงชูชีพมีทั้งหมดจำนวน 10 พวง.....

ผู้ตรวจสอบ.....



พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

นาวาตรี.....



นายเรือ

ชกบก.



รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ 303

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รายการ

- | | | |
|---|---|---|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิค | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียบนน้ำมัน)ไปกำจัด | <input checked="" type="checkbox"/> สูบ | <input type="checkbox"/> ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ.....



พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ



ชกบก.

นาวาตรี.....



นายเรือ

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หมายเลขเรือ 303 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ชุดทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |

หมายเหตุ _____

ผู้ตรวจสอบ



พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

นาวาตรี



นายเรือ

ชกบก.

รายการตรวจงานสอบเดินน้ำมันเชื้อเพลิง หมายเลขเรือ 303 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกรั่วไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่

- | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|-------|
| 5. มีถึงดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|-------|

หลังปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| 6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ผู้ตรวจสอบ.....



พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ

นาวาตรี



นายเรือ

ชกบก.

(ให้แนบบันทึกการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

ใบตรวจเช็คระดับเพลิง

DATE	ถังดับเพลิง No.	GARDE (สภาพปกติ สีเขียว)	สภาพภายนอก ตัวถัง	ผู้ตรวจเช็ค
4-ส.ค.-68	1 สะพานเดินเรือ(CO2)	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	2 ชั้นห้องผู้การและตันกล	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	3 ทางเดินหน้าห้องโถง	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	4 หน้าห้องสร้างปากเรือ	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	5 ในห้องโถง(CO2)	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	6 ในห้องโถง	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	7 ห้องเครื่องจักรใหญ่(CO2)	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	8 ห้องเครื่องจักรใหญ่	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	9 หน้าห้อง ECR(CO2)	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	10 หน้าห้อง ECR	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	11 ห้องREXPPELLER	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	12 ห้องREXPPELLER	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่
4-ส.ค.-68	13 ห้องเครื่องจักรใหญ่(FOAM)	พร้อมใช้งาน	พร้อมใช้งาน	นายอัศวิน พวงนู่



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ

Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายงานตรวจสอบของงานปากเรือ

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568

รายการที่ตรวจ

1 พวงชูชีพ	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
2 แพช่วยชีวิต	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
3 พุสสัญญาณไฟ	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
4 เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
5 บันไดขึ้นลงเรือ	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
6 สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน (พื้นคาคฟ้า)	<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
	<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ...จำเอก.....

- ทราบ

นาวาตรี



ชกบภ.

ตำแหน่ง พปร.8



นรท.304



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port
Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568

1 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- หมวกนิรภัย



สวม



ไม่สวม

- แว่นตากันแดด



สวม



ไม่สวม

- รองเท้านิรภัย



สวม



ไม่สวม

- เสื้อชูชีพ



สวม



ไม่สวม

- ถุงมือ



สวม



ไม่สวม

- ชุดทำงาน



สวม



ไม่สวม

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ...จำเอก...

ตำแหน่ง พปร.8

- ทราบ

นาวาตรี

ชกบ.ก.

นรท.304



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2568

ลำดับ

รายการ

1 เครื่องจักรกล



ปกติ



ไม่ปกติ

2 เครื่องยนต์ไฟฟ้า



ปกติ



ไม่ปกติ

3 ท่อทางต่างๆ



ปกติ



ไม่ปกติ

4 ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง



ปกติ



ไม่ปกติ

5 ระดับน้ำมันหล่อลื่น+ไฮดรอลิก



ปกติ



ไม่ปกติ

6 ถังดับเพลิงประจำเรือ



ปกติ



ไม่ปกติ

7 สูบน้ำท้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด



พร้อมใช้



ไม่พร้อมใช้



งาน



ไม่สูบน้ำ

ผู้ตรวจสอบ.....


ตำแหน่ง พชกร.6

- ทราบ

นาวาตรี

ชกบ.ก.

ตทท.304

 <p>ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port Safety Health and Environmental Integrated Management System</p>	PSHE-MS
---	---------

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี
- ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์
- มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วโหลบริเวณข้อต่อ ☐ มี ☒ ไม่มี

ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่

- มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ...

(

ตำแหน่ง พชรกร.6


- ทราบ

นาวาตรี

ชกบก.

ดกท.304

(ให้แนบแบบฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)

 <p>ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port Safety Health and Environmental Integrated Management System</p>	PSHE-MS
---	---------

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รายการที่ตรวจ

- พวงชูชีพ ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด ☐ ไม่มี
- แพช่วยชีวิต ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด ☐ ไม่มี
- ตรวจสอบครั้งสุดท้ายเมื่อ.....สิงหาคม 2566 ☒ มี ☐ ไม่มี
- ทุลสัญญาณไฟ ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด ☐ ไม่มี
- เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด ☐ ไม่มี
- บันไดขึ้นลงเรือ ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด ☐ ไม่มี
- สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาค้ำ) ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด ☐ ไม่มี

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ...

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

ชกบก.

นรท.305



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

รายการ

- | | | |
|---|---|--|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ระดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ (น้ำเสียปนน้ำมัน) ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ.....

(

พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ

นาวาตรี.....

ชกบก.

พนักงานช่างกลเรือ 10



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PP

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ชุดปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ.....


พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

นาวาตรี.....

ชกบก.

นรท.305



รายการตรวจงานตอบเดิมน้ำมันเชื้อเพลิง

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถถังเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หก/รั่วไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ขณะถ่ายน้ำมันหรือไม่

5. มีกังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

6. ตรวจสอบปริมาณน้ำดื่มที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำดื่มทั่วไถ่หรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ.....

- ทราบ

ชกบค.

พนักงานช่างกลเรือ 10

(ให้แนบบนแบบฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปคท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



PSHE-MS

ใบตรวจเช็คดังต่อไปนี้[illegible]



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ก.ค. 68

รายการที่ตรวจ

- | | | |
|--|---|--------------------------------|
| 1. พวงชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. แพช่วยชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....สิงหาคม 2566 | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 3. พุลสัญญาณไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 5. บันไดขึ้นลงเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นดาดฟ้า) | <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ จ.อ.



พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ



ชกบก.



นรท.306



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ก.ค. 68

รายการ

- | | | |
|---|---|--|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ (น้ำเสียบนน้ำมัน) ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ..



พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ



ชกบก.



นรท.306



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ก.ค. 68

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ชุดปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ.จ.อ.

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

ชกบก.

นทร.306



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจงานสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ก.ค. 68

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกรั่วไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |
| ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่ | | | | |
| 5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หลังปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| 6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ผู้ตรวจสอบ.....

พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ

ชกบก.

นทร.306

(ให้แนบบันทึกการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

ใบตรวจเช็คดังตบเพลิง

DATE	ดังตบเพลิง No.	GARDE (สภาพปกติ สีเขียว)	สภาพภายนอก ตัวถัง	ผู้ตรวจเช็ค
30-ก.ค.68	1 สะพานเดินเรือ (CO2)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธเวทย์ สิทธิ
30-ก.ค.68	2 สะพานเดินเรือ (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธเวทย์ สิทธิ
30-ก.ค.68	3 ห้องโถง (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธเวทย์ สิทธิ
30-ก.ค.68	4 ทางเดินหน้าห้องโถง (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธเวทย์ สิทธิ
30-ก.ค.68	5 ห้องครัว (CO2)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธเวทย์ สิทธิ
30-ก.ค.68	6 ทางเดินห้องนอนลูกเรือ (DRY CHEMICAL)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธเวทย์ สิทธิ
30-ก.ค.68	7 ห้องเครื่องจักรใหญ่ (DRY CHEMICAL) 4 ถัง	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธเวทย์ สิทธิ
30-ก.ค.68	8 ห้องเครื่องจักรใหญ่ (CO2)	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธเวทย์ สิทธิ
30-ก.ค.68	9 ห้องทางเลื้อย (DRY CHEMICAL) 2 ถัง	สภาพพร้อมใช้งาน	สภาพพร้อมใช้งาน	จ.อ. ธีรยุทธเวทย์ สิทธิ



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> สวม	<input type="checkbox"/> ไม่สวม
- แวนตาเกินแดด	<input checked="" type="checkbox"/> สวม	<input type="checkbox"/> ไม่สวม
- รองเท้านิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> สวม	<input type="checkbox"/> ไม่สวม
- เสื้อชูชีพ	<input checked="" type="checkbox"/> สวม	<input type="checkbox"/> ไม่สวม
- ถุงมือ	<input checked="" type="checkbox"/> สวม	<input type="checkbox"/> ไม่สวม
- ชุดทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/> สวม	<input type="checkbox"/> ไม่สวม

หมายเหตุ _____

- ทราบ



ทศปท.

สิบเอก นายเรือ



รายการตรวจสอบงานปากเรือ

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

รายการที่ตรวจ

1. พวงชูชีพ

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
2. แพช่วยชีวิต

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี

ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....กรกฎาคม 2567.....
3. พลุสัญญาณไฟ

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี
5. บันไดขึ้นลงเรือ

<input type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input type="checkbox"/>	มี	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่มี
6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาค้ำฟ้า)

<input checked="" type="checkbox"/>	สภาพพร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ชำรุด
<input checked="" type="checkbox"/>	มี	<input type="checkbox"/>	ไม่มี

หมายเหตุ.....

- ทราบ

ทศบพ.

สิบเอก..... นายเรือ

- ทราบ

ทศบพ.

รายการตรวจสอบงานช่วงกลเรือ

หมายเลขเรือ 203

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

รายการ

1. เครื่องจักรกล

<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ
-------------------------------------	------	--------------------------	---------
2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า

<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ
-------------------------------------	------	--------------------------	---------
3. ท่อทางต่างๆ

<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ
-------------------------------------	------	--------------------------	---------
4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ
-------------------------------------	------	--------------------------	---------
5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก

<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ
-------------------------------------	------	--------------------------	---------
6. ระดับเพลิงประจำเรือ

<input checked="" type="checkbox"/>	ปกติ	<input type="checkbox"/>	ไม่ปกติ
-------------------------------------	------	--------------------------	---------
7. สูบน้ำท้องเรือ(น้ำเสียบนน้ำมัน)ไปกำจัด

<input checked="" type="checkbox"/>	พร้อมใช้งาน	<input type="checkbox"/>	ไม่พร้อมใช้งาน
<input type="checkbox"/>	สูบ	<input checked="" type="checkbox"/>	ไม่สูบ

- ทราบ



ทศบพ.



(น

..... ต้นกล



ท่าเรือแหลมฉบัง

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ.....301.....

วันที่ วันที่ 1-31 ธ.ค. 68

- จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน
- อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 - หมวกนิรภัย ☒ สวม ☐ ไม่สวม
 - แว่นตากันแดด ☒ สวม ☐ ไม่สวม
 - รองเท้านิรภัย ☒ สวม ☐ ไม่สวม
 - เสื้อชูชีพ ☒ สวม ☐ ไม่สวม
 - ถุงมือ ☒ สวม ☐ ไม่สวม
 - ชุดทำงาน ☒ สวม ☐ ไม่สวม

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

(1.....)

ตำแหน่ง.....พร.8.....

- ทราบ

.....
(น.....)

ทพท.

นรท.301

(1.....)



ท่าเรือแหลมฉบัง

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายงานตรวจสอบของงานปากเรือ

หมายเลขเรือ.....301.....

วันที่ วันที่ 1-31 ธ.ค. 68

รายการที่ตรวจ

- พวงชูชีพ
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
 - ☒ มี ☐ ไม่มี
- แพช่วยชีวิต
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
 - ☒ มี ☐ ไม่มี
- พลูสัญญาณไฟ
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
 - ☒ มี ☐ ไม่มี
- เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
 - ☒ มี ☐ ไม่มี
- บันไดขึ้นลงเรือ
 - ☐ สภาพพร้อมใช้งาน ☒ ชำรุด
 - ☐ มี ☒ ไม่มี
- สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน (พื้นคดฟ้า)
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
 - ☒ มี ☐ ไม่มี

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ตำแหน่ง.....พร.8.....


- ทราบ

.....
(.....)

ทพท.

นรท.301

.....
(.....)

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port Safety Health and Environmental Integrated Management System	PSHE-MS
---	---	---------

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ.....301.....

วันที่ 1-31 ธ.ค. 68

ลำดับ	รายการ		
1	เครื่องจักรกล	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
2	เครื่องยนต์ไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
3	ท่อทางต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
5	ระดับน้ำมันหล่อลื่น+ไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
6	ถังดับเพลิงประจำเรือ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
		<input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้	<input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้
		งาน	งาน
7	สูบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด	<input type="checkbox"/> ชูบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ชูบ


ผู้ตรวจสอบ..

ตำแหน่ง

พชรกร.10

- ทราบ

หผบท.

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port Safety Health and Environmental Integrated Management System	PSHE-MS
---	---	---------

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี
 - ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
 - ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์
 - มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วไหลบริเวณข้อต่อ ☐ มี ☒ ไม่มี
- ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่
- มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ..

ตำแหน่ง

พชรกร.10

- ทราบ

หผบท.

(ให้แนบบทฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ตั้งชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

DATE	ถังดับเพลิง NO.	GARDE(สภาพปกติ เขียว)	สภาพภายนอก ตัวถัง	ผู้ตรวจเช็ค
ก.ย.65	CO2 BATTERY	ปกติ	ปกติ	นำไปตรวจสอบ
	6KG CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER	ปกติ	ปกติ	
	9L FOAM FIRE EXTINGUISHER	ปกติ	ปกติ	นำไปตรวจสอบ
	45L FOAM WHEEL TYPEDFRE EXTINGUISHER	ปกติ	ปกติ	นำไปตรวจสอบ
	5KG CO2 FIRE EXTINGUISHER	ปกติ	ปกติ	นำไปตรวจสอบ
	หมายเหตุ			
	หมดอายุ ก.ย.68			



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจงานซ่อมปากเรือ

เรือท่าเรือ 302

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

รายการที่ตรวจ

- พวงรุ้งไฟ
☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี
- แพะช่วยชีวิต
☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....กันยายน 2556 ☒ มี ☐ ไม่มี
- ทุ่นสัญญาณไฟ
☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี
- เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ
☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี
- บันไดขึ้นลงเรือ
☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี
- สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาค้ำ)
☒ สภาพพร้อมใช้งาน ☐ ชำรุด
☒ มี ☐ ไม่มี

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายเสกสรรค์ สิงหาราม)
พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

ศพท.

นรท.302



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ 302

วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2568

รายการ

- | | | |
|---|---|---|
| 1. เครื่องจักรใหญ่ ขวา-ซ้าย | <input type="checkbox"/> ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input type="checkbox"/> ปกติ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สุบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> טוב | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ טוב |

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายอนุพล แก้วระกูล)

พชร.8

ทศบท.

นายเรือ



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ 302

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ชุดทำงาน | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |

หมายเหตุ.....หมวกนิรภัย-แว่นตากันแดด-รองเท้านิรภัย พร้อมใช้งาน

- ทราบ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายอนุพล แก้วระกูล)

พนักงานปากเรือ 8

ทศบท.

นายเรือ



Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

หมายเลขเรือ 302

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากระดงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกทั่วโหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่

5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ **✓** **ตรง** ☐ **ไม่ตรง**
7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ **มี** ☒ **✓** **ไม่มี**

- ทราบ

ผู้ตรวจการ

พชกร.8

นายเรือ

หผบท.



PSHE-MS

ใบตรวจเช็คดังฉบับที่

[illegible]



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

- จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน
- อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
 - หมวกนิรภัย
 - แว่นตากันแดด
 - รองเท้านิรภัย
 - เสื้อชูชีพ
 - ถุงมือ
 - ชุดทำงาน

<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม
<input checked="" type="checkbox"/>	สวม	<input type="checkbox"/>	ไม่สวม

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ...จำเอก.....

ตำแหน่ง พปร.8

- ทราบ

ทศบพ.

นรท.304



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายงานตรวจสอบของงานปากเรือ

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

รายการที่ตรวจ

- พวงชูชีพ
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน
 - ☐ มี
- แพช่วยชีวิต
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน
 - ☐ มี
- ทุ่นสัญญาณไฟ
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน
 - ☐ มี
- เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน
 - ☐ มี
- บันไดขึ้นลงเรือ
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน
 - ☐ มี
- สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน (พื้นคาค้ำ)
 - ☒ สภาพพร้อมใช้งาน
 - ☐ มี

หมายเหตุ.....

ผู้ตรวจสอบ...จำเอก.....

- ทราบ

ทศบพ.

นรท.304

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port Safety Health and Environmental Integrated Management System	PSHE-MS
---	---	---------

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

หมายเลขเรือ.....304.....

วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายการ		
1	เครื่องจักรกล	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
2	เครื่องยนต์ไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
3	ท่อทางต่างๆ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
4	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
5	ระดับน้ำมันหล่อลื่น+ไฮดรอลิก	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
6	ถังดับเพลิงประจำเรือ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่ปกติ
		<input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้	<input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้
		งาน	งาน
7	สูบน้ำห้องเรือ(น้ำเสียปนน้ำมัน)ไปกำจัด	<input type="checkbox"/> สูบ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ


ผู้ตรวจสอบ.....

ตำแหน่ง พชกร.6

- ทราบ

หผบท.

ดกท.304

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port Safety Health and Environmental Integrated Management System	PSHE-MS
---	---	---------

รายการตรวจสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี
- ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากรถลงเรือระหว่างถ่ายเท ☒ สมบูรณ์ ☐ ไม่สมบูรณ์
- มีน้ำมันรั่วซึม/หกรั่วไหลบริเวณข้อต่อ ☐ มี ☒ ไม่มี
- ขณะถ่ายเทน้ำมันหรือไม่
- มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง
- ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ.....

ตำแหน่ง พชกร.6

- ทราบ

หผบท.

ดกท.304

(ให้แนบบแบบฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

รายการที่ตรวจ

1. พวงชูชีพ

☒

สภาพพร้อมใช้งาน

☐

ชำรุด

☒

มี

☐

ไม่มี
2. แพช่วยชีวิต

☒

สภาพพร้อมใช้งาน

☐

ชำรุด

☒

มี

☐

ไม่มี
3. ชุดสัญญาณไฟ

☒

สภาพพร้อมใช้งาน

☐

ชำรุด

☒

มี

☐

ไม่มี
4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ

☒

สภาพพร้อมใช้งาน

☐

ชำรุด

☒

มี

☐

ไม่มี
5. บันไดขึ้นลงเรือ

☒

สภาพพร้อมใช้งาน

☐

ชำรุด

☒

มี

☐

ไม่มี
6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นคาค้ำฟ้า)

☒

สภาพพร้อมใช้งาน

☐

ชำรุด

☒

มี

☐

ไม่มี

หมายเหตุ

- ทราบ

พมบ.

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานปากเรือ 8

นรท.305

รายการตรวจสอบงานช่วงกลเรือ

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

รายการ

1. เครื่องจักรกล

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ
2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ
3. ท่อทางต่างๆ

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ
4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ
5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ
6. ถังดับเพลิงประจำเรือ

☒

ปกติ

☐

ไม่ปกติ
7. สูบน้ำห้องเรือ (น้ำเสียบนน้ำมัน) ไปกำจัด

☒

พร้อมใช้งาน

☐

ไม่พร้อมใช้งาน
8. สูบน้ำห้องเรือ (น้ำเสียบนน้ำมัน) ไปกำจัด

☐

สูบ

☒

ไม่สูบ

ผู้ตรวจสอบ.....

- ทราบ

พมบ.

พนักงานช่วงกลเรือ 8

พนักงานช่วงกลเรือ 10



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PP

- | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |
| - ชุดปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> | สวม | <input type="checkbox"/> | ไม่สวม |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ.....

พนักงานบกเรือ 8

- ทราบ

ทศบพ.

นรท.305



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบเดิมน้ำมันเชื้อเพลิง

เรือท่าเรือ 305

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากการถกเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> | สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> | ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หกบริเวณท่อ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ขณะถ่ายน้ำมันหรือไม่

- | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|-------|
| 5. มีถังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|-------|

หลังปฏิบัติงาน

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|--------|
| 6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก | <input checked="" type="checkbox"/> | ตรง | <input type="checkbox"/> | ไม่ตรง |
| 7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ | <input type="checkbox"/> | มี | <input checked="" type="checkbox"/> | ไม่มี |

ผู้ตรวจสอบ.....

- ทราบ

ทศบพ.


พนักงานช่างกลเรือ 8

พนักงานช่างกลเรือ 10

(ให้แนบบทฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)



PSHE-MS

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง[illegible]

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานปากเรือ

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ธ.ค. 68

รายการที่ตรวจ

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| 1. พวงชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 2. แพช่วยชีวิต | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ.....สิงหาคม 2566 | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 3. ทูลสัญญาณไฟ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 4. เชือกลากจูงและเชือกผูกเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 5. บันไดขึ้นลงเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |
| 6. สภาพพื้นที่การปฏิบัติงาน(พื้นดาดฟ้า) | <input checked="" type="checkbox"/> | สภาพพร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> | ชำรุด |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | มี | <input type="checkbox"/> | ไม่มี |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ จ.อ.

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

(น

ทพบท.

นรท.306



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบงานช่างกลเรือ

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ธ.ค. 68

รายการ

- | | | |
|---|---|--|
| 1. เครื่องจักรกล | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 2. เครื่องยนต์ไฟฟ้า | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 3. ท่อทางต่างๆ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 4. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 5. ระดับน้ำมันหล่อลื่น + ไฮดรอลิก | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| 6. ถังดับเพลิงประจำเรือ | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ | <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อมใช้งาน | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อมใช้งาน |
| 7. สูบน้ำห้องเรือ (น้ำเสียปนน้ำมัน) ไปกำจัด | <input type="checkbox"/> สูบ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่สูบ |

ผู้ตรวจสอบ

พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ

ทบท.

นรท.306



ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ
Port Safety Health and Environmental Integrated Management System

PSHE-MS

รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ธ.ค. 68

1. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน.....10.....คน/วัน

2. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| - หมวกนิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - แว่นตากันแดด | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - รองเท้านิรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - เสื้อชูชีพ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ถุงมือ | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |
| - ชุดปฏิบัติงาน | <input checked="" type="checkbox"/> สวม | <input type="checkbox"/> ไม่สวม |

หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ.จ.อ.....

(ชื่อ)

พนักงานปากเรือ 8

- ทราบ

ทบท.

นรท.306

รายการตรวจงานสอบเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เรือท่าเรือ 306

วันที่ 1-31 ธ.ค. 68

ก่อนปฏิบัติงาน

- | | | |
|--|---|---|
| 1. ตรวจสอบใบนำส่งน้ำมัน | <input checked="" type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. ปริมาณระดับน้ำมันที่ส่งตรงกับใบส่ง | <input checked="" type="checkbox"/> ตรง | <input type="checkbox"/> ไม่ตรง |
| 3. ข้อต่อท่อส่งน้ำมันจากการตกลงเรือระหว่างถ่ายเท | <input checked="" type="checkbox"/> สมบูรณ์ | <input type="checkbox"/> ไม่สมบูรณ์ |
| 4. มีน้ำมันรั่วซึม/หก/รั่วไหลบริเวณข้อต่อ | <input type="checkbox"/> มี | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

ขณะถ่ายน้ำมันหรือไม่

5. มีกังดับเพลิงและภาชนะรองรับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี

หลังปฏิบัติงาน

6. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่เติมทั้งในเรือและรถบรรทุก ☒ ถูก ☐ ไม่ถูก
7. ตรวจสอบบริเวณปฏิบัติงานมีน้ำมันรั่วไหลหรือไม่ ☐ มี ☒ ไม่มี

ผู้ตรวจสอบ...

พนักงานช่างกลเรือ 8

- ทราบ

ทพบท.

นทร.306

(ให้แบบแบบฟอร์มการตรวจสอบการรับน้ำมันของ ปตท. ที่ลงชื่อผู้ตรวจรับน้ำมัน แล้ว)

ใบตรวจเช็คดังฉบับหลัง

[illegible]

วันที่ 16 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลข.....เลขทะเบียน 1 ๖๖ ๔๓๐

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. () ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. () ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. () ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. () ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. () ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. () ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. () ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
8. () ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. () เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 19 เดือน ก.ค. พ.ศ. 68

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลข.....เลขทะเบียน 1 ๖๖ ๔๓๐

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คความผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. () ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ ๑๖ เดือน ๓ พ.ศ. ๖๕

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ ๑๕ ๐๒ เลขทะเบียน A๐-1039

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยเสียหายของรถรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 25 เดือน ๓ พ.ศ. ๖๕

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ 4๐-1039 เลขทะเบียน

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยเสียหายของรถรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการตรวจเช็คเครื่องยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ ๓๙ ๐๒ เลขทะเบียน 40-1039

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการตรวจเช็คเครื่องยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ ๓๙ ๐๒ เลขทะเบียน 40-1039

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 15 เดือน ๗ พ.ศ. 2568

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลขรถ ๕ ๐๕ เลขทะเบียน 1 ๗๕ 8๐93 กบ

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. () ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. () ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. () เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 18 เดือน ๗ พ.ศ. 2568

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลขรถ ๕ ๐๕ เลขทะเบียน 1 ๗๕ 8๐93

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. () ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ ๒ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน ๓๖ ๙13๖

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก,คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก,ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ ๒ เดือน ก.พ. พ.ศ. ๖๕

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน ๓๖ ๙13๖

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก,คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก,ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 6 เดือน 7-8 พ.ศ. 2568

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน 95-0166

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. (X) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คความผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 24 เดือน 7-8 พ.ศ. 2568

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน 95-0166

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คความผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 3 เดือน ต.ค. พ.ศ. ๖๕

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน 5 กอ 4370

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. (✓) ตรวจเช็ครอยเยียวของรอรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 4 เดือน ต.อ. พ.ศ. ๖๕

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน 5 กอ 4370

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. (✓) ตรวจเช็ครอยเยียวของรอรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 23 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2568
รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)
หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน 95-0166
ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คคลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. (X) ตรวจเช็ครอยเยียวของรถรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 24 เดือน ก.ค. พ.ศ. 2568
รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)
หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน 95-0166
ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คคลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. (X) ตรวจเช็ครอยเยียวของรถรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 19 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน 40-1039

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก,คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก,ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 21 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2568

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน 40-1039

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก,คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก,ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ ๑๑ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ ๕๐๑ เลขทะเบียน ๕ ๗๓ ๓๐๒๕

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยเยียวของรอรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ ๑๕ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ ๕๐๑ เลขทะเบียน ๕ ๗๓ ๓๐๒๕

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยเยียวของรอรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ ๒ เดือน ๓ พ.ศ. ๖๖

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ ๑๕.๐๒ เลขทะเบียน 40-1039

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก,คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยเลี้ยวของรอรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก,ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 17 เดือน ๓ พ.ศ. ๖๖

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ ๑๐ ประการ)

หมายเลขรถ ๑๕.๐๒ เลขทะเบียน 40-1039

ที่ รายการตรวจเช็ค

๑. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
๒. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
๓. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก,คลัทช์
๔. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
๕. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
๖. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
๗. (✓) ตรวจเช็ครอยเลี้ยวของรอรอบคัน
๘. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
๙. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
๑๐. (✓) ทำความสะอาดภายนอก,ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (x) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)

(.....)

พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)

(.....)

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 29 เดือน 5 พ.ศ. 68

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน..... 5 กส 4310

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป

วันที่ 30 เดือน 5 พ.ศ. 68

รายการตรวจเช็ครถยนต์ก่อนนำออกปฏิบัติงาน (บัญญัติ 10 ประการ)

หมายเลขรถ.....เลขทะเบียน..... 5 กส 4310

ที่ รายการตรวจเช็ค

1. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
2. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
3. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำมันเบรก, คลัทช์
4. (✓) ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
5. (✓) ตรวจเช็คความผิดปกติภายในห้องเครื่อง เช่น สายพาน
6. (✓) ตรวจเช็คลมยาง และตรวจสภาพยาง
7. (✓) ตรวจเช็ครอยฉีกขาดของรถรอบคัน
8. (✓) ตรวจเช็คระบบไฟฟ้ารถยนต์หลังติดเครื่องยนต์
9. (✓) เมื่อตรวจเช็คว่ามีสิ่งผิดปกติให้มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าหมวดทราบเพื่อที่จะแก้ไข
10. (✓) ทำความสะอาดภายนอก, ภายใน และห้องเครื่องให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เครื่องหมาย (✓) เรียบร้อยสภาพปกติพร้อมใช้ (X) ไม่เรียบร้อยผิดปกติต้องส่งเข้าซ่อม

(ผู้ตรวจเช็ค)
(.....)
พนักงานขับรถ

(ผู้ควบคุม)
(.....)
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไป