

## การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

### 2.1 การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ การตรวจสอบเอกสารการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงานฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1009/6315 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. การรวบรวมและทบทวนข้อมูลโครงการ

- 1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ
- 2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- 3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

#### 2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk Through Survey)

- 1) ผู้นำติดตามตรวจสอบของโครงการ
- 2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568

## 2.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009/6315 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547 ของโครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของโครงการในรอบการจัดทำรายงานระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.2-1 โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อในมาตรการดังนี้

1. มาตรการด้านคุณภาพอากาศ
2. มาตรการด้านคุณภาพน้ำ
3. มาตรการด้านเสียง
4. มาตรการด้านคมนาคม
5. มาตรการด้านการจัดการกากของเสีย
6. มาตรการด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
7. มาตรการด้านสภาพสังคม-เศรษฐกิจ
8. มาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. มาตรการด้านสุนทรียภาพ

## ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | สถานที่ดำเนินการ | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1. คุณภาพอากาศ</b><br><b>1.1 มาตรการทั่วไป</b><br>- ติดตั้งระบบดักฝุ่นแบบ Wet Scrubber ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดักฝุ่นร้อยละ 90 ทั้งในกรณีเดินการผลิตปกติ (Normal Operation) และกรณีพ่นเขม่า (Soot Blow)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | หม้อไอน้ำ        | - โครงการติดตั้งระบบบำบัดฝุ่นแบบ Wet Scrubber ทั้งหมด 3 ชุด โดยสลับกันใช้งานครั้งละ 2 ชุด ส่วนอีก 1 ชุด สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งการใช้งานจะสลับกันไปเพื่อไม่ให้ Wet Scrubber ชุดใดทำงานหนักเกินไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                        | - รูปที่ 1 ระบบบำบัดฝุ่นละออง (Wet Scrubber)                       |
| - ควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO <sub>x</sub> ) จากปล่องหม้อไอน้ำของโครงการตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนฝุ่นละอองให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบรับรอง คือ 85 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) และ 110 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) (คิดที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มม.ปรอทออกซิเจนส่วนเกิน ร้อยละ 7 อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง) | หม้อไอน้ำ        | - โครงการควบคุมปริมาณมลสารจากปล่องหม้อไอน้ำให้เป็นไปตามค่าควบคุมที่กำหนดในมาตรการฯ จากผลการตรวจวัดปริมาณมลสารที่ระบายออกจากปล่องหม้อไอน้ำในวันที่ 12 กรกฎาคม 2568 พบว่า ปริมาณ SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> และ Particulate มีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุม ดังนี้<br><u>กรณีปกติ (Normal Operation)</u><br>Particulate      = 15.5 mg/Nm <sup>3</sup><br>SO <sub>2</sub> = <0.10 ppm<br>NO <sub>x</sub> as NO <sub>2</sub> = 72.65 ppm<br><u>กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow)</u><br>Particulate      = 39.3 mg/Nm <sup>3</sup><br>แสดงดังหัวข้อ 3.4.1 ในบทที่ 3 | -                                                        | - ภาคผนวก 1ก<br>- ภาคผนวก ค<br>- รูปที่ 37 การพ่นเขม่า (Soot Blow) |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สถานที่ดำเนินการ       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b><br>- ทำการพ่นเคมี (Soot Blow) เป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเถ้าบนท่อไอน้ำ ประมาณ 3 ครั้ง/วัน ประมาณ 10 นาที/ครั้ง ในช่วงต้นและท้ายของช่วงเวลาที่ลดกำลังการผลิต เพื่อมิให้เกิดการสูญเสียไอน้ำจนเสียเสถียรภาพในการควบคุมเครื่องจักรและเป็นการป้องกันอัตราการระบายฝุ่นที่อาจเกินมาตรฐานได้ หากกระทำในช่วงที่เดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิต โดยการพ่นเคมีต้องประสานงานกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด ก่อนดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการพร้อมกันซึ่งจะทำให้มีค่าความเข้มข้นในบรรยากาศสูงได้ | หม้อไอน้ำ              | - โครงการทำการพ่นเคมี (Soot Blow) เพื่อทำความสะอาดหม้อไอน้ำตามข้อกำหนดของเครื่องผลิตไฟฟ้า โดยทำทุกๆ 8 ชั่วโมง (3 ครั้ง/วัน) ระยะเวลาประมาณ 10-15 นาที/ครั้ง และทางโครงการได้มีการประสานงานกับ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดเวลาการ Soot Blow ไม่ให้ตรงกัน ซึ่งเป็นการป้องกันความเข้มข้นในการระบายฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้ | -                                                                    | - รูปที่ 37 การพ่นเคมี (Soot Blow)                                                                        |
| - กรณีอุปกรณ์ดักฝุ่นขัดข้องต้องควบคุมการระบายฝุ่นละอองออกจากปล่องไม่ให้เกิน 136 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในระยะเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หากไม่สามารถแก้ไขได้ในเวลาดังกล่าวให้หยุดการผลิตเพื่อตรวจสอบซ่อมบำรุงก่อนเริ่มต้นเดินเครื่องใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ | - โครงการมีอุปกรณ์ดักฝุ่น จำนวน 3 ชุด โดยจะเปิดใช้งานจำนวน 2 ชุด สำหรับควบคุมการระบายฝุ่นละอองที่ออกจากปล่อง ส่วนอีก 1 ชุด สำรองไว้ใช้ในกรณีอุปกรณ์ดักฝุ่นเกิดเหตุขัดข้อง ทั้งนี้โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่สำรองสำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศสำรองไว้ภายในโครงการ เพื่อสามารถใช้งานได้ทันทีกรณีเกิดเหตุขัดข้อง                                                   | -                                                                    | - รูปที่ 1 ระบบบำบัดฝุ่นละออง (Wet Scrubber)<br>- รูปที่ 2 อุปกรณ์อะไหล่สำรองสำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สถานที่ดำเนินการ       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                   | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>1.1 มาตรการทั่วไป (ต่อ)</b><br>- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) ระบบดักฝุ่นแบบ Multicyclone และ Wet Scrubber ของหม้อไอน้ำเพื่อลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะเกิดการชำรุดเสียหายในระหว่างดำเนินการผลิต                                                                                                                        | ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ | - โครงการได้จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program) ของระบบบำบัดฝุ่นของหม้อไอน้ำ และได้ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง | -                                                                    | - ภาคผนวก 1ข                                              |
| - จัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่ที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีจำนวนเพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไขซ่อมแซม เมื่อระบบควบคุมมลพิษทางอากาศขัดข้องได้ทันที                                                                                                                                                                                                          | ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ | - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์อะไหล่สำรองสำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศไว้ภายในโครงการเพื่อสามารถใช้งานได้ทันทีกรณีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเกิดการขัดข้อง         | -                                                                    | - รูปที่ 2 อุปกรณ์อะไหล่สำรองสำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ |
| - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ สอดคล้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงานกำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 | ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ | - โครงการมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2545 ขึ้นทะเบียนตามเอกสารเลขที่อก. 0313/16155 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566       | -                                                                    | - ภาคผนวก 2ข                                              |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานที่ดำเนินการ                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1.2 มาตรการทั่วไปของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละอองอยู่เป็นประจำ</b><br>- พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสฝุ่นละออง อาทิ อาคารหม้อไอน้ำ ต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่มีติดประกอบด้วยเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าบูท สวมหน้ากากกันฝุ่น เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละออง | อาคารหม้อไอน้ำ                          | - โครงการเคร่งครัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น บริเวณอาคารหม้อไอน้ำ ต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่มีติด เช่น เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว พร้อมทั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น รองเท้าบูท หน้ากากกันฝุ่นตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดการสัมผัสฝุ่นละออง | -                                                        | - รูปที่ 3 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล |
| <b>1.3 การหลีกเลี่ยงการอ้อยเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ</b><br>- สร้างอาคารกันฝนเก็บกากอ้อยขนาดพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อเก็บสำรองกากอ้อยไว้ใช้งานในช่วงฤดูฝน                                                                                                                                | ลานกองเก็บกากอ้อยของโรงงานน้ำตาลขอนแก่น | - โครงการมีประสานงานกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น สร้างอาคารกันน้ำฝนเก็บกากอ้อยขนาดพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อเก็บสำรองกากอ้อยไว้ใช้งานในช่วงฤดูฝน                                                                                                                                     | -                                                        | - รูปที่ 4 อาคารเก็บกากอ้อย                            |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                   | สถานที่ดำเนินการ                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                    | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3 การลำเลียงกากอ้อยเข้าสู่ห้องเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ (ต่อ)</b><br>- ระบบสายพานลำเลียงที่ใช้ต้องเป็นระบบปิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการลำเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ | บริเวณหม้อไอน้ำและระบบสายพานลำเลียง | - โครงการมีระบบสายพานลำเลียงเป็นระบบปิดและมีการติดตั้งแนวตาข่ายกันฝุ่นละอองจากสายพานลำเลียง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นระหว่างการลำเลียงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ | -                                                                    | - รูปที่ 5 ระบบสายพานลำเลียง<br>- รูปที่ 6 แนวตาข่ายกันฝุ่นละออง |
| - พนักงานควบคุมระบบสายพานลำเลียงต้องตรวจสอบระบบลำเลียงให้อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งานอยู่เสมอ                                                                                                  | บริเวณหม้อไอน้ำและระบบสายพานลำเลียง | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบสายพานลำเลียง และทำการตรวจสอบเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมการใช้งานอยู่เสมอ                                                               | -                                                                    | - รูปที่ 7 ห้องควบคุมระบบสายพานลำเลียง<br>- ภาพผนวก 3ข           |
| <b>1.4 การควบคุมฝุ่นถ่านหินไม่ให้ฟุ้งกระจายในบรรยากาศ</b><br>- จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเพื่อกวาดเศษถ่านหินที่ตกบนพื้นบริเวณปล่องหม้อไอน้ำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของถ่านหินละ 1 ครั้ง   | บริเวณปล่องหม้อไอน้ำ                | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในบริเวณหม้อไอน้ำ และบริเวณพื้นที่โครงการอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง ทุกกะการทำงาน                                                             | -                                                                    | - รูปที่ 8 พนักงานทำความสะอาดบริเวณหม้อไอน้ำ                     |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                        | สถานที่ดำเนินการ                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                       | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1.4 การควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่ให้ฟุ้งกระจาย<br/>ในบรรยากาศ (ต่อ)</b><br>- กรณีน้ำในบ่อเก็บมีความเข้มข้นเกินเกณฑ์กำหนดให้ทำการเปลี่ยนบ่อเก็บและดูดน้ำในบ่อเก็บให้แห้งแล้วนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในระบบลำเลียงถ่าน | บ่อเก็บถ่าน                             | - โครงการจะทำการดูดน้ำในบ่อเก็บ กรณีน้ำในบ่อเก็บมีความเข้มข้นสูง และนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในระบบลำเลียงถ่าน                                                                                                       | -                                                                    | - รูปที่ 9 บ่อเก็บถ่าน                        |
| - ในเส้นทางการลำเลียงถ่าน ถ้าสภาพถนนอาจก่อให้เกิดฝุ่นได้ก่อนการลำเลียงให้ทำการรดน้ำเส้นทางการลำเลียงก่อนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง                                                                   | พื้นที่โครงการ                          | - โครงการจัดให้มีการฉีดพรมน้ำ บริเวณภายในพื้นที่โครงการและตลอดเส้นทางการลำเลียงถ่าน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และในช่วงเปิดหีบ วันละ 1-2 ครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะรถวิ่งในพื้นที่ของโครงการ | -                                                                    | - รูปที่ 10 การฉีดพรมน้ำเส้นทางการลำเลียงถ่าน |
| - สภาพรถบรรทุกถ่านต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันถ่านตกหล่นในระหว่างการขนส่ง                                                                                                                            | พื้นที่โครงการ                          | - โครงการมีข้อกำหนดแจ้งให้บริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาบรรทุกถ่านทุกคันต้องตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพดีและมีการใช้ผ้าใบปิดคลุมส่วนบรรทุกป้องกันการตกหล่นของถ่านระหว่างการขนส่ง                                    | -                                                                    | - รูปที่ 11 รถบรรทุกถ่าน<br>- ภาพผนวก 4ข      |
| - พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสัมผัสฝุ่นละออง                                                                                                                                        | กระบวนการทำงานที่มีโอกาสสัมผัสฝุ่นละออง | - โครงการกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง สวมใส่หน้ากากและผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นละออง                                                                                     | -                                                                    | - รูปที่ 12 พนักงานสวมใส่ผ้าปิดจมูก           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                  | สถานที่ดำเนินการ                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. คุณภาพน้ำ</b><br>- จัดให้มีถังปรับสภาพน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการฟื้นฟูสภาพตัวกลางในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                              | ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ           | - โครงการมีถังปรับสภาพน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียจากการฟื้นฟูสภาพตัวกลางในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนระบายเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                        | - รูปที่ 13 ระบบปรับปรุงสภาพน้ำ                                                                                                       |
| - จัดให้มีระบบถังแยกน้ำและน้ำมัน (Oil Separator) เพื่อบำบัดน้ำฝนปนเปื้อน/น้ำมันปนเปื้อนน้ำมัน โดยน้ำมันที่รวบรวมได้ให้จัดส่งให้ศูนย์กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมนำไปกำจัด ส่วนน้ำปราศจากการปนเปื้อนน้ำมันให้ส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสีย | ภายในพื้นที่โครงการ             | - โครงการทำการได้ติดตั้งระบบถังแยกน้ำและน้ำมัน (Oil Separator) จำนวน 1 ชุด เพื่อบำบัดน้ำฝนปนเปื้อนหรือน้ำมันปนเปื้อนน้ำมัน โดยน้ำมันที่แยกออกมาจะรวบรวมใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียก่อนประสานงานให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามารับไปกำจัดต่อไป ส่วนน้ำที่แยกน้ำมันออกแล้วจะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต่อไป | -                                                        | - รูปที่ 14 ระบบถังแยกน้ำและน้ำมัน (Oil Separator)<br>- รูปที่ 15 อาคารเก็บกากของเสีย<br>- รูปที่ 16 ระบบบำบัดน้ำเสีย<br>- ภาคผนวก 5ข |
| - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการรวมทั้งตรวจสอบและบำรุงรักษาอยู่เสมอ                                                                                                                                              | กระบวนการบำบัดน้ำเสียของโครงการ | - โครงการมีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาและควบคุมการบำบัดน้ำเสียของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                        | - ภาคผนวก 2ข                                                                                                                          |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                       | สถานที่ดำเนินการ                                    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. เสียง</b><br>- จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ)<br>- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองไว้อย่างเพียงพอ | ภายในพื้นที่โครงการ<br><br>ภายในพื้นที่โครงการ      | - โครงการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนในบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ)<br>- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกคน และกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่เสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน                                                            | -                                                                    | - รูปที่ 17 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง<br>- รูปที่ 3 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล<br>- รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล |
| <b>4. การคมนาคม</b><br>- แนะนำให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่นๆ ที่โครงการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                               | ภายในพื้นที่โครงการ<br>และเส้นทางการขนส่ง<br>ภายนอก | - โครงการดำเนินการจัดอบรมแนะนำพนักงานขับรถให้ยึดถือปฏิบัติตามกฎจราจรและข้อกำหนดอื่นๆ อย่างเคร่งครัด โดยพนักงานขับรถทุกคนต้องผ่านการสอบใบขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก และต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้นจากทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ โดยมีการอบรมความปลอดภัยในการขับขี่ของพนักงานขับรถ ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 | -                                                                    | - ภาคผนวก 6ข                                                                                                                                     |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                           | สถานที่ดำเนินการ                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                          | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>4. การคมนาคม (ต่อ)</b><br><br>- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการ<br>เข้า-ออกของรถบรรทุกสารเคมีและเข้าในพื้นที่โครงการ<br>ตลอดเวลา                                                                                         | ภายในพื้นที่โครงการ                          | - โครงการมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและ<br>ดูแลการเข้า-ออกของรถบรรทุกสารเคมีและเข้า<br>ในพื้นที่โครงการตลอดเวลา                                                                                                                                  | -                                                                    | - รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่<br>อำนวยความสะดวก<br>ด้านจราจร        |
| - หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีเข้าสู่โครงการในช่วง<br>เร่งด่วน เพื่อลดสภาพการจราจรติดขัด                                                                                                                                              | ภายในพื้นที่โครงการ                          | - โครงการแจ้งข้อกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติ<br>ตามข้อกำหนดในการขนส่งสารเคมีโดยกำหนด<br>เวลาขนส่งในช่วงหลัง 17.00 น. ถึง 06.00 น.<br>ของวันถัดไป เท่านั้น                                                                                     | -                                                                    | -                                                             |
| - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกสารเคมีและเข้าไม่เกิน<br>60 กม./ชม. ในเส้นทางลำเลียง และจำกัดความเร็ว<br>ไม่เกิน 20 กม./ชม. ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้<br>รถบรรทุกเข้าทุกคันจะต้องมีผ้าใบปิดคลุม เพื่อป้องกัน<br>การฟุ้งกระจายและตกหล่น | ภายในพื้นที่โครงการและ<br>เส้นทางขนส่งภายนอก | - โครงการได้แจ้งข้อกำหนด ให้รถบรรทุกปฏิบัติตาม<br>กฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยมีการจำกัดความเร็ว<br>ไม่เกิน 20 กม./ชั่วโมง บริเวณถนนภายในพื้นที่<br>โครงการรวมทั้งรถบรรทุกเข้าทุกคันจะต้องมี<br>ผ้าใบปิดคลุม เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและ<br>ตกหล่น | -                                                                    | - รูปที่ 11 รถบรรทุกเข้า<br>- รูปที่ 20 ป้ายจำกัด<br>ความเร็ว |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                             | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>5. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)</b><br>- จัดเตรียมถังมูลฝอยเพื่อรองรับมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการอย่างเพียงพอก่อนรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไปในพื้นที่ฝังกลบของเทศบาลนครขอนแก่น                                                 | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการจัดเตรียมถังมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นภายในโครงการ และให้ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประสานงานให้เทศบาลตำบลลำน้ำพองเข้ามาดำเนินการเก็บขนทุกวันเสาร์เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป | -                                                                    | - รูปที่ 21 ถังขยะในพื้นที่โครงการ<br>- ภาพผนวก 7ข |
| - กากของเสียจากกระบวนการผลิตให้ทำการรวบรวมแยกประเภทก่อนการกำจัดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• เรซินที่เสื่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำส่งให้ศูนย์กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมนำไปกำจัด</li> </ul> | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการได้รวบรวมเรซินเสื่อมสภาพในถังขนาด 200 ลิตรภายในอาคารเก็บกากของเสียเพื่อรวบรวมส่งให้กำจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                           | -                                                                    | - รูปที่ 15 อาคารเก็บกากของเสีย<br>- ภาพผนวก 5ข    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบำรุงและจากถังแยกน้ำและน้ำมันส่งให้ศูนย์กำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมนำไปกำจัด</li> </ul>                                                  | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการได้รวบรวมน้ำมันหล่อลื่นใส่ถังที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสียก่อนส่งไปกำจัดยังหน่วยงานรับกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม                                                                       | -                                                                    | - รูปที่ 15 อาคารเก็บกากของเสีย<br>- ภาพผนวก 5ข    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ถ้ำที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำให้เกษตรกรนำไปใช้ในการปรับสภาพดิน</li> </ul>                                                                                                                             | ภายในพื้นที่โครงการ | - ถ้ำที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำทางโครงการให้เกษตรกรนำไปใช้ในการปรับสภาพดินซึ่งทางเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบในการนำรถบรรทุกเข้ามาขนส่งถ้ำเอง                                                                              | -                                                                    | - ภาพผนวก 8ข                                       |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                           | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                     | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. การจัดการกากของเสีย (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียให้เกษตรกรนำไปใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน</li> </ul>                                                | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการดำเนินการขุดลอกตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้เกษตรกรนำไปใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน ทั้งนี้ทางโครงการจะดำเนินการขุดลอกในช่วง Shut down ระบบเท่านั้น                                                   | -                                                        | -                                                                                                                             |
| - จัดให้มีบ่อเก็บเถ้า (Ash Pond) ขนาดบ่อละ 76.5 ลบ.ม. รวม 2 บ่อทั้งนี้จะต้องหมั่นตรวจสอบซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน                                                      | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการจัดให้มีบ่อเก็บเถ้า (Ash Pond) จำนวน 2 บ่อ ความจุรวม 153 ลบ.ม. ซึ่งมีเจ้าหน้าที่การตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำปี 2568 | -                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 9 บ่อเก็บเถ้า</li> <li>- ภาพผนวก 1ข</li> </ul>                                |
| <b>6. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสร้างระบบรวบรวมน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ เชื่อมต่อกับบ่อเก็บน้ำฝนขนาด 1,000 ลบ.ม. ก่อนนำกลับมาใช้ใหม่</li> </ul> | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการมีระบบรวบรวมน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการเชื่อมต่อกับบ่อเก็บน้ำฝนขนาด 1,000 ลบ.ม. ก่อนนำกลับมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ หรือ ฉีดพรมบริเวณพื้นที่โดยรอบหม้อไอน้ำ                                               | -                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 22 บ่อรวบรวมน้ำฝน</li> <li>- รูปที่ 23 การฉีดพรมน้ำบริเวณหม้อไอน้ำ</li> </ul> |
| - ขุดลอกระบบระบายน้ำเป็นประจำเพื่อป้องกันการอุดตันและต้นเหิน                                                                                                                                       | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเบื้องต้นทุกวัน เพื่อป้องกันการอุดตันของระบบระบายน้ำโดย และมีการขุดลอกเป็นประจำ                                                   | -                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รูปที่ 24 รางระบายน้ำ</li> <li>- รูปที่ 25 การขุดลอกระบบระบายน้ำ</li> </ul>          |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                    | สถานที่ดำเนินการ          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>7. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ</b><br>- จัดจ้างแรงงานในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก หากมีตำแหน่งงานใดว่างลง | ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ | - โครงการพิจารณา รับ แรงงานใน ท้องถิ่น ที่มี คุณ สม บั ตติ ตรงกับความต้องการของโครงการเป็นอันดับแรก โดยปัจจุบันโครงการมีแรงงานท้องถิ่นประมาณร้อยละ 85 ของแรงงานทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                        | - ภาคผนวก 9ข            |
| - ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียงในการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทั่วไปรวมทั้งความรู้และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ                              | ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ | - โครงการมีการเผยแพร่ความรู้และข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับโครงการให้กับชุมชนใกล้เคียงทราบ โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มผู้นำชุมชน, Facebook, เจ้าหน้าที่โครงการ และการติดบอร์ดหมู่บ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                        | -                       |
| - มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชน                                             | ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ | - โครงการมีการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ได้แก่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ, กิจกรรม Big Cleaning Day, กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ้านกุดน้ำใส่น้อย, กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา, กิจกรรมปลูกต้นไม้, กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอน้ำพอง, กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพชุมชนรอบบริเวณโรงงาน, กิจกรรมแข่งกีฬาประเพณีลอยกระทง, กิจกรรมตามเทศกาลประเพณีงานบุญต่างๆ, กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา, สนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชน เป็นต้น | -                                                        | - ภาคผนวก 10ข           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สถานที่ดำเนินการ              | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. สภาพสังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ)</b><br>- จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินการตามแผนดังกล่าว<br>พร้อมกับสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งเพื่อใช้ทบทวนการทำ<br>แผนมวลชนสัมพันธ์ในครั้งถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพและ<br>ประสิทธิภาพสูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                       | ชุมชนโดยรอบพื้นที่<br>โครงการ | - โครงการมีแผนมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2568<br>และดำเนินการตามแผนงานฯ ดังกล่าว พร้อมทำการ<br>สรุปผลการดำเนินงานทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                    | - ภาคผนวก 11ข                                                                     |
| <b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b><br>- ทำการอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความ<br>ปลอดภัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับลักษณะงาน อาทิ <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเก็บรักษา การขนถ่าย และเคลื่อนย้ายสารเคมี และถ่าน</li> <li>• ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์การทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง<br/>ต่อการเกิดอันตราย</li> <li>• การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน</li> <li>• การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</li> <li>• การฝึกซ้อมและใช้อุปกรณ์ผจญเพลิง</li> </ul> | ภายในพื้นที่โครงการ           | - โครงการมีแผนงานด้านความปลอดภัยและ<br>อาชีวอนามัย โดยมีการอบรมให้ความรู้ทางด้าน<br>อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานของ<br>โครงการ อาทิเช่น จัดอบรมพนักงานให้ความรู้ด้าน<br>อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน<br>ด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเก็บรักษา<br>การขนถ่าย และเคลื่อนย้ายสารเคมี การปฐมพยาบาล<br>จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งมีการฝึกซ้อม<br>ดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ล่าสุด<br>ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่<br>25 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา | -                                                                    | - ภาคผนวก 12ข<br>- ภาคผนวก 13ข<br>- ภาคผนวก 14ข<br>- ภาคผนวก 15ข<br>- ภาคผนวก 16ข |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                     | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                          | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br>- จัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>เพื่อตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและจัดทำ<br>แผนงานด้านความปลอดภัย | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการแต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัยและ<br>ความปลอดภัยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 มีวาระ 2 ปี<br>เพื่อตรวจสอบและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตาม<br>แผนงานด้านความปลอดภัยของโครงการ                 | -                                                                    | - ภาคผนวก 17ข                                                            |
| - จัดให้มีระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณ<br>เตือนภัยแบบอัตโนมัติ เพื่อเตือนภัยแก่พนักงานใน<br>การเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                             | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติในพื้นที่โครงการ<br>เพื่อเตือนภัยแก่พนักงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                                                                                          | -                                                                    | - รูปที่ 26 ระบบเตือน<br>ภัยและอุปกรณ์ระงับ<br>อัคคีภัย<br>- ภาคผนวก 18ข |
| - จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอตาม<br>กฎหมายหรือมาตรฐานสากลกำหนดไว้                                                                               | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการดับเพลิงภายในพื้นที่<br>โครงการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากลกำหนด<br>เช่น ถังดับเพลิงแบบมือถือ ถังดับเพลิงเคมี รถดับเพลิง และ<br>การตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน | -                                                                    | - รูปที่ 26 ระบบเตือน<br>ภัยและอุปกรณ์ระงับ<br>อัคคีภัย<br>- ภาคผนวก 18ข |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                  | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br>- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงานแก่พนักงาน เช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู แวนตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงาน เช่น ที่ครอบหู ที่อุดหู แวนตานิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น                                             | -                                                        | - รูปที่ 3 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล<br>- รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล                                                                         |
| - การเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเสียงดัง ความร้อน สารเคมีและฝุ่นละอองให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานทุกครั้ง                                  | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการทำการอบรมพนักงานทุกคน ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานทุกครั้ง รวมทั้งติดป้ายเตือนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด | -                                                        | - รูปที่ 3 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล<br>- รูปที่ 17 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง<br>- รูปที่ 27 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย<br>- ภาคผนวก 14ข<br>- ภาคผนวก 15ข |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                             | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br>- ในการทำงานที่ต้องสัมผัสกับความร้อนตลอดเวลาจะต้องจัดตารางระยะเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ พนักงานได้รับการชดเชยน้ำที่สูญเสียไปกำหนดให้มีการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัย และกำหนดให้สวมใส่ชุดป้องกันความร้อนทุกครั้งก่อนเข้าไปทำงาน | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนครั้งละไม่เกิน 30 นาที และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติงานรวมทั้งจัดเตรียมที่พักผ่อนและน้ำดื่มไว้สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับความร้อน เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำ และกำหนดให้พนักงานต้องสวมใส่ชุดป้องกันความร้อนตลอดเวลาปฏิบัติงาน | -                                                        | - รูปที่ 17 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง<br>- รูปที่ 27 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย<br>- รูปที่ 28 จุดพักและน้ำดื่มสำหรับพนักงาน |
| - พนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีจะต้องได้รับการอบรมและดำเนินการตามข้อมูลความปลอดภัยด้านเคมีภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อสุขภาพของพนักงานและสภาพแวดล้อมโดยรวม                                                                                 | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการมีการอบรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เพื่อป้องกันอันตรายและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามแผนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีพื้นที่จัดเก็บสารเคมี โดยแยกแต่ละประเภทอย่างชัดเจน                                     | -                                                        | - รูปที่ 29 พื้นที่จัดเก็บสารเคมี<br>- ภาคผนวก 12ข<br>- ภาคผนวก 15ข                                                           |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                             | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br>- จัดทำแผนการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำและดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวตลอดอายุโครงการ | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำตามแผนการตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งทำการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568                                                                                       | -                                                                    | - ภาคผนวก 19ข                  |
| - จัดทำและปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในการป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี                                                           | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในเรื่องป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมีให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีการอบรมพนักงานให้ความรู้ด้านการเก็บรักษา การขนถ่าย และเคลื่อนย้ายสารเคมี พร้อมทั้งตรวจสอบการรั่วไหลของสารเคมีเป็นประจำ | -                                                                    | - ภาคผนวก 12ข<br>- ภาคผนวก 15ข |
| - จัดเตรียมพาหนะสำรองไว้เพื่อใช้ในการฉุกเฉินได้ทันที                                                                                 | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการจัดเตรียมยานพาหนะสำรองไว้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้รับ-ส่ง สำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                                                                                      | -                                                                    | - รูปที่ 30 รถฉุกเฉิน          |
| - จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit)                                                                                     | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการมีระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) ตามแต่ละประเภทงาน โดยก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ทำงานจะต้องขออนุญาตปฏิบัติงานผ่านระบบ Work Permit และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานของโครงการ            | -                                                                    | - ภาคผนวก 20ข                  |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                       | สถานที่ดำเนินการ                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br>- จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และแผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | ภายในพื้นที่โครงการ                          | - โครงการมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง ล่าสุดดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟและปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 | -                                                                    | - ภาคผนวก 13ข<br>- ภาคผนวก 16ข |
| - จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อใช้งานตามกฎหมายกำหนด                                                                                                                                                         | ภายในพื้นที่โครงการ                          | - โครงการจัดให้มีห้องพยาบาล อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และพยาบาลประจำโครงการ โดยใช้ร่วมกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)                                                                                                  | -                                                                    | - รูปที่ 31 ห้องพยาบาล         |
| - จัดส่งพนักงานที่เกิดการเจ็บป่วยเข้ารับการรักษายังสถานบริการสุขภาพทุกคนเมื่อเกิดการเจ็บป่วย                                                                                                                   | ภายในพื้นที่โครงการและสถานบริการสุขภาพภายนอก | - โครงการจัดเตรียมพาหนะสำรองไว้ สำหรับส่งพนักงานเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด กรณีที่มีพนักงานเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกินขีดความสามารถในการรักษา โดยใช้ร่วมกับบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)           | -                                                                    | - รูปที่ 30 รถฉุกเฉิน          |
| - ตรวจสอบสุขภาพพนักงานใหม่ทุกคนและตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี โดยมีรายการที่ต้องตรวจดังกล่าวไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                        | ภายในพื้นที่โครงการและสถานบริการสุขภาพภายนอก | - โครงการกำหนดให้มีตรวจสอบสุขภาพตั้งแต่ขั้นตอนสมัครงานสำหรับพนักงานใหม่และมีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี ล่าสุดตรวจสอบสุขภาพพนักงานเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2568                                                          | -                                                                    | - ภาคผนวก 21ข                  |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                         | สถานที่ดำเนินการ    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา อุปสรรค<br>ที่ไม่สามารถปฏิบัติ<br>ตามมาตรการและ<br>แนวทางแก้ไข | หลักฐานและ<br>เอกสารอ้างอิง                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br>- บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดำเนินการแก้ไข<br>ในแต่ละกรณีของอุบัติเหตุ | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการจัดบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และ<br>การดำเนินการแก้ไขในแต่ละกรณี เพื่อรวบรวมข้อมูลและ<br>ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น โดยระหว่าง<br>เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบอุบัติเหตุจากการ<br>ทำงาน 2 ครั้ง | -                                                                    | - รูปที่ 32 ป้ายสถิติด้าน<br>ความปลอดภัย<br>- ภาคผนวก 22ข                                     |
| - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ<br>จัดทำโปสเตอร์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย เป็นต้น                         | ภายในพื้นที่โครงการ | - โครงการมี กิจกรรม ส่งเสริม ความปลอดภัย<br>ในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น ติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่<br>ที่มีความเสี่ยง มีการจัดบอร์ดข้อมูลข่าวสาร<br>ด้านความปลอดภัย และกิจกรรม 5ส. กิจกรรม KYT<br>เป็นต้น                          | -                                                                    | - รูปที่ 33 ป้ายกิจกรรม<br>ส่งเสริมด้านความปลอดภัย<br>- รูปที่ 34 กิจกรรม KYT /<br>SAFTY TALK |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)**

โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น ของ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | สถานที่ดำเนินการ                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางแก้ไข | หลักฐานและเอกสารอ้างอิง                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b><br>- จัดทำระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงกากอ้อยตั้งแต่ต้นทางจนเสร็จสิ้นกระบวนการในการทำงาน ซึ่งต้องครอบคลุมทั้ง 3 แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• การควบคุมที่ต้นทาง (Source)</li> <li>• การควบคุมที่ทางผ่าน (Path) เพื่อปิดกั้นทางเดินของอันตรายระหว่างต้นทางและทางผ่าน</li> <li>• การควบคุมที่ตัวบุคคล (Receiver)</li> </ul> | ภายในพื้นที่โครงการ                                                            | - โครงการจัดทำขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการลำเลียงกากอ้อยตั้งแต่ต้นทางจนเสร็จสิ้นซึ่งกระบวนการในการทำงานครอบคลุม 3 แนวทางที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง                                                                                          | -                                                        | - ภาคผนวก 23ข                                                                                                                                          |
| <b>9. สุขภาพ</b><br>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยปลูกไม้ยืนต้น อาทิ คุน สนประติพัทธ์ เป็นต้น พื้นที่รวม 993.5 ตร.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 ของพื้นที่ทั้งหมด (9,408 ตร.ม.) และบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความร่มรื่นแก่พนักงาน แยกผู้มาเยือนและลดมลพิษทางสายตา<br>- ใช้น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้วเพื่อการรดน้ำต้นไม้ ซึ่งจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำของโครงการ                                                                                                           | ภายในพื้นที่โครงการ<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>ภายในพื้นที่โครงการ | - พื้นที่สีเขียวของโครงการ มีการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ต้นสนประติพัทธ์ และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการนำน้ำหลังผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้<br><br>- โครงการได้นำน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดมารดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรน้ำ | -<br><br><br><br><br><br><br><br><br>-                   | - รูปที่ 35 พื้นที่สีเขียว<br>- รูปที่ 36 ท่อลำเลียงน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้<br><br><br><br><br><br><br><br><br>- รูปที่ 36 ท่อลำเลียงน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ |

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้



รูปที่ 1 ระบบบำบัดฝุ่นละออง (Wet Scrubber)



รูปที่ 2 อุปกรณ์อะไหล่สำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ




รูปที่ 3 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 4 อาคารเก็บกากอ้อย



รูปที่ 5 ระบบสายพานลำเลียง



รูปที่ 6 แนวตาข่ายกันฝุ่นละออง



รูปที่ 7 ห้องควบคุมระบบสายพานลำเลียง

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 8 พนักงานทำความสะอาดบริเวณหม้อไอน้ำ



รูปที่ 9 ป่อเก็บเถ้า



รูปที่ 10 การฉีดพรมน้ำเส้นทางลำเลียงเถ้า

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 11 รถบรรทุกเข้ามีผ้าใบปิดคลุม



รูปที่ 12 พนักงานสวมใส่หน้ากากและผ้าปิดจมูก

รูปที่ 13 ถังปรับสภาพน้ำ



รูปที่ 14 ระบบถังแยกน้ำและน้ำมัน (Oil Separator)

รูปที่ 15 อาคารเก็บกากของเสีย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



บ่อพักน้ำทิ้งรวม



บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้าย

รูปที่ 16 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 17 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง



รูปที่ 18 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร



รูปที่ 20 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 21 ถังขยะในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 22 บ่อรวบรวมน้ำฝน



รูปที่ 23 การฉีดพรมบริเวณพื้นที่โดยรอบหม้อไอน้ำ



รูปที่ 24 รางระบายน้ำ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)




รูปที่ 25 การขุดลอกระบบระบายน้ำ



สัญญาณเสียงแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ (Alarm bell)

ป้ายแสดงทางหนีไฟ



จุดรวมพล

ไฟฉุกเฉิน

รูปที่ 26 ระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



แผนผังแสดงการหนีไฟกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



น้ำสำรองดับเพลิง



ถังดับเพลิง



หัวจ่ายน้ำดับเพลิงและสายฉีดน้ำดับเพลิง



รถน้ำดับเพลิง

รูปที่ 26 ระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย (ต่อ)

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 27 ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย



รูปที่ 28 จุดพักและน้ำดื่มสำหรับพนักงาน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 29 พื้นที่จัดเก็บสารเคมี



รูปที่ 30 รถฉุกเฉิน

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 31 ห้องพยาบาล



รูปที่ 32 ป้ายสถิติด้านความปลอดภัย


รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 33 ป้ายกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย



รูปที่ 34 กิจกรรม KYT / SAFTY TALK



รูปที่ 35 พื้นที่สีเขียวของโครงการ

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ (ต่อ)



รูปที่ 36 ท่อลำเลียงน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้



รูปที่ 37 ภาพการพ่นเขม่า (Soot Blow)