

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด ดิ อีสสระ เชียงใหม่

1. ชื่อโครงการ อาคารชุด ดิ อีสสระ เชียงใหม่
2. สถานที่ตั้ง 583 หมู่5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
3. ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ชาญอีสสระ วิภาพล จำกัด
4. สถานที่ติดต่อ 583 หมู่5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 097-0157571
5. จัดทำโดย นิติบุคคลอาคารชุด ดิ อีสสระ เชียงใหม่
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ 12 ธันวาคม 2557
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ ฉบับ มกราคม – มิถุนายน 2568
8. รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัย
 - ขนาดพื้นที่โครงการ ทั้งโครงการตามการขออนุญาต 6-2-63 ไร่ แต่ปัจจุบันก่อสร้างและเปิดดำเนินการบางส่วน (อาคาร C และ D)
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - *การบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบ Conventional Plug Flow Activated Sludge
 - *อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตรวจเช็คตามระยะเวลาหรือตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - *การจัดการขยะมูลฝอย โครงการได้จัดให้มีถังขยะที่สามารถรองรับขยะที่จะเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันไว้เพียงพอในแต่ละชั้น จัดให้มีที่ทิ้งขยะแต่ละชั้น และห้องเก็บขยะรวมของโครงการแบ่งเป็นเก็บขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะของเสียอันตรายของโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาเก็บขนไปกำจัดต่อไป
 - *การดำเนินงานทั่วไปของโครงการ เปิดดำเนินการบางส่วน (อาคาร C และ D) ปัจจุบันมีปริมาณผู้พักอาศัยน้อย ไม่เต็มจำนวนห้องพัก ส่วนอาคารA และ อาคารB ยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้าง
 - *อื่น ๆ ไม่มี
9. เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปในตารางที่ 2-1 และตารางที่ 3-1