





ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.1 เจ้าหน้าที่ดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ ผ7.2 ป้ายข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว	รูปที่ ผ7.3 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์
	
รูปที่ ผ7.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.5 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดพื้นถนนภายในโครงการ









รูปที่ ผ7.6 พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.7 พัดลมดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียก

รูปที่ ผ7.8 เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักมูลฝอยเปียก

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.9 พนักงานตัดแต่งกิ่งต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ</p>	<p>รูปที่ ผ7.10 ไม่ค้ำยันต้นไม้</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.11 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.12 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.13 ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated sludge</p>	<p>รูปที่ ผ7.14 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.15 สับตะกอนส่วนเกิน และไขมันออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ผ7.16 ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ ผ7.17 บริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.18 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางบริเวณชั้น 1 ของอาคาร	
	
รูปที่ ผ7.19 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.20 ป้ายชื่อโครงการ	รูปที่ ผ7.21 กล้องวงจรปิด CCTV
	
รูปที่ ผ7.22 ไม้อัดรถอัตโนมัติ	รูปที่ ผ7.23 ติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้าพักอาศัย ภายในโครงการ








ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

 <p>2/10/68</p>	 <p>2 ต.ค. 2568 09:29:40</p>
<p>รูปที่ ผ7.24 ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้รถไฟฟ้า (BTS) ในการเดินทาง</p>	<p>รูปที่ ผ7.25 ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณด้านติด โรงเรียนสยามสามไตรเพื่อความปลอดภัยต่อโรงเรียน</p>
 <p>2 ต.ค. 2568 10:00:37</p>	 <p>2 ต.ค. 2568 10:19:52</p>
<p>รูปที่ ผ7.26 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>	<p>รูปที่ ผ7.27 ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ</p>
 <p>2 ต.ค. 2568 10:00:50</p>	
<p>รูปที่ ผ7.28 ท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</p>	
 <p>09/01/2026 08:50:40 ระดับความสูง: 8.2mรทก ความเร็ว: 0.0km/h หมายเลขเครื่อง: 25849</p>	 <p>09/01/2026 08:50:46 ระดับความสูง: 8.1mรทก ความเร็ว: 0.0km/h หมายเลขเครื่อง: 25850</p>
 <p>09/01/2026 08:51:41 ระดับความสูง: 5.3mรทก ความเร็ว: 0.0km/h หมายเลขเครื่อง: 25855</p>	 <p>09/01/2026 08:52:29 ระดับความสูง: 1.7mรทก ความเร็ว: 0.0km/h หมายเลขเครื่อง: 25858</p>
<p>รูปที่ ผ7.29 พนักงานทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.30 จุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอย	รูปที่ ผ7.31 ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอย
	
รูปที่ ผ7.32 ระบบไฟฟ้ารวม	รูปที่ ผ7.33 หม้อแปลงไฟฟ้า
	
รูปที่ ผ7.34 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ โดยใช้หลอด LED	รูปที่ ผ7.35 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)
	
รูปที่ ผ7.36 ป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น"	รูปที่ ผ7.37 ถังเก็บน้ำใต้ดิน
	
รูปที่ ผ7.38 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า	รูปที่ ผ7.39 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
<p>รูปที่ ผ7.40 บริเวณบ่อดิน เพื่อกำจัดมีเทนและละอองน้ำเสีย (Aerosol)</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.41 บ่อหน่วงน้ำ</p>	<p>รูปที่ ผ7.42 เครื่องสูบน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.43 ตะแกรงดักขยะที่บ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบาย ออกสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ</p>	<p>รูปที่ ผ7.44 การขุดลอกตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ำ ภายในโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ผ7.45 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง</p>	
	
<p>รูปที่ ผ7.46 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง</p>	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ผ7.47 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



รูปที่ ผ7.48 หัวรับน้ำดับเพลิง

รูปที่ ผ7.49 แผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ




รูปที่ ผ7.50 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

 <p>2 ค.ค. 2568 08:34:48</p>	 <p>2 ค.ค. 2568 08:34:27</p>
รูปที่ ฃ7.51 จุฑรรวมพล	
 <p>2 ค.ค. 2568 10:01:08</p>	 <p>2 ค.ค. 2568 09:30:50</p>
รูปที่ ฃ7.52 ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดิน	รูปที่ ฃ7.53 ประตูหนีไฟ เป็นประตูที่สามารถ Re-entry
 <p>2 ค.ค. 2568 08:28:57</p>	 <p>2 ค.ค. 2568 10:06:28</p>
รูปที่ ฃ7.54 ตู้ FHC ด้านโรงเรียนสยามสามไตร	รูปที่ ฃ7.55 ห้องออกกำลังกายของโครงการ
 <p>12:10 08 ม.ค. 2569 พฤ. 72 ซอย สุขุมวิท 89 แขวงบางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 Timemark App Data & analytics</p>	 <p>12:10 08 ม.ค. 2569 พฤ. 72 ซอย สุขุมวิท 89 แขวงบางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 Timemark App Data & analytics</p>
 <p>12:10 08 ม.ค. 2569 พฤ. 72 ซอย สุขุมวิท 89 แขวงบางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 Timemark App Data & analytics</p>	
รูปที่ ฃ7.56 เจ้าหน้าที่ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ BLUE Sukhumvit 89 (บลู สุขุมวิท 89) ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.57 ป้ายแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน