

บทที่

3

การปฏิบัติตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายวัน เรสซิเดนซ์ ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวร์โพร จำกัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 ดังแสดงในภาคผนวก ก-3 ให้เป็น
หน่วยงานกลาง (Third Party) ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ของโครงการ
ศาลายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/2663 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดังแสดงในภาคผนวก ก-1
พร้อมทั้งจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ,
คุณภาพอากาศ, เสียงและความสั่นสะเทือน, การใช้น้ำ, การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล, คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย, การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม, การป้องกันอัคคีภัย,
การระบายอากาศ, การจราจร, สระว่ายน้ำ, ศูนย์รักษาพยาบาล, การบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบัง
คลื่นวิทยุ, ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากเปิดดำเนินการของโครงการ, สภาพเศรษฐกิจและสังคม,
สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 3-1

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศาลายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ)
ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายวัน เรสซิเดนซ์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
1. สภาพภูมิประเทศ	พื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ	พื้นที่สีเขียวโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและทำการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	รูปที่ 2-6 รูปที่ 2-7
2. คุณภาพอากาศ	พื้นที่สีเขียว ทางเดินรถ และป้ายจราจร ภายในโครงการ	พื้นที่สีเขียวโครงการ ถนนภายในโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและทำการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย อยู่เสมอตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - โครงการได้จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ไว้ภายในพื้นที่ โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	รูปที่ 2-6 รูปที่ 2-7 รูปที่ 2-4
3. เสียงและความสั่นสะเทือน	ป้ายจราจรภายในโครงการ	ป้ายจราจร และป้ายแสดงสัญลักษณ์ จราจร	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ไว้ภายในพื้นที่ โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบบริเวณถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	รูปที่ 2-4
4. การใช้น้ำ	ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือแตกของท่อ จ่ายน้ำประปา	เส้นท่อประปา	อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน สภาพดี หากพบว่าชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที	รูปที่ 2-13
	ความสะอาด	ถังเก็บน้ำใช้	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจะทำการตรวจสอบและล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการตาม ความเหมาะสม โดยจะทำความสะอาดที่ถัง เพื่อให้ถังเก็บน้ำที่เหลือ สามารถสำรองน้ำใช้ของอาคาร โดยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์	รูปที่ 2-11 รูปที่ 2-12
5. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	ความสะอาด	ถังเก็บน้ำใช้	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจะทำการตรวจสอบและล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการตาม ความเหมาะสม โดยจะทำความสะอาดที่ถัง เพื่อให้ถังเก็บน้ำที่เหลือ สามารถสำรองน้ำใช้ของอาคาร โดยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์	รูปที่ 2-11 รูปที่ 2-12

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ)
ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
6. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย	ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และ ห้องพักมูลฝอยรวม	เป็น ประจำทุกวัน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร C และห้องพักมูลฝอยประจำชั้นทุกชั้น โดยโครงการจัดให้มีพนักงานคอย จัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุด ภายในโครงการทุกวัน นอกจากนี้โครงการได้ ให้แม่บ้านคอยล้างทำความสะอาดห้องพักขยะประจำชั้น และห้องพัก ขยะรวมของโครงการทุกสัปดาห์	รูปที่ 2-21 รูปที่ 2-22 รูปที่ 2-29
7. คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บีโอดี (BOD) - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) - น้ำมันและ ไขมัน (Fat, Oil and Grease) - ทีเคเอ็น (TKN)	ตรวจคุณภาพน้ำก่อนออกจาก โครงการ จำนวน 2 จุด คือ 1. บ่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อน้ำสูบ แต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังเกราะ) 2. บ่อพัก/สูบ น้ำเสีย (หลังบ่อ ตะกอน)	ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ	- โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรการกำหนด ระหว่าง เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 รวมทั้งได้ทำการเก็บสถิติและ ข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามแบบ ทส.2 และนำเสนอรายงานต่อสำนักงานเทศบาลศาลาฯ เป็นประจำทุกเดือน เรียบร้อยแล้ว	ภาคผนวก ข-1 ภาคผนวก ค
	ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อคัก ไขมันถ้ามีมากประสานสำนักงานเทศบาล ตำบลศาลายาวันเก็บขนต่อไป	บ่อคักไขมัน	เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ	- โครงการจะทำการประสานงานกับสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาฯให้ มาสูบไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดตามความเหมาะสม	รูปที่ 2-8 รูปที่ 2-9
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำโครงการ	อย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ทำการตรวจสอบท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจุดตันที่เกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอนหรือ เศษวัสดุอื่นๆ ไปกีดขวางการระบายน้ำ	รูปที่ 2-18 รูปที่ 2-19

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ)
ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
9. การป้องกันอัคคีภัย	1. อุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนอัคคีภัย	อุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนอัคคีภัย	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	รูปที่ 2-38 ถึง รูปที่ 2-42 ภาคผนวก ข-6
	2. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน โดยใช้ Battery สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็น ได้กรณี ที่ระบบไฟฟ้าปกติหยุดทำงานซึ่งสามารถสำรองไฟฟ้าส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง รวมทั้งทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโครงการเป็นประจำ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีพบสิ่งผิดปกติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ามาแก้ไขโดยทันที	ภาคผนวก ข-5
	3. ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ	ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟ	ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ทำการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยป้ายบอกทางหนีไฟ ให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	ภาคผนวก ข-6
	4. อุปกรณ์ดับเพลิง - หัวรับน้ำดับเพลิง	หัวรับน้ำดับเพลิง	เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ทำการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	รูปที่ 2-43 ภาคผนวก ข-6
	- สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC)	สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC)	เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้มีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ทำการตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้ อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	รูปที่ 2-46 ภาคผนวก ข-6
	5. บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมพล	บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมพล	เดือน ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้มีบันไดหนีไฟ ไฟ เส้นทางในการหนีไฟ ในแต่ละอาคาร และจุดรวมพล เพื่อใช้ในการส่งเสียงคนออกนอกอาคาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเรียบร้อยแล้ว	รูปที่ 2-47 ภาคผนวก ข-6

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศาลายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ)
ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายวัน เรสซิเดนซ์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
10. การระบายอากาศ	อุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ	-	อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ทำการดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมโดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกัน	รูปที่ 2-49
11. การจราจร	ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการ	ทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ทำการตรวจสอบถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรภายในโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ	รูปที่ 2-53
12. สระว่ายน้ำ 12.1) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	- ค่าความเป็นกรดด่าง - ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ำลึก และบริเวณน้ำตื้น	วันละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิดการใช้งานของสระว่ายน้ำ	- โครงการมีการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง บริเวณสระว่ายน้ำจุดน้ำลึกเพียง 1 จุด วันละ 1 ครั้ง โดยยังไม่ได้มีการจดบันทึก	รูปที่ 2-65
	- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) - ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ำลึก และบริเวณน้ำตื้น เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดขณะที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ทำการตรวจตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และ ปริมาณ ฟี คอล โคลิ ฟ อ ร ม (Fecal Coliform Bacteria) ในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำลึก และบริเวณน้ำตื้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว	ภาคผนวก ง
	- ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity) - ความกระด้าง (Calcium Hardness) - กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้ได้) - คลอไรด์ (Chloride) - แอมโมเนีย (Ammonia) - ไนเตรท (Nitrate) - จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณน้ำลึก และบริเวณน้ำตื้น เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวัดขณะที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมากที่สุด	ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์ ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้ได้), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำลึก และบริเวณน้ำตื้น (ปีละ 1 ครั้ง) ประจำปี 2568 เรียบร้อยแล้ว	ภาคผนวก ง

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ)
ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
12. สระว่ายน้ำ (ต่อ) 12.2) โครงสร้างและความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ	- สภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้นผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม โดยให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - รางระบายน้ำสันให้มีฝาปิดแข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง - ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน - หลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดสระในเวลากลางคืน - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ และอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	จุดเก็บตัวอย่าง 1 จุด คือสระว่ายน้ำชั้น 1	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้ทำการก่อสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เรียบร้อยแล้ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดพื้นสระ และบริเวณรอบๆ เป็นประจำ รวมทั้งคอยตรวจสอบสภาพสระว่ายน้ำหากพบสภาพสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพสระว่ายน้ำหากพบสภาพสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที - โครงการได้มีการติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่สระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก และผู้ใหญ่ โดยติดป้ายระดับความลึก และแบ่งได้จากลักษณะพื้นที่การใช้งาน - โครงการได้ทำการติดตั้งไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึงครอบคลุมบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ เรียบร้อยแล้ว - โครงการมีการติดป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน เรียบร้อยแล้ว	รูปที่ 2-65 รูปที่ 2-66 รูปที่ 2-65 รูปที่ 2-66 รูปที่ 2-65 รูปที่ 2-69 รูปที่ 2-70 รูปที่ 2-67

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ)
ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
13. คุณภาพ	พื้นที่สีเขียวของโครงการ	พื้นที่สีเขียวโครงการ	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และตรวจสอบพรรณไม้ ให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ หากพบว่ามีโรคตายจะดำเนินการปลูกทดแทนต้นเดิมทันที	รูปที่ 2-6 รูปที่ 2-7
	เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	ทุกวัน ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประสานงานในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยสามารถแจ้งเรื่องเรียนได้ที่ป้อมยามด้านหน้าโครงการ และห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งหากโครงการได้รับเรื่องเรียนจะรีบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนทันที	รูปที่ 2-5 รูปที่ 2-75
14. การบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ	เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	ตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการจนถึงภายหลังการเปิดใช้อาคารแล้วเป็นเวลา 1 ปี	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประสานงานในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยสามารถแจ้งเรื่องเรียนได้ที่ป้อมยามด้านหน้าโครงการ และห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งหากโครงการได้รับเรื่องเรียนจะรีบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนทันที	รูปที่ 2-5 รูปที่ 2-75
15. ความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากเปิดดำเนินการของโครงการ	ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการของโครงการ	กล่องรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น จุดวางบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประสานงานในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยสามารถแจ้งเรื่องเรียนได้ที่ป้อมยามด้านหน้าโครงการ และห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งหากโครงการได้รับเรื่องเรียนจะรีบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนทันที	รูปที่ 2-5 รูปที่ 2-75

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ)
ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง	ความถี่	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ	เอกสารอ้างอิง
16. สภาพเศรษฐกิจและสังคม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/ขยายโครงการ ภายหลังเปิดดำเนินการ	สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ คิดเห็นของประชาชน ตลอดจนปัญหา และความต้องการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น จาก โครงการ ก่อน ที่ จะ มี การ เปลี่ยนแปลงโครงการ	สำรวจความคิดเห็นบ้าน/อาคาร ระยะประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่ โดยรอบ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ สำคัญต่างๆ โดยวิธีการและสุ่ม ตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลัก สถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่ง การสำรวจ	ทุกครั้ง ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ อย่างไร ก็ตามหากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ทาง โครงการจะดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา อนุมัติหรืออนุญาตพื้นที่ รวมทั้งจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ภาคผนวก ก-1
17. สังคมและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ คิดเห็นของประชาชน ตลอดจนปัญหา และความต้องการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น จากโครงการ	สำรวจความคิดเห็นบ้าน/อาคาร ระยะประชิด บ้าน/อาคารในพื้นที่ โดยรอบ พื้นที่อ่อนไหวและพื้นที่ สำคัญต่างๆ โดยวิธีการและสุ่ม ตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลัก สถิติ พร้อมทั้งแสดงภาพตำแหน่ง การสำรวจ	ทุกครั้งก่อนมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด (ถ้ามี)	- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ อย่างไร ก็ตามหากโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ทาง โครงการจะดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา อนุมัติหรืออนุญาตพื้นที่ รวมทั้งจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ภาคผนวก ก-1
18. การรับเรื่องร้องเรียน	- จำนวนครั้งการร้องเรียน - ประเภทปัญหาการร้องเรียน - ประเด็นปัญหาการร้องเรียนซ้ำเดิม ระยะเวลาแก้ไข - ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของผู้ ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	กล่องรับเรื่องร้องเรียนและความ คิดเห็น จุดวางบริเวณพื้นที่ ส่วนกลางโครงการ	ทุกสัปดาห์ กำหนดแนว ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประสานงานในการรับ เรื่องร้องเรียนต่างๆ จากบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดย สามารถแจ้งเรื่องเรียนได้ที่ป้อมยามด้านหน้าโครงการ และห้อง สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งหากโครงการได้รับเรื่องเรียนจะรีบ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนทันที	รูปที่ 2-5 รูปที่ 2-75

3.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย

3.1.1 บทนำ

โครงการสาขายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด สาขายวัน เรสซิเดนซ์ จะต้องทำการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อรวบรวมน้ำเสียจาก บ่อสูบแต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังเกรอะ) และ บริเวณบ่อกักสูบน้ำเสีย (หลังบ่อดกตะกอน) ตามมาตรการกำหนด ทุกเดือน ทั้งนี้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เรียบร้อยแล้ว

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN)

3.1.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อสูบ แต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังเกรอะ) และ บริเวณบ่อกักสูบน้ำเสีย (หลังบ่อดกตะกอน) ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่าง น้ำทิ้งสำหรับตรวจวิเคราะห์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1 ถึงรูปที่ 3.1-2



วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568



วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568



วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย
บริเวณบ่อรวบรวมน้ำเสียจากป่อสูบแต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังเกรอะ)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568



วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568



วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย
บริเวณบ่อกักตุนน้ำเสีย (หลังบ่อดักตะกอน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

3.1.4 ผลการตรวจวัด

การติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย โครงการสาขายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด สาขายวัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 ถึงตารางที่ 3.1-4 และรูปที่ 3.1-3 ถึงรูปที่ 3.1-10 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย ดังแสดงในภาคผนวก ก

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อสูบแต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังกรอง)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์						หน่วย
	8 ก.ค. 68	5 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	2 ต.ค. 68	3 พ.ย. 68	9 ธ.ค. 68	
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	8.0	7.7	7.7	8.3	8.4	5.9	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	154	69.5	159	111	145	69.6	mg/l
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	340	436	384	395	400	420	mg/l
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	50	44	41	74	152	62	mg/l
ซัลไฟด์ (Sulfide)	0.4	0.1	1.4	1.4	2.0	<1.0	mg/l
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	6.6	3.9	<3.0	<3.0	21.2	<3.0	mg/l
ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	53.0	43.7	41.2	65.0	85.2	10.2	mg/l
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	8.0	0.6	1.3	0.6	3.5	0.1	ml/l

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อกักสูบน้ำเสีย (หลังบ่อดกตะกอน) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์						ค่ามาตรฐาน ¹	หน่วย
	8 ก.ค. 68	5 ส.ค. 68	12 ก.ย. 68	2 ต.ค. 68	3 พ.ย. 68	9 ธ.ค. 68		
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	5.5	6.2	4.7 ²	4.8 ²	6.0	8.2	5.5 - 9.0	-
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	30.0	23.2	32.0 ²	51.3 ²	11.4	11.3	≤30	mg/l
สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	448	514	472	471	438	478	≤1,000	mg/l
สารแขวนลอย (Total Suspended Solids)	26	16	28	27	24	17	≤40	mg/l
ซัลไฟด์ (Sulfide)	0.2	ND	ND	0.1	ND	1.8 ²	≤1.0	mg/l
น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	<3.0	ND	ND	ND	<3.0	4.3	≤20	mg/l
ทีเคเอ็น (Organic Nitrogen (TKN)	7.0	5.5	8.1	10.0	9.2	37.0 ²	≤35	mg/l
ตะกอนหนัก (Settleable Solids)	6.0	ND	0.5	ND	ND	<0.1	-	ml/l

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ชนิดที่ 1 อาคารประเภท ข.)

² ผลการตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ND : Not Detected

ตารางที่ 3.1-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อสูบแต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังเกรอะ) ระหว่างปี 2567 - 2568

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์		ผลการตรวจวิเคราะห์ ^{1/}							
		ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	บีโอดี (BOD)	สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	สารแขวนลอย (Suspended Solids)	ซัลไฟด์ (Sulfide)	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)	ทีเคเอ็น (TKN)	ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ปี 2567 ^{1/}	ม.ค. 67	8.0	48	402	94	<0.10	8	26	0.1
	ก.พ. 67	7.6	55	292	38	<0.10	5	16	0.2
	มี.ค. 67	7.4	57	424	20	<0.10	<2	17	<0.1
	เม.ย. 67	7.8	35	408	22	<0.10	<2	26	<0.1
	พ.ค. 67	7.5	61	370	24	<0.10	<2	27	0.5
	มิ.ย. 67	7.8	99	400	20	<0.10	<2	27	<0.1
	ก.ค. 67	7.9	80	430	34	<0.10	2	26	0.1
	ส.ค. 67	7.6	88	348	280	<0.10	48	50	4.0
	ก.ย. 67	7.8	132	472	52	<0.10	8	32	0.1
	ต.ค. 67	7.8	107	506	59	<0.10	17	33	0.2
	พ.ย. 67	7.9	104	446	42	<0.10	5	47	0.1
	ธ.ค. 67	7.8	54	486	38	<0.10	7	37	0.1
หน่วย		-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ml/l

หมายเหตุ : ^{1/} ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

ตารางที่ 3.1-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อรวบรวมน้ำเสียจากป่อบ้านแต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังเกราะ)
ระหว่างปี 2567 - 2568

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์		ผลการตรวจวิเคราะห์							
		ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	บีโอดี (BOD)	สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	สารแขวนลอย (Suspended Solids)	ซัลไฟด์ (Sulfide)	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)	ทีเคเอ็น (TKN)	ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ปี 2568	ม.ค. 68	7.9	204	410	79	0.6	4.7	48.1	1.2
	ก.พ. 68	8.3	184	364	45	0.7	<3.0	42.1	0.2
	มี.ค. 68	8.2	248	366	50	0.4	3.6	49.3	5.0
	เม.ย. 68	7.9	298	362	61	ND	3.4	43.4	1.2
	พ.ค. 68	8.0	96.4	458	37	0.2	5.6	39.2	0.1
	มิ.ย. 68	7.8	210	442	46	0.5	3.8	38.6	0.3
	ก.ค. 68	8	154	340	50	0.4	6.6	53	8
	ส.ค. 68	7.7	69.5	436	44	0.1	3.9	43.7	0.6
	ก.ย. 68	7.7	159	384	41	1.4	<3.0	41.2	1.3
	ต.ค. 68	8.3	111	395	74	1.4	<3.0	65	0.6
	พ.ย. 68	8.4	145	400	152	2	21.2	85.2	3.5
	ธ.ค. 68	5.9	69.6	420	62	<1.0	<3.0	10.2	0.1
หน่วย		-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ml/l

ตารางที่ 3.1-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อกักสูบน้ำเสีย (หลังบ่อดักตะกอน) ระหว่างปี 2567 - 2568

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์		ผลการตรวจวิเคราะห์ ^{4/2}							
		ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	บีโอดี (BOD)	สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	สารแขวนลอย (Suspended Solids)	ซัลไฟด์ (Sulfide)	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)	ทีเคเอ็น (TKN)	ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ปี 2567 ²	ม.ค. 67	7.7	11	448	24	<0.10	<2	6	<0.1
	ก.พ. 67	7.7	12	318	<10	<0.10	<2	6	<0.1
	มี.ค. 67	6.6	<4	472	<10	<0.10	<2	8	<0.1
	เม.ย. 67	6.6	7	270	<10	<0.10	<2	6	<0.1
	พ.ค. 67	6.5	9	410	<10	<0.10	<2	6	<0.1
	มิ.ย. 67	7.0	11	448	<10	<0.10	<2	6	<0.1
	ก.ค. 67	7.3	9	464	<10	<0.10	<2	<5	<0.1
	ส.ค. 67	6.8	11	350	<10	<0.10	<2	6	<0.1
	ก.ย. 67	6.5	10	518	<10	<0.10	<2	5	<0.1
	ต.ค. 67	4.2	13	532	16	<0.10	<2	5	<0.1
	พ.ย. 67	6.6	7	472	<10	<0.10	<2	5	<0.1
	ธ.ค. 67	6.2	13	612	19	<0.10	<2	<5	<0.1
ค่ามาตรฐาน ¹		5.5 - 9.0	≤30	≤1,000	≤40	≤1.0	≤20	≤35	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ml/l

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ชนิดที่ 1 อาคารประเภท ข.)

² ผลการตรวจวัด โดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

ND : Not Detected

ตารางที่ 3.1-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ่อกักสูบน้ำเสีย (หลังบ่อดกตะกอน) ระหว่างปี 2567 - 2568

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์		ผลการตรวจวิเคราะห์							
		ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)	บีโอดี (BOD)	สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	สารแขวนลอย (Suspended Solids)	ซัลไฟด์ (Sulfide)	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)	ทีเคเอ็น (TKN)	ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ปี 2568	ม.ค. 68	5.5	9.4	538	10	ND	ND	4.2	ND
	ก.พ. 68	6.1	9.6	434	12	ND	ND	5.9	ND
	มี.ค. 68	5.8	30.2 ²	486	22	0.2	<3.0	7.1	0.6
	เม.ย. 68	5.5	40.5 ²	496	17	ND	<3.0	5.4	1.2
	พ.ค. 68	5.8	27.4	514	12	0.4	<3.0	9.4	0.1
	มิ.ย. 68	5.5	22.5	550	15	0.5	<3.0	5.4	ND
	ก.ค. 68	5.5	30	448	26	0.2	<3.0	7	6
	ส.ค. 68	6.2	23.2	514	16	ND	ND	5.5	ND
	ก.ย. 68	4.7 ²	32.0 ²	472	28	ND	ND	8.1	0.5
	ต.ค. 68	4.8 ²	51.3 ²	471	27	0.1	ND	10	ND
	พ.ย. 68	6	11.4	438	24	ND	<3.0	9.2	ND
	ธ.ค. 68	8.2	11.3	478	17	1.8 ²	4.3	37.0 ²	<0.1
ค่ามาตรฐาน ¹		5.5 - 9.0	≤30	≤1,000	≤40	≤1.0	≤20	≤35	-
หน่วย		-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	ml/l

หมายเหตุ : ¹ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ชนิดที่ 1 อาคารประเภท ข.)

² ผลการตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ND : Not Detected

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย โครงการสาขายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด สาขายวัน เรสซิเดนซ์ ที่ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ได้ดังนี้

3.1.5.1 บริเวณบ่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อสูบแต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังเกรอะ)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อสูบแต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังเกรอะ) พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 5.9 - 8.4, บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าอยู่ระหว่าง 69.5 - 159 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยู่ระหว่าง 340 - 436 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ระหว่าง 41 - 152 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 - 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ระหว่าง <3.0 - 21.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าอยู่ระหว่าง 10.2 - 85.2 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) และตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 - 8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)

3.1.5.2 บริเวณบ่อกักสูบน้ำเสีย (หลังบ่อดกตะกอน)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณบ่อกักสูบน้ำเสีย (หลังบ่อดกตะกอน) พบว่า ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 4.7 - 8.2, บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าอยู่ระหว่าง 11.3 - 51.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าอยู่ระหว่าง 438 - 514 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) มีค่าอยู่ระหว่าง 16 - 28 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าอยู่ระหว่าง Not Detected - 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) มีค่าอยู่ระหว่าง Not Detected - 4.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5 - 37.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) และตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าอยู่ระหว่าง Not Detected - 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l)

เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ชนิดที่ 1 อาคารอยู่อาศัย อาคารประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง) ซึ่งกำหนดให้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 5.5 - 9.0, บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ต้องมีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร, ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร, ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่า

ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ต้องมีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ค่าความเป็นกรดและด่าง, ค่าบีโอดี ที่ตรวจวัดในเดือนกันยายน และตุลาคม, ค่าซัลไฟด์ และ ค่าทีเคเอ็น ที่ตรวจวัดในเดือนธันวาคม ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

สำหรับตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานในดัชนีดังกล่าว

ทั้งนี้ผลการตรวจวัดที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทางโครงการได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ดังนี้

แนวทางการแก้ไขกรณีค่าไม่ผ่านค่ามาตรฐาน

- สาเหตุ**
1. อุปกรณ์เครื่องจักรกลชำรุด ได้แก่ เครื่องเติมอากาศ เครื่องสูบน้ำตะกอนย้อนกลับ
 2. ตะกอนหลุดไปกับน้ำทิ้ง
 3. ปริมาณน้ำเสียเข้าสูงกว่าความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบ
 4. การหมักหมมของตะกอนในระบบบำบัดเสีย
 6. ค่าไนโตรเจนในระบบมากเกินไประบบบำบัดน้ำเสียจะบำบัดได้ ซึ่งอาจเกิดจากการขับถ่ายของเสีย เช่น ปัสสาวะ, เศษอาหารหลุดเข้ามาในระบบ

- การตรวจสอบ**
1. ตรวจสอบสภาพการใช้งานในปัจจุบัน
 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดขั้นต้น เช่น ถังดักไขมัน บ่อเกรอะ ตะแกรงคัดขยะในห้องครัว



แนวทางป้องกันแก้ไข

1. แก้ไขอุปกรณ์เครื่องจักรกลชำรุด
2. ทำความสะอาดระบบบำบัดขั้นต้น เช่น ถังดักไขมัน บ่อเกรอะ เป็นประจำ
3. ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น และระบบบำบัดหลักอย่างสม่ำเสมอ
4. ป้องกันไม่ให้เศษอาหาร โดยเฉพาะเศษเนื้อสัตว์หลุดเข้ามาในระบบ



3.1.6 สรุปผลแนวโน้มการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย

ทั้งนี้จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย โครงการศาลายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายวัน เรสซิเดนซ์ ที่ตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการติดตามตรวจวัดจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ่อรวบรวมน้ำเสียจากบ่อสูบแต่ละอาคาร (ก่อนเข้าถังเกรอะ) และ บริเวณบ่อพักสูบน้ำเสีย (หลังบ่อดกตะกอน) โดยดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจวัดได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) และทีเคเอ็น (TKN) ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 ถึงตารางที่ 3.1-4



จากผลการตรวจวัด พบว่า บริเวณบ่อพักสูบน้ำเสีย (หลังบ่อดกตะกอน) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ชนิดที่ 1 อาคารอยู่อาศัย อาคารประเภท ข. ตั้งแต่ 100 ห้อง แต่ไม่ถึง 500 ห้อง) ดังแสดงรูปที่ 3.1-3 ถึงรูปที่ 3.1-10





รูปที่ 3.1-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)
ในน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย





รูปที่ 3.1-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD)
ในน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย





รูปที่ 3.1-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
ในน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย





รูปที่ 3.1-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids)
ในน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย





รูปที่ 3.1-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide)
ในน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 3.1-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าน้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
ในน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 3.1-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าทีเคเอ็น (TKN)
ในน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 3.1-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)
ในน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย

3.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

3.2.1 บทนำ

โครงการสาขายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด สาขายวัน เรสซิเดนซ์ จะต้องทำการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณน้ำลึก และบริเวณน้ำตื้น โดยให้ทำการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity) วันละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิดการใช้งานของสระว่ายน้ำ, ทำการตรวจวัดปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ, ทำการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้ได้), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ ทั้งนี้ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ทางโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้ว

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด

ดัชนีคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity) วันละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิดการใช้งานของสระว่ายน้ำ, ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ, ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้ได้), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ปีละ 1 ครั้ง

3.2.3 จุดตรวจวัด

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณน้ำลึก และบริเวณน้ำตื้น ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำในสระว่ายน้ำ สำหรับตรวจวิเคราะห์ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังแสดงในรูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที่ 3.2-2



วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568




วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568



วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568



วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568


รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำบริเวณน้ำต้น
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2568



วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568



วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำบริเวณน้ำลึก
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

3.2.4 ผลการตรวจวัด

3.2.4.1 การติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำเดือน

การติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำเดือน โครงการศาลายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายวัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งดำเนินการตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 ถึงตารางที่ 3.2-2 และรูปที่ 3.2-3 ถึงรูปที่ 3.1-4 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ดังแสดงในภาคผนวก ง

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำประจำเดือน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ)			
	สระว่ายน้ำ บริเวณน้ำตื้น		สระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก	
	ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
18 ก.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
5 ส.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
11 ก.ย. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
18 ต.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
3 พ.ย. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
9 ธ.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน ^{1/}	<10	ต้องตรวจไม่พบ	<10	ต้องตรวจไม่พบ
หน่วย	MPN/100ml	MPN/100ml	MPN/100ml	MPN/100ml

หมายเหตุ ^{1/} : ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ตารางที่ 3.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำประจำเดือน ระหว่างปี 2567 - 2568

วันที่ตรวจวัด		ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ)			
		สระว่ายน้ำ บริเวณน้ำคั้น		สระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก	
		ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
ปี 2567 ²	ม.ค. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	ก.พ. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	มี.ค. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	เม.ย. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	พ.ค. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	มิ.ย. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	ก.ค. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	ส.ค. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	ก.ย. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	ต.ค. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	พ.ย. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
	ธ.ค. 67	<1.1	ตรวจไม่พบ	<1.1	ตรวจไม่พบ
ปี 2568	ม.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	ก.พ. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	มี.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	เม.ย. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	พ.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	มิ.ย. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	ก.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	ส.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	ก.ย. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	ต.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	พ.ย. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
	ธ.ค. 68	<1.8	ตรวจไม่พบ	<1.8	ตรวจไม่พบ
ค่ามาตรฐาน ¹		<10	ต้องตรวจไม่พบ	<10	ต้องตรวจไม่พบ
หน่วย		MPN/100ml	MPN/100ml	MPN/100ml	MPN/100ml

หมายเหตุ ¹ : กำหนดค่าของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
ในทำนองเดียวกัน

² : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

3.2.4.2 การติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำปี

การติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำปี โครงการศาลายวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายวัน เรสซิเดนซ์ ซึ่งดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ดังแสดงในตารางที่ 3.2-3 ถึงตารางที่ 3.2-4 และรูปที่ 3.2-5 ถึงรูปที่ 3.1-13 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ดังแสดงในภาคผนวก ง

ตารางที่ 3.2-3 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำปี 2568

รายการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ปีละ 1 ครั้ง) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568		ค่ามาตรฐาน ^{1/}	หน่วย
	สระว่ายน้ำ บริเวณน้ำตื้น	สระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก		
ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	78.8 ^{2/}	76.8 ^{2/}	80 - 100	ppm
ความกระด้าง (Calcium Hardness)	68 ^{2/}	71 ^{2/}	250 - 600	ppm
กรดไซานูริก (Cyanuric Acid)	27 ^{2/}	26 ^{2/}	30 - 60	ppm
คลอไรด์ (Chloride)	1,214 ^{2/}	1,334 ^{2/}	≤600	ppm
แอมโมเนีย (Ammonia)	0.1	0.1	≤20	ppm
ไนเตรท (Nitrate)	6.0	8.2	≤50	ppm
จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	100/ml
<i>Staphylococcus aureus</i>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	100/ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	100/ml

หมายเหตุ ^{1/} : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

^{2/} : ผลการตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 3.2-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำประจำปี ระหว่างปี 2567 - 2568

วันที่ ตรวจวัด	รายการตรวจวิเคราะห์	ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ปีละ 1 ครั้ง)		ค่ามาตรฐาน ^{1/}	หน่วย
		สระว่ายน้ำ บริเวณน้ำตื้น	สระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก		
ปี 2567 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2567) ^{2/}	ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	170 ^{3/}	150 ^{3/}	80 - 100	ppm
	ความกระด้าง (Calcium Hardness)	95 ^{3/}	99 ^{3/}	250 - 600	ppm
	กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)	4 ^{3/}	2 ^{3/}	30 - 60	ppm
	คลอไรด์ (Chloride)	1,511 ^{3/}	1,520 ^{3/}	≤600	ppm
	แอมโมเนีย (Ammonia)	<0.10	<0.10	≤20	ppm
	ไนเตรท (Nitrate)	10	10	≤50	ppm
	จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	100/ml
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	100/ml
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	100/ml
ปี 2568 (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568)	ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	78.8 ^{3/}	76.8 ^{3/}	80 - 100	ppm
	ความกระด้าง (Calcium Hardness)	68 ^{3/}	71 ^{3/}	250 - 600	ppm
	กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid)	27 ^{3/}	26 ^{3/}	30 - 60	ppm
	คลอไรด์ (Chloride)	1,214 ^{3/}	1,334 ^{3/}	≤600	ppm
	แอมโมเนีย (Ammonia)	0.1	0.1	≤20	ppm
	ไนเตรท (Nitrate)	6.0	8.2	≤50	ppm
	จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ <i>Escherichia coli</i>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	100/ml
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	100/ml
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	500/ml

หมายเหตุ ^{1/} : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

^{2/} : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

^{3/} : ผลการตรวจวัดมีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โครงการศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ของ
นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ที่ตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ได้ดังนี้

3.2.5.1 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำเดือน

1) สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้น

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้น พบว่า ค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร (MPN/100 mL) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ตรวจไม่พบ เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้ค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ต้องมีค่าน้อยกว่า 10 เอ็มพีเอ็นต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร (MPN/100 mL) และค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ต้องตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

2) สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก พบว่า ค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าน้อยกว่า 1.8 เอ็มพีเอ็นต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร (MPN/100 mL) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ตรวจไม่พบ เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้ค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ต้องมีค่าน้อยกว่า 10 เอ็มพีเอ็นต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร (MPN/100 mL) และค่าฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ต้องตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

3.2.5.2 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ประจำปี

1) สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้น

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำต้น พบว่า ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) มีค่าเท่ากับ 78.8 ส่วนในล้านส่วน (ppm), ความกระด้าง (Calcium Hardness) มีค่าเท่ากับ 68 ส่วนในล้านส่วน (ppm), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) มีค่าเท่ากับ 27 ส่วนในล้านส่วน (ppm), คลอไรด์ (Chloride) มีค่าเท่ากับ 1,214 ส่วนในล้านส่วน (ppm), แอมโมเนีย (Ammonia) มีค่าเท่ากับ 0.1 ส่วนในล้านส่วน (ppm), ไนเตรท (Nitrate) มีค่าเท่ากับ 6.0 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ตรวจไม่พบ

เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้ค่า

ความเป็นด่าง (Alkalinity) มีค่าอยู่ในช่วง 80 - 100 ส่วนในล้านส่วน (ppm), ความกระด้าง (Calcium Hardness) มีค่าอยู่ในช่วง 250 - 600 ส่วนในล้านส่วน (ppm), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) มีค่าอยู่ในช่วง 30 - 60 ส่วนในล้านส่วน (ppm), คลอไรด์ (Chloride) มีค่าไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน (ppm), แอมโมเนีย (Ammonia) มีค่าไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (ppm), ไนเตรท (Nitrate) มีค่าไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ต้องตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) และ คลอไรด์ (Chloride) ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

2) สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณน้ำลึก พบว่า ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) มีค่าเท่ากับ 76.8 ส่วนในล้านส่วน (ppm), ความกระด้าง (Calcium Hardness) มีค่าเท่ากับ 71 ส่วนในล้านส่วน (ppm), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) มีค่าเท่ากับ 26 ส่วนในล้านส่วน (ppm), คลอไรด์ (Chloride) มีค่าเท่ากับ 1,334 ส่วนในล้านส่วน (ppm), แอมโมเนีย (Ammonia) มีค่าเท่ากับ 0.10 ส่วนในล้านส่วน (ppm), ไนเตรท (Nitrate) มีค่าเท่ากับ 8.2 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ตรวจไม่พบ


เมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) มีค่าอยู่ในช่วง 80 - 100 ส่วนในล้านส่วน (ppm), ความกระด้าง (Calcium Hardness) มีค่าอยู่ในช่วง 250 - 600 ส่วนในล้านส่วน (ppm), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) มีค่าอยู่ในช่วง 30 - 60 ส่วนในล้านส่วน (ppm), คลอไรด์ (Chloride) มีค่าไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน (ppm), แอมโมเนีย (Ammonia) มีค่าไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน (ppm), ไนเตรท (Nitrate) มีค่าไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน (ppm) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ต้องตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) และ คลอไรด์ (Chloride) ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดนั้นเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มดำเนินการเปิดใช้อาคารและสระว่ายน้ำ อย่างไรก็ตามโครงการจะทำการเฝ้าระวัง และปรับปรุงระบบ พร้อมทั้งดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำอยู่เสมอ เพื่อให้คุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดต่อไป



3.2.6 สรุปผลแนวโน้มการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ

ทั้งนี้จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โครงการศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ (ระยะดำเนินการ) ของ นิติบุคคลอาคารชุด ศาลายาวัน เรสซิเดนซ์ ที่ตรวจวัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการติดตามตรวจวัดจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณน้ำตื้น และ บริเวณน้ำลึก โดยดัชนีคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity) วันละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิดการใช้งานของสระว่ายน้ำ, ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณ ฟีคัล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ, ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity), ความกระด้าง (Calcium Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้ได้), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate) และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* ปีละ 1 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 3.2-1 ถึง ตารางที่ 3.2-4


จากผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการ สาธารณชนฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ดังแสดงรูปที่ 3.2-3 ถึงรูปที่ 3.2-13




รูปที่ 3.2-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ในสระว่ายน้ำ




รูปที่ 3.2-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าและฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ในสระว่ายน้ำ




รูปที่ 3.2-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ในสระว่ายน้ำ




รูปที่ 3.2-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Calcium Hardness) ในสระว่ายน้ำ




รูปที่ 3.2-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) ในสระว่ายน้ำ




รูปที่ 3.2-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าคลอไรด์ (Chloride) ในสระว่ายน้ำ




รูปที่ 3.2-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าแอมโมเนีย (Ammonia) ในสระว่ายน้ำ




รูปที่ 3.2-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าไนเตรท (Nitrate) ในสระว่ายน้ำ



รูปที่ 3.2-11 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
(*Escherichia coli*) ในสระว่ายน้ำ



รูปที่ 3.2-12 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
(*Staphylococcus aureus*) ในสระว่ายน้ำ



รูปที่ 3.2-13 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่าจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
(*Pseudomonas aeruginosa*) ในสระว่ายน้ำ