รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568




รูปที่ 2-1 บริเวณโดยรอบของโครงการ




รูปที่ 2-2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ




รูปที่ 2-3 เจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และพื้นที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆ ภายในโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-4 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 2-5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอดรถ





รูปที่ 2-6 ทางเข้า-ออกโครงการ






รูปที่ 2-7 เจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลอำนวยความสะดวกในการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-8 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-9 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่คลองสำโรง



รูปที่ 2-10 เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 2-11 ป้ายห้ามทิ้งขยะลงในคลองสำโรง



รูปที่ 2-12 สติ๊กเกอร์ติดหน้ารถหรือระบบบัตร Key Card



รูปที่ 2-13 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568





รูปที่ 2-14 ลานจอดรถ



รูปที่ 2-15 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งมวลชน



รูปที่ 2-16 เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นท่อประปา



รูปที่ 2-17 ถังรองรับมูลฝอยในห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น



รูปที่ 2-18 ประชาสัมพันธ์คัดแยกประเภทขยะ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-19 อาคารพักมูลฝอย



รูปที่ 2-20 คอนเทนเนอร์ขยะ





รูปที่ 2-21 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอย






รูปที่ 2-22 เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568




รูปที่ 2-23 ระบบคีย์การ์ดในโครงการเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย



รูปที่ 2-24 เครื่องมือช่าง









รูปที่ 2-25 ควบคุมการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-26 ออกแบบอาคารให้มีการถ่ายเทความร้อน




รูปที่ 2-27 ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน



รูปที่ 2-28 การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน



รูปที่ 2-29 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ





รูปที่ 2-30 ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน


ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-31 จุดรวมพล



รูปที่ 2-32 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน



รูปที่ 2-33 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 2-34 ป้ายบอกทางหนีไฟ





รูปที่ 2-35 หัวรับน้ำดับเพลิง

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



Fire Alarm



FHC



ไฟฉุกเฉิน



ประตูทางหนีไฟ



ถังดับเพลิงแบบมือถือ



Smoke Detector

รูปที่ 2-36 ระบบป้องกันอัคคีภัย

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-37 ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปที่ 2-38 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์









รูปที่ 2-39 ฝึกซ้อมอพยพ และอบรมเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2568

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568















รูปที่ 2-39 (ต่อ) ฝึกซ้อมอพยพ และอบรมเรื่องระบบป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2568

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-40 เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดภายในโครงการ



รูปที่ 2-41 ป้ายบอกทิศทางและเครื่องหมายจราจร

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568





รูปที่ 2-42 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ





รูปที่ 2-43 บริเวณสระว่ายน้ำ





รูปที่ 2-44 ป้ายแสดงข้อปฏิบัติการใช้สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ช่วยชีวิต

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-45 การทดสอบค่าคลอรีน



รูปที่ 2-46 การแจ้งประชาสัมพันธ์การเก็บตัวอย่างน้ำ






รูปที่ 2-47 ป้ายบอกความลึกสระว่ายน้ำ



รูปที่ 2-48 รั้วโปร่ง และมีไม้ยืนต้น
บริเวณพื้นที่โครงการที่ติดคลองสำโรง



รูปที่ 2-49 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-50 กระจกนิรภัยลามิเนตบริเวณบันไดหนีไฟ




รูปที่ 2-51 ติดตั้งผ้าม่านหรือบังตาในแต่ละห้องพัก





รูปที่ 2-52 ตู้ยาเวชภัณฑ์ที่ห้องสำนักงานโครงการ



รูปที่ 2-53 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร และตามพื้นที่ต่าง ๆ ในอาคาร



รูปที่ 2-54 คู่มือการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568




รูปที่ 2-55 ห้องเครื่องปั๊ม




รูปที่ 2-56 ห้องควบคุมไฟฟ้า MDB





รูปที่ 2-57 บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ หนังสือแจ้งลูกบ้านล่วงหน้าบริเวณที่จะมีการดูแล/บำรุง/ซ่อมแซมระบบ

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 2-58 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ บริเวณต่างๆ