



ภาคผนวกที่ 62
หนังสือขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน





ที่ กพ 0024/ 0051

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด
ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย กพ. 62000

19 มิถุนายน 2553

เรื่อง แจ้งรายชื่อและเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

ตามที่ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ได้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ 36


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการขอแจ้งรายชื่อและเลขทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ของบริษัทฯ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขทะเบียน จป.	ระดับ จป.	ว/ด/ป ที่แต่งตั้ง
1	นายนิลพัฒน์ นิ่มตรง	กสร.จป.ว 262-000017	วิชาชีพ	09/12/2553
2	นายพิษณุ จันทร์ควง	กสร.จป.ว 262-000018	วิชาชีพ	09/12/2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาตรี



สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มงานพื้นที่ 2

โทรศัพท์/โทรสาร 0-55-705026-7

ที่ กพ ๐๐๒๙/ ๗๗๕



สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด(ชั้น ๒)
ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย กพ ๖๒๐๐๐

๙๓

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียน บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

ตามที่ท่านได้แจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๙ข้อ ๓๖ ไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นั้น

บัดนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบดังนี้

เลขทะเบียน จป.	ชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน	วันที่แต่งตั้ง
กสร.จป.ท ๒๖๒-๐๐๐๐๑๖	นายอิทธิฤทธิ์ จันทร์แดง	๐๙/๐๕/๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๕๗๐-๕๐๒๖-๗



ภาคผนวกที่ 63

บันทึกการตรวจประสิทธิภาพของถังเก็บกักน้ำตาล





บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

Kamphaeng Phet Sugar Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจประสิทธิภาพของถังเก็บกากน้ำตาล

ถังที่ 1

ว/ด/ป	ท่อ		วาล์ว		ลูกลอย		ถังเก็บ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	ปกติ	ไม่ปกติ	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล		
3/7/68		✓		✓	✓			✓		
10/7/68		✓		✓	✓			✓		
17/7/68		✓		✓	✓			✓		
24/7/68		✓		✓	✓			✓		
31/7/68		✓		✓	✓			✓		
8/8/68		✓		✓	✓			✓		
14/8/68		✓		✓	✓			✓		
2/9/68		✓		✓	✓			✓		
28/8/68		✓		✓	✓			✓		
1/9/68		✓		✓	✓			✓		
11/9/68		✓		✓	✓			✓		
16/9/68		✓		✓	✓			✓		
25/9/68		✓		✓	✓			✓		
2/10/68		✓		✓	✓			✓		
9/10/68		✓		✓	✓			✓		
16/10/68		✓		✓	✓			✓		
24/10/68		✓		✓	✓			✓		
30/10/68		✓		✓	✓			✓		
6/11/68		✓		✓	✓			✓		
13/11/68		✓		✓	✓			✓		
20/11/68		✓		✓	✓			✓		
27/11/68		✓		✓	✓			✓		
4/12/68		✓		✓	✓			✓		
11/12/68		✓		✓	✓			✓		
18/12/68		✓		✓	✓			✓		
25/12/68		✓		✓	✓			✓		



บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

Kamphaeng Phet Sugar Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจประสิทธิภาพของถังเก็บกากน้ำตาล

ถังที่ 2

ว/ด/ป	ท่อ		วาล์ว		ลูกลอย		ถังเก็บ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	ปกติ	ไม่ปกติ	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล		
3/7/68		✓		✓	✓			✓		
10/7/68		✓		✓	✓			✓		
19/7/68		✓		✓	✓			✓		
24/7/68		✓		✓	✓			✓		
31/7/68		✓		✓	✓			✓		
7/8/68		✓		✓	✓			✓		
14/8/68		✓		✓	✓			✓		
21/8/68		✓		✓	✓			✓		
28/8/68		✓		✓	✓			✓		
4/9/68		✓		✓	✓			✓		
11/9/68		✓		✓	✓			✓		
18/9/68		✓		✓	✓			✓		
25/9/68		✓		✓	✓			✓		
2/10/68		✓		✓	✓			✓		
9/10/68		✓		✓	✓			✓		
16/10/68		✓		✓	✓			✓		
24/10/68		✓		✓	✓			✓		
30/10/68		✓		✓	✓			✓		
6/11/68		✓		✓	✓			✓		
13/11/68		✓		✓	✓			✓		
20/11/68		✓		✓	✓			✓		
27/11/68		✓		✓	✓			✓		
4/12/68		✓		✓	✓			✓		
11/12/68		✓		✓	✓			✓		
18/12/68		✓		✓	✓			✓		
25/12/68		✓		✓	✓			✓		



บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

Kamphaeng Phet Sugar Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจประสิทธิภาพของถังเก็บกากน้ำตาล

ถังที่ 3

ว/ด/ป	ท่อ		วาล์ว		ลูกลอย		ถังเก็บ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	ปกติ	ไม่ปกติ	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล		
3/7/68		/		/	/			/		
10/7/68		/		/	/			/		
17/7/68		/		/	/			/		
24/7/68		/		/	/			/		
31/7/68		/		/	/			/		
7/8/68		/		/	/			/		
14/8/68		/		/	/			/		
21/8/68		/		/	/			/		
28/8/68		/		/	/			/		
4/9/68		/		/	/			/		
11/9/68		/		/	/			/		
18/9/68		/		/	/			/		
25/9/68		/		/	/			/		
2/10/68		/		/	/			/		
9/10/68		/		/	/			/		
16/10/68		/		/	/			/		
24/10/68		/		/	/			/		
30/10/68		/		/	/			/		
6/11/68		/		/	/			/		
13/11/68		/		/	/			/		
20/11/68		/		/	/			/		
27/11/68		/		/	/			/		
4/12/68		/		/	/			/		
11/12/68		/		/	/			/		
18/12/68		/		/	/			/		
25/12/68		/		/	/			/		



บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

Kamphaeng Phet Sugar Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพของถังเก็บกากน้ำตาล

ถังที่ 4

ว/ด/ป	ท่อ		วาล์ว		ลูกลอย		ถังเก็บ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	ปกติ	ไม่ปกติ	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล		
3/7/68		/		/	/			/		
10/2/68		/		/	/			/		
18/2/68		/		/	/			/		
24/7/68		/		/	/			/		
31/7/68		/		/	/			/		
7/8/68		/		/	/			/		
14/8/68		/		/	/			/		
21/8/68		/		/	/			/		
28/8/68		/		/	/			/		
4/9/68		/		/	/			/		
11/9/68		/		/	/			/		
18/9/68		/		/	/			/		
25/9/68		/		/	/			/		
2/10/68		/		/	/			/		
9/10/68		/		/	/			/		
16/10/68		/		/	/			/		
24/10/68		/		/	/			/		
30/10/68		/		/	/			/		
6/11/68		/		/	/			/		
13/11/68		/		/	/			/		
20/11/68		/		/	/			/		
27/11/68		/		/	/			/		
4/12/68		/		/	/			/		
11/12/68		/		/	/			/		
18/12/68		/		/	/			/		
25/12/68		/		/	/			/		



บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

Kamphaeng Phet Sugar Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจประสิทธิภาพของถังเก็บกากน้ำตาล

ถังที่ 5

ว/ด/ป	ท่อ		วาล์ว		ลูกลอย		ถังเก็บ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	ปกติ	ไม่ปกติ	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล		
3/7/68		/		/	/			/	[Redacted]	
10/7/68		/		/	/			/		
17/7/68		/		/	/			/		
21/7/68		/		/	/			/		
31/7/68		/		/	/			/		
7/8/68		/		/	/			/		
14/8/68		/		/	/			/		
21/8/68		/		/	/			/		
25/8/68		/		/	/			/		
4/9/68		/		/	/			/		
11/9/68		/		/	/			/		
18/9/68		/		/	/			/		
25/9/68		/		/	/			/		
2/10/68		/		/	/			/		
9/10/68		/		/	/			/		
16/10/68		/		/	/			/		
21/10/68		/		/	/			/		
30/10/68		/		/	/			/		
6/11/68		/		/	/			/		
13/11/68		/		/	/			/		
20/11/68		/		/	/			/		
27/11/68		/		/	/			/		
4/12/68		/		/	/			/		
11/12/68		/		/	/			/		
18/12/68		/		/	/			/		
25/12/68		/		/	/			/		
									40	



บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

Kamphaeng Phet Sugar Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจประสิทธิภาพของถังเก็บกากน้ำตาล

ถังที่ 6

ว/ด/ป	ท่อ		วาล์ว		ลูกลอย		ถังเก็บ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	ปกติ	ไม่ปกติ	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล		
3/7/68		✓		✓	✓			✓		
10/7/68		✓		✓	✓			✓		
19/7/68		✓		✓	✓			✓		
21/7/68		✓		✓	✓			✓		
31/7/68		✓		✓	✓			✓		
7/8/68		✓		✓	✓			✓		
14/8/68		✓		✓	✓			✓		
21/8/68		✓		✓	✓			✓		
28/8/68		✓		✓	✓			✓		
4/9/68		✓		✓	✓			✓		
11/9/68		✓		✓	✓			✓		
18/9/68		✓		✓	✓			✓		
25/9/68		✓		✓	✓			✓		
2/10/68		✓		✓	✓			✓		
9/10/68		✓		✓	✓			✓		
16/10/68		✓		✓	✓			✓		
24/10/68		✓		✓	✓			✓		
30/10/68		✓		✓	✓			✓		
6/11/68		✓		✓	✓			✓		
13/11/68		✓		✓	✓			✓		
20/11/68		✓		✓	✓			✓		
27/11/68		✓		✓	✓			✓		
4/12/68		✓		✓	✓			✓		
11/12/68		✓		✓	✓			✓		
18/12/68		✓		✓	✓			✓		
25/12/68		✓		✓	✓			✓		



บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

Kamphaeng Phet Sugar Co., Ltd.

แบบบันทึกการตรวจประสิทธิภาพของถังเก็บกากน้ำตาล



ถังที่ 7

ว/ด/ป	ท่อ		วาล์ว		ลูกลอย		ถังเก็บ		ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล	ปกติ	ไม่ปกติ	รั่วไหล	ไม่รั่วไหล		
3/7/68		✓		✓	✓			✓		
10/7/68		✓		✓	✓			✓		
17/7/68		✓		✓	✓			✓		
24/7/68		✓		✓	✓			✓		
31/7/68		✓		✓	✓			✓		
7/8/68		✓		✓	✓			✓		
14/8/68		✓		✓	✓			✓		
21/8/68		✓		✓	✓			✓		
28/8/68		✓		✓	✓			✓		
4/9/68		✓		✓	✓			✓		
11/9/68		✓		✓	✓			✓		
18/9/68		✓		✓	✓			✓		
25/9/68		✓		✓	✓			✓		
2/10/68		✓		✓	✓			✓		
9/10/68		✓		✓	✓			✓		
16/10/68		✓		✓	✓			✓		
24/10/68		✓		✓	✓			✓		
30/10/68		✓		✓	✓			✓		
6/11/68		✓		✓	✓			✓		
13/11/68		✓		✓	✓			✓		
20/11/68		✓		✓	✓			✓		
27/11/68		✓		✓	✓			✓		
4/12/68		✓		✓	✓			✓		
11/12/68		✓		✓	✓			✓		
18/12/68		✓		✓	✓			✓		
25/12/68		✓		✓	✓			✓		

The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. On the left side, another palm frond is visible. In the bottom right, there is a large Monstera leaf and several palm fronds. The leaves are rendered in various shades of green, suggesting a watercolor or painted style.

ภาคผนวกที่ 64

ผังสัดส่วนพื้นที่สีเขียว



PLANT LAYOUT

พื้นที่โครงการโรงงานน้ำตาล
พื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

- 1 บ้านพักพนักงาน (ผู้จัดการ)
- 2 บ้านพักพนักงาน
- 3 บ้านพักพนักงาน
- 4 บ้านพักพนักงาน
- 5 บ่อสำรองน้ำดิบ
- 6 อาคารสำนักงาน
- 7 บ่อเก็บน้ำใส
- 8 ลานกึ่งเก็บใบเสมา
- 9 หม้อต้มระบบสุญญากาศ
- 10 หม้อต้มน้ำตาล
- 11 โรงกลั่น
- 12 คอนเดนเซอร์
- 13 หม้อต้ม
- 14 หม้อต้ม
- 15 ฮีตเตอร์
- 16 หม้อพักไค
- 17 แคนดลูกหีบ
- 18 หีบหมักบรรจุหีบ
- 19 ห้องเครื่องมือ (แผนกกลั่น)
- 20 ห้องศูนย์ปฏิบัติงาน
- 21 ห้อง C.C.S.
- 22 ห้องเคมีและวิเคราะห์น้ำตาล
- 23 ระบบผลิตน้ำให้
- 24 โกดังปูนขาว
- 25 บ่อฝังตะกอน
- 26 ถังสำรองน้ำเข้าหม้อไอน้ำ
- 27 ถังสำรองน้ำดับเพลิง
- 28 พื้นที่เก็บสารเคมี
- 29 พื้นที่เก็บกากของเสีย
- 30 บ่อรวบรวมน้ำเสีย
- 31 โกดังน้ำตาล 1
- 32 โกดังน้ำตาล 2
- 33 โกดังน้ำตาล 3
- 34 โกดังน้ำตาล 4
- 35 โกดังน้ำตาล 5
- 36 โกดังน้ำตาล 6
- 37 โกดังน้ำตาล 7
- 38 โกดังน้ำตาล 8

- 39 โกดังน้ำตาล 9
- 40 โกดังน้ำตาล 10
- 41 โกดังน้ำตาล 11
- 42 โกดังน้ำตาล 12
- 43 โกดังน้ำตาล 13
- 44 ลานจอดรถบรรทุกย่อย (ลานใน)
- 45 ลานจอดรถบรรทุกย่อย (ลานนอก)
- 46 ลานกองกากตะกอนหมักของ (สำรอง)
- 47 ลานกองกากหมัก (สำรอง)
- 48 SPRAY POND
- 49 บ้านพักพนักงาน (หัวหน้า)
- 50 ลานกองเศษย่อย
- 51 ลานกองกากตะกอนหมักของ
- 52 ลานเก็บกากหมัก
- 53 บ่อเก็บน้ำชะล้างกากหมักของ
- 54 บ่อเก็บน้ำชะล้างกากหมักของ

- โรงไฟฟ้าชีวมวล**
- 55 ลานกองกากย่อย
 - 56 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 - 57 หม้อไอน้ำ NO.1 (40 TPH)
 - 58 หม้อไอน้ำ NO.2 (50 TPH)
 - 59 หม้อไอน้ำ NO.3 (45 TPH)
 - 60 หม้อไอน้ำ NO.5 (120 TPH)
 - 61 หม้อไอน้ำ NO.6 (170 TPH)

- (A) บ่อน้ำหมุนเวียน
(B) WASTE WATER TREATMENT PLANT

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่สีเขียวปลูกไม้ยืนต้น 2 แถว

Approved	Checked	Drawn	Scale	
			Title	
			Supplier	
			Dwg No	

รูปที่ 2.13-1 พื้นที่สีเขียวของโครงการ

The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. On the right side, there is a single large Monstera leaf. At the bottom, there are several palm fronds and a portion of a Monstera leaf on the left.

ภาคผนวกที่ 65

หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าร่วม
ฝึกซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL: 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998

ที่ 44 / 2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอรับการฝึกอบรมซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลานกระบือ

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 80 คน ประจำปี 2568 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ขึ้นเพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมทั้งในการป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ดังนั้นทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จึงขอเข้ารับการฝึกอบรมซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.00 – 16.00 น. และออกหนังสือรับรองผลการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568 ให้ทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

[Redacted Signature]

ตำแหน่ง.....

รองผู้จัดการ โรงงาน

วันที่ ๓ ก.ค. ๖๘

วันที่ 21/7/2568

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORINKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998

ที่ 45 / 2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอรับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลานกระบือ


เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความประสงค์จะจัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน 350 คน ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ขึ้นเพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมพร้อมในการ ป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นการปฏิบัติตาม กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ดังนั้นทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จึงขอเข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 08.00 – 16.00 น. และออกหนังสือรับรองผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ให้ทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว



ตำแหน่ง.....

รองผู้จัดการโรงงาน

วันที่ 3 ก.ค. 68

วันที่ 2/7/2568

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL: 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTUEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998

ที่ 46 / 2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟประจำปี 2568

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลไทรตรัง

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความประสงค์จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ขึ้นเพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมพร้อมในการป้องกัน ระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง เรื่องการป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ดังนั้นทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้ทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

รองผู้จัดการโรงงาน

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘

วันที่ 2/7/2568

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL: 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998

ที่ 47 / 2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟประจำปี 2568

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลไทรศรีงษ์


เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความประสงค์จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ขึ้นเพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมพร้อมในการป้องกัน ระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง เรื่องการป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ดังนั้นทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งบุคลากร ระดับดับเพลิงและอุปกรณ์เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และ เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ซ้อมจริง) ให้ทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



.....

(นายอชฎาภากร งามบุญ)

รองผู้จัดการโรงงาน

วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๘

วันที่ ๒/๗/๒๕๖๘

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส ซี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998

ที่ 48 / 2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง - อพยพหนีไฟประจำปี 2568

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากดง

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความประสงค์จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง - อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ขึ้นเพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมทั้งในการป้องกัน ระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง เรื่องการป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ดังนั้นทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งบุคลากรพร้อม รถดับเพลิงและอุปกรณ์เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง - อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. ซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และเวลา 13.00 - 16.00 น. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ซ้อมจริง) ให้ทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



รองผู้จัดการ โรงงาน

วันที่ 2 / 7 / 2568

วันที่ 3 ก.ค. 2568

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL: 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998

ที่ 50 / 2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง - อพยพหนีไฟประจำปี 2568

เรียน ประธานมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน

เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความประสงค์จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง - อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ขึ้นเพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมทั้งในการป้องกัน ระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง เรื่องการป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ดังนั้นทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง - อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 จำนวน 4 ท่าน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ให้ทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

วันที่ 3/7/68

รองผู้จัดการ โรงงาน

วันที่ 2/7/2568

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL: 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998

ที่ 51 / 2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง – ฝึกอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท้ายเกาะ


เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความประสงค์จะจัดการฝึกซ้อมดับเพลิง – อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ขึ้นเพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมพร้อมในการป้องกัน ระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง เรื่องการป้องกันและระวังอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ดังนั้นทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จึงขอเรียนเชิญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท้ายเกาะเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง – ฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 พร้อมผู้ติดตาม จำนวน 1 ท่าน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้ทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ด้วยจักษอบุคคลซึ่ง

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



วันที่ 8/7/68

รองผู้จัดการโรงงาน
วันที่ 2/7/2568

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL: 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORINKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998

ที่ 52 / 2568

วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

เรื่อง เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง - ฝึกอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านใหม่


เนื่องด้วยทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง - ฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ขึ้นเพื่อเป็นความเตรียมความพร้อมพร้อมในการป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

ดังนั้นทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด จึงขอเรียนเชิญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง - ฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 พร้อมผู้ติดตาม จำนวน 1 ท่าน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 - 16.00 น. ให้ทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ตำแหน่ง.....

(นายอนุศักดิ์ วงศ์สูง)

วันที่ 1/7/68

รองผู้จัดการโรงงาน

วันที่ 2/7/2568

The page is decorated with various tropical leaves. In the top-left corner, there is a large Monstera leaf with prominent splits and a palm frond. In the bottom-right corner, there is another large Monstera leaf and a palm frond. The bottom-left corner shows a portion of a leaf, and the right edge has a small leaf fragment.

ภาคผนวกที่ 66

บันทึกการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัย

การตรวจสอบ การทดสอบและการบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย

อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย	วิธีการ	ระยะเวลา
1. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง - ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - เครื่องสูบน้ำ	- ทดสอบเดินเครื่อง - ทดสอบปริมาณการสูบน้ำและ ความดัน	- ทุกเดือน - ทุกปี
2. หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connections) ตัว หัวรับน้ำดับเพลิง	- ตรวจสอบ	- ทุกเดือน
3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants) หัวดับเพลิง	- ตรวจสอบ - ทดสอบ (เปิดและปิด) - บำรุงรักษา	- ทุกเดือน - ทุกปี - ทุก 6 เดือน
4. ถังน้ำดับเพลิง - ระดับน้ำ - สภาพถังน้ำ	- ตรวจสอบ - ตรวจสอบ	- ทุกเดือน - ทุก 6 เดือน
5. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station) สายฉีดน้ำและอุปกรณ์	- ตรวจสอบ	- ทุกเดือน

ที่มา : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย,
พิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 1 กันยายน 2551

The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. On the left side, another palm frond is visible. In the bottom left corner, a portion of a broad green leaf is shown. The bottom right corner features a large Monstera leaf, a palm frond, and a smaller fern-like leaf. The central text is positioned between the top and bottom clusters of foliage.

ภาคผนวกที่ 67

สถิติอุบัติเหตุ

29 ก.ย. 2025 16:51:54
จ.กำแพงเพชร,อ.เมืองกำแพงเพชร,ต.อัมระนังค์

 **สถิติความปลอดภัย**
SAFETY FIRST 

บอชนำความปลอดภัยกำแพงเพชร จำกัด

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ
LAST ACCIDENT OCCURED **01 ส.ค. 68**

เราทำงานมาแล้ว
WE HAVE OPE OPERATED **212** วัน DAYS เป้าหมาย **365** วัน DAYS
TARGET

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
THEBEST RECORD **105** วัน DAYS

29 ก.ย. 2025 16:51:53
จ.กำแพงเพชร,อ.เมืองกำแพงเพชร,ต.อัมระนังค์

 **สถิติความปลอดภัย**
SAFETY FIRST 

บอชนำความปลอดภัยกำแพงเพชร จำกัด

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ
LAST ACCIDENT OCCURED **01 ส.ค. 68**

เราทำงานมาแล้ว
WE HAVE OPE OPERATED **212** วัน DAYS เป้าหมาย **365** วัน DAYS
TARGET

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
THEBEST RECORD **105** วัน DAYS

ป้ายสถิติความปลอดภัย

The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. On the left side, another palm frond is visible. In the bottom right, there is a large Monstera leaf and several palm fronds. The leaves are rendered in shades of green with some watercolor-like texture.

ภาคผนวกที่ 68

รายงานสถิติอุบัติเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา

สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่บัญชี.....

เลขรหัส.....

เลขที่ประกอบอัตราย.....

วันเก็บ.....

1. ชื่อสถานประกอบการ..... บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด..... เลขที่บัญชี..... 62 - 000002 - 6

..... สำนักงานเลขที่..... 152 หมู่ที่..... 2 ต.รอก/ซอย..... - ถนน..... พหลโยธิน ตำบล/แขวง..... ไตรตรังษ์

..... อำเภอ/เขต..... เมือง จังหวัด..... กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์..... 62160 โทรศัพท์..... 055-796005

ประเภทกิจการ..... ผลิตน้ำตาลทรายขาว - ดิบ จำนวนลูกจ้าง..... 374 คน ชื่อสาขาที่ลูกจ้างประจำทำงาน.....

2. ชื่อลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (นาย, ~~นาง~~ น.ส. ~~นางสาว~~)..... ธนัท เรือนไทย อายุ..... 19 ปี

..... ภูมิลำเนาบ้านเลขที่..... 152 หมู่ที่..... 2 ต.รอก/ซอย..... - ถนน..... พหลโยธิน

..... ตำบล/แขวง..... ไตรตรังษ์ อำเภอ/เขต..... เมือง จังหวัด..... กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์..... 62160 โทรศัพท์.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัตรประกันสังคม (เลขที่เดียวกับประกันสังคม)

3. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มเข้าทำงาน..... 24 มิถุนายน 2568 ตำแหน่งหน้าที่ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย..... พง.ช่างลูกเห็บ

4. เวลาทำงานปกติเริ่ม..... 08.00 น. เลิก..... 17.00 น. ทำงานสัปดาห์ละ..... 6 วัน

5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างในอัตรา (~~เดือน~~ วัน, ~~ชั่วโมง~~ ชั่วโมง) ละ..... 347 บาท

6. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด).....

7. การประสบอันตรายเกิดขึ้นที่.....แผนกลูกหีบ.....ตำบล/แขวง.....ไตรตรัง.....อำเภอ/เขต.....เมือง.....จังหวัด.....กำแพงเพชร.....

8. วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย.....3 ก.ย. 68.....เวลา.....15.10.....น. วัน เดือน ปี ที่นายจ้างทราบ.....3 ก.ย. 68.....

9. วัน เดือน ปี ที่ถูกจ้างเริ่มปฏิบัติงาน.....วัน เดือน ปี ที่กลับเข้าทำงาน.....

10. สาเหตุที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร).....ขณะปฏิบัติงานพนักงานได้ไขว่ซ่อนดีสะเกิดซี่เหล็กอีกเชื่อมออก.....
แต่มีสะเกิดซี่เหล็กกระเด็น ใส่ตาข้างซ้าย จึงได้รับบาดเจ็บ.....

11. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุอวัยวะหรืออาการ เช่น แขนขาขาด)..... **ตา ข้างซ้าย อาการปวด**

12. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้เห็นเหตุการณ์..... **นายนิมิตร นาควิสิทธิ์ ตำแหน่งพนักงานช่างลูกทึบ แผนกกลีบ ฝ่ายเคสื่องกล**
ที่อยู่ 152 ม.2 ต.โคตรดริงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

13. โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล..... **โรงพยาบาลกำแพงเพชร**

14. ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา..... **โรงพยาบาลกำแพงเพชร**..... **เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย.....**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน..... หรือ ห้างร้าน (ถ้ามี)ตำแหน่ง.....พนักงานช่างลูกหีบ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คำเตือน

1. ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ มิฉะนั้นจะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และกรอกแบบรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
3. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 57)
4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)

สำเนา

แบบ กท.44



สำนักงานประกันสังคม

“ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงเท่านั้น”

เขียนที่ บริษัท น้ำตาลทรายเก่าแพ่งเพชร จำกัด

วันที่ 8 ก.ย 68

เรื่อง ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล เก่าแพ่งเพชร

ด้วย (ชื่อลูกจ้าง) นายสมศักดิ์ เรือนไทย เป็นลูกจ้างของ บริษัท น้ำตาลทรายเก่าแพ่งเพชร จำกัด

ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเลขที่บัญชี 62 - 6600002-6 ตั้งอยู่เลขที่

152 ม.2 ต.ไทรทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055-796095-7

ได้รับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เมื่อวันที่ 1 ก.ย 68

ณ สถานที่ โรงงานน้ำตาลทรายเก่าแพ่งเพชร

สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ใช้เครื่องมือตัดหรือเครื่องมือตัดบาด

จึงขอให้แพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยและส่งเอกสารเรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินทดแทน โดยข้าพเจ้าจะยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ภายใน 15 วัน ตามที่กฎหมายเงินทดแทนกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ง/ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

382 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-022000

เล่มที่ 170

ใบรับรองแพทย์

No 8466

ชื่อผู้ป่วย.....อนันต์ ใจดี..... HN..... 73367..... อายุ..... 19 ปี

มารับการตรวจวันที่..... ☒ ผู้ป่วยใน ☐ ผู้ป่วยนอก

กรณีเป็นผู้ป่วยในรับไว้รักษาในโรงพยาบาลวันที่..... 6/9/68..... ถึงวันที่..... 8/9/68.....

ใบรับรองแพทย์นี้นำไปใช้เพื่อ

- ☒ แสดงว่าได้มาตรวจรักษาจริง
- ☒ ขอลางาน
- ☒ ประกอบใบเสร็จรับเงิน (ใช้ไปเบิกบริษัทประกัน หรืออื่นๆ)

มีอาการ..... สับสน หลงผิดมาก.....

การวินิจฉัยโรค..... คิดใจไม่จริง พบทางสมอง.....

ความเห็น ☒ สมควรพักผ่อน..... 1 สัปดาห์.....

☒ ได้มาตรวจรักษาจริง ตามวันเวลาดังกล่าว

☐



ลง

แพทย์ผู้รักษา


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่..... 55444.....

บันทึกเวลาทำงาน

รหัสที่เครื่อง แพนก	ชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปี	เข้า [1]	ออก [1]	
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	1/9/2568	8:01	16:57
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	2/9/2568	8:04	16:57
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	3/9/2568	8:07	16:57
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	4/9/2568		อุบัติเหตุจากการทำงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	5/9/2568		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	6/9/2568		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	7/9/2568		วันหยุดประจำสัปดาห์
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	8/9/2568		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	9/9/2568		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	10/9/2568		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	11/9/2568		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	12/9/2568		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	13/9/2569		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	14/9/2568		วันหยุดประจำสัปดาห์
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	15/9/2568		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	16/9/2568		หยุดงาน
810019	แผนกลูกหีบ	ธนทัต เรือนไทย	17/9/2568	8:05	กลับมาทำงาน

ขอรับรองว่าเป็นรายงานรายละเอียดการทำงาน ของ นายธนทัต เรือนไทย

ลูกจ้างซึ่งประสพอันตราย



พช.หน.แผนกบุคคล - สวัสดิการ

แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ / ชาว
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ แผนกลูกหีบ
วันที่เกิดอุบัติเหตุ 3 กันยายน 2568 เวลา 15.10 น.

1. รายละเอียดผู้บาดเจ็บ

ชื่อ นายธนทัต สกุล เรือนไทย อายุ 19 ปี
การศึกษา ป.6 หน้าที่งาน พนักงานลูกหีบ
อายุงานในแผนก ปี 2 เดือน 11 วัน เดือน

2. ผลของอุบัติเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

- () ตาย
() สูญเสียอวัยวะ (โปรดระบุสภาพ)
(✓) ส่วนของร่างกายได้รับบาดเจ็บ (โปรดระบุสภาพ) ดวงตาซ้าย
(✓) หยุดงาน เกิน 3 วัน ชม./วัน () ไม่มีการหยุดงาน

3. การสูญเสีย ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

- () ค่ารักษาพยาบาล บาท () ค่าทดแทน บาท
() ค่าซ่อมแซม (เครื่องจักร, อุปกรณ์อื่นๆ) บาท
() ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท

4. รายละเอียดการอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร)

ขณะปฏิบัติงานพนักงาน ได้ใช้ฆ้อนตีสะเก็ดเหล็ก
ออกเชื่อมออก จึงให้เศษเหล็กกระเด็นใส่เข้าที่
ดวงตาซ้ายได้รับบาดเจ็บ

รูปแสดงการเกิดอุบัติเหตุ

5. ข้อมูลอื่นๆ ควรหาส่วนใส่แว่นตานิรภัย เพื่อเป็น
การป้องกันไม่ให้เศษเหล็กกระเด็นเข้าดวงตา



แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้อง
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่บัญชี
เลขรหัส
เลขที่ประสบอันตราย
วันที่รับ
.....

สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ยื่นคำร้องกรอก

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

1. ชื่อสถานประกอบการ เลขที่บัญชี 62-000002-6

สำนักงานเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ไตรตรัง

อำเภอ/เขต จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์ 055-796005

ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายขาว - คีบ จำนวนลูกจ้าง 372 คน ชื่อสาขาที่ลูกจ้างประจำทำงาน

2. ชื่อลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (นาย, น.ส., น.ร., น.ว.) ธีรยุทธ น้อยรุ่ง อายุ 22 ปี

ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย ถนน พหลโยธิน

ตำบล/แขวง ไตรตรัง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 1 6299 00641 66 6 เลขที่บัตรประกันสังคม (เลขที่เดียวกับประกันสังคม)

3. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มเข้าทำงาน 28 มิถุนายน 2568 ตำแหน่งหน้าที่ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย พนม ขำหม้อต้ม

4. เวลาทำงานปกติเริ่ม 08.00 น. เลิก 17.00 น. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน

5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างในอัตรา (วัน, ชั่วโมง, อื่น ๆ) ละ 347 บาท

6. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด)

7. การประสบอันตรายเกิดขึ้นที่ ตำบล/แขวง ไตรตรัง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด กำแพงเพชร

8. วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 1 พ.ย. 68 เวลา 10.25 น. วัน เดือน ปี ที่นายจ้างทราบ 1 พ.ย. 68

9. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มหยุดงาน วัน เดือน ปี ที่กลับเข้าทำงาน

10. สาเหตุที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร) ขณะปฏิบัติงานพนักงาน ไข่ม้อยกแผ่นเหล็ก ให้รวมกันเป็นกอง

แต่แผ่นเหล็ก ได้ลื่นหล่นลงมาใส่นิ้วโป้งข้างขวา จึงได้รับบาดเจ็บ

11. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุภาวะหรืออาการ เช่น แขนขาชา) นิ้วเท้า มีอาการปวด

12. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ นายถนอม สุขารมณ์ ตำแหน่ง หน.กะหม้อต้ม แผนกหม้อต้ม ฝ่ายผลิต

ที่อยู่ 152 ม.2 ต.ไตรตรัง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

13. โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร

14. ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลกำแพงเพชร เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย

ลงนาม การ
..... มอบอำนาจ
..... ตราของบริษัท
ตำแหน่ง พนักงาน.ขำหม้อต้ม
วันที่ เดือน พ.ศ. วันที่ เดือน พ.ศ.

คำเตือน 1. ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ มิฉะนั้นจะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และกรอกแบบรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
3. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 57)
4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 8 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)

สำเนา

แบบ กท.44



สำนักงานประกันสังคม

"ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงเท่านั้น"

เขียนที่ บริษัท นำตาลทรายแก้วแพงเพชร จำกัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษายาบาล

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล แก้วแพงเพชร

ด้วย (ชื่อลูกจ้าง) นางสาว ชุติมา น้อย เป็นลูกจ้างของ บริษัท นำตาลทรายแก้วแพงเพชร

ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเลขที่บัญชี ๔๒ - ๐๐๐๐๐๒-๖ ตั้งอยู่เลขที่

152 ม.2 ต.โคกโพธิ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๒๖๐๙๕-๗

ได้รับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ณ สถานที่ โรงงานน้ำตาลทรายแก้วแพงเพชร

สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1. หล่นจากบันได ทำลายขา

จึงขอให้แพทย์ให้การรักษายาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยและส่งเอกสารเรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินทดแทน โดยข้าพเจ้าจะยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ภายใน 15 วัน ตามที่กฎหมายเงินทดแทนกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ง/ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

382 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-022000

เล่มที่ 129

ใบรับรองแพทย์

No 6401

ชื่อผู้ป่วย..... หมอธีรยุทธ จ้อยรุ่ง..... HN..... 0319761..... อายุ..... 22 ปี

มารับการตรวจวันที่..... 1 พ.ย. 2568..... ☒ ผู้ป่วยใน..... ☐ ผู้ป่วยนอก

กรณีเป็นผู้ป่วยในรับไว้รักษาในโรงพยาบาลวันที่..... 1 พ.ย. 2568..... ถึงวันที่..... 1 พ.ย. 2568

ใบรับรองแพทย์นี้นำไปใช้เพื่อ

- ☒ แสดงว่าได้มาตรวจรักษาจริง
- ☒ ขอลางาน
- ☒ ประกอบใบเสร็จรับเงิน (ใช้ไปเบิกบริษัทประกัน หรืออื่นๆ)


มีอาการ..... ปวดท้องข้างขวา.....

การวินิจฉัยโรค..... ภาวะแผลเฉียบพลันไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน แผลอักเสบเฉียบพลันไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

ความเห็น ☒ สมควรพักผ่อน..... 1 พ.ย. 68 - 17 พ.ย. 68

☒ ได้มาตรวจรักษาจริง ตามวันเวลาดังกล่าว

☐




แพทย์ผู้รักษา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่..... 92615.....

บันทึกเวลาทำงาน

รหัสที่เครื่อง	แผนก	ชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปี	เข้า [1]	ออก [1]
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	1/11/2525	13:40	อุบัติเหตุจากการทำงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	2/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	3/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	4/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	5/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	6/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	7/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	8/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	9/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	10/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	11/11/2525		หยุดงาน
890005	แผนกหม้อต้ม	นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง	12/11/2525		หยุดงาน

ขอรับรองว่าเป็นรายงานรายละเอียดการทำงาน ของ นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง
 ลูกจ้างซึ่งประสพอันตราย



ผช.หน.แผนกบุคคล - สวัสดิการ

แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ / ชาว
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ แผนกหม้อต้ม
วันที่เกิดอุบัติเหตุ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.25 น.

1. รายละเอียดผู้บาดเจ็บ

ชื่อ นายธีรยุทธ น้อยรุ่ง อายุ 22 ปี
การศึกษา ป.6 หน้าที่งาน พนักงานหม้อต้ม
อายุงานในแผนก ปี 5 เดือน 3 วัน เดือน

2. ผลของอุบัติเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

- () ดาย
() สูญเสียอวัยวะ (โปรดระบุสภาพ)
(✓) ส่วนของร่างกายได้รับบาดเจ็บ (โปรดระบุสภาพ) นิ้วเท้า
(✓) หยุดงาน เกิน 3 วัน ชม./วัน () ไม่มีการหยุดงาน

3. การสูญเสีย ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

- () ค่ารักษาพยาบาล บาท () ค่าทดแทน บาท
() ค่าซ่อมแซม (เครื่องจักร, อุปกรณ์อื่นๆ) บาท
() ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท

4. รายละเอียดการอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร)

ขณะปฏิบัติงานพนักงาน ได้ใช้มีดโกนแผ่นเหล็ก
ให้รวมกันเป็นกองแต่แผ่นเหล็กได้ลื่นหล่นมาใส่นิ้ว
หัวแม่มือข้างขวา

รูปแสดงการเกิดอุบัติเหตุ

5. ข้อมูลอื่นๆ ควรสวมใส่รองเท้าเซฟตี้

สำเนา

แบบ กท.44



สำนักงานประกันสังคม

“ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงเท่านั้น”

เขียนที่ บริษัท น้ำตาลทรายแก้วแห่งเพชร จำกัด

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล ก้าวเพช

ด้วย (ชื่อลูกจ้าง) นาย พัทธ ภู่อ เป็นลูกจ้างของ บริษัท น้ำตาลทรายแก้วแห่งเพชร จำกัด

ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเลขที่บัญชี 62- 0000002-6 ตั้งอยู่เลขที่ 152 ม.2 ต.ไทรบุรี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-796094-7

ได้รับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ สถานที่ โรงงาน น้ำตาลทรายแก้วแห่งเพชร

สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลื่นไส้ อาเจียน

จึงขอให้แพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยและส่งเอกสารเรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินทดแทน โดยข้าพเจ้าจะยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ภายใน 15 วัน ตามที่กฎหมายเงินทดแทนกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ง/ผู้รับมอบอำนาจ


ประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

บันทึกเวลาทำงาน

รหัสที่เครื่อง แพนก	ชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปี	เข้า [1]	ออก [1]	
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	1/11/2025	8:03	16:55 อุบัติเหตุจากการทำงาน
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	2/11/2025		วันหยุดประจำสัปดาห์
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	3/11/2025	8:02	20:54
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	4/11/2025	7:59	17:01 21:34
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	5/11/2025	7:56	17:02
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	6/11/2025	7:56	16:58
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	7/11/2025		
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	8/11/2025	7:53	16:55
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	9/11/2025		วันหยุดประจำสัปดาห์
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	10/11/2025	7:52	16:56
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	11/11/2025	7:55	21:02
810011	แพนกลูกหีบ	นายพีรพล สีไย	12/11/2025	7:55	16:59 20:54

ขอรับรองว่าเป็นรายงานรายละเอียดการทำงาน ของ นายพีรพล สีไย

ลูกจ้างซึ่งประสพอันตราย



ผช.หน.แผนกบุคคล - สวัสดิการ

แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

ชื่อสถานประกอบการ.....บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด.....ประเภทกิจการ.....ผลิตน้ำตาลทรายดิบ / ชาว
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ.....แผนก.....ลูกทึบ.....
วันที่เกิดอุบัติเหตุ.....1 พฤศจิกายน 2568.....เวลา.....09.25 น.....

1. รายละเอียดผู้บาดเจ็บ

ชื่อ.....นายพีรพล.....สกุล.....สี.....อายุ.....28 ปี
การศึกษา.....ป.6.....หน้าทำงาน.....พนักงานลูกทึบ
อายุงานในแผนก.....ปี.....5 เดือน 3 วัน.....เดือน.....

2. ผลของอุบัติเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

- () ตาย
() สูญเสียอวัยวะ (โปรตระกูลภาพ).....
(✓) ส่วนของร่างกายได้รับบาดเจ็บ (โปรตระกูลภาพ).....ข้อมือซ้าย
() หยุดงาน.....ชม./วัน.....(✓) ไม่มีการหยุดงาน

3. การสูญเสีย ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

- () ค่ารักษาพยาบาล.....บาท.....() ค่าทดแทน.....บาท
() ค่าซ่อมแซม (เครื่องจักร, อุปกรณ์อื่นๆ).....บาท
() ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท

4. รายละเอียดการอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร)

ขณะปฏิบัติงานพนักงาน ใดใช้รอกสวิง ดึงตัวสะพาน
เลื่อนลูกทึบแต่สายสลึงเกิดหลุด ทำให้กระเด็นมาใส่
ข้อมือซ้าย

รูปแสดงการเกิดอุบัติเหตุ

5. ข้อมูลอื่นๆ ควรตรวจสอบที่ยึดเกาะ ตะขอ และ
ลวดสลึงให้ตึงก่อนทำการสวิงรอก



แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้อง
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่บัญชี
เลขรหัส
เลขที่ประสบอันตราย
วันที่รับ

สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ยื่นคำร้องกรอก

1. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด เลขที่บัญชี 62-0000002-6
สำนักงานเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง ไตรตรัง
อำเภอ/เขต เมือง กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์ 055-796005
ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายขาว - ดิบ จำนวนลูกจ้าง 372 คน ชื่อสาขาที่ลูกจ้างประจำทำงาน
2. ชื่อลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (นาย, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง) ธีรยุทธ น้อยรุ่ง อายุ 22 ปี
ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย ถนน พหลโยธิน
ตำบล/แขวง ไตรตรัง อำเภอ/เขต เมือง กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62160 โทรศัพท์
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 1 6299 00641 66 6 เลขที่บัตรประกันสังคม (เลขที่เดียวกับประกันสังคม)
3. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มเข้าทำงาน 28 มิถุนายน 2568 ตำแหน่งหน้าที่ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย พนักงานขับรถ
4. เวลาทำงานปกติเริ่ม 08.00 น. เลิก 17.00 น. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างในอัตรา เดิม วัน, ชั่วโมง, อื่น ๆ ละ 347 บาท
6. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด)

7. การประสบอันตรายเกิดขึ้นที่ แผนกหม้อต้ม ตำบล/แขวง ไตรตรัง อำเภอ/เขต เมือง กำแพงเพชร
8. วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 1 พ.ย. 68 เวลา 10.25 น. วัน เดือน ปี ที่นายจ้างทราบ 1 พ.ย. 68
9. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มหยุดงาน วัน เดือน ปี ที่กลับเข้าทำงาน
10. สาเหตุที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร) ขณะปฏิบัติงานพนักงานใช้มือยกแผ่นเหล็ก ให้รวมกันเป็นกอง
แต่แผ่นเหล็ก ได้ลื่นหลุดลงมาใส่นิ้วโป้งข้างขวา จึงได้รับบาดเจ็บ

11. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุอวัยวะหรืออาการ เช่น แขนขาขาด) นิ้วเท้า ฝ่ามือขวา
12. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ นายกมล สุขารมณ ตำแหน่ง หน.กะหม้อต้ม แผนกหม้อต้ม ฝ่ายผลิต
ที่อยู่ 152 ม.2 ต.ไตรตรัง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
13. โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร
14. ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษ โรงพยาบาลกำแพงเพชร เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย

ลงชื่อ (.....)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
วันที่ เดือน พ.ศ.
หรือ ห้างร้าน (ถ้ามี)
ตำแหน่ง พนักงาน.ช่างหม้อต้ม
วันที่ เดือน พ.ศ.

- คำเตือน
1. ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ มิฉะนั้นจะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ให้ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และกรอกแบบรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจออกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 57)
 4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)

แบบ กท.44



“ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงเท่านั้น”

เขียนที่ วันที่ 28/10/68 ที่ วัดศาลทราย อำเภอเพ็ญ จ.กัค

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล... กำนันเพชร

ด้วย (ชื่อลูกจ้าง) นางสาวกนก นพสงวณกิจ เป็นลูกจ้างของ บริษัท นำตาลทรายแก้วแห่งเพชร จำกัด

ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเลขที่บัญชี 62 - 0000002 - 6 ตั้งอยู่เลขที่

152 ม.2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง .กำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055-296095-7

ได้รับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เมื่อวันที่ 28/10/68.

ณ สถานที่ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร

สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

จึงขอให้แพทย์ให้การรักษายาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมแก่อนตรายหรือความเจ็บป่วยและส่งเอกสารเรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินทดแทน โดยข้าพเจ้าจะยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ภายใน 15 วันตามที่กฎหมายเงินทดแทนกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ง/ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)

เล่มที่ 218

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

№ 10870

382 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-022000

ใบรับรองแพทย์

ชื่อผู้ป่วย..... นายสมาน นามสาธิ HN. 0275889 อายุ 24 ปี

มารับการตรวจวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ☐ ผู้ป่วยใน ☒ ผู้ป่วยนอก

กรณีเป็นผู้ป่วยในรับไว้รักษาในโรงพยาบาลวันที่.....ถึงวันที่.....

ใบรับรองแพทย์นี้นำไปใช้เพื่อ

- ☒ แสดงว่าได้มาตรวจรักษาจริง
- ☒ ขอลางาน
- ☐ ประกอบใบเสร็จรับเงิน (ใช้ไปเบิกบริษัทประกัน หรืออื่นๆ)

มีอาการ..... ฟันน้ำนมหัก จากเคี้ยวกรรเทศ

การวินิจฉัยโรค..... 11.21 Uncomplicated tooth fracture

ความเห็น ☐ สมควรพักผ่อน.....

☒ ได้มาตรวจรักษาจริง ตามวันเวลาดังกล่าว

☐

แพทย์ผู้รักษา


ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่..... 97.9500

บันทึกเวลาทำงาน

รหัสที่เครื่อง	แผนก	ชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปี	เข้า [1]	ออก [1]	
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	16/10/2025	7:40	16:57	20:58
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	17/10/2025	7:36	16:58	20:56
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	18/10/2025	7:35	16:56	
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	19/10/2025	7:42	16:56	
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	20/10/2025	7:35	11:58	
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	21/10/2025	7:31	16:56	20:58
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	22/10/2025	7:29	16:59	20:57
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	23/10/2025	7:41	16:55	
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	24/10/2025	7:49	16:58	
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	25/10/2025	7:37	11:54	
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	26/10/2025			
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	27/10/2025	7:37	17:00	20:53
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	28/10/2025	7:45	17:00	20:53 อุบัติเหตุจากการทำงาน
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	29/10/2025	7:35		
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	30/10/2025	7:31	16:57	
800008	แผนกหม้อเคียว	นายภูวนาท หาญสาริกิจ	31/10/2025			

ขอรับรองว่าเป็นรายงานรายละเอียดการทำงาน ของ นายภูวนาท หาญสาริกิจ

ถูกจ้างซึ่งประสพอันตราย



ผช.หน.แผนกบุคคล - สวัสดิการ

แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ / ชาว
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ แผนกหม้อเคี่ยว
วันที่เกิดอุบัติเหตุ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 19.35 น.

1. รายละเอียดผู้บาดเจ็บ

ชื่อ นายภูวนาท สกส. หาญสารกิจ อายุ 24 ปี
การศึกษา ม.3 หน้าที่งาน พนักงานหม้อเคี่ยว
อายุงานในแผนก ปี 3 เดือน 2 วัน เดือน

2. ผลของอุบัติเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

() ดาย

() สูญเสียอวัยวะ (โปรดระบุสภาพ)

(✓) ส่วนของร่างกายได้รับบาดเจ็บ (โปรดระบุสภาพ) ฟัน

() หยุดงาน ชม./วัน

(✓) ไม่มีการหยุดงาน

3. การสูญเสีย ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

() ค่ารักษาพยาบาล บาท

() ค่าทดแทน บาท

() ค่าซ่อมแซม (เครื่องจักร, อุปกรณ์อื่นๆ) บาท

() ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท

4. รายละเอียดการอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร)

ขณะปฏิบัติงานพนักงาน ไขประแจ ชนนิ้วค้อน

แปลนยาวลัดแต่มีมือจับประพลาต สับค้อนใส่ปาก

และฟัน

รูปแสดงการเกิดอุบัติเหตุ

5. ข้อมูลอื่นๆ ควรต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้น
และควรหาถุงมือสวมใส่



สำนักงานประกันสังคม

แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้อง
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่บัญชี.....

เลขรหัส.....

เลขที่ประสบอันตราย.....

วันที่รับ.....

สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ยื่นคำร้องกรอก

1. ชื่อสถานประกอบการ..... บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด..... เลขที่บัญชี..... 62-0000002-6.....

สำนักงานเลขที่..... 152..... หมู่ที่..... 2..... ต.รอก/ชอย..... -..... ถนน..... พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง..... ไครดิ่งษ์.....

อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... กำแพงเพชร..... รหัสไปรษณีย์..... 62160..... โทรศัพท์..... 055-796005.....

ประเภทกิจการ..... ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาว - ดิบ..... จำนวนลูกจ้าง..... 375..... คน ชื่อสาขาที่ลูกจ้างประจำทำงาน.....

2. ชื่อลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (นาย, นาง, นางสาว)..... วันชัย มั่นคง..... อายุ..... 44..... ปี

ภูมิลำเนาบ้านเลขที่..... 152..... หมู่ที่..... 2..... ต.รอก/ชอย..... -..... ถนน..... พหลโยธิน.....

ตำบล/แขวง..... ไครดิ่งษ์..... อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... กำแพงเพชร..... รหัสไปรษณีย์..... 62160..... โทรศัพท์.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..... 6299 00028 590..... เลขที่บัตรประกันสังคม..... (เลขที่เดียวกับประกันสังคม).....

3. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มเข้าทำงาน..... 1 มกราคม 2556..... ตำแหน่งหน้าที่ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย..... พนักงานช่างลูกหิน.....

4. เวลาทำงานปกติเริ่ม..... 08.00..... น. เลิก..... 17.00..... น. ทำงานสัปดาห์ละ..... 6..... วัน

5. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างในอัตรา (เดือน, ~~วัน~~, ชั่วโมง)..... ละ..... 13,023..... บาท

6. รายได้อื่น เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด).....

7. การประสบอันตรายเกิดขึ้นที่..... แผนกลูกหิน..... ตำบล/แขวง..... ไครดิ่งษ์..... อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... กำแพงเพชร.....

8. วัน เดือน ปี ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย..... 25 ก.ค. 68..... เวลา..... 13.30..... น. วัน เดือน ปี ที่นายจ้างทราบ..... 25 ก.ค. 68.....

9. วัน เดือน ปี ที่ลูกจ้างเริ่มหยุดงาน..... วัน เดือน ปี ที่กลับเข้าทำงาน.....

10. สาเหตุที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร)..... ขณะปฏิบัติงานพนักงานช่างลูกหิน ได้ใช้รถโฟล์คลิฟท์ ยกตัวรองลูกหิน ชุด 1.....

และใช้มือค้ำน้ำหนัก จึงสลัดตัวรองลูกหิน แต่เกิดอุบัติเหตุทำให้ส้นมือค้ำน้ำหนัก ได้รับบาดเจ็บ.....

11. ผลของการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย (ระบุว่าจะหรืออาการ เช่น แขนขาขาด)..... นิ้วมือ มีอาการปวด.....

12. ชื่อและที่อยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์..... นายสวาท ภักดิ์..... ตำแหน่งพนักงานช่างลูกหิน แผนกลูกหิน ฝ่ายเครื่องกล.....

..... หมู่ 152..... ม.2..... ต.ไครดิ่งษ์..... อ.เมือง..... จ.กำแพงเพชร.....

13. โรงพยาบาลที่ระบุในใบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล..... โรงพยาบาลกำแพงเพชร.....

14. ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา..... โรงพยาบาลกำแพงเพชร..... เลขที่บัตรประจำตัวผู้ป่วย.....

..... ประการ.....

..... ผู้รับมอบอำนาจ.....

..... ทับตราของบริษัท.....

ตำแหน่ง..... ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน..... หรือ ห้างร้าน (ถ้ามี)..... ตำแหน่ง..... พนักงานช่างลูกหิน.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

- คำเตือน
1. ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ มิฉะนั้นจะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และกรอกแบบรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 57)
 4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)

สำเนา

แบบ กท.44

๑๑ กท. ๑๑๑๑



สำนักงานประกันสังคม

"ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงเท่านั้น"

เขียนที่ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

วันที่ 25 ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล กำแพงเพชร

ด้วย (ชื่อลูกจ้าง) นาย วิชาญ วัฒนกุล เป็นลูกจ้างของ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

ซึ่งเป็นนายจ้างที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเลขที่บัญชี 62-0000002-6 ตั้งอยู่เลขที่

152 ม.2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-726095-7

ได้รับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ๒๕

ณ สถานที่ โรงพยาบาลน้ำตาลทรายกำแพงเพชร

สาเหตุและลักษณะของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย หมดสติจากหัวใจล้มเหลวขณะทำงาน

จึงขอให้แพทย์ให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยและส่งเอกสารเรียกเก็บเงินจากกองทุนเงินทดแทน โดยข้าพเจ้าจะยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งท้องที่ภายใน 15 วัน ตามที่กฎหมายเงินทดแทนกำหนดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี)



ใบรับรองแพทย์

แพทย์ผู้ตรวจ

นายแพทย์/ แพทย์หญิง นพ.วชิรวิทย์ เรืองวงศ์

ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมใบอนุญาต เลขที่ ๖๗๘๙๖๙

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจำ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลกำแพงเพชร
หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า

ข้าพเจ้าแพทย์ผู้ตรวจผู้มีชื่อข้างต้นนี้ ได้ทำการตรวจร่างกายบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล นายวันชัย มั่นคง อายุ ๔๐ ปี ๔ เดือน

สถานที่อยู่ เลขที่ เลขที่ ๓๘๙/๑ หมู่ ๘ ซ. - ถ. - ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑๖๒๙๙๐๐๐๒๘๕๙๐

ได้มารับบริการ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จากการตรวจร่างกายของผู้มีชื่อข้างต้นแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้

วินิจฉัยโรค ผลเอกซเรย์ทรวงอกซ้ายมือซ้าย ได้รับการทำแผล

สรุปความเห็น สมควรให้หยุดพักการทำงานที่กำหนดเวลา ๑ วัน

ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ความคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) มารับการตรวจจริง

ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง



ลงชื่อแพทย์ผู้ตรวจ

ลงชื่อผู้รับการตรวจ


นายวันชัย มั่นคง

(นายวันชัย มั่นคง

บันทึกเวลาทำงาน

รหัส	แผนก	ชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปี	เข้า [1]	ออก [1]	
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	16/7/2568	7:58	17:59	
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	17/7/2568			
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	18/7/2568	7:53	17:33	
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	19/7/2568	7:55	17:34	
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	20/7/2568			
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	21/7/2568	7:56	17:32	
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	22/7/2568	8:04	17:27	
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	23/7/2568	7:58	17:30	
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	24/7/2568	8:00	17:54	
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	25/7/2568	7:54	17:55	อุบัติเหตุจากการทำงาน
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	26/7/2568			หยุดงาน
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	27/7/2568			วันหยุดสัปดาห์
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	28/7/2568			วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
21037	แผนกลูกหีบ	วันชัย มั่นคง	29/7/2568	8:09		มาทำงาน

ขอรับรองว่าเป็นรายงานรายละเอียดการทำงาน ของ นายวันชัย มั่นคง
ลูกจ้างซึ่งประสพอันตราย



ผช.หน.แผนกบุคคล - สวัสดิการ

แบบบันทึกการสอบสวนอุบัติเหตุ

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ประเภทกิจการ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ / ชาว
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ แผนกลูกหีบ
วันที่เกิดอุบัติเหตุ 25 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.30 น.

1. รายละเอียดผู้บาดเจ็บ

ชื่อ นายวันชัย สกุล มั่นคง อายุ 40 ปี
การศึกษา ป.6 หน้าที่งาน พนักงานลูกหีบ
อายุงานในแผนก 10 ปี 6 เดือน 25 วัน เดือน

2. ผลของอุบัติเหตุ ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

- () ตาย
() สูญเสียอวัยวะ (โปรดระบุสภาพ).....
(✓) ส่วนของร่างกายได้รับบาดเจ็บ (โปรดระบุสภาพ) มือด้านซ้าย
() หยุดงาน.....ชม/วัน () ไม่มีการหยุดงาน

3. การสูญเสีย ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () หน้าข้อความ

- () ค่ารักษาพยาบาล.....บาท () ค่าทดแทน.....บาท
() ค่าซ่อมแซม (เครื่องจักร, อุปกรณ์อื่นๆ).....บาท
() ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท

4. รายละเอียดการอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร)

ขณะปฏิบัติงานพนักงาน ได้ทำการใช้รอกไฟฟ้า
ยกชุกรองลูกหีบ ชุดที่ 1 ได้ใช้มือด้านซ้ายจับ สลิง
ดึงตัวรอกลูกหีบที่กำลังไขรอกยก แต่เกิดสับัด ทำใ้
นิ้วมือด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บ

รูปแสดงการเกิดอุบัติเหตุ

5. ข้อมูลอื่นๆ ไม่ควรใช้มือจับ ควรใช้วัสดุอื่นมาดัน
มารั้ง หรือตั้งแทนการใช้มือจับ



ภาคผนวกที่ 69

ผลการตรวจสอบภาพพนักงาน



เรื่อง แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

เนื่องจากทางโรงพยาบาล ฮิวแมนทัช ได้ทำการตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับพนักงานของท่าน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ขอแจ้งผลการตรวจสุขภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการตรวจ	เข้าตรวจ ตามรายการ	ปกติ	ผิดปกติ	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
1 ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)	233	130	103	44.2	
2 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	233	214	19	8.2	
3 ตรวจปัสสาวะแบบสมบูรณ์ (U/A)	232	194	38	16.4	
4 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)	233	174	59	25.3	
5 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)	233	121	112	48.1	
6 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)	233	123	110	47.2	
7 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (B.U.N.)	233	228	5	2.1	
8 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไต (Creatinine)	233	231	2	0.9	
9 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGOT)	233	198	35	15.0	
10 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของตับ (SGPT)	233	179	54	23.2	
11 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)	233	226	7	3.0	
12 ตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล (Chest X-RAY)	233	208	25	10.7	
13 ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)	233	104	129	55.4	
14 ตรวจสมรรถภาพความจุปอด (Spirometry)	233	163	70	30.0	
15 ตรวจสมรรถภาพสายตาอาชีวอนามัย (Eye Occupation)	232	75	157	67.7	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงพยาบาล ฮิวแมนทัช

โทรศัพท์. (02) 421-8700 โทรสาร. (02) 421-8758

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินทร์ อิงคามระธร)

กรรมการผู้จัดการ



ภาคผนวกที่ 70

ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานใหม่



ใบรับรองแพทย์

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า _____ นาย สุทธิ คำโย
สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) _____ 28/1 หมู่ 2 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน _____ 1 6299 00646 66 8
ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพ โดยมีประวัติสุขภาพดังนี้
1. โรคประจำตัว ☒ ไม่มี ☐ มี (ระบุ) _____
2. อุบัติเหตุ และ ผ่าตัด ☒ ไม่มี ☐ มี (ระบุ) _____
3. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ☒ ไม่มี ☐ มี (ระบุ) _____
4. ประวัติอื่นที่สำคัญ _____

(ในกรณีเด็กที่ไม่สามารถรับรองตนเองได้ ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนได้)

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

สถานที่ตรวจ _____ คลินิกเวชกรรมนายแพทย์เจษฎา _____ วันที่ _____ 28 ตุลาคม 2568
(1) ข้าพเจ้า _____ นายแพทย์เจษฎา พวงสายใจ _____ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 21347
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม _____ 31/1 หมู่ 7 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 055-841022
ได้ตรวจร่างกาย _____ นาย สุทธิ คำโย
มีรายละเอียดดังนี้ น้ำหนักตัว _____ 76 _____ กิโลกรัม ความสูง _____ 173 _____ เซนติเมตร
สภาพร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
ขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) อื่น ๆ (ถ้ามี) _____

(2) สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง _____ เป็นในปัสสาวะ _____
ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจร่างกาย

คลินิกเวชกรรมนายแพทย์เจษฎา

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
(3) คำรับรองนี้เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น
แบบฟอร์มนี้ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561

ใบรับรองแพทย์

สถานที่ตรวจ หมอวีคลินิกเวชกรรม 126 ม.7

ต.ไทรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568

ข้าพเจ้า นายแพทย์ คมนันท์พัทธ โชชัย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.52325
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจำหรืออยู่ที่ หมอวีคลินิกเวชกรรม

ได้ตรวจร่างกาย นาย ธานุวัฒน์ รุ่งเรือง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1629900727528

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 119 ม.1 ต.ชำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2568 ขอรับรองว่า

นาย ธานุวัฒน์ รุ่งเรือง

ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้

- (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (3) โรคจิตดื้อยาเสพติดให้โทษ
- (4) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. กำหนด

- (5) โรคลมชัก

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์

สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ ผลการตรวจแอมเฟตามีนในปัสสาวะเป็นลบ
(ไม่พบแอมเฟตามีนในปัสสาวะ)

ลงชื่อ..

แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

(นายแพทย์ คมนันท์พัทธ โชชัย ว.52325)

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงพอ หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ

ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย



ใบรับรองแพทย์

สถานที่ตรวจ หมอวิคลินิกเวชกรรม 126 ม.7

ต.ไทรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2568

ข้าพเจ้า นายแพทย์ คมนันท์พัทธ โขชัย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.52325

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจำหรืออยู่ที่ หมอวิคลินิกเวชกรรม

ได้ตรวจร่างกาย นาย ศิขรินทร์ จิมโหมด

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1103703584481

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 64 ม.7 ต.ข้ามรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2568

ขอรับรองว่า

นาย ศิขรินทร์ จิมโหมด

ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้

- (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- (4) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ



การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. กำหนด

- (5) โรคลมชัก

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์

สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ ผลการตรวจแอมเฟตามีนในปัสสาวะเป็นลบ
(ไม่พบแอมเฟตามีนในปัสสาวะ)

ลงชื่อ.....

แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

(นายแพทย์ คมนันท์พัทธ โขชัย ว.52325)

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ

ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

ใบรับรองแพทย์

สถานที่ตรวจ หมอวีคลินิกเวชกรรม 126 ม.7

ต.ไทรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2568

ข้าพเจ้า นายแพทย์ คมนันท์พัทธ โชชัย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.52325
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจำหรืออยู่ที่ หมอวีคลินิกเวชกรรม

ได้ตรวจร่างกาย นางสาว รุ่งรัตน์ จินชม

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3620100828093

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 189/1 ม.1 ต.ไทรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2568 ขอรับรองว่า

นางสาว รุ่งรัตน์ จินชม

ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้

- (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- (4) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. กำหนด

- (5) โรคลมชัก

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์

สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ

ลงชื่อ.....

[Signature]

แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

(นายแพทย์ คมนันท์พัทธ โชชัย ว.52325)

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้รับร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหาจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ

ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย



ใบรับรองแพทย์

สถานที่ตรวจ หมอวีคลินิกเวชกรรม 126 ม.7

ต.ไทรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2568

ข้าพเจ้า นายแพทย์ คมนันท์พัชร โซชัย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ว.52325
สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือสถานที่ปฏิบัติงานประจำหรืออยู่ที่ หมอวีคลินิกเวชกรรม

ได้ตรวจร่างกาย นางสาว สมพร น้อยรุ่ง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3620100487997

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 38/5 ม.1 ต.ข้ามรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2568 ขอรับรองว่า

นางสาว สมพร น้อยรุ่ง

ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้

- (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- (4) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ ก.พ. กำหนด

- (5) โรคลมชัก

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์

สุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ

ลงชื่อ.....

แพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

(นายแพทย์ คมนันท์พัชร โซชัย ว.52325)

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้รับร่างกายสมบูรณ์เพียงใด หรือหายจากโรคที่เป็นเหตุต้องให้ออกจากราชการ

ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย



ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ)

เล่มที่

เลขที่

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว มลธิชา เชื้อชม ๓๕๐
สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ ๙๐๘ หมู่ ๑๐ ต.หนองทอง อ.ไทรทอง จ. กาฬสินธุ์

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๙-๖๒๙๙-๐๐๕๕๒-๙๑-๔

ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพ โดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

1. โรคประจำตัว ☒ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)
2. อุบัติเหตุ และ ผ่าตัด ☒ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)
3. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ☒ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)
4. โรคลมชัก * ☒ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)
5. ประวัติอื่นที่สำคัญ ☒ ไม่มี ☐ มี (ระบุ)

* ในกรณีมีโรคลมชัก ให้แนบประวัติการรักษาจากแพทย์ผู้รักษาว่าท่านปลอดจากอาการชักมากกว่า ๑ ปี เพื่ออนุญาตให้ขับรถได้

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

สถานที่ตรวจ คลินิกนายแพทย์วัชรพงษ์ วันที่ 14 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568

(1) ข้าพเจ้า นายแพทย์/แพทย์หญิง นายแพทย์วัชรพงษ์ วิชาลศักดิ์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ๖.34674 สถานพยาบาลชื่อ คลินิกนายแพทย์วัชรพงษ์

ที่อยู่ ต.หนองทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กาฬสินธุ์

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว มลธิชา เชื้อชม ๓๕๐

แล้วเมื่อวันที่ 14 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักตัว 68 กก. ความสูง 170 เซนติเมตร ความดันโลหิต 112/79 มม.ปรอท ชีพจร 93 ครั้ง/นาที

สภาพร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

ขอรับรองว่า บุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและการแสดงของโรคต่อไปนี้

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2. วัณโรคในระยะอันตราย
3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)

(2) สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ - หมอวัชรพงษ์

ลงชื่อ จาร่างกาย

หมายเหตุ (1) ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(2) ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
(3) คำรับรองนี้เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น และใบรับรองแพทย์นี้ ใช้สำหรับใบอนุญาตขับรถและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ
แบบฟอร์มนี้ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564



Name : นาย ภูววัฒน์ หม่อนตะคุ Birth Date : 13-12-1999
HN : 50-25-016763 Age : 25 Y 10 M 14 D Gender : MALE
Visit Date : 27-10-2025 Physician : นิษฐา เมืองพระฝาง, พญ.
Department : Kamphaeng Phet Clinic (คลินิกกำแพงเพชร) Room : EN : 050-25-132865
Allergies :
Side effect :

ใบรับรองแพทย์เพื่อการรับรองสุขภาพ

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย ภูววัฒน์ หม่อนตะคุ สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)
109 หมู่ที่ 9, นครชุม, เมืองกำแพงเพชร, กำแพงเพชร, THAILAND, 62000 หมายเลขบัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง 1629900528304

ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพ โดยมีประวัติสุขภาพ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. โรคประจำตัว | ☐ ไม่มี | ☒ มี (ระบุ) เกาต์ |
| 2. อุบัติเหตุและผ่าตัด | ☐ ไม่มี | ☒ มี (ระบุ) รถล้ม 10 ปี |
| 3. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล | ☐ ไม่มี | ☒ มี (ระบุ) รถล้ม 10 ปี |
| 4. โรคลมชัก | ☒ ไม่มี | ☐ มี (ระบุ) |
| 5. ประวัติอื่นที่สำคัญ | | |

ลงชื่อผู้รับการ

นาย ภูววัฒน์ หม่อนตะคุ วันที่ 27-10-2025 (ในกรณีเด็กที่ไม่สามารถรับรองตนเองได้ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนได้)

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

สถานที่ตรวจ Kamphaeng Phet Clinic วันที่ 27-10-2025 ข้าพเจ้า นิษฐา เมืองพระฝาง, พญ. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ 75066
(คลินิกกำแพงเพชร)

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก เลขที่ 138 ถนนพระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ได้ตรวจร่างกาย นาย ภูววัฒน์ หม่อนตะคุ H.N. 50-25-016763 แล้ว เมื่อวันที่ 27-10-2025

ตั้งมีรายละเอียด ดังนี้

น้ำหนักตัว 105.10 kg ความสูง 174.5 Cms ความดันโลหิต 151 mm Hg / 108 mm Hg ชีพจร 108 /Min

สภาพร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้

1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

2. วัณโรคในระยะอันตราย

3. โรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ

4 :

(ถ้าจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์

ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ตรวจสารเสพติดชนิด amphetamine : negative ไม่พบสารเสพติด



นิษฐา เมืองพระฝาง, พญ.

75066

ลงชื่อผู้รับการ

นาย ภูววัฒน์ หม่อนตะคุ

**หมายเหตุ 1. ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

ใบรับรองแพทย์

ส่วนที่ ๑ ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บัณฑิตา กัญจนจันทร์
 สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) 190 หมู่ ๕ ต.ไชยศรี อ.ไทรบุรี จ.กำแพงเพชร
 หมายเลขบัตรประชาชน 1 6299 00639 21 1 ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้
 ๑.โรคประจำตัว ☒ ไม่มี ☐ มี(ระบุ)
 ๒.อุบัติเหตุ และ ผ่าตัด ☐ ไม่มี ☐ มี(ระบุ) 1 คอผ่าตัดหัวใจ
 ๓.เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ☐ ไม่มี ☐ มี(ระบุ)
 ๔.ประวัติอื่นที่สำคัญ

ลงชื่อ

(ในกรณีเด็กที่ไม่สามารถรับรองตนเองได้ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนได้)

วันที่ 20 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2568

ส่วนที่ ๒ ของแพทย์

สถานที่ตรวจ.....คลินิกเวชกรรมแพทย์ศักดิ์ชัย.....วันที่.....เดือน 20 พ.ศ. 2568 *
 ข้าพเจ้า นายแพทย์ ศักดิ์ชัย แก้วนำเจริญ..... (๑)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่.....25783.....

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม..... 143 ถนน เทศา 1 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร.....

ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว บัณฑิตา กัญจนจันทร์

แล้วเมื่อวันที่.....เดือน 20 พ.ศ. 2568.....มีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักตัว 45 กก. ความสูง 165 เซนติเมตร ความดันโลหิต 89/115/87 มม.ปรอท ชีพจร 87 ครั้ง/นาที

สภาพร่างกายทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)

ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏ อาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้

(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๒) วัณโรคในระยะอันตราย

(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๔)
 (ถ้าจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์.....

- รศ.ทพ.กวี/นร

- รศ.ทพ.กวี/นร

(๒)

ลงชื่อ

ตรวจร่างกาย



ใบรับรองแพทย์

ส่วนที่ ๑ ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นายสันติ แสงแก้ว

สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) 16 หมู่ 5

หมายเลขบัตรประชาชน 3620501251129

ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| ๑. โรคประจำตัว | ☒ ไม่มี | ☐ มี(ระบุ) |
| ๒. อุบัติเหตุ และผ่าตัด | ☐ ไม่มี | ☒ มี(ระบุ) เคยผ่าตัดหัวใจ หัวใจ ผ่านแนวเคยมีมาแล้ว |
| ๓. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล | ☐ ไม่มี | ☒ มี(ระบุ) กำแพงเพชร |
| ๔. โรคลมชัก* | ☒ ไม่มี | ☒ มี(ระบุ) |

๕. ประวัติอื่นที่สำคัญ

*ในกรณีมีโรคลมชัก ให้แนบประวัติการรักษาจากแพทย์ผู้รักษาว่าท่านปลอดจากอาการชักมากกว่า ๑ ปี เพื่ออนุญาตให้ขับรถได้

ลงชื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2568

ในกรณีที่เด็กไม่สามารถรับรองตนเองได้ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนได้

ส่วนที่ ๒ ของแพทย์

สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลคลองขลุง

วันที่ 22 ตุลาคม 2568

ข้าพเจ้า น.พ.ภูมิ นิตน์สันติคุณ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ๖73081

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลคลองขลุง

ได้ตรวจร่างกาย นายสันติ แสงแก้ว

แล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนัก 56 กก. - ความสูง 170 เซนติเมตร - ความดันโลหิต 124 / 81 มม.ปรอท - ชีพจร 70 ครั้ง/นาที

สภาพร่างกายทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ)

ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของ

โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏ อาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุรา

เรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้

(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๒) วัณโรคในระยะอันตราย

(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๔)
(ถ้าจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุในข้อนี้)

สรุปความเห็น และข้อแนะนำของแพทย์

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

(๒)

นาย ภูมิ นิตน์สันติคุณ ไม่พบ อาการผิดปกติในร่างกาย

ลงชื่อ

ตรวจร่างกาย



ใบรับรองแพทย์

เล่มที่.....

เลขที่.....12922.....

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ

ข้าพเจ้า นายณัฐศักดิ์ กิ่งวาที

สถานที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อ) 26/1 หมู่ 7 ต.ชำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

หมายเลขบัตรประชาชน 1-6299-00581-56-6 ข้าพเจ้าขอใบรับรองสุขภาพโดยมีประวัติสุขภาพดังนี้

(๑) โรคประจำตัว ☒ ไม่มี ☐ มี(ระบุ) _____

(๒) อุบัติเหตุ และ ผ่าตัด ☒ ไม่มี ☐ มี(ระบุ) _____

(๓) เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ☒ ไม่มี ☐ มี(ระบุ) _____

(๔) ประวัติอื่นที่สำคัญ _____

ลงชื่อ _____

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

(ในกรณีเด็กที่ไม่สามารถรับรองตนเองได้ให้ผู้ปกครองลงนามรับรองแทนได้)

ส่วนที่ 2 ของแพทย์

สถานที่ตรวจ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 07 เดือน พฤศจิกายน ปี 2568

ข้าพเจ้า นพ.สุธีร์ ช่างเจรจา

(๑)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ๖40445

สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ได้ตรวจร่างกาย นายณัฐศักดิ์ กิ่งวาที แล้วเมื่อวันที่ 07 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 มีรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักตัว 80 กก. ความสูง 170 เซนติเมตร ความดันโลหิต 138/86 มม.ปรอทชีพจร 77 ครั้ง/นาที

สภาพร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ(ระบุ) _____

ขอรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏ อาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการ และอาการแสดงของโรคต่อไปนี้

(๑) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๒) วัณโรคระยะอันตราย

(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(๔) (ถ้าจำเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุข้อนี้)

ตรวจร่างกาย - ไม่พบความผิดปกติ

ตรวจจิตใจ - ไม่พบความผิดปกติ

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ลงชื่อ _____

ลงลายมือชื่อ



ภาคผนวกที่ 71

ผลการตรวจวัดสมรรถภาพการไถ่ยื่น



การสูญเสียการได้ยินข้างเดียว (Monaural Hearing Loss and Impairment (%)*)

DSHL ⁺	ร้อยละการสูญเสีย ⁺	DSHL ⁺	ร้อยละการสูญเสีย ⁺	DSHL ⁺	ร้อยละการสูญเสีย ⁺
100	0	190	33.8	285	69.3
		195	35.6	290	71.2
105	1.9	200	37.5	295	73.1
110	3.8			300	75.0
115	5.6	205	39.4		
120	7.5	210	41.2	305	76.9
		215	43.1	310	78.8
125	9.4	220	45.0	315	80.6
130	11.2			320	82.5
135	13.1	225	46.9		
140	15.0	230	48.9	325	84.4
		235	50.5	330	86.2
145	16.9	240	52.2	335	88.1
150	18.8			340	90.0
155	20.6	245	54.4		
160	22.5	250	56.2	345	90.9
		255	58.1	350	93.8
165	24.4	260	60	355	95.6
170	26.2			360	97.5
175	28.1	265	61.9		
180	30	270	63.8	365	99.4
		275	65.6	368	100.0
185	31.9	280	67.5	ตั้งแต่ 368 ขึ้นไป หรือมากกว่า	

หมายเหตุ : * เครื่องตรวจการได้ยินได้รับการปรับตามมาตรฐานของ ANSI 3.6-1989

+ Decibel sum of the hearing threshold levels at 500, 1000, 2000 และ 3000 Hz.

ที่มา : คู่มือการประเมินสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
สำนักงานประกันสังคม

การคำนวณการสูญเสียสมรรถภาพทางการได้ยิน พัง 2 ข้าง (Computation of Binaural Hearing Impairment)

100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
105	0.3	1.9	110	0.6	2.2	3.8	115	0.9	2.5	4.1	5.6	120	1.3	2.8	4.4	5.9	7.5	9.1	10.6	12.2	13.8	15.3	16.9	18.5	20.1	21.6	23.1	24.7	26.3	27.9	29.5	31.1	32.7	34.3	35.9	37.5	39.1	40.7	42.3	43.9	45.5	47.1	48.7	50.3	51.9	53.5	55.1	56.7	58.3	59.9	61.5	63.1	64.7	66.3	67.9	69.5	71.1	72.7	74.3	75.9	77.5	79.1	80.7	82.3	83.9	85.5	87.1	88.7	90.3	91.9	93.5	95.1	96.7	98.3	99.9	101.5	103.1	104.7	106.3	107.9	109.5	111.1	112.7	114.3	115.9	117.5	119.1	120.7	122.3	123.9	125.5	127.1	128.7	130.3	131.9	133.5	135.1	136.7	138.3	139.9	141.5	143.1	144.7	146.3	147.9	149.5	151.1	152.7	154.3	155.9	157.5	159.1	160.7	162.3	163.9	165.5	167.1	168.7	170.3	171.9	173.5	175.1	176.7	178.3	179.9	181.5	183.1	184.7	186.3	187.9	189.5	191.1	192.7	194.3	195.9	197.5	199.1	200.7	202.3	203.9	205.5	207.1	208.7	210.3	211.9	213.5	215.1	216.7	218.3	219.9	221.5	223.1	224.7	226.3	227.9	229.5	231.1	232.7	234.3	235.9	237.5	239.1	240.7	242.3	243.9	245.5	247.1	248.7	250.3	251.9	253.5	255.1	256.7	258.3	259.9	261.5	263.1	264.7	266.3	267.9	269.5	271.1	272.7	274.3	275.9	277.5	279.1	280.7	282.3	283.9	285.5	287.1	288.7	290.3	291.9	293.5	295.1	296.7	298.3	299.9	301.5	303.1	304.7	306.3	307.9	309.5	311.1	312.7	314.3	315.9	317.5	319.1	320.7	322.3	323.9	325.5	327.1	328.7	330.3	331.9	333.5	335.1	336.7	338.3	339.9	341.5	343.1	344.7	346.3	347.9	349.5	351.1	352.7	354.3	355.9	357.5	359.1	360.7	362.3	363.9	365.5	367.1	368.7	370.3	371.9	373.5	375.1	376.7	378.3	379.9	381.5	383.1	384.7	386.3	387.9	389.5	391.1	392.7	394.3	395.9	397.5	399.1	400.7	402.3	403.9	405.5	407.1	408.7	410.3	411.9	413.5	415.1	416.7	418.3	419.9	421.5	423.1	424.7	426.3	427.9	429.5	431.1	432.7	434.3	435.9	437.5	439.1	440.7	442.3	443.9	445.5	447.1	448.7	450.3	451.9	453.5	455.1	456.7	458.3	459.9	461.5	463.1	464.7	466.3	467.9	469.5	471.1	472.7	474.3	475.9	477.5	479.1	480.7	482.3	483.9	485.5	487.1	488.7	490.3	491.9	493.5	495.1	496.7	498.3	499.9	501.5	503.1	504.7	506.3	507.9	509.5	511.1	512.7	514.3	515.9	517.5	519.1	520.7	522.3	523.9	525.5	527.1	528.7	530.3	531.9	533.5	535.1	536.7	538.3	539.9	541.5	543.1	544.7	546.3	547.9	549.5	551.1	552.7	554.3	555.9	557.5	559.1	560.7	562.3	563.9	565.5	567.1	568.7	570.3	571.9	573.5	575.1	576.7	578.3	579.9	581.5	583.1	584.7	586.3	587.9	589.5	591.1	592.7	594.3	595.9	597.5	599.1	600.7	602.3	603.9	605.5	607.1	608.7	610.3	611.9	613.5	615.1	616.7	618.3	619.9	621.5	623.1	624.7	626.3	627.9	629.5	631.1	632.7	634.3	635.9	637.5	639.1	640.7	642.3	643.9	645.5	647.1	648.7	650.3	651.9	653.5	655.1	656.7	658.3	659.9	661.5	663.1	664.7	666.3	667.9	669.5	671.1	672.7	674.3	675.9	677.5	679.1	680.7	682.3	683.9	685.5	687.1	688.7	690.3	691.9	693.5	695.1	696.7	698.3	699.9	701.5	703.1	704.7	706.3	707.9	709.5	711.1	712.7	714.3	715.9	717.5	719.1	720.7	722.3	723.9	725.5	727.1	728.7	730.3	731.9	733.5	735.1	736.7	738.3	739.9	741.5	743.1	744.7	746.3	747.9	749.5	751.1	752.7	754.3	755.9	757.5	759.1	760.7	762.3	763.9	765.5	767.1	768.7	770.3	771.9	773.5	775.1	776.7	778.3	779.9	781.5	783.1	784.7	786.3	787.9	789.5	791.1	792.7	794.3	795.9	797.5	799.1	800.7	802.3	803.9	805.5	807.1	808.7	810.3	811.9	813.5	815.1	816.7	818.3	819.9	821.5	823.1	824.7	826.3	827.9	829.5	831.1	832.7	834.3	835.9	837.5	839.1	840.7	842.3	843.9	845.5	847.1	848.7	850.3	851.9	853.5	855.1	856.7	858.3	859.9	861.5	863.1	864.7	866.3	867.9	869.5	871.1	872.7	874.3	875.9	877.5	879.1	880.7	882.3	883.9	885.5	887.1	888.7	890.3	891.9	893.5	895.1	896.7	898.3	899.9	901.5	903.1	904.7	906.3	907.9	909.5	911.1	912.7	914.3	915.9	917.5	919.1	920.7	922.3	923.9	925.5	927.1	928.7	930.3	931.9	933.5	935.1	936.7	938.3	939.9	941.5	943.1	944.7	946.3	947.9	949.5	951.1	952.7	954.3	955.9	957.5	959.1	960.7	962.3	963.9	965.5	967.1	968.7	970.3	971.9	973.5	975.1	976.7	978.3	979.9	981.5	983.1	984.7	986.3	987.9	989.5	991.1	992.7	994.3	995.9	997.5	999.1	1000.7	1002.3	1003.9	1005.5	1007.1	1008.7	1010.3	1011.9	1013.5	1015.1	1016.7	1018.3	1019.9	1021.5	1023.1	1024.7	1026.3	1027.9	1029.5	1031.1	1032.7	1034.3	1035.9	1037.5	1039.1	1040.7	1042.3	1043.9	1045.5	1047.1	1048.7	1050.3	1051.9	1053.5	1055.1	1056.7	1058.3	1059.9	1061.5	1063.1	1064.7	1066.3	1067.9	1069.5	1071.1	1072.7	1074.3	1075.9	1077.5	1079.1	1080.7	1082.3	1083.9	1085.5	1087.1	1088.7	1090.3	1091.9	1093.5	1095.1	1096.7	1098.3	1099.9	1101.5	1103.1	1104.7	1106.3	1107.9	1109.5	1111.1	1112.7	1114.3	1115.9	1117.5	1119.1	1120.7	1122.3	1123.9	1125.5	1127.1	1128.7	1130.3	1131.9	1133.5	1135.1	1136.7	1138.3	1139.9	1141.5	1143.1	1144.7	1146.3	1147.9	1149.5	1151.1	1152.7	1154.3	1155.9	1157.5	1159.1	1160.7	1162.3	1163.9	1165.5	1167.1	1168.7	1170.3	1171.9	1173.5	1175.1	1176.7	1178.3	1179.9	1181.5	1183.1	1184.7	1186.3	1187.9	1189.5	1191.1	1192.7	1194.3	1195.9	1197.5	1199.1	1200.7	1202.3	1203.9	1205.5	1207.1	1208.7	1210.3	1211.9	1213.5	1215.1	1216.7	1218.3	1219.9	1221.5	1223.1	1224.7	1226.3	1227.9	1229.5	1231.1	1232.7	1234.3	1235.9	1237.5	1239.1	1240.7	1242.3	1243.9	1245.5	1247.1	1248.7	1250.3	1251.9	1253.5	1255.1	1256.7	1258.3	1259.9	1261.5	1263.1	1264.7	1266.3	1267.9	1269.5	1271.1	1272.7	1274.3	1275.9	1277.5	1279.1	1280.7	1282.3	1283.9	1285.5	1287.1	1288.7	1290.3	1291.9	1293.5	1295.1	1296.7	1298.3	1299.9	1301.5	1303.1	1304.7	1306.3	1307.9	1309.5	1311.1	1312.7	1314.3	1315.9	1317.5	1319.1	1320.7	1322.3	1323.9	1325.5	1327.1	1328.7	1330.3	1331.9	1333.5	1335.1	1336.7	1338.3	1339.9	1341.5	1343.1	1344.7	1346.3	1347.9	1349.5	1351.1	1352.7	1354.3	1355.9	1357.5	1359.1	1360.7	1362.3	1363.9	1365.5	1367.1	1368.7	1370.3	1371.9	1373.5	1375.1	1376.7	1378.3	1379.9	1381.5	1383.1	1384.7	1386.3	1387.9	1389.5	1391.1	1392.7	1394.3	1395.9	1397.5	1399.1	1400.7	1402.3	1403.9	1405.5	1407.1	1408.7	1410.3	1411.9	1413.5	1415.1	1416.7	1418.3	1419.9	1421.5	1423.1	1424.7	1426.3	1427.9	1429.5	1431.1	1432.7	1434.3	1435.9	1437.5	1439.1	1440.7	1442.3	1443.9	1445.5	1447.1	1448.7	1450.3	1451.9	1453.5	1455.1	1456.7	1458.3	1459.9	1461.5	1463.1	1464.7	1466.3	1467.9	1469.5	1471.1	1472.7	1474.3	1475.9	1477.5	1479.1	1480.7	1482.3	1483.9	1485.5	1487.1	1488.7	1490.3	1491.9	1493.5	1495.1	1496.7	1498.3	1499.9	1501.5	1503.1	1504.7	1506.3	1507.9	1509.5	1511.1	1512.7	1514.3	1515.9	1517.5	1519.1	1520.7	1522.3	1523.9	1525.5	1527.1	1528.7	1530.3	1531.9	1533.5	1535.1	1536.7	1538.3	1539.9	1541.5	1543.1	1544.7	1546.3	1547.9	1549.5	1551.1	1552.7	1554.3	1555.9	1557.5	1559.1	1560.7	1562.3	1563.9	1565.5	1567.1	1568.7	1570.3	1571.9	1573.5	1575.1	1576.7	1578.3	1579.9	1581.5	1583.1	1584.7	1586.3	1587.9	1589.5	1591.1	1592.7	1594.3	1595.9	1597.5	1599.1	1600.7	1602.3	1603.9	1605.5	1607.1	1608.7	1610.3	1611.9	1613.5	1615.1	1616.7	1618.3	1619.9	1621.5	1623.1	1624.7	1626.3	1627.9	1629.5	1631.1	1632.7	1634.3	1635.9	1637.5	1639.1	1640.7	1642.3	1643.9	1645.5	1647.1	1648.7	1650.3	1651.9	1653.5	1655.1	1656.7	1658.3	1659.9	1661.5	1663.1	1664.7	1666.3	1667.9	1669.5	1671.1	1672.7	1674.3	1675.9	1677.5	1679.1	1680.7	1682.3	1683.9	1685.5	1687.1	1688.7	1690.3	1691.9	1693.5	1695.1	1696.7	1698.3	1699.9	1701.5	1703.1	1704.7	1706.3	1707.9	1709.5	1711.1	1712.7	1714.3	1715.9	1717.5	1719.1	1720.7	1722.3	1723.9	1725.5	1727.1	1728.7	1730.3	1731.9	1733.5	1735.1	1736.7	1738.3	1739.9	1741.5	1743.1	1744.7	1746.3	1747.9	1749.5	1751.1	1752.7	1754.3

เปรียบเทียบค่าการสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้างกับค่าการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย
(Relationship of Binaural Hearing Impairment to Impairment of the Whole Person)

ร้อยละการสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้าง	ร้อยละการสูญเสียของทั้งร่างกาย	ร้อยละการสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้าง	ร้อยละการสูญเสียของทั้งร่างกาย
0-17	0	50.0-53.1	18
18-42	1	53.2-55.7	19
43-74	2	55.8-58.8	20
75-99	3	58.9-61.4	21
100-131	4	61.5-64.5	22
132-159	5	64.6-67.1	23
160-188	6	67.2-70.0	24
189-214	7	70.1-72.8	25
215-245	8	72.9-75.9	26
246-271	9	76.0-78.5	27
272-300	10	78.6-81.7	28
301-328	11	81.8-84.2	29
329-359	12	84.3-87.4	30
360-385	13	87.5-89.9	31
386-417	14	90.0-93.1	32
418-442	15	93.2-95.7	33
443-474	16	95.8-98.8	34
475-499	17	98.9-100.0	35

ที่มา : คู่มือการประเมินสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 สำนักงานกองทุนเงินทดแทน
สำนักงานประกันสังคม



ภาคผนวกที่ 72

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)



รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเทพนคร

ช่วงวันที่ 2025-07-01 - 2025-07-31

กรกฎาคม 2568

กลุ่มโรค	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
----------	---------	--------------------------	-------

1	A00-A99/B00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	20
2	C00-C97/D00-D49	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	0
3	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	0
4	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	589
5	F00-F99	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	40
6	G00-G99	โรคระบบประสาท	14
7	H00-H59	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	29
8	H60-H95	โรคหูและปุ่มกกหู	45
9	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนเลือด	417
10	J00-J99	โรคระบบหายใจ	118
11	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	431
12	L00-L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	49
13	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม	187
14	N00-N99	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	3
15	O00-O99(O80-O84)	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0
16	P00-P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ - 7 วันหลังคลอด	0
17	Q00-Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0
18	R00-R99	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	43
19	X(40-49,60-69,85-90)	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0
20	V01-V99/Y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	4
21	W00-W99	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	12
		รวม	2001

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเทพนคร

ช่วงวันที่ 2025-08-01 - 2025-08-31

สิงหาคม 2568

กลุ่มโรค	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
----------	---------	--------------------------	-------

1	A00-A99/B00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	18
2	C00-C97/D00-D49	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	0
3	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	2
4	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	611
5	F00-F99	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	48
6	G00-G99	โรคระบบประสาท	15
7	H00-H59	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	32
8	H60-H95	โรคหูและปุ่มกกหู	46
9	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนเลือด	411
10	J00-J99	โรคระบบหายใจ	70
11	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	214
12	L00-L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	46
13	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม	155
14	N00-N99	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	5
15	O00-O99(O80-O84)	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0
16	P00-P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ - 7 วันหลังคลอด	0
17	Q00-Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0
18	R00-R99	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	31
19	X(40-49,60-69,85-90)	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0
20	V01-V99/Y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	2
21	W00-W99	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	8
		รวม	1714

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเทพนคร

ช่วงวันที่ 2025-09-01 - 2025-09-30

กันยายน 2568

กลุ่มโรค	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
----------	---------	--------------------------	-------

1	A00-A99/B00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	14
2	C00-C97/D00-D49	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	1
3	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	0
4	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	602
5	F00-F99	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	47
6	G00-G99	โรกระบบประสาท	21
7	H00-H59	โรคตาส่วนประกอบของตา	35
8	H60-H95	โรคหูและปุ่มกกหู	39
9	I00-I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด	441
10	J00-J99	โรกระบบหายใจ	97
11	K00-K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	122
12	L00-L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	42
13	M00-M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม	140
14	N00-N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	4
15	O00-O99(O80-O84)	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0
16	P00-P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ - 7 วันหลังคลอด	0
17	Q00-Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0
18	R00-R99	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	48
19	X(40-49,60-69,85-90)	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0
20	V01-V99/Y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	0
21	W00-W99	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	2
		รวม	1655

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเทพนคร

ช่วงวันที่ 2025-10-01 - 2025-10-31

ตุลาคม 2568

กลุ่มโรค	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
----------	---------	--------------------------	-------

1	A00-A99/B00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	14
2	C00-C97/D00-D49	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	5
3	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	1
4	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	951
5	F00-F99	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	37
6	G00-G99	โรคระบบประสาท	21
7	H00-H59	โรคตาส่วนประกอบของตา	27
8	H60-H95	โรคหูและปุ่มกกหู	44
9	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนเลือด	694
10	J00-J99	โรคระบบหายใจ	88
11	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	113
12	L00-L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	46
13	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม	150
14	N00-N99	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	8
15	O00-O99(O80-O84)	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0
16	P00-P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ - 7 วันหลังคลอด	0
17	Q00-Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0
18	R00-R99	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	24
19	X(40-49,60-69,85-90)	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0
20	V01-V99/Y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	1
21	W00-W99	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	10
		รวม	2234

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเทพนคร

ช่วงวันที่ 2025-11-01 - 2025-11-30

พฤศจิกายน 2568

กลุ่มโรค	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
----------	---------	--------------------------	-------

1	A00-A99/B00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	17
2	C00-C97/D00-D49	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	3
3	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	0
4	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	754
5	F00-F99	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	26
6	G00-G99	โรกระบบประสาท	15
7	H00-H59	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	20
8	H60-H95	โรคหูและปุ่มกกหู	27
9	I00-I99	โรกระบบไหลเวียนเลือด	470
10	J00-J99	โรกระบบหายใจ	97
11	K00-K93	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	205
12	L00-L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	40
13	M00-M99	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม	229
14	N00-N99	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	4
15	O00-O99(O80-O84)	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0
16	P00-P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ - 7 วันหลังคลอด	0
17	Q00-Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0
18	R00-R99	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	32
19	X(40-49,60-69,85-90)	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0
20	V01-V99/Y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	2
21	W00-W99	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	12
		รวม	1953

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลเทพนคร

ช่วงวันที่ 2025-12-01 - 2025-12-31

ธันวาคม 2568

กลุ่มโรค	รหัสโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	จำนวน
1	A00-A99/B00-B99	โรคติดเชื้อและปรสิต	17
2	C00-C97/D00-D49	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	2
3	D50-D89	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	1
4	E00-E90	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	898
5	F00-F99	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	25
6	G00-G99	โรคระบบประสาท	18
7	H00-H59	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	19
8	H60-H95	โรคหูและปุ่มกกหู	40
9	I00-I99	โรคระบบไหลเวียนเลือด	748
10	J00-J99	โรคระบบหายใจ	104
11	K00-K93	โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	134
12	L00-L99	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	43
13	M00-M99	โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม	213
14	N00-N99	โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	5
15	O00-O99(O80-O84)	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0
16	P00-P96	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ - 7 วันหลังคลอด	0
17	Q00-Q99	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0
18	R00-R99	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้	37
19	X(40-49,60-69,85-90)	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0
20	V01-V99/Y85	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	0
21	W00-W99	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	15
		รวม	2319

แบบรายงาน 504 จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ประจำปี 2568

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรตรีงษ์

ลำดับที่	สาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
1	โรคติดเชื้อและปรสิต	9	15	34	22	23	15	118
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	2	2	2	0	2	1	9
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกัน	1	0	0	1	0	1	3
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	282	280	257	331	558	547	2255
5	ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม	4	26	31	1	28	23	113
6	โรกระบบประสาท	29	27	26	29	18	22	151
7	โรคตาบางส่วนประกอบของตา	10	13	26	22	11	17	99
8	โรคหูและปุ่มกกหู	8	11	20	16	6	9	70
9	โรกระบบไหลเวียนเลือด	279	364	333	339	605	549	2469
10	โรกระบบหายใจ	94	60	78	83	142	111	568
11	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	74	60	125	93	389	43	784
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	55	41	59	66	50	35	306
13	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม	370	323	396	391	398	379	2257
14	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	23	59	38	44	59	42	265
15	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0	0	0	0	0	0	0
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ - 7 วันหลังคลอด)	0	0	0	0	1	0	1
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0	0	0	0	0	0	0
18	อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคกลุ่มอื่นได้	33	42	44	40	23	25	207
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0	0	0	0	0	0	0
20	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	3	1	2	0	2	1	9
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	19	24	30	23	22	15	133
	รวม	1295	1348	1501	1501	2337	1835	9817

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ(21 กลุ่มโรค)
 ชื่อหน่วยงาน : รพ.สต.คณทิ (บ้านโคกเหนือ) 055702069

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)		จำนวนผู้ป่วย (คน)					
		ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68	ต.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68
1	โรคติดเชื้อและปรสิต	4	8	7	9	3	10
2	เนื้องอก(รวมมะเร็ง)	0	0	0	0	0	0
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	1	0	0	1	0	0
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	644	635	710	804	870	888
5	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	18	16	18	13	16	14
6	โรกระบบประสาท	15	11	14	17	17	14
7	โรคตาารวมส่วนประกอบของตา	25	23	20	16	14	9
8	โรคหูและปุ่มกกหู	6	1	6	2	2	0
9	โรกระบบไหลเวียนเลือด	451	458	519	559	506	740
10	โรกระบบหายใจ	104	75	109	56	138	102
11	โรกระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก	237	116	97	88	96	89
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	36	33	40	36	30	15
13	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวม โครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม	106	92	81	97	90	76
14	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	26	24	18	26	20	22
15	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0	0	0	0	0	0
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไป จนถึง 7 วันหลังคลอด	0	0	0	0	0	0
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0	0	1	0	0	0
18	อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคใน	46	50	44	34	20	40
19	การเป็นพิษและผลที่ตามมา	0	0	0	0	0	0
20	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	0	0	1	0	2	5
21	สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย	13	12	12	11	18	5
รวม		1732	1554	1697	1769	1842	2029

รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังมั่ง

กลุ่มโรค	สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
1	โรคติดเชื้อและปรสิต	24	25	21	33	16	50	169
2	เนื้องอก (รวมมะเร็ง)	0	0	0	1	0	0	1
3	โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน	1	0	2	1	1	1	6
4	โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม	201	212	238	540	299	247	1737
5	ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม	22	24	26	27	38	5	142
6	โรกระบบประสาท	66	62	60	61	74	15	338
7	โรคตาส่วนประกอบของตา	28	48	40	48	35	10	209
8	โรคหูและปุ่มกกหู	65	64	64	60	64	15	332
9	โรกระบบไหลเวียนเลือด	153	378	193	349	210	152	1435
10	โรกระบบหายใจ	118	93	102	116	112	41	582
11	โรกระบบย่อยอาหารรวมโรคนิ่วช่องปาก	120	126	150	119	130	31	676
12	โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง	80	67	80	55	66	23	371
13	โรกระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อเสริม	129	175	178	174	173	40	869
14	โรกระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ	5	1	7	3	4	1	21
15	ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	0	0	0	0	0	0	0
16	ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ - 7 วันหลังคลอด)	0	0	0	0	0	0	0
17	รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปตั้งแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ	0	0	0	0	0	0	0
18	อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจจาก	66	51	42	58	56	16	289
	ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้							
19	การเป็นพิษ และผลที่ตามมา	0	0	0	0	0	0	0
20	อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา	1	0	3	0	2	0	6
21	สาเหตุจากภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย	7	10	13	9	10	3	52
	รวม	1086	1336	1219	1654	1290	650	7235



ภาคผนวกที่ 73
เอกสารสนับสนุนทุนการศึกษา
และกิจกรรมต่าง ๆ



วันที่ 6 มกราคม 2568

เรื่อง การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานประจำรายเดือน

เรียน พนักงานประจำรายเดือน / **หน่วยยามรักษาการณ์**

เนื่องด้วย โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร จะมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2568 ให้กับบุตรพนักงานประจำรายเดือน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มอบทุนการศึกษา วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2568 เวลา 09.30 น.
(นักศึกษา มาก่อนเวลา 30 นาที)
2. กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ชุดนักเรียน – นักศึกษา
3. เด็กนักเรียน – นักศึกษาต้องมารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง
4. กรณี ศึกษาต่างจังหวัด หรือมารับทุนไม่ได้ กรุณาแจ้งแผนกบุคคล

มอบทุนการศึกษา บุตรพนักงานประจำรายเดือน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2568

วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2568



มอบทุนการศึกษา บุตรพนักงานประจำรายเดือน วันเด็กแห่งชาติ ปี 2568

วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2568



The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. In the bottom right, there is another large Monstera leaf and several palm fronds. The leaves are rendered in shades of green with some watercolor-like texture.

ภาคผนวกที่ 74

รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และความคิดเห็นของประชาชน



ภาคผนวกที่ 75
รายงานผลการวิเคราะห์ดิน



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายก้านทองเพชร จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรวังษ์ อำเภอเมืองก้านทองเพชร จังหวัดก้านทองเพชร 62160
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Test Method of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Method (SW-846)
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Soil Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่สีเขียวที่มีการนำน้ำทิ้ง : พิกัดจุดตรวจวัด : 47Q 562956 m E 1808614 m N
 หลังจากผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 ตุลาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 29 ตุลาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 10 พฤศจิกายน 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : SI-25-000525 หมายเลขรายงาน : 02923/68
 ผลการวิเคราะห์ :

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Cadmium (Cd)	mg/kg	U.S. EPA SW-846 Method 3051A/6010D	1.08	≤810
Lead (Pb)	mg/kg	U.S. EPA SW-846 Method 3051A/6010D	14.4056	≤750
Mercury (Hg)	mg/kg	U.S. EPA SW-846 Method 7471B	<0.1	≤610
Arsenic (As)	mg/kg	U.S. EPA SW-846 Method 3050B/6010D	15.5413	≤27

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุม และมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : สืบค้นน้ำตาล
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไตรสรณ์ ธีรวัฒน์ (เลขทะเบียน ว-118-จ-0079)



Envilab Co., Ltd.

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ชื่อลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรสิงห์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Test Method of Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Method (SW-846)
 วิธีเก็บตัวอย่าง : Soil Sampling ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่สีเขียวที่มีการนำน้ำทิ้ง
 หลังจากผ่านการบำบัดมาใช้รดน้ำต้นไม้ พิกัดจุดตรวจวัด : 47Q 562956 m E 1808614 m N
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 ตุลาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 29 ตุลาคม 2568
 วันที่วิเคราะห์ : 29 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2568 วันที่พิมพ์รายงาน : 10 พฤศจิกายน 2568
 หมายเลขตัวอย่าง : SI-25-000524-000525 หมายเลขรายงาน
 ผลการวิเคราะห์ : 02923/68

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	U.S. EPA SW-846 Method 9045D	7.99	-
Electrical Conductivity	µS/cm	Electrical conductivity Method	69.10	-
Sodium Adsorption Ratio (SAR)	-	U.S. EPA SW-846 Method 3051A/6010D, Calculation	0.544	-

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
 การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุม
 และมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : สีดำปนน้ำตาล
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายโคตรสิงห์ ชีวภูมิ





ภาคผนวกที่ 76
หนังสือขออนุญาตเยี่ยมชมโครงการ



ที่ อว ๐๖๑๕/๕๐๐๘



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘


เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร จำกัด
เรียน คุณนิลพัฒน์ นิมตรง ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วย โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับบัณฑิต เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ (TQF) คือ ๑. ด้านความรู้ ๒. ด้านทักษะ ๓. ด้านจริยธรรม และ ๔. ด้านลักษณะบุคคล เพื่อเป็นการให้นักศึกษามีคุณภาพทางสาขาที่ตนเลือกและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขบนฐานคุณธรรม โดยการบูรณาการในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พิจารณาเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นแหล่งวิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านให้อาจารย์ จำนวน ๒ ท่าน และนักศึกษา จำนวน ๕๑ คน รวมทั้งสิ้น ๕๓ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทโรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด และขอความอนุเคราะห์ผู้นำชมสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เข้าใจด้านแนวคิดการออกแบบอาคารขั้นตอนกระบวนการก่อสร้าง, การควบคุมงานก่อสร้าง, ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับรายวิชาการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษายินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานทุกประการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในครั้งนี้ อนึ่ง หากท่านมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อ อาจารย์มาณพ ดันเคน เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๐๕๓๒๐๒ ทราบด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
โทร ๐๕๕ ๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๒๕๑๑
โทรสาร ๐๕๕-๗๐๖๕๑๘



ภาคผนวกที่ 77

รายงานผลวิเคราะห์กากตะกอนหมักกรอง





Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd. 海外貨物検査株式会社

No. 12 - 14 Yen Akas Soi 3 Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

Tel No. : +66-2-286-4120-3 Fax No. : +66-2-287-2570-1 URL : <http://www.omicnet.com>

Page 1 of 2

TEST REPORT

ORIGINAL

Report No. : CBL71-28193
Sample ID : 71-28193
Batch No. : JBL71/15717
Report Date : March 04, 2025

The following sample(s) was(were) submitted and identified by/on behalf of the customer as:

Customer : KAMPANGPETCH SUGAR CO., LTD.
152 MOO 2, T.TAITUENG, A.MUANG,
KAMPANGPETCH, 62160, THAILAND

Sample Description : ข้าวหอม

Customer's Reference : N/A

Received Date : February 19, 2025

Sample Condition : Sample is contained in Ziplock plastic bag.

Analysis Commenced Date: February 20, 2025

Analysis Completed Date : February 25, 2025

Test Item	Method	Limit of Detection (LOD)	Limit of Quantitation (LOQ)	Result	Unit
Total Phosphate (P2O5)	In-house method OR-048-TM based on AOAC (2019) 962.02	-	-	0.38	%
Organic Matter	ASTM D2974-87	-	-	51.91	% dry basis
Electrical Conductivity	Land Development Department	-	-	2.16	mS/cm
pH	AOAC (2019) 943.02	-	-	5.58	-
Potassium Oxide (K2O)	In-house method IN-040-TM based on AOAC (2023) 968.08	-	-	1189.81	mg/kg
Ash	ASTM D2974-87	-	-	48.09	% dry basis
Carbon Content	In-house method based on Ricard T. (1996). Estimating Carbon Content, Department of Crop and Soil Science, Cornell Waste Management Institute, Cornell University, NY.	-	-	28.84	%
Carbon/Nitrogen	In-house method based on Ricard T. (1996). Estimating Carbon Content, Department of Crop and Soil Science, Cornell Waste Management Institute, Cornell University, NY.	-	-	34 : 1	-
Nitrogen (N)	ISO 5983-2: 2009	-	-	0.251	%
Moisture	ASTM D2974-87	-	-	70.83	%
Arsenic (As)	In-house method IN-079-TM based on U.S. Food and Drug Administration, Elemental Analysis Manual, Section 4.7, Version 1.2, February, 2020.	0.004	0.01	1.576	mg/kg
Cadmium (Cd)	In-house method IN-079-TM based on U.S. Food and Drug Administration, Elemental Analysis Manual, Section 4.7, Version 1.2, February, 2020.	0.004	0.01	0.054	mg/kg

NºA244407 BK



No person or entity should rely upon this Certificate/Report or any information contained therein without having express knowledge of the terms and conditions of the OMIC General Conditions of Business printed overleaf subject to which this Certificate/Report is issued. Copies of such Conditions are available from OMIC free of charge upon request.

The Certificate/Report is issued pursuant to an inspection service carried out within the scope of the principal's instructions and with due care and skill in conformity with the General Conditions of Business adopted by OMIC as a member of TIC Council. This Certificate/Report is not intended to relieve the parties to any relevant sales contract from their contractual obligations.



Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd. 海外貨物検査株式会社

No. 12 - 14 Yen Akas Soi 3 Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand

Tel No. : +66-2-286-4120-3 Fax No. : +66-2-287-2570-1 URL : <http://www.omicnet.com>

Page 2 of 2

ORIGINAL

Report No. : CBL71-28193

Sample ID : 71-28193

Batch No. : JBL71/15717

Test Item	Method	Limit of Detection (LOD)	Limit of Quantitation (LOQ)	Result	Unit
Chromium (Cr)	In-house method IN-079-TM based on U.S. Food and Drug Administration, Elemental Analysis Manual, Section 4.7, Version 1.2, February, 2020.	0.005	0.02	8.526	mg/kg
Lead (Pb)	In-house method IN-079-TM based on U.S. Food and Drug Administration, Elemental Analysis Manual, Section 4.7, Version 1.2, February, 2020.	0.004	0.01	3.420	mg/kg
Mercury (Hg)	In-house method IN-079-TM based on U.S. Food and Drug Administration, Elemental Analysis Manual, Section 4.7, Version 1.2, February, 2020.	0.001	0.002	0.006	mg/kg
Copper (Cu)	In-house method IN-079-TM based on U.S. Food and Drug Administration, Elemental Analysis Manual, Section 4.7, Version 1.2, February, 2020.	0.004	0.01	7.080	mg/kg

The sample(s) will be held for thirty days from the date of the report.

The reported results apply to the sample as received.

This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd.
Bangkok Laboratory

(RONGDAWAN JONNONGSOOL)
Organic/Inorganic Section Manager

NoA244408 BK



No person or entity should rely upon this Certificate/Report or any information contained therein without having express knowledge of the terms and conditions of the OMIC General Conditions of Business printed overleaf subject to which this Certificate/Report is issued. Copies of such Conditions are available from OMIC free of charge upon request.

The Certificate/Report is issued pursuant to an inspection service carried out within the scope of the principal's instructions and with due care and skill in conformity with the General Conditions of Business adopted by OMIC as a member of TIC Council. This Certificate/Report is not intended to relieve the parties to any relevant sales contract from their contractual obligations.

The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. In the bottom right, there is another large Monstera leaf and several palm fronds. The leaves are rendered in various shades of green with some watercolor-style texture.

ภาคผนวกที่ 78

เอกสารตรวจสอบสภาพการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย

การตรวจสอบบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย

เดือน	แนวคันบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย														หมายเหตุ
	บ่อที่ 1		บ่อที่ 2		บ่อที่ 3		บ่อที่ 4		บ่อที่ 5		บ่อที่ 6		บ่อที่ 7-13		
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
กรกฎาคม															ได้ทำการปรับปรุง เป็น บ่อบำบัดน้ำเสีย 13 บ่อ ปัจจุบันได้ทำการ ปรับปรุงเสร็จแล้ว
สิงหาคม															
กันยายน															
ตุลาคม															
พฤศจิกายน															
ธันวาคม															

ผู้ตรวจสอบ



ภาคผนวกที่ 79
แผนฉุกเฉินกรณีท่อส่งน้ำเสียผ่านท่อ
ข้ามคลองสาธารณะ



KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402996

แผนฉุกเฉินกรณีการเกิดท่อส่งน้ำเสียข้ามคลองสาธารณะเกิดแตกรั่วไหล

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของสถานประกอบการต้องมีแผนฉุกเฉินกรณีท่อส่งน้ำเสียข้ามคลองสาธารณะเกิดแตกรั่วไหลเพื่อเป็นการป้องกัน

- สภาวะอันตรายกับชุมชนที่ใช้คลองสาธารณะ
- เพื่อลดอันตรายและความปลอดภัยกับชุมชนพื้นที่รอบๆ โรงงาน ที่จะนำไปใช้ประโยชน์
- เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. หน้าที่รับผิดชอบผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

- ต้องรู้และรับผิดชอบต่อแผนฉุกเฉินนี้
- ต้องรับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- ทบทวนความพร้อมของแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. หน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

- ช่างไฟ รับผิดชอบการซ่อมบำรุง-แก้ไข
- งานโยธาจัดทำแนวป้องกันเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ

ข้อปฏิบัติโดยทั่วไปเมื่อเกิดเหตุ

- ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมแจ้งให้ช่างไฟและงานโยธา เข้าไปดำเนินการแก้ไขทันที
- แจ้งกับผู้นำชุมชนที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะให้ทราบ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้น้ำ
- จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานไว้คอยช่วยเหลือ เช่น สถานที่เกิดเหตุพื้นที่มีแนวโน้มนำได้รับผลกระทบ



สิ่งแวดล้อมโรงงาน
บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด



ภาคผนวกที่ 80

เส้นระดับเสียงเท่า (Noise Contour)





บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรสิงห์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151
บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขรายงาน : 03203/66
ผลการวิเคราะห์ :

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
1	48	50.7	71.2
1	49	53.2	61.4
1	50	50.4	66.4
1	51	55.2	59.3
1	52	66.7	67.8
1	53	62.6	69.4
1	54	66.0	70.5
1	55	58.6	72.6
1	56	57.7	62.8
1	57	53.7	60.1
1	58	52.7	69.3
1	59	52.5	70.2
1	60	62.0	74.5
1	61	60.5	63.7
1	62	60.0	70.2
1	63	58.4	73.9
1	64	65.5	74.3
1	65	51.1	67.9
1	66	56.6	63.0
1	67	51.2	64.7
1	68	62.2	63.5
1	69	53.6	61.5
1	70	52.5	68.8
1	71	51.5	65.4
1	72	66.2	66.9
1	73	51.0	61.3
1	74	66.1	67.5
1	75	51.9	65.5
1	76	66.5	68.4
1	77	50.7	61.7
1	78	52.5	68.5
1	79	51.9	72.4
1	80	57.3	71.0
1	81	59.8	64.0
1	82	53.4	71.0
1	83	61.0	63.9
1	84	54.6	70.0
1	85	52.1	65.1

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
2	48	52.7	2
2	49	54.4	2
2	50	61.2	2
2	51	61.9	2
2	52	52.1	2
2	53	63.9	2
2	54	52.2	2
2	55	53.6	2
2	56	53.2	2
2	57	57.9	2
2	58	54.8	2
2	59	57.4	2
2	60	51.9	2
2	61	54.6	2
2	62	56.0	2
2	63	60.4	2
2	70	54.4	2
2	71	62.0	2
2	72	50.8	2
2	73	53.1	2
2	74	51.9	2
2	75	64.2	2
2	76	51.4	2
2	77	52.9	2
2	78	53.7	2
2	79	53.9	2
2	80	58.8	2
2	81	61.8	2
2	82	59.3	2
2	83	61.8	2
2	84	61.4	2
2	85	58.2	2
3	48	54.0	3
3	49	60.0	3
3	50	51.9	3
3	51	58.9	3
3	52	60.1	3
3	53	55.3	3

ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับผลกระทบตัวอย่างนี้ได้รับการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรวัง อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151
บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
3	54	56.8	59.7
3	55	52.5	73.6
3	56	65.1	71.9
3	57	50.6	60.6
3	58	56.7	61.8
3	59	59.1	59.5
3	60	65.3	68.9
3	61	51.3	68.8
3	62	52.9	73.1
3	63	60.2	68.3
3	81	53.9	69.6
3	82	57.5	65.7
3	83	59.1	63.2
3	84	56.2	59.8
3	85	66.0	74.7
4	55	50.9	69.7
4	56	60.2	71.5
4	57	53.6	60.2
4	58	51.8	63.1
4	59	63.3	73.8
4	60	66.3	66.4
4	61	54.8	66.7
4	62	66.2	67.5
4	63	60.4	69.1
4	80	66.6	66.9
4	81	51.5	70.6
4	82	63.1	72.1
4	83	55.6	72.6
4	84	60.4	70.4
4	85	64.0	74.0
5	55	64.9	68.3
5	56	53.7	68.2
5	57	62.5	65.0
5	58	65.2	72.3
5	59	54.2	66.2
5	60	61.9	72.0
5	61	64.3	67.5
5	62	66.4	66.6

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151
 บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
5	63	51.0	72.0
5	64	61.4	62.4
5	65	50.2	74.3
5	66	51.6	73.5
5	67	55.9	63.1
5	68	66.9	68.7
5	80	52.1	73.7
5	81	51.3	62.5
5	82	61.7	65.1
5	83	53.0	68.2
5	84	56.4	63.6
5	85	52.1	68.9
6	55	64.7	64.9
6	56	56.3	63.9
6	57	55.8	73.0
6	58	54.3	66.8
6	59	57.0	69.6
6	60	52.0	69.4
6	61	66.8	68.1
6	62	52.4	67.2
6	63	52.3	72.8
6	64	54.7	62.5
6	65	50.7	67.9
6	66	52.5	58.3
6	67	58.6	61.1
6	68	54.1	71.0
6	69	58.7	73.4
6	70	54.8	65.0
6	71	62.2	71.8
6	72	52.4	64.2
6	73	65.3	65.8
6	74	50.2	64.9
6	75	56.0	65.1
6	76	50.2	70.5
6	77	51.6	62.1
6	78	61.9	62.6
6	79	51.2	58.5
6	80	59.9	73.1

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองจะออกตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่อาศัย : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรสิงห์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
6	81	52.9	67.1
6	82	53.1	68.5
6	83	51.9	68.2
6	84	64.6	68.8
6	85	50.1	62.1
7	55	53.5	69.6
7	56	51.5	65.0
7	57	66.4	72.1
7	58	65.5	73.9
7	59	53.7	58.9
7	60	50.5	60.6
7	61	53.3	72.3
7	65	61.1	68.9
7	66	57.1	65.7
7	67	59.8	67.0
7	68	51.2	73.6
7	69	61.3	69.4
7	70	61.7	60.6
7	71	58.4	70.6
7	72	61.0	62.3
7	73	57.0	66.8
7	74	51.7	67.5
7	75	52.0	63.5
7	76	61.1	63.2
7	77	52.6	67.9
7	78	59.0	72.9
7	81	61.7	67.3
7	82	60.7	66.0
7	83	55.4	62.3
7	84	58.5	71.6
7	85	53.8	72.3
8	55	61.4	68.2
8	56	60.5	65.4
8	57	51.1	65.8
8	58	54.1	69.6
8	59	54.7	58.6
8	60	60.7	68.6
8	61	57.3	67.7

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการภายในสายสัมพันธ์
 หน้า 5/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่ส่งลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรช้าง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
8	75	63.2	68.4
8	76	62.8	66.0
8	77	55.6	71.2
8	78	56.4	73.3
8	81	53.7	58.4
8	82	54.4	62.7
8	83	64.7	73.1
8	84	51.5	59.5
8	85	59.4	70.1
9	55	57.5	69.4
9	56	65.8	75.4
9	57	66.6	70.4
9	58	63.8	70.7
9	59	53.0	69.1
9	60	53.9	71.8
9	61	59.6	59.9
9	75	59.7	69.2
9	76	52.8	64.6
9	77	65.6	68.3
9	78	58.8	67.9
9	81	60.6	61.5
9	82	66.5	72.0
9	83	66.5	67.2
9	84	57.8	65.7
9	85	51.3	66.4
10	55	59.2	68.7
10	56	63.3	67.0
10	57	53.6	62.7
10	58	56.1	63.3
10	59	50.0	63.9
10	60	51.7	70.6
10	73	58.5	70.6
10	74	53.0	74.9
10	75	56.3	66.0
10	76	54.6	63.4
10	77	54.1	62.6
10	78	63.1	68.7
10	81	50.3	68.7

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 6/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
10	82	60.5	74.1
10	83	60.7	74.9
10	84	63.7	70.8
10	85	56.0	67.8
11	55	51.4	61.5
11	56	67.0	68.3
11	57	62.9	67.6
11	58	60.9	63.8
11	59	51.1	72.6
11	60	62.3	70.6
11	73	55.2	58.3
11	74	63.2	69.7
11	75	56.8	64.7
11	76	64.3	64.9
11	77	50.0	62.3
11	78	58.7	74.3
11	81	53.0	69.9
11	82	60.0	64.6
11	83	54.7	65.9
11	84	64.4	74.8
11	85	55.5	61.0
12	55	64.8	67.2
12	56	63.6	66.2
12	57	60.1	69.7
12	58	63.7	65.7
12	59	56.6	62.0
12	60	52.0	74.9
12	61	60.3	74.2
12	62	51.7	66.8
12	63	56.0	64.6
12	64	56.3	65.5
12	65	63.2	68.3
12	66	63.9	69.3
12	67	50.6	68.7
12	74	52.6	61.2
12	75	62.5	69.1
12	76	56.6	64.7
12	77	57.6	69.7

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรดิ่งฯ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
12	78	54.2	71.4
12	81	64.0	69.0
12	82	54.2	67.4
12	83	55.7	58.4
12	84	50.2	73.3
12	85	53.9	69.3
13	41	55.6	72.6
13	42	57.5	61.7
13	43	51.2	68.0
13	44	54.7	72.4
13	45	51.8	64.1
13	46	60.9	74.2
13	47	51.3	59.1
13	55	58.5	61.6
13	56	65.8	71.6
13	74	57.5	74.1
13	75	54.0	64.4
13	76	53.7	59.5
13	77	61.0	70.1
13	78	50.9	58.3
13	81	60.9	63.0
13	82	65.4	79.6
13	83	65.1	73.1
13	84	57.7	62.1
13	85	60.0	67.2
14	41	54.5	65.3
14	42	55.4	73.6
14	43	55.9	60.2
14	44	58.7	59.2
14	45	56.3	65.8
14	46	65.1	67.8
14	47	66.6	69.6
14	55	61.1	62.4
14	56	66.6	74.0
14	57	54.7	60.7
14	58	54.1	60.8
14	59	62.8	74.4
14	60	51.6	72.2

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 8/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540.540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540.540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรวัง อําเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
14	61	52.8	63.3
14	62	51.9	60.4
14	63	56.5	60.8
14	64	60.2	71.4
14	65	62.0	69.0
14	66	63.4	66.1
14	67	61.0	61.6
14	73	52.6	64.4
14	74	54.1	71.2
14	75	64.1	64.4
14	76	57.7	64.9
14	77	63.9	69.3
14	78	53.3	74.9
14	81	54.2	63.3
14	82	59.1	63.3
14	83	60.1	68.6
14	84	51.9	69.2
14	85	62.2	69.5
15	43	63.5	67.5
15	44	55.3	61.0
15	45	64.8	67.3
15	46	52.5	65.6
15	47	66.0	72.4
15	55	59.3	69.2
15	56	60.1	68.8
15	74	64.9	69.6
15	75	50.7	60.5
15	76	61.3	63.8
15	77	59.4	72.4
15	78	54.9	60.0
15	81	67.0	69.0
15	82	56.1	66.5
15	83	65.1	74.0
15	84	54.1	67.3
15	85	55.9	58.0
16	1	52.1	61.6
16	2	66.0	73.8
16	3	52.6	66.7

ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับมอบหมายด้วยวิธีการวิเคราะห์ที่แน่นอน

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 9/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรสิงห์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
16	16	59.7	71.4
16	17	62.8	66.7
16	18	53.0	62.5
16	19	62.7	67.5
16	20	59.6	63.7
16	21	64.2	68.7
16	22	58.0	71.2
16	23	59.7	67.2
16	25	58.4	62.4
16	27	52.6	61.5
16	28	50.9	74.6
16	29	50.9	58.3
16	30	59.3	69.5
16	31	57.3	64.9
16	41	51.0	69.0
16	42	67.0	69.3
16	43	51.4	67.9
16	44	60.9	73.6
16	45	60.9	70.2
16	46	54.2	71.6
16	47	60.0	60.2
16	55	65.5	69.0
16	56	57.4	72.1
16	75	59.3	65.1
16	76	52.1	63.6
16	77	65.1	68.0
16	78	56.4	70.4
16	81	59.6	72.5
16	82	50.8	68.3
16	83	55.5	61.6
16	84	56.6	69.4
16	85	55.5	58.5
17	1	65.1	66.5
17	2	63.0	74.4
17	3	62.5	67.7
17	4	66.9	68.5
17	16	52.7	60.8
17	22	51.7	64.1

ผลการวิเคราะห์มีรับชมเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 10/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรสิงห์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
17	23	53.5	71.0
17	24	53.2	59.1
17	25	50.4	63.9
17	26	65.2	66.7
17	32	50.3	72.0
17	33	61.5	70.3
17	34	54.3	58.8
17	36	52.6	68.1
17	37	51.1	73.5
17	38	63.6	70.3
17	39	66.7	69.4
17	41	52.3	59.8
17	42	52.2	63.2
17	43	61.0	66.8
17	44	58.7	66.0
17	45	66.8	67.2
17	46	50.7	71.5
17	47	64.8	73.7
17	55	63.4	72.8
17	56	54.5	70.7
17	73	58.5	63.1
17	74	54.6	74.3
17	75	62.1	72.8
17	76	65.6	71.5
17	77	63.4	69.8
17	78	51.3	71.4
17	81	65.5	69.2
17	82	52.0	69.5
17	83	51.2	66.1
17	84	52.9	65.8
17	85	59.6	64.4
18	1	56.1	72.4
18	2	53.7	74.9
18	3	64.6	68.5
18	4	50.9	58.1
18	16	52.5	67.1
18	22	61.3	72.1
18	23	57.4	58.7

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองขอพยานตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้ว

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
18	24	62.3	64.2
18	25	59.2	66.4
18	26	54.7	60.7
18	33	57.6	68.2
18	35	63.5	65.6
18	37	56.1	66.4
18	41	66.8	73.5
18	42	57.3	69.5
18	43	51.6	69.6
18	44	51.2	66.1
18	45	55.6	62.0
18	46	52.8	64.6
18	47	59.6	63.4
18	55	51.8	66.2
18	56	56.4	69.7
18	73	57.4	73.6
18	74	62.0	70.9
18	75	59.1	74.4
18	76	56.2	63.0
18	77	56.2	59.7
18	78	63.5	63.9
18	81	58.7	61.1
18	82	56.8	59.2
18	83	52.1	69.4
18	84	66.5	67.4
18	85	62.5	68.5
19	1	58.8	69.2
19	2	55.6	65.4
19	3	54.2	75.0
19	4	53.0	61.5
19	16	55.5	66.8
19	22	65.4	67.7
19	23	63.2	68.0
19	24	61.7	70.7
19	25	63.0	72.2
19	26	65.1	68.5
19	33	64.4	68.4
19	35	53.8	64.7

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย
 หน้า 12/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
19	37	65.6	67.8
19	41	56.4	65.1
19	42	66.7	68.5
19	43	54.4	67.9
19	44	63.8	64.1
19	45	59.1	67.6
19	46	64.1	70.3
19	47	56.6	60.0
19	55	65.0	71.9
19	56	51.1	59.3
19	73	50.5	61.0
19	74	55.2	73.2
19	75	62.7	63.6
19	85	51.1	64.4
20	1	64.1	69.4
20	2	51.0	60.1
20	3	53.7	69.9
20	4	56.1	59.5
20	16	50.9	60.8
20	17	58.4	60.5
20	18	58.9	60.0
20	19	60.3	74.6
20	20	57.8	58.2
20	21	53.0	74.3
20	22	64.8	66.2
20	23	64.8	64.9
20	24	62.0	64.9
20	26	54.5	59.9
20	29	65.9	69.1
20	30	65.7	69.5
20	31	59.5	61.3
20	33	52.4	65.5
20	34	53.3	72.6
20	41	57.8	70.1
20	42	64.2	72.7
20	43	58.4	73.3
20	44	50.5	58.4
20	45	57.6	72.1

ผลการวิเคราะห์นี้รับชมเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 13/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรตรงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
20	46	60.9	66.0
20	47	61.3	74.7
20	61	66.2	69.2
20	62	64.1	74.4
20	63	63.2	69.8
20	64	65.2	65.5
20	72	61.2	73.7
20	73	63.5	66.7
20	74	59.4	63.9
20	75	66.8	78.8
20	76	63.1	69.1
20	77	50.5	60.4
21	1	62.9	66.5
21	2	64.0	69.2
21	3	58.1	71.5
21	4	56.3	61.2
21	16	52.0	70.7
21	17	56.6	58.6
21	22	51.2	62.8
21	23	59.0	71.4
21	24	60.9	72.0
21	25	58.5	62.7
21	26	64.2	69.0
21	33	59.8	69.8
21	35	51.7	62.8
21	37	63.6	68.0
21	41	65.6	68.6
21	42	57.6	70.6
21	43	50.2	60.5
21	44	59.8	67.8
21	45	58.4	69.2
21	46	59.0	70.6
21	47	62.0	64.1
21	48	54.3	73.8
21	49	54.9	75.0
21	50	51.3	73.7
21	51	64.7	72.4
21	52	66.3	66.9

ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับรองด้วยวิธีที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ที่ผ่าน

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 14/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540.540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540.540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรวัง อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
21	53	50.5	68.5
21	55	50.3	64.2
21	56	64.4	73.6
21	73	52.4	73.7
21	74	60.8	64.0
21	75	51.8	63.4
21	76	61.8	70.6
21	77	60.6	63.2
22	1	52.9	70.6
22	2	52.0	65.6
22	3	58.3	67.5
22	4	66.2	69.2
22	16	64.9	67.7
22	24	52.8	71.0
22	31	61.4	66.5
22	33	56.7	70.8
22	34	54.0	74.2
22	36	66.9	69.6
22	37	56.4	65.9
22	38	63.8	65.7
22	39	56.1	60.7
22	40	52.3	60.9
22	41	65.7	69.2
22	42	60.6	70.9
22	43	51.0	61.5
22	44	54.0	64.7
22	45	55.0	68.1
22	46	56.3	68.4
22	47	66.4	68.3
22	61	66.7	68.4
22	62	60.2	69.2
22	63	61.7	72.7
22	64	65.8	72.6
22	65	53.2	67.6
22	66	53.1	59.1
22	67	66.4	68.0
22	68	64.9	68.2
22	69	61.6	74.4

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 15/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรสิงห์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
22	70	61.1	79.2
22	71	63.5	65.8
23	1	64.3	68.1
23	2	65.1	67.7
23	3	61.2	73.3
23	4	52.5	68.7
23	5	55.0	62.8
23	6	63.6	73.3
23	7	51.1	72.6
23	8	52.0	65.6
23	9	55.7	67.9
23	10	66.1	66.2
23	11	54.5	71.7
23	12	54.5	74.8
23	16	62.9	64.0
23	17	55.2	65.4
23	18	66.5	67.9
23	19	55.1	65.3
23	20	52.1	70.5
23	21	56.0	59.4
23	22	52.6	61.2
23	23	51.7	72.5
23	24	50.7	71.6
23	25	50.8	61.9
23	26	63.0	74.9
23	27	51.4	60.5
23	29	58.5	60.6
23	30	62.7	66.0
23	31	58.0	61.7
23	33	65.8	69.6
23	34	55.3	72.9
23	35	53.2	73.4
23	36	54.7	71.7
23	37	61.4	72.8
23	38	65.7	67.5
23	39	66.8	72.7
23	52	63.3	68.6
23	53	52.0	61.5

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด
หน้า 16/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายก้านทองเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรสิงห์ อำเภอเมืองก้านทองเพชร จังหวัดก้านทองเพชร 62160
เครื่องมือเก็บ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151
บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขรายงาน : 03203/66
ผลการวิเคราะห์ :

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
23	54	66.7	70.6
23	55	50.4	68.6
23	56	61.9	63.3
23	57	52.9	74.6
23	58	55.2	69.4
23	59	55.1	71.8
23	60	50.4	73.4
23	61	61.9	69.3
23	62	61.1	63.7
23	63	58.0	70.5
23	64	61.3	74.3
23	65	50.5	72.1
23	66	64.2	74.8
23	67	65.4	67.5
23	68	61.6	67.1
23	69	64.2	66.1
23	70	53.5	59.4
23	71	56.5	63.6
24	1	64.4	69.4
24	2	63.8	67.9
24	3	59.5	66.0
24	4	59.3	69.6
24	13	55.4	73.7
24	14	60.8	69.7
24	15	57.1	63.7
24	16	56.0	59.4
24	23	51.5	59.9
24	24	57.2	75.0
24	25	62.4	62.9
24	26	51.1	61.2
24	27	64.6	71.4
24	55	63.0	64.8
24	56	65.5	67.0
24	57	61.2	69.2
24	58	54.7	67.7
24	59	51.8	74.8
24	60	55.8	72.0
24	61	51.5	67.5

ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับรองด้วยวิธีที่ได้ทำการวิเคราะห์ตามนั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ปรากฏในส่วนนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 17/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรสิงห์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
24	62	51.8	61.0
24	63	66.0	74.8
24	64	56.8	62.3
24	65	58.2	61.0
24	66	54.4	68.4
24	67	61.0	64.0
24	68	61.0	65.2
24	69	51.1	63.7
24	70	65.0	68.8
24	71	62.7	72.5
25	1	57.9	62.3
25	2	64.8	73.9
25	3	65.5	67.6
25	4	62.8	66.2
25	14	54.7	60.6
25	15	51.3	70.6
25	16	55.9	67.1
25	17	56.7	59.1
25	18	60.3	69.1
25	19	57.4	67.9
25	20	52.8	67.6
25	21	60.9	65.6
25	22	51.8	66.1
25	23	52.8	74.3
25	24	52.5	72.1
25	25	62.5	65.8
25	26	59.6	65.7
25	27	64.0	68.6
25	28	60.9	64.4
25	29	61.1	66.5
25	30	53.8	69.2
25	31	56.2	63.5
25	32	62.2	73.9
25	40	60.1	61.5
25	41	57.3	60.7
25	42	65.5	70.4
25	43	59.9	63.9
25	44	51.8	62.5

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการมีลิขสิทธิ์

หน้า 18/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
25	45	60.5	73.8
25	46	50.4	68.6
25	47	52.8	66.3
25	48	58.8	69.7
25	49	53.0	72.1
25	50	57.6	64.3
25	51	55.4	63.9
25	52	60.7	68.8
25	53	50.6	70.9
25	54	66.4	68.0
25	55	64.8	79.7
25	56	56.6	69.6
25	57	51.0	68.9
25	58	57.7	69.9
25	59	57.5	67.6
25	60	66.6	68.2
25	61	64.3	69.8
25	62	55.6	66.9
25	63	64.5	69.1
25	64	52.7	72.4
25	65	55.3	74.1
25	66	55.8	59.7
25	67	52.9	72.9
25	68	55.7	58.5
25	69	58.9	62.9
25	70	58.9	68.5
25	71	54.2	72.1
26	1	53.8	72.9
26	2	59.3	73.5
26	3	59.8	64.8
26	4	65.8	66.3
26	12	58.1	74.9
26	13	66.7	74.6
26	14	53.1	60.2
26	15	54.7	66.4
26	16	57.9	63.4
26	17	63.7	66.4
26	18	53.4	61.0

ผลการวิเคราะห์ที่รับขอผลวิเคราะห์ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตาม
 ขั้นตอนการตรวจวัดตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่ 19/32

หน้า 19/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรวัง อําเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
26	22	50.1	70.5
26	23	64.4	65.8
26	41	57.1	58.2
26	42	59.2	70.1
26	43	59.7	70.5
26	44	57.7	71.4
26	45	50.2	74.8
26	46	60.6	70.3
26	47	60.2	65.3
26	48	62.6	66.6
26	64	64.8	73.5
26	65	57.1	70.5
26	66	60.9	63.1
26	67	60.3	66.3
26	68	65.0	72.0
26	69	53.3	58.5
26	70	66.0	69.3
26	71	63.6	71.4
27	1	58.7	73.7
27	2	55.6	64.1
27	3	59.2	63.4
27	4	64.7	64.9
27	5	59.5	68.2
27	6	60.5	71.9
27	7	56.0	58.5
27	8	62.0	63.1
27	9	55.9	63.8
27	10	62.4	64.8
27	11	53.1	68.8
27	12	52.0	68.1
27	13	64.9	73.7
27	19	64.1	71.0
27	20	59.4	74.2
27	21	52.6	72.4
27	22	64.5	68.0
27	41	55.7	71.6
27	42	63.2	69.3
27	43	61.3	73.4

ผลการวิเคราะห์มีรับรองตามตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์ที่พิมพ์บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 20/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envikab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรตั้ง อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
27	44	50.8	67.2
27	45	51.8	64.3
27	46	54.2	70.5
27	47	54.9	71.3
27	48	62.3	71.9
27	52	59.2	63.8
27	53	61.9	68.5
27	54	62.9	72.6
27	68	65.6	66.3
27	69	50.8	59.5
27	71	54.1	59.4
28	1	58.9	65.1
28	2	52.1	63.8
28	3	59.5	64.2
28	4	62.1	67.6
28	5	56.8	63.3
28	6	65.6	65.9
28	7	50.9	60.4
28	12	56.0	72.0
28	13	65.1	72.7
28	17	63.4	63.9
28	19	51.7	62.6
28	20	63.0	69.5
28	21	53.8	73.5
28	22	66.3	69.8
28	52	60.3	67.2
28	53	50.4	65.6
28	54	60.6	65.4
28	55	54.0	74.0
28	68	63.1	63.8
28	69	50.6	66.5
28	71	64.0	64.9
29	1	50.8	59.7
29	2	51.7	72.2
29	3	65.5	73.1
29	4	64.7	79.9
29	5	66.5	71.5
29	6	50.9	66.0

ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 21/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรวัง อําเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
29	7	52.8	67.1
29	12	51.7	74.9
29	13	53.6	71.1
29	14	58.3	71.0
29	15	51.1	66.8
29	16	53.9	69.0
29	17	58.6	62.3
29	19	61.2	66.8
29	20	54.4	61.3
29	21	52.6	71.1
29	22	64.0	68.6
29	52	57.6	59.5
29	53	53.1	69.6
29	54	55.6	71.4
29	68	53.2	58.4
29	69	62.9	64.3
29	71	61.0	68.7
30	1	50.3	64.8
30	2	57.2	64.6
30	3	53.3	63.7
30	4	53.6	71.1
30	5	54.0	65.8
30	6	57.6	72.3
30	7	61.1	67.0
30	12	50.9	71.5
30	13	54.3	68.7
30	14	54.5	58.6
30	15	58.2	65.5
30	19	50.7	60.4
30	20	54.3	62.3
30	21	66.4	69.8
30	22	52.9	71.7
30	53	61.8	64.7
30	54	65.8	67.6
30	68	53.6	66.0
30	69	65.0	72.5
30	70	50.9	62.5
30	71	55.9	64.4

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอันขาด

หน้า 22/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรวัง อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
31	1	54.7	70.2
31	2	66.5	72.1
31	3	66.8	69.2
31	4	61.0	71.0
31	5	62.6	64.3
31	6	66.9	69.9
31	7	65.2	70.3
31	8	61.3	68.4
31	9	61.4	62.2
31	10	52.0	68.6
31	11	53.0	60.5
31	12	61.9	73.7
31	13	56.2	66.0
31	21	65.9	72.6
31	22	54.8	63.1
31	52	56.6	66.7
31	53	54.0	67.8
31	54	54.9	61.6
31	68	66.5	69.5
31	70	54.9	61.4
31	71	50.8	67.6
32	1	65.8	71.7
32	2	55.1	58.7
32	3	57.1	71.6
32	10	59.3	60.0
32	11	50.1	73.0
32	12	57.6	69.0
32	20	51.6	58.7
32	21	51.8	61.1
32	22	65.9	72.5
32	41	57.3	63.7
32	42	55.2	65.0
32	43	64.8	65.5
32	44	52.5	66.7
32	45	64.4	70.2
32	47	63.5	69.1
32	48	55.3	67.3
32	49	52.6	72.9

ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 23/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรวัง อําเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
32	50	63.5	69.9
32	52	66.7	69.6
32	53	57.0	58.1
32	54	50.4	68.4
32	55	58.1	63.2
32	68	63.6	68.8
32	70	62.3	65.5
32	71	63.4	68.8
33	1	65.1	71.2
33	2	51.7	67.0
33	10	52.3	65.4
33	11	57.1	71.5
33	12	52.1	71.5
33	13	54.6	73.0
33	14	66.9	70.2
33	15	64.0	71.7
33	16	61.9	64.9
33	17	60.2	65.0
33	18	64.6	68.6
33	19	55.6	62.4
33	20	65.2	66.7
33	21	57.1	70.5
33	22	60.7	73.7
33	23	51.8	67.9
33	24	55.1	71.8
33	25	53.7	60.7
33	26	51.6	74.5
33	27	64.3	64.5
33	28	64.2	71.7
33	29	56.4	61.2
33	30	50.2	64.9
33	31	59.2	67.3
33	32	54.0	68.0
33	33	53.8	66.7
33	34	58.6	70.3
33	35	56.8	62.6
33	36	51.0	71.2
33	37	62.6	69.1

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ดำเนินการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 24/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
 ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
 ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรคั้ง อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
 วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
 หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
33	38	65.0	65.3
33	39	55.7	67.2
33	40	54.1	61.1
33	41	66.2	69.5
33	42	58.5	60.1
33	43	66.0	74.7
33	44	65.6	69.3
33	46	65.4	67.8
33	47	59.4	69.4
33	48	50.1	63.9
33	49	52.1	70.3
33	51	61.0	63.7
33	52	52.5	59.0
33	53	56.9	73.1
33	54	55.4	65.9
33	68	56.1	70.0
33	69	58.6	63.3
33	70	65.6	74.7
33	71	56.7	72.5
34	1	55.7	63.1
34	2	54.3	73.6
34	3	58.2	63.2
34	10	50.8	65.4
34	11	58.2	65.2
34	12	63.5	68.5
34	13	51.9	67.4
34	14	54.6	62.9
34	15	54.9	70.7
34	16	60.2	69.5
34	17	66.2	73.3
34	18	64.9	65.1
34	19	62.7	65.0
34	20	61.8	69.1
34	21	52.6	61.0
34	22	54.8	62.1
34	23	63.9	69.7
34	24	66.6	70.8
34	25	54.5	68.9

ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้สำหรับการวิเคราะห์ที่ผ่าน

ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 25/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไตรรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
34	26	51.9	65.6
34	27	62.1	69.9
34	28	64.0	69.2
34	29	62.3	69.2
34	30	51.0	69.0
34	31	57.3	68.9
34	32	57.5	68.6
34	33	59.1	69.2
34	34	63.9	69.4
34	35	61.7	68.8
34	36	58.3	64.8
34	37	53.9	68.8
34	38	66.5	74.4
34	39	62.0	69.9
34	40	63.1	72.9
34	41	64.4	72.2
34	47	55.8	73.2
34	48	51.2	74.8
34	49	64.7	68.7
34	50	59.6	73.5
34	51	60.6	71.1
34	52	58.5	72.2
34	53	50.2	63.9
34	54	57.6	71.7
34	59	50.9	61.8
34	60	58.7	68.1
34	61	60.8	68.9
34	68	60.5	62.5
34	69	64.0	69.3
35	1	58.4	70.1
35	2	61.0	74.7
35	3	58.9	65.0
35	4	60.0	65.4
35	5	57.2	70.8
35	6	54.5	69.9
35	7	52.7	68.1
35	8	60.9	63.8
35	9	50.8	71.9

ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 26/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายก้านทองเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรตรงษ์ อำเภอเมืองก้านทองเพชร จังหวัดก้านทองเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
35	10	56.8	59.1
35	11	66.1	71.7
35	12	62.9	69.6
35	13	63.2	67.7
35	14	51.3	72.5
35	15	66.2	74.2
35	16	57.4	61.1
35	17	58.6	72.2
35	18	60.6	67.0
35	19	62.8	72.0
35	20	55.1	74.6
35	21	54.1	74.7
35	22	63.7	68.4
35	23	54.0	59.5
35	24	55.9	73.1
35	25	62.1	70.7
35	26	61.3	68.6
35	27	60.4	61.9
35	28	62.1	71.5
35	29	53.0	62.0
35	30	54.5	64.1
35	31	65.4	72.2
35	32	54.1	74.8
35	33	61.9	71.2
35	34	55.2	66.4
35	35	63.0	63.3
35	36	58.4	63.5
35	37	61.8	68.9
35	38	66.0	74.1
35	39	60.8	66.8
35	40	66.3	67.4
35	41	56.9	64.0
35	42	56.7	65.8
35	43	66.5	70.4
35	44	58.0	66.2
35	51	62.6	70.1
35	52	65.6	74.7
35	53	64.1	67.0

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 27/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรคิงส์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
35	54	56.0	66.9
35	60	56.1	65.9
35	61	50.9	72.6
35	62	50.9	68.0
35	63	61.9	68.1
35	64	64.7	71.5
35	65	50.9	65.9
35	66	57.4	64.0
35	67	65.1	71.1
35	68	58.5	74.3
35	69	58.0	58.5
35	70	55.4	64.8
35	71	51.0	70.2
36	41	60.9	74.2
36	42	62.8	68.0
36	43	53.1	63.0
36	44	53.1	63.5
36	45	54.9	59.5
36	46	63.9	74.6
36	47	62.8	65.1
36	48	64.4	69.1
36	61	55.6	62.3
36	62	51.1	58.2
36	63	64.0	68.1
36	70	66.7	78.6
36	71	56.1	61.3
37	42	60.1	67.2
37	43	55.6	67.6
37	44	53.4	62.5
37	45	66.9	68.4
37	46	59.4	65.6
37	47	58.0	67.9
37	48	59.2	65.1
37	49	60.1	66.7
37	62	56.5	73.1
37	63	60.9	72.8
37	64	51.5	70.3
37	65	55.7	63.6

ผลการวิเคราะห์ที่ได้รับรองและประทับตราโดยวิศวกรวิเคราะห์ค่าเสียง

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 28/32



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โรงงานผลิตน้ำตาลทราย
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรวัง อําเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริเวณพื้นที่โรงงาน บริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2566 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ธันวาคม 2566
วันที่วิเคราะห์ : 2-20 ธันวาคม 2566 วันที่พิมพ์รายงาน : 25 ธันวาคม 2566
หมายเลขตัวอย่าง : AR-23-097151 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 03203/66

บริเวณจุดตรวจวัด		dBA	
X	Y	Leq 1 min.	Lmax
37	66	62.4	65.0
37	67	57.7	74.5
37	68	62.3	67.9
37	69	56.9	71.2
37	70	66.6	69.5
37	71	65.6	69.2




ผลการวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 29/32



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โรงงานผลิตน้ำตาลทราย	บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 ธันวาคม 2566
ที่ตั้งโครงการ	: เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรดง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160	วันที่พิมพ์รายงาน	: 25 ธันวาคม 2566
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	: 03203/66
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: บริเวณพื้นที่โรงงาน		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 ธันวาคม 2566		
วันที่วิเคราะห์	: 2-20 ธันวาคม 2566		
หมายเลขตัวอย่าง	: AR-23-097151		



แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Point) บริเวณพื้นที่โรงงาน


ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 30/32

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โรงงานผลิตน้ำตาลทราย	บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 ธันวาคม 2566
ที่ตั้งโครงการ	: เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรดิ่ง อำเภอมะนัง จังหวัดกำแพงเพชร 62160	วันที่พิมพ์รายงาน	: 25 ธันวาคม 2566
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	: 03203/66
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: บริเวณพื้นที่โรงงาน		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 ธันวาคม 2566		
วันที่วิเคราะห์	: 2-20 ธันวาคม 2566		
หมายเลขตัวอย่าง	: AR-23-097151		




แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Line) บริเวณพื้นที่โรงงาน

ผลการวิเคราะห์นี้มีผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 31/32



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โรงงานผลิตน้ำตาลทราย	บริษัทผู้ตรวจวัด	: บริษัท เอ็นโวลแล็บ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 2 ธันวาคม 2566
ที่ตั้งโครงการ	: เลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลโคตรดิ่ง อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62160	วันที่พิมพ์รายงาน	: 25 ธันวาคม 2566
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	: Sound Level Meter PULSAR Model 44 S/N 1821, 1842	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	: 03203/66
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: บริเวณพื้นที่โรงงาน		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 ธันวาคม 2566		
วันที่วิเคราะห์	: 2-20 ธันวาคม 2566		
หมายเลขตัวอย่าง	: AR-23-097151		



แผนผังเส้นเสียง (Noise Contour Map : Fill) บริเวณพื้นที่โรงงาน

ผลการวิเคราะห์มีปริมาณเฉพาะตัวอย่างที่ได้จากการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 132/32

The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. On the right side, there is a small portion of a leaf. In the bottom right, there is a large Monstera leaf and a palm frond. In the bottom left, there is a portion of a leaf.

ภาคผนวกที่ 81

ใบเสร็จรับค่าขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 970 เลขที่ 17

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรตรังษ์

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... 7 เดือน
ประจำเดือน พ.ค. 67 - เม.ย. 68 จาก บริษัท นิตาตทท ย จำกัด กิ่งอำเภอเพ็ญ
บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรตรังษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเงิน 2,100 บาท..... สตางค์
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 68

..... ผู้รับเงิน
..... ผู้อำนวยการกองคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 973 เลขที่ 14

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรตรังษ์

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... ๗ เดือน
ประจำเดือน พ.ค. - ก.ย. 68 จาก บริษัท นิตาตทท ย จำกัด กิ่งอำเภอเพ็ญ
บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรตรังษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเงิน 1,500 บาท..... สตางค์
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 68

..... ผู้รับเงิน
..... ผู้อำนวยการกองคลัง



ภาคผนวกที่ 82
มาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัย
บนท้องถนน



สรุป ผลการดำเนินโครงการ

มาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด
ประจำปี 2567

ความเป็นมาของโครงการฯ

ปัจจุบันภาพรวมของอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ยังมีแนวโน้มของอุบัติเหตุที่สูงขึ้น ทุกๆปีจากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ 25,000 คนและบาดเจ็บกว่าอีกหนึ่งล้านคน โดยมีสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และการแซงแบบผิดกฎหมาย

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงและมีแนวโน้ม ที่จะรุนแรงขึ้นและยังเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งพาหนะที่ใช้เดินทางมาทำงานเป็นส่วนใหญ่นำเป็นรถจักรยานยนต์ และร้อยละ 80 ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากจากรถจักรยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นช่วงปกติหรือช่วงเทศกาล

จังหวัดกำแพงเพชรจึงจัดทำโครงการ "ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร" โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ 4 หน่วย ได้แก่

1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำแพงเพชร ในฐานะ เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร
2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
3. กองบังคับการตำรวจจราจรจังหวัดกำแพงเพชร
4. บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขากำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อย่างมีวินัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
2. พนักงานและผู้บริหารบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความรู้เรื่องการปฏิบัติตน ที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนน และสามารถเผยแพร่ความรู้สู่ครอบครัว ญาติ พี่น้องของตนให้มีความรู้ในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีวินัย และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

การดำเนินโครงการ

1. จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ แก่ทีมบริหารประจำบริษัททุกคน เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของทีมงานบริหาร
2. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ "ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดกำแพงเพชร"
3. สืบหาข้อมูลการขับขี่จักรยานยนต์ ของพนักงานและผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัด
4. ดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและ พรบ.

1. การสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของทีมงานภายใน บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

1.1 มีกระบวนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการองค์กรและต้องการสวมใส่หมวกนิรภัยอย่างเป็นระบบทั้งบริษัทฯ โดยการดำเนินการ ดังนี้

วันที่ 22 สิงหาคม 2567 จัดประชุมทีมงานบริหาร บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัดเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ และออกระเบียบข้อตกลงเพื่อดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้ร่วมประชุม จำนวน 6 คน

1.2 การเื้ออำนวยการให้พนักงานและผู้บริหารในบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในทุกระดับชั้น ซึ่งได้ดำเนินการกิจกรรมดังนี้

จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานและผู้บริหารบริษัท ในการร่วมกันกำหนดข้อบังคับและกฎกติกาในการปฏิบัติตามโครงการ ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนในองค์กร

1. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความตระหนักในเรื่องมาตรการองค์กร และการสวมใส่หมวกนิรภัย โดยดำเนินการดังนี้

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ "โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน"
- ป้ายณรงค์สวมหมวกนิรภัย
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์

2. การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรในเรื่องความปลอดภัยทางถนน

- จัดกิจกรรมตีเส้นโรงจอดรถ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบในการจอดรถจักรยานยนต์

ประสิทธิผลและความยั่งยืนในการปฏิบัติของพนักงาน

1. ระเบียบหรือมาตรการองค์กรว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนและการสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน
 - การกำหนดถนนปลอดภัย
 - ข้อควรปฏิบัติ
 - กฎบัตร

การบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามองค์กรของพนักงาน

1. การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และการสวมหมวก นิรภัย

รายงานการประชุม

โครงการ ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 22 สิงหาคม 2567

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. นายนิลพัฒน์ นิมตรง | ประธานโครงการ |
| 2. นายวินัย บุญคง | กรรมการ |
| 3. นายสมเกียรติ เฟื่องรอด | กรรมการ |
| 4. นายวันชนะ แสนสุข | กรรมการ |
| 5. นายชูชาติ เอ็มโอษฐ์ | กรรมการ |
| 6. นายอิทธิฤทธิ์ จันทรแดง | กรรมการ / เลขานุการ |

วาระการประชุม

1. เชิญคณะกรรมการที่ตั้งประชุมชี้แจงเป้าหมายโครงการฯ
2. ชี้แจงเรื่องของการเข้าร่วมโครงการฯ และทำสัญญาตามโครงการฯ
3. โครงการ ส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน เป็นโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายของทางโรงงานและจังหวัด
4. ให้มีการสำรวจพนักงานใน โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร บุคคลใดเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์บ้างพร้อมทั้งระบุ การมี พ.ร.บ. ใบขับขี่ และ หมวกนิรภัย
5. ประเด็นเรื่องของการที่เก็บหมวกนิรภัย และหมวกเซฟตี้ ให้จัดเก็บไว้ที่รถ
6. ข้อเสนอแนะในที่ประชุม คือ ให้บริษัทประกันภัยเข้ามาทำ พ.ร.บ. และ หมวกนิรภัย ในราคาถูก

ผู้บันทึกการประชุม

นายอิทธิฤทธิ์ จันทรแดง

วันที่ 22 สิงหาคม 2567

The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. In the bottom right, there is another large Monstera leaf and several palm fronds. The leaves are rendered in various shades of green with some watercolor-like texture.

ภาคผนวกที่ 83

เอกสารตรวจสอบซ่อมบำรุงสภาพท่อ
และแรงดันปั๊ม


KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998

การตรวจสอบท่อและแรงดันปั๊มระบบน้ำเสีย

เดือน	ปั๊มและแรงดันปั๊ม		ท่อลำเลียงน้ำเสีย		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
กรกฎาคม					
สิงหาคม					
กันยายน					
ตุลาคม					
พฤศจิกายน					
ธันวาคม					

ผู้ตรวจสอบ



The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. On the left side, another palm frond is visible. In the bottom right, there is a large Monstera leaf and several palm fronds. The leaves are rendered in shades of green with some watercolor-like texture.

ภาคผนวกที่ 84
นโยบายการหมุนเวียนน้ำทิ้ง
กลับมาใช้ประโยชน์

นโยบายนำน้ำทิ้งมาใช้

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด มีความมุ่งมั่นลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้น้ำ และเกิดน้ำเสีย ซึ่งทางโรงงานได้มีบ่อบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ทางน้ำชลประทาน ก่อนที่จะปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในเรืองเกษตรกรรมกับชุมชน และโครงการจะนำน้ำทิ้งมารดต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว ฉีดพรมลานกองกากอ้อย ลานกากตะกอนหม้อกรอง ลานกรองเถ้า ลานจอตลอดบรรทุกอ้อย และนำไปใช้หมุนเวียนเป็นน้ำดิบในกระบวนการผลิตต่อไป



บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด

The page is decorated with various tropical leaves. In the top left, there is a large Monstera leaf with characteristic splits and a palm frond. On the left side, another palm frond is visible. In the bottom right, there is a large Monstera leaf and several palm fronds. The leaves are rendered in various shades of green, giving a lush, tropical feel to the page.

ภาคผนวกที่ 85

ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือเกษตรกร
ผู้ขนอ้อยส่งโรงงานช่วงเวลาเร่งด่วน

ประกาศ

เรื่อง ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้ขนอ้อยส่งโรงงานช่วงเวลาเร่งด่วน

เนื่องด้วยเวลา 07.00 - 09.00 น. และ 15.00 - 17.00 น. เป็นเวลาเร่งด่วนที่ประชาชนพื้นที่รอบๆ
โรงงาน ใช้เดินทางไปทำงาน และกิจกรรมอื่นๆที่ต้องผ่านหน้าโรงงาน

ดังนั้น ทางโรงงานจึงขอความอนุเคราะห์ให้เกษตรกรผู้ขนอ้อยส่งโรงงานให้ลดการใช้เวลา
ดังกล่าวขนอ้อยเข้าสู่โรงงานเพื่อที่จะได้ป้องกันอุบัติเหตุและสะดวกกับชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงงานที่ใช้
เส้นทางหน้าโรงงาน



ฝ่ายไร

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด



ภาคผนวกที่ 86
บันทึกการตรวจวัดระดับความลึก
ของบ่อบำบัดน้ำเสีย



การตรวจวัดความลึกบ่อน้ำดื่มเสีย เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

บ่อน้ำเสีย	ความลึก (เมตร)							หมายเหตุ
	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	
1					✓			
2					✓			
3					✓			
4					✓			
5					✓			
6					✓			
7					✓			
8						✓		
9						✓		
10						✓		
11						✓		
12					✓			
13					✓			

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 4 ธันวาคม 2568



ภาคผนวกที่ 87
เอกสารการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย



ชี้แจงต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ระยะดำเนินการ)

บริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด (กภพ ๐๑-๑(๒)/๕๙-๒๐๗)

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗

๑. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่

๑.๑ น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ขนาด ๑,๖๗๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สำหรับบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและระบบเสริมการผลิต โดยควบคุมค่า BOD ในบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ผลการปฏิบัติตามมาตรการพบว่า ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด

ชี้แจง : ปัจจุบันโครงการได้ปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ๑.HIGH BOD SETTING POND, ๒.ANAROBIC POND ๑, ๓.ANAROBIC POND ๒, ๔.AERATED LAGOON ๑, ๕.AERATED LAGOON ๒, ๖.FACULTATIVE POND, ๗.EMERGENCY POND, ๘.POLISHING POND, ๙.LOW BOD SETTING POND, ๑๐.AERATED LAGOON, ๑๑.FACULTATIVE POND, ๑๒.POLISHING POND และ๑๓.EMERGENCY POND ซึ่งโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๑๓ บ่อ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ดังภาคผนวกที่ ๑-๑ ถึง ภาคผนวกที่ ๑-๔

๒. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๔. ข้อเสนอแนะ

๔.๑ ให้โครงการเร่งดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เฝ้าระวังการปนเปื้อนของน้ำเสียออกสู่ภายนอกโครงการ ในระหว่างการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ชี้แจง : ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๑๓ บ่อ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ และทางโครงการมีการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในระบบหล่อเย็นและใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว ฉีดพรมลานกองกากอ้อยและถ้าจึงไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ อีกทั้งทางโครงการได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน เพื่อบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังภาคผนวกที่ ๑-๑ ถึง ภาคผนวกที่ ๑-๕ และดังภาพที่ ๑-๑



ภาพที่ ๑-๑ ฉีดพรมน้ำลานกองกากอ้อยและเถ้าระหว่างรอการขนส่ง

๔.๒ ควรดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน (แม่น้ำปิง) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีค่า BOD บริเวณเหนือสถานีสูบน้ำของโครงการ ๕๐๐ เมตร ๑๓.๘ มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณสถานีสูบน้ำของโครงการ ๖.๒ มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำของโครงการ ๕๐๐ เมตร ๖.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดให้ไม่เกิน ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ ๓)

ชี้แจง : สาเหตุที่ทำให้ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน (แม่น้ำปิง) เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีค่า BOD เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในทั้งบริเวณเหนือสถานีสูบน้ำของโครงการ ๕๐๐ เมตร, บริเวณสถานีสูบน้ำของโครงการ และบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำของ โครงการ ๕๐๐ เมตร ค่า BOD ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากแหล่งน้ำผิวดินดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ประชาชนโดยทั่วไปสามารถใช้ร่วมกันได้ในช่วงฤดูฝนอาจจะมีการชะล้างหน้าดินบริเวณริมตลิ่ง ทำให้มีการสะสมของสารอินทรีย์ปริมาณมากจึงส่งผลให้ผลการวิเคราะห์มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้โครงการไม่มีนโยบายปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมหรือกระบวนการผลิตภายในโครงการลงแหล่งน้ำสาธารณะโดยเด็ดขาด เพราะโครงการได้รวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมค่าให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตามที่กฎหมายกำหนด หากพบว่าน้ำเสียของโครงการมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โครงการได้มีนโยบายหมุนเวียนน้ำที่ไม่ผ่านค่ามาตรฐานเข้าสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียใหม่อีกครั้ง และเมื่อน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โครงการจะนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ภายในโครงการ เช่น นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในระบบหล่อเย็น และใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว ผลิตพรมลานกองกากอ้อยและเถา **ดังภาคผนวกที่ ๑-๕ ถึง ภาคผนวกที่ ๑-๖**

๔.๓ ในการดำเนินงานโครงการ หากพบว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ มาตรการใดมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง หรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือสามารถดำเนินการอย่างอื่นที่ดีกว่า หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการฯ ที่ต่างไปจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ ให้โครงการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการกับหน่วยงานอนุญาตตามขั้นตอนให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด

ชี้แจง : ปัจจุบันโครงการยังไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ทางโครงการจะเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับหน่วยงานอนุญาตเพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1 รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ท้ายใบอนุญาตและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ภาคผนวกที่ 2 แผนงานบำบัด บ่อ1-13
- ภาคผนวกที่ 3 แผนงานบำบัด บ่อ1-8
- ภาคผนวกที่ 4 แผนงานบำบัด บ่อ9-13
- ภาคผนวกที่ 5 ระบบหล่อเย็น
- ภาคผนวกที่ 6 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน

ภาคผนวกที่ 1

รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตและ
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ 36/2568

9 เมษายน 2568

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อยกเว้นใบอนุญาตและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA Monitor

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (พิษณุโลก)

ที่ สกพ 5524/0550 ลงวันที่ 2 เมษายน 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบ Single Line Diagrame (Update New Generator)

๒. แบบ Wastewater Treatment Ponds พร้อมภาพประกอบ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 2 (พิษณุโลก) ขอติดตามผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

ทางบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบ Single Line Diagrame
แล้วเสร็จ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์เกินเกณฑ์มาตรฐาน ทางบริษัท น้ำตาลทราย
กำแพงเพชร จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน 13 บ่อ
(ตามเอกสารที่แนบมาด้วย) พร้อมทั้งได้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศที่บ่อน้ำเสียอีก จำนวน 10 ตัว เพื่อที่จะได้
ปรับปรุงให้ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งตามปกติ
น้ำเสียของบริษัท ฯ จะไม่ได้ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง นอกจากเกษตรกรมาขอใช้น้ำจากบ่อน้ำเสียหลังจากการ
บำบัด แล้วนำไปใช้ในการเกษตรกรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิลพัฒน์ นิ่มตรง)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998



บ่อหมายเลข ๑ HIGH BOD SETTING POND



บ่อหมายเลข ๒ ANAROBIC POND 1

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998



บ่อหมายเลข ๓ ANAROBIC POND 2



บ่อหมายเลข ๔ AERATED LAGOON 1

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998



บ่อหมายเลข ๕ AERATED LAGOON 2



บ่อหมายเลข ๖ FACULTATIVE POND

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998



บ่อหมายเลข ๗ EMERGENCY POND



บ่อหมายเลข ๘ POLISHING POND

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998



บ่อหมายเลข ๙ LOW BOD SETTING POND



บ่อหมายเลข ๑๐ AERATED LAGOON

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998



บ่อหมายเลข ๑๑ FACULTATIVE POND




บ่อหมายเลข ๑๒ POLISHING POND

KAM PANG PETCH SUGAR COMPANY LIMITED

116/41 ชั้น 12 อาคาร เอส เอส พี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 TEL. 02-2402994-8
12 TH FLOOR SSP TOWER 2, SOONTHORNKOSA RD., KLONGTOEY, BANGKOK 10110 FAX: 02-2402998




บ่อหมายเลข ๑๓ EMERGENCY POND


The background of the page features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

ภาคผนวกที่ 2

แผนงานบ่อบำบัด บ่อ1-13




WASTEWATER TREATMENT PONDS

The background of the page features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.


ภาคผนวกที่ 3

แผนงานบ่อบำบัด บ่อ1-8


ขอบบ่อ 3 : 1155 ตร.ม.
กันบ่อ 3 : 330 ตร.ม.




ขอบบ่อ 2 : 3715 ตร.ม.
กันบ่อ 2 : 5480 ตร.ม.




ขอบบ่อ 1 : 2840 ตร.ม.
กันบ่อ 1 : 3480 ตร.ม.




ขอบบ่อ 4 : 2857 ตร.ม.
กันบ่อ 4 : 6285 ตร.ม.




ขอบบ่อ 6 : 2268 ตร.ม.
กันบ่อ 6 : 2027 ตร.ม.




ขอบบ่อ 5 : 2235 ตร.ม.
กันบ่อ 5 : 1967 ตร.ม.








ขอบบ่อ 7 : 1993 ตร.ม.
กันบ่อ 7 : 1487 ตร.ม.



ขอบบ่อ 8 : 2325 ตร.ม.
กันบ่อ 8 : 1490 ตร.ม.



ภาคผนวกที่ 4
แผนงานบ่อบำบัด บ่อ9-13




ภาคผนวกที่ 5

ระบบหล่อเย็น



ระบบหล่อเย็น



ภาคผนวกที่ 6

การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน



บริเวณต้นน้ำห่างจากจุดสูบน้ำของโรงงาน ประมาณ 500 เมตร



บริเวณจุดสูบน้ำโรงงาน



บริเวณท้ายน้ำห่างจากจุดสูบน้ำโรงงานประมาณ 500 เมตร

ภาพที่ 4.4.1-1 การเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน