

ภาคผนวกที่ 8

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2568.



รายงานโดย

.....

(... [REDACTED] ...)

จป.วิชาชีพ

ว/ด/ป.....

อนุมัติโดย

.....

(... [REDACTED])

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1				✓	
2				✓	
3				✓	
4				✓	
5				✓	
6				✓	
7				✓	
8				✓	
9				✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1		✓		✓		✓	
2		✓		✓		✓	✓
3		✓		✓		✓	
4		✓	✓	✓		✓	✓
5		✓	✓	✓			
6		✓		✓			
7		✓		✓			✓
8		✓		✓			
9		✓		✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	2	ผนัง พื้น แตกร้าว รื้อเอียง(เดิม)
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก และ โดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา	4	
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถุงพลาสติก/ น้ำปูนปลิว/ก้างพลูเสียงรถ ถนนใน โครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....

.....

.....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการโครงการ/ หน่วยงาน : MODIZ VOYAGE SRINAKARIN...

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2568.



รายงานโดย

.....

(... [REDACTED] ...)

จป.วิชาชีพ

ว/ด/ป.....

อนุมัติโดย

.....

(... [REDACTED] ...)

ผู้จัดการโครงการ

ว/ด/ป.....

เลขที่....PPN/MVS....

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการ

ตารางที่ 1 รายละเอียดการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ชื่อผู้ติดต่อ	เบอร์ติดต่อ	รายละเอียด	
				แสดงความ คิดเห็น	ไม่แสดงความ คิดเห็น
1				✓	
2				✓	
3				✓	
4				✓	
5				✓	
6				✓	
7				✓	
8				✓	
9				✓	

ตารางที่ 2 รายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ลำดับ	บ้านเลขที่	ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการ					
		เสียงดัง	แรงสั่นสะเทือน	ฝุ่นละออง	กลิ่น / ควัน	ทำงานเกินเวลา	อื่นๆ
1		✓		✓		✓	
2		✓	✓	✓		✓	✓
3		✓		✓		✓	
4		✓	✓	✓		✓	✓
5		✓	✓	✓			
6		✓		✓			
7		✓		✓			✓
8		✓		✓			
9		✓		✓			✓

ตารางที่ 3 สรุปรายงานผลการสำรวจและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวน (หลัง)	หมายเหตุ
เสียงดัง	9	งดการทำงานเสียงดังหลัง 18.00 น
แรงสั่นสะเทือน	2	ผนัง พื้น แตกร้าว ร้าวเอียง(เดิม) จากการทำงานรื้อ
ฝุ่นละออง	9	ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจำนวนมาก ตกใส่ลานระเบียงหลังบ้านและโดนรถ
กลิ่น / ควัน		
ทำงานเกินเวลา	4	
อื่นๆ	4	เศษวัสดุปลิวตามลม/ขยะ ถูพลาสติก/น้ำปูนปลิว/กังวลเสียงรถ ถนนในโครงการสูงอื่นๆ

การต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้น / สิ่งที่คาดหวัง

.....

.....

.....