

ภาคผนวก ข

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ข-1

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
(ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568)

สำเนาฉบับ



FORTUNE RIVER VIEW HOTEL
Nakhon Phanom

ที่ บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00014

โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม

เลขที่ 9 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

27 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เล่ม และ แฟลชไดร์ 1 ชิ้น

ตามที่โครงการโรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม (FORTUNE RIVER VIEW HOTEL NAKHON PHANOM) (ชื่อเดิมโครงการ โรงแรม นครพนม ริเวอร์วิว) (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ จว0804/11626 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2539 โดยมีเงื่อนไขให้โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ บริษัท เอแอลเอส แลบบอราทอรี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ และบัดนี้ บริษัทฯได้จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2568 (ระยะดำเนินการ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
CP LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

9 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ 042-522-333-40

info@fortunepn.com | www.fortunehotelgroup.com

คณิต

5 ก.ค. 68

ภาคผนวก ข-2

ใบเสร็จค่าดูแลไม้และสิ่งปลูก

801-C.P.Land Public Company Limited

Currency : THB Rate 1.00000 Amount in Doc: 52,462.70
Branch No. : 0014
Cross CC No :

โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม

No: 5200006299
Mat Doc: 5100271258
Date : 09.09.2025
Period/Year: 09 / 2025
User : PAT.VON@CP
Page : Page : 1 / 1



AP Voucher (RE)

GL Account	Description	Amount(Baht)	
		Debit	Credit
23000010	Trade Payables [REDACTED] HT/0014 ค่าซ่อมบอปปฎิฎฐ /0925 ภค. 03 / [REDACTED] -ค่าบริการ 3% (Type R)		[REDACTED]
25000010	GR/IR External Goods & Service Clearing 8010601720 FTRV NPM Room 801RVR FTRV NPM Room O801801060172003 Office Expenses ค่าดูแลบ่อเกรอะ เดือน ส.ค.68# Purchase Document : 7100008806 / Item no: 20 62000040-Cleaning Expenses Approved by GR25007537	[REDACTED]	
(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) Total			[REDACTED]

Invoice No/ Ref. No. : 8/20
Invoice date : 03.09.2025
Credit Term : จ่ายทันที

Due d [REDACTED]

Billing No.: BL25006533 Submitted: 08/09/2025
Payment Advise's E-Mail : N/A

Payment Ref. : RETURN/B.

Prepa
([REDACTED])

Approve By _____
(_____ / _____ / _____)

5100241258
5200006299

Billing Cover Page / ใบปะหน้า

Print Date : 08/09/2025

Print Time : 18:57:29

Billing Number : BL25006533

Vendor Name

Vendor Address :

Company : 801|บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สาขา 00014)

Contact :



Department : Fortune Riverview - NP



E-mail : porntipa@cp.land.co.th

Original Document for Billing/เอกสารต้นฉบับ

Invoice Number	Total Invoice Amount (THB)	DN Type	Invoice / Tax Invoice	Invoice	Receipt	Receipt/Tax Invoice
			-	✓	-	✓ (ถ้ามี)

Note

- BL25006533 รอบวางบิลเดือน กันยายน 2568 กรุณานำสำเนาเอกสารประกอบการวางบิลมาที่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) (สาขา 00014) ภายในวันที่ 24 กันยายน 2568 กรณีที่บริษัทได้รับเอกสารหลังวันที่กำหนดหรือเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรอบการวางบิลงวดถัดไป
- เอกสารประกอบการวางบิล ได้แก่
 1. ใบปะหน้าการวางบิล (Billing Cover Page)
 2. ต้นฉบับใบกำกับภาษี(กรณีซื้อสินค้า) หรือต้นฉบับใบแจ้งหนี้(กรณีบริการ)
 3. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(ถ้ามี)
- กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณาส่งโดยการลงทะเบียน
- กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาจัดส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีพร้อมการวางบิล หรือหากต้องการจัดส่งภายหลัง กรุณาจัดส่งให้ฝ่ายการเงินภายในวันที่ 24 ของเดือนที่รับเงิน
- กรณีบริษัทได้รับใบเสร็จรับเงินฯ หลังวันที่ 24 ของเดือนที่รับเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดรอบการโอนเงินภายในเดือนถัดไป

เลขที่ 20

วันที่...../...../.....





FORTUNE RIVER VIEW HOTEL
Nakhon Phanom

งาน.....สูบบ่อเกรอะ.....

เป็นงานงวดที่.....5 เทียว.....ลงวันที่.....3 กันยายน 2568.....

โดยผู้รับจ้าง...[REDACTED]....

รายละเอียดของงานในงวด

1.งานสูบบ่อเกรอะ

สรุปความก้าวหน้าของงานโดยรวม

1.งานสูบบ่อเกรอะ 100%

อ้างอิง : เอกสารแนบ

บันทึกหมายเหตุเพิ่มเติม

ความเห็นของหัวหน้าช่าง

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ 100% ตามที่ส่งงาน

ความเห็นของผู้จัดการทั่วไป

ได้ตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ 100% ตามที่ส่งงาน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับงาน

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับงาน

ใบเสนอราคา

นายสาธิตต์ มหาคำ

146 หมู่ 12 ตำบลบ้านกลาง


อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

เรียน ผู้ประกอบการโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนมและโรงแรมฟอร์จูนวิวโขง

เรื่อง ขอเสนอราคาค่าบริการสูบบ่อเกรอะและไขมัน

วันที่ 1 /ก.ย./ 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	
1	ค่าบริการสูบบ่อเกรอะและไขมัน	เที่ยว	



บันทึก

เลขที่เอกสาร : FNP-EN-PL-01/2568

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรียน

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสโรงแรมฟอร์จูนนครพนม

สำเนา

สิ่งที่แนบมาด้วย

เนื่องจากบ่อเกรอะบริเวณโรงแรมได้ทำการสูบเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง ในปี 2568 ยังไม่ได้มีการสูบ จึงจำเป็นต้องจ้างรถเข้ามาสูบบ่อเกรอะ เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลของเสียเพื่อให้พ่อของเราสะอาดและมีผลต่อคุณภาพของน้ำที่บำบัดลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ดังนั้นทางแผนกช่างจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ จ้างรถสูบล้างสิ่งปฏิกูลเข้ามาดำเนินการครั้งที่ 1 เดือน เมษายนจำนวน 5 เที่ยว แยกเป็น อาคร A = 2 เที่ยว, อาคร B = 2 เที่ยว และอาคร C = 1 เที่ยว และครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2568 จำนวน 5 เที่ยว แยกเป็น อาคร A = 2 เที่ยว, อาคร B = 2 เที่ยว และอาคร C = 1 เที่ยว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

รักษาการผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

พิจารณาเพิ่มเติม

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

พิจารณาเพิ่มเติม

ท: ยบ ท: พร ดุ

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม

ผู้จัดการอาวุโสโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

9 ถนนนครพนม-ธาตุนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์ 042-522-333-40

info@fortunepn.com | www.fortunehotelgroup.com

15/3/2025



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

เล่มที่ 1 เลขที่ 002 / 67

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ [REDACTED] ไทย อยู่บ้านเลขที่ 146
ที่ [REDACTED]

(1) ดำเนินการประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย [REDACTED]
(...ห้าพันบาทถ้วน...) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCPT-06341/66 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566
โดยใช้ชื่อสถานประกอบกิจการ [REDACTED] จำนวนรถยนต์บรรทุกที่ใช้ประกอบกิจการ 2 คัน คนงาน 6 คน
[REDACTED] ตำบล หนองญาติ [REDACTED] อำเภอ [REDACTED] จังหวัด [REDACTED] หมายเลข [REDACTED]

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีอาจ
แก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

(4.1) ปฏิบัติตามเทศบัญญัติการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557 ของเทศบาลเมือง
นครพนมอย่างเคร่งครัด

(4.2) รถขนถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องมีข้อความว่า “ใช้เฉพาะขนส่งสิ่งปฏิกูล” หมายเลขใบอนุญาต ชื่อหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่อนุญาต ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประกอบกิจการ ขนาดตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
(ทะเบียนรถ 70-0586 และ 70-1770 นครพนม.)

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(ลงชื่อ) [REDACTED]

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืน มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

(2) ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเท่านั้น

(3) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวก ข-3

คู่มือการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



FORTUNE HOTEL GROUP



ระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว, จังหวัดนครพนม

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องปฏิบัติ

1) สิ่งที่ต้องทำในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

การดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเป็นการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ สารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสียซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียออกไป และเพื่อช่วยให้มีน้ำดีน้ำใช้ที่ได้คุณภาพให้กับประชาชนได้ดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย, ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง การกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือ เหลือเล็กน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สารอินทรีย์ต่างๆ ทั้งที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ กรดต่างๆและเกลือชนิดต่างๆของแข็งหรือตะกอนแขวนลอย, น้ำมัน, ไขมัน, แร่ธาตุที่เป็นพิษ, ความร้อนสารที่ทำให้เกิดฟองสารพิษต่างๆ

2) ประเภทของน้ำเสีย

น้ำเสียที่มาจากแหล่งต่างๆ จะมีสารที่อยู่ในน้ำเสียไม่เหมือนกัน ซึ่งสารเหล่านั้นจะเป็นสารประเภทใดขึ้นอยู่กับแหล่งและกรรมวิธีในการผลิตอุตสาหกรรมนั้นๆ จึงได้มีการรวบรวมและแบ่งประเภทที่ให้ลักษณะเด่นของน้ำเสียซึ่งพอสรุปประเภทของน้ำเสีย แบ่งออกได้ดังนี้

- 2.1. น้ำเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์
- 2.2. น้ำเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์
- 2.3. น้ำเสียประเภทที่แพร่กระจายเชื้อโรค
- 2.4. น้ำเสียที่มีโลหะหนักเป็นพิษ
- 2.5. น้ำเสียที่มีสารกัมมันตภาพรังสี
- 2.6. น้ำเสียที่มีความเป็นกรด, เบส, สูง
- 2.7. น้ำเสียที่มีอิฐ, หิน, ดิน, ทราบปะปนอยู่

3) การดูแลระบบบำบัดเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติดังนี้

เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบที่อาศัยธรรมชาติเป็นตัวการบำบัด จึงต้องดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องได้แก่

- 3.1. การควบคุมดูแลการระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
- 3.2. การตัดหญ้ารอบคันบ่อเดือนละ 1 ครั้ง
- 3.3. ตรวจสอบปั๊มเดินอากาศและปั๊มดูดตะกอนทุกวัน
- 3.4. การตรวจสอบสภาพท่อส่งน้ำเสีย สภาพบ่อ เครื่องมือต่างๆ ตรวจสอบการรั่วซึมทุกวันเพื่อทำการหาจุดบกพร่องและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนนครพนม-ธาตุนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-522-333-40
info@fortunep.com | www.fortunehotelgroup.com





FORTUNE HOTEL GROUP



ส้วมเต็มเกิดจากการที่จุลินทรีย์ในถังบำบัดหรือบ่อเกรอะไม่สามารถย่อยสลายอุจจาระได้ทัน เนื่องจากจุลินทรีย์มีปริมาณไม่เพียงพอหรือปริมาณสิ่งขับถ่ายมรมากเกินไปเมื่อเราหมั่นดูแลให้จุลินทรีย์ในระบบมีปริมาณที่เพียงพอ ก็จะสามารถยืดเวลาที่จะต้องสูบของเสียออกไป ย่อยสลาย บ่อเกรอะ ส้วมหรือบ่อเกรอะที่มีกลิ่นเหม็นเกิดจากการขาดสมดุลของจุลินทรีย์ภายในถัง โดยกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเป็นเหตุให้ถังบำบัดหรือบ่อเกรอะมีกลิ่นเหม็น การเติมจุลินทรีย์ EM พร้อมใช้ตราโต๊ดโตะ ลงในถังบำบัด จะช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายของเสีย ป้องกันไม่ให้ส้วมเต็ม พร้อมทั้งปรับสมดุลของกลุ่มจุลินทรีย์ภายในถัง จึงไม่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็นให้หมดไป จุลินทรีย์ย่อยอุจจาระ

4) วิธีการเติมจุลินทรีย์ในถังบำบัดและวิธีการเติมจุลินทรีย์ในถังแซท (Septic Tank)

บ้านหรืออาคารต่างๆ อาจมีการเดินท่อน้ำที่แตกต่างกัน น้ำใช้จากบริเวณที่อาบน้ำหรืออ่างล้างหน้าในบ้านบางหลัง ไม่ได้ผ่านลงไปยังถังบำบัดการเติมจุลินทรีย์โต๊ดโตะในท่อน้ำ แม้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องท่อน้ำเหม็น แต่ก็ไม่ได้เป็นการเติมจุลินทรีย์ไปยังถังบำบัด ฉะนั้นจุดที่เราสามารถเติมจุลินทรีย์แล้วมั่นใจได้แน่นอนว่าจะต้องลงไปถังบำบัด คือ การเติมผ่านชักโครก โดยเทจุลินทรีย์โต๊ดโตะลงในชักโครกแล้วกดหรือราดน้ำตาม หรือเติมลงไปถังบำบัดหรือบ่อเกรอะโดยตรงในกรณีที่ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปหรือบ่อเกรอะที่สามารถเปิดฝาได้สะดวก

จุลินทรีย์และเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหา BOD,COD,F.O.G,(Fat Oil and Grease) SS สูงเกินมาตรฐานและกำจัดกลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยอัตราส่วนน้ำยาขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำเสีย ขนาดของบ่อบำบัด, บ่อดักไขมันหรือบ่อเกรอะและความสกปรกของน้ำเสีย

วิธีการเติม KEEEN (คีนีน) สูตร Waste Water Treatment

เติมจุลินทรีย์ลงในบ่อบำบัดน้ำเสียแรก หรือเติมในบ่อเติมอากาศ(หากมีระบบการเติมอากาศในบ่อน้ำเสีย) อัตราส่วน น้ำยา 1 ลิตร ต่อน้ำเสีย 10 คิวหรือเป็นประจำวัน (ทั้งนี้อัตราส่วนในการเติมน้ำยาขึ้นอยู่กับความสกปรกของน้ำเสีย)

สุดท้ายในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม โรงงานผลิต และประชาชน ร่วมมือไม่ปล่อยน้ำเสีย น้ำที่เป็นพิษลงสู่ลำคลอง แม่น้ำ โดยจะต้องหาวิธีการในการกำจัดน้ำเสียให้ได้ประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางสายน้ำและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนนครพนม-ธาตุนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-522-333-40
info@fortunep.com | www.fortunehotelgroup.com







FORTUNE HOTEL GROUP




Waste Water Systems Building A



Waste Water Systems Building C



Waste Water Systems Building B



Waste Water Systems Building C



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนนครพนม-รัตนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-522-333-40
info@fortunep.com | www.fortunehotelgroup.com






FORTUNE HOTEL GROUP




Waste Water Systems : Flow Chart

บ่อน้ำบาดน้ำเสียอาคาร A



บ่อน้ำบาดน้ำเสียอาคาร B,C



บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
9 ถนนนครพนม-ธาตุนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-522-333-40
info@fortunenp.com | www.fortunehotelgroup.com



ภาคผนวก ข-4

ตัวอย่างใบเสร็จค่าเก็บขนขยะมูลฝอย

ใบเสร็จรับเงินค่ามุลฝอย



เล่มที่ ๖๘๗ เลขที่ 11

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ได้รับเงินค่ามุลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน

ประจำเดือน.....ค.ด. 25๖๘ จาก บริษัท ซี.พี. แอนด์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนเงิน 9 นครพนม - อ.พนม ด่านซ้ายเมือง



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย



เล่มที่ 752 เลขที่ 25

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน
ประจำเดือน.....ก.ย. ๒๕๖๔.....จาก.....บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)
.....๙.....ถนน.....นครพนม-อภัยพนม.....ตำบลในเมือง



ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย




เล่มที่ 43 เลขที่ 28

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... เดือน

ประจำเดือน ก.ค. 2568 จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

บ้านเลขที่ 9 ซอย - ถนน พหลโยธิน - งามวงศ์มา ตำบลในเมือง




ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย



เล่มที่ 103 เลขที่ 13

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... เดือน.....
ประจำเดือน พ.ย. 68 จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)




ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย



เล่มที่ 103 เลขที่ 14

สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา..... ลิตร..... เดือน.....
ประจำเดือน พ.ย. 68 จาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บ้านเลขที่ 584 ซอย..... ถนน..... ตำบลในเมือง



ภาคผนวก ข-5

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(สำหรับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต : เทศบาลเมืองนครพนม

ใบอนุญาตเลขที่ : ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๘๐ หมดอายุ : ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๗๐

ส่วนที่ ๑ การรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบกิจการ : โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม

ประเภทกิจการ : โรงแรม

ถนนนครพนม – ราษฎร์นิยม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ ๐๔๒ ๕๒๒ ๓๓๓ -๔๐ โทรสาร -

๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรม : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง : ๖๔ คน ชาย ๒๔ คน หญิง ๔๐ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ : ๖๔ คน ชาย ๒๔ คน หญิง ๔๐ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ : ๖๐ นาที

๖. ชื่อวิทยากรผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. จ.อ.สนากร เมืองสำนึก

๒. พ.อ.ต.คำสอน ร่มจันทร์อินทร์

๓. นายอาภากร พิมพานนท์

๗. ชื่อผู้บริหารจัดการฝึกซ้อม : น.ส.ปพิชญา เนวะมาตย์

ลงชื่อ

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างจริงจัง

ลงชื่อ

นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกซ้อม
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หรือ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบประเมินผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

หัวข้อ	รายการ	ผลการประเมิน			หมายเหตุ
		ปรับปรุง	พอใช้ได้	ดี	
๑	การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง ๑.๑ การสื่อสาร ๑.๒ ลำดับขั้นตอน ๑.๓ การควบคุมสติ ๑.๔ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน	✓		✓ ✓ ✓	
๒	การปฏิบัติตามแผน ๒.๑ ผู้อำนวยการดับเพลิง, หนีไฟ ๒.๒ พนักงานดับเพลิง ๒.๓ พนักงานควบคุมไฟฟ้า ๒.๔ ผู้ประสานงาน ๒.๕ หัวหน้าชุดอพยพหนีไฟ ๒.๖ ผู้นำทางหนีไฟ ๒.๗ ผู้ตรวจสอบจำนวน ๒.๘ หน่วยช่วยชีวิต ๒.๙ ผู้หนีไฟ			✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
๓	การใช้อุปกรณ์ ๓.๑ เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ๓.๒ สายน้ำดับเพลิง ๓.๓ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	✓		✓ ✓	
๔	การประเมินแผน ๔.๑ แผนดับเพลิง ๔.๒ แผนการอพยพหนีไฟ			✓ ✓	

ระยะเวลาที่ใช้ในการอพยพ

ใช้เวลา 6 นาที

สรุปประเมินผลการฝึกซ้อม

๑. การปฏิบัติตามขั้นตอนของลูกจ้าง ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี

๒. การปฏิบัติตามแผน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี

๓. การใช้อุปกรณ์ ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี

๔. การประเมินแผน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี

ผู้ประเมินผล

นางแรมฟองรัตน์ ธีรธรรม ๒๐๒๒





เทศบาลเมืองนครพนม

เลขทะเบียน ๒๘ / ๒๕๖๘

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ : ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๘๐

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม

ถนนนครพนม - ธาตุพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาบการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม.....๖4.....คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนิวัต เจียวิริยบุญญา)

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม