

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568











รูปที่ ๗.1 สวนหย่อมและสวนสาธารณะภายในโครงการ



รูปที่ ๗.2 ป้ายจำกัดความเร็วรถภายในโครงการไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสัณฐานชะลอความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

 <p>5 ธ.ค. 2025 08:18:30 ถนนบางทราย - บ้านใหม่ Tambon Bang Rak Ya Amphoe Bang Bua Thong Chang Wat Nonthaburi</p> <p>5 ธ.ค. 2025 08:18:45 536 Soi Mu Ban Prasat 7 Tambon Bang Rak Ya Amphoe Bang Bua Thong Chang Wat Nonthaburi</p> <p>5 ธ.ค. 2025 08:17:46 265 Soi Mu Ban Prasat 7 Tambon Bang Rak Ya Amphoe Bang Bua Thong Chang Wat Nonthaburi</p>	
รูปที่ ๗.3 เจ้าหน้าที่ดูแลถนนภายในพื้นที่โครงการ	
 <p>5 ธ.ค. 2025 08:21:01 87/30 ซอย 5 Tambon Bang Rak Ya Amphoe Bang Bua Thong Chang Wat Nonthaburi</p> <p>5 ธ.ค. 2025 08:19:06 261 Soi Mu Ban Prasat 7 Tambon Bang Rak Ya Amphoe Bang Bua Thong Chang Wat Nonthaburi</p> <p>5 ธ.ค. 2025 10:34:34 ซอย หมู่บ้านกัสสร 7 ตำบล บางทรายใหญ่ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี</p> <p>5 ธ.ค. 2025 10:33:05 ซอย หมู่บ้านกัสสร 7 ตำบล บางทรายใหญ่ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี</p> <p>5 ธ.ค. 2025 08:21:41 536 Soi Mu Ban Prasat 7 Tambon Bang Rak Ya Amphoe Bang Bua Thong Chang Wat Nonthaburi</p>	
รูปที่ ๗.4 เจ้าหน้าที่ดูแลสวนและพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้	
 <p>5 พ.ย. 2568 15:46:34</p>	 <p>สำเร็จแล้ว พ. 05/11/2025 ซ่อมแซมท่อประปา ถอดเปลี่ยนถังจ่ายน้ำ 2 ชุด 6 ซอย หมู่บ้านกัสสร 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี</p> <p>สำเร็จแล้ว พ. 05/11/2025 ซ่อมแซมท่อประปา ถอดเปลี่ยนถังจ่ายน้ำ 2 ชุด 6 ซอย หมู่บ้านกัสสร 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี</p>
รูปที่ ๗.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	รูปที่ ๗.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแลรักษาควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 <p>ช่องทางติดต่อ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม 06-4681-3364 LINE ID PASSORN7885 โทรคมนาคม 0-2155-0142 5 พ.ย. 2568 15:46:34</p>	 <p>5 พ.ย. 2568 15:46:34</p>
รูปที่ ๗.7 ป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง LINE กลุ่มหมู่บ้าน	รูปที่ ๗.8 บ่อหนองน้ำ
 <p>5 พ.ย. 2568 15:38:43</p>	 <p>5 พ.ย. 2568 15:34:27</p>
รูปที่ ๗.9 การเดินสายไฟฟ้า	รูปที่ ๗.10 ช่องทิ้งขยะประจำแต่ละบ้าน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
<p>รูปที่ ๗7.11 จตุกรรับขยะอันตราย</p>	<p>รูปที่ ๗7.12 รถเก็บขยะเทศบาลเมืองบางบัวทอง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.13 การทำความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอน ในท่อระบายน้ำหมู่บ้าน</p>	
	
<p>รูปที่ ๗7.14 ไฟฟ้าสองสว่าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.15 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.16 ทางเบี่ยงเข้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.17 ป้อมยามบริเวณหน้าโครงการ</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้านกัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.18 ถึงดับเพลิงพร้อมทั้งทำการตรวจสอบ	
	
รูปที่ ผ7.19 เกาะกลางถนน	
	
รูปที่ ผ7.20 ทางเท้า	
	
รูปที่ ผ7.21 สโมสรโครงการ	รูปที่ ผ7.22 อาคารและบริเวณบริการสาธารณะ