ภาคผนวกที่ 2

สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



เอกสารแนบที่ 2.1

ตัวอย่างแบบบันทึกการร่วมฟังความคิดเห็น
ช่วงทำการระเบิดร่วมกับชุมชน

รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย


วันที่...21...เดือน...กรกฎาคม.....พ.ศ...2568.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน



1 = หน้างานระเบิด = จุดสังเกตการณ์

2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง



3 ตารางแสดงขอมูลการตรวจวด

☐ บ้านท่าพลับ ☐ บ้านท่าเกวียน ☐ รร.หาดสองแคว ☐ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ.....

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dbA)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	
1	AIN	1601	/		45	0	0	0	0	0	0	
2	BLK	1604	/		45	0	0	0	0	0	0	
3	BIM	1602	/		45	0	0	0	0	0	0	
4	HQI	16:00	/		45	0	0	0	0	0	0	
5												
6												
7												

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์ ผู้รายงาน

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม) .....

.....


หมายเหตุ

0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...22....เดือน...สิงหาคม.....พ.ศ...2568.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน



2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง



3 ตารางแสดงขอมูลการตรวจวด

☐ บ้านท่าพลับ ☐ บ้านท่าเกวียน ☑ รร.หาดสองแคว ☐ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ.....

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dbA)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	
1	HQI	16.10	/		48	1	0	0	1	0	0	พ่วงพัฒนา 12 หลุม
2	CH],CH\	16.01	/		49	0	0	0	0	0	0	
3	FD-,FD^	16.02	/		45	0	0	0	0	0	0	
4												
5												
6												
7												

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์ ..... ผู้รายงาน

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม) .....

.....

หมายเหตุ


0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4 = ยอมรับไม่ได้ (>81 dbA)


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...08....เดือน...กันยายน.....พ.ศ...2568.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน



2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง



3 ตารางแสดงขอมูลการตรวจวด

☐ บ้านท่าพลับ ☑ บ้านท่าเกวียน ☐ รร.หาดสองแคว ☐ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ.....

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dbA)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	
1	BJL	16.01	/		48	0	0	0	0	0	0	พ่วงพัฒนา 12 หลุม
2	BKL	16.01	/		47	0	0	0	0	0	0	
3	CE\	16.00	/		47	0	0	0	0	0	0	
4	BKM	16.05		/	46	0	0	0	0	0	0	
5												
6												
7												

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์	ผู้รายงาน
....ชุมชน.....	....สิงห์.....

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม) .....

.....

FM:Q MO 017-03(01/11/66)

อายุการจัดเก็บ 1 ปี

Ref.WI:Q MO 009

หมายเหตุ


0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4 = ยอมรับไม่ได้ (>81 dbA)


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...06....เดือน...ตุลาคม.....พ.ศ...2568.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน



2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง



3 ตารางแสดงขอมูลการตรวจวด

☐ บ้านท่าพลับ ☐ บ้านท่าเกวียน ☐ รร.หาดสองแคว ☑ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ.....

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dbA)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	สันสะเทือน	ฝุ่น	เสียง	สันสะเทือน	ฝุ่น	
1	DG-,DH-	16.05	/		45.0	0	0	0	0	0	0	พ่วงพัฒนา 12 หลุม
2												
3												
4												
5												
6												
7												

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์ ..... ผู้รายงาน

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม) .....

.....

หมายเหตุ


0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4 = ยอมรับไม่ได้ (>81 dbA)


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...03....เดือน...พฤศจิกายน.....พ.ศ...2568.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน



2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง



3 ตารางแสดงขอมูลการตรวจวด

☑ บ้านท่าพลับ ☐ บ้านท่าเกรียน ☐ รร.หาดสองแคว ☐ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ.....

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dbA)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	สันสะเทือน	ฝุ่น	เสียง	สันสะเทือน	ฝุ่น	
1	IRK		/		40	0	0	0	0	0	0	พ่วงพัฒนา 12 หลุม
2	CF]		/		40	0	0	0	0	0	0	
3	FE-		/		40	0	0	0	0	0	0	
4												
5												
6												
7												

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์ ..... ผู้รายงาน .....

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม) .....

.....

FM:Q MO 017-03(01/11/66)

อายุการจัดเก็บ 1 ปี

Ref.WI:Q MO 009

หมายเหตุ

0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4 = ยอมรับไม่ได้ (>81 dbA)


รายงานสังเกตการณ์ผลกระทบจากงานระเบิดเหมืองหินปูนแก่งคอย

วันที่...17....เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ...2568.....

1 ภาพถ่ายแสดงพื้นที่ระเบิดและระยะห่างของจุดตรวจวัดที่ชุมชน



2 กราฟแสดงค่าความดังของเสียง



3 ตารางแสดงขอมูลการตรวจวด

☐ บ้านท่าพลับ ☐ บ้านท่าเกรียน ☑ รร.หาดสองแคว ☐ หน้าวัดหาดสองแคว

☐ อื่นๆ.....

ลำดับ	Block	เวลา	งาน		เสียง(dbA)	ความเห็นจากชุมชน			ความเห็นผู้สังเกตการณ์			หมายเหตุ
			ผลิต	พัฒนาฯ		เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	เสียง	สั่นสะเทือน	ฝุ่น	
1	AIM	16.00	/		48	0	0	0	0	0	0	พ่วงพัฒนา 12 หลุม
2	GQG	16.00	/		47	0	0	0	0	0	0	
3	BGX	16.00	/		48	0	0	0	0	0	0	
4	BGY	16.00	/		46	0	0	0	0	0	1	
5												
6												
7												

ชุมชนร่วมสังเกตการณ์ | ผู้รายงาน: ฐานชัย, วิวัชย, สุรเสกษ์

ความเห็นของชุมชน(เพิ่มเติม) .....

.....

หมายเหตุ

0=ไม่มีผลกระทบ (0-50 dbA) 1= มีผลกระทบน้อย (51-60 dbA) 2 =มีผลกระทบปานกลาง (61-70 dbA)

3 = มีผลกระทบมาก (71-80 dbA) 4 = ยอมรับไม่ได้ (>81 dbA)

เอกสารแนบที่ 2.2

แผนงานการฟื้นฟูเหมืองหินปูน ประจำปี 2568

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
ฝ่าย/โรงงาน.....ปูนแก่งคอย.....
ส่วน.....เหมือง.....

แผน-ผล งานฟื้นฟูเหมืองหินปูน 2568

หน่วยงาน	ส่วน
Mine Planning/ฟื้นฟูเหมือง	เหมือง
...../...../.....	

หัวข้อแผนงาน	หัวข้อดำเนินการ (วิธีหรือแนวทางเพื่อให้ได้เป้าหมาย)	จุดควบคุม		กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	แผน/ผล (Plan / Actual)													งบประมาณ (บาท)
		หัวข้อควบคุม	เป้าหมาย			เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. ฟื้นฟูสภาพเหมือง	1.1 เตรียมพื้นที่การฟื้นฟูเหมืองหินปูน (A : 5-2-0, B : 1-0-0, C : 3-1-0 ไร่)	จำนวนพื้นที่(ไร่)	9.3	30-มิ.ย.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
	1.2 ปลูกต้นไม้พื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินปูน	จำนวนพื้นที่(ไร่)	9	31-ส.ค.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
	1.3 จัดทำดินอินทรีย์สำหรับใช้งาน	ปริมาณ (คัน)	10	31-ธ.ค.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
	1.4 ปลูกต้นไม้, บำรุงรักษาและทำแนวกันไฟพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองหินดินดาน	จำนวนพื้นที่(ไร่)	0	31-พ.ค.	มาโนช/สุไลมาลย์	P													
						A													
	1.5 ปลูกต้นไม้, บำรุงรักษาและทำแนวกันไฟพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองโคกสลุง	จำนวนพื้นที่(ไร่)	0	31-พ.ค.	มาโนช/สุไลมาลย์	P													
						A													รอพื้นที่ยังไม่สิ้นสุดการทำเหมือง
	1.6 ปลูกต้นไม้, บำรุงรักษาและทำแนวกันไฟพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองปางอโศก	จำนวนพื้นที่(ไร่)	15	31-ส.ค.	มาโนช/สุไลมาลย์	P													
						A													
2. งานบำรุงรักษาและปลูกซ่อมแซม	2.1 วัดอัตราการเจริญเติบโต, วัดอัตราการรอดตาย และใส่ปุ๋ย-พรวนดิน-กำจัดวัชพืช ต้นไม้อ้อนหลัง 3 ปี (2565 : 4 ไร่), (2566 : 8 ไร่, (2567 : 9 ไร่)	จำนวนพื้นที่(ไร่)	21	31-พ.ค.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
	2.2 ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมแปลงฟื้นฟูเหมืองหินปูน อ้อนหลัง 3 ปี	แล้วเสร็จ	100%	31-ส.ค.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
3. งานทำแนวป้องกันไฟป่า	3.1 ทำแนวป้องกันไฟป่าขอบแปลงฟื้นฟูเหมืองหินปูนแก่งคอย1	จำนวน (ครั้ง)	1	31-ธ.ค.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
	3.2 ทำแนวป้องกันไฟป่า, ใส่ปุ๋ยพรวนดิน, บำรุงรักษาต้นไม้ เหมืองหินแก่งคอย 2	จำนวน (ครั้ง)	1	31-มี.ค.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
4. งานเรือนเพาะชำ	4.1 เก็บเมล็ดพันธุ์ไม้	จำนวน (ชนิดพันธุ์)	30	31-ธ.ค.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
	4.2 เตรียมกล้าไม้ปลูกฟื้นฟู	จำนวน (ต้น)	2412	30-มิ.ย.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
	4.3 เตรียมกล้าไม้สนับสนุนชุมชน (ขี้เหล็ก, สะเดา, แคเตี้ย, ทองอุไร, ตีนเป็ดน้ำ ฯลฯ)	จำนวน (ต้น)	1,000	30-มิ.ย.	สุไลมาลย์	P													
					อธิคม	A													
5. งานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ	5.1 เทคอนกรีตพื้นทางเดินเข้าห้องน้ำ	แล้วเสร็จ	100%	31-มี.ค.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													อยู่ระหว่างสร้างห้องน้ำใหม่
	5.2 เทคอนกรีตปรับระดับพื้นทางเดินในเรือนเพาะชำ	แล้วเสร็จ	100%	30-เม.ย.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													รอดำเนินการ
	5.3 ปรับปรุง Model แบบจำลองการเตรียมดิน	แล้วเสร็จ	100%	30-เม.ย.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													รอดำเนินการ
	5.4 ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าทางเข้าศูนย์เรียนรู้ฯ	แล้วเสร็จ	100%	31-ค.ค.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													
	5.5 ปรับปรุงแปลงตัวอย่างพืชคลุมดิน	แล้วเสร็จ	100%	31-ค.ค.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													รอดำเนินการ
	5.6 ปรับปรุงข้อมูลอาคารบอร์ดองค์ความรู้	แล้วเสร็จ	100%	31-ธ.ค.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													อาคารชำรุดรอปรับปรุง
6.โครงการระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติในศูนย์เรียนรู้ฯ	6.1 ระบบรดน้ำอัตโนมัติรอบพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ	แล้วเสร็จ	100%	31-ธ.ค.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													รอดำเนินการ
	6.2 ระบบรดน้ำอัตโนมัติรอบพื้นที่สวนหย่อมส่วนเหมือง	แล้วเสร็จ	100%	31-ค.ค.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													
	6.3ปรับปรุงร่องระบายน้ำพื้นที่สวนหย่อมห้าแยก-สี่แยกเหมือง	แล้วเสร็จ	100%	31-ธ.ค.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													รอดำเนินการ
7. อื่นๆ	7.1 สำรวจคิดตามการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์	แล้วเสร็จ	100%	31-ธ.ค.	อธิคม	P			A	C			A	C			A	C	
					สุไลมาลย์	A													
	7.2 ปลูกต้นไม้ซ่อมแซมห้าแยก	แล้วเสร็จ	100%	31-พ.ค.	อธิคม	P													
					สุไลมาลย์	A													

ผู้จัดทำ	ผู้อนุมัติ		วันที่จัดทำ	แก้ไขครั้งที่	
			วันที่เริ่มใช้	วันที่แก้ไข	

เอกสารแนบที่ 2.3

สถานะกองทุนฟื้นฟูเหมือง

กองทุนฟื้นฟูเหมืองหินปูน + Shale บ่อบน

ประจำปี 2568	ประมาณกองทุนที่ตั้งสำรอง		การนำกองทุนไปใช้		ยอดเงินคงเหลือ
	ปริมาณหินที่ผลิต (ตัน)	เงินกองทุน = ตัน*อัตรา	รายการที่ใช้	จำนวนเงิน	(บาท)
(ยอดยกมา)			-	63,545,110.97	31,871,758.80
ม.ค.	773,126	409,756.59	-	93,805.00	32,187,710.39
ก.พ.	665,488	352,708.71	-	110,965.04	32,429,454.06
มี.ค.	847,221	449,027.39	-	156,215.00	32,722,266.46
เม.ย.	790,060	418,731.73	-	104,041.80	33,036,956.38
พ.ค.	890,988	472,223.47	-	77,057.00	33,432,122.85
มิ.ย.	863,900	457,867.17	-	89,544.00	33,800,446.03
ก.ค.	982,256	520,595.68		76,782.00	34,244,259.71
ส.ค.	681,535	361,213.55		79,940.00	34,525,533.26
ก.ย.	817,810	433,439.14		116,450.00	34,842,522.40
ต.ค.	993,036	526,309.24		102,540.00	35,266,291.64
พ.ย.	788,977	418,157.74		92,660.00	35,591,789.38
ธ.ค.	907,605	481,030.42		367,682.28	35,705,137.52
รวมในปี	10,002,002	5,301,060.84		65,012,793.09	-59,711,732.25

เอกสารแนบที่ 2.4

รายงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการทำเหมือง

ที่ ชท/ถศ ๐๓๕/๖๙ ปูนแก่งคอย

๕ มกราคม ๒๕๖๙

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพมหานคร

.....

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ตามที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้รับประทานบัตรแร่หินปูนและดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ ๓๒๔๔๔/๑๕๕๔๑ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๔๓๙/๑๕๕๓๗,๑๔๐๘๓/๑๕๕๓๘,๑๔๐๘๔/๑๕๕๓๙,๑๔๐๘๕/๑๕๕๔๐,๑๔๐๘๗/๑๕๕๔๒,๓๒๔๔๓/๑๕๕๔๓,๓๒๔๔๐/๑๕๕๔๔,๓๒๔๓๖/๑๕๕๔๕ และ๓๒๔๔๕/๑๕๕๔๖) ท้องที่ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ (Post Evaluation) จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ และส่งให้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังความละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ สำหรับ ประทานบัตรแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ดังกล่าว ประจำปี ๒๕๖๘ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานฯ ฉบับดังกล่าว จำนวน ๑ ฉบับ แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม)

ผู้รับมอบอำนาจ

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

15 ม.ค. 2569

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
33/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : +66 36 240 000 โทรสาร : +66 36 240 099
อีเมล์ : info@cementhai.co.th เว็บไซต์ : www.siamcement.com

THE SIAM CEMENT (KAENG KHOI) CO., LTD.
33/1 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand
Tel : +66 36 240 000 Fax : +66 36 240 099
E-mail : info@cementhai.co.th Website : www.siamcement.com

รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ประทานบัตรที่ ๓๒๔๔๔/๑๕๕๔๑, ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ ๓๒๔๓๙/๑๕๕๓๗, ๑๔๐๘๓/๑๕๕๓๘, ๑๔๐๘๔/๑๕๕๓๙, ๑๔๐๘๕/๑๕๕๔๐ และ ๑๔๐๘๗/๑๕๕๔๒, ๓๒๔๔๓/๑๕๕๔๓, ๓๒๔๔๐/๑๕๕๔๔, ๓๒๔๓๖/๑๕๕๔๕, ๓๒๔๔๕/๑๕๕๔๖ (คำขอประทานบัตรที่ ๑๘/๒๕๔๒ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๑๔-๑๗/๒๕๔๒ และ ๑๙-๒๓/๒๕๔๒)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประจำปี ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่

โครงการทำเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ประทานบัตรที่ ๓๒๔๔๔/๑๕๕๔๑, ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ ๓๒๔๓๙/๑๕๕๓๗, ๑๔๐๘๓/๑๕๕๓๘, ๑๔๐๘๔/๑๕๕๓๙, ๑๔๐๘๕/๑๕๕๔๐ และ ๑๔๐๘๗/๑๕๕๔๒, ๓๒๔๔๓/๑๕๕๔๓, ๓๒๔๔๐/๑๕๕๔๔, ๓๒๔๓๖/๑๕๕๔๕, ๓๒๔๔๕/๑๕๕๔๖ (คำขอประทานบัตรที่ ๑๘/๒๕๔๒ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๑๔-๑๗/๒๕๔๒ และ ๑๙-๒๓/๒๕๔๒)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประจำปี ๒๕๖๘

บทนำ

โครงการทำเหมืองแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ประทานบัตรที่ ๓๒๔๔๔/๑๕๕๔๑ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๓๒๔๓๙/๑๕๕๓๗, ๑๔๐๘๓/๑๕๕๓๘, ๑๔๐๘๔/๑๕๕๓๙, ๑๔๐๘๕/๑๕๕๔๐ และ ๑๔๐๘๗/๑๕๕๔๒, ๓๒๔๔๓/๑๕๕๔๓, ๓๒๔๔๐/๑๕๕๔๔, ๓๒๔๓๖/๑๕๕๔๕, ๓๒๔๔๕/๑๕๕๔๖ (คำขอประทานบัตรที่ ๑๘/๒๕๔๒) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ ๑๔-๑๗/๒๕๔๒ และ ๑๙-๒๓/๒๕๔๒) ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับกวาง ตำบลท่าคล้อ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้รับความเห็นชอบในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ (Post Evaluation) จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมติดังกล่าวกำหนดให้โครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี

โครงการจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ประจำปี ๒๕๖๘ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสนอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบและพิจารณาให้ความเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่ให้มีความถูกต้องเหมาะสม



พร.๒๓๓

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง

เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้ง ๑ /วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๙

๑. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง..... บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

หมายเลขประทานบัตร ตามเอกสารแนบ หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม ๑๔-๒๓/๒๕๔๒

ที่ตั้ง ตำบล ทับกวาง/ท่าคล้อ/บ้านป่า อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี

ชนิดแร่..... หินปูนและหินดินดาน วิธีการทำเหมือง เหมืองหาบ

อายุประทานบัตร... ๒๕ ปี เริ่มตั้งแต่... ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ วันสิ้นอายุ.. ๒๖ กันยายน ๒๕๗๐

เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด ๒,๕๗๕-๑-๓๗ ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้

☐ ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. ๓ก, นส.๓ ฯลฯ)..... ไร่

☑ ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน,สปก.)..... ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๕๗๕-๑-๓๗ ไร่

☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... ไร่

๒. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน ☑ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการทำเหมือง

พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน. ๑,๙๖๗ ไร่

จำนวนหน้าเหมือง/บ่อเหมืองปัจจุบัน ๑ แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) ๑,๙๓๑ ไร่

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน - แห่ง

ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ) - ไร่

พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม ๕๒ ไร่

จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว - แห่ง ขนาด - ไร่ ลึก - เมตร

พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว ๒๙๓-๓-๗๒ ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว ๒๙๓-๓-๗๒ ไร่

๓. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการฟื้นฟูพื้นที่ในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

☐ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ☐ พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

☐ พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ☑ ปลูกสร้างสวนป่า

☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

๔. ผลการดำเนินการในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและพื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน ๑ แห่ง เนื้อที่ ๕-๐-๐๐ ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย)...ปรับถมพื้นที่ทำเหมือง...
ให้มีความลาดชันน้อยกว่า ๔๕ องศา ถมดินปลูกต้นไม้,ปลูกพืชคลุมดินป้องกันการพังทลายหน้าดิน.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....–.....แห่ง เนื้อที่.....–.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....๑.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....๑๕ x ๕๓๔..... เมตร

วิธีดำเนินการ .....ปรับพื้นที่เป็นขั้นบันไดให้มีความลาดชันน้อยกว่า ๔๕ องศา แล้วใช้
หน้าดินบนเหมืองปรับถม หนา 30-50 เซนติเมตร พร้อมดำเนินการปลูกต้นไม้กับพืชคลุมดิน
.....

☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง
เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอนเป็นต้น

จำนวน..... .....แห่ง ขนาด (กxยxล)..... เมตร

วิธีดำเนินการ .....

.....

☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....–.....ไร่

วิธีดำเนินการ ....

....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....–.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่..... ..... ไร่

วิธีดำเนินการ.....

.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....๔๕๐,๐๐๐.....บาท

๕. แผนการดำเนินงานในช่วง ๑ ปีข้างหน้า

๕.๑ แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง ๑ ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน ๑ ปีข้างหน้า)

☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....๔.....แห่ง เนื้อที่.....๘-๑-๐๐.....ไร่

วิธีดำเนินการ ปรับพื้นที่สำหรับการฟื้นฟูเหมือง โดยมีความลาดชันน้อยกว่า ๔๕ องศา ปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการพังทลายของผิวดิน .....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....แห่ง เนื้อที่.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูขุมเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....แห่ง ขนาด (กxยxล).....เมตร

วิธีดำเนินการ .....

.....

☑ การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกอง เปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและบ่อดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน..... .....แห่ง ขนาด (กxยxล)..... .....เมตร

วิธีดำเนินการ ....

.....

☐ การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....–.....ไร่

วิธีดำเนินการ .....

.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....–.....ไร่

วิธีดำเนินการ ....

.....

☐ การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....–.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

.....

๕.๒ การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....๖๐๐,๐๐๐.....บาท

งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และหรือส่วนราชการอื่นๆ.....

วิธีดำเนินการ .....

๑.ขอเข้าศึกษาป่าไม้ของกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ลักษณะของป่าที่สมบูร์ การดำเนินกิจกรรมและการจัดการพื้นที่ คนอยู่ร่วมกับป่า

๒.เข้าชมกิจกรรมของกรมอุทยาน เรื่องการฟื้นฟูป่าเพิ่มปริมาณพันธุ์ไม้ในป่า

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร ศรีวิลัย)

ตำแหน่ง Mine Planning Manager ผู้จัดทำรายงาน


รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญณรงค์ ทองแจ่ม)


ตำแหน่ง Mining and Circularity Operation Manager – KK

แผนแม่บทงานฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย




ข้อมูลผลการฟื้นฟูเหมืองสะสมถึงปัจจุบัน

Disturbed Area 1613 Rai **Result 17.98 %** Rehabilitation Area 290 Rai



แผนและผลการดำเนินงานฟื้นฟูเหมืองสะสมถึงปัจจุบัน



ภาพกิจกรรมงานฟื้นฟูเหมือง






แผนฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2568 จำนวน 5-0-00 ไร่
โดยมีพื้นที่ อยู่ในโซน C



ภาพหน้างานฟื้นฟูโซน C



การเตรียมงานฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2568

งานเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้จากแม่ไม้ท้องถิ่นสำหรับเพาะกล้า














งานเพาะและบำรุงรักษากล้าไม้ฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2568

แปลงเพาะกล้า




กล้าไม้ที่พร้อมย้ายลงถุง



ย้ายกล้าไม้ลงถุงเพาะชำ



กล้าไม้พร้อมปลูก สูงมากกว่า 30 cm. ขึ้นไป



งานปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2568

การดำเนินงานปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเหมืองโซน C พื้นที่ 5-0-00 ไร่










รายการต้นไม้ที่ปลูกฟื้นฟู โซน C จำนวน 1,064 ต้น 31 ชนิดพันธุ์					
1	ขี้หนอน	11	ปออีเก้ง	21	โมกมัน
2	ขี้เหล็ก	12	มะกล่ำ	22	ยมหิน
3	แคนา	13	มะกัก	23	ส้มกบ
4	แคหางค่าง	14	มะเกลือ	24	สะแกนา
5	จามจุรี	15	มะขวิด	25	สะเดา
6	ชงโค	16	มะขาม	26	สัก
7	ถ่านไฟผี	17	มะขามเทศ	27	สาธร
8	ประดู่	18	มะค่าโมง	28	สำโรง
9	ปอแก่นเทา	19	มะฝ่อ	29	เสลาดำ
10	ปอขาว	20	มะรุมป่า	30	เสี้ยว
				31	หว้า

งานบำรุงรักษา ทำแนวกันไฟป่าเข้าแปลงฟื้นฟูเหมืองหินปูนแก่งคอย ประจำปี 2568

แผนที่แนวกันไฟป่า



แนวกันไฟโซน A



แนวกันไฟโซน B





แนวกันไฟโซน C






คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สำรวจข้อมูลต้นไม้และดินของแปลงฟื้นฟูเหมือง
เพื่อติดตามผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแปลงฟื้นฟูเหมืองแก่งคอย 1 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2568













Work Shop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กพร.การจัดทำแผนฟื้นฟูเหมืองและปิดเหมือง

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2568

คู่มือการจัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นที่ ผ่านการทำเหมืองและการปิดเหมือง

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ร่วมกับ

THE INTERGOVERNMENTAL FORUM ON MINING, MINERALS, METALS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT



IGF giz

พฤษภาคม 2568

ส่วนที่ 1 – การวางแผนการปิดเหมือง แนวคิด และข้อกำหนดทางกฎหมาย

1. หลักการและแนวคิดด้านการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำเหมือง

หลักการการปิดเหมือง

การจัดทาแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทาเหมืองและการปิดเหมือง และการวางแผนการใช้ที่ดินหลังการทำเหมือง

2. กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การเห็นชอบแผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทาเหมืองและการปิดเหมือง -

แผนการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทาเหมืองและการปิดเหมืองโดยทั่วไปต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบในกรณีต่อไปนี้

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินค่าใช้จ่ายในการปิดเหมือง

ข้อกำหนดในการรายงานผล

การคืนประทานบัตร/คืนสิทธิตามประทานบัตร

ส่วนที่ 2 – โครงสร้างและข้อกำหนดของแผนการปิดเหมือง

1. สรุปสาระสาคัญ
2. บทนาและการบริหารจัดการการปิดเหมือง
3. ข้อกำหนดด้านการปิดเหมือง (รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชุมชน การใช้ที่ดิน กฎหมาย)
4. วัตถุประสงค์โดยรวมของแผนฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทาเหมืองและการปิดเหมือง
5. ลักษณะโครงการ
6. สภาพแวดล้อมของโครงการ (สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมเศรษฐกิจ)
7. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
8. การฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
9. วัตถุประสงค์การปิดเหมืองและเกณฑ์การเสร็จสิ้นตามส่วนประกอบของเหมือง
10. การหยุดการชั่วคราว
11. แผนการดาเนินกิจกรรมและแผนการจัดสรรทรัพยากร
12. การประเมินค่าใช้จ่ายในการปิดเหมือง
13. การติดตามเฝ้าระวังและดูแลรักษาพื้นที่หลังการปิดเหมือง

Work Shop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กพร.การจัดทำแผนฟื้นฟูเหมืองและปิดเหมือง














บำรุงรักษาและเติมน้ำให้สัตว์ป่า ช่วงฤดูแล้ง



ลักษณะบ่อน้ำให้สัตว์ป่า









ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ชมศูนย์เรียนรู้งานฟื้นฟูเหมืองประจำปี 2568

วันที่ 24 มีนาคม 2568 ให้การต้อนรับคณะ กพร.เข้าศึกษาดูงาน














ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ชมศูนย์เรียนรู้งานฟื้นฟูเหมืองประจำปี 2568

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568ให้การต้อนรับคณะตรวจรับรอง Green Industry Level 5 ที่ศูนย์เรียนรู้งานฟื้นฟูเหมือง















แผนฟื้นฟูเหมืองหินปูน SCG แก่งคอย ปี 2569 จำนวน 9-1-00 ไร่
โดยมีพื้นที่โซน โซน B 5-1-00 ไร่ และโซน C 4-0-00 ไร่



ภาพหน้างานโซน B







ภาพหน้างานโซน C



งานบำรุงรักษาร่องน้ำ EIA

เคลียร์สิ่งปฏิกูลที่ลอยบนผิวน้ำออก ลดการกีดขวางอุดตันของท่อระบายน้ำ













กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ

ติดตามผลการปลูกต้นไม้ โครงการ"นครา ฟ้าร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว"
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สรุปรายงานการสำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่า

5 มิถุนายน 2568

ผลการสำรวจพื้นที่ (25 ไร่)

✅ **Survival rate มากกว่า 95%**

❌ **ต้นไม้ตายประมาณ 150 ต้น**

ชนิดที่ตายมาก: ยางนา, เฉียงพร้านางแอ, กันเกรา

🌱 **ต้นไม้ที่เจริญเติบโตเร็ว:** ขี้เหล็ก, หางนกยูง

หว้า, ตะแบก, มะฮอกกานี, เหลืองปรีดียาธร

แนวทางดำเนินการถัดไป

🧪 ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 (ต้นละ 1 ช้อนโต๊ะ บริเวณโคนต้น) (รรนนก)

🌿 กำจัดเถาวัลย์ที่ขึ้นพันต้นไม้ (รรนนก)

🪧 จัดทำป้ายชื่อเหล็กถาวร สำหรับแขก VVIP (TCMA)

🌼 เปลี่ยนต้นรวงผึ้งของท่าน ผบ.ทอ (TCMA)

🌳 จัดงานปลูกต้นไม้ซ่อมแซมต้นที่ตาย

กำหนดการ:ต้นเดือนกรกฎาคม 2568 (หรือ รอท่าน ผบ.รรนนก ยืนยัน)

📸 ภาพพื้นที่ปลูกป่าปัจจุบัน

ภาพมุมสูงของพื้นที่



ภาพต้นไม้โตเร็ว



ภาพต้นไม้ที่ตายหรือมีปัญหา



สนับสนุนงานปลูกต้นไม้ซ่อมแซม โครงการ"นคราฟ้าร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว"
ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 สนับสนุนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้ในการปลูกซ่อมแซม













กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โรงงาน

ปลูกต้นไม้บริเวณทางแยกด่านขึ้นเหมืองจำนวน 55 ต้น รวม 5 ชนิดพันธุ์ ศรีตรัง , ชมพูพันธุ์ทิพย์ , เหลืองปรีดียาธร , แคแสด , ทองอุไร และหว่านถั่วฮามาต้าคลุมดินตลอดแนวปลูก














กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โรงงาน













กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โรงงาน











กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โรงงาน









