

เอกสารแนบที่ 2.15

9 กฎเหล็กงานเหมือง



ประกาศส่วนเหมือง ที่ 5/2559

เรื่อง 9 กฎเหล็กงานเหมือง

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย เรื่อง 10 กฎเหล็กความปลอดภัย แล้วนั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในเขตปฏิบัติงานเหมือง ดังนั้น ส่วนเหมือง ปูนแก่งคอย จึงกำหนด 9 กฎเหล็กงานเหมืองให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยให้ยกเลิกประกาศที่ 1/2557 และใช้ฉบับนี้แทน ดังนี้

1. ห้ามขับเครื่องจักรหลังรับประทานยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึม
2. ห้ามเข้าใกล้เครื่องจักรขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน ในรัศมี 20 เมตร
ยกเว้นรถทูปหิน ห้ามเข้าใกล้ในรัศมี 50 เมตร
3. ห้ามเข้าใกล้หน้าผาด้านบนในระยะ 3 เมตร และห้ามจอดเครื่องจักรใกล้หน้าผาด้านล่างในระยะต่ำกว่า 10 เมตร
4. ห้ามปฏิบัติงานใต้หน้าผาที่มีหินแขวน หรือ มีเครื่องจักรทำงานอยู่ด้านบน
5. ต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ในขณะที่เติมน้ำมัน ห้ามสูบบุหรี่ หรือ สร้างประกายไฟ บริเวณแหล่งวัตถุไวไฟ
6. ห้ามขับรถบนเหมืองความเร็วเกินป้ายที่กำหนด 30 กม./ชม.
7. แขนงป้ายและถอดกุญแจ เมื่อจอดซ่อมหรือตรวจเช็คเครื่องจักร
8. ห้ามขนย้ายวัตถุระเบิดแต่ละประเภทรวมกันโดยเด็ดขาด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
9. ผู้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติงานบนเหมืองจะต้องผ่านการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ (0 มิลลิกรัม ถ้า >0 มิลลิกรัม ห้ามขึ้นไปบนเหมืองเด็ดขาด)

โดยกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน 9 กฎเหล็กเหมือง โดยไม่มีข้อยกเว้นดังนี้

พนักงาน

- ครั้งที่ 1 ตัดคะแนน 20 คะแนนและบำเพ็ญประโยชน์พร้อมทำรายงาน
- ครั้งที่ 2 ตัดคะแนน 40 คะแนนและบำเพ็ญประโยชน์พร้อมทำรายงาน
- ครั้งที่ 3 ตัดคะแนน 60 คะแนนและเสนอคณะกรรมการบุคคลพิจารณา


คู่ร่วมธุรกิจ

- ครั้งที่ 1 ห้ามผู้กระทำผิดเข้าเขตโรงงาน 5 วันและบำเพ็ญประโยชน์
- ครั้งที่ 2 ห้ามผู้กระทำผิดเข้าเขตโรงงาน 10 วันและบำเพ็ญประโยชน์
- ครั้งที่ 3 ห้ามผู้กระทำผิดเข้าเขตโรงงานและยกเลิกสัญญาต่อผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ ถ้าไม่มีหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และไม่แลกบัตรขึ้น-ลงบนเหมือง ห้ามขึ้นไปบนเหมืองเด็ดขาด ขอให้พวกเราทุกคน โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชา ให้ความสำคัญในการควบคุม ดูแลและตรวจสอบให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเข้มงวด และให้ระลึกอยู่เสมอว่า ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่ต้องทุ่มเทโดยไม่มีการประนีประนอมใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด



(นายประพันธ์ สรรเพชรศิริ)
ผู้จัดการส่วนเหมือง

เอกสารแนบที่ 2.16

ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมของพนักงานเหมือง
จากหน่วยงานราชการ



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสมชาย ลาดชูย

เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เลขที่บัตร ๐๙๓๕/๒๕๕๙

(นายชาติ หงส์เทียมจันทร์)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงอุตสาหกรรม

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสุทัศน์ ทีอุดม

มีสิทธิเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

เลขที่บัตร ๐๐๐๔/๒๕๕๗

(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงอุตสาหกรรม

ออกบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายปรีชา แก้วมโนธรรม

มีสิทธิเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เลขที่บัตร ๐๔๕๑/๒๕๕๑

(นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

บัตรประจำตัว

ผู้ผ่านการฝึกอบรมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

เลขที่บัตร (๐๗๓๒/๒๕๕๖)

ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงอุตสาหกรรม

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการฝึกอบรมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

ออกให้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

หมดอายุวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๗๑

บัตรประจำตัว

ผู้ผ่านการฝึกอบรมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่

เลขที่บัตร (๑๑๗๒/๒๕๖๒)

ลายมือชื่อผู้ถือบัตร

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กระทรวงอุตสาหกรรม

บัตรประจำตัวผู้ผ่านการฝึกอบรมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่


ออกให้เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

หมดอายุวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๗๒

เอกสารแนบที่ 2.17

แผน/ผลการอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
แผน/ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนเหมือง ปี 2568

หัวข้อ แผนงาน	หัวข้อดำเนินการ (วิธีหรือแนวทางเพื่อให้ได้เป้าหมาย)	จุดควบคุม		งบประมาณ (บาท)	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	แผนและผลลัพธ์กิจกรรม และกำหนดการ												
		หัวข้อควบคุม	เป้าหมาย				เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. การสื่อสาร	4.1 พนักงานและผู้ทรงคุณวุฒิความปลอดภัย Safety Talk (เน้นสร้างวัฒนธรรมห่วงใย เกื้อกูลกัน, Caring)	จำนวนเรื่อง/คน	1 เรื่อง/คน/เดือน		ธ.ค.68	Mgr.Cell	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4.2 KYT, Safety Awareness Buddy ; card ; COP ; Point : Picture	จัดให้มี	ทุกครั้งก่อนทำงาน		ธ.ค.68	Mgr.Cell	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4.3 ตรวจ ISO	จัดให้มี	1 ครั้ง/ปี		ค.ค.68	Mgr.Cell	P												
							A										1		
	4.4 เรื่องเล่าเช้าวัน พุธ (Quarry talk)	จัดให้มี	12 ครั้ง		ธ.ค.68	Mgr.Cell	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4.5 Morning Safety contact	ก่อนWarroom เข้า	ทุกครั้งที่มี		ธ.ค.68	Mgr.Cell	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5. การควบคุมการปฏิบัติ	5.1 ทบทวนและสำรวจ Safety Sign ป้ายจราจร/PPE - ป้ายเตือนอันตราย/PPEแต่ละพื้นที่แต่ละอาคาร	จัดให้มี	2 ครั้ง/ปี		ก.พ. - ก.ค.68	Mgr.Cell	P												
							A		1					1					
	5.2 ตรวจสอบความปลอดภัย และการสังเกตความปลอดภัยในการทำงาน Safety Line Walk (Safety Caring)																		
	5.2.1 Task Observation Program (Line Walk) (พนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป)	จัดให้มี	95% Safe		ธ.ค.68	Mgr.Cell Up	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5.2.2 Safety Inspection (Line Walkพนักงานระดับบังคับบัญชาขึ้นไป)	จัดให้มี	95% Safe (เรื่อง/คน/วัน)		ธ.ค.68	Mgr.Cell Up	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5.2.3Clearing Safety Inspection/Unsafe Conditions (Line Walk)	จัดให้มี	100%		ธ.ค.68	Mgr.Cell Up	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5.2.4 JSA (Non-Routine Job & Risk Level 3 up) and KYT (All job)	จัดให้มี	100%		ธ.ค.68	Mgr.Cell Up	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5.2.5 ตรวจสอบความปลอดภัยของ คปอ.(คปอ.เหมืองตรวจพื้นที่+แก้ไข)	จำนวนครั้ง	95% Safe		ธ.ค.68	Mgr.Cell Up	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5.2.6 ตรวจสอบความปลอดภัยและสังเกตการณ์กลางคืน (Safety Nights)	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/เดือน		ธ.ค.68	คปอ.ส่วนเหมือง	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	5.2.7 ตรวจสอบความปลอดภัยหัวหน้างาน	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/เดือน		ธ.ค.68	จป.หัวหน้างานทุกคน	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ผู้จัดทำ จิรยุทธ น. 	ผู้ตรวจสอบ พัทธกัญ จ. 	ผู้อนุมัติ ชาญณรงค์ ท. 		วันที่จัดทำ 03/1/2568 วันที่เริ่มใช้ 03/1/2568		แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข										เอกสารหน้า 2/5			

FM:GP:001-04 (01/01/67)

อายุการจัดเก็บ 3 ปี

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
แผน/ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนเหมือง ปี 2568

หัวข้อ แผนงาน	หัวข้อดำเนินการ (วิธีหรือแนวทางเพื่อให้ได้เป้าหมาย)	จุดควบคุม		งบประมาณ (บาท)	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	แผนและผลลัพธ์กิจกรรม และกำหนดการ												
		หัวข้อควบคุม	เป้าหมาย				เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. การเตรียมความพร้อม สำหรับภาวะฉุกเฉิน	5.2.8 ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเหมือง	จำนวน	100%		ร.ค.68	Mgr.Cell MO.	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
							A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5.3 การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย	จัดให้มี	2 ครั้ง/ปี		มี.ค./ต.ค.68	คปอ.ส่วนเหมือง	P												
	5.3.1 ตรวจสอบร่างกาย ประจำปี						A			1							1		
	5.3.2 ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์ แอมโมเนียมไนเตรท (ป.5 ชีอ มี ใช้ วัตถุระเบิด)	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/ปี		ร.ค.68	Mgr.Cell MO.	P												
	5.3.3 ส่งรายงานบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ (แบบ ข.ภ. 8)	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/เดือน		ร.ค.68	Mgr.Cell MO.	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5.4 การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/ปี		พ.ค./ธ.ค.68	คปอ.ส่วนเหมือง	P												
	5.4.1 EIA Report						A					1							1
	6.1 จัดฝึกซ้อมและรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (คลังวัตถุระเบิด)	แล้วเสร็จ	1 ครั้ง / ปี		ก.ย.68	คณะทำงานระงับอัคคีภัย	P												
							A					1							
	6.2 การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับ/แจ้งเหตุเพลิงไหม้/ไฟฉุกเฉิน	แล้วเสร็จ	1 ครั้ง/ เดือน		ร.ค.68	Mgr.Cell	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. การติดตามตรวจสอบ และวัดผลการปฏิบัติ	6.3 จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ	แล้วเสร็จ	1 ครั้ง/ เดือน		ร.ค.68	Mgr.Cell	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	6.4 จัดให้มีการทดสอบการทำงานของรถดับเพลิง	แล้วเสร็จ	1 ครั้ง/สัปดาห์		ร.ค.68	Mgr.Cell MPR&MM.	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
							A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	6.5 จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ตู้เก็บสายและอุปกรณ์ประกอบ, หัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Hydrant) ฯลฯ	แล้วเสร็จ	1 ครั้ง/ เดือน		ร.ค.68	Mgr.Cell MPR&MM.	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7.1 การตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ																		
	- ตรวจสอบเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า	ครบถ้วนปลอดภัย	2 ครั้ง/ปี		ม.ค./ก.ค.68	Mgr.Cell MM.&SMS	P												
							A	1						1					
ผู้จัดทำ จิรายุทธ	ผู้ตรวจสอบ พิทักษ์ จ.	ผู้อนุมัติ ชาญณรงค์ ท.			วันที่จัดทำ 03/1/2568 วันที่เริ่มใช้ 03/1/2568		แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข										เอกสารหน้า 3/5		

FM:GP:001-04 (01/01/67)

อายุการจัดเก็บ 3 ปี

Ref.PM:G 01

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
แผน/ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนเหมือง ปี 2568


หัวข้อ แผนงาน	หัวข้อดำเนินการ (วิธีหรือแนวทางเพื่อให้ได้เป้าหมาย)	จุดควบคุม		งบประมาณ (บาท)	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	แผนและผลลัพธ์กิจกรรม และกำหนดการ												
		หัวข้อควบคุม	เป้าหมาย				เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. การแก้ไขและป้องกัน	- ตรวจเช็คเครื่องลากจูง	ครบถ้วนปลอดภัย	1 ครั้ง/ปี		ก.พ.68	Mgr.Cell MM.	P												
							A		1										
	- ตรวจเช็ค Jacket turbo	ครบถ้วนปลอดภัย	2 ครั้ง/ปี		พ.ค./พ.ย.68	Mgr.Cell MM.	P												
							A				1							1	
	- ตรวจเช็คเครน โม่บาช 8 ตัน และเครนภายในอาคาร	ครบถ้วนปลอดภัย	2 ครั้ง/ปี		มิ.ย./ธ.ค.68	Mgr.Cell MM.	P												
							A					1							1
	8.1 การตรวจภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงานในพื้นที่																		
	8.1.1 คุณภาพอากาศ	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/ปี		เม.ย. ต.ค.68	Mgr.Cell MP.	P												
							A				1							1	
8.1.2 เสียง	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/ปี		เม.ย. ต.ค.68	Mgr.Cell MP.	P													
							A				1							1	
8.1.3 แรงสั่นสะเทือน	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/ปี		เม.ย. ต.ค.68	Mgr.Cell MP.	P													
							A				1							1	
8.1.4 คุณภาพน้ำ	จำนวนครั้ง	2 ครั้ง/ปี		เม.ย. ต.ค.68	Mgr.Cell MP.	P													
							A				1							1	
9. การปรับปรุงงานด้าน ความปลอดภัย	9.1 การทดสอบสมรรถนะพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก (ทดสอบสายตาและปฏิกิริยาการเบรก ของผู้ขับเครื่องจักรกล)	จัดให้มีการทดสอบ	1 ครั้ง/ปี		ส.ค.68	Mgr.Cell MPR.	P												
							A						1						
	9.1.1 Safety Calendar	จัดให้มี	100%		ธ.ค.68	Mgr.Cell	P												
							A				1						1		1
ผู้จัดทำ จิรยุทธ น.	ผู้ตรวจสอบ พัทธ์ชัย จ.	ผู้อนุมัติ ขาญณรงค์ ท.		วันที่จัดทำ 03/1/2568 วันที่เริ่มใช้ 03/1/2568		แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข		เอกสารหน้า 4/5											

FM:GP:001-04 (01/01/67)

อายุการจัดเก็บ 3 ปี

Ref.PM:G 01

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แ่งคอบ) จำกัด
แผน/ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วนเหมือง ปี 2568

หัวข้อ แผนงาน	หัวข้อดำเนินการ (วิธีหรือแนวทางเพื่อให้ได้เป้าหมาย)	จุดควบคุม		งบประมาณ (บาท)	กำหนด เสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	แผนและผลลัพธ์กิจกรรม และกำหนดการ												
		หัวข้อควบคุม	เป้าหมาย				เดือน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.External	9.1.2 Working Environment/ 5ส. พื้นที่การทำงาน	แล้วเสร็จ	100%		ท.ค.68	Mgr.Cell	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	10.1 Stakeholder Engagement (One Cell One Zone)	แล้วเสร็จ	100%		ท.ค.68	Mgr.Cell	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ผู้จัดทำ จิรยุทธ น. 	ผู้ตรวจสอบ พิทักษ์ จ. 	ผู้อนุมัติ ชาญณรงค์ ท. 		วันที่จัดทำ 03/1/2568 วันที่เริ่มใช้ 03/1/2568		แก้ไขครั้งที่ วันที่แก้ไข								เอกสารหน้า 5/5					
FM:GP:001-04 (01/01/67) อายุการจัดเก็บ 3 ปี Ref.PM:G 01																			

เอกสารแนบที่ 2.18

กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย



ทำงานเราปลอดภัย



เดินทางเราปลอดภัย



อยู่บ้านเราปลอดภัย

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่วน Quarry

Mission Zero

อุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตและหยุดงานเป็นศูนย์

(Fatality & Lost time accident)

ปลอดภัยทุกวัน ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาปิดทำการ

"ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน"

Safety is Everybody's Accountability

ส่วนเหมือง โรงงาน แ่งคอย

QUARRY DEPARTMENT SKK

สถิติปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน **1,214 DAY**

THE BEST RECORD 747,664 MAN-HOUR

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้าย 30-03-65

LAST ACCIDENT OCCURRED รถ10ล้อชน รปภ.หน้าหินก่อสร้าง

1.KPI (ผลการดำเนินการ)

No.	KPIs	Control point	Target 2025	Actual	YTD
	Reactive KPI				
1	อุบัติเหตุ ^{ขึ้น} เสียชีวิต (Fatality Accident)	case	0	0	0
2	อุบัติเหตุ ^{ขึ้น} หยุดงาน (Lost time Accident)	case	0	0	0
3	การบาดเจ็บจากการทำงาน ^{ที่ส่งผลกระทบรุนแรง} (High consequence)	case	0	0	0
4	อุบัติเหตุ ^{ไม่ถึงขั้น} หยุดงาน (No Lost time Accident)	case	0	0	0
4.1	^{ขึ้น} เปลี่ยนงาน (Restrict work case)	case	0	0	0
4.2	^{ขึ้น} รักษาพยาบาล (Medical treatment case)	case	0	0	0
5	อุบัติเหตุ ^{ขึ้น} ปฐมพยาบาล (First aids Accident)	case	0	0	0
6	อุบัติเหตุ ^{ทรัพย์สิน} เสียหาย (Property damage accident)	case	0	0	0
7	อุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะ/งานขนส่ง	case	0	0	3
8	อุบัติเหตุเพลิงไหม้ (Fire Accident)	case	0	0	0
9	การเจ็บป่วยโรคจากการทำงาน	case	0	0	0
10	อุบัติเหตุ ^{นอกงาน} (Off the job) ขับขี่ ^{ขึ้น} หยุดงานขึ้นไป	case	0	0	0

1.KPI (ผลการดำเนินการ)

No.	KPIs	Control point	Target 2025	Actual	YTD
	Proactive KPI (เชิงรุก)				
1	Safety Line walk (ตรวจสอบหน้างาน)				
1.1	จำนวน Line walk พนักงานทุกระดับ	ครั้ง/คน/เดือน	12	1,153	6,324
1.2	ตรวจ คปอ. ประจำส่วน	ครั้ง/เดือน/ส่วน	1	1	7
2	Clearing unsafe (แก้ไขรายงานที่ไม่ปลอดภัย) แก้ไขรายงานที่ไม่ปลอดภัย Unsafe action/Condition	% Clearing	80% YTD	100	100
3	Life saving rules violation (11 LSRs) ของส่วน	case	0	0	0
4	Safety talk ประจำส่วน	ครั้ง/เดือน	1	1	7
5	JSA & KYT ก่อนทำงานทุกครั้ง	ก่อนทำงานทุกงาน	100%	100	100
6	Review WI/JSA (งานที่เคยเกิดอุบัติเหตุและงานใหม่)	งานที่เคยเกิดอุบัติเหตุและงานใหม่	100%	100	100
7	Carrier audit (ประเมินความปลอดภัยงานขนส่ง)	Passed 80% ขึ้นไป	100%	100	100
8	Driving policy 8 ข้อ (ฝ่าฝืนนโยบายขับขี่ปลอดภัย 8 ข้อ)	จำนวนใบสั่งขับขี่	0	0	0
9	อบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย (Basic fire fighting)	% passed	100%	-	-
10	สถานะแก้ไขอุบัติเหตุตามแผนงาน	% แก้ไขมาตรการจากการสอบสวน	100%	100	100
11	งานที่เข้าข่าย MOC ต้องดำเนินการ MOC	% จัดทำ MOC	100%	100	100
12	สถานะจัดทำ PSSR ก่อนเดินเครื่องจักร (งานที่มีการเปลี่ยนแปลง)	% จัดทำ PSSR	100%	20	20

2.2 Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) : ประเภทความเสี่ยง

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคลียร์/งานขนส่งและขับขี/งานขับรถโฟล์คลิฟท์



2.2 Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) : พื้นที่ถูก line walk(19)

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อมเพลิง/งานเคลียร์/งานขนส่งและขับขี/งานขับรถโฟล์คลิฟท์

สถานะตรวจพื้นที่

KK

Year, Month

2025

พื้นที่หลัก

Quarry (เหมือง)

ประเภทความเสี่ยง

All

ลักษณะที่ตรวจพบ

All

DIVISION_TH, DEPARTMENT_TH

All

หมายเหตุ: ความถี่ในการ Refresh เป็นรายวัน หากบันทึกข้อมูลในวันนี้ จะเห็นข้อมูลถูกอัปเดตในวันถัดไป

จำนวนการตรวจพื้นที่ทั้งหมด

Plant	พื้นที่หลัก	AssessmentStatus	Near Miss	Safe	Unsafe Action		Unsafe Condition		Total
		พื้นที่รอง	Done	Done	Done	On Process	Done	On Process	
KK	Quarry (เหมือง)	เชอร์ และยู้ง KK3,4)							
		ออฟฟิศเหมือง Quarry	2	779	6	2	10	8	807
		Mine Maintenance (อาคารซ่อมบำรุง)		715	1	5	5	16	742
		Mine Processing		620	4	4	8	26	662
		Crusher(Mine Processing) เครื่องย่อยคริชเชอร์	2	538	3	3	18	15	579
		Add.CR. และยู้งเก็บ KK6 (แอดดีทีฟ คริชเชอร์ และยู้ง KK6)		314		1		12	327
		หินก่อสร้าง(Mine Processing)		266	2		25	8	301
		Smart Mining and Service Solution	1	290	2		4	1	298
		Shale CR. และยู้งเก็บ KK5 (แอดดีทีฟ คริชเชอร์ และยู้ง KK5)	2	230	4	1	6	28	271
		Mine Planning (เหมืองวางแผน)		241		1	1	11	254
		ยู้ง V-Shape (ยู้งวีเซฟ)	1	179	6	1	12	21	220
		Feeder ใต้ Surge หิน (ฟีดเดอร์ใต้เซอร์กหิน)		117	3		3	5	128
		คลังเก็บวัตถุดิบ Mine Operation		84			1	17	102
		คลังเก็บวัตถุดิบ		54			3	11	68
		Transport Limestone - Surge limestone (ชุดลำเลียงหิน และเซอร์ก)		43	2	1	1	15	62
		Sub ไฟฟ้า เหมือง		26	1				27
		Bag Filter ไซบเหมือง(Mine Processing) (แบ็คฟัลเดอร์)		15			1		16
		Total	10	7589	71	35	393	337	8435
		Total	10	7589	71	35	393	337	8435
	Total	10	7589	71	35	393	337	8435	


พื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำมสว

MajorZone

MinorZone

2.2 Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) : **สถานที่แก้ไข**

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคลียร์/งานขนส่งและขับขี/งานขับรถโฟล์คลิฟท์



Plan-Actual LINE WALK 2568

ส่วนเหมือง เดือน กรกฎาคม

(12 เรื่อง/คน/เดือน)

Plan-Actual LINE WALK 2568														
	แผน/ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Total
Quarry Department(8 คน)	Plan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1152
	Actual	83	95	89	74	86	87	87						601
Cell Mine Planning(13คน)	Plan	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1872
	Actual	182	161	179	149	154	173	174						1172
Cell Mine Operation(16 คน)	Plan	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2304
	Actual	255	250	295	236	238	328	254						1856
Cell Mine Processing (13 คน)	Plan	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1872
	Actual	341	189	218	206	201	202	201						1558
Cell Mine Maintenance (12 คน)	Plan	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1728
	Actual	180	154	173	152	165	167	162						1153
Cell Smart Mining&Service Solution (9 คน)	Plan	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1296
	Actual	197	209	183	151	150	136	120						1146
Cell Raw Material (11 คน)	Plan	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1584
	Actual	221	187	177	171	173	143	165						1237
Plan Total (82คน)	Plan	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	11,808
Actual Total	Actual	1,459	1,245	1,314	1,139	1,167	1,236	1,163	0	0	0	0	0	8,723

2.3 MOC & PSSR

งานโครงการ/ปรับปรุง ที่ต้องทำ MOC/PSSR คือ งานที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องจักร/กระบวนการผลิต/เปลี่ยนแปลงสารเคมี ไม่รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนของเดิม

สรุปสถานะ MOC

Q Search



■ ✓ ผ่านการอนุมัติ 4

สรุปสถานะ PSSR [ผ่าน MOC แล้ว]

Q Search



■ ⌚ รอการประเมิน 3 ■ ✗ ไม่ผ่านการอนุมัติ ให้แก้ไขก่อนเดิน 1 ■ ✓ ผ่านการอนุมัติ 1

2.3 MOC & PSSR

งานโครงการ/ปรับปรุง ที่ต้องทำ MOC/PSSR คือ งานที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องจักร/กระบวนการผลิต/เปลี่ยนแปลงสารเคมี ไม่รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนของเดิม

KK

โครงการ (START - END)	ส่วนงาน (เจ้าของโครงการ)	สถานะ MOC & PSSR
211. หม้อจูดระเบิดแบบรีโมทที่ non-electric (15/01/2025 - 3...	Mining and Circularity Operation - KK (ขวัญไร่ จำปางาม)	MOC ☒ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ☒ ผ่านการอนุมัติ
184. ลดระยะทางขนส่งวัตถุดิบหินภูเขาไฟ (15/11/2024 - 31/12...	Mining and Circularity Operation - KK (กฤษดา ทัศนาศ)	MOC ☒ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ⌚ รอการประเมิน
167. งานตัดและขนส่งหินปูนหินดินดานส่งย่อย CR.2,6 (04/10/...	Mining and Circularity Operation - KK (สมบูรณ์ เครื่องครัด)	MOC ☒ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ⌚ รอการประเมิน
122. ติดตั้ง Airchoc, Binwhip ที่ Surge Silo KK3,4,6 (01/07/2...	Mining and Circularity Operation - KK (ธนฤต บุญพรพิมล)	MOC ☒ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ❌ ไม่ผ่านการอนุมัติ ให้แก้ไข
101. แก้ไขSensor ของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(Fire Suspension...	Mining and Circularity Operation - KK (วงศกร วันดี)	MOC ☒ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ☒ ผ่านการอนุมัติ
100. ติดตั้งระบบ PLC เครื่องจักรผสม AN-FO (F1T54) (01/08...	Mining and Circularity Operation - KK (ขวัญไร่ จำปางาม)	MOC ☒ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ⌚ รอการประเมิน

2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

สื่อสารข้อมูลความปลอดภัยผ่าน safety talk ตาม SD calendar



Cell MP



Cell MO



Cell MPr



Cell SM@SS



Cell MM



Cell RM

2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

SAFETY LINE WALK Quarry เดือนกรกฎาคม 2568



คปอ.ส่วนเหมือง ตรวจ Line Walk

- พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ส่วนเหมือง
- พื้นที่ Plant หินก่อสร้าง
- พื้นที่ รถ Stacker ในยั้ง out Door

ตรวจพบจำนวน 37 เรื่อง

- ✓ ดำเนินการแก้ไขแล้ว 28 เรื่อง
- ❖ ชมเชย 2 เรื่อง
- รอดำเนินการจำนวน 7 เรื่อง



ข้อเสนอแนะการตรวจ Line Walk Cell mine planning

ที่.	ข้อแนะนำ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
5.	พัดลมสติกเกอร์หมดอายุ แนะนำให้นำไปตรวจให้ ถูกต้องและขอสติกเกอร์ ใหม่นามาติดให้ถูกต้อง			แก้ไขแล้ว (นำไปตรวจ) 25/7/68	ผชก.มานิช จ 
6.	พบสายไฟเส้นเล็กและมี รอยต่อใช้งานโดยวางกับ พื้น แนะนำให้เปลี่ยนและ เดินใหม่ให้สูงขึ้น			แก้ไขแล้ว (เก็บสายไฟ) 8/7/68	ผชก.มานิช จ 
7.	พบน้ำขังทางเดินในโรง เพาะกล้าไม้อาจทำให้พื้น ลื่น แนะนำให้ยกพื้น ตรงที่น้ำขังขึ้น			แก้ไขแล้ว (จัดตะไคร้ที่พื้น) 8/7/68	ผชก.มานิช จ 
8.	พบกิ่งไม้แห้งวางทิ้งไว ตามข้างทาง แนะนำให้เก็บออกนำไป ทิ้งให้เป็นที			แก้ไขแล้ว (เคลียร์กิ่งไม้) 8/7/68	ผชก.มานิช จ 



ข้อเสนอแนะการตรวจ Line Walk Cell Mine Processing

ที่.	ข้อแนะนำ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
5.	ต้นไม้สูงใหญ่เบียดสายพาน CR.6 เส้นหินฝุ่น แนะนำให้ตัดออก			ออกJRให้ตัดกิ่งไม้แล้ว22/7/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ.
6.	มีการวางอะไหล่ขวางทางเข้าไปเอาถังดับเพลิง แนะนำให้ทำ 5 ส.บริเวณนี้ทั้งหมด			5ส.แล้วเสร็จ 27/7/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
7.	ชั้นวางอะไหล่จัดเก็บของไม่เป็นระเบียบ แนะนำให้จัดเก็บและเรียงให้เป็นระเบียบ			5ส.แล้วเสร็จ 27/7/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
8.	สต็อกเกอร์พัดลมหมดอายุ แนะนำให้นำไปตรวจและขอสต็อกเกอร์ให้ถูกระเบียบโรงงาน			ตรวจเครื่องมือไฟฟ้าและติดสต็อกเกอร์ใหม่ 22/7/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 

ข้อเสนอแนะการตรวจ Line Walk Cell Raw Material and Alternative Preparation K.3,4,6

ที่.	ข้อแนะนำ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
5.	เศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้ววางทิ้งข้างย้งด้านใน แนะนำให้ทำ 5 ส.			เคลียร์5ส.แล้ว เสร็จ21/7/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
6.	มีฝุ่นค้างสะสมบนหลังคา คลุมมอเดอร์เดินรถ แนะนำให้ทำ 5 ส.			เคลียร์5ส.แล้ว เสร็จ21/7/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
7.	รางระบายน้ำช่วงท้ายตัน ทำให้น้ำไม่ไหล แนะนำให้เคลียร์ออกให้ น้ำไหลได้สะดวก			เคลียร์5ส.แล้ว เสร็จ21/7/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
8.	ถังลมไม่เปิด Valve drain จะทำให้ซิลวาล์ว ต่างๆของถัง Air choc เสีย แนะนำให้เปิดวาล์ว drain น้ำไว้ตลอด			แก้ไขโดยการเปิด วาล์วเดรนน้ำไว้ แล้ว 17/07/68	ผชก.ถวิล ส. 

รอดำเนินการแก้ไขจากการตรวจ Line Walk Quarry 7/68

ที่.	ข้อแนะนำ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
1.	ฝาปิดบาร์ไฟแตก แนะนำให้เปลี่ยนฝาปิดใหม่			แจ้งช่างไฟฟ้าให้แก้ไขผ่านระบบwaiting List แล้ว22/7/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ.
2.	หลังคาสายพานแตก แนะนำให้เปลี่ยนใหม่			ออกJRซ่อม 22/7/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ.
3.	น้ำฝนหยดโดนสายไฟ ข้างตู้ไฟในยุ้งแนะนำให้ปิดหลังคารั่ว			ออก JR แจ้งซ่อม 22/07/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ.
4.	ต้นไม้ใหญ่เบียดสายพาน CR6 เส้นหินฝุ่น แนะนำให้ตัดออก			ออก JR ให้ตัดกิ่งไม้แล้ว 22/07/68	ผชก.ทองพิทักษ์ จ.



บริเวณพื้นที่ทำการตรวจ

- หน้างานเหมืองหินปูน
- Plant หินก่อสร้าง
- ทางสัญจร 4 แยกเหมืองไป 5 แยก
- เหมืองหินดินดาน



ตรวจพบจำนวน 11 เรื่อง

- ✓ ดำเนินการแก้ไขแล้ว 3 เรื่อง
- ❖ ชมเชย 1 เรื่อง
- รอดำเนินการจำนวน 7 เรื่อง



ข้อเสนอแนะจากการตรวจความปลอดภัย Safety Night



ที่	ข้อแนะนำ	ก่อนแก้ไข	หลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
1	ไฟส่องสว่างจาก 4 แยกเหมือง ไป 5 แยก ไฟส่องสว่างติดไม่ครบ ดับ 7 ต้น			ออก JR แจ้งงานไปทาง ผจก.ชยพันธ์ แล้วครับ	ผชก.โสภา ภ.
2	ไฟส่องสว่างทางรถจักรยาน-จักรยานยนต์ จาก 4 แยกเหมืองไป 5 แยก บางจุดไม่ติด ทำให้มืดเป็นบางช่วง			ออก JR แจ้งงานไปทาง ผจก.ชยพันธ์ แล้วครับ	ผชก.โสภา ภ.
3	โคมไฟส่องสว่างทางเข้าเหมืองดินดานไม่ติด			ออก JR ไปทางพี่ประยูร แล้ว อยู่ระหว่างซื้อโคมไฟมาเปลี่ยน	ผชก. แสงเดือน ศ.
4	เสาหลักข้างทางเหมืองดินดานไม่สะท้อนแสง			อยู่ระหว่างซื้อสติ๊กเกอร์ สะท้อนแสงมาติด	ผชก.แสงเดือน ศ.

2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

กิจกรรมเรื่องเล่าเช้าวันพุธ ส่วนเหมือง 30 ก.ค. 2568



SD Calendar Activity 2025

ทุกส่วนดำเนินงานกิจกรรมตาม SD Calendar Activity แต่ละเดือน (การสื่อสาร/line walk/WI audit)

Jul

UA Line walk และสื่อสารการอบรมงาน
เสี่ยง (Work license)

UC ตรวจสอบการขออนุญาตทำงาน
(Work Permit)

Env ปลุกต้นไม้/น้ำ



2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

Line walk ประจำเดือน กรกฎาคม



งานเตรียมพื้นที่ขุดหลุมปลูกต้นอโศกอินเดีย

งานเตรียมพื้นที่ขุดหลุมจำนวน 501 หลุมและร่วมปลูกต้นอโศกอินเดียวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 บริเวณริมถนนเส้นทางประจักษ์ 4 มาประจักษ์ 3.1



งานติดตั้งถังดับเพลิงชนิดโฟมตามเครื่องจักร จำนวน 6 ถัง



2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคสียร์/งานขนส่งและ
ขั้วชี้/งานขั้วรตโพล์คลิฟท์

Line walk ประจำเดือน

งานติดตั้ง Air Choc ใต้ Surge K.3,4,6



2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคสียร์/งานขนส่งและ
ขั้วชี้/งานขั้วรตโพล์คลิฟท์

Line walk ประจำเดือน

ทำบันไดได้ Surge กันคนไม่เกี่ยวข้องขึ้น





ความคืบหน้างานติดตั้งAir Choc และระบบอัตโนมัติ

[illegible][illegible]

OJT วิธีขั้นตอนการใช้งานกำหนดมาตรการ การเข้าพื้นที่ และให้ทดลองลงมือปฏิบัติจริง ที่หน้างาน 100%

Air Choc เปิดใช้งานแล้ว



ตรวจ PSSR ติดตั้งระบบ Air choc Surge KK3,4,6




ดำเนินการสรุปผล PSSR ผ่านระบบ MOC
(มีเรื่องปรับปรุงคู่มือการทำงาน เรื่อง LOTO/เรื่องระบุทิศทางวาล์ว
ลม/ปรับปรุงจุดล็อคกุญแจที่ตู้เมนไฟฟ้า/ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม/อบรมผู้ปฏิบัติงานต้องครบ 100%)



2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคสียร์/งานขนส่งและ
ขั้วชี้/งานขั้วรตโพล์คลิฟท์

Line walk ประจำเดือน



2.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อบรมดับเพลิงขั้นต้น 100%



หลักสูตร	พนักงาน	คู่ธุรกิจ
ดับเพลิงขั้นต้น	-	-
ใช้งานรถดับเพลิง	-	-
ใช้งาน SCBA	-	-



อุปกรณ์ระงับเหตุพร้อมใช้งาน 100%

ถังดับเพลิง	เจ้าของพื้นที่	สถานะ
ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง	เจ้าของพื้นที่	พร้อมใช้
Fire pump	เจ้าของพื้นที่/MRO	พร้อมใช้
SCBA	Safety	พร้อมใช้
ชุดดับเพลิง	เจ้าของพื้นที่	พร้อมใช้
รถดับเพลิง	เหมือง/ผลิต/Safety	พร้อมใช้
โหมดับเพลิง	Safety	พร้อมใช้
IG100	ซ่อมบำรุง	พร้อมใช้
Deluge valve	ซ่อมบำรุง	พร้อมใช้



การจัดการเหตุฉุกเฉิน

1. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินตามแผนงาน 100%



Emergency (เหตุฉุกเฉิน)



1. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ตามแผนงาน 100%



ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

11/07/68 ทีม ERT ร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ จุกเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 68

เหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับหน่วยงาน Operation 1

และวันที่ 31/7/68 ร่วมฝึกซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ จุกเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 68

เหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมการผลิต

นำทีมโดยคุณประจวบ/ชัยภัต/อตุลย์/พงษกร และทีมดับเพลิง ส.เหมือง





ทำงานเราปลอดภัย



เดินทางเราปลอดภัย



อยู่บ้านเราปลอดภัย

THANK YOU

ปลอดภัยทุกวัน **ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง** ไม่มีเวลาปิดทำการ



ทำงานเราปลอดภัย



เดินทางเราปลอดภัย



อยู่บ้านเราปลอดภัย

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่วน Quarry

Mission Zero

อุบัติเหตุขั้นเสียชีวิตและหยุดงานเป็นศูนย์

(Fatality & Lost time accident)

ปลอดภัยทุกวัน ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาปิดทำการ

"ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน"

Safety is Everybody's Accountability

ส่วนเหมือง โรงงาน แก่งคอย

QUARRY DEPARTMENT SKK

สถิติปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน **1,242 DAY**

THE BEST RECORD 814,752 MAN-HOUR

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้าย 30-03-65


LAST ACCIDENT OCCURRED รถ10ล้อชน รปภ.หน้าหินก่อสร้าง

1.KPI (ผลการดำเนินการ)

No.	KPIs	Control point	Target 2025	Actual	YTD
	Proactive KPI (เชิงรุก)				
1	Safety Line walk (ตรวจสอบหน้างาน)				
1.1	จำนวน Line walk พนักงานทุกระดับ	ครั้ง/คน/เดือน	12	1,206	9,805
1.2	ตรวจ คปอ. ประจำส่วน	ครั้ง/เดือน/ส่วน	1	1	4
2	Clearing unsafe (แก้ไขรายงานที่ไม่ปลอดภัย) แก้ไขรายงานที่ไม่ปลอดภัย Unsafe action/Condition	% Clearing	80% YTD	100	100
3	Life saving rules violation (11 LSRs) ของส่วน	case	0	0	0
4	Safety talk ประจำส่วน	ครั้ง/เดือน	1	1	4
5	JSA & KYT ก่อนทำงานทุกครั้ง	ก่อนทำงานทุกงาน	100%	100	100
6	Review WI/JSA (งานที่เคยเกิดอุบัติเหตุและงานใหม่)	งานที่เคยเกิดอุบัติเหตุและงานใหม่	100%	100	100
7	Carrier audit (ประเมินความปลอดภัยงานขนส่ง)	Passed 80% ขึ้นไป	100%	100	100
8	Driving policy 8 ข้อ (ฝ่าฝืนนโยบายขับขี่ปลอดภัย 8 ข้อ)	จำนวนใบสั่งขับขี่	0	0	0
9	อบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย (Basic fire fighting)	% passed	100%	-	-
10	สถานะแก้ไขอุบัติเหตุตามแผนงาน	% แก้ไขมาตรการจากการสอบสวน	100%	100	100
11	งานที่เข้าข่าย MOC ต้องดำเนินการ MOC	% จัดทำ MOC	100%	100	100
12	สถานะจัดทำ PSSR ก่อนเดินเครื่องจักร (งานที่มีการเปลี่ยนแปลง)	% จัดทำ PSSR	100%	20	20

2.2 Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) : ประเภทความเสี่ยง

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคลียร์/งานขนส่งและขับขี/งานขับรถโฟล์คลิฟท์



2.2 Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) : พื้นที่ถูก line walk(19)

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคลียร์/งานขนส่งและขับขี/งานขับรถโฟล์คลิฟท์

สถานะตรวจพื้นที่

KK

Year, Month

2025

พื้นที่หลัก

การเลือกหลายรายการ

ประเภทความเสี่ยง

ทั้งหมด

ลักษณะที่ตรวจพบ

ทั้งหมด

DIVISION_TH, DEPARTMENT_TH

Cement Plant - Saraburi

หมายเหตุ: ความถี่ในการ Refresh เป็นรายวัน หากบันทึกข้อมูลในวันนี้ จะเห็นข้อมูลถูกอัปเดตในวันถัดไป

จำนวนการตรวจพื้นที่ทั้งหมด

Plant	พื้นที่หลัก	AssessmentStatus	Near Miss		Safe	Unsafe Action		Unsafe Condition		WASOUI
		พื้นที่รอง	Done	On Process	Done	Done	On Process	Done	On Process	
KK	Quarry (เหมือง)	Mine Operation (หน้างานเหมือง)			1583	10	2	226	12	1833
		พื้นที่บนเหมือง/หน้าเหมืองหินปูน			872	6	1	73	20	972
		ออฟฟิศเหมือง Quarry	2		875	6	1	11	8	903
		Mine Maintenance (อาคารซ่อมบำรุง)			838	1	5	4	17	865
		Mine Processing			729	3	5	9	27	773
		Add.CR. และอยู่เก็บ KK3-4 (แออดดีทิว คริช เซอร์ และอยู่ KK3,4)			557	5	13	7	84	666
		Crusher(Mine Processing) เครื่องย่อยคริช เซอร์	1	1	467			8	45	522
		Add.CR. และอยู่เก็บ KK6 (แออดดีทิว คริชเซอร์ และอยู่ KK6)			302		1		10	313
		Mine Planning (หน้างานวางแผน)			281		1	1	10	293
		Smart Mining and Service Solution	1		275	2		4	1	283
		หินก่อสร้าง(Mine Processing)			239	1		3	6	249
		Shale CR. และอยู่เก็บ KK5 (แออดดีทิว คริช เซอร์ และอยู่ KK5)			218	1	1	4	15	239
		อยู่ V-Shape (อยู่วีเชฟ)			151	2	1	3	24	181
		Feeder ใต้ Surge หิน (ฟีดเดอร์ใต้ซิร์กหิน)			117	1		5	6	129
		คลังเก็บวัตถุดิบ Mine Operation			67			1	14	82
		คลังเก็บวัตถุดิบ			53			2	9	64
		Transport Limestone - Surge limestone (ขนส่งลำเลียงหิน และเฮิร์ก)			25	1		1	14	41
		Sub ไฟฟ้า เหมือง			14					14
		Bag Filter โชนเหมือง(Mine Processing) (แบ็กฟิลเตอร์)			12					12
		ผลรวม		4	1	7677	39	31	362	322
ผลรวม		4	1	7677	39	31	362	322	8436	
ผลรวม		4	1	7677	39	31	362	322	8436	


พื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำการตรวจ

MajorZone

MinorZone

2.2 Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) : **สถานที่แก้ไข**

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคลียร์/งานขนส่งและขับขี/งานขับรถโฟล์คลิฟท์



Plan-Actual LINE WALK 2568

ส่วนเหมือง เดือน สิงหาคม

(12 เรื่อง/คน/เดือน)

Plan-Actual LINE WALK 2568														
	แผน ผล	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	Total
Quarry Department(8 คน)	Plan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1152
	Actual	83	95	89	74	86	87	87	89					690
Cell Mine Planning(13คน)	Plan	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1872
	Actual	182	161	179	149	154	173	174	176					1348
Cell Mine Operation(16 คน)	Plan	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2304
	Actual	255	250	295	236	238	328	254	254					2110
Cell Mine Processing (13 คน)	Plan	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1872
	Actual	341	189	218	206	201	202	201	220					1778
Cell Mine Maintenance (12 คน)	Plan	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	1728
	Actual	180	154	173	152	165	167	162	168					1321
Cell Smart Mining&Service Solution (9 คน)	Plan	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1296
	Actual	197	209	183	151	150	136	120	120					1266
Cell Raw Material (11 คน)	Plan	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1584
	Actual	221	187	177	171	173	143	165	179					1416
Plan Total (82คน)	Plan	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	984	11,808
Actual Total	Actual	1,459	1,245	1,314	1,139	1,167	1,236	1,163	1,206	0	0	0	0	9,929

2.3 MOC & PSSR

โครงการทั้งหมด

9

อนุมัติ MOC แล้ว

6

ยังไม่อนุมัติ

3

โครงการแล้วเสร็จ

6

รอ PSSR

5

PSSR แล้วเสร็จ

1

สรุปสถานะ MOC

Search



ผ่านการอนุมัติ 6

สรุปสถานะ PSSR [ผ่าน MOC แล้ว]

Search



รอการประเมิน 5 ผ่านการอนุมัติ 1

2.3 MOC & PSSR

งานโครงการ/ปรับปรุง ที่ต้องทำ MOC/PSSR คือ งานที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องจักร/กระบวนการผลิต/เปลี่ยนแหล่งสารเคมี ไม่รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนของเดิม

โครงการ (START - END)	ส่วนงาน (เจ้าของโครงการ)	สถานะ MOC & PSSR
502. สัญญาณไฟเตือน ระวังรถชนวัตถุติด (01/08/2025 - 22/...	Mining and Circularity Operation - KK (วงศกร วันดี)	MOC 🕒 รอการประเมิน และ PSSR ⌚ รอการประเมิน
500. อุปกรณ์ผลักดันฝุ่นลง Chute AUTO ลดปัญหา SOC วัต...	Mining and Circularity Operation - KK (จักกฤษณ์ ผัดอาจ)	MOC 🕒 รอการประเมิน และ PSSR ⌚ รอการประเมิน
495. ติดตั้งชุด แปรรงปิดสายพาน BRUSH BELT CLEANER ลดปี...	Mining and Circularity Operation - KK (จักกฤษณ์ ผัดอาจ)	MOC 🕒 รอการประเมิน และ PSSR ⌚ รอการประเมิน
211. หม้อจุดระเบิดแบบรีโมทโทเกิ้ล non-electric (15/01/2025 - 3...	Mining and Circularity Operation - KK (ชวัญไธร์ จำปางาม)	MOC ✅ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ❌ ไม่ผ่านการอนุมัติ ให้แก้...
184. ลดระยะทางขนส่งวัตถุดิบหินภูเขาไฟ (15/11/2024 - 31/12...	Mining and Circularity Operation - KK (กฤษฎา ทักสนา)	MOC ✅ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ⌚ รอการประเมิน
167. งานตัดและขนส่งหินปูนหินดินดานส่งย่อย CR.2,6 (04/10/...	Mining and Circularity Operation - KK (สมบูรณ์ เครื่องครัด)	MOC ✅ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ⌚ รอการประเมิน
122. ติดตั้ง Airchoc, Binwhip ที่ Surge Silo KK3,4,6 (01/07/2...	Mining and Circularity Operation - KK (ธนฤต บุญพรพิมล)	MOC ✅ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ❌ ไม่ผ่านการอนุมัติ ให้แก้...
101. แก้ไข Sensor ของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ(Fire Suspension...	Mining and Circularity Operation - KK (วงศกร วันดี)	MOC ✅ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ✅ ผ่านการอนุมัติ
100. ติดตั้งระบบ PLC เครื่องจักรผสม AN-FO (F1T54) (01/08...	Mining and Circularity Operation - KK (ชวัญไธร์ จำปางาม)	MOC ✅ ผ่านการอนุมัติ และ PSSR ⌚ รอการประเมิน

2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

สื่อสารข้อมูลความปลอดภัยผ่าน safety talk ตาม SD calendar



Cell MP



Cell MO



Cell MPS



Cell SMSS



Cell MM



Cell RM

2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

SAFETY LINE WALK Quarry เดือนสิงหาคม 2568

คปอ.ส่วนเหมือง ตรวจ Line Walk Cell Raw Material and Alternative Preparation

และ Cell Mine Processing

- บริเวณ ยุ้ง V-Shape
- บริเวณอาคาร Surge
- บริเวณ ชั้นเครื่องย่อย CR3
- บริเวณ ชั้นเครื่องย่อย CR4



ตรวจพบจำนวน 36 เรื่อง

- ✓ ดำเนินการแก้ไขแล้ว 26 เรื่อง
- ❖ ชมเชย 1 เรื่อง
- รอดำเนินการจำนวน 8 เรื่อง

ข้อเสนอแนะการตรวจ Line Walk Cell Mine Processing

ที่	ข้อแนะนำ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
1.	กล่องไฟชำรุดท้ายสายพาน เหล็ก CR4			แจ้งออก JR : 577077 รอดำเนินการซ่อม	ผชก.ทองพิทักษ์ จ.
2.	ลมรั่วบริเวณชั้นเครื่อง CR4			แจ้งออก JR : 577078 รอดำเนินการซ่อม	ผชก.ทองพิทักษ์ จ.
3.	สถานที่เก็บสารหล่อลื่น ไม่มีบัน ป้องกันการหกหล่น			แก้ไขแล้ว 27/08/68 ทำการเคลียร์ 5 ส.เข้าระบบแล้ว และยกเลิกใช้งาน	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
4.	ระดับเสียงดังภายในอาคาร CR4 ไม่มีตัวเลขบอก			แก้ไขแล้ว 28/08/68 ทำการติดตัวเลขบอกระดับความ ดังเสียงdB	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 

ข้อเสนอแนะการตรวจ Line Walk Cell Mine Processing

ที่	ข้อแนะนำ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
5.	อะไหล่และอุปกรณ์ในการ 5ส เครื่องจักรวางของไม่เป็นระเบียบ			แก้ไขแล้ว 27/08/68 ทำการเคลียร์ 5 ส.ออกจากพื้นที่ ทำงานแล้ว	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
6.	ระบบสแกนเข้าห้องไฟฟ้าเครื่อง ย่อย CR4 ชำรุด			แจ้งออก JR : 577079 รอดำเนินการซ่อม	ผชก.ทองพิทักษ์ จ.
7.	บันไดขึ้นตรวจเช็คเครื่องจักรมีขา ไม่ครบ เวลาขึ้นจะมีการกระดก CR4			แก้ไขแล้ว 30/08-68 ดำเนินการซ่อมโดย ทีม SOC	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
8.	การตรวจสอบตรวจเช็คเครื่องจักรขาด การทำความสะอาด CR3			แก้ไขแล้ว 27/08/68 ทำความสะอาดการตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการตรวจ Line Walk Cell Mine Processing

ที่	ข้อแนะนำ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
9.	อีเตอร์ด้ามเหล็กหามนำมาใช้ แนะนำให้เลิกใช้			แก้ไขแล้ว 27/08/68 ทำการเก็บออกและยกเลิกการ ใช้งานแล้ว	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
10.	ท่อนเหล็กวางขวางประตูห้องเมน ไฟสำหรับงานเชื่อม CR3			แก้ไขแล้ว 28/08/68 ทำการเก็บออกจากหน้างาน แล้ว	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
11.	โครงตั้งพัดลมใบเขือกโปผูก มีการ เปื้อน แนะนำให้ติดตั้งที่มั่นคงกว่า การผูกด้วยเชือก CR3			แก้ไขแล้ว 27/08/68 ทำการแก้ไขจุดยึดและติดตั้งให้ แน่นแล้ว	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
12.	ระดับเสียงดังภายในอาคาร CR3 ไม่มีตัวเลขบอก			แก้ไขแล้ว 28/08/68 ทำการติดตัวเลขบอกระดับ ความดังเสียงdB	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 

ข้อเสนอแนะการตรวจ Line Walk Cell Mine Processing

ที่	ข้อแนะนำ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
13.	อุปกรณ์ดับเพลิงมีครบ		ชมเชย		ผชก.ทองพิทักษ์ จ.
14.	ระบบ RFID ห้องไฟฟ้า CR3 ขำรุด			แจ้งออก JR : 577081 รอดำเนินการซ่อม	ผชก.ทองพิทักษ์ จ.
15.	ฝาดรอบประตูม้วน CR4 ขำรุด			แก้ไขแล้ว 22/08/68 ดำเนินการโดย ทีม SOC	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 
16.	พื้นแกงเวย์ขำรุด ทะลุเป็นรู จำนวน 2 รู CR4			แก้ไขแล้ว 30/08/68 ดำเนินการ เปลี่ยนตะแกรง โดย ทีม SOC	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการตรวจ Line Walk Cell Mine Processing

ที่.	ข้อแนะนำ	ภาพก่อนแก้ไข	ภาพหลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
17.	อะไหล่ใหม่-เก่า อยู่รวมกัน ไม่ได้ คัดแยกกอง CR3			แก้ไขแล้ว 27/08/68 ทำการคัดแยกและเคลียร์ 5 ส. แล้ว	ผชก.ทองพิทักษ์ จ. 




บริเวณพื้นที่ทำการตรวจ

- หน้างานเหมืองหินปูน
- หน้างานเหมืองหินดินดาน
- ยู่ Additive KK5


ตรวจพบจำนวน 7 เรื่อง

- ✓ ดำเนินการแก้ไขแล้ว 4 เรื่อง
- ❖ ชมเชย 2 เรื่อง
- รอดำเนินการจำนวน 1 เรื่อง



ข้อเสนอแนะจากการตรวจความปลอดภัย Safety Night



ที่	ข้อแนะนำ	ก่อนแก้ไข	หลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
1.	ถนนมีการราดน้ำต่อเนื่อง ลดฝุ่น ละอองได้ดี		ชมเชย		ผชก. ชัชชัย อ.
2.	รถบรรทุก 449 ไฟท้ายติดข้างดวง			25/8/2568 ดำเนินการแก้ไข โดยการตรวจเช็คและ เดินสายไฟใหม่ เรียบร้อยแล้ว	ผชก. ชัชชัย อ. 
3.	รถบรรทุก 426 ไฟท้ายไม่ติดทั้งหมด			26/8/2568 ดำเนินการแก้ไข โดยการตรวจเช็คและ เดินสายไฟใหม่ เรียบร้อยแล้ว	ผชก. ชัชชัย อ. 
4.	Mobile Light โซล่าเซลล์ ไม่ติด			รออะไหล่ชุดแปลงไฟ ส่งของผ่านจัดหาบาง ชื้อ	ผชก. ประเสริฐ บ.

ข้อเสนอแนะจากการตรวจความปลอดภัย Safety Night



ที่	ข้อแนะนำ	ก่อนแก้ไข	หลังการแก้ไข	ความคืบหน้า	ผู้รับผิดชอบ
5.	ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณเส้นทางออกจากบ่อเหมืองดินดาน			22/8/2568 ดำเนินการแก้ไข โดยการเทหินปรับ เกลี่ย	ผชก.โสภา ภ. 
6.	ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณรอยต่อชั้นถนนคอนกรีต ป้อมยามเหมืองดินดาน			22/8/2568 ดำเนินการแก้ไข โดยการเทหินปรับ เกลี่ย	ผชก.โสภา ภ. 
7.	งานซ่อม Roter Additive KK5 มีการกั้นพื้นที่งานซ่อม		ชมเชย		ผชก.โสภา ภ. 

2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

กิจกรรมเรื่องเล่าเช้าวันพุธ ส่วนเหมือง 27 สิงหาคม 2568



2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

สื่อสารข้อมูลความปลอดภัยผ่าน safety talk ตาม SD calendar

Aug



UA

Line walk และสื่อสารการปฏิบัติงาน
ไฟฟ้า

UC

ตรวจสอบ**พื้นที่ไฟฟ้า** และ**เครื่องจักร**
ปลอดภัย

ENV

วัสดุไม่ใช้แล้ว ประหยัดพลังงาน(ไฟฟ้า/น้ำ/
เชื้อเพลิง)




2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

สื่อสารข้อมูลความปลอดภัยผ่าน safety talk ตาม SD calendar



งานตัดผ่านเหล็กปิดรูของใต้เข็ม RS,4



2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

Line walk ประจำเดือน สิงหาคม

เคลียร์ต้นไม้ข้างทางเข้าออกรถขนส่งวัดถุดิบประตู่ 4



ตัดต้นไม้แห่งติดสายไฟป้อมกล้องวัดถุระเบิด



2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

Line walk ประจำเดือนสิงหาคม

งานทำ KYT



งานเคลียร์ 5ส. บริเวณพื้นSurge



งานเคลียร์ 5ส.รอบที่ปักทิมงานเลขพงศ์



งานเคลียร์5ส.รถPeddleในย้ง



งานแก้ไข.ผ้าใบคลุมวัตถุดิบชำรุด



งาน.เก็บพับผ้าใบ.เตรียมรอใช้งาน



งานเคลียร์ 5ส.ใต้ย้ง V-Shape



2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคสียร์/งานขนส่งและ
ขั้วชี้/งานขั้วรถโฟล์คลิฟท์

Line walkตรวจหน้างาน ประจำเดือน สิงหาคม 2568




2.4 การดำเนินการ ตาม SD Calendar (สื่อสารและตรวจสอบหน้างาน)

Line walk(ตรวจสอบหน้างาน) LSRs/Work permit/นั่งร้าน/ที่สูง/LOTO/งานเชื่อเพลิง/งานเคสียร์/งานขนส่งและ
ขั้วชี้/งานขั้วรตโพล์คลิฟท์

Line walkตรวจหน้างาน ประจำเดือน สิงหาคม 2568



งานเปลี่ยนค้อนโรเตอร์ 2 CR4





รายงานกิจกรรมความปลอดภัยประจำเดือน สิงหาคม 2568

ตรวจประเมินความปลอดภัยของจุดตัดทุกระทุกวัน



ตรวจเวรประตู 3



กิจกรรม KYT ทำทุกระทุกวัน



กิจกรรมเรื่องเล่าเช้าวันพุธ



2.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

อบรมดับเพลิงขั้นต้น 100%



หลักสูตร	พนักงาน	คู่ธุรกิจ
ดับเพลิงขั้นต้น	-	-
ใช้งาน รถดับเพลิง	-	-
ใช้งาน SCBA	-	-



อุปกรณ์ระงับเหตุพร้อม ใช้งาน 100%

ถังดับเพลิง	เจ้าของพื้นที่	สถานะ
ตู้เก็บสายน้ำ ดับเพลิง	เจ้าของพื้นที่	พร้อมใช้
Fire pump	เจ้าของพื้นที่/MRO	พร้อมใช้
SCBA	Safety	พร้อมใช้
ชุดดับเพลิง	เจ้าของพื้นที่	พร้อมใช้
รถดับเพลิง	เหมือง/ ผลิต/Safety	พร้อมใช้
โฟมดับเพลิง	Safety	พร้อมใช้
IG100	ซ่อมบำรุง	พร้อมใช้
Deluge valve	ซ่อมบำรุง	พร้อมใช้



การจัดการเหตุฉุกเฉิน

1. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินตาม
แผนงาน 100% (จำนวน 2 ครั้ง)

ภาพการซ้อม



Emergency (เหตุฉุกเฉิน)



1. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ตามแผนงาน 100%

@All ทีมERTแจ้งกำหนดการ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในนาม หน่วยฝึก SCG แก่งคอย-1SRB
พื้นที่บ้านพักพนักงาน

ประจำปีงบประมาณ วันที่ 15 สิงหาคม
ครั้งที่ 03/2568

ผู้เข้าร่วมซ้อมดับเพลิง

1. เอนก ช.
2. ชัยหัตถ์ ร.
3. อธิคม ส.
4. สมชาย ภ.
5. พงศกร ส.
6. อุดลย์ พ.



ประจำเดือน สิงหาคม 2568

15 ส.ค.68 พื้นที่บ้านพัก



Emergency (เหตุฉุกเฉิน)



1.ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน ตามแผนงาน 100%

ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และ
อพยพหนีไฟ 28/8/68ประจำปี 68 SCG
- CLEANERGY : สถานที่ Solar farm
7-8 กำลังพล 6 นาย

1. นาย ประจวบ ส.
2. นาย ชัยทัต. ร.
3. นาย อุดลย์ พ.
4. นาย อริคม ส.
5. นาย ศักดิ์ถิ่นรงค์ ด.
6. นาย บุญรอด ค. เข้าร่วมทีมโรงงาน
กำลังพลทุกนายปลอดภัยครับ



ประจำเดือน สิงหาคม 2568

28 ส.ค.68 Solar Farm 7-8

