สำเนาแบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY SEPTEMBER 2025						TYPE							
								CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE	Remark	by Inspection
		All units are to be visually inspected that the correct units in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d								
Floor	Location	QUANTITY													
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓	ถังดับเพลิงทุกเปิดใช้งาน แล้ว มีปริมาณสารลดลง ต้องเติมใหม่	Soonthon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		Soonthon
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		Soonthon
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		Soonthon
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		Soonthon
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓	ถังดับเพลิงทุกเปิดใช้งาน แล้ว มีปริมาณสารลดลง ต้องเติมใหม่	Soonthon
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		Soonthon
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		Soonthon
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Soonthon
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
B Fl.	Inside Punch room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓	ถังดับเพลิงทุกเปิดใช้งานแล้ว มีปริมาณสาร ลดลงต้องเติมใหม่	Soonthon
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Soonthon
TOTAL								29	31	2	2	3			

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Supervisor Security Security Manager

Emergency Light

Mounthly September 2025

No.	Pictrue	Floor	Name	Stuation	วันตรวจเช็ค	วันแก้ไข	Remark
1		B	Front new office owner	Normal	12/9/2025		
2		B	Women bethroom	Normal	12/9/2025		
3		B	Pump room	Normal	12/9/2025		
4		B	Fire Exit Stair ST1	Normal	12/9/2025		
5		B	Men bethroom	Normal	12/9/2025		
6		B	Server room	Normal	12/9/2025		
7		B	GM Office	Normal	12/9/2025		
8		B	Ac office	Normal	12/9/2025		
9		B	Office Sales+KT+IT	Normal	12/9/2025		
10		B	Inside office Sale	Normal	12/9/2025		
11		B	Inside office FB+KC	Normal	12/9/2025		
12		G	Security control room 1	Normal	12/9/2025		
13		G	Security control room 2	Normal	12/9/2025		
14		G	Front office	Normal	12/9/2025		
15		G	Server room IT	Normal	12/9/2025		
16		G	Fire Exit Stair ST1	Normal	12/9/2025		
17		G	Metering room	Normal	12/9/2025		

18		G	RMU room	Normal	12/9/2025		
19		2	Fire Exit Stair ST1	Normal	12/9/2025		
20		2	Fire Exit Stair ST2	Normal	12/9/2025		
21		2	Service Lifts	Normal	12/9/2025		
22		3	Fire Exit Stair ST1	Normal	12/9/2025		
23		3	Fire Exit Stair ST2	Normal	12/9/2025		
24		3	Service Lifts	Normal	12/9/2025		
25		4	Fire Exit Stair ST1	Normal	12/9/2025		
26		4	Fire Exit Stair ST2	Normal	12/9/2025		
27		4	Service Lifts	Normal	12/9/2025		
28		5	Fire Exit Stair ST1	Normal	12/9/2025		
29		5	Fire Exit Stair ST2	Normal	12/9/2025		
30		5	Service Lifts	Normal	12/9/2025		
31		6	Fire Exit Stair ST1	Normal	12/9/2025		
32		6	Fire Exit Stair ST2	Normal	12/9/2025		
33		6	Male locker room	Normal	12/9/2025		
34		6	Female locker room	Normal	12/9/2025		
35		6	Linen room	Normal	12/9/2025		

36		6	**Inside HK office**	Normal	12/9/2025		
37		6	**Service Lifts**	Normal	12/9/2025		
38		6	**Inside Food Store**	Normal	12/9/2025		
39		6	**Inside General Store**	Normal	12/9/2025		
40		6	**Inside Engineer office**	Normal	12/9/2025		
41		6	**Inside Engineer office 2**	Normal	12/9/2025		
42		6M	**Staff canteen 01**	Normal	12/9/2025		
43		6M	**Inside Store Engineer**	Normal	12/9/2025		
44		6M	**Inside MDB room 01**	Normal	12/9/2025		
45		6M	**Inside MDB room 02**	Normal	12/9/2025		
46		6M	**Inside Generator room**	Normal	12/9/2025		
47		6M	**Inside Chiller Room**	Normal	12/9/2025		
48		6M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	12/9/2025		
49		7	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	14/9/2025		
50		7	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	14/9/2025		
51		7	**Main Kitchen 01**	Normal	14/9/2025		
52		7	**Main Kitchen 02**	Normal	14/9/2025		
53		7	**Casher streets Café'**	Normal	14/9/2025		

54		7	**Inside streets café' 01**	Normal	14/9/2025		
55		7	**Inside streets café' 02**	Normal	14/9/2025		
56		7	**Inside streets café' 03**	Normal	14/9/2025		
57		7	**Inside Electrical Room 1**	Normal	14/9/2025		
58		8	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	14/9/2025		
59		8	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	14/9/2025		
60		8	**Service Lifts**	Normal	14/9/2025		
61		8	**Front of room 0803**	Normal	14/9/2025		
62		8	**Front of room 0809**	Normal	14/9/2025		
63		8	**Front of room 0815**	Normal	14/9/2025		
64		8	**Electrical Room**	Normal	14/9/2025		
65		9	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	14/9/2025		
66		9	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	14/9/2025		
67		9	**Service Lifts**	Normal	14/9/2025		
68		9	**Front of room 0903**	Normal	14/9/2025		
69		9	**Front of room 0909**	Normal	14/9/2025		
70		9	**Front of room 0915**	Normal	14/9/2025		
71		9	**Electrical Room**	Normal	14/9/2025		

72		10	Fire Exit Stair ST1	Normal	14/9/2025		
73		10	Fire Exit Stair ST2	Normal	14/9/2025		
74		10	Service Lifts	Normal	14/9/2025		
75		10	Front of room 1003	Normal	14/9/2025		
76		10	Front of room 1009	Normal	14/9/2025		
77		10	Front of room 1015	Normal	14/9/2025		
78		10	Electrical Room	Normal	14/9/2025		
79		11	Fire Exit Stair ST1	Normal	14/9/2025		
80		11	Fire Exit Stair ST2	Normal	14/9/2025		
81		11	Service Lifts	Normal	14/9/2025		
82		11	Front of room 1103	Normal	14/9/2025		
83		11	Front of room 1109	Normal	14/9/2025		
84		11	Front of room 1115	Normal	14/9/2025		
85		11	Electrical Room	Normal	14/9/2025		
86		12	Fire Exit Stair ST1	Normal	17/9/2025		
87		12	Fire Exit Stair ST2	Normal	17/9/2025		
88		12	Service Lifts	Normal	17/9/2025		
89		12	Front of room 1203	Normal	17/9/2025		

90		12	**Front of room 1209**	Normal	17/9/2025		
91		12	**Front of room 1215**	Normal	17/9/2025		
92		12	**Electrical Room**	Normal	17/9/2025		
93		14	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	17/9/2025		
94		14	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	17/9/2025		
95		14	**Service Lifts**	Normal	17/9/2025		
96		14	**Front of room 1403**	Normal	17/9/2025		
97		14	**Front of room 1409**	Normal	17/9/2025		
98		14	**Front of room 1415**	Normal	17/9/2025		
99		14	**Electrical Room**	Normal	17/9/2025		
100		15	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	17/9/2025		
101		15	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	17/9/2025		
102		15	**Service Lifts**	Normal	17/9/2025		
103		15	**Front of room 1503**	Normal	17/9/2025		
104		15	**Front of room 1509**	Normal	17/9/2025		
105		15	**Front of room 1515**	Normal	17/9/2025		
106		15	**Electrical Room**	Normal	17/9/2025		
107		16	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	17/9/2025		

108		16	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	17/9/2025		
109		16	**Service Lifts**	Normal	17/9/2025		
110		16	**Front of room 1603**	Normal	17/9/2025		
111		16	**Front of room 1609**	Normal	17/9/2025		
112		16	**Front of room 1615**	Normal	17/9/2025		
113		16	**Electrical Room**	Normal	17/9/2025		
114		17	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	17/9/2025		
115		17	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	17/9/2025		
116		17	**Service Lifts**	Normal	17/9/2025		
117		17	**Front of room 1703**	Normal	17/9/2025		
118		17	**Front of room 1709**	Normal	17/9/2025		
119		17	**Front of room 1715**	Normal	17/9/2025		
120		17	**Electrical Room**	Normal	17/9/2025		
121		18	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/9/2025		
122		18	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/9/2025		
123		18	**Service Lifts**	Normal	19/9/2025		
124		18	**Front of room 1803**	Normal	19/9/2025		
125		18	**Front of room 1809**	Normal	19/9/2025		

126		18	**Front of room 1815**	ABNormal	19/9/2025		
127		18	**Electrical Room**	Normal	19/9/2025		
128		19	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/9/2025		
129		19	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/9/2025		
130		19	**Service Lifts**	Normal	19/9/2025		
131		19	**Front of room 1903**	Normal	19/9/2025		
132		19	**Front of room 1909**	Normal	19/9/2025		
133		19	**Front of room 1915**	Normal	19/9/2025		
134		19	**Electrical Room**	Normal	19/9/2025		
135		20	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/9/2025		
136		20	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/9/2025		
137		20	**Service Lifts**	Normal	19/9/2025		
138		20	**Front of room 2003**	Normal	19/9/2025		
139		20	**Front of room 2009**	Normal	19/9/2025		
140		20	**Front of room 2015**	Normal	19/9/2025		
141		20	**Electrical Room**	Normal	19/9/2025		
142		21	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/9/2025		
143		21	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/9/2025		

144		21	**Service Lifts**	Normal	19/9/2025		
145		21	**Front of room 2103**	Normal	19/9/2025		
146		21	**Front of room 2109**	Normal	19/9/2025		
147		21	**Front of room 2115**	Normal	19/9/2025		
148		21	**Electrical Room**	Normal	19/9/2025		
149		22	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/9/2025		
150		22	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/9/2025		
151		22	**Service Lifts**	Normal	19/9/2025		
152		22	**Front of room 2203**	Normal	19/9/2025		
153		22	**Front of room 2209**	Normal	19/9/2025		
154		22	**Front of room 2215**	Normal	19/9/2025		
155		22	**Electrical Room**	Normal	19/9/2025		
156		23	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/9/2025		
157		23	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/9/2025		
158		23	**Service Lifts**	Normal	19/9/2025		
159		23	**Front of room 2303**	Normal	19/9/2025		
160		23	**Front of room 2309**	Normal	19/9/2025		
161		23	**Front of room 2315**	Normal	19/9/2025		

162		23	Electrical Room	Normal	19/9/2025		
163		24	Fire Exit Stair ST1	ABNormal	19/9/2025		
164		24	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/9/2025		
165		24	Service Lifts	Normal	19/9/2025		
166		24	Front of room 2403	Normal	19/9/2025		
167		24	Front of room 2409	Normal	19/9/2025		
168		24	Front of room 2415	Normal	19/9/2025		
169		24	Electrical Room	ABNormal	19/9/2025		
170		25	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/9/2025		
171		25	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/9/2025		
172		25	Service Lifts	Normal	19/9/2025		
173		25	Front of room 2503	Normal	19/9/2025		
174		25	Front of room 2509	Normal	19/9/2025		
175		25	Front of room 2515	Normal	19/9/2025		
176		25	Electrical Room	Normal	19/9/2025		
177		26	Service Lifts	Normal	19/9/2025		
178		26	Bathroom Male	Normal	19/9/2025		
179		26	Bathroom Female	Normal	19/9/2025		

180		26	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/9/2025		
181		26	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/9/2025		
182		26	Electrical Room Inside SIRIVIT I	Normal	19/9/2025		
183		26	Inside SIRIVIT I	Normal	19/9/2025		
184		26	Front of SIRIVIT I	Normal	19/9/2025		
185		26	Front of SIRIVIT II (2)	Normal	19/9/2025		
186		26	Inside SIRIVIT II	Normal	19/9/2025		
187		26	Inside SIRIVIT II (2)	Normal	19/9/2025		
188		RT	Service Lifts	Normal	19/9/2025		
189		RT	In Booster Pump Room	Normal	19/9/2025		
190		RT	Front Booster Pump Room	Normal	19/9/2025		
191		RT	Front of Service Lifts	Normal	19/9/2025		
192		RT	Fire Exit Stair ST2	Normal	19/9/2025		
193		RT	Inside Pressurized room	Normal	19/9/2025		
194		RT	Front of cooling room	Normal	19/9/2025		
195		RT	Inside hall front of room	ABNormal	19/9/2025		

FLOOR No.	POINT No.	CODE No.	LOCATION	FIRE EXIT SIGNS								REMARK
				STATUS OF ITEMS (สถานะ)				OBST RUCT ION (สิ่งกีดขวาง)	T EST ING (ผลการทดสอบ)	ผู้ตรวจเช็ค	วันที่ ตรวจเช็ค	
ชั้น	ตำแหน่ง	รหัส	สถานที่	Normal	Light Off	Missing	Damage	Escape Route	Illumination			หมายเหตุ
				ปกติ	ไฟดับ	สูญหาย	ชำรุด	เส้นทางหนี	การส่องสว่าง			
26	01	ES 26-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
26	02	ES 26-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
26	03	ES 26-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
26	04	ES 26-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
25	01	ES 25-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
25	02	ES 25-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
25	03	ES 25-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
25	04	ES 25-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
24	01	ES 24-04	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
24	02	ES 24-05	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
24	03	ES 24-06	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
24	04	ES 24-07	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
23	01	EL 23-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
23	02	EL 23-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
23	03	EL 23-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
23	04	EL 23-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
22	01	EL 22-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
22	02	EL 22-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	No	Mr.Sakdinon	20/9/2025	สว่างไม่ติดหน
22	03	EL 22-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
22	04	EL 22-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
21	01	EL 21-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
21	02	EL 21-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
21	03	EL 21-03	On fire exit door ST2	☒				ok	No	Mr.Sakdinon	20/9/2025	สว่างไม่ติดหน
21	04	EL 21-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
20	01	EL 20-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
20	02	EL 20-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	No	Mr.Sakdinon	20/9/2025	สว่างไม่ติดหน
20	03	EL 20-03	On fire exit door ST2	☒				ok	No	Mr.Sakdinon	20/9/2025	สว่างไม่ติดหน
20	04	EL 20-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
19	01	EL 19-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
19	02	EL 19-03	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
19	03	EL 19-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
19	04	EL 19-05	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
18	01	EL 18-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
18	02	EL 18-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
18	03	EL 18-03	On fire exit door ST2	☒				ok	No	Mr.Sakdinon	20/9/2025	สว่างไม่ติดหน
18	04	EL 18-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
17	01	EL 17-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
17	02	EL 17-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
17	03	EL 17-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
17	04	EL 17-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
16	01	EL 16-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
16	02	EL 16-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
16	03	EL 16-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
16	04	EL 16-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
15	01	EL 15-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
15	02	EL 15-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
15	03	EL 15-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
15	04	EL 15-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
14	01	EL 14-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
14	02	EL 14-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
14	03	EL 14-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	

14	04	EL 14-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
12	01	EL 12-01	On fire exit door ST1	☒				ok	No	Mr.Sakdinon	20/9/2025	สว่างไม่ติดเลย
12	02	EL 12-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
12	03	EL 12-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
12	04	EL 12-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
11	01	EL 11-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
11	02	EL 11-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
11	03	EL 11-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
11	04	EL 11-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
10	01	EL 10-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
10	02	EL 10-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
10	03	EL 10-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
10	04	EL 10-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
9	01	EL 09-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
9	02	EL 09-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
9	03	EL 09-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
9	04	EL 09-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
8	01	EL 08-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
8	02	EL 08-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
8	03	EL 08-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
8	04	EL 08-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
7	01	EL 07-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
7	02	EL 07-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
7	03	EL 07-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
7	04	EL 07-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
7	05	EL 07-05	Front of glass door to smoking area	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
7	06	EL 07-06	front of bars on 7 floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
7	07	EL 07-07	front of door in main kitchen	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
6	01	EL 06-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
6	02	EL 06-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	No	Mr.Sakdinon	20/9/2025	ไฟไม่ค่อยสว่าง
6	03	EL 06-03	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
6	04	EL 06-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
6	05	EL 06-05	Coridoor to locker room	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
5	01	EL 05-01	Parking slot No. C5 on 5th floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
5	02	EL 05-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
5	03	EL 05-03	Parking slot No. B3 on 5th floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
5	04	EL 05-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
4	01	EL 04-01	Parking slot No. C4 on 4th floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
4	02	EL 04-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
4	03	EL 04-03	Parking slot No. B3 on 4th floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
4	04	EL 04-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
3	01	EL 03-01	Parking slot No. C5 on 3rd floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
3	02	EL 03-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
3	03	EL 03-03	Parking slot No. B3 on 3rd floor	☒				ok	No	Mr.Sakdinon	20/9/2025	ไฟไม่ติด
3	04	EL 03-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
2	01	EL 02-01	Parking slot No. C5 on 2nd floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
2	02	EL 02-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
2	03	EL 02-03	Parking slot No. B3 on 2nd floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
2	04	EL 02-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
G	01	EL G-01	Front of Gas room on g floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
G	02	EL G-02	Front of Security control room	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
G	03	EL G-03	Inside escape ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
G	04	EL G-04	Front of guest lift on G floor	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
G	05	EL G-05	Front of main entrance	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
G	06	EL G-06	Front of massage counter	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
G	07	EL G-07	Inside escape ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
B	01	EL B-01	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
B	02	EL B-02	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
B	03	EL B-03	Front of office owner	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	
B	04	EL B-03	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr.Sakdinon	20/9/2025	

Fire exit stair

Location Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

19/กันยายน/2025

Floor	Side	Obstruction	Neon Lighting	Fire Exit Door	Panic Bar	Door Knob	Self Closer	Fire Exit Sign 1	Fire Exit Sign2	Checked	หมายเหตุ
ชั้น	ฝั่ง	สิ่งกีดขวาง	หลอดไฟสองสว่าง	ประตูทางหนีไฟ	คานผลัก	ลูกบิดประตู	ก้านดึงประตู	ป้ายทางหนีไฟ	ป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจ	
B	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
G	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
2	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
3	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
4	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
5	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
6	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
7	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
8	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
9	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
10	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
11	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
12	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
14	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
15	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
16	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
17	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
18	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
19	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
20	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
21	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
22	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
23	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
24	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
25	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
26	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
R	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
B	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
G	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
2	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
3	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
4	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
5	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
6	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
7	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
8	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
9	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
10	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
11	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
12	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
14	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
15	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
16	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
17	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
18	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
19	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
20	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
21	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
22	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
23	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
24	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
25	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
26	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	
R	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	19/กันยายน/2025	

S+A1:P27ECURITY

FIRE PREVENTIVE MAINTENAACE PROGRAM

IBIS STYLES BANGKOK

Month: September 2025

FIRE PHONE OPERATION CHECK

SUKHUMVIT PHRAKHANONG

No.	DESCRIPTION / LOCATION	FIRE PHONE CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน)											Comment
		Quantity	Control panel Sign		Fire phone connect to FCP				Location at FCP Display		Function correct		Fire phone	
					Source from Fire phone		Destination To FOC							
			Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No		
1	Fire Phone Near Fire Man Lift R Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
2	Fire Phone Near Fire Man Lift 26 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
3	Fire Phone Near Fire Man Lift 25 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
4	Fire Phone Near Fire Man Lift 24 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
5	Fire Phone Near Fire Man Lift 23 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
6	Fire Phone Near Fire Man Lift 22 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
7	Fire Phone Near Fire Man Lift 21 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
8	Fire Phone Near Fire Man Lift 20 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
9	Fire Phone Near Fire Man Lift 19 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
10	Fire Phone Near Fire Man Lift 18 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
11	Fire Phone Near Fire Man Lift 17 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
12	Fire Phone Near Fire Man Lift 16 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
13	Fire Phone Near Fire Man Lift 15 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
14	Fire Phone Near Fire Man Lift 14 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
15	Fire Phone Near Fire Man Lift 12 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
16	Fire Phone Near Fire Man Lift 11 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
17	Fire Phone Near Fire Man Lift 10 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
18	Fire Phone Near Fire Man Lift 9 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
19	Fire Phone Near Fire Man Lift 8 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
20	Fire Phone Near Fire Man Lift 7 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
21	Fire Phone Near Fire Man Lift 6 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
22	Fire Phone Near Fire Man Lift 5 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
23	Fire Phone Near Fire Man Lift 4 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
24	Fire Phone Near Fire Man Lift 3 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
25	Fire Phone Near Fire Man Lift 2 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
26	Fire Phone Near Fire Man Lift G Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
27	Fire Phone Near Fire Man Lift B Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
		Yes	Normal						No	Abnormal				

Remake

Fire phone was workig normal

Checked by: _____

Position: Security Supervisor

Date: _____

Verifiled by: _____

Assistant Chief Security

Date: _____

LIFT DIRECTION SIGN AND CALL BUTTON INSPECTION September-2025

Floor	Direction Up-Down Sign Above Lift				Emergency Intercom				Remark
	L No. 1	L No. 2	L No.3	SL	L No.1	L No.2	L No.3	SL	
	Status	Status2	Status3	Status4	Status5	Status6	Status8	Status7	
R	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
26	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
21	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
19	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
18	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
17	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
16	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
14	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
12	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
11	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
10	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
7	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
3	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
G	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
B				✔				✔	

Normal L1 Elevator

Normal L2 Elevator

Normal L3 Elevator

Normal Service Elevator

AED CHECK LIST
(Automated External Defibrillator)

			Month	September	2025
No.	**Descriptions**	**Quality**	**Status**		**Remark**
			YES	**NO**	
1	**AED Guide / คู่มือการใช้งาน**	√	√		
2	**Check battery / แบตเตอรี่** **Expired:00/08/2028**	√	√		
3	**Check cables and housing undamaged / สายไฟ**	√	√		
4	**AED Pad / แผ่นแปะหน้าอก** **Expired:29/05/2029**	√	√		
5	**Alarm protection lost item/ สัญญาณกันขโมย**	√	√		
6	**No audible sound beeping / ไม่มีเสียงเตือนใดๆ**	√	√		
อุปกรณ์ในเครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ เปิด-ปิด					

Equipment Inventory Checklist September 2025

No.	Pictures	Item	Quantity	Condition	Remark
1		Automated External Defibrillator (AED)	1	Normal	
2		First Aid Box	8	Normal	
3		Manual respirator	1	Normal	
4		Flashlight	1	Normal	
5		Gun handle fire sprinkler	1	Normal	
6		Fire Phone	1	Normal	
7		Stretcher	1	Normal	
8		Megaphone	1	Normal	
9		Fire Axe	1	Normal	

10		Fire Crowbar	1	Normal	
11		Fire Helmet	2	Normal	
12		Firefighting Gloves	2	Normal	
13		Firefighter Shirt	2	Normal	
14		Firefighter Pants	2	Normal	
15		Fire Shoes	2	Normal	
16		Fire Fighting Cabinet	1	Normal	
17		Fire Hose	27	Normal	
18		Fire Hose	27	Normal	
19		Fire Hose Cabinet	27	Normal	

20		Dry Chemical Fire Extinguishel	31	Normal	
21		CO2 Fire Extinguisher	29	Normal	Totel.29 tanks, 2 consumed.
22		Water-Based Chemical Fire Extinguisher	2	Normal	
23		Foam Fire Extinguisher	2	Normal	
24		Fire Blanket	3	Normal	
25		Traffic Cone	47	Normal	
26		fiberglass lifebuoy	1	Normal	
27		Fire Hydrants	6	Normal	
28		Life-Saving Hook	1	Normal	

No.	Number	Name incident	Type incident	Date incident	Has injured	Remark
1	F.01	Smoke detector was active at Fl.10 R.1008	Fire Alarm	3/9/2025	No	
2	F.02	Smoke detector was active at Fl.18 R.1803	Fire Alarm	8/9/2025	No	
3	F.03	Smoke detector was active at Fl.18 R.1803	Fire Alarm	8/9/2025	No	
4	F.04	Smoke detector was active at Fl.17 R.1702	Fire Alarm	10/9/2025	No	
5	F.05	Smoke detector was active at Fl.17 R.1702	Fire Alarm	10/9/2025	No	
6	F.06	Smoke detector was active at Fl.17 R.1702	Fire Alarm	10/9/2025	No	
7	F.07	Smoke detector was active at Fl.17 R.1702	Fire Alarm	10/9/2025	No	
8	F.08	Smoke detector was active at Fl.19 R.1914	Fire Alarm	16/8/2025	No	
9	F.09	Smoke detector was active at Fl.17 R.1703	Fire Alarm	20/9/2025	No	

Acknowledge:

Name:
Position:
Date:

Thawatchai Mookrid
Assistant Chief Security

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: September ar: ...**2025**..... MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / ลูกเล็บชนิดติดข้างหนัง)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีจริง	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ที่ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่อยู่ FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Assistant Chief Security

Date: _____ Date: _____

No	Generic Name	Brand Name	Image	Dosage Form	Strength	Type of use	Quantity	Balance	Unit	Received Date	Expiry Date	Use	Person in Charge	Remarks
1	Paracetamol	Tylenol		Tablet	500mg	Oral Medicine	4	3	Tablet	10/4/2025	2/7/2029	Valid	Mr.Sakdinon	Used 1 box
2	Saline Solution	KleanBiKare		Bottle	500ml	Medicine for External	7	6	Bottle	10/4/2025	Mar-29	Valid	Mr.Sakdinon	Used 3 bottle
3	Arm-Sling	Canton		Piece	1 Piece	Medicine for External	6	6	Box	-	-	Valid	Mr.Sakdinon	
4	Sterile wound dressing kit	Long Med		Piece	1 Piece	Medicine for External	13	11	Set	10/4/2025	-	Valid	Mr.Sakdinon	Used 2 Piece
5	Eye Lotion	Opsar		Bottle	100ml	Medicine for External	4	2	Box	10/4/2025	24/2/2028	Valid	Mr.Sakdinon	Used 2 bottle.
6	Cotton Balls	Nurse		Piece	1000mg	Medicine for External	5	4	sack	15/7/2023	-	Valid	Mr.Sakdinon	1 pac utilized.
7	Cotton Swab	Long Med		Set	100pcs	Medicine for External	10	10	Pac	10/4/2025	-	Valid	Mr.Sakdinon	
8	Cadramine	Cadramine-V		Lotion	100ml	Medicine for External	5	4	Box	-	1/12/2026	Valid	Mr.Sakdinon	Used 1 bottles
9	Ethyl Alcohol	Siribuncha		Alcohol	450CC	Medicine for External	12	11	Bottle	10/4/2025	24/3/2028	Valid	Mr.Sakdinon	Used 1 bottles
10	Cetrizen	T.O.Chemical		Tablet	10mg	Oral Medicine	2	2	Tablet	-	11/4/2027	Valid	Mr.Sakdinon	
11	Povidone-Iodine	Betadine		Bottle	30cc	Medicine for External	5	5	Box	10/4/2025	15/5/2029	Valid	Mr.Sakdinon	Used 3 bottles.
12	Pure Aloe vera	Aloe Derma Gel		Tube	15g	Medicine for External	3	0	Box	10/4/2025	15/1/2028	Valid	Mr.Sakdinon	Used 3 tubes.
13	Simethicone	Air-x		Tablet	80g	Oral Medicine	25	25	Tablet	10/4/2025	11/9/2027	Valid	Mr.Sakdinon	
14	Elastic Fabric Bandage	Rhinoplast		Piece	100/piece	Medicine for External	12	11	Box	10/4/2025	11/1/2027	Valid	Mr.Sakdinon	Used 1 boxes
15	Ammonium Bar-Ammonia	Vidhyasom		Bottle	30ml	Medicine for External	7	7	Bottle	-	17/5/2026	Valid	Mr.Sakdinon	
16	Micropore	Nexcare		Piece	1x10yard	Medicine for External	14	10	Box	-	7/7/2028	Valid	Mr.Sakdinon	Used 1 boxes
17	Elastic Bandage	Standa		Piece	3N	Medicine for External	1	0	Piece	10/4/2025	-	Valid	Mr.Sakdinon	
18	Menthyl Salicylate	Golden Cup Balm		Piece	12g	Medicine for External	1	0	Box	-	19/2/2029	Valid	Mr.Sakdinon	
19	Green Balm	Mosquito by Yanhee		Piece	13g	Medicine for External	1	1	Box	10/4/2025	7/7/2027	Valid	Mr.Sakdinon	
20	Mint Saldet Menthol	Flying Rabbit		Bottle	50ml	Oral Medicine	12	6	Bottle	10/4/2025	10/1/2027	Valid	Mr.Sakdinon	Used 6 Bottle
21	ORS Powder	Oreda R.O.		Piece	3.3g	Oral Medicine	3	3	Piece	6/4/2025	16/5/2027	Valid	Mr.Sakdinon	
22	Klean Gauze	Long Med		Piece	2x2 inch	Medicine for External	12	12	Piece	10/4/2025	-	Valid	Mr.Sakdinon	
23	Mask	Medimask		Piece	50 Piece	Wear	1	1	Box	-	-	Valid	Mr.Sakdinon	
24	Gloves	Sri Trang Gloves		Piece	100 Piece	Wear	0	0	Box	-	-	Valid	Mr.Sakdinon	
24	Aromatic Medicine	FIVE PAGODDAS PHARMACY		Piece	100g	Oral Medicine	5	5	Box	-	22/9/2026	Valid	Mr.Sakdinon	
25	Carbocisteine	Solmax		Capsule	500mg	Oral Medicine	4	4	Capsule	10/4/2025	20/11/2026	Valid	Mr.Sakdinon	Used 2 pills
26	Loperamide HCl	Imodium		Tablet	2ml	Oral Medicine	36	36	Tablet	-	6/10/2025	Valid	Mr.Sakdinon	
27	Mefenamic Acid	Ponstan		Tablet	500mg	Oral Medicine	7	7	Tablet	10/4/2025	20/9/2027	Valid	Mr.Sakdinon	2 capsules utilized.
28	Cough Syrup	Leopard		Syrup	120ml	Oral Medicine	1	0	Box	-	15/3/2029	Valid	Mr.Sakdinon	
29	Cough Syrup	Apache		Syrup	60cc	Oral Medicine	9	5	Box	10/4/2025	14/3/2026	Valid	Mr.Sakdinon	Used 4 Syrup
30	Antigen Test Cassette	Testsealabs		Test	Test	Medicine for External	41	0	Box	-	-	Valid	Mr.Sakdinon	

Checked By:

(_____)

(Ms.Areeya Makyoo)

Acknowledged By: (_____)

(Mr.Thawatchai Mookrid)

Summarize Tylenol on April 2025

Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
23/4/2025	Mr.Nattawut Kaewpop	F&B	2	10	8	Enough	Ms.Areeya	One blister contains 10 tablets.
28/4/2025	Mr.Treetos Prasoppon	FO	3	8	5	Enough	Mr.Kritsana	One blister contains 10 tablets.
30/4/2025	Mr. THOEDSAK SROLSANGWAN	KC	10	10	0	Could Fill	Mr.Supaksorn	1 blister pack depleted.
30/4/2025	Ms.Rattanaphon Thongkhum	FB	2	8	3	Could Fill	Mr.Sarayut	One blister contains 10 tablets.
	Summarize Tylenol on April		**17**	**20**	**3**	**Could Fill**	**Mr.Kritsana**	

Summarize Tylenol on May 2025

Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
1/5/2025	Ms.Rattanaphon Thongkhum	FB	2	10	8	Enough	Mr.Sarayut	One blister contains 10 tablets.
2/5/2025	Mr.Pharada Tiangprasert	AC	2	8	6	Enough	Mr.Kritsana	One blister contains 10 tablets.
12/5/2025	Ms.Bunpheng Kongkham	HK	2	6	4	Could Fill	Ms.Areeya	One blister contains 10 tablets.
13/5/2025	Ms.Bunpheng Kongkham	HK	2	4	2	Could Fill	Ms.Areeya	One blister contains 10 tablets.
13/5/2025	Ms.Bunpheng Kongkham	HK	2	2	0	Could Fill	Ms.Areeya	One blister contains 10 tablets.
14/5/2025	Ms.Sutthima Kawjunghan	AC	2	10	8	Enough	Ms.Areeya	One blister contains 10 tablets.
18/5/2025	Mr.Supaksorn Kaewpang	SE	2	8	6	Enough	Ms.Areeya	One blister contains 10 tablets.
	Summarize Tylenol on April		**14**	**20**	**6**	**Enough**	**Mr.Supaksorn**	

Summarize Tylenol on August 2025

Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
21/8/2025	Ms.BUNJONG	KC	20	20	0	Enough	Mr.Soonthon	
	Summarize Tylenol on April		**20**	**20**	**0**	**Enough**	**Mr.Sakdinon**	

Summarize T.O. Chemical on May 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
26/5/2025	Mr.Sai Nyar	HK	10	10	0	Could Fill	Mr.Sarayut	1 blister pack depleted.
	Summarize T.O. Chemical on April			10	0	Could Fill	Mr.Supaksorn	

Summarize T.O. Chemical on August 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original Amount	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
21/8/2025	Mr.Sakdinon	SE	6	6	0	Could Fill	Mr.Sakdinon	
	Summarize T.O. Chemical on April		6	6	0	Could Fill	Mr.Sakdinon	

Summarize Air-x on May 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		

Summarize Flying Rabbit on May 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		

Summarize Oreda R.O. on May 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		

Summarize Five Pagodas Pharmacy on May 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		

Summarize Solmax on May 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
9/5/2025	Ms.Areeya Makyoo	SE	2	10	8	Enough	Mr.Soonthon	One blister contains 10 tablets.
	Summarize Solmax on April		2	20	6	Enough	Mr.Supaksorn	

Summarize Solmax on August 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original Amount	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
9/5/2025	Mr. Soonthon	SE	10	10	0	Enough	Mr.Supkson	
	Summarize Solmax on April		10	10	0	Enough	Mr.Sakdinon	

Summarize Imodium on May 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		

Summarize Ponstan on April 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
28/4/2025	Ms.Yuko Miyano	FBB	2	10	8	Enough	Mr.Kritsana	One blister contains 10 tablets.
	Summarize Ponstan on April 2025		2	10	8	Enough	Mr.Kritsana	
Summarize Ponstan on May 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
22/5/2025	Mr.Badin Vibooncharoan	EN	10	0	0	Could Fill	Ms.Areeya	1 blister pack depleted.
	Summarize Ponstan on April 2025		2	10	8	Enough	Mr.Supaksorn	

Summarize Ponstan on August 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original Amount	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
18/8/2025	Ms.kanlayanee	FO	10	10	0	Enough	Mr.Supuksoon	
21/8/2025	Mr.Sakdinon	SE	20	20	0	Enough	Mr.Sakdinon	
21/8/2025	Ms.JITRAT	KC	4	4	0	Enough	Mr.Soonthon	
	Summarize Tylenol on April		34	34	0	Enough	Mr.Sakdinon	

Summarize Leeopard on April 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		
						Could Fill		

Summarize Apache on May 2025								
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining Amount	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
26/5/2025	Ms.Rattanaphon Thongkhum	FB	1	9	8	Enough	Ms.Areeya	
Summarize ATK on April			1	9	8		Mr.Supaksorn	

Summarize ATK on May 2025									
Date	Requestor	Department	Quantity Requested	Original	Remaining	Test result	Refill Needed	Acknowledged By	Remark
6/5/2025	Areeya	SE	1	41	40	-	Enough	Ms.Areeya	10/4/2025
8/5/2025	Sakdinon	SE	1	40	39	-	Enough	Ms.Areeya	
10/5/2025	Sarayut	SE	1	39	38	-	Enough	Ms.Areeya	
15/5/2025	Kritsana	SE	1	38	37	-	Enough	Ms.Areeya	
17/5/2025	Supaksorn	SE	1	37	36	-	Enough	Ms.Areeya	
17/5/2025	Soonthon	SE	1	36	35	-	Enough	Ms.Areeya	
17/5/2025	Benjawan	FB	1	35	34	-	Enough	Mr.Soonthon	
19/5/2025	Rattanaphon	FB	1	34	33	-	Enough	Mr.Sarayut	
19/5/2025	Ratsikan	SM	1	33	32	-	Enough	Ms.Areeya	
	Summarize ATK on April		**9**	**41**	**32**	**-**	Enough	Mr.Supaksorn	

IBIS STYLES BANGKOK SUKHUMVIT PHRA KHANONG

YEAR: 2025 MONTH: September

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM

SECURITY DEPARTMENT **EMERGENCY BUTTON INSPECTION** **ITEM NO.: 011**

No	Floor	Location	Power on	Notifications		Photo	Date Check	Trouble Report	Remark
				Yes	No				
1	G	Front counter	✔	✔			20/09/2025	Areeya	
2	G	Security Controcl	✔	✔			20/09/2025	Areeya	
3	7	Fitness room	✔	✔			20/09/2025	Areeya	
4	G	Security Controcl	✔	✔			20/09/2025	Areeya	
4	G	Security Controcl	✔	✔			20/09/2025	Areeya	

Checked By: [_____]
Position: Security Supervisor
Date: [_____

Verified By: [_____]
Position: Assist Chief Security
Date: [_____]

TEST
FIRE HOSE CABINET
FIRE PUMP

ibis STYLES HOTELS
Bangkok
Sukhumvit Phra Khanong

DATE 15 September 2025

FIRE PUMP ROOM (ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
1	มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	✔	
2	มีระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	✔	
3	ไม่มีวัสดุวางกีดขวางทางเข้า-ออก เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	✔	
4	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟ	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
6	**Jockey Pump** อยู่ในสภาพปกติ	✔	
7	ตู้ควบคุมอยู่ในสภาพปกติ	✔	
8	ป้ายชื่อ **switch** ต่างๆอยู่ในสภาพปกติไม่หลุดหรือเลือนลาง	✔	
9	หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ	✔	

FIRE HOSE CABINET FlOOR 09 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง Dry Chemical พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	น้ำไม่สามมารถใช้ได้/น้ำไม่ไหล
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FlOOR 15 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FLOOR 16 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง Dry Chemical พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	



FIRE HOSE CABINET FLOOR 22 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FLOOR R (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET

FLOOR	กำหนดการตรวจเช็ค	ทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
R	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
26	4/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
25	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
24	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
23	2/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
22	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
21	4/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
20	2/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
19	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
18	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
17	2/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
16	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
15	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
14	4/9/2025		X	ข้อต่อสายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว มีน้ำรั่วซึม
12	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
11	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
10	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
9	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
8	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
7	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
6	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
5	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
4	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
3	17/5/2025	✓		น้ำไม่ไหล
2	17/5/2026	✓		ใช้งานได้ปกติ
1	17/5/2027	✓		น้ำไม่แรงไหลน้อย
B	17/5/2028	✓		ใช้งานได้ปกติ

Prepared by _____
Security Manager

Verify by _____
Operation Manager

Acknowledge by _____
General Manager

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY October 2025						TYPE							
								CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE	Remark	by Inspection
ibis STYLES HOTELS Bangkok Sukhumvit Phra Khanong		All units are to be visually inspected that the correct units in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d								
Floor	Location	QUANTITY													
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓	ถังดับเพลิงทุกเปิดใช้งาน แล้ว มีปริมาณสารลดลง ต้องเติมใหม่	Sakdinon
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		Sakdinon
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		Sakdinon
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		Sakdinon
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		Sakdinon
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓	ถังดับเพลิงทุกเปิดใช้งาน แล้ว มีปริมาณสารลดลง ต้องเติมใหม่	Sakdinon
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		Sakdinon
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		Sakdinon
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		Sakdinon
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
B Fl.	Inside Punch room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓	ถังดับเพลิงทุกเปิดใช้งานแล้ว มีปริมาณสาร ลดลงต้องเติมใหม่	Sakdinon
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		Sakdinon
TOTAL								29	31	2	2	3			

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Supervisor Security Security Manager

Emergency Light

Mounthly | October | 2025

No.	Pictrue	Floor	Name	Stuation	วันตรวจเช็ค	วันแก้ไข	Remark
1		B	Front new office owner	Normal	19/10/2025		
2		B	Women bethroom	Normal	19/10/2025		
3		B	Pump room	Normal	19/10/2025		
4		B	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/10/2025		
5		B	Men bethroom	Normal	19/10/2025		
6		B	Server room	Normal	19/10/2025		
7		B	GM Office	Normal	19/10/2025		
8		B	Ac office	Normal	19/10/2025		
9		B	Office Sales+KT+IT	Normal	19/10/2025		
10		B	Inside office Sale	Normal	19/10/2025		
11		B	Inside office FB+KC	Normal	19/10/2025		
12		G	Security control room 1	Normal	19/10/2025		
13		G	Security control room 2	Normal	19/10/2025		
14		G	Front office	Normal	19/10/2025		
15		G	Server room IT	Normal	19/10/2025		
16		G	Fire Exit Stair ST1	Normal	19/10/2025		
17		G	Metering room	Abnormal	19/10/2025		

18		G	**RMU room**	Normal	19/10/2025		
19		2	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/10/2025		
20		2	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/10/2025		
21		2	**Service Lifts**	Normal	19/10/2025		
22		3	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/10/2025		
23		3	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/10/2025		
24		3	**Service Lifts**	Normal	19/10/2025		
25		4	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/10/2025		
26		4	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/10/2025		
27		4	**Service Lifts**	Normal	19/10/2025		
28		5	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/10/2025		
29		5	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/10/2025		
30		5	**Service Lifts**	Normal	19/10/2025		
31		6	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/10/2025		
32		6	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	19/10/2025		
33		6	**Male locker room**	Normal	19/10/2025		
34		6	**Female locker room**	Normal	19/10/2025		
35		6	**Linen room**	Normal	19/10/2025		

36		6	**Inside HK office**	Normal	19/10/2025		
37		6	**Service Lifts**	Normal	19/10/2025		
38		6	**Inside Food Store**	Normal	19/10/2025		
39		6	**Inside General Store**	Normal	19/10/2025		
40		6	**Inside Engineer office**	Normal	19/10/2025		
41		6	**Inside Engineer office 2**	Normal	19/10/2025		
42		6M	**Staff canteen 01**	Normal	19/10/2025		
43		6M	**Inside Store Engineer**	Normal	19/10/2025		
44		6M	**Inside MDB room 01**	Normal	19/10/2025		
45		6M	**Inside MDB room 02**	Normal	19/10/2025		
46		6M	**Inside Generator room**	Normal	19/10/2025		
47		6M	**Inside Chiller Room**	Normal	19/10/2025		
48		6M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	19/10/2025		
49		7	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
50		7	**Fire Exit Stair ST2**	Abnormal	20/10/2025		
51		7	**Main Kitchen 01**	Normal	20/10/2025		
52		7	**Main Kitchen 02**	Normal	20/10/2025		
53		7	**Casher streets Café'**	Normal	20/10/2025		

54		7	Inside streets café' 01	Normal	20/10/2025		
55		7	Inside streets café' 02	Normal	20/10/2025		
56		7	Inside streets café' 03	Normal	20/10/2025		
57		7	Inside Electrical Room 1	Normal	20/10/2025		
58		8	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/10/2025		
59		8	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/10/2025		
60		8	Service Lifts	Normal	20/10/2025		
61		8	Front of room 0803	Normal	20/10/2025		
62		8	Front of room 0809	Normal	20/10/2025		
63		8	Front of room 0815	Normal	20/10/2025		
64		8	Electrical Room	Normal	20/10/2025		
65		9	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/10/2025		
66		9	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/10/2025		
67		9	Service Lifts	Normal	20/10/2025		
68		9	Front of room 0903	Normal	20/10/2025		
69		9	Front of room 0909	Normal	20/10/2025		
70		9	Front of room 0915	Normal	20/10/2025		
71		9	Electrical Room	Normal	20/10/2025		

72		10	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
73		10	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
74		10	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
75		10	**Front of room 1003**	Normal	20/10/2025		
76		10	**Front of room 1009**	Normal	20/10/2025		
77		10	**Front of room 1015**	Normal	20/10/2025		
78		10	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
79		11	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
80		11	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
81		11	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
82		11	**Front of room 1103**	Normal	20/10/2025		
83		11	**Front of room 1109**	Normal	20/10/2025		
84		11	**Front of room 1115**	Normal	20/10/2025		
85		11	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
86		12	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
87		12	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
88		12	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
89		12	**Front of room 1203**	Normal	20/10/2025		

90		12	**Front of room 1209**	Normal	20/10/2025		
91		12	**Front of room 1215**	Normal	20/10/2025		
92		12	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
93		14	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
94		14	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
95		14	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
96		14	**Front of room 1403**	Normal	20/10/2025		
97		14	**Front of room 1409**	Normal	20/10/2025		
98		14	**Front of room 1415**	Normal	20/10/2025		
99		14	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
100		15	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
101		15	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
102		15	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
103		15	**Front of room 1503**	Normal	20/10/2025		
104		15	**Front of room 1509**	Normal	20/10/2025		
105		15	**Front of room 1515**	Normal	20/10/2025		
106		15	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
107		16	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		

108		16	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
109		16	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
110		16	**Front of room 1603**	Normal	20/10/2025		
111		16	**Front of room 1609**	Normal	20/10/2025		
112		16	**Front of room 1615**	Normal	20/10/2025		
113		16	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
114		17	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
115		17	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
116		17	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
117		17	**Front of room 1703**	Normal	20/10/2025		
118		17	**Front of room 1709**	Normal	20/10/2025		
119		17	**Front of room 1715**	Normal	20/10/2025		
120		17	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
121		18	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
122		18	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
123		18	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
124		18	**Front of room 1803**	Normal	20/10/2025		
125		18	**Front of room 1809**	Normal	20/10/2025		

126		18	**Front of room 1815**	Normal	20/10/2025		
127		18	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
128		19	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
129		19	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
130		19	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
131		19	**Front of room 1903**	Normal	20/10/2025		
132		19	**Front of room 1909**	Normal	20/10/2025		
133		19	**Front of room 1915**	Normal	20/10/2025		
134		19	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
135		20	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
136		20	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
137		20	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
138		20	**Front of room 2003**	Normal	20/10/2025		
139		20	**Front of room 2009**	Normal	20/10/2025		
140		20	**Front of room 2015**	Normal	20/10/2025		
141		20	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
142		21	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
143		21	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		

144		21	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
145		21	**Front of room 2103**	Normal	20/10/2025		
146		21	**Front of room 2109**	Normal	20/10/2025		
147		21	**Front of room 2115**	Normal	20/10/2025		
148		21	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
149		22	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
150		22	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
151		22	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
152		22	**Front of room 2203**	Normal	20/10/2025		
153		22	**Front of room 2209**	Normal	20/10/2025		
154		22	**Front of room 2215**	Normal	20/10/2025		
155		22	**Electrical Room**	Normal	20/10/2025		
156		23	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
157		23	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
158		23	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
159		23	**Front of room 2303**	Normal	20/10/2025		
160		23	**Front of room 2309**	Normal	20/10/2025		
161		23	**Front of room 2315**	Normal	20/10/2025		

162		23	Electrical Room	Normal	20/10/2025		
163		24	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/10/2025		
164		24	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/10/2025		
165		24	Service Lifts	Normal	20/10/2025		
166		24	Front of room 2403	Normal	20/10/2025		
167		24	Front of room 2409	Normal	20/10/2025		
168		24	Front of room 2415	Normal	20/10/2025		
169		24	Electrical Room	Normal	20/10/2025		
170		25	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/10/2025		
171		25	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/10/2025		
172		25	Service Lifts	Normal	20/10/2025		
173		25	Front of room 2503	Normal	20/10/2025		
174		25	Front of room 2509	Normal	20/10/2025		
175		25	Front of room 2515	Normal	20/10/2025		
176		25	Electrical Room	Normal	20/10/2025		
177		26	Service Lifts	Normal	20/10/2025		
178		26	Bathroom Male	Normal	20/10/2025		
179		26	Bathroom Female	Normal	20/10/2025		

180		26	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/10/2025		
181		26	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
182		26	**Electrical Room Inside SIRIVIT I**	Normal	20/10/2025		
183		26	**Inside SIRIVIT I**	Normal	20/10/2025		
184		26	**Front of SIRIVIT I**	Normal	20/10/2025		
185		26	**Front of SIRIVIT II (2)**	Normal	20/10/2025		
186		26	**Inside SIRIVIT II**	Normal	20/10/2025		
187		26	**Inside SIRIVIT II (2)**	Normal	20/10/2025		
188		RT	**Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
189		RT	**In Booster Pump Room**	Normal	20/10/2025		
190		RT	**Front Booster Pump Room**	Normal	20/10/2025		
191		RT	**Front of Service Lifts**	Normal	20/10/2025		
192		RT	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/10/2025		
193		RT	**Inside Pressurized room**	Normal	20/10/2025		
194		RT	**Front of cooling room**	Normal	20/10/2025		
195		RT	**Inside hall front of room**	Normal	20/10/2025		

Fire exit stair

Location Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

20/ตุลาคม/2025

Floor	Side	Obstruction	Neon Lighting	Fire Exit Door	Panic Bar	Door Knob	Self Closer	Fire Exit Sign 1	Fire Exit Sign2	Checked	หมายเหตุ
ชั้น	ฝั่ง	สิ่งกีดขวาง	หลอดไฟสองสว่าง	ประตูทางหนีไฟ	คานผลัก	ลูกบิดประตู	ก้านดึงประตู	ป้ายทางหนีไฟ	ป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจ	
B	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
G	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
2	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
3	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
4	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
5	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
6	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
7	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
8	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
9	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
10	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
11	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
12	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
14	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
15	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
16	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
17	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
18	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
19	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
20	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
21	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
22	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
23	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
24	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
25	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
26	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
R	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
B	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
G	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
2	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
3	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
4	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
5	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
6	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
7	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
8	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
9	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
10	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
11	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
12	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
14	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
15	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
16	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
17	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
18	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
19	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
20	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
21	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
22	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
23	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
24	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
25	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
26	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	
R	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	20/ตุลาคม/2025	

S+A1:P27ECURITY

FIRE PREVENTIVE MAINTENAACE PROGRAM

IBIS STYLES BANGKOK

Month: October 2025

FIRE PHONE OPERATION CHECK

SUKHUMVIT PHRAKHANONG

No.	DESCRIPTION / LOCATION	FIRE PHONE CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน)											Comment
		Quantity	Control panel Sign		Fire phone connect to FCP				Location at FCP Display		Function correct		Fire phone	
					Source from Fire phone		Destination To FOC							
			Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No		
1	Fire Phone Near Fire Man Lift R Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
2	Fire Phone Near Fire Man Lift 26 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
3	Fire Phone Near Fire Man Lift 25 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
4	Fire Phone Near Fire Man Lift 24 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
5	Fire Phone Near Fire Man Lift 23 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
6	Fire Phone Near Fire Man Lift 22 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
7	Fire Phone Near Fire Man Lift 21 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
8	Fire Phone Near Fire Man Lift 20 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
9	Fire Phone Near Fire Man Lift 19 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
10	Fire Phone Near Fire Man Lift 18 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
11	Fire Phone Near Fire Man Lift 17 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
12	Fire Phone Near Fire Man Lift 16 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
13	Fire Phone Near Fire Man Lift 15 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
14	Fire Phone Near Fire Man Lift 14 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
15	Fire Phone Near Fire Man Lift 12 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
16	Fire Phone Near Fire Man Lift 11 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
17	Fire Phone Near Fire Man Lift 10 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
18	Fire Phone Near Fire Man Lift 9 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
19	Fire Phone Near Fire Man Lift 8 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
20	Fire Phone Near Fire Man Lift 7 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
21	Fire Phone Near Fire Man Lift 6 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
22	Fire Phone Near Fire Man Lift 5 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
23	Fire Phone Near Fire Man Lift 4 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
24	Fire Phone Near Fire Man Lift 3 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
25	Fire Phone Near Fire Man Lift 2 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
26	Fire Phone Near Fire Man Lift G Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
27	Fire Phone Near Fire Man Lift B Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
		Yes	Normal						No	Abnormal				

Remake

Fire phone was workig normal





Checked by: _____

Position: Security Supervisor

Date: _____

Verifiled by: _____

Assistant Chief Security

Date: _____

LIFT DIRECTION SIGN AND CALL BUTTON INSPECTION OCTOBER 2025

Floor	Direction Up-Down Sign Above Lift				Emergency Intercom				Remark
	L No. 1	L No. 2	L No.3	SL	L No.1	L No.2	L No.3	SL	
	Status	Status2	Status3	Status4	Status5	Status6	Status8	Status7	
R	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
26	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
21	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
19	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
18	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
17	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
16	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
14	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
12	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
11	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
10	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
7	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
3	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
G	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
B				✔				✔	

Normal L1 Elevator




Normal L2 Elevator




Normal L3 Elevator

Normal Service Elevator



แผ่นพลาสติกครอบแป้นกดลิฟท์ L1 แตกหัก

AED CHECK LIST
(Automated External Defibrillator)

			Month	October	2025
No.	**Descriptions**	**Quality**	**Status**		**Remark**
			YES	**NO**	
1	**AED Guide / คู่มือการใช้งาน**	√	√		
2	**Check battery / แบตเตอรี่** **Expired:00/08/2028**	√	√		
3	**Check cables and housing undamaged / สายไฟ**	√	√		
4	**AED Pad / แผ่นแปะหน้าอก** **Expired:29/05/2029**	√	√		
5	**Alarm protection lost item/ สัญญาณกันขโมย**	√	√		
6	**No audible sound beeping / ไม่มีเสียงเตือนใดๆ**	√	√		
อุปกรณ์ในเครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ เปิด-ปิด					

Equipment Inventory Checklist October 2025

No.	Pictures	Item	Quantity	Condition	Remark
1		Automated External Defibrillator (AED)	1	Normal	
2		First Aid Box	8	Normal	
3		Manual respirator	1	Normal	
4		Flashlight	1	Normal	
5		Gun handle fire sprinkler	1	Normal	
6		Fire Phone	1	Normal	
7		Stretcher	1	Normal	
8		Megaphone	1	Normal	
9		Fire Axe	1	Normal	

10		Fire Crowbar	1	Normal	
11		Fire Helmet	2	Normal	
12		Firefighting Gloves	2	Normal	
13		Firefighter Shirt	2	Normal	
14		Firefighter Pants	2	Normal	
15		Fire Shoes	2	Normal	
16		Fire Fighting Cabinet	1	Normal	
17		Fire Hose	27	Normal	
18		Fire Hose	27	Normal	
19		Fire Hose Cabinet	27	Normal	

20		Dry Chemical Fire Extinguishel	31	Normal	
21		CO2 Fire Extinguisher	29	Normal	Totel.29 tanks, 2 consumed.
22		Water-Based Chemical Fire Extinguisher	2	Normal	
23		Foam Fire Extinguisher	2	Normal	
24		Fire Blanket	3	Normal	One area has been used
25		Traffic Cone	47	Normal	
26		fiberglass lifebuoy	1	Normal	
27		Fire Hydrants	6	Normal	
28		Life-Saving Hook	1	Normal	

No.	Number	Name incident	Type incident	Date incident	Has injured	Remark
1	F.01	Smoke detector was active at Fl.15 corridor	Fire Alarm	17/10/2025	No	

Acknowledge:

Name:
Position:
Date:

Thawatchai Mookrid
Assistant Chief Security

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: October 2025 MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / ลูกเล็บชนิดติดข้างหนัง)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีทั้งหมด	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ที่ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่คู่ FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Assistant Chief Security

Date: _____ Date: _____

IBIS STYLES BANGKOK SUKHUMVIT PHRA KHANONG

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM

YEAR: 2025 MONTH: OCTOBER

SECURITY DEPARTMENT **EMERGENCY BUTTON INSPECTION** **ITEM NO.: 011**

No	Floor	Location	Power on	Notifications		Photo	Date Check	Trouble Report	Remark
				Yes	No				
1	G	Front counter	✔	✔			20/09/2025	Areeya	
2	G	Security Controcl	✔	✔			20/09/2025	Areeya	
3	7	Fitness room	✔	✔			20/09/2025	Areeya	
4	G	Security Controcl	✔	✔			20/09/2025	Areeya	
4	G	Security Controcl	✔	✔			20/09/2025	Areeya	

Checked By: [_____]
Position: Security Supervisor
Date: [_____

Verified By: [_____]
Position: Assist Chief Security
Date: [_____]

TEST
FIRE HOSE CABINET
FIRE PUMP

ibis STYLES HOTELS
Bangkok
Sukhumvit Phra Khanong

DATE 20 October 2025

FIRE PUMP ROOM (ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
1	มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	✔	
2	มีระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	✔	
3	ไม่มีวัสดุวางกีดขวางทางเข้า-ออก เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	✔	
4	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟ	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
6	**Jockey Pump** อยู่ในสภาพปกติ	✔	
7	ตู้ควบคุมอยู่ในสภาพปกติ	✔	
8	ป้ายชื่อ **switch** ต่างๆอยู่ในสภาพปกติไม่หลุดหรือเลือนลาง	✔	
9	หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ	✔	

FIRE HOSE CABINET FlOOR 02 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	ข้อต่อในโรลสายรั่ว
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง Dry Chemical พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	น้ำไม่สามมารถใช้ได้/น้ำไม่ไหล
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	



FIRE HOSE CABINET FlOOR 11 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FLOOR 17 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง Dry Chemical พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FLOOR 21 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FLOOR 26 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
ตู้เก็บท่อดับเพลิง			
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง			
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET

FLOOR	กำหนดการตรวจเช็ค	ทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
R	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
26	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
25	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
24	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
23	2/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
22	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
21	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
20	2/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
19	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
18	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
17	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
16	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
15	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
14	4/9/2025		X	ข้อต่อสายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว มีน้ำรั่วซึม
12	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
11	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
10	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
9	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
8	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
7	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
6	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
5	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
4	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
3	17/5/2025	✓		น้ำไม่ไหล
2	20/10/2026		X	ข้อต่อในโรลสายรั่ว
1	17/5/2027	✓		น้ำไม่แรงไหลน้อย
B	17/5/2028	✓		ใช้งานได้ปกติ

Prepared by _____
Security Manager

Verify by _____
Operation Manager

Acknowledge by _____
General Manager

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY December 2025						TYPE						Remark	by Inspection
ibis STYLES HOTELS Bangkok Sukhumvit Phra Khanong		All units are to be visually inspected that the correct unit is in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d	CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE		
Floor	Location	QUANTITY													
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓	ถังดับเพลิงถูกเปิดใช้งาน แล้ว มีปริมาณสารลดลง ต้องเติมใหม่	supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		supakson
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		supakson
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		supakson
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		supakson
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		supakson
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		supakson
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
B Fl.	Inside Pumb room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
TOTAL								29	31	2	2	3			

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Supervisor Security

Security Manager

Emergency Light

Mounthly | December | 2025

No.	Pictrue	Floor	Name	Stuation	วันตรวจเช็ค	วันแก้ไข	Remark
1		B	Front new office owner	Normal	20/12/2025		
2		B	Women bethroom	Normal	20/12/2025		
3		B	Pump room	Normal	20/12/2025		
4		B	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
5		B	Men bethroom	Normal	20/12/2025		
6		B	Server room	Normal	20/12/2025		
7		B	GM Office	Normal	20/12/2025		
8		B	Ac office	Normal	20/12/2025		
9		B	Office Sales+KT+IT	Normal	20/12/2025		
10		B	Inside office Sale	Normal	20/12/2025		
11		B	Inside office FB+KC	Normal	20/12/2025		
12		G	Security control room 1	Normal	20/12/2025		
13		G	Security control room 2	Normal	20/12/2025		
14		G	Front office	Normal	20/12/2025		
15		G	Server room IT	Normal	20/12/2025		
16		G	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
17		G	Metering room	Normal	20/12/2025		

18		G	RMU room	Abnormal	20/12/2025		ถอดปลั๊กออก ไฟไม่ดิด
19		2	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
20		2	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
21		2	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
22		3	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
23		3	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
24		3	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
25		4	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
26		4	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
27		4	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
28		5	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
29		5	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
30		5	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
31		6	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
32		6	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
33		6	Male locker room	Normal	20/12/2025		
34		6	Female locker room	Normal	20/12/2025		
35		6	Linen room	Normal	20/12/2025		

36		6	**Inside HK office**	Normal	20/12/2025		
37		6	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
38		6	**Inside Food Store**	Normal	20/12/2025		
39		6	**Inside General Store**	Normal	20/12/2025		
40		6	**Inside Engineer office**	Normal	20/12/2025		
41		6	**Inside Engineer office 2**	Normal	20/12/2025		
42		6M	**Staff canteen 01**	Normal	20/12/2025		
43		6M	**Inside Store Engineer**	Normal	20/12/2025		
44		6M	**Inside MDB room 01**	Normal	20/12/2025		
45		6M	**Inside MDB room 02**	Normal	20/12/2025		
46		6M	**Inside Generator room**	Normal	20/12/2025		
47		6M	**Inside Chiller Room**	Normal	20/12/2025		
48		6M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		
49		7	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	15/12/2025		
50		7	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	15/12/2025		
51		7	**Main Kitchen 01**	Normal	15/12/2025		
52		7	**Main Kitchen 02**	Normal	15/12/2025		
53		7	**Casher streets Café'**	Normal	15/12/2025		

54		7	Inside streets café' 01	Normal	15/12/2025		
55		7	Inside streets café' 02	Normal	15/12/2025		
56		7	Inside streets café' 03	Normal	15/12/2025		
57		7	Inside Electrical Room 1	Normal	15/12/2025		
58		8	Fire Exit Stair ST1	Normal	15/12/2025		
59		8	Fire Exit Stair ST2	Normal	15/12/2025		
60		8	Service Lifts	Normal	15/12/2025		
61		8	Front of room 0803	Normal	15/12/2025		
62		8	Front of room 0809	Normal	15/12/2025		
63		8	Front of room 0815	Normal	15/12/2025		
64		8	Electrical Room	Normal	15/12/2025		
65		9	Fire Exit Stair ST1	Normal	15/12/2025		
66		9	Fire Exit Stair ST2	Normal	15/12/2025		
67		9	Service Lifts	Normal	15/12/2025		
68		9	Front of room 0903	Normal	15/12/2025		
69		9	Front of room 0909	Normal	15/12/2025		
70		9	Front of room 0915	Normal	15/12/2025		
71		9	Electrical Room	Normal	15/12/2025		

72		10	Fire Exit Stair ST1	Normal	15/12/2025		
73		10	Fire Exit Stair ST2	Normal	15/12/2025		
74		10	Service Lifts	Normal	15/12/2025		
75		10	Front of room 1003	Normal	15/12/2025		
76		10	Front of room 1009	Normal	15/12/2025		
77		10	Front of room 1015	Normal	15/12/2025		
78		10	Electrical Room	Normal	15/12/2025		
79		11	Fire Exit Stair ST1	Normal	15/12/2025		
80		11	Fire Exit Stair ST2	Normal	15/12/2025		
81		11	Service Lifts	Normal	15/12/2025		
82		11	Front of room 1103	Normal	15/12/2025		
83		11	Front of room 1109	Normal	15/12/2025		
84		11	Front of room 1115	Normal	15/12/2025		
85		11	Electrical Room	Normal	15/12/2025		
86		12	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
87		12	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
88		12	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
89		12	Front of room 1203	Normal	20/12/2025		

90		12	**Front of room 1209**	Normal	20/12/2025		
91		12	**Front of room 1215**	Normal	20/12/2025		
92		12	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
93		14	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		
94		4	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/12/2025		
95		14	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
96		14	**Front of room 1403**	Normal	20/12/2025		
97		14	**Front of room 1409**	Normal	20/12/2025		
98		14	**Front of room 1415**	Normal	20/12/2025		
99		14	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
100		15	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		
101		15	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/12/2025		
102		15	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
103		15	**Front of room 1503**	Normal	20/12/2025		
104		15	**Front of room 1509**	Normal	20/12/2025		
105		15	**Front of room 1515**	Normal	20/12/2025		
106		15	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
107		16	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		

108		16	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/12/2025		
109		16	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
110		16	**Front of room 1603**	Normal	20/12/2025		
111		16	**Front of room 1609**	Normal	20/12/2025		
112		16	**Front of room 1615**	Normal	20/12/2025		
113		16	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
114		17	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		
115		17	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/12/2025		
116		17	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
117		17	**Front of room 1703**	Normal	20/12/2025		
118		17	**Front of room 1709**	Normal	20/12/2025		
119		17	**Front of room 1715**	Normal	20/12/2025		
120		17	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
121		18	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	16/12/2025		
122		18	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	16/12/2025		
123		18	**Service Lifts**	Normal	16/12/2025		
124		18	**Front of room 1803**	Normal	16/12/2025		
125		18	**Front of room 1809**	Normal	16/12/2025		

126		18	Front of room 1815	Normal	16/12/2025		
127		18	Electrical Room	Normal	16/12/2025		
128		19	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/12/2025		
129		19	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/12/2025		
130		19	Service Lifts	Normal	16/12/2025		
131		19	Front of room 1903	Normal	16/12/2025		
132		19	Front of room 1909	Normal	16/12/2025		
133		19	Front of room 1915	Normal	16/12/2025		
134		19	Electrical Room	Abnormal	16/12/2025		แบตเสื่อม ไม่เก็บไฟ
135		20	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/12/2025		
136		20	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/12/2025		
137		20	Service Lifts	Normal	16/12/2025		
138		20	Front of room 2003	Normal	16/12/2025		
139		20	Front of room 2009	Normal	16/12/2025		
140		20	Front of room 2015	Normal	16/12/2025		
141		20	Electrical Room	Normal	16/12/2025		
142		21	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/12/2025		
143		21	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/12/2025		

144		21	Service Lifts	Normal	16/12/2025		
145		21	Front of room 2103	Normal	16/12/2025		
146		21	Front of room 2109	Normal	16/12/2025		
147		21	Front of room 2115	Normal	16/12/2025		
148		21	Electrical Room	Normal	16/12/2025		
149		22	Fire Exit Stair ST1	Abnormal	16/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
150		22	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/12/2025		
151		22	Service Lifts	Normal	16/12/2025		
152		22	Front of room 2203	Normal	16/12/2025		
153		22	Front of room 2209	Normal	16/12/2025		
154		22	Front of room 2215	Normal	16/12/2025		
155		22	Electrical Room	Normal	16/12/2025		
156		23	Fire Exit Stair ST1	Normal	24/12/2025		
157		23	Fire Exit Stair ST2	Normal	24/12/2025		
158		23	Service Lifts	Normal	24/12/2025		
159		23	Front of room 2303	Normal	24/12/2025		
160		23	Front of room 2309	Normal	24/12/2025		
161		23	Front of room 2315	Normal	24/12/2025		

162		23	**Electrical Room**	Normal	24/12/2025		
163		24	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	24/12/2025		
164		24	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	24/12/2025		
165		24	**Service Lifts**	Normal	24/12/2025		
166		24	**Front of room 2403**	Normal	24/12/2025		
167		24	**Front of room 2409**	Normal	24/12/2025		
168		24	**Front of room 2415**	Normal	24/12/2025		
169		24	**Electrical Room**	Normal	24/12/2025		
170		25	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	24/12/2025		
171		25	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	24/12/2025		
172		25	**Service Lifts**	Normal	24/12/2025		
173		25	**Front of room 2503**	Normal	24/12/2025		
174		25	**Front of room 2509**	Normal	24/12/2025		
175		25	**Front of room 2515**	Normal	24/12/2025		
176		25	**Electrical Room**	Normal	24/12/2025		
177		26	**Service Lifts**	Normal	24/12/2025		
178		26	**Bathroom Male**	Normal	24/12/2025		
179		26	**Bathroom Female**	Normal	24/12/2025		

180		26	Fire Exit Stair ST1	Normal	24/12/2025		
181		26	Fire Exit Stair ST2	Normal	24/12/2025		
182		26	Electrical Room Inside SIRIVIT I	Normal	24/12/2025		
183		26	Inside SIRIVIT I	Normal	24/12/2025		
184		26	Front of SIRIVIT I	Normal	24/12/2025		
185		26	Front of SIRIVIT II (2)	Abnormal	24/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
186		26	Inside SIRIVIT II	Normal	24/12/2025		
187		26	Inside SIRIVIT II (2)	Normal	24/12/2025		
188		RT	Service Lifts	Normal	24/12/2025		
189		RT	In Booster Pump Room	Abnormal	24/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
190		RT	Front Booster Pump Room	Normal	24/12/2025		
191		RT	In front of the guest elevator	Abnormal	24/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
192		RT	Fire Exit Stair ST2	Abnormal	24/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
193		RT	Inside Pressurized room	Normal	24/12/2025		
194		RT	Front of cooling room	Normal	24/12/2025		
195		RT	Inside hall front of room	Normal	24/12/2025		

FLOOR No.	POINT No.	CODE No.	LOCATION	FIRE EXIT SIGNS								REMARK
				STATUS OF ITEMS (สถานะ)				OBST RUCT ION (สิ่งกีดขวาง)	T EST ING (ผลการทดสอบ)	ผู้ตรวจเช็ค	วันที่ ตรวจเช็ค	
ชั้น	ตำแหน่ง	รหัส	สถานที่	Normal	Light Off	Missing	Damage	Escape Route	Illumination			หมายเหตุ
				ปกติ	ไฟดับ	สูญหาย	ชำรุด	เส้นทางหนี	การส่องสว่าง			
R	03	ES R-02	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
R	02	ES R-01	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
R	01	ES R-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
26	01	ES 26-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
26	02	ES 26-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
26	03	ES 26-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
26	04	ES 26-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
25	01	ES 25-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
25	02	ES 25-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
25	03	ES 25-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
25	04	ES 25-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
24	01	ES 24-04	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
24	02	ES 24-05	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
24	03	ES 24-06	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
24	04	ES 24-07	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
23	01	EL 23-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
23	02	EL 23-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
23	03	EL 23-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
23	04	EL 23-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
22	01	EL 22-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
22	02	EL 22-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
22	03	EL 22-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
22	04	EL 22-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
21	01	EL 21-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
21	02	EL 21-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
21	03	EL 21-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
21	04	EL 21-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
20	01	EL 20-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
20	02	EL 20-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
20	03	EL 20-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
20	04	EL 20-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
19	01	EL 19-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
19	02	EL 19-03	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
19	03	EL 19-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
19	04	EL 19-05	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
18	01	EL 18-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
18	02	EL 18-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
18	03	EL 18-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
18	04	EL 18-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
17	01	EL 17-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
17	02	EL 17-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
17	03	EL 17-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
17	04	EL 17-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
16	01	EL 16-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
16	02	EL 16-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
16	03	EL 16-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
16	04	EL 16-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
15	01	EL 15-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
15	02	EL 15-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
15	03	EL 15-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
15	04	EL 15-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
14	01	EL 14-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
14	02	EL 14-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
14	03	EL 14-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	

14	04	EL 14-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
12	01	EL 12-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
12	02	EL 12-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
12	03	EL 12-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
12	04	EL 12-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
11	01	EL 11-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
11	02	EL 11-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
11	03	EL 11-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
11	04	EL 11-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
10	01	EL 10-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
10	02	EL 10-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
10	03	EL 10-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
10	04	EL 10-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
9	01	EL 09-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
9	02	EL 09-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
9	03	EL 09-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
9	04	EL 09-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
8	01	EL 08-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
8	02	EL 08-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
8	03	EL 08-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
8	04	EL 08-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	01	EL 07-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	02	EL 07-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	03	EL 07-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	04	EL 07-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	05	EL 07-05	Front of glass door to smoking area	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	06	EL 07-06	front of bars on 7 floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	07	EL 07-07	front of door in main kitchen	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	01	EL 06-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	02	EL 06-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	03	EL 06-03	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	04	EL 06-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	05	EL 06-05	Coridoor to locker room	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
5	01	EL 05-01	Parking slot No. C5 on 5th floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
5	02	EL 05-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
5	03	EL 05-03	Parking slot No. B3 on 5th floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
5	04	EL 05-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
4	01	EL 04-01	Parking slot No. C4 on 4th floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
4	02	EL 04-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
4	03	EL 04-03	Parking slot No. B3 on 4th floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
4	04	EL 04-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
3	01	EL 03-01	Parking slot No. C5 on 3rd floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
3	02	EL 03-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
3	03	EL 03-03	Parking slot No. B3 on 3rd floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
3	04	EL 03-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
2	01	EL 02-01	Parking slot No. C5 on 2nd floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
2	02	EL 02-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
2	03	EL 02-03	Parking slot No. B3 on 2nd floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
2	04	EL 02-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	01	EL G-01	Front of Gas room on g floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	02	EL G-02	Front of Security control room	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	03	EL G-03	Inside escape ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	04	EL G-04	Front of guest lift on G floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	05	EL G-05	Front of main entrance	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	06	EL G-06	Front of massage counter	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	07	EL G-07	Inside escape ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
B	01	EL B-01	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
B	02	EL B-02	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
B	03	EL B-03	Front of office owner	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
B	04	EL B-03	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	

Fire exit stair

Location Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Floor	Side	Obstruction	Neon Lighting	Fire Exit Door	Panic Bar	Door Knob	Self Closer	Fire Exit Sign 1	Fire Exit Sign2	Checked	24/ธันวาคม/2025
ชั้น	ฝั่ง	สิ่งกีดขวาง	หลอดไฟสองสว่าง	ประตูทางหนีไฟ	คานผลัก	ลูกบิดประตู	ก้านดึงประตู	ป้ายทางหนีไฟ	ป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
B	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
G	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	25/ธันวาคม/2025	
2	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
3	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
4	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
5	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
6	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
7	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
8	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
9	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
10	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
11	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
12	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
14	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
15	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
16	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
17	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
18	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
19	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
20	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
21	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
22	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
23	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
24	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
25	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
26	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
R	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
B	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
G	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
2	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
3	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
4	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
5	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
6	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
7	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
8	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
9	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
10	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
11	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
12	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
14	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
15	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
16	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
17	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
18	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
19	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
20	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
21	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
22	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
23	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
24	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
25	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
26	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
R	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	

S+A1:P27ECURITY

FIRE PREVENTIVE MAINTENAACE PROGRAM

IBIS STYLES BANGKOK

Month: December 2025

FIRE PHONE OPERATION CHECK

SUKHUMVIT PHRAKHANONG

No.	DESCRIPTION / LOCATION	FIRE PHONE CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน)											Comment
		Quantity	Control panel Sign		Fire phone connect to FCP				Location at FCP Display		Function correct		Fire phone	
					Source		Destination							
					from Fire phone		To FOC							
			Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No		
1	Fire Phone Near Fire Man Lift R Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
2	Fire Phone Near Fire Man Lift 26 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
3	Fire Phone Near Fire Man Lift 25 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
4	Fire Phone Near Fire Man Lift 24 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
5	Fire Phone Near Fire Man Lift 23 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
6	Fire Phone Near Fire Man Lift 22 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
7	Fire Phone Near Fire Man Lift 21 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
8	Fire Phone Near Fire Man Lift 20 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
9	Fire Phone Near Fire Man Lift 19 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
10	Fire Phone Near Fire Man Lift 18 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
11	Fire Phone Near Fire Man Lift 17 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
12	Fire Phone Near Fire Man Lift 16 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
13	Fire Phone Near Fire Man Lift 15 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
14	Fire Phone Near Fire Man Lift 14 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
15	Fire Phone Near Fire Man Lift 12 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
16	Fire Phone Near Fire Man Lift 11 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
17	Fire Phone Near Fire Man Lift 10 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
18	Fire Phone Near Fire Man Lift 9 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
19	Fire Phone Near Fire Man Lift 8 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
20	Fire Phone Near Fire Man Lift 7 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
21	Fire Phone Near Fire Man Lift 6 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
22	Fire Phone Near Fire Man Lift 5 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
23	Fire Phone Near Fire Man Lift 4 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
24	Fire Phone Near Fire Man Lift 3 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
25	Fire Phone Near Fire Man Lift 2 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
26	Fire Phone Near Fire Man Lift G Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
27	Fire Phone Near Fire Man Lift B Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
		Yes	Normal						No	Abnormal				

Remake

Fire phone was workig normal

Checked by: _____

Position: Security Supervisor

Date: _____

Verifiled by: _____

Assistant Chief Security

Date: _____

LIFT DIRECTION SIGN AND CALL BUTTON INSPECTION DECEMBER 2025

Floor	Direction Up-Down Sign Above Lift				Emergency Intercom				Remark
	L No. 1	L No. 2	L No.3	SL	L No.1	L No.2	L No.3	SL	
	Status	Status2	Status3	Status4	Status5	Status6	Status8	Status7	
R	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
26	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
21	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
19	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
18	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
17	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
16	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
14	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
12	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
11	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
10	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
7	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
3	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
G	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
B				✔				✔	



Normal L1 Elevator




Normal L2 Elevator



Normal L3 Elevator



Abnormal unclear sound Service Elevator

แผ่นพลาสติกแป้นกดลิฟท์ L1 แตกหัก ได้รับการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ

AED CHECK LIST
(Automated External Defibrillator)

			Month	December	2025
No.	**Descriptions**	**Quality**	**Status**		**Remark**
			YES	**NO**	
1	**AED Guide / คู่มือการใช้งาน**	√	√		
2	**Check battery / แบตเตอรี่** **Expired:00/08/2028**	√	√		
3	**Check cables and housing undamaged / สายไฟ**	√	√		
4	**AED Pad / แผ่นแปะหน้าอก** **Expired:29/05/2029**	√	√		
5	**Alarm protection lost item/ สัญญาณกันขโมย**	√	√		
6	**No audible sound beeping / ไม่มีเสียงเตือนใดๆ**	√	√		
อุปกรณ์ในเครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ เปิด-ปิด					

No.	Number	Name incident	Type incident	Date incident	Has injured	Remark
1	G.01	Guest pass away in the room	Guest	7/12/2025	No	The case file concluded that it was a murder case.
2	F.01	Smoke detector was active at Fl.23 R.2315	Fire Alarm	13/12/2025	No	
3	F.02	Smoke detector was active at Fl.23 R.2315	Fire Alarm	13/12/2025	No	
4	F.03	Smoke detector was active at Fl.07 Main kitchen	Fire Alarm	20/12/2025	No	

Acknowledge:

Name:
Position:
Date:

Noppanan Mungdee
Security Manager

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: DECEMBER 2025 MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / ลูกเล็กชนิดติดข้างผนัง)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีทั้งหมด	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่คู่ FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Security Manager

Date: _____ Date: _____

Apa	Generic Name	Brand Name	Image	Dosage Form	Strength	Type of use	Quantity	Balance	Unit
1	Paracetamol	Tylenol		Tablet	500mg	Oral Medicine	4	1	Tablet
2	Saline Solution	Klean&Kare		Bottle	500ml	Medicine for External	7	1	Bottle
3	Arm-Sling	Canton		Piece	1 Piece	Medicine for External	6	6	Box
4	Sterile wound dressing kit	Long Med		Piece	1 Piece	Medicine for External	13	4	Set
5	Eye Lotion	Opsar		Bottle	100ml	Medicine for External	4	2	Box
6	Cotton Balls	Nurse		Piece	1000mg	Medicine for External	5	1	sack
7	Cotton Swab	Long Med		Set	100pcs	Medicine for External	10	0	Pac
8	Cadramine	Cadramine-V		Lotion	100ml	Medicine for External	5	2	Box
9	Ethyl Alcohol	Siribuncha		Alcohol	450CC	Medicine for External	12	2	Bottle
10	Cetrizen	T.O.Chemical		Tablet	10mg	Oral Medicine	2	2	Tablet
11	Povidone-Iodine	Betadine		Bottle	30cc	Medicine for External	5	0	Box
12	Pure Aloe vera	Aloe Derma Gel		Tube	15g	Medicine for External	3	0	Box
13	Simethicone	Air-x		Tablet	80g	Oral Medicine	25	2	Tablet
14	Elastic Fabric Bandage	Rhinoplast		Piece	100piece	Medicine for External	12	3	Box
15	Ammonium Biar-Ammonia	Vidhyasom		Bottle	30ml	Medicine for External	7	7	Bottle
16	Micropore	Nexcare		Piece	1x10yard	Medicine for External	14	1	Box
17	Elastic Bandage	Standa		Piece	3N	Medicine for External	1	0	Piece
18	Menthyl Salicylate	Golden Cup Balm		Piece	12g	Medicine for External	1	0	Box
19	Green Balm	Mosquito by Yanhee		Piece	13g	Medicine for External	1	1	Box
20	Mist Salolet Menthol	Flying Rabbit		Bottle	50ml	Oral Medicine	12	8	Bottle
21	ORS Powder	Oreda R.O.		Piece	3.3g	Oral Medicine	3	3	Piece
22	Klean Gauze	Long Med		Piece	2x2 inch	Medicine for External	12	1	Piece
23	Mask	Medimask		Piece	50 Piece	Wear	1	1	Box
23	Gloves	Sri Trang Gloves		Piece	100 Piece	Wear	0	0	Box
24	Aromatic Medicine	FIVE PAGODAS PHARMACY		Piece	100g	Oral Medicine	5	1	Box
25	Carbocissteine	Solmax		Capsule	500mg	Oral Medicine	4	1	Capsule

26	Loperamide HCl	Imodium		Tablet	2ml	Oral Medicine	36	18	Tablet
27	Mefenamic Acid	Ponstan		Tablet	500mg	Oral Medicine	7	0	Tablet
28	Cough Syrup	Leopard		Syrup	120ml	Oral Medicine	1	0	Box
29	Cough Syrup	Apache		Syrup	60cc	Oral Medicine	9	9	Box
30	Antigen Test Cassette	Testsealabs		Test	Test	Medicine for External	41	0	Box

Checked By: ( )

(Ms.Areeya Makyoo)

Acknowledged By: ( )

Received Date	Expiry Date	Use	Person in Charge	Remarks
10/4/2025	2/7/2029	Valid	Mr.Soonthon	Used 3 box
10/4/2025	Mar-29	Valid	Mr.Soonthon	Used 6 bottle
-	-	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	-	Valid	Mr.Soonthon	Used 9 Piece
10/4/2025	24/2/2028	Valid	Mr.Soonthon	Used 2 bottle.
15/7/2023	-	Valid	Mr.Soonthon	4 pac utilized.
10/4/2025	-	Valid	Mr.Soonthon	Used 10 bottle
-	1/12/2026	Valid	Mr.Soonthon	Used 3 bottles
10/4/2025	24/3/2028	Valid	Mr.Soonthon	Used 10 bottles
-	11/4/2027	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	15/5/2029	Valid	Mr.Soonthon	Used 5 bottles.
10/4/2025	15/1/2028	Valid	Mr.Soonthon	Used 1tubes.
10/4/2025	11/9/2027	Valid	Mr.Soonthon	Used 2 bottles
10/4/2025	11/1/2027	Valid	Mr.Soonthon	Used 12 boxes
-	17/5/2026	Valid	Mr.Soonthon	
-	7/7/2028	Valid	Mr.Soonthon	Used 13 boxes
10/4/2025	-	Valid	Mr.Soonthon	
-	19/2/2029	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	7/7/2027	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	10/1/2027	Valid	Mr.Soonthon	Used 4 Bottle
6/4/2025	16/5/2027	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	-	Valid	Mr.Soonthon	
-	-	Valid	Mr.Soonthon	
-	-	Valid	Mr.Soonthon	
-	22/9/2026	Valid	Mr.Soonthon	Used 4 boxes
10/4/2025	20/11/2026	Valid	Mr.Soonthon	Used 3 pills

-	6/10/2025	Valid	Mr.Soonthon	Used 18 pills
10/4/2025	20/9/2027	Valid	Mr.Soonthon	7 capsules utilized.
-	15/3/2029	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	14/3/2026	Valid	Mr.Soonthon	Used 0 Syrup
-	-	Valid	Mr.Soonthon	

_____)

(Mr.Noppanan Mungdee)

IBIS STYLES BANGKOK SUKHUMVIT PHRA KHANONG

YEAR: 2025 MONTH: December

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM

SECURITY DEPARTMENT **EMERGENCY BUTTON INSPECTION** **ITEM NO.: 011**

No	Floor	Location	Power on	Notifications		Photo	Date Check	Trouble Report	Remark
				Yes	No				
1	G	Front counter	✔	✔			08/12/2025	Areeya	
2	G	Security Controcl	✔	✔			08/12/2025	Areeya	
3	7	Fitness room	✔	✔			08/12/2025	Areeya	
4	G	Security Controcl	✔	✔			08/12/2025	Areeya	
4	G	Security Controcl	✔	✔			08/12/2025	Areeya	

Checked By: [_____]
Position: Security Supervisor
Date: [_____

Verified By: [_____]
Position: Security Manager
Date: [_____]

TEST
FIRE HOSE CABINET
FIRE PUMP

ibis STYLES Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

DATE 20 December 2025

FIRE PUMP ROOM (ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
1	มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	✔	
2	มีระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	✔	
3	ไม่มีวัสดุวางกีดขวางทางเข้า-ออก เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	✔	
4	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟ	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
6	**Jockey Pump** อยู่ในสภาพปกติ	✔	
7	ตู้ควบคุมอยู่ในสภาพปกติ	✔	
8	ป้ายชื่อ **switch** ต่างๆอยู่ในสภาพปกติไม่หลุดหรือเลื่อนลาง	✔	
9	หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ	✔	

FIRE HOSE CABINET FlOOR R (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
	ตู้เก็บท่อดับเพลิง		
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง Dry Chemical พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
	การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง		
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	น้ำไม่ไหล
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FlOOR 26 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
	ตู้เก็บท่อดับเพลิง		
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
	การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง		
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FLOOR 3 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
	ตู้เก็บท่อดับเพลิง		
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง Dry Chemical พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
	การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง		
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FLOOR 2 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
	ตู้เก็บท่อดับเพลิง		
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
	การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง		
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	น้ำไม่ไหล
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET

FLOOR	กำหนดการตรวจเช็ค	ทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
R	8/12/2025		✓	น้ำไม่ไหล
26	8/12/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
25	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
24	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
23	9/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
22	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
21	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
20	9/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
19	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
18	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
17	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
16	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
15	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
14	9/11/2025		X	ข้อต่อสายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว มีน้ำซึ่งซึม
12	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
11	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
10	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
9	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
8	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
7	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
6	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
5	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
4	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
3	8/12/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
2	8/12/2025		✓	น้ำไม่ไหล
1	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
B	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ

Prepared by _____
Security Manager

Verify by _____
Operation Manager

Acknowledge by _____
General Manager

There is a full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
There are records of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

FIRE EXTINGUISHER FIRE HOSE FIRE BLANKET		MONTHLY December 2025						TYPE						Remark	by Inspection
ibis STYLES HOTELS Bangkok Sukhumvit Phra Khanong		All units are to be visually inspected that the correct unit is in the	Operating Instructions are facing outwards	tallies are in good condition and up to date.	TAG	GAUGE PRESSURE	The unit is clean and d	CO2	DRY CHEMICAL	FOAM	HALON	Fire Blanket	FIRE HOSE		
Floor	Location	QUANTITY													
R	Room under the courtyard	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
Roof Top	Inside hall Life / FHC-27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
26 Fl.	Front of Sirivit I-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside hall Life / FHC-26	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
25 Fl.	Inside hall Life / FHC-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
24 Fl.	Inside hall Life / FHC-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
23 Fl.	Inside hall Life / FHC-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
22 Fl.	Inside hall Life / FHC-22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
21 Fl.	Inside hall Life / FHC-21	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
20 Fl.	Inside hall Life / FHC-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
19 Fl.	Inside hall Life / FHC-19	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
18 Fl.	Inside hall Life / FHC-18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
17 Fl.	Inside hall Life / FHC-17	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
16 Fl.	Inside hall Life / FHC-16	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
15 Fl.	Inside hall Life / FHC-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
14 Fl.	Inside hall Life / FHC-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
12 Fl.	Inside hall Life / FHC-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
11 Fl.	Inside hall Life / FHC-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
10 Fl.	Inside hall Life / FHC-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
09 Fl.	Inside hall Life / FHC-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
08 Fl.	Inside hall Life / FHC-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
07 Fl.	Inside hall Life / FHC-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓	ถังดับเพลิงถูกเปิดใช้งาน แล้ว มีปริมาณสารลดลง ต้องเติมใหม่	supakson
	Inside electric room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside Main Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1				1	✓		supakson
	Inside Main Kitchen 01	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1			✓		supakson
	Inside Main Kitchen 02	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1	✓		supakson
06 Fl.	Inside hall Life / FHC-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside New Store Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside MDB room (01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside Laundry room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
06 M Fl.	front of Chiller room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	front of generator room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside Canteen Kitchen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1		1		1	✓		supakson
05 Fl.	Inside hall Life / FHC-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
04 Fl.	Inside hall Life / FHC-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
03 Fl.	Inside hall Life / FHC-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
02 Fl.	Inside hall Life / FHC-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
G Fl.	Inside hall Life / FHC-G	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
	Server Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Front of Gas Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1			1		✓		supakson
	Inside Miter Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓				1		✓		supakson
	Inside RMU Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Front of Receiving room	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
B Fl.	Inside Pumb room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1					✓		supakson
	Inside hall Life / FHC-B	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1				✓		supakson
TOTAL								29	31	2	2	3			

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Supervisor Security

Security Manager

Emergency Light

Mounthly | December | 2025

No.	Pictrue	Floor	Name	Stuation	วันตรวจเช็ค	วันแก้ไข	Remark
1		B	Front new office owner	Normal	20/12/2025		
2		B	Women bethroom	Normal	20/12/2025		
3		B	Pump room	Normal	20/12/2025		
4		B	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
5		B	Men bethroom	Normal	20/12/2025		
6		B	Server room	Normal	20/12/2025		
7		B	GM Office	Normal	20/12/2025		
8		B	Ac office	Normal	20/12/2025		
9		B	Office Sales+KT+IT	Normal	20/12/2025		
10		B	Inside office Sale	Normal	20/12/2025		
11		B	Inside office FB+KC	Normal	20/12/2025		
12		G	Security control room 1	Normal	20/12/2025		
13		G	Security control room 2	Normal	20/12/2025		
14		G	Front office	Normal	20/12/2025		
15		G	Server room IT	Normal	20/12/2025		
16		G	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
17		G	Metering room	Normal	20/12/2025		

18		G	RMU room	Abnormal	20/12/2025		ถอดปลั๊กออก ไฟไม่ดิด
19		2	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
20		2	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
21		2	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
22		3	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
23		3	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
24		3	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
25		4	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
26		4	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
27		4	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
28		5	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
29		5	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
30		5	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
31		6	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
32		6	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
33		6	Male locker room	Normal	20/12/2025		
34		6	Female locker room	Normal	20/12/2025		
35		6	Linen room	Normal	20/12/2025		

36		6	**Inside HK office**	Normal	20/12/2025		
37		6	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
38		6	**Inside Food Store**	Normal	20/12/2025		
39		6	**Inside General Store**	Normal	20/12/2025		
40		6	**Inside Engineer office**	Normal	20/12/2025		
41		6	**Inside Engineer office 2**	Normal	20/12/2025		
42		6M	**Staff canteen 01**	Normal	20/12/2025		
43		6M	**Inside Store Engineer**	Normal	20/12/2025		
44		6M	**Inside MDB room 01**	Normal	20/12/2025		
45		6M	**Inside MDB room 02**	Normal	20/12/2025		
46		6M	**Inside Generator room**	Normal	20/12/2025		
47		6M	**Inside Chiller Room**	Normal	20/12/2025		
48		6M	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		
49		7	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	15/12/2025		
50		7	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	15/12/2025		
51		7	**Main Kitchen 01**	Normal	15/12/2025		
52		7	**Main Kitchen 02**	Normal	15/12/2025		
53		7	**Casher streets Café'**	Normal	15/12/2025		

54		7	Inside streets café' 01	Normal	15/12/2025		
55		7	Inside streets café' 02	Normal	15/12/2025		
56		7	Inside streets café' 03	Normal	15/12/2025		
57		7	Inside Electrical Room 1	Normal	15/12/2025		
58		8	Fire Exit Stair ST1	Normal	15/12/2025		
59		8	Fire Exit Stair ST2	Normal	15/12/2025		
60		8	Service Lifts	Normal	15/12/2025		
61		8	Front of room 0803	Normal	15/12/2025		
62		8	Front of room 0809	Normal	15/12/2025		
63		8	Front of room 0815	Normal	15/12/2025		
64		8	Electrical Room	Normal	15/12/2025		
65		9	Fire Exit Stair ST1	Normal	15/12/2025		
66		9	Fire Exit Stair ST2	Normal	15/12/2025		
67		9	Service Lifts	Normal	15/12/2025		
68		9	Front of room 0903	Normal	15/12/2025		
69		9	Front of room 0909	Normal	15/12/2025		
70		9	Front of room 0915	Normal	15/12/2025		
71		9	Electrical Room	Normal	15/12/2025		

72		10	Fire Exit Stair ST1	Normal	15/12/2025		
73		10	Fire Exit Stair ST2	Normal	15/12/2025		
74		10	Service Lifts	Normal	15/12/2025		
75		10	Front of room 1003	Normal	15/12/2025		
76		10	Front of room 1009	Normal	15/12/2025		
77		10	Front of room 1015	Normal	15/12/2025		
78		10	Electrical Room	Normal	15/12/2025		
79		11	Fire Exit Stair ST1	Normal	15/12/2025		
80		11	Fire Exit Stair ST2	Normal	15/12/2025		
81		11	Service Lifts	Normal	15/12/2025		
82		11	Front of room 1103	Normal	15/12/2025		
83		11	Front of room 1109	Normal	15/12/2025		
84		11	Front of room 1115	Normal	15/12/2025		
85		11	Electrical Room	Normal	15/12/2025		
86		12	Fire Exit Stair ST1	Normal	20/12/2025		
87		12	Fire Exit Stair ST2	Normal	20/12/2025		
88		12	Service Lifts	Normal	20/12/2025		
89		12	Front of room 1203	Normal	20/12/2025		

90		12	**Front of room 1209**	Normal	20/12/2025		
91		12	**Front of room 1215**	Normal	20/12/2025		
92		12	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
93		14	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		
94		4	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/12/2025		
95		14	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
96		14	**Front of room 1403**	Normal	20/12/2025		
97		14	**Front of room 1409**	Normal	20/12/2025		
98		14	**Front of room 1415**	Normal	20/12/2025		
99		14	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
100		15	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		
101		15	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/12/2025		
102		15	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
103		15	**Front of room 1503**	Normal	20/12/2025		
104		15	**Front of room 1509**	Normal	20/12/2025		
105		15	**Front of room 1515**	Normal	20/12/2025		
106		15	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
107		16	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		

108		16	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/12/2025		
109		16	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
110		16	**Front of room 1603**	Normal	20/12/2025		
111		16	**Front of room 1609**	Normal	20/12/2025		
112		16	**Front of room 1615**	Normal	20/12/2025		
113		16	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
114		17	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	20/12/2025		
115		17	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	20/12/2025		
116		17	**Service Lifts**	Normal	20/12/2025		
117		17	**Front of room 1703**	Normal	20/12/2025		
118		17	**Front of room 1709**	Normal	20/12/2025		
119		17	**Front of room 1715**	Normal	20/12/2025		
120		17	**Electrical Room**	Normal	20/12/2025		
121		18	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	16/12/2025		
122		18	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	16/12/2025		
123		18	**Service Lifts**	Normal	16/12/2025		
124		18	**Front of room 1803**	Normal	16/12/2025		
125		18	**Front of room 1809**	Normal	16/12/2025		

126		18	Front of room 1815	Normal	16/12/2025		
127		18	Electrical Room	Normal	16/12/2025		
128		19	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/12/2025		
129		19	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/12/2025		
130		19	Service Lifts	Normal	16/12/2025		
131		19	Front of room 1903	Normal	16/12/2025		
132		19	Front of room 1909	Normal	16/12/2025		
133		19	Front of room 1915	Normal	16/12/2025		
134		19	Electrical Room	Abnormal	16/12/2025		แบตเสื่อม ไม่เก็บไฟ
135		20	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/12/2025		
136		20	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/12/2025		
137		20	Service Lifts	Normal	16/12/2025		
138		20	Front of room 2003	Normal	16/12/2025		
139		20	Front of room 2009	Normal	16/12/2025		
140		20	Front of room 2015	Normal	16/12/2025		
141		20	Electrical Room	Normal	16/12/2025		
142		21	Fire Exit Stair ST1	Normal	16/12/2025		
143		21	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/12/2025		

144		21	Service Lifts	Normal	16/12/2025		
145		21	Front of room 2103	Normal	16/12/2025		
146		21	Front of room 2109	Normal	16/12/2025		
147		21	Front of room 2115	Normal	16/12/2025		
148		21	Electrical Room	Normal	16/12/2025		
149		22	Fire Exit Stair ST1	Abnormal	16/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
150		22	Fire Exit Stair ST2	Normal	16/12/2025		
151		22	Service Lifts	Normal	16/12/2025		
152		22	Front of room 2203	Normal	16/12/2025		
153		22	Front of room 2209	Normal	16/12/2025		
154		22	Front of room 2215	Normal	16/12/2025		
155		22	Electrical Room	Normal	16/12/2025		
156		23	Fire Exit Stair ST1	Normal	24/12/2025		
157		23	Fire Exit Stair ST2	Normal	24/12/2025		
158		23	Service Lifts	Normal	24/12/2025		
159		23	Front of room 2303	Normal	24/12/2025		
160		23	Front of room 2309	Normal	24/12/2025		
161		23	Front of room 2315	Normal	24/12/2025		

162		23	**Electrical Room**	Normal	24/12/2025		
163		24	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	24/12/2025		
164		24	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	24/12/2025		
165		24	**Service Lifts**	Normal	24/12/2025		
166		24	**Front of room 2403**	Normal	24/12/2025		
167		24	**Front of room 2409**	Normal	24/12/2025		
168		24	**Front of room 2415**	Normal	24/12/2025		
169		24	**Electrical Room**	Normal	24/12/2025		
170		25	**Fire Exit Stair ST1**	Normal	24/12/2025		
171		25	**Fire Exit Stair ST2**	Normal	24/12/2025		
172		25	**Service Lifts**	Normal	24/12/2025		
173		25	**Front of room 2503**	Normal	24/12/2025		
174		25	**Front of room 2509**	Normal	24/12/2025		
175		25	**Front of room 2515**	Normal	24/12/2025		
176		25	**Electrical Room**	Normal	24/12/2025		
177		26	**Service Lifts**	Normal	24/12/2025		
178		26	**Bathroom Male**	Normal	24/12/2025		
179		26	**Bathroom Female**	Normal	24/12/2025		

180		26	Fire Exit Stair ST1	Normal	24/12/2025		
181		26	Fire Exit Stair ST2	Normal	24/12/2025		
182		26	Electrical Room Inside SIRIVIT I	Normal	24/12/2025		
183		26	Inside SIRIVIT I	Normal	24/12/2025		
184		26	Front of SIRIVIT I	Normal	24/12/2025		
185		26	Front of SIRIVIT II (2)	Abnormal	24/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
186		26	Inside SIRIVIT II	Normal	24/12/2025		
187		26	Inside SIRIVIT II (2)	Normal	24/12/2025		
188		RT	Service Lifts	Normal	24/12/2025		
189		RT	In Booster Pump Room	Abnormal	24/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
190		RT	Front Booster Pump Room	Normal	24/12/2025		
191		RT	In front of the guest elevator	Abnormal	24/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
192		RT	Fire Exit Stair ST2	Abnormal	24/12/2025		ถอดปลั๊กออกไฟไม่ดิด
193		RT	Inside Pressurized room	Normal	24/12/2025		
194		RT	Front of cooling room	Normal	24/12/2025		
195		RT	Inside hall front of room	Normal	24/12/2025		

FLOOR No.	POINT No.	CODE No.	LOCATION	FIRE EXIT SIGNS								REMARK
				STATUS OF ITEMS (สถานะ)				OBST RUCT ION (สิ่งกีดขวาง)	T EST ING (ผลการทดสอบ)	ผู้ตรวจเช็ค	วันที่ ตรวจเช็ค	
ชั้น	ตำแหน่ง	รหัส	สถานที่	Normal	Light Off	Missing	Damage	Escape Route	Illumination			หมายเหตุ
				ปกติ	ไฟดับ	สูญหาย	ชำรุด	เส้นทางหนี	การส่องสว่าง			
R	03	ES R-02	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
R	02	ES R-01	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
R	01	ES R-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
26	01	ES 26-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
26	02	ES 26-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
26	03	ES 26-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
26	04	ES 26-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
25	01	ES 25-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
25	02	ES 25-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
25	03	ES 25-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
25	04	ES 25-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
24	01	ES 24-04	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
24	02	ES 24-05	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
24	03	ES 24-06	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
24	04	ES 24-07	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
23	01	EL 23-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
23	02	EL 23-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
23	03	EL 23-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
23	04	EL 23-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
22	01	EL 22-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
22	02	EL 22-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
22	03	EL 22-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
22	04	EL 22-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
21	01	EL 21-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
21	02	EL 21-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
21	03	EL 21-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
21	04	EL 21-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
20	01	EL 20-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
20	02	EL 20-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
20	03	EL 20-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
20	04	EL 20-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
19	01	EL 19-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
19	02	EL 19-03	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
19	03	EL 19-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
19	04	EL 19-05	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
18	01	EL 18-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
18	02	EL 18-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
18	03	EL 18-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
18	04	EL 18-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
17	01	EL 17-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
17	02	EL 17-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
17	03	EL 17-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
17	04	EL 17-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
16	01	EL 16-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
16	02	EL 16-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
16	03	EL 16-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
16	04	EL 16-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
15	01	EL 15-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
15	02	EL 15-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
15	03	EL 15-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
15	04	EL 15-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
14	01	EL 14-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
14	02	EL 14-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
14	03	EL 14-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	

14	04	EL 14-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
12	01	EL 12-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
12	02	EL 12-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
12	03	EL 12-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
12	04	EL 12-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
11	01	EL 11-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
11	02	EL 11-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
11	03	EL 11-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
11	04	EL 11-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
10	01	EL 10-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
10	02	EL 10-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
10	03	EL 10-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
10	04	EL 10-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
9	01	EL 09-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
9	02	EL 09-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
9	03	EL 09-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
9	04	EL 09-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
8	01	EL 08-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
8	02	EL 08-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
8	03	EL 08-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
8	04	EL 08-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	01	EL 07-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	02	EL 07-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	03	EL 07-03	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	04	EL 07-04	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	05	EL 07-05	Front of glass door to smoking area	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	06	EL 07-06	front of bars on 7 floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
7	07	EL 07-07	front of door in main kitchen	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	01	EL 06-01	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	02	EL 06-02	Front of fire exit ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	03	EL 06-03	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	04	EL 06-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
6	05	EL 06-05	Coridoor to locker room	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
5	01	EL 05-01	Parking slot No. C5 on 5th floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
5	02	EL 05-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
5	03	EL 05-03	Parking slot No. B3 on 5th floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
5	04	EL 05-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
4	01	EL 04-01	Parking slot No. C4 on 4th floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
4	02	EL 04-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
4	03	EL 04-03	Parking slot No. B3 on 4th floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
4	04	EL 04-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
3	01	EL 03-01	Parking slot No. C5 on 3rd floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
3	02	EL 03-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
3	03	EL 03-03	Parking slot No. B3 on 3rd floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
3	04	EL 03-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
2	01	EL 02-01	Parking slot No. C5 on 2nd floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
2	02	EL 02-02	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
2	03	EL 02-03	Parking slot No. B3 on 2nd floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
2	04	EL 02-04	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	01	EL G-01	Front of Gas room on g floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	02	EL G-02	Front of Security control room	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	03	EL G-03	Inside escape ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	04	EL G-04	Front of guest lift on G floor	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	05	EL G-05	Front of main entrance	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	06	EL G-06	Front of massage counter	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
G	07	EL G-07	Inside escape ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
B	01	EL B-01	On fire exit door ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
B	02	EL B-02	Front of fire exit ST2	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
B	03	EL B-03	Front of office owner	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	
B	04	EL B-03	On fire exit door ST1	☒				ok	ok	Mr. Sarayut	24 ธันวาคม 2025	

Fire exit stair

Location Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Floor	Side	Obstruction	Neon Lighting	Fire Exit Door	Panic Bar	Door Knob	Self Closer	Fire Exit Sign 1	Fire Exit Sign2	Checked	24/ธันวาคม/2025
ชั้น	ฝั่ง	สิ่งกีดขวาง	หลอดไฟสองสว่าง	ประตูทางหนีไฟ	คานผลัก	ลูกบิดประตู	ก้านดึงประตู	ป้ายทางหนีไฟ	ป้ายทางหนีไฟ	วันที่ตรวจ	หมายเหตุ
B	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
G	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	25/ธันวาคม/2025	
2	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
3	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
4	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
5	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
6	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
7	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
8	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
9	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
10	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
11	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
12	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
14	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
15	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
16	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
17	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
18	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
19	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
20	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
21	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
22	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
23	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
24	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
25	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
26	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
R	ST1	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
B	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
G	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
2	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
3	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
4	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
5	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
6	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
7	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
8	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
9	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
10	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
11	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
12	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
14	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
15	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
16	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
17	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
18	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
19	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
20	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
21	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
22	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
23	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
24	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
25	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
26	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	
R	ST2	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	24/ธันวาคม/2025	

S+A1:P27ECURITY

FIRE PREVENTIVE MAINTENAACE PROGRAM

IBIS STYLES BANGKOK

Month: December 2025

FIRE PHONE OPERATION CHECK

SUKHUMVIT PHRAKHANONG

No.	DESCRIPTION / LOCATION	FIRE PHONE CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน)											Comment
		Quantity	Control panel Sign		Fire phone connect to FCP				Location at FCP Display		Function correct		Fire phone	
					Source		Destination							
					from Fire phone		To FOC							
			Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No		
1	Fire Phone Near Fire Man Lift R Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
2	Fire Phone Near Fire Man Lift 26 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
3	Fire Phone Near Fire Man Lift 25 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
4	Fire Phone Near Fire Man Lift 24 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
5	Fire Phone Near Fire Man Lift 23 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
6	Fire Phone Near Fire Man Lift 22 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
7	Fire Phone Near Fire Man Lift 21 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
8	Fire Phone Near Fire Man Lift 20 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
9	Fire Phone Near Fire Man Lift 19 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
10	Fire Phone Near Fire Man Lift 18 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
11	Fire Phone Near Fire Man Lift 17 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
12	Fire Phone Near Fire Man Lift 16 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
13	Fire Phone Near Fire Man Lift 15 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
14	Fire Phone Near Fire Man Lift 14 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
15	Fire Phone Near Fire Man Lift 12 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
16	Fire Phone Near Fire Man Lift 11 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
17	Fire Phone Near Fire Man Lift 10 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
18	Fire Phone Near Fire Man Lift 9 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
19	Fire Phone Near Fire Man Lift 8 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
20	Fire Phone Near Fire Man Lift 7 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
21	Fire Phone Near Fire Man Lift 6 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
22	Fire Phone Near Fire Man Lift 5 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
23	Fire Phone Near Fire Man Lift 4 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
24	Fire Phone Near Fire Man Lift 3 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
25	Fire Phone Near Fire Man Lift 2 Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
26	Fire Phone Near Fire Man Lift G Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
27	Fire Phone Near Fire Man Lift B Floor	2	✔		✔		✔		✔		✔		✔	
		Yes	Normal						No	Abnormal				

Remake

Fire phone was workig normal

Checked by: _____

Position: Security Supervisor

Date: _____

Verifiled by: _____

Assistant Chief Security

Date: _____

LIFT DIRECTION SIGN AND CALL BUTTON INSPECTION DECEMBER 2025

Floor	Direction Up-Down Sign Above Lift				Emergency Intercom				Remark
	L No. 1	L No. 2	L No.3	SL	L No.1	L No.2	L No.3	SL	
	Status	Status2	Status3	Status4	Status5	Status6	Status8	Status7	
R	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
26	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
25	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
24	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
23	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
22	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
21	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
20	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
19	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
18	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
17	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
16	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
15	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
14	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
12	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
11	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
10	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
9	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
8	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
7	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
6	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
5	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
4	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
3	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
2	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
G	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
B				✔				✔	



Normal L1 Elevator




Normal L2 Elevator



Normal L3 Elevator



Abnormal unclear sound Service Elevator

แผ่นพลาสติกแป้นกดลิฟท์ L1 แตกหัก ได้รับการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ

AED CHECK LIST
(Automated External Defibrillator)

			Month	December	2025
No.	**Descriptions**	**Quality**	**Status**		**Remark**
			YES	**NO**	
1	**AED Guide / คู่มือการใช้งาน**	√	√		
2	**Check battery / แบตเตอรี่** **Expired:00/08/2028**	√	√		
3	**Check cables and housing undamaged / สายไฟ**	√	√		
4	**AED Pad / แผ่นแปะหน้าอก** **Expired:29/05/2029**	√	√		
5	**Alarm protection lost item/ สัญญาณกันขโมย**	√	√		
6	**No audible sound beeping / ไม่มีเสียงเตือนใดๆ**	√	√		
อุปกรณ์ในเครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ เปิด-ปิด					

No.	Number	Name incident	Type incident	Date incident	Has injured	Remark
1	G.01	Guest pass away in the room	Guest	7/12/2025	No	The case file concluded that it was a murder case.
2	F.01	Smoke detector was active at Fl.23 R.2315	Fire Alarm	13/12/2025	No	
3	F.02	Smoke detector was active at Fl.23 R.2315	Fire Alarm	13/12/2025	No	
4	F.03	Smoke detector was active at Fl.07 Main kitchen	Fire Alarm	20/12/2025	No	

Acknowledge:

Name:
Position:
Date:

Noppanan Mungdee
Security Manager

SECURITY DEPARTMENT

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAMME

Month: DECEMBER 2025 MANUAL STATION LOCATION AND VISUAL CHECK

LOCATION		PULL STATION CHECKLIST (การตรวจอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / ลูกเล็กชนิดติดข้างผนัง)												
		Floor	Total No.	Alarm zone corect		Obvious		Location at FCP Display		Graphic Annunciator LED light		Function Correct		Remark
		ชั้นที่	จำนวนที่มีทั้งหมด	แสดงเป็นโซนถูกต้อง		ติดตั้งเห็นได้ชัดเจน		ตำแหน่งที่คู่ FCP ตรงกัน		LED Light แสดงในห้องSecurity		แสดงการทำงานถูกต้อง		
				Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	26	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	25	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	24	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	23	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	22	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	21	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	20	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	19	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	18	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	17	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	16	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	15	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	14	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	12	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	11	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	10	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	9	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	8	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	7	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	6	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of MDB room	ด้านหน้าห้อง MDB	6M	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	5	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	4	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	3	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	2	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front Main entrance hotel	ด้านหน้าประตูทางเข้าหลักโร	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front of Hall service lift	ด้านหน้าประตูโถงลิฟท์บริกา	G	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST1	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST1	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
Front fire escape door. ST2	ด้านหน้าประตูหนีไฟ ST2	B	1	✓		✓		✓		✓		✓		
	Grand Total		55											

Checked by: _____ Verified by: _____

Position: Security Supervisor Security Manager

Date: _____ Date: _____

Apa	Generic Name	Brand Name	Image	Dosage Form	Strength	Type of use	Quantity	Balance	Unit
1	Paracetamol	Tylenol		Tablet	500mg	Oral Medicine	4	1	Tablet
2	Saline Solution	Klean&Kare		Bottle	500ml	Medicine for External	7	1	Bottle
3	Arm-Sling	Canton		Piece	1 Piece	Medicine for External	6	6	Box
4	Sterile wound dressing kit	Long Med		Piece	1 Piece	Medicine for External	13	4	Set
5	Eye Lotion	Opsar		Bottle	100ml	Medicine for External	4	2	Box
6	Cotton Balls	Nurse		Piece	1000mg	Medicine for External	5	1	sack
7	Cotton Swab	Long Med		Set	100pcs	Medicine for External	10	0	Pac
8	Cadramine	Cadramine-V		Lotion	100ml	Medicine for External	5	2	Box
9	Ethyl Alcohol	Siribuncha		Alcohol	450CC	Medicine for External	12	2	Bottle
10	Cetrizen	T.O.Chemical		Tablet	10mg	Oral Medicine	2	2	Tablet
11	Povidone-Iodine	Betadine		Bottle	30cc	Medicine for External	5	0	Box
12	Pure Aloe vera	Aloe Derma Gel		Tube	15g	Medicine for External	3	0	Box
13	Simethicone	Air-x		Tablet	80g	Oral Medicine	25	2	Tablet
14	Elastic Fabric Bandage	Rhinoplast		Piece	100piece	Medicine for External	12	3	Box
15	Ammonium Biar-Ammonia	Vidhyasom		Bottle	30ml	Medicine for External	7	7	Bottle
16	Micropore	Nexcare		Piece	1x10yard	Medicine for External	14	1	Box
17	Elastic Bandage	Standa		Piece	3N	Medicine for External	1	0	Piece
18	Menthyl Salicylate	Golden Cup Balm		Piece	12g	Medicine for External	1	0	Box
19	Green Balm	Mosquito by Yanhee		Piece	13g	Medicine for External	1	1	Box
20	Mist Salolet Menthol	Flying Rabbit		Bottle	50ml	Oral Medicine	12	8	Bottle
21	ORS Powder	Oreda R.O.		Piece	3.3g	Oral Medicine	3	3	Piece
22	Klean Gauze	Long Med		Piece	2x2 inch	Medicine for External	12	1	Piece
23	Mask	Medimask		Piece	50 Piece	Wear	1	1	Box
23	Gloves	Sri Trang Gloves		Piece	100 Piece	Wear	0	0	Box
24	Aromatic Medicine	FIVE PAGODAS PHARMACY		Piece	100g	Oral Medicine	5	1	Box
25	Carbocissteine	Solmax		Capsule	500mg	Oral Medicine	4	1	Capsule

26	Loperamide HCl	Imodium		Tablet	2ml	Oral Medicine	36	18	Tablet
27	Mefenamic Acid	Ponstan		Tablet	500mg	Oral Medicine	7	0	Tablet
28	Cough Syrup	Leopard		Syrup	120ml	Oral Medicine	1	0	Box
29	Cough Syrup	Apache		Syrup	60cc	Oral Medicine	9	9	Box
30	Antigen Test Cassette	Testsealabs		Test	Test	Medicine for External	41	0	Box

Checked By: ( )

(Ms.Areeya Makyoo)

Acknowledged By: ( )

Received Date	Expiry Date	Use	Person in Charge	Remarks
10/4/2025	2/7/2029	Valid	Mr.Soonthon	Used 3 box
10/4/2025	Mar-29	Valid	Mr.Soonthon	Used 6 bottle
-	-	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	-	Valid	Mr.Soonthon	Used 9 Piece
10/4/2025	24/2/2028	Valid	Mr.Soonthon	Used 2 bottle.
15/7/2023	-	Valid	Mr.Soonthon	4 pac utilized.
10/4/2025	-	Valid	Mr.Soonthon	Used 10 bottle
-	1/12/2026	Valid	Mr.Soonthon	Used 3 bottles
10/4/2025	24/3/2028	Valid	Mr.Soonthon	Used 10 bottles
-	11/4/2027	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	15/5/2029	Valid	Mr.Soonthon	Used 5 bottles.
10/4/2025	15/1/2028	Valid	Mr.Soonthon	Used 1tubes.
10/4/2025	11/9/2027	Valid	Mr.Soonthon	Used 2 bottles
10/4/2025	11/1/2027	Valid	Mr.Soonthon	Used 12 boxes
-	17/5/2026	Valid	Mr.Soonthon	
-	7/7/2028	Valid	Mr.Soonthon	Used 13 boxes
10/4/2025	-	Valid	Mr.Soonthon	
-	19/2/2029	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	7/7/2027	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	10/1/2027	Valid	Mr.Soonthon	Used 4 Bottle
6/4/2025	16/5/2027	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	-	Valid	Mr.Soonthon	
-	-	Valid	Mr.Soonthon	
-	-	Valid	Mr.Soonthon	
-	22/9/2026	Valid	Mr.Soonthon	Used 4 boxes
10/4/2025	20/11/2026	Valid	Mr.Soonthon	Used 3 pills

-	6/10/2025	Valid	Mr.Soonthon	Used 18 pills
10/4/2025	20/9/2027	Valid	Mr.Soonthon	7 capsules utilized.
-	15/3/2029	Valid	Mr.Soonthon	
10/4/2025	14/3/2026	Valid	Mr.Soonthon	Used 0 Syrup
-	-	Valid	Mr.Soonthon	

_____)

(Mr.Noppanan Mungdee)

IBIS STYLES BANGKOK SUKHUMVIT PHRA KHANONG

YEAR: 2025 MONTH: December

FIRE PROTECTION PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM

SECURITY DEPARTMENT **EMERGENCY BUTTON INSPECTION** **ITEM NO.: 011**

No	Floor	Location	Power on	Notifications		Photo	Date Check	Trouble Report	Remark
				Yes	No				
1	G	Front counter	✔	✔			08/12/2025	Areeya	
2	G	Security Controcl	✔	✔			08/12/2025	Areeya	
3	7	Fitness room	✔	✔			08/12/2025	Areeya	
4	G	Security Controcl	✔	✔			08/12/2025	Areeya	
4	G	Security Controcl	✔	✔			08/12/2025	Areeya	

Checked By: [_____]
Position: Security Supervisor
Date: [_____

Verified By: [_____]
Position: Security Manager
Date: [_____]

TEST
FIRE HOSE CABINET
FIRE PUMP

ibis STYLES Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

DATE 20 December 2025

FIRE PUMP ROOM (ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง)			
ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
1	มีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	✔	
2	มีระบบระบายอากาศภายในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	✔	
3	ไม่มีวัสดุวางกีดขวางทางเข้า-ออก เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	✔	
4	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบตรวจจับควันไฟ	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
6	**Jockey Pump** อยู่ในสภาพปกติ	✔	
7	ตู้ควบคุมอยู่ในสภาพปกติ	✔	
8	ป้ายชื่อ **switch** ต่างๆอยู่ในสภาพปกติไม่หลุดหรือเลื่อนลาง	✔	
9	หลอดไฟแสดงสถานะต่างๆ อยู่ในสภาพปกติ	✔	

FIRE HOSE CABINET FlOOR R (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
	ตู้เก็บท่อดับเพลิง		
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง Dry Chemical พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
	การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง		
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	น้ำไม่ไหล
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FlOOR 26 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
	ตู้เก็บท่อดับเพลิง		
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
	การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง		
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FLOOR 3 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
	ตู้เก็บท่อดับเพลิง		
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง Dry Chemical พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
	การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง		
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET FLOOR 2 (ตู้เก็บท่อดับเพลิง)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผล	หมายเหตุ
	ตู้เก็บท่อดับเพลิง		
1	สายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว (Fire hose 1.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
2	สายดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว (Fire hose 2.5") พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
3	ถังดับเพลิง CO พร้อมการปฏิบัติงาน	✔	
4	ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณตู้เก็บท่อดับเพลิง	✔	
5	ห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน	✔	
	การทดสอบระบบท่อน้ำดับเพลิง		
6	แรงดันน้ำตามมาตรฐาน สามารถใช้ปฏิบัติงานปกติ	✔	น้ำไม่ไหล
7	สายดับเพลิงไม่มีร่องรอยการฉีกขาด แตก	✔	
8	ความยาวของสาย 30 เมตร	✔	

FIRE HOSE CABINET

FLOOR	กำหนดการตรวจเช็ค	ทดสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
R	8/12/2025		✓	น้ำไม่ไหล
26	8/12/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
25	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
24	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
23	9/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
22	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
21	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
20	9/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
19	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
18	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
17	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
16	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
15	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
14	9/11/2025		X	ข้อต่อสายดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว มีน้ำซึ่งซึม
12	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
11	20/10/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
10	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
9	15/9/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
8	15/1/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
7	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
6	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
5	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
4	26/5/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
3	8/12/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
2	8/12/2025		✓	น้ำไม่ไหล
1	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ
B	3/11/2025	✓		ใช้งานได้ปกติ

Prepared by _____
Security Manager

Verify by _____
Operation Manager

Acknowledge by _____
General Manager

สำเนาสัญญาการดูแลต้นไม้

การดูแลต้นไม้ภายในโครงการ



สำเนาเอกสารการรับ-จ่ายค่าบริการขนย้ายมูลฝอย

ที่ กท ๗๒๐๖/๘๑๑

สำนักงานเขตคลองเตย
๕๙๙ สามแยกคลองน้ำไท กทม.๑๐๑๑๐

วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2568

เรื่อง แจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

เรียน นาย / นาง / นางสาว โอแสมไอนิสสิทสกุลเทพ สุขวัฒนะโชน เจ้าของบ้าน / อาคารเลขที่ 1122
ซอย.....ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ชำระค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้ประเมินปริมาณการทิ้งมูลฝอยจากบ้าน/อาคาร เลขที่ดังกล่าวข้างต้นแล้วมีมูลฝอย ไม่เกิน 1000 ลิตร/วัน โดยคิดเป็นค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) อัตราเดือนละ 2000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านได้โปรดชำระค่าธรรมเนียม ตามรายการดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ฉบับนี้ โดยนำไปชำระได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย กรณีที่ท่านชำระเป็นเช็คกรุณาสั่งจ่ายในนาม “กรุงเทพมหานคร” หรือชำระทางธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.กล้วยน้ำไท ถึง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตคลองเตย เลขที่ ๕๙๙ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ถ้าหากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้อุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยยื่นที่สำนักงานเขตท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทำคำสั่งฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลางภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายแทวน เพ็ชรตะกั่ว)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตคลองเตย

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๒๔๘๖
098-990-9922

Ibis Styles Bangkok Phra Khanong

PAYMENT VOUCHER

BANGKOK METROPOLITAN
-

บจก.ศิริวิทย์ อพอลโล เวนเจอร์ส์ จำกัด
1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tax ID : 0105555001095 (สำนักงานใหญ่)

Supplier Code : CBA001
Supplier Name : BANGKOK METROPOLITAN
Cheque Number : **0042752459**

Cheque Date : **30/04/2025**
Total Payments : **24,000.00** THB

Invoice No.	Transaction Date	Description	Amount
กท7206/866	24/04/2025	GARBAG COLLECTION 10/24-9/25	24,000.00

Total Payments : **24,000.00**

บจก. ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส์

A/C PAYEE ONLY

วันที่/DATE 3 0 0 4 2 5 6 8
D D M M Y Y Y Y

จ่าย Pay กรุงเทพมหานคร

บาท Baht สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

หรือผู้ถือ ~~Or Bearer~~

฿ = 24,000.00

krungsri กรุงศรี
A member of MUFG a global financial group

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาราชวงศ์
299 ถนนราชวงศ์ กรุงเทพฯ
H 42752459

Check Digit | เช็คเลขที่ Chq. No. | สาขาเลขที่ Branch No. | บัญชีเลขที่ Account No. | สำหรับธนาคาร For Bank

⑆71⑈427524 59⑈025⑉000 21⑆ 00200721 36⑈

PAY: BANGKOK METROPOLITAN
TWENTY FOUR THOUSAND BAHT AND 00 /100 SATANG

Amount ***24,000.00

Prepared By : _____ Account Payable
Date : 24/04/2025

Checked By : _____ Financial Controller
Date : 24/04/25

Approved By : _____ General Manager
Date : 24/04/25.

Noted
Approved By : 28 APR 2025 Owner
Date : _____

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800007529
วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

สำนักงานเขต คลองเตย โทร 0 2240 2121, 0 2249 9705
ที่อยู่สำนักงานเขต 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิทพระโขนง
ที่อยู่ เลขที่ 1122 ซอยสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน24,000 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	24,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	24,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	2,000	เม.ย.	2,000
พ.ย.	2,000	พ.ค.	2,000
ธ.ค.	2,000	มิ.ย.	2,000
ม.ค.	2,000	ก.ค.	2,000
ก.พ.	2,000	ส.ค.	2,000
มี.ค.	2,000	ก.ย.	2,000

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 30 เมษายน 2568
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 42752459
ธนาคาร (Bank) ธ. กรุงศรีอยุธยา - สาขาราชวงศ์

นาย ปัญญา สิงห์สุวรรณ
ผู้รับเงิน
พิมพ์เมื่อ 07 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:32 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800007529
วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

สำนักงานเขต คลองเตย โทร 0 2240 2121, 0 2249 9705
ที่อยู่สำนักงานเขต 599 สามแยกกล้วยน้ำไท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม โรงแรมไอบิสสไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิทพระโขนง
ที่อยู่ เลขที่ 1122 ซอยสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปริมาณมูลฝอย ทั่วไป 1,000.00 ลิตร/วัน
มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ต.ค. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน24,000 บาท
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	24,000
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
	รวมทั้งสิ้น (บาท)	24,000

จำนวนเงินทั้งสิ้น สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ต.ค.	2,000	เม.ย.	2,000
พ.ย.	2,000	พ.ค.	2,000
ธ.ค.	2,000	มิ.ย.	2,000
ม.ค.	2,000	ก.ค.	2,000
ก.พ.	2,000	ส.ค.	2,000
มี.ค.	2,000	ก.ย.	2,000

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 30 เมษายน 2568
เลขที่เช็ค (Cheque No.) 42752459
ธนาคาร (Bank) ธ. กรุงศรีอยุธยา - สาขาราชวงศ์

นาย ปัญญา สิงห์สุวรรณ
ผู้รับเงิน
พิมพ์เมื่อ 07 พฤษภาคม 2568 เวลา 11:32 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว
กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน

สำเนารับรองการฝึกซ้อมการดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

รายงาน

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส จำกัด

1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ประจำปี 2568

เลขที่ 0102-02-2567-0141

เลขที่ 0102-02-2567-0151

ดูหน้า

33384-33426

ที่ กท ๑๘๐๔/ ๓๘๓๗

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕

ที่ กท ๑๘๐๔/๓๔๓๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. วุฒิบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น จำนวน ๔๒ ฉบับ

ตามที่ บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัท ฯ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส จำกัด เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๑
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๘๔๕

แบบ กภ.รง.๑

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง
วันที่ ๓๐ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๙๙๔๐ ๐๐๑๖๐ ๑๕ ๑

ใบอนุญาตเลขที่ **๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑** วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี) บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส์ จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๒๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ โทรสาร

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ) บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส์ จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๒๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ โทรสาร

กำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๒ คน ชาย คน หญิง คน

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กภ.จ.๑)

๒. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

๓. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต
(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ ๓๐ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้แจ้งตามแบบ กภ.รง.๑ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)

๒. รายชื่อวิทยากร

๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ประทับตรา
นิติบุคคล
(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(นายสุริยชัย รวิวรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ ๓๐ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.รง.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

แบบ กภ.รง.๒

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง
วันที่ ๓๐ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐ ๙๔๐ ๐๐๑๖๐ ๑๕ ๑

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย √ ในช่อง ◯)

⊘ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท ศิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส์ จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๒๒ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน สุขุมวิท

แขวง/ตำบล พระโขนง เขต/อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail --

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๘๔ คน

ชาย ๕๓ คน หญิง ๓๑ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๒.๓๐ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ◯ ดี ◯ ดีมาก

◯ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

◯ ไม่ดี ◯ พอใช้ ◯ ดี ◯ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน คน ผู้เข้ารับรับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ที่ ปท ๐๐๐๐/ว ๐๐๐๐ (ปท.ท.) ถนนพหลโยธิน ๐๐๐๐๐

ประกาศเทศบาล

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ด้วยเทศบาลตำบลปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๐๐๐๐ อัตรา

ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ท. กำหนด ดังนี้

๑. มีสัญชาติไทย

๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๐๐ ปี ๐ เดือน ๐ วัน นับถึงวันปิดรับสมัคร

๓. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

๔. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการพรรคการเมือง

๖. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการหรือที่ปรึกษาขององค์กรต่อต้านการทุจริต

๗. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๙. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนักงานเทศบาล

๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนักงานเทศบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๐๐ มกราคม ๐๐๐๐

(นายสมชาย ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมธานี

ผู้มีอำนาจประกาศ

(นางสาวรัตนา ขยันงาน)

ปลัดเทศบาลตำบลปทุมธานี

ผู้ประสานงาน

ที่ รง ๐๕๐๔/๒๗๒๔

กองความปลอดภัยแรงงาน
๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ้างถึง แบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตฯ ของกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และรายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และรายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตตามแบบ กภ.บญ.๑๑ (นิติบุคคล) เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นแบบคำขอและรับคำขอใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกใบอนุญาตให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑ และเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย โดยมีใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน และการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุวดี ทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๑๐
โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๓

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๔๑

๖๑. นายธนกฤต	สินทา	๙๑. นายอดิศักดิ์	เขียวคำ
๖๒. นายวรวุฒิ	สอนสงวน	๙๒. จ.ส.ต. พิศิษฐ์	สิทธิ์ธรรมวิไล
๖๓. นายธนพนธ์	ชัชวาลย์	๙๓. นายฉัตรชัย	อ่อนกลั่น
๖๔. ว่าที่ ร.ต. พิชัย	วงษ์อาจ	๙๔. นายอำนาจ	ไชยเชียงพิณ
๖๕. นายประไพ	กุจะพันธ์	๙๕. นายวิรัตน์	เยี่ยมศรีพลอย
๖๖. นายไปรพจน์	ปานกลิ่น	๙๖. นายอนุวัฒน์	เฟื่องขจร
๖๗. นายทรงธรรม	ฉิมวารี	๙๗. นายฉัตรชัย	คงกระโทก
๖๘. นายพงษ์พันธ์	วะลัยใจ	๙๘. นายอนุภาพ	จังหาร
๖๙. นายวีระพันธ์	วาพันสุ	๙๙. นายภณพัช	ยินหร์พันธ์
๗๐. นายธนาวุฒิ	สมพงษ์	๑๐๐. นายปิยะพร	หงษ์เจริญ
๗๑. นายกิตติ	เชื้อบุญ	๑๐๑. นายสมชาย	แจ้งจิตร์
๗๒. นายธนากร	จันทร์อ่อน	๑๐๒. นายอดิสัณห์	เทศมาก
๗๓. นายวราพงษ์	คงด้วง	๑๐๓. นายอมรเทพ	กลับประหุม
๗๔. นายปริชาติ	มาพร	๑๐๔. จ.ส.ต. ชาคริต	ขลุ่ยแก้ว
๗๕. นายปิยะเทพ	ปุรณะดี	๑๐๕. นายไกวิทย์	อุดรวงษ์
๗๖. นายจารุต	ศิริมงคล	๑๐๖. นายกำพล	วันเจียม
๗๗. นายอิทธิพล	ธรรมพิทักษ์	๑๐๗. นายสุทัศน์	บุญสร้างสม
๗๘. นายอธิวัฒน์	ปัณณพิชิตพงศ์	๑๐๘. นายจักรกฤษณ์	คงคำ
๗๙. นางดวงฤดี	ปานเพียง	๑๐๙. นายชุมพล	ภมรพล
๘๐. นายอภิชาติ	พรหมพงษ์	๑๑๐. นายปณิธาน	โคบัณฑิต
๘๑. นายพงศ์พิสุทธิ์	ผิวขาว	๑๑๑. นายปิยะพล	โยนสนิท
๘๒. นายสมบัติ	ฉัตรทอง	๑๑๒. นายนิติพนธ์	เหมือนเดช
๘๓. นายศิริรักษ์	หวลกำเหนิด	๑๑๓. นายไกวิทย์	หงษ์จันดา
๘๔. นายโชม	เงินไม้	๑๑๔. นายทศฤทธ	โพธิสาร
๘๕. นายประภาส	สุขนอก	๑๑๕. นายอรรถพล	สารพัสดุ์
๘๖. นายประสาน	แก้วทอง	๑๑๖. นายฉัตรชัย	เสือจุ้ย
๘๗. นายทองปอนด์	ลัดหนองขี	๑๑๗. นายปรีดา	ดวงสีดา
๘๘. นายจรัญ	บุญยรัตน์	๑๑๘. นายปิยะ	สกุลเขียว
๘๙. นายสรายุทธ์	แป้นสุข	๑๑๙. นายอภิรักษ์	อภิญญาขจรบุญ
๙๐. นายปราน	อินทวงศ์	๑๒๐. นายพิเชษฐ์	วงศ์ศิเทพ

/๑๒๑.นายอานนท์...

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ของกรุงเทพมหานคร
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๓๔๑

๓๐๑. นายปวเรศ	หนูแป้นน้อย	๓๓๑. นายณภรณ์	สดศรีทอง
๓๐๒. นายอาฟานดี้	สุวรรณณณี	๓๓๒. ส.อ. ณัชภัทร	พรมเกษร
๓๐๓. นายชิษณุพงศ์	หล่ำศรี	๓๓๓. นายณวัลย์ชัย	พรอารีเอกชน
๓๐๔. นายเกรียงไกร	กาบกลอน	๓๓๔. นายวิทยา	คำศรี
๓๐๕. นายจักรกฤษณ์	วงศ์พิจักษณ์	๓๓๕. นายพิศิษฐ์	ศรีเฉลียว
๓๐๖. นายวิทยา	คำมูล	๓๓๖. นายทองคำ	พะนิจรัมย์
๓๐๗. นายอาทิตย์	สกุลศรี	๓๓๗. นายอิทธิกร	อ่อนสว่าง
๓๐๘. นายยุทธนา	วีระทรัพย์	๓๓๘. นายชวลิต	งามชัยชูสิทธิ์
๓๐๙. นายพิทักษ์	วงษ์แสน	๓๓๙. นายฤทธิชา	บุญนา
๓๑๐. ว่าที่ ร.ต. คักดา	เจริญสุข	๓๔๐. นายธัญเพชร	เฉื่อยกลาง
๓๑๑. นายสิทธิพงษ์	พรหมยศ	๓๔๑. นายรุ่งโรจน์	บุญกา
๓๑๒. นายอาทิตย์	ยืนยง	๓๔๒. นายสุขุมวุฒิ	พุทธรักษา
๓๑๓. ว่าที่ ร.ต. นัสชัย	มิสัตย์	๓๔๓. นายเศรษฐสิทธิ์	อ่องเอี่ยม
๓๑๔. นายพิสิษฐ	ขนากร	๓๔๔. นายทูนศักดิ์	ชูเมฆ
๓๑๕. นายมานพ	สลางสิงห์	๓๔๕. นายบุญเลิศ	ศรศักดา
๓๑๖. นายทศพล	ชำศี	๓๔๖. นายณฐนน	โชติเสนชัย
๓๑๗. นายพุฒิพงศ์	อินไชยทอง	๓๔๗. นายอนุกูล	ฤทธิบุญไชย
๓๑๘. นายไชยวัฒน์	ไชยบุญเรือง	๓๔๘. นายวีระชัย	จันทศร
๓๑๙. นายวรวิทย์	วรพินท์	๓๔๙. นายพรสวรรค์	พรรณาไพร
๓๒๐. นายสราวุธ	เชื้อทหาร	๓๕๐. นายอนุชา	บัวใบ
๓๒๑. นายประยุทธ	คุณสมบัติ	๓๕๑. นายมนต์สวรรค์	ลาภหวี
๓๒๒. นายวัลลภ	ขามมีสิน	๓๕๒. นายกันตพัฒน์	ลาดแลน
๓๒๓. นายสุรชัช	ทองอ่วมใหญ่	๓๕๓. นายประยุทธ	สะพันธ์
๓๒๔. นายณรงค์	ฤทธิ์เดช	๓๕๔. นายวุฒิชัย	สารางคำ
๓๒๕. นายประสิทธิ์	ชีบังเกิด	๓๕๕. นายสุวัฒน์	วงศ์วุฒิ
๓๒๖. ว่าที่ ร.ต. ประสบสุข	สุ่นประสิทธิ์	๓๕๖. นายเทพพิทักษ์	ขันขวา
๓๒๗. นายเสกสรรค์	สายเชื้อ	๓๕๗. นายนำพันธ์	สามหาดไทย
๓๒๘. นายจีระศักดิ์	งามสง่า	๓๕๘. นายณัฐพงษ์	สิงหกำ
๓๒๙. จ.ส.ต. ชัยชัช	ธรรมไพศาล	๓๕๙. นายฉลาด	ดอนรอดไพร
๓๓๐. นายทีฆา	โสภี	๓๖๐. นายเอียรวิชญ์	พิสุทธิปกรณ์

/๓๖๑.นายวัชรินทร์...

แบบ กภ.นญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๙๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๓ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุวดี ทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

แบบ กภ.บญ
นิติบุคคล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบอนุญาต
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

อนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๐๑๕๑
ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๗๘ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีวิทยากร จำนวน ๔๓๙ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายใบอนุญาตนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวสุวดี ทวีสุข)
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ

ของกรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

๖๑. นายธนกฤต	สินทา	๙๑. นายอดิศักดิ์	เขียวคำ
๖๒. นายวรวุฒิ	สอนสงวน	๙๒. จ.ส.ต. พิศิษฐ์	สิทธิ์ธรรมวิไล
๖๓. นายธนพนธ์	ขัชวาลย์	๙๓. นายฉัตรชัย	อ่อนกลั่น
๖๔. ว่าที่ ร.ต. พิชัย	วงษ์อาจ	๙๔. นายอำนาจ	ไชยเชียงพิณ
๖๕. นายประไพ	กุจะพันธ์	๙๕. นายวิรัตน์	เอี่ยมศรีพลอย
๖๖. นายไปรพจน์	ปานกลิ่น	๙๖. นายอนุรัตน์	เฟื่องขจร
๖๗. นายทรงธรรม	ฉิมวารี	๙๗. นายฉัตรชัย	คงกระโทก
๖๘. นายพงษ์พันธ์	วะลัยใจ	๙๘. นายอนุภาพ	จังหาร
๖๙. นายวีระพันธ์	วาพันสุ	๙๙. นายภณพัช	อินทร์พันธ์
๗๐. นายธนาวุฒิ	สมพงษ์	๑๐๐. นายปิยะพร	หงษ์เจริญ
๗๑. นายกิตติ	เชื้อบุญ	๑๐๑. นายสมชาย	แจ้งจิตร์
๗๒. นายธนากร	จันทร์อ่อน	๑๐๒. นายอดิสัณห์	เทศมาก
๗๓. นายวราพงษ์	คงด้วง	๑๐๓. นายอมรเทพ	กลับประทุม
๗๔. นายปริชาติ	มาพร	๑๐๔. จ.ส.ต. ชาคริต	ขลุ่ยแก้ว
๗๕. นายนิยะเทพ	ปุรณะดี	๑๐๕. นายโกวิทย์	อุดรวงษ์
๗๖. นายจารุต	ศิริมงคล	๑๐๖. นายกำพล	วันเจียม
๗๗. นายอิทธิพล	ธรรมพิทักษ์	๑๐๗. นายสุทัศน์	บุญสร้างสม
๗๘. นายอธิวัฒน์	ปัณณพิชิตพงศ์	๑๐๘. นายจักรกฤษณ์	คงคำ
๗๙. นางดวงฤดี	ปานเพือง	๑๐๙. นายชุมพล	ภมรพล
๘๐. นายอภิชาติ	พรหมพงษ์	๑๑๐. นายปณิธาน	ไตบัณฑิต
๘๑. นายพงศ์พิสุทธิ์	ผิวขาว	๑๑๑. นายปิยะพล	โยนสนิท
๘๒. นายสมบัติ	ฉัตรทอง	๑๑๒. นายนิติพนธ์	เหมือนเดช
๘๓. นายศิริรักษ์	หวลกำเหนิด	๑๑๓. นายโกวิทย์	หงษ์จันดา
๘๔. นายโฮม	เงินไม้	๑๑๔. นายทศฤทธ	โพธิสาร
๘๕. นายประภาส	สุขนอก	๑๑๕. นายอรรถพล	สารพัสดุ์
๘๖. นายประสาน	แก้วทอง	๑๑๖. นายฉัตรชัย	เสือจุ้ย
๘๗. นายทองปอนด์	ลัดหนองขี	๑๑๗. นายปรีดา	ดวงสีดา
๘๘. นายจรัญ	บุญยรัตน์	๑๑๘. นายปิยะ	สกุลเขียว
๘๙. นายสรายุทธ์	แป้นสุข	๑๑๙. นายอภิรักษ์	อภิญญาขจรบุญ
๙๐. นายปราน	อินทวงศ์	๑๒๐. นายพิเชษฐ์	วงศรีเทพ

/๑๒๑.นายอานนท์...

รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต

เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ

ของกรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๐๕๑

๓๐๑. นายปวเรศ	หนูแป้นน้อย	๓๓๑. นายณการณ์	สดศรีทอง
๓๐๒. นายอาฟานดี้	สุวรรณณณี	๓๓๒. ส.อ. ณัชภัทร	พรมเกษร
๓๐๓. นายชิษณุพงศ์	หล่ำศรี	๓๓๓. นายถวัลย์ชัย	พรอารีเอกชน
๓๐๔. นายเกรียงไกร	กาบกลอน	๓๓๔. นายวิทยา	คำศรี
๓๐๕. นายจักรกฤษณ์	วงศ์พิจักษณ์	๓๓๕. นายพิศิษฐ์	ศรีเฉลียว
๓๐๖. นายวิทยา	คำบุด	๓๓๖. นายทองคำ	พะนิจรัมย์
๓๐๗. นายอาทิตย์	สกุลศรี	๓๓๗. นายอิทธิกร	อ่อนสร่าง
๓๐๘. นายยุทธนา	วีระทรัพย์	๓๓๘. นายชวลิต	งามชัยฐสิทธิ์
๓๐๙. นายพิทักษ์	วงษ์แสน	๓๓๙. นายฤทธิชา	บุญนา
๓๑๐. ว่าที่ ร.ต. ศักดา	เจริญสุข	๓๔๐. นายธัญเพชร	เมืองกลาง
๓๑๑. นายสิทธิพงษ์	พรหมยศ	๓๔๑. นายรุ่งโรจน์	บุญกา
๓๑๒. นายอาทิตย์	ยืนยง	๓๔๒. นายสุขุมวุฒิ	พุทธรักษา
๓๑๓. ว่าที่ ร.ต. นัสชัย	มีสัตย์	๓๔๓. นายเศรษฐสิทธิ์	อ่องเอี่ยม
๓๑๔. นายพิสิษฐ	ขนากร	๓๔๔. นายทูนศักดิ์	ขูแมม
๓๑๕. นายมานพ	สลางสิงห์	๓๔๕. นายบุญเลิศ	ศรศักดา
๓๑๖. นายภาคพล	ชำดี	๓๔๖. นายณฐนน	โชติเสนชัย
๓๑๗. นายพุฒิพงศ์	อินโชยทอง	๓๔๗. นายอนุกูล	ฤทธิบุญโชย
๓๑๘. นายไชยวัฒน์	ไชยบุญเรือง	๓๔๘. นายวีระชัย	จันทศร
๓๑๙. นายวรวิทย์	วรพินท์	๓๔๙. นายพรสวรรค์	พรรณาไพร
๓๒๐. นายสราวุธ	เชื้อทหาร	๓๕๐. นายอนุชา	บัวใบ
๓๒๑. นายประยุทธ	คุณสมบัติ	๓๕๑. นายมนต์สวรรค์	ลาภเกรี
๓๒๒. นายวัลลภ	ยาเมืองสิน	๓๕๒. นายกันตพัฒน์	ลาดแสน
๓๒๓. นายสุรชัช	ทองอ่วมใหญ่	๓๕๓. นายประยุทธ	สะพันธ์
๓๒๔. นายณรงค์	ฤทธิ์เดช	๓๕๔. นายวุฒิชัย	สารางคำ
๓๒๕. นายประสิทธิ์	ชิบังเกิด	๓๕๕. นายสุวัฒน์	วงศ์วุฒิ
๓๒๖. ว่าที่ ร.ต. ประสบสุข	สุ่นประสิทธิ์	๓๕๖. นายเทพทิทักษ์	ขันขวา
๓๒๗. นายสกสรรค์	สายเชื้อ	๓๕๗. นายเผ่าพันธ์	สามหาดไทย
๓๒๘. นายจีระศักดิ์	งามสง่า	๓๕๘. นายณัฐพงษ์	สิงหกำ
๓๒๙. จ.ส.ต. ชัยชัช	อรรมไพศาล	๓๕๙. นายฉลาด	คอนรอดไพร
๓๓๐. นายทีรา	โสภี	๓๖๐. นายเธียรวิชญ์	พิสุทธิปการณ์

/๓๖๑.นายวัชรินทร์...

Security
Front
Kichen
Excutive Officr
Finance
Housekeeping
Engineering

ibis STYLES
Bangkok Sukhumvit Phra Khanong

Annual Fire Drill and Evacuation Training
ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong (Sirivit Apollo Ventures Company Limited)
Monday 22 September 2025
การอบรมซ้อมหนีไฟประจำปี
โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง (บริษัท สิริวิทย์ อพอลโล่ เวนเจอร์ส จำกัด)
วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2568

สำเนาบันทึก พีเอช และคลอรีน สระว่ายน้ำ Check List Swimming Pool

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : JULY 2025

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1				3.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
2				1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
3				1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
4				1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
5				1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
6				0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
7				0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
8				0.6	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
9				3.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
10				1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
11				1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
12				1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
13				1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
14	3.0	6.8	[illegible]	0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
15	3.0	6.8	[illegible]	0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
16	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
17	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
18				1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
19	3.0	6.8	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
20				1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
21	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
22	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
23	1.5	7.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
24	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
25	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
26	1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
27	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
28				1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]
29				1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]
30	3.0	7.2	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
31	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : AUGUST 2025

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1	1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.5	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
2	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
3	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
4	1.5	6.8	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
5	1.5	6.8	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
6	1.5	6.8	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
7			[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
8	1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
9	3.0	6.8	[illegible]				1.5	7.6	[illegible]
10	1.5	6.8	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
11	3.0	6.8	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
12	1.0	6.8	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
13	1.5	6.8	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
14			[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
15			[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
16	1.5	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
17	3.		[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
18	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
19	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
20	1.5	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
21			[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
22				1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
23	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
24	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
25	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
26	3.0	6.8	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
27			[illegible]	1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
28				1.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
29	1.5	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
30	3.0	7.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
31	3.0	6.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ibis STYLES
Bangkok Sukhumvit Area Klongtoey

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : SEPTEMBER 2025

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1				1.5	7.6	[illegible]	2.5	7.7	[illegible]
2	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
3	3.0	7.8	[illegible]	3.0	[illegible]	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
4	3.0	[illegible]	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
5	2.5	7.6	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
6	2.5	7.6	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
7							2.5	7.6	[illegible]
8	3.0	7.8	[illegible]				2.5	7.6	[illegible]
9	3.0	[illegible]	[illegible]				1.5	7.6	[illegible]
10	3.0	[illegible]	[illegible]				1.5	7.6	[illegible]
11	3.0	7.6	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
12	3.0	7.6	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
13	3.0	7.6	[illegible]	2.8	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
14	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]
15	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]
16	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
17	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
18	3.0	7.6	[illegible]	3.0	7.2	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]
19	2.5	7.8	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
20	3.0	7.8	[illegible]				1.5	7.6	[illegible]
21	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]
22	3.0	[illegible]	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]
23				3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
24	3.0	7.8	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
25	2.5	7.6	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
26	3.0	8.2	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]
27	3.0	7.8	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
28	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]
29				3.0	7.8	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]
30	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : OCTOBER 2025

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1	3.0	7.8		3.0	7.8		1.5	7.6	
2	3.0	7.8		3.0	7.6		1.5	7.6	
3	3.0	7.8		3.0	7.8		2.0	7.6	
4	3.0	7.8		3.0	7.8		1.5	7.6	
5	3.0	7.8		3.0	7.8		1.5	7.6	
6	3.0	7.6		3.0	7.6		1.5	7.6	
7	3.0	7.2		3.0	7.2		2.0	7.6	
8	2.5	7.6		1.5	7.6		1.0	7.6	
9	2.5	7.6		1.5	7.8		1.0	7.6	
10							1.5	7.6	
11				1.5	7.6		1.5	7.6	
12	1.5	7.6		1.5	7.6		1.5	7.6	
13	1.5	7.6		1.5	7.2		1.5	7.6	
14	1.5	7.2					1.5	7.6	
15	3.0	8.2		3.0	8.2		1.5	7.6	
16	3.0	8.2		3.0	8.2		1.5	7.6	
17	2.5	7.8		2.0	7.8		1.5	7.6	
18	3.0	8.2		3.0	8.2		2.0	7.6	
19	3.0	7.8		0	7.6		2.0	7.6	
20	1.5	7.6		0.6	7.6		1.0	7.6	
21	1.5	7.6		1.0	7.8		1.5	7.6	
22	3.0	8.2		3.0	8.2		1.5	7.6	
23	2.5	7.6		2.0	7.8		1.5	7.6	
24	2.5	7.6		2.0	7.8		1.5	7.6	
25	3.0	8.2		3.0	8.2		2.0	7.8	
26				3.0	8.2		2.0	7.8	
27	3.0	8.2		3.0	8.2		2.0	7.8	
28	3.0	8.2		3.0	8.2		2.0	7.6	
29	2.5	7.8		2.0	7.8		1.5	7.6	
30	2.5	7.8		2.0	7.8		2.0	7.8	
31	2.5	7.8		2.0	7.8		2.0	7.8	

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : NOVEMBER 2025

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1	3.0	7.6	[illegible]	2.5	7.8	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]
2	2.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]
3.	1.5	7.8	[illegible]	1.5	7.2	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]
4	1.5	7.8	[illegible]	1.5	7.2	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
5	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.2	[illegible]	2.8	7.8	[illegible]
6	2.0	7.6	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]
7	2.0	7.8	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]
8							2.0	7.8	[illegible]
9	1.5	7.6	[illegible]				2.0	7.6	[illegible]
10	1.5	[illegible]	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]
11	3.0	7.6	[illegible]	2.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
12	2.0	7.6	[illegible]	1.5	7.2	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]
13	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]
14	3.0	7.6	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
15				3.0	7.6	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]
16				3.0	7.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
17	1.5	7.6	[illegible]				1.5	7.8	[illegible]
18	1.5	7.8	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]
19	2.0	7.6	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]
20	2.0	7.6	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]
21	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.2	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]
22	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]
23				2.5	7.6	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]
24	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.2	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]
25				1.5	7.2	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
26	2.0	7.6	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]
27	3.0	7.6	[illegible]				1.5	8.2	[illegible]
28	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	2.5	8.2	[illegible]
29	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]
30	2.0	7.6	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	3.0	8.2	[illegible]

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

ENGINEERING DEPARTMENT
CHECKING SWIMMING POOL WATER
MONTH : DECEMBER 2025

Date	Morning shift			Afternoon shift			Night Shift		
	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.	CL	PH	Check by.
1	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	0.6	8.2	[illegible]
2	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
3	1.5	7.6	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
4				1.5	7.6	[illegible]	3.0	7.8	[illegible]
5	3.0	7.8	[illegible]				3.0	7.8	[illegible]
6	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]
7	3.0	7.8	[illegible]	2.0	7.8	[illegible]	0.6	7.8	[illegible]
8	3.0	7.2	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]
9	1.5	7.8	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]	0.6	7.8	[illegible]
10				1.0	7.6	[illegible]	1.0	7.8	[illegible]
11	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	1.5	7.8	[illegible]
12	3.0	7.6	[illegible]				1.5	7.6	[illegible]
13	1.5	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
14	3.0	7.8	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
15	3.0	7.8	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
16	3.0	7.2	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
17				1.0	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]
18	1.5	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]
19	3.0	7.8	[illegible]				1.0	7.6	[illegible]
20	3.0	7.8	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	1.0	7.6	[illegible]
21	1.5	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
22	3.0	7.2	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]
23	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	0.2	8.2	[illegible]
24				1.0	7.8	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
25	1.5	7.8	[illegible]	2.0	7.6	[illegible]	3.0	7.6	[illegible]
26	1.5	7.8	[illegible]					7.6	[illegible]
27	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	0.2	8.2	[illegible]
28	3.0	7.6	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
29	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	1.0	8.2	[illegible]
30							0.6	8.2	[illegible]
31	3.0	7.8	[illegible]	1.5	7.6	[illegible]	0.6	8.2	[illegible]

Acknowledged by:.....

EN Mgr.

สำเนาบันทึกการประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ข้อเสนอแนะของพนักงานและผู้มาใช้บริการ

Duty Manager Log book on 13 July 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
	Guest :Mr. Theo Proust **Room** : 1609 **Nationality** : Frenc **POS** : 1 - 20 July 2025 **Bkg. Source** : Booking.com	7:00	Guests quarrel	The guest called the lobby and asked us to help him get Joinner out of the room. When we arrived at the room, we found that the guest was arguing, so we invited both of them down to the lobby to deal with it.		Not accept other to meet guest		***Pair***
Afternoon Shift - Aekkaphan (Aek)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Aek***
Night Shift - Kanyaphak (Pair)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Pair***
All operations went smooth, there was no any incident.								

Duty Manager Log book on 17 July 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
Name : Mr. Khalid Faizan Room : 1710 Nationality : Pakistani POS : 17 - 20 July 2025 Bkg. Source : Accor (Club member)		11:45 hrs.	Found cockroaches in the room	At 11:45 hrs. guest called to FO and informed that they found cockroaches in the room. Then FOM apologies and offered room moved but guest don't want to moved as hurry to go outside		Deep cleaned by HK team and monitor		***Takky***
Name : Ms. Lee Wen Ing Room : 1714 Nationality : Malaysian POS : 17 - 19 July 2025 Bkg. Source : Ctrip.com		11:50 hrs.	Found roaches in the room	At 11:50 hrs. guest contacted at the Lobby area and informed that she found roaches in the room. Then FOM apologies and offered room moved to 2303		Informed HK to deep clean		***Takky***
Name : Mr. Saglam Sami Room : 1901 Nationality : Turkey POS : 17 - 18 July 2025 Bkg. Source : CIT		11:55 hrs.		At 11:55 hrs. guest contacted at the Lobby area and informed that he broke our sink by accident and will pay for that. Then we check the price and informed him for charged 8500 THB but he asked for discount then FOM discount to 6500 THB then he paid for 6500 THB, then our ENG team already changed the new one for him already.	None as guest paid for 6500 THB for damaged			***Takky***
Afternoon Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Pop***
Night Shift - Aekkapan (Aek)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Aek***

All operations went smooth, there was no any incident.

Duty Manager Log book on 24 August 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Takky***
Afternoon Shift - Kanlayanee (Mariaa)								
New Issue								
	Guest : Ms. Bouchahoua Ibtissam **Room** : 2311 **Nationality** : Marocco **POS** : 24 - 26 August 2025 **Bkg. Source** : Shenzhen	15:30 hrs		There was a mistake in looking at the room number in the register and in the system, causing the wrong room key to be entered and the wrong guest to be sent. (between room 2310 and 2311)		We apologized to both guests, and they said it was okay. The other guest (2311)apologized and offered a late check-out.guest appreciated		***Mariaa***
Night Shift - Atthaphon (JR)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***JR***

All operations went smooth, there was no any incident.

Duty Manager Log book on 27 August 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
Guest : Mr. Wong Huei Jia **Room** : 2502 **Nationality** : Malaysia **POS** : 25 - 29 August 2025 **Bkg. Source** : BOOKING.COM		09.59 hrs.	Wash basin was broken	At 09.59 hrs. on 27/08/2025 HK team informed Room 2502 the wash basin was cracked and have hole. After that FOM contacted guest and asked guest about the wash basin was crack. But guest denied and informed that they didn't do anything with that damaged and denied to pay for that.		ENG. Team will change it after guest check out		***Takky***
Afternoon Shift - Kanlayanee (Mariaa)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Mariaa***
Night Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Pop***
All operations went smooth, there was no any incident.								

Duty Manager Log book on 1 September 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Takky***
Afternoon Shift - Kanlayanee (Mariaa)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Mariaa***
Night Shift - Atthaphon (JR)								
New Issue								
Guest :Mr. Alvin Greathouse **Room** : 2310 (from 1908) **Nationality** : American **POS** : 30 Aug - 8 Sep 2025 **Bkg. Source** : EXPEDIA		**6:00 AM (on 2nd)**	Cockroach in room	- Guest has directly informed GSA there was a cockroach in room. - We have apologized to a guest for this matter and promptly arranged a new room for him. **1908 moved to 2310** - A new room was good for guest after changing without complaint.	**FO / HK**	**OS Blocked 1908**	Apology with Offering a new room to move.	***JR***
All operations went smooth, there was no any incident.								

Duty Manager Log book on 9 October 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Pop***
Afternoon Shift - Kamolwan (Tang-Kwa)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Tang-Kwa***
Night Shift - Kanlayanee (Mariaa)								
New Issue								
Guest : Ms Tianyi Zhang **Room** : 906 **Nationality** : Chinease **POS** : 8- 10 Oct 2025 **Bkg. Source** : Meituan Quota		**Approximately 2:00 AM**	There was a conflict between the guests.	At around 2:00 AM, a male guest came down to the lobby and requested assistance to call a vehicle to the hospital due to bleeding from his nose and mouth. We immediately invited the guest to sit on the sofa in the lobby and offered support. The guest appeared to be in distress and expressed fear that his wife might follow him and physically harm him again. Given the situation, we promptly called the security team to request a first-aid kit and provided basic first aid to the guest.	**FO / SEC**			***Mariaa***

All operations went smooth, there was no any incident.

Duty Manager Log book on 17 October 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Pop***
Afternoon Shift - Chatchawan (Pop),Mariaa								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Pop,Mariaa***
Night Shift - Kanlayanee (Mariaa)								
New Issue								
Guest : Khun Chevavibulphan Parawee **Room** : 2105 (from 2012) **Nationality** : Thai **POS** : 17 - 18 Oct 2025 **Bkg. Source** : Direct booking by Walk in		**01:50 hrs.**	**Cockroach in room**	Upon check-in, the guest proceeded to room 2012. Shortly after, the guest contacted the Front Desk to report the presence of a cockroach in the room. The Front Desk extended a sincere apology and promptly arranged a room change for the guest. A second apology was made upon relocation. The guest was understanding and expressed no further concerns. Housekeeping have been notified to conduct a thorough inspection and treatment of the affected room to prevent recurrence.	**FO/HK**			***Mariaa***
All operations went smooth, there was no any incident.								

Duty Manager Log book on 18 November 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Takky***
Afternoon Shift - Atthaphon (JR)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***JR***
Night Shift - Kanlayanee(Mariaa)								
New Issue								
Guest : Ms Rie Negishi Room : 2307 (from 2213) Nationality : Japanese POS : 18 - 22 Nov 2025 Bkg. Source : Convergent(C.I.T)		**00:25 hrs.**	Guest reported finding a cockroach in the room.	GSA sincerely apologized and immediately arranged a room change for the guest. The new room was upgraded as a gesture of goodwill.	**FO / HK**		Guest appreciated the quick assistance and was happy with the new room.	***Mariaa***
All operations went smooth, there was no any incident.								

Duty Manager Log book on 19 November 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Pactcharaporn (Patti)								
New Issue								
	Guest : Ms Rie Negishi Room : 2307 Nationality : Japanese POS : 18 - 22 Nov 2025 Bkg. Source : Convergent(C.I.T)	**09:20 hrs.**	Door lock has low battery.	At 09:20, the guest contacted GSA and reported that her room key was unable to open the room. GSA re-issued a room key for the guest. A few minutes later, the guest returned to the Front Desk and reported that the room key was still not working. DM approached to express apologized guest and along with guest to the guest's room, DM found door lock has low battery and unable to access by guest's key. Thus, DM opened the room with a master key to assist the guest, as she was in a rush to go for work. DM extend apologized guest and coordinated with Eng to replace the door lock battery. After replacement, the lock was back to functioning. Guest accepted the explanation and was satisfied with the prompt service provided. To recover the guest experience, DM has arranged an apology fruit platter to be placed in the guest's room. The guest experienced two issues during her stay. Last night (18 Nov), she found cockroach in room 2213 at a late hour and was moved to room 2307. She again encountered the door lock issue in the new room.	**FO / ENG**		Apologized to guest and arranged an apology fruit platter.	***Patti***
Afternoon Shift - Chatchawan (Pop)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Pop***
Night Shift - Atthaphon (JR)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***JR***

All operations went smooth, there was no any incident.

Duty Manager Log book on 16 December 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
Guest : Ms. Ng Diana Lishan Room : 1612 Nationality : Singaporean POS : 13 - 20 Dec 2025 Bkg. Source : Expedia.com		**09:10 hrs.**	Guest found roaches in the room.	Guest contacted about they found roaches in room 1612 asked for deep clean.	**Waiting guest back from outside and move the room**	After move to new room then 1612 will Pest Control	**We prepared 1813 for guests move**	***Takky***
Afternoon Shift - Phatcharaporn (Patti)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Patti***
Night Shift - Atthaphon (JR)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***JR***

All operations went smooth, there was no any incident.

Duty Manager Log book on 25 December 2025

3	Guest details	Time	Issues	Action Taken	Follow up	Further Action	Recovery	By
Follow-up								
Morning Shift - Prangkaew (Takky)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Takky***
Morning Shift - Artitaya (Ann)								
New Issue								
				All operations went smooth, there was no any incident.				***Ann***
Afternoon Shift - Phatcharaporn (Patti)								
New Issue								
	Guest : Ms Catherine Dela Pena, Room : 1109 (move from 1513) Nationality : Philipino POS : 25-2529 Dec 2025 Bkg. Source : Booking.com VCC	**05.50hrs.**	Guest found cockroach in room	Guest called to informed they found cockroach in room. GSA apologized guest and offered guest for room move to room 1109 , guest appreciated and moved to room 1109 accordingly. Note HK team will further deep the room clean and insecticide spray later.	**FO / HK**		Guest was satisfied with the service.	***Patti***

All operations went smooth, there was no any incident.