



รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East






รูปที่ 1 ร้วโครงการ






รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 2 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว

	
รูปที่ 3 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์	รูปที่ 4 ลูกศรจราจร
	
	
รูปที่ 4 ลูกศรจราจร (ต่อ)	

	
รูปที่ 5 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ 7 ระบบสูบน้ำ	รูปที่ 8 มิเตอร์น้ำประปา
	
รูปที่ 9 สุภัณฑ์	รูปที่ 10 ถังสำรองน้ำ

	
รูปที่ 10 ถังสำรองน้ำ (ต่อ)	รูปที่ 11 สระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 11 สระว่ายน้ำ (ต่อ)	
	
รูปที่ 12 กฎระเบียบสระว่ายน้ำ	รูปที่ 13 รางระบายน้ำล้นสระว่ายน้ำ


 21 Oct BE 2568 at 11:06:48 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:06:50 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 13 รวบรวมน้ำล้นสระว่ายน้ำ (ต่อ)	
 21 Oct BE 2568 at 11:07:34 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:08:31 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 14 ป้ายบอกความลึก	รูปที่ 15 ห่วงยางชูชีพ
 21 Oct BE 2568 at 11:10:38 9/28 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:14:35 9/26 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 16 ห้องกำเนิดไฟฟ้า	รูปที่ 17 กล้องวงจรปิด

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)

ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77




รูปที่ 17 กล้องวงจรปิด (ต่อ)



รูปที่ 18 ระบบป้องกันอัคคีภัย

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด



รูปที่ 19 ทำความสะอาดห้องขยะรวม




รูปที่ 20 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 21 ป้ายกรุณาปิดประตูให้สนิท

รูปที่ 23 ไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 24 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 25 ท่อระบายอากาศห้องกำเนิดไฟ



รูปที่ 26 ตัวอาคารของโครงการ




รูปที่ 27 ห้องพักขยะรวม

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)

ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค ইসต์ สุขุมวิท 77



รูปที่ 28 พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า




รูปที่ 29 ป้ายประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)

ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค ইসต์ สุขุมวิท 77

 21 Oct BE 2568 at 11:05:17 76/8 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:05:42 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
 21 Oct BE 2568 at 11:02:25 76/8 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 10:57:33 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 30 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย	
 21 Oct BE 2568 at 11:17:52 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:17:58 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 31 จุดรวมพล	


 21 Oct BE 2568 at 10:57:45 76/8 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:12:13 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ	
 21 Oct BE 2568 at 11:12:12 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:03:38 9/21 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 33 พื้นที่จอดรถ (ต่อ)	รูปที่ 34 ระบบระบายอากาศ
 21 Oct BE 2568 at 11:10:27 9/25 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 ค.ศ. 2568 11:18:30 47P 673060 1516594 กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 34 ระบบระบายอากาศ (ต่อ)	รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย




รูปที่ 36 บ่อหน้างาน



รูปที่ 37 ถังขยะประจำชั้น



รูปที่ 38 ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสระว่ายน้ำ

	
รูปที่ 39 รวากันตก	
	
รูปที่ 40 ซ่อมอพยพเพลิงไหม้	
	
รูปที่ 41 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค	




	
	
รูปที่ 42 ตรวจสอบระบบภายในโครงการ	
	
รูปที่ 43 ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นถนน	




การปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ของโครงการ The Base Park East (ระยะดำเนินการ)

ของของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77

 21 Oct BE 2568 at 11:08:56 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:11:53 9/28 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 46 แบบแปลนอาคารบริเวณโถงลิฟต์	รูปที่ 47 กระຈกคัฉง
 21 ต.ค. 2568 at 11:05:07 11/10 47P 673059 1518514 กรมพืชมณฑล	 21 Oct BE 2568 at 11:05:26 11/10 47P 673059 1518514 กรมพืชมณฑล
รูปที่ 48 แม่บ้านทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้	
 21 Oct BE 2568 at 11:25:27 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:21:18 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 49 รถรับ-ส่งในโครงการ	รูปที่ 50 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์

 21 Oct BE 2568 at 11:11:14 9/24 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 10:58:24 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 51 ถึงขยะรองรับมูลฝอยบริเวณจุดต่างๆ	
 21 Oct BE 2568 at 11:02:12 76/8 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 11:02:08 76/8 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 52 ลิฟต์ดับเพลิง	รูปที่ 53 วิธีใช้งานถังดับเพลิง
 21 Oct BE 2568 at 10:58:40 99 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand	 21 Oct BE 2568 at 10:57:42 76/8 Soi Muban Garden Square Sukhumvit 77 Bangkok Vadhana District 10110 Thailand
รูปที่ 54 ป้ายเตือนต่างๆ	



รูปที่ 55 ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ