

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไหล่ อโศก - พระราม 9 (ช่วงเปิดดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไหล่ อโศก - พระราม 9 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568 พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไหล่ อโศก - พระราม 9 (ช่วงเปิดดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไหล่ อโศก - พระราม 9 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยทำเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 1 จุด คือน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด (บ่อบำบัดน้ำเสีย) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นในเดือนธันวาคม ที่มีค่า Suspended Solids เท่ากับ 48 (มก./ล.) ซึ่งเกินค่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด น้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ สระว่ายน้ำบริเวณส่วนลึก และสระว่ายน้ำบริเวณส่วนตื้น พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และการตรวจวิเคราะห์น้ำสระว่ายน้ำประจำปี พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นค่า คลอไรด์ พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ค่า Total Alkalinity , Calcium Hardness พบว่ามีค่าต่ำกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ทางโครงการจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อที่จะดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ค่าที่ทำการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และรวมไปถึงการดำเนินการตรวจสอบน้ำสระว่ายน้ำ โดยจะทำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทันที