

ภาคผนวก ข



ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 1 พื้นที่คลุมดินและต้นไม้รอบโครงการ





รูปที่ 2 รั้วและไม้ยืนต้นรอบโครงการ

	
รูปที่ 3 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 4 สัญลักษณ์บนทางพื้น
	
รูปที่ 5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์	
	
รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโครงการ	



	
	
รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ

	
รูปที่ 10 เส้นท่อประปา	รูปที่ 11 สูดสิ่งปฏิกูล
	
รูปที่ 12 ห้องพักมูลฝอย	รูปที่ 13 ถังรองรับมูลฝอยอันตราย
	
รูปที่ 14 บ่อหน่วงน้ำ	รูปที่ 15 ห้องพักมูลฝอยรวม


	
รูปที่ 16 ท่อรวบรวมน้ำเสียบริเวณห้องพักมุลอย	รูปที่ 17 ทำความสะอาดห้องขยะ
	
รูปที่ 18 หลอดไฟ (LED)	รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน
	
รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องปรับอากาศ	รูปที่ 21 ป้ายประชาสัมพันธ์

 16 ตุลาคม 2568 เวลา 10:29:24 47P 673367 1519909	 16 ตุลาคม 2568 เวลา 10:29:08 47P 673358 1519931
รูปที่ 22 หัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)	รูปที่ 23 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง
 16 Oct BE 2568 at 10:46:30 101-115 Kamphaeng Phet 7 Road Bangkok Suan Luang District 10250 Thailand	 16 ตุลาคม 2568 เวลา 11:04:57 47P 673349 1519930
รูปที่ 23 ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (ต่อ)	รูปที่ 24 ถังดับเพลิง
 16 Oct BE 2568 at 10:41:37 101-115 Kamphaeng Phet 7 Road Bangkok Suan Luang District 10250 Thailand	 16 Oct BE 2568 at 10:28:34 87/2 Kamphaeng Phet 7 Road Bangkok Suan Luang District 10250 Thailand Islamic Center Mosque of Bangkok
รูปที่ 25 อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งอัคคีภัย (Alarm Bell)	

	
รูปที่ 26 ลิฟต์ดับเพลิง	รูปที่ 27 ตรวจสอบระบบอัคคีภัย
	
รูปที่ 28 หัวรับน้ำดับเพลิงภายในอาคารและนอกอาคาร	รูปที่ 29 หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร
	
รูปที่ 30 แผนผังทางหนีไฟ	รูปที่ 31 ป้ายบอกทางหนีไฟ

	
รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ	รูปที่ 33 จุดรวมพล
	
รูปที่ 34 ลานหนีไฟทางอากาศ	รูปที่ 35 ป้ายจราจร
	
รูปที่ 36 สติกเกอร์ติดรถผู้พักอาศัย	รูปที่ 37 ป้ายบอกทางออก-ทางเข้า

16 ตุลาคม 2568 เวลา 10:55:51 47P 673368 1519880 → 2.10 M. ↑ ทางออก EXIT ระวังรถวิ่งสวนทาง To-way traffic ahead ให้ทางรถทางลงสัญญาณ Give priority to vehicles from opposite direction	16 ตุลาคม 2568 เวลา 10:55:51 47P 673382 1519906
รูปที่ 37 ป้ายบอกทางออก-ทางเข้า (ต่อ)	รูปที่ 38 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก
16 ตุลาคม 2568 เวลา 10:48:26 47P 673358 1519897 NO PARKING ห้ามจอดรถบริเวณนี้ ฝ่าฝืนปรับ 1,000 บาท	16 Oct BE 2568 at 10:48:26 Bangkok Suan Luang District 10250 Thailand
รูปที่ 39 ป้ายห้ามจอด	รูปที่ 40 พื้นที่จอดรถ
16 Oct BE 2568 at 10:44:49 87/2 Kamphaeng Phet 7 Road Bangkok Suan Luang District 10250 Thailand	16 Oct BE 2568 at 10:40:03 135/2 Rangkhamit Road Bangkok Suan Luang District 10250 Thailand
รูปที่ 40 พื้นที่จอดรถ (ต่อ)	รูปที่ 41 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริเวณหน้าโครงการ




รูปที่ 42 กล้องวงจรปิด




รูปที่ 43 อุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ



รูปที่ 44 สระว่ายน้ำ



รูปที่ 45 กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 46 แสงสว่างรอบสระว่ายน้ำ



รูปที่ 47 ป้ายบอกระดับความลึก


	
รูปที่ 48 บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ	รูปที่ 49 ทางเดินรอบสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ 50 อุปกรณ์ช่วยชีวิต	รูปที่ 51 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว
	
รูปที่ 52 ซ่อมอพยพหนีไฟ	



รูปที่ 53 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 54 ไมล์ทางเข้า-ออกหน้าโครงการ



รูปที่ 55 ห้องเครื่องกำเนิดไฟ



รูปที่ 56 ห้อง Control CCTV



รูปที่ 57 ห้อง MDB



รูปที่ 58 ตัวอาคาร



รูปที่ 59 ห้อง Fire Pump



รูปที่ 60 สำรองไฟฉุกเฉิน



รูปที่ 61 กระจกโค้ง