


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)

ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพสุติเวชการ จำกัด (มหาชน)

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568



รูปที่ 1 รั้วทึบชั่วคราวโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ความสูงอย่างน้อย 2 เมตร



รูปที่ 2 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ป้ายเขตก่อสร้าง ป้ายสถิติความปลอดภัย

ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 4 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 5 ป้ายควบคุมความเร็ว ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง



รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 7 ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 8 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 9 คนงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 10 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 11 ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน



รูปที่ 12 เจาะเสาเข็ม



รูปที่ 13 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 15 ห้องส้วม



รูปที่ 16 พื้นที่จอดรถบรรทุก




รูปที่ 17 ป้ายลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 18 ถังสำรองน้ำ



รูปที่ 19 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 20 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 21 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 22 เทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาจัดเก็บมูลฝอย



รูปที่ 23 เครื่องสูบน้ำ



รูปที่ 24 ถังดับเพลิง




รูปที่ 25 ช่างไฟฟ้า



รูปที่ 26 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 27 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 28 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 29 ป้ายกรณดัดเครื่องยนต์



รูปที่ 30 ถนนทางวิ่งรถในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 31 ป้าย "อันตราย เขตก่อสร้าง"



รูปที่ 32 ประตูทางเข้า - ออกปิดมิดชิด



รูปที่ 33 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 34 กระบะสำหรับล้างเครื่องเครื่ออุปกรณ์



รูปที่ 35 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 36 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 37 คัดแยกขยะ



รูปที่ 38 พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ และติดตั้งป้ายเตือนอันตราย



รูปที่ 39 น้ำดื่ม




รูปที่ 40 วิศวกรควบคุม



รูปที่ 41 หม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ 42 ไฟกระพริบ



รูปที่ 43 ติดตั้งผ้าใบรอบตัวอาคารตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคาร (ปัจจุบันรื้อถอนออกเรียบร้อยแล้ว)




รูปที่ 44 สืบสิ่งปฏิกูล



รูปที่ 45 ท่อระบายน้ำ



รูปที่ 45 บ้านพักคนงาน





รูปที่ 45 บ้านพักคนงาน

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 รายงานการสำรวจสภาพแวดล้อมและสภาพอาคารข้างเคียง
- ค2 กรมธรรม์ประกันภัย
- ค3 เอกสารตรวจสอบสุขภาพคนงาน
- ค4 แผนงานก่อสร้างช่วงงานเสาเข็ม
- ค5 รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน



ภาคผนวก ค1

รายงานการสำรวจสภาพแวดล้อมและสภาพอาคารข้างเคียง



รายงานการสำรวจ สภาพแวดล้อมและสภาพอาคารข้างเคียง
โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
ก่อนเริ่มงานก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะ

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

จัดทำโดย

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

252 SPE TOWER, ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10400

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. แนวทางปฏิบัติในการสำรวจอาคารข้างเคียง	ก
2. แผนผังอาคารข้างเคียงโครงการก่อสร้าง	ข
3. บันทึกสำรวจอาคารข้างเคียงก่อนก่อสร้าง	ค
อาคารโรงพยาบาล	
4. รูปภาพบริเวณชั้น 1	1-20
5. รูปภาพบริเวณชั้น 2	21-40
6. รูปภาพบริเวณชั้น 3	41-60
7. รูปภาพบริเวณชั้น 4	61-80
8. รูปภาพบริเวณชั้น 5	81-100
9. รูปภาพบริเวณชั้นดาดฟ้า	101-113
อาคารบริการ	
10. รูปภาพบริเวณชั้น 1	114-133
11. รูปภาพบริเวณชั้น 2	134-153
12. รูปภาพบริเวณชั้นดาดฟ้า	154-172
13. รูปภาพบริเวณรอบอาคาร	173-197

แนวทางปฏิบัติในการสำรวจอาคารข้างเคียง

การเข้าสํ รวจอาคารข้างเคียง ก่อนก่อสร้าง

1. เมื่อท่านได้รับจดหมาย หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าสำรวจอาคารข้างเคียง เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของท่าน กรุณาติดต่อกลับมาตาม เบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ภายใน 7 วัน เพื่อทำการนัดหมายวันเวลาในการเข้าสํ รวจ ถ่ายรูปภาพอาคารของท่าน หากท่านมิได้ติดต่อกลับภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เข้าสํ รวจ

2. หลังจากทีพนักงานได้เข้าสำรวจถ่ายภาพอาคารของท่าน บริษัทฯ จะจัดทำรายงานแสดงรูปภาพ ที่ได้ถ่ายไว้ส่งให้กับท่าน ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล

ระหว่างการก่อสร้าง

1. หากในระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่ออาคารของท่าน กรุณาแจ้ง กลับมายังพนักงานที่รับผิดชอบโดยทันที บริษัทฯ จะได้ทำการเข้าตรวจสอบ และวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรม ว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจากการทำงานของบริษัทฯหรือไม่ ในกรณีที่เกิดจากการทำงานของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงวิธีการท างาน และจะเร่งท การซ่อมแซมให้ต่อไป

หลังงานแล้วเสร็จ

1. เมื่องานเสาเข็มเจาะแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ โดยผ่านทางโทรศัพท์ หรือยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายลงทะเบียนในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิในการดูแลเรื่องผลกระทบต่ออาคารของท่านจากโครงการต่อไป หลังจากท่านได้รับแจ้ง ควรก หนดวันนัดหมายในการลงนามบันทึกหลังจบงานเสาเข็มเจาะ ภายใน 7 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะใช้เอกสารฉบับนี้ส่งเป็นข้อมูลการดูแลอาคารข้างเคียงให้กับทางผู้รับเหมาในส่วนงานก่อสร้างอาคารต่อไป

***** กรณีที่พบว่าเกิดผลกระทบต่ออาคารของท่าน ในระหว่างการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ กรุณาแจ้งกลับมาทันที เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล และวิเคราะห์ผลกระทบ ตามขั้นตอนของบริษัทฯ ท่านไม่ควรรอให้ งานแล้วเสร็จแล้วจึงแจ้ง เพราะจะทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าว ว่าเกิดจากงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะหรือไม่ *****

ฝ่ายประสานงานอาคารข้างเคียง
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)



ภาคผนวก ค2

กรมธรรม์ประกันภัย





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139

THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Bangkok 10400 THAILAND โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139

ชำระอากรแล้ว

ทะเบียนเลขที่ 0107555000139

SCHEDULE

กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 11953-24181/POL/000095-304

Insured บริษัท กรุงเทพมหานครวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ และ/หรือ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาว่าจ้าง	
Project โครงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยาย และอาคารบริการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน	
Section I Building and Civil Engineering Works 1. 10 Contract Works (Permanent and Temporary Works, including all Materials to be incorporated therein) 11 Materials or items supplied by the Principal 2. Construction Equipment 3. Construction Machinery and stationary plant 4. Clearance of Debris (Limit of Indemnity) 5. Architects', Surveyors' and Consulting Engineers' fees necessarily incurred by the insured with the consent of the Insurers in the reinstatement or replacement of the property insured by Items 1, 2 or 3 destroyed or damaged by any of the perils hereby insured against 6. Principal's Existing Property. Total Sum Insured	Sum Insured 602,648,206.00 บาท 30,000,000.00 บาท 30,000,000.00 บาท 20,000,000.00 บาท 622,648,206.00 บาท
Excesses 1. Contract Works, Construction Equipment in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 10 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage 11 any other cause 2. Construction Machinery in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of 20 earthquake, storm, hurricane, cyclone, subsidence, landslide, collapse, any water damage 21 any other cause	the first } ตามเอกสารแนบติด the first } ตามเอกสารแนบติด the first the first
Section II Machinery Erection 1. Property to be erected, including Freight, Customs Duties and Dues, and Costs of Erection 2. Erection Machinery and Tools 3. Clearance of Debris Total Sum Insured	Sum Insured Included in item 1 (10) of Section I Included in item 4 of Section I
Excesses 1. Property to be erected : in respect of each and every occurrence 10 during erection 11 during testing 2. Erection Machinery and Tools : in respect of each and every occurrence for loss or damage arising out of any cause	the first the first the first
Section III Third Party Liability 1. Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of one event 10 for bodily injury 11 for property damage 2. Total limit of indemnity under this Policy	} ตามเอกสารแนบติด
Excesses In respect of each and occurrence for 10 bodily injury/death 11 loss of or damage to property	the first } ตามเอกสารแนบติด the first } ตามเอกสารแนบติด
Period of Insurance Section I } 487 วัน Plus } month/s maintenance Section II } 15 สิงหาคม 2567 - 14 ธันวาคม 2568 Plus } 24 month/s maintenance Section III } Plus } month/s maintenance	
Premium Section I } (hereto 100%) Tax } Stamp Duty } Total } Section II } 902,840.00 บาท Tax } 63,451.64 บาท Stamp Duty } 3,612.00 บาท Total } 969,903.64 บาท Section III } Tax } Stamp Duty } Total }	
☐ Agent ☒ Broker บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด License No. ๓๐๐๒๗/๒๕๖๑	

In Witness whereof the Undersigned being duly authorised by the Insurers and on behalf of the Insurers has/have here unto set his/their hand (s).

(3)
This 09 day of กันยายน 2567

Director



AS PER CO-INSURANCE CLAUSE ATTACHED

Authorized Signature



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (เลขที่ 24181/POL/000095-304)

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

- ชื่อผู้เอาประกัน : บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ และ/หรือ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ/หรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญาว่าจ้าง
- ที่อยู่ผู้เอาประกัน : 888 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
- โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยาย และอาคารบริการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
- รายละเอียดของงานที่ได้ รับความคุ้มครอง : งานก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยาย อาคาร B สูง 5 ชั้น, อาคารบริการ อาคาร S สูง 5 ชั้น, ทางเชื่อมอาคาร (ระหว่าง B และ S) และงานภายนอกอาคาร ประกอบด้วยรายละเอียดตามรายการแนบ
- สถานที่เอาประกัน : โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เลขที่ 888 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
- ระยะเวลาเอาประกันภัย : 487 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 14 ธันวาคม 2568
รวมระยะเวลาการทดสอบของระบบ 4 สัปดาห์
บวกระยะเวลาบำรุงรักษา 24 เดือน
- ทุนประกันภัย : โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน เลขที่ 888
1. มูลค่างานรับเหมา รวมค่าแรง ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง
จำนวนเงินเอาประกันภัย 622,648,206.00 บาท
- รวมจำนวนเงินเอาประกันภัย : 622,648,206.00 บาท (หกร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกบาทถ้วน)
(100%)
- ความคุ้มครอง : งานตามสัญญา (คุ้มครองหมวดที่ 1 และ 2 ในกรมธรรม์)
ความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ต่อตัวงานการก่อสร้างหรือติดตั้งตามสัญญา ซึ่งมีได้คาดไว้ล่วงหน้า รวมไปถึงภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิเช่น ภัยน้ำท่วม, ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว, อัคคีภัย, ภัยระเบิด, ภัยเนื่องจากน้ำ, ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, และภัยอื่นๆ เป็นต้น ที่คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์มาตรฐาน และที่มีได้ระบุยกเว้นไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
- | | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| - | มูลค่างานตามสัญญา | 602,648,206 บาท |
| - | ทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง | 20,000,000 บาท |
| | รวมทุนประกันภัย | 622,648,206 บาท |
- ภัยที่จำกัดวงเงินความรับผิดชอบ
1. ภัยน้ำท่วม
จำกัดวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อเหตุการณ์ แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 2. ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ
จำกัดวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่อเหตุการณ์ แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (เลขที่ 24181/POL/000095-304)

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (หมวดที่ 3 ในกรมธรรม์)

ให้ความคุ้มครองสำหรับความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกสำหรับการเสียชีวิต บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยและสาเหตุนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตามสัญญา จำนวนเงินความรับผิดไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและไม่เกิน 50,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

รายละเอียดงานตามสัญญา :

1.อาคารส่วนต่อขยาย อาคาร B (สูง 5 ชั้น)

- 1.1 งานโครงสร้างอาคาร (ไม่รวมงานเสาเข็ม)
- 1.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร
- 1.3 งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
- 1.4 งานตกแต่งภายใน
- 1.5 งานลิฟต์และบันไดเลื่อน
- 1.6 งานห้อง HVAC for Pharmacy
- 1.7 งานห้องส่องกล้อง (GI SCOPE)
- 1.8 งานระบบแก๊สทางการแพทย์ (Medical Gas Systems)
- 1.9 งานลิฟต์ขนของ (Dump Waiter)
- 1.10 งานท่อกระสวยอัดอากาศ (Pneumatic Tube)
- 1.11 งานป้ายภายในอาคาร
- 1.12 งานป้ายภายนอกอาคาร
- 1.13 งานระบบเรียกพยาบาล
- 1.14 งานเฟอร์นิเจอร์สั่งซื้อ (Off Shelf)
- 1.15 งานเฟอร์นิเจอร์สั่งผลิต (Made to Order)
- 1.16 งานระบบห้องผ่าตัด
- 1.17 งานผ้าม่าน

2.อาคารบริการ อาคาร S (สูง 5 ชั้น)

- 2.1 งานโครงสร้างอาคาร (ไม่รวมงานเสาเข็ม)
- 2.2 งานสถาปัตยกรรมอาคาร
- 2.3 งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
- 2.4 งานตกแต่งภายใน
- 2.5 งานลิฟต์และบันไดเลื่อน
- 2.6 งานลิฟต์ขนของ (Dump Waiter)
- 2.7 งานติดตั้งอุปกรณ์ครัว





วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (เลขที่ 24181/POL/000095-304)

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2568

- 2.8 งานป้ายภายในอาคาร
- 2.9 งานป้ายภายนอกอาคาร
- 2.10 งานเฟอร์นิเจอร์สั่งซื้อ (Off Shelf)
- 2.11 งานเฟอร์นิเจอร์สั่งผลิต (Made to Order)
- 2.12 งานผ้าม่าน
- 3.ทางเชื่อมอาคาร (ระหว่าง B และ S)
- 4.งานภายนอกอาคาร
- 4.1 งานภูมิสถาปัตยกรรม (Hardscape)
- 4.2 งานระบบระบายน้ำรอบอาคาร
- 4.3 งานจัดสวน (Softscape)
- 4.4 งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
- 4.5 งานจัดสวน
- 4.6 งานลานจอดรถ
- 4.7 งานระบบป้องกันดินพัง
- 4.8 งานถนน

ความรับผิดชอบแรก : ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินความรับผิดชอบแรกต่อความเสียหายเกิดขึ้นต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และทุกครั้งดังนี้

งานตามสัญญา (คุ้มครองหมวดที่ 1 และ 2 ในกรมธรรม์)

1. 10% ของความเสียหาย, ขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับความเสียหายจากภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ
2. 10% ของความเสียหาย, ขั้นต่ำ 125,000 บาท สำหรับความเสียหายระหว่างติดตั้ง และการทดสอบ การทำงานของระบบ, ภัยเนื่องจากน้ำ, ไฟไหม้, การโจรกรรม และการลักทรัพย์, ระยะเวลาบำรุงรักษา, การออกแบบผิดพลาด,การพังถล่มทลายของตัวงาน
3. 10% ของความเสียหาย, ขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินเดิมอื่นๆของผู้ว่าจ้าง
4. 15% ของความเสียหาย, ขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินเดิมสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ของผู้ว่าจ้าง
5. 10% ของความเสียหาย, ขั้นต่ำ 50,000 บาท สำหรับความเสียหายจากสาเหตุอื่นๆ

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (หมวดที่ 3 ในกรมธรรม์)

1. ไม่มี สำหรับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
2. 10% ของความเสียหาย, ขั้นต่ำ 30,000 บาท สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. 10% ของความเสียหาย, ขั้นต่ำ 100,000 บาท (per each house/building or claimant) สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่ดินของ บุคคลภายนอก และจากการสิ้นสละเงื่อนไข และการเคลื่อนตัวของดิน(VRWS)



ภาคผนวก ค3

เอกสารตรวจสอบคุณภาพคนงาน



ภาคผนวก ค4

แผนงานก่อสร้างช่วงงานเสาเข็ม



เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

Q 22/7/67	Task		Summary		External Milestone		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only	
	Split		Project Summary		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		Progress	
	Milestone		External Tasks		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		Deadline	

ผู้รับเหมา : บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

โครงการ : ก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยาย และอาคารบริการ โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน

เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	25672568																		
160	งานพื้นชั้น 3	10 days	พ 12/12/67	ส 21/12/67	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19
161	งานพื้นชั้น 4	9 days	อ 22/12/67	ส 4/1/68																			
162	งานพื้นชั้น 5	9 days	อ 5/1/68	จ 13/1/68																			
163	งานพื้น ชั้นดาดฟ้า +22.10	9 days	อ 14/1/68	พ 22/1/68																			
164	งานพื้นหลังคาลิฟท์ (top roof)	9 days	พ 23/1/68	ศ 31/1/68																			
165	งานโครงสร้างส่วน RC.Beam ชั้น 2 & 3	40 days	ศ 15/11/67	พ 25/12/67																			
168	งานสถาปัตยกรรม ห้อง ชั้น 1-ชั้น 5+งานสถาปัตย์.ส่วนกลางทางเดิน	283 days?	ส 1/2/68	อ 18/11/68																			
270	งานสถาปัตยกรรม ชั้น Roof	112 days	ส 1/2/68	พ 28/5/68																			
276	งานภายนอกอาคาร	173 days	ส 1/2/68	อ 29/7/68																			
277	งาน สะพานทางเชื่อม ชั้น 2 อาคารบริการ และส่วนต่อขยาย	35 days	ส 1/2/68	ศ 7/3/68																			
282	งานตกแต่งสถาปัตยกรรม	21 days	ส 8/3/68	ศ 28/3/68																			
285	งาน hard scape+soft scape รอบโครงการ (งานจัดสวน)	55 days	ส 29/3/68	อ 27/5/68																			
288	งานเบ็ดเตล็ด+เก็บงาน+ความสะอาด(ส่งมอบพื้นที่) , Exclude defect	35 days	อ 13/5/68	จ 16/6/68																			
289	งานเก็บ Defect+(ส่งมอบพื้นที่)	42 days	อ 17/6/68	อ 29/7/68																			
290	Construction period	213 days	อ 13/4/68	อ 18/11/68																			
291	-Practical completion	0 days	จ 29/9/68	จ 29/9/68																			
292	-Final completion	0 days	อ 18/11/68	อ 18/11/68																			
293	อาคารบริการ แล้วเสร็จ	0 days	อ 13/4/68	อ 13/4/68																			
294	อาคารโรงพยาบาลส่วนต่อขยายแล้วเสร็จ	0 days	ส 15/11/68	ส 15/11/68																			

จ 22/7/67

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Progress

Deadline

ภาคผนวก ค5

รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย)

ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชน และผู้ดำเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คำแนะนำ คำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

สำหรับการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พื้นที่ดำเนินการบริเวณโครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน (ส่วนต่อขยาย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนมีประเด็นที่สำคัญกับชุมชน คือ ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางลพ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อโครงการฯ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน เป็นไปตามนโยบายของเจ้าของโครงการ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์ของการสำรวจข้อมูล

- 2.1) เพื่อต้องการทราบสภาพปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่
- 2.2) เพื่อต้องการทราบทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงการ ทั้งทางบกและทางลพ
- 2.3) เพื่อต้องการทราบข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางบกและผลกระทบทางลพอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ
- 2.4) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ทั้งทางบกและทางลพ

3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders)

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะกำหนดให้ครอบคลุมประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 100 เมตร รวมถึงมีการพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพการอยู่อาศัยภายในชุมชน จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง ผู้นำชุมชน



รูปภาพที่ 1 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

4. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม

จากผลดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อยู่ในระยะ 100 เมตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2568 จำนวน 12 ชุด โดยสามารถสรุปความคิดเห็นได้ ดังนี้

4.1 สรุปข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ นับถือศาสนา สถานภาพทางครัวเรือน และระดับการศึกษา เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1

ตารางที่ 4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 12	
		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	8	66.67
	หญิง	4	33.33
อายุ	อายุ 31-40 ปี		
	อายุ 41-50 ปี	4	33.33
	มากกว่า 50 ปี	8	66.67
ศาสนา	พุทธ	12	100.00
สถานภาพในครอบครัว	หัวหน้าครัวเรือน	6	50.00
	คู่สมรส	4	33.33
	พ่อ/แม่	2	16.67
ระดับการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.	8	66.67
	ปริญญาตรี	4	33.33

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จากตารางที่ 4.1-1 สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำนวน 4 คน (ร้อยละ 33.33) และเพศชาย จำนวน 8 คน (ร้อยละ 66.67) มีช่วงอายุส่วนใหญ่มากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 66.67) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00) โดยสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 50.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.เท่ากัน (ร้อยละ 66.67)

2) ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ สถานภาพที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปี และการเข้ารักษาพยาบาล เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-2

ตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 12	
		จำนวน	ร้อยละ
ลักษณะที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ	บ้านเดี่ยว	12	100.00
สถานภาพการอยู่อาศัย	เป็นเจ้าของ	10	83.33
	เช่าทั้งหมด	2	16.67
อาชีพหลัก ที่เป็นรายได้ของครอบครัว	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	4	33.33
	ไม่ได้ประกอบอาชีพ	8	66.67
การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน	ไม่ป่วย	12	100.00
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย	โรงพยาบาลรัฐ	8	66.67
	โรงพยาบาลเอกชน	4	33.33

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

จากตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุขของประชาชนสรุปได้ว่า

ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว (ร้อยละ 100.00) สถานภาพการอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้าน (ร้อยละ 83.33) อาชีพหลักของครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 66.67) ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วยเลย (ร้อยละ 100.00) ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยจะรับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 66.67)

3) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การเดินทางสัญจร สภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภค แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย และความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-3

ตารางที่ 4.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 12	
		จำนวน	ร้อยละ
การเดินทางสัญจร	รถยนต์ส่วนตัว	8	66.67
	รถจักรยานยนต์ส่วนตัว	4	33.33
สภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน	คล่องตัวดี	12	100.00
แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภค	ชื่อน้ำบรรจุขวด/ถัง	12	100.00
แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค	น้ำประปา	12	100.00
ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้	ไม่มี	12	100.00
การจัดการมูลฝอย	ใส่ถังรองรับขยะเทศบาลมาเก็บ	12	100.00
การจัดการน้ำเสีย	ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	12	100.00
ความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน	1. การขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้ ไม่ได้รับ	12	100.00
	2. คุณภาพน้ำของน้ำดื่ม/น้ำใช้ ไม่ได้รับ	12	100.00
	3. กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย ไม่ได้รับ	12	100.00
	4. น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด ไม่ได้รับ	8	66.67
	ได้รับ	4	33.33
	* น้อย	4	33.33

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 12	
		จำนวน	ร้อยละ
ความเดือดร้อน รำคาญจากปัญหา สิ่งแวดล้อมและ สังคม ในปัจจุบัน	5. เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง		
	ไม่ได้รับ	6	50.00
	ได้รับ	6	50.00
	* ปานกลาง	6	50.00
	6. น้ำท่วมขังจากฝนตก		
	ไม่ได้รับ	12	100.00
	7. แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง		
	ไม่ได้รับ	8	66.67
	ได้รับ	4	33.33
	* น้อยที่สุด	2	16.67
	* ปานกลาง	2	16.67
	8. มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน		
	ไม่ได้รับ	12	100.00
	9. อุบัติเหตุจากการจราจร		
	ไม่ได้รับ	12	100.00
	10. ปัญหาฝุ่นละออง		
	ไม่ได้รับ	8	66.67
	ได้รับ	4	33.33
	* น้อย	2	16.67
	11. อาชญากรรม/ลักขโมย		
	ไม่ได้รับ	12	100.00
	12. ยาเสพติด		
	ไม่ได้รับ	12	100.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จากตารางที่ 4.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า

ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางสัญจร (ร้อยละ 66.67) โดยสภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ค่อนข้างดี (ร้อยละ 100.00) สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคประชาชนซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง (ร้อยละ 100.00) แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคทั้งหมดใช้น้ำประปา (ร้อยละ 100.00) สำหรับปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา (ร้อยละ 100.00) ในส่วนของการจัดการมูลฝอยทั้งหมดใช้วิธีการใส่ถังรอรถขยะเทศบาลมาเก็บ (ร้อยละ 100.00) และการจัดการน้ำเสียส่วนใหญ่ระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 100.00)

ในส่วนความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า

- ❖ การขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ คุณภาพน้ำของน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 33.33) ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนในระดับน้อย (ร้อยละ 33.33)
- ❖ เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเดือดร้อนเท่ากัน (ร้อยละ 50.00) ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.00)
- ❖ น้ำท่วมขังจากฝนตก พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 33.33) ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนในระดับน้อยที่สุดและปานกลางเท่ากัน (ร้อยละ 16.67)
- ❖ มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ อุบัติเหตุจากการจราจร พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาฝุ่นละออง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 33.33) ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนในระดับน้อย (ร้อยละ 16.67)
- ❖ อาชญากรรม/ลักขโมย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ยาเสพติด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)

4) ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ช่องทางการรับข้อมูล และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง ขยะมูลฝอย น้ำเสีย กลิ่นเหม็น น้ำท่วมขัง การจราจรติดขัด อาชญากรรม/ลักขโมย ยาเสพติด เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-4

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 12	
		จำนวน	ร้อยละ
ทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ	ทราบ	12	100.00
ทราบจากแหล่งใด	เพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว แจ้งให้ทราบ	6	50.00
	เจ้าหน้าที่ของโครงการมาแจกเอกสาร	4	33.33
	เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน	2	16.67
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		
	1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์		
	ปานกลาง	2	16.67
	น้อย	2	16.67
	ไม่มี	8	66.67
	2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง		
	มาก	2	16.67
	ปานกลาง	2	16.67
	ไม่มี	8	66.67
	3. กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร		
	ไม่มี	12	100.00
	4. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง		
	ปานกลาง	2	16.67
	น้อย	2	16.67
	ไม่มี	8	66.67
	5. น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง		
	ไม่มี	12	100.00
	6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง		
	ไม่มี	12	100.00
	7. น้ำท่วม เนื่องจากการปรับพื้นที่ของโครงการ		
	ไม่มี	12	100.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 12	
		จำนวน	ร้อยละ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม		
	8. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ		
	ไม่มี	12	100.00
	ผลกระทบด้านสุขภาพ		
	1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์		
	ไม่มี	12	100.00
	2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง		
	ไม่มี	12	100.00
	3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ		
	ไม่มี	12	100.00
	4. ส่งผลด้านความปลอดภัย		
	ไม่มี	12	100.00
	5. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล		
	ไม่มี	12	100.00
	ผลกระทบด้านสังคม		
	1. ความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง		
	ไม่มี	12	100.00
	2. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ ลักขโมย เพิ่มขึ้น		
	ไม่มี	12	100.00
	3. ระบบสาธารณสุขการไม่เพียงพอ		
	ไม่มี	12	100.00
	4. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น		
	ไม่มี	12	100.00
	5. แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น		
	ไม่มี	12	100.00
	6. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ		
	ไม่มี	12	100.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จากตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สรุปได้ว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่ทราบจากเพื่อนบ้าน/คนในครอบครัวแจ้งให้ทราบ (ร้อยละ 50.00) โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ สามารถสรุปดังนี้

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

- ❖ ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือนร้อนในระดับปานกลางและน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 16.67)
- ❖ ปัญหาด้านเสียงดังจากการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือนร้อนในระดับปานกลางและน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 16.67)
- ❖ ปัญหาด้านกลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 66.67) และได้รับความเดือนร้อนในระดับปานกลางและน้อยเท่ากัน (ร้อยละ 16.67)
- ❖ ปัญหาด้านน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านน้ำท่วม เนื่องจากการปรับพื้นที่ของโครงการ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)

ผลกระทบด้านสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

- ❖ ปัญหาด้านโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านการส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านความปลอดภัย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านสร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)

ผลกระทบด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

- ❖ ปัญหาด้านความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้น พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)

- ❖ ปัญหาด้านระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านแรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)

5) ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ความคิดเห็นในภาพรวม ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-5

ตารางที่ 4.1-5 ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 12	
		จำนวน	ร้อยละ
ความคิดเห็นในภาพรวม	ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ	8	66.67
	ผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวก	2	16.67
	ไม่แน่ใจ	2	16.67
ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ	เห็นด้วย	8	66.67
	ไม่แสดงความคิดเห็น	4	33.33
ข้อวิตกกังวลต่อโครงการ	ไม่วิตกกังวล	10	83.33
	วิตกกังวล	2	16.67

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อการพัฒนาโครงการประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผลกระทบด้านด้านบวกมากกว่าด้านลบ (ร้อยละ 66.67) ในส่วนของความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 66.67) และประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 83.33)