

ภาคผนวกที่ 7

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.1 รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ ผ7.2 ต้นไม้ภายในโครงการ



รูปที่ ผ7.3 ป้ายจำกัดความเร็ว

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.4 สันนุนชะลอความเร็ว



รูปที่ ผ7.5 พนักงานดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการโดยฉีดล้างถนน



รูปที่ ผ7.6 ป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.7 ช่องระบายอากาศบริเวณชั้นจอดรถของโครงการ



รูปที่ ผ7.8 ป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ และป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์บริเวณพื้นที่จอดรถ



รูปที่ ผ7.9 ป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา



รูปที่ ผ7.10 การค้ายนไม้ยืนต้นบนอาคาร และบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ฃ7.11 คนสวนดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์



รูปที่ ฃ7.12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ ฃ7.13 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ





รูปที่ ฃ7.14 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแล รักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.15 ถังเก็บน้ำใต้ดิน	รูปที่ ผ7.16 ถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
	
รูปที่ ผ7.17 ระบบสูบน้ำภายในอาคาร	รูปที่ ผ7.18 สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ
	
รูปที่ ผ7.19 ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ ผ7.20 ทำการดูดตะกอน ถ้างตะไคร่ และตักเศษผงภายในสระว่ายน้ำ	


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗7.21 พนักงานทำความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำ	
	
รูปที่ ๗7.22 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.23 ไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ
	
รูปที่ ๗7.24 ป้ายบอกระดับความลึก	รูปที่ ๗7.25 อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไฟ มช่วยชีวิต
	
รูปที่ ๗7.26 ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำใน บริเวณสระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.27 สระว่ายน้ำ


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ๗7.28 รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ	รูปที่ ๗7.29 ป้ายเตือนบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.30 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.31 พื้นที่กำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
	
รูปที่ ๗7.32 พื้นที่บำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.33 บ่อหน่วงน้ำ
	
รูปที่ ๗7.34 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น	รูปที่ ๗7.35 ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ
	
รูปที่ ๗7.36 ห้องพักมูลฝอยรวม	รูปที่ ๗7.37 พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ฎ7.38 พนักงานคัดแยกขยะมูลฝอย	รูปที่ ฎ7.39 ป้ายเชิญชวนให้ผู้พักอาศัยลดปริมาณมูลฝอย พร้อมทั้งคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะแต่ละประเภท
	
รูปที่ ฎ7.40 หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type)	รูปที่ ฎ7.41 ระบบไฟฟ้าสำรองในกรณีไฟฟ้าปกติขัดข้อง
	
รูปที่ ฎ7.42 เครื่องตรวจจับควัน (Smoke detector)	รูปที่ ฎ7.43 ป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" และ "เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น"
	
รูปที่ ฎ7.44 ป้ายประชาสัมพันธ์	รูปที่ ฎ7.45 หลอดไฟประหยัดพลังงาน Light emitting diode (LED)

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

 1 ต.ค. 2568 10:59:32	 1 ต.ค. 2568 11:49:14
รูปที่ ผ7.46 ประตูลิฟต์ปิดเอง	รูปที่ ผ7.47 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)
 1 ต.ค. 2568 11:19:46	 1 ต.ค. 2568 11:54:36
รูปที่ ผ7.48 ระบบท่อยืน (Stand pipe)	รูปที่ ผ7.49 หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire department connector : FDC)
 1 ต.ค. 2568 11:12:42	 1 ต.ค. 2568 10:50:34
รูปที่ ผ7.50 เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire hose cabinet : FHC)	
 1 ต.ค. 2568 10:57:32	 1 ต.ค. 2568 10:52:55
รูปที่ ผ7.51 หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler system)	รูปที่ ผ7.52 ลิฟต์ดับเพลิง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.53 แผงควบคุม (Fire alarm control panel : FCP)	รูปที่ ผ7.54 เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat detector)
	
รูปที่ ผ7.55 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง (Fire alarm manual station)	รูปที่ ผ7.56 โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Fire Man Telephone Outlet)
	
รูปที่ ผ7.57 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยลำโพงเสียงประกาศ และแสงไฟกระพริบ (Alarm speaker with strobe light)	รูปที่ ผ7.58 อุปกรณ์แสดงผลระยะไกล ชนิดแสง (Remote indicator lamp)
	รูปที่ ผ7.59 บันได ST-1 (บันไดหลักบันไดหนีไฟและบันไดผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา)


ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindspace RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ผ7.60 บันได ST-2 (บันไดหนีไฟและบันไดผู้พิการหรือทุพพลภาพและ คนชรา)




รูปที่ ผ7.61 จุดรวมพล



รูปที่ ผ7.62 พื้นที่หนีไฟทางอากาศ

รูปที่ ผ7.63 ผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ



รูปที่ ผ7.64 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวของดับเพลิง



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ ผ7.65 ชักซ้อมอพยพหนีไฟ



รูปที่ ผ7.66 จุดจอดรถกระเช้า



รูปที่ ผ7.67 ทางเข้า-ออกรถยนต์เชื่อมกับถนน ซอยประชาสารบุรีบำเพ็ญ 6



รูปที่ ผ7.68 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ ผ7.69 ป้ายชื่อโครงการ




รูปที่ ผ7.70 ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

	
รูปที่ ผ7.71 กระบอกโค้งจราจรบริเวณจุดอับสายตา	
	
รูปที่ ผ7.72 สภาพปัจจุบันของโครงการ	
	
รูปที่ ผ7.73 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	รูปที่ ผ7.74 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด
	
รูปที่ ผ7.75 อุปกรณ์การรักษายาบาลเบื้องต้น	รูปที่ ผ7.76 กรวย และแผงกันจราจรกันบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
	
รูปที่ ผ7.77 ป้าย QR- CODE เพื่อใช้สำหรับรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE STAGE mindscape RATCHADA-HUAIKHWANG (เดอะ สเตจ มายด์สเคป รัชดา-ห้วยขวาง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ ๗7.78 สืบกากไขมัน และสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัด