

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ Laguna Beach Resort Jomtien

ดำเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด ลาгуน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568

	
รูปภาพที่ 1 พื้นที่สีเขียว	
	
รูปภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่ง	
	
รูปภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ	

	
รูปภาพที่ 4 ป้ายกำหนดความเร็วภายในโครงการ	รูปภาพที่ 5 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในโครงการ
	
รูปภาพที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปภาพที่ 7 การตัดกากไขมันไปกำจัด
	
รูปภาพที่ 8 เจ้าหน้าที่ดูและระบบน้ำเสีย	รูปภาพที่ 9 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลบ่อกักของระบบระบายน้ำ

	
รูปภาพที่ 10 ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทิ้งขยะลงถัง	รูปภาพที่ 11 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟ
	
รูปภาพที่ 12 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปภาพที่ 13 ถังสำรองน้ำใช้ในโครงการ
	
รูปภาพที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำ	รูปภาพที่ 15 ไฟรอปพื้นที่โครงการ

	
รูปภาพที่ 16 โครงสร้างติดตั้งผ้าม่านและติดกระจกเพื่อรับแสงจากธรรมชาติ	รูปภาพที่ 17 ภาพโครงการปัจจุบันในเดือนพฤศจิกายน 2568
	
รูปภาพที่ 18 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคารพร้อมถังขยะ ผ้าเปื้อน ประดู หน้าต่าง	
	
รูปภาพที่ 19 ห้องพักขยะรวม	



รูปภาพที่ 20 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและ
ตรวจสอบมูลฝอยตกค้าง



รูปภาพที่ 21 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องกรองน้ำ
สระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 22 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและทำความสะอาด
สระว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 23 จัดให้มีที่ล้างตัวก่อนใช้บริการสระ
ว่ายน้ำ



รูปภาพที่ 24 ป้ายบอกความลึก




รูปภาพที่ 25 การเก็บตัวอย่างน้ำ




รูปภาพที่ 26 รางระบายน้ำภายในโครงการ



รูปภาพที่ 27 ซ่อมอพยพหนีไฟ



รูปภาพที่ 28 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ



รูปภาพที่ 29 บัญชีรายชื่อของผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์



รูปภาพที่ 30 สติ๊กเกอร์ติดหน้ารถของผู้อยู่อาศัย



รูปภาพที่ 31 สัญลักษณ์บนทางพื้น




รูปภาพที่ 32 เส้นทางทางเข้าออกภายในโครงการ



รูปภาพที่ 33 ป้ายชื่อโครงการ



รูปภาพที่ 34 กล้องวงจรปิดภายในโครงการ



รูปภาพที่ 35 อุปกรณ์ช่วยชีวิต



รูปภาพที่ 36 ระบบรักษาความปลอดภัย



รูปภาพที่ 37 สันนิษฐานชะลอความเร็ว



รูปภาพที่ 38 ระบบป้องกันอัคคีภัย



รูปภาพที่ 39 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบภายในโครงการ



รูปภาพที่ 40 Checklist ตรวจสอบถังดับเพลิง พร้อมวิธีใช้



รูปภาพที่ 41 ผังทางหนีไฟ



รูปภาพที่ 42 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ




รูปภาพที่ 43 จุตุรวมพล



รูปภาพที่ 44 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว




รูปภาพที่ 45 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน




รูปภาพที่ 47 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดระบบท่อภายในโครงการ





รูปภาพที่ 48 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ



รูปภาพที่ 49 ชุดปฐมพยาบาล



รูปภาพที่ 50 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปภาพที่ 51 ผังการจราจร

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค-1 ใบเสร็จการสุบสิ่งปฏิกูล
- ค-2 ใบเสร็จเก็บขยะ
- ค-3 รายการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ



ภาคผนวก ค-1
ใบเสร็จการสูบสิ่งปฏิกูล



วันที่ 10/09/2568



เล่มที่ 358



เลขที่ 39

ใบรับเงินชั่วคราว

วันที่ 10 ก.ย. 68

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมบริการตัดสินปฏิญญาตามใบคำร้องที่ ๕๗๘/๘๘.....

จากคณบดี คำนวณได้จำนวน 6๕๐ บาท (หกร้อยบาท) แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน

(.....)

พนักงานขับรถเบอร์..... 9

ให้นำใบรับเงินชั่วคราวนี้ไปติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา

ภาคผนวก ค-2

ใบเสร็จเก็บขยะ



กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง
ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย เลขที่ 107 เลขที่ 31

๒๐๔ ๒๒/๑/๖๘

Aug



ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....เดือน

ประจำเดือน ๕.๑ ๖๘-๕-๖๕ จาก.....

บ้านเลขที่ ๑๑๖ ถนน.....ตำบล.....

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน - 48000 - บาท.....สตางค์

ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓/๑/๖๘ (.....)

.....ผู้รับเงิน
.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ภาคผนวก ค-3

รายการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ





กรุงเทพมหานคร



วุฒิบัตรเลขที่ สป.อ. (สป.ก.๑) ๒๖๕๖ / ๒๕๖๕

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุดเลขที่ ๑๒๖ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จอมเทียน

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๗ คน

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายสุริยชัย ธีรวัชรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร