






รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ โรงแรม อีสตินตัน เชียงใหม่

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568


 13 พ.ย. 2568 09:19:32 47Q 496512 2078852 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่	 13/11/68 09:16 47Q 496510 2078871 ถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 1 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 2 แถบบอกบริเวณถนนต่างระดับ
 13/11/68 09:18 47Q 496486 2078865 ถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13/11/68 09:18 47Q 496506 2078867 ถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 2 (ต่อ) แถบบอกบริเวณถนนต่างระดับ	
 13 พ.ย. 2568 09:17:28 47Q 496568 2078860 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่	 13 พ.ย. 2568 09:17:04 47Q 496561 2078855 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
รูปที่ 3 ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์	



รูปที่ 4 ทำความสะอาดบริเวณโครงการ





รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาพื้นถนนภายในโครงการ



รูปที่ 6 ป้ายบอกทางภายในโครงการ

รูปที่ 7 ป้ายทางเข้า-ออก โครงการ

 13/11/68 09:03 47Q 496527 2078801 จ. เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย ศูนย์การค้า	 13/11/68 09:18 47Q 496538 2078858 4/84 ซอยหมู่บ้านนันทวันเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 8 สัญลักษณ์บนพื้นทาง	
 13/11/68 09:17 47Q 496531 2078852 193 ถนนห้วยแก้ว จ. เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13/11/68 09:04 47Q 496513 2078805 4/86 ซอยหมู่บ้านนันทวันเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	รูปที่ 10 พื้นที่จอดรถยนต์
 13/11/68 09:06 47Q 496513 2078828 4/86 ซอยหมู่บ้านนันทวันเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13 พ.ย. 2568 09:06:32 47Q 496555 2078853 อ. เมืองเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่
รูปที่ 10 (ต่อ) พื้นที่จอดรถยนต์	



	
รูปที่ 11 ช่างประจำอาคารคอยดูแลตรวจสอบ รักษาท่อประปา	
	
	
รูปที่ 12 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ-ไฟฟ้า	




รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รูปที่ 14 เลือกใช้ประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5

 13/11/68 09:13 47Q 496538 2078840 จ. เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย ศูนย์การค้า	 13 พ.ย. 2568 09:12:36 47Q 496538 2078867 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
รูปที่ 15 ป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้น - ลงชั้นเดียวหรือสองชั้น	รูปที่ 16 เบอร์โทรฉุกเฉิน
 13 พ.ย. 2568 09:14:21 47Q 496553 2078850 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่	 13/11/68 08:57 47Q 496538 2078840 จ. เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย ศูนย์การค้า
รูปที่ 16 (ต่อ) เบอร์โทรฉุกเฉิน	รูปที่ 17 ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ
 13/11/68 09:00 47Q 496528 2078883 จ. เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย ศูนย์การค้า	 13/11/68 08:58 47Q 496538 2078864 จ. เชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย ศูนย์การค้า
รูปที่ 17 (ต่อ) ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ	

 13/11/68 09:02 47Q 496530 2078864 4/84 ซอยหมู่บ้านนนทวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13 พ.ย. 2568 09:17:48 47Q 496540 2078852 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
รูปที่ 17 (ต่อ) ระบบสารารณูปโภคภายในโครงการ	
	
รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรางระบายน้ำ	
 13/11/68 09:06 47Q 496513 2078802 4/86 ซอยหมู่บ้านนนทวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13/11/68 09:05 47Q 496511 2078818 4/86 ซอยหมู่บ้านนนทวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 19 จุดพัก ก่อนนำไปทำความสะอาด	รูปที่ 20 ถังรองรับมูลฝอยตามจุดต่างๆ




รูปที่ 20 (ต่อ) ถังรองรับมูลฝอยตามจุดต่างๆ



รูปที่ 21 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะ



รูปที่ 22 ระบบป้องกันอัคคีภัย


 13 พ.ย. 2568 08:58:16 47Q 496516 2078854 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่	 13 พ.ย. 2568 09:06:30 47Q 496550 2078854 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
รูปที่ 22 (ต่อ)ระบบป้องกันอัคคีภัย	
 13/11/68 08:52 47Q 496579 2078855 ถนนห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13/11/68 08:52 47Q 496579 2078855 ถนนห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 22 (ต่อ)ระบบป้องกันอัคคีภัย	รูปที่ 23 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์
 13 พ.ย. 2568 09:13:30 47Q 496562 2078857 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่	 13 พ.ย. 2568 09:18:24 47Q 496531 2078902 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
รูปที่ 24 แผนผังทางหนีไฟ	รูปที่ 25 หัวรับน้ำดับเพลิง




รูปที่ 26 อบรมซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี




รูปที่ 27 ป้ายทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ

	
	
รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา	
 13 พ.ย. 2568 09:07:59 47Q 496556 2078857 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่	 13 พ.ย. 2568 09:07:25 47Q 496563 2078859 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
 13/11/68 09:07 47Q 496544 2078862 จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย ศูนย์การค้า	 13/11/68 09:09 47Q 496533 2078863 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
รูปที่ 29 ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	





	
รูปที่ 31 พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์	
	
	
รูปที่ 32 พื้นที่สีเขียว	




รูปที่ 32 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



	
	
รูปที่ 35 กล้องวงจรปิด	
	
รูปที่ 35 (ต่อ) กล้องวงจรปิด	รูปที่ 36 ขั้นตอนการแยกขยะมูลฝอย
	
รูปที่ 37 จดรวมพล	

 13 พ.ย. 2568 09:04 47Q 496507 20787 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่	 13/11/68 09:04 47Q 496511 20787 4/86 ซอยพญานาคพัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 38 กระຈกนูน	
 13/11/68 09:02 47Q 496536 2078861 4/84 ซอยพญานาคพัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13/11/68 09:02 47Q 496530 2078864 4/84 ซอยพญานาคพัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
 13/11/68 09:12 47Q 496509 2078854 4/84 ซอยพญานาคพัน เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13 พ.ย. 2568 09:15:56 47Q 496557 2078855 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่
รูปที่ 39 ไฟฟ้าส่องสว่าง	
 13 พ.ย. 2568 09:14:57 47Q 496578 2078866 อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่	 47Q 496526 2078842 Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai AED เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ Automated External Defibrillator
รูปที่ 40 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล	

 13/11/68 09:09 47Q 496536 2078845 จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย อังกศพรค	 13/11/68 09:43 47Q 496560 2078862 193 ถนนพหลโยธิน จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูป 41 ผังอพยพหนีไฟ	
 13/11/68 09:06 47Q 496513 2078828 4/86 ซอยพหลโยธินบ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13/11/68 09:10 47Q 496536 2078845 จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย อังกศพรค
รูปที่ 42 ระบบระบายอากาศภายในอาคาร	
 13/11/68 09:28 47Q 496541 2078869 4/84 ซอยพหลโยธินบ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13/11/68 09:44 47Q 496513 2078799 4/86 ซอยพหลโยธินบ้านใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 43 พื้นที่สำหรับจอดรถภายนอกอาคาร	รูปที่ 44 พื้นที่เก็บวัสดุไฟฟ้า







รูปที่ 46 เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมสัญญาณจราจรบนพื้นทาง



รูปที่ 48 ห่วงยางช่วยชีวิต



รูปที่ 49 สระว่ายนํ้าโครงการ

 13/11/68 08:58 47Q 496549 2078869 4/84 ซอยหมู่บ้านในเขตเทศบาล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	 13/11/68 08:58 47Q 496538 2078864 4/84 ซอยหมู่บ้านในเขตเทศบาล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รูปที่ 49 (ต่อ) สระว่ายน้ำโครงการ	
 13/11/68 08:57 47Q 496554 2078848 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ศูนย์การค้า	 13/11/68 08:57 47Q 496529 2078859 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ศูนย์การค้า
รูปที่ 50 ห้องอาบน้ำ	
 13 พ.ย. 2568 08:57:54 47Q 496515 2078866 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	 13 พ.ย. 2568 08:57:48 47Q 496521 2078878 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รูปที่ 51 ป้ายบอกระดับความลึกของสระ	รูปที่ 52 ป้ายบอกคุณภาพสระว่ายน้ำ


 13/11/68 09:02 47Q 496516 2078827 จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย ศูนย์การค้า	 13/11/68 09:14 47Q 496533 2078803 จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย ศูนย์การค้า
รูปที่ 53 ป้ายห้ามสูบบุหรี่	
 13/11/68 09:04 47Q 496533 2078799 จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย ศูนย์การค้า	 13/11/68 09:03 47Q 496517 2078796 488 ซอยหมู่บ้านสหกรณ์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 54 ป้ายคำเตือนต่างๆบริเวณอันตราย	
 13/11/68 09:05 47Q 496509 2078804 9542 ซอยหมู่บ้านสหกรณ์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย	 13/11/68 09:05 47Q 496509 2078804 9542 ซอยหมู่บ้านสหกรณ์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200 ประเทศไทย
รูปที่ 55 วาล์วฉุกเฉิน	



รูปที่ 56 สูดสิ่งปฏิกูล



รูปที่ 57 ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย



รูปที่ 58 การตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโครงการ



