ภาคผนวก ก

หนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๗๒๒๔

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๗๒๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๒๒๓ ห้อง พร้อมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว ซึ่งมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ของบริษัท พราวด์

รีสอร์ท...

รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด โดยให้บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ตได้อนุญาตโครงการแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ตส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้ว จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ในการนี้ จึงขอให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาตขอให้จังหวัดภูเก็ตพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอัษฎาพร โกรพานนท์)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

ของ บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ของ บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จำนวน 223 ห้องพัก (231 ห้องนอน) ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 5551 และโฉนดที่ดินเลขที่ 17869 มีขนาดเนื้อที่ดิน 22 ไร่ 1 งาน 24.5 ตารางวา หรือคิดเป็น 35,698 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 23 อาคาร จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท ของ บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
PROUD RESORT PHUKET CO.,LTD.

เดือน พฤษภาคม 2560
(นางสาวอัครวรรณ เจริญผล) (นางสาวอัจฉรา มานะประโยชน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2560
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการก่อให้เสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
PROUD RESORT PHUKET CO.,LTD.

เดือน พฤษภาคม 2560
(นางสาวอัครวรรณ เจริญผล) (นางสาวอัจฉรา มานะประโยชน์)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

เดือน พฤษภาคม 2560
(นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ตารางมาตรการ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก ข

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

แบบ ร.ร.๒

ทะเบียนเลขที่ ๔๕/๒๕๖๒

ใบอนุญาตเลขที่ ๗๒/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด

โดย น.ส.มยุรี ธีรกวินสกุล และ นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) InterContinental Phuket Resort

โรงแรมประเภท ๓ จำนวนห้องพัก ๒๒๓ ห้อง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๓๓๓,๓๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลกมลา

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๗๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นายกองเอก

(อนุชิต ทิพย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

นายทะเบียน

ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ

เพื่อใช้ประกอบรายงาน EIA ของบริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด เท่านั้น

ภาคผนวก ค

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680709-114
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68072406
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	3/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Hill side**	RECEIVED DATE	3/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	9/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.29	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	198	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.14	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	101	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	62.1	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.04	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	13.00	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.94	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680709-115
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68072407
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	3/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Beach side**	RECEIVED DATE	3/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	9/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.44	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	202	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0.0	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.44	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	81	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	64.5	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.03	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	14.75	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.90	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680818-185
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68082867
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	7/8/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Hill side**	RECEIVED DATE	7/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	18/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.17	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	225	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	5	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.18	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	98	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	83.1	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.10	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	22.50	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.56	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680818-186
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68082868
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	7/8/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Beach side**	RECEIVED DATE	7/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	18/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.24	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	229	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.13	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	96	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	81.1	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.12	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	23.50	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.46	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680924-413
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68093290
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Hill side**	RECEIVED DATE	8/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	8.60	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	196	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.01	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	100	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	64.5	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.03	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	34.25	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.59	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Legionella spp. B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

B : Analitical by Subcontractor Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by _____
(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by _____
(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680924-414
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68093291
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Beach side**	RECEIVED DATE	8/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	8.71	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	193	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	1	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.14	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	94	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	64.0	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	< 0.01	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	29.00	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.37	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Legionella spp. B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

B : Analitical by Subcontractor

* Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681010-082
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68103641
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	2/10/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Hill side**	RECEIVED DATE	2/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.69	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	206	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	8	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.27	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	88	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	71.9	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.04	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	Not Detected	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	19.00	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.70	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

B : Analitical by Subcontractor * Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681010-083
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68103642
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	2/10/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Beach side**	RECEIVED DATE	2/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.58	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	217	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	8	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.16	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	86	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	70.4	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.04	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	Not Detected	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	23.00	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.70	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

B : Analitical by Subcontractor * Limit of detection = 100 CFU/Liter

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681117-135
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68114113
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/11/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Hill side**	RECEIVED DATE	6/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	17/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.63	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	226	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	2	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	< 0.1	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	116	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	75.0	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	37.25	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.92	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681117-136
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68114114
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/11/2025
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Beach side**	RECEIVED DATE	6/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	17/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.89	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	227	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	1.45	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	106	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	75.0	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.05	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	36.50	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	1.12	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681219-365	
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68124606	
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	4/12/2025	
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Hill side**	RECEIVED DATE	4/12/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025	- 19/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	19/12/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.17	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	134	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.66	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	90	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	53.0	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	0.02	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	26.75	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.13	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Legionella spp. B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

NSC - TISI - TIS 17025
TESTING 1661

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681219-366	
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68124607	
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	4/12/2025	
SAMPLING SOURCE	**Consumption water - Beach side**	RECEIVED DATE	4/12/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025	- 19/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	19/12/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C /2	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	7.44	6.5 - 8.5
Total Dissolved Solids /2	mg/l	Electrometric Method	160	≤ 500
Color /2	Pt-Co	2120 C. Spectrophotometric-Single -Wavelength Method	0	≤ 15
Turbidity /2	NTU	2130 B. Nephelometric Method	0.43	≤ 5
Total Hardness	mg/l	2340 C. EDTA Titrimetric Method	90	≤ 300
Chloride /2	mg/l	4500-Cl^- B.Argentometric Method	54.5	≤ 250
Iron /2	mg/l	3500-Fe B. Phenanthroline Method	< 0.01	≤ 0.3
Manganese /2	mg/l	3500-Mn B. Persulfate Method	< 0.03	≤ 0.3
Nitrate-Nitrogen /2	mg/l as NO_3-N	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 50
Sulphate /2	mg/l as SO_4^{2-}	4500-SO_4^{2-} E.Turbidimetric Method	26.50	≤ 250
Fluoride /2	mg/l	4500-F^- D. SPADNS Method	0.32	≤ 0.70
Total Coliform Bacteria /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli /2	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 1.1
Legionella spp. B	Per Liter	ISO 11731 : 2017	Not Detected *	-
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Follow the Consumption water quality standard of Department of Health, Ministry of Public Health 2020

/2 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)

Analyzed & Reviewed by _____ (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by _____ (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สนับสนุนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานน้ำประปาตามบทบาทภารกิจของกรมอนามัย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมอนามัยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“น้ำประปาดื่มได้” หมายความว่า น้ำประปาที่มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ระบบผลิตจนถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามประกาศนี้

ข้อ ๔ กำหนดคุณภาพน้ำประปา เพื่อรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้ โดยต้องมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเกณฑ์กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) คุณภาพน้ำทางกายภาพ

(ก) ความขุ่น (Turbidity) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕ เอ็นทียู

(ข) สีปรากฏ (Apparent color) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๕ แพลตตินัมโคบอลท์

(ค) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๖.๕ – ๘.๕

(๒) คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป

(ก) ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) ความกระด้าง (Hardness as $CaCO_3$) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ซัลเฟต (Sulfate) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) คลอไรด์ (Chloride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ) ไนเตรท (Nitrate as NO_3^-) ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ฉ) ไนไตรท์ (Nitrite as NO_2^-) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ช) ฟลูออไรด์ (Fluoride) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๗ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป

(ก) เหล็ก (Iron) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) แมงกานีส (Manganese) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) ทองแดง (Copper) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สังกะสี (Zinc) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ

(ก) ตะกั่ว (Lead) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ข) โครเมียมรวม (Total chromium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ค) แคดเมียม (Cadmium) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

(ง) สารหนู (Arsenic) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(จ) ปรอท (Mercury) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) คุณภาพน้ำทางแบคทีเรีย

(ก) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

(ข) อีโคไล (*Escherichia coli*) ต้องตรวจไม่พบต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร หรือต้องมีค่า < ๑.๑ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๕ การตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาตามข้อ ๔ จะต้องเป็นไปตามวิธีการตามหนังสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 23rd ed., 2017 APHA AWWA WEF

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พรรณพิมล วิปุลากร

อธิบดีกรมอนามัย

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

พารามิเตอร์	หน่วยวัด	ค่ามาตรฐาน	วิธีวิเคราะห์
ด้านกายภาพ			
ความขุ่น (Turbidity)	เอ็นทียู	ไม่เกิน ๕	Nephelometry
สีปรากฏ (Apparent color)	แพลตตินัมโคบอลท์	ไม่เกิน ๑๕	Spectrophotometric-single-wavelength, visual comparison method
ความเป็นกรดและด่าง (pH)	-	๖.๕ – ๘.๕	Electrometric method
ด้านเคมีทั่วไป			
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total dissolved solids)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐๐	TDS dried at ๑๘๐ องศาเซลเซียส, Gravimetric, Electrometric method
ความกระด้าง (Hardness)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as $CaCO_3$)	ไม่เกิน ๓๐๐	EDTA titrimetric
ซัลเฟต (Sulfate)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐	Turbidimetry, ion chromatography
คลอไรด์ (Chloride)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๕๐	Argentometry, ion chromatography
ไนเตรท (Nitrate)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO_3^-)	ไม่เกิน ๕๐	Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry
ไนไตรท์ (Nitrite)	มิลลิกรัมต่อลิตร (as NO_2^-)	ไม่เกิน ๓	Cadmium reduction, ion chromatography, spectrophotometry
ฟลูออไรด์ (Fluoride)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๗	ion chromatography, SPADNS colorimetric method, ion-selective electrode
ด้านเคมี (โลหะหนัก)			
เหล็ก (Iron)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
แมงกานีส (Manganese)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
ทองแดง (Copper)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
สังกะสี (Zinc)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓	AAS (flame), ICP, spectrophotometry
ด้านเคมี (โลหะหนักที่เป็นพิษ)			
ตะกั่ว (Lead)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑	AAS (graphite furnace), ICP
โครเมียมรวม (Total chromium)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๕	AAS (graphite furnace), ICP
แคดเมียม (Cadmium)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๐๓	AAS (graphite furnace), ICP
สารหนู (Arsenic)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๑	AAS (vapor generation technique), ICP, graphite furnace
ปรอท (Mercury)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๐.๐๐๑	AAS (vapor generation technique), ICP, Automatic direct mercury analyzer
ด้านชีวภาพ			
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliforms bacteria)	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	ไม่พบ	Presence-Absence Test
	เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	น้อยกว่า ๑.๑	MPN method
อีโคไล (*Escherichia coli*)	ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	ไม่พบ	Presence-Absence Test
	เอ็มพีเอ็น ต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร	น้อยกว่า ๑.๑	MPN method

หมายเหตุ : - วิธีวิเคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในการตรวจวัด

- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) กำหนดให้มีที่ปลายเส้นท่อ ๐.๒ – ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตรใช้ในระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา

ภาคผนวก ง

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6807-255

Report No. W 6808-038

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 17/07/2025	SAMPLE NO.	: 6807-971
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 11.20 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 20/07/2025-13/08/2025	RECEIVED DATE	: 20/07/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 14/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	160	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{O}C	370	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	497	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	46.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	40.58	-
Chloride	mg/L (Cl^-)	Argentometric Method	131.14	≤ 600
Iron	mg/L (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.59	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.7	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

14/08/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6807-255

Report No. W 6808-038

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 17/07/2025	SAMPLE NO.	: 6807-972
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 11.28 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 20/07/2025-13/08/2025	RECEIVED DATE	: 20/07/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 14/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	152	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{O}C	2,190	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,930	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	46.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	20.89	-
Chloride	mg/L (Cl^-)	Argentometric Method	61.71	≤ 600
Iron	mg/L (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.46	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.3	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

14/08/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6807-255

Report No. W 6808-038

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 17/07/2025	SAMPLE NO.	: 6807-973
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 11.34 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 20/07/2025-13/08/2025	RECEIVED DATE	: 20/07/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 14/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	172	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C	1,850	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,450	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	38.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	16.97	-
Chloride	mg/L (Cl^-)	Argentometric Method	54.00	≤ 600
Iron	mg/L (Fe)	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.53	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.0	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.4	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

14/08/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6808-0191

Report No. W 6809-0009

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 14/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-0721
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.10 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 16-30/08/2025	RECEIVED DATE	: 16/08/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 03/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	180	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	426	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	535	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	42.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	18.79	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	126.81	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.69	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.5	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

03/09/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6808-0191

Report No. W 6809-0009

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 14/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-0722
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.15 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 16-30/08/2025	RECEIVED DATE	: 16/08/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 03/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	180	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	2,166	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	4,040	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	36.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	16.21	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	1,229.69	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.10	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.2	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

03/09/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6808-0191

Report No. W 6809-0009

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 14/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-0723
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.20 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 16-30/08/2025	RECEIVED DATE	: 16/08/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 03/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	130	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{O}C (Part 2540C)	1,294	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,230	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	38.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	17.15	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	979.91	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.20	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

03/09/2025

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6809-0064

Report No. W 6809-0164

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 03/09/2025	SAMPLE NO.	: 6809-0248
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.23 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 04-15/09/2025	RECEIVED DATE	: 04/09/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 17/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	90.0	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	2,220	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	4,190	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	36.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	16.21	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	1,373.19	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.47	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.3	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

17/09/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6809-0064

Report No. W 6809-0164

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 03/09/2025	SAMPLE NO.	: 6809-0249
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.25 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 04-15/09/2025	RECEIVED DATE	: 04/09/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 17/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 ^{o}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	106	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	442	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	464	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	34.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	15.44	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	118.25	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.50	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.5	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

17/09/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6809-0064

Report No. W 6809-0164

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 03/09/2025	SAMPLE NO.	: 6809-0250
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.28 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 04-15/09/2025	RECEIVED DATE	: 04/09/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 17/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	104	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	1,758	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,400	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	28.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	12.44	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	781.96	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.91	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.3	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

17/09/2025

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6810-0104

Report No. W 6810-0166

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 04/10/2025	SAMPLE NO.	: 6810-0420
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 03.25 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 08-20/10/2025	RECEIVED DATE	: 08/10/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 25/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	96.0	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	360	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	438	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	42.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	18.95	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	131.14	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	1.06	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.9	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

25/10/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6810-0104

Report No. W 6810-0166

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 04/10/2025	SAMPLE NO.	: 6810-0421
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 03.35 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 08-20/10/2025	RECEIVED DATE	: 08/10/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 25/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	110	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 $^{\circ}$C (Part 2540C)	1,989	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,630	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	30.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	13.56	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	1,041.38	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.91	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.5	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

25/10/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6810-0104

Report No. W 6810-0166

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 04/10/2025	SAMPLE NO.	: 6810-0419
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 03.20 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 08-20/10/2025	RECEIVED DATE	: 08/10/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 25/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	110	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	162	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,560	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	32.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	14.50	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	1,002.81	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	0.03	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.97	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

25/10/2025

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6811-0231

Report No. W 6811-0271

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 15/11/2025	SAMPLE NO.	: 6811-0859
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 02.10 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 18-25/11/2025	RECEIVED DATE	: 18/11/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 27/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	108	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	310	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	451	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	74.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	32.99	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	92.59	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.23	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.6	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MR. SIRIPONG PASARI)

27 / 11 / 2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6811-0231

Report No. W 6811-0271

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 15/11/2025	SAMPLE NO.	: 6811-0860
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 02.15 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 18-25/11/2025	RECEIVED DATE	: 18/11/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 27/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	108	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	286	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	415	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	74.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	33.47	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	88.71	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.33	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.3	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะทาง
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....
(MR. SIRIPONG PASARI)
27/11/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6811-0231

Report No. W 6811-0271

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 15/11/2025	SAMPLE NO.	: 6811-0858
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.50 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 18-25/11/2025	RECEIVED DATE	: 18/11/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 27/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	60.0	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	588	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	940	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	44.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	20.33	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	285.42	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	0.03	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.54	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะทาง
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....
(MR. SIRIPONG PASARI)
27/11/2025

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6812-0156

Report No. W 6812-0222

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 04/12/2025	SAMPLE NO.	: 6812-0554
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 00.01 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 10-20/12/2025	RECEIVED DATE	: 10/12/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 22/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Beach Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	7.20	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	78.0	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	2,096	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,740	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	50.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	22.28	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	212.57	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.51	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.7	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

22/12/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6812-0156

Report No. W 6812-0222

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 04/12/2025	SAMPLE NO.	: 6812-0555
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 01.10 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 10-20/12/2025	RECEIVED DATE	: 10/12/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 22/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Pool 1)	STANDARD
pH at 25 ^{O}C	-	Electrometric Method	6.33	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	84.0	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{O}C (Part 2540C)	2,052	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	3,880	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	54.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	24.02	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	223.76	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	ND	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.61	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	26.1	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

22/12/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6812-0156

Report No. W 6812-0222

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด		
ADDRESS	: 124/42 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000		
SAMPLING SOURCE	: InterContinental Phuket Resort		
SAMPLING DATE	: 04/12/2025	SAMPLE NO.	: 6812-0556
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 00.15 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 10-20/12/2025	RECEIVED DATE	: 10/12/2025
FILE NAME	: บริษัท บลู วอเตอร์ โปรเอ็น จำกัด	REPORTED DATE	: 22/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool (Main Pool)	STANDARD
pH at 25 ^{o}C	-	Electrometric Method	6.53	7.2 - 8.4
Hardness	mg/L as $CaCO_3$	EDTA Titrimetric Method	30.0	250 - 600
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	120	-
Conductivity	µS/cm	Laboratory Method	162	-
M-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	34.00	-
P-Alkalinty	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method	ND	-
Bicarbonate	mg/L as $CaCO_3$	Calculation Method	14.86	-
Chloride	mg/L	Argentometric Method	ND	≤ 600
Iron	mg/L	Phenanthroline Method	0.03	-
Turbidity	NTU	Nephelometric Method	0.76	-
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl_2	DPD Colorimetric Method	1.00	0.6 - 1.0
Temperature	°C	Laboratory and Field Method	27.0	-

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : Clear 2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

22/12/2025

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680709-109
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68072401
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	3/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Leaf Pool**	RECEIVED DATE	3/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	9/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680709-110
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68072402
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	3/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Infinity Pool**	RECEIVED DATE	3/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	9/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680709-111
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68072403
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	3/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 1**	RECEIVED DATE	3/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	9/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680709-112
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68072404
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	3/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 2**	RECEIVED DATE	3/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	9/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680709-113
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68072405
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	3/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Club Intercon**	RECEIVED DATE	3/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	9/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680818-180
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68082862
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	7/8/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Leaf Pool**	RECEIVED DATE	7/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	18/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680818-181
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68082863
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	7/8/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Infinity Pool**	RECEIVED DATE	7/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	18/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680818-182
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68082864
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	7/8/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 1**	RECEIVED DATE	7/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	18/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680818-183
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68082865
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	7/8/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 2**	RECEIVED DATE	7/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	18/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680818-184
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68082866
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	7/8/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Club Intercon**	RECEIVED DATE	7/8/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	18/8/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680924-408
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68093285
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Leaf Pool**	RECEIVED DATE	8/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680924-409
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68093286
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Infinity Pool**	RECEIVED DATE	8/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680924-410
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68093287
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 1**	RECEIVED DATE	8/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680924-411
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68093288
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 2**	RECEIVED DATE	8/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680924-412
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68093289
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Club Intercon**	RECEIVED DATE	8/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681010-077
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68103636
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	2/10/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Leaf Pool**	RECEIVED DATE	2/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681010-078
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68103637
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	2/10/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Infinity Pool**	RECEIVED DATE	2/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681010-079
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68103638
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	2/10/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 1**	RECEIVED DATE	2/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681010-080
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68103639
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	2/10/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 2**	RECEIVED DATE	2/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681010-081
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68103640
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	2/10/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Club Intercon**	RECEIVED DATE	2/10/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	10/10/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681117-130
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68114108
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/11/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Leaf Pool**	RECEIVED DATE	6/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	17/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681117-131
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68114109
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/11/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Infinity Pool**	RECEIVED DATE	6/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	17/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681117-132
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68114110
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/11/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 1**	RECEIVED DATE	6/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	17/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681117-133
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68114111
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/11/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 2**	RECEIVED DATE	6/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	17/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)

ว - 192 - ค - 0002

Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)

ว - 192 - ค - 0001

General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681117-134
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68114112
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/11/2025
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Club Intercon**	RECEIVED DATE	6/11/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	17/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681215-257	
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68124601	
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	4/12/2025	
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Leaf Pool**	RECEIVED DATE	4/12/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025	- 15/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	15/12/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by _____ (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by _____ (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681215-258	
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68124602	
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	4/12/2025	
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Infinity Pool**	RECEIVED DATE	4/12/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025	- 15/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	15/12/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681215-259	
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68124603	
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	4/12/2025	
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 1**	RECEIVED DATE	4/12/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025	- 15/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	15/12/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681215-260	
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68124604	
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	4/12/2025	
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Pool 2**	RECEIVED DATE	4/12/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025	- 15/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	15/12/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by _____ (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by _____ (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681215-261	
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68124605	
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	4/12/2025	
SAMPLING SOURCE	**Swimming pool water - Club Intercon**	RECEIVED DATE	4/12/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025	- 15/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	15/12/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	/100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Watewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Announcement of the Department of Health issue 1/2550

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข

ฉบับที่ 1 / 2550

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

****

การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เป็นกิจการที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งการประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามาชุมนุมอยู่รวมกันในสระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากมีการก่อสร้างสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันเพิ่มมากขึ้น ทั้งสโมสร สมาคม สถานศึกษา สวนสนุก และชุมชนในท้องถิ่นทั่วไป ซึ่งถ้าสระว่ายน้ำเหล่านี้ขาดการดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากแพ้สารเคมี นอกจากนั้นยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535คณะกรรมการสาธารณสุขจึงได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 43-3/2549 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้ออกคำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กรณีที่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด มีการประกอบกิจการสระว่ายน้ำและกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นอาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้กิจการดังกล่าว เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นได้ ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา 32(2) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ 3 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกำหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม 2550

(นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

****

คำแนะนำนี้ให้ใช้กับกิจการสระว่ายน้ำที่เป็นบริการสาธารณะ(Public swimming pool) เช่น กิจการสระว่ายน้ำที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงสระว่ายน้ำที่เป็นสวนน้ำ สวนสนุก ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำที่ให้บริการในลักษณะเพื่อการค้า และสระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการสาธารณะที่มิใช่การค้าแต่เพื่อสวัสดิการ เช่น สระว่ายน้ำที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์ รวมทั้ง สระว่ายน้ำที่เป็นของสโมสรของโรงงานที่บริการเฉพาะพนักงาน หรือหน่วยงานองค์กรที่บริการในกลุ่มเฉพาะ ยกเว้นสระว่ายน้ำส่วนบุคคลหรือที่มิได้ให้บริการแก่สาธารณะ

1. สถานที่ตั้ง

1.1 สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่ทิ้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น

1.2 ควรมีรั้วหรือกำแพงเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ำ ในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

1.3 สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ำ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น้ำท่วมไม่ถึง พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้า และน้ำประปาเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก

2. สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ

2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย

2.2 ต้องมีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง

2.3 ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย

2.4 ต้องมีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย

2.5 กรณีที่สระว่ายน้ำใดมีการใช้ระบบการไหลเวียนน้ำเป็นแบบระบบสกิมเมอร์ ควรต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ด้วย

2.6 ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่สระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ

2.7 ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน

2.8 อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี

2.9 พื้น ควรทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี

2.10 จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ และมีจำนวนเพียงพอ

2.11 จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

2.12 มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ

2.13 ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ หรืออาคารประกอบ

3. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ

3.1 จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

3.2. ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีที่เกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำและผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ

3.3 ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

3.3.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	7.2 – 8.4
3.3.2 คลอรีนอิสระ (Free chlorine)	0.6– 1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.3 คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined chlorine)	0.5 -1.0 ส่วนในล้านส่วน
3.3.4 ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)	80 – 100 ส่วนในล้านส่วน
3.3.5 ความกระด้าง (Calcium hardness)	250 -600 ส่วนในล้านส่วน
3.3.6 กรดไซยานูริก (Cyanuric acid)	30-60 ส่วนในล้านส่วน
3.3.7 คลอไรด์ (Chloride)	ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน

3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน

3.3.9 ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน

3.3.10 โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น(Most Probable Numbers)ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร

3.3.11 ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform)

3.3.12 ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่*Escherichia coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa*)

3.4 จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

3.4.1 การเก็บตัวอย่างต้องทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนตื้น ขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด

3.4.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรด-ด่าง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด-ด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไอโซไซยานูริค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย

3.4.3 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 3.3 ครบทุกข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต

3.5 จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้

3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 0.2 – 2 ส่วนในล้านส่วน

3.5.2 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อยช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1

3.5.3 มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้สระว่ายน้ำ

3.6 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำ ให้มองเห็นชัดเจน และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้

3.6.1 ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด

3.6.2 ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง

3.6.3 ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ

3.6.4 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ

3.6.5 ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ

3.6.6 ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก

3.6.7 จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้

3.6.8 วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ

3.7 ต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

4. การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี

4.1 สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า "สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย" และ "ห้ามเข้า" มีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2 สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

4.3 ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ ในกรณีที่ไม่มีระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว

4.4 สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้

- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
- ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์

4.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตรายของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

4.6 ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น

4.7 ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี

4.8 ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที

5. การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมูลฝอย

5.1. จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้

5.1.1 มีห้องน้ำ ห้องส้วมแยกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.1.2 ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

5.1.3 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ

5.1.4 ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.2 มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย

5.2.1 ตะแกรงดักมูลฝอย สำหรับดักเศษมูลฝอยจากน้ำเสีย

5.2.2 ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอการบำบัด น้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด

5.2.4 ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน

5.2.5 รางระบายน้ำทิ้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย

5.3 จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้

5.3.1 ควรมีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท

5.3.2 มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล

5.3.3 ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ

5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวม หรือนำไปกำจัดทุกวัน โดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย

5.3.5 กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น

5.3.6 ดูแลมิให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ

6. การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

6.1 ในกรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

6.2 ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ

6.3 ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียว แล้วนำไปล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือมีข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย

7. การป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค

7.1 ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ

7.2 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงนำโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

8. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย

8.1 ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ

8.2 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้

8.2.1 โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน

8.2.2 ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน

8.2.3 ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ

8.2.4 เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด

8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด

8.3 มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

9. เหตุรำคาญ

มีการควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ

****

ภาคผนวก จ

ผลวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำทิ้ง

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6807-106

Report No.W 6807-176

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 08/07/2025	SAMPLE NO.	: 6807-356
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.15 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 08-19/07/2025	RECEIVED DATE	: 08/07/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 21/07/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 ^{0}C	-	Electrometric Method	7.13	5.5 - 9.0
BOD_5	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	7.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	10.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 ^{o}C	272	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S^{2-}	Iodometric Method	0.27	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl Method	11.20	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
21/07/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

ภาพประกอบ



จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง BEACH

ATOM CHEMTECH CO., LTD

65/14 MOO 1 TAMBOL KOHKAEW, AMPHUR MUANG, PHUKET, 83000 THAILAND . TEL: (076)377855, (085) 8880036, (085) 8340036, FAX: (076)630036

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6807-106

Report No.W 6807-176

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 08/07/2025	SAMPLE NO.	: 6807-355
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.00 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 08-19/07/2025	RECEIVED DATE	: 08/07/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 21/07/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25^0C	-	Electrometric Method	7.22	5.5 - 9.0
BOD_5	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification Method	11.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	9.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	330	≤ 1,000
Sulfide	mg/l as S^{2-}	Iodometric Method	0.40	≤ 1
Settleable Solids	ml/l	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl Method	24.36	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21/07/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง HILL

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6808-0137

Report No.W 6808-0226

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 11/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-0528
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.10 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 13-26/08/2025	RECEIVED DATE	: 13/08/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 27/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 ^{0}C	-	Electrometric Method	7.38	5.5 - 9.0
BOD_5	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	5.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C (Part 2540D)	5	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	204	≤ 1,000
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	0.13	≤ 1
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	8.26	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

27/08/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

ภาพประกอบ





จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง BEACH

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6808-0137

Report No.W 6808-0226

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 11/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-0527
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 01.00 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 13-26/08/2025	RECEIVED DATE	: 13/08/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 27/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ^{0}C	-	Electrometric Method	7.45	5.5 - 9.0
BOD_5	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	7.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C (Part 2540D)	13	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	184	≤ 1,000
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	0.33	≤ 1
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	9.52	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

27/08/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง HILL

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6809-0075

Report No.W 6809-0220

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 05/09/2025	SAMPLE NO.	: 6809-0308
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.15 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 05-18/09/2025	RECEIVED DATE	: 05/09/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 19/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25^{0}C	-	Electrometric Method	6.81	5.5 - 9.0
BOD_5	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	13.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C (Part 2540D)	10	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	288	≤ 1,000
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	0.40	≤ 1
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	1.54	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

19/09/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

ATOM CHEMTECH CO., LTD.

ภาพประกอบ





จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง BEACH

ATOM CHEMTECH CO., LTD

65/14 MOO 1 TAMBOL KOHKAEW, AMPHUR MUANG, PHUKET, 83000 THAILAND . TEL: (076)377855, (085) 8880036, (085) 8340036, FAX: (076)630036

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6809-0075

Report No.W 6809-0220

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 05/09/2025	SAMPLE NO.	: 6809-0307
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.00 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 05-18/09/2025	RECEIVED DATE	: 05/09/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 19/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ^{0}C	-	Electrometric Method	6.92	5.5 - 9.0
BOD_5	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	23.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{O}C (Part 2540D)	43	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	274	≤1,000
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	0.40	≤1
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	-
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	2.80	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles)]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
19/09/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง HILL



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6810-0141

Report No.W 6810-0205

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 09/10/2025	SAMPLE NO.	: 6810-0566
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.30 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 10-22/10/2025	RECEIVED DATE	: 10/10/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 24/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25^{0}C	-	Electrometric Method	7.28	5.5 - 9.0
BOD_5	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 $^{\circ}$C (Part 2540D)	29	≤30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 $^{\circ}$C (Part 2540C)	484	≤ 1,000
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	0.33	≤1
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	8.96	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่น มีตะกอนแขวนลอยสีขาว 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

Approved by .....
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
24/10/2025

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

ATOM CHEMTECH CO., LTD.

ภาพประกอบ





จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง BEACH

ATOM CHEMTECH CO., LTD

65/14 MOO 1 TAMBOL KOHKAEW, AMPHUR MUANG, PHUKET, 83000 THAILAND . TEL: (076)377855, (085) 8880036, (085) 8340036, FAX: (076)630036

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6810-0141

Report No.W 6810-0205

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE	: 09/10/2025	SAMPLE NO.	: 6810-0565
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 00.00 PM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 10-22/10/2025	RECEIVED DATE	: 10/10/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 24/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ^{0}C	-	Electrometric Method	7.21	5.5 - 9.0
BOD_5	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 $^{\circ}$C (Part 2540D)	6	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 $^{\circ}$C (Part 2540C)	645	≤ 1,000
Sulfide	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	0.13	≤ 1
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	0.56	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ โดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

Approved by .....
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
24/10/2025

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ลูกขุน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consultation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง HILL



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6811-0006

Report No.W 6811-0084

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE[3]	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE[3]	: 31/10/2025	SAMPLE NO.	: 6811-0027
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME[3]	: 01.20 PM
SAMPLING METHOD[3]	: GRAB	SAMPLING BY[3]	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 01-12/11/2025	RECEIVED DATE	: 01/11/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 13/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 ^{0}C[1]	-	Electrometric Method	7.21	5.5 - 9.0
BOD_5[1]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C (Part 2540D)	3	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	616	≤ 1,000
Sulfide[1]	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	ND	≤ 1
Settleable Solids[1,2]	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil[1]	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen[1]	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	0.28	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. [1] : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. [2] : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว.-176
3. [3] : Information received from customer

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
13/11/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

ภาพประกอบ

จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง BEACH

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6811-0006

Report No.W 6811-0084

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เดมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE/3	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE/3	: 31/10/2025	SAMPLE NO.	: 6811-0026
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME/3	: 01.00 PM
SAMPLING METHOD/3	: GRAB	SAMPLING BY/3	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 01-12/11/2025	RECEIVED DATE	: 01/11/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เดมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 13/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ^{0}C/1	-	Electrometric Method	7.30	5.5 - 9.0
BOD_5/1	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C (Part 2540D)	5	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	398	≤ 1,000
Sulfide/1	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	0.27	≤ 1
Settleable Solids/1,/2	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil/1	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen/1	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	0.42	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. /1 : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. /2 : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว.-176
3. /3 : Information received from customer

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

13/11/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

จากภาพ เป็น จุดเก็บน้ำฝั่ง HILL

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6812-0100

Report No.W 6812-0179

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE[/3]	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE[/3]	: 08/12/2025	SAMPLE NO.	: 6812-0379
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME[/3]	: 00.00 PM
SAMPLING METHOD[/3]	: GRAB	SAMPLING BY[/3]	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 08-16/12/2025	RECEIVED DATE	: 08/12/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 17/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Beach"	STANDARD
pH at 25 ^{0}C[/1]	-	Electrometric Method	7.45	5.5 - 9.0
BOD_5[/1]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	2.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C (Part 2540D)	2	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	514	≤ 1,000
Sulfide[/1]	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	ND	≤ 1
Settleable Solids[/1,2]	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil[/1]	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen[/1]	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	0.56	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. [/1] : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. [/2] : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว.-176
3. [/3] : Information received from customer
4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
17/12/2025

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.
59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6812-0100

Report No.W 6812-0179

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	ADDRESS	: 65/14 M.1
SAMPLING SOURCE[/3]	: INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT		Tambol Kohkaew, Amphur Muang Phuket 83000
SAMPLING DATE[/3]	: 08/12/2025	SAMPLE NO.	: 6812-0378
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME[/3]	: 11.00 AM
SAMPLING METHOD[/3]	: GRAB	SAMPLING BY[/3]	: CUSTOMER
TESTED DATE	: 08-16/12/2025	RECEIVED DATE	: 08/12/2025
FILE NAME	: บริษัท อะตอม เคมเทค จำกัด	REPORTED DATE	: 17/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT "Hill"	STANDARD
pH at 25 ^{0}C[/1]	-	Electrometric Method	7.50	5.5 - 9.0
BOD_5[/1]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	3.0	≤ 20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ^{o}C (Part 2540D)	2	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ^{o}C (Part 2540C)	736	≤ 1,000
Sulfide[/1]	mg/L as S^{2-}	Iodometric Method	ND	≤ 1
Settleable Solids[/1,/2]	mL/L	Volumetric Method	ND	-
Grease & Oil[/1]	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen[/1]	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	0.42	≤ 35

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นเล็กน้อย 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ก)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. [/1] : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. [/2] : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว.-176
3. [/3] : Information received from customer
4. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

Approved by .....
(MRS. PENNAPA CHANPEN)
17/12/2025

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Environmental Management Consuitation, Water Quality.
Air Quality Analysis and Environmental Monitoring. EIA Report Design Construction & Installation Soft Water and Waterworks.
Design Construction & Installation of Wastewater Treatment and Recycle System etc.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคลทั้งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร

(๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจกรรมก่อสร้าง	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐	๕.๕ - ๙.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาคาร ประเภท ก.	อาคาร ประเภท ข.	อาคาร ประเภท ค.	อาคาร ประเภท ง.
	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์	
	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	เพิ่มขึ้นจากปริมาณในน้ำใช้ปกติไม่เกิน ๑,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล	-	-
๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล
๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร)	-	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	-

ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้

๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย

๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติกคอลโพรบ (Optical Probe)

๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอโดเมทริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)

๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเจลดาห์ล (Kjeldahl)

๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน

๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเพิล ทิวบ์ เฟอร์เมนเทชัน เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)

๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอโดเมทริก อิเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)

ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้

๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด

๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจ้วง (Grab Sampling)

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ฉ

ผลวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำทะเล

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681225-499
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68124608
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	4/12/2025
SAMPLING SOURCE	**Sea**	RECEIVED DATE	4/12/2025
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	4/12/2025 - 25/12/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	25/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
pH at 25.0 °C	-	4500-H^+ B. Electrometric Method	8.15	7.0 - 8.5
Temperature	°C	Thermometer on Site	29.1	C
Nitrate-Nitrogen	mg - N / l	4500-NO_3^- E. Cadmium Reduction Method	< 0.1	≤ 60 µg - N / l
Salinity	ppt	2520 B. Electrical Conductivity Method	23.7	B
Suspended Solids	mg/l	2540 D. Total Suspended Solids Dried at 103 - 105 °C	14	A
DO	mg/l	4500-O C.Azide Modification	7.00	≥ 4
Ammonia-Nitrogen	µg - N / l	4500 NH_3 C. Titrimetric Method	0.42	≤ 200*
Phosphate-Phosphorus	µg - P / l	4500-P E. Ascorbic acid Method	6.3	≤ 15
Total Coliform Bacteria	MPN/ 100 ml	Multiple Tube Fermentation Technique	170	≤ 1,000
Fecal Coliform Bacteria /E	CFU/ 100 ml	Membrane Filter Technique	12	≤ 100
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 4 คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ
ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้ำ
หรือใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำ

REFERENCE : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564

* : Phenol - Hypochlorite Method

A : พิจารณาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ

B : เปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด

C : มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียสจากสภาพธรรมชาติ

E : Analitical by Subcontractor

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Krittika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ให้เหมาะสมกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ของคุณภาพน้ำทะเลให้มีความชัดเจน เพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำทะเล และเพื่อเป็นเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“น้ำทะเล” หมายความว่า น้ำทั้งหมดในเขตน่านน้ำไทย แต่ไม่รวมถึง น้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

“น่านน้ำไทย” หมายความว่า บรรดาน่านน้ำที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

“ค่าความโปร่งใสต่ำสุด” หมายความว่า ค่าความโปร่งใสต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน้ำทะเลที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเดียวกันย้อนหลัง ๑ ปี ในช่วงเวลาน้ำขึ้น น้ำลง และฤดูกาลเดียวกัน

“ค่าความเค็มต่ำสุด” หมายความว่า ค่าความเค็มต่ำสุดที่ตรวจวัดได้ของตัวอย่างน้ำทะเลที่เก็บจากสถานีเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเดียวกันย้อนหลัง ๑ ปี ในช่วงเวลาน้ำขึ้น น้ำลง และฤดูกาลเดียวกัน

“เขตกันชน” หมายความว่า เขตรอยต่อระหว่างประเภทการใช้ประโยชน์คุณภาพน้ำทะเล โดยเขตกันชนมีพื้นที่นับตั้งแต่แนวแบ่งเขตคุณภาพน้ำทะเลด้านที่มีคุณภาพน้ำทะเลต่ำกว่าออกไปเป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ติดต่อกันเป็นเส้นขนาน

หมวด ๑
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทย

ข้อ ๓ ให้แบ่งคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทยออกเป็น ๖ ประเภท ดังต่อไปนี้

๓.๑ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่มิได้จัดไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะตามประกาศนี้

๓.๒ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่มีปะการัง โดยมีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ในรัศมีแนวราบกับผิวน้ำ นับจากเส้นตรงที่ลากตั้งฉากกับเส้นที่เชื่อมจุดนอกสุดของแนวปะการังออกไปเป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร

๓.๓ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศกำหนดให้เป็นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

๓.๔ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลซึ่งมีประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นเขตเพื่อการว่ายน้ำหรือใช้ประโยชน์เพื่อการนันทนาการทางน้ำหรือตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ

๓.๕ คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ ได้แก่

(๑) แหล่งน้ำทะเลที่อยู่ประชิดกับเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เขตประกอบการอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน โดยมีขอบเขตนับตั้งแต่แนวน้ำขึ้นสูงสุดจนถึงแนวน้ำลงต่ำสุดออกไปจนถึงระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ำ

(๒) แหล่งน้ำทะเลในเขตท่าเรือ เขตจอดเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

(๓) แหล่งน้ำทะเลที่อยู่ประชิดท่าเทียบเรือ ที่รับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอสขึ้นไป หรือความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ ๑๐๐ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีขอบเขตนับตั้งแต่แนวประชิดท่าเทียบเรือออกไปเป็นระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ำ

๓.๖ คุณภาพน้ำทะเลสำหรับเขตชุมชน ได้แก่ แหล่งน้ำทะเลที่อยู่ประชิดกับชุมชนที่มีประกาศกำหนดให้เป็นเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล เมืองพัทยา หรือกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตนับตั้งแต่แนวน้ำขึ้นสูงสุดจนถึงแนวน้ำลงต่ำสุดออกไปจนถึงระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ตามแนวราบกับผิวน้ำ

ข้อ ๔ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๑ ต้องมีมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

๔.๑ ไม่มีวัตถุที่น่ารังเกียจลอยอยู่บนผิวน้ำ

๔.๒ ไม่มีน้ำมันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน้ำ

๔.๓ สีของน้ำทะเลอยู่ใน Scale ของสารละลาย Forel - Ule ซึ่งมีค่าตั้งแต่ ๑ - ๒๒

๔.๔ กลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ คือ ไม่มีกลิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นสารเคมี กลิ่นขยะ กลิ่นเน่า เป็นต้น โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์

๔.๕ อุณหภูมิ (Temperature) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๑ องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ

๔.๖ ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง ๗.๐ - ๘.๕

๔.๗ ความโปร่งใส (Transparency) มีค่าลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินร้อยละ ๑๐ จากค่าความโปร่งใสต่ำสุด

๔.๘ สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย ๑ วัน หรือ ๑ เดือน หรือ ๑ ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั้น ๆ โดยค่าเฉลี่ย ๑ วัน ให้วัดทุกชั่วโมง หรืออย่างน้อย ๕ ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ กัน ค่าเฉลี่ย ๑ เดือน ให้วัดทุกวันหรืออย่างน้อย ๔ ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่า ๆ กัน ใน ๑ เดือน ณ เวลาเดียวกัน และค่าเฉลี่ย ๑ ปี ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่และเวลาเดียวกัน

๔.๙ ความเค็ม (Salinity) มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าความเค็มต่ำสุด

๔.๑๐ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๐.๕ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๑๑ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีค่าไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร

๔.๑๒ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๑,๐๐๐ เอ็มพีเอ็นต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๔.๑๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๗๐ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๔.๑๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๒๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๔.๑๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) มีค่าไม่เกิน ๑๕ ไมโครกรัม - ฟอสฟอรัสต่อลิตร

๔.๑๖ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๔.๑๗ ปรอทรวม (Total Mercury) มีค่าไม่เกิน ๐.๑ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๑๘ แคดเมียม (Cadmium) มีค่าไม่เกิน ๕ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๑๙ โครเมียมรวม (Total Chromium) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๐ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Chromium Hexavalent) มีค่าไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๑ ตะกั่ว (Lead) มีค่าไม่เกิน ๘.๕ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๒ ทองแดง (Copper) มีค่าไม่เกิน ๘ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๓ แมงกานีส (Manganese) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๔ สังกะสี (Zinc) มีค่าไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๕ เหล็ก (Iron) มีค่าไม่เกิน ๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๖ ฟลูออไรด์ (Fluoride) มีค่าไม่เกิน ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

๔.๒๗ ฟีนอล (Phenol) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

๔.๒๘ ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าไม่เกิน ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๒๙ ไซยาไนด์ (Cyanide) มีค่าไม่เกิน ๗ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๓๐ พีซีบี (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) ต้องตรวจไม่พบ

๔.๓๑ สารหนู (Arsenic) มีค่าไม่เกิน ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๓๒ กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา (Alpha) ไม่เกิน ๐.๑ เบคเคอเรลต่อลิตร ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา (Beta) ที่ไม่รวมรังสีจากโปตัสเซียม - ๔๐ มีค่าไม่เกิน ๑.๐ เบคเคอเรลต่อลิตร

๔.๓๓ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล (Tributyltin) มีค่าไม่เกิน ๑๐ นาโนกรัมต่อลิตร

๔.๓๔ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน ได้แก่

(๑) อัลดริน (Aldrin) มีค่าไม่เกิน ๑.๓ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๒) คลอเดน (Chlordane) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๔ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๓) ดีดีที (DDT) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๔) ดิลดริน (Dieldrin) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๑๙ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๕) เอลดริน (Endrin) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๒๓ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๖) เอ็นโดซัลฟาน (Endosulfan) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๘๗ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๗) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๐๓๖ ไมโครกรัมต่อลิตร

(๘) ลินเดน (Lindane) มีค่าไม่เกิน ๐.๑๖ ไมโครกรัมต่อลิตร

๔.๓๕ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น ได้แก่

(๑) อะลาคลอร์ (Alachlor) ต้องตรวจไม่พบ

(๒) อะเมทธริน (Ametryn) ต้องตรวจไม่พบ

(๓) อะทราซีน (Atrazine) ต้องตรวจไม่พบ

(๔) คาร์บาริล (Carbaryl) ต้องตรวจไม่พบ

(๕) คาร์เบนดาซิม (Carbendazim) ต้องตรวจไม่พบ

(๖) คลอไพริฟอส (Chlorpyrifos) ต้องตรวจไม่พบ

(๗) ไซเปอร์เมธทริน (Cypermethrin) ต้องตรวจไม่พบ

(๘) ๒,๔-ดี (2,4-D) ต้องตรวจไม่พบ

(๙) ไดเอรอน (Diuron) ต้องตรวจไม่พบ

(๑๐) ไกลโฟเซท (Glyphosate) ต้องตรวจไม่พบ

(๑๑) มาลาไธออน (Malathion) ต้องตรวจไม่พบ

(๑๒) แมนโคเซบ (Mancozeb) ต้องตรวจไม่พบ

(๑๓) เมทธิล พาราไธออน (Methyl Parathion) ต้องตรวจไม่พบ

(๑๔) พาราไธออน (Parathion) ต้องตรวจไม่พบ

(๑๕) โปรพานิล (Propanil) ต้องตรวจไม่พบ

ข้อ ๕ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๒ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

๕.๑ อุณหภูมิ (Temperature) ห้ามมีค่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ

๕.๒ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) มีค่าไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิกรัมต่อลิตร

๕.๓ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๓๕ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

ข้อ ๖ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๓ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

๖.๑ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๖.๒ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) มีค่าไม่เกิน ๔๕ ไมโครกรัม - ฟอสฟอรัสต่อลิตร

๖.๓ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๗๐๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

ข้อ ๗ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๔ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

๗.๑ อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียสจากสภาพธรรมชาติ

๗.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๑ ไมโครกรัมต่อลิตร

๗.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๗.๔ แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๓๕ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๗.๕ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๗.๖ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๒๐๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

ข้อ ๘ คุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓.๕ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

๘.๑ อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียสจากสภาพธรรมชาติ

๘.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๕ ไมโครกรัมต่อลิตร

๘.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๘.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๘.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) มีค่าไม่เกิน ๔๕ ไมโครกรัม - ฟอสฟอรัสต่อลิตร

๘.๖ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๙๕๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๘.๗ คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๙ คุณภาพน้ำทะเล ตามข้อ ๓.๖ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ ๔ เว้นแต่

๙.๑ อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ องศาเซลเซียสจากสภาพธรรมชาติ

๙.๒ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน ๕ ไมโครกรัมต่อลิตร

๙.๓ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน ๑๐๐ ซีเอฟยูต่อ ๑๐๐ มิลลิลิตร

๙.๔ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate - Nitrogen) มีค่าไม่เกิน ๖๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๙.๕ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) มีค่าไม่เกิน ๔๕ ไมโครกรัม - ฟอสฟอรัสต่อลิตร

๙.๖ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) มีค่าไม่เกิน ๙๕๐ ไมโครกรัม - ไนโตรเจนต่อลิตร

๙.๗ คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) มีค่าไม่เกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ ในกรณีเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ หรือคุณภาพน้ำทะเลสำหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการนันทนาการ แล้วแต่กรณี มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด

ข้อ ๑๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำทะเลตามข้อ ๓ จะต้องกำหนดเขตกันชน (Buffer Zone) ระหว่างคุณภาพน้ำทะเลแต่ละประเภทไว้ด้วย โดยมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตกันชน (Buffer Zone) จะต้องมีค่าไม่เกินกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ติดต่อกัน เว้นแต่

๑๑.๑ การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำทะเลประเภทใดประเภทหนึ่ง ไม่ได้กำหนดค่ามาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งไว้ ค่ามาตรฐานน้ำทะเลในเขตกันชนจะต้องมีค่าไม่เกินไปกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลตามประเภทของคุณภาพน้ำทะเลที่ได้มีการกำหนดไว้

๑๑.๒ การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำทะเลใด กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลไว้โดยห้ามเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิมตามธรรมชาติ ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตกันชนต้องมีค่าไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ตามประเภทของคุณภาพน้ำทะเลที่มีการกำหนดไว้เป็นตัวเลข

หมวด ๒
วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในเขตน่านน้ำไทย

ข้อ ๑๒ ให้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ดังนี้

๑๒.๑ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกน้อยกว่า ๕ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก ๑ เมตร และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๒ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง ๕ - ๒๐ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก ๑ เมตร กึ่งกลางน้ำ และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๓ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง ๒๐ - ๔๐ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก ๑ เมตร ๑๐ เมตร ๒๐ เมตร ๓๐ เมตร และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๔ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกอยู่ระหว่าง ๔๐ - ๑๐๐ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก ๑ เมตร ๒๐ เมตร ๔๐ เมตร ๘๐ เมตร และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๕ หาก ณ จุดตรวจสอบ มีความลึกมากกว่า ๑๐๐ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ความลึก ๑ เมตร ที่ทุก ๆ ความลึก ๕๐ เมตร และสูงจากท้องน้ำ ๑ เมตร

๑๒.๖ หาก ณ จุดตรวจสอบมีความลึกของน้ำน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑ เมตร ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลที่ระดับกึ่งกลางความลึกของน้ำ เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) ให้เก็บตัวอย่างที่ระดับความลึกใต้ผิวน้ำ ๓๐ เซนติเมตร สำหรับวัตถุลอยน้ำ สี ความโปร่งใส น้ำมันและไขมันบนผิวน้ำ ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้ตรวจวัด ณ จุดตรวจสอบ

ข้อ ๑๓ ให้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลในช่วงเวลาตั้งแต่น้ำลงถึงน้ำลงต่ำสุด เฉพาะในบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลง

ข้อ ๑๔ การเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเลของกรมควบคุมมลพิษหรือตามที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA and WEF, ฉบับล่าสุด) Method of Seawater Analysis (Grasshoff ,1999) Practical Handbook of Seawater Analysis (Strickland and Parson, 1972) A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis (Parsons et.al., 1984) Recommended guidelines for measuring organic compounds in Puget Sound water, sediment and tissue samples (Puget Sound Estuary Program, 1997) Prescribed Procedures for Measurement of Radioactivity in Drinking Water (Krieger and Whittaker, 1980) Proceedings of the organotin symposium, Comprehensive method for determination of aquatic butyltin and butylmethyltin species at ultra trace levels using simultaneous hybridization/extraction with GC/FPD detection (Matthias et. Al, 1986 a,b) หรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศกำหนด และให้มีการดำเนินการเพื่อลดผลการรบกวนจากคลอไรด์ หรือมีการ Pre - concentration ก่อนการวิเคราะห์

ข้อ ๑๕ การตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

๑๕.๑ วัตถุลอยน้ำ น้ำมันและไขมันบนผิวน้ำ ให้สังเกตบริเวณผิวน้ำ

๑๕.๒ สี ให้ใช้วิธีสังเกตโดยเทียบกับ Forel-Ule Color Scale

๑๕.๓ กลิ่น ให้ใช้วิธีการดมกลิ่น โดยต้องมีผู้ตรวจวัดไม่น้อยกว่า ๓ คน และเก็บตัวอย่างในขวดแก้ว หรือ TFE - line ๒ ขวดต่อ ๑ จุดเก็บตัวอย่าง ทำการตรวจวัดทันทีเมื่อถึงจุดตรวจวัด โดยความเห็นของคณะผู้ตรวจวัดต้องเป็นเอกฉันท์

๑๕.๔ อุณหภูมิ (Temperature) ให้ใช้ Thermometer หรือ Electrical Sensor Method

๑๕.๕ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง (pH Meter) หรือวิธีตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างของน้ำทะเลด้วย Spectrophotometric Determination

๑๕.๖ ความโปร่งใส (Transparency) ให้ใช้แผ่น Secchi Disc สำหรับตรวจวัดน้ำทะเล

๑๕.๗ สารแขวนลอย (Suspended Solids) ให้ใช้วิธี Gravimetric Method

๑๕.๘ ความเค็ม (Salinity) ให้ใช้วิธี Argentometric หรือวิธี Electrical Conductivity Method หรือวิธี Density หรือวิธี Refractometer

๑๕.๙ ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Petroleum Hydrocarbon) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Fluorescence Spectrophotometry

๑๕.๑๐ ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ให้ใช้วิธี Azide Modification Method หรือวิธี Membrane Electrode Method หรือวิธี Winkler Method

๑๕.๑๑ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ให้ใช้วีธี Multiple Tube Fermentation Technique

๑๕.๑๒ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (Enterococci Bacteria) ให้ใช้วิธี Membrane Filter Technique

๑๕.๑๓ ไนเตรท - ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ให้ใช้วิธี Cadmium Reduction Method เปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ก่อน แล้วใช้วิธี Colorimetric Method

๑๕.๑๔ ฟอสเฟต - ฟอสฟอรัส (Phosphate - Phosphorus) ให้ใช้วิธี Colorimetric Method

๑๕.๑๕ แอมโมเนียรวม (Total Ammonia) ให้ใช้วิธี Phenol - Hypochlorite Method

๑๕.๑๖ ปรอทรวม (Total Mercury) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Cold - Vapor/Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Cold - Vapor/ Hydride Generation - Atomic Fluorescence Spectrmetric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma

๑๕.๑๗ แคดเมียม (Cadmium) โครเมียมรวม (Total Chromium) ตะกั่ว (Lead) และทองแดง (Copper) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method

๑๕.๑๘ โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Chromium Hexavalent) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method

๑๕.๑๙ แมงกานีส (Manganese) สังกะสี (Zinc) และเหล็ก (Iron) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Flame Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method

๑๕.๒๐ ฟลูออไรด์ (Fluoride) ให้ใช้วิธี SPADNS Colorimetric Method

๑๕.๒๑ คลอรีนคงเหลือ (Residual Chlorine) ให้ใช้วิธี N, N - diethyl - p - phenylenediamine Method

๑๕.๒๒ ฟีนอล (Phenol) ให้ใช้วิธี Distillation ตามด้วย Aminoantipyrine Colorimetric Method

๑๕.๒๓ ซัลไฟด์ (Sulfide) ให้ใช้วิธี Methylene Blue Colorimetric Method

๑๕.๒๔ ไซยาไนด์ (Cyanide) ให้ใช้วิธี Pyridine Barbituric Acid Colorimetric Method

๑๕.๒๕ พีซีบี (PCBs, Polychlorinated Biphenyl) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Gas Chromatography with Electron Capture Detector

๑๕.๒๖ สารหนู (Arsenic) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Hydride Generation - Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method หรือวิธี Inductively Coupled Plasma Method ที่มีระบบขจัดการรบกวนของคลอไรด์

๑๕.๒๗ สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล (Tributyltin) ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Gas Chromatography with Flame Photometric Detector หรือวิธี Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry หรือวิธี High Performance Liquid Chromatography - ICP - MS

๑๕.๒๘ กัมมันตภาพรังสีรวมเบตา (Beta) ให้ใช้วิธี Evaporation กัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา (Alpha) ให้ใช้วิธี Co - precipitation และโปตัสเซียม - ๔๐ ให้ใช้วิธี Gamma Spectrometry (USEPA) หรือวิธีคำนวณจากค่า Salinity

๑๕.๒๙ สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ให้ใช้วิธี Pre - concentration ตามด้วยวิธี Gas Chromatography with Mass Spectrophotometry หรือวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ภาคผนวก ช

ผลวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำแข็ง

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680709-122
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68072408
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	3/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Ice - Beach side (Jaras Kitchen)**	RECEIVED DATE	3/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	9/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	≤ 2.2
Escherichia coli	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus [B]	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
Salmonella spp. [B]	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984), No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Southern Lab & Engineering Co., Ltd.
6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925
6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680709-123
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68072409
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	3/7/2025
SAMPLING SOURCE	**Ice - Hill side (Devas Kitchen)**	RECEIVED DATE	3/7/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	9/7/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	≤ 2.2
Escherichia coli	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus [B]	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
Salmonella spp. [B]	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984), No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Krittika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY
REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680924-415
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68093292
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Ice - Beach side**	RECEIVED DATE	8/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	≤ 2.2
Escherichia coli	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus [B]	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
Salmonella spp. [B]	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984), No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	680924-416
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68093293
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	8/9/2025
SAMPLING SOURCE	**Ice - Hill side**	RECEIVED DATE	8/9/2025
SAMPLING BY	Kittichai ว-192-จ-0005	REPORTED DATE	24/9/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING		

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	≤ 2.2
Escherichia coli	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Staphylococcus aureus [B]	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
Salmonella spp. [B]	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984), No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
ว - 192 - ค - 0002
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
ว - 192 - ค - 0001
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681125-265	
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68114115	
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/11/2025	
SAMPLING SOURCE	**Ice - Beach side (Jaras)**	RECEIVED DATE	6/11/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	6/11/2025	- 25/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	25/11/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	1.1	≤ 2.2
Escherichia coli	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Salmonella spp. [B]	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Staphylococcus aureus [B]	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984), No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by

(Mr.Amnad Jarana)
Laboratory Supervisor

Approved by

(Ms. Kritika Thongsombut)
General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Southern Lab & Engineering Co., Ltd.

6/107 ม.9 ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-215-900 โทรสาร 076-215-925

6/107 M.9 Soi Saokhem Sakdided Road Wichit, Maung, Phuket 83000 Tel. 076-215-900 Fax. 076-215-925

Analysis Report

CUSTOMER	**InterContinental Phuket Resort**	REPORT NO.	681125-266	
PROJECT	**InterContinental Phuket Resort**	SAMPLE NO.	68114116	
LOCATION	333 Moo 3 Kamala, Kathu, Phuket	SAMPLING DATE	6/11/2025	
SAMPLING SOURCE	**Ice - Hill side (Pinto)**	RECEIVED DATE	6/11/2025	
SAMPLING BY	Kittichai	TEST DATE	6/11/2025	- 25/11/2025
SAMPLING METHOD	GRAB SAMPLING	REPORTED DATE	25/11/2025	

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	< 1.1	≤ 2.2
Escherichia coli	/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	Not Detected	Not Detected
Salmonella spp. [B]	/100ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected *
Staphylococcus aureus [B]	CFU/100ml	Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater APHA,AWWA,WEF 23rd ed.,2017, part 9213 B and FDA BAM Online, 2016 (Chapter 12)-S.aureus	Less than 1	≤ 100 *
Physical Appearance	Clear			

Remark

Analysis Method : Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition 2017

STANDARD : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 78 B.E. 2527 (1984), No. 137 B.E. 2534 (1991)

* : Ice quality standard follow to Notification of the Ministry of Public Health, No. 137 part 237 D, B.E. 2563 (2000)

B : Analitical by subcontractor

Analyzed & Reviewed by (Mr.Amnad Jarana) Laboratory Supervisor

Approved by (Ms. Kritika Thongsombut) General Manager

THIS ANALYSIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL, WITHOUT WRITTEN APPROVAL OF THE LABORATORY

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) AND APPLY TO THE SAMPLE AS RECEIVED ONLY

--END OF REPORT--

ภาคผนวก ซ

หนังสือทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

(Issues this certificate to)

บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

(Southern Lab & Engineering Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่

(Address)

๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

(6/107 Moo 9, Soi Sao Khem, Sakdi Dej Road, Vichit, Muang, Phuket)

ได้รับการรับรองความสามารถ

(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑

(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๖๑

(Accreditation No. Testing 1661)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th

(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(Issue date : 31 August B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238

(Certification No. 22-LB0238)

ชื่อห้องปฏิบัติการ (Laboratory Name) บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Southern Lab & Engineering Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่ (Accreditation No.) ทดสอบ 1661 (Testing 1661)

ฉบับที่ (Issue No.) 01

ออกให้ตั้งแต่วันที่ (Valid from) 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (15 August B.E.2565 (2022))

ถึงวันที่ (Until) 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570 (14 August B.E.2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory status) ☑ ถาวร (Permanent) ☐ นอกสถานที่ (Site) ☐ ชั่วคราว (Temporary) ☐ เคลื่อนที่ (Mobile) ☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field)		
1. น้ำ (water)	- ความกระด้างทั้งหมดคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (total hardness as $CaCO_3$) 10 mg/L to 300 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2340 C
2. น้ำเสีย (wastewater)	- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (total suspended solids, TSS) 10 mg/L to 500 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D

ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๑ ๐ ๓ ๒ ๒

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๙๒ สถานที่ตั้งเลขที่ ๖/๑๐๗ หมู่ที่ ๙ ซอยเสาเข็ม ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ๑) นางกฤติกา ปัจฉิม ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๑
- ๒) นายอำนาจ จารณะ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-ค-๐๐๐๒

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ๑) นางสาวผกาพรรณ วิศาล ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๑
- ๒) นางสาวพิชชาพร วชิรวงศานุวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๒
- ๓) นายกิตติชัย แก้วละเอียด ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๕
- ๔) นางสาวชลธิศา เพชรดำ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๗
- ๕) นายอดิศร สนิทรักษ์ ทะเบียนเลขที่ ว-๑๙๒-จ-๐๐๐๘

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๙๒
ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๑ ๐ ๓ ๒ ๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 7 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
7	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

ภาคผนวก ฌ

เอกสารการตรวจสอบถังดับเพลิง ป้ายหนีไฟ และไฟฉุกเฉิน

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
1	A-Emer-01	Pump room 01 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Emer-02	Pump room 02 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Emer-03	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Emer-04	EE room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Emer-05	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Emer-06	Lift, Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
7	A-Emer-07	Entrance Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
8	A-Emer-08	Corridor Toilet Male / Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
9	A-Emer-09	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
10	A-Emer-10	Locker Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
11	A-Emer-11	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
12	A-Emer-12	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
13	A-Emer-13	Entrance Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
14	A-Emer-14	Counter Bell 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
15	A-Emer-15	Counter Bell 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
16	A-Emer-16	Counter Bell 03 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
17	A-Emer-17	Way down to Jaras rest. 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
18	A-Emer-18	Way down to Jaras rest. 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
19	A-Emer-19	Room 1107	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
20	A-Emer-20	EE room, Back of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
21	A-Emer-21	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
22	A-Emer-22	Room 1202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
23	A-Emer-23	Room 1205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
24	A-Emer-24	Room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
25	A-Emer-25	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
26	A-Emer-26	Maid room FL.3	✓		✓	✓		✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
27	A-Emer-27	Room 1302	✓		✓	✓		✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
28	A-Emer-28	Room 1305	✓		✓	✓		✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
29	A-Emer-29	Room 1307	✓		✓	✓		✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
30	A-Emer-30	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
31	C-Emer-01	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Emer-02	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Emer-03	Sump pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Emer-04	Room 2102	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
35	C-Emer-05	Corridor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
36	C-Emer-06	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
37	C-Emer-07	Room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
38	C-Emer-08	Room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
39	C-Emer-09	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	C-Emer-10	Room 2202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
41	C-Emer-11	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
42	C-Emer-12	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
43	C-Emer-13	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
44	C-Emer-14	Room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
45	C-Emer-15	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
46	C-Emer-16	Room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
47	C-Emer-17	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
48	C-Emer-18	Room 2302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building C											
49	C-Emer-19	Corridor FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
50	C-Emer-20	Room 2305	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
51	C-Emer-21	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
52	C-Emer-22	Fire Exit door FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
53	C-Emer-23	Room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
54	C-Emer-24	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D											
55	D-Emer-01	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
56	D-Emer-02	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
57	D-Emer-03	Front of EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
58	D-Emer-04	AHU room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
59	D-Emer-05	AHU room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
60	D-Emer-06	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
61	D-Emer-07	Front of Chiller No.9 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
62	D-Emer-08	Ice machine, Jaras Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
63	D-Emer-09	Dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
64	D-Emer-10	Jaras Kitchen area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
65	D-Emer-11	Entrance Toilet of guest FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
66	D-Emer-12	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
67	D-Emer-13	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
68	D-Emer-14	Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
69	D-Emer-15	Sump pump near Toilet of guest FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
70	D-Emer-16	Entrance of Jaras - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
71	D-Emer-17	Jaras Rest. Area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building D											
72	D-Emer-18	Jaras Rest., VIP zone FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
73	D-Emer-19	Outside Jaras to Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
74	D-Emer-20	Outside Jaras to Swimming pool FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
75	D-Emer-21	Outside Jaras to Pine Bar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building L&M (Pine Bar)											
76	LM-Emer-01	EE room	✓		✓			✓	✓		✓		
77	LM-Emer-02	Pantry room	✓		✓			✓	✓		✓		
78	LM-Emer-03	Pine Bar 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
79	LM-Emer-04	Pine Bar 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
80	LM-Emer-05	Pine Bar 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building F1											
81	F1-Emer-01	Front of Receiving FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
82	F1-Emer-02	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
83	F1-Emer-03	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
84	F1-Emer-04	Purchasing Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
85	F1-Emer-05	Purchasing Mgr. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
86	F1-Emer-06	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
87	F1-Emer-07	Seafood room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
88	F1-Emer-08	Beverage Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
89	F1-Emer-09	Fruit / Vegetable room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
90	F1-Emer-10	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
91	F1-Emer-11	Executive Chef FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
92	F1-Emer-12	Pot / Utensil wash room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
93	F1-Emer-13	General Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
94	F1-Emer-14	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
95	F1-Emer-15	Canteen Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
96	F1-Emer-16	Canteen, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
97	F1-Emer-17	Uniform room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
98	F1-Emer-18	HR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
99	F1-Emer-19	DHR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
100	F1-Emer-20	L&D Mgr. Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
101	F1-Emer-21	HK Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
102	F1-Emer-22	Executive HK FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
103	F1-Emer-23	Bakery room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
104	F1-Emer-24	Chocolate room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
105	F1-Emer-25	Main Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
106	F1-Emer-26	Cold Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
107	F1-Emer-27	Pinto, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
108	F1-Emer-28	Pinto, Cheese Box FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
109	F1-Emer-29	Pinto, VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
110	F1-Emer-30	Pinto rest. Area 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
111	F1-Emer-31	Pinto rest. Area 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
112	F1-Emer-32	Pinto rest. Area 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
113	F1-Emer-33	Entrance door, Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
114	F1-Emer-34	ATM FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
115	F1-Emer-35	EE room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
116	F1-Emer-36	IT room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F1-Emer-37	Pinto, Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
118	F1-Emer-38	Pinto, Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
119	F1-Emer-39	Pinto, Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
120	F1-Emer-40	Outdoor Pinto 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
121	F1-Emer-41	Outdoor Pinto 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
122	F1-Emer-42	Lobby 01 FL.2 (Left)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
123	F1-Emer-43	Lobby 02 FL.2 (Right)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
124	F1-Emer-44	Front of Lift F2 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
125	F1-Emer-45	Kanda shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
126	F1-Emer-46	Front of toilet Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
127	F1-Emer-47	Toilet Male Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
128	F1-Emer-48	Toilet Female Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
129	F1-Emer-49	Toilet Disabled Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
130	F1-Emer-50	Front of Toilet BOH. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
131	F1-Emer-51	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
132	F1-Emer-52	Director of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
133	F1-Emer-53	Asst. of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
134	F1-Emer-54	Operator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
135	F1-Emer-55	Concierge Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
136	F1-Emer-56	Count room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
137	F1-Emer-57	Front Office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
138	F1-Emer-58	Fornt of DOGS room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
139	F1-Emer-59	Director of Guest service FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
140	F1-Emer-60	Safe Deposit room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
141	F1-Emer-61	Front of Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
142	F1-Emer-62	Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
143	F1-Emer-63	Resort Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
144	F1-Emer-64	Director of FB FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
145	F1-Emer-65	FB Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
146	F1-Emer-66	Executive office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
147	F1-Emer-67	Reservation Mgr. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
148	F1-Emer-68	General Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
149	F1-Emer-69	Executive Meeting room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
150	F1-Emer-70	IT Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
151	F1-Emer-71	Server room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
152	F1-Emer-72	IT room FL.2, Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
153	F1-Emer-73	EE room FL.2 Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
154	F1-Emer-74	Chemical , Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
155	F1-Emer-75	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
156	F1-Emer-76	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
157	F1-Emer-77	Room 3203	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
158	F1-Emer-78	EE room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
159	F1-Emer-79	IT room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		
160	F1-Emer-80	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
161	F1-Emer-81	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
162	F1-Emer-82	Room 3302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
163	F1-Emer-83	Room 3304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
164	F1-Emer-84	Front of Courtyard FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
165	F1-Emer-85	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
166	F1-Emer-86	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
167	F1-Emer-87	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
168	F1-Emer-88	Corridor Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
169	F1-Emer-89	Lift F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
170	F1-Emer-90	Room 3402	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
171	F1-Emer-91	Room 3404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
172	F1-Emer-92	Corridor Courtyard FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
173	F1-Emer-93	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
174	F1-Emer-94	Room 3406	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
175	F1-Emer-95	Room 3408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
176	F1-Emer-96	Front of Locker Infinity FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
177	F1-Emer-97	Locker Male FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
178	F1-Emer-98	Locker Female FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
179	F1-Emer-99	Store in pump room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
180	F1-Emer-100	Pump Infinity room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
181	F1-Emer-101	Way to Infinity F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
182	F1-Emer-102	IT room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building F2											
183	F2-Emer-01	Florist room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
184	F2-Emer-02	Front of florist room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
185	F2-Emer-03	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	F2-Emer-04	Clinic room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
187	F2-Emer-05	Front of laundry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
188	F2-Emer-06	Pool pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	F2-Emer-07	Entrance Toilet of meeting room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
190	F2-Emer-08	Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
191	F2-Emer-09	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
192	F2-Emer-10	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
193	F2-Emer-11	Pre Function FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
194	F2-Emer-12	Meeting room - Ava FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
195	F2-Emer-13	Meeting room - Api FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
196	F2-Emer-14	VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
197	F2-Emer-15	Board room - Arun FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
198	F2-Emer-16	Toilet VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
199	F2-Emer-17	Locker Female 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
200	F2-Emer-18	Locker Female 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
201	F2-Emer-19	Locker Male 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
202	F2-Emer-20	Locker Male 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
203	F2-Emer-21	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
204	F2-Emer-22	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
205	F2-Emer-23	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
206	F2-Emer-24	Lift Banquet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
207	F2-Emer-25	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
208	F2-Emer-26	IT room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
209	F2-Emer-27	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
210	F2-Emer-28	Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
211	F2-Emer-29	Dishwash of Banquet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
212	F2-Emer-30	Corridor toilet 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
213	F2-Emer-31	Corridor toilet 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
214	F2-Emer-32	Toilet Disabled FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
215	F2-Emer-33	Toilet Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2	✓										
216	F2-Emer-34	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
217	F2-Emer-35	Toilet VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
218	F2-Emer-36	VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
219	F2-Emer-37	Pre Function 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
220	F2-Emer-38	Pre Function 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
221	F2-Emer-39	Ballroom - Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
222	F2-Emer-40	Ballroom - Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
223	F2-Emer-41	Back of Ballroom, Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
224	F2-Emer-42	Back of Ballroom, Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
225	F2-Emer-43	Banquet Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
226	F2-Emer-44	Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
227	F2-Emer-45	Resort Center 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
228	F2-Emer-46	Resort Center 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
229	F2-Emer-47	Resort Center, Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
230	F2-Emer-48	Resort Center, Locker FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
231	F2-Emer-49	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
232	F2-Emer-50	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
233	F2-Emer-51	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
234	F2-Emer-52	Room 3320	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
235	F2-Emer-53	Balcony, Lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
236	F2-Emer-54	Room 3312	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
237	F2-Emer-55	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
238	F2-Emer-56	AHU room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
239	F2-Emer-57	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
240	F2-Emer-58	IT room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
241	F2-Emer-59	Room 3418	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
242	F2-Emer-60	Room 3420	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
243	F2-Emer-61	Infinity F2 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
244	F2-Emer-62	Corridor Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
245	F2-Emer-63	Room 3412	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
246	F2-Emer-64	Room 3415	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
247	F2-Emer-65	Corridor Glass FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building G											
248	G-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
249	G-Emer-02	Room 4101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
250	G-Emer-03	Room 4104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
251	G-Emer-04	Room 4108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
252	G-Emer-05	Room 4110	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
253	G-Emer-06	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
254	G-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
255	G-Emer-08	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
256	G-Emer-09	Room 4201	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
257	G-Emer-10	Room 4204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
258	G-Emer-11	Room 4208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
259	G-Emer-12	Room 4210	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
260	G-Emer-13	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
261	G-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
262	G-Emer-15	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
263	G-Emer-16	Room 4301	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building G											
264	G-Emer-17	Room 4304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
265	G-Emer-18	Room 4308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
266	G-Emer-19	Room 4310	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
267	G-Emer-20	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
268	G-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
269	G-Emer-22	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
270	G-Emer-23	Room 4401	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
271	G-Emer-24	Room 4404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
272	G-Emer-25	Room 4408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
273	G-Emer-26	Room 4410	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
274	G-Emer-27	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
275	G-Emer-28	EE room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
276	G-Emer-29	Maid room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
277	G-Emer-30	Room 4501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
278	G-Emer-31	Room 4504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
279	G-Emer-32	Room 4508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
280	G-Emer-33	Room 4510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
281	G-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
282	G-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
283	H-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
284	H-Emer-02	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
285	H-Emer-03	Room 5104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
286	H-Emer-04	Room 5108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
287	H-Emer-05	Room 5110	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
288	H-Emer-06	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
289	H-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
290	H-Emer-08	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
291	H-Emer-09	Room 5201	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
292	H-Emer-10	Room 5204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
293	H-Emer-11	Room 5208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
294	H-Emer-12	Room 5210	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
295	H-Emer-13	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
296	H-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
297	H-Emer-15	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
298	H-Emer-16	Room 5301	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
299	H-Emer-17	Room 5304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
300	H-Emer-18	Room 5308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
301	H-Emer-19	Room 5310	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
302	H-Emer-20	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
303	H-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
304	H-Emer-22	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
305	H-Emer-23	Room 5401	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
306	H-Emer-24	Room 5404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
307	H-Emer-25	Room 5408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
308	H-Emer-26	Room 5410	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
309	H-Emer-27	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
310	H-Emer-28	EE room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
311	H-Emer-29	Maid room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
312	H-Emer-30	Room 5501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
313	H-Emer-31	Room 5504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
314	H-Emer-32	Room 5508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
315	H-Emer-33	Room 5510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
316	H-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
317	H-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building I											
318	I-Emer-01	Pump room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
319	I-Emer-02	Pump room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
320	I-Emer-03	Fuel Store room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
321	I-Emer-04	Toilet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
322	I-Emer-05	Entrance Engineer Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
323	I-Emer-06	Wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
324	I-Emer-07	Engineer Office area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
325	I-Emer-08	DOE Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
326	I-Emer-09	Asst. Chief Eng Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
327	I-Emer-10	Engineer Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
328	I-Emer-11	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
329	I-Emer-12	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
330	I-Emer-13	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
331	I-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
332	I-Emer-15	IT room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
333	I-Emer-16	Front of MDB room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
334	I-Emer-17	Toile Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building I											
335	I-Emer-18	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
336	I-Emer-19	MDB room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
337	I-Emer-20	Entrance Generator FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
338	I-Emer-21	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
339	I-Emer-22	Front entrance of Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
340	I-Emer-23	Front of Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
341	I-Emer-24	Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
342	I-Emer-25	Training store 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
343	I-Emer-26	Training store 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
344	I-Emer-27	Exit door to Tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building K											
345	K-Emer-01	Counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
346	K-Emer-02	TV FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
347	K-Emer-03	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
348	K-Emer-04	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
349	K-Emer-05	Pantry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
350	K-Emer-06	Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
351	K-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
352	K-Emer-08	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
353	K-Emer-09	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
354	K-Emer-10	Front of Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
355	K-Emer-11	Fitness Area 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
356	K-Emer-12	Fitness Area 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
357	K-Emer-13	Fitness Area 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building K											
358	K-Emer-14	Fitness Area 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
359	K-Emer-15	Fitness Area 05 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
360	K-Emer-16	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
361	K-Emer-17	Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
362	K-Emer-18	Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
363	K-Emer-19	Studio 01 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
364	K-Emer-20	Studio 02 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
365	K-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building J											
366	J-Emer-01	Entrance SATI SPA FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
367	J-Emer-02	Back of Door Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
368	J-Emer-03	Toilet Manicure / Pedicure FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
369	J-Emer-04	Manicure / Pedicure room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
370	J-Emer-05	Front of Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
371	J-Emer-06	Near Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
372	J-Emer-07	Toilet Beauty Treatment FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
373	J-Emer-08	Beauty Treatment room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
374	J-Emer-09	Beauty Treatment room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
375	J-Emer-10	Staff room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
376	J-Emer-11	Pond spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
377	J-Emer-12	Lockers staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
378	J-Emer-13	Rodsukon room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
379	J-Emer-14	Toilet rodsukon FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
380	J-Emer-15	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
381	J-Emer-16	Toilet Kannikar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
382	J-Emer-17	Montha room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
383	J-Emer-18	Toilet Montha FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
384	J-Emer-19	Rachawadee room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
385	J-Emer-20	Toilet Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
386	J-Emer-21	Ratree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
387	J-Emer-22	Toilet Ratree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
388	J-Emer-23	Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
389	J-Emer-24	Toilet Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
390	J-Emer-25	Inthanin room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
391	J-Emer-26	Toilet Inthanin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
392	J-Emer-27	Pudtaan room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
393	J-Emer-28	Toilet Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
394	J-Emer-29	Foot Massage room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
395	J-Emer-30	Foot Massage room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
396	J-Emer-31	Staff, Foot massage room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
397	J-Emer-32	Service counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
398	J-Emer-33	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
399	J-Emer-34	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
400	J-Emer-35	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
401	J-Emer-36	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
402	J-Emer-37	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
403	J-Emer-38	Pump room under the stair Sawan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
404	J-Emer-39	Sawan - Front of staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
405	J-Emer-40	Sawan - Staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Jul 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
406	J-Emer-41	Sawan - EE room Fl.2	✓		✓			✓	✓		✓		
407	J-Emer-42	Sawan - Toilet Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
408	J-Emer-43	Sawan - Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jul 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building A											
1	A-Ext-01	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Ext-02	Front of kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Ext-03	Front of Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Ext-04	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Ext-05	Entrance inside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Ext-06	Entrance outside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
7	A-Ext-07	Way down, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
8	A-Ext-08	Route for disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
9	A-Ext-09	Exit to Bld. C FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
10	A-Ext-10	Exit near R.1107, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
11	A-Ext-11	Fire exit staircase, Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
12	A-Ext-12	Front of room 1201	✓		✓			✓	✓		✓		
13	A-Ext-13	Front of room 1204	✓		✓			✓	✓		✓		
14	A-Ext-14	Front of room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		
15	A-Ext-15	Front of fire exit staircase R.1201	✓		✓			✓	✓		✓		
16	A-Ext-16	Fire exit staircase, Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
17	A-Ext-17	Front of room 1301	✓		✓			✓	✓		✓		
18	A-Ext-18	Front of room 1304	✓		✓			✓	✓		✓		
19	A-Ext-19	Front of room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		
20	A-Ext-20	Front of fire exit staircase R.1301	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
21	C-Ext-01	Front of room 2101	✓		✓			✓	✓		✓		
22	C-Ext-02	FHC, corridoor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
23	C-Ext-03	Front of room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: 

Moniter By:

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jul 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building C											
24	C-Ext-04	Front of room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		
25	C-Ext-05	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
26	C-Ext-06	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
27	C-Ext-07	Front of room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		
28	C-Ext-08	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
29	C-Ext-09	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
30	C-Ext-10	Front of room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		
31	C-Ext-11	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Ext-12	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Ext-13	Front of room 2304	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Ext-14	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
35	C-Ext-15	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
36	C-Ext-16	Front of room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D - Jaras Restaurant											
37	D-Ext-01	Staff entrance - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
38	D-Ext-02	Staff entrance - outside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
39	D-Ext-03	Wash basin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	D-Ext-04	Entrance of dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
41	D-Ext-05	Guest entrance 01	✓		✓			✓	✓		✓		
42	D-Ext-06	Guest entrance 02	✓		✓			✓	✓		✓		
43	D-Ext-07	Exit door to beach pool	✓		✓			✓	✓		✓		
44	D-Ext-08	Exit door to Pine bar	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

InterContinental
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jul 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
45	F1-Ext-01	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
46	F1-Ext-02	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
47	F1-Ext-03	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
48	F1-Ext-04	Front of freezer No.32 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
49	F1-Ext-05	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
50	F1-Ext-06	Meter gas canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
51	F1-Ext-07	Corridor staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
52	F1-Ext-08	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
53	F1-Ext-09	Front of Pinto Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
54	F1-Ext-10	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
55	F1-Ext-11	Kanda Shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
56	F1-Ext-12	Toilet, Back of Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
57	F1-Ext-13	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
58	F1-Ext-14	Executive Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
59	F1-Ext-15	Resevation Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
60	F1-Ext-16	Door exit to Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
61	F1-Ext-17	Front of Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
62	F1-Ext-18	Fire Exit Staircase F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
63	F1-Ext-19	Front of EE room F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
64	F1-Ext-20	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		
65	F1-Ext-21	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		
66	F1-Ext-22	Room 3201	✓		✓			✓	✓		✓		
67	F1-Ext-23	Fire Exit Staircase near Lift guest FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
68	F1-Ext-24	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
69	F1-Ext-25	Fire Exit Staircase F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jul 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
70	F1-Ext-26	Room 3301	✓		✓			✓	✓		✓		
71	F1-Ext-27	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
72	F1-Ext-28	Room 3305	✓		✓			✓	✓		✓		
73	F1-Ext-29	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		
74	F1-Ext-30	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
75	F1-Ext-31	Fire Exit Staircase, Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
76	F1-Ext-32	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		
77	F1-Ext-33	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
78	F1-Ext-34	Infinity pump room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
79	F1-Ext-35	Lift guest FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
80	F1-Ext-36	Fire Exit Staircase F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
81	F1-Ext-37	Room 3401	✓		✓			✓	✓		✓		
82	F1-Ext-38	Room 3405	✓		✓			✓	✓		✓		
83	F1-Ext-39	Room 3406	✓		✓			✓	✓		✓		
84	F1-Ext-40	Fire Exit Staircase, Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
85	F1-Ext-41	Room 3408	✓		✓			✓	✓		✓		
86	F1-Ext-42	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building F2											
87	F2-Ext-01	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
88	F2-Ext-02	Laundry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
89	F2-Ext-03	Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
90	F2-Ext-04	Corridor, Board IHG FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
91	F2-Ext-05	Exit door to Driver 01	✓		✓			✓	✓		✓		
92	F2-Ext-06	Exit door to Driver 02	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jul 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
93	F2-Ext-07	Opposite VIP room 01	✓		✓			✓	✓		✓		
94	F2-Ext-08	Opposite VIP room 02	✓		✓			✓	✓		✓		
95	F2-Ext-09	IT room F1, F2	✓		✓			✓	✓		✓		
96	F2-Ext-10	Locker Female (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
97	F2-Ext-11	Locker Male (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
98	F2-Ext-12	Front of Lift (Banquet) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
99	F2-Ext-13	Fire Exit door (Banquet) FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
100	F2-Ext-14	Back Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
101	F2-Ext-15	Corridor to Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
102	F2-Ext-16	Exit door to Lobby 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
103	F2-Ext-17	Exit door to Lobby 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
104	F2-Ext-18	Ballroom (Arlang) 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
105	F2-Ext-19	Ballroom (Arlang) 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
106	F2-Ext-20	Ballroom (Arlang) 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
107	F2-Ext-21	Ballroom (Arlang) 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
108	F2-Ext-22	Fire Exit door, Back Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
109	F2-Ext-23	Fire Exit door, Back Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
110	F2-Ext-24	Resort Center FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
111	F2-Ext-25	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
112	F2-Ext-26	Fire Exit door near R.3317	✓		✓			✓	✓		✓		
113	F2-Ext-27	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		
114	F2-Ext-28	Room 3319	✓		✓			✓	✓		✓		
115	F2-Ext-29	Room 3321	✓		✓			✓	✓		✓		
116	F2-Ext-30	Fire Exit door near R.3321	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F2-Ext-31	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jul 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
118	F2-Ext-32	Fornt of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
119	F2-Ext-33	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		
120	F2-Ext-34	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
121	F2-Ext-35	Fire Exit door near R.3417	✓		✓			✓	✓		✓		
122	F2-Ext-36	Room 3417	✓		✓			✓	✓		✓		
123	F2-Ext-37	Room 3419	✓		✓			✓	✓		✓		
124	F2-Ext-38	Room 3421	✓		✓			✓	✓		✓		
125	F2-Ext-39	Fire Exit door, R.3421	✓		✓			✓	✓		✓		
126	F2-Ext-40	Corridor to Infinity Pool FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
127	F2-Ext-41	Front of Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
128	F2-Ext-42	Room 3416	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building G											
129	G-Ext-01	Room 4109	✓		✓			✓	✓		✓		
130	G-Ext-02	Fire Exit door, R.4203	✓		✓			✓	✓		✓		
131	G-Ext-03	Room 4203	✓		✓			✓	✓		✓		
132	G-Ext-04	Room 4206	✓		✓			✓	✓		✓		
133	G-Ext-05	Room 4209	✓		✓			✓	✓		✓		
134	G-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
135	G-Ext-07	Fire Exit door, R.4303	✓		✓			✓	✓		✓		
136	G-Ext-08	Room 4303	✓		✓			✓	✓		✓		
137	G-Ext-09	Room 4306	✓		✓			✓	✓		✓		
138	G-Ext-10	Room 4309	✓		✓			✓	✓		✓		
139	G-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
140	G-Ext-12	Fire Exit door, R.4403	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by:

Moniter By:

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jul 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building G											
141	G-Ext-13	Room 4403	✓		✓			✓	✓		✓		
142	G-Ext-14	Room 4406	✓		✓			✓	✓		✓		
143	G-Ext-15	Room 4409	✓		✓			✓	✓		✓		
144	G-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
145	G-Ext-17	Fire Exit door, R.4503	✓		✓			✓	✓		✓		
146	G-Ext-18	Room 4503	✓		✓			✓	✓		✓		
147	G-Ext-19	Room 4506	✓		✓			✓	✓		✓		
148	G-Ext-20	Room 4509	✓		✓			✓	✓		✓		
149	G-Ext-21	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
150	H-Ext-01	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		
151	H-Ext-02	Fire Exit door, R.5203	✓		✓			✓	✓		✓		
152	H-Ext-03	Room 5203	✓		✓			✓	✓		✓		
153	H-Ext-04	Room 5206	✓		✓			✓	✓		✓		
154	H-Ext-05	Room 5209	✓		✓			✓	✓		✓		
155	H-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
156	H-Ext-07	Fire Exit door, R.5303	✓		✓			✓	✓		✓		
157	H-Ext-08	Room 5303	✓		✓			✓	✓		✓		
158	H-Ext-09	Room 5306	✓		✓			✓	✓		✓		
159	H-Ext-10	Room 5309	✓		✓			✓	✓		✓		
160	H-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
161	H-Ext-12	Fire Exit door, R.5403	✓		✓			✓	✓		✓		
162	H-Ext-13	Room 5403	✓		✓			✓	✓		✓		
163	H-Ext-14	Room 5406	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jul 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building H											
164	H-Ext-15	Room 5409	✓		✓			✓	✓		✓		
165	H-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
166	H-Ext-17	Fire Exit door, R.5503	✓		✓			✓	✓		✓		
167	H-Ext-18	Room 5503	✓		✓			✓	✓		✓		
168	H-Ext-19	Room 5506	✓		✓			✓	✓		✓		
169	H-Ext-20	Room 5509	✓		✓			✓	✓		✓		
170	H-Ext-21	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building I											
171	I-Ext-01	Way up to Tennis court FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
172	I-Ext-02	Fire Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
173	I-Ext-03	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
174	I-Ext-04	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
175	I-Ext-05	Training room 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
176	I-Ext-06	Training room 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
177	I-Ext-07	Tennis Court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
178	I-Ext-08	Side door of tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building K											
179	K-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
180	K-Ext-02	Exit door to Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
181	K-Ext-03	Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
182	K-Ext-04	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
183	K-Ext-05	Studio FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
184	K-Ext-06	Fire Exit door FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Jul 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building J											
185	J-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	J-Ext-02	Reception Spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
187	J-Ext-03	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
188	J-Ext-04	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	J-Ext-05	Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
190	J-Ext-06	Bu-Ngah Saree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
191	J-Ext-07	Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
192	J-Ext-08	Exit door , Back of staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jul 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building A									
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
5	A-FEX-05	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
6	A-FEX-06	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building D : Jaras Restaurant									
7	D-FEX-01	Back of Jaras kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
8	D-FEX-02	Back of Jaras kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building LM : Pine Bar									
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building C									
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
12	C-FEX-03	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
13	C-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
14	C-FEX-05	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building E									
15	E-FEX-01	Inside EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
16	E-FEX-02	Front of MDB room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
17	E-FEX-03	Front of Generator FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building F1 & F2									
18	F1-FEX-01	Security Office FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
19	F1-FEX-02	Chiller room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
20	F1-FEX-03	Chef Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Pinto FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jul 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building F1 & F2									
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
36	F2-FEX-19	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL.4	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
42	F2-FEX-25	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
43	F1-FEX-25	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
44	F2-FEX-26	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building G									
45	G-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
48	G-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
51	G-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓		
54	G-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
57	G-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building H									
60	H-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
63	H-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
66	H-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
69	H-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jul 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building H									
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
72	H-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building Cluster Villa									
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building I									
88	I-FEX-01	EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
89	I-FEX-02	Pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
90	I-FEX-03	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
91	I-FEX-04	MDB room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
92	I-FEX-05	Front of Training room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building K									
93	K-FEX-01	Front of EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
96	K-FEX-04	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
97	K-FEX-05	EE room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building J									
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Jul 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building Pool Villas									
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
1	A-Emer-01	Pump room 01 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Emer-02	Pump room 02 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Emer-03	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Emer-04	EE room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Emer-05	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Emer-06	Lift, Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
7	A-Emer-07	Entrance Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
8	A-Emer-08	Corridor Toilet Male / Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
9	A-Emer-09	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
10	A-Emer-10	Locker Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
11	A-Emer-11	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
12	A-Emer-12	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
13	A-Emer-13	Entrance Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
14	A-Emer-14	Counter Bell 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
15	A-Emer-15	Counter Bell 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
16	A-Emer-16	Counter Bell 03 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
17	A-Emer-17	Way down to Jaras rest. 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
18	A-Emer-18	Way down to Jaras rest. 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
19	A-Emer-19	Room 1107	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
20	A-Emer-20	EE room, Back of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
21	A-Emer-21	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
22	A-Emer-22	Room 1202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
23	A-Emer-23	Room 1205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
24	A-Emer-24	Room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
25	A-Emer-25	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Nuu

Monitor By : SM

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
26	A-Emer-26	Maid room FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
27	A-Emer-27	Room 1302	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
28	A-Emer-28	Room 1305	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
29	A-Emer-29	Room 1307	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
30	A-Emer-30	EE room FL.3	/		/			/	/		/		
								/					
		Building C											
31	C-Emer-01	Heat pump room Basement	/		/			/	/		/		
32	C-Emer-02	Pool pump room Basement	/		/			/	/		/		
33	C-Emer-03	Sump pump room Basement	/		/			/	/		/		
34	C-Emer-04	Room 2102	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
35	C-Emer-05	Corridor FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
36	C-Emer-06	Maid room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
37	C-Emer-07	Room 2105	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
38	C-Emer-08	Room 2108	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
39	C-Emer-09	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
40	C-Emer-10	Room 2202	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
41	C-Emer-11	Fire Exit door FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
42	C-Emer-12	Lift FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
43	C-Emer-13	Maid room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
44	C-Emer-14	Room 2204	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
45	C-Emer-15	Fire Exit door FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
46	C-Emer-16	Room 2208	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
47	C-Emer-17	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
48	C-Emer-18	Room 2302	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Nun

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building C											
49	C-Emer-19	Corridor FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
50	C-Emer-20	Room 2305	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
51	C-Emer-21	Maid room FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
52	C-Emer-22	Fire Exit door FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
53	C-Emer-23	Room 2308	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
54	C-Emer-24	EE room FL.3	/		/			/	/		/		
		Building D											
55	D-Emer-01	IT room FL.1	/		/			/	/		/		
56	D-Emer-02	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
57	D-Emer-03	Front of EE room FL.1	/		/			/	/		/		
58	D-Emer-04	AHU room 01 FL.1	/		/			/	/		/		
59	D-Emer-05	AHU room 02 FL.1	/		/			/	/		/		
60	D-Emer-06	Sump pump room FL.1	/		/			/	/		/		
61	D-Emer-07	Front of Chiller No.9 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
62	D-Emer-08	Ice machine, Jaras Rest. FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
63	D-Emer-09	Dishwash FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
64	D-Emer-10	Jaras Kitchen area FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
65	D-Emer-11	Entrance Toilet of guest FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
66	D-Emer-12	Toilet Male FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
67	D-Emer-13	Toilet Female FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
68	D-Emer-14	Toilet Disabled FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
69	D-Emer-15	Sump pump near Toilet of guest FL.1	/		/			/	/		/		
70	D-Emer-16	Entrance of Jaras - inside FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
71	D-Emer-17	Jaras Rest. Area FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Nem

Monitor By : Gab

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building D											
72	D-Emer-18	Jaras Rest., VIP zone FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
73	D-Emer-19	Outside Jaras to Club IC FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
74	D-Emer-20	Outside Jaras to Swimming pool FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
75	D-Emer-21	Outside Jaras to Pine Bar FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building L&M (Pine Bar)											
76	LM-Emer-01	EE room	/		/			/	/		/		
77	LM-Emer-02	Pantry room	/		/			/	/		/		
78	LM-Emer-03	Pine Bar 01	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
79	LM-Emer-04	Pine Bar 02	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
80	LM-Emer-05	Pine Bar 03	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building F1											
81	F1-Emer-01	Front of Receiving FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
82	F1-Emer-02	Security Office FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
83	F1-Emer-03	Receiving Office FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
84	F1-Emer-04	Purchasing Office FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
85	F1-Emer-05	Purchasing Mgr. FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
86	F1-Emer-06	Receiving wash area FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
87	F1-Emer-07	Seafood room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
88	F1-Emer-08	Beverage Store FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
89	F1-Emer-09	Fruit / Vegetable room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
90	F1-Emer-10	Chef Office FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
91	F1-Emer-11	Executive Chef FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
92	F1-Emer-12	Pot / Utensil wash room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mew

Monitor By : [illegible]

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
93	F1-Emer-13	General Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
94	F1-Emer-14	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
95	F1-Emer-15	Canteen Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
96	F1-Emer-16	Canteen, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
97	F1-Emer-17	Uniform room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
98	F1-Emer-18	HR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
99	F1-Emer-19	DHR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
100	F1-Emer-20	L&D Mgr. Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
101	F1-Emer-21	HK Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
102	F1-Emer-22	Executive HK FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
103	F1-Emer-23	Bakery room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
104	F1-Emer-24	Chocolate room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
105	F1-Emer-25	Main Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
106	F1-Emer-26	Cold Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
107	F1-Emer-27	Pinto, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
108	F1-Emer-28	Pinto, Cheese Box FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
109	F1-Emer-29	Pinto, VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
110	F1-Emer-30	Pinto rest. Area 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
111	F1-Emer-31	Pinto rest. Area 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
112	F1-Emer-32	Pinto rest. Area 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
113	F1-Emer-33	Entrance door, Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
114	F1-Emer-34	ATM FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
115	F1-Emer-35	EE room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
116	F1-Emer-36	IT room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F1-Emer-37	Pinto, Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Nen

Monitor By : Gon

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
118	F1-Emer-38	Pinto, Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
119	F1-Emer-39	Pinto, Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
120	F1-Emer-40	Outdoor Pinto 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
121	F1-Emer-41	Outdoor Pinto 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
122	F1-Emer-42	Lobby 01 FL.2 (Left)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
123	F1-Emer-43	Lobby 02 FL.2 (Right)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
124	F1-Emer-44	Front of Lift F2 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
125	F1-Emer-45	Kanda shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
126	F1-Emer-46	Front of toilet Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
127	F1-Emer-47	Toilet Male Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
128	F1-Emer-48	Toilet Female Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
129	F1-Emer-49	Toilet Disabled Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
130	F1-Emer-50	Front of Toilet BOH. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
131	F1-Emer-51	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
132	F1-Emer-52	Director of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
133	F1-Emer-53	Asst. of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
134	F1-Emer-54	Operator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
135	F1-Emer-55	Concierge Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
136	F1-Emer-56	Count room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
137	F1-Emer-57	Front Office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
138	F1-Emer-58	Fornt of DOGS room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
139	F1-Emer-59	Director of Guest service FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
140	F1-Emer-60	Safe Deposit room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
141	F1-Emer-61	Front of Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
142	F1-Emer-62	Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
			✓										

Check by: Mun

Monitor By : Gon

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
143	F1-Emer-63	Resort Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
144	F1-Emer-64	Director of FB FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
145	F1-Emer-65	FB Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
146	F1-Emer-66	Executive office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
147	F1-Emer-67	Reservation Mgr. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
148	F1-Emer-68	General Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
149	F1-Emer-69	Executive Meeting room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
150	F1-Emer-70	IT Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
151	F1-Emer-71	Server room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
152	F1-Emer-72	IT room FL.2, Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
153	F1-Emer-73	EE room FL.2 Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
154	F1-Emer-74	Chemical , Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
155	F1-Emer-75	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
156	F1-Emer-76	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
157	F1-Emer-77	Room 3203	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
158	F1-Emer-78	EE room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
159	F1-Emer-79	IT room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		
160	F1-Emer-80	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
161	F1-Emer-81	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
162	F1-Emer-82	Room 3302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
163	F1-Emer-83	Room 3304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
164	F1-Emer-84	Front of Courtyard FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
165	F1-Emer-85	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
166	F1-Emer-86	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
167	F1-Emer-87	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mew

Monitor By : Gal

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
168	F1-Emer-88	Corridor Lift FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
169	F1-Emer-89	Lift F1 FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
170	F1-Emer-90	Room 3402	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
171	F1-Emer-91	Room 3404	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
172	F1-Emer-92	Corridor Courtyard FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
173	F1-Emer-93	Maid room FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
174	F1-Emer-94	Room 3406	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
175	F1-Emer-95	Room 3408	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
176	F1-Emer-96	Front of Locker Infinity FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
177	F1-Emer-97	Locker Male FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
178	F1-Emer-98	Locker Female FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
179	F1-Emer-99	Store in pump room FL.4	/		/			/	/		/		
180	F1-Emer-100	Pump Infinity room FL.4	/		/			/	/		/		
181	F1-Emer-101	Way to Infinity F1 FL.4	/		/			/	/		/		
182	F1-Emer-102	IT room FL.4	/		/			/	/		/		
		Building F2											
183	F2-Emer-01	Florist room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
184	F2-Emer-02	Front of florist room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
185	F2-Emer-03	Heat pump room FL.1	/		/			/	/		/		
186	F2-Emer-04	Clinic room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
187	F2-Emer-05	Front of laundry room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
188	F2-Emer-06	Pool pump room FL.1	/		/			/	/		/		
189	F2-Emer-07	Entrance Toilet of meeting room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
190	F2-Emer-08	Toilet Disabled FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mey

Monitor By : San

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
191	F2-Emer-09	Toilet Female FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
192	F2-Emer-10	Toilet Male FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
193	F2-Emer-11	Pre Function FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
194	F2-Emer-12	Meeting room - Ava FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
195	F2-Emer-13	Meeting room - Api FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
196	F2-Emer-14	VIP room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
197	F2-Emer-15	Board room - Arun FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
198	F2-Emer-16	Toilet VIP room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
199	F2-Emer-17	Locker Female 01 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
200	F2-Emer-18	Locker Female 02 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
201	F2-Emer-19	Locker Male 01 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
202	F2-Emer-20	Locker Male 02 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
203	F2-Emer-21	IT room FL.1	/		/		—	/	/		/		
204	F2-Emer-22	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
205	F2-Emer-23	Sump pump room FL.1	/		/			/	/		/		
206	F2-Emer-24	Lift Banquet FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
207	F2-Emer-25	Front of Lift FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
208	F2-Emer-26	IT room FL.2	/		/			/	/		/		
209	F2-Emer-27	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
210	F2-Emer-28	Banquet Kitchen FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
211	F2-Emer-29	Dishwash of Banquet FL.2	/	—	/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
212	F2-Emer-30	Corridor toilet 01 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
213	F2-Emer-31	Corridor toilet 02 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
214	F2-Emer-32	Toilet Disabled FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
215	F2-Emer-33	Toilet Female FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mew

Monitor By : Zon

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
216	F2-Emer-34	Toilet Male FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
217	F2-Emer-35	Toilet VIP room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
218	F2-Emer-36	VIP room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
219	F2-Emer-37	Pre Function 01 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
220	F2-Emer-38	Pre Function 02 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
221	F2-Emer-39	Ballroom - Arlang 01 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
222	F2-Emer-40	Ballroom - Arlang 02 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
223	F2-Emer-41	Back of Ballroom, Fire Exit door FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
224	F2-Emer-42	Back of Ballroom, Sound room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
225	F2-Emer-43	Banquet Office FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
226	F2-Emer-44	Sound room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
227	F2-Emer-45	Resort Center 01 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
228	F2-Emer-46	Resort Center 02 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
229	F2-Emer-47	Resort Center, Toilet FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
230	F2-Emer-48	Resort Center, Locker FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
231	F2-Emer-49	Maid room FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
232	F2-Emer-50	EE room FL.3	/		/			/	/		/		
233	F2-Emer-51	Room 3317	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
234	F2-Emer-52	Room 3320	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
235	F2-Emer-53	Balcony, Lobby FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
236	F2-Emer-54	Room 3312	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
237	F2-Emer-55	Room 3316	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
238	F2-Emer-56	AHU room FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
239	F2-Emer-57	Maid room FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
240	F2-Emer-58	IT room FL.4	/		/			/	/		/		

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: Mum

Monitor By : Sook

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
241	F2-Emer-59	Room 3418	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
242	F2-Emer-60	Room 3420	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
243	F2-Emer-61	Infinity F2 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
244	F2-Emer-62	Corridor Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
245	F2-Emer-63	Room 3412	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
246	F2-Emer-64	Room 3415	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
247	F2-Emer-65	Corridor Glass FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building G											
248	G-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
249	G-Emer-02	Room 4101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
250	G-Emer-03	Room 4104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
251	G-Emer-04	Room 4108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
252	G-Emer-05	Room 4110	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
253	G-Emer-06	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
254	G-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
255	G-Emer-08	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
256	G-Emer-09	Room 4201	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
257	G-Emer-10	Room 4204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
258	G-Emer-11	Room 4208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
259	G-Emer-12	Room 4210	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
260	G-Emer-13	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
261	G-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
262	G-Emer-15	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
263	G-Emer-16	Room 4301	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mun

Monitor By : Gon

InterContinental
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building G											
264	G-Emer-17	Room 4304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
265	G-Emer-18	Room 4308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
266	G-Emer-19	Room 4310	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
267	G-Emer-20	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
268	G-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
269	G-Emer-22	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
270	G-Emer-23	Room 4401	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
271	G-Emer-24	Room 4404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
272	G-Emer-25	Room 4408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
273	G-Emer-26	Room 4410	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
274	G-Emer-27	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
275	G-Emer-28	EE room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
276	G-Emer-29	Maid room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
277	G-Emer-30	Room 4501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
278	G-Emer-31	Room 4504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
279	G-Emer-32	Room 4508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
280	G-Emer-33	Room 4510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
281	G-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
282	G-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
283	H-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
284	H-Emer-02	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
285	H-Emer-03	Room 5104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
286	H-Emer-04	Room 5108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mery

Monitor By : Sow

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
287	H-Emer-05	Room 5110	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
288	H-Emer-06	Lift FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
289	H-Emer-07	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
290	H-Emer-08	Maid room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
291	H-Emer-09	Room 5201	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
292	H-Emer-10	Room 5204	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
293	H-Emer-11	Room 5208	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
294	H-Emer-12	Room 5210	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
295	H-Emer-13	Lift FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
296	H-Emer-14	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
297	H-Emer-15	Maid room FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
298	H-Emer-16	Room 5301	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
299	H-Emer-17	Room 5304	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
300	H-Emer-18	Room 5308	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
301	H-Emer-19	Room 5310	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
302	H-Emer-20	Lift FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
303	H-Emer-21	EE room FL.3	/		/			/	/		/		
304	H-Emer-22	Maid room FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
305	H-Emer-23	Room 5401	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
306	H-Emer-24	Room 5404	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
307	H-Emer-25	Room 5408	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
308	H-Emer-26	Room 5410	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
309	H-Emer-27	Lift FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
310	H-Emer-28	EE room FL.4	/		/			/	/		/		
311	H-Emer-29	Maid room FL.5	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mun

Monitor By : Sate

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
312	H-Emer-30	Room 5501	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
313	H-Emer-31	Room 5504	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
314	H-Emer-32	Room 5508	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
315	H-Emer-33	Room 5510	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
316	H-Emer-34	Lift FL.5	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
317	H-Emer-35	EE room FL.5	/		/			/	/		/		
		Building I											
318	I-Emer-01	Pump room 01 FL.1	/		/			/	/		/		
319	I-Emer-02	Pump room 02 FL.1	/		/			/	/		/		
320	I-Emer-03	Fuel Store room FL.1	/		/			/	/		/		
321	I-Emer-04	Toilet FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
322	I-Emer-05	Entrance Engineer Office FL.1	/		/			/	/		/		
323	I-Emer-06	Wash area FL.1	/		/			/	/		/		
324	I-Emer-07	Engineer Office area FL.1	/		/			/	/		/		
325	I-Emer-08	DOE Office	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
326	I-Emer-09	Asst. Chief Eng Office	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
327	I-Emer-10	Engineer Office	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
328	I-Emer-11	Staircase to FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
329	I-Emer-12	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
330	I-Emer-13	IT room FL.1	/		/			/	/		/		
331	I-Emer-14	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
332	I-Emer-15	IT room FL.2	/		/			/	/		/		
333	I-Emer-16	Front of MDB room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
334	I-Emer-17	Toile Female FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mun

Monitor By : Gon

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building I											
335	I-Emer-18	Toilet Male FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
336	I-Emer-19	MDB room FL.2	/		/			/	/		/		
337	I-Emer-20	Entrance Generator FL.2	/		/			/	/		/		
338	I-Emer-21	Generator room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
339	I-Emer-22	Front entrance of Generator room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
340	I-Emer-23	Front of Training room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
341	I-Emer-24	Training room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
342	I-Emer-25	Training store 01 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
343	I-Emer-26	Training store 02 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
344	I-Emer-27	Exit door to Tennis court FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building K											
345	K-Emer-01	Counter FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
346	K-Emer-02	TV FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
347	K-Emer-03	Toilet Male FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
348	K-Emer-04	Toilet Female FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
349	K-Emer-05	Pantry room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
350	K-Emer-06	Office FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
351	K-Emer-07	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
352	K-Emer-08	IT room FL.1	/		/			/	/		/		
353	K-Emer-09	Front of Lift FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
354	K-Emer-10	Front of Fitness FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
355	K-Emer-11	Fitness Area 01 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
356	K-Emer-12	Fitness Area 02 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
357	K-Emer-13	Fitness Area 03 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mus

Monitor By : Sou

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building K											
358	K-Emer-14	Fitness Area 04 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
359	K-Emer-15	Fitness Area 05 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
360	K-Emer-16	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
361	K-Emer-17	Office FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
362	K-Emer-18	Front of Lift FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
363	K-Emer-19	Studio 01 FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
364	K-Emer-20	Studio 02 FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
365	K-Emer-21	EE room FL.3	/		/			/	/		/		
		Building J											
366	J-Emer-01	Entrance SATI SPA FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
367	J-Emer-02	Back of Door Entrance FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
368	J-Emer-03	Toilet Manicure / Pedicure FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
369	J-Emer-04	Manicure / Pedicure room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
370	J-Emer-05	Front of Lift FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
371	J-Emer-06	Near Lift FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
372	J-Emer-07	Toilet Beauty Treatment FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
373	J-Emer-08	Beauty Treatment room 01 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
374	J-Emer-09	Beauty Treatment room 02 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
375	J-Emer-10	Staff room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
376	J-Emer-11	Pond spa FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
377	J-Emer-12	Lockers staff FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
378	J-Emer-13	Rodsukon room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
379	J-Emer-14	Toilet rodsukon FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
380	J-Emer-15	Kannikar room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mun.

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
381	J-Emer-16	Toilet Kannikar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
382	J-Emer-17	Montha room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
383	J-Emer-18	Toilet Montha FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
384	J-Emer-19	Rachawadee room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
385	J-Emer-20	Toilet Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
386	J-Emer-21	Ratree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
387	J-Emer-22	Toilet Ratree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
388	J-Emer-23	Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
389	J-Emer-24	Toilet Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
390	J-Emer-25	Inthanin room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
391	J-Emer-26	Toilet Inthanin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
392	J-Emer-27	Pudtaan room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
393	J-Emer-28	Toilet Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
394	J-Emer-29	Foot Massage room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
395	J-Emer-30	Foot Massage room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
396	J-Emer-31	Staff, Foot massage room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
397	J-Emer-32	Service counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
398	J-Emer-33	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
399	J-Emer-34	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
400	J-Emer-35	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
401	J-Emer-36	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
402	J-Emer-37	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
403	J-Emer-38	Pump room under the stair Sawan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
404	J-Emer-39	Sawan - Front of staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
405	J-Emer-40	Sawan - Staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Nan

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Aug 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
406	J-Emer-41	Sawan - EE room Fl.2	✓		✓			✓	✓		✓		
407	J-Emer-42	Sawan - Toilet Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
408	J-Emer-43	Sawan - Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: Mun.

Monitor By : Gab

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Aug 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building A											
1	A-Ext-01	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Ext-02	Front of kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Ext-03	Front of Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Ext-04	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Ext-05	Entrance inside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Ext-06	Entrance outside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
7	A-Ext-07	Way down, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
8	A-Ext-08	Route for disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
9	A-Ext-09	Exit to Bld. C FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
10	A-Ext-10	Exit near R.1107, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
11	A-Ext-11	Fire exit staircase, Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
12	A-Ext-12	Front of room 1201	✓		✓			✓	✓		✓		
13	A-Ext-13	Front of room 1204	✓		✓			✓	✓		✓		
14	A-Ext-14	Front of room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		
15	A-Ext-15	Front of fire exit staircase R.1201	✓		✓			✓	✓		✓		
16	A-Ext-16	Fire exit staircase, Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
17	A-Ext-17	Front of room 1301	✓		✓			✓	✓		✓		
18	A-Ext-18	Front of room 1304	✓		✓			✓	✓		✓		
19	A-Ext-19	Front of room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		
20	A-Ext-20	Front of fire exit staircase R.1301	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
21	C-Ext-01	Front of room 2101	✓		✓			✓	✓		✓		
22	C-Ext-02	FHC, corridoor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
23	C-Ext-03	Front of room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Mem

Moniter By: Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Aug 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building C											
24	C-Ext-04	Front of room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		
25	C-Ext-05	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
26	C-Ext-06	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
27	C-Ext-07	Front of room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		
28	C-Ext-08	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
29	C-Ext-09	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
30	C-Ext-10	Front of room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		
31	C-Ext-11	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Ext-12	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Ext-13	Front of room 2304	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Ext-14	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
35	C-Ext-15	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
36	C-Ext-16	Front of room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D - Jaras Restaurant											
37	D-Ext-01	Staff entrance - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
38	D-Ext-02	Staff entrance - outside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
39	D-Ext-03	Wash basin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	D-Ext-04	Entrance of dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
41	D-Ext-05	Guest entrance 01	✓		✓			✓	✓		✓		
42	D-Ext-06	Guest entrance 02	✓		✓			✓	✓		✓		
43	D-Ext-07	Exit door to beach pool	✓		✓			✓	✓		✓		
44	D-Ext-08	Exit door to Pine bar	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Num

Moniter By: Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Aug 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
45	F1-Ext-01	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
46	F1-Ext-02	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
47	F1-Ext-03	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
48	F1-Ext-04	Front of freezer No.32 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
49	F1-Ext-05	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
50	F1-Ext-06	Meter gas canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
51	F1-Ext-07	Corridor staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
52	F1-Ext-08	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
53	F1-Ext-09	Front of Pinto Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
54	F1-Ext-10	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
55	F1-Ext-11	Kanda Shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
56	F1-Ext-12	Toilet, Back of Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
57	F1-Ext-13	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
58	F1-Ext-14	Executive Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
59	F1-Ext-15	Resevation Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
60	F1-Ext-16	Door exit to Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
61	F1-Ext-17	Front of Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
62	F1-Ext-18	Fire Exit Staircase F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
63	F1-Ext-19	Front of EE room F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
64	F1-Ext-20	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		
65	F1-Ext-21	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		
66	F1-Ext-22	Room 3201	✓		✓			✓	✓		✓		
67	F1-Ext-23	Fire Exit Staircase near Lift guest FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
68	F1-Ext-24	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
69	F1-Ext-25	Fire Exit Staircase F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Mum

Moniter By: Gab

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Aug 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
70	F1-Ext-26	Room 3301											
71	F1-Ext-27	Lift guest F1 FL.3											
72	F1-Ext-28	Room 3305											
73	F1-Ext-29	Room 3306											
74	F1-Ext-30	Maid room FL.3											
75	F1-Ext-31	Fire Exit Staircase, Maid room FL.3											
76	F1-Ext-32	Room 3309											
77	F1-Ext-33	Balcony to lobby FL.3											
78	F1-Ext-34	Infinity pump room FL.4											
79	F1-Ext-35	Lift guest FL.4											
80	F1-Ext-36	Fire Exit Staircase F1 FL.4											
81	F1-Ext-37	Room 3401											
82	F1-Ext-38	Room 3405											
83	F1-Ext-39	Room 3406											
84	F1-Ext-40	Fire Exit Staircase, Maid room FL.4											
85	F1-Ext-41	Room 3408											
86	F1-Ext-42	Maid room FL.4											
		Building F2											
87	F2-Ext-01	Heat pump room FL.1											
88	F2-Ext-02	Laundry room FL.1											
89	F2-Ext-03	Exit door FL.1											
90	F2-Ext-04	Corridor, Board IHG FL.1											
91	F2-Ext-05	Exit door to Driver 01											
92	F2-Ext-06	Exit door to Driver 02											

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Mun

Moniter By: Gale

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Aug 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
93	F2-Ext-07	Opposite VIP room 01	✓		✓			✓	✓		✓		
94	F2-Ext-08	Opposite VIP room 02	✓		✓			✓	✓		✓		
95	F2-Ext-09	IT room F1, F2	✓		✓			✓	✓		✓		
96	F2-Ext-10	Locker Female (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
97	F2-Ext-11	Locker Male (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
98	F2-Ext-12	Front of Lift (Banquet) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
99	F2-Ext-13	Fire Exit door (Banquet) FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
100	F2-Ext-14	Back Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
101	F2-Ext-15	Corridor to Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
102	F2-Ext-16	Exit door to Lobby 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
103	F2-Ext-17	Exit door to Lobby 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
104	F2-Ext-18	Ballroom (Arlang) 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
105	F2-Ext-19	Ballroom (Arlang) 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
106	F2-Ext-20	Ballroom (Arlang) 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
107	F2-Ext-21	Ballroom (Arlang) 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
108	F2-Ext-22	Fire Exit door, Back Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
109	F2-Ext-23	Fire Exit door, Back Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
110	F2-Ext-24	Resort Center FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
111	F2-Ext-25	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
112	F2-Ext-26	Fire Exit door near R.3317	✓		✓			✓	✓		✓		
113	F2-Ext-27	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		
114	F2-Ext-28	Room 3319	✓		✓			✓	✓		✓		
115	F2-Ext-29	Room 3321	✓		✓			✓	✓		✓		
116	F2-Ext-30	Fire Exit door near R.3321	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F2-Ext-31	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Mun

Moniter By: Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Aug 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2									✓		
118	F2-Ext-32	Fornt of Lift FL.3	✓		✓			✓		✓	✓		
119	F2-Ext-33	Room 3316	✓		✓			✓		✓	✓		
120	F2-Ext-34	Maid room FL.4	✓		✓			✓		✓	✓		
121	F2-Ext-35	Fire Exit door near R.3417	✓		✓			✓		✓	✓		
122	F2-Ext-36	Room 3417	✓		✓			✓		✓	✓		
123	F2-Ext-37	Room 3419	✓		✓			✓		✓	✓		
124	F2-Ext-38	Room 3421	✓		✓			✓		✓	✓		
125	F2-Ext-39	Fire Exit door, R.3421	✓		✓			✓		✓	✓		
126	F2-Ext-40	Corridor to Infinity Pool FL.4	✓		✓			✓		✓	✓		
127	F2-Ext-41	Front of Lift FL.4	✓		✓			✓		✓	✓		
128	F2-Ext-42	Room 3416	✓		✓			✓		✓	✓		
		Building G								✓	✓		
129	G-Ext-01	Room 4109	✓		✓			✓		✓	✓		
130	G-Ext-02	Fire Exit door, R.4203	✓		✓			✓		✓	✓		
131	G-Ext-03	Room 4203	✓		✓			✓		✓	✓		
132	G-Ext-04	Room 4206	✓		✓			✓		✓	✓		
133	G-Ext-05	Room 4209	✓		✓			✓		✓	✓		
134	G-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓		✓	✓		
135	G-Ext-07	Fire Exit door, R.4303	✓		✓			✓		✓	✓		
136	G-Ext-08	Room 4303	✓		✓			✓		✓	✓		
137	G-Ext-09	Room 4306	✓		✓			✓		✓	✓		
138	G-Ext-10	Room 4309	✓		✓			✓		✓	✓		
139	G-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓		✓	✓		
140	G-Ext-12	Fire Exit door, R.4403	✓		✓			✓		✓	✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Nun

Moniter By: Oak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Aug 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building G											
141	G-Ext-13	Room 4403	✓		✓			✓	✓		✓		
142	G-Ext-14	Room 4406	✓		✓			✓	✓		✓		
143	G-Ext-15	Room 4409	✓		✓			✓	✓		✓		
144	G-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
145	G-Ext-17	Fire Exit door, R.4503	✓		✓			✓	✓		✓		
146	G-Ext-18	Room 4503	✓		✓			✓	✓		✓		
147	G-Ext-19	Room 4506	✓		✓			✓	✓		✓		
148	G-Ext-20	Room 4509	✓		✓			✓	✓		✓		
149	G-Ext-21	Lift FL.5											
		Building H											
150	H-Ext-01	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		
151	H-Ext-02	Fire Exit door, R.5203	✓		✓			✓	✓		✓		
152	H-Ext-03	Room 5203	✓		✓			✓	✓		✓		
153	H-Ext-04	Room 5206	✓		✓			✓	✓		✓		
154	H-Ext-05	Room 5209	✓		✓			✓	✓		✓		
155	H-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
156	H-Ext-07	Fire Exit door, R.5303	✓		✓			✓	✓		✓		
157	H-Ext-08	Room 5303	✓		✓			✓	✓		✓		
158	H-Ext-09	Room 5306	✓		✓			✓	✓		✓		
159	H-Ext-10	Room 5309	✓		✓			✓	✓		✓		
160	H-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
161	H-Ext-12	Fire Exit door, R.5403	✓		✓			✓	✓		✓		
162	H-Ext-13	Room 5403	✓								✓		
163	H-Ext-14	Room 5406											

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Mer

Moniter By: Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Aug 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building H											
164	H-Ext-15	Room 5409	/		/			/	/		/		
165	H-Ext-16	Lift FL.4	/		/			/	/		/		
166	H-Ext-17	Fire Exit door, R.5503	/		/			/	/		/		
167	H-Ext-18	Room 5503	/		/			/	/		/		
168	H-Ext-19	Room 5506	/		/			/	/		/		
169	H-Ext-20	Room 5509	/		/			/	/		/		
170	H-Ext-21	Lift FL.5	/		/			/	/		/		
		Building I											
171	I-Ext-01	Way up to Tennis court FL.1	/		/			/	/		/		
172	I-Ext-02	Fire Exit door FL.1	/		/			/	/		/		
173	I-Ext-03	Fire Exit door FL.2	/		/			/	/		/		
174	I-Ext-04	Generator room FL.2	/		/			/	/		/		
175	I-Ext-05	Training room 01 FL.2	/		/			/	/		/		
176	I-Ext-06	Training room 02 FL.2	/		/			/	/		/		
177	I-Ext-07	Tennis Court FL.3	/		/			/	/		/		
178	I-Ext-08	Side door of tennis court FL.3	/		/			/	/		/		
		Building K											
179	K-Ext-01	Entrance FL.1	/		/			/	/		/		
180	K-Ext-02	Exit door to Pinto FL.1	/		/			/	/		/		
181	K-Ext-03	Fitness FL.2	/		/			/	/		/		
182	K-Ext-04	Fire Exit door FL.2	/		/			/	/		/		
183	K-Ext-05	Studio FL.3	/		/			/	/		/		
184	K-Ext-06	Fire Exit door FL.3	/		/			/	/		/		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Ken

Moniter By: Ton

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Aug 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building J											
185	J-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	J-Ext-02	Reception Spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
187	J-Ext-03	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
188	J-Ext-04	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	J-Ext-05	Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
190	J-Ext-06	Bu-Ngah Saree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
191	J-Ext-07	Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
192	J-Ext-08	Exit door , Back of staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Mm

Moniter By: Jon

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Aug 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building A									
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
5	A-FEX-05	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
6	A-FEX-06	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building D : Jaras Restaurant									
7	D-FEX-01	Back of Jaras kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
8	D-FEX-02	Back of Jaras kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building LM : Pine Bar									
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building C									
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
12	C-FEX-03	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
13	C-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
14	C-FEX-05	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building E									
15	E-FEX-01	Inside EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
16	E-FEX-02	Front of MDB room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
17	E-FEX-03	Front of Generator FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building F1 & F2									
18	F1-FEX-01	Security Office FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
19	F1-FEX-02	Chiller room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
20	F1-FEX-03	Chef Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Pinto FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		

Check by: Mer

Moniter By: Nok

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Aug 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building F1 & F2									
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
36	F2-FEX-19	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL.4	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
42	F2-FEX-25	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
43	F1-FEX-25	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
44	F2-FEX-26	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building G									
45	G-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
48	G-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
51	G-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓		
54	G-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
57	G-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building H									
60	H-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
63	H-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
66	H-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
69	H-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Aug 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building H									
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
72	H-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building Cluster Villa									
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building I									
88	I-FEX-01	EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
89	I-FEX-02	Pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
90	I-FEX-03	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
91	I-FEX-04	MDB room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
92	I-FEX-05	Front of Training room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building K									
93	K-FEX-01	Front of EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
96	K-FEX-04	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
97	K-FEX-05	EE room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building J									
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: Mun

Moniter By: Gal

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Aug 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building Pool Villas									
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
1	A-Emer-01	Pump room 01 Basement	/		/			/	/		/		
2	A-Emer-02	Pump room 02 Basement	/		/			/	/		/		
3	A-Emer-03	Heat pump room Basement	/		/			/	/		/		
4	A-Emer-04	EE room Basement	/		/			/	/		/		
5	A-Emer-05	Pool pump room Basement	/		/			/	/		/		
6	A-Emer-06	Lift, Kitchen Club IC FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
7	A-Emer-07	Entrance Kitchen Club IC FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
8	A-Emer-08	Corridor Toilet Male / Female FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
9	A-Emer-09	Toilet Male FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
10	A-Emer-10	Locker Club IC FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
11	A-Emer-11	Toilet Female FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
12	A-Emer-12	Line Buffet FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
13	A-Emer-13	Entrance Club IC FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
14	A-Emer-14	Counter Bell 01 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
15	A-Emer-15	Counter Bell 02 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
16	A-Emer-16	Counter Bell 03 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
17	A-Emer-17	Way down to Jaras rest. 01 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
18	A-Emer-18	Way down to Jaras rest. 02 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
19	A-Emer-19	Room 1107	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
20	A-Emer-20	EE room, Back of Club IC FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
21	A-Emer-21	Maid room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
22	A-Emer-22	Room 1202	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
23	A-Emer-23	Room 1205	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
24	A-Emer-24	Room 1207	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
25	A-Emer-25	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
				—									

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: Nun

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
26	A-Emer-26	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
27	A-Emer-27	Room 1302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
28	A-Emer-28	Room 1305	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
29	A-Emer-29	Room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
30	A-Emer-30	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
31	C-Emer-01	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Emer-02	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Emer-03	Sump pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Emer-04	Room 2102	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
35	C-Emer-05	Corridor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
36	C-Emer-06	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
37	C-Emer-07	Room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
38	C-Emer-08	Room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
39	C-Emer-09	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	C-Emer-10	Room 2202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
41	C-Emer-11	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
42	C-Emer-12	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
43	C-Emer-13	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
44	C-Emer-14	Room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
45	C-Emer-15	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
46	C-Emer-16	Room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
47	C-Emer-17	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
48	C-Emer-18	Room 2302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Neen

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building C											
49	C-Emer-19	Corridor FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
50	C-Emer-20	Room 2305	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
51	C-Emer-21	Maid room FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
52	C-Emer-22	Fire Exit door FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
53	C-Emer-23	Room 2308	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
54	C-Emer-24	EE room FL.3	/		/			/	/		/		
		Building D											
55	D-Emer-01	IT room FL.1	/		/			/	/		/		
56	D-Emer-02	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
57	D-Emer-03	Front of EE room FL.1	/		/			/	/		/		
58	D-Emer-04	AHU room 01 FL.1	/		/			/	/		/		
59	D-Emer-05	AHU room 02 FL.1	/		/			/	/		/		
60	D-Emer-06	Sump pump room FL.1	/		/			/	/		/		
61	D-Emer-07	Front of Chiller No.9 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
62	D-Emer-08	Ice machine, Jaras Rest. FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
63	D-Emer-09	Dishwash FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
64	D-Emer-10	Jaras Kitchen area FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
65	D-Emer-11	Entrance Toilet of guest FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
66	D-Emer-12	Toilet Male FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
67	D-Emer-13	Toilet Female FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
68	D-Emer-14	Toilet Disabled FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
69	D-Emer-15	Sump pump near Toilet of guest FL.1	/		/			/	/		/		
70	D-Emer-16	Entrance of Jaras - inside FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
71	D-Emer-17	Jaras Rest. Area FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Ner .

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building D											
72	D-Emer-18	Jaras Rest., VIP zone FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
73	D-Emer-19	Outside Jaras to Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
74	D-Emer-20	Outside Jaras to Swimming pool FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
75	D-Emer-21	Outside Jaras to Pine Bar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building L&M (Pine Bar)											
76	LM-Emer-01	EE room	✓		✓			✓	✓		✓		
77	LM-Emer-02	Pantry room	✓		✓			✓	✓		✓		
78	LM-Emer-03	Pine Bar 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
79	LM-Emer-04	Pine Bar 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
80	LM-Emer-05	Pine Bar 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building F1											
81	F1-Emer-01	Front of Receiving FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
82	F1-Emer-02	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
83	F1-Emer-03	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
84	F1-Emer-04	Purchasing Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
85	F1-Emer-05	Purchasing Mgr. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
86	F1-Emer-06	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
87	F1-Emer-07	Seafood room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
88	F1-Emer-08	Beverage Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
89	F1-Emer-09	Fruit / Vegetable room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
90	F1-Emer-10	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
91	F1-Emer-11	Executive Chef FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
92	F1-Emer-12	Pot / Utensil wash room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mew

Monitor By : Jah

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
93	F1-Emer-13	General Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
94	F1-Emer-14	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
95	F1-Emer-15	Canteen Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
96	F1-Emer-16	Canteen, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
97	F1-Emer-17	Uniform room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
98	F1-Emer-18	HR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
99	F1-Emer-19	DHR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
100	F1-Emer-20	L&D Mgr. Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
101	F1-Emer-21	HK Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
102	F1-Emer-22	Executive HK FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
103	F1-Emer-23	Bakery room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
104	F1-Emer-24	Chocolate room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
105	F1-Emer-25	Main Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
106	F1-Emer-26	Cold Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
107	F1-Emer-27	Pinto, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
108	F1-Emer-28	Pinto, Cheese Box FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
109	F1-Emer-29	Pinto, VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
110	F1-Emer-30	Pinto rest. Area 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
111	F1-Emer-31	Pinto rest. Area 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
112	F1-Emer-32	Pinto rest. Area 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
113	F1-Emer-33	Entrance door, Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
114	F1-Emer-34	ATM FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
115	F1-Emer-35	EE room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
116	F1-Emer-36	IT room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F1-Emer-37	Pinto, Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Mer.

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
118	F1-Emer-38	Pinto, Toilet Male FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
119	F1-Emer-39	Pinto, Toilet Female FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
120	F1-Emer-40	Outdoor Pinto 01 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
121	F1-Emer-41	Outdoor Pinto 02 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
122	F1-Emer-42	Lobby 01 FL.2 (Left)	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
123	F1-Emer-43	Lobby 02 FL.2 (Right)	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
124	F1-Emer-44	Front of Lift F2 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
125	F1-Emer-45	Kanda shop FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
126	F1-Emer-46	Front of toilet Lobby FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
127	F1-Emer-47	Toilet Male Lobby FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
128	F1-Emer-48	Toilet Female Lobby FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
129	F1-Emer-49	Toilet Disabled Lobby FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
130	F1-Emer-50	Front of Toilet BOH. FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
131	F1-Emer-51	Accounting Office FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
132	F1-Emer-52	Director of Finance FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
133	F1-Emer-53	Asst. of Finance FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
134	F1-Emer-54	Operator room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
135	F1-Emer-55	Concierge Office FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
136	F1-Emer-56	Count room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
137	F1-Emer-57	Front Office area FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
138	F1-Emer-58	Fornt of DOGS room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
139	F1-Emer-59	Director of Guest service FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
140	F1-Emer-60	Safe Deposit room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
141	F1-Emer-61	Front of Better together room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
142	F1-Emer-62	Better together room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mer.

Monitor By : Sak

InterContinental
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
143	F1-Emer-63	Resort Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
144	F1-Emer-64	Director of FB FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
145	F1-Emer-65	FB Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
146	F1-Emer-66	Executive office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
147	F1-Emer-67	Reservation Mgr. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
148	F1-Emer-68	General Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
149	F1-Emer-69	Executive Meeting room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
150	F1-Emer-70	IT Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
151	F1-Emer-71	Server room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
152	F1-Emer-72	IT room FL.2, Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
153	F1-Emer-73	EE room FL.2 Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
154	F1-Emer-74	Chemical , Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
155	F1-Emer-75	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
156	F1-Emer-76	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
157	F1-Emer-77	Room 3203	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
158	F1-Emer-78	EE room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
159	F1-Emer-79	IT room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		
160	F1-Emer-80	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
161	F1-Emer-81	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
162	F1-Emer-82	Room 3302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
163	F1-Emer-83	Room 3304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
164	F1-Emer-84	Front of Courtyard FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
165	F1-Emer-85	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
166	F1-Emer-86	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
167	F1-Emer-87	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Nern

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
168	F1-Emer-88	Corridor Lift FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
169	F1-Emer-89	Lift F1 FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
170	F1-Emer-90	Room 3402	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
171	F1-Emer-91	Room 3404	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
172	F1-Emer-92	Corridor Courtyard FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
173	F1-Emer-93	Maid room FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
174	F1-Emer-94	Room 3406	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
175	F1-Emer-95	Room 3408	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
176	F1-Emer-96	Front of Locker Infinity FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
177	F1-Emer-97	Locker Male FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
178	F1-Emer-98	Locker Female FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
179	F1-Emer-99	Store in pump room FL.4	/		/			/	/		/		
180	F1-Emer-100	Pump Infinity room FL.4	/		/			/	/		/		
181	F1-Emer-101	Way to Infinity F1 FL.4	/		/			/	/		/		
182	F1-Emer-102	IT room FL.4	/		/			/	/		/		
		Building F2											
183	F2-Emer-01	Florist room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
184	F2-Emer-02	Front of florist room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
185	F2-Emer-03	Heat pump room FL.1	/		/			/	/		/		
186	F2-Emer-04	Clinic room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
187	F2-Emer-05	Front of laundry room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
188	F2-Emer-06	Pool pump room FL.1	/		/			/	/		/		
189	F2-Emer-07	Entrance Toilet of meeting room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
190	F2-Emer-08	Toilet Disabled FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mem.

Monitor By : Sai

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
191	F2-Emer-09	Toilet Female FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
192	F2-Emer-10	Toilet Male FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
193	F2-Emer-11	Pre Function FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
194	F2-Emer-12	Meeting room - Ava FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
195	F2-Emer-13	Meeting room - Api FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
196	F2-Emer-14	VIP room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
197	F2-Emer-15	Board room - Arun FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
198	F2-Emer-16	Toilet VIP room FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
199	F2-Emer-17	Locker Female 01 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
200	F2-Emer-18	Locker Female 02 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
201	F2-Emer-19	Locker Male 01 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
202	F2-Emer-20	Locker Male 02 FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
203	F2-Emer-21	IT room FL.1	/		/			/	/		/		
204	F2-Emer-22	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
205	F2-Emer-23	Sump pump room FL.1	/		/			/	/		/		
206	F2-Emer-24	Lift Banquet FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
207	F2-Emer-25	Front of Lift FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
208	F2-Emer-26	IT room FL.2	/		/			/	/		/		
209	F2-Emer-27	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
210	F2-Emer-28	Banquet Kitchen FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
211	F2-Emer-29	Dishwash of Banquet FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
212	F2-Emer-30	Corridor toilet 01 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
213	F2-Emer-31	Corridor toilet 02 FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
214	F2-Emer-32	Toilet Disabled FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
215	F2-Emer-33	Toilet Female FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: Non.

Monitor By : Sil

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
216	F2-Emer-34	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
217	F2-Emer-35	Toilet VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
218	F2-Emer-36	VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
219	F2-Emer-37	Pre Function 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
220	F2-Emer-38	Pre Function 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
221	F2-Emer-39	Ballroom - Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
222	F2-Emer-40	Ballroom - Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
223	F2-Emer-41	Back of Ballroom, Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
224	F2-Emer-42	Back of Ballroom, Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
225	F2-Emer-43	Banquet Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
226	F2-Emer-44	Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
227	F2-Emer-45	Resort Center 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
228	F2-Emer-46	Resort Center 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
229	F2-Emer-47	Resort Center, Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
230	F2-Emer-48	Resort Center, Locker FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
231	F2-Emer-49	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
232	F2-Emer-50	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
233	F2-Emer-51	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
234	F2-Emer-52	Room 3320	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
235	F2-Emer-53	Balcony, Lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
236	F2-Emer-54	Room 3312	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
237	F2-Emer-55	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
238	F2-Emer-56	AHU room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
239	F2-Emer-57	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
240	F2-Emer-58	IT room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Mes.

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
241	F2-Emer-59	Room 3418	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
242	F2-Emer-60	Room 3420	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
243	F2-Emer-61	Infinity F2 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
244	F2-Emer-62	Corridor Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
245	F2-Emer-63	Room 3412	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
246	F2-Emer-64	Room 3415	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
247	F2-Emer-65	Corridor Glass FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building G											
248	G-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
249	G-Emer-02	Room 4101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
250	G-Emer-03	Room 4104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
251	G-Emer-04	Room 4108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
252	G-Emer-05	Room 4110	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
253	G-Emer-06	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
254	G-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
255	G-Emer-08	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
256	G-Emer-09	Room 4201	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
257	G-Emer-10	Room 4204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
258	G-Emer-11	Room 4208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
259	G-Emer-12	Room 4210	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
260	G-Emer-13	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
261	G-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
262	G-Emer-15	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
263	G-Emer-16	Room 4301	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mew

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building G											
264	G-Emer-17	Room 4304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
265	G-Emer-18	Room 4308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
266	G-Emer-19	Room 4310	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
267	G-Emer-20	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
268	G-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
269	G-Emer-22	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
270	G-Emer-23	Room 4401	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
271	G-Emer-24	Room 4404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
272	G-Emer-25	Room 4408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
273	G-Emer-26	Room 4410	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
274	G-Emer-27	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
275	G-Emer-28	EE room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
276	G-Emer-29	Maid room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
277	G-Emer-30	Room 4501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
278	G-Emer-31	Room 4504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
279	G-Emer-32	Room 4508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
280	G-Emer-33	Room 4510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
281	G-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
282	G-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
283	H-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
284	H-Emer-02	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
285	H-Emer-03	Room 5104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
286	H-Emer-04	Room 5108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Nelen.

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
287	H-Emer-05	Room 5110	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
288	H-Emer-06	Lift FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
289	H-Emer-07	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
290	H-Emer-08	Maid room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
291	H-Emer-09	Room 5201	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
292	H-Emer-10	Room 5204	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
293	H-Emer-11	Room 5208	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
294	H-Emer-12	Room 5210	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
295	H-Emer-13	Lift FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
296	H-Emer-14	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
297	H-Emer-15	Maid room FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
298	H-Emer-16	Room 5301	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
299	H-Emer-17	Room 5304	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
300	H-Emer-18	Room 5308	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
301	H-Emer-19	Room 5310	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
302	H-Emer-20	Lift FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
303	H-Emer-21	EE room FL.3	/		/			/	/		/		
304	H-Emer-22	Maid room FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
305	H-Emer-23	Room 5401	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
306	H-Emer-24	Room 5404	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
307	H-Emer-25	Room 5408	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
308	H-Emer-26	Room 5410	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
309	H-Emer-27	Lift FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
310	H-Emer-28	EE room FL.4	/		/			/	/		/		
311	H-Emer-29	Maid room FL.5	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Neen.

Monitor By : Ek

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
312	H-Emer-30	Room 5501	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
313	H-Emer-31	Room 5504	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
314	H-Emer-32	Room 5508	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
315	H-Emer-33	Room 5510	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
316	H-Emer-34	Lift FL.5	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
317	H-Emer-35	EE room FL.5	/		/			/	/		/		
		Building I											
318	I-Emer-01	Pump room 01 FL.1	/		/			/	/		/		
319	I-Emer-02	Pump room 02 FL.1	/		/			/	/		/		
320	I-Emer-03	Fuel Store room FL.1	/		/			/	/		/		
321	I-Emer-04	Toilet FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
322	I-Emer-05	Entrance Engineer Office FL.1	/		/			/	/		/		
323	I-Emer-06	Wash area FL.1	/		/			/	/		/		
324	I-Emer-07	Engineer Office area FL.1	/		/			/	/		/		
325	I-Emer-08	DOE Office	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
326	I-Emer-09	Asst. Chief Eng Office	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
327	I-Emer-10	Engineer Office	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
328	I-Emer-11	Staircase to FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
329	I-Emer-12	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
330	I-Emer-13	IT room FL.1	/		/			/	/		/		
331	I-Emer-14	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
332	I-Emer-15	IT room FL.2	/		/			/	/		/		
333	I-Emer-16	Front of MDB room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
334	I-Emer-17	Toile Female FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Nen

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building I											
335	I-Emer-18	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
336	I-Emer-19	MDB room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
337	I-Emer-20	Entrance Generator FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
338	I-Emer-21	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
339	I-Emer-22	Front entrance of Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
340	I-Emer-23	Front of Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
341	I-Emer-24	Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
342	I-Emer-25	Training store 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
343	I-Emer-26	Training store 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
344	I-Emer-27	Exit door to Tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building K											
345	K-Emer-01	Counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
346	K-Emer-02	TV FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
347	K-Emer-03	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
348	K-Emer-04	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
349	K-Emer-05	Pantry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
350	K-Emer-06	Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
351	K-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
352	K-Emer-08	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
353	K-Emer-09	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
354	K-Emer-10	Front of Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
355	K-Emer-11	Fitness Area 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
356	K-Emer-12	Fitness Area 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
357	K-Emer-13	Fitness Area 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mer.

Monitor By :

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building K											
358	K-Emer-14	Fitness Area 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
359	K-Emer-15	Fitness Area 05 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
360	K-Emer-16	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
361	K-Emer-17	Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
362	K-Emer-18	Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
363	K-Emer-19	Studio 01 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
364	K-Emer-20	Studio 02 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
365	K-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building J											
366	J-Emer-01	Entrance SATI SPA FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
367	J-Emer-02	Back of Door Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
368	J-Emer-03	Toilet Manicure / Pedicure FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
369	J-Emer-04	Manicure / Pedicure room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
370	J-Emer-05	Front of Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
371	J-Emer-06	Near Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
372	J-Emer-07	Toilet Beauty Treatment FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
373	J-Emer-08	Beauty Treatment room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
374	J-Emer-09	Beauty Treatment room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
375	J-Emer-10	Staff room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
376	J-Emer-11	Pond spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
377	J-Emer-12	Lockers staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
378	J-Emer-13	Rodsukon room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
379	J-Emer-14	Toilet rodsukon FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
380	J-Emer-15	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: Neen

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
381	J-Emer-16	Toilet Kannikar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
382	J-Emer-17	Montha room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
383	J-Emer-18	Toilet Montha FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
384	J-Emer-19	Rachawadee room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
385	J-Emer-20	Toilet Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
386	J-Emer-21	Ratree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
387	J-Emer-22	Toilet Ratree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
388	J-Emer-23	Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
389	J-Emer-24	Toilet Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
390	J-Emer-25	Inthanin room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
391	J-Emer-26	Toilet Inthanin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
392	J-Emer-27	Pudtaan room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
393	J-Emer-28	Toilet Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
394	J-Emer-29	Foot Massage room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
395	J-Emer-30	Foot Massage room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
396	J-Emer-31	Staff, Foot massage room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
397	J-Emer-32	Service counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
398	J-Emer-33	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
399	J-Emer-34	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
400	J-Emer-35	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
401	J-Emer-36	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
402	J-Emer-37	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
403	J-Emer-38	Pump room under the stair Sawan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
404	J-Emer-39	Sawan - Front of staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
405	J-Emer-40	Sawan - Staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Mem

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Sep 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
406	J-Emer-41	Sawan - EE room Fl.2	✓		✓			✓	✓		✓		
407	J-Emer-42	Sawan - Toilet Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
408	J-Emer-43	Sawan - Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: Nen,

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Sep 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building A											
1	A-Ext-01	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Ext-02	Front of kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Ext-03	Front of Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Ext-04	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Ext-05	Entrance inside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Ext-06	Entrance outside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
7	A-Ext-07	Way down, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
8	A-Ext-08	Route for disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
9	A-Ext-09	Exit to Bld. C FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
10	A-Ext-10	Exit near R.1107, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
11	A-Ext-11	Fire exit staircase, Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
12	A-Ext-12	Front of room 1201	✓		✓			✓	✓		✓		
13	A-Ext-13	Front of room 1204	✓		✓			✓	✓		✓		
14	A-Ext-14	Front of room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		
15	A-Ext-15	Front of fire exit staircase R.1201	✓		✓			✓	✓		✓		
16	A-Ext-16	Fire exit staircase, Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
17	A-Ext-17	Front of room 1301	✓		✓			✓	✓		✓		
18	A-Ext-18	Front of room 1304	✓		✓			✓	✓		✓		
19	A-Ext-19	Front of room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		
20	A-Ext-20	Front of fire exit staircase R.1301	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
21	C-Ext-01	Front of room 2101	✓		✓			✓	✓		✓		
22	C-Ext-02	FHC, corridoor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
23	C-Ext-03	Front of room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Jun

Moniter By: [illegible]

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Sep 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building C											
24	C-Ext-04	Front of room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		
25	C-Ext-05	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
26	C-Ext-06	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
27	C-Ext-07	Front of room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		
28	C-Ext-08	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
29	C-Ext-09	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
30	C-Ext-10	Front of room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		
31	C-Ext-11	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Ext-12	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Ext-13	Front of room 2304	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Ext-14	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
35	C-Ext-15	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
36	C-Ext-16	Front of room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D - Jaras Restaurant											
37	D-Ext-01	Staff entrance - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
38	D-Ext-02	Staff entrance - outside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
39	D-Ext-03	Wash basin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	D-Ext-04	Entrance of dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
41	D-Ext-05	Guest entrance 01	✓		✓			✓	✓		✓		
42	D-Ext-06	Guest entrance 02	✓		✓			✓	✓		✓		
43	D-Ext-07	Exit door to beach pool	✓		✓			✓	✓		✓		
44	D-Ext-08	Exit door to Pine bar	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Nun

Moniter By: Som

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Sep 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
45	F1-Ext-01	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
46	F1-Ext-02	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
47	F1-Ext-03	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
48	F1-Ext-04	Front of freezer No.32 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
49	F1-Ext-05	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
50	F1-Ext-06	Meter gas canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
51	F1-Ext-07	Corridor staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
52	F1-Ext-08	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
53	F1-Ext-09	Front of Pinto Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
54	F1-Ext-10	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
55	F1-Ext-11	Kanda Shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
56	F1-Ext-12	Toilet, Back of Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
57	F1-Ext-13	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
58	F1-Ext-14	Executive Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
59	F1-Ext-15	Resevation Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
60	F1-Ext-16	Door exit to Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
61	F1-Ext-17	Front of Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
62	F1-Ext-18	Fire Exit Staircase F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
63	F1-Ext-19	Front of EE room F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
64	F1-Ext-20	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		
65	F1-Ext-21	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		
66	F1-Ext-22	Room 3201	✓		✓			✓	✓		✓		
67	F1-Ext-23	Fire Exit Staircase near Lift guest FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
68	F1-Ext-24	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
69	F1-Ext-25	Fire Exit Staircase F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: [signature]

Moniter By: Sai

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Sep 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
70	F1-Ext-26	Room 3301	✓		✓			✓	✓		✓		
71	F1-Ext-27	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
72	F1-Ext-28	Room 3305	✓		✓			✓	✓		✓		
73	F1-Ext-29	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		
74	F1-Ext-30	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
75	F1-Ext-31	Fire Exit Staircase, Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
76	F1-Ext-32	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		
77	F1-Ext-33	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
78	F1-Ext-34	Infinity pump room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
79	F1-Ext-35	Lift guest FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
80	F1-Ext-36	Fire Exit Staircase F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
81	F1-Ext-37	Room 3401	✓		✓			✓	✓		✓		
82	F1-Ext-38	Room 3405	✓		✓			✓	✓		✓		
83	F1-Ext-39	Room 3406	✓		✓			✓	✓		✓		
84	F1-Ext-40	Fire Exit Staircase, Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
85	F1-Ext-41	Room 3408	✓		✓			✓	✓		✓		
86	F1-Ext-42	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building F2											
87	F2-Ext-01	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
88	F2-Ext-02	Laundry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
89	F2-Ext-03	Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
90	F2-Ext-04	Corridor, Board IHG FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
91	F2-Ext-05	Exit door to Driver 01	✓		✓			✓	✓		✓		
92	F2-Ext-06	Exit door to Driver 02	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Nem

Moniter By: Jay

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Sep 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
93	F2-Ext-07	Opposite VIP room 01	✓		✓			✓	✓		✓		
94	F2-Ext-08	Opposite VIP room 02	✓		✓			✓	✓		✓		
95	F2-Ext-09	IT room F1, F2	✓		✓			✓	✓		✓		
96	F2-Ext-10	Locker Female (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
97	F2-Ext-11	Locker Male (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
98	F2-Ext-12	Front of Lift (Banquet) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
99	F2-Ext-13	Fire Exit door (Banquet) FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
100	F2-Ext-14	Back Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
101	F2-Ext-15	Corridor to Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
102	F2-Ext-16	Exit door to Lobby 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
103	F2-Ext-17	Exit door to Lobby 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
104	F2-Ext-18	Ballroom (Arlang) 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
105	F2-Ext-19	Ballroom (Arlang) 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
106	F2-Ext-20	Ballroom (Arlang) 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
107	F2-Ext-21	Ballroom (Arlang) 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
108	F2-Ext-22	Fire Exit door, Back Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
109	F2-Ext-23	Fire Exit door, Back Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
110	F2-Ext-24	Resort Center FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
111	F2-Ext-25	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
112	F2-Ext-26	Fire Exit door near R.3317	✓		✓			✓	✓		✓		
113	F2-Ext-27	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		
114	F2-Ext-28	Room 3319	✓		✓			✓	✓		✓		
115	F2-Ext-29	Room 3321	✓		✓			✓	✓		✓		
116	F2-Ext-30	Fire Exit door near R.3321	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F2-Ext-31	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Nun.

Moniter By: Sar

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Sep 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
118	F2-Ext-32	Fornt of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
119	F2-Ext-33	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		
120	F2-Ext-34	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
121	F2-Ext-35	Fire Exit door near R.3417	✓		✓			✓	✓		✓		
122	F2-Ext-36	Room 3417	✓		✓			✓	✓		✓		
123	F2-Ext-37	Room 3419	✓		✓			✓	✓		✓		
124	F2-Ext-38	Room 3421	✓		✓			✓	✓		✓		
125	F2-Ext-39	Fire Exit door, R.3421	✓		✓			✓	✓		✓		
126	F2-Ext-40	Corridor to Infinity Pool FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
127	F2-Ext-41	Front of Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
128	F2-Ext-42	Room 3416	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building G											
129	G-Ext-01	Room 4109	✓		✓			✓	✓		✓		
130	G-Ext-02	Fire Exit door, R.4203	✓		✓			✓	✓		✓		
131	G-Ext-03	Room 4203	✓		✓			✓	✓		✓		
132	G-Ext-04	Room 4206	✓		✓			✓	✓		✓		
133	G-Ext-05	Room 4209	✓		✓			✓	✓		✓		
134	G-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
135	G-Ext-07	Fire Exit door, R.4303	✓		✓			✓	✓		✓		
136	G-Ext-08	Room 4303	✓		✓			✓	✓		✓		
137	G-Ext-09	Room 4306	✓		✓			✓	✓		✓		
138	G-Ext-10	Room 4309	✓		✓			✓	✓		✓		
139	G-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
140	G-Ext-12	Fire Exit door, R.4403	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Nee.

Moniter By: Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Sep 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building G											
141	G-Ext-13	Room 4403	/		/			/	/		/		
142	G-Ext-14	Room 4406	/		/			/	/		/		
143	G-Ext-15	Room 4409	/		/			/	/		/		
144	G-Ext-16	Lift FL.4	/		/			/	/		/		
145	G-Ext-17	Fire Exit door, R.4503	/		/			/	/		/		
146	G-Ext-18	Room 4503	/		/			/	/		/		
147	G-Ext-19	Room 4506	/		/			/	/		/		
148	G-Ext-20	Room 4509	/		/			/	/		/		
149	G-Ext-21	Lift FL.5	/		/			/	/		/		
		Building H											
150	H-Ext-01	Room 5101	/		/			/	/		/		
151	H-Ext-02	Fire Exit door, R.5203	/		/			/	/		/		
152	H-Ext-03	Room 5203	/		/			/	/		/		
153	H-Ext-04	Room 5206	/		/			/	/		/		
154	H-Ext-05	Room 5209	/		/			/	/		/		
155	H-Ext-06	Lift FL.2	/		/			/	/		/		
156	H-Ext-07	Fire Exit door, R.5303	/		/			/	/		/		
157	H-Ext-08	Room 5303	/		/			/	/		/		
158	H-Ext-09	Room 5306	/		/			/	/		/		
159	H-Ext-10	Room 5309	/		/			/	/		/		
160	H-Ext-11	Lift FL.3	/		/			/	/		/		
161	H-Ext-12	Fire Exit door, R.5403	/		/			/	/		/		
162	H-Ext-13	Room 5403	/		/			/	/		/		
163	H-Ext-14	Room 5406	/		/			/	/		/		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Mun.

Moniter By: Gale

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Sep 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building H											
164	H-Ext-15	Room 5409	✓		✓			✓	✓		✓		
165	H-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
166	H-Ext-17	Fire Exit door, R.5503	✓		✓			✓	✓		✓		
167	H-Ext-18	Room 5503	✓		✓			✓	✓		✓		
168	H-Ext-19	Room 5506	✓		✓			✓	✓		✓		
169	H-Ext-20	Room 5509	✓		✓			✓	✓		✓		
170	H-Ext-21	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building I											
171	I-Ext-01	Way up to Tennis court FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
172	I-Ext-02	Fire Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
173	I-Ext-03	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
174	I-Ext-04	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
175	I-Ext-05	Training room 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
176	I-Ext-06	Training room 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
177	I-Ext-07	Tennis Court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
178	I-Ext-08	Side door of tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building K											
179	K-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
180	K-Ext-02	Exit door to Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
181	K-Ext-03	Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
182	K-Ext-04	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
183	K-Ext-05	Studio FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
184	K-Ext-06	Fire Exit door FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Mun.

Moniter By: Jan

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Sep 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building J											
185	J-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	J-Ext-02	Reception Spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
187	J-Ext-03	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
188	J-Ext-04	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	J-Ext-05	Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
190	J-Ext-06	Bu-Ngah Saree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
191	J-Ext-07	Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
192	J-Ext-08	Exit door , Back of staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Mun,

Moniter By: Sai

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Sep 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building A									
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
5	A-FEX-05	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
6	A-FEX-06	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building D : Jaras Restaurant									
7	D-FEX-01	Back of Jaras kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
8	D-FEX-02	Back of Jaras kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building LM : Pine Bar									
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building C									
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
12	C-FEX-03	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
13	C-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
14	C-FEX-05	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building E									
15	E-FEX-01	Inside EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
16	E-FEX-02	Front of MDB room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
17	E-FEX-03	Front of Generator FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building F1 & F2									
18	F1-FEX-01	Security Office FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
19	F1-FEX-02	Chiller room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
20	F1-FEX-03	Chef Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Pinto FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
32	F2 FEX-15	Banquet Entrance FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		

Check by: ---------- Moniter By: ----------

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Sep 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building F1 & F2									
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
36	F2-FEX-19	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL.4	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
42	F2-FEX-25	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
43	F1-FEX-25	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
44	F2-FEX-26	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building G									
45	G-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
48	G-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
51	G-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓		
54	G-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
57	G-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building H									
60	H-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
63	H-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
66	H-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
69	H-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Sep 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	Result No	Remark
Building H									
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
72	H-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building Cluster Villa									
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building I									
88	I-FEX-01	EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
89	I-FEX-02	Pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
90	I-FEX-03	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
91	I-FEX-04	MDB room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
92	I-FEX-05	Front of Training room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building K									
93	K-FEX-01	Front of EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
96	K-FEX-04	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
97	K-FEX-05	EE room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building J									
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Sep 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building Pool Villas									
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: ---------- Moniter By: ----------

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
1	A-Emer-01	Pump room 01 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Emer-02	Pump room 02 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Emer-03	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Emer-04	EE room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Emer-05	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Emer-06	Lift, Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
7	A-Emer-07	Entrance Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
8	A-Emer-08	Corridor Toilet Male / Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
9	A-Emer-09	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
10	A-Emer-10	Locker Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
11	A-Emer-11	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
12	A-Emer-12	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
13	A-Emer-13	Entrance Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
14	A-Emer-14	Counter Bell 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
15	A-Emer-15	Counter Bell 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
16	A-Emer-16	Counter Bell 03 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
17	A-Emer-17	Way down to Jaras rest. 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
18	A-Emer-18	Way down to Jaras rest. 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
19	A-Emer-19	Room 1107	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
20	A-Emer-20	EE room, Back of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
21	A-Emer-21	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
22	A-Emer-22	Room 1202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
23	A-Emer-23	Room 1205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
24	A-Emer-24	Room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
25	A-Emer-25	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
26	A-Emer-26	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
27	A-Emer-27	Room 1302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
28	A-Emer-28	Room 1305	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
29	A-Emer-29	Room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
30	A-Emer-30	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
31	C-Emer-01	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Emer-02	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Emer-03	Sump pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Emer-04	Room 2102	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
35	C-Emer-05	Corridor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
36	C-Emer-06	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
37	C-Emer-07	Room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
38	C-Emer-08	Room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
39	C-Emer-09	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	C-Emer-10	Room 2202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
41	C-Emer-11	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
42	C-Emer-12	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
43	C-Emer-13	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
44	C-Emer-14	Room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
45	C-Emer-15	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
46	C-Emer-16	Room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
47	C-Emer-17	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
48	C-Emer-18	Room 2302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building C											
49	C-Emer-19	Corridor FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
50	C-Emer-20	Room 2305	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
51	C-Emer-21	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
52	C-Emer-22	Fire Exit door FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
53	C-Emer-23	Room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
54	C-Emer-24	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D											
55	D-Emer-01	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
56	D-Emer-02	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
57	D-Emer-03	Front of EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
58	D-Emer-04	AHU room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
59	D-Emer-05	AHU room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
60	D-Emer-06	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
61	D-Emer-07	Front of Chiller No.9 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
62	D-Emer-08	Ice machine, Jaras Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
63	D-Emer-09	Dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
64	D-Emer-10	Jaras Kitchen area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
65	D-Emer-11	Entrance Toilet of guest FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
66	D-Emer-12	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
67	D-Emer-13	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
68	D-Emer-14	Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
69	D-Emer-15	Sump pump near Toilet of guest FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
70	D-Emer-16	Entrance of Jaras - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
71	D-Emer-17	Jaras Rest. Area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building D											
72	D-Emer-18	Jaras Rest., VIP zone FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
73	D-Emer-19	Outside Jaras to Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
74	D-Emer-20	Outside Jaras to Swimming pool FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
75	D-Emer-21	Outside Jaras to Pine Bar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building L&M (Pine Bar)											
76	LM-Emer-01	EE room	✓		✓			✓	✓		✓		
77	LM-Emer-02	Pantry room	✓		✓			✓	✓		✓		
78	LM-Emer-03	Pine Bar 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
79	LM-Emer-04	Pine Bar 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
80	LM-Emer-05	Pine Bar 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building F1											
81	F1-Emer-01	Front of Receiving FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
82	F1-Emer-02	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
83	F1-Emer-03	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
84	F1-Emer-04	Purchasing Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
85	F1-Emer-05	Purchasing Mgr. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
86	F1-Emer-06	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
87	F1-Emer-07	Seafood room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
88	F1-Emer-08	Beverage Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
89	F1-Emer-09	Fruit / Vegetable room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
90	F1-Emer-10	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
91	F1-Emer-11	Executive Chef FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
92	F1-Emer-12	Pot / Utensil wash room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
93	F1-Emer-13	General Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
94	F1-Emer-14	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
95	F1-Emer-15	Canteen Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
96	F1-Emer-16	Canteen, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
97	F1-Emer-17	Uniform room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
98	F1-Emer-18	HR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
99	F1-Emer-19	DHR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
100	F1-Emer-20	L&D Mgr. Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
101	F1-Emer-21	HK Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
102	F1-Emer-22	Executive HK FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
103	F1-Emer-23	Bakery room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
104	F1-Emer-24	Chocolate room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
105	F1-Emer-25	Main Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
106	F1-Emer-26	Cold Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
107	F1-Emer-27	Pinto, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
108	F1-Emer-28	Pinto, Cheese Box FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
109	F1-Emer-29	Pinto, VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
110	F1-Emer-30	Pinto rest. Area 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
111	F1-Emer-31	Pinto rest. Area 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
112	F1-Emer-32	Pinto rest. Area 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
113	F1-Emer-33	Entrance door, Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
114	F1-Emer-34	ATM FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
115	F1-Emer-35	EE room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
116	F1-Emer-36	IT room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F1-Emer-37	Pinto, Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Ohm

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
118	F1-Emer-38	Pinto, Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
119	F1-Emer-39	Pinto, Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
120	F1-Emer-40	Outdoor Pinto 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
121	F1-Emer-41	Outdoor Pinto 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
122	F1-Emer-42	Lobby 01 FL.2 (Left)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
123	F1-Emer-43	Lobby 02 FL.2 (Right)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
124	F1-Emer-44	Front of Lift F2 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
125	F1-Emer-45	Kanda shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
126	F1-Emer-46	Front of toilet Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
127	F1-Emer-47	Toilet Male Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
128	F1-Emer-48	Toilet Female Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
129	F1-Emer-49	Toilet Disabled Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
130	F1-Emer-50	Front of Toilet BOH. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
131	F1-Emer-51	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
132	F1-Emer-52	Director of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
133	F1-Emer-53	Asst. of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
134	F1-Emer-54	Operator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
135	F1-Emer-55	Concierge Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
136	F1-Emer-56	Count room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
137	F1-Emer-57	Front Office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
138	F1-Emer-58	Fornt of DOGS room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
139	F1-Emer-59	Director of Guest service FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
140	F1-Emer-60	Safe Deposit room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
141	F1-Emer-61	Front of Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
142	F1-Emer-62	Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
143	F1-Emer-63	Resort Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
144	F1-Emer-64	Director of FB FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
145	F1-Emer-65	FB Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
146	F1-Emer-66	Executive office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
147	F1-Emer-67	Reservation Mgr. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
148	F1-Emer-68	General Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
149	F1-Emer-69	Executive Meeting room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
150	F1-Emer-70	IT Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
151	F1-Emer-71	Server room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
152	F1-Emer-72	IT room FL.2, Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
153	F1-Emer-73	EE room FL.2 Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
154	F1-Emer-74	Chemical , Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
155	F1-Emer-75	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
156	F1-Emer-76	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
157	F1-Emer-77	Room 3203	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
158	F1-Emer-78	EE room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
159	F1-Emer-79	IT room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		
160	F1-Emer-80	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
161	F1-Emer-81	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
162	F1-Emer-82	Room 3302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
163	F1-Emer-83	Room 3304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
164	F1-Emer-84	Front of Courtyard FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
165	F1-Emer-85	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
166	F1-Emer-86	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
167	F1-Emer-87	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
168	F1-Emer-88	Corridor Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
169	F1-Emer-89	Lift F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
170	F1-Emer-90	Room 3402	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
171	F1-Emer-91	Room 3404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
172	F1-Emer-92	Corridor Courtyard FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
173	F1-Emer-93	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
174	F1-Emer-94	Room 3406	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
175	F1-Emer-95	Room 3408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
176	F1-Emer-96	Front of Locker Infinity FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
177	F1-Emer-97	Locker Male FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
178	F1-Emer-98	Locker Female FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
179	F1-Emer-99	Store in pump room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
180	F1-Emer-100	Pump Infinity room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
181	F1-Emer-101	Way to Infinity F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
182	F1-Emer-102	IT room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building F2											
183	F2-Emer-01	Florist room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
184	F2-Emer-02	Front of florist room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
185	F2-Emer-03	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	F2-Emer-04	Clinic room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
187	F2-Emer-05	Front of laundry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
188	F2-Emer-06	Pool pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	F2-Emer-07	Entrance Toilet of meeting room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
190	F2-Emer-08	Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
191	F2-Emer-09	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
192	F2-Emer-10	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
193	F2-Emer-11	Pre Function FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
194	F2-Emer-12	Meeting room - Ava FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
195	F2-Emer-13	Meeting room - Api FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
196	F2-Emer-14	VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
197	F2-Emer-15	Board room - Arun FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
198	F2-Emer-16	Toilet VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
199	F2-Emer-17	Locker Female 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
200	F2-Emer-18	Locker Female 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
201	F2-Emer-19	Locker Male 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
202	F2-Emer-20	Locker Male 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
203	F2-Emer-21	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
204	F2-Emer-22	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
205	F2-Emer-23	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
206	F2-Emer-24	Lift Banquet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
207	F2-Emer-25	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
208	F2-Emer-26	IT room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
209	F2-Emer-27	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
210	F2-Emer-28	Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
211	F2-Emer-29	Dishwash of Banquet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
212	F2-Emer-30	Corridor toilet 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
213	F2-Emer-31	Corridor toilet 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
214	F2-Emer-32	Toilet Disabled FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
215	F2-Emer-33	Toilet Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
216	F2-Emer-34	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
217	F2-Emer-35	Toilet VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
218	F2-Emer-36	VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
219	F2-Emer-37	Pre Function 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
220	F2-Emer-38	Pre Function 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
221	F2-Emer-39	Ballroom - Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
222	F2-Emer-40	Ballroom - Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
223	F2-Emer-41	Back of Ballroom, Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
224	F2-Emer-42	Back of Ballroom, Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
225	F2-Emer-43	Banquet Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
226	F2-Emer-44	Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
227	F2-Emer-45	Resort Center 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
228	F2-Emer-46	Resort Center 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
229	F2-Emer-47	Resort Center, Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
230	F2-Emer-48	Resort Center, Locker FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
231	F2-Emer-49	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
232	F2-Emer-50	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
233	F2-Emer-51	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
234	F2-Emer-52	Room 3320	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
235	F2-Emer-53	Balcony, Lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
236	F2-Emer-54	Room 3312	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
237	F2-Emer-55	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
238	F2-Emer-56	AHU room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
239	F2-Emer-57	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
240	F2-Emer-58	IT room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

InterContinental
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
241	F2-Emer-59	Room 3418	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
242	F2-Emer-60	Room 3420	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
243	F2-Emer-61	Infinity F2 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
244	F2-Emer-62	Corridor Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
245	F2-Emer-63	Room 3412	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
246	F2-Emer-64	Room 3415	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
247	F2-Emer-65	Corridor Glass FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building G											
248	G-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
249	G-Emer-02	Room 4101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
250	G-Emer-03	Room 4104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
251	G-Emer-04	Room 4108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
252	G-Emer-05	Room 4110	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
253	G-Emer-06	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
254	G-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
255	G-Emer-08	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
256	G-Emer-09	Room 4201	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
257	G-Emer-10	Room 4204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
258	G-Emer-11	Room 4208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
259	G-Emer-12	Room 4210	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
260	G-Emer-13	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
261	G-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
262	G-Emer-15	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
263	G-Emer-16	Room 4301	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building G											
264	G-Emer-17	Room 4304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
265	G-Emer-18	Room 4308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
266	G-Emer-19	Room 4310	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
267	G-Emer-20	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
268	G-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
269	G-Emer-22	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
270	G-Emer-23	Room 4401	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
271	G-Emer-24	Room 4404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
272	G-Emer-25	Room 4408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
273	G-Emer-26	Room 4410	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
274	G-Emer-27	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
275	G-Emer-28	EE room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
276	G-Emer-29	Maid room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
277	G-Emer-30	Room 4501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
278	G-Emer-31	Room 4504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
279	G-Emer-32	Room 4508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
280	G-Emer-33	Room 4510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
281	G-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
282	G-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
283	H-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
284	H-Emer-02	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
285	H-Emer-03	Room 5104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
286	H-Emer-04	Room 5108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
287	H-Emer-05	Room 5110	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
288	H-Emer-06	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
289	H-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
290	H-Emer-08	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
291	H-Emer-09	Room 5201	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
292	H-Emer-10	Room 5204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
293	H-Emer-11	Room 5208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
294	H-Emer-12	Room 5210	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
295	H-Emer-13	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
296	H-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
297	H-Emer-15	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
298	H-Emer-16	Room 5301	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
299	H-Emer-17	Room 5304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
300	H-Emer-18	Room 5308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
301	H-Emer-19	Room 5310	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
302	H-Emer-20	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
303	H-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
304	H-Emer-22	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
305	H-Emer-23	Room 5401	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
306	H-Emer-24	Room 5404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
307	H-Emer-25	Room 5408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
308	H-Emer-26	Room 5410	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
309	H-Emer-27	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
310	H-Emer-28	EE room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
311	H-Emer-29	Maid room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
312	H-Emer-30	Room 5501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
313	H-Emer-31	Room 5504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
314	H-Emer-32	Room 5508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
315	H-Emer-33	Room 5510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
316	H-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
317	H-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building I											
318	I-Emer-01	Pump room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
319	I-Emer-02	Pump room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
320	I-Emer-03	Fuel Store room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
321	I-Emer-04	Toilet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
322	I-Emer-05	Entrance Engineer Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
323	I-Emer-06	Wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
324	I-Emer-07	Engineer Office area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
325	I-Emer-08	DOE Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
326	I-Emer-09	Asst. Chief Eng Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
327	I-Emer-10	Engineer Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
328	I-Emer-11	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
329	I-Emer-12	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
330	I-Emer-13	IT room FL.1	✓	—	✓			✓	✓		✓		
331	I-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
332	I-Emer-15	IT room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
333	I-Emer-16	Front of MDB room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
334	I-Emer-17	Toile Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building I											
335	I-Emer-18	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
336	I-Emer-19	MDB room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
337	I-Emer-20	Entrance Generator FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
338	I-Emer-21	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
339	I-Emer-22	Front entrance of Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
340	I-Emer-23	Front of Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
341	I-Emer-24	Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
342	I-Emer-25	Training store 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
343	I-Emer-26	Training store 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
344	I-Emer-27	Exit door to Tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building K											
345	K-Emer-01	Counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
346	K-Emer-02	TV FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
347	K-Emer-03	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
348	K-Emer-04	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
349	K-Emer-05	Pantry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
350	K-Emer-06	Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
351	K-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
352	K-Emer-08	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
353	K-Emer-09	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
354	K-Emer-10	Front of Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
355	K-Emer-11	Fitness Area 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
356	K-Emer-12	Fitness Area 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
357	K-Emer-13	Fitness Area 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building K											
358	K-Emer-14	Fitness Area 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
359	K-Emer-15	Fitness Area 05 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
360	K-Emer-16	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
361	K-Emer-17	Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
362	K-Emer-18	Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
363	K-Emer-19	Studio 01 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
364	K-Emer-20	Studio 02 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
365	K-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building J											
366	J-Emer-01	Entrance SATI SPA FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
367	J-Emer-02	Back of Door Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
368	J-Emer-03	Toilet Manicure / Pedicure FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
369	J-Emer-04	Manicure / Pedicure room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
370	J-Emer-05	Front of Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
371	J-Emer-06	Near Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
372	J-Emer-07	Toilet Beauty Treatment FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
373	J-Emer-08	Beauty Treatment room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
374	J-Emer-09	Beauty Treatment room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
375	J-Emer-10	Staff room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
376	J-Emer-11	Pond spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
377	J-Emer-12	Lockers staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
378	J-Emer-13	Rodsukon room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
379	J-Emer-14	Toilet rodsukon FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
380	J-Emer-15	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
381	J-Emer-16	Toilet Kannikar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
382	J-Emer-17	Montha room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
383	J-Emer-18	Toilet Montha FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
384	J-Emer-19	Rachawadee room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
385	J-Emer-20	Toilet Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
386	J-Emer-21	Ratree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
387	J-Emer-22	Toilet Ratree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
388	J-Emer-23	Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
389	J-Emer-24	Toilet Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
390	J-Emer-25	Inthanin room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
391	J-Emer-26	Toilet Inthanin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
392	J-Emer-27	Pudtaan room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
393	J-Emer-28	Toilet Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
394	J-Emer-29	Foot Massage room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
395	J-Emer-30	Foot Massage room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
396	J-Emer-31	Staff, Foot massage room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
397	J-Emer-32	Service counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
398	J-Emer-33	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
399	J-Emer-34	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
400	J-Emer-35	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
401	J-Emer-36	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
402	J-Emer-37	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
403	J-Emer-38	Pump room under the stair Sawan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
404	J-Emer-39	Sawan - Front of staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
405	J-Emer-40	Sawan - Staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Oct 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
406	J-Emer-41	Sawan - EE room Fl.2	✓		✓			✓	✓		✓		
407	J-Emer-42	Sawan - Toilet Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
408	J-Emer-43	Sawan - Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Oct 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building A											
1	A-Ext-01	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Ext-02	Front of kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Ext-03	Front of Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Ext-04	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Ext-05	Entrance inside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Ext-06	Entrance outside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
7	A-Ext-07	Way down, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
8	A-Ext-08	Route for disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
9	A-Ext-09	Exit to Bld. C FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
10	A-Ext-10	Exit near R.1107, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
11	A-Ext-11	Fire exit staircase, Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
12	A-Ext-12	Front of room 1201	✓		✓			✓	✓		✓		
13	A-Ext-13	Front of room 1204	✓		✓			✓	✓		✓		
14	A-Ext-14	Front of room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		
15	A-Ext-15	Front of fire exit staircase R.1201	✓		✓			✓	✓		✓		
16	A-Ext-16	Fire exit staircase, Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
17	A-Ext-17	Front of room 1301	✓		✓			✓	✓		✓		
18	A-Ext-18	Front of room 1304	✓		✓			✓	✓		✓		
19	A-Ext-19	Front of room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		
20	A-Ext-20	Front of fire exit staircase R.1301	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
21	C-Ext-01	Front of room 2101	✓		✓			✓	✓		✓		
22	C-Ext-02	FHC, corridoor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
23	C-Ext-03	Front of room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Oct 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building C											
24	C-Ext-04	Front of room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		
25	C-Ext-05	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
26	C-Ext-06	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
27	C-Ext-07	Front of room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		
28	C-Ext-08	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
29	C-Ext-09	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
30	C-Ext-10	Front of room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		
31	C-Ext-11	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Ext-12	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Ext-13	Front of room 2304	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Ext-14	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
35	C-Ext-15	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
36	C-Ext-16	Front of room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D - Jaras Restaurant											
37	D-Ext-01	Staff entrance - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
38	D-Ext-02	Staff entrance - outside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
39	D-Ext-03	Wash basin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	D-Ext-04	Entrance of dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
41	D-Ext-05	Guest entrance 01	✓		✓			✓	✓		✓		
42	D-Ext-06	Guest entrance 02	✓		✓			✓	✓		✓		
43	D-Ext-07	Exit door to beach pool	✓		✓			✓	✓		✓		
44	D-Ext-08	Exit door to Pine bar	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

InterContinental
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Oct 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
45	F1-Ext-01	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
46	F1-Ext-02	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
47	F1-Ext-03	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
48	F1-Ext-04	Front of freezer No.32 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
49	F1-Ext-05	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
50	F1-Ext-06	Meter gas canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
51	F1-Ext-07	Corridor staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
52	F1-Ext-08	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
53	F1-Ext-09	Front of Pinto Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
54	F1-Ext-10	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
55	F1-Ext-11	Kanda Shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
56	F1-Ext-12	Toilet, Back of Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
57	F1-Ext-13	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
58	F1-Ext-14	Executive Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
59	F1-Ext-15	Resevation Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
60	F1-Ext-16	Door exit to Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
61	F1-Ext-17	Front of Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
62	F1-Ext-18	Fire Exit Staircase F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
63	F1-Ext-19	Front of EE room F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
64	F1-Ext-20	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		
65	F1-Ext-21	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		
66	F1-Ext-22	Room 3201	✓		✓			✓	✓		✓		
67	F1-Ext-23	Fire Exit Staircase near Lift guest FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
68	F1-Ext-24	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
69	F1-Ext-25	Fire Exit Staircase F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Oct 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
70	F1-Ext-26	Room 3301	✓		✓			✓	✓		✓		
71	F1-Ext-27	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
72	F1-Ext-28	Room 3305	✓		✓			✓	✓		✓		
73	F1-Ext-29	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		
74	F1-Ext-30	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
75	F1-Ext-31	Fire Exit Staircase, Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
76	F1-Ext-32	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		
77	F1-Ext-33	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
78	F1-Ext-34	Infinity pump room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
79	F1-Ext-35	Lift guest FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
80	F1-Ext-36	Fire Exit Staircase F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
81	F1-Ext-37	Room 3401	✓		✓			✓	✓		✓		
82	F1-Ext-38	Room 3405	✓		✓			✓	✓		✓		
83	F1-Ext-39	Room 3406	✓		✓			✓	✓		✓		
84	F1-Ext-40	Fire Exit Staircase, Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
85	F1-Ext-41	Room 3408	✓		✓			✓	✓		✓		
86	F1-Ext-42	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building F2											
87	F2-Ext-01	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
88	F2-Ext-02	Laundry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
89	F2-Ext-03	Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
90	F2-Ext-04	Corridor, Board IHG FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
91	F2-Ext-05	Exit door to Driver 01	✓		✓			✓	✓		✓		
92	F2-Ext-06	Exit door to Driver 02	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Oct 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
93	F2-Ext-07	Opposite VIP room 01	✓		✓			✓	✓		✓		
94	F2-Ext-08	Opposite VIP room 02	✓		✓			✓	✓		✓		
95	F2-Ext-09	IT room F1, F2	✓		✓			✓	✓		✓		
96	F2-Ext-10	Locker Female (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
97	F2-Ext-11	Locker Male (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
98	F2-Ext-12	Front of Lift (Banquet) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
99	F2-Ext-13	Fire Exit door (Banquet) FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
100	F2-Ext-14	Back Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
101	F2-Ext-15	Corridor to Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
102	F2-Ext-16	Exit door to Lobby 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
103	F2-Ext-17	Exit door to Lobby 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
104	F2-Ext-18	Ballroom (Arlang) 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
105	F2-Ext-19	Ballroom (Arlang) 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
106	F2-Ext-20	Ballroom (Arlang) 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
107	F2-Ext-21	Ballroom (Arlang) 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
108	F2-Ext-22	Fire Exit door, Back Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
109	F2-Ext-23	Fire Exit door, Back Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
110	F2-Ext-24	Resort Center FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
111	F2-Ext-25	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
112	F2-Ext-26	Fire Exit door near R.3317	✓		✓			✓	✓		✓		
113	F2-Ext-27	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		
114	F2-Ext-28	Room 3319	✓		✓			✓	✓		✓		
115	F2-Ext-29	Room 3321	✓		✓			✓	✓		✓		
116	F2-Ext-30	Fire Exit door near R.3321	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F2-Ext-31	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Oct 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
118	F2-Ext-32	Fornt of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
119	F2-Ext-33	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		
120	F2-Ext-34	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
121	F2-Ext-35	Fire Exit door near R.3417	✓		✓			✓	✓		✓		
122	F2-Ext-36	Room 3417	✓		✓			✓	✓		✓		
123	F2-Ext-37	Room 3419	✓		✓			✓	✓		✓		
124	F2-Ext-38	Room 3421	✓		✓			✓	✓		✓		
125	F2-Ext-39	Fire Exit door, R.3421	✓		✓			✓	✓		✓		
126	F2-Ext-40	Corridor to Infinity Pool FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
127	F2-Ext-41	Front of Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
128	F2-Ext-42	Room 3416	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building G											
129	G-Ext-01	Room 4109	✓		✓			✓	✓		✓		
130	G-Ext-02	Fire Exit door, R.4203	✓		✓			✓	✓		✓		
131	G-Ext-03	Room 4203	✓		✓			✓	✓		✓		
132	G-Ext-04	Room 4206	✓		✓			✓	✓		✓		
133	G-Ext-05	Room 4209	✓		✓			✓	✓		✓		
134	G-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
135	G-Ext-07	Fire Exit door, R.4303	✓		✓			✓	✓		✓		
136	G-Ext-08	Room 4303	✓		✓			✓	✓		✓		
137	G-Ext-09	Room 4306	✓		✓			✓	✓		✓		
138	G-Ext-10	Room 4309	✓		✓			✓	✓		✓		
139	G-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
140	G-Ext-12	Fire Exit door, R.4403	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

InterContinental
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Oct 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building G											
141	G-Ext-13	Room 4403	✓		✓			✓	✓		✓		
142	G-Ext-14	Room 4406	✓		✓			✓	✓		✓		
143	G-Ext-15	Room 4409	✓		✓			✓	✓		✓		
144	G-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
145	G-Ext-17	Fire Exit door, R.4503	✓		✓			✓	✓		✓		
146	G-Ext-18	Room 4503	✓		✓			✓	✓		✓		
147	G-Ext-19	Room 4506	✓		✓			✓	✓		✓		
148	G-Ext-20	Room 4509	✓		✓			✓	✓		✓		
149	G-Ext-21	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
150	H-Ext-01	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		
151	H-Ext-02	Fire Exit door, R.5203	✓		✓			✓	✓		✓		
152	H-Ext-03	Room 5203	✓		✓			✓	✓		✓		
153	H-Ext-04	Room 5206	✓		✓			✓	✓		✓		
154	H-Ext-05	Room 5209	✓		✓			✓	✓		✓		
155	H-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
156	H-Ext-07	Fire Exit door, R.5303	✓		✓			✓	✓		✓		
157	H-Ext-08	Room 5303	✓		✓			✓	✓		✓		
158	H-Ext-09	Room 5306	✓		✓			✓	✓		✓		
159	H-Ext-10	Room 5309	✓		✓			✓	✓		✓		
160	H-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
161	H-Ext-12	Fire Exit door, R.5403	✓		✓			✓	✓		✓		
162	H-Ext-13	Room 5403	✓		✓			✓	✓		✓		
163	H-Ext-14	Room 5406	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Oct 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building H											
164	H-Ext-15	Room 5409	✓		✓			✓	✓		✓		
165	H-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
166	H-Ext-17	Fire Exit door, R.5503	✓		✓			✓	✓		✓		
167	H-Ext-18	Room 5503	✓		✓			✓	✓		✓		
168	H-Ext-19	Room 5506	✓		✓			✓	✓		✓		
169	H-Ext-20	Room 5509	✓		✓			✓	✓		✓		
170	H-Ext-21	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building I											
171	I-Ext-01	Way up to Tennis court FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
172	I-Ext-02	Fire Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
173	I-Ext-03	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
174	I-Ext-04	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
175	I-Ext-05	Training room 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
176	I-Ext-06	Training room 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
177	I-Ext-07	Tennis Court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
178	I-Ext-08	Side door of tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building K											
179	K-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
180	K-Ext-02	Exit door to Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
181	K-Ext-03	Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
182	K-Ext-04	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
183	K-Ext-05	Studio FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
184	K-Ext-06	Fire Exit door FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Oct 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building J											
185	J-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	J-Ext-02	Reception Spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
187	J-Ext-03	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
188	J-Ext-04	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	J-Ext-05	Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
190	J-Ext-06	Bu-Ngah Saree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
191	J-Ext-07	Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
192	J-Ext-08	Exit door , Back of staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Oct 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building A									
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
5	A-FEX-05	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
6	A-FEX-06	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building D : Jaras Restaurant									
7	D-FEX-01	Back of Jaras kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
8	D-FEX-02	Back of Jaras kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building LM : Pine Bar									
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building C									
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
12	C-FEX-03	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
13	C-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
14	C-FEX-05	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building E									
15	E-FEX-01	Inside EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
16	E-FEX-02	Front of MDB room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
17	E-FEX-03	Front of Generator FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building F1 & F2									
18	F1-FEX-01	Security Office FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
19	F1-FEX-02	Chiller room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
20	F1-FEX-03	Chef Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Pinto FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Oct 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building F1 & F2									
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
36	F2-FEX-19	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL.4	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
42	F2-FEX-25	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
43	F1-FEX-25	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
44	F2-FEX-26	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building G									
45	G-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
48	G-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
51	G-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓		
54	G-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
57	G-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building H									
60	H-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
63	H-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
66	H-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
69	H-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Oct 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	Result No	Remark
Building H									
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
72	H-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building Cluster Villa									
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building I									
88	I-FEX-01	EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
89	I-FEX-02	Pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
90	I-FEX-03	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
91	I-FEX-04	MDB room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
92	I-FEX-05	Front of Training room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building K									
93	K-FEX-01	Front of EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
96	K-FEX-04	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
97	K-FEX-05	EE room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building J									
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____ Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Oct 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building Pool Villas									
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: ---------- Moniter By: ----------

InterContinental
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
1	A-Emer-01	Pump room 01 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Emer-02	Pump room 02 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Emer-03	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Emer-04	EE room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Emer-05	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Emer-06	Lift, Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
7	A-Emer-07	Entrance Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
8	A-Emer-08	Corridor Toilet Male / Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
9	A-Emer-09	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
10	A-Emer-10	Locker Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
11	A-Emer-11	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
12	A-Emer-12	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
13	A-Emer-13	Entrance Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
14	A-Emer-14	Counter Bell 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
15	A-Emer-15	Counter Bell 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
16	A-Emer-16	Counter Bell 03 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
17	A-Emer-17	Way down to Jaras rest. 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
18	A-Emer-18	Way down to Jaras rest. 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
19	A-Emer-19	Room 1107	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
20	A-Emer-20	EE room, Back of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
21	A-Emer-21	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
22	A-Emer-22	Room 1202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
23	A-Emer-23	Room 1205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
24	A-Emer-24	Room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
25	A-Emer-25	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Mun

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
26	A-Emer-26	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
27	A-Emer-27	Room 1302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
28	A-Emer-28	Room 1305	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
29	A-Emer-29	Room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
30	A-Emer-30	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
31	C-Emer-01	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Emer-02	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Emer-03	Sump pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Emer-04	Room 2102	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
35	C-Emer-05	Corridor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
36	C-Emer-06	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
37	C-Emer-07	Room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
38	C-Emer-08	Room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
39	C-Emer-09	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	C-Emer-10	Room 2202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
41	C-Emer-11	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
42	C-Emer-12	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
43	C-Emer-13	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
44	C-Emer-14	Room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
45	C-Emer-15	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
46	C-Emer-16	Room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
47	C-Emer-17	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
48	C-Emer-18	Room 2302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____ Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building C											
49	C-Emer-19	Corridor FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
50	C-Emer-20	Room 2305	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
51	C-Emer-21	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
52	C-Emer-22	Fire Exit door FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
53	C-Emer-23	Room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
54	C-Emer-24	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D											
55	D-Emer-01	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
56	D-Emer-02	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
57	D-Emer-03	Front of EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
58	D-Emer-04	AHU room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
59	D-Emer-05	AHU room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
60	D-Emer-06	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
61	D-Emer-07	Front of Chiller No.9 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
62	D-Emer-08	Ice machine, Jaras Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
63	D-Emer-09	Dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
64	D-Emer-10	Jaras Kitchen area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
65	D-Emer-11	Entrance Toilet of guest FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
66	D-Emer-12	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
67	D-Emer-13	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
68	D-Emer-14	Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
69	D-Emer-15	Sump pump near Toilet of guest FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
70	D-Emer-16	Entrance of Jaras - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
71	D-Emer-17	Jaras Rest. Area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____ Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building D											
72	D-Emer-18	Jaras Rest., VIP zone FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
73	D-Emer-19	Outside Jaras to Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
74	D-Emer-20	Outside Jaras to Swimming pool FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
75	D-Emer-21	Outside Jaras to Pine Bar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building L&M (Pine Bar)											
76	LM-Emer-01	EE room	✓		✓			✓	✓		✓		
77	LM-Emer-02	Pantry room	✓		✓			✓	✓		✓		
78	LM-Emer-03	Pine Bar 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
79	LM-Emer-04	Pine Bar 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
80	LM-Emer-05	Pine Bar 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building F1											
81	F1-Emer-01	Front of Receiving FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
82	F1-Emer-02	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
83	F1-Emer-03	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
84	F1-Emer-04	Purchasing Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
85	F1-Emer-05	Purchasing Mgr. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
86	F1-Emer-06	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
87	F1-Emer-07	Seafood room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
88	F1-Emer-08	Beverage Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
89	F1-Emer-09	Fruit / Vegetable room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
90	F1-Emer-10	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
91	F1-Emer-11	Executive Chef FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
92	F1-Emer-12	Pot / Utensil wash room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Nem

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
93	F1-Emer-13	General Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
94	F1-Emer-14	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
95	F1-Emer-15	Canteen Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
96	F1-Emer-16	Canteen, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
97	F1-Emer-17	Uniform room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
98	F1-Emer-18	HR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
99	F1-Emer-19	DHR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
100	F1-Emer-20	L&D Mgr. Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
101	F1-Emer-21	HK Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
102	F1-Emer-22	Executive HK FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
103	F1-Emer-23	Bakery room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
104	F1-Emer-24	Chocolate room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
105	F1-Emer-25	Main Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
106	F1-Emer-26	Cold Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
107	F1-Emer-27	Pinto, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
108	F1-Emer-28	Pinto, Cheese Box FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
109	F1-Emer-29	Pinto, VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
110	F1-Emer-30	Pinto rest. Area 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
111	F1-Emer-31	Pinto rest. Area 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
112	F1-Emer-32	Pinto rest. Area 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
113	F1-Emer-33	Entrance door, Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
114	F1-Emer-34	ATM FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
115	F1-Emer-35	EE room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
116	F1-Emer-36	IT room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F1-Emer-37	Pinto, Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Nem

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
118	F1-Emer-38	Pinto, Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
119	F1-Emer-39	Pinto, Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
120	F1-Emer-40	Outdoor Pinto 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
121	F1-Emer-41	Outdoor Pinto 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
122	F1-Emer-42	Lobby 01 FL.2 (Left)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
123	F1-Emer-43	Lobby 02 FL.2 (Right)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
124	F1-Emer-44	Front of Lift F2 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
125	F1-Emer-45	Kanda shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
126	F1-Emer-46	Front of toilet Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
127	F1-Emer-47	Toilet Male Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
128	F1-Emer-48	Toilet Female Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
129	F1-Emer-49	Toilet Disabled Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
130	F1-Emer-50	Front of Toilet BOH. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
131	F1-Emer-51	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
132	F1-Emer-52	Director of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
133	F1-Emer-53	Asst. of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
134	F1-Emer-54	Operator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
135	F1-Emer-55	Concierge Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
136	F1-Emer-56	Count room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
137	F1-Emer-57	Front Office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
138	F1-Emer-58	Fornt of DOGS room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
139	F1-Emer-59	Director of Guest service FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
140	F1-Emer-60	Safe Deposit room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
141	F1-Emer-61	Front of Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
142	F1-Emer-62	Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Nun

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
143	F1-Emer-63	Resort Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
144	F1-Emer-64	Director of FB FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
145	F1-Emer-65	FB Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
146	F1-Emer-66	Executive office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
147	F1-Emer-67	Reservation Mgr. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
148	F1-Emer-68	General Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
149	F1-Emer-69	Executive Meeting room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
150	F1-Emer-70	IT Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
151	F1-Emer-71	Server room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
152	F1-Emer-72	IT room FL.2, Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
153	F1-Emer-73	EE room FL.2 Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
154	F1-Emer-74	Chemical , Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
155	F1-Emer-75	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
156	F1-Emer-76	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
157	F1-Emer-77	Room 3203	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
158	F1-Emer-78	EE room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
159	F1-Emer-79	IT room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		
160	F1-Emer-80	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
161	F1-Emer-81	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
162	F1-Emer-82	Room 3302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
163	F1-Emer-83	Room 3304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
164	F1-Emer-84	Front of Courtyard FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
165	F1-Emer-85	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
166	F1-Emer-86	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
167	F1-Emer-87	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mem

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
168	F1-Emer-88	Corridor Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
169	F1-Emer-89	Lift F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
170	F1-Emer-90	Room 3402	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
171	F1-Emer-91	Room 3404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
172	F1-Emer-92	Corridor Courtyard FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
173	F1-Emer-93	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
174	F1-Emer-94	Room 3406	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
175	F1-Emer-95	Room 3408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
176	F1-Emer-96	Front of Locker Infinity FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
177	F1-Emer-97	Locker Male FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
178	F1-Emer-98	Locker Female FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
179	F1-Emer-99	Store in pump room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
180	F1-Emer-100	Pump Infinity room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
181	F1-Emer-101	Way to Infinity F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
182	F1-Emer-102	IT room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building F2											
183	F2-Emer-01	Florist room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
184	F2-Emer-02	Front of florist room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
185	F2-Emer-03	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	F2-Emer-04	Clinic room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
187	F2-Emer-05	Front of laundry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
188	F2-Emer-06	Pool pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	F2-Emer-07	Entrance Toilet of meeting room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
190	F2-Emer-08	Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
191	F2-Emer-09	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
192	F2-Emer-10	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
193	F2-Emer-11	Pre Function FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
194	F2-Emer-12	Meeting room - Ava FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
195	F2-Emer-13	Meeting room - Api FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
196	F2-Emer-14	VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
197	F2-Emer-15	Board room - Arun FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
198	F2-Emer-16	Toilet VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
199	F2-Emer-17	Locker Female 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
200	F2-Emer-18	Locker Female 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
201	F2-Emer-19	Locker Male 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
202	F2-Emer-20	Locker Male 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
203	F2-Emer-21	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
204	F2-Emer-22	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
205	F2-Emer-23	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
206	F2-Emer-24	Lift Banquet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
207	F2-Emer-25	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
208	F2-Emer-26	IT room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
209	F2-Emer-27	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
210	F2-Emer-28	Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
211	F2-Emer-29	Dishwash of Banquet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
212	F2-Emer-30	Corridor toilet 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
213	F2-Emer-31	Corridor toilet 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
214	F2-Emer-32	Toilet Disabled FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
215	F2-Emer-33	Toilet Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mew

Monitor By : Boy

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
216	F2-Emer-34	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
217	F2-Emer-35	Toilet VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
218	F2-Emer-36	VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
219	F2-Emer-37	Pre Function 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
220	F2-Emer-38	Pre Function 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
221	F2-Emer-39	Ballroom - Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
222	F2-Emer-40	Ballroom - Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
223	F2-Emer-41	Back of Ballroom, Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
224	F2-Emer-42	Back of Ballroom, Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
225	F2-Emer-43	Banquet Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
226	F2-Emer-44	Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
227	F2-Emer-45	Resort Center 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
228	F2-Emer-46	Resort Center 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
229	F2-Emer-47	Resort Center, Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
230	F2-Emer-48	Resort Center, Locker FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
231	F2-Emer-49	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
232	F2-Emer-50	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
233	F2-Emer-51	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
234	F2-Emer-52	Room 3320	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
235	F2-Emer-53	Balcony, Lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
236	F2-Emer-54	Room 3312	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
237	F2-Emer-55	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
238	F2-Emer-56	AHU room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
239	F2-Emer-57	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
240	F2-Emer-58	IT room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: Noon

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
241	F2-Emer-59	Room 3418	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
242	F2-Emer-60	Room 3420	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
243	F2-Emer-61	Infinity F2 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
244	F2-Emer-62	Corridor Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
245	F2-Emer-63	Room 3412	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
246	F2-Emer-64	Room 3415	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
247	F2-Emer-65	Corridor Glass FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building G											
248	G-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
249	G-Emer-02	Room 4101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
250	G-Emer-03	Room 4104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
251	G-Emer-04	Room 4108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
252	G-Emer-05	Room 4110	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
253	G-Emer-06	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
254	G-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
255	G-Emer-08	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
256	G-Emer-09	Room 4201	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
257	G-Emer-10	Room 4204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
258	G-Emer-11	Room 4208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
259	G-Emer-12	Room 4210	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
260	G-Emer-13	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
261	G-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
262	G-Emer-15	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
263	G-Emer-16	Room 4301	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mun

Monitor By : Sato

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building G											
264	G-Emer-17	Room 4304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
265	G-Emer-18	Room 4308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
266	G-Emer-19	Room 4310	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
267	G-Emer-20	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
268	G-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
269	G-Emer-22	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
270	G-Emer-23	Room 4401	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
271	G-Emer-24	Room 4404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
272	G-Emer-25	Room 4408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
273	G-Emer-26	Room 4410	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
274	G-Emer-27	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
275	G-Emer-28	EE room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
276	G-Emer-29	Maid room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
277	G-Emer-30	Room 4501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
278	G-Emer-31	Room 4504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
279	G-Emer-32	Room 4508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
280	G-Emer-33	Room 4510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
281	G-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
282	G-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
283	H-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
284	H-Emer-02	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
285	H-Emer-03	Room 5104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
286	H-Emer-04	Room 5108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mem

Monitor By : Sab

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
287	H-Emer-05	Room 5110	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
288	H-Emer-06	Lift FL.1	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
289	H-Emer-07	EE room FL.1	/		/			/	/		/		
290	H-Emer-08	Maid room FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
291	H-Emer-09	Room 5201	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
292	H-Emer-10	Room 5204	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
293	H-Emer-11	Room 5208	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
294	H-Emer-12	Room 5210	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
295	H-Emer-13	Lift FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
296	H-Emer-14	EE room FL.2	/		/			/	/		/		
297	H-Emer-15	Maid room FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
298	H-Emer-16	Room 5301	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
299	H-Emer-17	Room 5304	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
300	H-Emer-18	Room 5308	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
301	H-Emer-19	Room 5310	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
302	H-Emer-20	Lift FL.3	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
303	H-Emer-21	EE room FL.3	/		/			/	/		/		
304	H-Emer-22	Maid room FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
305	H-Emer-23	Room 5401	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
306	H-Emer-24	Room 5404	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
307	H-Emer-25	Room 5408	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
308	H-Emer-26	Room 5410	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
309	H-Emer-27	Lift FL.4	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
310	H-Emer-28	EE room FL.4	/		/			/	/		/		
311	H-Emer-29	Maid room FL.5	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____ Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
312	H-Emer-30	Room 5501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
313	H-Emer-31	Room 5504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
314	H-Emer-32	Room 5508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
315	H-Emer-33	Room 5510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
316	H-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
317	H-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building I											
318	I-Emer-01	Pump room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
319	I-Emer-02	Pump room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
320	I-Emer-03	Fuel Store room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
321	I-Emer-04	Toilet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
322	I-Emer-05	Entrance Engineer Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
323	I-Emer-06	Wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
324	I-Emer-07	Engineer Office area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
325	I-Emer-08	DOE Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
326	I-Emer-09	Asst. Chief Eng Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
327	I-Emer-10	Engineer Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
328	I-Emer-11	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
329	I-Emer-12	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
330	I-Emer-13	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
331	I-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
332	I-Emer-15	IT room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
333	I-Emer-16	Front of MDB room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
334	I-Emer-17	Toile Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____ Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building I											
335	I-Emer-18	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓	✓	✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
336	I-Emer-19	MDB room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
337	I-Emer-20	Entrance Generator FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
338	I-Emer-21	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
339	I-Emer-22	Front entrance of Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
340	I-Emer-23	Front of Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
341	I-Emer-24	Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
342	I-Emer-25	Training store 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
343	I-Emer-26	Training store 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
344	I-Emer-27	Exit door to Tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building K											
345	K-Emer-01	Counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
346	K-Emer-02	TV FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
347	K-Emer-03	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
348	K-Emer-04	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
349	K-Emer-05	Pantry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
350	K-Emer-06	Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
351	K-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
352	K-Emer-08	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
353	K-Emer-09	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
354	K-Emer-10	Front of Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
355	K-Emer-11	Fitness Area 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
356	K-Emer-12	Fitness Area 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
357	K-Emer-13	Fitness Area 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____ Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building K											
358	K-Emer-14	Fitness Area 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
359	K-Emer-15	Fitness Area 05 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
360	K-Emer-16	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
361	K-Emer-17	Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
362	K-Emer-18	Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
363	K-Emer-19	Studio 01 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
364	K-Emer-20	Studio 02 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
365	K-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building J											
366	J-Emer-01	Entrance SATI SPA FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
367	J-Emer-02	Back of Door Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
368	J-Emer-03	Toilet Manicure / Pedicure FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
369	J-Emer-04	Manicure / Pedicure room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
370	J-Emer-05	Front of Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
371	J-Emer-06	Near Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
372	J-Emer-07	Toilet Beauty Treatment FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
373	J-Emer-08	Beauty Treatment room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
374	J-Emer-09	Beauty Treatment room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
375	J-Emer-10	Staff room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
376	J-Emer-11	Pond spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
377	J-Emer-12	Lockers staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
378	J-Emer-13	Rodsukon room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
379	J-Emer-14	Toilet rodsukon FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
380	J-Emer-15	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Mem

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
381	J-Emer-16	Toilet Kannikar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
382	J-Emer-17	Montha room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
383	J-Emer-18	Toilet Montha FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
384	J-Emer-19	Rachawadee room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
385	J-Emer-20	Toilet Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
386	J-Emer-21	Ratree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
387	J-Emer-22	Toilet Ratree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
388	J-Emer-23	Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
389	J-Emer-24	Toilet Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
390	J-Emer-25	Inthanin room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
391	J-Emer-26	Toilet Inthanin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
392	J-Emer-27	Pudtaan room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
393	J-Emer-28	Toilet Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
394	J-Emer-29	Foot Massage room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
395	J-Emer-30	Foot Massage room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
396	J-Emer-31	Staff, Foot massage room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
397	J-Emer-32	Service counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
398	J-Emer-33	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
399	J-Emer-34	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
400	J-Emer-35	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
401	J-Emer-36	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
402	J-Emer-37	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
403	J-Emer-38	Pump room under the stair Sawan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
404	J-Emer-39	Sawan - Front of staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
405	J-Emer-40	Sawan - Staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Mun

Monitor By : Boy

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Nov 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
406	J-Emer-41	Sawan - EE room Fl.2	/		/			/	/		/		
407	J-Emer-42	Sawan - Toilet Female FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน
408	J-Emer-43	Sawan - Toilet Male FL.2	/		/			/	/		/		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Nov 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building A											
1	A-Ext-01	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Ext-02	Front of kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Ext-03	Front of Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Ext-04	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Ext-05	Entrance inside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Ext-06	Entrance outside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
7	A-Ext-07	Way down, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
8	A-Ext-08	Route for disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
9	A-Ext-09	Exit to Bld. C FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
10	A-Ext-10	Exit near R.1107, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
11	A-Ext-11	Fire exit staircase, Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
12	A-Ext-12	Front of room 1201	✓		✓			✓	✓		✓		
13	A-Ext-13	Front of room 1204	✓		✓			✓	✓		✓		
14	A-Ext-14	Front of room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		
15	A-Ext-15	Front of fire exit staircase R.1201	✓		✓			✓	✓		✓		
16	A-Ext-16	Fire exit staircase, Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
17	A-Ext-17	Front of room 1301	✓		✓			✓	✓		✓		
18	A-Ext-18	Front of room 1304	✓		✓			✓	✓		✓		
19	A-Ext-19	Front of room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		
20	A-Ext-20	Front of fire exit staircase R.1301	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
21	C-Ext-01	Front of room 2101	✓		✓			✓	✓		✓		
22	C-Ext-02	FHC, corridoor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
23	C-Ext-03	Front of room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Nov 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building C											
24	C-Ext-04	Front of room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		
25	C-Ext-05	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
26	C-Ext-06	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
27	C-Ext-07	Front of room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		
28	C-Ext-08	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
29	C-Ext-09	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
30	C-Ext-10	Front of room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		
31	C-Ext-11	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Ext-12	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Ext-13	Front of room 2304	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Ext-14	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
35	C-Ext-15	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
36	C-Ext-16	Front of room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D - Jaras Restaurant											
37	D-Ext-01	Staff entrance - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
38	D-Ext-02	Staff entrance - outside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
39	D-Ext-03	Wash basin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	D-Ext-04	Entrance of dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
41	D-Ext-05	Guest entrance 01	✓		✓			✓	✓		✓		
42	D-Ext-06	Guest entrance 02	✓		✓			✓	✓		✓		
43	D-Ext-07	Exit door to beach pool	✓		✓			✓	✓		✓		
44	D-Ext-08	Exit door to Pine bar	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Nov 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
45	F1-Ext-01	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
46	F1-Ext-02	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
47	F1-Ext-03	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
48	F1-Ext-04	Front of freezer No.32 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
49	F1-Ext-05	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
50	F1-Ext-06	Meter gas canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
51	F1-Ext-07	Corridor staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
52	F1-Ext-08	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
53	F1-Ext-09	Front of Pinto Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
54	F1-Ext-10	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
55	F1-Ext-11	Kanda Shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
56	F1-Ext-12	Toilet, Back of Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
57	F1-Ext-13	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
58	F1-Ext-14	Executive Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
59	F1-Ext-15	Resevation Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
60	F1-Ext-16	Door exit to Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
61	F1-Ext-17	Front of Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
62	F1-Ext-18	Fire Exit Staircase F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
63	F1-Ext-19	Front of EE room F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
64	F1-Ext-20	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		
65	F1-Ext-21	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		
66	F1-Ext-22	Room 3201	✓		✓			✓	✓		✓		
67	F1-Ext-23	Fire Exit Staircase near Lift guest FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
68	F1-Ext-24	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
69	F1-Ext-25	Fire Exit Staircase F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Nov 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
70	F1-Ext-26	Room 3301	✓		✓			✓	✓		✓		
71	F1-Ext-27	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
72	F1-Ext-28	Room 3305	✓		✓			✓	✓		✓		
73	F1-Ext-29	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		
74	F1-Ext-30	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
75	F1-Ext-31	Fire Exit Staircase, Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
76	F1-Ext-32	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		
77	F1-Ext-33	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
78	F1-Ext-34	Infinity pump room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
79	F1-Ext-35	Lift guest FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
80	F1-Ext-36	Fire Exit Staircase F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
81	F1-Ext-37	Room 3401	✓		✓			✓	✓		✓		
82	F1-Ext-38	Room 3405	✓		✓			✓	✓		✓		
83	F1-Ext-39	Room 3406	✓		✓			✓	✓		✓		
84	F1-Ext-40	Fire Exit Staircase, Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
85	F1-Ext-41	Room 3408	✓		✓			✓	✓		✓		
86	F1-Ext-42	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building F2											
87	F2-Ext-01	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
88	F2-Ext-02	Laundry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
89	F2-Ext-03	Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
90	F2-Ext-04	Corridor, Board IHG FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
91	F2-Ext-05	Exit door to Driver 01	✓		✓			✓	✓		✓		
92	F2-Ext-06	Exit door to Driver 02	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Nov 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
93	F2-Ext-07	Opposite VIP room 01	✓		✓			✓	✓		✓		
94	F2-Ext-08	Opposite VIP room 02	✓		✓			✓	✓		✓		
95	F2-Ext-09	IT room F1, F2	✓		✓			✓	✓		✓		
96	F2-Ext-10	Locker Female (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
97	F2-Ext-11	Locker Male (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
98	F2-Ext-12	Front of Lift (Banquet) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
99	F2-Ext-13	Fire Exit door (Banquet) FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
100	F2-Ext-14	Back Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
101	F2-Ext-15	Corridor to Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
102	F2-Ext-16	Exit door to Lobby 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
103	F2-Ext-17	Exit door to Lobby 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
104	F2-Ext-18	Ballroom (Arlang) 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
105	F2-Ext-19	Ballroom (Arlang) 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
106	F2-Ext-20	Ballroom (Arlang) 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
107	F2-Ext-21	Ballroom (Arlang) 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
108	F2-Ext-22	Fire Exit door, Back Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
109	F2-Ext-23	Fire Exit door, Back Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
110	F2-Ext-24	Resort Center FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
111	F2-Ext-25	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
112	F2-Ext-26	Fire Exit door near R.3317	✓		✓			✓	✓		✓		
113	F2-Ext-27	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		
114	F2-Ext-28	Room 3319	✓		✓			✓	✓		✓		
115	F2-Ext-29	Room 3321	✓		✓			✓	✓		✓		
116	F2-Ext-30	Fire Exit door near R.3321	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F2-Ext-31	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: Ohm

Moniter By: Ed

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Nov 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
118	F2-Ext-32	Fornt of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
119	F2-Ext-33	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		
120	F2-Ext-34	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
121	F2-Ext-35	Fire Exit door near R.3417	✓		✓			✓	✓		✓		
122	F2-Ext-36	Room 3417	✓		✓			✓	✓		✓		
123	F2-Ext-37	Room 3419	✓		✓			✓	✓		✓		
124	F2-Ext-38	Room 3421	✓		✓			✓	✓		✓		
125	F2-Ext-39	Fire Exit door, R.3421	✓		✓			✓	✓		✓		
126	F2-Ext-40	Corridor to Infinity Pool FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
127	F2-Ext-41	Front of Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
128	F2-Ext-42	Room 3416	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building G											
129	G-Ext-01	Room 4109	✓		✓			✓	✓		✓		
130	G-Ext-02	Fire Exit door, R.4203	✓		✓			✓	✓		✓		
131	G-Ext-03	Room 4203	✓		✓			✓	✓		✓		
132	G-Ext-04	Room 4206	✓		✓			✓	✓		✓		
133	G-Ext-05	Room 4209	✓		✓			✓	✓		✓		
134	G-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
135	G-Ext-07	Fire Exit door, R.4303	✓		✓			✓	✓		✓		
136	G-Ext-08	Room 4303	✓		✓			✓	✓		✓		
137	G-Ext-09	Room 4306	✓		✓			✓	✓		✓		
138	G-Ext-10	Room 4309	✓		✓			✓	✓		✓		
139	G-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
140	G-Ext-12	Fire Exit door, R.4403	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Nov 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building G											
141	G-Ext-13	Room 4403	✓		✓			✓	✓		✓		
142	G-Ext-14	Room 4406	✓		✓			✓	✓		✓		
143	G-Ext-15	Room 4409	✓		✓			✓	✓		✓		
144	G-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
145	G-Ext-17	Fire Exit door, R.4503	✓		✓			✓	✓		✓		
146	G-Ext-18	Room 4503	✓		✓			✓	✓		✓		
147	G-Ext-19	Room 4506	✓		✓			✓	✓		✓		
148	G-Ext-20	Room 4509	✓		✓			✓	✓		✓		
149	G-Ext-21	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
150	H-Ext-01	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		
151	H-Ext-02	Fire Exit door, R.5203	✓		✓			✓	✓		✓		
152	H-Ext-03	Room 5203	✓		✓			✓	✓		✓		
153	H-Ext-04	Room 5206	✓		✓			✓	✓		✓		
154	H-Ext-05	Room 5209	✓		✓			✓	✓		✓		
155	H-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
156	H-Ext-07	Fire Exit door, R.5303	✓		✓			✓	✓		✓		
157	H-Ext-08	Room 5303	✓		✓			✓	✓		✓		
158	H-Ext-09	Room 5306	✓		✓			✓	✓		✓		
159	H-Ext-10	Room 5309	✓		✓			✓	✓		✓		
160	H-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
161	H-Ext-12	Fire Exit door, R.5403	✓		✓			✓	✓		✓		
162	H-Ext-13	Room 5403	✓		✓			✓	✓		✓		
163	H-Ext-14	Room 5406	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Nov 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building H											
164	H-Ext-15	Room 5409	✓		✓			✓	✓		✓		
165	H-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
166	H-Ext-17	Fire Exit door, R.5503	✓		✓			✓	✓		✓		
167	H-Ext-18	Room 5503	✓		✓			✓	✓		✓		
168	H-Ext-19	Room 5506	✓		✓			✓	✓		✓		
169	H-Ext-20	Room 5509	✓		✓			✓	✓		✓		
170	H-Ext-21	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building I											
171	I-Ext-01	Way up to Tennis court FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
172	I-Ext-02	Fire Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
173	I-Ext-03	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
174	I-Ext-04	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
175	I-Ext-05	Training room 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
176	I-Ext-06	Training room 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
177	I-Ext-07	Tennis Court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
178	I-Ext-08	Side door of tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building K											
179	K-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
180	K-Ext-02	Exit door to Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
181	K-Ext-03	Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
182	K-Ext-04	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
183	K-Ext-05	Studio FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
184	K-Ext-06	Fire Exit door FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: Sab

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Nov 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building J											
185	J-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	J-Ext-02	Reception Spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
187	J-Ext-03	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
188	J-Ext-04	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	J-Ext-05	Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
190	J-Ext-06	Bu-Ngah Saree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
191	J-Ext-07	Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
192	J-Ext-08	Exit door , Back of staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Nov 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building A									
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
5	A-FEX-05	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
6	A-FEX-06	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building D : Jaras Restaurant									
7	D-FEX-01	Back of Jaras kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
8	D-FEX-02	Back of Jaras kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building LM : Pine Bar									
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building C									
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
12	C-FEX-03	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
13	C-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
14	C-FEX-05	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building E									
15	E-FEX-01	Inside EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
16	E-FEX-02	Front of MDB room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
17	E-FEX-03	Front of Generator FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building F1 & F2									
18	F1-FEX-01	Security Office FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
19	F1-FEX-02	Chiller room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
20	F1-FEX-03	Chef Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Pinto FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		

Check by: ---------- Moniter By: ----------

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Nov 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building F1 & F2									
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
36	F2-FEX-19	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL.4	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
42	F2-FEX-25	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
43	F1-FEX-25	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
44	F2-FEX-26	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building G									
45	G-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
48	G-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
51	G-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓		
54	G-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
57	G-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building H									
60	H-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
63	H-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
66	H-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
69	H-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Nov 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building H									
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
72	H-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building Cluster Villa									
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building I									
88	I-FEX-01	EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
89	I-FEX-02	Pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
90	I-FEX-03	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
91	I-FEX-04	MDB room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
92	I-FEX-05	Front of Training room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building K									
93	K-FEX-01	Front of EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
96	K-FEX-04	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
97	K-FEX-05	EE room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building J									
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Nov 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building Pool Villas									
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: ---------- Moniter By: ----------

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
1	A-Emer-01	Pump room 01 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Emer-02	Pump room 02 Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Emer-03	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Emer-04	EE room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Emer-05	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Emer-06	Lift, Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
7	A-Emer-07	Entrance Kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
8	A-Emer-08	Corridor Toilet Male / Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
9	A-Emer-09	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
10	A-Emer-10	Locker Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
11	A-Emer-11	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
12	A-Emer-12	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
13	A-Emer-13	Entrance Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
14	A-Emer-14	Counter Bell 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
15	A-Emer-15	Counter Bell 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
16	A-Emer-16	Counter Bell 03 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
17	A-Emer-17	Way down to Jaras rest. 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
18	A-Emer-18	Way down to Jaras rest. 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
19	A-Emer-19	Room 1107	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
20	A-Emer-20	EE room, Back of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
21	A-Emer-21	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
22	A-Emer-22	Room 1202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
23	A-Emer-23	Room 1205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
24	A-Emer-24	Room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
25	A-Emer-25	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building A											
26	A-Emer-26	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
27	A-Emer-27	Room 1302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
28	A-Emer-28	Room 1305	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
29	A-Emer-29	Room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
30	A-Emer-30	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
31	C-Emer-01	Heat pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Emer-02	Pool pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Emer-03	Sump pump room Basement	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Emer-04	Room 2102	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
35	C-Emer-05	Corridor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
36	C-Emer-06	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
37	C-Emer-07	Room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
38	C-Emer-08	Room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
39	C-Emer-09	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	C-Emer-10	Room 2202	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
41	C-Emer-11	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
42	C-Emer-12	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
43	C-Emer-13	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
44	C-Emer-14	Room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
45	C-Emer-15	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
46	C-Emer-16	Room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
47	C-Emer-17	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
48	C-Emer-18	Room 2302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building C											
49	C-Emer-19	Corridor FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
50	C-Emer-20	Room 2305	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
51	C-Emer-21	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
52	C-Emer-22	Fire Exit door FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
53	C-Emer-23	Room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
54	C-Emer-24	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D											
55	D-Emer-01	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
56	D-Emer-02	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
57	D-Emer-03	Front of EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
58	D-Emer-04	AHU room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
59	D-Emer-05	AHU room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
60	D-Emer-06	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
61	D-Emer-07	Front of Chiller No.9 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
62	D-Emer-08	Ice machine, Jaras Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
63	D-Emer-09	Dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
64	D-Emer-10	Jaras Kitchen area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
65	D-Emer-11	Entrance Toilet of guest FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
66	D-Emer-12	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
67	D-Emer-13	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
68	D-Emer-14	Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
69	D-Emer-15	Sump pump near Toilet of guest FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
70	D-Emer-16	Entrance of Jaras - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
71	D-Emer-17	Jaras Rest. Area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: Ohm

Monitor By : Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building D											
72	D-Emer-18	Jaras Rest., VIP zone FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
73	D-Emer-19	Outside Jaras to Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
74	D-Emer-20	Outside Jaras to Swimming pool FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
75	D-Emer-21	Outside Jaras to Pine Bar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building L&M (Pine Bar)											
76	LM-Emer-01	EE room	✓		✓			✓	✓		✓		
77	LM-Emer-02	Pantry room	✓		✓			✓	✓		✓		
78	LM-Emer-03	Pine Bar 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
79	LM-Emer-04	Pine Bar 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
80	LM-Emer-05	Pine Bar 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building F1											
81	F1-Emer-01	Front of Receiving FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
82	F1-Emer-02	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
83	F1-Emer-03	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
84	F1-Emer-04	Purchasing Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
85	F1-Emer-05	Purchasing Mgr. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
86	F1-Emer-06	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
87	F1-Emer-07	Seafood room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
88	F1-Emer-08	Beverage Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
89	F1-Emer-09	Fruit / Vegetable room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
90	F1-Emer-10	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
91	F1-Emer-11	Executive Chef FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
92	F1-Emer-12	Pot / Utensil wash room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

InterContinental
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
93	F1-Emer-13	General Store FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
94	F1-Emer-14	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
95	F1-Emer-15	Canteen Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
96	F1-Emer-16	Canteen, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
97	F1-Emer-17	Uniform room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
98	F1-Emer-18	HR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
99	F1-Emer-19	DHR Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
100	F1-Emer-20	L&D Mgr. Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
101	F1-Emer-21	HK Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
102	F1-Emer-22	Executive HK FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
103	F1-Emer-23	Bakery room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
104	F1-Emer-24	Chocolate room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
105	F1-Emer-25	Main Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
106	F1-Emer-26	Cold Kitchen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
107	F1-Emer-27	Pinto, Dish wash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
108	F1-Emer-28	Pinto, Cheese Box FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
109	F1-Emer-29	Pinto, VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
110	F1-Emer-30	Pinto rest. Area 01	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
111	F1-Emer-31	Pinto rest. Area 02	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
112	F1-Emer-32	Pinto rest. Area 03	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
113	F1-Emer-33	Entrance door, Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
114	F1-Emer-34	ATM FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
115	F1-Emer-35	EE room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
116	F1-Emer-36	IT room near Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F1-Emer-37	Pinto, Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
118	F1-Emer-38	Pinto, Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
119	F1-Emer-39	Pinto, Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
120	F1-Emer-40	Outdoor Pinto 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
121	F1-Emer-41	Outdoor Pinto 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
122	F1-Emer-42	Lobby 01 FL.2 (Left)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
123	F1-Emer-43	Lobby 02 FL.2 (Right)	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
124	F1-Emer-44	Front of Lift F2 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
125	F1-Emer-45	Kanda shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
126	F1-Emer-46	Front of toilet Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
127	F1-Emer-47	Toilet Male Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
128	F1-Emer-48	Toilet Female Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
129	F1-Emer-49	Toilet Disabled Lobby FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
130	F1-Emer-50	Front of Toilet BOH. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
131	F1-Emer-51	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
132	F1-Emer-52	Director of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
133	F1-Emer-53	Asst. of Finance FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
134	F1-Emer-54	Operator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
135	F1-Emer-55	Concierge Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
136	F1-Emer-56	Count room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
137	F1-Emer-57	Front Office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
138	F1-Emer-58	Fornt of DOGS room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
139	F1-Emer-59	Director of Guest service FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
140	F1-Emer-60	Safe Deposit room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
141	F1-Emer-61	Front of Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
142	F1-Emer-62	Better together room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
143	F1-Emer-63	Resort Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
144	F1-Emer-64	Director of FB FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
145	F1-Emer-65	FB Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
146	F1-Emer-66	Executive office area FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
147	F1-Emer-67	Reservation Mgr. FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
148	F1-Emer-68	General Manager FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
149	F1-Emer-69	Executive Meeting room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
150	F1-Emer-70	IT Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
151	F1-Emer-71	Server room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
152	F1-Emer-72	IT room FL.2, Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
153	F1-Emer-73	EE room FL.2 Entrance Office	✓		✓			✓	✓		✓		
154	F1-Emer-74	Chemical , Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
155	F1-Emer-75	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
156	F1-Emer-76	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
157	F1-Emer-77	Room 3203	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
158	F1-Emer-78	EE room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
159	F1-Emer-79	IT room FL.2, Front of guest	✓		✓			✓	✓		✓		
160	F1-Emer-80	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
161	F1-Emer-81	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
162	F1-Emer-82	Room 3302	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
163	F1-Emer-83	Room 3304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
164	F1-Emer-84	Front of Courtyard FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
165	F1-Emer-85	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
166	F1-Emer-86	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
167	F1-Emer-87	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F1											
168	F1-Emer-88	Corridor Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
169	F1-Emer-89	Lift F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
170	F1-Emer-90	Room 3402	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
171	F1-Emer-91	Room 3404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
172	F1-Emer-92	Corridor Courtyard FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
173	F1-Emer-93	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
174	F1-Emer-94	Room 3406	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
175	F1-Emer-95	Room 3408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
176	F1-Emer-96	Front of Locker Infinity FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
177	F1-Emer-97	Locker Male FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
178	F1-Emer-98	Locker Female FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
179	F1-Emer-99	Store in pump room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
180	F1-Emer-100	Pump Infinity room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
181	F1-Emer-101	Way to Infinity F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
182	F1-Emer-102	IT room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building F2											
183	F2-Emer-01	Florist room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
184	F2-Emer-02	Front of florist room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
185	F2-Emer-03	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	F2-Emer-04	Clinic room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
187	F2-Emer-05	Front of laundry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
188	F2-Emer-06	Pool pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	F2-Emer-07	Entrance Toilet of meeting room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
190	F2-Emer-08	Toilet Disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
191	F2-Emer-09	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
192	F2-Emer-10	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
193	F2-Emer-11	Pre Function FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
194	F2-Emer-12	Meeting room - Ava FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
195	F2-Emer-13	Meeting room - Api FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
196	F2-Emer-14	VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
197	F2-Emer-15	Board room - Arun FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
198	F2-Emer-16	Toilet VIP room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
199	F2-Emer-17	Locker Female 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
200	F2-Emer-18	Locker Female 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
201	F2-Emer-19	Locker Male 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
202	F2-Emer-20	Locker Male 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
203	F2-Emer-21	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
204	F2-Emer-22	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
205	F2-Emer-23	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
206	F2-Emer-24	Lift Banquet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
207	F2-Emer-25	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
208	F2-Emer-26	IT room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
209	F2-Emer-27	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
210	F2-Emer-28	Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
211	F2-Emer-29	Dishwash of Banquet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
212	F2-Emer-30	Corridor toilet 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
213	F2-Emer-31	Corridor toilet 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
214	F2-Emer-32	Toilet Disabled FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
215	F2-Emer-33	Toilet Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
216	F2-Emer-34	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
217	F2-Emer-35	Toilet VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
218	F2-Emer-36	VIP room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
219	F2-Emer-37	Pre Function 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
220	F2-Emer-38	Pre Function 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
221	F2-Emer-39	Ballroom - Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
222	F2-Emer-40	Ballroom - Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
223	F2-Emer-41	Back of Ballroom, Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
224	F2-Emer-42	Back of Ballroom, Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
225	F2-Emer-43	Banquet Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
226	F2-Emer-44	Sound room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
227	F2-Emer-45	Resort Center 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
228	F2-Emer-46	Resort Center 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
229	F2-Emer-47	Resort Center, Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
230	F2-Emer-48	Resort Center, Locker FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
231	F2-Emer-49	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
232	F2-Emer-50	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
233	F2-Emer-51	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
234	F2-Emer-52	Room 3320	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
235	F2-Emer-53	Balcony, Lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
236	F2-Emer-54	Room 3312	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
237	F2-Emer-55	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
238	F2-Emer-56	AHU room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
239	F2-Emer-57	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
240	F2-Emer-58	IT room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: Ohm

Monitor By : Ecm

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building F2											
241	F2-Emer-59	Room 3418	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
242	F2-Emer-60	Room 3420	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
243	F2-Emer-61	Infinity F2 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
244	F2-Emer-62	Corridor Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
245	F2-Emer-63	Room 3412	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
246	F2-Emer-64	Room 3415	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
247	F2-Emer-65	Corridor Glass FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building G											
248	G-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
249	G-Emer-02	Room 4101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
250	G-Emer-03	Room 4104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
251	G-Emer-04	Room 4108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
252	G-Emer-05	Room 4110	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
253	G-Emer-06	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
254	G-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
255	G-Emer-08	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
256	G-Emer-09	Room 4201	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
257	G-Emer-10	Room 4204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
258	G-Emer-11	Room 4208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
259	G-Emer-12	Room 4210	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
260	G-Emer-13	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
261	G-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
262	G-Emer-15	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
263	G-Emer-16	Room 4301	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building G											
264	G-Emer-17	Room 4304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
265	G-Emer-18	Room 4308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
266	G-Emer-19	Room 4310	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
267	G-Emer-20	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
268	G-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
269	G-Emer-22	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
270	G-Emer-23	Room 4401	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
271	G-Emer-24	Room 4404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
272	G-Emer-25	Room 4408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
273	G-Emer-26	Room 4410	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
274	G-Emer-27	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
275	G-Emer-28	EE room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
276	G-Emer-29	Maid room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
277	G-Emer-30	Room 4501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
278	G-Emer-31	Room 4504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
279	G-Emer-32	Room 4508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
280	G-Emer-33	Room 4510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
281	G-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
282	G-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
283	H-Emer-01	Maid room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
284	H-Emer-02	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
285	H-Emer-03	Room 5104	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
286	H-Emer-04	Room 5108	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
287	H-Emer-05	Room 5110	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
288	H-Emer-06	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
289	H-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
290	H-Emer-08	Maid room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
291	H-Emer-09	Room 5201	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
292	H-Emer-10	Room 5204	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
293	H-Emer-11	Room 5208	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
294	H-Emer-12	Room 5210	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
295	H-Emer-13	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
296	H-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
297	H-Emer-15	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
298	H-Emer-16	Room 5301	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
299	H-Emer-17	Room 5304	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
300	H-Emer-18	Room 5308	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
301	H-Emer-19	Room 5310	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
302	H-Emer-20	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
303	H-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
304	H-Emer-22	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
305	H-Emer-23	Room 5401	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
306	H-Emer-24	Room 5404	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
307	H-Emer-25	Room 5408	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
308	H-Emer-26	Room 5410	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
309	H-Emer-27	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
310	H-Emer-28	EE room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
311	H-Emer-29	Maid room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building H											
312	H-Emer-30	Room 5501	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
313	H-Emer-31	Room 5504	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
314	H-Emer-32	Room 5508	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
315	H-Emer-33	Room 5510	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
316	H-Emer-34	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
317	H-Emer-35	EE room FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building I											
318	I-Emer-01	Pump room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
319	I-Emer-02	Pump room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
320	I-Emer-03	Fuel Store room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
321	I-Emer-04	Toilet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
322	I-Emer-05	Entrance Engineer Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
323	I-Emer-06	Wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
324	I-Emer-07	Engineer Office area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
325	I-Emer-08	DOE Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
326	I-Emer-09	Asst. Chief Eng Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
327	I-Emer-10	Engineer Office	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
328	I-Emer-11	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
329	I-Emer-12	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
330	I-Emer-13	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
331	I-Emer-14	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
332	I-Emer-15	IT room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
333	I-Emer-16	Front of MDB room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
334	I-Emer-17	Toile Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building I											
335	I-Emer-18	Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
336	I-Emer-19	MDB room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
337	I-Emer-20	Entrance Generator FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
338	I-Emer-21	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
339	I-Emer-22	Front entrance of Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
340	I-Emer-23	Front of Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
341	I-Emer-24	Training room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
342	I-Emer-25	Training store 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
343	I-Emer-26	Training store 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
344	I-Emer-27	Exit door to Tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
		Building K											
345	K-Emer-01	Counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
346	K-Emer-02	TV FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
347	K-Emer-03	Toilet Male FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
348	K-Emer-04	Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
349	K-Emer-05	Pantry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
350	K-Emer-06	Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
351	K-Emer-07	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
352	K-Emer-08	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
353	K-Emer-09	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
354	K-Emer-10	Front of Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
355	K-Emer-11	Fitness Area 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
356	K-Emer-12	Fitness Area 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
357	K-Emer-13	Fitness Area 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building K											
358	K-Emer-14	Fitness Area 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
359	K-Emer-15	Fitness Area 05 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
360	K-Emer-16	EE room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
361	K-Emer-17	Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
362	K-Emer-18	Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
363	K-Emer-19	Studio 01 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
364	K-Emer-20	Studio 02 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
365	K-Emer-21	EE room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building J											
366	J-Emer-01	Entrance SATI SPA FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
367	J-Emer-02	Back of Door Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
368	J-Emer-03	Toilet Manicure / Pedicure FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
369	J-Emer-04	Manicure / Pedicure room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
370	J-Emer-05	Front of Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
371	J-Emer-06	Near Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
372	J-Emer-07	Toilet Beauty Treatment FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
373	J-Emer-08	Beauty Treatment room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
374	J-Emer-09	Beauty Treatment room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
375	J-Emer-10	Staff room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
376	J-Emer-11	Pond spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
377	J-Emer-12	Lockers staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
378	J-Emer-13	Rodsukon room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
379	J-Emer-14	Toilet rodsukon FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
380	J-Emer-15	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
381	J-Emer-16	Toilet Kannikar FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
382	J-Emer-17	Montha room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
383	J-Emer-18	Toilet Montha FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
384	J-Emer-19	Rachawadee room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
385	J-Emer-20	Toilet Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
386	J-Emer-21	Ratree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
387	J-Emer-22	Toilet Ratree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
388	J-Emer-23	Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
389	J-Emer-24	Toilet Bu-Ngah Saree room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
390	J-Emer-25	Inthanin room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
391	J-Emer-26	Toilet Inthanin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
392	J-Emer-27	Pudtaan room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
393	J-Emer-28	Toilet Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
394	J-Emer-29	Foot Massage room 01 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
395	J-Emer-30	Foot Massage room 02 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
396	J-Emer-31	Staff, Foot massage room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
397	J-Emer-32	Service counter FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
398	J-Emer-33	Staircase to FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
399	J-Emer-34	IT room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
400	J-Emer-35	EE room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
401	J-Emer-36	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
402	J-Emer-37	Sump pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
403	J-Emer-38	Pump room under the stair Sawan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
404	J-Emer-39	Sawan - Front of staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
405	J-Emer-40	Sawan - Staff room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Monitor By : _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Emergency light

Date: Dec 2025

NO	CODE :	LOCATION	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		REMARK
			LAMP (AC)		LAMP (CHARGE / FULL)		LAMP (FAIL)						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL	
		Building J											
406	J-Emer-41	Sawan - EE room Fl.2	✓		✓			✓	✓		✓		
407	J-Emer-42	Sawan - Toilet Female FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน
408	J-Emer-43	Sawan - Toilet Male FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		โคมฝังฝ้าเพดาน

EN-PM-10 Approve 1/08/2019

Check by: [signature]

Monitor By : [signature]

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Dec 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building A											
1	A-Ext-01	Front of Fire Exit Staircase (Basement)	✓		✓			✓	✓		✓		
2	A-Ext-02	Front of kitchen Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
3	A-Ext-03	Front of Toilet Female FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
4	A-Ext-04	Line Buffet FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
5	A-Ext-05	Entrance inside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
6	A-Ext-06	Entrance outside of Club IC FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
7	A-Ext-07	Way down, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
8	A-Ext-08	Route for disabled FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
9	A-Ext-09	Exit to Bld. C FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
10	A-Ext-10	Exit near R.1107, Jaras rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
11	A-Ext-11	Fire exit staircase, Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
12	A-Ext-12	Front of room 1201	✓		✓			✓	✓		✓		
13	A-Ext-13	Front of room 1204	✓		✓			✓	✓		✓		
14	A-Ext-14	Front of room 1207	✓		✓			✓	✓		✓		
15	A-Ext-15	Front of fire exit staircase R.1201	✓		✓			✓	✓		✓		
16	A-Ext-16	Fire exit staircase, Front of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
17	A-Ext-17	Front of room 1301	✓		✓			✓	✓		✓		
18	A-Ext-18	Front of room 1304	✓		✓			✓	✓		✓		
19	A-Ext-19	Front of room 1307	✓		✓			✓	✓		✓		
20	A-Ext-20	Front of fire exit staircase R.1301	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building C											
21	C-Ext-01	Front of room 2101	✓		✓			✓	✓		✓		
22	C-Ext-02	FHC, corridoor FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
23	C-Ext-03	Front of room 2105	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Dec 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building C											
24	C-Ext-04	Front of room 2108	✓		✓			✓	✓		✓		
25	C-Ext-05	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
26	C-Ext-06	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
27	C-Ext-07	Front of room 2204	✓		✓			✓	✓		✓		
28	C-Ext-08	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
29	C-Ext-09	Fire Exit Stair, Corridoor FL.2 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
30	C-Ext-10	Front of room 2208	✓		✓			✓	✓		✓		
31	C-Ext-11	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #01	✓		✓			✓	✓		✓		
32	C-Ext-12	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #02	✓		✓			✓	✓		✓		
33	C-Ext-13	Front of room 2304	✓		✓			✓	✓		✓		
34	C-Ext-14	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #03	✓		✓			✓	✓		✓		
35	C-Ext-15	Fire Exit Stair, Corridoor FL.3 #04	✓		✓			✓	✓		✓		
36	C-Ext-16	Front of room 2308	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building D - Jaras Restaurant											
37	D-Ext-01	Staff entrance - inside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
38	D-Ext-02	Staff entrance - outside FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
39	D-Ext-03	Wash basin FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
40	D-Ext-04	Entrance of dishwash FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
41	D-Ext-05	Guest entrance 01	✓		✓			✓	✓		✓		
42	D-Ext-06	Guest entrance 02	✓		✓			✓	✓		✓		
43	D-Ext-07	Exit door to beach pool	✓		✓			✓	✓		✓		
44	D-Ext-08	Exit door to Pine bar	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: Sch

InterContinental
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Dec 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
45	F1-Ext-01	Security Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
46	F1-Ext-02	Receiving Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
47	F1-Ext-03	Receiving wash area FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
48	F1-Ext-04	Front of freezer No.32 FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
49	F1-Ext-05	Chef Office FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
50	F1-Ext-06	Meter gas canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
51	F1-Ext-07	Corridor staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
52	F1-Ext-08	Canteen FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
53	F1-Ext-09	Front of Pinto Rest. FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
54	F1-Ext-10	Front of Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
55	F1-Ext-11	Kanda Shop FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
56	F1-Ext-12	Toilet, Back of Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
57	F1-Ext-13	Accounting Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
58	F1-Ext-14	Executive Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
59	F1-Ext-15	Resevation Office FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
60	F1-Ext-16	Door exit to Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
61	F1-Ext-17	Front of Lift F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
62	F1-Ext-18	Fire Exit Staircase F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
63	F1-Ext-19	Front of EE room F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
64	F1-Ext-20	Room 3205	✓		✓			✓	✓		✓		
65	F1-Ext-21	Room 3204	✓		✓			✓	✓		✓		
66	F1-Ext-22	Room 3201	✓		✓			✓	✓		✓		
67	F1-Ext-23	Fire Exit Staircase near Lift guest FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
68	F1-Ext-24	Lift guest F1 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
69	F1-Ext-25	Fire Exit Staircase F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Dec 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F1											
70	F1-Ext-26	Room 3301	✓		✓			✓	✓		✓		
71	F1-Ext-27	Lift guest F1 FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
72	F1-Ext-28	Room 3305	✓		✓			✓	✓		✓		
73	F1-Ext-29	Room 3306	✓		✓			✓	✓		✓		
74	F1-Ext-30	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
75	F1-Ext-31	Fire Exit Staircase, Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
76	F1-Ext-32	Room 3309	✓		✓			✓	✓		✓		
77	F1-Ext-33	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
78	F1-Ext-34	Infinity pump room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
79	F1-Ext-35	Lift guest FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
80	F1-Ext-36	Fire Exit Staircase F1 FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
81	F1-Ext-37	Room 3401	✓		✓			✓	✓		✓		
82	F1-Ext-38	Room 3405	✓		✓			✓	✓		✓		
83	F1-Ext-39	Room 3406	✓		✓			✓	✓		✓		
84	F1-Ext-40	Fire Exit Staircase, Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
85	F1-Ext-41	Room 3408	✓		✓			✓	✓		✓		
86	F1-Ext-42	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
								✓	✓		✓		
		Building F2						✓	✓		✓		
87	F2-Ext-01	Heat pump room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
88	F2-Ext-02	Laundry room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
89	F2-Ext-03	Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
90	F2-Ext-04	Corridor, Board IHG FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
91	F2-Ext-05	Exit door to Driver 01	✓		✓			✓	✓		✓		
92	F2-Ext-06	Exit door to Driver 02	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Dec 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
93	F2-Ext-07	Opposite VIP room 01	✓		✓			✓	✓		✓		
94	F2-Ext-08	Opposite VIP room 02	✓		✓			✓	✓		✓		
95	F2-Ext-09	IT room F1, F2	✓		✓			✓	✓		✓		
96	F2-Ext-10	Locker Female (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
97	F2-Ext-11	Locker Male (Staff) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
98	F2-Ext-12	Front of Lift (Banquet) FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
99	F2-Ext-13	Fire Exit door (Banquet) FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
100	F2-Ext-14	Back Banquet Kitchen FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
101	F2-Ext-15	Corridor to Toilet FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
102	F2-Ext-16	Exit door to Lobby 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
103	F2-Ext-17	Exit door to Lobby 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
104	F2-Ext-18	Ballroom (Arlang) 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
105	F2-Ext-19	Ballroom (Arlang) 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
106	F2-Ext-20	Ballroom (Arlang) 03 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
107	F2-Ext-21	Ballroom (Arlang) 04 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
108	F2-Ext-22	Fire Exit door, Back Arlang 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
109	F2-Ext-23	Fire Exit door, Back Arlang 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
110	F2-Ext-24	Resort Center FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
111	F2-Ext-25	Maid room FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
112	F2-Ext-26	Fire Exit door near R.3317	✓		✓			✓	✓		✓		
113	F2-Ext-27	Room 3317	✓		✓			✓	✓		✓		
114	F2-Ext-28	Room 3319	✓		✓			✓	✓		✓		
115	F2-Ext-29	Room 3321	✓		✓			✓	✓		✓		
116	F2-Ext-30	Fire Exit door near R.3321	✓		✓			✓	✓		✓		
117	F2-Ext-31	Balcony to lobby FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: Ohm

Moniter By: Gab

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Dec 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building F2											
118	F2-Ext-32	Fornt of Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
119	F2-Ext-33	Room 3316	✓		✓			✓	✓		✓		
120	F2-Ext-34	Maid room FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
121	F2-Ext-35	Fire Exit door near R.3417	✓		✓			✓	✓		✓		
122	F2-Ext-36	Room 3417	✓		✓			✓	✓		✓		
123	F2-Ext-37	Room 3419	✓		✓			✓	✓		✓		
124	F2-Ext-38	Room 3421	✓		✓			✓	✓		✓		
125	F2-Ext-39	Fire Exit door, R.3421	✓		✓			✓	✓		✓		
126	F2-Ext-40	Corridor to Infinity Pool FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
127	F2-Ext-41	Front of Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
128	F2-Ext-42	Room 3416	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building G											
129	G-Ext-01	Room 4109	✓		✓			✓	✓		✓		
130	G-Ext-02	Fire Exit door, R.4203	✓		✓			✓	✓		✓		
131	G-Ext-03	Room 4203	✓		✓			✓	✓		✓		
132	G-Ext-04	Room 4206	✓		✓			✓	✓		✓		
133	G-Ext-05	Room 4209	✓		✓			✓	✓		✓		
134	G-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
135	G-Ext-07	Fire Exit door, R.4303	✓		✓			✓	✓		✓		
136	G-Ext-08	Room 4303	✓		✓			✓	✓		✓		
137	G-Ext-09	Room 4306	✓		✓			✓	✓		✓		
138	G-Ext-10	Room 4309	✓		✓			✓	✓		✓		
139	G-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
140	G-Ext-12	Fire Exit door, R.4403	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Dec 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building G											
141	G-Ext-13	Room 4403	✓		✓			✓	✓		✓		
142	G-Ext-14	Room 4406	✓		✓			✓	✓		✓		
143	G-Ext-15	Room 4409	✓		✓			✓	✓		✓		
144	G-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
145	G-Ext-17	Fire Exit door, R.4503	✓		✓			✓	✓		✓		
146	G-Ext-18	Room 4503	✓		✓			✓	✓		✓		
147	G-Ext-19	Room 4506	✓		✓			✓	✓		✓		
148	G-Ext-20	Room 4509	✓		✓			✓	✓		✓		
149	G-Ext-21	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building H											
150	H-Ext-01	Room 5101	✓		✓			✓	✓		✓		
151	H-Ext-02	Fire Exit door, R.5203	✓		✓			✓	✓		✓		
152	H-Ext-03	Room 5203	✓		✓			✓	✓		✓		
153	H-Ext-04	Room 5206	✓		✓			✓	✓		✓		
154	H-Ext-05	Room 5209	✓		✓			✓	✓		✓		
155	H-Ext-06	Lift FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
156	H-Ext-07	Fire Exit door, R.5303	✓		✓			✓	✓		✓		
157	H-Ext-08	Room 5303	✓		✓			✓	✓		✓		
158	H-Ext-09	Room 5306	✓		✓			✓	✓		✓		
159	H-Ext-10	Room 5309	✓		✓			✓	✓		✓		
160	H-Ext-11	Lift FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
161	H-Ext-12	Fire Exit door, R.5403	✓		✓			✓	✓		✓		
162	H-Ext-13	Room 5403	✓		✓			✓	✓		✓		
163	H-Ext-14	Room 5406	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Dec 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building H											
164	H-Ext-15	Room 5409	✓		✓			✓	✓		✓		
165	H-Ext-16	Lift FL.4	✓		✓			✓	✓		✓		
166	H-Ext-17	Fire Exit door, R.5503	✓		✓			✓	✓		✓		
167	H-Ext-18	Room 5503	✓		✓			✓	✓		✓		
168	H-Ext-19	Room 5506	✓		✓			✓	✓		✓		
169	H-Ext-20	Room 5509	✓		✓			✓	✓		✓		
170	H-Ext-21	Lift FL.5	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building I											
171	I-Ext-01	Way up to Tennis court FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
172	I-Ext-02	Fire Exit door FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
173	I-Ext-03	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
174	I-Ext-04	Generator room FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
175	I-Ext-05	Training room 01 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
176	I-Ext-06	Training room 02 FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
177	I-Ext-07	Tennis Court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
178	I-Ext-08	Side door of tennis court FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
		Building K											
179	K-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
180	K-Ext-02	Exit door to Pinto FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
181	K-Ext-03	Fitness FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
182	K-Ext-04	Fire Exit door FL.2	✓		✓			✓	✓		✓		
183	K-Ext-05	Studio FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		
184	K-Ext-06	Fire Exit door FL.3	✓		✓			✓	✓		✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive Maintenance Fire Exit Light

Date: Dec 2025

No.	Floor/Code	Location	INDICATOR LAMP						Push Test		Open Power Supply Test		Remark
			AC		CHARGE / FULL		FAIL						
			ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	Normal	Abnormal	Normal	Abnormal	
		Building J											
185	J-Ext-01	Entrance FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
186	J-Ext-02	Reception Spa FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
187	J-Ext-03	Lift FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
188	J-Ext-04	Kannikar room FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
189	J-Ext-05	Rachawadee FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
190	J-Ext-06	Bu-Ngah Saree FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
191	J-Ext-07	Pudtaan FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		
192	J-Ext-08	Exit door , Back of staff FL.1	✓		✓			✓	✓		✓		

EN-PM-09 Approve 1/08/2019

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Dec 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	Result No	Remark
Building A									
1	A-FEX-01	Gas Station 01	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
2	A-FEX-02	Gas Station 02	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
3	A-FEX-03	Basement : Lift staff	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
4	A-FEX-04	Kitchen of Club IC	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
5	A-FEX-05	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
6	A-FEX-06	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building D : Jaras Restaurant									
7	D-FEX-01	Back of Jaras kitchen : Staff Toilet	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
8	D-FEX-02	Back of Jaras kitchen : Dish washing	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building LM : Pine Bar									
9	LM-FEX-01	Back of Pine Bar	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building C									
10	C-FEX-01	Basement : Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
11	C-FEX-02	Basement : Pool Pump room	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
12	C-FEX-03	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
13	C-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
14	C-FEX-05	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building E									
15	E-FEX-01	Inside EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
16	E-FEX-02	Front of MDB room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
17	E-FEX-03	Front of Generator FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building F1 & F2									
18	F1-FEX-01	Security Office FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
19	F1-FEX-02	Chiller room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
20	F1-FEX-03	Chef Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
21	F1-FEX-04	EE room, Back of Pinto FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
22	F2-FEX-05	Front of HR Office FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
23	F2-FEX-06	Front of Pool pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
24	F2-FEX-07	Back of meeting room, Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
25	F2-FEX-08	EE room, Back of Staff Corridoor	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
26	F1-FEX-09	Front of EE room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
27	F1-FEX-10	Front of 3201	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
28	F1-FEX-11	Front of 3205	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
29	F2-FEX-12	EE room Banquet FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
30	F2-FEX-13	Banquet Pantry 1 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
31	F2-FEX-14	Banquet Pantry 2 FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
32	F2-FEX-15	Banquet Entrance FL.2	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: Sak

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Dec 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building F1 & F2									
33	F1-FEX-16	Front of 3301 FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
34	F1-FEX-17	Front of 3305 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
35	F1-FEX-18	Front of 3310 FL.3	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
36	F2-FEX-19	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
37	F2-FEX-20	Front of 3316	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
38	F2-FEX-21	Front of 3321	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
39	F1-FEX-22	Front of Maid room FL.4	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
40	F1-FEX-23	Front of 3401	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
41	F1-FEX-24	Front of 3405	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
42	F2-FEX-25	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
43	F1-FEX-25	Front of 3416	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
44	F2-FEX-26	Front of 3421	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building G									
45	G-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
46	G-FEX-02	Front of 4104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
47	G-FEX-03	Front of 4111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
48	G-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
49	G-FEX-05	Front of 4204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
50	G-FEX-06	Front of 4211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
51	G-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
52	G-FEX-08	Front of 4304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
53	G-FEX-09	Front of 4311	Dry Chemi	15	195psi/4.5Kg	✓	✓		
54	G-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
55	G-FEX-11	Front of 4404	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
56	G-FEX-12	Front of 4411	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
57	G-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
58	G-FEX-14	Front of 4504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
59	G-FEX-15	Front of 4511	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
Building H									
60	H-FEX-01	Maid room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
61	H-FEX-02	Front of 5104	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
62	H-FEX-03	Front of 5111	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
63	H-FEX-04	Maid room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
64	H-FEX-05	Front of 5204	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
65	H-FEX-06	Front of 5211	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
66	H-FEX-07	Maid room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
67	H-FEX-08	Front of 5304	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
68	H-FEX-09	Front of 5311	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
69	H-FEX-10	Maid room FL.4	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
70	H-FEX-11	Front of 5404	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Dec 2025

No.	Code	Location	Model	Size	Pressure/Weight	Cleaning	Result		Remark
			ชนิด	ปอนด์	แรงดัน/น้ำหนัก	ทำความสะอาด	Yes	No	
Building H									
71	H-FEX-12	Front of 5411	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
72	H-FEX-13	Maid room FL.5	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
73	H-FEX-14	Front of 5504	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
74	H-FEX-15	Front of 5511	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
Building Cluster Villa									
75	CV-FEX-01	Room 6001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
76	CV-FEX-02	Room 6002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
77	CV-FEX-03	Room 6003	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
78	CV-FEX-04	Room 6004	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
79	CV-FEX-05	Room 6005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
80	CV-FEX-06	Room 6006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
81	CV-FEX-07	Room 6007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
82	CV-FEX-08	Room 6008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
83	CV-FEX-09	Room 6009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
84	CV-FEX-10	Room 6010	Dry Chemi	15	195psi/6.9Kg	✓	✓		
85	CV-FEX-11	Room 6011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
86	CV-FEX-12	Room 6012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
87	CV-FEX-13	EE room Cluster Villa zone	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building I									
88	I-FEX-01	EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
89	I-FEX-02	Pump room FL.1	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
90	I-FEX-03	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
91	I-FEX-04	MDB room FL.2	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
92	I-FEX-05	Front of Training room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building K									
93	K-FEX-01	Front of EE room FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
94	K-FEX-02	Gas Station 01 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
95	K-FEX-03	Gas Station 02 FL.1	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
96	K-FEX-04	EE room FL.2	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
97	K-FEX-05	EE room FL.3	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		
Building J									
98	J-FEX-01	Front of IT room	CO2	10	850psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____ Moniter By: _____

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Preventive maintenance Fire Extinguishers.

Date : Dec 2025

No.	Code	Location	Model ชนิด	Size ปอนด์	Pressure/Weight แรงดัน/น้ำหนัก	Cleaning ทำความสะอาด	Result Yes	 No	Remark
Building Pool Villas									
99	PV-FEX-01	Room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
100	PV-FEX-02	Pump room 7001	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
101	PV-FEX-03	Room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
102	PV-FEX-04	Pump room 7002	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
103	PV-FEX-05	Room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
104	PV-FEX-06	Pump room 7003	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
105	PV-FEX-07	Room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
106	PV-FEX-08	Pump room 7004	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
107	PV-FEX-09	Room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
108	PV-FEX-10	Pump room 7005	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
109	PV-FEX-11	Room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
110	PV-FEX-12	Pump room 7006	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
111	PV-FEX-13	Room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
112	PV-FEX-14	Pump room 7007	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
113	PV-FEX-15	Room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
114	PV-FEX-16	Pump room 7008	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
115	PV-FEX-17	Room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
116	PV-FEX-18	Pump room 7009	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
117	PV-FEX-19	Room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
118	PV-FEX-20	Pump room 7010	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
119	PV-FEX-21	Room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
120	PV-FEX-22	Pump room 7011	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
121	PV-FEX-23	Room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
122	PV-FEX-24	Pump room 7012	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
123	PV-FEX-25	Room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		
124	PV-FEX-26	Pump room 7014	Dry Chemi	10	195psi/4.5Kg	✓	✓		

Check by: _____

Moniter By: _____

ภาคผนวก ญ

รายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.1 และ ทส.2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : กมลา เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 01/08/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายธวิวัฒน์ ช่วยเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ เติมอากาศ SBR	220.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	50.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด บริษัทเอกชน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 21,026.060 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,487.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,589.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. CL10%	100.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-..... ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



FLOW DIAGRAME OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (CAS)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/25	35.26	98	78.4		0.235	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
2/7/25	35.26	94	75.2		0.226	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
3/7/25	35.26	100	80		0.240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตกมเสื่อ	150		Game
4/7/25	35.26	96	76.8		0.230	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
5/7/25	35.26	105	84		0.252	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
6/7/25	35.26	109	87.2		0.262	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
7/7/25	35.26	102	81.6		0.245	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
8/7/25	35.26	72	57.6		0.173	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
9/7/25	35.26	88	70.4		0.211	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตกมเสื่อ	150		Game
10/7/25	35.26	116	92.8		0.278	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
11/7/25	35.26	117	93.6		0.281	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
12/7/25	35.26	94	75.2		0.226	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
13/7/25	35.26	113	90.4		0.271	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
14/7/25	35.26	89	71.2		0.214	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
15/7/25	35.26	83	66.4		0.199	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
16/7/25	35.26	91	72.8		0.218	✓	✓	✓	✓	✓	✓		110		Game

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/7/25	35.26	113	90.4		0.271	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Game
18/7/25	35.26	114	91.2		0.274	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตักโลหะ	130		Game
19/7/25	35.26	98	78.4		0.235	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
20/7/25	35.26	111	88.8		0.266	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
21/7/25	35.26	100	80		0.240	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
22/7/25	35.26	102	81.6		0.245	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
23/7/25	35.26	125	100		0.300	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
24/7/25	35.26	128	102.4		0.307	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตักโลหะ	150		Golf
25/7/25	35.26	119	95.2		0.286	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
26/7/25	35.26	115	92		0.276	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
27/7/25	35.26	117	93.6		0.281	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
28/7/25	35.26	118	94.4		0.283	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
29/7/25	35.26	111	88.8		0.266	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
30/7/25	35.26	115	92		0.276	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
31/7/25	35.26	117	93.6		0.281	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....แอกทิเวเต็ดสลัดจ์.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....50..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,093.06.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....3,269.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....2,615.20.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-..... ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



COVER PLAN

SCALE A1 1:100 A3 1:200



COVER PLAN

SCALE A1 1:100 A3 1:200

HILL SIDE : WASTEWATER TREATMENT DETAIL

SCALE A1 1:100 A3 1:200

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/7/25	643	179	143.2		0.430	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Game
2/7/25	643	268	214.4		0.643	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
3/7/25	643	205	164		0.492	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เติมเชื้อ	180		Game
4/7/25	643	88	70.4		0.211	✓	✓	✓	✓	✓	✓		180		Game
5/7/25	643	220	176		0.528	✓	✓	✓	✓	✓	✓		180		Dom
6/7/25	643	356	284.8		0.854	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
7/7/25	643	164	131.2		0.394	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Game
8/7/25	643	265	212		0.636	✓	✓	✓	✓	✓	✓		180		Game
9/7/25	643	431	344.8		1.304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เติมเชื้อ	180		Game
10/7/25	643	141	112.8		0.338	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
11/7/25	643	51	40.8		0.122	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
12/7/25	643	46	36.8		0.110	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
13/7/25	643	339	271.2		0.814	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
14/7/25	643	124	99.2		0.298	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
15/7/25	643	88	70.4		0.211	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
16/7/25	643	66	52.8		0.158	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/7/25	643	125	100		0.300	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
18/7/25	643	421	336.8		1.010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังเหม็นเสีย	160		Game
19/7/25	643	75	60		0.180	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
20/7/25	643	71	56.8		0.170	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
21/7/25	643	384	307.2		0.922	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Game
22/7/25	643	172	137.6		0.413	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
23/7/25	643	139	111.2		0.334	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
24/7/25	643	139	111.2		0.334	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังเหม็นเสีย	160		Golf
25/7/25	643	148	118.4		0.335	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Game
26/7/25	643	287	229.6		0.689	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
27/7/25	643	327	261.6		0.785	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
28/7/25	643	189	151.2		0.454	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
29/7/25	643	422	337.6		1.013	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
30/7/25	643	200	160		0.480	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
31/7/25	643	89	71.2		0.214	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....เติมอากาศSBR.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....220..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....19,933.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....6,218.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....4,974.40.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : กมลา เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 01/08/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายธวิวัฒน์ ช่วยเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 21,026.060 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,205.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,364.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์
.....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



FLOW DIAGRAME OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (OAS)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/8/25	35.26		112	89.6		0.269	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตักลงเชื้อ	150		Game
2/8/25	35.26		119	95.2		0.286	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
3/8/25	35.26		103	82.4		0.247	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
4/8/25	35.26		110	88		0.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
5/8/25	35.26		122	97.6		0.293	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
6/8/25	35.26		83	66.4		0.199	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
7/8/25	35.26		77	61.6		0.185	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
8/8/25	35.26		108	86.4		0.259	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตักลงเชื้อ	140		Game
9/8/25	35.26		102	81.6		0.245	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
10/8/25	35.26		121	96.8		0.290	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
11/8/25	35.26		117	93.6		0.281	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
12/8/25	35.26		100	80		0.240	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
13/8/25	35.26		114	91.2		0.274	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
14/8/25	35.26		101	80.8		0.242	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตักลงเชื้อ	150		Game
15/8/25	35.26		83	66.4		0.199	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
16/8/25	35.26		85	68		0.204	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/8/25	35.26	86	68.8		0.206	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
18/8/25	35.26	83	66.4		0.199	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
19/8/25	35.26	88	70.4		0.211	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
20/8/25	35.26	84	67.2		0.202	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
21/8/25	35.26	75	60		0.180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ห้ามเสีย 1 ชั่วโมง	140		Game
22/8/25	35.26	80	64		0.192	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
23/8/25	35.26	88	70.4		0.211	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
24/8/25	35.26	79	63.2		0.190	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
25/8/25	35.26	68	54.4		0.163	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
26/8/25	35.26	88	70.4		0.211	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
27/8/25	35.26	92	73.6		0.221	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
28/8/25	35.26	88	70.4		0.211	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ห้ามเสีย 1 ชั่วโมง	140		Game
29/8/25	35.26	97	77.6		0.233	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
30/8/25	35.26	84	67.2		0.202	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
31/8/25	35.26	84	67.2		0.202	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....แอกทิเวเต็ดสลัดจ์.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....50..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,093.06.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....2,917.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....2,333.60.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์
.....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



COVER PLAN
SCALE A1 1:100 A3 1:200



COVER PLAN
SCALE A1 1:100 A3 1:200

HILL SIDE : WASTEWATER TREATMENT DETAIL
SCALE A1 1:100 A3 1:200

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/8/25	643	439	351.2		1.054	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บตัวอย่าง	160		Game
2/8/25	643	407	325.6		0.977	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
3/8/25	643	186	148.8		0.446	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
4/8/25	643	94	75.2		0.226	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
5/8/25	643	318	254.4		0.763	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
6/8/25	643	221	176.8		0.530	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
7/8/25	643	240	192		0.576	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
8/8/25	643	210	168		0.504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บตัวอย่าง	160		Game
9/8/25	643	207	165.6		0.497	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
10/8/25	643	185	148		0.444	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
11/8/25	643	162	129.6		0.389	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
12/8/25	643	204	163.2		0.490	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
13/8/25	643	105	84		0.252	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
14/8/25	643	254	203.2		0.610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บตัวอย่าง	150		Game
15/8/25	643	436	348.8		1.046	✓	✓	✓	✓	✓	✓		190		Game
16/8/25	643	94	75.2		0.226	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/8/25	643		96	76.8		0.230	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
18/8/25	643		449	359.2		1.078	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
19/8/25	643		-42	-33.6		-0.101	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
20/8/25	643		199	159.2		0.478	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
21/8/25	643		192	153.6		0.461	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อุดตันเล็กน้อย	150		Game
22/8/25	643		94	75.2		0.226	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
23/8/25	643		96	76.8		0.230	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
24/8/25	643		211	168.8		0.506	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
25/8/25	643		256	204.8		0.614	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
26/8/25	643		209	167.2		0.502	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
27/8/25	643		123	98.4		0.295	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
28/8/25	643		160	128		0.384	✓	✓	✓	✓	✓	✓	อุดตันเล็กน้อย	140		Game
29/8/25	643		151	120.8		0.362	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
30/8/25	643		177	141.6		0.425	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
31/8/25	643		150	120		0.360	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....เติมอากาศSBR.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....220..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....19,933.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....6,288.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....5,030.40.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : กมลา เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 01/08/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายธวิวัฒน์ ช่วยเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 20,347.800 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 8,817.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,053.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-..... ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



FLOW DIAGRAME OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (CAS)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/9/25	35.26	72	57.6		0.173	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
2/9/25	35.26	68	54.4		0.163	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
3/9/25	35.26	48	38.4		0.115	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
4/9/25	35.26	47	37.6		0.113	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
5/9/25	35.26	59	47.2		0.142	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังตกตะกอน	150		Game
6/9/25	35.26	74	59.2		0.178	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
7/9/25	35.26	67	53.6		0.161	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
8/9/25	35.26	47	37.6		0.113	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
9/9/25	35.26	55	44		0.132	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
10/9/25	35.26	51	40.8		0.122	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
11/9/25	35.26	57	45.6		0.137	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังตกตะกอน	150		Game
12/9/25	35.26	76	60.8		0.182	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
13/9/25	35.26	81	64.8		0.194	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
14/9/25	35.26	67	53.6		0.161	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
15/9/25	35.26	49	39.2		0.118	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
16/9/25	35.26	65	52		0.156	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/9/25	35.26	73	58.4		0.175	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
18/9/25	35.26	79	63.2		0.190	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใบเกิดเสื่อม	150		Golf
19/9/25	35.26	84	67.2		0.202	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
20/9/25	35.26	101	80.8		0.242	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
21/9/25	35.26	83	66.4		0.199	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
22/9/25	35.26	67	53.6		0.161	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
23/9/25	35.26	82	65.6		0.197	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
24/9/25	35.26	79	63.2		0.190	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
25/9/25	35.26	74	59.2		0.178	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
26/9/25	35.26	69	55.2		0.166	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใบเกิดเสื่อม	150		Fews
27/9/25	35.26	74	59.2		0.178	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Fews
28/9/25	35.26	73	58.4		0.175	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
29/9/25	35.26	77	61.6		0.185	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
30/9/25	35.26	99	79.2		0.238	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....แอกทิเวเต็ดสลัดจ์.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....50..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,057.80.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....2,098.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....1,678.40.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์
.....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



COVER PLAN
SCALE A1 1:100 A3 1:200



COVER PLAN
SCALE A1 1:100 A3 1:200

HILL SIDE : WASTEWATER TREATMENT DETAIL
SCALE A1 1:100 A3 1:200

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/9/25	643	479	383.2		1.150	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
2/9/25	643	-16	-12.8		-0.038	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
3/9/25	643	197	157.6		0.473	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
4/9/25	643	206	164.8		0.494	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
5/9/25	643	128	102.4		0.307	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังมีรอย	150		Game
6/9/25	643	84	67.2		0.202	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
7/9/25	643	104	83.2		0.250	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
8/9/25	643	219	175.2		0.526	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
9/9/25	643	148	118.4		0.355	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
10/9/25	643	110	88		0.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
11/9/25	643	170	136		0.408	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังมีรอย	150		Game
12/9/25	643	177	141.6		0.425	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
13/9/25	643	183	146.4		0.439	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
14/9/25	643	148	118.4		0.355	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
15/9/25	643	218	174.4		0.523	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
16/9/25	643	444	355.2		1.066	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/9/25	643	89	71.2		0.214	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
18/9/25	643	218	174.4		0.523	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังเสีย	140		Golf
19/9/25	643	458	366.4		1.099	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
20/9/25	643	174	139.2		0.418	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
21/9/25	643	167	133.6		0.401	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
22/9/25	643	328	262.4		0.787	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
23/9/25	643	305	244		0.732	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Golf
24/9/25	643	193	154.4		0.463	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
25/9/25	643	424	339.2		1.018	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Golf
26/9/25	643	302	241.6		0.725	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังเสีย	130		Fews
27/9/25	643	230	184		0.552	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Fews
28/9/25	643	242	193.6		0.581	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
29/9/25	643	298	238.4		0.715	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
30/9/25	643	292	233.6		0.701	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....เติมอากาศSBR.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....220..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....19,290.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....6,719.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....5,375.20.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : กมลา เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 01/08/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายธวิวัฒน์ ช่วยเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 21,026.060 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 10,909.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8,727.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์
.....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



FLOW DIAGRAME OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (C&S)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/25	35.26	165	132		0.396	✓	✓	✓	✓	✓	✓		190		Golf
2/10/25	35.26	126	100.8		0.302	✓	✓	✓	✓	✓	✓		190		J
3/10/25	35.26	113	90.4		0.271	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บตัวอย่าง	150		Dom
4/10/25	35.26	120	96		0.288	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
5/10/25	35.26	118	94.4		0.283	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
6/10/25	35.26	105	84		0.252	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
7/10/25	35.26	108	86.4		0.259	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
8/10/25	35.26	100	80		0.240	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
9/10/25	35.26	110	88		0.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓		190		Golf
10/10/25	35.26	94	75.2		0.226	✓	✓	✓	✓	✓	✓		190		Dom
11/10/25	35.26	103	82.4		0.247	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บตัวอย่าง	150		Dom
12/10/25	35.26	110	88		0.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
13/10/25	35.26	105	84		0.252	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
14/10/25	35.26	97	77.6		0.233	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
15/10/25	35.26	103	82.4		0.247	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
16/10/25	35.26	100	80		0.240	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		J

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/10/25	35.26	89	71.2		0.214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บเพื่อ	170		J
18/10/25	35.26	124	99.2		0.298	✓	✓	✓	✓	✓	✓		170		Dom
19/10/25	35.26	79	63.2		0.190	✓	✓	✓	✓	✓	✓		170		Golf
20/10/25	35.26	86	68.8		0.206	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
21/10/25	35.26	104	83.2		0.250	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
22/10/25	35.26	70	56		0.168	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
23/10/25	35.26	84	67.2		0.202	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
24/10/25	35.26	92	73.6		0.221	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บเพื่อ	160		Game
25/10/25	35.26	95	76		0.228	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Game
26/10/25	35.26	115	92		0.276	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
27/10/25	35.26	112	89.6		0.269	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Game
28/10/25	35.26	105	84		0.252	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
29/10/25	35.26	83	66.4		0.199	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
30/10/25	35.26	77	61.6		0.185	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
31/10/25	35.26	114	91.2		0.274	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บเพื่อ	150		Dom

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....แอกทิเวเต็ดสลัดจ์.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....50..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,093.06.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....3,205.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....2,564.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์
.....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



COVER PLAN
SCALE A1 1:100 A3 1:200



COVER PLAN
SCALE A1 1:100 A3 1:200

HILL SIDE : WASTEWATER TREATMENT DETAIL
SCALE A1 1:100 A3 1:200

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/10/25	643	171	136.8		0.410	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
2/10/25	643	212	169.6		0.509	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		J
3/10/25	643	241	192.8		0.578	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6ก๊อนเสื่อ	160		Dom
4/10/25	643	220	176		0.528	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
5/10/25	643	324	259.2		0.778	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
6/10/25	643	340	272		0.816	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
7/10/25	643	266	212.8		0.638	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
8/10/25	643	148	118.4		0.355	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
9/10/25	643	132	105.6		0.317	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
10/10/25	643	444	355.2		1.066	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6ก๊อนเสื่อ	160		Dom
11/10/25	643	407	325.6		0.977	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
12/10/25	643	273	218.4		0.655	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
13/10/25	643	132	105.6		0.317	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
14/10/25	643	156	124.8		0.374	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
15/10/25	643	405	324		0.972	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
16/10/25	643	377	301.6		0.905	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		J

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/10/25	643	220	176		0.528	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บ 1 ชื่อ	150		J
18/10/25	643	203	162.4		0.487	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
19/10/25	643	251	200.8		0.602	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
20/10/25	643	297	237.6		0.713	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
21/10/25	643	247	197.6		0.593	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
22/10/25	643	345	276		0.828	✓	✓	✓	✓	✓	✓		190		Golf
23/10/25	643	232	185.6		0.557	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
24/10/25	643	121	96.8		0.290	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บ 1 ชื่อ	150		Game
25/10/25	643	211	168.8		0.506	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Game
26/10/25	643	271	216.8		0.650	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
27/10/25	643	276	220.8		0.662	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
28/10/25	643	217	173.6		0.521	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
29/10/25	643	170	136		0.408	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
30/10/25	643	215	172		0.516	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
31/10/25	643	177	141.6		0.425	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เก็บ 1 ชื่อ	160		Dom

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....เติมอากาศSBR.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....220..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....19,933.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....7,704.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....6,163.20.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : กมลา เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 01/08/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายธวิวัฒน์ ช่วยเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 20,347.800 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,591.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,672.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-..... ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



FLOW DIAGRAME OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (CAS)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/25	35.26	108	86.4		0.259	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
2/11/25	35.26	110	88		0.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
3/11/25	35.26	106	84.8		0.254	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
4/11/25	35.26	101	80.8		0.242	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
5/11/25	35.26	83	66.4		0.199	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
6/11/25	35.26	70	56		0.168	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
7/11/25	35.26	115	92		0.276	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทำความสะอาด	150		Game
8/11/25	35.26	112	89.6		0.269	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
9/11/25	35.26	116	92.8		0.278	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
10/11/25	35.26	106	84.8		0.254	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
11/11/25	35.26	100	80		0.240	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
12/11/25	35.26	89	71.2		0.214	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
13/11/25	35.26	98	78.4		0.235	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
14/11/25	35.26	122	97.6		0.293	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทำความสะอาด	140		Dom
15/11/25	35.26	123	98.4		0.295	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
16/11/25	35.26	118	94.4		0.283	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17/11/25	35.26	116	92.8		0.278	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
18/11/25	35.26	98	78.4		0.235	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
19/11/25	35.26	112	89.6		0.269	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Game
20/11/25	35.26	87	69.6		0.209	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Game
21/11/25	35.26	117	93.6		0.281	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใส่เพิ่มเติม	120		Game
22/11/25	35.26	116	92.8		0.278	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
23/11/25	35.26	122	97.6		0.293	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
24/11/25	35.26	113	90.4		0.271	✓	✓	✓	✓	✓	✓		110		Game
25/11/25	35.26	116	92.8		0.278	✓	✓	✓	✓	✓	✓		110		Game
26/11/25	35.26	123	98.4		0.295	✓	✓	✓	✓	✓	✓		110		Game
27/11/25	35.26	118	94.4		0.283	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Game
28/11/25	35.26	111	88.8		0.266	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เพิ่มเติม	130		Game
29/11/25	35.26	120	96		0.288	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Dom
30/11/25	35.26	120	96		0.288	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....แอกทิเวเต็ดสลัดจ์.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....50..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,057.80.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....3,263.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....2,610.40.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



COVER PLAN
SCALE A1 1:100 A3 1:200



COVER PLAN
SCALE A1 1:100 A3 1:200

HILL SIDE : WASTEWATER TREATMENT DETAIL
SCALE A1 1:100 A3 1:200

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/11/25	643	204	163.2		0.490	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
2/11/25	643	199	159.2		0.478	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Golf
3/11/25	643	211	168.8		0.506	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
4/11/25	643	212	169.6		0.509	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Golf
5/11/25	643	213	170.4		0.511	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Golf
6/11/25	643	183	146.4		0.439	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
7/11/25	643	61	48.8		0.146	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เครื่องเสีย	180		Game
8/11/25	643	273	218.4		0.655	✓	✓	✓	✓	✓	✓		180		Dom
9/11/25	643	251	200.8		0.602	✓	✓	✓	✓	✓	✓		180		Dom
10/11/25	643	189	151.2		0.454	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Game
11/11/25	643	54	43.2		0.130	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Game
12/11/25	643	453	362.4		1.087	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
13/11/25	643	120	96		0.288	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
14/11/25	643	210	168		0.504	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เครื่องเสีย	160		Dom
15/11/25	643	218	174.4		0.523	✓	✓	✓	✓	✓	✓		160		Dom
16/11/25	643	213	170.4		0.511	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/11/25	643	254	203.4		0.610	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
18/11/25	643	270	216		0.648	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Game
19/11/25	643	218	174.4		0.523	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
20/11/25	643	160	128		0.384	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
21/11/25	643	147	117.6		0.353	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทำความสะอาดตัวกรอง	140		Game
22/11/25	643	135	108		0.324	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
23/11/25	643	157	125.6		0.377	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
24/11/25	643	278	222.4		0.667	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
25/11/25	643	334	267.2		0.802	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
26/11/25	643	293	234.4		0.703	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
27/11/25	643	197	157.6		0.473	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Game
28/11/25	643	152	121.6		0.365	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ทำความสะอาดตัวกรอง	140		Game
29/11/25	643	230	184		0.552	✓	✓	✓	✓	✓	✓		140		Dom
30/11/25	643	240	192		0.576	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....เติมอากาศSBR.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....220..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....19,290.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....6,328.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....5,062.40.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 333, 333/3 หมู่ที่ : 3 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : กมลา เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต โทรศัพท์ : โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 200 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 223

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 45/2562 ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย หมดอายุ : 01/08/2567

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายธวิวัฒน์ ช่วยเนียม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 21,026.060 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 11,577.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 9,261.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-..... ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



FLOW DIAGRAME OF WASTEWATER TREATMENT PLANT (CAS)

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/25	35.26	107	85.6		0.257	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
2/12/25	35.26	109	87.2		0.262	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
3/12/25	35.26	100	80		0.240	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
4/12/25	35.26	119	95.2		0.286	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
5/12/25	35.26	118	94.4		0.283	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เติมเชื้อ	150		Dom
6/12/25	35.26	112	89.6		0.269	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
7/12/25	35.26	121	96.8		0.290	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
8/12/25	35.26	117	93.6		0.281	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
9/12/25	35.26	106	84.8		0.254	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
10/12/25	35.26	122	97.6		0.293	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
11/12/25	35.26	112	89.6		0.269	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
12/12/25	35.26	127	101.6		0.305	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เติมเชื้อ	150		Dom
13/12/25	35.26	110	88		0.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
14/12/25	35.26	133	106.4		0.319	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
15/12/25	35.26	123	98.4		0.295	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
16/12/25	35.26	114	91.2		0.274	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/12/25	35.26	127	101.6		0.305	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
18/12/25	35.26	115	92		0.276	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
19/12/25	35.26	118	94.4		0.283	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
20/12/25	35.26	110	88		0.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
21/12/25	35.26	115	92		0.276	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
22/12/25	35.26	110	88		0.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
23/12/25	35.26	106	84.8		0.254	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Golf
24/12/25	35.26	120	96		0.288	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Golf
25/12/25	35.26	118	94.4		0.283	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เครื่องเสีย	130		Fews
26/12/25	35.26	117	93.6		0.281	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Fews
27/12/25	35.26	118	94.4		0.283	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Fews
28/12/25	35.26	116	92.8		0.278	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
29/12/25	35.26	125	100		0.300	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
30/12/25	35.26	114	91.2		0.274	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
31/12/25	35.26	110	88		0.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....แอกทิเวเต็ดสลัดจ์.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....50..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....1,093.06.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....3,587.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....2,869.60.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-..... ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้.....จังหวัด .....ภูเก็ต..... โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....

มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท .....โรงแรม.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ...72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



COVER PLAN

SCALE A1 1:100 A3 1:200



COVER PLAN

SCALE A1 1:100 A3 1:200

HILL SIDE : WASTEWATER TREATMENT DETAIL

SCALE A1 1:100 A3 1:200

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/25	643	227	181.6		0.545	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
2/12/25	643	352	281.6		0.845	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
3/12/25	643	272	217.6		0.653	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
4/12/25	643	193	154.4		0.463	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Golf
5/12/25	643	93	74.4		0.223	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังพักเชื้อ	150		Dom
6/12/25	643	295	236		0.708	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
7/12/25	643	342	273.6		0.821	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
8/12/25	643	257	205.6		0.617	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
9/12/25	643	284	227.2		0.682	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
10/12/25	643	218	174.4		0.523	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
11/12/25	643	128	102.4		0.307	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Golf
12/12/25	643	176	140.8		0.422	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังพักเชื้อ	150		Dom
13/12/25	643	424	339.2		1.018	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
14/12/25	643	313	250.4		0.751	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
15/12/25	643	272	217.6		0.653	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom
16/12/25	643	260	208		0.624	✓	✓	✓	✓	✓	✓		150		Dom

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน(ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/12/25	643	304	243.2		0.730	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Golf
18/12/25	643	294	235.2		0.706	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Game
19/12/25	643	109	87.2		0.262	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
20/12/25	643	273	218.4		0.655	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
21/12/25	643	268	214.4		0.643	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
22/12/25	643	276	220.8		0.662	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
23/12/25	643	269	215.2		0.646	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Golf
24/12/25	643	249	199.2		0.598	✓	✓	✓	✓	✓	✓		100		Golf
25/12/25	643	279	223.2		0.670	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ตกิ่งเสื่อ	130		Fews
26/12/25	643	331	264.8		0.794	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Fews
27/12/25	643	242	193.6		0.581	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Fews
28/12/25	643	132	105.6		0.317	✓	✓	✓	✓	✓	✓		130		Dom
29/12/25	643	370	296		0.888	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
30/12/25	643	343	274.4		0.823	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom
31/12/25	643	144	115.2		0.346	✓	✓	✓	✓	✓	✓		120		Dom

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ....333,333/3..... หมู่ที่ .....3..... ซอย .....-.....
ถนน .....-..... แขวง/ตำบล .....กมลา..... เขต/อำเภอ.....กะทู้..... จังหวัด .....ภูเก็ต.....
โทรศัพท์ .....076-629999..... โทรสาร .....076-629990.....
มี ..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท.....โรงแรม.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ... 72/2567. ออกให้โดย ...กระทรวงมหาดไทย.... หมดอายุ .....1 สิงหาคม 2572.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. ...2568..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย .....เติมอากาศSBR.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย .....220..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง ...24.... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....-.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....บริษัทเอกชน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) .....19,933.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) .....7,990.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) .....6,392.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย .....รดน้ำต้นไม้.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...CL10%..100L/เดือน.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....-.....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....-.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....-.....

.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ฎ

สำเนาใบเสร็จค่าเก็บขนมูลฝอย

อธิวัฒน์ จงจิตร
22/46 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต
โทร. 093-623-7195

เล่มที่ BOOK NO. | เลขที่ NO.

ใบวางบิล
BILLING NOTE

นาม NAME บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด วันที่ DATE 29/3/68

ที่อยู่ ADDRESS 333, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมจะชำระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้
have already received billing note and will pay the amount as followed

ลำดับที่ ITEM	เลขที่บิล BILL NO.	วันที่บิล ISSUING DATE	วันครบกำหนดชำระเงิน DUE DATE	บาท BAHT	สต. SATANG
1	ค่าขนขยะมูลฝอย ปี: จำเดือน ก.ค. 68		-	40,000	-
รวม TOTAL		ฉบับ ITEMS	รวมเงิน TOTAL AMOUNT	40,000	-

ข้าพเจ้าได้รับบิลตามรายการข้างต้นไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
I have received the above billing amount in good order

ผู้รับบิล Bill receiver _____ ให้มาติดต่อรับเงินวันที่ Date of collectiog ____/____/____

นายสมชาย จงจิตร

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 (สำนักงานใหญ่)
โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

เล่มที่ 001 **ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล** เลขที่ 0050
DEBIT NOTE / INVOICE

วันที่ Date 26/8/68

ชื่อลูกค้า Customer บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด	กำหนดชำระเงิน Due Date
ที่อยู่ Address 333,333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID No. 0105550925461

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาหน่วยละ Unit Price บาท Baht	สต.	จำนวนเงิน Amount บาท Baht	สต.
1	ค่าขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน				
	ส.ค. 68	-		45,000	-

บาท Baht	สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน	รวมเงิน Sub Total	45000 -
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Tax	3150
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	48,150 -

ผู้วางบิล จิตมา ผู้รับบิล Sat.

นายสมชาย จงจิตร

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

เล่มที่ 004 **ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล** **DEBIT NOTE / INVOICE** เลขที่ 0156

วันที่ Date 26/9/68

ชื่อลูกค้า Customer บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด	กำหนดชำระเงิน Due Date
ที่อยู่ Address 333,333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID No. 0105555092546

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาหน่วยละ Unit Price บาท Baht	ราคาหน่วยละ Unit Price สต.	จำนวนเงิน Amount บาท Baht	จำนวนเงิน Amount สต.
1	ค่าขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน				
	ก.ย. 68	-		45,000	-

บาท Baht สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน

รวมเงิน Sub Total	45,000	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม Tax	3,150	
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	48,150	-

ผู้วางบิล จำมา ผู้รับบิล

นายสมชาย จงจิตร

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 (สำนักงานใหญ่)
โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

เล่มที่ 004 **ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล** เลขที่ 0164
DEBIT NOTE / INVOICE

วันที่ Date 27/10/68

ชื่อลูกค้า Customer บริษัท พราว รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด	กำหนดชำระเงิน Due Date
ที่อยู่ Address 333, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID No. 0105555092546

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาหน่วยละ Unit Price บาท Baht	สต.	จำนวนเงิน Amount บาท Baht	สต.
1	ค่าบำรุงสมาชิก ประจำเดือน				
	ต.ค. 68	-		45,000	-

บาท Baht	สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน	รวมเงิน Sub Total	45,000 -
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Tax	3,150 -
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	48,150 -

ผู้วางบิล จิตมา ผู้รับบิล

นายสมชาย จงจิตร

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

เล่มที่ 004 **ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล** เลขที่ 0171

DEBIT NOTE / INVOICE

วันที่ Date 26/11/68

ชื่อลูกค้า Customer: บริษัท พาวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด	กำหนดชำระเงิน Due Date:
ที่อยู่ Address: 339, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID No. 0105555092546

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาหน่วยละ Unit Price บาท Baht	สต.	จำนวนเงิน Amount บาท Baht	สต.
1	ค่าบริหารจัดการ ประจำเดือน				
	พ.ย. 68	-		45,000	-

บาท Baht	สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน	รวมเงิน Sub Total	45,000	-
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Tax	3,150	
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	48,150	-

ผู้วางบิล จิตมา ผู้รับบิล

นายสมชาย จงจิตร

22/17 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 (สำนักงานใหญ่)

โทร. 093-6237195 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4 8207 00001 323

เล่มที่ 004 **ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล** **DEBIT NOTE / INVOICE** เลขที่ 0185

วันที่ Date 26/12/68

ชื่อลูกค้า Customer บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด	กำหนดชำระเงิน Due Date
ที่อยู่ Address 333, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID No. 0105555092546

จำนวน Quantity	รายการ Description	ราคาหน่วยละ Unit Price บาท Baht	สต.	จำนวนเงิน Amount บาท Baht	สต.
1	ค่าขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน				
	ธ.ค. 68	-		45,000	-

บาท Baht	สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน	รวมเงิน Sub Total	45,000 -
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Tax	3,150
		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Grand Total	48,150 -

ผู้วางบิล จำมา ผู้รับบิล

ภาคผนวก ฏ

สำเนาใบเสร็จค่าสูบตะกอน

หจก. อะคอยวรรณ (รถบรรทุกสิบล้อ)
35152, 3 ต.ยางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
081-0898050

เล่มที่ BOOK NO. 07/68 | เลขที่ BILL NO. 016

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 賓號 CUSTOMER บริษัท พรหมมิรอร์ทูเล้า จำกัด C00017 วันที่ 日期 DATE 16-07-68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม.3 ต.กมอา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
3 รถ	รูฟ ไบน์ C ห้องอาหารปิดโต๊ะ/พายยาร์ (สัญ)	5,000	15,000 -	-
	CPO2526647			
บาท BAHT 銖	หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	15,000 -	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER วิชุดา

ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER พรหม

นายสิ ละออง ธรรมเสถียรพงษ์
351/3 ม.3 ต.ยางใหญ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
081-0898050

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
07168	016

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 賣號 CUSTOMER บริษัท พลาดิสเซอร์ ซูพิกา อิงค์ C00017 วันที่ 日期 DATE 16-07-68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม.7 ต.คลอง อ.ปะทุ จ.ปทุมธานี

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
1 ชุด	ชุดไขมัน (ดูดหลอดรถ ฟรีแขน)	3,000	3,000-	-
	(PO2521657)			
บาท BAHT 銖	สามพันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	3,000-	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER อิ๊ะ ฝาก

ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER แจกแล้ว

นางวุฒิ สง่าสุวรรณ (รถสูบสิงคโปร์ทุกอย่าง)
35/6 ม.3 ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
081-0898050

เล่มที่ BOOK NO. 8/68 | เลขที่ BILL NO. 017

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 實號 CUSTOMER บริษัท พราวด์รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด (00001) วันที่ 日期 DATE 16-8-68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม.3 ต. กมลา อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
1 รถเครื่องสูบไฟฟ้า (ตามใบสั่งงาน)		3,000	-
	(PO 258322)			
บาท BAHT 銖	(สามพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL 共銀	3,000	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER นวลน้อย

ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER นางวุฒิ

นางสาวมณี สะอ้อนสุวรรณ (รถสุขสิงห์ปฏิกูล)
35/15 ม.3 ต.บางไทรใหญ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
081-089-2050

เล่มที่ BOOK NO. 8/68 | เลขที่ BILL NO. 016

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 賓號 CUSTOMER นริษา พรวดวิสอร์ท ภูเก็ต จำกัด วันที่ 日期 DATE 16-8-68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม.3 ถนน อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
3 รถ	สูบไขมัน (ห้องอาหารชั้น 1 ท/ชายหาด/ครั้ง)	5,000	15,000	-
	(PO 258321)			
บาท BAHT 銖	(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL 共銀	15,000	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER พงษ์พ

ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER มณี

นราวุธ สะออสุวรรณ (รถชุบสีงานปฏิมา)
35/5 ม.3 ต.หาดไม้ไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์
081-089 8050.

เล่มที่ BOOK NO. 1/68 | เลขที่ BILL NO. 015

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 賣號 CUSTOMER บริษัท พราวด์รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด (00001) วันที่ 日期 DATE 15-7-68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต.

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
3 ชุด	ลูกไขมัน (ห้องอาหาร/พายนาย/คลับ)	5,000	15,000 -	-
	(สายยาว)			
	(PO 263406)			
บาท BAHT 銖	(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL 共銀	15,000 -	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER _____ ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER นราวุธ

นราวุฒิ สะอองสุวรรณ (รถสุขสีวปฏิกูล)
35/5 ม.3 ต. หาดไม้ไม้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์
081-0898050

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
9/18	016

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 實號 CUSTOMER บริษัท นราวดีสุขสวัสดิ์ จำกัด (0001) วันที่ 日期 DATE 15-9-18

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
1 รถ.	สูบไขมัน (สานของรถฝังเข)		3,000 -	-
	(PO263407)			
บาท BAHT 銖	(สามพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL 共銀	3,000 -	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER ลงชื่อ.

ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER นราวุฒิ

นางวุฒิ อะอุสรรณ (รถสุนัขจิ้งจอก)
55/5 ม.3 ต.ชายไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
081-0898050.

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
10/18	014

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 賣就 CUSTOMER บริษัท พรวดี้ ออร์กานูเกิ้ม จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 日期 DATE 14-10-18

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額
3 รถ	สุนัขจิ้งจอก (พายนาร์/ตลับ/หน้ากากอินโท)	5,000	15,000 -
	(ใช้สายยาว)		
	(PO-266955)		
บาท BAHT 銖	(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL 共銀	15,000 -

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER พรวดี้

ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER นางวุฒิ

นราวุฒิ ละอองสุวรรณ (รถสุนัขทุกตัว)
33/5 ม.3 ต.หนองโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
081-0978050

เล่มที่ BOOK NO. 10/68
เลขที่ BILL NO. 015

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 賓號 CUSTOMER บริษัท พราวดี้ อินเตอร์เทรดเพ็ต จำกัด (00001)
วันที่ 日期 DATE 14-10-68
ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/5 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
1 รถ	สุนัขพันธุ์ (สายพันธุ์รถฟ้องขาว)		3,000-	-
	(PO-266956)			
บาท BAHT 鈸	(สามพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL 共銀	3,000-	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER พราวดี้
ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER นราวุฒิ

พรทวดี สะดวกวิทยา (สูบสลิ่นปฏิกูล)
35/5 ม 3 ต. มหาใหม่ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
081-0898050

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
11/68	015

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 實號 CUSTOMER บริษัท พราวดีเอ็นเนอร์ยี่ ภูเก็ต ซีทีโอ (00001) วันที่ 日期 DATE 14-11-68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม 3 ต. กมลา อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 價註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
1 รถคัน	สูบสิ่งปฏิกูล + สูบโคลน	3000	3,000	—
	ตามออเดอร์ฝ่ายขาย			
	PO 273405			
บาท BAHT 銖	- สามพันบาทถ้วน -	รวมเงิน TOTAL 共銀	3000	—

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER ลูกค้า.

ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER พรทวดี สะดวกวิทยา

หจก.สมิ คะเอสุวรรณ (สูบสังปฏิกูล)
35/5 ม3 ต. หนองไม้ส้ม อ. เมือง จ. สุวรรณภูมิ
081-0898050

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.
11/68	014

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 賓號 CUSTOMER บริษัท พรทวีวิศวโยธา ภูเก็ต จำกัด (00001) วันที่ 日期 DATE 14-11-68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333,333/3 ม3 ต. กมลา อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
3รถ6ล้อ	สูบสิ่งปฏิกูล + สูบไขมัน	5,000	15,000	—
	ปลายทาง วิ่นโต, พาดบาร์ - คลับ (ปากเกร็ด)			
	PO 273404			

บาท BAHT 銖	หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 共銀	15,000	—

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER ขนส่ง

ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER หจก.สมิ คะเอสุวรรณ

นราวุฒ สะออนสุวรรณ (รถสูบสิ่งปฏิกูล)
35/5 ม.3 ต. บางไผ่ อ.เมือง
จ. สุราษฎร์ธานี 081-0898050

เล่มที่ BOOK NO. 12/68 | เลขที่ BILL NO. 015

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 賓號 CUSTOMER บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ทูเกิ๊ท จำกัด. วันที่ 日期 DATE 14-12-68.

ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม.3 ต.ทมล อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
1 รถ	สูบไขมัน (สถานอดารา ฝั่งขา)		3,000	-
	(PO279374)			
บาท BAHT 銖	(สามพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL 共銀	3,000	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER ศักดิ์ชัย

ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER นราวุฒ.

นราวุฒิ ล้อออุ่วรรณ (รถสูนสิ่งปฏิกูล)
35/5 ม.3 ต.บางใบไม้ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 081-0898050

เล่มที่ BOOK NO. 12/18 | เลขที่ BILL NO. 014

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

นาม 實號 CUSTOMER บริษัท ศรีวิลัยฮอร์ท ภูเก็ต จำกัด
วันที่ 日期 DATE 14-12-68.
ที่อยู่ 住址 ADDRESS 333, 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 銀額	
3 รถ	สูบไขมัน (ห้องอาหาร/พายบาร์/กล้วย)	5,000	15,000-	-
	(PO279373.)			
บาท BAHT 銖	(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	รวมเงิน TOTAL 共銀	15,000-	-

หมายเหตุ ชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ 收貨人 RECEIVER วิชญทัย
ผู้ส่งของ 送貨人 DELIVER นรวุฒิ.

ภาคผนวก ฐ

สำเนาใบเสร็จค่าใช้ไฟฟ้า

#868405466520 *Document Date : 02/08/2568 *Printed : 04-08-2568 08:18:55

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408366
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	868405466520
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	581,603.43
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 สิงหาคม 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	23050603	5124	31/07/2568	07/2568	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	52.714	52.148	339.60
	OP	47.491	47.134	214.20
	H	51.639	51.095	326.40
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	9812.730	9709.460	61962.00
	OP	6703.080	6654.800	28968.00
	H	7815.240	7728.660	51948.00
	รวม			142878.00
	กิโลวาร์	19.083	18.959	74.40

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 339.60 กว.	132.9300	45,143.03
Off Peak 326.40 กว.	0.0000	0.00
Peak 61962.00 หน่วย	4.1839	259,242.81
Off Peak 80916.00 หน่วย	2.6037	210,680.99
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		515,379.07

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/06/68	132924.00
31/05/68	133302.00
30/04/68	134754.00
31/03/68	144684.00
28/02/68	124368.00
31/01/68	135168.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	515,379.07
ค่า Ft พ.ค.68-ส.ค.68=0.1972 บาท/หน่วย	28,175.54
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	543,554.61
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	38,048.82
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	581,603.43
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	581,603.43

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#868405466521 *Document Date : 02/08/2568 *Printed : 04-08-2568 08:19:43

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408372
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	868405466521
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	2,036,330.56
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 สิงหาคม 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	5800001949	5124	31/07/2568	07/2568	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	25.348	25.008	1020.00
	OP	22.928	22.632	888.00
	H	24.592	24.268	972.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	4621.200	4552.720	205440.00
	OP	2500.490	2458.650	125520.00
	H	3321.760	3260.400	184080.00
	รวม			515040.00
	กิโลวาร์	8.940	8.852	264.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 1020.00 กว.	132.9300	135,588.60
Off Peak 972.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 205440.00 หน่วย	4.1839	859,540.42
Off Peak 309600.00 หน่วย	2.6037	806,105.52
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,801,546.78

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/06/68	484770.00
31/05/68	501480.00
30/04/68	495120.00
31/03/68	510540.00
28/02/68	451740.00
31/01/68	487230.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,801,546.78
ค่า Ft พ.ค.68-ส.ค.68=0.1972 บาท/หน่วย	101,565.89
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,903,112.67
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	133,217.89
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	2,036,330.56
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	2,036,330.56

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#870205516630 *Document Date : 02/09/2568 *Printed : 02-09-2568 15:06:57

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408366
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	870205516630
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	559,329.80
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 กันยายน 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	23050603	5124	31/08/2568	08/2568	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	53.234	52.714	312.00
	OP	47.849	47.491	214.80
	H	52.151	51.639	307.20
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	9911.970	9812.730	59544.00
	OP	6752.100	6703.080	29412.00
	H	7897.180	7815.240	49164.00
	รวม			138120.00
กิโลวาร์		19.212	19.083	77.40

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 312.00 กว.	132.9300	41,474.16
Off Peak 307.20 กว.	0.0000	0.00
Peak 59544.00 หน่วย	4.1839	249,126.14
Off Peak 78576.00 หน่วย	2.6037	204,588.33
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		495,500.87

ประวัติการใช้ไฟฟ้า Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/07/68	142878.00
30/06/68	132924.00
31/05/68	133302.00
30/04/68	134754.00
31/03/68	144684.00
28/02/68	124368.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	495,500.87
ค่า Ft พ.ค.68-ส.ค.68=0.1972 บาท/หน่วย	27,237.26
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	522,738.13
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	36,591.67
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	559,329.80
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	559,329.80

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#870205516631 *Document Date : 02/09/2568 *Printed : 02-09-2568 15:07:20

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408372
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	870205516631
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	1,976,843.65
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 กันยายน 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	5800001949	5124	31/08/2568	08/2568	22-33 KV	3000

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	25.720	25.348	1116.00
	OP	23.216	22.928	864.00
	H	24.908	24.592	948.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	4687.030	4621.200	197490.00
	OP	2541.740	2500.490	123750.00
	H	3379.720	3321.760	173880.00
	รวม			495120.00
	กิโลวาร์	9.032	8.940	276.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 1116.00 กว.	132.9300	148,349.88
Off Peak 948.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 197490.00 หน่วย	4.1839	826,278.42
Off Peak 297630.00 หน่วย	2.6037	774,939.23
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,749,879.77

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/07/68	515040.00
30/06/68	484770.00
31/05/68	501480.00
30/04/68	495120.00
31/03/68	510540.00
28/02/68	451740.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,749,879.77
ค่า Ft พ.ค.68-ส.ค.68=0.1972 บาท/หน่วย	97,637.66
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,847,517.43
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	129,326.22
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,976,843.65
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,976,843.65

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#870205571629 *Document Date : 02/10/2568 *Printed : 06-10-2568 15:45:54

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408366
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	870205571629
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	511,112.59
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	20 ตุลาคม 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	23050603	5124	30/09/2568	09/2568	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	53.703	53.234	281.40
	OP	48.222	47.849	223.80
	H	52.607	52.151	273.60
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	10011.800	9911.970	59898.00
	OP	6803.580	6752.100	30888.00
	H	7954.320	7897.180	34284.00
	รวม			125070.00
กิโลวาร์		19.332	19.212	72.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 281.40 กว.	132.9300	37,406.50
Off Peak 273.60 กว.	0.0000	0.00
Peak 59898.00 หน่วย	4.1839	250,607.24
Off Peak 65172.00 หน่วย	2.6037	169,688.34
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		458,014.32

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/08/68	138120.00
31/07/68	142878.00
30/06/68	132924.00
31/05/68	133302.00
30/04/68	134754.00
31/03/68	144684.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	458,014.32
ค่า Ft ก.ย.68-ธ.ค.68=0.1572 บาท/หน่วย	19,661.00
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	477,675.32
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	33,437.27
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	511,112.59
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	511,112.59

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สนใจติดตั้ง โซล่าร์แบตเตอรี่ โซล่าร์แอร์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดต่อ PEA Easy D ทำชีวิตดีดี ให้เป็นเรื่องง่าย
สอบถามรายละเอียด โทร 02-009-6689 / แอด Line OA : @easyd
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน มั่นใจ เชื่อถือได้ ง่าย ครบ จบที่เดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#870205571630 *Document Date : 02/10/2568 *Printed : 06-10-2568 15:46:15

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408372
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	870205571630
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	1,809,586.90
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	20 ตุลาคม 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	5800001949	5124	30/09/2568	09/2568	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	26.036	25.720	948.00
	OP	23.472	23.216	768.00
	H	25.192	24.908	852.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	4753.550	4687.030	199560.00
	OP	2585.370	2541.740	130890.00
	H	3420.430	3379.720	122130.00
	รวม			452580.00
กิโลวาร์		9.104	9.032	216.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 948.00 กว.	132.9300	126,017.64
Off Peak 852.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 199560.00 หน่วย	4.1839	834,939.08
Off Peak 253020.00 หน่วย	2.6037	658,788.17
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,620,057.13

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/08/68	495120.00
31/07/68	515040.00
30/06/68	484770.00
31/05/68	501480.00
30/04/68	495120.00
31/03/68	510540.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,620,057.13
ค่า Ft ก.ย.68-ธ.ค.68=0.1572 บาท/หน่วย	71,145.58
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,691,202.71
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	118,384.19
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,809,586.90
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,809,586.90

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สนใจติดตั้ง โซล่าร์แบตเตอรี่ โซล่าร์แอร์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดต่อ PEA Easy D ทำชีวิตดีดี ให้เป็นเรื่องง่าย
สอบถามรายละเอียด โทร 02-009-6689 / แอด Line OA : @easyd
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน มั่นใจ เชื่อถือได้ ง่าย ครบ จบที่เดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#870405626763 *Document Date : 02/11/2568 *Printed : 05-11-2568 17:15:51

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408366
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	870405626763
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	529,491.00
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 พฤศจิกายน 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	23050603	5124	31/10/2568	10/2568	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	54.201	53.703	298.80
	OP	48.576	48.222	212.40
	H	53.085	52.607	286.80
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	10111.110	10011.800	59586.00
	OP	6852.590	6803.580	29406.00
	H	8023.720	7954.320	41640.00
	รวม			130632.00
	กิโลวาร์	19.457	19.332	75.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 298.80 กว.	132.9300	39,719.48
Off Peak 286.80 กว.	0.0000	0.00
Peak 59586.00 หน่วย	4.1839	249,301.86
Off Peak 71046.00 หน่วย	2.6037	184,982.47
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		474,316.05

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/09/68	125070.00
31/08/68	138120.00
31/07/68	142878.00
30/06/68	132924.00
31/05/68	133302.00
30/04/68	134754.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	474,316.05
ค่า Ft ก.ย.68-ธ.ค.68=0.1572 บาท/หน่วย	20,535.35
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	494,851.40
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	34,639.60
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	529,491.00
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	529,491.00

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สนใจติดตั้ง โซล่าร์แบตเตอรี่ โซล่าร์แอร์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดต่อ PEA Easy D ทำชีวิตดีดี ให้เป็นเรื่องง่าย
สอบถามรายละเอียด โทร 02-009-6689 / แอด Line OA : @easyd
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน มั่นใจ เชื่อถือได้ ง่าย ครบ จบที่เดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#870405626764 *Document Date : 02/11/2568 *Printed : 05-11-2568 17:16:18

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408372
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	870405626764
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	1,845,724.16
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 พฤศจิกายน 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	5800001949	5124	31/10/2568	10/2568	22-33 KV	3000

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	26.344	26.036	924.00
	OP	23.744	23.472	816.00
	H	25.488	25.192	888.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	4818.380	4753.550	194490.00
	OP	2626.820	2585.370	124350.00
	H	3470.440	3420.430	150030.00
	รวม			468870.00
	กิโลวาร์	9.188	9.104	252.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 924.00 กว.	132.9300	122,827.32
Off Peak 888.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 194490.00 หน่วย	4.1839	813,726.72
Off Peak 274380.00 หน่วย	2.6037	714,403.21
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,651,269.49

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/09/68	452580.00
31/08/68	495120.00
31/07/68	515040.00
30/06/68	484770.00
31/05/68	501480.00
30/04/68	495120.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,651,269.49
ค่า Ft ก.ย.68-ธ.ค.68=0.1572 บาท/หน่วย	73,706.36
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,724,975.85
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	120,748.31
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,845,724.16
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,845,724.16

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สนใจติดตั้ง โซล่าร์แบตเตอรี่ โซล่าร์แอร์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดต่อ PEA Easy D ทำชีวิตดีดี ให้เป็นเรื่องง่าย
สอบถามรายละเอียด โทร 02-009-6689 / แอด Line OA : @easyd
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน มั่นใจ เชื่อถือได้ ง่าย ครบ จบที่เดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#870005679626 *Document Date : 02/12/2568 *Printed : 04-12-2568 14:06:35

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408366
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	870005679626
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	505,376.90
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 ธันวาคม 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	23050603	5124	30/11/2568	11/2568	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	54.667	54.201	279.60
	OP	48.899	48.576	193.80
	H	53.569	53.085	290.40
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	10203.110	10111.110	55200.00
	OP	6899.910	6852.590	28392.00
	H	8094.240	8023.720	42312.00
	รวม			125904.00
	กิโลวาร์	19.581	19.457	74.40

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 279.60 กว.	132.9300	37,167.23
Off Peak 290.40 กว.	0.0000	0.00
Peak 55200.00 หน่วย	4.1839	230,951.28
Off Peak 70704.00 หน่วย	2.6037	184,092.00
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		452,522.75

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/10/68	130632.00
30/09/68	125070.00
31/08/68	138120.00
31/07/68	142878.00
30/06/68	132924.00
31/05/68	133302.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	452,522.75
ค่า Ft ก.ย.68-ธ.ค.68=0.1572 บาท/หน่วย	19,792.11
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	472,314.86
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	33,062.04
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	505,376.90
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	505,376.90

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สนใจติดตั้ง โซล่าร์แบตเตอรี่ โซล่าร์แอร์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดต่อ PEA Easy D ทำชีวิตดีดี ให้เป็นเรื่องง่าย
สอบถามรายละเอียด โทร 02-009-6689 / แอด Line OA : @easyd
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน มั่นใจ เชื่อถือได้ ง่าย ครบ จบที่เดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#870005679627 *Document Date : 02/12/2568 *Printed : 04-12-2568 14:07:19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408372
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	870005679627
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	1,840,589.21
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 ธันวาคม 2568

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	5800001949	5124	30/11/2568	11/2568	22-33 KV	3000

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	26.672	26.344	984.00
	OP	24.020	23.744	828.00
	H	25.796	25.488	924.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	4882.210	4818.380	191490.00
	OP	2666.900	2626.820	120240.00
	H	3521.850	3470.440	154230.00
	รวม			465960.00
กิโลวาร์		9.264	9.188	228.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 984.00 กว.	132.9300	130,803.12
Off Peak 924.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 191490.00 หน่วย	4.1839	801,175.02
Off Peak 274470.00 หน่วย	2.6037	714,637.54
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,646,927.92

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
31/10/68	468870.00
30/09/68	452580.00
31/08/68	495120.00
31/07/68	515040.00
30/06/68	484770.00
31/05/68	501480.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,646,927.92
ค่า Ft ก.ย.68-ธ.ค.68=0.1572 บาท/หน่วย	73,248.91
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,720,176.83
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	120,412.38
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,840,589.21
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,840,589.21

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สนใจติดตั้ง โซล่าร์แบตเตอรี่ โซล่าร์แอร์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดต่อ PEA Easy D ทำชีวิตดีดี ให้เป็นเรื่องง่าย
สอบถามรายละเอียด โทร 02-009-6689 / แอด Line OA : @easyd
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน มั่นใจ เชื่อถือได้ ง่าย ครบ จบที่เดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#869405730104 *Document Date : 02/01/2569 *Printed : 05-01-2569 08:18:10

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333/3 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408366
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	869405730104
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	554,447.41
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 มกราคม 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	23050603	5124	31/12/2568	12/2568	22-33 KV	600

รายละเอียดการใช้ไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	55.170	54.667	301.80
	OP	49.297	48.899	238.80
	H	54.054	53.569	291.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	10299.850	10203.110	58044.00
	OP	6951.820	6899.910	31146.00
	H	8178.620	8094.240	50628.00
	รวม			139818.00
	กิโลวาร์	19.702	19.581	72.60

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 301.80 กว.	132.9300	40,118.27
Off Peak 291.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 58044.00 หน่วย	4.1839	242,850.29
Off Peak 81774.00 หน่วย	2.6037	212,914.96
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		496,195.76

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/11/68	125904.00
31/10/68	130632.00
30/09/68	125070.00
31/08/68	138120.00
31/07/68	142878.00
30/06/68	132924.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	496,195.76
ค่า Ft ก.ย.68-ธ.ค.68=0.1572 บาท/หน่วย	21,979.39
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	518,175.15
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	36,272.26
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	554,447.41
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	554,447.41

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สนใจติดตั้ง โซล่าร์แบตเตอรี่ โซล่าร์แอร์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดต่อ PEA Easy D ทำชีวิตดีดี ให้เป็นเรื่องง่าย
สอบถามรายละเอียด โทร 02-009-6689 / แอด Line OA : @easyd
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน มั่นใจ เชื่อถือได้ ง่าย ครบ จบที่เดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

#869405730105 *Document Date : 02/01/2569 *Printed : 05-01-2569 08:18:45

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
Smart Invoice (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
Name

สถานที่ใช้ไฟฟ้า 333 ม.3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
Address

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า CA/Ref.No.1	020022408372
เลขที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า Invoice no.	869405730105
จำนวนเงิน (บาท) Total (Baht)	1,941,803.99
เลขที่บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต Bank Account / Credit Card No.	014-437031XXXX
โปรดนำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ Please Provide Suffcient Amount Before That Day	19 มกราคม 2569

รหัสการไฟฟ้า PEA Code	สายจดหน่วย MRU	รหัสเครื่องวัด PEA No.	ประเภท Type	วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	ประจำเดือน Bill Period	แรงดัน Voltage Level	ตัวคูณ Multi
K13101	KBTA9861	5800001949	5124	31/12/2568	12/2568	22-33 KV	3000

รายละเอียดการไฟฟ้า (Usage)

		เลขอ่านครั้งหลัง Recent Reading	เลขอ่านครั้งก่อน Previous Reading	จำนวนที่ใช้ Consumption Unit
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	26.992	26.672	960.00
	OP	24.296	24.020	828.00
	H	26.120	25.796	972.00
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	4947.640	4882.210	196290.00
	OP	2707.870	2666.900	122910.00
	H	3581.660	3521.850	179430.00
	รวม			498630.00
กิโลวาร์		9.340	9.264	228.00

รายละเอียดค่าไฟฟ้าฐาน Tariff	ราคา/หน่วย (บาท) Baht/Unit	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
Peak 960.00 กว.	132.9300	127,612.80
Off Peak 972.00 กว.	0.0000	0.00
Peak 196290.00 หน่วย	4.1839	821,257.74
Off Peak 302340.00 หน่วย	2.6037	787,202.66
ค่าบริการรายเดือน (Service Charge)		312.24
รวมเงินค่าไฟฟ้าฐาน (Total Based Amount)		1,736,385.44

ประวัติการใช้ไฟฟ้า
Usage History

วันที่อ่านหน่วย Meter Reading Date	จำนวนหน่วยที่ใช้ Consumption Unit
30/11/68	465960.00
31/10/68	468870.00
30/09/68	452580.00
31/08/68	495120.00
31/07/68	515040.00
30/06/68	484770.00

	จำนวนเงิน (บาท) Amount (Baht)
เงินค่าไฟฟ้าฐาน (Based Amount)	1,736,385.44
ค่า Ft ก.ย.68-ธ.ค.68=0.1572 บาท/หน่วย	78,384.64
*ส่วนลด (Discount)	
รวมเงินค่าไฟฟ้า (Sub Total)	1,814,770.08
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % (VAT)	127,033.91
รวมเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน (Total)	1,941,803.99
รวมเงินทั้งสิ้น (Grand Total)	1,941,803.99

*** กรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนก่อน โปรดชำระทันที
เนื่องจากถึงกำหนดงดจ่ายไฟ ขออภัยหากชำระเงินแล้ว

ข้อความประชาสัมพันธ์

สนใจติดตั้ง โซล่าร์แบตเตอรี่ โซล่าร์แอร์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดต่อ PEA Easy D ทำชีวิตดีดี ให้เป็นเรื่องง่าย
สอบถามรายละเอียด โทร 02-009-6689 / แอด Line OA : @easyd
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน มั่นใจ เชื่อถือได้ ง่าย ครบ จบที่เดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

*** ท่านอยู่ในระบบหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต ***
กฟภ. จะหักบัญชีฯ เฉพาะค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า

หากมีการเปลี่ยนแปลง Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://eservice.pea.co.th/ebill ก่อนการจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โทร. 0-7634-6227

- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

ดาวน์โหลด PEA Smart Plus
ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่อนผันฯ
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ/ชำระค่าบริการอื่นๆ/แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

กง.163-ร.65

ภาคผนวก ฑ

สำเนาใบเสร็จค่าน้ำใช้ (ประปา+บาดาล)

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....สาขาภูเก็ต.....

โทรศัพท์.....076-319173.....

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680575106	12160627771	1216-67
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
10/08/68 14:58		060040.440

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ที่อยู่ ชั่วคราว ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	11/07/68	10/08/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	88970	90576
หน่วยน้ำที่ใช้	1,606,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/08)		54,923.50 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		3,869.15 บาท
รวมเงินครั้งนี้		59,142.65 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		59,142.65 บาท

หักเงินค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/08/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

Version 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 07/68	เดือน 06/68	เดือน 05/68
1805	3202	1834

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(29) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680648956	12160627771	1216-26
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
11/09/68 09:48		060040.440

**หน่วยน้ำตาผิดปกติ โปรดตรวจสอบ

ชื่อผู้ใช้น้ำ : บจก.พราวด รีสอรท ภูเก็ต

ที่อยู่ ช้างคราว ต.กมลา อ.กะทู จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	10/08/68	11/09/68	
เลขในมาตรวัดน้ำ	90576	90585	
หน่วยน้ำที่ใช้	9,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/09)	300.00	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		45.50	บาท
รวมเงินครั้งนี้		695.50	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		695.50	บาท

หักเงินค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/09/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

Version 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
08/68	07/68	06/68
เดือน.....	เดือน.....	เดือน.....
1606	1805	3202

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

www.pwa.co.th
Call Center 1662

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680720081	12160627771	1216-31
วันที่แจ้งค่าน้ำ	**วันครบชำระ**	**เส้นทาง**
09/10/68 15:42		060040.440

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ที่อยู่ ชั่วคราว ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	11/09/68	09/10/68	
เลขในมาตรวัดน้ำ	90585	91192	
หน่วยน้ำที่ใช้	607,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/10)	20,208.25	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,439.08	บาท
รวมเงินครั้งนี้		21,997.33	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		21,997.33	บาท

หักเงินค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/10/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

Version 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
09/68	08/68	07/68
เดือน.....	เดือน.....	เดือน.....
9	1606	1805

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(07) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา.....ภูเก็ต.....

โทรศัพท์.....076-319173.....

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216680804672	12160627771	1216-40

วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
11/11/68 09:30		060040.440

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต
ที่อยู่ ชั้วครา ค.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	09/10/68	11/11/68
เลขในมาตรวัดน้ำ	91192	91938
หน่วยน้ำที่ใช้	746,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา T3(68/11)		25,038.50 บาท
ส่วนลด		0.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		1,777.20 บาท
รวมเงินครั้งนี้		27,165.70 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ 0 เดือน		0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		27,165.70 บาท

พักเงินค้ำเผ่านบัญชีธนาคาร
โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/11/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาเปิดน้ำ

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา					
เดือน	10/68	เดือน	09/68	เดือน	08/68
	607		9		1606

www.pwa.co.th
Call Center 1662

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) 8003(27) #1

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
12166809918 46	12160627771	1216-69
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
13/12/68 12:3		060040.440

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ที่อยู่ ชั่วคราว ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	11/11/68	13/12/68	
เลขในมาตรวัดน้ำ	91938	93067	
หน่วยน้ำที่ใช้		1,129,000	ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(68/12)	38,347.75	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,708.84	บาท
รวมเงินครั้งนี้		41,406.59	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		41,406.59	บาท

หักเงินค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/12/68

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้.....

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา.....

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ Version 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 11/68	เดือน 10/68	เดือน 09/68
746	607	9

ใบแจ้งค่าน้ำประปา

8003(26) #1

(ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

การประปาส่วนภูมิภาค

สาขา สาขาภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-319173

www.pwa.co.th
Call Center 1662

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้น้ำ	หน่วยงาน
1216690064023	12160627771	1216-33
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เส้นทาง
13/01/69 11:07		060040.440

ชื่อผู้ใช้น้ำ บจก.พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

ที่อยู่ ชั่วคราว ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต83150

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้	
วันเดือนปีที่อ่าน	13/12/68	13/01/69	
เลขในมาตรวัดน้ำ	93067	93452	
หน่วยน้ำที่ใช้	385,000		ลิตร
ค่าน้ำประปา	T3(69/01)	12,493.75	บาท
ส่วนลด		0.00	บาท
ค่าบริการทั่วไป		350.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		899.06	บาท
รวมเงินครั้งนี้		13,742.81	บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00	บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		13,742.81	บาท

หักเงินค่าน้ำผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดนำเงินเข้าบัญชีภายในวันที่ 20/01/69

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

ถ้าเกินกำหนดท่านอาจถูกระงับการใช้น้ำประปา

และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานมาตรวัดน้ำ

Version 66.0.2(JSON)

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเก็บเงินค่าน้ำประปา

ประวัติการใช้น้ำประปา		
เดือน 12/68	เดือน 11/68	เดือน 10/68
1129	746	607

ภาคผนวก ฒ

รายงานการขายขยะรีไซเคิล

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....059.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546
Tax ID

สาขาที่ 0001
Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์
Received From:

วันที่ 30/07/2025
Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	70.00
พลาสติก	60.00
ป๊ปเปล่า	16.00
น้ำมัน	320.00
ขวด	46.00
อื่นๆ.....	

		ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
		ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	478.50
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	33.50
บาท (Baht)	ห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	512.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____ สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

ต้นฉบับ

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 30 ก.ย. 68

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
35	ปรอทวัดไข้	2	70	
12	พลาสติก	5	60	
1กล่อง	ขวดแก้ว	0.25	46	
6	ใบปลิว	2	76	
1	ชำระ	320	320	
		รวมเงิน TOTAL	519	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ..... 30/7/68 ..... ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003..... เลขที่.....058.....
Book No. No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 สาขาที่ 0001
Tax ID Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์ วันที่ 30/07/2025
Received From: Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	124.00
พลาสติก	55.00
น้ำมัน	640.00
ขวด	31.00
อื่นๆ.....	

	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	794.39
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	55.61
บาท (Baht) แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	850.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

อิสลาม

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE 22 / 07 / 68

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
69	กรุงเทพดิ	2	124	
2	น้ำมะ	320	640	
11	พลาสติก	5	55	
25	ขวดเล็ก	0.25	31	
	รวมเงิน TOTAL		850	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : Mohammadnasa Ma ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เล่มที่ :.....003..... Book No.

เลขที่.....057..... No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 Tax ID

สาขาที่ 0001 Branch No.

ได้รับเงินจาก Received From: ร้านธนวันต์

วันที่ Date. 23/07/2025

ที่อยู่ Address 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	252.00
พลาสติก	115.00
ปีปเปล่า	18.00
น้ำมัน	3,520.00
ขวด	143.00
อื่นๆ.....	

	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	3,783.18
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	264.82
บาท (Baht) สี่พันสี่สิบแปดบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	4,048.00

รับชำระโดย Paid By ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____

☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____ สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____

Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

23/07/25

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ผู้รับมอบอำนาจและเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

อนันต์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 16 07 [illegible]

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	จำนวนเงิน AMOUNT ส.ต./Stg.
65	กระดูกหมู	2	130	
3	น้ำมัน	320	960	
15	มะเขือเทศ	6	26	
1	ซีอิ๊วขาว	2	12	
288	ขวดแก้ว	0.25	72	
		รวมเงิน TOTAL	1249	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ..... 16/7/25 ..... ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ธนันท์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 21 / 07 / 68

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
61	กระดาษสา	2	122	
8	น้ำมัน	320	2560	
8	พลาสติก	5	40	
285	ลูกอมเก่า	0.25	71	
3	ปืนฉีดน้ำ	2	6	
		รวมเงิน TOTAL	2799	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ..... 21/7/25 ..... ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....056.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 สาขาที่ 0001
Tax ID Branch No.

ได้รับเงินจาก นาย สมชาย ละงู วันที่ 07/07/2025
Received From: Date.

ที่อยู่ 91 ม.6 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
เหล็ก	3,195.50
พลาสติก	116.00
Over Paid	168.50
เก้าอี้หวาย	
อื่นๆ.....	

ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	3,252.34
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	227.66
ราคาทั้งสิ้น (Total)	3,480.00

บาท (Baht) สามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

เสื้อยืดขาย 3 ตัว : 20 × 3 = 60 ✓

" " 3 ตัว : 20 × 3 = 60 ✓

บุฟเฟ่ต์ 22 + 17 + 35 + 20 + 19 + 32 + 39 + 22 = 206 × 7 = 1,442 ✓

7

ถอยหลัง 40.50 + 33 + 42.50 + 32 + 32 + 40 + 32 + 60 + 36

100 33 + 33 + 31.50 + 56 + 32.50 + 33 = 369 - 30 = 339 × 100

= ~~33,900~~ 33,900

TV 200 × 3 = 600

บุฟเฟ่ต์ 40 + 45 + 24 + 15 + 2.5 + 19 = 149.50 × 7 = 1,046.50

7

49 ~~ตัว~~ × 15 = 735

1592.

ตลาดนัด 43 + 15 58 × 2 = 116

2 ปก

57,931.50 =

46,000

11,931.50

SCB 437032O231 = 11,931.50



โอนเงินสำเร็จ

07 ก.ค. 2568 - 12:48

รหัสอ้างอิง: 2025070732KY6tZVOTFqjHFJ9

จาก	นาย สมชาย ละงู
	xxx-xxx973-3
ไปยัง	บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
	xxx-xxx023-1
จำนวนเงิน	12,000.00

ผู้รับเงินสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อ
ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน

28020

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....055.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 สาขาที่ 0001
Tax ID Branch No.

ได้รับเงินจาก นาย สมชาย ละงู วันที่ 07/07/2025
Received From: Date.

ที่อยู่ 91 ม.6 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
ทีวี	600.00
คอยแอร์	53,900.00
เก้าอี้หวาย	120.00
อื่นๆ.....	

ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	51,046.73
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	3,573.27
ราคาทั้งสิ้น (Total)	54,620.00

บาท (Baht) ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

For Customer
CM - 69906
250709E00144

WELCOME, PAKORNYOT C. | CORP: PROUD RESORT PHUKET CO.,LTD. | LAST LOGIN 09/07/2025 16:07 | You have unread messages: 0

Timeout: 0:9:41

SCB Contact Center | Dashboard | Rate | Preferences | Messages | Help | Exit

Information Reporting Payments Services

Balance Statement Export Reports

INFORMATION REPORTING STATEMENT

INTRADAY STATEMENT TRANSACTIONS

Use this screen to review transactions for a specific period of time. You can select a different account or period of time.

* Required Field

PROUD RESORT PHUKET - 437-0-32023-1 - Savings - THB

View Account : PROUD RESORT PHUKET - 437-0-32023-1 - Savings - THB * View Report

Download to : Comma Separated (.csv) Download

Intraday Statement Transactions

Rec. No.	Chq No.	Tr. Code	Date	Time	Tr. NO	Br. NO	Dr. Amount	Cr. Amount	Description
00001	00000000	X1	09/07/2025	02:04:14	000	9999		276,216.32THB	CREDIT CARD DIVISION(EDC)
00002	00000000	X1	09/07/2025	02:04:14	000	9999		221,821.82THB	CREDIT CARD DIVISION(EDC)
00003	00000000	X1	09/07/2025	04:01:33	000	0706		148,200.00THB	กสิกรไทย (KBANK) /X142604
00004	00000000	QN	09/07/2025	12:06:37	000	0706		2,915.89THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00005	00000000	C1	09/07/2025	14:55:19	000	0706		222,076.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00006	00000000	C1	09/07/2025	14:55:39	000	0706		132,603.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00007	00000000	C1	09/07/2025	14:55:57	000	0706		76,631.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00008	00000000	C1	09/07/2025	14:56:16	000	0706		130,710.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00009	00000000	C1	09/07/2025	14:56:34	000	0706		83,061.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00010	00000000	C1	09/07/2025	14:56:59	000	0706		70,855.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00011	00000000	C1	09/07/2025	14:57:18	000	0706		174,787.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00012	00000000	C1	09/07/2025	14:57:37	000	0706		46,100.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00013	00000000	C1	09/07/2025	14:57:54	000	0706		202,721.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)
00014	00000000	C1	09/07/2025	14:58:16	000	0706		84,865.00THB	เชิงทะเล (ภูเก็ต)

Back

© Copyright 2010 The Siam Commercial Bank PCL. All rights reserved

SCB

โอนเงินสำเร็จ

07 ก.ค. 2568 - 12:48

รหัสอ้างอิง: 2025070732KY6tZVOTFqjHFJ9

จาก	นาย สมชาย ละงู
	xxx-xxx973-3
ไปยัง	บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
	xxx-xxx023-1
จำนวนเงิน	12,000.00

ผู้รับเงินสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนี้เพื่อตรวจสอบสถานะการโอนเงิน

INFORMATION REPORTING

HISTORICAL TRANSACTIONS

PROUD RESORT PHUKET - 4370320231 - THB

Use this screen to review transactions for a specific period of time. You can select a different account or period of time.

View Account: PROUD RESORT PHUKET - 4370320231 - THB | Comma Separated (.csv) | Download

View Transactions: From: 07/07/2025 To: 07/07/2025 Display days View

Historical Transactions

Results 1 of 13

Balance Forward: 48,799,133.56 THB

Date & Time	Tr Code	Channel	Cheque No	Debit	Credit	Balance	Description
07/07/2025 02:08	X1	ATS	N/A		169,643.68 THB	**48,968,777.24 THB**	CREDIT CARD DIVISION(EDC)
07/07/2025 02:08	X1	ATS	N/A		353,993.03 THB	**49,322,770.27 THB**	CREDIT CARD DIVISION(EDC)
07/07/2025 10:03	X1	BCMS	N/A		33,200.00 THB	**49,355,970.27 THB**	Transfer from SCB x1461 บริษัท แทโช คลับ
07/07/2025 10:09	X1	IFT	N/A		436,863.00 THB	**49,792,833.27 THB**	BNT ARDEN FZ- BOFATH2X 43172BN507071353
07/07/2025 12:04	X1	IFT	N/A		223,537.00 THB	**50,016,370.27 THB**	BNT PT AVIA T CITITHBX 43172BN507072759
07/07/2025 12:48	X1	ENET	N/A		12,000.00 THB	**50,028,370.27 THB**	รับโอนจาก SCB x9733 นาย สมชาย ละงู
07/07/2025 13:00	X2	ATS	N/A	35,252.78 THB		**49,993,117.49 THB**	CARD OPERATION
07/07/2025 14:29	X1	IFT	N/A		11,938.00 THB	**50,005,055.49 THB**	BNT DERTOUR D BKKBTHBK 43172BN507073453
07/07/2025 16:36	X1	ENET	N/A		179,000.00 THB	**50,184,055.49 THB**	กสิกรไทย (KBANK) /X984025
07/07/2025 16:37	X1	ENET	N/A		182,250.00 THB	**50,366,305.49 THB**	กสิกรไทย (KBANK) /X984025
07/07/2025 17:36	X1	ENET	N/A		280,250.00 THB	**50,646,555.49 THB**	กสิกรไทย (KBANK) /X984025
07/07/2025 18:53	X1	BCMS	N/A		81,000.00 THB	**50,727,555.49 THB**	Transfer from SCB x6174 บริษัท บีทีซี 20
07/07/2025 18:57	X1	ENET	N/A		202,500.00 THB	**50,930,055.49 THB**	กสิกรไทย (KBANK) /X984025
Total Debits				**35,252.78 THB**			
Total Credits					**2,166,174.71 THB**		

© Copyright 2010 The Siam Commercial Bank PCL. All rights reserved

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เล่มที่ :.....003..... Book No.

เลขที่.....062..... No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 Tax ID

สาขาที่ 0001 Branch No.

ได้รับเงินจาก Received From: ร้านธนวันต์

วันที่ Date. 29/08/2025

ที่อยู่ Address 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	220.00
พลาสติก	140.00
ปิปเปล่า	8.00
น้ำมัน	1,280.00
ขวด	85.00
อื่นๆ.....	

		ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
		ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	1,619.63
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	113.37
บาท (Baht)	หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	1,733.00

รับชำระโดย Paid By
☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

เล่มที่ BOOK NO. อินวัยส์ เลขที่ BILL NO.

CASH SALE บิลเงินสด 現兑單

นาม 實號 NAME _____ วันที่ DATE 29/08/68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS _____ เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. _____ (กรอกเฉพาะกรณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 單價	จำนวนเงิน AMOUNT 總額	
55	กระดาษรีไซ	2	110	
5	พลาสติก	5	40	
2	ผ้าใบ	320	640	
4	ฟิวเจอร์	2	8	
160	ขวดแก้ว	0.25	40	
			5	
บาท BAHT 銖		รวมเงิน TOTAL 共總	838	

ผู้รับเงิน 收貨人 COLLECTOR _____ 29/8/25

อนันต์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 26 / 08 / 68

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	จำนวนเงิน AMOUNT ส.ต./Stg.
55	กระดาษปรู๊ฟ	2	110	
2	น้ำมันงา	329	640	
180	ซองเล็ก	0.25	45	
20	พลาสติก	5	100	
		รวมเงิน TOTAL	895	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....061.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546
Tax ID

สาขาที่ 0001
Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์
Received From:

วันที่ 26/08/2025
Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	70.00
พลาสติก	80.00
ปิปเปล่า	10.00
น้ำมัน	1,280.00
ขวด	75.00
อื่นๆ.....	

	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	1,415.89
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	99.11
บาท (Baht) หนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	1,515.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By

☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

อนันต์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE 20, 09, 68

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT	
			บาท/Baht	ส.ต./Stg.
35	กระดาษA1	2	70	
6	พลาสติก	5	30	
920	~~ออกแบบ~~	0.25	30	
1	น้ำมัน	320	320	
		รวมเงิน TOTAL	450	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ..... 20/8/25 ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ธนิดา

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 15/08/68

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	จำนวนเงิน AMOUNT ส.ต./Stg.
10	ขนมจีน	5	50	
100	ขวดแก้ว	0.25	25	
3	น้ำแข็ง	320	960	
5	ปั๊บเฟือก	2	10	
		รวมเงิน TOTAL	1065	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : 15/8/25 ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....060.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546
Tax ID

สาขาที่ 0001
Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์
Received From:

วันที่ 13/08/2025
Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	268.00
พลาสติก	132.00
ฮิปเปล่า	10.00
น้ำมัน	1,280.00
ขวด	101.00
อื่นๆ.....	

		ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
		ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	1,673.83
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	117.17
บาท (Baht)	หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	1,791.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

13/08/25
พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

ช้างแดง

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 05/08/68

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	จำนวนเงิน AMOUNT ส.ต./Stg.
45	เบียร์ช้างแดง	2	90	
1	น้ำแข็ง	320	320	
5	พลาสติก	6	30	
112	ขวดเปล่า	0.25	28	
		รวมเงิน TOTAL	468	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ..... 5/8/25 ..... ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ธนวัฒน์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 10/06/62

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
69	ไข่ไก่อบสด	2	138	
3	น้ำมันพืช	320	960	
5	ขิงแห้ง	2	10	
292	ถั่วลิสง	0.25	73	
12	พลาสติก	6	72	
		รวมเงิน TOTAL	1253	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....067.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 สาขาที่ 0001
Tax ID Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์ วันที่ 30/09/2025
Received From: Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	110.00
พลาสติก	25.00
น้ำมัน	320.00
ขวด	32.00
อื่นๆ.....	
ยกเว้นภาษี (Non-Vat)	0
ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	455.14
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	31.86
ราคาทั้งสิ้น (Total)	487.00

บาท (Baht) สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

30/09/26
พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.



บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 28/09/56

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
56	กระดาษสี	2	112	
1	น้ำมัน	320	320	
125	ดอกไม้	0.25	32	
5	พลาสติก	5	25	
		รวมเงิน TOTAL	489	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....066.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 สาขาที่ 0001
Tax ID Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์ วันที่ 26/09/2025
Received From: Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	70.00
พลาสติก	50.00
ปปเปล่า	4.00
น้ำมัน	320.00
ขวด	46.00
อื่นๆ.....	

		ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
		ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	457.94
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	32.06
บาท (Baht)	สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	490.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

26/09/25
พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

อนงค์นุช

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

วันที่ 25 / 07 / 66
DATE : .....

นามลูกค้า
CUSTOMER: .....

เลขประจำตัวประชาชน/ .....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ที่อยู่
ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
36	กรงทองลัง	2	72	
1	น้ำมะนาว	329	329	
2	ปิ๊บเปล่า	2	4	
185	ขวดแก้ว	0.25	46	
10	พลาสติก	5	50	
		รวมเงิน TOTAL	1400	

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY : .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ
Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003..... **ใบเสร็จรับเงิน** เลขที่.....065.....
Book No. **RECEIPT** No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 สาขาที่ 0001
Tax ID Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์ วันที่ 22/09/2025
Received From: Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	390.00
พลาสติก	120.00
ปิปเปล่า	16.00
น้ำมัน	3,520.00
ขวด	125.00
อื่นๆ.....	

	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	3,898.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	272.87
บาท (Baht) สี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	4,171.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว
No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

เล่มที่ BOOK NO. อนงค์ศา

เลขที่ BILL NO.

CASH SALE บิลเงินสด 現兑單

นาม 實號 NAME

วันที่ 日期 DATE 19/6/68

ที่อยู่ 住址 ADDRESS

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. (กรอกเฉพาะกรณีเป็นผู้มิใช่ประจำตัวประชาชน)

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 單價	จำนวนเงิน AMOUNT 總額
65	กระดาษสี	2	130
4	น้ำมันตับ	320	1280
12	ผงชาเขียว	5	60
147	ยอดเงิน	0.35	49
6	ปิ๊บเปล่า	2	12
บาท BAHT 銖		รวมเงิน TOTAL 共總	9529

ผู้รับเงิน 收貨人 COLLECTOR

19/25

เล่มที่ BOOK NO. อินเวนต์ เลขที่ BILL NO.

CASH SALE **บิลเงินสด** 現兑單

นาม 實號 NAME

ที่อยู่ 住址 ADDRESS

วันที่ DATE 9/8/68

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. (กรอกเฉพาะกรณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน)

จำนวน QUANTITY 數量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 單價	จำนวนเงิน AMOUNT 總額
60	กระดาษสา	2	120
128	ลวดเส้น	0.25	32
1	น้ำมัน	320	320
2	ปืนเป่า	2	4
บาท BAHT 銖		รวมเงิน TOTAL 共額	480

ผู้รับเงิน 收貨人 COLLECTOR 9/9/25

ช้างแบรนด์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 21 / 09 / 68

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
68	กระดาษสา	2	136	
6	น้ำมัน	320	1920	
185	ลวดเย็บ	0.25	46	
12	ยางรัด	5	60	
		รวมเงิน TOTAL	2162	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003..... Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....064..... No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 Tax ID

สาขาที่ 0001 Branch No.

ได้รับเงินจาก Received From: นาย สมชาย ละงู

วันที่ Date. 03/09/2025

ที่อยู่ Address 91 ม.6 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
มอเตอร์พัดลม	1,194.00
เหล็กหนา	2,943.00
พลาสติก	24.00
Over Paid	39.00
เก้าอี้หวาย	
อื่นๆ.....	

		ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
		ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	3,925.23
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	274.77
บาท (Baht)	สี่พันสองร้อยบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	4,200.00

รับชำระโดย Paid By ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____

☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____ สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____

Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.



[redacted] = 42.5 + 35 + 22 = 99.5 kg × 12 = 1,194.-

[redacted] = 19 + 14 + 23 + 27 + 19 + 4 + 15 + 28.5 + 22.5 + 15 + 11 + 1.5 + (51.5 × 5)

= 490.50 kg × 6 = 2,943.-

พดาสติก = 8 × 3 = 24.-

4,161

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เล่มที่ :.....003..... Book No.

เลขที่.....069..... No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 Tax ID

สาขาที่ 0001 Branch No.

ได้รับเงินจาก Received From: ร้านธนวันต์

วันที่ Date. 30/10/2025

ที่อยู่ Address 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	170.00
พลาสติก	80.00
ปิปเปล่า	22.00
น้ำมัน	1,980.00
ขวิด	102.00
อื่นๆ.....	

	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	2,200.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	154.00
บาท (Baht) สองพันสามร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	2,354.00

รับชำระโดย Paid By ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____

☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____ สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____

Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

อเนกนาม

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 30 / 10 / 58

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สตางค์/Stg.
56	กระดาษ	2	112	
9	ตลับหมึก	5	45	
286	ซองเล็ก	0.36	21	
4	ปืนเย็บ	2	8	
		รวมเงิน TOTAL	190	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ..... 30/10/58 ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ธนินท์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 23 / 10 / 68

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
47	กระดาษสี	2	94	
6	ปากกา	330	1980	
7	ยางลบ	2	14	
1	ตลับสี	35	35	
123	ของแถม	0.25	31	
		รวมเงิน TOTAL	2154	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : Wiraman 23/10/25

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เลขที่.....067.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546
Tax ID

สาขาที่ 0001
Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์
Received From:

วันที่ 24/10/2025
Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	344.00
พลาสติก	185.00
ปีปเปล่า	6.00
น้ำมัน	3,520.00
ขวด	188.00
อื่นๆ.....	

	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	3,965.42
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	277.58
บาท (Baht) สี่พันสองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	4,243.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

Subritta
พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

อนงนต์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. 12

วันที่ DATE : 10 / 6

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
32	กระดาษ	2	64	
3	หมึก	320	960	
15	พลาสติก	5	75	
135	ดอกไม้	0.25	34	

รวมเงิน TOTAL 1133

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : Jee Sa Sya ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ธนันท์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 04/10/68

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
63	กรุงเทพดล่า	2	126	
2	ข้าวมัน	320	640	
5	พลาสติก	5	35	
10	ถ้วยแก้ว	0.25	52	
		รวมเงิน TOTAL	853	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : อารีย์ .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ต้นฉบับ

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 02/10/68

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
35	กระดาษสา	2	70	
2	น้ำมัน	320	640	
3	สีย่นปลา	2	6	
5	พลาสติก	5	25	
121	ดอกไม้	0.25	30	
		รวมเงิน TOTAL	771	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : Wisawan ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ธนินท์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 12 / 10 / 58

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/ .....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
42	ปรอทชลล์	2	84	
10	พลาสติก	5	50	
288	ขวดแก้ว	0.25	72	
4	หน้ากาก	320	1280	
		รวมเงิน TOTAL	1486	

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY : .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ
Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เลขที่.....072.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546
Tax ID

สาขาที่ 0001
Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์
Received From:

วันที่ 30/11/2025
Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	204.00
พลาสติก	20.00
น้ำมัน	1,400.00
ขวด	53.00
อื่นๆ.....	

	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	1,567.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	109.71
บาท (Baht) หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	1,677.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By
☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

ฝน้วน ๓

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 29 / 11 / 68

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	ส.ต./Stg.
4	น้ำมันพืชเก่า	350	1,400	
102	กะ.ตางลัง	2	204	
215	ขวดแตก	0.25	53	
5	พลาสติก	4	20	
		รวมเงิน TOTAL	1,677	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....071.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 สาขาที่ 0001
Tax ID Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์ วันที่ 28/11/2025
Received From: Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	82.00
พลาสติก	60.00
ไปเปล่า	8.00
น้ำมัน	1,050.00
ขวด	52.00
อื่นๆ.....	

		ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
		ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	1,170.09
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	81.91
บาท (Baht)	หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	1,252.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว
No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

อนันท์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

วันที่ 23 / 11 / 68
DATE : .....

นามลูกค้า
CUSTOMER: .....

เลขประจำตัวประชาชน/ .....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ที่อยู่
ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT	
			บาท/Baht	ส.ต./Stg.
41	กระดาษสี	2	82	
12	ดินสอดำ	5	60	
3	ผ้าใบ	350	1050	
4	ปืนแปล้	2	8	
240	ลวดเส้น	0.25	52	
		รวมเงิน TOTAL	1252	

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY : .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เลขที่.....070.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 สาขาที่ 0001
Tax ID Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์ วันที่ 20/11/2025
Received From: Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	298.00
พลาสติก	105.00
ปปเปล่า	18.00
น้ำมัน	4,130.00
ขวด	189.00
อื่นๆ.....	

	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	4,429.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	310.09
บาท (Baht) สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	4,740.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

Sukritta

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

ชนินทร์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 9 / 11 / 68

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	จำนวนเงิน AMOUNT ส.ต./Stg.
56	กระดาษรีม	2	112	
7	ตลับหมึก	5	35	
340	ซองเหลือง	0.25	27	
7	น้ำดื่ม	340	2380	
5	ปืนเปลือก	2	10	

รวมเงิน TOTAL 2614

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ธัญญา

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ธนวัฒน์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 16, 11, 58

ชื่อลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	ส.ต./Stg.
42	กระดาษ	2	84	
9	แผ่นรีด	5	45	
385	ลูกเล็ก	0.25	81	
1	ผ้าปู	350	350	
4	ยางปลั๊ก	2	8	
		รวมเงิน TOTAL	568	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : Joe Sea Sop. ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

อนงค์นาฏ

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

วันที่ 19 / 11 / 68
DATE : .....

นามลูกค้า
CUSTOMER: .....

เลขประจำตัวประชาชน/ .....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ที่อยู่
ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	จำนวนเงิน AMOUNT ส.ต./Stg.
51	กระดาษ	2	102	
4	ผ้าม่าน	350	1,400	
125	ซองหด้าว	0.25	31	
5	พลาสติก	5	25	
		รวมเงิน TOTAL	1558	

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY : .....

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เล่มที่ :.....003..... Book No.

เลขที่.....074..... No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 Tax ID

สาขาที่ 0001 Branch No.

ได้รับเงินจาก Received From: ร้านธนวันต์

วันที่ Date. 30/12/2025

ที่อยู่ Address 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

รายการ Description	จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง	306.00
พลาสติก	80.00
ปปเปล่า	8.00
น้ำมัน	2,450.00
ขวด	89.00
อื่นๆ.....	

	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	2,741.12
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	191.88
บาท (Baht) สองพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	2,933.00

รับชำระโดย Paid By ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____

☐ โอนเงิน Bank Transfer

☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____ สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____

Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall be valid only when the cheque has been honored by the bank.

อาจินต์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่
BOOK NO. .....

เลขที่
BILL NO. .....

วันที่
DATE : 23 12 68

นามลูกค้า
CUSTOMER: .....

เลขประจำตัวประชาชน/ : .....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ที่อยู่
ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	จำนวนเงิน AMOUNT ส.ต./Stg.
55	กาแฟสด	2	110	
3	น้ำมัน	350	1050	
7	มาลาสติก	5	35	
4	ปิ๊บเปล่า	2	8	
150	ออเดิร์	0.25	37	
		รวมเงิน TOTAL	1240	

ผู้รับเงิน
RECEIVED BY : 23/12/68

ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ
Elephant Brand

ศิริพร โปรดดี
092-5424226

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 20/12/68

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สตางค์/Stg.
63	กระทงใหญ่	2	126	
2	พวงมาลัย	350	700	
6	พานพุ่ม	5	30	
100	ขวดแก้ว	0.25	25	
		รวมเงิน TOTAL	881	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ศรีฯ ..... ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ธนวัฒน์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 30 / 12 / 68

นามลูกค้า CUSTOMER: .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	สต./Stg.
35	วุ้นเส้นมาม่า	2	70	
2	น้ำมัน	350	700	
91	ขวดแก้ว	0.25	22	
3	พลาสติก	5	15	
		รวมเงิน TOTAL	824	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : 30/12/68 ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

บริษัท พราวด์ รีสอร์ท ภูเก็ต จำกัด
333,333/3 หมู่ 3 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : +66 76 629 999
แฟกซ์ : +66 76 629 990

INTERCONTINENTAL
PHUKET RESORT

Proud Resort Phuket Co.,Ltd.
333,333/3 M.3 T.Kamala, Kathu,Phuket 83150
Tel : +66 76 629 999
Fax : +66 76 629 990

เล่มที่ :.....003.....
Book No.

ใบเสร็จรับเงิน
RECEIPT

เลขที่.....073.....
No.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105555092546 สาขาที่ 0001
Tax ID Branch No.

ได้รับเงินจาก ร้านธนวันต์ วันที่ 18/12/2025
Received From: Date.

ที่อยู่ 35/6 ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
Address

รายการ Description		จำนวนเงิน Amount
กระดาษลัง		384.00
พลาสติก		75.00
ป๊อปเปล่า		14.00
น้ำมัน		3,500.00
ขวด		130.00
อื่นๆ.....		
	ยกเว้นภาษี (Non -Vat)	0
	ราคาทั้งสิ้น (Sub Total)	3,834.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)	268.42
บาท (Baht) สี่พันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน	ราคาทั้งสิ้น (Total)	4,103.00

รับชำระโดย ☐ เงินสด (CASH) ☐ บัตรเครดิต (CREDIT CARD) หมายเลข (NO)_____
Paid By ☐ โอนเงิน Bank Transfer
☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / ธนาคาร_____สาขา_____ เช็คเลขที่_____ ลงวันที่_____
Cheque / Draft / Bank Branch Cheque No. Cheque Date.

พนักงานเก็บเงิน
Cashier

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีลายเซ็นต์ ผู้รับมอบอำนาจ และเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว

No receipt will be recognized unless signed by the authorized persons. This receipt shall he valid only when the cheque has been honored by the bank.

เล่มที่ BOOK NO.	เลขที่ BILL NO.

ใบเสร็จรับเงิน

OFFICIAL RECEIPT 收 据 OFFICIAL RECEIPT

นาม 實號 CUSTOMER _____ วันที่ 日期 DATE _____

ที่อยู่ 住址 CUSTOMER _____

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร TAX IDENTIFICATION NO. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 名名	หน่วยละ UNIT PRICE 单价	จำนวนเงิน AMOUNT 钱额	
202	ขวดแก้ว	0.25	50	
61	ตะเกียงลัง.	2	122	
7	ไฟแฟล็	2	14	
4	ถ่านไฟฉาย	350	1400	
บาท BAHT 铢		รวมเงิน TOTAL 共计	1586.	

ผู้รับเงิน 收银人 COLLECTOR _____ 4/12/25

☐ เงินสด CASH ☐ เช็คเลขที่ CHEQUE NO. _____

ธนาคาร BANK _____

สาขา BRANCH _____

ธนวรรต์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 17 / 12 / 68

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

ที่อยู่ ADDRESS: .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	ส.ต./Stg.
21	กระทงสลึง	2	42	
9	พลาสติก	5	45	
48	ขวดแก้ว	0.25	12	
4	น้ำมัน	350	1,400	
		รวมเงิน TOTAL	1,639	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : Nivanan 17/12/68 ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

อนันต์

บิลเงินสด
CASH SALES

เล่มที่ BOOK NO. .....

เลขที่ BILL NO. .....

วันที่ DATE : 13 / 12 / 66

นามลูกค้า CUSTOMER: ..... เลขประจำตัวประชาชน/ .....

ที่อยู่ ADDRESS: ..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร .....

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT บาท/Baht	จำนวนเงิน AMOUNT ส.ต./Stg.
60	กระดาษสี่	2	120	
2	ฟิวเจอร์บอร์ด	350	700	
6	พลาสติก	5	30	
115	ซองแก้ว	0.25	28	
		รวมเงิน TOTAL	878	

ผู้รับเงิน RECEIVED BY : ..... ขอรับเงินด้วยความขอบคุณ

Elephant Brand

ภาคผนวก ณ

เอกสารการฝึกซ้อมหนีไฟ

รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย)