


ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 1 ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวและเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวและเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ต่อ)




รูปที่ 3 รั้วรอบโครงการและต้นไม้



รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 5 ป้าย “กรุณาดับเครื่อง”



รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 7 จัดให้มีการสูบน้ำออก



รูปที่ 8 ดูแลส่วนโครงสร้างของโครงการให้อยู่ในสภาพดี

รูปที่ 9 รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 10 ระบบไฟฟ้า



รูปที่ 11 อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5



รูปที่ 12 ถังขยะประจำจุดแต่ละชั้น





รูปที่ 13 ห้องพักขยะรวม





รูปที่ 14 ที่จอดรถหน้าห้องพักขยะ สำหรับสำนักงานเขตฯ




รูปที่ 15 ระบบระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 16 พนักงานกวาดและดูแลความสะอาดบริเวณถนน




รูปที่ 17 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ




รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก




รูปที่ 19 เครื่องหมายข่งจราจรและเครื่องหมายทิศทางการเดินทาง



รูปที่ 19 เครื่องหมายช่องจราจรและเครื่องหมายทิศทางการเดินรถ (ต่อ)



รูปที่ 20 ระบบระบายอากาศภายในอาคารและช่องเปิดระบายอากาศ





รูปที่ 22 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 23 จุตุรวมพล

รูปที่ 24 ป้ายห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 25 หน้าจอ CCTV และกล้องวงจรปิด





รูปที่ 26 อบรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ



รูปที่ 27 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักขยะ





รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ตัดไขมันออกจากบ่อ




รูปที่ 29 แม่บ้านทำความสะอาดแต่ละ Tower



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบน้ำเสีย



รูปที่ 31 เจ้าหน้าที่ประจำอาคารตรวจสอบระบบต่างๆ

	
รูปที่ 32 ถังสำรองน้ำ	รูปที่ 33 เบอร์ดัดต่ออุปกรณ์