

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน พฤษาวิลด์ 116 เทพอนุสรณ์ ของบริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลวิเศษ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่า จากการติดตามตรวจสอบโครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีบางมาตรการที่ไม่ปฏิบัติตาม ได้แก่ โครงการไม่มีการใช้สเปรย์ โดยฉีดพรมน้ำด้วยการใช้สายยางต่อน้ำจากก๊อกแทน ภาคนวค ข-1 รูปที่ 21 โครงการไม่มีการจัดให้มีกำแพงกันเสียงชั่วคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดทำรั้วรอบพื้นที่ก่อสร้าง ดังภาคนวค ข-1 รูปที่ 2 โครงการไม่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้าง อย่างไรก็ตามโครงการได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง, ระดับเสียงสูงสุด และเสียงรบกวน เดือนละ 1 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยพบว่าระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ดังภาคนวค ก-2 โครงการไม่ได้จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ป้อมยามบริเวณหน้าโครงการ หากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสามารถแจ้งเรื่องได้ที่ ดังภาคนวค ข-1 รูปที่ 8 โครงการไม่ได้มีการจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง แต่ได้มีการจัดเตรียมหัวจ่ายน้ำระบบดับเพลิงแทน ดังภาคนวค ข-1 รูปที่ 41 และโครงการไม่ได้มีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน พฤษาวิลด์ 116 เทพอนุสรณ์ ของบริษัท พฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลวิเศษ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป และการตรวจวัดความสั่นสะเทือน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด