





รูปที่ 1 ปัจจุบันได้รื้อกล่องรับความคิดเห็นบริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการออกแล้ว




รูปที่ 2 รั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 รวบรวมบริเวณแนวเขตที่ดินโครงการด้านทิศเหนือติดกับหมู่บ้านรัตนวิเศษ



รูปที่ 4 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ และตารางมาตรการป้องกันฯ ปัจจุบันรื้อออกแล้ว



รูปที่ 5 ผนังอาคาร



รูปที่ 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ปัจจุบันรื้อออกแล้ว



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ควบคุมดูแลไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกำหนด ส่วนป้ายจำกัดความเร็วได้รื้อออกแล้ว



รูปที่ 8 ปัจจุบันโครงการไม่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย



รูปที่ 9 การฉีดพรมน้ำและกวาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 10 ปัจจุบันไม่มีการปรับสภาพพื้นที่หรือเปิดหน้าดิน โครงการ



รูปที่ 11 คนงานทำกิจกรรมการตัด การเจียร ภายในห้องปิด



รูปที่ 12 พื้นที่สำหรับวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณพื้นที่รอการพัฒนาโครงการ พลัมคอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น เฟส 3




รูปที่ 13 ถนนภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 14 บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ



รูปที่ 15 การรักษาพื้นผิวบริเวณปากทางเข้า-ออก



รูปที่ 16 สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 17 รถบรรทุกมารับเศษวัสดุที่เหลือใช้ไปกำจัด



รูปที่ 18 จุดทำความสะอาดล้อรถบรรทุก ปัจจุบันเป็นทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 19 สารชีวภาพช่วยกำจัดกลิ่น




รูปที่ 20 การตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 21 การติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 22 การติดป้ายกำชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด



รูปที่ 23 กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานราก



รูปที่ 24 เสอเข้มเจาะในการก่อสร้างฐานราก






รูปที่ 25 กิจกรรม Safety Talk







รูปที่ 26 ระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ





รูปที่ 27 Silent กัดซีทไฟล์




รูปที่ 28 สํารวจสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ผู้อยู่ใกล้เคียง (ก่อนทำการก่อสร้าง)




รูปที่ 28 (ต่อ) สํารวจสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ผู้อยู่ใกล้เคียง (ก่อนทำการก่อสร้าง)



รูปที่ 28 (ต่อ) สํารวจสภาพรั้ว กำแพงบ้าน และตัวอาคาร ผู้อยู่ใกล้เคียง (ก่อนทำการก่อสร้าง)



รูปที่ 29 วิศวกรดูแลการก่อสร้าง และควบคุมการก่อสร้าง



รูปที่ 30 ระบบป้องกันการพังทลายของดิน



รูปที่ 31 ห้องส้วม ชาย-หญิง สำหรับคนงาน



รูปที่ 32 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 33 คนงานคอยดูแลและตรวจสอบห้องน้ำ ห้องส้วม



รูปที่ 34 ถนนทรัพย์สินส่วนกลางร่วม





รูปที่ 35 การสำรองน้ำใช้ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 36 ป้ายกำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด



รูปที่ 37 ติดตั้งมิเตอร์รับน้ำเข้าสู่พื้นที่โครงการ




รูปที่ 38 คนงานกวาดทำความสะอาด บริเวณโครงการ พลัมคอนโด เฟส 1 และบริเวณภายในพื้นที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต



รูปที่ 39 ท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโครงการ และรางระบายน้ำ



รูปที่ 40 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 41 ถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และจุดรวบรวมมูลฝอยของโครงการ



รูปที่ 42 การติดป้ายให้ทิ้งขยะลงถังขยะ



รูปที่ 43 จุกรวมมูลฝอย



รูปที่ 44 ระบบดับเพลิงภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 44 (ต่อ) ระบบดับเพลิงภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 45 อบรมและรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับคนงาน




รูปที่ 46 การอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างถูกวิธี



รูปที่ 47 การอบรมด้านสุขภาพ การแพร่กระจายของเชื้อโรค และโรคติดต่อ



รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ควบคุมดูแลเวลาในการเข้า-ออกของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 49 พื้นที่สำหรับจอดรถ



รูปที่ 50 ถังสำรองน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 51 ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจร



รูปที่ 52 บ้านพักคนงานนอกพื้นที่โครงการ



รูปที่ 53 หัวหน้าบ้านพักคนงาน และป้ายกฎระเบียบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 54 คนงานสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



รูปที่ 55 ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด และการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 55 (ต่อ) ห้องควบคุมกล้องวงจรปิด และการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 56 พื้นที่การทำกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้างบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 57 โครงการได้รื้อเครนออกแล้ว




รูปที่ 58 น้ำใช้สำหรับโครงการในช่วงก่อสร้าง



รูปที่ 59 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำโครงการ




รูปที่ 60 รถยนต์นำส่งโรงพยาบาลประจำพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 61 การติดป้ายแนะนำการทำงาน และป้ายเตือน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Plum Condo New West (โครงการ พลัมคอนโด นิวเวสต์) (สิ้นสุดระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2568




รูปที่ 61 (ต่อ) การติดป้ายแนะนำการทำงาน และป้ายเตือน



รูปที่ 62 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล



รูปที่ 63 การอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่คนงาน



รูปที่ 64 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า




รูปที่ 65 การติดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ จากการดำเนินงานก่อสร้าง




รูปที่ 66 การแจ้งผู้อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีทำงานเสียงดังและกินเวลา



รูปที่ 67 การตรวจสอบสภาพของถังเคมีดับเพลิง



รูปที่ 68 การอบรมเรื่องความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้างให้แก่พนักงาน และคนงาน ก่อนเข้าทำงาน



รูปที่ 69 การเดินตรวจหน่วยงานก่อสร้างของฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายก่อสร้าง



รูปที่ 70 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แล้วติดฉลากที่อุปกรณ์ว่าอนุมัติให้ใช้งาน



รูปที่ 71 การติดป้ายห้าม และป้ายเตือน บริเวณพื้นที่เก็บน้ำมัน และก๊าซ



รูปที่ 72 การติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน



รูปที่ 73 ทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 74 การติดป้ายให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 75 การติดป้ายกฎระเบียบข้อบังคับ บริเวณทางเข้าบ้านพักคนงาน



รูปที่ 76 ไฟฟ้าบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 77 ถังขยะบริเวณบ้านพักคนงาน




รูปที่ 78 จัดทำห้องน้ำ-ห้องส้วม ลานซักผ้า ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 79 ทางระบายน้ำฝนและน้ำทิ้ง บริเวณบ้านพักคนงาน




รูปที่ 80 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 81 ระบบไฟฟ้า บริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 82 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปภายในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 83 ผู้รับเหมาอบรมด้านสุขาภิบาล การแพร่กระจายของเชื้อโรค และโรคติดต่อ



รูปที่ 84 น้ำดื่มภายในพื้นที่โครงการ และการเปลี่ยนไส้กรองตามวาระกำหนด



รูปที่ 85 เจ้าหน้าที่เข้าไปพบปะผู้อยู่ใกล้เคียงโครงการในช่วงงานโครงสร้าง



รูปที่ 86 บ่อพักและบ่อล้างส้วมได้รื้อออกแล้ว







รูปที่ 87 ท่อประปาของโครงการ



รูปที่ 88 จุดรวมพล ปัจจุบันได้รื้อป้ายดังกล่าวออกแล้ว



รูปที่ 89 ป้ายชื่อโครงการ



รูปที่ 90 ดัดตั้งผนังอาคารและกระจัดโคจรอบ



รูปที่ 91 ป้ายสถิติการเกิดอุบัติเหตุของโครงการ ปัจจุบันรื้อออกแล้ว



รูปที่ 92 คู่มือพื้นที่โครงการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย



รูปที่ 93 ติดตั้งผนังอาคารและกระຈก




รูปที่ 94 พื้นที่ในการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง




รูปที่ 95 การเลือกวัสดุที่ประกอบสำเร็จรูป



รูปที่ 96 การตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 97 การติดป้ายประชาสัมพันธ์ ระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมาผู้ควบคุมงาน ด้านหน้าบ้านพักคนงาน



รูปที่ 98 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 99 การดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 100 รถที่ใช้ในการขนวัสดุก่อสร้างและการตรวจสอบ ท่อภายใน พรบ.



รูปที่ 101 ผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านพักคนงาน



รูปที่ 102 แม่บ้านคอยดูแลทำความสะอาดทางระบายน้ำฝนและน้ำทิ้ง ในบ้านพักคนงาน



รูปที่ 103 แม่บ้านคอยดูแลทำความสะอาดตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 104 การเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้