




ภาคผนวก

2

เอกสารผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ 2.1

การติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดข้อร้องเรียนความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

 ปูนทุ่งสง	โพรซีเยอร์ การติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดข้อร้องเรียนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หน้า 1/5	รหัสเอกสาร P-G-005		
<p>1.0 วัตถุประสงค์</p> <p>1.1 เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดข้อร้องเรียนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.2 เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างทันทั่วทั้งที่เมื่อเกิดข้อร้องเรียนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>2.0 ขอบเขต</p> <p>2.1 ใช้กับทุกหน่วยงานภายใน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด</p> <p>3.0 เอกสารอ้างอิง</p> <p>3.1 โพรซีเยอร์ การทบทวนของฝ่ายบริหาร (P-G-003)</p> <p>3.2 โพรซีเยอร์ การติดตาม/รวบรวมกฎหมาย บทบัญญัติและข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (P-G-402)</p> <p>3.3 โพรซีเยอร์ การติดตามและการตรวจวัดผลทางด้านสิ่งแวดล้อม (P-G-406)</p> <p>3.4 โพรซีเยอร์การประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง (P-G-413)</p>				
ฉบับที่	วันที่	ประเภท	ผู้เขียน	ผู้อนุมัติ
03	01/02/54	ปฏิบัติ		

ต้นฉบับ

4.0 สารบัญ

1.0 วัตถุประสงค์

2.0 ขอบเขต

3.0 เอกสารอ้างอิง

4.0 สารบัญ

5.0 รูปสาระที่ได้ทำการแก้ไขจากโพธิ์เฮอร์ฉบับก่อนหน้า

6.0 นิยามและความรับผิดชอบ

7.0 ข้อกำหนด

7.1 การสื่อสารภายในจากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา

7.2 การสื่อสารภายในจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ผู้บังคับบัญชา

7.3 การสื่อสารภายนอกจากบริษัทฯ ไปยังบุคคลหรือชุมชนภายนอก

7.4 การสื่อสารภายนอกจากบุคคลหรือชุมชนภายนอกมาถึงบริษัท

8.0 แบบฟอร์ม F-G 407,F-G-812

9.0 เอกสารแนบ

5.0 สรุปสาระสำคัญในการแก้ไข โพรซีเยอร์ฉบับก่อนหน้า

5.1 ปรับปรุงตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบบางตำแหน่ง ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

โพรซีเยอร์ฉบับนี้ ได้รับการทบทวนจาก คกก. ทบทวนฝ่ายบริหาร และอนุมัติให้นำไปใช้งานจากตัวแทนฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้ว

6.0 นิยามและความรับผิดชอบ

6.1 กกจ.ปฐท่งสง หมายถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่งสง) จำกัด

6.2 MR หมายถึง ตัวแทนฝ่ายบริหาร

7.0 ข้อกำหนด

การสื่อสารภายใน

7.1 การสื่อสารภายในจากผู้บังคับบัญชา ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชา

7.1.1 ประธาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

7.1.1.1 รวบรวมข้อมูลข่าวสารเรื่อง การดำเนินงาน การจัดทำระบบ ข่าวสาร รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ

ด้านคุณภาพ , ด้านสิ่งแวดล้อม , ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7.1.1.2 กรณีต้องการให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบให้นำเสนอ กกจ.ปฐท่งสงพิจารณาอนุมัติออกประกาศบริษัท และ/หรืออาจออกเสียงตามสายได้ในบางกรณี

7.1.1.3 กรณีต้องการให้พนักงานระดับผู้จัดการส่วน , ผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องรับทราบสามารถสื่อสารไปด้วยวิธีต่างๆ เช่น บันทึกภายใน , ไปสเตอร์ , E-mail , Web เป็นต้น ซึ่งผู้จัดการส่วน , ผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับให้พนักงานภายในสังกัดหรือบุคคลในหน่วยงานอื่นรับทราบหรือปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม

7.2 การสื่อสารภายในจากผู้ใต้บังคับบัญชา ไปสู่ ผู้บังคับบัญชา

7.2.1 กรณีเป็นลักษณะปัญหา

7.2.1.1 พนักงาน

1) เมื่อพบสิ่งที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้แจ้งเป็นลักษณะปัญหาโดยกรอรายละเอียดลงในแบบการแจ้งลักษณะปัญหา (F-G-407)

2) นำส่ง ผจส.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

7.2.1.2 ผจส.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

1) รับลักษณะปัญหาและขึ้นทะเบียนลักษณะปัญหา

2) พิจารณาส่งเรื่องให้ ประธาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามประเภทลักษณะปัญหาที่ได้รับ

3) ส่งเอกสาร MR/ผจส.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และจบ.

7.2.1.3 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- 1) ส่งให้ MR รับทราบ

7.2.1.4 ผจส.

- 1) ค้นหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะปัญหา
- 2) กำหนดแนวทางและดำเนินการแก้ไข/ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
- 3) รายงานความคืบหน้าให้ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามประเภทของลักษณะปัญหภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

7.2.1.5 ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- 1) ติดตามการดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน เพื่อพิจารณาปิดลักษณะปัญหา
- 2) สรุปความคืบหน้าในการแก้ไขลักษณะปัญหา และรายงานให้ MR รับทราบหลังจากดำเนินการเสร็จ
- 3) ส่งให้ ผจส.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รับทราบ

7.2.1.6 ผจส.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

- 1) ติดตามและสรุปสถานะลักษณะปัญหาตามข้อมูลที่ได้รับ
- 2) ปรับปรุงทะเบียนลักษณะปัญหาและชี้แจง ประกาศให้พนักงานได้รับทราบถึงการดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน

7.2.2 โดยการตรวจประเมิน (Safety Inspection)

7.2.2.1 พนักงานระดับหัวหน้างาน

เมื่อพบสิ่งกีดขวางหรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่พนักงานและผู้รับเหมา หรือทำให้ทรัพย์สินของบริษัทเสียหาย สามารถแจ้งให้ผู้จัดการส่วนที่พนักงานสังกัดทราบ โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบการตรวจความปลอดภัย Safety Inspection (F-G-812) และ ส่งให้กับ จป. เพื่อทำทะเบียนทวนสอบ

7.2.2.2 ผจส.

- 1) พิจารณาดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขเองได้ ให้ทำการแจ้งงานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข
- 2) ผู้จัดการส่วนที่รับผิดชอบการแก้ไข ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขมายัง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย/จป. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
- 3) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบการตรวจความปลอดภัย Safety Inspection (F-G-812) แล้วส่งต่อไปยัง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย/จป.

7.2.2.3 ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย/จป.

- 1) สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข และรายงานต่อ MR ตามรอบเวลาการรายงานที่กำหนดใน P-G-003

การสื่อสารภายนอก

7.3 การสื่อสารภายนอกจากบริษัทไปยังบุคคลหรือชุมชนภายนอก

7.3.1 ประธาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และประธานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- 1) รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินการและข้อเรียกร้องภายในจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 2) สรุปรายงานนำเสนอต่อ MR

7.3.2 MR

- 1) พิจารณารายงานสรุปข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเพื่อจัดแบ่งข้อมูลข่าวสารออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 - ข้อมูลข่าวสารที่สมควรนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้สามารถเผยแพร่ต่อหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อรับทราบได้ ทั้งนี้ให้บันทึกการเผยแพร่ข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

- ข้อมูลข่าวสารที่สมควรพิจารณานำไปดำเนินการแก้ไข ให้ ผจส. ที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขและรายงานผลการแก้ไข ต่อ MR ตามรอบเวลาการรายงานที่กำหนดใน P-G- 003

2) ส่งข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ ผจส. พัฒนางค์กรอย่างยั่งยืน

7.3.3 ผจส. พัฒนางค์กรอย่างยั่งยืน

นำข้อมูลที่ได้รับจาก MR เผยแพร่สู่สาธารณชนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

7.4 การสื่อสารภายนอกจากบุคคลหรือชุมชนภายนอก มาถึงบริษัท

7.4.1 ผจส. พัฒนางค์กรอย่างยั่งยืน

- 1) รับแจ้งข้อร้องเรียนทางด้าน สิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากบุคคลหรือชุมชนภายนอกโดยตรง หรือรับผ่านพนักงานหรือหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ
- 2) ขึ้นทะเบียนข้อร้องเรียนภายนอก
- 3) สืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ร้องเรียน
- 4) ส่งข้อร้องเรียนต้นฉบับและข้อมูลประกอบให้ ประธาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และประธานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสำเนาแจ้ง MR/ผจส. พัฒนางค์กรอย่างยั่งยืน /จป

7.4.2 ประธาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และประธานด้านความปลอดภัย

- 1) กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 1) สำเนาส่งให้ MR/ ผจส. พัฒนางค์กรอย่างยั่งยืน /จป

7.4.3 ผจส.

- 1) ค้นหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นข้อร้องเรียน
- 2) กำหนดแนวทางและดำเนินการแก้ไข/ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
- 2) รายงานความคืบหน้าให้ MR หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ
- 3) ส่งต้นฉบับ แจ้งให้ ผจส. พัฒนางค์กรอย่างยั่งยืน , สำเนา MR ประธาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และประธานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และจป.รับทราบ

7.4.4 ผจส. พัฒนางค์กรอย่างยั่งยืน

- 1) ติดตามและสรุปสถานะข้อร้องเรียนตามข้อมูลที่ได้รับ
- 2) ชี้แจงและสรุปความคืบหน้าในการแก้ไขข้อร้องเรียนแก่ชุมชนภายนอกที่ร้องเรียน
- 3) ปรับปรุงทะเบียนข้อร้องเรียนและชี้แจงประกาศให้พนักงานที่ร้องเรียนได้ทราบถึงการดำเนินการแก้ไขและป้องกัน


8.0 แบบฟอร์ม

8.1 F-G-407 แบบการแจ้งลักษณะของปัญหา

8.2 F-G-812 แบบการตรวจความปลอดภัย Safety Inspection

ไฟล์ชั่วคราว : 9. การติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดข้อร้องเรียนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ย่อ: การสื่อสารและทำงานสอดคล้องกับลูกค้า



F-G- 407

P-G-005(08)

01/02/54

ไฟล์เวอร์ชัน : 9. การติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดข้อร้องเรียนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โปรซีเจอร์: การสื่อสารและทำข้อตกลงกับลูกค้า

สัญลักษณ์:



ดำเนินการ

พิจารณา

ทวนทวน

สื่อสาร

เริ่มต้น/สิ้นสุด

จุดเชื่อมโยง

และ

หรือ

หัวข้อ	การดำเนินการ	ประธานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม	ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	กกก.	MR	ผจส.	ผจส. พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	ผจก	พนักงาน	จป	พนักงาน	เอกสารอ้างอิง
7.2.1.5	ติดตามการดำเนินงานแก้ไข บ้องกั้น เพื่อพิจารณาเปิดลักษณะปัญหาสรุปความคืบหน้า และรายงาน MR ทราบ สำเนาเรียน ผจส. ทำแผนองค์กรอย่างยั่งยืน											
7.2.1.6	ปฏิบัติตามและสรุปลักษณะปัญหาตามข้อมูลที่ได้รับ											
7.2	การสื่อสารภายในจากผู้ได้บังคับบัญชา ไปสู่ผู้บังคับบัญชา (ต่อ)											
7.2.2	โดยการตรวจประเมิน (Safety Inspection)											
7.2.2.1	เมื่อพบสิ่งผิดปกติ หรืออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่พนักงานและผู้รับเหมาหรือทำให้อุปกรณ์ของบริษัทเสียหาย สามารถแจ้งให้ผู้จัดการส่วนที่พนักงานสังกัดทราบ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบการตรวจความปลอดภัยส่งมาให้ จป. เพื่อทำทะเบียนวนวนสลับ											
7.2.2.2	พิจารณาดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถดำเนินการเองได้ ให้ดำเนินการแจ้งงานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขการกวดขันและยึด เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กรอก ข้อมูลลงในแบบตรวจความปลอดภัย ส่งต่อไปยังประธาน กกก. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย/											
7.2.2.3	สรุปความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไข และรายงานต่อ MR											

ไฟล์ร่างรื้อ : 9. การตัดต่อสื่อสารเมื่อเกิดข้อร้องเรียนความผิดปกติและส่งแวดล้อม

โปรแกรม: การสื่อสารและทำงานสอดคล้องกับลูกค้า

สัญลักษณ์:



ดำเนินการ

พิจารณา

ทบทวน

สื่อสาร

เริ่มต้น/สิ้นสุด

จุดเชื่อมโยง

และ

หรือ

หัวข้อ

การดำเนินการ

สื่อสาร

เริ่มต้น/สิ้นสุด

จุดเชื่อมโยง

และ

หรือ

เอกสารอ้างอิง

7.3 การสื่อสารภายในบริษัทไปยังบุคคลหรือชุมชนภายนอก

7.3.1 รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การดำเนินการและข้อเรียกร้องภายในจากพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สู่หน่วยงาน นำเสนอ MR

7.3.2 พิจารณาส่งข้อมูลข่าวสาร : 1. ที่สมควรเผยแพร่ต่อสาธารณะ
: 2. ที่สมควรนำไปดำเนินการแก้ไข รายงานผลการแก้ไขต่อ MR

7.3.3 นำข้อมูลที่ได้รับจาก MR เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

7.4 การสื่อสารภายในองค์กรหรือชุมชนภายนอกมาถึงบริษัท

7.4.1 1. รับแจ้งข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากบุคคลหรือชุมชนภายนอกโดยตรง หรือรับผ่านพนักงาน หรือหน่วยงานต่างๆในบริษัท
2. สืบหะเบาะแสข้อร้องเรียน 3. สืบสวน หาข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ร้องเรียน 4. ส่งข้อร้องเรียนต้นฉบับ ในรูปแบบเอกสาร/หลักฐานตก ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สำนวนให้ MR และ ผลส.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน


7.4.2 กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ มอบหมายให้รับผิดชอบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขเบื้องต้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

7.4.3 สำนวนให้ MR ผลส.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จป.

7.4.4 ค้นหาสาเหตุรากเหง้า กำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าเมื่อดำเนินการเสร็จ

7.4.5 ส่งต้นฉบับ แจ้งประธาน กกก.สิ่งแวดล้อม ประธาน กกก.ความปลอดภัยฯ จป.

7.4.6 สรุปผลการดำเนินการ ส่งมอบให้ฝ่ายบริหาร



หน้า1.....

[illegible]

เอกสารแนบ 2.2

แผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการทำเหมือง
ประจำปี 2568

เอกสารแนบ 2.3

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านการทำเหมือง ประจำปี 2568



ที่ สม.๑๘/๒๕๖๙ ภณ/กช

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ปี ๒๕๖๘

ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙,๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ
จังหวัดกระบี่ นั้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ฯ ดังกล่าว ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)

ผู้จัดการส่วนเหมือง

ได้รับเรื่องไว้แล้ว

ปณ.พ.

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๙

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ เขต ๔ ภูเก็ต
เลขที่ 150 ก
ร.ศ. ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕.๒๐ น.



ที่ สม.๑๘/๒๕๖๘ ภาณ/กช

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๔ ภูเก็ต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ปี ๒๕๖๘

ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙,๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ
จังหวัดกระบี่ นั้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ฯ ดังกล่าว ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓ เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)

ผู้จัดการส่วนเหมือง

สำเนา



ที่ สม.๑๘/๒๕๖๙ ภณ/กช

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ ๖ ตำบลทิวัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ปี ๒๕๖๘

ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙,๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ
จังหวัดกระบี่ นั้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ฯ ดังกล่าว ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)

ผู้จัดการส่วนเหมือง

กิตติภ.

๒๒/๐๑/๖๙

สำเนา



ที่ สม.๑๘/๒๕๖๙ ภณ/กช

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลดินอุดม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง ปี ๒๕๖๘

ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรโครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙,๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ
จังหวัดกระบี่ นั้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านการทำเหมือง โครงการเหมืองแร่ ดังกล่าว ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)

ผู้จัดการส่วนเหมือง

มีสธ จว ๕๕๑๑๙๐ ๒๒/๐๑/๖๙

**รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์**



**บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่**



พ.ร. ๒๓๓

รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ทำเหมือง
เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานครั้ง.....1...../วันที่.....26.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. 2568

๑. ข้อมูลประทานบัตร

ชื่อผู้ถือประทานบัตร.....บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
ชื่อผู้รับช่วงการทำเหมือง.....
หมายเลขประทานบัตร.23999/16019..24000/16020.หมายเลขคำขอประทานบัตรเดิม.....24000/16020
ที่ตั้ง ตำบล.....ดินอุดม.....อำเภอ.....ลำทับ.....จังหวัด.....กระบี่
ชนิดแร่.....ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซิเมนต์.....วิธีการทำเหมือง.....หาค
อายุประทานบัตร.....25.....ปี เริ่มตั้งแต่.....2 เมษายน 2556.....วันสิ้นอายุ.....1 เมษายน 2581
เนื้อที่ประทานบัตรทั้งหมด.....371-1-31.....ไร่ โดยกรรมสิทธิ์ที่ดินมีดังนี้
ที่กรรมสิทธิ์ (ระบุประเภท เช่น โฉนด, นส. ๓ก, นส. ๓ ฯลฯ).....นส.๓.ก.....ไร่
ที่รัฐ (ระบุประเภท เช่น ป่าสงวน, สปก.).....ไร่
อื่น ๆ (ระบุ).....ไร่

๒. ข้อมูลการทำเหมืองปัจจุบัน

สภาพปัจจุบัน / เปิดการทำเหมือง.....หยุดการทำเหมือง
พื้นที่ที่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในปัจจุบัน.....282-03-39.....ไร่
จำนวนหน้าเหมือง/ปอเหมืองปัจจุบัน.....1.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....282-03-39.....ไร่
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน.....แห่ง
ขนาด (ระบุขนาดแต่ละแห่งตามลำดับ).....ไร่
พื้นที่โรงแต่งแร่/สำนักงาน/บ้านพัก ฯลฯ รวม.....ไร่
จำนวนขุมเหมืองที่ไม่ใช้ทำเหมืองแล้ว.....1.....แห่ง ขนาด.....12-0-00 ไร่ ลึก.....14.....เมตร
พื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว.....282-03-39 ไร่ พื้นที่ที่ทำการฟื้นฟูแล้ว.....22-2-0 ไร่

๓. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังสิ้นสุดการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำเหมือง (พร้อมแนบแผนผังการทำเหมือง โดยส่งเฉพาะครั้งแรกของการรายงาน และ
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่สุดท้าย)

/ พัฒนาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ

พัฒนาเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ/ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ปลูกสร้างสวนป่า

อื่น ๆ (ระบุ).....

๔. ผลการดำเนินการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (พร้อมแนบแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทำเหมือง และภาพถ่ายการดำเนินงาน)

การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่.....15-2-75.....ไร่

วิธีดำเนินการ (ให้อธิบายลักษณะของหน้าเหมือง, ความปลอดภัย).....

การปรับสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....-.....แห่ง เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ

การปรับสภาพและฟื้นฟูชุมชนเมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาดพื้นที่.....12-0-00.....ไร่

วิธีดำเนินการ

ดำเนินการปลูกถั่วสามฤดูพื้นที่ slope ของชั้นบันได และในพื้นที่ชั้นเหมือง

การปรับสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและปอดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน.....2.....แห่ง ขนาดพื้นที่.....12-3-86.....ไร่

วิธีดำเนินการเขตปอดักตะกอนในพื้นที่หัวเหมือง.....

หน้าดินป้องกันการพังทลาย.....

การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ

การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ

การปรับสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....-.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

งบประมาณดำเนินงานทั้งหมดโดยประมาณ.....56,440.....บาท

๕. แผนการดำเนินงานในช่วง ๓ ปีข้างหน้า

๕.๑ แผนการดำเนินงานที่จะจัดทำในช่วง ๓ ปีข้างหน้า (พร้อมแนบแผนผังแสดงตำแหน่งที่จะดำเนินการใน ๓ ปีข้างหน้า)

การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณหน้าเหมือง

จำนวน.....1.....แห่ง เนื้อที่..... 2 - 1 - 50ไร่

วิธีดำเนินการ.....

ปลูกฟื้นฟูในพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมือง ทางด้านทิศเหนือของบ่อเหมือง

การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน

จำนวน.....๐.....แห่ง เนื้อที่.....๐.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูชุมชนเหมืองที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแล้ว

จำนวน.....1.....แห่ง ขนาด (กxยxล)..... 2-1-50เมตร

วิธีดำเนินการ คิดตามการเจริญเติบโตที่ขุดถมดินบริเวณหน้าเหมืองที่สิ้นสุดการทำเหมืองทางทิศใต้

การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูระบบป้องกันการชะล้างตะกอนดินจากบริเวณหน้าเหมือง ที่เก็บกองเปลือกดิน/เศษหิน และบริเวณอื่น ๆ อาทิเช่น คันทำนบดินและคูระบายน้ำและปอดักตะกอน เป็นต้น

จำนวน..... 4แห่ง ขนาด (กxยxล)..... 29-3-86 ไร่.....เมตร

วิธีดำเนินการ บำรุงรักษาดันไม้ที่ปลูกและขุดปอดักตะกอน

การปลูกต้นไม้ระหว่างพื้นที่ว่างทั่วไปในเขตพื้นที่ประทานบัตร รวมเนื้อที่.....๐.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณโรงแต่งแร่/โรงโม่หิน เนื้อที่.....๐.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

การปรับปรุงสภาพและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสำนักงาน/บ้านพัก เนื้อที่.....๐.....ไร่

วิธีดำเนินการ.....

๕.๒ การจัดเตรียมงบประมาณ

งบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนงาน.....	169,320	บาท / 3 ปี
งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาพื้นที่ที่ฟื้นฟูแล้ว.....	84,660	บาท / 3 ปี

ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และหรือส่วนราชการอื่น ๆ.....

วิธีดำเนินการ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(..... นาย วิเชียร แก้วสินวล)

ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยผู้จัดการวางแผนพัฒนาพื้นที่เหมือง.....ผู้จัดทำรายงาน

รับรองข้อมูลถูกต้องและเห็นชอบกับแผนการดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(..... นาย ภาณุมาศ น. หักสูง)

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการส่วนเหมือง บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

**รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์**



**บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่**

เสนอต่อ

**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

สารบัญ	หน้า
คำนำ	3
วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูเหมือง	4
แผนแม่บทการฟื้นฟูสภาพพื้นที่	5
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปี 2568	6
การดำเนินงาน 2568	6
ติดตามและบำรุงรักษา	8
สรุปผลการดำเนินการ	10
สถานะกองทุนฟื้นฟูเหมืองดินลำน้กับ	11

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งเอกสารประกอบการทำเหมืองดินอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง

โดยได้รับอนุญาตประทานบัตรพื้นที่ทั้งสิ้น 317-1-31 ไร่ สามารถแบ่งพื้นที่เป็น 3 บริเวณ พื้นที่บ่อเหมือง พื้นที่รองรับกิจกรรมการทำเหมือง พื้นที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง

กระบวนการฟื้นฟูเริ่มจากกำหนดแผนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการทำเหมืองให้สอดคล้องตามแนวทางมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบจากการทำเหมือง สิ่งที่ได้ดำเนินการเช่น ปลูกไม้แนวคันดินป้องกันฝุ่น ปลูกหญ้าแฝกแนว slope ป้องกันการพังทลายของดิน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการฟื้นฟูเหมืองดินไม่มากนักน้อย

ส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

คณะผู้จัดทำ

**รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่
โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่**

วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูเหมือง

1. เพื่อกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ และสามารถอำนวยความสะดวกต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านจากการทำเหมืองของโครงการ
3. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โครงการให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ข้อมูลโดยสังเขป

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ เป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 371-1-31 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยจะแบ่งพื้นที่ฟื้นฟูเป็น 3 บริเวณ คือ

1. พื้นที่ทำเหมือง มีเนื้อที่รวม 250 ไร่ หลังจากสิ้นสุดการทำเหมือง จะมีลักษณะเป็นบ่อเหมือง
2. พื้นที่รองรับกิจกรรมการทำเหมือง มีเนื้อที่รวมประมาณ 19.3 ไร่ ได้แก่ แนวคันทำนบและคูระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 18.5 ไร่
 - 2.1. สำนักงาน เนื้อที่ประมาณ 0.5 ไร่
 - 2.2. บ่อตกตะกอน เนื้อที่ประมาณ 0.3 ไร่
3. พื้นที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง เนื้อที่รวมประมาณ 102 ไร่ ได้แก่
 - 3.1. พื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองในระยะ 40 เมตรจากแนวคันทำนบดินและคูระบายน้ำ เนื้อที่ประมาณ 66 ไร่
 - 3.2. พื้นที่เว้นเขตไม่ทำเหมืองจากแนวสายไฟแรงสูง เนื้อที่ประมาณ 36 ไร่

การดำเนินการปี 2568



เพาะเมล็ดพันธุ์ไม้

ย้ายลงถุงเพาะชำ





ติดตามดูการรักษา



ติดตามดูและรักษาไม้ปลูกแนวทำนบกั้นดิน





การดูแลรักษา ทำจั่วถั่วพืช



งานดูแลรักษาพื้นที่ปลูกปี 2567




ผลการดำเนินการฟื้นฟูเหมือง ปี 2568

ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกปี 2567 และการปลูก โดยใช้ต้นไม้ที่เพาะชำและอนุบาลจากศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูเหมือง โครงการเหมืองดินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้แก่ มะฮอกกานี เพกา ลำพูป่า แม็ก หลุมพอ อัตราการรอด 96%

สถานะกองทุนฟื้นฟูเหมืองดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์

ปี พ.ศ.	เงินเข้ากองทุน		เงินใช้จากกองทุน		เงินคงเหลือ(บาท)
	รายปี(บาท)	สะสม(บาท)	รายปี(บาท)	สะสม(บาท)	
2556	2,781,716.15	2,781,716.15	164,962.00	164,962.00	2,616,754.15
2557	721,485.86	3,503,202.01	95,132.00	260,094.00	3,243,108.01
2558	398,221.79	3,901,423.80	283,580.00	543,674.00	3,357,749.80
2559	366,910.00	4,268,333.80	252,286.00	795,960.00	3,472,373.80
2560	80,945.51	4,349,279.31	157,491.00	953,451.00	3,395,828.31
2561	59,818.00	4,349,280.00	216,868.77	1,170,319.77	3,178,960.23
2562	59,818.00	4,409,098.00	56,440.00	1,226,759.77	3,182,338.23
2563	59,818.00	4,468,916.00	45,000.00	1,271,759.77	3,197,156.23
2564	0	4,468,916.00	45,000.00	1,316,759.77	3,152,156.23
2565	0	4,468,916.00	45,000.00	1,361,759.77	3,107,156.23
2566	0	4,468,916.00	45,000.00	1,406,759.77	3,062,156.23
2567	0	4,468,916.00	45,000.00	1,451,759.77	3,017,156.23
2568	13,407.28	4,482,323.28	45,000.00	1,496,759.77	2,972,156.23

แผนแม่บทการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดิน ซีเมนต์บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด




การดำเนินการปี 2568



การเตรียมกล้าไม้







ติดตามดูแลร้กษา



ติดตามดูและรักษาไม้ปลูกแนวทำนบกั้น





การดูแลรักษา กำจัดวัชพืช



การดูแลไม้ปลูกปี 2567



ผลการดำเนินการฟื้นฟูเหมือง ปี 2568

ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกปี 2567 และการปลูก โดยใช้ต้นไม้ที่เพาะชำและอนุบาลจากศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูเหมือง โครงการเหมืองดินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้แก่ มะฮอกกานี เพกา ลำพูป่า แม็ก หลุมพอ อัตราการรอด 96%

สถานะกองทุนฟื้นฟูเมืองดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์

ปี พ.ศ.	เงินเข้ากองทุน		เงินใช้จากกองทุน		เงินคงเหลือ(บาท)
	รายปี(บาท)	สะสม(บาท)	รายปี(บาท)	สะสม(บาท)	
2556	2,781,716.15	2,781,716.15	164,962.00	164,962.00	2,616,754.15
2557	721,485.86	3,503,202.01	95,132.00	260,094.00	3,243,108.01
2558	398,221.79	3,901,423.80	283,580.00	543,674.00	3,357,749.80
2559	366,910.00	4,268,333.80	252,286.00	795,960.00	3,472,373.80
2560	80,945.51	4,349,279.31	157,491.00	953,451.00	3,395,828.31
2561	59,818.00	4,349,280.00	216,868.77	1,170,319.77	3,178,960.23
2562	59,818.00	4,409,098.00	56,440.00	1,226,759.77	3,182,338.23
2563	59,818.00	4,468,916.00	45,000.00	1,271,759.77	3,197,156.23
2564	0	4,468,916.00	45,000.00	1,316,759.77	3,152,156.23
2565	0	4,468,916.00	45,000.00	1,361,759.77	3,107,156.23
2566	0	4,468,916.00	45,000.00	1,406,759.77	3,062,156.23
2567	0	4,468,916.00	45,000.00	1,451,759.77	3,017,156.23
2568	13,407.28	4,482,323.28	45,000.00	1,496,759.77	2,972,156.23



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0022 สาขาทุ่งสง	บัญชีเลขที่ Account Number 020413475102
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (กองทุนฟื้นฟูเมืองดินซีเมนต์ลำทับ)	

สมุดทนายเลข
Serial No.

200046944885

200046944885



20

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/03/66 B/F				*****0.00	5556502
20/03/66 SDCA			4,455,716.83	*****4,455,716.83	6009862
30/06/66 IIPS			3,283.80	*****4,459,000.63	9400
31/12/66 IIPS			6,743.47	*****4,465,744.10	9400
30/06/67 IIPS			6,662.01	*****4,472,406.11	9400
31/12/67 IIPS			6,743.27	*****4,479,151.38	9400
30/06/68 IIPS			6,062.19	*****4,485,213.57	9400

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เอกสารแนบ 2.4

เอกสารการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)

ด่วน

ที่ อก ๐๕๑๑/๒๔/๕๑



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗

มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี ๒๕๕๗

เรียน ผู้บริหาร บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
ประเภทกิจการ เหมืองแร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
๒. กำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
๓. ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
๔. แผนที่สถานที่ฝึกอบรม

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี ๒๕๕๗ และได้รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ

บัดนี้ ผลจากการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการขอแจ้งให้ทราบว่า มีความยินดีที่หน่วยงานท่านได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาและเพิ่มเติมข้อมูลในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้ถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ในวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ

๒. มอบหมายบุคลากรของหน่วยงานประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง คณะทำงาน CSR ของหน่วยงาน จำนวน ๕-๑๐ ท่าน (ครอบคลุม ๗ หัวข้อหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามกำหนดการ สถานที่อบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๔)

๓. ให้สถานประกอบการเตรียมโน้ตบุ๊กมา ๑ เครื่องเพื่อทำ workshop

๔. ส่งแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) พร้อมกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ที่ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่าน โดยยังไม่ต้องลงนามกลับมายังอีเมล narisa@masci.or.th และ pornsiri@masci.or.th หรือโทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๑๗๐๔ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่นางสาวนริสา ตรีเนตร และนางสาวพรศิริ สุทัศน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๗ ๑๗๒๗ ต่อ ๘๑๑-๘๑๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายปณิธาน จินตา)

สำนักเหมืองแร่และลัมปทาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๘๙๒

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

“กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”

ที่ อก ๐๕๑๑/ ๕๓๘๐



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ๒๕๕๗

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

ตามที่สถานประกอบการของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี ๒๕๕๗ ความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการส่งเสริมการนำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้กับอุตสาหกรรมแร่ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอแสดงความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด มีการปฏิบัติตามสอดคล้องตามเกณฑ์การทวนสอบมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ๒๕๕๗ สำหรับกำหนดการ วัน และเวลาการจัดพิธีมอบรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบและเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ หงส์เทียมจันทร์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน

โทร. ๐-๒๒๐๒-๓๘๙๒

โทรสาร ๐-๒๓๕๕-๐๓๘๓

“กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”



สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
Management System Certification Institute (Thailand)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอขอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

มีการดำเนินงานเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่

(CSR-DPIM 2014)

ประเภท เหมืองแร่

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

(นายสุวพงษ์ เชื้อทอง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

(นางพรณี อังตสิงห์)

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

คำสั่งที่ 8/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองดินซีเมนต์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวทางการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

1. นายจิระศักดิ์	พรหมรักษา	ประธานคณะกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์	เอกธัญวงศ์	คณะกรรมการ
3. นายสฤณี	กังเฮ	คณะกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์	บุษปะเวศ	คณะกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา	ชาญสมิง	คณะกรรมการ
6. นายเอกพงศ์	มีสุข	คณะกรรมการ
7. นายประสิทธิ์	หิเดเล็ก	คณะกรรมการ
8. นายเฉลิมชัย	รงค์ฤทธิ์ไชย	คณะกรรมการ
9. นายไพบูลย์	ชูรักษ์	คณะกรรมการ
10. นายราชนู	ถาวรไชย	คณะกรรมการ
11. นายวิวิธ	วิศาล	คณะกรรมการ
12. นายกิตติ	ศิริพันธุ์	คณะกรรมการ
13. นายสุภชาติ	ภูริพงษ์ธร	คณะกรรมการ
14. นางสาวปิยมน	พรหมณะ	คณะกรรมการ
15. นายประสาน	ทองสีข้า	เลขานุการ

โดยคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการดำเนินงาน แผนงาน โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการเหมืองแร่และเหมืองดินซีเมนต์
2. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการเหมืองแร่และเหมืองดินซีเมนต์
4. ติดตามและทบทวนผลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ดำเนินการจัดการทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563

สั่ง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด



นายวิเชษฐ์ ชูเชื้อ

Managing Director – South Chain



มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) พ.ศ. 2554

Standard for Corporate Social Responsibility B.E. 2554
Department of Primary Industries and Mines (CSR-DPIM)

CSR-DPIM

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2554



สาขาวิชาเหมืองแร่และปิโตรเลียม
Department of Mining and Petroleum Engineering



โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)



ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

ข้าพเจ้า นาย ปิยะวัฒน์ เอกชัยวงศ์
ชื่อสถานประกอบการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (อุบลฯ) จำกัด ประเภทกิจการ เหมืองแร่ (ถลุงเหล็ก อลูมิเนียม)
ที่อยู่ 55 หมู่ 6 ตำบลสีริห์ อำเภออุบล จังหวัดอุบลราชธานี 36110
โทรศัพท์ 087-176-8271 โทรสาร 075-538222 ต่อ 5099
E-mail piyawat@sig.com โทรศัพท์มือถือ 087-114-5546

ได้พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เปรียบเทียบ และยืนยันในการเข้าร่วม โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)

โดยประสงค์เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Video Conference (Zoom) (จำนวนอย่างน้อย 3-4 คน) ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|---------------------------|
| (1) ชื่อ-สกุล | นาย ประสาน ทองสีเงิน | ตำแหน่ง | พนักงานเก็บค่าเหมือง |
| โทรศัพท์ | 075-538222 ต่อ 5100 | โทรสาร | 075-538222 ต่อ 5099 |
| E-mail | prasan@sig.com | | |
| (2) ชื่อ-สกุล | นาย คณิต พิพิธกุล | ตำแหน่ง | พนักงานเก็บค่าเหมือง |
| โทรศัพท์ | 075-538222 ต่อ 5082 | โทรสาร | 075-538222 ต่อ 5099 |
| E-mail | kanit@sig.com | | |
| (3) ชื่อ-สกุล | นางสาว ปิยะนุช พรหมน้อย | ตำแหน่ง | BSE Operation Officer-STS |
| โทรศัพท์ | 075-538222 ต่อ 6363 | โทรสาร | - |
| E-mail | piyanop@sig.com | | |
| (4) ชื่อ-สกุล | | ตำแหน่ง | |
| โทรศัพท์ | | โทรสาร | |
| E-mail | | | |

ลงชื่อ.....

(นาย ปิยะวัฒน์ เอกชัยวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกร เหมืองแร่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

(ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดหรือตัวแทน)

ด่วนที่สุด

ที่ ๓๓ ๑๕๐๖/ว.๒๒๑๖



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ ๖ ถนน ๑๐๕๐๐
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๓

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (อุบลฯ) จำกัด

สิ่งที่มาด้วย ๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน ๑ ชุด

๒. ก่อตั้งคณะกรรมการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด

๓. ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) และดำเนินการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการ ประจำปี ๒๕๖๓ เห็นว่าสมควรให้มีการเข้าร่วมโครงการ ได้ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้มีการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วม
โครงการ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า สถานประกอบการของท่านได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประจำปี ๒๕๖๓ และขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการสมัคร ในปีนี้คือเอกสารความร่วมมือ
(MOU) ตามที่แนบมา

๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานของท่าน ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายขาย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน ๑-๔ ราย (รายละเอียด ๓ ข้อที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ) เข้าร่วมการประชุม พร้อมกันนี้ขอเชิญคุณ เข้าร่วมประชุม Zoom Meeting สำหรับผู้เข้าร่วม
เป็นการกลุ่มผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ตามที่แนบมาด้วย

๓. ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (MOU) ที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกลับมายัง
ทางหน่วยงานนี้โดยเร็วที่สุด ไม่เกินวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. สถานการณ์
เช่นนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ โทร. ๐๒-๖๒๖๓ ๓๓๓๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามโดย.....

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

นายวิฑูรย์ พันธ์เกิด

รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐ ๒๒๖๓ ๓๓๓๓
โทรสาร ๐ ๒๒๖๓ ๓๓๓๓

ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

ข้าพเจ้า นาย ปิยะวัฒน์ เอกชัยวงศ์
 ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ประเภทกิจการ เหมืองแร่ (เหมืองหิน ลำทับ)
 ที่อยู่ 55 หมู่ 6 ตำบลทุ่งวัง ตำบลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
 โทรศัพท์ 087-176-8271 โทรสาร 075-538222 ต่อ 5099
 E-mail piyawat@scg.com โทรศัพท์มือถือ 087-114-5546

ได้พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรียบร้อยแล้ว และขอยืนยันในการเข้าร่วม โครงการส่งเสริม
 อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-OPIM)

โดยประสงค์เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Video Conference (Zoom) (จำนวนอย่างน้อย 3-4 คน) ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | | | |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| (1) ชื่อ-สกุล | นาย ประสาน ทองสิงห์ | ผู้ประสานงานหลัก | ตำแหน่ง | พนักงานในพื้นที่เหมือง |
| โทรศัพท์ | 075-538222 ต่อ 5100 | โทรสาร | 075-538222 ต่อ 5099 | E-mail prasanth@scg.com |
| (2) ชื่อ-สกุล | นาย กิตติ หิรัญธุ์ | ผู้ประสานงานรอง | ตำแหน่ง | พนักงานเหมืองแร่ |
| โทรศัพท์ | 075-538222 ต่อ 5902 | โทรสาร | 075-538222 ต่อ 5099 | E-mail klttsri@scg.com |
| (3) ชื่อ-สกุล | นางสาว ปิยมา พรหมณะ | | ตำแหน่ง | BSE Operation Officer-STS |
| โทรศัพท์ | 075-538222 ต่อ 6303 | โทรสาร | - | E-mail piyamomp@scg.com |
| (4) ชื่อ-สกุล | | | ตำแหน่ง | |
| โทรศัพท์ | | โทรสาร | | E-mail |

ลงชื่อ.....

(นาย ปิยะวัฒน์ เอกชัยวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกร เหมืองแร่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

(ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดหรือตัวแทน)

ด่วนที่สุด

ที่ อก ๐๕๐๖๖/ ๒๕๖๓๐



กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐาน
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-OPIM) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน ๑ ชุด
 ๒. กำหนดการฝึกอบรมและขั้นตอนการลงโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด
 ๓. ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม
 เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-OPIM) และมีสถานประกอบการ
 เหมืองแร่สมัครเข้าร่วมโครงการ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นจำนวนที่สมควรให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ กรมอุตสาหกรรม
 พื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้มีการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วม
 โครงการฯ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า สถานประกอบการของท่านได้รับการ
 คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี ๒๕๖๓ และขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการของท่าน ในวันฝึกข้อตกลงความร่วมมือ
 (MOU) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน ๓-๔ ราย (ครอบคลุม ๘ หัวข้อหลักด้านความรับผิดชอบต่อ
 สังคม) เข้ารับการอบรม หรือจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ ดาวโหลดโปรแกรม Zoom Meeting สำหรับผู้เข้าร่วม
 ใช้ในการอบรมผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. ส่งใบตอบรับ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kulwarad@mascl.or.th และ naphawang@mascl.or.th หรือทางโทรสารหมายเลข
 ๐ ๒๖๐๙ ๑๙๐๙ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด
 เพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกุลวรร จารุพันธ์ นักวิชาการ หรือนางสาวนภาพรรณ ตีปานแก้ว นักวิชาการ โทรศัพท์
 หมายเลข ๐ ๒๖๐๙ ๑๙๐๙ ต่อ ๘๓๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาญ พันธ์เรือง)
 อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กองบริหารสิ่งแวดล้อม
 โทร. ๐ ๒๖๐๒ ๓๘๖๙
 โทรสาร ๐ ๒๖๐๙ ๓๕๑๓

แผนการดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	วันที่ดำเนินกิจกรรม
1	Group Training ครั้งที่ 1	16 กรกฎาคม 2563
2	Group Training ครั้งที่ 2	20 กรกฎาคม 2563
3	อบรม Group training ติดตามผลการดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อม/ ชุมชน	29 กรกฎาคม 2563
4	Group Training ครั้งที่ 3	3 สิงหาคม 2563
5	Group Training ครั้งที่ 4	5-11 สิงหาคม 2563
6	Group Training ครั้งที่ 5	17-21 สิงหาคม 2563
7	ทวนสอบสถานประกอบการ CSR-DPIM 2563	1-18 กันยายน 2563



กำหนดการทวนสอบสถานประกอบการ CSR-DPIM 2563


ลำดับ	รายชื่อสถานประกอบการ	จังหวัด	ประเภท	วันที่ทวนสอบ
1	บริษัท เหมืองแร่วิม จำกัด	สงขลา	เหมืองแร่	31 ส.ค. 2563
2	บริษัท สิลลาอาร์ จำกัด	นครศรีธรรมราช	เหมืองแร่	1 ก.ย. 2563
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพลดีสปาร์	นครศรีธรรมราช	เหมืองแร่	3 ก.ย. 2563
4	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	กระบี่	เหมืองแร่	4 ก.ย. 2563
5	บริษัท กู๊สคอนสตรัคชั่น จำกัด	น่าน	เหมืองแร่	31 ส.ค. 2563
6	บริษัท กุ่มทองเหมืองแร่ จำกัด	นครศรีธรรมราช	เหมืองแร่	3 ก.ย. 2563
7	บริษัท ไทย นันเพอร์ส เมทัล จำกัด	ฉะเชิงเทรา	โรงประกอบโลหะกรรม	4 ก.ย. 2563
8	บริษัท แปนดัส นครหลวง จำกัด	พระนครศรีอยุธยา	โรงแต่งแร่	5 ก.ย. 2563
9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศิลาอุตสาหกรรม	ชลบุรี	โรงงานไม้ บด หรือย่อยหิน	9 ก.ย. 2563
10	บริษัท ไทยนิลภินท์ทียอซ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานแหลมอับ	ชลบุรี	โรงแต่งแร่	10 ก.ย. 2563
11	บริษัท ใจเอนก ร็อค 1990 จำกัด	เลย	โรงงานไม้ บด หรือย่อยหิน	15 ก.ย. 2563



โครงการประเมินจุดสหกรณ์เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีความรู้ความรับผิดชอบต่องาน (CSR-DPIM)



Zoom Meeting



โครงการ "โครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"


เวลา	กิจกรรม	รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563		ณ เมืองดินซิเมนต์ลำกับ อ.ลำกับ จ.กระบี่
09.00 - 09.30 น.	ลงทะเบียน	กล่าวต้อนรับข้าราชการ ชุมชน ที่ร่วมกิจกรรม โครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม (นายโยธิน อินทอง)
09.30 - 09.35 น.	พิธีการ	ข้าราชการ ชุมชน ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมรับประทานอาหารเบรคเช้า
09.35 - 09.40 น.		เข้าร่วมพิธีการ
09.40 - 09.50 น.		คณะผู้จัดทำโครงการกล่าวรายงานที่มาและรายละเอียดของโครงการ (นายประสาน ทองสีขำ)
09.50 - 10.00 น.		วิศวกรอาวุโส รักษาการผู้จัดการส่วนเหมืองบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด กล่าวเปิดโครงการ (นายจิระศักดิ์ พรหมรักษา)
10.00 - 10.10 น.		นายยก อบต.ดินอุดม กล่าวพบปะ คณะผู้จัดทำโครงการและชุมชนรอบโครงการ
10.10 - 10.40 น.	กิจกรรมปลูกต้นไม้	ประธาน,ตัวแทนหน่วยงาน-ชุมชน ถ่ายรูปร่วมกัน พร้อมต้นกล้าไม้เชิงสัญลักษณ์กิจกรรม
10.40 - 11.00 น.		VIP ปลูกต้น พะยอม และผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
11.00 - 11.20 น.		แจกกล้าไม้หายากแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
11.30 น.		รับประทานอาหาร ร่วมกัน
13.00 น. - 16.00 น.	5 ส. เหมืองลำกับ	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
		เคลียร์ 5 ส ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานและที่พัก
		ชุดลอกบ่อตกตะกอนและทำความสะอาดโรงฉีดล้างล้อ
		การแต่งกาย : เสื้อสีเหลือง(เฉพาะพนักงาน SCG)

สิ่งที่ต้องดำเนินการโครงการ
เตรียมพื้นที่ปลูกกล้าไม้
เตรียมพื้นที่รับรองแขก
อาหารและเครื่องดื่ม
ติดต่อประสานงานชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ประสาน ทองสีขำ, กิตติ ศิริพันธุ์
ประสาน ทองสีขำ, กิตติ ศิริพันธุ์
ปิยมณ พรหมณะ
กิตติ ศิริพันธุ์

New Area in Clay Mine – Lam Tup 3 ไร่ (2020)



ไม้ที่ปลูก
สมพง 50 กล้า
พะยอม 49 กล้า
ແหนนา 50 กล้า
ลำภูป่า 50 กล้า
รวม 199 กล้า



สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
Management System Certification Institute (Thailand)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ขอมอบเกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

มีการดำเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่
(CSR-DPIM 2020)

ประเภท เหมืองแร่

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(นายวิษณุ ทับเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

(นางพรณี อังศุสิงห์)

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เอกสารแนบ 2.7

การตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักร
ประจำปี 2568

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก... 5389 ...ประจำวันที่ 17 / 12 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหน้ารถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไต่รชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 77899 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 78194 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 315 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 7034w

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 5389 ประจำวันที่ 16 / 12 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรก , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมัสชัน	✓		
6	ตรวจเช็ครอยรั่วของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อเบตเตอร์รี	✓		
11	ไขน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรกจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไตรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมัสชัน	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรก	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 77564 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 77879 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 315ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล 755475

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 8662 ประจำวันที่ 17 / 8 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรก , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โซ่และสิ่งสกปรกออกจากทอลล์	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้อง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรกจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไถรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรก	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 446033 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 446348 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 315ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๗๗๑๓๑.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรอบรถ... ๕๖๖๒ ประจำวันที่ 16 / ๓๑ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อเบตเตอร์รี	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากทอลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในถัง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไตรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 445918 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 446033 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 315ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๓๓๓๓

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยราวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไทรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 19302ก.ม.

เติมน้ำมัน 105ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 19617ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 315ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ศิริโชค

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก... 1372 ... ประจำวันที่ 16 / 10 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหัวรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โชคน้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้อง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไทรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแดร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 18987 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 19308 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 315 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล... สิริพงษ์

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ... ๕๗๕ ๒. ประจำวันที่ 18 / ๓.๐ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทดสอบทั้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟอาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 4999...ช.ม.

มิเตอร์หลัง 5009...ช.ม.

เติมน้ำมัน ๑๐๐...ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10...ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๕๗๕ ๒

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ.....ประจำวันที 17, 18 / 25 68

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ตของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 4990 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 4999 ช.ม.

เติมน้ำมัน.....ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน.....9.....ช.ม.

ผู้รายงาน.....ผู้ตรวจสอบ.....ผู้บันทึกข้อมูล ณรงค์ฤทธิ์

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ หน้า ๒ ประจำวันที่ 16 / ๗ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์จของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรก	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 498๑ ช.ม.

มิเตอร์หลัง 4990 ช.ม.

เติมน้ำมัน ๑.๐๐ ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 8 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๔๖๙๗๖

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ

หน้า 1

ประจำวันที 18 / 10 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรถมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยน	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์จของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 10343 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 10351 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 0 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ.....หน้า 1.....ประจำวันที 17/10/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ทอรงมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและล้างสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟอาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 10335 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 10343 ช.ม.

เติมน้ำมัน.....ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 8.....ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 58645

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ ๒๕๖๑ ประจำวันที่ 16/๓/๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอหรือน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 10397 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 10335 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 8 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 8๖๕๕

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ

๕๔๑๐

ประจำวันที ๑๖ / ๑.๐ / ๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ตของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน ๗๗๓๖ ช.ม.

มิเตอร์หลัง ๗๗๔๐ ช.ม.

เติมน้ำมัน ๒๐๐ ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน ๘ ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๘๕๓๑ ประจำวันที่ 17/10/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอหรือน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน็อตและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 7700 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 7748 ช.ม.

เติมน้ำมัน.....ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน.....8.....ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๗๐๕๖๖

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๕๗๑๓ ประจำวันที่ 18 / ๗ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรือมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและล้างสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแทรก	✓		

มิเตอร์ก่อน ๗๗๕๘ ช.ม.

มิเตอร์หลัง ๗๗๕๖ ช.ม.

เติมน้ำมัน ๒๐๐ ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน ๘ ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล Twinn

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ฮันได ประจำวันที่ 10 มี.ค. 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ตของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคัน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 7815 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 7825 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 1034

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ.....ประจำวันที่ 11 / 12 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ทอรัลมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยนทั้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ตของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 7815 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 7835 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 100815

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ยูนิค ประจำวันที่ 15 / สิง / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอหรือน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเช็ดทั้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟอาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 7835 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 7845 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล Tw3ur

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ

หน้า ๑ ประจำวันที่ 10 / 12 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยน	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ژของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 10417 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์หลัง 10497 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ธีรภัทร

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ.....ประจำวันที 11 / 80 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบุงกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 10429 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์หลัง 10437 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 82464

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ ๗๙๔ 1 ประจำวันที่ 1๒/๑๐/๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ทอรงดมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟอาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 10439 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 10447 ช.ม.

เติมน้ำมัน 1.00 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๖๔๘๔

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ... ๒๕๕๒... ประจำวันที่ 10/10/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์จของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 5300...ช.ม.

มิเตอร์หลัง 5311...ช.ม.

เติมน้ำมัน 130...ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 11...ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล... ๒๕๕๒/๑๐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๗๙๔ ๒ ประจำวันที่ 11/10/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบุงกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 5311 ช.ม.

เติมน้ำมัน 130 ลิตร

มิเตอร์หลัง 5322 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 11 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๙๖๖๖๗๖

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ... ๒๗๕๒ ประจำวันที่ 1๔ / ๕๐ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 53๔๒ ช.ม.

มิเตอร์หลัง 5333 ช.ม.

เติมน้ำมัน 130 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 1.7 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๒๖๕๒๕๐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก...1372...ประจำวันที10/10/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหม้อรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไทรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 3231.5...ก.ม.

เติมน้ำมัน 100...ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 32495...ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 180...ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล สิริวิทย์

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก... 1378 ประจำวันที่ 11 / 10 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในถัง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 38495 ก.ม.

เติมน้ำมัน.....100.....ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 38675 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม.....180.....ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล.....

R. Rios

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก... 5389... ประจำวันที่ 40/10/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบพลาสมิกซ์	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โซ่และสิ่งสกปรกออกจากทอลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไต่รชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบพลาสมิกซ์	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 796027 ก.ม.

เติมน้ำมัน.....110.....ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 796207 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม.....180.....ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 5389... ประจำวันที่ 11... 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยรั่วของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไอน้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้อง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไต่ร้าว	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 796207 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 796387 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 180.....ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก ๕๖๖๒ ประจำวันที่ ๑๐ / ๑๐ / ๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรก , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหัวรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อเบตเตอร์รี	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรกจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรก	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแดร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ	✓		

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 445718 ก.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 445898 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 180 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๓๓ ๕๙๓๗

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 8662 ประจำวันที่ 11 / 12 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้อง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 445898 ค.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 446078 ค.ม.

มิเตอร์ก.ม. 180 ค.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๗๗๔๓๗

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 5389 ประจำวันที่ 14 / 11 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิลลัน	✓		
6	ตรวจเช็ครอยรั่วของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โชกว้านและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้อง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิลลัน	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 80260ก.ม.

เติมน้ำมัน 105ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 80380ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 120ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 76512

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โช้หน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไต่รชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และราร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และราร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 80140.....ก.ม.

เติมน้ำมัน 105.....ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 80260.....ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 120.....ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 72568

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก...1027.....ประจำวันที่ 14 / 7 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรก , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขมันและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในถัง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรกจอต	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดรฟ์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรก	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.	มิเตอร์ก่อน 19020 ก.ม.	เติมน้ำมัน 105 ลิตร
มิเตอร์หลัง.....ช.ม.	มิเตอร์หลัง 19140 ก.ม.	มิเตอร์ก.ม. 120.....ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 7/5/68

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก...1687.....ประจำวันที่ 12 / 11 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบพรมมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยรั่วของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในถัง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไทร์ชอร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบพรมมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 18900 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 19020 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 120 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรอบรถทุก...1373.....ประจำวันที่ 14/12/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบพรวนมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยรั่วของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรอก	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โซ่และสิ่งสกปรกออกจากทอลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในถัง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไครชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบพรวนมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 24646 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 24166 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 120 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ศักดิ์ดา

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คทรอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรอก	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไถร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแดร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 24526 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 24646 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 120 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

ศิริดา

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก...1372.....ประจำวัน...14/1.9./2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรก , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรกจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรก	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแดร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 25425 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 25545 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 120 ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล 25807

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก...1372.....ประจำวันที่ 13.../ก.ย./2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรก , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยรั่วของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผนระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไอน้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดป็นที่ขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้อง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรกจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดรฟ์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรก	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ	✓		

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 25305 ก.ม.

เติมน้ำมัน 105 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 25485 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 180 ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล สินธิ์

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ หน้า 2 ประจำวันที่ 14/2/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 4969 ช.ม.

เติมน้ำมัน 150 ลิตร

มิเตอร์หลัง 4979 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 4979/2568

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ... หน้า 1 ...ประจำวันที 14 / 11 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ทอกรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยนทั้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 10630 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 10638 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 8 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 8486

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ ๗๕๕ 1 ประจำวันที่ 13 / ๓ / ๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 10622 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 10630 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 8 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 84848

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๐๔๓๑ ประจำวันที่ 13 / ๑๒ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระจบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรถมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยนทั้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ตของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 1953 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 2961 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 8 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๙๐3๗

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ยูนิโด ประจำวันที่ 16/7/1/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ทอ้งรถมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเช็ดที่	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟอาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 8001 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 8011 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล โพธิ์

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๒๗๖๒ ประจำวันที่ 18/๓๐/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองลึกลงมาเพื่อดูสิ่งสกปรก	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร			

มิเตอร์ก่อน 5533 ช.ม.

เติมน้ำมัน 150 ลิตร

มิเตอร์หลัง 5544 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 11 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๖๖๖๖๖๖

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก...9841...ประจำวันที.16/..ค..ค/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมัสชัน	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหม้อรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไซน้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในถัง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไตรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมัสชัน	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 312029 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 312179 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 150 ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล เรียงวิลาส

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โช้หน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก๊ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไต่รชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 815985 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 815935 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 150 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก.....5389.....ประจำวันที่ 16/๓.๑./2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 815635 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 815785 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 150 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 7๒5๔๗

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 9841 ประจำวันที่ 17/01/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหัวรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 31475.....ก.ม.

เติมน้ำมัน.....110.....ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 318325.....ก.ม.

มิเตอร์ก.ม.....150.....ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล.....

เกรียงไกร

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 8677 ประจำวันที่ 16 / ๓.๕. ๖2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โช้หน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไทรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 476114 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 476264 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 150ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ก.อ.พ

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก...8677.....ประจำวันที.16.../๑๑./2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหม้อรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ใช้น้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 476264 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 476414 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 150.....ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 1627 ประจำวันที่ 16 / ๓.๑. / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรอก	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อเบตเตอร์	✓		
11	ไขน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอยด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไทร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 13404ก.ม.

เติมน้ำมัน 110ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 13554ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 150ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 72116

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 162๙ ประจำวันที่ 17/01/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในถัง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอต	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 13554...ก.ม.

เติมน้ำมัน 110...ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 13704...ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 150...ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 78.9.14

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ หน้า ๒ ประจำวันที่ 17/๓/๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าล็อกหรือมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือล็อก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 55.๒๒ ช.ม.

เติมน้ำมัน 150 ลิตร

มิเตอร์หลัง 55.33 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 11 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล นายบุญ

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ.....หน้า ๒ประจำวันที่ 16/๓.๕/256๙

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟอาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 5511 ช.ม.

เติมน้ำมัน 150 ลิตร

มิเตอร์หลัง 5522 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 11 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๒๕๘.๙๗๕

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ.

157261

ประจำวันที 18 / May 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าล็อกหรือมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือล็อก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 1105 ช.ม.

มีเตอร์หลัง.....1115.....ซ.ม.

เติมน้ำมัน.....100.....ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน.....10.....ช.ม.

รายงาน.....ผู้ตรวจสอบ.....ผู้บันทึกข้อมูล.....04/04/25

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๑๕๗๑ ประจำวันที่ 17/๓๕/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยนทั้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์จของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 1095 ซ.ม.

มิเตอร์หลัง 1105 ซ.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ซ.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๕๖๕๔

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ ๒๕๖1 ประจำปี ๑๖ / ค.ค. / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยนทั้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 1085 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 1095 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 1392 ประจำวันที่ 17 / ๗ - ๙ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมัสชัน	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดรฟ์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนใส่กรองน้ำมันระบบทรานมัสชัน	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 27700.....ก.ม.

เติมน้ำมัน 110.....ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 27855.....ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 155.....ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล ศักดิ์โส

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรก , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบพลาสมิกซ์	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผนระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในถัง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรกจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไตรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบพลาสมิกซ์	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรก	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ	✓		

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 27545 ก.ม.

มิเตอร์หลัง 27700 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์ก.ม. 155 ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล.....

สีหิธ ๒๐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรอบรถ... 1687 ประจำวันที่ 17 / 10 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมัสชัน	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไหน่าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดป็นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในเก๋ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมัสชัน	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 21295ก.ม.

เติมน้ำมัน 110ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 21450ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 155ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล 1874.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก 1687 ประจำวันที่ 16 / 10 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โซ่และสิ่งสกปรกออกจากท้อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดป็นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไต่รชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 29140 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 29295 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 155ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล 7216

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก ๙๓๘๗ ประจำวันที่ 17 / ๑๐ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ		✓	
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ		✓	
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์		✓	
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย		✓	
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมัสชัน		✓	
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง		✓	
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหน้ารถ		✓	
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว		✓	
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น		✓	
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่		✓	
11	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม		✓	
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นชั้นลง		✓	
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง		✓	
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด		✓	
2	ไฟสัญญาณเตือนไตรชาร์ท		✓	
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น		✓	
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมัสชัน		✓	
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิตอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์		✓	
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น		✓	
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์		✓	
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค		✓	
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว		✓	
10	เกจวัดกำลังดันลม		✓	
11	เกจวัดอุณหภูมิตอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์		✓	
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์		✓	
13	เกจวัดความเร็วของรถ		✓	
14	สัญญาณแตร		✓	
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน ๗๕๔๓๗๐ ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง ๗๕๔๕๒๕ ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 155 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๗๐๕๓๕

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก... ๕๖๔๙ ประจำวันที่ 16. / ๑๐. ๖ / 256๘

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมัสซัน	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ใช้น้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไต่รชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมัสซัน	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 754215 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 754370 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 155ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ ๒๙๓๒ ประจำวันที่ ๑๘/๐๘/๒๕

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอหรือน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยน	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟอาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน ๙๘๕๔ ช.ม.

มิเตอร์หลัง ๙๘๖๖ ช.ม.

เติมน้ำมัน 150 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 1๒ ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๐๖๙๓๕๐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ หน้า ๒ ประจำวันที่ 17 / ๑๐ - ๙ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Truck , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 5842 ช.ม.

เติมน้ำมัน 150 ลิตร

มิเตอร์หลัง 5854 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 12 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๑๕-๙๗๓๐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ ๗๕ ๒ ประจำวันที่ 16 / ๗ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ทอรงมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 5230 ช.ม.

เติมน้ำมัน 150 ลิตร

มิเตอร์หลัง 5242 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 12 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๑๙๐๗๕๖

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ.....ประจำวันที. 17 / ๑๐-๙ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอหรือน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ตของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 8000 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 8010 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ ยูนิค ประจำวันที่ 16 / ก.ย. / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอหรือน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ตของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 7980 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 7990 ช.ม.

เติมน้ำมัน 1.00 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 1.0 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 703406

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ

๕๓๑๒

ประจำวันที่ 18 / เม.ย. / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอหรือน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรถมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรก	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 8010 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์หลัง 8020 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้บันทึกข้อมูล

W. S. K.

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๒๗๘๑ ประจำวันที่ 10 / ๑๑.๙ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Truck , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรถมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์จของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 12560 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 12571 ช.ม.

เติมน้ำมัน 180 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 19 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๒๗.๖๔๕

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ.....หน้า 1.....ประจำวันที่ 17 / ๑๐ / ๒๕๖๘

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยน	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์จของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 12571 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 12582 ช.ม.

เติมน้ำมัน 12.๐ ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 11 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๒๖.๖๕

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๗๗๕1 ประจำวันที่ 18 / ๑๐.๙๙ / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 12542 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 12593 ช.ม.

เติมน้ำมัน 120 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 11 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 8๖๐๖๐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๕๗๖๐ ประจำวันที่ 18/๕๔/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟอาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 8144 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 8154 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล Teesat

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๘๖๗๐ ประจำวันที่ 17/๕๐/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอหรือน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Truck , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ทอ้งรถมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเช็ดทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 8934 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 8944 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบคโฮ อนันต์ ประจำวันที่ 16/10/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน็อตและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 2124 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 8134 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

ผู้บันทึกข้อมูล

Teeran

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ.....หน้า 1.....ประจำวันที่ 18 / 8 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยน	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรก	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 11833.....ซ.ม.

เติมน้ำมัน 100.....ลิตร

มิเตอร์หลัง 11843.....ซ.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10.....ซ.ม.

ผู้รายงาน.....ผู้ตรวจสอบ.....ผู้บันทึกข้อมูล 2568

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๗๖/๖๑ ประจำวันที่ 17/๐๑/25๖8

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ทอ้งรดูมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยน	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับพัดลม	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแดร	✓		

มิเตอร์ก่อน 11283 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 11233 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 89842

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ หน้า 1 ประจำปี 161 80/256 P

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาทำความสะอาด	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟอาร์กของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิตช์เบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 11213 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์หลัง 11223 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล 85548

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ หน้า ๒ ประจำวันที่ 18, 04, 2560

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยน	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟชาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 5785 ช.ม.

เติมน้ำมัน 800 ลิตร

มิเตอร์หลัง 5795 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๐๖๖๖๖๖

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ

๗๖๒๒

ประจำวันที 17 / ๕๐ / 25๕8

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Bell , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้งกี	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเทฝุ่นทิ้ง	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับ Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 5775 ช.ม.

มิเตอร์หลัง 5785 ช.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์เติมน้ำมัน 10 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๑๖๖๙๗๐

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถแบ็คโฮ ๕๗๖๕ ประจำวันที่ 16 / ๐๘ / 25๕8

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
2	เช็คสภาพทั่วไปของโรลเลอร์ ว่าสึกหรอมีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่	✓		
3	เช็คสภาพทั่วไปของ Track , Belt , Link ว่าหย่อนหรือสึก	✓		
4	ตรวจเช็คความสึกหรอของฟันบั้ง	✓		
5	เช็คการรั่วซึมของสาย , กระบอกไฮดรอลิคและที่จุดอื่น ๆ	✓		
6	เช็คการรั่วตามจุดต่าง ๆ	✓		
7	ได้ห้องรมมีการรั่วซึมของน้ำมัน , น้ำมัน	✓		
8	ถอดหม้อกรองดักฝุ่นมาเปลี่ยน	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
10	ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
11	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน	✓		
12	เช็คระดับความตึงของสายพานขับเคลื่อน Alternator	✓		
13	เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
14	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
15	เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
หลังติดเครื่องยนต์				
1	เกจวัดความร้อนน้ำหล่อเย็น	✓		
2	เกจวัดระดับน้ำมัน	✓		
3	สัญญาณเตือนไฟฮาร์ทของแบตเตอรี่	✓		
4	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
5	สัญญาณไฟเตือนและเสียงเตือนความร้อนของเครื่องยนต์สูง	✓		
6	สัญญาณไฟและเสียงเตือนความดันน้ำมันเครื่องต่ำ	✓		
7	สัญญาณไฟเตือนความร้อนน้ำมันไฮดรอลิคสูง	✓		
8	สัญญาณเตือนระดับน้ำในหม้อน้ำ	✓		
9	สัญญาณไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
10	สัญญาณไฟเตือนกรองอากาศตัน	✓		
11	สัญญาณไฟเตือนสวิงเบรค	✓		
12	สัญญาณไฟเตือนของแสงสว่างใช้งานกลางคืน	✓		
13	สัญญาณแตร	✓		

มิเตอร์ก่อน 5766 ช.ม.

เติมน้ำมัน 2.00 ลิตร

มิเตอร์หลัง 5775 ช.ม.

มิเตอร์เติมน้ำมัน 9 ช.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล ๕๗๖๕

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก... 9841 ... ประจำวันที่ 18 / 8 / 2548

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อเบตเตอร์รี	✓		
11	ไขนํ้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในถัง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอต	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 489234 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 489544 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 310 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล... 623/18/18

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผนระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขมันและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก๊ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไดรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 488984 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 489234 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 310ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล เกียรติพงษ์

รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักรรถบรรทุก... 9841... ประจำวันที่ 16 / 8 / 2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรก , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหัวรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขมันและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรกจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไถรชาท์	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรก	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ	✓		

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 488614 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 488924 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 340 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล... 6/8/2568

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยรั่วของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผงระบายความร้อนหม้อรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขน้ำและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไถร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแดร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 24364 ก.ม.

เติมน้ำมัน 100 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 24674 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 310 ก.ม.

ผู้รายงาน.....

ผู้ตรวจสอบ.....

ผู้บันทึกข้อมูล... 7214 ...

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผนระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขมันและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดป็นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไถร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันสมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแดร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 24054 ก.ม.

เติมน้ำมัน.....100.....ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 24364 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม.....310.....ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิชชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผนระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	ไขน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไทรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิชชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน 835782 ก.ม.

เติมน้ำมัน 110 ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง 836092 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม. 310 ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบพลาสมิกซ์	✓		
6	ตรวจเช็คครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผนระบายความร้อนหมัก	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โช้หน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไคร์ชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบพลาสมิกซ์	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.	มิเตอร์ก่อน 835472 ก.ม.	เติมน้ำมัน..... 110 ลิตร
มิเตอร์หลัง.....ช.ม.	มิเตอร์หลัง 835982 ก.ม.	มิเตอร์ก.ม..... 310ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล.....

ลำดับ	หัวข้อ	ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ
ก่อนติดเครื่องยนต์				
1	ตรวจเช็คการรั่วซึมของระบบท่อน้ำมันต่าง ๆ	✓		
2	ตรวจเช็คสภาพความดันของลมยางรถ	✓		
3	ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง , น้ำมันเบรค , คอนเวอร์เตอร์	✓		
4	ตรวจเช็คการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้าย	✓		
5	ตรวจเช็คระดับน้ำมันของระบบทรานมิลลชั่น	✓		
6	ตรวจเช็ครอยร้าวของช่วงล่าง	✓		
7	ตรวจเช็คแผนระบายความร้อนน้ำรถ	✓		
8	ตรวจเช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคของระบบบังคับเลี้ยว	✓		
9	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓		
10	ตรวจเช็คหม้อแบตเตอรี่	✓		
11	โช้หน้าและสิ่งสกปรกออกจากท่อลม	✓		
12	ตรวจเช็คสภาพบันไดขึ้นขึ้นลง	✓		
13	ตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในแก่ง	✓		
เมื่อติดเครื่องยนต์แล้ว				
1	ไฟสัญญาณเตือนเบรคจอด	✓		
2	ไฟสัญญาณเตือนไตรชาร์ท	✓		
3	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น	✓		
4	ไฟสัญญาณเตือนไส้กรองน้ำมันระบบทรานมิลลชั่น	✓		
5	ไฟสัญญาณอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
6	ไฟสัญญาณเตือนการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็น	✓		
7	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันน้ำมันเครื่องยนต์	✓		
8	ไฟสัญญาณเตือนกำลังดันลมระบบเบรค	✓		
9	ไฟสัญญาณเตือนระบบบังคับเลี้ยว	✓		
10	เกจวัดกำลังดันลม	✓		
11	เกจวัดอุณหภูมิของทอร์คคอนเวอร์เตอร์และรีทาร์ทเตอร์	✓		
12	เกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์	✓		
13	เกจวัดความเร็วของรถ	✓		
14	สัญญาณแตร	✓		
15	สาเหตุอื่น ๆ			

มิเตอร์ก่อน.....ช.ม.

มิเตอร์ก่อน... 835162 ก.ม.

เติมน้ำมัน... 110ลิตร

มิเตอร์หลัง.....ช.ม.

มิเตอร์หลัง... 835478 ก.ม.

มิเตอร์ก.ม... 310ก.ม.

ผู้รายงาน..... ผู้ตรวจสอบ..... ผู้บันทึกข้อมูล... 72545

เอกสารแนบ 2.8

บันทึกการตรวจสอบการทำงานประจำวัน
เหมืองดินซีเมนต์

รายงานประจำวัน เหมืองดินซิเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 2 / 10 / 66

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัดลูบ	มีรถตักวัดลูบเพียงพอตามแผนที่กำหนด	✓	
	ตักวัดลูบตรงจุดที่กำหนด	✓	
	ไม่มีการตักวัดลูบล้นขอบกระบะ	✓	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดลูบก่อนตัก	✓	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดลูบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	✓	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดลูบหกหล่น	✓	
	ผ้าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	✓	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	✓	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	✓	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	✓	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	✓	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระบุข้อกำหนด	✓	
	วัดลูบต้องไม่หกหล่นบนเส้นทางขนส่งวัดลูบ	✓	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดลูบ	✓	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	✓	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดลูบ	✓	
	บ่อดักตะกอนไม่มีเศษวัดลูบอุดตัน	✓	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	✓	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	✓	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	✓	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดลูบได้สะดวก	✓	
ภายในโรงงานปูนซิเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	✓	
	เขี่ยดินในพื้นที่ที่จัดให้	✓	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	✓	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	✓	
	รถวัดลูบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	✓	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดลูบเข้าและส่งออก	✓	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พณง. จิตหาและเตรียมวัดลูบ	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 9 / 10 / 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั้มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตัดวัดคูขุด	มีรถตัดวัดคูขุดเพียงพอตามแผนที่กำหนด	✓	
	ตัดวัดคูขุดตรงจุดที่กำหนด	✓	
	ไม่มีการตัดวัดคูขุดสิ้นขอบกระบะ	✓	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดคูขุดก่อนตัด	✓	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดคูขุดครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	✓	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือ ไม่มีวัดคูขุดหกส้น	✓	
	ฝ่าฝืนรถบรรทุกผิดสนิท	✓	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	✓	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	✓	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	✓	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	✓	
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตัดครบตามที่ระเบียบกำหนด	✓	
	วัดคูขุดต้องไม่หกส้นบนเส้นทางขนส่งวัดคูขุด	✓	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดคูขุด	✓	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	✓	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดคูขุด	✓	
	ป้อนคัดตะกอน ไม่มีเศษวัดคูขุดอุดตัน	✓	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	✓	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	✓	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	✓	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดคูขุดได้สะดวก	✓	
ภายในโรงงานปูน ซีเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	✓	
	เขี่ยคัมในพื้นที่ที่จัดให้	✓	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	✓	
	ไม่จอดครในพื้นที่ยาหรือไหล่ทาง	✓	
	รถวัดคูขุดผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	✓	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดคูขุดเข้าและสัญจร	✓	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พณ. จัดหาและเตรียมวัดคูขุด	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 20 / 10 / 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัตถุดิบ	มีรถตักวัตถุดิบเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัตถุดิบตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัตถุดิบขึ้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัตถุดิบก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัตถุดิบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัตถุดิบหกหล่น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัตถุดิบต้องไม่หกหล่นบนเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัตถุดิบอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
ภายในโรงงานปูน ซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เช็ดคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัตถุดิบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัตถุดิบเข้าเหมืองและสัญญาณ	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พ.นง.จิตหาและเตรียมวัตถุดิบ	หัวหน้างาน	ร.ป.ก.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซิเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 29 / 10 / 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานดักวัดคูขี้	มีรถดักวัดคูขี้เพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ดักวัดคูขี้ตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการดักวัดคูขี้สิ้นขอบกระเบ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือกิ่งเจอปนออกจากกองวัดคูขี้ก่อนตก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดคูขี้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดคูขี้หกสิ้น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถดักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดคูขี้ต้องไม่หกสลับบนเส้นทางขนส่งวัดคูขี้	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดคูขี้	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดคูขี้	/	
	บ่อดักตะกอนไม่มีเศษวัดคูขี้อุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดคูขี้ได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซิเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เจียคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดคูขี้ผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดคูขี้เข้าเหมืองและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พณ. จิตหาและเตรียมวัดคูขี้	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ ๑ / ๑๐ / ๖๕

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัตถุดิบ	มีรถตักวัตถุดิบเพียงพอดมแผนที่กำหนด	✓	
	ตักวัตถุดิบตรงจุดที่กำหนด	✓	
	ไม่มีการตักวัตถุดิบขึ้นขอบกระบะ	✓	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัตถุดิบก่อนตัก	✓	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัตถุดิบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	✓	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัตถุดิบหกส้น	✓	
	ผ้าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	✓	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	✓	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	✓	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	✓	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	✓	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	✓	
	วัตถุดิบต้องไม่หกส้นบนเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	✓	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	✓	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	✓	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	✓	
	บ่อดักตะกอน ไม่มีเศษวัตถุดิบอุดตัน	✓	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	✓	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	✓	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	✓	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัตถุดิบได้สะดวก	✓	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	✓	
	เช็คล้มในพื้นที่ที่จัดให้	✓	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	✓	
	ไม่จอดรอในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	✓	
	รถวัตถุดิบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	✓	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัตถุดิบเข้าบ่อและสัญจร	✓	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พณง.จัดหาและเตรียมวัตถุดิบ	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 14 / 8 / 66

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั้มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัดคูขุด	มีรถตักวัดคูขุดเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัดคูขุดตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัดคูขุดสิ้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดคูขุดก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดคูขุดครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดคูขุดหัก	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดคูขุดต้องไม่หักลบบนเส้นทางขนส่งวัดคูขุด	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดคูขุด	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดคูขุด	/	
	บ่อคัดตะกอน ไม่มีเศษวัดคูขุดอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดคูขุดได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูน ซีเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เขี่ยดินในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดครนในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดคูขุดผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดคูขุดเข้าและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พณ. จิตหาและเตรียมวัดคูขุด	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 20, สิงหาคม, ๒๕๖๒

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัดอุทก	มีรถตักวัดอุทกเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัดอุทกตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัดอุทกชั้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดอุทกก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดอุทกครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดอุทกหกล้น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งขึ้นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดอุทกต้องไม่หกเลื้อ้นบนเส้นทางขนส่งวัดอุทก	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดอุทก	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดอุทก	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัดอุทกขุดค้น	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
ภายในโรงงานปูน ซีเมนต์ไทย	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดอุทกได้สะดวก	/	
	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เขี่ยคัมในพื้นที่ยัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดอุทกผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดอุทกเข้าเพและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พณ. จิตหาและเตรียมวัดอุทก	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 29 / 10 / 66

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัตถุดิบ	มีรถตักวัตถุดิบเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัตถุดิบตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัตถุดิบสั้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัตถุดิบก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัตถุดิบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัตถุดิบหกส้น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัตถุดิบต้องไม่หกส้นบนเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัตถุดิบอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เช็ดคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรอในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัตถุดิบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัตถุดิบเข้าเทและสัญญาณ	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พ.นง. จิตหาและเตรียมวัตถุดิบ	หัวหน้างาน	ร.ป.ก.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 3, 12, 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัตถุดิบ	มีรถตักวัตถุดิบเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัตถุดิบตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัตถุดิบสิ้นขอบกระเบ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัตถุดิบก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัตถุดิบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมีขังก้างหรือไม่มีวัตถุดิบหกถล่ม	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัตถุดิบต้องไม่หกถล่มบนเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	บ่อดักตะกอนไม่มีเศษวัตถุดิบอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัตถุดิบได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เขี่ยดินในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัตถุดิบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัตถุดิบเข้าและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พ.ง. จิตหาและเตรียมวัตถุดิบ	หัวหน้างาน	ร.ป.ก.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 12 / 06 / 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานดักวัดอุทก	มีรถดักวัดอุทกเพียงพอดำเนินงานที่กำหนด	/	
	ดักวัดอุทกตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการดักวัดอุทกสิ้นขอบกระเบ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดอุทกก่อนตก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดอุทกครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดอุทกหกล้น	/	
	ผ้าท้ายรถบรรทุกมีตติ	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถดักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดอุทกต้องไม่หกล้นบนเส้นทางขนส่งวัดอุทก	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดอุทก	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดอุทก	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัดอุทกอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง		/
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เขียนคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดอุทกผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดอุทกเข้าเทและสัญญาณ	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พ.นง.จิตหาและเตรียมวัดอุทก	หัวหน้างาน	ร.ป.ก.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 27, Dec, 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัดคูขี้	มีรถตักวัดคูขี้เพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัดคูขี้ตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัดคูขี้สิ้นขอบกระเบ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดคูขี้ก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดคูขี้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางคันข้างหรือไม่มีวัดคูขี้หกล้น	/	
	ผ้าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระบุข้อกำหนด	/	
	วัดคูขี้ต้องไม่หกหล่นบนเส้นทางขนส่งวัดคูขี้	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดคูขี้	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดคูขี้	/	
	ปัดกวาดถนนไม่มีเศษวัดคูขี้ติดพื้น	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดคูขี้ได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูน ซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เจียคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์ ασφαธิ์ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดคูขี้ผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดคูขี้เข้าบ่อและสัญญา	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พณ.จัดหาและเตรียมวัดคูขี้	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 27, 06, 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตัดวัสดุ	มีรถตัดวัสดุตามเข็มนาฬิกาตามแผนที่กำหนด	/	
	ตัดวัสดุตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตัดวัสดุขึ้นขอบกระเบ	/	
	ตัดเลื่อยเศษไม้หรือสิ่งเจือปนออกจากกองวัสดุก่อนตัด	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัสดุครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัสดุติดหล่น	/	
	ผ้าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตัดครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัสดุต้องไม่หล่นบนเส้นทางขนส่งวัสดุ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัสดุ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัสดุ	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัสดุติดขึ้น	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง		/
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง		/
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง		
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัสดุได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เขี่ยดินในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัสดุผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัสดุเข้าเเทนและสัญญาณ	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พจน.จัดหาและเตรียมวัสดุ	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซิเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 4 / ๓๑ / ๖๘

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั้มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัตถุดิบ	มีรถตักวัตถุดิบเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัตถุดิบตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการคัดวัตถุดิบสิ้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัตถุดิบก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัตถุดิบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือ ไม่มีวัตถุดิบหกส้น	/	
	ผ้าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัตถุดิบต้องไม่หกส้นบนเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัตถุดิบอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัตถุดิบได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซิเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เขี่ยคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรอในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัตถุดิบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัตถุดิบเข้าเทและสัญญาณ	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พ.นง. จิตหาและเตรียมวัตถุดิบ	หัวหน้างาน	ร.ป.ก.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 14 / ๗.ค. / ๖8

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัตถุดิบ	มีรถตักวัตถุดิบเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัตถุดิบตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัตถุดิบล่วงขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัตถุดิบก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัตถุดิบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัตถุดิบหกส้น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัตถุดิบต้องไม่หกส้นบนเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัตถุดิบอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัตถุดิบได้สะดวก	/	
	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เขี่ยคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดครในพื้นที่ยกเว้นหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัตถุดิบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัตถุดิบเข้าเทและสัญญาณ	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พณ. จิตหาและเตรียมวัตถุดิบ	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 20 / ๗.ค. / ๖8

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานค้ำวัดคูดับ	มีรถค้ำวัดคูดับเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ค้ำวัดคูดับตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการค้ำวัดคูดับสั้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดคูดับก่อนค้ำ	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดคูดับครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดคูดับทดคัน	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถค้ำครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดคูดับต้องไม่หกกลิ้งบนเส้นทางขนส่งวัดคูดับ	/	
	ฉีดพรมน้ำบดกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดคูดับ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดคูดับ	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัดคูดับอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดคูดับได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เช็กคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดคูดับผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดคูดับเข้าเขตและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พ.นง. จิตหาและเตรียมวัดคูดับ	หัวหน้างาน	ร.ป.ก.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด

วันที่ 25 / ๗.ค. / ๖8

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานดักวัดอุทก	มีรถดักวัดอุทกเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ดักวัดอุทกตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการดักวัดอุทกสิ้นขอบกระเบ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดอุทกก่อนดัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดอุทกครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดอุทกหกล้น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกมีคสท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถดักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดอุทกต้องไม่หกกล้นบนเส้นทางขนส่งวัดอุทก	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดอุทก	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดอุทก	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัดอุทกอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดอุทกได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เช็กคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดอุทกผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดอุทกเข้าเขตและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ	ก้องเกียรติ ช.	อติภา	รปภ.
	พนง. จัดหาและเตรียมวัดอุทก	หัวหน้างาน	
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 5 / 10 / 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัตถุดิบ	มีรถตักวัตถุดิบเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัตถุดิบตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัตถุดิบสั้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจือปนออกจากกองวัตถุดิบก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัตถุดิบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัตถุดิบหกส้น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัตถุดิบต้องไม่หกส้นบนเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัตถุดิบอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัตถุดิบได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เขี่ยคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัตถุดิบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัตถุดิบเข้าเหมืองและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พณ. จัดหาและเตรียมวัตถุดิบ	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด

วันที่ 10, Nov, 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักกวัดดูดิน	มีรถตักกวัดดูดินเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักกวัดดูดินตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักกวัดดูดินเกินขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจือปนออกจากกองวัดดูดินก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดดูดินครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดดูดินหกล้น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดดูดินต้องไม่หกหล่นบนเส้นทางขนส่งวัดดูดิน	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดดูดิน	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดดูดิน	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัดดูดินอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรถคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
ภายในโรงงานปูน ซีเมนต์ไทย	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดดูดินได้สะดวก	/	
	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เขี่ยดินในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดดูดินผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดดูดินเข้าและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ	10/11/68	อ.ก.ก.	ร.ก.
	พณ. จัดหาและเตรียมวัดดูดิน	หัวหน้างาน	ร.ก.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ 13, 14, 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั้มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานคักวัดจุดบ	มีรถคักวัดจุดบเพียงพอกตามแผนที่กำหนด	/	
	คักวัดจุดบตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการคักวัดจุดบเกินขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งของปนออกจากกองวัดจุดบก่อนคัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดจุดบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดจุดบหกส้น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือให้สทง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถคักวัดจุดบที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดจุดบคักไม่หกส้นบนเส้นทางขนส่งวัดจุดบ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดจุดบ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดจุดบ	/	
	บ่อคักขยะกอนไม่มีเศษวัดจุดบอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและให้สทงภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดจุดบได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูน ซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เช็คคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรอในพื้นที่ห้ามจอดหรือให้สทง	/	
	รถวัดจุดบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดจุดบเข้าและสทง	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พนง.จิตหาและเตรียมวัดจุดบ	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด




วันที่ ๑๐ / ๗ / ๖๘

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัตถุดิบ	มีรถตักวัตถุดิบเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัตถุดิบตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัตถุดิบขึ้นขอบกระเบ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัตถุดิบก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัตถุดิบครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัตถุดิบหกหล่น	/	
	ผ้าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาขัออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัตถุดิบต้องไม่หกหล่นบนเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ	/	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัตถุดิบอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัตถุดิบได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เช็คล้มในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรอในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัตถุดิบผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัตถุดิบเข้าและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ			
	พ.ง. จิตหาและเตรียมวัตถุดิบ	หัวหน้างาน	ร.ป.ก.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด

วันที่ 2 / 10 / 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั้มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานค้ำวัดคูขี้	มีรถค้ำวัดคูขี้เพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ค้ำวัดคูขี้ตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการค้ำวัดคูขี้เส้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจือปนออกจากกองวัดคูขี้ก่อนค้ำ	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดคูขี้ครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมีขียงกันข้างหรือไม่วัดคูขี้หกหล่น	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถค้ำวัดคูขี้ครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดคูขี้ต้องไม่หกหล่นบนเส้นทางขนส่งวัดคูขี้	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดคูขี้	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดคูขี้	/	
	บ่อคักตะกอนไม่มีเศษวัดคูขี้อุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดคูขี้ได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เช็ยคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดรถในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดคูขี้ผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดคูขี้เข้าและสัญจร	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ	10/10/68	วิบูลย์	รปภ.
	พณ. จัดหาและเตรียมวัดคูขี้	หัวหน้างาน	
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด

วันที่ 8 / 10 / 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานค้ำวัดคูขุด	มีรถค้ำวัดคูขุดเพียงพอตามแผนที่กำหนด	/	
	ทักวัดคูขุดตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการค้ำวัดคูขุดสิ้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดคูขุดก่อนค้ำ	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดคูขุดครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดคูขุดทดคัน	/	
	ผ้าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถค้ำครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดคูขุดต้องไม่หกสลับบนเส้นทางขนส่งวัดคูขุด	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดคูขุด	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดคูขุด	/	
	ป้อนค้ำตะกอนไม่มีเศษวัดคูขุดติดคัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่ผู้อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดคูขุดได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	/	
	เช็คล้มในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดครกในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดคูขุดผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดคูขุดเข้าเขตและสัญญา	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ	10/10/68	วิบูลย์	รปภ.
	พณ.จัดหาและเตรียมวัดคูขุด	หัวหน้างาน	
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด

วันที่ 14, 08, 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั้มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	/	/	/	/	/	/	/
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน

ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักวัดอุ้บ	มีรถตักวัดอุ้บเพียงพอดตามแผนที่กำหนด	/	
	ตักวัดอุ้บตรงจุดที่กำหนด	/	
	ไม่มีการตักวัดอุ้บสิ้นขอบกระบะ	/	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจอปนออกจากกองวัดอุ้บก่อนตัก	/	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดอุ้บครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	/	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดอุ้บหกคัน	/	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	/	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	/	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	/	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	/	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	/	
	วัดอุ้บต้องไม่หกสลับบนเส้นทางขนส่งวัดอุ้บ	/	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดอุ้บ	/	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	/	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดอุ้บ	/	
	ปอดักตะกอนไม่มีเศษวัดอุ้บอุดตัน	/	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	/	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	/	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	/	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดอุ้บได้สะดวก	/	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าตามจุดที่กำหนด	/	
	เขี่ยคัมในพื้นที่ที่จัดให้	/	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	/	
	ไม่จอดครในพื้นทีห้ามจอดหรือไหล่ทาง	/	
	รถวัดอุ้บผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	/	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดอุ้บเข้าและสัญญาณ	/	

ผู้ร่วมตรวจสอบ	นาง. จิตา และ เติร์ม วัดอุ้บ	หัวหน้างาน	รปภ.
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

รายงานประจำวัน เหมืองดินซีเมนต์ แหล่งลำทับ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด

วันที่ 21 / 5 / 68

ความพร้อมเครื่องจักรในกระบวนการ

เครื่องจักร	รถ Backhoe	รถบรรทุก	รถน้ำ	เครื่องฉีดล้างล้อ	เครื่องสูบน้ำ	ปั๊มน้ำ	คนฉีดล้างล้อ
พร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ไม่พร้อม							
หมายเหตุ							

การตรวจสอบการทำงานประจำวัน


ชนิดงาน	รายละเอียดงาน	พร้อม	ไม่พร้อม
งานตักกวัดดูดิน	มีรถตักกวัดดูดินเพียงพอตามแผนที่กำหนด	✓	
	ตักกวัดดูดินตรงจุดที่กำหนด	✓	
	ไม่มีการตักกวัดดูดินสิ้นขอบกระบะ	✓	
	คัดเลือกเศษไม้หรือสิ่งเจือปนออกจากกองวัดดูดินก่อนตัก	✓	
งานขนส่ง	มีรถบรรทุกวัดดูดินครบตามจำนวนที่กำหนดในแผนงาน	✓	
	รถบรรทุกมียางกันข้างหรือไม่มีวัดดูดินหกล้น	✓	
	ฝ่าท้ายรถบรรทุกปิดสนิท	✓	
	ความเร็วในการขนส่งเป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา	✓	
	วิ่งรถตามเส้นทางจราจรที่ทางบริษัทกำหนด	✓	
	ไม่จอดในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	✓	
	วิ่งตามเวลาเข้าออกตามเวลาที่กำหนด	✓	
งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ตัวรถบรรทุกและรถตักครบตามที่ระเบียบกำหนด	✓	
	วัดดูดินต้องไม่หกสลับบนเส้นทางขนส่งวัดดูดิน	✓	
	ฉีดพรมน้ำป้องกันฝุ่นในเส้นทางขนส่งวัดดูดิน	✓	
	มีการจุ่มล้างล้อและฉีดล้างผ่านจุดฉีดล้อ	✓	
	มีการฉีดล้างถนนคอนกรีตในเส้นทางขนส่งวัดดูดิน	✓	
	บ่อคัดตะกอนไม่มีเศษวัดดูดินอุดตัน	✓	
	ความสะอาดบริเวณถนนและไหล่ทางภายในเหมือง	✓	
	รอรับการตรวจความสะอาดรอบคันก่อนออกจากเหมือง	✓	
	ความเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยในบ่อเหมือง	✓	
	ปรับสภาพพื้นที่และปรับแต่งถนนให้รถบรรทุกสามารถขนส่งวัดดูดินได้สะดวก	✓	
ภายในโรงงานปูนซีเมนต์ไทย	เข้าเขตตามจุดที่กำหนด	✓	
	เขี่ยคัมในพื้นที่ที่จัดให้	✓	
	สวมอุปกรณ์เซฟตี้ครบถ้วน	✓	
	ไม่จอดรอในพื้นที่ห้ามจอดหรือไหล่ทาง	✓	
	รถวัดดูดินผ่านจุดล้างล้อและได้รับการฉีดล้อ	✓	
	มีการดูแลเส้นทางถนนวัดดูดินเข้าเขตและสัญญาณ	✓	

ผู้ร่วมตรวจสอบ	นางสาวกนก ๕	วิมล	รปภ.
	พจน.จัดหาและเตรียมวัดดูดิน	หัวหน้างาน	
	SCG.Thung Song		เหมืองลำทับ

เอกสารแนบ 2.9

การเตรียมการปลูกพืชบนแนวคันทำนบดิน

แผนแม่บทการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ โครงการทำเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดิน ซีเมนต์บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด




การดำเนินการปี 2568



การเตรียมกล้าไม้







ติดตามดูแลรักษา



ติดตามดูและรักษาไม้ปลูกแนวทำนบกั้น





การอนุรักษ์ กำจัดวัชพืช



การดูแลไม้ปลูกปี 2567



ผลการดำเนินการฟื้นฟูเหมือง ปี 2568


ติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกปี 2567 และการปลูก โดยใช้ต้นไม้ที่เพาะชำและอนุบาลจากศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูเหมือง โครงการเหมืองดินอุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้แก่ มะฮอกกานี เพกา ลำพูป่า แม็ก หลุมพอ อัตราการรอด 96%

เอกสารแนบ 2.10

สัดส่วนการจ้างแรงงานท้องถิ่น

สัดส่วนการจ้างแรงงานท้องถิ่น เหมืองดินซีเมนต์ลำทับ 2568

จำนวนคน



เอกสารแนบ 2.11

เอกสารการจัดตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
และบันทึกการประชุม

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เมืองดินซีเมนต์ลำทับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
เพื่อดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ดำเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการแร่ดินอุตสาหกรรมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
เมืองดินซีเมนต์ลำทับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้

๑	ผู้ทรงคุณวุฒิ ต.ดินอุดม	ประธานกรรมการ
๒	ผญบ.ม.๒ ต.ดินอุดม	กรรมการ
๓	ผญบ.ม.๔ ต.ดินอุดม	กรรมการ
๔	ผญบ.ม.๖ ต.ดินอุดม	กรรมการ
๕	ผญบ.ม.๓ บ้านดินแดง ต.ดินแดง	กรรมการ
๖	ผญบ.ม.๑๓ บ้านหนองแสง ต.บางขัน	กรรมการ
๗	ผอ.รพ.สต.บ้านเสม็ดฉนวน	กรรมการ
๘	ปลัด อบต.ดินอุดม	กรรมการ
๑๐	ปราชญ์ชุมชน ม.4 ต.ดินอุดม	กรรมการ
๙	ผู้จัดการส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ
๑๐	วิศวกรส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ
๑๑	ผู้จัดการวางแผนฯ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ
๑๒	พนักงานวางแผนฯ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	เลขานุการและเหรัญญิก

โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.จัดทำระเบียบการบริหารกองทุนฯ การขอและพิจารณาอนุมัติกองทุน การเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

๒.จัดทำแผน/โครงการ ด้านเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โครงการตามวัตถุประสงค์กองทุนดังกล่าว

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)

ผู้จัดการส่วนเหมือง

คำชี้แจง

ระเบียบว่าด้วยกองทุนเฟ้รางวัลสุขภาพ


โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์

ประธานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๕๐๐๐/๑๖๐๒๐ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตประธานบัตรโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ประธานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๕๐๐๐/๑๖๐๒๐ ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยเงื่อนไขแนบท้ายประธานบัตรกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเฟ้รางวัลสุขภาพ เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเฟ้รางวัลสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมือง ภายใต้กรอบแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฟ้รางวัลสุขภาพของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้ถือปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดเก็บเงินกองทุน การบริหารเงินกองทุน การรายงานผล เพื่อให้ผู้ถือประธานบัตรดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ "กองทุนเฟ้รางวัลสุขภาพ" เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการวางระเบียบการบริหารจัดการกองทุน ดังนี้



คำชี้แจง

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศใช้


ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"กองทุน" หมายถึง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เมืองแร่ ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

"โครงการ" หมายถึง โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการ ที่ได้รับการแต่งตั้งและ/หรือสรรหา ตามคำเชิญของผู้ถือประทานบัตร

"รอบพื้นที่เมืองแร่" หมายถึง พื้นที่ตามขอบเขตการศึกษาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาหิน ตำบลดินอุดม หมู่ที่ ๓ บ้านดินแดง ตำบลดินแดง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแสง ตำบลบางขัน หมู่ที่ ๖ บ้านไม้ดำ ตำบลดินอุดม หมู่ที่ ๒ บ้านเสม็ดจวน ตำบลดินอุดม รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน




คำสั่ง

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๔ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นที่เมืองแร่



สัญญาซื้อขายที่ดิน

หมวดที่ ๓

ทรัพย์สินและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน


ข้อ ๕ กองทุนอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินต่อไปนี้

๕.๑ เงินที่ได้รับจากผู้ถือประทานบัตรตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือตามเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร

๕.๒ ดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

๕.๓ รายรับอื่นๆ

ข้อ ๖ การจัดเก็บเงินตามข้อที่ ๕.๑ ให้ผู้ถือประทานบัตรเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ดินสํ้าหับ (โดยนายณัฐกิจ แดงสิน และนายสฤพร กังแฮ) โดยให้ผู้ถือประทานบัตร นำเงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ในช่วงเดือน มกราคมของทุกปีในอัตราปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท



มติของคณะกรรมการ

หมวดที่ ๔

คณะกรรมการบริหารกองทุน

ข้อ ๗ กองทุนบริหารงานโดย "คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์" ซึ่งกำหนดไว้ในมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และอาจปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๘.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ รอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ โดยครอบคลุมพื้นที่ บ้านเขาดิน บ้านดินแดง บ้านหนองแสง บ้านน้ำดำ บ้านเสม็ดจาน รวมทั้งทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน

๘.๒ ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๘.๓ ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียน ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐

๘.๔ พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

๘.๕ ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงานและกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพ โดยรอบพื้นที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการเงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด


๘.๖ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๙ ประธานมีหน้าที่

๙.๑ เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

๙.๒ ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่แนวนโยบายของคณะกรรมการและตามระเบียบนี้

๙.๓ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำนิติกรรมใดๆ ของกองทุนภายใต้ความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยประธานมีอำนาจ



มติของคณะกรรมการ

- (ก) เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
- (ข) มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรทำการแทน
- (ค) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๐ เลขานุการและเหรัญญิก มีหน้าที่

๑๐.๑ ติดต่อประสานงานทั่วไปของคณะกรรมการ

๑๐.๒ นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดในระเบียบ หรือตามคำสั่งของประธาน

คณะกรรมการ

๑๐.๓ จัดทำรายงานประชุม ตลอดจนรายงานการปฏิบัติการตามกองทุน

๑๐.๔ ดูแลรักษาระบบเอกสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้เรียบร้อย

อยู่เสมอ

๑๐.๕ เสนอรายงานการดำเนินงานรวมถึงบัญชีกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อ

ติดตามประเมินผล

๑๐.๖ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการภายใต้ระเบียบหรือ

มติของคณะกรรมการ

๑๐.๗ ควบคุมดูแลทรัพย์สินของกองทุน


๑๐.๘ จัดทำเอกสารทางการเงินบัญชี พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารทางการเงินบัญชี ดูแลรักษาและจัดทำระบบเอกสารทางการเงินบัญชีต่างๆ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ และจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ

ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ

๑๑.๑ ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยประธานมีอำนาจในการเรียกประชุม เว้นแต่กรณีไม่เหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

๑๑.๒ ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเข้าชื่อกันเสนอให้ประธานเรียก

ประชุมได้




มติที่ประชุมที่

๑๑.๓ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม

๑๑.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มียกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการให้ออกเสียงโดยวิธีแสดงตนเพื่อให้สามารถระบุชื่อและความเห็นลงในรายงานการประชุมได้

๑๑.๕ กรณีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการให้ทำการประชุมแทน ให้ผู้แทนสามารถลงคะแนนเสียงแทนกรรมการท่านนั้นได้

๑๑.๖ ให้เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการออกเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคลในกรณีการออกเสียงโดยการแสดงตน และกรณีกรรมการใดคัดค้าน ต้องบันทึกเหตุผลด้วย รวมทั้งต้องจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง



มติที่ประชุม

หมวดที่ ๕

การบริหารรายจ่าย

ข้อ ๑๒ การสั่งจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้และกระทำภายในอำนาจการสั่งจ่ายเงินตามระเบียบนี้


ข้อ ๑๓ คณะกรรมการต้องมีมติในการสั่งจ่ายเงิน ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค โดยจะต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑๔.๑ การจ่ายเงินต้องมีมติของคณะกรรมการและกำหนดให้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เป็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน ซึ่งจะเบิกจ่ายได้

๑๔.๒ ให้เลขานุการจัดให้มีการควบคุมการใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว ใบสำคัญจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือผู้รับเงินออกให้

๑๔.๓ การจ่ายเงินใดๆ ที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินพร้อมเก็บสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินที่มีการรับรองสำเนาจากผู้รับเงินแล้วแนบติดด้วยทุกครั้ง




มติคณะที่ ๒

หมวดที่ ๖

การตรวจสอบผลการดำเนินการ

ข้อ ๑๕ การบัญชีของกองทุนให้จัดทำตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี การพัสดุ



บันทึกการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์

ประธานบัตรเลขที่ ๒๓๕๕๕/๑๖๐๑๕ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

ที่ตำบลดินอุดม อำเภอฉำชับ จังหวัดกระบี่

ณ รพ.สต.เสม็ดจวน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้เข้าประชุม

๑ นายสุชาติ มากผล	ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๖ ต.ดินอุดม (ประธาน)
๒ นายธีรวัชร	(แทน) ผอ.บ.ม.๒ ต.ดินอุดม (กรรมการ)
๓ นายวิวิธ วิชาล	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (กรรมการ)
๔ นายประภาส คลศักดิ์	ผอ.บ.ม.๔ ต.ดินอุดม (กรรมการ)
๕ นายสุชาติ ชุนภักดิ์	(แทน) ผอ.บ.ม.๑๕ บ้านหนองแสง ต.บางขัน (กรรมการ)
๖ นางวิจิตรินทร์ ประนอมเขย	ปลัด อบต.ดินอุดม (กรรมการ)
๗ นายวันชัย เพ็ชรรวง	ผอ.รพ.สต.เสม็ดจวน (กรรมการ)
๘ นายปัทมา ช่วยเดช	(แทน) นักปราชญ์ชุมชน ม.๔ (กรรมการ)
๙ นาย อัมรินทร์ ชูศรี	ผอ.บ.ม.๖ ต.ดินอุดม (กรรมการ)
๑๐ นางมาลี เมฆเรือง	(แทน) ผอ.บ.ม.๓ ต.ดินแดง
๑๑ นายประสาน ทองสีจำ	แทน ผอ.ส.เหมืองบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๑๒ นายกิตติศักดิ์ ช้างกลาง	แทน วส.เหมืองบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๑๓ นายศุภกฤษ จุฬะแพทย์	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
	(เลขานุการและเหรัญญิก)

ผู้ไม่เข้าประชุม

ผู้สังเกตการณ์

๑ นายสมชาย ระหังภัย	ส.อบต.หมู่ ๑๕ บ้านหนองแสง ต.บางขัน
---------------------	------------------------------------

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

ประธาน: ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อระงับสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ เพื่อให้คณะกรรมการที่เสนอโครงการได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์โครงการและเกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นให้สมาชิกแต่ละท่านได้นำตัวเพื่อทำความรู้จักกับท่านสมาชิกคนใหม่ๆ

นายศุภกฤษ: ชี้แจงระเบียบเงื่อนไขของกองทุน

กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน พื้นที่โดยรอบเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ

๑.สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจัดพักรช่วง ๗ วันอันตราย(ปีใหม่)

๒.ร่วมสนับสนุนรถจักรยานในงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

๓.ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีและสนับสนุนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทในนามกองทุน

๔.ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ณ วัดเจริญทรวงศ์

๕.โครงการ OCOP)ปรับปรุงศาลาประกอบพิธีทางศาสนา วัดเจริญทรวงศ์

ชี้แจงเรื่องเงินที่ใช้ในโครงการประจำปี ๒๕๖๗ ไป ๖๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘,๕๔๗ บาท

และมีเงินเข้าประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเข้ากองกลางรณกิจกรรม ๑๐% ๓๐,๐๐๐ บาท

แบ่งเป็น ๖ ส่วนจะได้ส่วนละ ๕,๐๐๐ บาท เงินกองกลางรวม ๕๘,๕๔๗ บาท

วาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประธาน: ขอรับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วาระที่ ๓ ติดตามโครงการที่เสนอปี ๒๕๖๗

หมอวันชัย: ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการ โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบเหมืองดินคำทับ
ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดี และจะแก้ปัญหาเรื่อง
เครื่องเอ็กเรย์ครั้งถัดไป และขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพประชาชน

ผณู ม.๖: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ขยะสร้างรายได้ (จัดตั้งธนาคารขยะ) หมู่ ๖ ดินอุดมโดยใช้
ท่อซีเมนต์ คัดแยกขยะ ปัญหาที่เกิด การแยกขยะในครัวเรือนน้อย และได้กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

พญ. ม.๔: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ซึ่งมีการตอบรับและใช้ประโยชน์แก่เยาวชนในชุมชนเป็นอย่างดี และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

(แทน)ผณ ม.๒: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงออกกำลังกายดันแอโรบิค ให้กับชุมชน , โครงการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มมีการมีส่วนร่วมจึงได้มีการจัดสรรเวลาการใช้งาน และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

(แทน)ผณ ม.๑๕ บางขัน: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ทางชุมชนได้มีการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

(แทน)ผญ ม.3ดินแดง: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง สนามกีฬาหมู่บ้าน ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการใช้งานมากและที่ตามมาเป็นค่าไฟฟ้าที่ราคาสูง จึงได้กำหนดเวลาในการใช้งานสนาม และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

นายสุภกฤษฎ: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลดินอุดม ๑๐,๐๐๐ บาทในนามกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโดยรวม ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

วาระที่ ๔ ขอมติการใช้เงินโครงการ

ประธาน: ขอมติการใช้เงินโครงการประจำปี ๒๕๖๘

ผญ ม.๔: ได้เสนอให้ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า นำเงินมาใช้ในการทำโครงการ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

(แทน)ผญ ม.๑๕ บางชั้น : เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ผญ ม.๖: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.๓ดินแดง: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.๒: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ท่านเห็นชอบในการยกเงิน ๖ ส่วน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ไว้ใช้ในโครงการปีหน้า

ผญ ม.๔: ได้เสนอขอใช้เงินที่ขอกันไว้ ๑๐ % สนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน

นายวิวัช: ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการคนอื่นๆ ได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนได้ตามความเหมาะสม

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ที่เห็นชอบสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประธาน: ขอมติสมาชิกในการจัดทำสื่อแบบฟอร์มคณะกรรมการกองทุนเพื่อระดมทุน เพื่อจะได้เป็นแบบสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์กองทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทางเลขาจะออกแบบให้สื่อในกลุ่ม Line

วาระที่ ๕ อื่นๆ

ประธาน: ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์โครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการที่ทางกองทุนได้ไปทำให้กับชุมชน

หมอวันชัย: ได้ให้แนวคิดในการเสนอโครงการในเชิงการป้องกัน เจริญรับ เรื่องการเฝ้าระวังทางสุขภาพ

นายศุภฤกษ์: ได้ชี้แจงการเสนอโครงการประจำ ๒๕๖๕ ซึ่งจะประชุมครั้งถัดไปในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ให้ผู้ที่จะเสนอโครงการส่งโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการในวาระการประชุม

ประธาน: ได้สอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบ

นางวิริศรินทร์: ได้สอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบ และแนะนำให้นำผลการตรวจสอบสภาพมาใช้ต่อยอดในการทำโครงการครั้งต่อไป เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรอบ

หมอวันชัย: ได้สอบถามให้ดูฉบับที่มา ตัวแทนนักปราชญ์ชุมชน ม.๔ ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่บนพื้นที่หน้าเหมือง

นักปราชญ์ชุมชน ม.๔: ได้ชี้แจงเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้มีรถฉีดล้างถนนอยู่ตลอดเวลา

หากมีปัญหาให้ผู้ประสานงานแก้ไขทางที่

ผญ ม.๔: ได้เสนอขอตัดกิ่งไม้ต้นก้ามปูที่ยื่นออกจากเหมืองไปบนถนนเส้นเลียบด้านข้างเหมือง

นายวิวิช: รับหาแนวทางแก้ไขร่วมและให้ช่องทางการติดต่อเพื่อประสานงานป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ทันที

ประธาน: ได้กล่าวขอบคุณหมอวันชัยที่ให้สถานที่ในการจัดประชุมกองทุนเพื่อระวังสุขภาพในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม



สมุดบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมือนดินซีเมนต์ลำทับ

ใบลงนามประมาณการมูลค่าน้ำมันดินซีเมนต์ลำทับ ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 18 กันยายน 2568

ลำดับ	ส่วนแบ่ง	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	ผู้สังเกตการณ์	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

สมุดบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมือนดินซีเมนต์ลำทับ

20/03/66 B/F			*****0.00	5556502	1
20/03/66 SDCA		333,302.05	*****333,302.05	6009862	2
30/06/66 IIPS		245.64	*****333,547.69	9400	3
31/12/66 IIPS		504.43	*****334,052.12	9400	4
31/01/67 SMSD		300,000.00	*****634,052.12	90001	5
11/04/67 SWCA	610,000.00		*****24,052.12	3400376	6
09/05/67 SWTR	6,000.00		*****18,052.12	3400376	7
09/05/67 SDTR		100,000.00	*****118,052.12	3400376	8
13/05/67 SWTR	100,000.00		*****18,052.12	3400376	9
30/06/67 IIPS		467.78	*****18,519.90	9400	10
31/12/67 IIPS		27.93	*****18,547.83	9400	11
27/01/68 SMSD		300,000.00	*****318,547.83	90001	12

วันที่ 14 ตุลาคม 2568

เรียน ผจก.ส่วนเหมือง , ผจก.บัญชี บปช.ทุ่งสง
จาก ผู้จัดการวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูเหมือง

เรื่อง ขอบเบิกเงินกองทุนเผื่อระวางสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ

ความเป็นมา

ตามที่ บริษัทฯได้รับประทานบัตรเลขที่ 23999/16019และ24000/16020 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะเตรียมการ ข้อที่ 15 ให้บริษัท จัดตั้ง "กองทุนเผื่อระวางสุขภาพ" วงเงิน 300,000 บาท/ปี

การดำเนินการ

1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้ดำเนินการสมทบเงินเข้ากองทุนแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ยอดเงินกองทุนเผื่อระวางสุขภาพคงเหลือ 318,547.83 บาท (รายละเอียดรายการตาม เอกสารแนบ 1/1)
2. คณะมวลชนสัมพันธ์เหมืองเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ ได้ร่วมกันประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 (รายละเอียดรายการตามบันทึกประชุมครั้งที่ 1/2568 เอกสารแนบ 2/1) ได้มีมติให้เบิกเงินกองทุนเผื่อระวางสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งกีฬาเพื่อการกุศล ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ลำทับ
3. ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว ซึ่งเป็นโครงการลักษณะที่จำเป็นต้องเบิกงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ จึงลงนามการเบิกงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อ

โปรดพิจารณาลงนามเบิกเงินจากบัญชีกองทุนเพื่อระงับสุขภาพเมืองดินซีเมนต์ ลำทับ จากเลขบัญชี 020413475110 ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยการออกเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี ของนายประภาส ดลศักดิ์ เลขบัญชี 660-8-080328 ธนาคาร กรุงไทย เอกสารแนบ 3/3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

.....

(นายวิวิธ วิศาล)

ผู้จัดการวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูเหมือง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เหมืองลำทับ

หมายเหตุ : เอกสารต้นฉบับกรุณาส่งคืน เพื่อเตรียมจัดทำรายงานส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

<p>บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก</p> <p>สาขา Branch</p> <p>0022 สาขาทุ่งสง</p>	<p>บัญชีเลขที่ Account Number</p> <p>020413475110</p>
<p>ชื่อผู้ฝาก Depositor Name</p> <p>บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด (กองทุนเพื่อการปรับปรุงสภาพเหมืองดินซีเมนต์ ลำพูน)</p>	

หมายเลขบัญชี Serial No

200046944886

200046944886



20 มี.ค. 2566

ผู้จัดการ Manager

20/03/66 B/F		*****0.00	5556502
20/03/66 SDCA		333,302.05 *****333,302.05	6009862
30/06/66 IIPB		245.64 *****333,547.69	9400
31/12/66 IIPB		504.43 *****334,052.12	9400
31/01/67 SMSD		300,000.00 *****634,052.12	90001
11/04/67 SWCA	610,000.00	*****24,052.12	3400376
09/05/67 SWTR	6,000.00	*****18,052.12	3400376
09/05/67 SDTR		100,000.00 *****118,052.12	3400376
13/05/67 SWTR	100,000.00	*****18,052.12	3400376
30/06/67 IIPB		467.78 *****18,519.90	9400
31/12/67 IIPB		27.93 *****18,547.83	9400
27/01/68 SMSD		300,000.00 *****318,547.83	90001

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

ประธาน: ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อระงับสุขภาพเมืองดิน
ซีเมนต์ลำทับ เพื่อให้คณะกรรมการที่เสนอโครงการได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์โครงการและเกิด
ประโยชน์สูงสุด จากนั้นให้สมาชิกแต่ละท่านได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกับท่านสมาชิกคน
ใหม่ๆ

นายศุภกฤษ: ขี้แจ้งระเบียบเงื่อนไขของกองทุน

กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน พื้นที่โดยรอบเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ

๑.สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจุดพักรถช่วง ๗ วันอันตราย(ปีใหม่)

๒.ร่วมสนับสนุนรถจักรยานในงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

๓.ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีและสนับสนุนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทในนามกองทุน

๔.ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ณ วัดเจริญทรวงศ์

๕.โครงการ OCOP)ปรับปรุงศาลาประกอบพิธีทางศาสนา วัดเจริญทรวงศ์

ขี้แจ้งเรื่องเงินที่ใช้ในโครงการประจำปี ๒๕๖๗ ไป ๖๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘,๕๔๗ บาท

และมีเงินเข้าประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเข้ากองกลางรับกิจกรรม ๑๐% ๓๐,๐๐๐ บาท

แบ่งเป็น ๖ ส่วนจะได้ส่วนละ ๕,๐๐๐ บาท เงินกองกลางรวม ๕๘,๕๔๗ บาท

วาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประธาน: ขอรับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วาระที่ ๓ ติดตามโครงการที่เสนอปี ๒๕๖๗

ผญ ม.๔: ได้เสนอให้ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า นำเงินมาใช้ในการทำโครงการ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

(แทน)ผญ ม.๑๕ บางชั้น : เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ผญ ม.๖: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.๖คินแดง: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.๒: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ท่านเห็นชอบในการยกเงิน ๖ ส่วน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ไว้ใช้ในโครงการปีหน้า

ผญ ม.๔: ได้เสนอขอใช้เงินที่ขอกันไว้ ๑๐ % สนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน

นายวิรัช: ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการคนอื่นๆ ได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนได้ตามความเหมาะสม

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ที่เห็นชอบสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท


ประธาน: ขอมติสมาชิกในการจัดทำสื่อแบบฟอร์มคณะกรรมการกองทุนเพื่อระดมทุนภาพ เพื่อจะได้เป็นแบบสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์กองทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทางเลขจะออกแบบให้เลือกในกลุ่ม Line

วาระที่ ๕ อื่น ๆ

ประธาน: ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์โครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการที่ทางกองทุนได้ไปทำให้กับชุมชน

หมอวันชัย: ได้ให้แนวคิดในการเสนอโครงการในเชิงการป้องกัน เชิงรับ เรื่องการเฝ้าระวังทางสุขภาพ

นายศุภกฤษ: ได้ชี้แจงการเสนอโครงการประจำ ๒๕๖๕ ซึ่งจะประชุมครั้งถัดไปในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕



สำนักงาน รหัสสาขา 1324
Office

สาขาสาทิบ

ชื่อย่อ
Account Name

กรงไทย

SA AA 8840271

ลายมือชื่อผู้ประสานงาน
Authorized Signature

ศก/คส. ๒๐๒๖

วันที่ 14 ตุลาคม 2568

เรียน ประธานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ

เรื่อง ขอบเบิกเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ 5,000 บาทสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งกีฬาเพื่อการกุศล ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ

ความเป็นมา

ตามที่ บริษัทได้รับประทานบัตรเลขที่ 23999/16019และ24000/16020 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะเตรียมการ ข้อที่ 15 ให้บริษัท จัดตั้ง "กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ" วงเงิน 300,000 บาท/ปี


การดำเนินการ

1. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้ดำเนินการสมทบเงินเข้ากองทุนแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ยอดเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพคงเหลือ 318,547.83 บาท (รายละเอียดรายการตาม เอกสารแนบ 1/1)
2. คณะมวลชนสัมพันธ์เหมืองเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ ได้ร่วมกันประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 (รายละเอียดรายการตามบันทึกประชุมครั้งที่ 1/2568 เอกสารแนบ 2/1) ได้มีมติให้เบิกเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งกีฬาเพื่อการกุศล ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ลำทับ
3. ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว ซึ่งเป็นโครงการลักษณะที่จำเป็นต้องเบิกงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ จึงลงนามการเบิกงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อ

โปรดพิจารณาลงนามเบิกเงินจากบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ จากเลขบัญชี
020296534348 ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
โดยการออกเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี ของนายประภาส ดลศักดิ์ เลขบัญชี 660-8-080328 ธนาคาร
กรุงไทย เอกสารแนบ 3/3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายสุชาติ มากผล)

ประธานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
เหมืองดินซีเมนต์ลำทับ

หมายเหตุ : เอกสารต้นฉบับกรุณาส่งคืน เพื่อเตรียมจัดทำรายงานส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

สมุดบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ เมืองดินซิเมนต์ลำทับ

ใบลงนามประชุมคณะกรรมการสมาชิกเมืองดินซิเมนต์ลำทับ ครั้งที่ 1/2568



วันที่ 18 กันยายน 2568

ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	คนกรรมการ	ผู้สังเกตการณ์	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1	ผู้ทรงคุณวุฒิ ค.ต.ม.ต.ม.	ประธานกรรมการ			
2	ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ค.ต.ม.ต.ม.	กรรมการ			
3	ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ค.ต.ม.ต.ม.	กรรมการ			
4	ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ค.ต.ม.ต.ม.	กรรมการ			
5	ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ค.ต.ม.ต.ม.	กรรมการ			
6	ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 ค.ต.ม.ต.ม.	กรรมการ			
7	ผู้ช่วยนายก อบ.ต.ม.ต.ม.	กรรมการ			
8	ปลัด อบ.ต.ม.ต.ม.	กรรมการ			
9	นาย ก.ต.ม.ต.ม.	กรรมการ			
10	ผู้ตรวจการส่วนเมือง นครลำปาง	กรรมการ			
11	วิศวกรส่วนเมือง นครลำปาง	กรรมการ			
12	ผู้จัดการส่วนเมือง นครลำปาง	กรรมการ			
13	พนักงานส่วนเมือง นครลำปาง	เลขานุการและเหรัญญิก			
14	นาย ก.ต.ม.ต.ม.				
15	นาย ก.ต.ม.ต.ม.				
16					
17					
18					

สมุดบัญชีกองทุนเผื่อระวางสุขภาพ เมืองดินซิเมนต์ลำทับ

20/03/66 B/F		*****0.00	5556502
20/03/66 SDCA	333,302.05	*****333,302.05	6009862
30/06/66 IIPS	245.64	*****333,547.69	9400
31/12/66 IIPS	504.43	*****334,052.12	9400
31/01/67 SMSD	300,000.00	*****634,052.12	90001
11/04/67 SWCA	610,000.00	*****24,052.12	3400376
09/05/67 SWTR	6,000.00	*****18,052.12	3400376
09/05/67 SDTR	100,000.00	*****118,052.12	3400376
13/05/67 SWTR	100,000.00	*****18,052.12	3400376
30/06/67 IIPS	467.78	*****18,519.90	9400
31/12/67 IIPS	27.93	*****18,547.83	9400
27/01/68 SMSD	300,000.00	*****318,547.83	90001

ภาพกิจกรรมวันประชุม



เอกสารแนบ 2.12

สำเนาบัญชีกองทุนเผื่อหวังสุขภาพของโครงการ



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0022 สาขาทุ่งสง	บัญชีเลขที่ Account Number 020413475110
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (กองทุนเพื่อระงับสุขภาพเหืองดินซีเมนต์ ลำทับ)	
สมุดหมายเลข Serial No. 200046944886	20 มี.ค. 2566 ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/03/66	B/F			*****0.00	5556502 1
20/03/66	SDCA		333,302.05	*****333,302.05	6009862 2
30/06/66	IIPS		245.64	*****333,547.69	9400 3
31/12/66	IIPS		504.43	*****334,052.12	9400 4
31/01/67	SMSD		300,000.00	*****634,052.12	90001 5
11/04/67	SWCA	610,000.00		*****24,052.12	3400376 6
09/05/67	SWTR	6,000.00		*****18,052.12	3400376 7
09/05/67	SDTR		100,000.00	*****118,052.12	3400376 8
13/05/67	SWTR	100,000.00		*****18,052.12	3400376 9
30/06/67	IIPS		467.78	*****18,519.90	9400 10
31/12/67	IIPS		27.93	*****18,547.83	9400 11
27/01/68	SMSD		300,000.00	*****318,547.83	90001 12
30/06/68	IIPS		367.02	*****318,914.85	9400 13
27/10/68	SWCA	5,000.00		*****313,914.85	3603714 14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21

เอกสารแนบ **2.13**

รายงานการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ของโครงการ ประจำปี 2568



ที่สม.๑๖/๒๕๖๙ ภณ/กช

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดประจำปี ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐,๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
และตามเงื่อนไขประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารกองทุนสำหรับ
โครงการเหมืองแร่ ต้องจัดทำรายงานกองทุนเป็นประจำทุกปีนั้น


บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนผ่านคณะกรรมการร่วมของ
โครงการ ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานการบริหารจัดการกองทุนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)

ผู้จัดการส่วนเหมือง





ที่สม.๑๖/๒๕๖๙ ภาณ/กช

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ เขต ๔ อุบลราชธานี
เลขที่ ๒๐๖
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๙
ที่ ๑๘.๐๖๖

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๔ ภูเก็ต

ตามที่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ประทานบัตรเลขที่ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐,๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
และตามเงื่อนไขประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารกองทุนสำหรับ
โครงการเหมืองแร่ ต้องจัดทำรายงานกองทุนเป็นประจำทุกปีนั้น

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนผ่านคณะมวลชนสัมพันธ์ของ
โครงการ ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานการบริหารจัดการกองทุนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)
ผู้จัดการส่วนเหมือง

สำเนา



ที่สม.๑๖/๒๕๖๙ ภณ/กข

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดประจำปี ๒๕๖๘

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐,๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
และตามเงื่อนไขประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารกองทุนสำหรับ
โครงการเหมืองแร่ ต้องจัดทำรายงานกองทุนเป็นประจำทุกปีนั้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนผ่านคณะมวลชนสัมพันธ์ของ
โครงการ ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานการบริหารจัดการกองทุนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)

ผู้จัดการส่วนเหมือง

กิริติทา

๒๘/๐๑/๖๙

สำเนา



ที่สม.๑๖/๒๕๖๙ ภณ/กข

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเผื่อระวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดประจำปี ๒๕๖๘

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐,๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
และตามเงื่อนไขประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารกองทุนสำหรับ
โครงการเหมืองแร่ ต้องจัดทำรายงานกองทุนเป็นประจำทุกปีนั้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนผ่านคณะมวลชนสัมพันธ์ของ
โครงการ ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานการบริหารจัดการกองทุนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)

ผู้จัดการส่วนเหมือง

กิริติทา

๒๘/๐๑/๖๙

สำเนา



ที่สม.๑๖/๒๕๖๙ ภณ/กข

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัดประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ตามที่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐,๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
และตามเงื่อนไขประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องแนวทางการบริหารกองทุนสำหรับ
โครงการเหมืองแร่ ต้องจัดทำรายงานกองทุนเป็นประจำทุกปีนั้น

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนผ่านคณะมวลชนสัมพันธ์ของ
โครงการ ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานการบริหารจัดการกองทุนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)
ผู้จัดการส่วนเหมือง

รับแล้ว

ศุภานดา

๒๒/ม.ค.๖๙

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน

สำหรับ

โครงการเหมืองดินซีเมนต์อุตสาหกรรม ลำทับ

จ.กระบี่

ประจำปี 2568

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร.....บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด.....เลขที่.23999/16019,24000/16020.....

ชนิดแร่.....ดินซิเมนต์.....

ที่ตั้งประธานบัตรตำบล.....ดินอุดม.....อำเภอ.....ลำทับ.....จังหวัด.....กระบี่.....

อายุประธานบัตร.....25.....ปี เริ่มตั้งแต่วันที่...2..เมษายน..2556.....ถึงวันที่...1..เมษายน...2581.....

สถานสภาพปัจจุบัน ☐ขอเปิดการทำเหมืองแร่ ☒เปิดการ ☐หยุดการ ☐ต่ออายุ

สถานที่ติดต่อ...ส่วนเหมือง.....บริษัท..ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด.....

โทรศัพท์...075-538-222..... โทรสาร..075-538-222.ต่อ.5900..... E-mail..wiwitw@scg.com

2.เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ เงื่อนไขแนบท้ายประธานบัตร เพิ่มเติม กรณี.....เมื่อ.....

กองทุน.....วงเงิน.....บาท

เงื่อนไข.....

กองทุน.....วงเงิน.....บาท

เงื่อนไข.....

กองทุน.....วงเงิน.....บาท

เงื่อนไข.....

กองทุน.....วงเงิน.....บาท

เงื่อนไข.....

กองทุน.....วงเงิน.....บาท

เงื่อนไข.....

3.ผลการดำเนินงาน

3.1 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อ อำนาจหน้าที่ ดังเอกสารแนบ 1)

☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ 2)

☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ เหตุผล.....

3.2 การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการแล้ว ประชุม 18 กันยายน 2568 (มีบันทึกการประชุมตามเอกสารแนบ 3).....

☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล.....

3.3 การนำเงินเข้าบัญชี

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ 4)

1) กองทุน...เผื่อระวังสุขภาพ.....

ธนาคาร..ออมสิน.....สาขา...ทุ่งสง.....

อัตราการผลิตแร่.....360,000.....เมตริกตัน จำนวนเงิน.....313,914.85.....บาท

2) กองทุน.....

ธนาคาร.....ออมสิน.....สาขา.....ทุ่งสง.....

อัตราการผลิตแร่.....360,000.....เมตริกตัน จำนวนเงิน.....4,797,699.21.....บาท

3) กองทุน.....

ธนาคาร.....สาขา.....

อัตราการผลิตแร่.....เมตริกตัน จำนวนเงิน.....บ

4) กองทุน.....

ธนาคาร.....สาขา.....

อัตราการผลิตแร่.....เมตริกตัน จำนวนเงิน.....บ

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน

....มติให้เบิกเงินกองทุนเผื่อระวังสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งกีฬาเพื่อการกุศล ประจำหมู่บ้าน

....หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จำนวนเงิน 5,000 บาท.....

.....

.....

.....

.....

3.5 แผนการดำเนินในปีต่อไป

....มีแผนที่จะยกยอดเงินส่วนที่เหลือไว้ใช้โครงการปี 69.....

.....

(.....นายภาณุมาศ ณ พัทลุง.....)

.....ผู้จัดการส่วนเหมือง.....

ผู้รายงาน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๕๕ หมู่ ๖ ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เมืองดินซีเมนต์ลำทับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
เพื่อดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์
ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ดำเนินการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการแร่ดินอุตสาหกรรมฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
เมืองดินซีเมนต์ลำทับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ดังรายนามต่อไปนี้

๑	ผู้ทรงคุณวุฒิ ต.ดินอุดม	ประธานกรรมการ
๒	ผญบ.ม.๒ ต.ดินอุดม	กรรมการ
๓	ผญบ.ม.๔ ต.ดินอุดม	กรรมการ
๔	ผญบ.ม.๖ ต.ดินอุดม	กรรมการ
๕	ผญบ.ม.๓ บ้านดินแดง ต.ดินแดง	กรรมการ
๖	ผญบ.ม.๑๓ บ้านหนองแสง ต.บางขัน	กรรมการ
๗	ผอ.รพ.สต.บ้านเสม็ดฉนวน	กรรมการ
๘	ปลัด อบต.ดินอุดม	กรรมการ
๑๐	ปราชญ์ชุมชน ม.4 ต.ดินอุดม	กรรมการ
๙	ผู้จัดการส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ
๑๐	วิศวกรส่วนเหมือง บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ
๑๑	ผู้จัดการวางแผนฯ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ
๑๒	พนักงานวางแผนฯ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	เลขานุการและเหรัญญิก

โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.จัดทำระเบียบการบริหารกองทุนฯ การขอและพิจารณาอนุมัติกองทุน การเบิกจ่ายเงินให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

๒.จัดทำแผน/โครงการ ด้านเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โครงการตามวัตถุประสงค์กองทุนดังกล่าว

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

(นายภาณุมาศ ณ พัทลุง)

ผู้จัดการส่วนเหมือง

คำชี้แจง

ระเบียบว่าด้วยกองทุนเฟ้รางวัลสุขภาพ


โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์

ประธานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๕๐๐๐/๑๖๐๒๐ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตประธานบัตรโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ประธานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๕๐๐๐/๑๖๐๒๐ ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยเงื่อนไขแนบท้ายประธานบัตรกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเฟ้รางวัลสุขภาพ เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเฟ้รางวัลสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมือง ภายใต้กรอบแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฟ้รางวัลสุขภาพของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดให้ถือปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดเก็บเงินกองทุน การบริหารเงินกองทุน การรายงานผล เพื่อให้ผู้ถือประธานบัตรดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ "กองทุนเฟ้รางวัลสุขภาพ" เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการวางระเบียบการบริหารจัดการกองทุน ดังนี้



คำชี้แจง

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศใช้


ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"กองทุน" หมายถึง กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพรอบพื้นที่เมืองแร่ ประธานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

"โครงการ" หมายถึง โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประธานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ที่ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการ ที่ได้รับการแต่งตั้งและ/หรือสรรหา ตามคำเชิญของผู้ถือประธานบัตร

"รอบพื้นที่เมืองแร่" หมายถึง พื้นที่ตามขอบเขตการศึกษาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาหิน ตำบลดินอุดม หมู่ที่ ๓ บ้านดินแดง ตำบลดินแดง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแสง ตำบลบางขัน หมู่ที่ ๖ บ้านไม้ดำ ตำบลดินอุดม หมู่ที่ ๒ บ้านเสม็ดจวน ตำบลดินอุดม รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน




คำสั่ง

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๔ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณดำเนินการด้านสุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นที่เมืองแร่



สัญญาซื้อขายที่ดิน

หมวดที่ ๓

ทรัพย์สินและการได้มาซึ่งทรัพย์สิน


ข้อ ๕ กองทุนอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินต่อไปนี้

๕.๑ เงินที่ได้รับจากผู้ถือประทานบัตรตามมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือตามเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร

๕.๒ ดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

๕.๓ รายรับอื่นๆ

ข้อ ๖ การจัดเก็บเงินตามข้อที่ ๕.๑ ให้ผู้ถือประทานบัตรเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ดินสํ่าหับ (โดยนายณัฐกิจ แดงสิน และนายสฤพร กังแฮ) โดยให้ผู้ถือประทานบัตร นำเงินเข้ากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ในช่วงเดือน มกราคมของทุกปีในอัตราปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท



มติของคณะกรรมการ

หมวดที่ ๔

คณะกรรมการบริหารกองทุน

ข้อ ๗ กองทุนบริหารงานโดย "คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์" ซึ่งกำหนดไว้ในมาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และอาจปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๘.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ รอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ โดยครอบคลุมพื้นที่ บ้านเขาดิน บ้านดินแดง บ้านหนองแสง บ้านน้ำดำ บ้านเสม็ดจาน รวมทั้งทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน

๘.๒ ตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๘.๓ ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียน ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของประทานบัตรเลขที่ ๒๓๙๙๙/๑๖๐๑๙ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐

๘.๔ พิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

๘.๕ ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนงานและกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพ โดยรอบพื้นที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการเงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด


๘.๖ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๙ ประธานมีหน้าที่

๙.๑ เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการและควบคุมการประชุมให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย

๙.๒ ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามอำนาจหน้าที่แนวนโยบายของคณะกรรมการและตามระเบียบนี้

๙.๓ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำนิติกรรมใดๆ ของกองทุนภายใต้ความเห็นชอบของมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยประธานมีอำนาจ



ข้อบัญญัติ

- (ก) เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ
- (ข) มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรทำการแทน
- (ค) ปฏิบัติการอื่นตามระเบียบและมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๐ เลขานุการและเหรัญญิก มีหน้าที่

๑๐.๑ ติดต่อประสานงานทั่วไปของคณะกรรมการ

๑๐.๒ นัดประชุมคณะกรรมการตามข้อกำหนดในระเบียบ หรือตามคำสั่งของประธาน

คณะกรรมการ

๑๐.๓ จัดทำรายงานประชุม ตลอดจนรายงานการปฏิบัติการตามกองทุน

๑๐.๔ ดูแลรักษาระบบเอกสาร และรายงานการประชุมของคณะกรรมการให้เรียบร้อย

อยู่เสมอ

๑๐.๕ เสนอรายงานการดำเนินงานรวมถึงบัญชีกองทุนให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อ

ติดตามประเมินผล

๑๐.๖ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการภายใต้ระเบียบหรือ

มติของคณะกรรมการ

๑๐.๗ ควบคุมดูแลทรัพย์สินของกองทุน


๑๐.๘ จัดทำเอกสารทางการเงินบัญชี พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารทางการเงินบัญชี ดูแลรักษาและจัดทำระบบเอกสารทางการเงินบัญชีต่างๆ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ และจัดทำรายงานทางการเงินของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ

๑๑.๑ ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยประธานมีอำนาจในการเรียกประชุม เว้นแต่กรณีไม่เหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ประธานเรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม

๑๑.๒ ให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งสามารถเข้าชื่อกันเสนอให้ประธานเรียก

ประชุมได้




มติที่ประชุมที่

๑๑.๓ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม

๑๑.๔ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มียกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการให้ออกเสียงโดยวิธีแสดงตนเพื่อให้สามารถระบุชื่อและความเห็นลงในรายงานการประชุมได้

๑๑.๕ กรณีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการให้ทำการประชุมแทน ให้ผู้แทนสามารถลงคะแนนเสียงแทนกรรมการท่านนั้นได้

๑๑.๖ ให้เลขานุการ มีหน้าที่บันทึกการออกเสียงของกรรมการเป็นรายบุคคลในกรณีการออกเสียงโดยการแสดงตน และกรณีกรรมการใดคัดค้าน ต้องบันทึกเหตุผลด้วย รวมทั้งต้องจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง



มติที่ประชุม

หมวดที่ ๕

การบริหารรายจ่าย

ข้อ ๑๒ การสั่งจ่ายเงินให้กระทำได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้และกระทำภายในอำนาจการสั่งจ่ายเงินตามระเบียบนี้


ข้อ ๑๓ คณะกรรมการต้องมีมติในการสั่งจ่ายเงิน ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ระบุไว้ในระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค โดยจะต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑๔.๑ การจ่ายเงินต้องมีมติของคณะกรรมการและกำหนดให้ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เป็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน ซึ่งจะเบิกจ่ายได้

๑๔.๒ ให้เลขานุการจัดให้มีการควบคุมการใช้จ่าย หลักฐานการจ่ายเงินที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับเงินตามข้อผูกพันแล้ว ใบสำคัญจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือผู้รับเงินออกให้

๑๔.๓ การจ่ายเงินใดๆ ที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินพร้อมเก็บสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงินที่มีการรับรองสำเนาจากผู้รับเงินแล้วแนบติดด้วยทุกครั้ง




มติคณะที่ ๒

หมวดที่ ๖

การตรวจสอบผลการดำเนินการ

ข้อ ๑๕ การบัญชีของกองทุนให้จัดทำตามหลักสากล ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อ ๑๖ คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี การพัสดุ



บันทึกการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์

ประธานบัตรเลขที่ ๒๓๕๕๕/๑๖๐๑๕ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

ที่ตำบลดินอุดม อำเภอฉำชับ จังหวัดกระบี่

ณ รพ.สต.เสม็ดจวน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้เข้าประชุม

๑ นายสุชาติ มากผล	ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๖ ต.ดินอุดม (ประธาน)
๒ นายธีรวัชร	(แทน) ผอ.บ.ม.๒ ต.ดินอุดม (กรรมการ)
๓ นายวิวิธ วิชาด	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (กรรมการ)
๔ นายประภาส คลศักดิ์	ผอ.บ.ม.๔ ต.ดินอุดม (กรรมการ)
๕ นายสุชาติ ชุนภักดี	(แทน) ผอ.บ.ม.๑๕ บ้านหนองแสง ต.บางขัน (กรรมการ)
๖ นางวิจิตรินทร์ ประนอมเชย	ปลัด อบต.ดินอุดม (กรรมการ)
๗ นายวันชัย เพ็ชรรวง	ผอ.รพ.สต.เสม็ดจวน (กรรมการ)
๘ นายปัทมา ช่วยเดช	(แทน) นักปราชญ์ชุมชน ม.๔ (กรรมการ)
๙ นาย อัมรินทร์ ชูศรี	ผอ.บ.ม.๖ ต.ดินอุดม (กรรมการ)
๑๐ นางมาลี เมฆเรือง	(แทน) ผอ.บ.ม.๓ ต.ดินแดง
๑๑ นายประสาน ทองสีจำ	แทน ผอ.ส.เหมืองบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๑๒ นายกิตติศักดิ์ ช้างกลาง	แทน วส.เหมืองบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๑๓ นายสุภกฤษ จุฬะแพทย์	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
	(เลขานุการและเหรัญญิก)

ผู้ไม่เข้าประชุม

ผู้สังเกตการณ์

๑ นายสมชาย ระหังภัย	ส.อบต.หมู่ ๑๕ บ้านหนองแสง ต.บางขัน
---------------------	------------------------------------

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

ประธาน: ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อระงับสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ เพื่อให้คณะกรรมการที่เสนอโครงการได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์โครงการและเกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นให้สมาชิกแต่ละท่านได้นำตัวเพื่อทำความรู้จักกับท่านสมาชิกคนใหม่ๆ

นายศุภกฤษ: ชี้แจงระเบียบเงื่อนไขของกองทุน

กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน พื้นที่โดยรอบเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ

๑.สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจัดพักรอช่วง ๑ วันอันตราย(ปีใหม่)

๒.ร่วมสนับสนุนรถจักรยานในงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

๓.ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีและสนับสนุนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทในนามกองทุน

๔.ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ณ วัดเจริญทรงวศ์

๕.โครงการ OCOP)ปรับปรุงศาลาประกอบพิธีทางศาสนา วัดเจริญทรงวศ์

ชี้แจงเรื่องเงินที่ใช้ในโครงการประจำปี ๒๕๖๗ ไป ๖๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘,๕๔๗ บาท

และมีเงินเข้าประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเข้ากองกลางรับกิจกรรม ๑๐% ๓๐,๐๐๐ บาท

แบ่งเป็น ๖ ส่วนจะได้ส่วนละ ๕,๐๐๐ บาท เงินกองกลางรวม ๕๘,๕๔๗ บาท

วาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประธาน: ขอรับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วาระที่ ๓ ติดตามโครงการที่เสนอปี ๒๕๖๗

หมอวันชัย: ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการ โครงการตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบเหมืองดินคำทับ
ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดี และจะแก้ปัญหาเรื่อง
เครื่องเอ็กเรย์ครั้งถัดไป และขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพประชาชน

พญ. ม.บ.: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ขยะสร้างรายได้ (จัดตั้งธนาคารขยะ) หมู่ ๖ ดินอุดมโดยใช้
ท่อซีเมนต์ คัดแยกขยะ ปัญหาที่เกิดขึ้น การแยกขยะในครัวเรือนน้อย และได้กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

พญ ม.๔: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ซึ่งมีการตอบรับและใช้ประโยชน์แก่เยาวชนในชุมชนเป็นอย่างดี และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

(แทน)ผณ ม.๒: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ให้กับ
ชุมชน , โครงการปรับปรุงสถานกีฬาโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มมีการมั่วสุมจึงได้มี
การจัดสรรเวลาการใช้งาน และได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

(แทน)ผญ ม.๑๕ บางขัน: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ทางชุมชนได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

(แทน)ผณ ม.3ดินแดง: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง สนามกีฬาหมู่บ้าน ปัญหาที่เกิด มีการใช้งานมากและที่ตามมาเป็นค่าไฟฟ้าที่ราคาสูง จึงได้กำหนดเวลาในการใช้งานสนาม และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

นายสุภกฤษฎ: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลดินอุดม ๑๐,๐๐๐ บาทในนามกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโดยรวม ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

วาระที่ ๔ ขอมติการใช้เงินโครงการ

ประธาน: ขอมติการใช้เงินโครงการประจำปี ๒๕๖๘

ผญ ม.๔: ได้เสนอให้ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า นำเงินมาใช้ในการทำโครงการ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

(แทน)ผญ ม.๑๕ บางขัน : เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ผญ ม.๖: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.๓ดินแดง: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.๒: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ท่านเห็นชอบในการยกเงิน ๖ ส่วน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ไว้ใช้ในโครงการปีหน้า

ผญ ม.๔: ได้เสนอขอใช้เงินที่ขอกันไว้ ๑๐ % สนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน

นายวิวัช: ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการคนอื่นๆ ได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนได้ตามความเหมาะสม

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ที่เห็นชอบสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประธาน: ขอมติสมาชิกในการจัดทำสื่อแบบฟอร์มคณะกรรมการกองทุนเพื่อระดมทุน เพื่อจะได้เป็นแบบสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์กองทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทางเลขาจะออกแบบให้สื่อในกลุ่ม Line

วาระที่ ๕ อื่นๆ

ประธาน: ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์โครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการที่ทางกองทุนได้ไปทำให้กับชุมชน

หมอวันชัย: ได้ให้แนวคิดในการเสนอโครงการในเชิงการป้องกัน เจริญรับ เรื่องการเฝ้าระวังทางสุขภาพ

นายศุภฤกษ์: ได้ชี้แจงการเสนอโครงการประจำ ๒๕๖๕ ซึ่งจะประชุมครั้งถัดไปในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ให้ผู้ที่จะเสนอโครงการส่งโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการในวาระการประชุม

ประธาน: ได้สอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบ

นางวิริศรินทร์: ได้สอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบ และแนะนำให้นำผลการตรวจสอบสภาพมาใช้ต่อยอดในการทำโครงการครั้งต่อไป เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรอบ

หมอวันชัย: ได้สอบถามให้ดูฉบับที่มา ตัวแทนนักปราชญ์ชุมชน ม.๔ ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่บนพื้นที่หน้าเหมือง

นักปราชญ์ชุมชน ม.๔: ได้ชี้แจงเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้มีรถฉีดล้างถนนอยู่ตลอดเวลา

หากมีปัญหาให้ผู้ประสานงานแก้ไขทางที่

ผญ ม.๔: ได้เสนอขอตัดกิ่งไม้ต้นก้ามปูที่ยื่นออกจากเหมืองไปบนถนนเส้นเลียบด้านข้างเหมือง

นายวิวิช: รับหาแนวทางแก้ไขร่วมและให้ช่องทางการติดต่อเพื่อประสานงานป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ทันที

ประธาน: ได้กล่าวขอบคุณหมอวันชัยที่ให้สถานที่ในการจัดประชุมกองทุนเพื่อระวังสุขภาพในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม



สมุดบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมือนดินซีเมนต์ลำทับ

ในลงนามประชุมคณะกรรมการส่วนท้องถิ่นเมืองดินซีเมนต์ลำทับ ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 18 กันยายน 2568

ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	ผู้สังเกตการณ์	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1	ผู้ทรงคุณวุฒิ ค.ดินซีเมนต์	ประธานกรรมการ			
2	ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ค.ดินซีเมนต์	กรรมการ			
3	ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ค.ดินซีเมนต์	กรรมการ			
4	ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ค.ดินซีเมนต์	กรรมการ			
5	ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ค.ดินซีเมนต์	กรรมการ			
6	ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 ค.มางฮัน	กรรมการ			
7	ผู้อำนวยการ ก.พ.ค.บ้านแม่ใจจวน	กรรมการ			
8	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินซีเมนต์	กรรมการ			
9	ปราชญ์ชุมชน ม.4 ค.ดินซีเมนต์	กรรมการ			
10	ผู้จัดการส่วนเหมือง บริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ			
11	วิศวกรส่วนเหมือง บริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ			
12	ผู้จัดการวางแผน บริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ			
13	พนักงานโรงงาน บริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสง	เลขานุการคณะกรรมการ			
14	นาย ชัยวัฒน์ อ.บ.ค.ค.				
15	นาย ศุภชัย อ.ค.ค.ค.				
16					
17					
18					

สมุดบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมือนดินซีเมนต์ลำทับ

20/03/66 B/F		*****0.00	5556502	
20/03/66 SDCA		333,302.05 *****333,302.05	6009862	
30/06/66 IIPS		245.64 *****333,547.69	9400	
31/12/66 IIPS		504.43 *****334,052.12	9400	
31/01/67 SMSD		300,000.00 *****634,052.12	90001	
11/04/67 SWCA	610,000.00	*****24,052.12	3400376	
09/05/67 SWTR	6,000.00	*****18,052.12	3400376	
09/05/67 SDTR		100,000.00 *****118,052.12	3400376	
13/05/67 SWTR	100,000.00	*****18,052.12	3400376	
30/06/67 IIPS		467.78 *****18,519.90	9400	
31/12/67 IIPS		27.93 *****18,547.83	9400	
27/01/68 SMSD		300,000.00 *****318,547.83	90001	

วันที่ 14 ตุลาคม 2568

เรียน ผจก.ส่วนเหมือง , ผจก.บัญชี บปช.ทุ่งสง
จาก ผู้จัดการวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูเหมือง

เรื่อง ขอบเบิกเงินกองทุนเผื่อระวางสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ

ความเป็นมา

ตามที่ บริษัทฯได้รับประทานบัตรเลขที่ 23999/16019และ24000/16020 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะเตรียมการ ข้อที่ 15 ให้บริษัท จัดตั้ง "กองทุนเผื่อระวางสุขภาพ" วงเงิน 300,000 บาท/ปี

การดำเนินการ

1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้ดำเนินการสมทบเงินเข้ากองทุนแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ยอดเงินกองทุนเผื่อระวางสุขภาพคงเหลือ 318,547.83 บาท (รายละเอียดรายการตาม เอกสารแนบ 1/1)
2. คณะมวลชนสัมพันธ์เหมืองเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ ได้ร่วมกันประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 (รายละเอียดรายการตามบันทึกประชุมครั้งที่ 1/2568 เอกสารแนบ 2/1) ได้มีมติให้เบิกเงินกองทุนเผื่อระวางสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งกีฬาเพื่อการกุศล ประจำปีบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ลำทับ
3. ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว ซึ่งเป็นโครงการลักษณะที่จำเป็นต้องเบิกงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ จึงลงนามการเบิกงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อ

โปรดพิจารณาลงนามเบิกเงินจากบัญชีกองทุนเพื่อระวางสุขภาพเมืองดินซีเมนต์ ลำทับ จากเลขบัญชี 020413475110 ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยการออกเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี ของนายประภาส ดลศักดิ์ เลขบัญชี 660-8-080328 ธนาคาร กรุงไทย เอกสารแนบ 3/3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

.....

(นายวิวิธ วิศาล)

ผู้จัดการวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูเมือง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เมืองลำทับ

หมายเหตุ : เอกสารต้นฉบับกรุณาส่งคืน เพื่อเตรียมจัดทำรายงานส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

<p>บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก</p> <p>สาขา Branch</p> <p>0022 สาขาทุ่งสง</p>	<p>บัญชีเลขที่ Account Number</p> <p>020413475110</p>
<p>ชื่อผู้ฝาก Depositor Name</p> <p>บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด (กองทุนเพื่อการปรับปรุงสภาพเหมืองดินซีเมนต์ ลำพูน)</p>	

หมายเลขบัญชี Serial No

200046944886

200046944886



20 มี.ค. 2566

ผู้จัดการ Manager

20/03/66 B/F		*****0.00	5556502
20/03/66 SDCA		333,302.05 *****333,302.05	6009862
30/06/66 IIPB		245.64 *****333,547.69	9400
31/12/66 IIPB		504.43 *****334,052.12	9400
31/01/67 SMSD		300,000.00 *****634,052.12	90001
11/04/67 SWCA	610,000.00	*****24,052.12	3400376
09/05/67 SWTR	6,000.00	*****18,052.12	3400376
09/05/67 SDTR		100,000.00 *****118,052.12	3400376
13/05/67 SWTR	100,000.00	*****18,052.12	3400376
30/06/67 IIPB		467.78 *****18,519.90	9400
31/12/67 IIPB		27.93 *****18,547.83	9400
27/01/68 SMSD		300,000.00 *****318,547.83	90001

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

ประธาน: ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อระงับสุขภาพเมืองดิน
ซีเมนต์ลำทับ เพื่อให้คณะกรรมการที่เสนอโครงการได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์โครงการและเกิด
ประโยชน์สูงสุด จากนั้นให้สมาชิกแต่ละท่านได้นำเสนอตัวเพื่อทำความรู้จักกับท่านสมาชิกคน
ใหม่ๆ

นายศุภกฤษ: ขี้แจงระเบียบเงื่อนไขของกองทุน

กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน พื้นที่โดยรอบเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ

๑.สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจุดพักรถช่วง ๗ วันอันตราย(ปีใหม่)

๒.ร่วมสนับสนุนรถจักรยานในงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

๓.ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีและสนับสนุนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทในนามกองทุน

๔.ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ณ วัดเจริญทรวงศ์

๕.โครงการ OCOP)ปรับปรุงศาลาประกอบพิธีทางศาสนา วัดเจริญทรวงศ์

ขี้แจงเรื่องเงินที่ใช้ในโครงการประจำปี ๒๕๖๗ ไป ๖๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘,๕๔๗ บาท

และมีเงินเข้าประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเข้ากองกลางรับกิจกรรม ๑๐% ๓๐,๐๐๐ บาท

แบ่งเป็น ๖ ส่วนจะได้ส่วนละ ๕,๐๐๐ บาท เงินกองกลางรวม ๕๘,๕๔๗ บาท

วาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประธาน: ขอรับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วาระที่ ๓ ติดตามโครงการที่เสนอปี ๒๕๖๗

ผญ ม.๔: ได้เสนอให้ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า นำเงินมาใช้ในการทำโครงการ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

(แทน)ผญ ม.๑๕ บางชั้น : เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ผญ ม.๖: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.๖คินแดง: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.๒: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ท่านเห็นชอบในการยกเงิน ๖ ส่วน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ไว้ใช้ในโครงการปีหน้า

ผญ ม.๔: ได้เสนอขอใช้เงินที่ขอกันไว้ ๑๐ % สนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน

นายวิรัช: ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการคนอื่นๆ ได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนได้ตามความเหมาะสม

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ที่เห็นชอบสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท


ประธาน: ขอมติสมาชิกในการจัดทำสื่อแบบฟอร์มคณะกรรมการกองทุนเพื่อระดมทุนภาพ เพื่อจะได้เป็นแบบสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์กองทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทางเลขจะออกแบบให้เลือกในกลุ่ม Line

วาระที่ ๕ อื่น ๆ

ประธาน: ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์โครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการที่ทางกองทุนได้ไปทำให้กับชุมชน

หมอวันชัย: ได้ให้แนวคิดในการเสนอโครงการในเชิงการป้องกัน เชิงรับ เรื่องการเฝ้าระวังทางสุขภาพ


นายศุภกฤษ: ได้ชี้แจงการเสนอโครงการประจำ ๒๕๖๕ ซึ่งจะประชุมครั้งถัดไปในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕



สำนักงาน รหัสสาขา 1324
Office [REDACTED]

สาขาสาทิบ

ชื่อบัญชี
Account Name
[REDACTED]

 กรุงไทย
Krung Thai Bank

ลายมือชื่อผู้ประสานงาน
Authorized Signature
[Signature] (5595)

SA AA 8840271

[REDACTED]

[REDACTED]

วันที่ 14 ตุลาคม 2568

เรียน ประธานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ

เรื่อง ขอบเบิกเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ 5,000 บาทสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งกีฬาเพื่อการกุศล ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ

ความเป็นมา

ตามที่ บริษัทได้รับประทานบัตรเลขที่ 23999/16019และ24000/16020 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในระยะเตรียมการ ข้อที่ 15 ให้บริษัท จัดตั้ง "กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ" วงเงิน 300,000 บาท/ปี


การดำเนินการ

1. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ได้ดำเนินการสมทบเงินเข้ากองทุนแล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ยอดเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพคงเหลือ 318,547.83 บาท (รายละเอียดรายการตาม เอกสารแนบ 1/1)
2. คณะมวลชนสัมพันธ์เหมืองเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ ได้ร่วมกันประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 (รายละเอียดรายการตามบันทึกประชุมครั้งที่ 1/2568 เอกสารแนบ 2/1) ได้มีมติให้เบิกเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งกีฬาเพื่อการกุศล ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เหมืองดินซีเมนต์ลำทับ
3. ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว ซึ่งเป็นโครงการลักษณะที่จำเป็นต้องเบิกงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ จึงลงนามการเบิกงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อ

โปรดพิจารณาลงนามเบิกเงินจากบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ จากเลขบัญชี
020296534348 ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งสง เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
โดยการออกเช็คสั่งจ่ายหรือโอนเงินเข้าบัญชี ของนายประภาส ดลศักดิ์ เลขบัญชี 660-8-080328 ธนาคาร
กรุงไทย เอกสารแนบ 3/3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายสุชาติ มากผล)

ประธานกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
เหมืองดินซีเมนต์ลำทับ

หมายเหตุ : เอกสารต้นฉบับกรุณาส่งคืน เพื่อเตรียมจัดทำรายงานส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

บันทึกการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์

ประธานบัตรเลขที่ ๒๓๕๕๕/๑๖๐๑๕ และ ๒๔๐๐๐/๑๖๐๒๐ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

ที่ตำบลดินอุดม อำเภอถ้ำทับ จังหวัดกระบี่

ณ รพ.สต.เสม็ดจวน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘

ผู้เข้าร่วม

๑		ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.๖ ต.ดินอุดม (ประธาน)
๒		(แทน) ผอ.บ.ม.๒ ต.ดินอุดม (กรรมการ)
๓		บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (กรรมการ)
๔		ผอ.บ.ม.๔ ต.ดินอุดม (กรรมการ)
๕		(แทน) ผอ.บ.ม.๑๕ บ้านหนองแสง ต.บางขัน (กรรมการ)
๖		ปลัด อบต.ดินอุดม (กรรมการ)
๗		ผอ.รพ.สต.เสม็ดจวน (กรรมการ)
๘		(แทน) นักปราชญ์ชุมชน ม.๔ (กรรมการ)
๙		ผอ.บ.ม.๖ ต.ดินอุดม (กรรมการ)
๑๐		(แทน) ผอ.บ.ม.๓ ต.ดินแดง
๑๑		แทน ผอ.ส.เหมืองบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๑๒		แทน วส.เหมืองบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
๑๓		บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
		(เลขานุการและเหรียญ)

ผู้ไม่เข้าร่วม

ผู้สังเกตการณ์

๑		ส.อบต.หมู่ ๑๕ บ้านหนองแสง ต.บางขัน
---	--	------------------------------------

วาระที่ ๑ แจ้งเพื่อทราบ

ประธาน: ได้กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อระงับสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ เพื่อให้คณะกรรมการที่เสนอโครงการได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์โครงการและเกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้นให้สมาชิกแต่ละท่านได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกับท่านสมาชิกคนใหม่ๆ

นายศุภกฤษ:ชี้แจงระเบียบเงื่อนไขของกองทุน

กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน พื้นที่โดยรอบเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ

๑.สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจัดพักรอช่วง ๗ วันอันตราย(ปีใหม่)

๒.ร่วมสนับสนุนรถจักรยานในงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

๓.ร่วมแข่งขันกีฬาสามัคคีและสนับสนุนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทในนามกองทุน

๔.ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ณ วัดเจริญทรงค์

๕.โครงการ OCOP)ปรับปรุงศาลาประกอบพิธีทางศาสนา วัดเจริญทรงค์

ชี้แจงเรื่องเงินที่ใช้ในโครงการประจำปี ๒๕๖๗ ไป ๖๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๘,๕๔๗ บาท

และมีเงินเข้าประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเข้ากองกลางรับกิจกรรม ๑๐% ๓๐,๐๐๐ บาท

แบ่งเป็น ๖ ส่วนจะได้ส่วนละ ๔๕,๐๐๐ บาท เงินกองกลางรวม ๔๘,๕๔๗ บาท

วาระที่ ๒ รับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประธาน: ขอรับรองการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

วาระที่ ๓ ติดตามโครงการที่เสนอปี ๒๕๖๗

หมอวันชัย: ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินการ โครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชนโดยรอบเหมืองดินดำทับ
ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนโดยรอบเป็นอย่างดี และจะแก้ปัญหาเรื่อง
เครื่องเอ็กเรย์ครั้งถัดไป และขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพประชาชน

ผญ ม.๖: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ขยะสร้างรายได้ (จัดตั้งธนาคารขยะ) หมู่ ๖ ดินอุดมโดยใช้
ท่อซีเมนต์ คัดแยกขยะ ปัญหาที่เกิด การแยกขยะในครัวเรือนน้อย และได้กล่าวขอบคุณ
คณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

ผญ ม.๔: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ซึ่งมีการตอบรับและใช้
ประโยชน์แก่เยาวชนในชุมชนเป็นอย่างดี และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุน
โครงการนี้

(แทน)ผญ ม.๒: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ให้กับ
ชุมชน , โครงการปรับปรุงลานกีฬาโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มมีการมั่วสุมจึงได้มี
การจัดสรรเวลาการใช้งาน และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

(แทน)ผญ ม.๑๕ บางขัน: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ทางชุมชนได้มีการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

(แทน)ผญ ม.3ดินแดง: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง
สนามกีฬาหมู่บ้าน ปัญหาที่เกิดขึ้น มีการใช้งานมากและที่ตามมาเป็นค่าไฟฟ้าที่ราคาสูง จึงได้
กำหนดเวลาในการใช้งานสนาม และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่สนับสนุนโครงการนี้

นายสุภกฤษ: ได้กล่าวรายงานที่มาของโครงการสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีตำบลดินอุดม
๑๐,๐๐๐ บาทในนามกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
โดยรวม ซึ่งได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี

วาระที่ ๔ ขอมติการใช้เงินโครงการ

ประธาน: ขอมติการใช้เงินโครงการประจำปี ๒๕๖๘

ผญ ม.๔: ได้เสนอให้ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า นำเงินมาใช้ในการทำโครงการ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

(แทน)ผญ ม.๑๕ บางชั้น : เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ผญ ม.๖: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.3คินแดง: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

(แทน)ผญ ม.๒: เห็นด้วยกับ ผญ ม.๔ ยกยอดเงินไว้ใช้ปีหน้า

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ท่านเห็นชอบในการยกเงิน ๖ ส่วน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ไว้ใช้ในโครงการปีหน้า

ผญ ม.๔: ได้เสนอขอให้เงินที่ขอกันไว้ ๑๐ % สนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน

นายวิรัช: ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการคนอื่นๆ ได้เสนอโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนได้ตามความเหมาะสม

ประธาน: ได้ขอมติที่ประชุมทั้ง ๑๔ ที่เห็นชอบสนับสนุนการแข่งขันกีฬาการกุศลประจำหมู่บ้าน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ประธาน: ขอมติสมาชิกในการจัดทำสื่อแบบฟอร์มคณะกรรมการกองทุนเพื่อระดมทุน เพื่อจะได้เป็นแบบสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์กองทุนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ทางเลขจะออกแบบให้เลือกในกล่ม Line

วาระที่ ๕ อื่น ๆ

ประธาน: ได้เล่าถึงวัตถุประสงค์โครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการที่ทางกองทุนได้ไปทำให้กับชุมชน

หมอวันชัย: ได้ให้แนวคิดในการเสนอโครงการในเชิงการป้องกัน เชิงรับ เรื่องการเฝ้าระวังทางสุขภาพ

นายสุภกฤษ: ได้ชี้แจงการเสนอโครงการประจำ ๒๕๖๕ ซึ่งจะประชุมครั้งถัดไปในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ให้ผู้ที่จะเสนอโครงการส่งโครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการในวาระการประชุม

ประธาน: ได้สอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบ

นางวิริศรินทร์: ได้สอบถามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนโดยรอบ และแนะนำให้นำผลการตรวจสอบสภาพมาใช้ต่อยอดในการทำโครงการครั้งต่อไป เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยรอบ

หมอวันชัย: ได้สอบถามให้คุณปัทมา ตัวแทนนักปราชญ์ชุมชน ม.๔ ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่บนพื้นที่หน้าเหมือง

นักปราชญ์ชุมชน ม.๔: ได้ชี้แจงเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้มีรถฉีดล้างถนนอยู่ตลอดเวลา

หากมีปัญหาให้ผู้ประสานงานแก้ไขทางที่

ผญ ม.๔: ได้เสนอขอตัดกิ่งไม้ต้นก้ามปูที่ยื่นออกจากเหมืองไปบนถนนเส้นเลียบด้านข้างเหมือง

นายวิวิช: รับหาแนวทางแก้ไขร่วมและให้ช่องทางการติดต่อเพื่อประสานงานป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ทันที

ประธาน: ได้กล่าวขอบคุณหมอวันชัยที่ให้สถานที่ในการจัดประชุมกองทุนเผ่าละวังสุขภาพในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุม



สมุดบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เมืองดินซิเมนต์ลำทับ

ใบลงนามประชุมคณะกรรมการสมาชิกเมืองดินซิเมนต์ลำทับ ครั้งที่ 1/2568





วันที่ 18 กันยายน 2568

ลำดับ	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	คุณสมภพการ	ผู้สังเกตการณ์	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
1	ผู้ทรงคุณวุฒิ ค.ต.ต.ต.ต.	ประธานกรรมการ			
2	ผู้ใหญ่นาม.ม.2 ค.ต.ต.ต.ต.	กรรมการ			
3	ผู้ใหญ่นาม.ม.4 ค.ต.ต.ต.ต.	กรรมการ			
4	ผู้ใหญ่นาม.ม.5 ค.ต.ต.ต.ต.	กรรมการ			
5	ผู้ใหญ่นาม.ม.6 ค.ต.ต.ต.ต.	กรรมการ			
6	ผู้ใหญ่นาม.ม.15 ค.ต.ต.ต.ต.	กรรมการ			
7	ผู้ช่วยฝ่ายการ.วท.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.	กรรมการ			
8	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต.ต.ต.	กรรมการ			
9	นาย.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.	กรรมการ			
10	ผู้จัดการส่วนหนึ่ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ			
11	วิศวกรส่วนหนึ่ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ			
12	ผู้จัดการวางแผน บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	กรรมการ			
13	พนักงานวางแผน บริษัทปูนซิเมนต์ไทยทุ่งสง	เลขานุการและเหรัญญิก			
14	นาย.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.				
15	นาย.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.ต.				
16					
17					
18					

สมุดบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เมืองดินซิเมนต์ลำทับ

20/03/66 B/F		*****0.00	5556502	1
20/03/66 SDCA		333,302.05 *****333,302.05	6009862	2
30/06/66 IIPS		245.64 *****333,547.69	9400	3
31/12/66 IIPS		504.43 *****334,052.12	9400	4
31/01/67 SMSD		300,000.00 *****634,052.12	90001	5
11/04/67 SWCA	610,000.00	*****24,052.12	3400376	6
09/05/67 SWTR	6,000.00	*****18,052.12	3400376	7
09/05/67 SDTR		100,000.00 *****118,052.12	3400376	8
13/05/67 SWTR	100,000.00	*****18,052.12	3400376	9
30/06/67 IIPS		467.78 *****18,519.90	9400	10
31/12/67 IIPS		27.93 *****18,547.83	9400	11
27/01/68 SMSD		300,000.00 *****318,547.83	90001	12

ภาพกิจกรรมวันประชุม



၁၈၈၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့၊ နေပြည်တော်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

[illegible]

521073: 2/5/42.

[Handwritten signature]

[illegible]

ระเบียนออกฤทธิ์ 1

1900 ၂၇၈၇၇၆၀၅၃၇၈၄၁၇၇၇၇,

[illegible]

of 4
5:14:44 20:55:00 2

17015 170159N 1101700E 170159

2.1. กำหนดการ/ข้อตกลง/มติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

78. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{14} \cdot \frac{1}{15} \cdot \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{17} \cdot \frac{1}{18} \cdot \frac{1}{19} \cdot \frac{1}{20}$ 2400

[illegible]

๒.๒. หนังสือ/การลงนาม/การลง(ชื่อ)ของ

1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ/สุขภาพจิต เพื่อลดภาวะ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

[illegible]

ในทฤษฎีแล้ว การเปลี่ยนแปลงของขนาดของประชากร
ของนกพิราบในเมืองสามารถคำนวณได้จาก

2. การจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคกลาง

১৮৮১ সালের ১২ মার্চ তারিখে
 ১৮৮১ সালের ১২ মার্চ তারিখে

အသက် ၇၅ နှစ် ၁၆ နှစ် ၇၅ နှစ် ၂၀.၆%

7560 m. (7000) 7560 m.

[illegible]

ชาวประมงที่อาศัยในหมู่บ้าน ชุมชน และเมือง
เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ได้ลดความเสียหายไว้ดังต่อไปนี้

ระบอบการปกครอง 4

ข้อ ๑๖ การจัดการกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
กีฬา เพื่อสุขภาพได้ จัดขึ้นตลอดทั้งปี และ
ตลอดทั้งปีและตลอดปี

ตามที่กำหนดไว้ในหมู่บ้าน และเมือง
กีฬาและนันทนาการ ซึ่งได้มีทั้งการเล่นกีฬาและนันทนาการ
ในหมู่บ้าน และเมือง กีฬาและนันทนาการ
การเล่นกีฬาและนันทนาการ ซึ่งได้มีทั้งการเล่นกีฬาและนันทนาการ
และการเล่นกีฬาและนันทนาการ ซึ่งได้มีทั้งการเล่นกีฬาและนันทนาการ
จัดการแข่งขัน กีฬาและนันทนาการ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่ง
จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

๑. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กีฬาและนันทนาการ ๒๕

ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ณ. สนามกีฬา ๔๔-๔๕ หมู่บ้านและเมือง/หมู่บ้านและเมือง

๒. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ๒๕ หมู่บ้านและเมือง

ประเภทที่ ๑ กีฬาและนันทนาการ ประเภทกีฬาและนันทนาการ

ชั้นไม่เกิด ๑๕ กับ ค่าสมัครที่ ๑๐๐ บาท

ซึ่งมีเงินรางวัลและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท.

ที่ ๑ รับเงินรางวัลและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท.

ที่ ๒ รับเงินรางวัลและเงินรางวัล ๕๐๐ บาท.

ที่ ๓ รับเงินรางวัลและเงินรางวัล

ประเภทที่ ๒ กีฬาและนันทนาการ ชั้นไม่เกิด ๑๕ กับ ค่าสมัครที่ ๑๐๐ บาท

๑. ชั้นไม่เกิด ๑๕ กับ ค่าสมัครที่ ๑๐๐ บาท. ซึ่งเงินรางวัลและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท.

ที่ ๑ รับเงินรางวัลและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท.

ที่ ๒ รับเงินรางวัลและเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท.


ที่ ๓ รับเงินรางวัลและเงินรางวัล ๕๐๐ บาท.

ที่ ๔ รับเงินรางวัลและเงินรางวัล


2000 1 11

ระบอบการปกครอง 5 ปี (สำหรับ)

พฤษภาคม ค.ศ. 11.30 น.

ค.ศ. ๑๑.๓๐ น.  ผู้บริหาร

(นาย สมบูรณ์ อรรถสิทธิ์)
ตำแหน่ง ๑๑.๓๐ น. ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ค.ศ. ๑๑.๓๐ น.  ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นาย ปร. ภาส อรรถสิทธิ์)
ตำแหน่ง ๑๑.๓๐ น. ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายปกครอง

တက်

စနေ. ကလ.

အင်္ဂါ

အင်္ဂါ

အင်္ဂါ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


29

30


31



วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน



ฟุตบอลโลก 2014 เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน



การแข่งขัน 21-22 ตุลาคม 2558
ณ สนามโรงเรียนบ้านลาดพร้าว

สนับสนุนโดย กรุงเทพมหานคร
บริษัทปูนซีเมนต์ เอสซีบี จำกัด



ขอเชิญร่วมแข่งขัน

ฟุตบอลการกุศล

ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล



รับสมัครนักกีฬาฟุตบอลชาย

- ประชาชนทั่วไป รับ 16 ทีม
- รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รับ 8 ทีม
- ค่าสมัคร
- ประชาชนชาย ทีมละ 1,500 บาท
- รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ทีมละ 1,000 บาท

22 ต.ค. 08

• โทร กรุณา 083 - 3960872 ประชาชนทั่วไป

สนาม กก. บ้านสวนประชาพัฒนา

บึงเสม 098 - 0363189 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมแข่งขัน


เปตองการกุศล

ประเภทประชาชนทั่วไป

สิงคโปร์พร้อมใจกันร่วม

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ สนาม รร.บ้านเขาหินทรายพัฒนา




สมัครได้ที่ โทร.๐๖๔ ๐๘๒ - ๔๒๗๘๘๘๒ หรือ กรุณาโทร ๐๖๓๙๗๕๖๖๕๐ ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท

ขอเชิญร่วมแข่งขัน

กีฬาอเล่ย์บอลการกุศล

ประเภทประชาชนทั่วไปผสม

ชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัล



ค่าสมัครทีมละ 1,000 บาท แล่น บำดวน 1 แล่น




คุณรัตติยา 088-6460072


คุณสุภารัตน์ 090 - 9719970

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568

ณ สนาม รร. บ้านเขาลิขประชาพัฒน์



กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เหมืองดินสีเมนต์ ลำทับ 2568

ลำดับ	รายชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	รายชื่อผู้รับเงิน	ลายเซ็น
1	เงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 4 ตำบล	5,000	นาย ประภาส ดลศักดิ์	



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch	บัญชีเลขที่ Account Number
0022 สาขาทุ่งสง	020413475110
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name	
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด (กองทุนเพื่อระวางสุขภาพเมืองคันทันท์ ลำทับ)	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200046944886

200046944886



20 มี.ค. 2566 ผู้จัดการ Manager

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/03/66	B/F			*****0.00	5556502 1
20/03/66	SDCA		333,302.05	*****333,302.05	6009862 2
30/06/66	IIPS		245.64	*****333,547.69	9400 3
31/12/66	IIPS		504.43	*****334,052.12	9400 4
31/01/67	SMSD		300,000.00	*****634,052.12	90001 5
11/04/67	SWCA	610,000.00		*****24,052.12	3400376 6
09/05/67	SWTR	6,000.00		*****18,052.12	3400376 7
09/05/67	SDTR		100,000.00	*****118,052.12	3400376 8
13/05/67	SWTR	100,000.00		*****18,052.12	3400376 9
30/06/67	IIPS		467.78	*****18,519.90	9400 10
31/12/67	IIPS		27.93	*****18,547.83	9400 11
27/01/68	SMSD		300,000.00	*****318,547.83	90001 12
30/06/68	IIPS		367.02	*****318,914.85	9400 13
27/10/68	SWCA	5,000.00		*****313,914.85	3603714 14
					15
					16
					17
					18



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch

0022 สาขาทุ่งสง

บัญชีเลขที่ Account Number

020413475110

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (กองทุนเพื่าระวังสุขภาพเหมืองดินซีเมนต์ ลำทับ)

สมุดหมายเลข
Serial No.

200046944886

200046944886



20 มี.ค. 2566 ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/03/66	B/F			*****0.00	5556502
20/03/66	SDCA		333,302.05	*****333,302.05	6009862
30/06/66	IIPS		245.64	*****333,547.69	9400
31/12/66	IIPS		504.43	*****334,052.12	9400
31/01/67	SMSD		300,000.00	*****634,052.12	90001
11/04/67	SWCA	610,000.00		*****24,052.12	3400376
09/05/67	SWTR	6,000.00		*****18,052.12	3400376
09/05/67	SDTR		100,000.00	*****118,052.12	3400376
13/05/67	SWTR	100,000.00		*****18,052.12	3400376
30/06/67	IIPS		467.78	*****18,319.90	9400
31/12/67	IIPS		27.93	*****18,547.83	9400
27/01/68	SMSD		300,000.00	*****318,547.83	90001
30/06/68	IIPS		367.02	*****318,914.85	9400
27/10/68	SWCA	5,000.00		*****313,914.85	3603714

เอกสารแนบ 2.14

เอกสารการอบรมพนักงานเกี่ยวกับการขับรถบรรทุก

หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน(Defensive driving)

รายละเอียดการขอเปิดอบรมโครงการ Bookings no : 20250102115205	
ชื่อผู้ประสานงาน(ขอคืนภาษี) :	กุลธิดา เกรือสาย
ชื่อผู้ขอ :	พงษ์ศักดิ์ ้วยชู
แผนก :	ESG
ส่วน :	Sustainable Development - TS
เบอร์โทร :	0989359149
อีเมล :	pongprince@scg.com
ชื่ออบรม / โครงการ :	หลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกัน(Defensive driving)
กลุ่มเป้าหมาย :	พนักงานและคู่ธุรกิจ (7 รุ่น @20 คน)
จำนวนผู้เข้าอบรม :	140
รายชื่อผู้เข้าอบรม :	รายชื่อผู้เข้าอบรม
ระหว่างวันที่ เวลา :	21/12/2568 11/2443 8:00:00-29/12/2568 11/2443 16:00:00
วัตถุประสงค์ :	1. รู้ เข้าใจ แนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องในการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ 2. รู้ เข้าใจ หลักการขับรถยนต์เชิงป้องกัน การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน 3. รู้ เข้าใจ กฎหมายจราจรหมายจราจรขั้นพื้นฐาน
หัวข้อสัมมนา :	1. ทัศนคติและแนวคิดในการขับรถยนต์ปลอดภัย 2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 3. การขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ
สถานที่จัด :	ห้องประชุม รุ่งสง
รูปแบบการจัดห้อง :	Classroom โฉนเรียนพร้อมเก้าอี้
ไฟล์เอกสาร :	1. 1 หลักสูตรเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยเชิงป้องกัน(รุ่น) 2024.pdf 2. 2 หลักสูตรอบรมเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยเชิงป้องกัน ทุขะที่-ปฎิบัติ 1 วัน 2024 (Replay).pdf
เลขที่งบประมาณ	
+ CostCenter : 0151-07400 + CostElement : 548001 + IO : 015050000005	
ประมาณค่าใช้จ่าย	
+ ค่าวิทยากร (55,000 บาท x 3 คน) (วิทยากรรวม 3 คน) 165,000 บาท + ค่าตัวเดินทาง (4,000 บาท x 3 คน) ค่าเดินทาง(วิทยากรขับรถมาเอง) 12,000 บาท + ค่าที่พัก 600*3*8 + ค่าอาหาร (180 บาท x 140 คน x 7 วัน) 98,000 บาท ประมาณราคารวม 275,000 บาท ราคาต่อคน 1,964 บาท (275,000 บาท / 140 คน) ราคาค่าใช้จ่ายของฝึกอบรมต่อคน	
ระบบจองต่างๆ	
คู่มือจัด	
ผู้เห็นชอบ : เกษมกร ธรรมโกศล ผู้อนุมัติ : ประภาส นวาทพงศ์พันธุ์	

สถานที่ ปูนซิเมนต์ไทย กุ่มสง จำกัด วันที่ 20/02/2568

วัตถุประสงค์

- 1. รู้ เข้าใจ แนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องในการขับรถยนต์ปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
- 2. รู้ เข้าใจ หลักการขับรถยนต์เชิงป้องกัน การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 3. รู้ เข้าใจ กฎหมายจราจรหมายจราจรขั้นพื้นฐาน



Human Resource Management System Participant List Report

Course Code :

Start/End Date : 21.01.2025 - 21.01.2025

Company Code : 0150

Course Name : การขับเคลื่อนเชิงป้องกัน รุ่นที่ 1

Location Room : อื่นๆ ห้องประชุม dojo

Company Name : บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

No.	Employee ID	Department	Name	Sex	Position Description	21.01.2568
1	0150-018628	Mining and Circularity Operation - TS		M	Fuel and Biomass Preparation Staff	อบรม
2	0150-020946	Mining and Circularity Operation - TS		M	Fuel and Biomass Preparation Staff	อบรม
3	0150-021190	Mining and Circularity Operation - TS		M	Fuel and Biomass Preparation Staff	อบรม
4	0150-017880	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
5	0150-019349	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
6	0150-020784	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
7	0150-017605	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
8	0150-020201	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
9	0150-020479	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
10	0150-021191	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
11	0150-021437	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
12	0150-020937	Mining and Circularity Operation - TS		M	Waste Preparation Staff	อบรม
13	0150-018791	Mining and Circularity Operation - TS		M	Waste Preparation Supervisor	อบรม
14	0150-021972	Modular Construction		M	Area Execution Officer	อบรม
15	0150-020059	New Value Chain Innovation		M	Design Leader - DfMA	อบรม
16	0150-021924	New Value Chain Innovation		M	Sales Executive - DfMA	อบรม
17	0150-021726	New Value Chain Innovation		M	Team Leader - DfMA	อบรม
18	0150-020204	New Value Chain Innovation		M	Technical Service Leader - DfMA	อบรม

Human Resource Management System Participant List Report

Course Code :

Start/End Date : 22.01.2025 - 22.01.2025

Company Code : 0150

Course Name : การขับเคลื่อนเชิงป้องกัน รุ่นที่ 2

Location Room : อื่นๆ ห้องประชุม Dojo

Company Name : บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

No.	Employee ID	Department		Sex	Position Description	22.01.2568
1	0150-019422	Mining and Circularity Operation - TS		M	Fuel and Biomass Preparation Manager	อบรม
2	0150-020928	Mining and Circularity Operation - TS		M	Fuel and Biomass Preparation Staff	อบรม
3	0150-021169	Mining and Circularity Operation - TS		M	Fuel and Biomass Preparation Staff	อบรม
4	0150-021616	Mining and Circularity Operation - TS		M	Fuel and Biomass Preparation Staff	อบรม
5	0150-017602	Mining and Circularity Operation - TS		M	Fuel and Biomass Preparation Supervisor	อบรม
6	0150-018566	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
7	0150-019430	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
8	0150-021196	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
9	0150-018238	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
10	0150-020409	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
11	0150-020592	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
12	0150-021632	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
13	0150-022103	Mining and Circularity Operation - TS		M	Waste Preparation Staff	อบรม
14	0150-021945	New Value Chain Innovation		M	Civil Engineer - DfMA	อบรม
15	0150-021959	Sales		M	Sales Executive	อบรม

Human Resource Management System Participant List Report

Course Code :

Start/End Date : 23.01.2025 - 23.01.2025

Company Code : 0150

Course Name : การขับเคลื่อนเชิงป้องกัน รุ่นที่ 3

Location Room : อื่นๆ ห้องประชุม Dojo

Company Name : บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

No.	Employee ID	Department	Name	Sex	Position Description	23.01.2568
1	0150-021980	Digital Transformation		M	Co-leader - IT Share Service	อบรม
2	0150-018536	Mining and Circularity Operation - TS		M	Fuel and Biomass Preparation Staff	อบรม
3	0150-019430	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
4	0150-019651	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
5	0150-020593	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
6	0150-021618	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Operation Operator	อบรม
7	0150-020420	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
8	0150-020785	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
9	0150-020936	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
10	0150-021651	Mining and Circularity Operation - TS		M	Mine Planning and Rehabilitation Operator	อบรม
11	0150-022104	Mining and Circularity Operation - TS		M	Waste Preparation Staff	อบรม
12	0150-021773	New Value Chain Innovation		M	Area Leader - DfMA	อบรม
13	0150-020457	New Value Chain Innovation		M	Technical Service Officer - DfMA	อบรม
14	0150-021701	New Value Chain Innovation		M	Technical Service Officer - DfMA	อบรม

เอกสารแนบ 2.16

บันทึกการชั่งน้ำหนักของรถบรรทุก

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 02/07/25 00:00:00 To 02/07/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	28.410	02/07/2025 09:01:42			02/07/2025 09:15:04	43.720	06	02/07/2025 09:24:35	15.310	05	0:13:22	0:09:31
2	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.280	02/07/2025 09:02:56	02/07/2025 09:11:35	Sampling TS4	02/07/2025 09:13:29	44.750	06	02/07/2025 09:20:56	15.470	05	0:10:33	0:07:27
3	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.480	02/07/2025 09:03:01			02/07/2025 09:03:55	20.710	LT	02/07/2025 10:35:34	50.190	LT	0:00:53	1:31:38
4	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.560	02/07/2025 09:05:24			02/07/2025 09:05:48	20.800	LT	02/07/2025 10:16:40	50.360	LT	0:00:23	1:10:52
5	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	27.730	02/07/2025 09:09:56	02/07/2025 09:16:53	Sampling TS4	02/07/2025 09:23:28	43.860	06	02/07/2025 09:40:57	16.130	05	0:13:31	0:17:29
6	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.790	02/07/2025 09:16:33			02/07/2025 09:17:20	20.610	LT	02/07/2025 10:54:37	50.400	LT	0:00:47	1:37:16
7	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	30.100	02/07/2025 09:21:41			02/07/2025 09:22:10	20.400	LT	02/07/2025 11:08:13	50.500	LT	0:00:29	1:46:02
8	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.740	02/07/2025 09:43:33			02/07/2025 09:44:12	20.650	LT	02/07/2025 10:52:16	50.390	LT	0:00:39	1:08:03
9	Truck	นค-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.010	02/07/2025 09:45:48			02/07/2025 09:46:28	21.280	LT	02/07/2025 11:00:01	50.290	LT	0:00:40	1:13:33
10	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	28.910	02/07/2025 09:56:24	02/07/2025 10:03:48	Sampling TS4	02/07/2025 10:07:22	44.540	06	02/07/2025 10:24:42	15.630	05	0:10:57	0:17:19
11	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.010	02/07/2025 10:04:09			02/07/2025 10:05:55	15.450	LT	02/07/2025 10:38:30	44.460	LT	0:01:46	0:32:35
12	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.130	02/07/2025 10:09:11	02/07/2025 10:17:29	Sampling TS4	02/07/2025 10:21:23	50.250	06	02/07/2025 10:44:18	21.120	05	0:12:12	0:22:55
13	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.180	02/07/2025 10:11:58			02/07/2025 10:14:25	15.370	LT	02/07/2025 17:40:20	44.550	LT	0:02:27	7:25:55
14	Truck	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.120	02/07/2025 10:12:27	02/07/2025 10:26:02	Sampling TS4	02/07/2025 10:30:09	44.670	06	02/07/2025 10:49:02	15.550	05	0:17:41	0:18:52
15	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	28.870	02/07/2025 10:27:54	02/07/2025 10:34:23	Sampling TS4	02/07/2025 10:36:33	44.300	06	02/07/2025 10:51:15	15.430	05	0:08:39	0:14:41
16	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	28.580	02/07/2025 10:34:05	02/07/2025 10:43:20	Sampling TS4	02/07/2025 10:47:18	44.080	06	02/07/2025 11:28:52	15.500	05	0:13:13	0:41:33
17	Truck	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	28.700	02/07/2025 10:42:21	02/07/2025 10:49:34	Sampling TS4	02/07/2025 10:52:14	50.340	06	02/07/2025 11:22:03	21.640	05	0:09:52	0:29:48
18	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	27.190	02/07/2025 10:48:16			02/07/2025 10:48:43	16.050	LT	02/07/2025 11:24:06	43.240	LT	0:00:26	0:35:22
19	Truck	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.350	02/07/2025 11:00:39			02/07/2025 11:00:58	20.910	LT	02/07/2025 11:32:37	50.260	LT	0:00:19	0:31:39
20	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	28.260	02/07/2025 11:04:16			02/07/2025 11:04:49	21.920	LT	02/07/2025 11:44:37	50.180	LT	0:00:33	0:39:47
21	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.370	02/07/2025 11:14:18			02/07/2025 11:14:45	15.600	LT	02/07/2025 11:58:21	44.970	LT	0:00:26	0:43:36
22	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.230	02/07/2025 11:36:31			02/07/2025 11:37:06	21.140	LT	02/07/2025 12:08:57	50.370	LT	0:00:35	0:31:50
23	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	29.120	02/07/2025 11:37:55			02/07/2025 11:40:39	15.470	LT	02/07/2025 12:07:41	44.590	LT	0:02:44	0:27:01
24	Truck	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	28.640	02/07/2025 11:41:54			02/07/2025 11:42:17	15.540	LT	02/07/2025 12:26:21	44.180	LT	0:00:23	0:44:04
25	Truck	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	28.610	02/07/2025 12:14:43			02/07/2025 12:15:24	21.610	LT	02/07/2025 12:48:25	50.220	LT	0:00:41	0:33:01
26	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	01-09-อื่นๆ	Gross	28.620	02/07/2025 12:27:12			02/07/2025 12:27:55	15.660	LT	02/07/2025 12:57:51	44.280	LT	0:00:43	0:29:56

Delivery Information

27	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	02/07/2025 12:59:00			02/07/2025 12:59:28	20.780	LT	02/07/2025 13:32:38	50.370	LT	0:00:28	0:33:10
28	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	27.640	02/07/2025 13:15:26	02/07/2025 13:28:52	Sampling Coal	02/07/2025 13:24:08	48.230	06	02/07/2025 17:11:43	20.590	04	0:08:41	3:47:35
29	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.020	02/07/2025 13:41:59			02/07/2025 13:45:07	20.560	LT	02/07/2025 14:18:14	49.580	LT	0:03:07	0:33:06
30	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	26.340	02/07/2025 13:59:07			02/07/2025 14:00:32	16.120	LT	02/07/2025 14:26:13	42.460	LT	0:01:24	0:25:41
31	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.100	02/07/2025 14:01:56			02/07/2025 14:02:23	15.570	LT	02/07/2025 14:39:28	44.670	LT	0:00:26	0:37:05
32	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	02/07/2025 14:14:09			02/07/2025 14:14:55	20.790	LT	02/07/2025 14:59:49	50.490	LT	0:00:46	0:44:53
33	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	02/07/2025 14:27:27			02/07/2025 14:29:25	15.400	LT	02/07/2025 15:04:44	44.940	LT	0:01:58	0:35:19
34	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	02/07/2025 14:48:36			02/07/2025 15:14:16	15.460	LT	02/07/2025 15:14:16	44.960	LT	0:00:23	0:25:15
35	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.070	02/07/2025 14:50:18			02/07/2025 14:51:09	20.340	LT	02/07/2025 15:08:46	50.410	LT	0:00:51	0:17:37
36	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.160	02/07/2025 14:51:45			02/07/2025 14:52:05	20.340	LT	02/07/2025 15:34:39	50.500	LT	0:00:20	0:42:33
37	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	02/07/2025 14:53:35			02/07/2025 14:53:56	15.410	LT	02/07/2025 16:06:57	45.000	LT	0:00:21	1:13:00
38	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.220	02/07/2025 14:56:04			02/07/2025 14:56:23	21.280	LT	02/07/2025 15:41:41	50.500	LT	0:00:19	0:45:17
39	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.660	02/07/2025 15:18:57			02/07/2025 15:22:01	21.570	LT	02/07/2025 16:11:33	50.230	LT	0:03:04	0:49:32
40	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.360	02/07/2025 16:07:35			02/07/2025 16:09:16	21.230	LT	02/07/2025 16:41:35	49.590	LT	0:01:41	0:32:19
41	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	02/07/2025 16:14:52			02/07/2025 16:15:17	20.720	LT	02/07/2025 16:43:08	50.070	LT	0:00:24	0:27:51

Total 41 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 930.1 ton Total Record = 32 Record

Total Qty of 4Q-Anhydrite 258.73 ton Total Record = 9 Record

Total Qty = 1188.83 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
 From 09/07/25 00:00:00 To 09/07/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	09/07/2025 09:39:35	09/07/2025 09:56:58	Sampling TS4	09/07/2025 10:00:24	44.520	06	09/07/2025 10:22:29	15.560	05	0:20:48	0:22:05
2	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.020	09/07/2025 09:39:49	09/07/2025 09:53:14	Sampling TS4	09/07/2025 09:58:32	44.460	06	09/07/2025 10:14:10	15.440	05	0:18:43	0:15:37
3	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.300	09/07/2025 09:40:13	09/07/2025 09:53:55	Sampling TS4	09/07/2025 09:56:36	44.270	06	09/07/2025 10:09:49	15.970	05	0:16:22	0:13:13
4	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.360	09/07/2025 10:25:58	09/07/2025 10:35:10	Sampling TS4	09/07/2025 10:37:15	50.060	06	09/07/2025 11:06:04	20.700	05	0:11:17	0:28:49
5	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.780	09/07/2025 10:38:04	09/07/2025 10:52:10	Sampling TS4	09/07/2025 10:55:50	44.240	06	09/07/2025 11:10:24	15.460	05	0:17:45	0:14:33
6	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.800	09/07/2025 11:02:37	09/07/2025 11:12:13	Sampling TS4	09/07/2025 11:18:23	44.300	06	09/07/2025 11:28:17	15.500	05	0:15:45	0:09:54
7	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.930	09/07/2025 11:29:19	09/07/2025 11:37:42	Sampling TS4	09/07/2025 11:42:14	44.360	06	09/07/2025 12:03:07	15.430	05	0:12:55	0:20:52
8	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	09/07/2025 11:41:36	09/07/2025 11:49:40	Sampling TS4	09/07/2025 11:53:22	49.760	06	09/07/2025 12:11:25	20.800	05	0:11:46	0:18:02
9	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.240	09/07/2025 11:49:33	09/07/2025 11:57:26	Sampling TS4	09/07/2025 12:01:10	44.630	06	09/07/2025 12:19:18	15.390	05	0:11:36	0:18:07
10	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.950	09/07/2025 12:41:56			09/07/2025 12:42:22	15.880	LT	09/07/2025 13:14:09	44.830	LT	0:00:26	0:31:46
11	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	09/07/2025 12:44:09			09/07/2025 12:44:27	15.490	LT	09/07/2025 13:31:30	44.870	LT	0:00:18	0:47:02
12	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	09/07/2025 12:45:05			09/07/2025 12:45:44	15.470	LT	09/07/2025 13:33:24	44.870	LT	0:00:39	0:47:40
13	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.690	09/07/2025 12:47:21			09/07/2025 12:48:18	20.630	LT	09/07/2025 13:36:45	50.320	LT	0:00:57	0:48:27
14	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	09/07/2025 12:49:30			09/07/2025 12:49:45	15.360	LT	09/07/2025 14:05:25	44.700	LT	0:00:15	1:15:39
15	Truck	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.380	09/07/2025 12:52:09			09/07/2025 12:53:31	20.110	LT	09/07/2025 14:09:48	50.490	LT	0:01:22	1:16:17
16	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.440	09/07/2025 12:58:16			09/07/2025 12:59:14	15.400	LT	09/07/2025 14:13:03	44.840	LT	0:00:58	1:13:49
17	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.290	09/07/2025 13:00:52			09/07/2025 13:01:10	20.200	LT	09/07/2025 14:00:57	50.490	LT	0:00:18	0:59:46
18	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	09/07/2025 13:02:58			09/07/2025 13:03:21	20.540	LT	09/07/2025 15:46:43	50.330	LT	0:00:23	2:43:22
19	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.510	09/07/2025 13:03:59			09/07/2025 13:04:56	20.790	LT	09/07/2025 14:16:07	50.300	LT	0:00:57	1:11:11
20	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	09/07/2025 13:07:42			09/07/2025 13:10:06	15.420	LT	09/07/2025 14:22:27	44.970	LT	0:02:23	1:12:20
21	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.850	09/07/2025 13:16:25			09/07/2025 13:17:03	20.620	LT	09/07/2025 14:34:36	50.470	LT	0:00:38	1:17:32
22	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.430	09/07/2025 13:18:52			09/07/2025 13:19:15	20.910	LT	09/07/2025 14:28:02	50.340	LT	0:00:23	1:08:47
23	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.770	09/07/2025 13:27:13			09/07/2025 13:27:37	20.590	LT	09/07/2025 14:46:03	50.360	LT	0:00:23	1:18:26
24	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.030	09/07/2025 13:34:01			09/07/2025 13:34:21	20.470	LT	09/07/2025 14:52:55	50.500	LT	0:00:20	1:18:33
25	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	09/07/2025 13:54:44			09/07/2025 13:54:03	20.760	LT	09/07/2025 15:11:57	50.320	LT	0:01:19	1:17:53
26	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.310	09/07/2025 14:02:56			09/07/2025 14:03:12	20.190	LT	09/07/2025 15:10:09	50.500	LT	0:00:16	1:06:57

Delivery Information

27	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4Q-Anhydrite	เขานีพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.310	09/07/2025 14:32:25	09/07/2025 14:39:06	Sampling TS4	09/07/2025 14:41:32	49.930	06	09/07/2025 14:58:24	21.620	05	0:09:07	0:16:52
28	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	09/07/2025 14:36:48			09/07/2025 14:37:31	20.840	LT	09/07/2025 15:14:21	50.400	LT	0:00:43	0:36:50
29	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.020	09/07/2025 15:31:53			09/07/2025 15:32:51	15.960	LT	09/07/2025 16:03:20	44.980	LT	0:00:58	0:30:29
30	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.320	09/07/2025 15:41:44			09/07/2025 15:42:44	15.560	LT	09/07/2025 16:06:04	44.880	LT	0:01:00	0:23:19
31	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.770	09/07/2025 15:51:18			09/07/2025 15:52:10	21.580	LT	09/07/2025 16:16:56	50.350	LT	0:00:52	0:24:46
32	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	09/07/2025 15:54:25			09/07/2025 15:55:13	20.910	LT	09/07/2025 16:26:25	50.500	LT	0:00:47	0:31:12
33	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.220	09/07/2025 15:57:24			09/07/2025 15:58:32	15.610	LT	09/07/2025 16:33:56	44.830	LT	0:01:07	0:35:23
34	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	09/07/2025 15:59:08			09/07/2025 16:00:01	15.500	LT	09/07/2025 16:36:47	44.970	LT	0:00:53	0:36:45
35	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	09/07/2025 16:19:05			09/07/2025 16:20:47	20.830	LT	09/07/2025 16:44:14	50.350	LT	0:01:42	0:23:26
36	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	09/07/2025 16:21:39			09/07/2025 16:22:51	15.420	LT	09/07/2025 17:01:19	44.960	LT	0:01:11	0:38:27
37	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.360	09/07/2025 17:05:30			09/07/2025 17:12:14	15.590	LT	09/07/2025 17:13:26	44.950	LT	0:06:44	0:01:11

Total 37 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 798.04 ton Total Record = 27 Record

Total Qty of 4Q-Anhydrite 288.66 ton Total Record = 10 Record

Total Qty = 1086.7 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
 From 15/07/25 00:00:00 To 15/07/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.190	15/07/2025 07:57:15			15/07/2025 07:57:41	20.230	LT	15/07/2025 09:05:21	50.420	LT	0:00:26	1:07:39
2	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.430	15/07/2025 08:00:20			15/07/2025 08:00:57	15.460	LT	15/07/2025 09:03:10	44.890	LT	0:00:37	1:02:13
3	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.490	15/07/2025 08:01:47			15/07/2025 08:02:21	20.870	LT	15/07/2025 09:12:30	50.360	LT	0:00:34	1:10:09
4	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.310	15/07/2025 08:02:57			15/07/2025 08:03:47	15.580	LT	15/07/2025 09:21:12	44.890	LT	0:00:49	1:17:25
5	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.210	15/07/2025 08:05:39			15/07/2025 08:06:05	15.530	LT	15/07/2025 09:26:28	44.740	LT	0:00:26	1:20:23
6	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.890	15/07/2025 08:07:25			15/07/2025 08:07:47	20.560	LT	15/07/2025 09:32:06	50.450	LT	0:00:22	1:24:18
7	Truck	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.200	15/07/2025 08:09:25			15/07/2025 08:09:51	15.580	LT	15/07/2025 09:38:41	44.780	LT	0:00:26	1:28:50
8	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.200	15/07/2025 08:11:31			15/07/2025 08:11:48	15.620	LT	15/07/2025 09:41:36	44.820	LT	0:00:17	1:29:47
9	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.260	15/07/2025 08:13:43			15/07/2025 08:14:06	21.240	LT	15/07/2025 09:52:06	50.500	LT	0:00:23	1:38:00
10	Truck	ตง-70-3271	300027			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.180	15/07/2025 08:17:50			15/07/2025 08:18:55	15.640	LT	15/07/2025 09:47:24	44.820	LT	0:01:04	1:28:29
11	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.200	15/07/2025 08:21:54			15/07/2025 08:22:13	15.710	LT	15/07/2025 09:00:46	44.910	LT	0:00:19	0:38:33
12	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.740	15/07/2025 08:23:52			15/07/2025 08:24:18	20.720	LT	15/07/2025 09:58:38	50.460	LT	0:00:26	1:34:19
13	Truck	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.590	15/07/2025 08:31:15			15/07/2025 08:43:51	21.730	LT	15/07/2025 11:11:23	50.320	LT	0:12:36	2:27:31
14	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.760	15/07/2025 08:33:58			15/07/2025 08:34:15	20.510	LT	15/07/2025 10:07:29	50.270	LT	0:00:17	1:33:14
15	Truck	ตง-70-2090	300008			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.750	15/07/2025 08:36:27			15/07/2025 08:36:51	15.060	LT	15/07/2025 09:50:16	44.810	LT	0:00:23	1:13:25
16	Truck	ตง-70-3516	300168			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.770	15/07/2025 08:53:11			15/07/2025 08:54:02	16.050	LT	15/07/2025 10:03:45	44.820	LT	0:00:51	1:09:43
17	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.440	15/07/2025 09:13:58			15/07/2025 09:14:19	20.010	LT	15/07/2025 10:09:21	50.450	LT	0:00:21	0:55:02
18	Truck	ตง-70-2686	300015			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.780	15/07/2025 09:34:05			15/07/2025 09:36:58	15.000	LT	15/07/2025 10:58:43	44.780	LT	0:02:53	1:21:45

19	Truck	ตจ-70-2237	300014			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำพูน	บั้งหิน 1	01-พจก.เอส.เอส.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.950	15/07/2025 12:29:30	15/07/2025 13:35:21	Sampling Coal	15/07/2025 12:44:05	44.390	03	15/07/2025 13:45:49	15.440	05	0:14:35	1:01:44
----	-------	------------	--------	--	--	-------------	---------------	--	-------	-----------	-----------------------------	----------	-------	--------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------	----	---------------------	--------	----	---------	---------

Total 19 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 559.34 ton Total Record = 19 Record

Total Qty = 559.34 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 20/07/25 00:00:00 To 20/07/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	20/07/2025 07:17:16			20/07/2025 07:18:12	20.780	LT	20/07/2025 08:01:23	50.340	LT	0:00:56	0:43:10
2	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	20/07/2025 07:20:19			20/07/2025 07:20:44	15.510	LT	20/07/2025 08:00:11	44.860	LT	0:00:24	0:39:26
3	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.920	20/07/2025 07:22:58			20/07/2025 07:23:28	21.490	LT	20/07/2025 08:31:36	50.410	LT	0:00:30	1:08:08
4	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.260	20/07/2025 07:25:27			20/07/2025 07:25:57	15.490	LT	20/07/2025 08:07:21	44.750	LT	0:00:30	0:41:24
5	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.800	20/07/2025 07:27:51			20/07/2025 07:28:12	20.550	LT	20/07/2025 08:14:03	50.350	LT	0:00:21	0:45:51
6	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.300	20/07/2025 07:29:51			20/07/2025 07:30:22	15.550	LT	20/07/2025 08:23:04	44.850	LT	0:00:30	0:52:42
7	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	20/07/2025 07:31:25			20/07/2025 07:32:19	15.480	LT	20/07/2025 08:28:34	44.980	LT	0:00:53	0:56:15
8	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	20/07/2025 07:34:18			20/07/2025 07:34:32	15.450	LT	20/07/2025 08:19:43	44.950	LT	0:00:14	0:45:11
9	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.410	20/07/2025 07:36:05			20/07/2025 07:36:27	21.040	LT	20/07/2025 08:34:13	50.450	LT	0:00:22	0:57:46
10	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.280	20/07/2025 07:37:01			20/07/2025 07:37:35	15.590	LT	20/07/2025 08:38:48	44.870	LT	0:00:34	1:01:13
11	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.850	20/07/2025 08:04:00			20/07/2025 08:04:22	20.610	LT	20/07/2025 08:46:25	50.460	LT	0:00:22	0:42:02
12	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	20/07/2025 08:43:55			20/07/2025 08:44:18	20.760	LT	20/07/2025 09:28:59	50.460	LT	0:00:23	0:44:40
13	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.170	20/07/2025 08:55:35			20/07/2025 08:55:53	21.150	LT	20/07/2025 09:44:18	50.320	LT	0:00:18	0:48:25
14	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.060	20/07/2025 10:34:19			20/07/2025 10:34:53	20.430	LT	20/07/2025 11:18:32	50.490	LT	0:00:34	0:43:39

Total 14 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 412.66 ton Total Record = 14 Record

Total Qty = 412.66 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 25/07/25 00:00:00 To 25/07/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	24/07/2025 18:29:27	24/07/2025 18:39:24	Sampling TS4	24/07/2025 18:42:50	44.890	06	25/07/2025 11:15:53	15.370	05	0:13:22	16:33:02
2	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.420	25/07/2025 08:01:38			25/07/2025 08:02:28	15.450	LT	25/07/2025 08:50:19	44.870	LT	0:00:49	0:47:50
3	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	25/07/2025 08:05:39			25/07/2025 08:06:01	20.750	LT	25/07/2025 09:17:11	50.450	LT	0:00:22	1:11:10
4	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	25/07/2025 08:07:40			25/07/2025 08:07:53	20.980	LT	25/07/2025 09:05:14	50.330	LT	0:00:13	0:57:21
5	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.310	25/07/2025 08:38:47			25/07/2025 08:38:57	21.190	LT	25/07/2025 09:43:53	50.500	LT	0:00:10	1:04:55
6	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.820	25/07/2025 08:44:06			25/07/2025 08:44:28	20.640	LT	25/07/2025 09:28:18	50.460	LT	0:00:22	0:43:50
7	Truck	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.830	25/07/2025 09:06:09			25/07/2025 09:06:29	20.630	LT	25/07/2025 09:47:03	50.460	LT	0:00:20	0:40:33
8	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.910	25/07/2025 09:07:41			25/07/2025 09:07:53	20.510	LT	25/07/2025 09:59:59	50.420	LT	0:00:11	0:52:06
9	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.720	25/07/2025 09:35:38	25/07/2025 09:43:29	Sampling TS4	25/07/2025 09:47:15	50.300	06	25/07/2025 10:20:46	21.580	05	0:11:36	0:33:31
10	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.300	25/07/2025 09:41:40	25/07/2025 09:48:40	Sampling TS4	25/07/2025 09:51:40	44.210	06	25/07/2025 10:30:17	15.910	05	0:10:00	0:38:37
11	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	25/07/2025 09:42:12	25/07/2025 09:50:18	Sampling TS4	25/07/2025 09:55:26	50.090	06	25/07/2025 10:36:09	20.490	05	0:13:14	0:40:43
12	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.490	25/07/2025 09:51:10	25/07/2025 09:59:04	Sampling TS4	25/07/2025 10:04:56	43.990	06	25/07/2025 10:33:57	15.500	05	0:13:46	0:29:00
13	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.750	25/07/2025 09:52:27	25/07/2025 09:59:26	Sampling TS4	25/07/2025 10:06:49	44.160	06	25/07/2025 10:32:03	15.410	05	0:14:21	0:25:14
14	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.130	25/07/2025 09:58:17			25/07/2025 10:13:15	49.830	06	25/07/2025 10:38:33	20.700	04	0:14:58	0:25:17
15	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.870	25/07/2025 10:01:42	25/07/2025 10:11:40	Sampling TS4	25/07/2025 10:23:55	44.350	06	25/07/2025 10:50:06	15.480	05	0:22:12	0:26:11
16	Truck	ตง-70-3811	300010			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.020	25/07/2025 10:02:34			25/07/2025 10:02:50	15.790	LT	25/07/2025 10:41:14	44.810	LT	0:00:16	0:38:23
17	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.900	25/07/2025 10:03:41			25/07/2025 10:22:06	44.250	06	25/07/2025 10:42:22	15.350	04	0:18:25	0:20:15
18	Truck	นศ-82-8677	710107			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	25/07/2025 10:11:08	25/07/2025 10:24:13	Sampling TS4	25/07/2025 10:37:01	44.280	06	25/07/2025 11:14:56	15.370	05	0:25:52	0:37:54
19	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	25/07/2025 10:14:02			25/07/2025 10:16:14	20.970	LT	25/07/2025 11:09:09	50.490	LT	0:02:12	0:52:54
20	Truck	ตง-70-3680	300167			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	25/07/2025 10:36:53			25/07/2025 10:37:25	15.550	LT	25/07/2025 11:21:25	44.840	LT	0:00:32	0:44:00
21	Truck	ตง-70-2961	300173			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.180	25/07/2025 10:53:14			25/07/2025 10:53:33	14.620	LT	25/07/2025 11:40:53	44.800	LT	0:00:19	0:47:19
22	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	25/07/2025 10:55:11			25/07/2025 10:56:25	15.520	LT	25/07/2025 11:28:45	44.810	LT	0:01:14	0:32:20
23	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.940	25/07/2025 11:15:18			25/07/2025 11:16:10	21.530	LT	25/07/2025 12:04:12	50.470	LT	0:00:52	1:24:01
24	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	25/07/2025 11:23:19			25/07/2025 11:24:27	15.440	LT	25/07/2025 12:04:31	44.960	LT	0:01:07	0:40:04
25	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.010	25/07/2025 11:25:03			25/07/2025 11:25:49	15.870	LT	25/07/2025 12:15:23	44.880	LT	0:00:46	0:49:34
26	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.360	25/07/2025 11:29:54			25/07/2025 11:30:14	15.490	LT	25/07/2025 12:20:42	44.850	LT	0:00:20	0:50:28

27	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.880	25/07/2025 11:31:56			25/07/2025 11:32:20	20.450	LT	25/07/2025 12:31:57	50.330	LT	0:00:23	0:59:37
28	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	25/07/2025 11:35:38			25/07/2025 11:36:12	20.680	LT	25/07/2025 12:23:31	50.350	LT	0:00:34	0:47:19
29	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	25/07/2025 11:36:54			25/07/2025 11:38:41	15.290	LT	25/07/2025 12:26:15	44.860	LT	0:01:47	0:47:34
30	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	25/07/2025 11:44:33			25/07/2025 11:45:04	15.470	LT	25/07/2025 12:29:40	44.760	LT	0:00:30	0:44:36
31	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	25/07/2025 11:49:24			25/07/2025 11:50:53	20.860	LT	25/07/2025 12:38:15	50.400	LT	0:01:29	0:47:21
32	Truck	ตง-70-3673	300007		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.420	25/07/2025 12:07:24			25/07/2025 12:11:19	15.430	LT	25/07/2025 13:10:06	44.850	LT	0:03:55	0:58:46
33	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	25/07/2025 12:13:13			25/07/2025 12:13:29	15.350	LT	25/07/2025 12:46:21	44.920	LT	0:00:16	0:32:51
34	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	25/07/2025 12:33:27			25/07/2025 12:35:24	20.750	LT	25/07/2025 13:38:46	50.450	LT	0:01:57	1:03:21
35	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.830	25/07/2025 12:42:10			25/07/2025 12:42:39	20.650	LT	25/07/2025 13:41:11	50.480	LT	0:00:29	0:58:31
36	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.820	25/07/2025 12:43:46			25/07/2025 12:43:57	20.550	LT	25/07/2025 13:34:02	50.370	LT	0:00:11	0:50:04
37	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	25/07/2025 13:21:38			25/07/2025 13:22:47	20.770	LT	25/07/2025 13:48:58	50.430	LT	0:01:09	0:26:11
38	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	25/07/2025 13:24:42			25/07/2025 13:27:37	15.390	LT	25/07/2025 13:55:36	44.920	LT	0:02:54	0:27:59
39	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	25/07/2025 13:56:21			25/07/2025 14:02:07	15.440	LT	25/07/2025 14:31:54	44.820	LT	0:05:46	0:29:46
40	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.270	25/07/2025 14:25:01			25/07/2025 14:25:32	21.080	LT	25/07/2025 15:17:57	50.350	LT	0:00:30	0:52:24
41	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.060	25/07/2025 14:27:38			25/07/2025 14:28:36	15.920	LT	25/07/2025 15:13:29	44.980	LT	0:00:58	0:44:52
42	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	25/07/2025 14:29:12			25/07/2025 14:30:32	15.310	LT	25/07/2025 15:01:14	44.840	LT	0:01:20	0:30:41
43	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.240	25/07/2025 14:33:52			25/07/2025 14:34:39	15.490	LT	25/07/2025 15:23:24	44.730	LT	0:00:47	0:48:45
44	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	25/07/2025 14:47:06			25/07/2025 14:47:36	20.670	LT	25/07/2025 15:28:50	50.330	LT	0:00:30	0:41:14
45	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	25/07/2025 14:49:11			25/07/2025 14:50:26	15.460	LT	25/07/2025 15:47:30	44.940	LT	0:01:15	0:57:04
46	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.870	25/07/2025 15:04:35			25/07/2025 15:04:59	20.510	LT	25/07/2025 15:56:27	50.380	LT	0:00:23	0:51:28
47	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.840	25/07/2025 15:15:00			25/07/2025 15:15:33	21.570	LT	25/07/2025 16:03:21	50.410	LT	0:00:33	0:47:47
48	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	25/07/2025 15:24:36			25/07/2025 15:25:01	20.880	LT	25/07/2025 16:15:23	50.450	LT	0:00:24	0:50:22
49	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	25/07/2025 15:50:56			25/07/2025 15:51:10	15.370	LT	25/07/2025 16:35:57	44.750	LT	0:00:14	0:44:46
50	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.860	25/07/2025 16:04:01			25/07/2025 16:20:32	20.610	LT	25/07/2025 17:11:02	50.470	LT	0:16:30	0:50:30
51	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.740	25/07/2025 16:42:00			25/07/2025 16:42:31	20.650	LT	25/07/2025 17:39:12	50.390	LT	0:00:30	0:56:41
52	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	25/07/2025 16:43:37			25/07/2025 16:43:58	20.560	LT	25/07/2025 17:25:05	50.350	LT	0:00:21	0:41:07
53	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	25/07/2025 16:44:46			25/07/2025 16:45:30	20.730	LT	25/07/2025 18:00:14	50.450	LT	0:00:44	1:14:44
54	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	25/07/2025 16:46:54			25/07/2025 16:47:13	20.780	LT	25/07/2025 17:49:41	50.380	LT	0:00:19	1:02:27
55	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	25/07/2025 17:33:08			25/07/2025 17:35:49	15.440	LT	25/07/2025 18:17:56	44.820	LT	0:02:40	0:42:07
56	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4Q-Anhydrite	เขานิพันธ์	หลังโยธา	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.850	25/07/2025 17:40:37			25/07/2025 17:49:47	44.150	06	25/07/2025 18:09:56	15.300	05	0:09:09	0:20:08

Delivery Information

57	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	25/07/2025 17:42:26		25/07/2025 17:51:35	15.370	LT	25/07/2025 18:31:08	44.940	LT	0:09:09	0:39:32
58	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.780	25/07/2025 17:44:51		25/07/2025 18:06:25	20.670	LT	25/07/2025 19:01:30	50.450	LT	0:21:33	0:55:05
59	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.780	25/07/2025 17:45:09		25/07/2025 18:49:38	21.610	LT	25/07/2025 19:31:54	50.390	LT	1:04:29	0:42:15
60	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.970	25/07/2025 17:54:46		25/07/2025 18:54:17	20.410	LT	25/07/2025 19:55:03	50.380	LT	0:59:30	1:00:46
61	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.490	25/07/2025 18:01:58		25/07/2025 18:04:29	15.510	LT	25/07/2025 18:58:51	45.000	LT	0:02:30	0:54:22
62	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.800	25/07/2025 18:05:05		25/07/2025 18:20:14	15.930	LT	25/07/2025 19:12:16	44.730	LT	0:15:09	0:52:02
63	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.490	25/07/2025 18:08:09		25/07/2025 18:21:48	15.490	LT	25/07/2025 19:24:52	44.980	LT	0:13:39	1:03:03
64	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	25/07/2025 18:38:26		25/07/2025 18:55:42	15.280	LT	25/07/2025 20:06:39	44.750	LT	0:17:16	1:10:57
65	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	25/07/2025 18:51:09		25/07/2025 18:52:20	15.360	LT	25/07/2025 19:49:49	44.900	LT	0:01:11	0:57:28

Total 65 Record

Total Qty of 4Q-Anhydrite 318.04 ton Total Record = 11 Record
Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1593.21 ton Total Record = 54 Record

Total Qty = 1911.25 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 29/07/25 00:00:00 To 29/07/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	29/07/2025 08:14:16			29/07/2025 08:14:38	15.380	LT	29/07/2025 09:11:55	44.850	LT	0:00:22	0:57:16
2	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	29/07/2025 08:16:13			29/07/2025 08:16:34	15.460	LT	29/07/2025 09:24:53	44.800	LT	0:00:21	1:08:19
3	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	29/07/2025 08:18:05			29/07/2025 08:18:31	15.450	LT	29/07/2025 09:17:29	44.970	LT	0:00:26	0:58:58
4	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	29/07/2025 08:20:07			29/07/2025 08:20:38	20.710	LT	29/07/2025 09:09:34	50.500	LT	0:00:30	0:48:56
5	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	29/07/2025 08:22:01			29/07/2025 08:22:51	15.330	LT	29/07/2025 09:07:11	44.860	LT	0:00:49	0:44:20
6	Truck	นค-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.640	29/07/2025 08:24:12			29/07/2025 08:25:56	20.710	LT	29/07/2025 09:36:59	50.350	LT	0:01:44	1:11:02
7	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.340	29/07/2025 08:27:10			29/07/2025 08:27:28	20.140	LT	29/07/2025 09:42:24	50.480	LT	0:00:18	1:14:55
8	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.740	29/07/2025 08:29:06			29/07/2025 08:29:34	16.070	LT	29/07/2025 09:49:41	44.810	LT	0:00:28	1:20:07
9	Truck	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.880	29/07/2025 08:31:25			29/07/2025 08:32:12	21.450	LT	29/07/2025 09:22:39	50.330	LT	0:00:47	0:50:27
10	Truck	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.010	29/07/2025 08:33:52			29/07/2025 08:34:23	15.840	LT	29/07/2025 10:01:06	44.850	LT	0:00:30	1:26:43
11	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.330	29/07/2025 08:35:30			29/07/2025 08:36:31	15.530	LT	29/07/2025 09:34:59	44.860	LT	0:01:00	0:58:28
12	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	29/07/2025 08:38:33			29/07/2025 08:38:53	20.840	LT	29/07/2025 09:51:45	50.450	LT	0:00:20	1:12:52
13	Truck	นค-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.930	29/07/2025 08:40:40			29/07/2025 08:42:27	21.440	LT	29/07/2025 09:58:47	50.370	LT	0:01:47	1:16:19
14	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	29/07/2025 08:44:14			29/07/2025 08:47:57	20.670	LT	29/07/2025 10:13:44	50.340	LT	0:03:42	1:25:47
15	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	29/07/2025 08:49:44			29/07/2025 08:52:51	20.590	LT	29/07/2025 10:05:05	50.380	LT	0:03:07	1:12:14
16	Truck	นค-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.210	29/07/2025 08:54:48			29/07/2025 08:55:09	21.100	LT	29/07/2025 10:11:39	50.310	LT	0:00:21	1:16:29
17	Truck	นค-83-0697	779017			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.080	29/07/2025 08:56:44			29/07/2025 08:57:29	20.310	LT	29/07/2025 10:23:16	50.390	LT	0:00:45	1:25:47
18	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	29/07/2025 08:58:58			29/07/2025 09:00:40	20.770	LT	29/07/2025 10:19:44	50.340	LT	0:01:42	1:19:03

19	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.810	29/07/2025 09:01:56		29/07/2025 09:02:12	20.640	LT	29/07/2025 10:33:44	50.450	LT	0:00:16	1:31:31
20	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.320	29/07/2025 09:03:52		29/07/2025 09:04:08	20.130	LT	29/07/2025 10:45:07	50.450	LT	0:00:16	1:40:58
21	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.170	29/07/2025 09:05:20		29/07/2025 09:05:35	20.210	LT	29/07/2025 10:52:20	50.380	LT	0:00:15	1:46:45
22	Truck	นค-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.260	29/07/2025 11:19:14		29/07/2025 11:23:14	15.570	LT	29/07/2025 11:54:19	44.830	LT	0:04:00	0:31:05
23	Truck	นค-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	29/07/2025 11:31:51		29/07/2025 11:34:11	20.720	LT	29/07/2025 12:04:59	50.390	LT	0:02:20	0:30:47
24	Truck	นค-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.370	29/07/2025 11:36:45		29/07/2025 11:40:12	15.560	LT	29/07/2025 12:15:56	44.930	LT	0:03:26	0:35:43
25	Truck	นค-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.280	29/07/2025 11:40:57		29/07/2025 11:46:56	15.530	LT	29/07/2025 12:49:41	44.810	LT	0:05:58	1:02:45
26	Truck	นค-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.370	29/07/2025 11:48:26		29/07/2025 11:48:47	15.520	LT	29/07/2025 12:44:08	44.890	LT	0:00:21	0:55:21
27	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.400	29/07/2025 12:37:08		29/07/2025 12:40:22	20.080	LT	29/07/2025 13:15:53	50.480	LT	0:03:14	0:35:30
28	Truck	นค-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.820	29/07/2025 12:44:56		29/07/2025 12:45:28	15.940	LT	29/07/2025 13:33:01	44.760	LT	0:00:32	0:47:32
29	Truck	นค-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	29/07/2025 12:46:53		29/07/2025 12:47:31	15.530	LT	29/07/2025 13:40:47	44.880	LT	0:00:38	0:53:15
30	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.820	29/07/2025 12:51:29		29/07/2025 12:52:14	20.570	LT	29/07/2025 13:55:01	50.390	LT	0:00:45	1:02:46
31	Truck	นค-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	29/07/2025 12:53:12		29/07/2025 12:55:13	15.410	LT	29/07/2025 13:57:02	44.790	LT	0:02:00	1:01:48
32	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	29/07/2025 13:00:52		29/07/2025 13:09:57	20.850	LT	29/07/2025 13:51:18	50.460	LT	0:09:05	0:41:21
33	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.650	29/07/2025 13:10:33		29/07/2025 13:10:45	20.790	LT	29/07/2025 14:12:32	50.440	LT	0:00:11	1:01:46
34	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	29/07/2025 13:12:09		29/07/2025 13:12:31	20.670	LT	29/07/2025 14:19:06	50.330	LT	0:00:22	1:06:35
35	Truck	นค-83-0838	300124		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.060	29/07/2025 13:19:51		29/07/2025 13:29:50	21.370	LT	29/07/2025 14:29:56	50.430	LT	0:09:59	1:00:06
36	Truck	นค-83-0697	779017		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.160	29/07/2025 13:30:28		29/07/2025 13:30:48	20.340	LT	29/07/2025 14:44:31	50.500	LT	0:00:20	1:13:42
37	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.040	29/07/2025 13:34:16		29/07/2025 13:34:44	20.320	LT	29/07/2025 14:52:06	50.360	LT	0:00:28	1:17:21
38	Truck	นค-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.020	29/07/2025 13:35:20		29/07/2025 13:36:09	21.460	LT	29/07/2025 15:00:42	50.480	LT	0:00:49	1:24:33
39	Truck	นค-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	29/07/2025 13:42:19		29/07/2025 13:43:55	20.820	LT	29/07/2025 15:09:40	50.380	LT	0:01:35	1:25:45

						FEต่ำ																		
40	Truck	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.100	29/07/2025 13:45:21			29/07/2025 13:45:39	20.350	LT	29/07/2025 15:31:46	50.450	LT	0:00:18	1:46:07
41	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.450	29/07/2025 13:58:27			29/07/2025 14:00:20	15.510	LT	29/07/2025 15:33:12	44.960	LT	0:01:52	1:32:51
42	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.310	29/07/2025 14:54:44			29/07/2025 14:55:59	15.580	LT	29/07/2025 15:44:02	44.890	LT	0:01:15	0:48:02
43	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	29/07/2025 15:11:49			29/07/2025 15:16:21	20.880	LT	29/07/2025 15:55:22	50.230	LT	0:04:31	0:39:00
44	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	29/07/2025 15:17:59			29/07/2025 15:18:20	15.590	LT	29/07/2025 16:14:06	44.880	LT	0:00:21	0:55:46
45	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	29/07/2025 15:35:43			29/07/2025 15:36:03	15.490	LT	29/07/2025 16:28:42	44.830	LT	0:00:20	0:52:38
46	Truck	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.320	29/07/2025 16:06:36			29/07/2025 16:06:58	15.480	LT	29/07/2025 16:51:59	44.800	LT	0:00:22	0:45:00
47	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	29/07/2025 16:07:38			29/07/2025 16:08:47	15.460	LT	29/07/2025 17:13:56	44.860	LT	0:01:09	1:05:09
48	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.020	29/07/2025 16:09:54			29/07/2025 16:10:24	15.950	LT	29/07/2025 17:06:41	44.970	LT	0:00:30	0:56:16
49	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	29/07/2025 16:25:11			29/07/2025 16:26:09	20.580	LT	29/07/2025 17:34:21	50.290	LT	0:00:58	1:08:12
50	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	29/07/2025 16:31:42			29/07/2025 16:32:50	20.800	LT	29/07/2025 17:37:34	50.300	LT	0:01:07	1:04:43

Total 50 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1476.02 ton Total Record = 50 Record

Total Qty = 1476.02 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 02/08/25 00:00:00 To 02/08/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.350	02/08/2025 08:25:29			02/08/2025 08:25:47	20.140	LT	02/08/2025 09:06:55	50.490	LT	0:00:18	0:41:07
2	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.450	02/08/2025 08:27:25			02/08/2025 08:27:45	15.450	LT	02/08/2025 08:57:56	44.900	LT	0:00:20	0:30:11
3	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.760	02/08/2025 08:29:34			02/08/2025 08:29:55	20.720	LT	02/08/2025 09:05:18	50.480	LT	0:00:21	0:35:22
4	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.970	02/08/2025 08:31:41			02/08/2025 08:32:58	20.520	LT	02/08/2025 10:20:41	50.490	LT	0:01:16	1:47:43
5	Truck	นค-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	02/08/2025 08:33:33			02/08/2025 08:33:47	20.940	LT	02/08/2025 09:39:25	50.490	LT	0:00:14	1:05:38
6	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.930	02/08/2025 08:35:08			02/08/2025 08:35:25	20.570	LT	02/08/2025 10:25:01	50.500	LT	0:00:17	1:49:36
7	Truck	นค-83-1493	300080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.070	02/08/2025 08:42:01			02/08/2025 08:46:45	20.320	LT	02/08/2025 10:14:01	50.390	LT	0:04:44	1:27:15
8	Truck	นค-83-0697	779017			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.230	02/08/2025 08:48:32			02/08/2025 08:48:52	20.170	LT	02/08/2025 09:51:41	50.400	LT	0:00:20	1:02:49
9	Truck	นค-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	02/08/2025 08:50:39			02/08/2025 08:51:07	21.420	LT	02/08/2025 10:02:53	50.330	LT	0:00:28	1:11:46
10	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.090	02/08/2025 08:52:40			02/08/2025 08:53:02	20.240	LT	02/08/2025 10:27:47	50.330	LT	0:00:22	1:34:45
11	Truck	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.810	02/08/2025 09:11:54			02/08/2025 09:12:27	20.590	LT	02/08/2025 10:33:28	50.400	LT	0:00:33	1:21:01
12	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.780	02/08/2025 09:19:37			02/08/2025 09:20:00	20.710	LT	02/08/2025 10:36:59	50.490	LT	0:00:23	1:16:58
13	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยี่ปซิม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.500	02/08/2025 10:30:51	02/08/2025 10:49:38	Sampling TS4	02/08/2025 10:56:18	43.960	06	02/08/2025 11:10:12	15.460	05	0:25:27	0:13:54
14	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยี่ปซิม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.850	02/08/2025 10:34:54	02/08/2025 10:46:15	Sampling TS4	02/08/2025 10:54:28	44.280	06	02/08/2025 11:11:42	15.430	04	0:19:33	0:17:14
15	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยี่ปซิม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.140	02/08/2025 10:45:40	02/08/2025 10:54:06	Sampling TS4	02/08/2025 11:01:59	44.120	06	02/08/2025 11:12:17	15.980	05	0:16:18	0:10:17
16	Truck	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยี่ปซิม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.630	02/08/2025 10:48:02	02/08/2025 10:54:56	Sampling TS4	02/08/2025 11:03:51	50.160	06	02/08/2025 11:26:24	21.530	05	0:15:49	0:22:32
17	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยี่ปซิม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.240	02/08/2025 10:48:46	02/08/2025 10:56:22	Sampling TS4	02/08/2025 11:07:20	50.020	06	02/08/2025 11:24:27	20.780	05	0:18:33	0:17:06
18	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยี่ปซิม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.190	02/08/2025 10:55:12	02/08/2025 11:02:24	Sampling TS4	02/08/2025 11:14:24	44.550	06	02/08/2025 11:28:03	15.360	05	0:19:11	0:13:39
19	Truck	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยี่ปซิม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.670	02/08/2025 10:55:36	02/08/2025 11:09:09	Sampling TS4	02/08/2025 11:21:36	44.190	06	02/08/2025 11:36:10	15.520	05	0:25:59	0:14:33
20	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยี่ปซิม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.870	02/08/2025 10:55:59	02/08/2025 11:08:29	Sampling TS4	02/08/2025 11:19:55	44.170	06	02/08/2025 11:29:50	15.300	05	0:23:55	0:09:55
21	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.390	02/08/2025 11:06:17			02/08/2025 11:07:10	15.480	LT	02/08/2025 11:37:28	44.870	LT	0:00:53	0:30:18
22	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.240	02/08/2025 11:27:17			02/08/2025 11:27:46	20.260	LT	02/08/2025 12:01:25	50.500	LT	0:00:29	0:33:38
23	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	02/08/2025 12:03:25			02/08/2025 12:03:56	20.760	LT	02/08/2025 12:43:44	50.360	LT	0:00:30	0:39:47
24	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	02/08/2025 12:05:32			02/08/2025 12:07:24	15.430	LT	02/08/2025 12:47:08	44.990	LT	0:01:52	0:39:44
25	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	02/08/2025 12:08:03			02/08/2025 12:08:26	16.020	LT	02/08/2025 12:55:25	44.980	LT	0:00:23	0:46:59
26	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	02/08/2025 12:10:06			02/08/2025 12:10:34	15.450	LT	02/08/2025 13:02:13	44.800	LT	0:00:28	0:51:38

Delivery Information

27	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	02/08/2025 12:11:44			02/08/2025 12:16:00	15.580	LT	02/08/2025 13:00:29	44.870	LT	0:04:15	0:44:29
28	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	02/08/2025 12:12:20			02/08/2025 12:14:58	20.770	LT	02/08/2025 12:49:01	50.380	LT	0:02:38	0:34:02
29	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	02/08/2025 12:17:42			02/08/2025 12:19:23	20.960	LT	02/08/2025 13:13:54	50.490	LT	0:01:41	0:54:30
30	Truck	นศ-83-0697	779017		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	02/08/2025 12:20:07			02/08/2025 12:20:28	20.350	LT	02/08/2025 13:31:17	50.460	LT	0:00:21	1:10:48
31	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.410	02/08/2025 12:21:21			02/08/2025 12:22:16	15.460	LT	02/08/2025 13:12:33	44.870	LT	0:00:55	0:50:16
32	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.330	02/08/2025 12:26:23			02/08/2025 12:26:53	15.610	LT	02/08/2025 13:18:18	44.940	LT	0:00:30	0:51:25
33	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	02/08/2025 12:34:27			02/08/2025 12:35:06	21.510	LT	02/08/2025 13:15:37	50.420	LT	0:00:39	0:40:30
34	Truck	นศ-83-0838	300124		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	02/08/2025 12:52:58			02/08/2025 12:53:28	21.440	LT	02/08/2025 13:37:28	50.350	LT	0:00:26	0:44:04
35	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.050	02/08/2025 12:57:10			02/08/2025 12:58:47	20.350	LT	02/08/2025 13:45:22	50.400	LT	0:01:37	0:46:35
36	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.270	02/08/2025 13:04:35			02/08/2025 13:05:01	20.220	LT	02/08/2025 13:48:18	50.490	LT	0:00:26	0:44:23
37	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	02/08/2025 13:08:26			02/08/2025 13:08:46	20.770	LT	02/08/2025 14:11:30	50.430	LT	0:00:20	1:02:44
38	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	02/08/2025 13:10:18			02/08/2025 13:10:32	20.710	LT	02/08/2025 14:10:09	50.500	LT	0:00:14	0:59:37
39	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.760	02/08/2025 13:22:39			02/08/2025 13:23:39	20.710	LT	02/08/2025 14:19:46	50.470	LT	0:01:00	0:56:06
40	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.730	02/08/2025 13:53:34			02/08/2025 13:53:56	20.720	LT	02/08/2025 14:33:14	50.450	LT	0:00:22	0:39:18
41	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.340	02/08/2025 14:40:40			02/08/2025 14:40:57	20.140	LT	02/08/2025 15:08:50	50.480	LT	0:00:17	0:27:53
42	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.770	02/08/2025 15:00:28			02/08/2025 15:01:06	20.640	LT	02/08/2025 15:26:41	50.410	LT	0:00:38	0:25:35
43	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	02/08/2025 15:12:47			02/08/2025 15:13:20	20.720	LT	02/08/2025 15:49:18	50.420	LT	0:00:33	0:35:58
44	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.790	02/08/2025 15:19:29			02/08/2025 15:22:04	16.050	LT	02/08/2025 16:00:33	44.840	LT	0:02:35	0:38:29
45	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	02/08/2025 15:22:53			02/08/2025 15:24:00	15.420	LT	02/08/2025 16:08:04	44.890	LT	0:01:06	0:44:04
46	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.260	02/08/2025 15:25:03			02/08/2025 15:30:19	15.540	LT	02/08/2025 16:11:15	44.800	LT	0:05:15	0:40:56
47	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.410	02/08/2025 15:32:05			02/08/2025 15:32:32	15.550	LT	02/08/2025 16:18:24	44.960	LT	0:00:26	0:45:52
48	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	02/08/2025 15:33:53			02/08/2025 15:34:11	21.060	LT	02/08/2025 16:15:03	50.460	LT	0:00:18	0:40:52
49	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	02/08/2025 15:55:05			02/08/2025 15:55:35	15.480	LT	02/08/2025 16:26:27	44.940	LT	0:00:30	0:30:52
50	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4Q-Anhydrite	เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	02/08/2025 16:09:42	02/08/2025 16:48:03	Sampling TS4	02/08/2025 17:02:02	50.180	06	02/08/2025 17:21:39	20.680	05	0:52:20	0:19:37
51	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4Q-Anhydrite	เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.270	02/08/2025 16:12:44	02/08/2025 16:56:04	Sampling TS4	02/08/2025 16:28:06	45.230	03	02/08/2025 17:17:55	15.960	05	0:15:22	0:49:49

Total 51 Record

Total Qty of 4Q-Anhydrite 288.86 ton Total Record = 10 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1214.96 ton Total Record = 41 Record

Total Qty = 1503.82 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 08/08/25 00:00:00 To 08/08/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.620	08/08/2025 08:14:42			08/08/2025 08:18:44	15.380	LT	08/08/2025 08:57:16	45.000	LT	0:04:01	0:38:31
2	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.240	08/08/2025 08:20:31			08/08/2025 08:20:52	20.240	LT	08/08/2025 09:12:10	50.480	LT	0:00:21	0:51:17
3	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	08/08/2025 08:22:21			08/08/2025 08:22:42	15.380	LT	08/08/2025 09:03:34	44.850	LT	0:00:21	0:40:52
4	Truck	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	08/08/2025 08:24:05			08/08/2025 08:24:15	20.800	LT	08/08/2025 09:31:34	50.470	LT	0:00:10	1:07:18
5	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.820	08/08/2025 08:25:40			08/08/2025 08:26:00	20.600	LT	08/08/2025 09:22:22	50.420	LT	0:00:20	0:56:22
6	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.890	08/08/2025 08:27:40			08/08/2025 08:28:09	21.450	LT	08/08/2025 09:18:03	50.340	LT	0:00:29	0:49:53
7	Truck	นศ-83-0697	779017			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.760	08/08/2025 08:29:51			08/08/2025 08:30:05	20.590	LT	08/08/2025 09:52:46	50.350	LT	0:00:14	1:22:41
8	Truck	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.220	08/08/2025 08:31:56			08/08/2025 08:32:07	20.190	LT	08/08/2025 09:34:05	50.410	LT	0:00:11	1:01:58
9	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	08/08/2025 08:33:58			08/08/2025 08:35:17	20.760	LT	08/08/2025 09:41:39	50.480	LT	0:01:19	1:06:21
10	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	08/08/2025 08:36:54			08/08/2025 08:37:06	20.990	LT	08/08/2025 09:44:17	50.370	LT	0:00:11	1:07:11
11	Truck	ตง-70-4357	300023			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	08/08/2025 08:43:37			08/08/2025 08:45:23	15.190	LT	08/08/2025 09:50:07	44.790	LT	0:01:46	1:04:43
12	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.800	08/08/2025 08:52:55			08/08/2025 08:53:56	20.630	LT	08/08/2025 09:59:08	50.430	LT	0:01:00	1:05:12
13	Truck	ตง-70-3271	300027			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.190	08/08/2025 09:26:50			08/08/2025 09:28:06	15.640	LT	08/08/2025 10:07:58	44.830	LT	0:01:15	0:39:51
14	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	08/08/2025 09:35:32			08/08/2025 09:35:54	21.090	LT	08/08/2025 10:37:22	50.490	LT	0:00:22	1:01:28
15	Truck	ตง-70-1630	300016			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.160	08/08/2025 09:38:35			08/08/2025 09:39:51	14.620	LT	08/08/2025 10:22:01	44.780	LT	0:01:15	0:42:09
16	Truck	ตง-70-3457	300012			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.920	08/08/2025 09:45:35			08/08/2025 09:45:50	15.910	LT	08/08/2025 10:16:09	44.830	LT	0:00:15	0:30:18
17	Truck	ตง-70-3680	300167			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	08/08/2025 09:47:05			08/08/2025 09:47:37	15.580	LT	08/08/2025 10:26:25	44.870	LT	0:00:32	0:38:48
18	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.100	08/08/2025 09:55:32			08/08/2025 09:56:33	20.390	LT	08/08/2025 10:42:34	50.490	LT	0:01:00	0:46:00
19	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยี่ปั้ง 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	08/08/2025 10:06:17	08/08/2025 10:17:03	Sampling TS4	08/08/2025 10:32:35	44.800	06	08/08/2025 10:49:56	15.230	05	0:26:18	0:17:21
20	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยี่ปั้ง 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	08/08/2025 10:12:18	08/08/2025 10:24:53	Sampling TS4	08/08/2025 10:36:07	50.400	06	08/08/2025 10:56:21	20.690	05	0:23:48	0:20:14
21	Truck	ตง-70-3811	300010			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.240	08/08/2025 10:12:19			08/08/2025 10:14:19	15.750	LT	08/08/2025 10:53:58	44.990	LT	0:02:00	0:39:38
22	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยี่ปั้ง 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	08/08/2025 10:19:27	08/08/2025 10:32:06	Sampling TS4	08/08/2025 10:44:49	44.810	06	08/08/2025 11:01:11	15.310	05	0:25:22	0:16:22
23	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยี่ปั้ง 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	27.840	08/08/2025 10:43:42	08/08/2025 10:53:43	Sampling TS4	08/08/2025 11:00:16	43.330	06	08/08/2025 11:20:45	15.490	05	0:16:34	0:20:29
24	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยี่ปั้ง 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.700	08/08/2025 10:43:43	08/08/2025 10:56:47	Sampling TS4	08/08/2025 11:05:50	50.230	06	08/08/2025 11:34:14	21.530	05	0:22:07	0:28:23
25	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยี่ปั้ง 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.020	08/08/2025 11:18:53	08/08/2025 11:34:38	Sampling TS4	08/08/2025 11:41:43	44.420	06	08/08/2025 12:14:23	15.400	05	0:22:49	0:32:40
26	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	08/08/2025 11:29:53			08/08/2025 11:30:44	15.520	LT	08/08/2025 12:09:46	44.920	LT	0:00:51	0:39:01

27	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.360	08/08/2025 11:32:47			08/08/2025 11:33:12	15.460	LT	08/08/2025 12:12:57	44.820	LT	0:00:24	0:39:45
28	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.620	08/08/2025 11:41:14			08/08/2025 11:44:12	15.220	LT	08/08/2025 12:22:33	44.840	LT	0:02:58	0:38:21
29	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.750	08/08/2025 11:47:48			08/08/2025 11:48:13	20.670	LT	08/08/2025 12:19:27	50.420	LT	0:00:24	0:31:14
30	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	08/08/2025 11:51:59			08/08/2025 11:53:24	15.440	LT	08/08/2025 12:21:12	44.990	LT	0:01:24	0:27:48
31	Truck	ตง-70-2973	300013		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.100	08/08/2025 11:55:43			08/08/2025 11:58:50	14.760	LT	08/08/2025 12:33:36	44.860	LT	0:03:07	0:34:45
32	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.330	08/08/2025 12:00:31			08/08/2025 12:01:25	20.080	LT	08/08/2025 12:38:49	50.410	LT	0:00:53	0:37:23
33	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.290	08/08/2025 12:02:51			08/08/2025 12:04:51	20.160	LT	08/08/2025 12:46:32	50.450	LT	0:02:00	0:41:41
34	Truck	นศ-83-0838	300124		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.940	08/08/2025 12:06:15			08/08/2025 12:06:39	21.510	LT	08/08/2025 12:54:47	50.450	LT	0:00:23	0:48:08
35	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.250	08/08/2025 12:14:14			08/08/2025 12:16:11	15.520	LT	08/08/2025 12:48:24	44.770	LT	0:01:57	0:32:13
36	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4Q-Anhydrite	เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.510	08/08/2025 12:22:29	08/08/2025 12:29:45	Sampling TS4	08/08/2025 12:37:45	44.380	06	08/08/2025 12:59:10	15.870	05	0:15:16	0:21:25
37	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	08/08/2025 12:23:35			08/08/2025 12:24:35	20.770	LT	08/08/2025 12:57:14	50.330	LT	0:01:00	0:32:38
38	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	08/08/2025 12:25:44			08/08/2025 12:27:30	20.880	LT	08/08/2025 12:59:59	50.460	LT	0:01:46	0:32:29
39	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.850	08/08/2025 12:40:36			08/08/2025 12:41:11	21.580	LT	08/08/2025 13:12:04	50.430	LT	0:00:35	0:30:52
40	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.120	08/08/2025 12:51:55			08/08/2025 12:52:07	20.270	LT	08/08/2025 13:30:35	50.390	LT	0:00:11	0:38:27
41	Truck	นศ-83-0697	779017		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.970	08/08/2025 13:13:37			08/08/2025 13:16:08	20.480	LT	08/08/2025 13:46:34	50.450	LT	0:02:30	0:30:26
42	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.310	08/08/2025 13:17:31			08/08/2025 13:17:57	15.430	LT	08/08/2025 13:53:46	44.740	LT	0:00:26	0:35:49
43	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.850	08/08/2025 13:19:19			08/08/2025 13:19:47	20.590	LT	08/08/2025 14:00:10	50.440	LT	0:00:28	0:40:22
44	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.510	08/08/2025 13:21:51			08/08/2025 13:22:49	20.970	LT	08/08/2025 14:02:08	50.480	LT	0:00:58	0:39:18
45	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.330	08/08/2025 13:37:59			08/08/2025 13:39:48	20.140	LT	08/08/2025 14:24:20	50.470	LT	0:01:49	0:44:31
46	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.850	08/08/2025 13:57:07			08/08/2025 13:57:31	15.880	LT	08/08/2025 14:29:06	44.730	LT	0:00:23	0:31:35
47	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.640	08/08/2025 14:47:24			08/08/2025 14:48:41	15.290	LT	08/08/2025 15:20:26	44.930	LT	0:01:16	0:31:45
48	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	08/08/2025 15:04:14			08/08/2025 15:07:33	15.540	LT	08/08/2025 15:36:46	44.880	LT	0:03:18	0:29:13
49	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยั้งหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.980	08/08/2025 15:09:00			08/08/2025 15:12:56	21.490	LT	08/08/2025 15:49:13	50.470	LT	0:03:56	0:36:16
50	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4Q-Anhydrite	เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	08/08/2025 15:10:42	08/08/2025 15:18:30	Sampling TS4	08/08/2025 15:20:42	50.290	06	08/08/2025 15:40:22	20.730	04	0:10:00	0:19:40
51	Truck	นศ-83-0838	300124		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	08/08/2025 15:30:52			08/08/2025 15:31:32	21.590	LT	08/08/2025 16:17:21	50.500	LT	0:00:40	0:45:49
52	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.140	08/08/2025 15:33:11			08/08/2025 15:33:38	20.270	LT	08/08/2025 16:19:27	50.410	LT	0:00:26	0:45:49
53	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.680	08/08/2025 15:44:07			08/08/2025 15:44:24	20.770	LT	08/08/2025 16:30:02	50.450	LT	0:00:17	0:45:38
54	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	08/08/2025 15:54:43			08/08/2025 15:55:50	21.100	LT	08/08/2025 16:32:50	50.480	LT	0:01:06	0:37:00
55	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.750	08/08/2025 16:01:23			08/08/2025 16:02:26	21.580	LT	08/08/2025 16:53:48	50.330	LT	0:01:03	0:51:22
56	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.200	08/08/2025 16:06:16			08/08/2025 16:06:40	15.610	LT	08/08/2025 17:01:44	44.810	LT	0:00:23	0:55:04

Delivery Information

57	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.940	08/08/2025 16:14:21			08/08/2025 16:14:44	20.430	LT	08/08/2025 17:11:55	50.370	LT	0:00:23	0:57:10
58	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	หลังโยธา	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	08/08/2025 17:44:26	08/08/2025 17:52:28	Sampling TS4	08/08/2025 17:55:51	50.100	06	08/08/2025 18:49:09	20.720	04	0:11:24	0:53:17
59	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	หลังโยธา	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.750	08/08/2025 18:24:49			08/08/2025 18:37:28	44.210	06	08/08/2025 19:19:42	15.460	05	0:12:38	0:42:14
60	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	หลังโยธา	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.450	08/08/2025 18:28:01			08/08/2025 18:41:52	43.970	06	08/08/2025 19:13:52	15.520	04	0:13:50	0:32:00
61	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	หลังโยธา	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	27.960	08/08/2025 18:28:54			08/08/2025 18:48:10	43.460	06	08/08/2025 19:21:46	15.500	04	0:19:15	0:33:36

Total 61 Record

Total Qty of 4Q-Anhydrite 346.95 ton Total Record = 12 Record
Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1448.97 ton Total Record = 49 Record

Total Qty = 1795.92 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of **Rawmaterial** by **Truck**
From **14/08/25 00:00:00** To **14/08/25 23:59:59**

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.940	14/08/2025 08:46:17			14/08/2025 08:46:52	15.830	LT	14/08/2025 09:31:05	44.770	LT	0:00:35	0:44:12
2	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.650	14/08/2025 08:47:54			14/08/2025 08:48:23	15.290	LT	14/08/2025 09:37:52	44.940	LT	0:00:29	0:49:29
3	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	14/08/2025 08:49:47			14/08/2025 08:50:03	15.430	LT	14/08/2025 09:44:19	44.950	LT	0:00:16	0:54:15
4	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.740	14/08/2025 10:16:26			14/08/2025 10:18:23	15.260	LT	14/08/2025 11:55:27	45.000	LT	0:01:57	1:37:03
5	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.880	14/08/2025 10:20:08			14/08/2025 10:20:30	20.590	LT	14/08/2025 11:26:07	50.470	LT	0:00:22	1:05:36
6	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	14/08/2025 10:25:54			14/08/2025 10:28:49	20.640	LT	14/08/2025 11:57:59	50.360	LT	0:02:54	1:29:10
7	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	14/08/2025 10:29:44			14/08/2025 10:30:33	20.910	LT	14/08/2025 12:12:48	50.480	LT	0:00:49	1:42:15

Total 7 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 118.91 ton Total Record = 4 Record
Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 88.11 ton Total Record = 3 Record

Total Qty = 207.02 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 20/08/25 00:00:00 To 20/08/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	20/08/2025 07:59:22			20/08/2025 08:01:23	15.420	LT	20/08/2025 08:42:15	45.000	LT	0:02:00	0:40:52
2	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.320	20/08/2025 08:03:53			20/08/2025 08:04:20	20.170	LT	20/08/2025 08:55:11	50.490	LT	0:00:26	0:50:50
3	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	20/08/2025 08:05:58			20/08/2025 08:06:15	20.880	LT	20/08/2025 08:50:34	50.490	LT	0:00:17	0:44:18
4	Truck	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.180	20/08/2025 08:07:49			20/08/2025 08:08:00	20.280	LT	20/08/2025 09:05:10	50.460	LT	0:00:11	0:57:09
5	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.010	20/08/2025 08:09:37			20/08/2025 08:09:56	20.470	LT	20/08/2025 08:59:29	50.480	LT	0:00:19	0:49:33
6	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	20/08/2025 08:12:41			20/08/2025 08:15:52	20.850	LT	20/08/2025 09:21:08	50.460	LT	0:03:11	1:05:15
7	Truck	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.180	20/08/2025 08:17:40			20/08/2025 08:18:35	20.230	LT	20/08/2025 09:08:56	50.410	LT	0:00:55	0:50:20
8	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.000	20/08/2025 08:19:55			20/08/2025 08:20:09	20.360	LT	20/08/2025 09:36:13	50.360	LT	0:00:14	1:16:03
9	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ลานห้องเบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.970	20/08/2025 08:21:46			20/08/2025 08:22:04	21.420	LT	20/08/2025 09:14:41	50.390	LT	0:00:18	0:52:37
10	Truck	นศ-83-0697	779017			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.160	20/08/2025 08:24:01			20/08/2025 08:24:16	20.280	LT	20/08/2025 09:24:47	50.440	LT	0:00:15	1:00:31
11	Truck	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.820	20/08/2025 08:25:53			20/08/2025 08:26:13	20.590	LT	20/08/2025 09:34:23	50.410	LT	0:00:20	1:08:09
12	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	20/08/2025 08:28:58			20/08/2025 08:29:08	20.760	LT	20/08/2025 09:51:20	50.480	LT	0:00:10	1:22:12
13	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.440	20/08/2025 09:17:25			20/08/2025 09:17:38	20.910	LT	20/08/2025 10:04:28	50.350	LT	0:00:13	0:46:50
14	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.240	20/08/2025 09:25:37			20/08/2025 09:25:54	20.250	LT	20/08/2025 10:21:38	50.490	LT	0:00:17	0:55:44
15	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.020	20/08/2025 10:00:01			20/08/2025 10:21:49	43.580	06	20/08/2025 10:40:34	15.560	05	0:21:48	0:18:45
16	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.680	20/08/2025 10:00:21			20/08/2025 10:19:28	50.260	06	20/08/2025 10:44:46	21.580	05	0:19:07	0:25:17
17	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.010	20/08/2025 10:10:32	20/08/2025 10:23:52	Sampling TS4	20/08/2025 10:34:35	44.390	06	20/08/2025 10:56:42	15.380	05	0:24:03	0:22:07
18	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.130	20/08/2025 10:23:53	20/08/2025 10:32:14	Sampling TS4	20/08/2025 10:43:10	49.910	06	20/08/2025 11:07:26	20.780	05	0:19:17	0:24:15
19	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.760	20/08/2025 10:46:42			20/08/2025 11:04:12	44.120	06	20/08/2025 11:16:14	15.360	05	0:17:30	0:12:02
20	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	20/08/2025 10:59:55			20/08/2025 11:00:49	15.500	LT	20/08/2025 11:38:08	44.840	LT	0:00:53	0:37:18
21	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	20/08/2025 11:05:11			20/08/2025 11:06:02	20.860	LT	20/08/2025 11:42:57	50.410	LT	0:00:51	0:36:55
22	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยิปซัม 5	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	20/08/2025 11:05:46	20/08/2025 11:18:01	Sampling TS4	20/08/2025 11:23:49	49.810	06	20/08/2025 11:52:46	20.850	05	0:18:02	0:28:56
23	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยิปซัม 3	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	20/08/2025 11:30:05			20/08/2025 11:42:27	45.150	06	20/08/2025 11:58:47	15.490	05	0:12:21	0:16:20
24	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.100	20/08/2025 11:40:39			20/08/2025 11:41:10	15.720	LT	20/08/2025 12:21:31	44.820	LT	0:00:30	0:40:21
25	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.740	20/08/2025 11:44:10			20/08/2025 11:44:39	21.710	LT	20/08/2025 12:23:52	50.450	LT	0:00:29	0:39:13
26	Truck	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.910	20/08/2025 11:46:12			20/08/2025 11:46:26	20.590	LT	20/08/2025 12:35:38	50.500	LT	0:00:14	0:49:11

27	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.120	20/08/2025 11:47:55			20/08/2025 11:48:13	20.370	LT	20/08/2025 12:49:59	50.490	LT	0:00:18	1:01:45
28	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.840	20/08/2025 11:49:55			20/08/2025 11:50:18	20.630	LT	20/08/2025 12:56:12	50.470	LT	0:00:23	1:05:54
29	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.070	20/08/2025 11:52:03			20/08/2025 11:52:21	20.350	LT	20/08/2025 12:52:34	50.420	LT	0:00:18	1:00:12
30	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.420	20/08/2025 11:54:00			20/08/2025 11:54:26	15.540	LT	20/08/2025 13:09:17	44.960	LT	0:00:26	1:14:51
31	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.640	20/08/2025 11:59:36			20/08/2025 12:00:00	20.860	LT	20/08/2025 13:12:11	50.500	LT	0:00:23	1:12:11
32	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	20/08/2025 12:01:47			20/08/2025 12:12:49	15.380	LT	20/08/2025 13:22:54	44.930	LT	0:11:01	1:10:05
33	Truck	นศ-83-0697	779017		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.750	20/08/2025 12:15:42			20/08/2025 12:15:55	20.690	LT	20/08/2025 13:35:22	50.440	LT	0:00:13	1:19:27
34	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	20/08/2025 12:17:09			20/08/2025 12:17:28	20.840	LT	20/08/2025 13:41:56	50.500	LT	0:00:19	1:24:28
35	Truck	นศ-83-0838	300124		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.930	20/08/2025 12:18:46			20/08/2025 12:19:05	21.510	LT	20/08/2025 13:51:57	50.440	LT	0:00:19	1:32:51
36	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.990	20/08/2025 12:28:30			20/08/2025 12:29:03	20.480	LT	20/08/2025 14:12:40	50.470	LT	0:00:33	1:43:36
37	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4Q-Anhydrite	เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.000	20/08/2025 12:28:55			20/08/2025 12:37:27	44.880	06	20/08/2025 12:52:16	15.880	05	0:08:31	0:14:48
38	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.760	20/08/2025 12:30:23			20/08/2025 12:30:42	20.720	LT	20/08/2025 14:01:16	50.480	LT	0:00:19	1:30:33
39	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.640	20/08/2025 12:32:31			20/08/2025 12:32:57	20.830	LT	20/08/2025 14:15:02	50.470	LT	0:00:26	1:42:04
40	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	20/08/2025 12:41:11			20/08/2025 12:41:37	20.740	LT	20/08/2025 14:29:17	50.410	LT	0:00:26	1:47:39
41	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	20/08/2025 12:43:20			20/08/2025 12:43:32	20.830	LT	20/08/2025 14:39:14	50.490	LT	0:00:11	1:55:41
42	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.450	20/08/2025 12:53:49			20/08/2025 12:54:00	15.550	LT	20/08/2025 14:34:38	45.000	LT	0:00:11	1:40:37
43	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.320	20/08/2025 13:06:57			20/08/2025 13:07:26	20.020	LT	20/08/2025 14:50:15	50.340	LT	0:00:29	1:42:48
44	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.990	20/08/2025 13:45:06			20/08/2025 13:45:29	15.980	LT	20/08/2025 14:47:47	44.970	LT	0:00:23	1:02:17
45	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.200	20/08/2025 14:51:35			20/08/2025 14:52:00	15.630	LT	20/08/2025 15:21:21	44.830	LT	0:00:24	0:29:21
46	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.860	20/08/2025 15:00:01			20/08/2025 15:02:01	21.600	LT	20/08/2025 15:27:22	50.460	LT	0:02:00	0:25:20
47	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	20/08/2025 15:03:53			20/08/2025 15:04:11	20.660	LT	20/08/2025 15:51:57	50.360	LT	0:00:18	0:47:45
48	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.800	20/08/2025 15:30:35			20/08/2025 15:30:58	20.610	LT	20/08/2025 16:02:58	50.410	LT	0:00:23	0:32:00
49	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.310	20/08/2025 15:32:56			20/08/2025 15:33:23	20.110	LT	20/08/2025 16:17:12	50.420	LT	0:00:26	0:43:49
50	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.880	20/08/2025 15:37:58			20/08/2025 15:38:26	20.570	LT	20/08/2025 16:20:08	50.450	LT	0:00:28	0:41:41
51	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	20/08/2025 15:40:48			20/08/2025 15:41:14	15.430	LT	20/08/2025 16:40:48	44.900	LT	0:00:26	0:59:33
52	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	20/08/2025 15:41:54			20/08/2025 15:44:57	15.390	LT	20/08/2025 16:27:19	44.960	LT	0:03:03	0:42:22
53	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.860	20/08/2025 16:29:35			20/08/2025 16:30:06	20.540	LT	20/08/2025 17:06:44	50.400	LT	0:00:30	0:36:37
54	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	20/08/2025 16:38:15			20/08/2025 16:38:35	20.760	LT	20/08/2025 17:10:08	50.480	LT	0:00:20	0:31:33
55	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.360	20/08/2025 17:33:17			20/08/2025 17:33:49	15.460	LT	20/08/2025 18:09:58	44.820	LT	0:00:32	0:36:09
56	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.000	20/08/2025 17:38:50			20/08/2025 17:41:45	20.440	LT	20/08/2025 18:18:09	50.440	LT	0:02:54	0:36:23

Delivery Information

57	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.900	20/08/2025 17:42:21			20/08/2025 17:43:11	20.580	LT	20/08/2025 18:21:07	50.480	LT	0:00:49	0:37:56
58	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.510	20/08/2025 17:45:31			20/08/2025 17:45:43	20.810	LT	20/08/2025 18:27:04	50.320	LT	0:00:11	0:41:21
59	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยี่ป๋ซึ่ม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.320	20/08/2025 17:58:03	20/08/2025 18:08:29	Sampling TS4	20/08/2025 18:11:33	43.850	06	20/08/2025 18:23:07	15.530	05	0:13:29	0:11:34
60	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานีพันธ์	อ่างยี่ป๋ซึ่ม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	20/08/2025 18:48:38			20/08/2025 19:01:21	44.900	06	20/08/2025 19:14:19	15.400	05	0:12:43	0:12:58

Total 60 Record

Total Qty of 4Q-Anhydrite 289.04 ton Total Record = 10 Record
Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1484.08 ton Total Record = 50 Record

Total Qty = 1773.12 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
 From 25/08/25 00:00:00 To 25/08/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	25/08/2025 09:33:26			25/08/2025 09:34:00	15.250	LT	25/08/2025 10:10:26	44.850	LT	0:00:34	0:36:25
2	Truck	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.370	25/08/2025 09:36:11			25/08/2025 09:36:32	15.470	LT	25/08/2025 10:18:43	44.840	LT	0:00:21	0:42:10
3	Truck	นค-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.740	25/08/2025 09:38:15			25/08/2025 09:38:59	20.620	LT	25/08/2025 10:30:03	50.360	LT	0:00:44	0:51:03
4	Truck	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.940	25/08/2025 09:40:39			25/08/2025 09:41:05	21.540	LT	25/08/2025 10:21:38	50.480	LT	0:00:26	0:40:32
5	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	25/08/2025 09:42:36			25/08/2025 09:43:04	15.360	LT	25/08/2025 10:39:28	44.820	LT	0:00:28	0:56:24
6	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.680	25/08/2025 09:43:42			25/08/2025 09:44:31	15.250	LT	25/08/2025 10:35:49	44.930	LT	0:00:49	0:51:17
7	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.900	25/08/2025 09:45:58			25/08/2025 09:46:16	15.900	LT	25/08/2025 10:46:18	44.800	LT	0:00:18	1:00:01
8	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.900	25/08/2025 09:48:07			25/08/2025 09:48:31	20.560	LT	25/08/2025 10:50:27	50.460	LT	0:00:23	1:01:56
9	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.440	25/08/2025 10:03:10			25/08/2025 10:03:35	15.460	LT	25/08/2025 10:53:22	44.900	LT	0:00:24	0:49:46
10	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.690	25/08/2025 10:32:31			25/08/2025 10:33:11	15.310	LT	25/08/2025 11:31:12	45.000	LT	0:00:40	0:58:01
11	Truck	นค-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.170	25/08/2025 12:01:01	25/08/2025 12:14:29	Sampling Coal	25/08/2025 12:10:07	50.240	06	25/08/2025 12:41:13	21.070	04	0:09:05	0:31:05
12	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	25/08/2025 12:08:15	25/08/2025 12:24:07	Sampling Coal	25/08/2025 12:18:52	50.270	06	25/08/2025 12:58:57	20.560	04	0:10:37	0:40:04
13	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.070	25/08/2025 12:16:34	25/08/2025 12:30:55	Sampling Coal	25/08/2025 12:26:26	50.240	06	25/08/2025 13:26:23	20.170	04	0:09:52	0:59:56
14	Truck	นค-83-0697	779017			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.040	25/08/2025 12:19:58			25/08/2025 12:32:29	50.240	06	25/08/2025 13:30:16	20.200	04	0:12:30	0:57:46
15	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	25/08/2025 12:20:46			25/08/2025 12:38:34	15.210	LT	25/08/2025 13:02:29	44.800	LT	0:17:47	0:23:54
16	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	25/08/2025 12:21:09			25/08/2025 12:22:24	15.250	LT	25/08/2025 12:47:50	44.970	LT	0:01:15	0:25:26
17	Truck	นค-83-1493	300080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.060	25/08/2025 12:24:07			25/08/2025 12:36:40	50.290	06	25/08/2025 13:19:10	20.230	04	0:12:33	0:42:29
18	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	25/08/2025 12:30:05	25/08/2025 12:45:01	Sampling Coal	25/08/2025 12:40:12	50.220	06	25/08/2025 13:24:25	20.750	04	0:10:07	0:44:12

19	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	25/08/2025 12:39:39	25/08/2025 12:59:02	Sampling Coal	25/08/2025 12:52:30	50.250	06	25/08/2025 13:36:12	20.580	04	0:12:50	0:43:42
20	Truck	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.300	25/08/2025 12:41:55			25/08/2025 12:42:15	15.540	LT	25/08/2025 13:25:25	44.840	LT	0:00:20	0:43:09
21	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.860	25/08/2025 12:57:59	25/08/2025 13:10:38	Sampling Coal	25/08/2025 13:05:09	50.260	06	25/08/2025 13:44:49	20.400	04	0:07:10	0:39:40
22	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.680	25/08/2025 13:06:55	25/08/2025 13:19:45	Sampling Coal	25/08/2025 13:14:54	50.280	06	25/08/2025 14:07:36	20.600	04	0:07:58	0:52:42
23	Truck	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.020	25/08/2025 13:09:20			25/08/2025 13:11:27	21.480	LT	25/08/2025 13:45:42	50.500	LT	0:02:07	0:34:15
24	Truck	นค-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.940	25/08/2025 13:13:02			25/08/2025 13:13:28	20.560	LT	25/08/2025 13:39:56	50.500	LT	0:00:26	0:26:28
25	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	25/08/2025 13:15:31			25/08/2025 13:15:58	15.380	LT	25/08/2025 13:48:32	44.880	LT	0:00:26	0:32:34
26	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.010	25/08/2025 13:17:22			25/08/2025 13:17:42	15.800	LT	25/08/2025 13:53:52	44.810	LT	0:00:20	0:36:09
27	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	25/08/2025 13:18:45			25/08/2025 13:20:35	20.750	LT	25/08/2025 13:57:14	50.300	LT	0:01:50	0:36:38
28	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	25/08/2025 13:22:20			25/08/2025 13:22:43	15.440	LT	25/08/2025 13:55:57	44.960	LT	0:00:23	0:33:14
29	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.210	25/08/2025 13:40:35			25/08/2025 13:43:12	15.710	LT	25/08/2025 14:11:46	44.920	LT	0:02:37	0:28:34
30	Truck	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.860	25/08/2025 14:40:17	25/08/2025 14:53:36	Sampling Coal	25/08/2025 14:48:27	50.220	06	25/08/2025 17:48:06	20.360	04	0:08:10	2:59:38
31	Truck	นค-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.270	25/08/2025 14:52:07	25/08/2025 15:05:26	Sampling Coal	25/08/2025 14:59:27	50.330	06	25/08/2025 16:14:27	21.060	04	0:07:20	1:15:00
32	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.390	25/08/2025 15:18:41			25/08/2025 15:21:20	15.520	LT	25/08/2025 15:55:35	44.910	LT	0:02:38	0:34:15
33	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	25/08/2025 15:31:24			25/08/2025 15:37:48	15.470	LT	25/08/2025 16:21:26	44.970	LT	0:06:23	0:43:37
34	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.730	25/08/2025 15:43:18			25/08/2025 16:51:13	50.290	06	25/08/2025 17:35:04	20.560	04	1:07:54	0:43:51
35	Truck	นค-83-1493	300080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.260	25/08/2025 15:55:17			25/08/2025 16:56:28	50.460	03	25/08/2025 17:53:49	20.200	04	1:01:10	0:57:21
36	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	25/08/2025 16:03:05			25/08/2025 17:02:15	50.300	03	25/08/2025 17:58:28	20.690	04	0:59:10	0:56:13
37	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.690	25/08/2025 16:05:04			25/08/2025 16:06:24	20.790	LT	25/08/2025 16:45:39	50.480	LT	0:01:20	0:39:15
38	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.230	25/08/2025 16:08:25			25/08/2025 17:00:33	50.210	03	25/08/2025 18:02:24	20.980	04	0:52:07	1:01:50
39	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	25/08/2025 16:13:53			25/08/2025 16:14:18	15.420	LT	25/08/2025 17:00:27	44.980	LT	0:00:24	0:46:08

Delivery Information

40	Truck	นค-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	25/08/2025 16:18:37			25/08/2025 16:19:12	21.540	LT	25/08/2025 18:25:18	50.500	LT	0:00:35	2:06:05
41	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	25/08/2025 16:21:21	25/08/2025 18:10:37	Sampling Coal	25/08/2025 17:04:04	50.310	03	25/08/2025 18:14:25	20.610	04	0:42:43	1:10:20
42	Truck	นค-83-0697	779017		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.100	25/08/2025 16:24:23	25/08/2025 17:49:15	Sampling Coal	25/08/2025 16:58:30	50.320	03	25/08/2025 17:56:22	20.220	04	0:34:07	0:57:52
43	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.760	25/08/2025 16:24:48			25/08/2025 17:04:34	50.150	06	25/08/2025 18:04:36	20.390	04	0:39:45	1:00:01
44	Truck	นค-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.160	25/08/2025 16:37:24			25/08/2025 16:37:58	15.640	LT	25/08/2025 17:22:31	44.800	LT	0:00:34	0:44:32
45	Truck	นค-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	25/08/2025 16:39:31			25/08/2025 16:40:05	20.600	LT	25/08/2025 17:53:20	50.390	LT	0:00:34	1:13:14
46	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	25/08/2025 17:23:06			25/08/2025 17:33:19	50.250	06	25/08/2025 18:33:40	20.530	04	0:10:13	1:00:21
47	Truck	นค-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ลานน้องเบ็นซ์	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.800	25/08/2025 17:28:03			25/08/2025 17:29:56	16.080	LT	25/08/2025 18:10:01	44.880	LT	0:01:52	0:40:04
48	Truck	นค-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.320	25/08/2025 17:31:40			25/08/2025 17:32:29	15.510	LT	25/08/2025 18:13:14	44.830	LT	0:00:49	0:40:45
49	Truck	นค-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	25/08/2025 17:48:03			25/08/2025 17:48:42	15.400	LT	25/08/2025 18:19:34	44.870	LT	0:00:39	0:30:52
50	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.210	25/08/2025 18:44:15			25/08/2025 18:52:29	50.350	06	25/08/2025 20:01:48	20.140	04	0:08:13	1:09:19

Total 50 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1477.9 ton Total Record = 50 Record

Total Qty = 1477.9 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
 From 29/08/25 00:00:00 To 29/08/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - Gross (HH:MM:SS)
1	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นชี	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	28/08/2025 16:22:19	28/08/2025 16:54:28	Sampling Coal	28/08/2025 16:49:35	50.290	06	29/08/2025 13:52:01	20.500	04	0:27:16	21:02:26
2	Truck	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.830	29/08/2025 08:20:00			29/08/2025 08:21:10	21.650	LT	29/08/2025 09:11:35	50.480	LT	0:01:10	0:50:25
3	Truck	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	29/08/2025 08:22:41			29/08/2025 08:23:11	20.730	LT	29/08/2025 08:56:18	50.440	LT	0:00:30	0:33:06
4	Truck	นค-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.960	29/08/2025 08:23:56			29/08/2025 08:24:44	20.530	LT	29/08/2025 09:06:35	50.490	LT	0:00:47	0:41:51
5	Truck	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.440	29/08/2025 08:25:22			29/08/2025 08:26:42	15.420	LT	29/08/2025 09:01:52	44.860	LT	0:01:20	0:35:09
6	Truck	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	29/08/2025 08:27:18			29/08/2025 08:28:02	15.380	LT	29/08/2025 09:08:44	44.910	LT	0:00:44	0:40:42
7	Truck	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	29/08/2025 08:28:39			29/08/2025 08:30:54	15.390	LT	29/08/2025 09:19:36	44.930	LT	0:02:15	0:48:41
8	Truck	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.450	29/08/2025 08:29:21			29/08/2025 08:29:43	15.530	LT	29/08/2025 09:13:27	44.980	LT	0:00:22	0:43:44
9	Truck	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.750	29/08/2025 08:32:21			29/08/2025 08:32:43	16.120	LT	29/08/2025 09:16:15	44.870	LT	0:00:22	0:43:31
10	Truck	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	29/08/2025 08:34:06			29/08/2025 08:34:21	15.270	LT	29/08/2025 09:21:30	44.810	LT	0:00:15	0:47:08
11	Truck	นค-83-1493	300080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.240	29/08/2025 09:42:44	29/08/2025 10:00:58	Sampling Coal	29/08/2025 09:53:49	50.410	06	29/08/2025 10:35:51	20.170	04	0:11:05	0:42:02
12	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.490	29/08/2025 09:46:22	29/08/2025 10:07:30	Sampling Coal	29/08/2025 10:01:35	50.230	06	29/08/2025 10:55:02	20.740	05	0:15:13	0:53:27
13	Truck	นค-83-0838	300124			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.800	29/08/2025 09:47:54			29/08/2025 10:03:29	50.270	06	29/08/2025 10:58:12	21.470	04	0:15:34	0:54:43
14	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.770	29/08/2025 09:59:49	29/08/2025 10:28:28	Sampling Coal	29/08/2025 10:20:31	50.260	06	29/08/2025 11:20:26	20.490	05	0:20:42	0:59:54
15	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	29/08/2025 10:08:53	29/08/2025 10:33:46	Sampling Coal	29/08/2025 10:29:24	50.380	06	29/08/2025 11:20:59	20.830	04	0:20:30	0:51:35
16	Truck	นค-83-0697	779017			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.190	29/08/2025 10:09:16			29/08/2025 10:35:44	50.300	06	29/08/2025 11:35:31	20.110	04	0:26:28	0:59:46
17	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.510	29/08/2025 10:30:45	29/08/2025 10:53:31	Sampling Coal	29/08/2025 10:47:29	50.280	06	29/08/2025 11:24:10	20.770	05	0:16:44	0:36:41
18	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.090	29/08/2025 10:33:25			29/08/2025 10:51:42	50.340	06	29/08/2025 11:25:58	20.250	05	0:18:17	0:34:15

19	Truck	นค-70-4560	300126		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	29/08/2025 10:37:40	29/08/2025 10:59:43	Sampling Coal	29/08/2025 10:55:11	50.450	06	29/08/2025 11:34:31	20.920	05	0:17:30	0:39:20
20	Truck	นค-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.750	29/08/2025 11:08:42			29/08/2025 11:09:12	20.730	LT	29/08/2025 11:30:27	50.480	LT	0:00:30	0:21:14
21	Truck	นค-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	29/08/2025 11:10:11			29/08/2025 11:10:57	15.390	LT	29/08/2025 11:41:15	45.000	LT	0:00:46	0:30:18
22	Truck	นค-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	29/08/2025 11:12:09			29/08/2025 11:13:23	15.360	LT	29/08/2025 11:50:04	44.910	LT	0:01:14	0:36:41
23	Truck	นค-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.430	29/08/2025 11:16:33			29/08/2025 11:26:44	15.380	LT	29/08/2025 12:04:52	44.810	LT	0:10:11	0:38:07
24	Truck	นค-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	29/08/2025 11:25:36			29/08/2025 12:01:14	15.520	LT	29/08/2025 12:38:20	44.900	LT	0:35:37	0:37:05
25	Truck	นค-82-8677	560082		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	29/08/2025 11:38:07			29/08/2025 11:38:31	15.490	LT	29/08/2025 12:20:46	44.840	LT	0:00:23	0:42:15
26	Truck	นค-82-0429	980146		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.050	29/08/2025 11:42:55			29/08/2025 11:43:32	20.440	LT	29/08/2025 12:28:55	50.490	LT	0:00:37	0:45:23
27	Truck	นค-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.720	29/08/2025 11:46:32			29/08/2025 11:47:30	16.100	LT	29/08/2025 12:26:33	44.820	LT	0:00:58	0:39:03
28	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.860	29/08/2025 11:51:57	29/08/2025 12:09:24	Sampling Coal	29/08/2025 12:04:33	50.390	06	29/08/2025 12:35:01	20.530	04	0:12:36	0:30:27
29	Truck	นค-82-5389	560083		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.900	29/08/2025 12:02:25			29/08/2025 12:02:50	21.600	LT	29/08/2025 12:47:18	50.500	LT	0:00:24	0:44:27
30	Truck	นค-83-1493	300080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.250	29/08/2025 13:28:22	29/08/2025 13:41:11	Sampling Coal	29/08/2025 13:36:38	50.530	06	29/08/2025 14:08:33	20.280	04	0:08:15	0:31:55
31	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.620	29/08/2025 13:36:05	29/08/2025 13:49:10	Sampling Coal	29/08/2025 13:44:42	50.260	06	29/08/2025 14:21:02	20.640	04	0:08:37	0:36:20
32	Truck	นค-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	29/08/2025 13:41:17			29/08/2025 13:44:17	15.400	LT	29/08/2025 14:06:10	44.940	LT	0:03:00	0:21:52
33	Truck	นค-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	29/08/2025 13:41:32			29/08/2025 13:46:27	15.360	LT	29/08/2025 14:10:38	44.940	LT	0:04:55	0:24:11
34	Truck	นค-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	29/08/2025 13:47:37			29/08/2025 13:48:02	20.690	LT	29/08/2025 14:15:28	50.480	LT	0:00:24	0:27:25
35	Truck	นค-83-0838	300124		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.950	29/08/2025 13:48:42	29/08/2025 14:04:18	Sampling Coal	29/08/2025 13:57:43	50.380	06	29/08/2025 14:41:13	21.430	04	0:09:01	0:43:30
36	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.230	29/08/2025 13:55:02			29/08/2025 14:05:48	50.430	06	29/08/2025 18:07:07	20.200	04	0:10:45	4:01:19
37	Truck	นค-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	29/08/2025 13:57:41			29/08/2025 13:58:18	15.340	LT	29/08/2025 14:22:17	44.940	LT	0:00:37	0:23:58
38	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	29/08/2025 14:03:23	29/08/2025 14:21:13	Sampling Coal	29/08/2025 14:16:38	50.370	06	29/08/2025 14:59:15	20.790	05	0:13:15	0:42:37
39	Truck	นค-70-4560	300126		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.420	29/08/2025 14:08:05	29/08/2025 14:24:21	Sampling Coal	29/08/2025 14:20:12	50.290	06	29/08/2025 14:57:32	20.870	05	0:12:06	0:37:20

40	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.650	29/08/2025 14:12:23	29/08/2025 14:30:13	Sampling Coal	29/08/2025 14:25:07	50.350	06	29/08/2025 14:58:09	20.700	04	0:12:44	0:33:01
41	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.060	29/08/2025 14:14:27	29/08/2025 14:32:24	Sampling Coal	29/08/2025 14:26:46	50.250	06	29/08/2025 15:00:02	20.190	04	0:12:18	0:33:16
42	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.960	29/08/2025 14:22:18	29/08/2025 14:40:23	Sampling Coal	29/08/2025 14:34:54	50.370	06	29/08/2025 15:20:17	20.410	05	0:12:36	0:45:23
43	Truck	นค-82-8677	560082		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.270	29/08/2025 14:43:51			29/08/2025 14:45:34	15.490	LT	29/08/2025 15:22:34	44.760	LT	0:01:42	0:37:00
44	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.780	29/08/2025 14:49:25	29/08/2025 15:00:41	Sampling Coal	29/08/2025 14:56:21	50.270	06	29/08/2025 15:30:20	20.490	04	0:06:56	0:33:58
45	Truck	นค-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	29/08/2025 14:51:39			29/08/2025 14:53:12	15.460	LT	29/08/2025 15:29:28	44.920	LT	0:01:33	0:36:15
46	Truck	นค-82-5389	560083		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.810	29/08/2025 14:51:58			29/08/2025 15:37:54	21.660	LT	29/08/2025 16:07:41	50.470	LT	0:45:55	0:29:46
47	Truck	นค-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.860	29/08/2025 14:52:18			29/08/2025 15:00:23	16.020	LT	29/08/2025 15:40:26	44.880	LT	0:08:05	0:40:02
48	Truck	นค-82-0429	980146		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.010	29/08/2025 15:12:48			29/08/2025 15:13:29	20.400	LT	29/08/2025 16:01:26	50.410	LT	0:00:41	0:47:57
49	Truck	นค-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	29/08/2025 16:16:07			29/08/2025 16:19:14	15.300	LT	29/08/2025 17:38:34	44.880	LT	0:03:07	1:19:20
50	Truck	นค-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.840	29/08/2025 16:20:50			29/08/2025 16:21:23	20.640	LT	29/08/2025 17:47:49	50.480	LT	0:00:33	1:26:26
51	Truck	นค-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	29/08/2025 16:22:03			29/08/2025 16:22:50	15.310	LT	29/08/2025 17:55:49	44.910	LT	0:00:47	1:32:59
52	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.980	29/08/2025 16:30:33	29/08/2025 17:02:07	Sampling Coal	29/08/2025 16:57:20	50.500	06	29/08/2025 17:29:31	20.520	04	0:26:46	0:32:10
53	Truck	นค-70-4560	300126		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.440	29/08/2025 17:19:44			29/08/2025 17:30:45	50.260	06	29/08/2025 17:56:19	20.820	04	0:11:01	0:25:33
54	Truck	นค-83-0838	300124		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.850	29/08/2025 17:21:36			29/08/2025 17:32:33	50.250	06	29/08/2025 18:09:12	21.400	04	0:10:56	0:36:38
55	Truck	นค-83-1493	300080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	29/08/2025 17:26:09	29/08/2025 17:39:20	Sampling Coal	29/08/2025 17:34:22	50.370	06	29/08/2025 18:04:38	20.260	04	0:08:12	0:30:16
56	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.800	29/08/2025 18:03:50	29/08/2025 18:54:44	Sampling Coal	29/08/2025 18:13:46	50.410	03	29/08/2025 19:03:42	20.610	05	0:09:56	0:49:55
57	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.650	29/08/2025 18:09:43	29/08/2025 18:22:30	Sampling Coal	29/08/2025 18:17:29	50.280	06	29/08/2025 19:00:27	20.630	04	0:07:46	0:42:58
58	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.650	29/08/2025 18:18:51	29/08/2025 18:33:33	Sampling Coal	29/08/2025 18:28:15	50.340	06	29/08/2025 18:58:38	20.690	04	0:09:24	0:30:22
59	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.230	29/08/2025 18:22:33	29/08/2025 18:38:52	Sampling Coal	29/08/2025 18:34:09	50.400	06	29/08/2025 19:02:05	20.170	04	0:11:35	0:27:55
60	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.030	29/08/2025 18:38:33			29/08/2025 18:58:12	50.410	06	29/08/2025 19:30:52	20.380	04	0:19:39	0:32:40

Total 60 Record

Total Qty of ZV-Clay FEq 1775.49 ton Total Record = 60 Record

Total Qty = 1775.49 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 03/09/25 00:00:00 To 03/09/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	03/09/2025 07:44:09			03/09/2025 07:44:37	15.300	LT	03/09/2025 08:25:52	44.820	LT	0:00:28	0:4
2	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.410	03/09/2025 07:55:20			03/09/2025 08:02:54	15.470	LT	03/09/2025 08:41:07	44.880	LT	0:07:34	0:3
3	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.710	03/09/2025 09:16:01			03/09/2025 09:35:07	50.220	06	03/09/2025 10:15:39	21.510	04	0:19:06	0:4
4	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.410	03/09/2025 09:16:17			03/09/2025 09:42:52	50.330	06	03/09/2025 10:20:13	20.920	04	0:26:35	0:3
5	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.680	03/09/2025 09:29:59	03/09/2025 10:04:27	Sampling TS4	03/09/2025 10:12:26	44.130	06	03/09/2025 10:40:22	15.450	05	0:42:27	0:2
6	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	03/09/2025 09:38:21	03/09/2025 10:32:37	Sampling Coal	03/09/2025 10:06:23	50.320	03	03/09/2025 10:55:24	20.860	05	0:28:01	0:4
7	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.250	03/09/2025 09:53:37			03/09/2025 10:13:33	50.470	03	03/09/2025 11:05:11	20.220	04	0:19:55	0:5
8	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	03/09/2025 10:12:12			03/09/2025 10:45:24	50.290	06	03/09/2025 11:39:20	20.690	04	0:33:12	0:5
9	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	03/09/2025 10:14:23	03/09/2025 10:55:36	Sampling Coal	03/09/2025 10:49:47	50.250	06	03/09/2025 11:41:46	20.530	04	0:35:23	0:5
10	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	03/09/2025 10:17:40	03/09/2025 11:07:47	Sampling Coal	03/09/2025 10:44:54	50.360	03	03/09/2025 11:20:10	20.750	05	0:27:14	0:3
11	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.030	03/09/2025 10:21:20			03/09/2025 10:46:52	50.470	03	03/09/2025 11:29:10	20.440	04	0:25:31	0:4
12	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	03/09/2025 10:43:09			03/09/2025 10:44:11	15.300	LT	03/09/2025 11:04:51	44.880	LT	0:01:01	0:2
13	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.860	03/09/2025 10:44:32	03/09/2025 10:52:57	Sampling TS4	03/09/2025 11:02:15	50.570	06	03/09/2025 11:31:34	21.710	05	0:17:43	0:2
14	Truck	นศ-83-0697	779017			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	03/09/2025 10:47:02			03/09/2025 11:08:23	50.390	06	03/09/2025 12:00:08	20.280	05	0:21:21	0:5
15	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.370	03/09/2025 10:53:08			03/09/2025 10:54:26	15.450	LT	03/09/2025 11:13:13	44.820	LT	0:01:18	0:1
16	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.980	03/09/2025 11:00:26	03/09/2025 11:16:47	Sampling TS4	03/09/2025 11:27:35	44.530	06	03/09/2025 11:52:11	15.550	04	0:27:09	0:2
17	Truck	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.280	03/09/2025 11:01:24			03/09/2025 11:25:27	50.420	06	03/09/2025 12:25:53	20.140	04	0:24:03	1:0
18	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.380	03/09/2025 11:04:10	03/09/2025 11:16:50	Sampling TS4	03/09/2025 11:29:24	44.370	06	03/09/2025 11:56:01	15.990	04	0:25:14	0:2
19	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.100	03/09/2025 11:10:34	03/09/2025 11:21:15	Sampling TS4	03/09/2025 11:33:11	50.250	06	03/09/2025 12:10:13	21.150	05	0:22:36	0:3
20	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.320	03/09/2025 11:13:43	03/09/2025 11:23:01	Sampling TS4	03/09/2025 11:37:22	44.700	06	03/09/2025 11:57:56	15.380	05	0:23:38	0:2
21	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.100	03/09/2025 11:14:48	03/09/2025 11:43:44	Sampling Coal	03/09/2025 11:39:01	50.250	06	03/09/2025 12:40:10	20.150	04	0:24:13	1:0
22	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	03/09/2025 11:15:05	03/09/2025 12:07:47	Sampling TS4	03/09/2025 11:31:56	50.440	03	03/09/2025 12:23:32	20.860	05	0:16:51	0:5
23	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	03/09/2025 11:27:01			03/09/2025 11:33:00	15.460	LT	03/09/2025 12:02:49	45.000	LT	0:05:58	0:2
24	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.800	03/09/2025 12:23:40			03/09/2025 12:27:05	21.700	LT	03/09/2025 13:23:52	50.500	LT	0:03:24	0:5
25	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	03/09/2025 12:34:13	03/09/2025 12:48:12	Sampling Coal	03/09/2025 12:42:26	50.300	06	03/09/2025 13:13:12	20.950	05	0:08:12	0:3
26	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	03/09/2025 12:47:47			03/09/2025 12:51:43	15.390	LT	03/09/2025 13:52:07	44.850	LT	0:03:56	1:0
27	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	ลานเนื่อง เป็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.430	03/09/2025 12:52:43			03/09/2025 12:57:14	15.520	LT	03/09/2025 14:20:54	44.950	LT	0:04:30	1:2
28	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.670	03/09/2025 13:00:04	03/09/2025 13:09:07	Sampling TS4	03/09/2025 13:14:09	44.290	06	03/09/2025 13:43:43	15.620	05	0:14:05	0:2

29	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	ลานเอนกเป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.970	03/09/2025 13:00:10			03/09/2025 13:02:58	15.940	LT	03/09/2025 14:24:34	44.910	LT	0:02:47	1:2
30	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	ลานเอนกเป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.330	03/09/2025 13:06:03			03/09/2025 13:06:52	21.170	LT	03/09/2025 14:29:13	50.500	LT	0:00:49	1:2
31	Truck	นศ-83-0838	300124		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.930	03/09/2025 13:13:12	03/09/2025 13:27:36	Sampling Coal	03/09/2025 13:22:01	50.650	06	03/09/2025 13:53:00	21.720	04	0:08:48	0:3
32	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	ลานเอนกเป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	03/09/2025 13:24:36			03/09/2025 13:25:35	20.880	LT	03/09/2025 14:35:46	50.490	LT	0:00:59	1:1
33	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.810	03/09/2025 13:55:18	03/09/2025 14:09:40	Sampling Coal	03/09/2025 14:04:22	50.180	06	03/09/2025 14:41:37	21.370	05	0:09:03	0:3
34	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	ลานเอนกเป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.880	03/09/2025 14:25:17			03/09/2025 14:25:48	15.440	LT	03/09/2025 15:58:32	44.320	LT	0:00:30	1:3
35	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	03/09/2025 14:28:02	03/09/2025 14:47:32	Sampling Coal	03/09/2025 14:42:15	50.160	06	03/09/2025 15:22:47	20.820	05	0:14:13	0:4
36	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.050	03/09/2025 14:31:02	03/09/2025 14:52:22	Sampling Coal	03/09/2025 14:47:27	50.360	06	03/09/2025 15:27:13	20.310	05	0:16:25	0:3
37	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.420	03/09/2025 14:37:04	03/09/2025 14:59:41	Sampling Coal	03/09/2025 14:54:17	50.220	06	03/09/2025 16:05:23	20.800	04	0:17:13	1:1
38	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	ลานเอนกเป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.310	03/09/2025 14:39:16			03/09/2025 14:40:25	15.610	LT	03/09/2025 15:52:43	44.920	LT	0:01:09	1:1
39	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.630	03/09/2025 14:42:20	03/09/2025 15:01:24	Sampling Coal	03/09/2025 14:56:01	50.250	06	03/09/2025 16:22:48	20.620	04	0:13:40	1:2
40	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	ลานเอนกเป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.200	03/09/2025 15:52:32	03/09/2025 17:02:45	Sampling Coal	03/09/2025 16:56:42	50.370	06	03/09/2025 17:41:04	20.170	04	1:04:09	0:4
41	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.260	03/09/2025 16:10:17			03/09/2025 17:02:29	50.310	06	03/09/2025 18:36:48	21.050	05	0:52:11	1:3
42	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	ลานเอนกเป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	03/09/2025 16:15:57	03/09/2025 17:00:41	Sampling Coal	03/09/2025 16:52:43	50.310	06	03/09/2025 17:31:28	20.930	04	0:36:45	0:3
43	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	ลานเอนกเป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.090	03/09/2025 16:18:59			03/09/2025 16:46:13	50.250	06	03/09/2025 18:03:22	20.160	05	0:27:14	1:1
44	Truck	นศ-83-0697	779017		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	ลานเอนกเป็นขี้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.880	03/09/2025 16:23:26			03/09/2025 17:10:45	50.380	06	03/09/2025 18:17:47	20.500	05	0:47:19	1:0
45	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4Q-Anhydrite	เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	03/09/2025 18:06:29	03/09/2025 18:23:10	Sampling TS4	03/09/2025 18:31:14	44.910	06	03/09/2025 18:53:40	15.430	05	0:24:45	0:2
46	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4Q-Anhydrite	เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.730	03/09/2025 18:15:12	03/09/2025 18:26:46	Sampling TS4	03/09/2025 18:38:14	44.310	06	03/09/2025 19:22:28	15.580	05	0:23:02	0:4

Total 46 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 1062.83 ton Total Record = 36 Record

Total Qty of 4Q-Anhydrite 289.78 ton Total Record = 10 Record

Total Qty = 1352.61 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 07/09/25 00:00:00 To 07/09/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นนซ์	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.690	07/09/2025 08:19:13			07/09/2025 08:22:43	20.780	LT	07/09/2025 08:52:49	50.470	LT	0:03:30	0:30:00
2	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นนซ์	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.610	07/09/2025 08:23:58			07/09/2025 08:32:15	15.280	LT	07/09/2025 09:12:52	44.890	LT	0:08:17	0:40:00
3	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นนซ์	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.810	07/09/2025 08:24:11			07/09/2025 08:24:34	21.620	LT	07/09/2025 08:54:51	50.430	LT	0:00:23	0:30:00
4	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นนซ์	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.950	07/09/2025 08:25:29			07/09/2025 08:26:17	15.920	LT	07/09/2025 09:01:07	44.870	LT	0:00:47	0:34:00
5	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นนซ์	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.360	07/09/2025 08:27:05			07/09/2025 08:27:46	15.530	LT	07/09/2025 09:08:17	44.890	LT	0:00:41	0:40:00
6	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นนซ์	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.580	07/09/2025 08:27:19			07/09/2025 08:43:45	15.420	LT	07/09/2025 09:25:08	45.000	LT	0:16:25	0:41:00
7	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นนซ์	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.710	07/09/2025 08:28:36			07/09/2025 08:30:34	15.230	LT	07/09/2025 09:05:37	44.940	LT	0:01:58	0:35:00
8	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นนซ์	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.790	07/09/2025 08:31:15			07/09/2025 08:33:49	20.670	LT	07/09/2025 09:21:40	50.460	LT	0:02:33	0:47:00
9	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นนซ์	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.690	07/09/2025 08:31:29			07/09/2025 08:35:34	15.290	LT	07/09/2025 09:15:51	44.980	LT	0:04:05	0:40:00
10	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.420	07/09/2025 09:40:51			07/09/2025 10:10:57	50.350	06	07/09/2025 10:45:38	20.930	04	0:30:06	0:34:00
11	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.690	07/09/2025 09:47:06			07/09/2025 10:16:41	50.300	06	07/09/2025 10:51:32	21.610	04	0:29:35	0:34:00
12	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.900	07/09/2025 09:50:30			07/09/2025 10:19:13	50.520	06	07/09/2025 10:58:34	20.620	04	0:28:42	0:39:00
13	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	27.850	07/09/2025 09:54:36			07/09/2025 10:23:09	50.290	06	07/09/2025 11:36:35	22.440	04	0:28:33	1:13:00
14	Truck	นศ-83-0697	779017			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.080	07/09/2025 10:40:19			07/09/2025 10:55:08	50.350	06	07/09/2025 12:12:13	20.270	05	0:14:48	1:17:00
15	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.190	07/09/2025 10:46:43			07/09/2025 11:07:09	50.430	06	07/09/2025 12:14:26	20.240	05	0:20:26	1:07:00
16	Truck	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.770	07/09/2025 10:54:05			07/09/2025 11:23:46	50.470	06	07/09/2025 12:21:04	20.700	04	0:29:41	0:57:00
17	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.700	07/09/2025 10:55:19			07/09/2025 11:30:01	50.460	06	07/09/2025 12:23:03	20.760	04	0:34:42	0:53:00
18	Truck	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.270	07/09/2025 11:03:49			07/09/2025 11:25:43	50.620	03	07/09/2025 12:47:25	20.350	04	0:21:53	1:21:00
19	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.460	07/09/2025 11:15:28			07/09/2025 11:56:14	50.350	06	07/09/2025 13:06:24	20.890	04	0:40:45	1:10:00

20	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ้าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.930	07/09/2025 11:19:30		07/09/2025 11:50:40	50.370	03	07/09/2025 13:03:49	20.440	04	0:31:09	1:13:0
21	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.910	07/09/2025 11:37:30		07/09/2025 11:37:53	21.590	LT	07/09/2025 12:22:34	50.500	LT	0:00:23	0:44:4
22	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.680	07/09/2025 11:38:33		07/09/2025 11:39:17	20.790	LT	07/09/2025 12:16:29	50.470	LT	0:00:44	0:37:7
23	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.730	07/09/2025 11:39:53		07/09/2025 11:40:40	15.200	LT	07/09/2025 12:26:55	44.930	LT	0:00:47	0:46:7
24	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.540	07/09/2025 11:40:10		07/09/2025 11:41:58	15.300	LT	07/09/2025 12:31:11	44.840	LT	0:01:47	0:49:7
25	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.330	07/09/2025 11:41:19		07/09/2025 11:54:32	15.480	LT	07/09/2025 13:09:14	44.810	LT	0:13:13	1:14:4
26	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.110	07/09/2025 11:42:38		07/09/2025 11:43:27	15.890	LT	07/09/2025 12:38:20	45.000	LT	0:00:49	0:54:4
27	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.400	07/09/2025 11:42:50		07/09/2025 11:45:07	15.540	LT	07/09/2025 12:43:08	44.940	LT	0:02:16	0:58:0
28	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.580	07/09/2025 11:44:11		07/09/2025 11:51:27	15.290	LT	07/09/2025 12:56:13	44.870	LT	0:07:15	1:04:4
29	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.860	07/09/2025 11:44:39		07/09/2025 12:11:28	20.630	LT	07/09/2025 13:13:47	50.490	LT	0:26:49	1:02:7
30	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ้าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.200	07/09/2025 13:59:42		07/09/2025 14:12:21	50.330	06	07/09/2025 14:50:48	21.130	05	0:12:38	0:38:7
31	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ้าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.680	07/09/2025 14:02:37		07/09/2025 14:16:33	50.290	06	07/09/2025 14:55:02	20.610	05	0:13:56	0:38:7
32	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ้าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.620	07/09/2025 14:29:00		07/09/2025 14:44:59	50.180	06	07/09/2025 15:22:40	20.560	04	0:15:59	0:37:4
33	Truck	นศ-83-0838	300124		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ้าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.640	07/09/2025 14:32:27		07/09/2025 14:52:41	50.270	06	07/09/2025 16:30:42	21.630	04	0:20:14	1:38:0
34	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ้าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.620	07/09/2025 14:35:52		07/09/2025 14:54:09	50.320	03	07/09/2025 16:27:18	21.700	04	0:18:17	1:33:0
35	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.690	07/09/2025 14:37:14		07/09/2025 14:37:45	20.780	LT	07/09/2025 15:14:40	50.470	LT	0:00:30	0:36:4
36	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.580	07/09/2025 14:38:29		07/09/2025 14:40:22	15.230	LT	07/09/2025 15:18:39	44.810	LT	0:01:52	0:38:7
37	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.700	07/09/2025 14:41:02		07/09/2025 14:50:36	15.230	LT	07/09/2025 15:27:34	44.930	LT	0:09:33	0:36:4
38	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.060	07/09/2025 15:06:13		07/09/2025 15:07:18	15.890	LT	07/09/2025 15:36:37	44.950	LT	0:01:04	0:29:7
39	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.910	07/09/2025 15:08:06		07/09/2025 15:09:27	21.580	LT	07/09/2025 15:42:39	50.490	LT	0:01:20	0:33:7
40	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.460	07/09/2025 15:08:22		07/09/2025 15:10:55	15.500	LT	07/09/2025 15:39:26	44.960	LT	0:02:32	0:28:7
41	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	ลานน้อง เป็นช้	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.440	07/09/2025 15:19:33		07/09/2025 15:41:00	50.190	06	07/09/2025 16:51:54	20.750	05	0:21:27	1:10:4

42	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	07/09/2025 15:19:54			07/09/2025 15:44:25	50.260	06	07/09/2025 16:55:24	20.740	05	0:24:31	1:10:11
43	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	07/09/2025 15:20:02			07/09/2025 15:25:29	15.260	LT	07/09/2025 15:57:50	44.870	LT	0:05:27	0:32:11
44	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	07/09/2025 15:30:36			07/09/2025 15:34:11	15.390	LT	07/09/2025 16:00:14	44.930	LT	0:03:35	0:26:11
45	Truck	นศ-83-0697	779017		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.980	07/09/2025 15:44:36	07/09/2025 16:54:07	Sampling Coal	07/09/2025 16:49:28	50.330	03	07/09/2025 18:40:53	20.350	05	1:04:52	1:51:11
46	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.850	07/09/2025 15:46:33			07/09/2025 15:48:03	20.640	LT	07/09/2025 16:20:49	50.490	LT	0:01:30	0:32:11
47	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.090	07/09/2025 15:47:29			07/09/2025 16:16:37	50.370	03	07/09/2025 17:04:48	20.280	04	0:29:07	0:48:11
48	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.130	07/09/2025 15:57:24	07/09/2025 17:01:14	Sampling Coal	07/09/2025 16:56:34	50.360	06	07/09/2025 18:08:15	20.230	05	0:59:10	1:11:11
49	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.890	07/09/2025 16:30:49	07/09/2025 17:49:47	Sampling Coal	07/09/2025 16:59:58	50.280	03	07/09/2025 18:03:57	20.390	05	0:29:08	1:03:11
50	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	07/09/2025 16:37:19	07/09/2025 18:00:09	Sampling Coal	07/09/2025 17:02:15	50.320	03	07/09/2025 18:15:12	20.720	05	0:24:56	1:12:11
51	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	07/09/2025 16:43:32	07/09/2025 17:27:29	Sampling Coal	07/09/2025 17:23:09	50.250	06	07/09/2025 18:58:10	20.780	05	0:39:37	1:35:11
52	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.250	07/09/2025 16:58:38	07/09/2025 18:35:37	Sampling Coal	07/09/2025 18:05:26	50.320	03	07/09/2025 19:10:53	21.070	05	1:06:47	1:05:11
53	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	ลานน้องเป็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.810	07/09/2025 17:26:36	07/09/2025 17:42:48	Sampling Coal	07/09/2025 17:36:56	50.370	06	07/09/2025 18:59:53	20.560	05	0:10:20	1:22:11

Total 53 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 1563.93 ton Total Record = 53 Record

Total Qty = 1563.93 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 12/09/25 00:00:00 To 12/09/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.700	12/09/2025 08:09:34			12/09/2025 08:09:58	15.270	LT	12/09/2025 08:48:58	44.970	LT	0:00:23	0:39:00
2	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.770	12/09/2025 08:10:44			12/09/2025 08:11:56	20.700	LT	12/09/2025 09:01:17	50.470	LT	0:01:11	0:49:00
3	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.590	12/09/2025 08:12:42			12/09/2025 08:15:46	15.260	LT	12/09/2025 09:04:41	44.850	LT	0:03:04	0:48:00
4	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.380	12/09/2025 08:12:52			12/09/2025 08:13:47	15.500	LT	12/09/2025 08:57:17	44.880	LT	0:00:55	0:43:00
5	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.610	12/09/2025 08:13:04			12/09/2025 08:24:35	15.340	LT	12/09/2025 09:17:11	44.950	LT	0:11:31	0:52:00
6	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.460	12/09/2025 08:13:23			12/09/2025 08:17:20	15.360	LT	12/09/2025 09:09:40	44.820	LT	0:03:56	0:52:00
7	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.140	12/09/2025 08:14:17			12/09/2025 08:18:48	15.810	LT	12/09/2025 09:12:00	44.950	LT	0:04:30	0:53:00
8	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.650	12/09/2025 08:14:35			12/09/2025 08:22:53	15.330	LT	12/09/2025 09:22:59	44.980	LT	0:08:18	1:00:00
9	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.100	12/09/2025 08:14:45			12/09/2025 08:54:05	21.390	LT	12/09/2025 09:27:42	50.490	LT	0:39:20	0:33:00
10	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.620	12/09/2025 08:14:57			12/09/2025 08:20:47	20.720	LT	12/09/2025 09:14:29	50.340	LT	0:05:49	0:53:00
11	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.440	12/09/2025 09:27:32	12/09/2025 09:50:11	Sampling Coal	12/09/2025 09:44:57	50.280	06	12/09/2025 13:13:24	20.840	04	0:17:24	3:28:00
12	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.290	12/09/2025 09:28:23	12/09/2025 09:51:56	Sampling Coal	12/09/2025 09:46:56	50.490	06	12/09/2025 10:25:11	20.200	04	0:18:32	0:38:00
13	Truck	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.820	12/09/2025 09:34:13	12/09/2025 09:57:03	Sampling Coal	12/09/2025 09:51:51	50.320	06	12/09/2025 11:21:55	20.500	04	0:17:37	1:30:00
14	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.620	12/09/2025 09:48:51	12/09/2025 10:09:56	Sampling Coal	12/09/2025 10:04:55	50.290	06	12/09/2025 10:45:02	20.670	04	0:16:03	0:40:00
15	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.870	12/09/2025 09:56:50	12/09/2025 10:42:49	Sampling Coal	12/09/2025 10:10:52	50.430	03	12/09/2025 10:50:48	20.560	05	0:14:01	0:39:00
16	Truck	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.740	12/09/2025 09:59:08			12/09/2025 10:14:52	50.340	06	12/09/2025 11:13:40	20.600	04	0:15:44	0:58:00
17	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.160	12/09/2025 09:59:29	12/09/2025 10:21:45	Sampling Coal	12/09/2025 10:16:44	50.400	06	12/09/2025 10:54:12	20.240	04	0:17:15	0:37:00
18	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.830	12/09/2025 10:03:04	12/09/2025 10:28:13	Sampling Coal	12/09/2025 10:22:22	50.310	06	12/09/2025 11:11:24	21.480	04	0:19:18	0:49:00
19	Truck	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.020	12/09/2025 10:24:45	12/09/2025 10:52:04	Sampling Coal	12/09/2025 10:47:40	50.310	06	12/09/2025 11:26:23	20.290	04	0:22:55	0:38:00

20	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.650	12/09/2025 10:37:54	12/09/2025 11:00:29	Sampling Coal	12/09/2025 10:55:02	50.360	06	12/09/2025 11:38:37	20.710	04	0:17:07	0:43:11
21	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.680	12/09/2025 10:52:02			12/09/2025 10:53:42	15.240	LT	12/09/2025 11:14:17	44.920	LT	0:01:39	0:20:11
22	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.920	12/09/2025 10:54:20			12/09/2025 11:47:27	20.580	LT	12/09/2025 12:19:43	50.500	LT	0:53:06	0:32:11
23	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.780	12/09/2025 10:54:38			12/09/2025 11:15:53	20.710	LT	12/09/2025 11:41:10	50.490	LT	0:21:14	0:25:11
24	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.870	12/09/2025 10:54:51			12/09/2025 12:25:35	21.630	LT	12/09/2025 13:02:10	50.500	LT	1:30:44	0:36:11
25	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.780	12/09/2025 10:55:05			12/09/2025 11:52:53	16.080	LT	12/09/2025 12:30:34	44.860	LT	0:57:48	0:37:11
26	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.730	12/09/2025 10:55:23			12/09/2025 11:12:17	15.270	LT	12/09/2025 11:37:16	45.000	LT	0:16:53	0:24:11
27	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.640	12/09/2025 10:55:36			12/09/2025 12:16:39	15.300	LT	12/09/2025 12:50:32	44.940	LT	1:21:03	0:33:11
28	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.580	12/09/2025 10:55:52			12/09/2025 11:19:44	15.310	LT	12/09/2025 11:50:17	44.890	LT	0:23:52	0:30:11
29	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.200	12/09/2025 10:56:07			12/09/2025 11:18:18	15.620	LT	12/09/2025 11:44:00	44.820	LT	0:22:10	0:25:11
30	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.590	12/09/2025 10:56:21			12/09/2025 11:21:30	15.330	LT	12/09/2025 11:57:58	44.920	LT	0:25:09	0:36:11
31	Truck	นศ-83-0697	779017		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.160	12/09/2025 12:29:27			12/09/2025 12:44:20	50.260	06	12/09/2025 13:34:43	20.100	04	0:14:52	0:50:11
32	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.130	12/09/2025 13:06:34			12/09/2025 13:15:03	50.330	06	12/09/2025 13:42:31	20.200	05	0:08:29	0:27:11
33	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.790	12/09/2025 13:13:51			12/09/2025 13:53:27	20.680	LT	12/09/2025 14:13:27	50.470	LT	0:39:36	0:20:11
34	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.630	12/09/2025 13:14:05			12/09/2025 13:18:44	15.230	LT	12/09/2025 13:41:30	44.860	LT	0:04:39	0:22:11
35	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.640	12/09/2025 13:14:57			12/09/2025 13:32:12	15.270	LT	12/09/2025 13:52:09	44.910	LT	0:17:15	0:19:11
36	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.690	12/09/2025 13:15:31			12/09/2025 13:55:33	15.300	LT	12/09/2025 14:21:59	44.990	LT	0:40:02	0:26:11
37	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.390	12/09/2025 13:15:49			12/09/2025 13:57:30	15.550	LT	12/09/2025 14:29:04	44.940	LT	0:41:41	0:31:11
38	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.160	12/09/2025 13:17:30			12/09/2025 14:16:59	15.310	LT	12/09/2025 15:01:01	44.470	LT	0:59:29	0:44:11
39	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.530	12/09/2025 13:36:52			12/09/2025 13:44:59	50.220	06	12/09/2025 14:39:59	20.690	05	0:08:07	0:55:11
40	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.070	12/09/2025 13:47:03	12/09/2025 14:07:35	Sampling Coal	12/09/2025 14:02:31	50.270	06	12/09/2025 14:47:29	20.200	05	0:15:28	0:44:11
41	Truck	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำหับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.810	12/09/2025 13:51:43	12/09/2025 14:10:10	Sampling Coal	12/09/2025 14:05:48	50.290	06	12/09/2025 15:14:21	20.480	04	0:14:05	1:08:11

42	Truck	นศ-83-0838	300124		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหีบ	อ้าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.690	12/09/2025 14:07:38			12/09/2025 14:26:31	50.290	06	12/09/2025 15:29:13	21.600	04	0:18:52	1:02:4
43	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหีบ	อ้าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.990	12/09/2025 14:18:19	12/09/2025 14:32:20	Sampling Coal	12/09/2025 14:29:59	50.280	03	12/09/2025 15:19:52	20.290	04	0:11:39	0:49:!
44	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหีบ	อ้าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	12/09/2025 14:45:17			12/09/2025 14:53:40	50.280	06	12/09/2025 16:14:47	20.610	04	0:08:22	1:21:!
45	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหีบ	อ้าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	12/09/2025 15:32:48			12/09/2025 15:41:49	50.410	03	12/09/2025 16:43:35	20.830	04	0:09:01	1:01:4
46	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหีบ	อ้าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.440	12/09/2025 15:52:45			12/09/2025 16:46:26	50.490	06	12/09/2025 17:52:11	21.050	05	0:53:40	1:05:4

Total 46 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 1361.6 ton Total Record = 46 Record

Total Qty = 1361.6 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 16/09/25 00:00:00 To 16/09/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.730	16/09/2025 08:34:13			16/09/2025 09:10:58	20.750	LT	16/09/2025 10:48:57	50.480	LT	0:36:45	1:37:!!
2	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.960	16/09/2025 08:34:27			16/09/2025 08:51:24	20.520	LT	16/09/2025 09:33:42	50.480	LT	0:16:56	0:42:!!
3	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.900	16/09/2025 08:34:41			16/09/2025 08:49:11	21.600	LT	16/09/2025 10:51:09	50.500	LT	0:14:30	2:01:!!
4	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.940	16/09/2025 08:34:51			16/09/2025 08:59:18	16.030	LT	16/09/2025 10:17:47	44.970	LT	0:24:26	1:18:!!
5	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.520	16/09/2025 08:35:39			16/09/2025 08:57:13	15.450	LT	16/09/2025 10:24:26	44.970	LT	0:21:33	1:27:!!
6	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.280	16/09/2025 08:35:53			16/09/2025 08:55:22	15.720	LT	16/09/2025 10:09:36	45.000	LT	0:19:28	1:14:!!
7	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.470	16/09/2025 08:36:03			16/09/2025 08:53:12	15.490	LT	16/09/2025 10:13:30	44.960	LT	0:17:08	1:20:!!
8	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.540	16/09/2025 08:36:15			16/09/2025 08:45:15	15.430	LT	16/09/2025 09:15:54	44.970	LT	0:09:00	0:30:!!
9	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.490	16/09/2025 08:46:48			16/09/2025 08:47:12	15.460	LT	16/09/2025 09:25:18	44.950	LT	0:00:23	0:38:!!
10	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.910	16/09/2025 08:59:49			16/09/2025 09:01:13	15.980	LT	16/09/2025 10:32:05	44.890	LT	0:01:23	1:30:!!
11	Truck	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.600	16/09/2025 09:02:55			16/09/2025 09:03:23	15.970	LT	16/09/2025 10:39:22	44.570	LT	0:00:28	1:35:!!
12	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.990	16/09/2025 09:03:58			16/09/2025 09:07:53	16.000	LT	16/09/2025 10:43:49	44.990	LT	0:03:55	1:35:!!
13	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.540	16/09/2025 11:39:39			16/09/2025 11:42:08	15.370	LT	16/09/2025 12:45:15	44.910	LT	0:02:29	1:03:!!
14	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.490	16/09/2025 11:57:27			16/09/2025 12:00:16	15.460	LT	16/09/2025 13:06:55	44.950	LT	0:02:48	1:06:!!
15	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.580	16/09/2025 12:23:12	16/09/2025 12:36:43	Sampling Coal	16/09/2025 12:31:05	50.240	06	16/09/2025 13:43:04	21.660	04	0:07:52	1:11:!!
16	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.470	16/09/2025 12:24:42			16/09/2025 12:24:58	15.510	LT	16/09/2025 13:29:04	44.980	LT	0:00:16	1:04:!!
17	Truck	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.990	16/09/2025 12:29:28	16/09/2025 12:41:51	Sampling Coal	16/09/2025 12:37:09	50.240	06	16/09/2025 13:48:51	20.250	04	0:07:41	1:11:!!
18	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.450	16/09/2025 12:34:52			16/09/2025 14:17:02	21.020	LT	16/09/2025 15:07:01	50.470	LT	1:42:09	0:49:!!
19	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.690	16/09/2025 12:35:04			16/09/2025 15:11:36	20.810	LT	16/09/2025 15:45:28	50.500	LT	2:36:32	0:33:!!

20	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.840	16/09/2025 12:35:15			16/09/2025 14:14:57	21.660	LT	16/09/2025 14:41:01	50.500	LT	1:39:41	0:26:00
21	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.010	16/09/2025 12:35:23			16/09/2025 13:00:18	15.960	LT	16/09/2025 13:42:48	44.970	LT	0:24:54	0:42:00
22	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.560	16/09/2025 12:35:43			16/09/2025 13:21:58	15.440	LT	16/09/2025 14:19:45	45.000	LT	0:46:14	0:57:00
23	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.220	16/09/2025 12:35:56			16/09/2025 13:52:05	15.660	LT	16/09/2025 14:30:07	44.880	LT	1:16:09	0:38:00
24	Truck	นศ-83-1624	300043		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.970	16/09/2025 12:36:09			16/09/2025 13:11:27	15.960	LT	16/09/2025 13:57:15	44.930	LT	0:35:18	0:45:00
25	Truck	นศ-83-1627	300044		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.990	16/09/2025 12:36:33			16/09/2025 13:30:36	15.950	LT	16/09/2025 14:24:59	44.940	LT	0:54:02	0:54:00
26	Truck	นศ-83-1637	300046		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.900	16/09/2025 12:36:43			16/09/2025 14:23:01	16.020	LT	16/09/2025 15:00:14	44.920	LT	1:46:17	0:37:00
27	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.040	16/09/2025 12:57:43	16/09/2025 13:10:04	Sampling Coal	16/09/2025 13:05:48	50.270	06	16/09/2025 14:06:28	20.230	04	0:08:05	1:00:00
28	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.150	16/09/2025 13:07:53			16/09/2025 13:19:18	50.190	06	16/09/2025 14:11:37	21.040	05	0:11:24	0:52:00
29	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.470	16/09/2025 13:12:26			16/09/2025 13:27:16	50.170	06	16/09/2025 14:54:02	20.700	04	0:14:49	1:26:00
30	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.720	16/09/2025 13:28:02	16/09/2025 13:52:36	Sampling Coal	16/09/2025 13:44:12	50.260	06	16/09/2025 14:35:26	20.540	04	0:16:10	0:51:00
31	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.720	16/09/2025 13:32:33	16/09/2025 13:56:30	Sampling Coal	16/09/2025 13:51:37	50.320	06	16/09/2025 14:38:40	20.600	04	0:19:03	0:47:00
32	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.440	16/09/2025 13:41:19	16/09/2025 14:04:38	Sampling Coal	16/09/2025 13:58:53	50.220	06	16/09/2025 15:06:41	20.780	04	0:17:34	1:07:00
33	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	27.940	16/09/2025 14:26:31	16/09/2025 15:24:48	Sampling Coal	16/09/2025 14:37:01	50.440	03	16/09/2025 16:01:30	22.500	04	0:10:30	1:24:00
34	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.550	16/09/2025 15:12:14			16/09/2025 15:13:12	15.360	LT	16/09/2025 15:37:46	44.910	LT	0:00:58	0:24:00
35	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.560	16/09/2025 15:31:06			16/09/2025 15:32:50	15.400	LT	16/09/2025 16:20:28	44.960	LT	0:01:44	0:47:00
36	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.430	16/09/2025 15:40:57			16/09/2025 15:46:30	15.540	LT	16/09/2025 16:47:51	44.970	LT	0:05:32	1:01:00
37	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.010	16/09/2025 16:05:54			16/09/2025 16:06:26	15.940	LT	16/09/2025 17:08:48	44.950	LT	0:00:32	1:02:00
38	Truck	นศ-83-0838	300124		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.720	16/09/2025 16:13:26			16/09/2025 16:45:43	50.250	06	16/09/2025 18:05:18	21.530	04	0:32:16	1:19:00
39	Truck	นศ-83-1624	300043		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.940	16/09/2025 16:15:07			16/09/2025 16:15:47	15.930	LT	16/09/2025 17:25:29	44.870	LT	0:00:40	1:09:00
40	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.040	16/09/2025 16:25:09			16/09/2025 16:56:47	50.260	06	16/09/2025 18:10:23	20.220	04	0:31:38	1:13:00
41	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.530	16/09/2025 16:41:31			16/09/2025 17:27:41	15.400	LT	16/09/2025 17:51:37	44.930	LT	0:46:09	0:23:00

42	Truck	นศ-83-1627	300044		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.070	16/09/2025 16:42:06			16/09/2025 17:34:31	15.910	LT	16/09/2025 18:04:42	44.980	LT	0:52:24	0:30:00
43	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.260	16/09/2025 17:16:48			16/09/2025 17:31:48	50.270	06	16/09/2025 18:15:57	21.010	04	0:15:00	0:44:00
44	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.060	16/09/2025 17:22:24			16/09/2025 17:33:49	50.320	06	16/09/2025 18:21:47	20.260	04	0:11:24	0:47:00
45	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.410	16/09/2025 17:38:10			16/09/2025 17:38:55	15.580	LT	16/09/2025 18:12:42	44.990	LT	0:00:45	0:33:00
46	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.770	16/09/2025 17:40:47			16/09/2025 17:50:09	50.280	06	16/09/2025 18:48:48	20.510	04	0:09:21	0:58:00
47	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.770	16/09/2025 18:01:41			16/09/2025 18:14:59	50.310	06	16/09/2025 18:53:30	20.540	04	0:13:18	0:38:00
48	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	16/09/2025 18:14:52	16/09/2025 18:29:51	Sampling Coal	16/09/2025 18:24:26	50.220	06	16/09/2025 19:06:31	20.670	04	0:09:33	0:42:00
49	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำห้วย	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.510	16/09/2025 19:00:47			16/09/2025 19:12:52	50.260	06	16/09/2025 21:38:22	20.750	04	0:12:05	2:25:00

Total 49 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 1437.69 ton Total Record = 49 Record

Total Qty = 1437.69 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
 From 23/09/25 00:00:00 To 23/09/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.630	23/09/2025 08:11:41			23/09/2025 08:56:05	20.870	LT	23/09/2025 09:50:53	50.500	LT	0:44:23	0:54:44
2	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.760	23/09/2025 08:11:55			23/09/2025 08:21:27	20.740	LT	23/09/2025 09:16:58	50.500	LT	0:09:31	0:55:51
3	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.840	23/09/2025 08:12:11			23/09/2025 09:22:11	21.650	LT	23/09/2025 10:39:17	50.490	LT	1:10:00	1:17:00
4	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.090	23/09/2025 08:12:24			23/09/2025 08:45:55	15.900	LT	23/09/2025 09:36:45	44.990	LT	0:33:31	0:50:44
5	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.550	23/09/2025 08:12:38			23/09/2025 08:54:30	15.450	LT	23/09/2025 09:44:21	45.000	LT	0:41:52	0:49:51
6	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.400	23/09/2025 08:12:53			23/09/2025 08:36:24	15.470	LT	23/09/2025 09:27:48	44.870	LT	0:23:30	0:51:51
7	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.490	23/09/2025 08:13:04			23/09/2025 09:46:48	15.470	LT	23/09/2025 11:12:48	44.960	LT	1:33:44	1:26:00
8	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.280	23/09/2025 08:13:15			23/09/2025 09:42:21	15.640	LT	23/09/2025 10:55:10	44.920	LT	1:29:05	1:12:44
9	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.390	23/09/2025 08:13:29			23/09/2025 10:05:39	15.560	LT	23/09/2025 11:30:27	44.950	LT	1:52:10	1:24:44
10	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.400	23/09/2025 08:13:39			23/09/2025 08:19:24	15.470	LT	23/09/2025 09:12:52	44.870	LT	0:05:45	0:53:51
11	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.940	23/09/2025 08:14:09			23/09/2025 09:03:10	16.060	LT	23/09/2025 10:29:46	45.000	LT	0:49:00	1:26:51
12	Truck	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.770	23/09/2025 08:14:27			23/09/2025 09:56:52	16.060	LT	23/09/2025 11:26:02	44.830	LT	1:42:25	1:29:51
13	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่างถ่าน 4	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.830	23/09/2025 08:14:42			23/09/2025 08:16:12	16.030	LT	23/09/2025 09:10:55	44.860	LT	0:01:30	0:54:44
14	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.450	23/09/2025 11:05:59			23/09/2025 11:15:08	50.310	06	23/09/2025 12:01:33	20.860	04	0:09:09	0:46:51
15	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.930	23/09/2025 11:07:46	23/09/2025 11:24:33	Sampling Coal	23/09/2025 11:17:08	50.350	06	23/09/2025 12:08:48	21.420	04	0:09:21	0:51:44
16	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.490	23/09/2025 11:20:42			23/09/2025 11:23:44	15.460	LT	23/09/2025 12:00:44	44.950	LT	0:03:01	0:37:00
17	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.410	23/09/2025 11:21:36			23/09/2025 11:36:50	50.390	06	23/09/2025 12:24:01	20.980	05	0:15:13	0:47:51
18	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.920	23/09/2025 11:22:34			23/09/2025 11:27:58	16.030	LT	23/09/2025 12:11:54	44.950	LT	0:05:23	0:43:51
19	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังหิน 1	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.920	23/09/2025 11:22:58			23/09/2025 11:33:53	20.580	LT	23/09/2025 12:17:37	50.500	LT	0:10:54	0:43:44

20	Truck	นท-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.430	23/09/2025 11:23:13			23/09/2025 11:45:35	15.450	LT	23/09/2025 12:24:12	44.880	LT	0:22:22	0:38:11
21	Truck	นท-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.520	23/09/2025 11:24:15			23/09/2025 11:51:17	15.430	LT	23/09/2025 12:32:12	44.950	LT	0:27:01	0:40:11
22	Truck	นท-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.690	23/09/2025 12:07:05			23/09/2025 12:07:28	20.810	LT	23/09/2025 12:44:54	50.500	LT	0:00:23	0:37:11
23	Truck	นท-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.840	23/09/2025 12:08:26			23/09/2025 12:09:27	16.080	LT	23/09/2025 12:51:53	44.920	LT	0:01:00	0:42:11
24	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.870	23/09/2025 12:27:05			23/09/2025 12:37:18	50.280	06	23/09/2025 13:18:12	20.410	04	0:10:13	0:40:11
25	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.160	23/09/2025 12:28:55	23/09/2025 12:45:24	Sampling Coal	23/09/2025 12:39:19	50.300	06	23/09/2025 13:08:41	20.140	04	0:10:24	0:29:11
26	Truck	นท-83-1624	300043		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.930	23/09/2025 12:39:47			23/09/2025 12:41:17	16.030	LT	23/09/2025 13:11:44	44.960	LT	0:01:30	0:30:11
27	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.660	23/09/2025 12:42:13			23/09/2025 12:51:40	50.310	06	23/09/2025 13:25:04	20.650	04	0:09:26	0:33:11
28	Truck	นท-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.880	23/09/2025 13:04:52			23/09/2025 13:05:15	21.620	LT	23/09/2025 13:38:26	50.500	LT	0:00:23	0:33:11
29	Truck	นท-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.390	23/09/2025 13:19:04			23/09/2025 13:22:59	15.590	LT	23/09/2025 14:14:31	44.980	LT	0:03:55	0:51:11
30	Truck	นท-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.300	23/09/2025 13:23:48			23/09/2025 13:24:32	15.470	LT	23/09/2025 14:17:59	44.770	LT	0:00:44	0:53:11
31	Truck	นท-83-1627	300044		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.870	23/09/2025 13:39:36			23/09/2025 13:41:57	16.040	LT	23/09/2025 14:32:56	44.910	LT	0:02:21	0:50:11
32	Truck	นท-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.540	23/09/2025 14:15:05			23/09/2025 14:26:20	15.440	LT	23/09/2025 15:16:04	44.980	LT	0:11:15	0:49:11
33	Truck	นท-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.890	23/09/2025 14:19:05			23/09/2025 14:25:01	20.550	LT	23/09/2025 15:27:53	50.440	LT	0:05:56	1:02:11
34	Truck	นท-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.330	23/09/2025 14:23:43			23/09/2025 14:31:26	50.180	06	23/09/2025 14:58:22	20.850	04	0:07:43	0:26:11
35	Truck	นท-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.540	23/09/2025 14:24:20			23/09/2025 14:27:51	15.450	LT	23/09/2025 15:51:33	44.990	LT	0:03:30	1:23:11
36	Truck	นท-83-1637	300046		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.900	23/09/2025 14:27:15			23/09/2025 14:29:51	16.020	LT	23/09/2025 15:36:56	44.920	LT	0:02:36	1:07:11
37	Truck	นท-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.380	23/09/2025 14:34:00			23/09/2025 14:34:55	15.480	LT	23/09/2025 15:58:59	44.860	LT	0:00:55	1:24:11
38	Truck	นท-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.530	23/09/2025 14:34:16			23/09/2025 14:49:56	15.440	LT	23/09/2025 16:18:58	44.970	LT	0:15:40	1:29:11
39	Truck	นท-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.060	23/09/2025 14:44:56	23/09/2025 15:00:12	Sampling Coal	23/09/2025 14:55:49	50.300	06	23/09/2025 15:21:50	20.240	04	0:10:52	0:26:11
40	Truck	นท-83-0838	300124		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.880	23/09/2025 14:49:27			23/09/2025 14:59:05	50.300	06	23/09/2025 15:30:06	21.420	04	0:09:37	0:31:11
41	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.140	23/09/2025 15:05:49	23/09/2025 15:20:31	Sampling Coal	23/09/2025 15:16:08	50.310	06	23/09/2025 16:03:17	20.170	04	0:10:18	0:47:11

42	Truck	นศ-83-1624	300043		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.840	23/09/2025 15:10:20			23/09/2025 15:13:07	16.010	LT	23/09/2025 16:35:34	44.850	LT	0:02:46	1:22:4
43	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.690	23/09/2025 15:10:45			23/09/2025 15:11:26	20.780	LT	23/09/2025 16:25:12	50.470	LT	0:00:41	1:13:4
44	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.530	23/09/2025 15:37:48			23/09/2025 15:38:50	16.290	LT	23/09/2025 16:52:01	44.820	LT	0:01:01	1:13:7
45	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	23/09/2025 15:48:41			23/09/2025 16:48:54	50.220	06	23/09/2025 17:31:46	20.640	04	1:00:12	0:42:4
46	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.410	23/09/2025 15:58:10	23/09/2025 16:58:34	Sampling Coal	23/09/2025 16:50:48	50.250	06	23/09/2025 17:54:25	20.840	04	0:52:37	1:03:3
47	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.900	23/09/2025 16:08:54			23/09/2025 16:13:45	21.590	LT	23/09/2025 17:15:27	50.490	LT	0:04:51	1:01:4
48	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.990	23/09/2025 16:09:06	23/09/2025 16:59:47	Sampling Coal	23/09/2025 16:52:38	50.150	06	23/09/2025 17:40:18	20.160	04	0:43:31	0:47:4
49	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.490	23/09/2025 16:15:48			23/09/2025 16:20:35	15.450	LT	23/09/2025 17:21:45	44.940	LT	0:04:46	1:01:0
50	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	23/09/2025 17:10:04			23/09/2025 17:32:50	50.220	06	23/09/2025 18:08:25	20.670	04	0:22:45	0:35:3
51	Truck	นศ-83-1627	300044		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.890	23/09/2025 17:40:11			23/09/2025 17:40:56	16.010	LT	23/09/2025 18:16:18	44.900	LT	0:00:45	0:35:3
52	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	23/09/2025 17:59:06	23/09/2025 18:12:21	Sampling Coal	23/09/2025 18:07:24	50.230	06	23/09/2025 18:39:42	20.830	04	0:08:18	0:32:7
53	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	23/09/2025 18:30:24			23/09/2025 18:41:14	50.160	06	23/09/2025 19:13:56	20.490	04	0:10:50	0:32:4
54	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำห้วย	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	23/09/2025 18:30:39			23/09/2025 18:43:11	50.360	03	23/09/2025 19:14:35	20.250	05	0:12:31	0:31:3

Total 54 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1586.27 ton Total Record = 54 Record

Total Qty = 1586.27 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : IT-STS

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 27/09/25 00:00:00 To 27/09/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.670	27/09/2025 08:29:17			27/09/2025 09:20:58	20.830	LT	27/09/2025 09:59:04	50.500	LT	0:51:40	0:38:40
2	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.020	27/09/2025 08:29:44			27/09/2025 08:39:53	20.410	LT	27/09/2025 09:13:16	50.430	LT	0:10:09	0:33:20
3	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.960	27/09/2025 08:30:05			27/09/2025 08:35:32	21.540	LT	27/09/2025 09:56:13	50.500	LT	0:05:27	1:20:40
4	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.440	27/09/2025 08:30:18			27/09/2025 08:52:45	16.530	LT	27/09/2025 09:46:44	44.970	LT	0:22:26	0:53:20
5	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.580	27/09/2025 08:30:35			27/09/2025 08:38:11	15.360	LT	27/09/2025 09:19:04	44.940	LT	0:07:36	0:40:20
6	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.490	27/09/2025 08:31:03			27/09/2025 08:50:55	15.400	LT	27/09/2025 09:44:48	44.890	LT	0:19:52	0:53:20
7	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.200	27/09/2025 08:31:51			27/09/2025 08:54:15	15.600	LT	27/09/2025 09:50:03	44.800	LT	0:22:23	0:55:40
8	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.500	27/09/2025 08:32:06			27/09/2025 08:36:52	15.410	LT	27/09/2025 09:10:42	44.910	LT	0:04:46	0:33:20
9	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.600	27/09/2025 08:32:15			27/09/2025 08:41:22	15.380	LT	27/09/2025 09:23:46	44.980	LT	0:09:07	0:42:20
10	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.890	27/09/2025 08:32:31			27/09/2025 08:44:23	16.010	LT	27/09/2025 09:35:01	44.900	LT	0:11:52	0:50:20
11	Truck	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.980	27/09/2025 08:32:40			27/09/2025 08:48:30	16.000	LT	27/09/2025 09:41:54	44.980	LT	0:15:50	0:53:20
12	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.950	27/09/2025 08:32:56			27/09/2025 08:46:32	15.970	LT	27/09/2025 09:37:31	44.920	LT	0:13:36	0:50:20
13	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.540	27/09/2025 08:42:32			27/09/2025 08:43:07	15.440	LT	27/09/2025 09:26:08	44.980	LT	0:00:35	0:43:20
14	Truck	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.190	27/09/2025 10:57:23			27/09/2025 11:05:47	50.360	06	27/09/2025 11:44:52	20.170	04	0:08:24	0:39:20
15	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.950	27/09/2025 11:09:04			27/09/2025 11:17:28	50.330	06	27/09/2025 12:12:20	21.380	04	0:08:24	0:54:20
16	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.570	27/09/2025 11:15:55			27/09/2025 11:20:08	15.430	LT	27/09/2025 12:00:50	45.000	LT	0:04:13	0:40:20
17	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.960	27/09/2025 11:19:22			27/09/2025 11:25:25	20.530	LT	27/09/2025 12:15:55	50.490	LT	0:06:02	0:50:20
18	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.420	27/09/2025 11:20:14			27/09/2025 11:27:45	50.420	06	27/09/2025 12:30:10	21.000	04	0:07:30	1:02:20
19	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.420	27/09/2025 11:24:13			27/09/2025 11:38:47	15.450	LT	27/09/2025 12:24:55	44.870	LT	0:14:33	0:46:20

20	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.210	27/09/2025 11:31:08	27/09/2025 11:45:35	Sampling Coal	27/09/2025 11:39:11	50.350	06	27/09/2025 13:19:54	20.140	05	0:08:02	1:40:34
21	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.570	27/09/2025 11:31:15			27/09/2025 11:37:27	15.390	LT	27/09/2025 12:17:41	44.960	LT	0:06:12	0:40:34
22	Truck	นศ-83-1624	300043		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.850	27/09/2025 11:33:50			27/09/2025 11:47:22	16.070	LT	27/09/2025 12:29:59	44.920	LT	0:13:31	0:42:34
23	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.620	27/09/2025 11:43:32			27/09/2025 12:44:39	20.860	LT	27/09/2025 13:30:02	50.480	LT	1:01:07	0:45:34
24	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.400	27/09/2025 11:43:56			27/09/2025 11:45:25	15.450	LT	27/09/2025 12:31:57	44.850	LT	0:01:29	0:46:34
25	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.940	27/09/2025 11:44:28			27/09/2025 12:42:42	21.560	LT	27/09/2025 13:27:35	50.500	LT	0:58:14	0:44:34
26	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.250	27/09/2025 11:44:41			27/09/2025 14:18:29	16.610	LT	27/09/2025 15:19:45	44.860	LT	2:33:48	1:01:34
27	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.550	27/09/2025 11:45:00			27/09/2025 12:35:16	15.440	LT	27/09/2025 13:25:43	44.990	LT	0:50:15	0:50:34
28	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.350	27/09/2025 11:45:58			27/09/2025 12:25:46	15.650	LT	27/09/2025 13:16:05	45.000	LT	0:39:47	0:50:34
29	Truck	นศ-83-1627	300044		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.760	27/09/2025 11:46:12			27/09/2025 12:11:59	16.190	LT	27/09/2025 12:58:55	44.950	LT	0:25:47	0:46:34
30	Truck	นศ-83-1637	300046		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.790	27/09/2025 11:46:26			27/09/2025 12:08:05	16.000	LT	27/09/2025 12:48:08	44.790	LT	0:21:38	0:40:34
31	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.870	27/09/2025 11:49:29	27/09/2025 12:14:23	Sampling Coal	27/09/2025 12:05:38	50.440	06	27/09/2025 13:14:26	20.570	04	0:16:08	1:08:34
32	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.200	27/09/2025 11:54:53			27/09/2025 12:07:07	50.290	03	27/09/2025 13:07:48	20.090	04	0:12:14	1:00:34
33	Truck	ตง-70-4357	300023		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.620	27/09/2025 12:01:24	27/09/2025 12:17:44	Sampling Coal	27/09/2025 12:12:05	44.920	06	27/09/2025 12:54:50	15.300	04	0:10:41	0:42:34
34	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.660	27/09/2025 12:03:17	27/09/2025 12:20:32	Sampling Coal	27/09/2025 12:13:52	50.380	06	27/09/2025 13:42:20	20.720	05	0:10:35	1:28:34
35	Truck	ตง-70-4258	300017		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.420	27/09/2025 12:11:04			27/09/2025 12:25:06	44.830	06	27/09/2025 13:02:40	15.410	04	0:14:01	0:37:34
36	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 5/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.060	27/09/2025 12:12:15			27/09/2025 12:19:25	50.310	06	27/09/2025 14:07:49	20.250	04	0:07:10	1:48:34
37	Truck	ตง-70-4361	300020		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.440	27/09/2025 12:18:02	27/09/2025 12:31:47	Sampling Coal	27/09/2025 12:26:55	44.860	06	27/09/2025 13:00:55	15.420	05	0:08:52	0:34:34
38	Truck	ตง-70-3811	300010		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.080	27/09/2025 12:46:17	27/09/2025 13:04:33	Sampling Coal	27/09/2025 12:57:51	44.880	06	27/09/2025 14:12:12	15.800	04	0:11:34	1:14:34
39	Truck	ตง-70-1910	512350		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.900	27/09/2025 12:47:50	27/09/2025 13:07:03	Sampling Coal	27/09/2025 13:01:11	44.780	06	27/09/2025 14:13:37	14.880	05	0:13:21	1:12:34
40	Truck	ตง-70-3917	300029		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.050	27/09/2025 12:59:05	27/09/2025 13:15:46	Sampling Coal	27/09/2025 13:09:43	44.910	06	27/09/2025 13:54:18	15.860	04	0:10:37	0:44:34
41	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.380	27/09/2025 13:58:16			27/09/2025 13:59:34	15.430	LT	27/09/2025 14:51:54	44.810	LT	0:01:18	0:52:34

42	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	27/09/2025 14:00:18			27/09/2025 16:16:28	20.880	LT	27/09/2025 17:08:58	50.480	LT	2:16:10	0:52:11
43	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.980	27/09/2025 14:00:48			27/09/2025 15:38:08	20.520	LT	27/09/2025 16:32:33	50.500	LT	1:37:20	0:54:11
44	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	27/09/2025 14:01:02	27/09/2025 14:34:40	Sampling Coal	27/09/2025 16:19:17	21.540	LT	27/09/2025 17:21:53	50.500	LT	2:18:15	1:02:11
45	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.370	27/09/2025 14:01:28			27/09/2025 15:29:28	15.430	LT	27/09/2025 15:57:15	44.800	LT	1:27:59	0:27:11
46	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	27/09/2025 14:01:40			27/09/2025 15:36:12	15.440	LT	27/09/2025 16:23:38	44.940	LT	1:34:32	0:47:11
47	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	27/09/2025 14:02:03	27/09/2025 14:29:01	Sampling Coal	27/09/2025 16:21:13	15.410	LT	27/09/2025 17:24:46	44.870	LT	2:19:10	1:03:11
48	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.280	27/09/2025 14:02:23	27/09/2025 14:15:21	Sampling Coal	27/09/2025 15:48:49	15.700	LT	27/09/2025 16:45:34	44.980	LT	1:46:26	0:56:11
49	Truck	นศ-83-1624	300043		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.720	27/09/2025 14:02:38			27/09/2025 15:27:40	16.100	LT	27/09/2025 15:55:40	44.820	LT	1:25:01	0:28:11
50	Truck	นศ-83-1627	300044		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.850	27/09/2025 14:02:48	27/09/2025 14:04:23	Sampling Coal	27/09/2025 15:40:24	15.990	LT	27/09/2025 16:37:49	44.840	LT	1:37:36	0:57:11
51	Truck	นศ-83-1637	300046		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.870	27/09/2025 14:03:02			27/09/2025 15:33:59	16.010	LT	27/09/2025 16:14:07	44.880	LT	1:30:57	0:40:11
52	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.750	27/09/2025 14:36:23	27/09/2025 14:52:03	Sampling Coal	27/09/2025 14:46:07	50.270	06	27/09/2025 15:32:18	20.520	05	0:09:43	0:46:11
53	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.200	27/09/2025 14:38:14	27/09/2025 14:50:01	Sampling Coal	27/09/2025 14:47:14	50.480	03	27/09/2025 15:21:16	20.280	05	0:09:00	0:34:11
54	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.620	27/09/2025 15:18:03	27/09/2025 15:34:40	Sampling Coal	27/09/2025 15:29:39	50.610	06	27/09/2025 16:18:22	20.990	04	0:11:35	0:48:11
55	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	27/09/2025 15:30:48			27/09/2025 15:31:06	15.330	LT	27/09/2025 16:06:53	44.920	LT	0:00:18	0:35:11
56	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.280	27/09/2025 18:08:28	27/09/2025 18:24:37	Sampling Coal	27/09/2025 18:20:00	50.430	06	27/09/2025 19:17:55	20.150	04	0:11:32	0:57:11
57	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	27/09/2025 18:15:37	27/09/2025 18:30:57	Sampling Coal	27/09/2025 18:25:04	50.270	06	27/09/2025 19:25:14	20.560	04	0:09:26	1:00:11
58	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.150	27/09/2025 18:18:41	27/09/2025 18:36:46	Sampling Coal	27/09/2025 18:31:28	50.410	06	27/09/2025 19:22:34	20.260	04	0:12:46	0:51:11

Total 58 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1707.19 ton Total Record = 58 Record

Total Qty = 1707.19 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 04/10/25 00:00:00 To 04/10/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังนาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.750	04/10/2025 13:23:37	04/10/2025 13:41:37	Sampling Coal	04/10/2025 13:34:20	50.320	06	04/10/2025 14:59:46	21.570	04	0:10:43	1:25:51
2	Truck	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังนาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.030	04/10/2025 13:53:41	04/10/2025 14:07:08	Sampling Coal	04/10/2025 14:01:17	50.340	06	04/10/2025 14:52:16	20.310	04	0:07:36	0:50:51
3	Truck	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.120	04/10/2025 14:06:22	04/10/2025 14:18:12	Sampling Coal	04/10/2025 14:13:22	50.280	06	04/10/2025 14:59:50	21.160	05	0:07:00	0:46:50
4	Truck	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังนาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.590	04/10/2025 14:31:59			04/10/2025 14:39:58	50.330	06	04/10/2025 15:42:35	20.740	04	0:07:58	1:02:51
5	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ยังนาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.170	04/10/2025 14:32:40	04/10/2025 14:47:20	Sampling Coal	04/10/2025 14:41:55	50.430	06	04/10/2025 15:28:34	20.260	04	0:09:15	0:46:50
6	Truck	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.480	04/10/2025 14:36:24	04/10/2025 14:52:30	Sampling Coal	04/10/2025 14:45:33	50.340	06	04/10/2025 16:48:33	21.860	05	0:09:09	2:02:51
7	Truck	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.270	04/10/2025 14:51:15	04/10/2025 15:04:51	Sampling Coal	04/10/2025 14:58:50	50.250	06	04/10/2025 15:49:07	20.980	04	0:07:34	0:50:51
8	Truck	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.640	04/10/2025 14:59:22	04/10/2025 15:14:37	Sampling Coal	04/10/2025 15:08:34	50.270	06	04/10/2025 16:10:39	20.630	04	0:09:12	1:02:51
9	Truck	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.130	04/10/2025 15:03:26	04/10/2025 15:23:17	Sampling Coal	04/10/2025 15:18:18	50.260	06	04/10/2025 16:05:39	20.130	04	0:14:51	0:47:51
10	Truck	พท-80-9070	300147			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.560	04/10/2025 15:17:37			04/10/2025 15:35:12	50.300	06	04/10/2025 16:24:36	20.740	04	0:17:34	0:49:51
11	Truck	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.120	04/10/2025 15:25:53			04/10/2025 15:36:56	50.340	06	04/10/2025 16:22:42	20.220	04	0:11:03	0:45:54
12	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.980	04/10/2025 15:46:51			04/10/2025 15:48:59	21.520	LT	04/10/2025 16:30:13	50.500	LT	0:02:07	0:41:51
13	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.490	04/10/2025 16:04:24			04/10/2025 16:05:59	15.360	LT	04/10/2025 16:47:55	44.850	LT	0:01:35	0:41:51
14	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.540	04/10/2025 16:07:25			04/10/2025 16:32:59	15.390	LT	04/10/2025 17:56:50	44.930	LT	0:25:33	1:23:51
15	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.010	04/10/2025 16:07:44			04/10/2025 16:59:19	20.490	LT	04/10/2025 18:00:32	50.500	LT	0:51:35	1:01:51
16	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	ลานห้องเป็นชั	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.010	04/10/2025 16:07:58			04/10/2025 17:20:55	15.790	LT	04/10/2025 18:12:16	44.800	LT	1:12:56	0:51:51
17	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.550	04/10/2025 16:08:11			04/10/2025 16:57:15	15.360	LT	04/10/2025 17:50:08	44.910	LT	0:49:04	0:52:51
18	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.370	04/10/2025 16:08:33			04/10/2025 16:50:40	15.440	LT	04/10/2025 17:54:58	44.810	LT	0:42:07	1:04:51
19	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.580	04/10/2025 16:08:42			04/10/2025 18:23:37	15.400	LT	04/10/2025 19:08:26	44.980	LT	2:14:54	0:44:54

20	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำห้วย	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.240	04/10/2025 16:08:58			04/10/2025 16:51:49	15.550	LT	04/10/2025 17:47:02	44.790	LT	0:42:50	0:55:1
21	Truck	นศ-83-1624	300043		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำห้วย	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.820	04/10/2025 16:09:16			04/10/2025 16:34:58	16.030	LT	04/10/2025 17:25:19	44.850	LT	0:25:41	0:50:1
22	Truck	นศ-83-1637	300046		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำห้วย	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.530	04/10/2025 16:09:39			04/10/2025 17:16:19	15.990	LT	04/10/2025 18:06:50	44.520	LT	1:06:40	0:50:1
23	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำห้วย	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.000	04/10/2025 17:44:50	04/10/2025 18:02:11	Sampling Coal	04/10/2025 17:56:36	50.270	06	04/10/2025 18:40:05	20.270	04	0:11:46	0:43:1
24	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำห้วย	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.160	04/10/2025 18:09:23			04/10/2025 18:19:15	50.400	06	04/10/2025 19:03:38	20.240	04	0:09:52	0:44:1
25	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำห้วย	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.650	04/10/2025 18:13:19			04/10/2025 18:15:02	20.800	LT	04/10/2025 18:59:02	50.450	LT	0:01:42	0:44:1

Total 25 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 736.79 ton Total Record = 25 Record

Total Qty = 736.79 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 08/10/25 00:00:00 To 08/10/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นท-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.500	08/10/2025 08:52:04			08/10/2025 08:57:18	15.450	LT	08/10/2025 09:57:40	44.950	LT	0:05:14	1:00:00
2	Truck	นท-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.910	08/10/2025 08:52:32			08/10/2025 08:59:11	20.590	LT	08/10/2025 10:00:03	50.500	LT	0:06:39	1:00:00
3	Truck	นท-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.960	08/10/2025 08:52:49			08/10/2025 09:01:35	16.020	LT	08/10/2025 10:13:36	44.980	LT	0:08:45	1:12:00
4	Truck	นท-83-1627	300044			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.830	08/10/2025 08:52:57			08/10/2025 09:11:16	15.990	LT	08/10/2025 10:57:37	44.820	LT	0:18:18	1:46:00
5	Truck	นท-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.920	08/10/2025 08:53:11			08/10/2025 09:05:28	15.980	LT	08/10/2025 10:37:02	44.900	LT	0:12:16	1:31:00
6	Truck	นท-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.510	08/10/2025 08:53:18			08/10/2025 09:07:57	15.410	LT	08/10/2025 10:16:56	44.920	LT	0:14:38	1:08:00
7	Truck	นท-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.560	08/10/2025 08:53:36			08/10/2025 09:03:15	15.410	LT	08/10/2025 10:24:23	44.970	LT	0:09:39	1:21:00
8	Truck	นท-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.480	08/10/2025 08:53:44			08/10/2025 09:09:29	15.370	LT	08/10/2025 10:44:12	44.850	LT	0:15:44	1:34:00
9	Truck	นท-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.750	08/10/2025 09:48:43			08/10/2025 09:53:50	20.710	LT	08/10/2025 10:55:12	50.460	LT	0:05:07	1:01:00
10	Truck	นท-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.950	08/10/2025 09:49:04			08/10/2025 09:51:41	21.540	LT	08/10/2025 11:03:49	50.490	LT	0:02:37	1:12:00
11	Truck	นท-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.830	08/10/2025 09:54:23			08/10/2025 10:07:16	16.050	LT	08/10/2025 11:00:54	44.880	LT	0:12:52	0:53:00
12	Truck	นท-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.670	08/10/2025 11:01:00			08/10/2025 11:09:54	50.280	06	08/10/2025 12:04:55	21.610	04	0:08:53	0:55:00
13	Truck	นท-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.360	08/10/2025 11:33:41			08/10/2025 11:34:35	15.590	LT	08/10/2025 12:50:36	44.950	LT	0:00:53	1:16:00
14	Truck	นท-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.520	08/10/2025 12:21:54			08/10/2025 12:24:41	15.440	LT	08/10/2025 13:22:03	44.960	LT	0:02:46	0:57:00
15	Truck	นท-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.350	08/10/2025 12:25:43			08/10/2025 12:33:28	50.300	06	08/10/2025 14:20:54	20.950	05	0:07:44	1:47:00
16	Truck	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.090	08/10/2025 12:27:10			08/10/2025 12:35:14	50.250	06	08/10/2025 14:27:26	20.160	05	0:08:03	1:52:00
17	Truck	นท-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.340	08/10/2025 12:39:15			08/10/2025 12:44:14	15.440	LT	08/10/2025 13:40:53	44.780	LT	0:04:58	0:56:00
18	Truck	นท-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.790	08/10/2025 12:39:24			08/10/2025 12:41:16	16.060	LT	08/10/2025 13:26:35	44.850	LT	0:01:52	0:45:00
19	Truck	นท-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.910	08/10/2025 12:45:44			08/10/2025 12:46:05	20.530	LT	08/10/2025 14:15:43	50.440	LT	0:00:21	1:29:00

20	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	08/10/2025 13:00:50			08/10/2025 13:09:03	50.390	06	08/10/2025 14:45:55	20.280	05	0:08:12	1:36:!!
21	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	08/10/2025 13:03:31			08/10/2025 13:04:38	15.370	LT	08/10/2025 14:03:03	44.940	LT	0:01:06	0:58:!!
22	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.130	08/10/2025 13:05:14			08/10/2025 13:15:08	50.300	06	08/10/2025 14:53:04	21.170	04	0:09:54	1:37:!!
23	Truck	นศ-83-1637	300046		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.870	08/10/2025 13:15:23			08/10/2025 13:16:47	15.980	LT	08/10/2025 14:00:35	44.850	LT	0:01:23	0:43:!!
24	Truck	นศ-83-1627	300044		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.630	08/10/2025 13:23:15			08/10/2025 13:24:24	16.180	LT	08/10/2025 14:22:09	44.810	LT	0:01:09	0:57:!!
25	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.780	08/10/2025 13:31:04			08/10/2025 13:55:11	50.450	06	08/10/2025 15:20:36	20.670	04	0:24:07	1:25:!!
26	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.090	08/10/2025 13:31:22			08/10/2025 13:39:37	50.300	06	08/10/2025 15:26:22	20.210	04	0:08:14	1:46:!!
27	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	08/10/2025 13:32:58			08/10/2025 13:34:24	21.590	LT	08/10/2025 14:36:24	50.500	LT	0:01:26	1:01:!!
28	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.770	08/10/2025 13:47:57			08/10/2025 13:48:49	20.700	LT	08/10/2025 14:34:35	50.470	LT	0:00:52	0:45:!!
29	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.990	08/10/2025 13:55:07			08/10/2025 14:04:23	50.320	06	08/10/2025 15:28:00	20.330	04	0:09:15	1:23:!!
30	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.390	08/10/2025 13:56:26			08/10/2025 13:57:23	16.550	LT	08/10/2025 14:31:21	44.940	LT	0:00:57	0:33:!!
31	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	08/10/2025 14:12:44			08/10/2025 14:24:46	50.310	06	08/10/2025 15:31:38	20.610	04	0:12:02	1:06:!!
32	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.450	08/10/2025 17:06:56			08/10/2025 17:15:13	50.480	06	08/10/2025 17:43:36	21.030	05	0:08:17	0:28:!!
33	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.100	08/10/2025 17:19:16			08/10/2025 17:29:18	50.260	06	08/10/2025 18:12:13	20.160	05	0:10:01	0:42:!!
34	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.260	08/10/2025 17:55:27			08/10/2025 18:03:31	50.470	06	08/10/2025 19:22:15	20.210	04	0:08:03	1:18:!!
35	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.160	08/10/2025 18:20:36	08/10/2025 18:39:25	Sampling Coal	08/10/2025 18:33:22	50.520	06	08/10/2025 19:09:45	20.360	04	0:12:45	0:36:!!
36	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.410	08/10/2025 18:34:06			08/10/2025 18:46:19	50.400	03	08/10/2025 19:50:42	20.990	04	0:12:13	1:04:!!
37	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	08/10/2025 18:37:03	08/10/2025 18:52:11	Sampling Coal	08/10/2025 18:46:39	50.330	06	08/10/2025 19:57:08	20.740	04	0:09:35	1:10:!!
38	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	08/10/2025 18:46:42	08/10/2025 19:01:53	Sampling Coal	08/10/2025 18:56:20	50.480	06	08/10/2025 20:25:10	20.370	04	0:09:37	1:28:!!

Total 38 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1119.25 ton Total Record = 38 Record

Total Qty = 1119.25 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 14/10/25 00:00:00 To 14/10/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.630	14/10/2025 08:02:05			14/10/2025 08:37:35	20.820	LT	14/10/2025 09:50:22	50.450	LT	0:35:30	1:12:24
2	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.530	14/10/2025 08:02:14			14/10/2025 08:42:31	20.970	LT	14/10/2025 10:32:17	50.500	LT	0:40:17	1:49:24
3	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	28.840	14/10/2025 08:02:24			14/10/2025 08:22:15	21.650	LT	14/10/2025 09:54:43	50.490	LT	0:19:50	1:32:24
4	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.510	14/10/2025 08:02:44			14/10/2025 08:28:24	15.410	LT	14/10/2025 09:31:42	44.920	LT	0:25:40	1:03:24
5	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.460	14/10/2025 08:02:54			14/10/2025 08:29:54	15.430	LT	14/10/2025 09:47:01	44.890	LT	0:26:59	1:17:24
6	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.440	14/10/2025 08:03:11			14/10/2025 08:39:33	15.430	LT	14/10/2025 09:59:14	44.870	LT	0:36:22	1:19:24
7	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.430	14/10/2025 08:03:25			14/10/2025 08:33:03	15.550	LT	14/10/2025 10:14:52	44.980	LT	0:29:37	1:41:24
8	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.400	14/10/2025 08:03:37			14/10/2025 08:31:22	15.410	LT	14/10/2025 10:04:04	44.810	LT	0:27:45	1:32:24
9	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	28.890	14/10/2025 08:03:47			14/10/2025 08:24:54	16.080	LT	14/10/2025 09:29:03	44.970	LT	0:21:07	1:04:24
10	Truck	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	28.940	14/10/2025 08:03:56			14/10/2025 08:35:14	16.060	LT	14/10/2025 09:45:14	45.000	LT	0:31:18	1:10:24
11	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	28.820	14/10/2025 08:04:31			14/10/2025 08:26:39	16.040	LT	14/10/2025 09:16:09	44.860	LT	0:22:08	0:49:24
12	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	28.930	14/10/2025 11:35:10			14/10/2025 11:39:38	16.060	LT	14/10/2025 12:28:25	44.990	LT	0:04:27	0:48:24
13	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	28.880	14/10/2025 11:37:21			14/10/2025 11:41:53	16.060	LT	14/10/2025 12:37:37	44.940	LT	0:04:31	0:55:24
14	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.480	14/10/2025 11:37:31			14/10/2025 11:42:57	15.410	LT	14/10/2025 12:36:27	44.890	LT	0:05:26	0:53:24
15	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 4/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	28.920	14/10/2025 11:39:56			14/10/2025 11:47:52	50.450	06	14/10/2025 12:12:54	21.530	04	0:07:55	0:25:24
16	Truck	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 4/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	30.300	14/10/2025 11:41:54			14/10/2025 11:51:39	50.390	06	14/10/2025 12:25:04	20.090	04	0:09:45	0:33:24
17	Truck	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	28.930	14/10/2025 11:59:16			14/10/2025 12:06:45	16.070	LT	14/10/2025 12:52:20	45.000	LT	0:07:29	0:45:24
18	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.440	14/10/2025 11:59:41			14/10/2025 12:08:23	15.440	LT	14/10/2025 12:50:35	44.880	LT	0:08:41	0:42:24
19	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ธัญญา	Gross	29.710	14/10/2025 11:59:51			14/10/2025 12:44:29	20.760	LT	14/10/2025 13:42:01	50.470	LT	0:44:37	0:57:24

20	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.970	14/10/2025 12:00:00			14/10/2025 12:48:18	21.510	LT	14/10/2025 13:43:27	50.480	LT	0:48:17	0:55:00
21	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.960	14/10/2025 12:00:10			14/10/2025 12:41:15	21.540	LT	14/10/2025 13:31:55	50.500	LT	0:41:05	0:50:00
22	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.580	14/10/2025 12:00:22			14/10/2025 12:45:54	15.380	LT	14/10/2025 13:39:44	44.960	LT	0:45:31	0:53:00
23	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.410	14/10/2025 12:00:34			14/10/2025 12:42:47	15.530	LT	14/10/2025 13:19:00	44.940	LT	0:42:13	0:36:00
24	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.530	14/10/2025 12:00:48			14/10/2025 12:24:36	15.430	LT	14/10/2025 12:54:15	44.960	LT	0:23:47	0:29:00
25	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 4/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.160	14/10/2025 12:07:26	14/10/2025 12:21:27	Sampling Coal	14/10/2025 12:16:08	50.290	06	14/10/2025 14:59:31	20.130	04	0:08:41	2:43:00
26	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.660	14/10/2025 12:13:39	14/10/2025 12:30:59	Sampling Coal	14/10/2025 12:23:19	50.460	06	14/10/2025 15:12:41	20.800	04	0:09:40	2:49:00
27	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.000	14/10/2025 12:34:12	14/10/2025 12:50:54	Sampling Coal	14/10/2025 12:43:55	50.420	06	14/10/2025 15:28:04	20.420	04	0:09:43	2:44:00
28	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.670	14/10/2025 13:00:09	14/10/2025 13:19:27	Sampling Coal	14/10/2025 13:10:58	50.270	06	14/10/2025 15:10:03	20.600	04	0:10:48	1:59:00
29	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.090	14/10/2025 13:11:50			14/10/2025 13:24:10	50.250	06	14/10/2025 15:24:13	20.160	04	0:12:19	2:00:00
30	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.690	14/10/2025 13:13:41	14/10/2025 13:38:47	Sampling Coal	14/10/2025 13:28:37	50.300	06	14/10/2025 16:08:00	21.610	04	0:14:56	2:39:00
31	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.510	14/10/2025 13:14:04	14/10/2025 13:40:39	Sampling Coal	14/10/2025 13:30:39	50.410	06	14/10/2025 16:33:02	20.900	04	0:16:35	3:02:00
32	Truck	นศ-83-1624	300043		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.740	14/10/2025 14:39:42			14/10/2025 14:40:56	16.110	LT	14/10/2025 15:21:41	44.850	LT	0:01:14	0:40:00
33	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.560	14/10/2025 14:39:52			14/10/2025 14:52:38	15.440	LT	14/10/2025 15:30:19	45.000	LT	0:12:45	0:37:00
34	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.590	14/10/2025 14:40:05			14/10/2025 15:05:30	15.410	LT	14/10/2025 15:31:48	45.000	LT	0:25:24	0:26:00
35	Truck	นศ-83-0838	300124		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.770	14/10/2025 14:51:03	14/10/2025 15:06:17	Sampling Coal	14/10/2025 14:59:58	50.260	06	14/10/2025 15:42:57	21.490	04	0:08:54	0:42:00
36	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.310	14/10/2025 15:02:52	14/10/2025 15:17:27	Sampling Coal	14/10/2025 15:11:49	50.360	06	14/10/2025 16:04:40	20.050	04	0:08:56	0:52:00
37	Truck	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.530	14/10/2025 15:06:09			14/10/2025 15:11:10	15.410	LT	14/10/2025 15:48:28	44.940	LT	0:05:00	0:37:00
38	Truck	นศ-83-1637	300046		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.970	14/10/2025 15:11:55			14/10/2025 15:12:55	15.990	LT	14/10/2025 16:09:32	44.960	LT	0:01:00	0:56:00
39	Truck	นศ-83-1627	300044		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.800	14/10/2025 15:12:03			14/10/2025 15:14:54	16.070	LT	14/10/2025 16:17:11	44.870	LT	0:02:51	1:02:00
40	Truck	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.390	14/10/2025 15:34:28			14/10/2025 15:36:35	15.520	LT	14/10/2025 16:25:20	44.910	LT	0:02:07	0:48:00
41	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.000	14/10/2025 16:01:11			14/10/2025 16:02:55	21.500	LT	14/10/2025 16:48:13	50.500	LT	0:01:44	0:45:00

42	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหีบ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	14/10/2025 16:01:24			14/10/2025 16:04:41	15.350	LT	14/10/2025 16:58:09	44.950	LT	0:03:17	0:53:1
43	Truck	นศ-82-0429	980146		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหีบ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	14/10/2025 16:04:22			14/10/2025 16:22:14	20.910	LT	14/10/2025 17:02:42	50.480	LT	0:17:51	0:40:1
44	Truck	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหีบ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.080	14/10/2025 18:03:51			14/10/2025 18:15:55	50.310	06	14/10/2025 18:55:50	20.230	04	0:12:03	0:39:1

Total 44 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1292.62 ton Total Record = 44 Record

Total Qty = 1292.62 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT-STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 20/10/25 00:00:00 To 20/10/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	20/10/2025 09:41:45			20/10/2025 09:42:23	15.290	LT	20/10/2025 10:02:44	44.850	LT	0:00:38	0:20:00
2	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.650	20/10/2025 09:43:30			20/10/2025 09:43:53	15.270	LT	20/10/2025 10:08:15	44.920	LT	0:00:23	0:24:00
3	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.070	20/10/2025 09:45:32			20/10/2025 09:45:56	15.910	LT	20/10/2025 10:47:30	44.980	LT	0:00:23	1:01:00
4	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	20/10/2025 09:46:40			20/10/2025 09:47:41	21.590	LT	20/10/2025 10:20:18	50.500	LT	0:01:00	0:32:00
5	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.510	20/10/2025 09:48:18			20/10/2025 09:49:20	15.430	LT	20/10/2025 10:17:54	44.940	LT	0:01:01	0:28:00
6	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.870	20/10/2025 09:50:38			20/10/2025 09:51:33	20.630	LT	20/10/2025 10:35:29	50.500	LT	0:00:55	0:43:00
7	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.880	20/10/2025 09:50:50			20/10/2025 09:52:48	20.610	LT	20/10/2025 10:26:57	50.490	LT	0:01:58	0:34:00
8	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	20/10/2025 09:51:13			20/10/2025 09:54:46	15.280	LT	20/10/2025 10:39:00	44.980	LT	0:03:32	0:44:00
9	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.840	20/10/2025 09:52:34			20/10/2025 09:56:37	16.070	LT	20/10/2025 10:53:30	44.910	LT	0:04:03	0:56:00
10	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.060	20/10/2025 10:42:02			20/10/2025 10:45:04	15.880	LT	20/10/2025 11:14:17	44.940	LT	0:03:01	0:29:00
11	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	20/10/2025 10:42:15			20/10/2025 10:43:11	15.390	LT	20/10/2025 11:09:35	44.960	LT	0:00:56	0:26:00
12	Truck	พท-80-7318	511579			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.190	20/10/2025 12:29:16	20/10/2025 12:45:57	Sampling Coal	20/10/2025 12:39:05	51.350	06	20/10/2025 13:46:23	21.160	04	0:09:48	1:07:00

Total 12 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 353.81 ton Total Record = 12 Record

Total Qty = 353.81 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 25/10/25 00:00:00 To 25/10/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.540	25/10/2025 09:39:02			25/10/2025 10:20:18	20.950	LT	25/10/2025 11:47:24	50.490	LT	0:41:15	1:27:00
2	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.340	25/10/2025 09:39:24			25/10/2025 10:09:02	21.160	LT	25/10/2025 10:44:49	50.500	LT	0:29:37	0:35:00
3	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.550	25/10/2025 09:39:39			25/10/2025 10:04:46	15.320	LT	25/10/2025 11:50:08	44.870	LT	0:25:07	1:45:00
4	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.650	25/10/2025 09:39:53			25/10/2025 10:23:44	16.170	LT	25/10/2025 12:03:20	44.820	LT	0:43:51	1:39:00
5	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.920	25/10/2025 09:40:11			25/10/2025 10:07:14	21.560	LT	25/10/2025 10:50:10	50.480	LT	0:27:03	0:42:00
6	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.450	25/10/2025 09:40:26			25/10/2025 10:03:22	15.540	LT	25/10/2025 11:18:47	44.990	LT	0:22:56	1:15:00
7	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.500	25/10/2025 09:40:49			25/10/2025 10:18:51	15.420	LT	25/10/2025 11:06:21	44.920	LT	0:38:01	0:47:00
8	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.010	25/10/2025 09:41:04			25/10/2025 10:21:50	15.910	LT	25/10/2025 11:59:05	44.920	LT	0:40:45	1:37:00
9	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.560	25/10/2025 09:41:30			25/10/2025 10:16:52	15.350	LT	25/10/2025 11:35:28	44.910	LT	0:35:22	1:18:00
10	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.820	25/10/2025 09:41:41			25/10/2025 10:10:37	16.000	LT	25/10/2025 11:21:59	44.820	LT	0:28:56	1:11:00
11	Truck	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.840	25/10/2025 09:41:55			25/10/2025 10:15:08	16.120	LT	25/10/2025 11:33:15	44.960	LT	0:33:12	1:18:00
12	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.810	25/10/2025 09:42:08			25/10/2025 10:13:07	16.090	LT	25/10/2025 11:02:56	44.900	LT	0:30:59	0:49:00
13	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.900	25/10/2025 12:38:18			25/10/2025 13:24:41	16.030	LT	25/10/2025 14:05:24	44.930	LT	0:46:23	0:40:00
14	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.480	25/10/2025 12:38:38			25/10/2025 13:28:10	15.390	LT	25/10/2025 14:13:50	44.870	LT	0:49:32	0:45:00
15	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.910	25/10/2025 12:38:54			25/10/2025 13:32:04	21.580	LT	25/10/2025 14:21:49	50.490	LT	0:53:10	0:49:00
16	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.950	25/10/2025 13:17:55	25/10/2025 13:33:34	Sampling Coal	25/10/2025 13:27:24	50.420	06	25/10/2025 14:21:17	21.470	04	0:09:29	0:53:00
17	Truck	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.180	25/10/2025 13:22:51	25/10/2025 13:35:43	Sampling Coal	25/10/2025 13:31:18	50.400	06	25/10/2025 14:23:36	20.220	04	0:08:26	0:52:00
18	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.930	25/10/2025 13:38:47			25/10/2025 13:40:27	15.990	LT	25/10/2025 14:31:17	44.920	LT	0:01:39	0:50:00
19	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.320	25/10/2025 13:41:16			25/10/2025 13:42:40	21.170	LT	25/10/2025 14:43:15	50.490	LT	0:01:23	1:00:00

20	Truck	นท-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.610	25/10/2025 13:41:29			25/10/2025 13:54:22	15.280	LT	25/10/2025 14:51:52	44.890	LT	0:12:52	0:57:11
21	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.700	25/10/2025 13:43:02	25/10/2025 13:57:18	Sampling Coal	25/10/2025 13:51:33	50.320	06	25/10/2025 14:32:14	20.620	04	0:08:31	0:40:44
22	Truck	นท-82-8677	560082		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.550	25/10/2025 13:46:11			25/10/2025 13:50:58	15.450	LT	25/10/2025 14:46:14	45.000	LT	0:04:46	0:55:11
23	Truck	นท-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.660	25/10/2025 13:46:28			25/10/2025 13:52:28	15.290	LT	25/10/2025 14:48:58	44.950	LT	0:06:00	0:56:11
24	Truck	นท-83-1627	300044		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.920	25/10/2025 13:56:53			25/10/2025 14:04:09	16.050	LT	25/10/2025 15:00:21	44.970	LT	0:07:15	0:56:11
25	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.470	25/10/2025 13:59:46			25/10/2025 14:07:47	50.290	06	25/10/2025 14:49:51	20.820	04	0:08:00	0:42:00
26	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.000	25/10/2025 14:31:34	25/10/2025 14:45:42	Sampling Coal	25/10/2025 14:40:37	50.200	06	25/10/2025 15:19:09	21.200	04	0:09:02	0:38:11
27	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.440	25/10/2025 14:36:16			25/10/2025 14:44:39	50.420	06	25/10/2025 19:34:13	20.980	04	0:08:22	4:49:11
28	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.080	25/10/2025 14:36:36	25/10/2025 14:51:29	Sampling Coal	25/10/2025 14:46:30	50.250	06	25/10/2025 18:32:17	20.170	04	0:09:54	3:45:11
29	Truck	นท-81-9841	980140		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.560	25/10/2025 14:46:49			25/10/2025 14:50:30	20.940	LT	25/10/2025 15:18:33	50.500	LT	0:03:41	0:28:00
30	Truck	นท-83-1637	300046		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.790	25/10/2025 16:30:09			25/10/2025 16:31:40	16.100	LT	25/10/2025 17:06:33	44.890	LT	0:01:30	0:34:11
31	Truck	นท-82-8662	560080		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.690	25/10/2025 16:43:19			25/10/2025 16:48:41	15.310	LT	25/10/2025 17:22:09	45.000	LT	0:05:21	0:33:11
32	Truck	นท-83-1624	300043		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.990	25/10/2025 16:43:32			25/10/2025 16:46:30	16.010	LT	25/10/2025 17:18:55	45.000	LT	0:02:58	0:32:11
33	Truck	นท-83-0117	700136		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.500	25/10/2025 16:51:11			25/10/2025 16:53:01	15.460	LT	25/10/2025 17:37:16	44.960	LT	0:01:50	0:44:11
34	Truck	นท-83-1373	300166		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.320	25/10/2025 16:51:23			25/10/2025 16:55:17	15.640	LT	25/10/2025 17:26:08	44.960	LT	0:03:54	0:30:11
35	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	30.220	25/10/2025 17:01:33	25/10/2025 17:15:14	Sampling Coal	25/10/2025 17:10:52	50.480	06	25/10/2025 18:43:40	20.260	04	0:09:19	1:32:11
36	Truck	นท-83-0838	300124		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.000	25/10/2025 17:02:46	25/10/2025 17:16:55	Sampling Coal	25/10/2025 17:12:39	50.460	06	25/10/2025 18:02:04	21.460	04	0:09:52	0:49:11
37	Truck	นท-82-5389	560083		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.790	25/10/2025 17:04:06			25/10/2025 17:10:50	21.710	LT	25/10/2025 17:48:05	50.500	LT	0:06:44	0:37:11
38	Truck	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.650	25/10/2025 17:25:41	25/10/2025 17:40:26	Sampling Coal	25/10/2025 17:35:26	50.310	06	25/10/2025 18:20:38	20.660	04	0:09:45	0:45:11
39	Truck	นท-83-1627	300044		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.760	25/10/2025 17:35:24			25/10/2025 17:42:11	16.060	LT	25/10/2025 18:07:08	44.820	LT	0:06:46	0:24:11
40	Truck	พท-80-9070	300147		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.560	25/10/2025 17:43:07	25/10/2025 17:56:08	Sampling Coal	25/10/2025 17:51:01	50.350	06	25/10/2025 18:45:47	20.790	04	0:07:53	0:54:11
41	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง	ลำห้วย	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.320	25/10/2025 18:00:23			25/10/2025 18:09:45	50.330	06	25/10/2025 19:25:46	21.010	04	0:09:21	1:16:11

42	Truck	พท-80-7318	512289			Rawmaterial	ZV-Clay FE		ลำพูน	นาบ่เปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	27.560	25/10/2025 18:55:41	25/10/2025 19:09:41	Sampling Coal	25/10/2025 19:04:21	50.370	05	25/10/2025 19:56:14	22.810	04	0:08:39	0:51:!
----	-------	------------	--------	--	--	-------------	------------	--	-------	-------------	--------------------------------	----------	-------	--------	------------------------	------------------------	------------------	------------------------	--------	----	------------------------	--------	----	---------	--------

Total 42 Record

Total Qty of ZV-Clay FE 1228.8 ton Total Record = 42 Record

Total Qty = 1228.8 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 30/10/25 00:00:00 To 30/10/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - C (HH:MM:SS)
1	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.520	30/10/2025 11:08:52			30/10/2025 11:09:33	20.920	LT	30/10/2025 11:48:35	50.440	LT	0:00:41	0:39:00
2	Truck	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.800	30/10/2025 11:11:00			30/10/2025 11:11:30	21.670	LT	30/10/2025 12:54:36	50.470	LT	0:00:30	1:43:00
3	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.950	30/10/2025 11:13:00			30/10/2025 11:13:37	16.050	LT	30/10/2025 12:11:06	45.000	LT	0:00:37	0:57:00
4	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.720	30/10/2025 11:15:17			30/10/2025 11:15:30	16.090	LT	30/10/2025 11:56:48	44.810	LT	0:00:13	0:41:00
5	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.430	30/10/2025 11:17:55			30/10/2025 11:18:36	15.510	LT	30/10/2025 12:31:19	44.940	LT	0:00:41	1:12:00
6	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.340	30/10/2025 11:19:51			30/10/2025 11:20:25	15.600	LT	30/10/2025 12:05:29	44.940	LT	0:00:34	0:45:00
7	Truck	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.410	30/10/2025 11:22:12			30/10/2025 11:22:29	15.520	LT	30/10/2025 12:42:49	44.930	LT	0:00:17	1:20:00
8	Truck	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.570	30/10/2025 11:23:32			30/10/2025 11:24:02	15.430	LT	30/10/2025 12:47:28	45.000	LT	0:00:30	1:23:00
9	Truck	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.820	30/10/2025 11:25:20			30/10/2025 11:25:40	16.030	LT	30/10/2025 13:10:24	44.850	LT	0:00:20	1:44:00
10	Truck	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.460	30/10/2025 11:26:16			30/10/2025 11:27:24	15.450	LT	30/10/2025 13:16:19	44.910	LT	0:01:07	1:48:00
11	Truck	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.120	30/10/2025 11:28:52			30/10/2025 11:29:12	15.800	LT	30/10/2025 13:26:09	44.920	LT	0:00:20	1:56:00
12	Truck	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.590	30/10/2025 11:30:44			30/10/2025 11:30:57	20.900	LT	30/10/2025 13:38:32	50.490	LT	0:00:13	2:07:00
13	Truck	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.580	30/10/2025 11:32:25			30/10/2025 11:32:36	15.400	LT	30/10/2025 13:44:46	44.980	LT	0:00:11	2:12:00
14	Truck	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.370	30/10/2025 14:00:23			30/10/2025 14:07:45	21.130	LT	30/10/2025 15:31:21	50.500	LT	0:07:22	1:23:00
15	Truck	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.310	30/10/2025 14:08:22			30/10/2025 14:11:07	15.590	LT	30/10/2025 15:48:59	44.900	LT	0:02:45	1:37:00
16	Truck	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.880	30/10/2025 14:12:40			30/10/2025 14:12:55	16.090	LT	30/10/2025 15:59:12	44.970	LT	0:00:15	1:46:00
17	Truck	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.880	30/10/2025 14:20:19			30/10/2025 14:21:00	16.040	LT	30/10/2025 16:13:44	44.920	LT	0:00:41	1:52:00
18	Truck	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	29.530	30/10/2025 14:53:14			30/10/2025 14:53:33	15.400	LT	30/10/2025 16:35:45	44.930	LT	0:00:19	1:42:00
19	Truck	นศ-83-0838	300124			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-ชินา	Gross	28.920	30/10/2025 14:55:31			30/10/2025 15:05:43	50.340	06	30/10/2025 15:32:53	21.420	04	0:10:11	0:27:00

Delivery Information

20	Truck	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	30/10/2025 14:56:18			30/10/2025 14:58:33	15.410	LT	30/10/2025 16:40:17	45.000	LT	0:02:15	1:41:4
21	Truck	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	30/10/2025 14:59:16			30/10/2025 15:00:10	15.510	LT	30/10/2025 17:05:45	44.980	LT	0:00:53	2:05:1
22	Truck	นศ-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.690	30/10/2025 15:01:44			30/10/2025 15:10:15	50.430	06	30/10/2025 15:31:08	20.740	04	0:08:31	0:20:1
23	Truck	พท-80-7608	300121		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.310	30/10/2025 15:17:05	30/10/2025 15:30:58	Sampling Coal	30/10/2025 15:26:03	50.370	06	30/10/2025 15:45:25	20.060	04	0:08:58	0:19:1
24	Truck	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.860	30/10/2025 15:18:20			30/10/2025 15:18:54	21.640	LT	30/10/2025 18:02:43	50.500	LT	0:00:34	2:43:4
25	Truck	นศ-83-1627	300044		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	30/10/2025 15:20:45			30/10/2025 15:20:57	16.090	LT	30/10/2025 17:16:21	45.000	LT	0:00:11	1:55:1
26	Truck	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.490	30/10/2025 15:21:32			30/10/2025 15:22:58	15.450	LT	30/10/2025 17:21:50	44.940	LT	0:01:26	1:58:1
27	Truck	นศ-83-1373	300166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	นาเปลี่ยน	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.620	30/10/2025 15:39:37			30/10/2025 15:45:34	15.350	LT	30/10/2025 17:32:20	44.970	LT	0:05:56	1:46:4
28	Truck	นศ-82-6743	560081		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.170	30/10/2025 15:46:08			30/10/2025 15:47:07	15.780	LT	30/10/2025 17:49:48	44.950	LT	0:00:59	2:02:4
29	Truck	พท-80-7083	300122		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.930	30/10/2025 15:54:43			30/10/2025 16:49:55	50.320	06	30/10/2025 18:08:51	20.390	05	0:55:11	1:18:1
30	Truck	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.290	30/10/2025 15:58:35			30/10/2025 16:48:48	50.530	03	30/10/2025 17:19:59	20.240	04	0:50:13	0:31:1
31	Truck	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.840	30/10/2025 16:02:08			30/10/2025 16:55:11	50.270	06	30/10/2025 18:39:06	20.430	04	0:53:02	1:43:1
32	Truck	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.650	30/10/2025 16:02:08			30/10/2025 16:03:26	20.850	LT	30/10/2025 18:04:54	50.500	LT	0:01:18	2:01:1
33	Truck	พท-80-9070	511203		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	30/10/2025 16:10:15			30/10/2025 16:51:28	50.350	06	30/10/2025 18:06:41	20.690	04	0:41:13	1:15:1
34	Truck	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.030	30/10/2025 16:19:39			30/10/2025 16:52:59	50.320	03	30/10/2025 18:04:23	20.290	04	0:33:20	1:11:1
35	Truck	พท-80-9568	511482		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.780	30/10/2025 16:28:22			30/10/2025 16:53:04	49.360	06	30/10/2025 18:41:45	20.580	04	0:24:41	1:48:4
36	Truck	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำหับ	อ่าง 6/2	หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.020	30/10/2025 17:26:41	30/10/2025 17:40:50	Sampling Coal	30/10/2025 17:35:19	50.380	06	30/10/2025 19:16:02	20.360	04	0:08:38	1:40:4

Total 36 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1058.51 ton Total Record = 36 Record

Total Qty = 1058.51 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 04/11/25 00:00:00 To 04/11/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - (HH:M
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	04/11/2025 10:10:35			04/11/2025 10:17:22	44.870	06	04/11/2025 10:45:59	15.530	04	0:06:46	0:28
2	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.540	04/11/2025 10:28:18			04/11/2025 10:38:29	44.680	06	04/11/2025 11:06:35	16.140	04	0:10:11	0:28
3	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	04/11/2025 10:46:31			04/11/2025 10:56:37	44.780	06	04/11/2025 12:01:52	15.430	04	0:10:05	1:05
4	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.200	04/11/2025 11:27:33	04/11/2025 11:42:13	Sampling Coal	04/11/2025 11:36:20	44.720	06	04/11/2025 12:09:30	15.520	04	0:08:47	0:33
5	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.630	04/11/2025 11:27:41	04/11/2025 11:44:02	Sampling Coal	04/11/2025 11:38:17	50.480	06	04/11/2025 12:32:16	20.850	04	0:10:35	0:53
6	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.750	04/11/2025 11:45:02			04/11/2025 12:02:51	44.740	06	04/11/2025 13:06:17	15.990	04	0:17:48	1:03
7	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.130	04/11/2025 11:45:33			04/11/2025 12:04:39	44.830	06	04/11/2025 12:55:04	15.700	04	0:19:06	0:50
8	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.040	04/11/2025 11:51:43	04/11/2025 12:11:51	Sampling Coal	04/11/2025 12:06:30	44.690	06	04/11/2025 12:50:25	15.650	05	0:14:47	0:43
9	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.450	04/11/2025 12:01:11			04/11/2025 12:18:54	44.660	06	04/11/2025 13:25:07	16.210	05	0:17:43	1:06
10	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	04/11/2025 12:10:34	04/11/2025 13:08:24	Sampling Coal	04/11/2025 12:22:35	45.000	03	04/11/2025 13:18:06	16.090	05	0:12:00	0:55
11	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.600	04/11/2025 12:13:23			04/11/2025 12:28:24	50.220	06	04/11/2025 14:00:30	21.620	04	0:15:01	1:32
12	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	04/11/2025 12:21:12			04/11/2025 12:39:33	50.260	06	04/11/2025 14:21:37	20.780	04	0:18:21	1:42
13	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	04/11/2025 12:22:48			04/11/2025 12:37:23	45.010	03	04/11/2025 13:46:02	15.440	05	0:14:35	1:08
14	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-83-0838	300055			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.820	04/11/2025 12:43:22			04/11/2025 12:56:58	50.280	06	04/11/2025 14:05:51	21.460	04	0:13:36	1:08
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	04/11/2025 12:47:12			04/11/2025 13:00:55	50.500	06	04/11/2025 13:57:13	20.950	04	0:13:42	0:56
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.030	04/11/2025 12:57:51			04/11/2025 13:06:40	50.200	06	04/11/2025 14:06:07	20.170	05	0:08:48	0:59
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.130	04/11/2025 12:59:19			04/11/2025 13:12:26	50.350	06	04/11/2025 14:15:32	20.220	05	0:13:07	1:03
18	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	4T-Clay		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	04/11/2025 13:14:33			04/11/2025 13:26:32	50.250	06	04/11/2025 14:26:13	20.790	04	0:11:59	0:59

	ล้อ(50.5ตัน)						FEต่ำ																			
19	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8425	300135			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.050	04/11/2025 13:19:15			04/11/2025 13:31:46	50.240	06	04/11/2025 14:23:44	20.190	04	0:12:30	0:51	
20	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9070	511662			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.300	04/11/2025 13:20:11			04/11/2025 13:30:03	50.290	06	04/11/2025 14:19:21	20.990	04	0:09:52	0:49	
21	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1624	300043			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.510	04/11/2025 14:20:02			04/11/2025 14:28:17	44.510	06	04/11/2025 14:55:23	16.000	04	0:08:14	0:27	
22	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-82- 8662	560080			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.980	04/11/2025 14:24:49			04/11/2025 14:35:37	44.610	06	04/11/2025 15:05:15	15.630	04	0:10:47	0:29	
23	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1372	300165			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.150	04/11/2025 14:37:30			04/11/2025 14:45:43	44.650	06	04/11/2025 15:16:57	15.500	04	0:08:12	0:31	
24	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-82- 0429	980146			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	04/11/2025 15:08:26			04/11/2025 15:18:36	50.330	06	04/11/2025 16:21:46	20.740	04	0:10:10	1:03	
25	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-82- 8677	560082			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.000	04/11/2025 15:18:13			04/11/2025 15:24:49	44.690	06	04/11/2025 16:14:45	15.690	04	0:06:35	0:49	
26	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	300122			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.150	04/11/2025 15:54:05			04/11/2025 17:14:46	50.200	06	04/11/2025 18:38:49	21.050	03	1:20:40	1:24	
27	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 0117	700136			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.280	04/11/2025 15:59:30			04/11/2025 17:10:03	44.670	06	04/11/2025 18:19:50	15.390	04	1:10:32	1:09	
28	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1637	300046			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.710	04/11/2025 16:06:55	04/11/2025 17:45:10	Sampling Coal	04/11/2025 16:49:19	44.750	03	04/11/2025 17:51:49	16.040	05	0:42:23	1:02	
29	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1627	300044			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.580	04/11/2025 16:08:19			04/11/2025 16:53:36	44.710	06	04/11/2025 17:59:03	16.130	04	0:45:16	1:05	
30	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1373	300166			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.330	04/11/2025 16:09:41			04/11/2025 16:50:59	44.710	03	04/11/2025 17:58:15	15.380	05	0:41:18	1:07	
31	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-70- 4560	300126			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.300	04/11/2025 16:22:56			04/11/2025 16:49:48	50.400	06	04/11/2025 17:35:26	21.100	04	0:26:52	0:45	
32	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7608	300121			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	04/11/2025 16:42:43			04/11/2025 17:08:08	50.260	06	04/11/2025 18:57:11	20.150	05	0:25:24	1:49	
33	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9766	300133			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.090	04/11/2025 17:16:39			04/11/2025 17:27:33	50.270	06	04/11/2025 18:27:07	20.180	04	0:10:54	0:59	
34	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 0115	700166			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.130	04/11/2025 17:21:50	04/11/2025 17:35:53	Sampling Coal	04/11/2025 17:30:24	44.760	06	04/11/2025 18:15:49	15.630	04	0:08:33	0:45	
35	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7318	300158			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	04/11/2025 17:25:23			04/11/2025 17:39:32	50.350	03	04/11/2025 18:34:53	21.060	05	0:14:09	0:55	
36	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นท-82- 5389	560083			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.620	04/11/2025 17:36:34			04/11/2025 17:44:57	50.240	06	04/11/2025 18:59:37	21.620	05	0:08:22	1:14	

37	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พพ-80- 9070	511937			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.420	04/11/2025 17:40:42			04/11/2025 17:50:00	50.170	06	04/11/2025 18:40:40	20.750	03	0:09:18	0:50
38	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พพ-80- 8425	300135			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.000	04/11/2025 17:42:54			04/11/2025 17:52:29	50.220	06	04/11/2025 18:36:39	20.220	03	0:09:34	0:44
39	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 1624	300043			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.590	04/11/2025 17:49:09			04/11/2025 18:02:34	44.650	06	04/11/2025 18:51:11	16.060	05	0:13:25	0:48
40	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82- 6743	560081			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.580	04/11/2025 17:56:23			04/11/2025 18:10:19	44.680	06	04/11/2025 19:04:16	16.100	05	0:13:56	0:53
41	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82- 8662	560080			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.050	04/11/2025 18:18:26			04/11/2025 18:31:59	44.500	03	04/11/2025 19:17:55	15.450	05	0:13:33	0:45
42	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 1372	300165			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.220	04/11/2025 18:22:18			04/11/2025 18:31:16	44.650	06	04/11/2025 19:40:40	15.430	03	0:08:58	1:09
43	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-81- 9841	980140			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	04/11/2025 18:28:42			04/11/2025 18:36:55	50.280	06	04/11/2025 19:32:08	20.750	05	0:08:12	0:55

Total 43 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1256.54 ton Total Record = 43 Record

Total Qty = 1256.54 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 07/11/25 00:00:00 To 07/11/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare (HH)
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.330	07/11/2025 09:47:23			07/11/2025 09:58:52	44.770	06	07/11/2025 10:33:43	15.440	04	0:11:28	0:
2	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.590	07/11/2025 10:04:02			07/11/2025 10:12:34	44.590	06	07/11/2025 10:44:10	16.000	04	0:08:31	0:
3	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.570	07/11/2025 10:16:40			07/11/2025 10:31:23	44.580	06	07/11/2025 11:04:30	16.010	05	0:14:42	0:
4	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.120	07/11/2025 10:30:04			07/11/2025 10:41:17	44.610	06	07/11/2025 11:13:42	15.490	04	0:11:13	0:
5	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.040	07/11/2025 10:30:28			07/11/2025 10:42:55	44.670	06	07/11/2025 11:10:25	15.630	11	0:12:27	0:
6	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.670	07/11/2025 10:48:05			07/11/2025 11:00:58	44.620	06	07/11/2025 11:41:28	15.950	05	0:12:52	0:
7	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.190	07/11/2025 10:50:33			07/11/2025 11:02:43	44.650	06	07/11/2025 11:36:10	15.460	05	0:12:09	0:
8	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.320	07/11/2025 10:59:26			07/11/2025 11:08:41	44.720	06	07/11/2025 11:49:21	15.400	05	0:09:15	0:
9	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	07/11/2025 11:13:44			07/11/2025 11:21:08	50.320	06	07/11/2025 12:00:43	20.710	05	0:07:24	0:
10	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.770	07/11/2025 11:28:33			07/11/2025 11:37:25	44.880	06	07/11/2025 12:08:18	16.110	04	0:08:52	0:
11	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.760	07/11/2025 11:37:55			07/11/2025 11:46:12	50.340	06	07/11/2025 12:23:29	21.580	04	0:08:17	0:
12	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	07/11/2025 11:40:35			07/11/2025 11:50:57	50.280	06	07/11/2025 14:23:15	20.580	05	0:10:22	2:
13	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.160	07/11/2025 12:02:11			07/11/2025 12:14:06	44.700	06	07/11/2025 12:46:00	15.540	04	0:11:55	0:
14	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.220	07/11/2025 12:10:00			07/11/2025 12:20:27	50.390	06	07/11/2025 12:57:59	20.170	04	0:10:26	0:
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.510	07/11/2025 12:11:57			07/11/2025 12:22:05	50.270	06	07/11/2025 13:00:16	20.760	05	0:10:07	0:
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.640	07/11/2025 12:28:05			07/11/2025 12:42:15	50.320	04	07/11/2025 13:20:16	20.680	05	0:14:09	0:
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.910	07/11/2025 12:35:23			07/11/2025 12:46:01	50.330	06	07/11/2025 13:28:03	20.420	04	0:10:37	0:
18	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.150	07/11/2025 12:57:52	07/11/2025 13:11:39	Sampling Coal	07/11/2025 13:06:05	50.250	06	07/11/2025 14:03:57	20.100	04	0:08:12	0:

Total 35 Record			
Total Qty of	ZV-Clay FE ₂₅	617.24 ton	Total Record = 21 Record
Total Qty of	4Q-Anhydrite	373.73 ton	Total Record = 13 Record
Total Qty of	4T-Clay FE ₂₄	29.33 ton	Total Record = 1 Record

10.28.232.82/cdas/report/rawmaterial/daily/daily_rm.asp

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 11/11/25 00:00:00 To 11/11/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - (HH:M
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.270	11/11/2025 09:41:58			11/11/2025 09:49:27	44.650	11	11/11/2025 10:19:04	15.380	11	0:07:29	0:29
2	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เป็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.790	11/11/2025 09:52:32			11/11/2025 09:59:59	44.840	06	11/11/2025 10:26:29	16.050	05	0:07:27	0:26
3	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.490	11/11/2025 10:01:14	11/11/2025 10:20:45	Sampling Coal	11/11/2025 10:14:57	44.890	06	11/11/2025 10:42:59	15.400	04	0:13:42	0:28
4	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	11/11/2025 10:04:23			11/11/2025 10:18:45	50.240	06	11/11/2025 11:11:34	20.770	04	0:14:21	0:52
5	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	11/11/2025 10:13:23			11/11/2025 10:22:33	44.620	11	11/11/2025 10:52:09	15.330	11	0:09:09	0:29
6	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.980	11/11/2025 10:25:39	11/11/2025 10:38:02	Sampling Coal	11/11/2025 10:32:40	44.840	06	11/11/2025 11:01:11	15.860	11	0:07:00	0:28
7	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.210	11/11/2025 10:30:40			11/11/2025 10:38:57	44.690	11	11/11/2025 11:12:41	15.480	11	0:08:17	0:33
8	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1627	300044			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.740	11/11/2025 10:41:55			11/11/2025 10:50:20	44.720	06	11/11/2025 11:29:01	15.980	11	0:08:24	0:38
9	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	11/11/2025 10:46:45			11/11/2025 10:57:40	44.770	06	11/11/2025 11:38:28	15.370	11	0:10:54	0:40
10	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.750	11/11/2025 10:58:22			11/11/2025 11:09:57	50.260	06	11/11/2025 15:01:38	21.510	04	0:11:35	3:51
11	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	11/11/2025 11:11:57			11/11/2025 11:22:11	50.230	11	11/11/2025 12:06:58	20.770	04	0:10:14	0:44
12	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	11/11/2025 11:18:42	11/11/2025 11:33:22	Sampling Coal	11/11/2025 11:28:18	44.710	06	11/11/2025 12:03:07	15.330	04	0:09:35	0:34
13	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	11/11/2025 11:19:46			11/11/2025 11:30:05	44.750	06	11/11/2025 12:08:56	15.840	04	0:10:18	0:38
14	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-83-0838	300055			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.940	11/11/2025 11:29:16	11/11/2025 11:45:24	Sampling Coal	11/11/2025 11:37:32	50.280	06	11/11/2025 12:31:00	21.340	04	0:08:15	0:53
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	11/11/2025 11:44:49	11/11/2025 11:57:38	Sampling Coal	11/11/2025 11:52:32	50.200	06	11/11/2025 12:27:22	20.850	05	0:07:43	0:34
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	11/11/2025 11:45:54	11/11/2025 12:01:08	Sampling Coal	11/11/2025 11:56:43	50.280	06	11/11/2025 12:31:10	20.740	11	0:10:48	0:34
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.250	11/11/2025 12:28:31			11/11/2025 12:41:09	50.430	11	11/11/2025 13:26:23	20.180	04	0:12:37	0:45
18	Truck-พ. 6 เพลลา 22	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	ZV-Clay		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.120	11/11/2025 12:31:37			11/11/2025 12:39:58	50.170	06	11/11/2025 13:35:56	20.050	04	0:08:20	0:55

	ล้อ(50.5ตัน)						FEสูง																		
19	Truck-พ. 6 เวลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7771	300134			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	11/11/2025 12:35:50	11/11/2025 12:50:30	Sampling Coal	11/11/2025 12:43:35	50.170	06	11/11/2025 20:26:56	20.650	04	0:07:44	7:43
20	Truck-พ. 6 เวลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.630	11/11/2025 12:37:37			11/11/2025 12:50:13	50.170	06	11/11/2025 14:06:08	20.540	04	0:12:36	1:15
21	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.770	11/11/2025 12:39:14			11/11/2025 12:46:28	44.800	06	11/11/2025 13:19:33	16.030	11	0:07:14	0:33
22	Truck-พ. 6 เวลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-83- 1493	300080			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	11/11/2025 12:44:19			11/11/2025 12:56:01	50.300	06	11/11/2025 13:40:36	20.190	04	0:11:42	0:44
23	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8677	560082			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.230	11/11/2025 13:02:25			11/11/2025 13:11:26	44.660	11	11/11/2025 13:43:11	15.430	04	0:09:01	0:31
24	Truck-พ. 6 เวลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9070	560303			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	11/11/2025 13:04:28			11/11/2025 13:13:33	50.140	06	11/11/2025 14:03:22	20.790	11	0:09:05	0:49
25	Truck-พ. 6 เวลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8425	300135			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.760	11/11/2025 13:05:43			11/11/2025 13:15:16	50.210	06	11/11/2025 14:08:36	20.450	04	0:09:33	0:53
26	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1372	300165			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.230	11/11/2025 13:08:53			11/11/2025 13:17:18	44.580	06	11/11/2025 14:02:06	15.350	04	0:08:24	0:44
27	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8662	560080			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.320	11/11/2025 13:13:48			11/11/2025 13:21:27	44.620	11	11/11/2025 14:00:27	15.300	11	0:07:39	0:39
28	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1624	300043			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.830	11/11/2025 13:18:52			11/11/2025 13:26:56	44.700	06	11/11/2025 14:05:59	15.870	05	0:08:03	0:39
29	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0115	700166			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.100	11/11/2025 13:44:36	11/11/2025 13:58:15	Sampling Coal	11/11/2025 13:54:03	44.590	11	11/11/2025 14:29:49	15.490	04	0:09:26	0:35
30	Truck-พ. 6 เวลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-82- 0429	980146			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.640	11/11/2025 13:45:00			11/11/2025 13:52:20	50.310	11	11/11/2025 14:43:36	20.670	04	0:07:20	0:51
31	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1627	300044			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.680	11/11/2025 13:57:11			11/11/2025 14:04:36	44.690	06	11/11/2025 14:45:35	16.010	04	0:07:24	0:40
32	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0117	700136			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.310	11/11/2025 14:07:59			11/11/2025 14:16:53	44.650	06	11/11/2025 14:56:07	15.340	11	0:08:53	0:39
33	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1373	300166			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.360	11/11/2025 14:20:48			11/11/2025 14:29:23	44.610	11	11/11/2025 14:58:14	15.250	11	0:08:34	0:28
34	Truck-พ. 6 เวลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81- 9841	980140			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	11/11/2025 14:30:52			11/11/2025 14:38:35	50.180	11	11/11/2025 15:10:47	20.570	04	0:07:43	0:32
35	Truck-พ. 6 เวลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-70- 4560	300126			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.260	11/11/2025 14:45:49			11/11/2025 14:56:36	50.280	06	11/11/2025 17:17:14	21.020	05	0:10:46	2:20
36	Truck-TL 5 เวลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 6743	560081			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.840	11/11/2025 14:45:53			11/11/2025 14:53:56	44.670	11	11/11/2025 15:16:18	15.830	04	0:08:02	0:22
37	Truck-พ. 6 เวลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-83- 0838	300055			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำหับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.870	11/11/2025 14:53:15			11/11/2025 15:01:28	50.240	11	11/11/2025 17:28:05	21.370	11	0:08:12	2:26

38	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	300122		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	11/11/2025 15:11:12			11/11/2025 15:23:38	50.320	04	11/11/2025 17:22:26	20.970	04	0:12:26	1:58
39	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	11/11/2025 15:26:13			11/11/2025 15:54:12	44.990	04	11/11/2025 16:47:21	16.030	04	0:27:59	0:53
40	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9766	300133		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.040	11/11/2025 15:50:38			11/11/2025 16:49:33	50.230	11	11/11/2025 18:06:45	20.190	05	0:58:55	1:17
41	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-83- 1493	300080		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 4/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.440	11/11/2025 16:36:50			11/11/2025 17:06:52	50.640	06	11/11/2025 18:00:43	20.200	04	0:30:02	0:53
42	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8425	300135		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.300	11/11/2025 17:34:34			11/11/2025 17:43:19	50.710	06	11/11/2025 18:57:49	20.410	04	0:08:45	1:14
43	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 4/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.980	11/11/2025 17:44:18			11/11/2025 17:56:00	50.720	06	11/11/2025 19:11:59	20.740	05	0:11:42	1:15
44	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9070	512182		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 4/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.330	11/11/2025 17:47:49			11/11/2025 17:58:01	50.470	06	11/11/2025 19:10:56	21.140	04	0:10:11	1:12
45	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7608	300121		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 4/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.100	11/11/2025 19:06:31			11/11/2025 19:18:08	50.320	06	11/11/2025 20:11:19	20.220	05	0:11:36	0:53
46	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7318	300158		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.170	11/11/2025 20:00:44			11/11/2025 20:12:59	50.440	06	11/11/2025 21:07:33	21.270	05	0:12:15	0:54

Total 46 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 1351.43 ton Total Record = 46 Record

Total Qty = 1351.43 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT_STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 15/11/25 00:00:00 To 15/11/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - G (HH:MM)
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.890	15/11/2025 10:07:28			15/11/2025 10:15:33	44.990	06	15/11/2025 10:45:29	16.100	04	0:08:05	0:29:5
2	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.750	15/11/2025 10:23:40			15/11/2025 10:32:22	50.450	06	15/11/2025 11:18:11	20.700	11	0:08:41	0:45:4
3	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	15/11/2025 10:34:22			15/11/2025 10:43:35	44.930	06	15/11/2025 11:08:44	15.370	05	0:09:13	0:25:0
4	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.860	15/11/2025 10:36:09			15/11/2025 10:45:56	44.880	06	15/11/2025 11:14:48	16.020	04	0:09:46	0:28:5
5	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.640	15/11/2025 10:54:47			15/11/2025 11:02:19	44.630	06	15/11/2025 11:33:18	15.990	11	0:07:31	0:30:5
6	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.300	15/11/2025 11:07:27			15/11/2025 11:26:10	44.960	11	15/11/2025 11:49:53	15.660	04	0:18:43	0:23:4
7	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	15/11/2025 11:12:12			15/11/2025 11:28:24	45.040	04	15/11/2025 11:47:52	15.470	11	0:16:12	0:19:2
8	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	15/11/2025 11:43:03			15/11/2025 11:55:07	44.870	06	15/11/2025 12:26:44	15.960	04	0:12:03	0:31:3
9	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.760	15/11/2025 11:45:45			15/11/2025 11:53:54	50.420	11	15/11/2025 12:45:57	21.660	04	0:08:09	0:52:0
10	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.130	15/11/2025 11:59:52			15/11/2025 12:08:39	44.820	06	15/11/2025 12:37:13	15.690	04	0:08:47	0:28:3
11	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.310	15/11/2025 12:04:51			15/11/2025 12:13:26	44.930	06	15/11/2025 12:50:40	15.620	11	0:08:34	0:37:1
12	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.690	15/11/2025 12:05:49			15/11/2025 12:14:02	50.450	11	15/11/2025 16:25:18	20.760	11	0:08:12	4:11:1
13	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	15/11/2025 12:13:35			15/11/2025 12:24:41	44.830	11	15/11/2025 12:52:57	15.360	04	0:11:05	0:28:1
14	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	15/11/2025 12:24:55			15/11/2025 12:35:04	50.550	06	15/11/2025 13:13:58	21.000	04	0:10:09	0:38:5
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-83-0838	300055			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	15/11/2025 12:26:48			15/11/2025 12:39:10	50.450	06	15/11/2025 13:23:19	21.490	04	0:12:21	0:44:0
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.210	15/11/2025 13:01:52			15/11/2025 13:10:23	50.410	06	15/11/2025 13:53:51	20.200	04	0:08:31	0:43:2
17	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.690	15/11/2025 13:42:46			15/11/2025 13:51:13	44.710	06	15/11/2025 14:51:57	16.020	04	0:08:26	1:00:4

Total 17 Record

Total Qty of ZV-Clay FE 497.25 ton Total Record = 17 Record

Total Qty = 497.25 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 19/11/25 00:00:00 To 19/11/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - G (HH:MM)
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.320	19/11/2025 10:04:41			19/11/2025 10:16:43	44.820	03	19/11/2025 10:38:10	15.500	04	0:12:02	0:21:2
2	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.610	19/11/2025 10:06:56			19/11/2025 10:30:56	50.250	03	19/11/2025 11:19:56	20.640	05	0:24:00	0:49:0
3	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.120	19/11/2025 10:11:21			19/11/2025 10:27:38	44.730	03	19/11/2025 10:46:10	15.610	04	0:16:17	0:18:3
4	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.770	19/11/2025 10:11:29			19/11/2025 10:29:09	44.780	03	19/11/2025 10:53:03	16.010	04	0:17:40	0:23:5
5	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	19/11/2025 10:14:36			19/11/2025 10:38:44	44.980	03	19/11/2025 15:36:49	15.600	04	0:24:07	4:58:0
6	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.880	19/11/2025 10:25:41			19/11/2025 10:40:43	44.860	03	19/11/2025 11:21:07	15.980	04	0:15:01	0:40:2
7	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.270	19/11/2025 10:30:41			19/11/2025 10:43:41	44.910	03	19/11/2025 11:51:56	15.640	05	0:12:59	1:08:1
8	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.630	19/11/2025 10:35:12			19/11/2025 10:58:09	50.400	06	19/11/2025 11:57:21	21.770	04	0:22:56	0:59:1
9	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	19/11/2025 10:38:47			19/11/2025 11:06:31	50.320	06	19/11/2025 18:09:21	20.840	05	0:27:44	7:02:4
10	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.650	19/11/2025 10:39:26			19/11/2025 10:52:20	44.700	03	19/11/2025 11:33:41	16.050	04	0:12:54	0:41:2
11	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-6743	560081			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.660	19/11/2025 10:54:07			19/11/2025 11:06:47	44.730	03	19/11/2025 12:17:58	16.070	05	0:12:40	1:11:1
12	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	19/11/2025 10:54:13			19/11/2025 11:08:45	44.880	03	19/11/2025 12:22:11	15.540	05	0:14:31	1:13:2
13	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.360	19/11/2025 11:15:09			19/11/2025 11:29:20	50.360	03	19/11/2025 12:36:12	21.000	05	0:14:10	1:06:5
14	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.220	19/11/2025 11:24:34			19/11/2025 11:32:34	50.370	06	19/11/2025 12:24:15	20.150	04	0:08:00	0:51:4
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	19/11/2025 11:27:18			19/11/2025 11:38:48	50.370	03	19/11/2025 12:52:47	21.030	05	0:11:30	1:13:5
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.080	19/11/2025 11:33:28			19/11/2025 11:44:39	50.350	03	19/11/2025 12:35:01	20.270	04	0:11:11	0:50:2
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.020	19/11/2025 12:14:15			19/11/2025 12:14:48	50.430	06	19/11/2025 13:09:13	20.410	04	0:00:33	0:54:2

18	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.920	19/11/2025 12:22:18			19/11/2025 12:39:53	50.550	06	19/11/2025 13:56:53	20.630	04	0:17:34	1:16:5
19	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	300122		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.010	19/11/2025 12:43:18			19/11/2025 12:54:23	50.640	06	19/11/2025 13:36:25	20.630	04	0:11:05	0:42:0
20	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8662	560080		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.240	19/11/2025 13:01:18			19/11/2025 13:11:43	44.750	06	19/11/2025 13:34:33	15.510	04	0:10:24	0:22:4
21	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1372	300165		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.220	19/11/2025 13:10:18			19/11/2025 13:20:27	44.690	06	19/11/2025 13:42:26	15.470	04	0:10:09	0:21:5
22	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1624	300043		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	19/11/2025 13:32:22			19/11/2025 13:43:40	44.920	03	19/11/2025 14:06:33	15.960	04	0:11:18	0:22:5
23	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-82- 0429	980146		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.090	19/11/2025 13:47:48			19/11/2025 14:05:28	50.630	06	19/11/2025 14:54:00	20.540	04	0:17:40	0:48:3
24	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1627	300044		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.730	19/11/2025 13:59:04			19/11/2025 14:18:20	44.650	06	19/11/2025 14:51:58	15.920	04	0:19:15	0:33:3
25	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.840	19/11/2025 14:30:43			19/11/2025 14:43:31	44.840	03	19/11/2025 15:24:11	16.000	04	0:12:47	0:40:4
26	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0115	700166		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.130	19/11/2025 14:33:17			19/11/2025 14:46:02	44.680	06	19/11/2025 15:43:22	15.550	04	0:12:45	0:57:2
27	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นค-82- 5389	560083		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.890	19/11/2025 15:08:33			19/11/2025 15:19:08	50.460	06	19/11/2025 17:12:42	21.570	04	0:10:35	1:53:3
28	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0117	700136		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.300	19/11/2025 15:12:37			19/11/2025 15:24:21	44.880	06	19/11/2025 16:47:50	15.580	04	0:11:43	1:23:2
29	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 6743	560081		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.490	19/11/2025 15:18:55			19/11/2025 15:29:01	44.720	06	19/11/2025 16:30:41	16.230	04	0:10:05	1:01:4

Total 29 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 848.95 ton Total Record = 29 Record

Total Qty = 848.95 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 29/11/25 00:00:00 To 29/11/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - G (HH:MM)
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.890	29/11/2025 10:21:00			29/11/2025 10:29:15	44.940	06	29/11/2025 10:53:11	16.050	04	0:08:14	0:23:5
2	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	29/11/2025 10:32:30			29/11/2025 10:42:11	50.400	06	29/11/2025 11:17:02	20.830	04	0:09:41	0:34:5
3	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1373	300166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	29/11/2025 10:34:29			29/11/2025 10:44:14	44.850	06	29/11/2025 11:18:50	15.330	04	0:09:45	0:34:3
4	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	29/11/2025 10:48:08			29/11/2025 10:55:43	50.340	06	29/11/2025 11:36:43	20.680	04	0:07:34	0:41:0
5	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.310	29/11/2025 11:01:04			29/11/2025 11:08:13	50.400	06	29/11/2025 11:44:11	20.090	04	0:07:09	0:35:5
6	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7083	300122			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	29/11/2025 11:08:34			29/11/2025 11:19:36	50.420	06	29/11/2025 11:58:32	21.070	04	0:11:01	0:38:5
7	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.990	29/11/2025 11:17:38			29/11/2025 11:27:15	50.350	06	29/11/2025 12:18:48	20.360	04	0:09:36	0:51:3
8	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.140	29/11/2025 11:21:37			29/11/2025 11:33:04	44.760	06	29/11/2025 12:07:19	15.620	04	0:11:26	0:34:1
9	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.880	29/11/2025 11:29:06			29/11/2025 11:50:30	44.610	06	29/11/2025 12:23:32	15.730	04	0:21:24	0:33:0
10	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.420	29/11/2025 11:33:07			29/11/2025 11:54:34	44.830	06	29/11/2025 12:31:50	15.410	04	0:21:27	0:37:1
11	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.680	29/11/2025 11:41:16			29/11/2025 11:59:45	50.290	06	29/11/2025 12:43:43	20.610	04	0:18:28	0:43:5
12	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.240	29/11/2025 12:09:09			29/11/2025 12:16:02	44.720	06	29/11/2025 12:41:55	15.480	04	0:06:53	0:25:5
13	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.680	29/11/2025 12:14:19			29/11/2025 12:22:40	44.730	06	29/11/2025 12:53:16	16.050	04	0:08:20	0:30:3
14	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1627	300044			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.930	29/11/2025 12:16:56			29/11/2025 12:29:58	44.910	06	29/11/2025 13:03:47	15.980	04	0:13:01	0:33:4
15	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	29/11/2025 12:39:52			29/11/2025 12:48:15	44.860	06	29/11/2025 13:13:25	15.460	04	0:08:22	0:25:0
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9070	300054			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	29/11/2025 12:40:48			29/11/2025 12:49:55	50.310	06	29/11/2025 13:35:53	20.640	04	0:09:07	0:45:5
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลิยน	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.520	29/11/2025 12:41:53			29/11/2025 12:53:35	50.300	06	29/11/2025 13:32:09	20.780	04	0:11:42	0:38:3

18	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7771	300134		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.050	29/11/2025 13:04:23		29/11/2025 13:14:40	50.330	06	29/11/2025 14:02:59	20.280	04	0:10:16	0:48:1
19	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1624	300043		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.770	29/11/2025 13:14:25		29/11/2025 13:22:06	44.810	06	29/11/2025 13:57:35	16.040	05	0:07:41	0:35:2
20	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-70- 4560	300126		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	29/11/2025 13:30:49		29/11/2025 13:41:09	50.250	06	29/11/2025 14:08:13	20.850	05	0:10:20	0:27:0
21	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7318	300158		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.640	29/11/2025 13:36:28		29/11/2025 13:55:38	50.250	03	29/11/2025 14:40:04	20.610	05	0:19:09	0:44:2
22	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-82- 0429	980146		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	29/11/2025 13:50:00		29/11/2025 13:57:48	50.250	06	29/11/2025 14:46:04	20.700	05	0:07:48	0:48:1
23	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1373	300166		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	29/11/2025 13:51:52		29/11/2025 14:05:43	44.790	06	29/11/2025 14:32:39	15.410	04	0:13:50	0:26:5
24	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9766	300133		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.330	29/11/2025 14:08:38		29/11/2025 14:16:58	50.460	06	29/11/2025 14:56:52	20.130	05	0:08:20	0:39:5
25	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0117	700136		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.980	29/11/2025 14:36:18		29/11/2025 14:46:18	44.660	06	29/11/2025 15:16:33	15.680	04	0:10:00	0:30:1
26	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0115	700166		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.930	29/11/2025 14:39:02		29/11/2025 14:52:00	44.520	06	29/11/2025 15:27:02	15.590	05	0:12:58	0:35:0
27	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.920	29/11/2025 14:41:36		29/11/2025 14:56:06	50.260	06	29/11/2025 16:18:57	20.340	04	0:14:30	1:22:5
28	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	512062		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.680	29/11/2025 14:46:33		29/11/2025 14:59:45	50.200	06	29/11/2025 16:25:00	20.520	04	0:13:11	1:25:1
29	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8677	560082		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	อ่าง 6/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.090	29/11/2025 14:47:41		29/11/2025 15:01:31	44.490	06	29/11/2025 16:38:11	15.400	05	0:13:50	1:36:4
30	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8662	560080		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.180	29/11/2025 14:48:41		29/11/2025 15:00:59	44.660	03	29/11/2025 15:25:11	15.480	05	0:12:17	0:24:1
31	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	29/11/2025 15:01:00		29/11/2025 15:13:46	50.250	06	29/11/2025 17:57:39	20.580	04	0:12:45	2:43:5
32	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.660	29/11/2025 15:05:01		29/11/2025 15:15:47	44.680	06	29/11/2025 16:01:52	16.020	04	0:10:45	0:46:0
33	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1372	300165		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	29/11/2025 15:19:03		29/11/2025 15:27:50	44.780	06	29/11/2025 16:05:55	15.490	04	0:08:47	0:38:0
34	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1627	300044		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.900	29/11/2025 15:23:33		29/11/2025 15:35:20	44.860	06	29/11/2025 16:22:31	15.960	04	0:11:46	0:47:1
35	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81- 9841	980140		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.630	29/11/2025 15:50:23		29/11/2025 16:38:25	50.320	06	29/11/2025 18:49:22	20.690	04	0:48:01	2:10:5
36	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1624	300043		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.750	29/11/2025 16:17:10		29/11/2025 16:29:56	44.820	03	29/11/2025 16:59:04	16.070	05	0:12:45	0:29:0
37	Truck-พ. 6 เพลลา 22	นค-70- 4560	300126		Rawmaterial	ZV- Clay		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.100	29/11/2025 16:19:27		29/11/2025 16:33:07	50.240	03	29/11/2025 17:02:37	21.140	05	0:13:39	0:29:3

Total 47 Record

Total Record = 46 Record

Total Record = 1 Record

Total Qty = 1381.95 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](mailto:IT.STS@univ-lille.fr)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 02/12/25 00:00:00 To 02/12/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - G (HH:MM)
1	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นค-82- 5389	560083			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.830	02/12/2025 09:36:23			02/12/2025 09:47:07	50.410	06	02/12/2025 10:26:04	21.580	04	0:10:43	0:38:5
2	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-82- 0429	980146			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.980	02/12/2025 09:39:07			02/12/2025 09:48:56	50.380	06	02/12/2025 10:30:06	20.400	04	0:09:48	0:41:0
3	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81- 9841	980140			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.730	02/12/2025 09:50:32			02/12/2025 09:59:08	50.580	06	02/12/2025 10:44:46	20.850	04	0:08:35	0:45:3
4	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0115	700166			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.360	02/12/2025 09:54:24			02/12/2025 10:02:19	44.880	06	02/12/2025 10:34:27	15.520	04	0:07:55	0:32:0
5	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8677	560082			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	02/12/2025 10:02:02			02/12/2025 10:12:03	45.000	06	02/12/2025 10:56:18	15.290	05	0:10:01	0:44:1
6	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1624	300043			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.880	02/12/2025 10:04:21			02/12/2025 10:18:39	44.810	06	02/12/2025 10:45:13	15.930	05	0:14:18	0:26:3
7	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1372	300165			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.280	02/12/2025 10:10:25			02/12/2025 10:21:53	44.880	06	02/12/2025 10:54:28	15.600	05	0:11:28	0:32:3
8	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0117	700136			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.430	02/12/2025 10:37:07			02/12/2025 10:46:20	44.980	06	02/12/2025 11:16:05	15.550	04	0:09:13	0:29:4
9	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8662	560080			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.550	02/12/2025 10:55:31			02/12/2025 11:05:18	45.080	06	02/12/2025 11:26:25	15.530	04	0:09:46	0:21:0
10	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.050	02/12/2025 10:58:30			02/12/2025 11:08:57	45.020	06	02/12/2025 11:36:40	15.970	04	0:10:26	0:27:4
11	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1627	300044			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.980	02/12/2025 11:10:40			02/12/2025 11:19:02	44.940	06	02/12/2025 11:57:43	15.960	04	0:08:22	0:38:4
12	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1373	300166			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	02/12/2025 11:13:58			02/12/2025 11:23:32	44.870	06	02/12/2025 11:59:47	15.160	04	0:09:33	0:36:1
13	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9766	300133			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.440	02/12/2025 11:23:16			02/12/2025 11:32:03	50.500	06	02/12/2025 12:02:00	20.060	04	0:08:47	0:29:5
14	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7318	300158			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	02/12/2025 11:51:23			02/12/2025 12:05:51	50.230	06	02/12/2025 12:39:13	20.670	04	0:14:28	0:33:2
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-70- 4560	300126			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	02/12/2025 12:05:26			02/12/2025 12:13:47	50.400	06	02/12/2025 12:45:55	20.700	04	0:08:20	0:32:0
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.030	02/12/2025 12:51:01			02/12/2025 13:00:58	50.380	06	02/12/2025 13:56:45	20.350	04	0:09:56	0:55:4
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7771	300134			Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลิยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.930	02/12/2025 12:55:31			02/12/2025 13:08:37	50.250	06	02/12/2025 13:54:55	20.320	04	0:13:05	0:46:1

18	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7608	300121		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.050	02/12/2025 12:57:20			02/12/2025 13:10:43	50.280	06	02/12/2025 14:09:36	20.230	05	0:13:22	0:58:5
19	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-83- 1493	300080		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.190	02/12/2025 13:03:24			02/12/2025 13:12:40	50.340	06	02/12/2025 13:47:12	20.150	04	0:09:15	0:34:3
20	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	02/12/2025 13:05:47			02/12/2025 13:17:46	50.390	06	02/12/2025 14:07:10	20.600	04	0:11:59	0:49:2
21	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9070	300054		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	02/12/2025 13:23:04			02/12/2025 13:32:29	50.320	06	02/12/2025 14:27:15	20.650	04	0:09:24	0:54:4
22	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นท-82- 5389	560083		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.770	02/12/2025 13:24:03			02/12/2025 13:37:47	50.350	06	02/12/2025 14:18:20	21.580	04	0:13:43	0:40:3
23	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	300048		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	02/12/2025 13:26:05			02/12/2025 13:41:44	50.270	06	02/12/2025 14:29:25	20.730	04	0:15:39	0:47:4
24	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 0115	700166		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	02/12/2025 13:41:22			02/12/2025 13:54:25	44.870	03	02/12/2025 14:20:08	15.390	04	0:13:02	0:25:4
25	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-82- 0429	980146		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.860	02/12/2025 13:44:36			02/12/2025 14:03:20	50.630	03	02/12/2025 14:53:27	20.770	05	0:18:43	0:50:0
26	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1624	300043		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.010	02/12/2025 13:55:46			02/12/2025 14:10:37	45.190	03	02/12/2025 14:34:00	16.180	05	0:14:50	0:23:2
27	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-81- 9841	980140		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	02/12/2025 13:55:58			02/12/2025 14:12:15	50.380	03	02/12/2025 14:50:58	20.920	05	0:16:17	0:38:4
28	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1372	300165		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.440	02/12/2025 13:59:37			02/12/2025 14:14:12	44.920	03	02/12/2025 14:49:20	15.480	05	0:14:35	0:35:0
29	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-82- 8677	560082		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	02/12/2025 14:24:13			02/12/2025 14:37:47	44.970	06	02/12/2025 15:06:43	15.300	04	0:13:33	0:28:5
30	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-82- 8662	560080		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.330	02/12/2025 14:34:27			02/12/2025 14:46:18	44.810	03	02/12/2025 15:07:38	15.480	05	0:11:50	0:21:2
31	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 0117	700136		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	02/12/2025 14:38:56			02/12/2025 14:47:04	44.940	06	02/12/2025 15:14:04	15.540	04	0:08:07	0:26:5
32	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1637	300046		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.800	02/12/2025 14:49:14			02/12/2025 15:01:16	44.760	06	02/12/2025 15:23:25	15.960	04	0:12:02	0:22:0
33	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1627	300044		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.110	02/12/2025 15:13:55			02/12/2025 15:26:48	44.960	06	02/12/2025 16:20:29	15.850	04	0:12:52	0:53:4
34	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1373	300166		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.890	02/12/2025 15:14:05			02/12/2025 15:25:02	45.270	06	02/12/2025 16:17:30	15.380	04	0:10:56	0:52:2
35	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9766	300133		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.420	02/12/2025 15:48:10			02/12/2025 16:42:54	50.480	06	02/12/2025 17:27:31	20.060	04	0:54:43	0:44:3
36	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-70- 4560	300126		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	02/12/2025 15:57:54			02/12/2025 16:44:39	50.370	06	02/12/2025 17:23:20	20.710	04	0:46:45	0:38:4

37	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	02/12/2025 17:14:51		02/12/2025 17:24:13	50.200	06	02/12/2025 18:05:39	20.490	04	0:09:21	0:41:2
38	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7608	300121		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.220	02/12/2025 17:16:37		02/12/2025 17:26:06	50.320	06	02/12/2025 18:08:10	20.100	04	0:09:29	0:42:0
39	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-83- 1493	300080		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.190	02/12/2025 17:18:48		02/12/2025 17:30:06	50.320	06	02/12/2025 18:13:28	20.130	04	0:11:18	0:43:2
40	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7318	300158		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.750	02/12/2025 17:24:43		02/12/2025 17:33:42	50.350	06	02/12/2025 18:41:40	20.600	04	0:08:59	1:07:5
41	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1624	300043		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.840	02/12/2025 17:29:08		02/12/2025 17:38:13	44.920	06	02/12/2025 18:15:41	16.080	04	0:09:05	0:37:2
42	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	02/12/2025 17:42:10		02/12/2025 17:54:31	50.300	06	02/12/2025 19:14:45	20.590	04	0:12:20	1:20:1
43	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นค-82- 5389	560083		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.800	02/12/2025 17:44:36		02/12/2025 17:56:36	50.320	06	02/12/2025 18:44:14	21.520	04	0:12:00	0:47:3
44	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0115	700166		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.200	02/12/2025 17:58:13		02/12/2025 18:09:52	44.890	06	02/12/2025 18:37:08	15.690	04	0:11:38	0:27:1
45	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1372	300165		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.250	02/12/2025 18:11:28		02/12/2025 18:20:52	44.670	06	02/12/2025 19:04:10	15.420	04	0:09:24	0:43:1
46	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7771	300134		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.860	02/12/2025 18:15:35		02/12/2025 18:25:35	50.200	06	02/12/2025 19:11:53	20.340	04	0:10:00	0:46:1
47	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	300048		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	02/12/2025 18:18:00		02/12/2025 18:50:53	50.310	06	02/12/2025 19:35:20	20.590	04	0:32:52	0:44:2
48	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81- 9841	980140		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	02/12/2025 18:26:23		02/12/2025 18:38:15	50.440	06	02/12/2025 19:28:41	20.740	04	0:11:52	0:50:2
49	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-82- 0429	980146		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	02/12/2025 18:36:29		02/12/2025 18:46:56	50.260	06	02/12/2025 19:32:58	20.690	04	0:10:26	0:46:0
50	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8677	560082		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.680	02/12/2025 18:57:21		02/12/2025 19:08:36	45.220	06	02/12/2025 19:57:45	15.540	04	0:11:15	0:49:0
51	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0117	700136		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.270	02/12/2025 19:04:25		02/12/2025 19:15:41	44.740	06	02/12/2025 20:33:43	15.470	04	0:11:15	1:18:0
52	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	นาเปลี่ยน	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.600	02/12/2025 19:04:55		02/12/2025 19:13:38	44.500	06	02/12/2025 20:24:57	15.900	04	0:08:43	1:11:1

Total 52 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1535.76 ton Total Record = 52 Record

Total Qty = 1535.76 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 07/12/25 00:00:00 To 07/12/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - G (HH:MM:SS)
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.680	06/12/2025 17:21:53			06/12/2025 17:35:01	44.780	06	07/12/2025 10:24:23	16.100	04	0:13:08	16:49:2
2	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.920	07/12/2025 09:05:38			07/12/2025 09:16:40	44.910	03	07/12/2025 09:49:11	15.990	04	0:11:01	0:32:3
3	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.690	07/12/2025 09:16:56			07/12/2025 09:28:26	50.420	03	07/12/2025 10:12:41	20.730	04	0:11:30	0:44:1
4	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.500	07/12/2025 09:22:19			07/12/2025 09:33:15	45.110	03	07/12/2025 10:02:22	15.610	04	0:10:56	0:29:0
5	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.790	07/12/2025 09:24:54			07/12/2025 09:36:44	44.890	03	07/12/2025 10:21:39	16.100	04	0:11:49	0:44:5
6	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	07/12/2025 09:35:47			07/12/2025 09:52:07	44.950	03	07/12/2025 10:33:34	15.360	04	0:16:20	0:41:2
7	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.250	07/12/2025 09:38:43			07/12/2025 09:53:42	44.840	03	07/12/2025 10:48:43	15.590	05	0:14:59	0:55:0
8	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.610	07/12/2025 09:59:52			07/12/2025 10:22:33	50.360	03	07/12/2025 11:07:44	21.750	05	0:22:41	0:45:1
9	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.010	07/12/2025 10:02:31			07/12/2025 10:25:11	44.840	03	07/12/2025 11:01:23	15.830	05	0:22:39	0:36:1
10	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.430	07/12/2025 10:05:47			07/12/2025 10:31:21	50.270	03	07/12/2025 11:26:13	20.840	05	0:25:33	0:54:5
11	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.310	07/12/2025 10:12:36			07/12/2025 10:38:36	44.800	03	07/12/2025 11:16:48	15.490	04	0:25:59	0:38:1
12	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	07/12/2025 10:35:29			07/12/2025 10:54:41	44.900	03	07/12/2025 11:22:38	15.550	05	0:19:11	0:27:5
13	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.190	07/12/2025 10:41:50			07/12/2025 10:55:06	50.120	06	07/12/2025 11:50:53	20.930	04	0:13:15	0:55:4
14	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.010	07/12/2025 10:48:20			07/12/2025 11:02:19	50.270	06	07/12/2025 11:59:30	20.260	05	0:13:59	0:57:1
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.230	07/12/2025 10:54:52			07/12/2025 11:04:16	50.190	06	07/12/2025 11:59:11	20.960	04	0:09:24	0:54:5
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-83-1493	300080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	07/12/2025 11:12:20			07/12/2025 11:20:05	50.300	06	07/12/2025 11:55:48	20.190	04	0:07:44	0:35:4
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานนึ่ง เป็นชั้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	07/12/2025 11:21:12			07/12/2025 11:32:55	50.300	06	07/12/2025 12:14:22	20.740	04	0:11:43	0:41:2

18	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7608	300121		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.970	07/12/2025 11:27:40			07/12/2025 11:36:50	50.220	06	07/12/2025 12:25:42	20.250	04	0:09:09	0:48:5
19	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.740	07/12/2025 11:35:47			07/12/2025 11:44:52	50.340	06	07/12/2025 12:31:25	20.600	04	0:09:05	0:46:3
20	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.650	07/12/2025 12:09:19			07/12/2025 12:19:11	44.620	06	07/12/2025 12:41:43	15.970	04	0:09:52	0:22:3
21	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8662	560080		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.080	07/12/2025 12:14:34			07/12/2025 12:26:14	44.620	06	07/12/2025 12:56:35	15.540	04	0:11:39	0:30:2
22	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	300048		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	07/12/2025 12:32:11			07/12/2025 12:42:37	50.360	03	07/12/2025 13:40:40	20.830	05	0:10:26	0:58:0
23	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9070	300054		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.420	07/12/2025 12:34:21			07/12/2025 12:43:12	50.190	06	07/12/2025 13:59:54	20.770	05	0:08:50	1:16:4
24	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-82- 0429	980146		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	07/12/2025 12:36:51			07/12/2025 12:45:13	50.180	06	07/12/2025 14:04:09	20.800	05	0:08:22	1:18:5
25	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8425	300135		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.150	07/12/2025 12:40:13			07/12/2025 12:48:32	50.220	06	07/12/2025 14:01:59	20.070	05	0:08:19	1:13:2
26	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1624	300043		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.520	07/12/2025 12:45:59			07/12/2025 12:57:09	44.670	06	07/12/2025 13:25:55	16.150	04	0:11:10	0:28:4
27	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1372	300165		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	07/12/2025 12:52:13			07/12/2025 13:02:41	44.610	06	07/12/2025 13:53:15	15.320	05	0:10:28	0:50:3
28	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8677	560082		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.070	07/12/2025 13:09:40			07/12/2025 13:18:59	44.660	06	07/12/2025 14:07:36	15.590	05	0:09:19	0:48:3
29	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1627	300044		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.830	07/12/2025 13:38:11			07/12/2025 13:45:57	44.980	06	07/12/2025 14:09:44	16.150	04	0:07:46	0:23:4
30	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นค-82- 5389	560083		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.580	07/12/2025 13:43:53			07/12/2025 13:59:26	50.240	06	07/12/2025 14:40:21	21.660	04	0:15:32	0:40:5
31	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0117	700136		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	07/12/2025 13:53:04			07/12/2025 14:05:30	44.780	06	07/12/2025 14:44:57	15.490	04	0:12:26	0:39:2
32	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0115	700166		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.120	07/12/2025 14:04:43			07/12/2025 14:16:03	44.650	06	07/12/2025 14:47:08	15.530	04	0:11:19	0:31:0
33	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81- 9841	980140		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	07/12/2025 14:14:52			07/12/2025 14:25:54	50.200	06	07/12/2025 15:28:21	20.670	04	0:11:01	1:02:2
34	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9766	300133		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.100	07/12/2025 14:25:31			07/12/2025 14:39:42	50.250	06	07/12/2025 15:32:25	20.150	04	0:14:10	0:52:4
35	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-70- 4560	300126		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.360	07/12/2025 14:26:46			07/12/2025 14:41:36	50.160	06	07/12/2025 15:43:06	20.800	04	0:14:49	1:01:2
36	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7318	300158		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	07/12/2025 14:32:33			07/12/2025 14:42:22	50.260	05	07/12/2025 15:45:12	20.700	04	0:09:48	1:02:5

37	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.590	07/12/2025 14:48:29		07/12/2025 14:56:17	50.220	06	07/12/2025 15:47:10	20.630	04	0:07:48	0:50:5
38	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	07/12/2025 15:09:32		07/12/2025 15:23:13	50.150	06	07/12/2025 16:24:59	20.490	04	0:13:40	1:01:4
39	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-83- 1493	300080		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.110	07/12/2025 15:17:02		07/12/2025 15:30:23	50.260	06	07/12/2025 16:19:47	20.150	04	0:13:21	0:49:2
40	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.850	07/12/2025 15:23:07		07/12/2025 15:33:33	44.790	06	07/12/2025 16:14:17	15.940	04	0:10:26	0:40:4
41	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8662	560080		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	07/12/2025 15:53:08		07/12/2025 16:09:47	44.770	03	07/12/2025 16:35:28	15.430	04	0:16:38	0:25:4
42	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7608	300121		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.940	07/12/2025 16:15:32		07/12/2025 16:29:49	50.130	03	07/12/2025 17:13:59	20.190	05	0:14:17	0:44:1
43	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1624	300043		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.630	07/12/2025 16:20:38		07/12/2025 16:32:05	44.660	03	07/12/2025 16:51:31	16.030	04	0:11:26	0:19:2
44	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1372	300165		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.420	07/12/2025 16:34:27		07/12/2025 16:50:48	44.720	03	07/12/2025 17:12:39	15.300	04	0:16:21	0:21:5
45	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	300048		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	07/12/2025 16:37:46		07/12/2025 16:55:53	50.110	03	07/12/2025 17:26:52	20.710	04	0:18:07	0:30:5
46	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-82- 0429	980146		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	07/12/2025 16:47:56		07/12/2025 17:08:49	50.150	03	07/12/2025 17:36:31	20.620	04	0:20:52	0:27:4
47	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8677	560082		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.980	07/12/2025 17:01:27		07/12/2025 17:26:52	44.600	06	07/12/2025 17:52:56	15.620	04	0:25:24	0:26:0
48	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1627	300044		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.330	07/12/2025 17:15:14		07/12/2025 17:30:19	44.640	06	07/12/2025 18:24:49	16.310	04	0:15:04	0:54:2
49	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9070	300054		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	07/12/2025 17:22:37		07/12/2025 17:34:25	50.110	06	07/12/2025 19:04:18	20.640	04	0:11:48	1:29:5
50	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8425	300135		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.060	07/12/2025 17:31:16		07/12/2025 17:42:11	50.150	06	07/12/2025 19:02:09	20.090	04	0:10:54	1:19:5
51	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7771	300134		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	07/12/2025 17:34:02		07/12/2025 17:44:10	50.120	06	07/12/2025 19:06:31	20.460	04	0:10:07	1:22:2
52	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นค-82- 5389	560083		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.560	07/12/2025 17:46:42		07/12/2025 17:57:00	50.100	06	07/12/2025 19:14:44	21.540	04	0:10:17	1:17:4
53	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0117	700136		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.320	07/12/2025 17:48:59		07/12/2025 17:59:46	44.720	06	07/12/2025 19:53:37	15.400	04	0:10:46	1:53:5
54	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0115	700166		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.170	07/12/2025 17:51:51		07/12/2025 18:01:52	44.750	06	07/12/2025 19:42:07	15.580	05	0:10:01	1:40:1
55	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000		Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง	ลำทับ	ลานน้อง เป็นช้	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	07/12/2025 18:04:22		07/12/2025 18:13:34	50.210	06	07/12/2025 19:37:43	20.630	04	0:09:12	1:24:0

56	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นต-81- 9841	980140			Rawmaterial	ZV- Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน้อง เบ็นซ์	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.490	07/12/2025 18:07:07			07/12/2025 18:16:06	50.490	06	07/12/2025 19:47:57	21.000	05	0:08:59	1:31:5
----	--	----------------	--------	--	--	-------------	----------------------	--	-------	-------------------	--------------------------------	----------	-------	--------	------------------------	--	--	------------------------	--------	----	------------------------	--------	----	---------	--------

Total 56 Record

Total Qty of ZV-Clay FEสูง 1642.49 ton Total Record = 56 Record

Total Qty = 1642.49 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 12/12/25 00:00:00 To 12/12/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare (HH)
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เบ็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.900	12/12/2025 09:45:35			12/12/2025 09:58:46	44.860	06	12/12/2025 10:43:46	15.960	04	0:13:11	0:
2	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 3	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.060	12/12/2025 09:55:48	12/12/2025 10:12:03	Sampling TS4	12/12/2025 10:17:41	43.600	06	12/12/2025 10:41:41	15.540	04	0:21:52	0:
3	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 3	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.310	12/12/2025 10:06:15			12/12/2025 10:32:02	50.100	06	12/12/2025 11:09:01	21.790	04	0:25:47	0:
4	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 3	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	27.930	12/12/2025 10:09:03	12/12/2025 10:24:24	Sampling TS4	12/12/2025 10:36:14	43.900	06	12/12/2025 11:00:09	15.970	05	0:27:11	0:
5	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 3	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.890	12/12/2025 10:15:12	12/12/2025 10:31:16	Sampling TS4	12/12/2025 10:42:48	49.840	06	12/12/2025 11:29:26	20.950	05	0:27:35	0:
6	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เบ็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.080	12/12/2025 10:16:02			12/12/2025 10:45:09	50.510	06	12/12/2025 11:26:39	20.430	04	0:29:07	0:
7	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เบ็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.860	12/12/2025 10:19:43			12/12/2025 10:49:41	50.550	06	12/12/2025 11:40:27	20.690	04	0:29:58	0:
8	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1624	300043			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 3	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.030	12/12/2025 10:20:15	12/12/2025 10:37:01	Sampling TS4	12/12/2025 10:51:50	44.030	06	12/12/2025 11:18:24	16.000	05	0:31:35	0:
9	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0117	700136			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 3	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.550	12/12/2025 10:27:37	12/12/2025 10:40:04	Sampling TS4	12/12/2025 10:56:26	43.960	03	12/12/2025 11:34:55	15.410	05	0:28:49	0:
10	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เบ็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.160	12/12/2025 10:30:28			12/12/2025 10:43:37	50.400	03	12/12/2025 11:20:37	20.240	04	0:13:09	0:
11	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 3	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.740	12/12/2025 10:32:50	12/12/2025 10:41:39	Sampling TS4	12/12/2025 10:57:24	44.220	06	12/12/2025 11:23:56	15.480	05	0:24:33	0:
12	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เบ็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	12/12/2025 10:40:08			12/12/2025 10:59:12	50.440	06	12/12/2025 11:42:46	20.780	04	0:19:03	0:
13	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เบ็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.950	12/12/2025 10:40:11			12/12/2025 11:01:10	50.480	06	12/12/2025 12:02:06	20.530	04	0:20:59	1:
14	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซั่ม 3	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.680	12/12/2025 10:51:20	12/12/2025 11:02:13	Sampling TS4	12/12/2025 11:14:43	44.150	06	12/12/2025 11:38:07	15.470	05	0:23:23	0:
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เบ็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.180	12/12/2025 10:53:31			12/12/2025 11:09:00	50.350	06	12/12/2025 11:54:35	20.170	04	0:15:29	0:
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เบ็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.870	12/12/2025 10:54:55			12/12/2025 11:11:13	50.420	06	12/12/2025 12:14:47	20.550	04	0:16:18	1:
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22	พท-80-9070	300054			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานน่อง เบ็นชี	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	12/12/2025 11:15:03			12/12/2025 11:29:09	50.330	06	12/12/2025 12:20:50	20.670	04	0:14:06	0:

	ล้อ(50.5ตัน)																								
18	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8425	300135			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.390	12/12/2025 11:17:06			12/12/2025 11:31:11	50.410	06	12/12/2025 12:22:45	20.020	04	0:14:05	0:
19	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1372	300165			Rawmaterial	4Q- Anhydrite		เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.670	12/12/2025 11:35:40	12/12/2025 11:44:19	Sampling TS4	12/12/2025 11:47:25	44.140	06	12/12/2025 11:57:18	15.470	05	0:11:45	0:
20	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-83- 1493	300080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.140	12/12/2025 12:08:01			12/12/2025 12:16:23	50.330	06	12/12/2025 13:00:11	20.190	04	0:08:22	0:
21	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1624	300043			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.860	12/12/2025 14:04:05			12/12/2025 14:10:49	44.790	06	12/12/2025 14:38:43	15.930	05	0:06:44	0:
22	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1627	300044			Rawmaterial	4Q- Anhydrite		เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.090	12/12/2025 14:37:14	12/12/2025 14:45:23	Sampling TS4	12/12/2025 14:48:48	44.000	06	12/12/2025 15:04:45	15.910	05	0:11:34	0:
23	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-82- 8677	560082			Rawmaterial	4Q- Anhydrite		เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.600	12/12/2025 14:43:52	12/12/2025 14:52:28	Sampling TS4	12/12/2025 14:54:46	44.020	06	12/12/2025 15:11:14	15.420	05	0:10:54	0:
24	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9766	300133			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.160	12/12/2025 15:01:05			12/12/2025 15:10:17	50.320	06	12/12/2025 16:10:12	20.160	04	0:09:12	0:
25	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-82- 8662	560080			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.540	12/12/2025 15:05:27			12/12/2025 15:13:55	44.980	03	12/12/2025 15:28:45	15.440	05	0:08:28	0:
26	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นท-82- 5389	560083			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.690	12/12/2025 15:09:41			12/12/2025 15:18:43	50.250	06	12/12/2025 16:14:57	21.560	04	0:09:01	0:
27	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 0117	700136			Rawmaterial	4Q- Anhydrite		เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.670	12/12/2025 15:20:11	12/12/2025 15:29:15	Sampling TS4	12/12/2025 15:32:26	44.020	06	12/12/2025 16:07:50	15.350	04	0:12:15	0:
28	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7771	300134			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.760	12/12/2025 15:21:56			12/12/2025 15:30:22	50.230	06	12/12/2025 16:17:10	20.470	04	0:08:26	0:
29	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-82- 0429	980146			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	12/12/2025 15:44:44			12/12/2025 17:17:11	50.220	06	12/12/2025 18:04:48	20.820	04	1:32:27	0:
30	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	12/12/2025 15:48:09			12/12/2025 16:55:43	50.270	06	12/12/2025 17:51:51	20.570	04	1:07:33	0:
31	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 0115	700166			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.100	12/12/2025 16:03:11			12/12/2025 16:49:33	44.710	06	12/12/2025 17:34:40	15.610	04	0:46:22	0:
32	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1372	300165			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.310	12/12/2025 16:11:30			12/12/2025 16:45:38	44.730	06	12/12/2025 17:41:38	15.420	04	0:34:07	0:
33	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7608	300121			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.200	12/12/2025 16:12:00			12/12/2025 16:43:49	50.270	06	12/12/2025 17:30:56	20.070	04	0:31:48	0:
34	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7318	300158			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.620	12/12/2025 16:24:38			12/12/2025 16:53:29	50.240	06	12/12/2025 17:55:53	20.620	04	0:28:51	1:
35	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.820	12/12/2025 16:28:21			12/12/2025 16:51:33	50.250	06	12/12/2025 17:59:33	20.430	04	0:23:11	1:
36	Truck-พ. 6 เพลลา 22	พท-80- 8425	300135			Rawmaterial	ZV-Clay FEสูง		ลำทับ	ลานห้อง เป็นชั	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.220	12/12/2025 16:44:01			12/12/2025 17:10:44	50.180	06	12/12/2025 18:09:49	19.960	04	0:26:42	0:

Total 43 Record

Total Qty = 1259.3 Ton

3/3

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 15/12/25 00:00:00 To 15/12/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare (HH)
1	Truck-TL 5 เพลา 18 ล้อ(45 คัน)	นศ-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.700	15/12/2025 09:15:20			15/12/2025 09:24:11	44.710	06	15/12/2025 09:53:12	16.010	04	0:08:50	0:
2	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	15/12/2025 09:32:08			15/12/2025 09:39:42	50.320	06	15/12/2025 10:12:54	20.750	04	0:07:34	0:
3	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.070	15/12/2025 09:41:16			15/12/2025 09:48:17	50.310	06	15/12/2025 10:31:13	20.240	04	0:07:00	0:
4	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	15/12/2025 09:44:50			15/12/2025 09:55:25	50.320	06	15/12/2025 11:04:14	20.720	04	0:10:35	1:
5	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	นศ-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.300	15/12/2025 09:49:59			15/12/2025 09:58:54	50.200	06	15/12/2025 10:42:04	20.900	04	0:08:54	0:
6	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.670	15/12/2025 10:06:19			15/12/2025 10:14:08	50.280	06	15/12/2025 11:00:48	20.610	04	0:07:48	0:
7	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	พท-80-9070	300054			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.510	15/12/2025 10:22:42			15/12/2025 10:30:33	50.220	06	15/12/2025 11:08:58	20.710	04	0:07:51	0:
8	Truck-TL 5 เพลา 18 ล้อ(45 คัน)	นศ-82-8677	560082			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.040	15/12/2025 10:26:29	15/12/2025 10:33:46	Sampling TS4	15/12/2025 10:37:12	44.480	06	15/12/2025 10:56:37	15.440	05	0:10:43	0:
9	Truck-TL 5 เพลา 18 ล้อ(45 คัน)	นศ-83-0115	700166			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.690	15/12/2025 10:31:10	15/12/2025 10:39:40	Sampling TS4	15/12/2025 10:44:36	44.110	06	15/12/2025 11:04:07	15.420	05	0:13:26	0:
10	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.950	15/12/2025 10:32:53			15/12/2025 10:42:16	50.190	06	15/12/2025 11:22:36	20.240	04	0:09:22	0:
11	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	นศ-81-9841	980140			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	15/12/2025 10:39:53			15/12/2025 10:49:31	50.120	06	15/12/2025 11:34:31	20.780	05	0:09:37	0:
12	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	นศ-82-0429	980146			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	27.950	15/12/2025 10:41:00	15/12/2025 10:48:15	Sampling TS4	15/12/2025 10:51:33	49.420	06	15/12/2025 12:09:57	21.470	05	0:10:33	1:
13	Truck-พ. 5 เพลา 22 ล้อ(50.5 คัน)	นศ-82-5389	560083			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.600	15/12/2025 10:41:22	15/12/2025 10:51:07	Sampling TS4	15/12/2025 10:57:41	50.140	06	15/12/2025 11:18:50	21.540	05	0:16:18	0:
14	Truck-พ. 6 เพลา 22 ล้อ(50.5คัน)	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.520	15/12/2025 10:44:04			15/12/2025 10:53:30	50.220	06	15/12/2025 11:57:00	21.700	04	0:09:26	1:
15	Truck-TL 5 เพลา 18 ล้อ(45 คัน)	นศ-83-1627	300044			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	27.640	15/12/2025 10:55:00	15/12/2025 11:04:00	Sampling TS4	15/12/2025 11:09:08	43.590	06	15/12/2025 11:22:27	15.950	05	0:14:07	0:
16	Truck-TL 5 เพลา 18 ล้อ(45 คัน)	นศ-82-8662	560080			Rawmaterial	4Q-Anhydrite		เขานิพันธ์	อ่างยิปซัม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.630	15/12/2025 10:57:15	15/12/2025 11:04:24	Sampling TS4	15/12/2025 11:07:13	44.130	06	15/12/2025 11:15:08	15.500	05	0:09:57	0:

17	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 0117	700136		Rawmaterial	4Q- Anhydrite	เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.260	15/12/2025 11:01:02	15/12/2025 11:10:11	Sampling TS4	15/12/2025 11:15:09	44.640	06	15/12/2025 11:30:40	15.380	05	0:14:07	0:
18	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	300048		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.570	15/12/2025 11:04:53			15/12/2025 11:12:28	50.340	06	15/12/2025 12:40:31	20.770	04	0:07:34	1:
19	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 1624	300043		Rawmaterial	4Q- Anhydrite	เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.830	15/12/2025 11:16:23	15/12/2025 11:23:47	Sampling TS4	15/12/2025 11:25:44	44.760	06	15/12/2025 11:32:46	15.930	05	0:09:20	0:
20	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 1372	300165		Rawmaterial	4Q- Anhydrite	เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 5	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.820	15/12/2025 11:54:05	15/12/2025 12:08:03	Sampling TS4	15/12/2025 12:10:09	44.240	06	15/12/2025 12:16:46	15.420	05	0:16:03	0:
21	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 1637	300046		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.860	15/12/2025 12:18:16			15/12/2025 12:28:15	44.790	03	15/12/2025 13:02:27	15.930	05	0:09:59	0:
22	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.600	15/12/2025 12:31:53			15/12/2025 12:41:23	50.290	06	15/12/2025 13:30:57	20.690	05	0:09:30	0:
23	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.030	15/12/2025 12:51:43			15/12/2025 13:04:02	50.350	06	15/12/2025 14:13:43	20.320	05	0:12:18	1:
24	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-70- 4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	15/12/2025 13:06:35			15/12/2025 13:17:02	50.260	06	15/12/2025 14:41:14	20.920	05	0:10:26	1:
25	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	15/12/2025 13:13:13			15/12/2025 13:23:23	50.290	06	15/12/2025 14:51:35	20.730	04	0:10:10	1:
26	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82- 8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.910	15/12/2025 13:36:25			15/12/2025 13:44:57	44.670	06	15/12/2025 15:18:22	15.760	04	0:08:31	1:
27	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.840	15/12/2025 13:39:57			15/12/2025 13:47:42	50.250	06	15/12/2025 15:46:32	20.410	04	0:07:44	1:
28	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82- 8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.300	15/12/2025 13:40:09			15/12/2025 13:49:57	44.740	06	15/12/2025 15:30:48	15.440	04	0:09:48	1:
29	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-81- 9841	980140		Rawmaterial	4Q- Anhydrite	เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.500	15/12/2025 14:56:43	15/12/2025 15:04:23	Sampling TS4	15/12/2025 15:07:01	49.810	06	15/12/2025 15:25:01	21.310	05	0:10:17	0:
30	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 0115	700166		Rawmaterial	4Q- Anhydrite	เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	15/12/2025 14:58:40	15/12/2025 15:07:37	Sampling TS4	15/12/2025 15:10:22	44.980	06	15/12/2025 15:27:03	15.400	05	0:11:42	0:
31	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-83- 1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.140	15/12/2025 15:39:46			15/12/2025 16:54:31	50.300	06	15/12/2025 17:26:20	20.160	05	1:14:45	0:
32	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 1637	300046		Rawmaterial	4Q- Anhydrite	เขานิ พันธ์	อ่างยิปซัม 3	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.800	15/12/2025 17:07:40	15/12/2025 17:15:54	Sampling TS4	15/12/2025 17:18:38	44.820	06	15/12/2025 17:49:34	16.020	04	0:10:57	0:
33	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 1624	300043		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.850	15/12/2025 17:15:41			15/12/2025 17:24:18	44.780	06	15/12/2025 17:43:22	15.930	04	0:08:37	0:
34	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ย้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	15/12/2025 17:25:07			15/12/2025 17:35:41	44.700	03	15/12/2025 17:58:06	15.360	05	0:10:33	0:
35	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83- 0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.400	15/12/2025 17:39:34			15/12/2025 17:48:47	44.760	06	15/12/2025 18:11:40	15.360	05	0:09:13	0:
36	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82- 8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.090	15/12/2025 17:41:39			15/12/2025 17:50:26	44.640	06	15/12/2025 18:01:32	15.550	05	0:08:47	0:

37	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นต-81- 9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEท่า		ลำทับ	ยั้งหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.560	15/12/2025 18:32:00			15/12/2025 18:40:45	50.440	06	15/12/2025 20:12:04	20.880	05	0:08:45	1:
----	--	----------------	--------	--	--	-------------	------------------	--	-------	-----------	--------------------------------	----------	-------	--------	------------------------	--	--	------------------------	--------	----	------------------------	--------	----	---------	----

Total 37 Record

Total Qty of 4Q-Anhydrite 373.68 ton Total Record = 13 Record

Total Qty of 4T-Clay FEท่า 706.28 ton Total Record = 24 Record

Total Qty = 1079.96 TonAny comments, suggestions or requests welcome to : [IT-STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
From 20/12/25 00:00:00 To 20/12/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - G (HH:MM)
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.890	20/12/2025 09:23:22			20/12/2025 09:34:28	44.870	03	20/12/2025 10:04:49	15.980	05	0:11:05	0:30:2
2	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.240	20/12/2025 09:44:58			20/12/2025 09:53:30	44.670	06	20/12/2025 10:17:16	15.430	04	0:08:31	0:23:4
3	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	20/12/2025 09:49:16			20/12/2025 09:57:45	44.700	06	20/12/2025 10:23:18	15.320	04	0:08:29	0:25:3
4	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.690	20/12/2025 10:01:54			20/12/2025 10:13:33	44.670	06	20/12/2025 10:37:25	15.980	04	0:11:38	0:23:5
5	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.010	20/12/2025 10:09:31			20/12/2025 10:17:56	44.670	06	20/12/2025 10:46:33	15.660	04	0:08:24	0:28:3
6	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1627	300044			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.620	20/12/2025 10:15:50			20/12/2025 10:24:23	44.760	06	20/12/2025 10:58:48	16.140	04	0:08:33	0:34:2
7	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.090	20/12/2025 10:25:01			20/12/2025 10:31:58	44.660	06	20/12/2025 11:00:09	15.570	05	0:06:57	0:28:1
8	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.780	20/12/2025 10:26:55			20/12/2025 10:37:10	50.210	06	20/12/2025 11:14:16	21.430	04	0:10:15	0:37:0
9	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.320	20/12/2025 10:49:33			20/12/2025 10:58:05	50.220	06	20/12/2025 11:52:00	20.900	04	0:08:31	0:53:5
10	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.710	20/12/2025 10:50:47			20/12/2025 11:00:20	50.150	06	20/12/2025 11:58:26	20.440	05	0:09:33	0:58:0
11	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-8513	300000			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.580	20/12/2025 11:01:04			20/12/2025 11:09:04	50.290	06	20/12/2025 12:09:23	20.710	04	0:08:00	1:00:1
12	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.160	20/12/2025 11:07:54			20/12/2025 11:16:41	44.730	06	20/12/2025 11:56:05	15.570	04	0:08:47	0:39:2
13	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.370	20/12/2025 11:11:48			20/12/2025 11:19:57	50.270	06	20/12/2025 13:21:40	20.900	04	0:08:09	2:01:4
14	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7608	300121			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.130	20/12/2025 11:12:59			20/12/2025 11:21:35	50.280	06	20/12/2025 12:31:16	20.150	04	0:08:35	1:09:4
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7318	300158			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.790	20/12/2025 11:20:28			20/12/2025 11:34:57	50.270	06	20/12/2025 12:29:09	20.480	04	0:14:28	0:54:1
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.060	20/12/2025 11:31:33			20/12/2025 11:42:46	50.200	06	20/12/2025 12:33:16	20.140	04	0:11:13	0:50:3
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.650	20/12/2025 11:40:09			20/12/2025 11:55:59	50.270	06	20/12/2025 12:47:34	20.620	04	0:15:50	0:51:3

18	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8425	300135		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.950	20/12/2025 12:00:15			20/12/2025 12:13:42	50.160	06	20/12/2025 13:04:51	20.210	04	0:13:26	0:51:0
19	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	560110		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.060	20/12/2025 12:06:17			20/12/2025 12:24:39	50.280	06	20/12/2025 13:11:07	21.220	04	0:18:22	0:46:2
20	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9070	300054		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.290	20/12/2025 12:06:35			20/12/2025 12:22:34	50.220	06	20/12/2025 13:08:52	20.930	04	0:15:59	0:46:1
21	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.840	20/12/2025 12:26:29			20/12/2025 12:35:31	44.790	03	20/12/2025 13:04:23	15.950	05	0:09:01	0:28:5
22	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1372	300165		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	20/12/2025 13:31:12			20/12/2025 13:39:45	44.670	06	20/12/2025 14:11:37	15.290	05	0:08:33	0:31:5
23	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1624	300043		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.540	20/12/2025 13:36:47			20/12/2025 13:47:56	44.680	06	20/12/2025 14:13:54	16.140	04	0:11:09	0:25:5
24	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0117	700136		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 4/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.180	20/12/2025 13:41:36			20/12/2025 13:55:23	44.710	06	20/12/2025 14:15:38	15.530	05	0:13:46	0:20:1
25	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8677	560082		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 4/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.090	20/12/2025 13:50:44			20/12/2025 13:58:37	44.540	06	20/12/2025 14:19:10	15.450	05	0:07:52	0:20:3
26	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82- 8662	560080		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 4/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.070	20/12/2025 13:55:41			20/12/2025 14:02:45	44.590	06	20/12/2025 14:21:03	15.520	05	0:07:03	0:18:1
27	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1627	300044		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.450	20/12/2025 14:03:29			20/12/2025 14:12:28	44.620	06	20/12/2025 14:36:31	16.170	04	0:08:59	0:24:0
28	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นค-82- 5389	560083		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 4/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.710	20/12/2025 14:18:50			20/12/2025 14:27:55	50.170	06	20/12/2025 15:14:12	21.460	05	0:09:05	0:46:1
29	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81- 9841	980140		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.240	20/12/2025 14:31:28			20/12/2025 14:39:54	50.130	06	20/12/2025 15:31:48	20.890	04	0:08:26	0:51:5
30	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 0115	700166		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.040	20/12/2025 14:35:20			20/12/2025 14:44:48	44.530	06	20/12/2025 15:30:10	15.490	04	0:09:28	0:45:2
31	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7771	300134		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 4/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.810	20/12/2025 14:55:42			20/12/2025 15:02:33	50.200	06	20/12/2025 15:51:34	20.390	04	0:06:50	0:49:0
32	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	20/12/2025 15:00:21			20/12/2025 15:10:08	50.300	06	20/12/2025 15:43:25	20.640	04	0:09:46	0:33:1
33	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7318	300158		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.990	20/12/2025 15:17:09			20/12/2025 15:25:44	50.230	06	20/12/2025 16:06:50	20.240	04	0:08:34	0:41:0
34	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9766	300133		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.140	20/12/2025 15:23:41			20/12/2025 15:31:34	50.250	06	20/12/2025 16:15:01	20.110	04	0:07:52	0:43:2
35	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9568	300184		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.630	20/12/2025 15:32:46			20/12/2025 15:43:38	50.230	06	20/12/2025 16:28:21	20.600	04	0:10:52	0:44:4
36	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83- 1637	300046		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.600	20/12/2025 15:35:17			20/12/2025 15:47:21	44.600	03	20/12/2025 16:16:51	16.000	04	0:12:03	0:29:3

37	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8425	300135		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.950	20/12/2025 15:53:40			20/12/2025 16:10:48	50.120	03	20/12/2025 17:01:07	20.170	05	0:17:07	0:50:1
38	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-70- 4560	300126		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.180	20/12/2025 15:56:11			20/12/2025 16:15:00	50.180	03	20/12/2025 16:59:16	21.000	05	0:18:48	0:44:1
39	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 9070	300054		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	20/12/2025 16:03:15			20/12/2025 16:22:43	50.120	03	20/12/2025 17:12:31	20.640	05	0:19:27	0:49:4
40	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7608	300121		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.940	20/12/2025 16:04:51			20/12/2025 16:24:56	50.080	03	20/12/2025 17:08:17	20.140	05	0:20:05	0:43:2
41	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7083	300048		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.880	20/12/2025 16:17:02			20/12/2025 16:32:43	50.070	03	20/12/2025 17:10:23	21.190	05	0:15:41	0:37:3
42	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1372	300165		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	20/12/2025 16:24:37			20/12/2025 16:34:50	44.740	03	20/12/2025 17:05:21	15.270	05	0:10:13	0:30:3
43	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 0117	700136		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.130	20/12/2025 16:40:26			20/12/2025 16:53:51	44.640	03	20/12/2025 17:31:24	15.510	05	0:13:25	0:37:3
44	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1624	300043		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.890	20/12/2025 16:45:34			20/12/2025 16:58:21	44.730	03	20/12/2025 17:21:15	15.840	05	0:12:46	0:22:5
45	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-82- 8662	560080		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.970	20/12/2025 16:55:24			20/12/2025 17:05:00	44.480	03	20/12/2025 17:35:43	15.510	05	0:09:35	0:30:4
46	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-82- 8677	560082		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.150	20/12/2025 17:14:23			20/12/2025 17:22:45	44.630	06	20/12/2025 17:50:57	15.480	04	0:08:22	0:28:1
47	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 1627	300044		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.680	20/12/2025 17:18:27			20/12/2025 17:32:54	44.670	06	20/12/2025 17:56:59	15.990	04	0:14:27	0:24:0
48	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นท-82- 5389	560083		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.820	20/12/2025 18:01:25			20/12/2025 18:09:45	50.420	06	20/12/2025 18:54:47	21.600	04	0:08:20	0:45:0
49	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นท-81- 9841	980140		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.380	20/12/2025 18:07:20			20/12/2025 18:16:09	50.200	06	20/12/2025 19:01:17	20.820	04	0:08:48	0:45:0
50	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นท-83- 0115	700166		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.160	20/12/2025 18:08:31			20/12/2025 18:18:07	44.600	06	20/12/2025 18:59:15	15.440	04	0:09:35	0:41:0
51	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 8513	300000		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.730	20/12/2025 18:19:52			20/12/2025 18:28:17	50.330	06	20/12/2025 19:17:03	20.600	04	0:08:24	0:48:4
52	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80- 7771	300134		Rawmaterial	4T- Clay FEต่ำ		ลำทับ	ลานนั่ง เบ็นชี	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.770	20/12/2025 18:25:30			20/12/2025 18:32:32	50.200	06	20/12/2025 19:11:15	20.430	04	0:07:01	0:38:4

Total 52 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1522.72 ton Total Record = 52 Record

Total Qty = 1522.72 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT STS](#)

The Siam Cement (Thung Song) Co.,Ltd.
Delivery Report of Rawmaterial by Truck
 From 22/12/25 00:00:00 To 22/12/25 23:59:59

Queue	Transport Type	Truck No. /Train No.	Card No.	Invoice	DP no.	Product Type	Product	LOT NO	Source	Distination	Supplier	Sub Contract	Status	Net Qty (ton)	Register Date	Sampling Date	Sampling Station	Tare Date	Tare Weight	Tare No	Gross Date	Gross Weight	Gross No	Register - Tare (HH:MM:SS)	Tare - G (HH:MM)
1	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1637	300046			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	บึงหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.660	22/12/2025 09:38:08			22/12/2025 09:46:38	44.710	06	22/12/2025 10:14:04	16.050	04	0:08:30	0:27:2
2	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-0117	700136			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	22/12/2025 09:39:03			22/12/2025 09:51:22	44.890	06	22/12/2025 10:12:38	15.410	05	0:12:18	0:21:1
3	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1372	300165			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	บึงหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.370	22/12/2025 09:54:51			22/12/2025 10:05:43	44.780	06	22/12/2025 10:40:12	15.410	05	0:10:52	0:34:2
4	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-0115	700166			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.200	22/12/2025 09:57:31			22/12/2025 10:07:41	44.770	06	22/12/2025 10:29:30	15.570	05	0:10:10	0:21:4
5	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นค-82-5389	560083			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.650	22/12/2025 10:11:57			22/12/2025 10:19:53	50.250	06	22/12/2025 10:49:47	21.600	05	0:07:55	0:29:5
6	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-81-9841	980140			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.530	22/12/2025 10:15:54			22/12/2025 10:23:46	50.290	06	22/12/2025 11:04:52	20.760	05	0:07:52	0:41:0
7	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1627	300044			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	บึงหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.860	22/12/2025 10:26:55			22/12/2025 10:34:42	44.940	06	22/12/2025 10:57:36	16.080	04	0:07:46	0:22:5
8	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-83-1624	300043			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	บึงหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.810	22/12/2025 10:28:46			22/12/2025 10:36:35	44.810	06	22/12/2025 11:01:13	16.000	04	0:07:48	0:24:3
9	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82-8662	560080			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.460	22/12/2025 10:38:58			22/12/2025 10:46:12	44.880	06	22/12/2025 11:19:29	15.420	05	0:07:14	0:33:1
10	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นค-82-8677	560082			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.050	22/12/2025 10:58:19			22/12/2025 11:06:10	44.690	06	22/12/2025 11:37:00	15.640	05	0:07:51	0:30:5
11	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7771	300134			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.900	22/12/2025 11:12:10			22/12/2025 11:22:51	50.270	06	22/12/2025 12:15:13	20.370	05	0:10:41	0:52:2
12	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.180	22/12/2025 11:22:49			22/12/2025 11:33:31	50.240	06	22/12/2025 12:14:29	20.060	04	0:10:42	0:40:5
13	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9568	300184			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.720	22/12/2025 11:34:24			22/12/2025 11:48:08	50.330	06	22/12/2025 12:36:22	20.610	05	0:13:43	0:48:1
14	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9070	300054			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	22/12/2025 11:48:47			22/12/2025 12:03:19	50.160	06	22/12/2025 13:10:48	20.680	05	0:14:31	1:07:2
15	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7083	300048			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.700	22/12/2025 11:49:06			22/12/2025 12:01:13	50.260	06	22/12/2025 12:43:38	20.560	04	0:12:06	0:42:2
16	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-8425	300135			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.830	22/12/2025 11:49:21			22/12/2025 12:05:24	50.110	06	22/12/2025 13:07:19	20.280	04	0:16:03	1:01:5
17	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นค-70-4560	300126			Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ		ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.430	22/12/2025 11:56:03			22/12/2025 12:13:13	50.260	06	22/12/2025 14:00:29	20.830	04	0:17:09	1:47:1

18	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1637	300046		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยั้งหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.470	22/12/2025 12:34:14		22/12/2025 12:43:38	44.600	06	22/12/2025 13:09:09	16.130	04	0:09:24	0:25:3
19	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.780	22/12/2025 12:47:19		22/12/2025 12:57:51	44.310	06	22/12/2025 13:58:39	15.530	05	0:10:31	1:00:4
20	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.960	22/12/2025 12:54:37		22/12/2025 13:03:36	44.330	06	22/12/2025 14:02:53	15.370	05	0:08:59	0:59:1
21	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-83-1493	300080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.080	22/12/2025 12:56:19		22/12/2025 13:05:18	50.190	06	22/12/2025 14:30:02	20.110	05	0:08:59	1:24:4
22	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยั้งหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.350	22/12/2025 12:59:55		22/12/2025 13:14:51	44.730	03	22/12/2025 13:34:51	15.380	05	0:14:56	0:20:0
23	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 ตัน)	นศ-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.510	22/12/2025 13:19:46		22/12/2025 13:28:35	50.070	06	22/12/2025 14:36:38	21.560	05	0:08:48	1:08:0
24	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1624	300043		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยั้งหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.430	22/12/2025 13:24:44		22/12/2025 13:32:44	44.560	06	22/12/2025 13:56:57	16.130	04	0:08:00	0:24:1
25	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1627	300044		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยั้งหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.230	22/12/2025 13:36:18		22/12/2025 13:49:55	44.430	06	22/12/2025 14:15:08	16.200	04	0:13:37	0:25:1
26	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	นศ-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.390	22/12/2025 13:41:50		22/12/2025 13:55:44	50.090	06	22/12/2025 14:51:30	20.700	05	0:13:54	0:55:4
27	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.130	22/12/2025 13:49:52		22/12/2025 13:59:10	44.510	06	22/12/2025 14:56:51	15.380	05	0:09:18	0:57:4
28	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-8513	300000		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	22/12/2025 14:03:25		22/12/2025 14:10:55	50.180	06	22/12/2025 15:28:33	20.700	04	0:07:30	1:17:3
29	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.900	22/12/2025 14:21:27		22/12/2025 14:31:06	44.480	06	22/12/2025 15:17:24	15.580	05	0:09:39	0:46:1
30	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7771	300134		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.780	22/12/2025 14:35:11		22/12/2025 14:45:36	50.020	06	22/12/2025 16:03:29	20.240	04	0:10:24	1:17:5
31	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9766	300133		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.200	22/12/2025 14:41:38		22/12/2025 14:52:05	50.200	06	22/12/2025 16:12:35	20.000	04	0:10:26	1:20:3
32	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-7083	300048		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.620	22/12/2025 15:04:23		22/12/2025 15:13:59	50.040	06	22/12/2025 16:35:51	20.420	04	0:09:35	1:21:5
33	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9568	300184		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.660	22/12/2025 15:14:40		22/12/2025 15:25:47	50.140	06	22/12/2025 16:41:41	20.480	04	0:11:06	1:15:5
34	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 ตัน)	นศ-83-1637	300046		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยั้งหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.420	22/12/2025 15:24:23		22/12/2025 15:33:33	44.480	06	22/12/2025 15:51:07	16.060	04	0:09:09	0:17:3
35	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-9070	300054		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.480	22/12/2025 15:40:29		22/12/2025 17:00:57	50.100	03	22/12/2025 17:42:27	20.620	05	1:20:28	0:41:3
36	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5ตัน)	พท-80-8425	300135		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยั้งหิน 1	01-หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	30.030	22/12/2025 15:49:37		22/12/2025 17:03:06	50.130	03	22/12/2025 18:23:08	20.100	04	1:13:29	1:20:0

37	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 คัน)	นค-83-1372	300165		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.340	22/12/2025 16:17:55		22/12/2025 16:55:18	44.700	06	22/12/2025 17:21:10	15.360	04	0:37:22	0:25:5
38	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 คัน)	นค-83-0115	700166		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.720	22/12/2025 16:27:20		22/12/2025 16:56:57	44.290	06	22/12/2025 17:13:25	15.570	04	0:29:37	0:16:2
39	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 คัน)	นค-83-0117	700136		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.090	22/12/2025 16:28:53		22/12/2025 16:58:53	44.500	06	22/12/2025 18:27:38	15.410	03	0:30:00	1:28:4
40	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 คัน)	นค-83-1624	300043		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.640	22/12/2025 16:36:29		22/12/2025 17:12:49	44.620	06	22/12/2025 17:39:10	15.980	04	0:36:20	0:26:2
41	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 คัน)	นค-83-1627	300044		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.530	22/12/2025 17:02:52		22/12/2025 17:14:48	44.540	06	22/12/2025 17:49:22	16.010	04	0:11:56	0:34:3
42	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 คัน)	นค-82-8662	560080		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.850	22/12/2025 17:31:35		22/12/2025 17:40:19	44.250	06	22/12/2025 18:10:31	15.400	04	0:08:43	0:30:1
43	Truck-TL 5 เพลลา 18 ล้อ(45 คัน)	นค-82-8677	560082		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.100	22/12/2025 17:38:09		22/12/2025 17:47:15	44.700	06	22/12/2025 18:58:37	15.600	04	0:09:05	1:11:2
44	Truck-พ. 5 เพลลา 22 ล้อ(50.5 คัน)	นค-82-5389	560083		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	28.750	22/12/2025 17:47:01		22/12/2025 17:55:00	50.220	06	22/12/2025 19:18:56	21.470	04	0:07:58	1:23:5
45	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5คัน)	นค-81-9841	980140		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	อ่าง 5/2	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.470	22/12/2025 17:47:16		22/12/2025 17:57:03	50.120	06	22/12/2025 19:25:32	20.650	04	0:09:46	1:28:2
46	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5คัน)	นค-70-4560	300126		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.370	22/12/2025 17:50:42		22/12/2025 18:00:43	50.160	06	22/12/2025 19:37:29	20.790	04	0:10:01	1:36:4
47	Truck-พ. 6 เพลลา 22 ล้อ(50.5คัน)	พท-80-7318	300158		Rawmaterial	4T-Clay FEต่ำ	ลำทับ	ยังหิน 1	01- หจก.เอส.เอ.พี.แอล(2018)	09-อื่นๆ	Gross	29.990	22/12/2025 18:05:23		22/12/2025 18:14:05	50.170	06	22/12/2025 19:40:00	20.180	04	0:08:41	1:25:5

Total 47 Record

Total Qty of 4T-Clay FEต่ำ 1374.06 ton Total Record = 47 Record

Total Qty = 1374.06 Ton

Any comments, suggestions or requests welcome to : [IT-STS](#)

เอกสารแนบ 2.17

รายงานการตรวจสอบสภาพรถยนต์

ID	Start time	Completion time	วันที่	ทะเบียนรถ		เลข กิโลเมตร	นำหล่อ เย็น	น้ำมันเครื ง ชัดบน	ระดับน้ำมัน เบรค ชัดบน	ระดับน้ำมัน power ชัดบน	สภาพยางไม มีรอยบาดแค้น	ระดับน้ำ ติดกระจก	ตรวจสอบ สัญญาณไฟ	ตรวจสอบ กล้องหน้ารถ	ผู้ตรวจเชิด
3778	1/2/25 6:38:20	1/2/25 6:39:04	1/2/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 50182	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3779	1/3/25 6:35:52	1/3/25 6:36:44	1/3/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 50344	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3780	1/3/25 7:43:31	1/3/25 7:44:09	1/3/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	66507	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สำรวณ	
3781	1/4/25 6:36:19	1/4/25 6:37:21	1/4/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 50487	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3782	1/4/25 8:16:34	1/4/25 8:18:07	1/4/2025	2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	50,000 กม. ซุมิไดโม	58961	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ เกียรติศักดิ์	
3783	1/4/25 8:18:02	1/4/25 8:18:34	1/4/2025	4ขท8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix	24068	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ พงษ์ภณณ	
3784	1/4/25 8:21:52	1/4/25 8:22:55	1/4/2025	4ขท8692	เข็กระยะครึ่งหน้า	31,000 กม. o-rix	26016	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สรวณณ	
3785	1/5/25 8:41:20	1/5/25 8:41:52	1/5/2025	2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	50,000 กม. ซุมิไดโม	58981	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	สรณชัย ข
3786	1/5/25 9:05:38	1/5/25 9:06:24	1/5/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	66610	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติพงศ	
3787	1/6/25 7:41:06	1/6/25 7:41:38	1/6/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม. o-rix	50772	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สมณณย รณณณชัย	
3788	1/7/25 6:47:59	1/7/25 6:48:52	1/7/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 50933	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3789	1/7/25 8:25:04	1/7/25 8:25:51	1/7/2025	2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	50,000 กม. ซุมิไดโม	24278	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	สรณชัย ข
3790	1/7/25 9:30:31	1/7/25 9:31:00	1/7/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	66720	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติพงศ	
3791	1/8/25 6:36:30	1/8/25 6:37:22	1/8/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม. o-rix	51079	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3792	1/8/25 7:14:04	1/8/25 7:14:34	1/8/2025	4ขท8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix	24354	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ พงษ์ภณณ	
3793	1/8/25 7:47:19	1/8/25 7:47:57	1/8/2025	5ขณ4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix	14112	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติศักดิ์ ข.	
3794	1/10/25 6:54:10	1/10/25 6:54:52	1/10/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 51386	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3795	1/10/25 7:38:25	1/10/25 7:39:02	1/10/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	66867	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สำรวณ	
3796	1/11/25 6:44:29	1/11/25 6:45:09	1/11/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 51533	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3797	1/11/25 7:43:06	1/11/25 7:43:54	1/11/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	66926	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สำรวณ	
3798	1/11/25 8:21:40	1/11/25 8:22:55	1/11/2025	2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	50,000 กม. ซุมิไดโม	59175	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ เกียรติศักดิ์	
3799	1/12/25 7:38:39	1/12/25 7:39:17	1/12/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	66969	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สำรวณ	
3800	1/13/25 6:44:54	1/13/25 6:46:30	1/13/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 51820	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3801	1/13/25 7:57:36	1/13/25 7:58:17	1/13/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	67018	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สำรวณ	
3802	1/13/25 8:59:07	1/13/25 8:59:44	1/13/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	13,4867 กม. ทีซีคา	150989	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติศักดิ์ ข.	
3803	1/14/25 6:50:32	1/14/25 6:51:17	1/14/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 51975	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3804	1/14/25 7:49:19	1/14/25 7:50:01	1/14/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	67048	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สำรวณ	
3805	1/15/25 6:37:02	1/15/25 6:38:13	1/15/2025	4ขท8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix	24793	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3806	1/16/25 6:52:16	1/16/25 6:53:10	1/16/2025	4ขท8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix	24972	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3807	1/16/25 8:38:38	1/16/25 8:39:11	1/16/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	13,4867 กม. ทีซีคา	151343	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติศักดิ์ ข.	
3808	1/17/25 6:57:24	1/17/25 6:58:04	1/17/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 52137	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3809	1/17/25 9:07:27	1/17/25 9:08:18	1/17/2025	5ขณ4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix	16009	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ พงศกร	
3810	1/17/25 9:14:51	1/17/25 9:15:24	1/17/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	13,4867 กม. ทีซีคา	151520	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติศักดิ์ ข.	
3811	1/18/25 6:48:55	1/18/25 6:49:46	1/18/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 52289	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3812	1/18/25 8:07:42	1/18/25 8:08:22	1/18/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	13,4867 กม. ทีซีคา	151618	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติศักดิ์ ข.	
3813	1/18/25 8:23:03	1/18/25 8:24:15	1/18/2025	2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	50,000 กม. ซุมิไดโม	59485	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ เกียรติศักดิ์	
3814	1/19/25 8:47:59	1/19/25 8:48:48	1/19/2025	4ขท8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix	25215	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติ	
3815	1/19/25 12:58:54	1/19/25 12:59:29	1/19/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	67205	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ พงศกิตติพงศ	
3816	1/20/25 6:47:01	1/20/25 6:47:44	1/20/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 52707	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3817	1/20/25 9:30:55	1/20/25 9:31:32	1/20/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	67250	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติพงศ	
3818	1/21/25 6:41:25	1/21/25 6:42:12	1/21/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 52805	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3819	1/22/25 7:20:48	1/22/25 7:21:53	1/22/2025	4ขท8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix	25378	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ พงษ์ภณณ	
3820	1/23/25 7:30:06	1/23/25 7:30:38	1/23/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	67342	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สำรวณ	
3821	1/23/25 9:39:45	1/23/25 9:41:22	1/23/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	13,4867 กม. ทีซีคา	151956	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติศักดิ์ ข.	
3822	1/24/25 6:52:51	1/24/25 6:53:42	1/24/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 53292	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3823	1/24/25 6:58:37	1/24/25 6:59:16	1/24/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	67390	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สำรวณ	
3824	1/25/25 6:50:48	1/25/25 6:52:32	1/25/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 53439	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3825	1/25/25 6:57:31	1/25/25 6:58:33	1/25/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	67427	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ เชนเซอร์ช่วยจอดเคื่อ	
3826	1/25/25 8:23:11	1/25/25 8:24:00	1/25/2025	2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	50,000 กม. ซุมิไดโม	59784	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	สรณชัย ข
3827	1/25/25 8:32:16	1/25/25 8:32:58	1/25/2025	5ขณ4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix	17350	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติศักดิ์ ข.	
3828	1/26/25 6:51:35	1/26/25 6:52:12	1/26/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ทีซีคาร์	67462	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ สำรวณ	
3829	1/26/25 8:34:47	1/26/25 8:35:43	1/26/2025	4ขท8692	เข็กระยะครึ่งหน้า	31,000 กม. o-rix	27100	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ วีระพัฒน์ จ.	
3830	1/26/25 9:21:28	1/26/25 9:22:09	1/26/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ทีซีคา	152340	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (รณ กิตติศักดิ์ ข.	
3831	1/27/25 6:41:09	1/27/25 6:41:50	1/27/2025	4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	50,000 กม	o-rix 53729	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ

3832	1/27/25 6:53:48	1/27/25 6:54:33	1/27/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 67491	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สำราญ
3833	1/28/25 6:56:51	1/28/25 6:57:30	1/28/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 67526	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ ทิพย์. หนูแก้ว
3834	1/28/25 6:59:10	1/28/25 6:59:51	1/28/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 50,000 กม o-rix 53924	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3835	1/28/25 7:02:34	1/28/25 7:03:04	1/28/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ที่ซีคา 152596	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สมหมาย รัดนุชย์
3836	1/28/25 8:21:25	1/28/25 8:22:17	1/28/2025 2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 50,000 กม. ซุมิโตโม 59884	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
3837	1/29/25 6:41:22	1/29/25 6:41:57	1/29/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 50,000 กม o-rix 54098	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3838	1/30/25 6:39:21	1/30/25 6:40:13	1/30/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 54268	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3839	1/30/25 7:40:12	1/30/25 7:40:45	1/30/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 67595	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สำราญ
3840	1/30/25 8:27:07	1/30/25 8:28:36	1/30/2025 2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 50,000 กม. ซุมิโตโม 59993	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ เกียรติศักดิ์
3841	1/31/25 8:31:23	1/31/25 8:32:03	1/31/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ที่ซีคา 153074	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติศักดิ์ ข.
3842	2/1/25 8:39:31	2/1/25 8:40:01	2/1/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ที่ซีคา 153232	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติศักดิ์ ข.
3843	2/1/25 12:34:35	2/1/25 12:35:06	2/1/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 67670	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติพงศ์
3844	2/2/25 6:39:22	2/2/25 6:40:04	2/2/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 54483	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3845	2/2/25 7:30:07	2/2/25 7:30:53	2/2/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 67708	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สำราญ
3846	2/2/25 8:32:43	2/2/25 8:33:56	2/2/2025 2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโตโม 60117	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
3847	2/2/25 15:55:58	2/2/25 16:07:32	2/2/2025 4ขน8691	เข็กระะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 31768	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ ณัฐพล
3848	2/3/25 6:38:17	2/3/25 6:38:55	2/3/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 54661	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3849	2/3/25 8:22:22	2/3/25 8:22:57	2/3/2025 4ขน8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 26027	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
3850	2/4/25 6:37:06	2/4/25 6:37:43	2/4/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 54797	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3851	2/6/25 6:45:18	2/6/25 6:46:09	2/6/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 55102	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3852	2/6/25 8:20:11	2/6/25 8:21:25	2/6/2025 2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโตโม 60316	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยนิม
3853	2/7/25 6:42:46	2/7/25 6:43:51	2/7/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 55260	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3854	2/7/25 7:45:05	2/7/25 7:45:41	2/7/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 67924	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สำราญ
3855	2/7/25 8:08:41	2/7/25 8:09:21	2/7/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ที่ซีคา 153912	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติศักดิ์ ข.
3856	2/7/25 8:16:00	2/7/25 8:16:46	2/7/2025 4ขน8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 26038	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ พงษ์กฤษฎ
3857	2/8/25 6:58:24	2/8/25 6:58:54	2/8/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 55433	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
3858	2/8/25 7:44:36	2/8/25 7:45:17	2/8/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 67947	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สำราญ
3859	2/8/25 7:49:44	2/8/25 7:50:20	2/8/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ที่ซีคา 153988	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติศักดิ์
3860	2/8/25 8:12:09	2/8/25 8:13:16	2/8/2025 2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโตโม 60404	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยนิม
3861	2/8/25 8:26:21	2/8/25 8:27:19	2/8/2025 4ขน8692	เข็กระะครึ่งหน้า 31,000 กม. o-rix 27836	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ วัฒณ จันทน์แจ่มศรี
3862	2/9/25 6:43:25	2/9/25 6:44:15	2/9/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 55585	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3863	2/9/25 7:56:48	2/9/25 7:57:28	2/9/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 67979	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สำราญ
3864	2/10/25 6:49:49	2/10/25 6:50:43	2/10/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 55732	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3865	2/10/25 7:40:45	2/10/25 7:41:21	2/11/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 68013	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สำราญ
3866	2/10/25 8:23:47	2/10/25 8:24:55	2/10/2025 4ขน8692	เข็กระยะครึ่งหน้า 31,000 กม. o-rix 27896	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ เขียวรัตน์
3867	2/10/25 9:56:36	2/10/25 9:57:09	2/10/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ที่ซีคา 154260	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สมหมาย รัดนุชย์
3868	2/11/25 6:43:50	2/11/25 6:44:32	2/11/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 55876	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3869	2/11/25 7:36:10	2/11/25 7:36:46	2/11/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 68049	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ สำราญ
3870	2/13/25 6:37:02	2/13/25 6:37:52	2/13/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 56039	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3871	2/14/25 6:36:15	2/14/25 6:37:04	2/14/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 56197	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3872	2/15/25 8:06:12	2/15/25 8:06:43	2/15/2025 5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 21198	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติศักดิ์ ข.
3873	2/15/25 8:16:14	2/15/25 8:17:14	2/15/2025 2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโตโม 60689	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยนิม
3874	2/15/25 8:27:30	2/15/25 8:28:05	2/15/2025 4ขน8692	เข็กระะครึ่งหน้า 31,000 กม. o-rix 28152	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ เขียวรัตน์
3875	2/15/25 8:29:48	2/15/25 8:30:38	2/15/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 68158	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ ทิพย์. หนูแก้ว
3876	2/16/25 6:38:48	2/16/25 6:39:32	2/16/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 56529	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3877	2/16/25 9:20:06	2/16/25 9:20:42	2/16/2025 4ขน8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 26793	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติ
3878	2/17/25 6:39:03	2/17/25 6:39:46	2/17/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 56667	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3879	2/18/25 6:32:49	2/18/25 6:33:24	2/18/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 56812	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3880	2/18/25 15:12:04	2/18/25 15:12:41	2/18/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ที่ซีคาร์ 68300	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ ทิพย์. หนูแก้ว
3881	2/19/25 6:34:57	2/19/25 6:35:37	2/19/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 56966	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3882	2/19/25 8:30:11	2/19/25 8:30:47	2/19/2025 5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 21892	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติศักดิ์ ข.
3883	2/20/25 6:47:35	2/20/25 6:48:36	2/20/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 57132	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3884	2/21/25 6:36:01	2/21/25 6:36:46	2/21/2025 4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 57279	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ญาติ
3885	2/21/25 8:13:15	2/21/25 8:13:51	2/21/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ที่ซีคา 155759	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติศักดิ์ ข.
3886	2/22/25 8:09:48	2/22/25 8:10:19	2/22/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ที่ซีคา 155789	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระ กิตติศักดิ์ ข.
3887	2/22/25 8:17:28	2/22/25 8:18:42	2/22/2025 2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโตโม 61042	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยนิม

	2/24/25 6:49:06	2/24/25 6:50:00	2/24/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 57702	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3888	2/26/25 6:41:28	2/26/25 6:42:07	2/26/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 57999	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3890	2/27/25 6:37:17	2/27/25 6:37:55	2/27/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 58143	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3891	2/27/25 8:28:01	2/27/25 8:28:42	2/27/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดคา156435	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3892	2/28/25 8:40:20	2/28/25 8:41:29	2/28/2025 5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix	23100	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกุดกษณ	
3893	2/28/25 8:44:22	2/28/25 8:45:02	2/28/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68550	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก Kittipong	
3894	3/1/25 8:05:26	3/1/25 8:06:04	3/1/2025 5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix	23203	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3895	3/1/25 8:26:23	3/1/25 8:27:21	3/1/2025 2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม. ขุมโโดโม 61313	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	เกียรตักัด ไสยณม
3896	3/1/25 10:15:41	3/1/25 10:16:22	3/1/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68585	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	
3897	3/2/25 6:39:53	3/2/25 6:40:36	3/2/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	58583	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3898	3/2/25 9:16:47	3/2/25 9:18:38	3/2/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68619	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก สัมพันธ์ นิระโส	
3899	3/2/25 9:21:45	3/2/25 9:22:09	3/2/2025 4ขท8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix	27626	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิด	
3900	3/3/25 6:34:19	3/3/25 6:35:03	3/3/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	58738	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3901	3/3/25 7:54:35	3/3/25 7:55:10	3/3/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68652	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกสำราญ	
3902	3/5/25 6:37:24	3/5/25 6:38:05	3/5/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	59047	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3903	3/5/25 8:35:51	3/5/25 8:36:26	3/5/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดคา157170	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3904	3/6/25 7:59:16	3/6/25 7:59:51	3/6/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68760	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกสำราญ	
3905	3/6/25 8:20:20	3/6/25 8:21:02	3/6/2025 5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix	24283	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก พงศธวัช	
3906	3/7/25 6:43:31	3/7/25 6:44:22	3/7/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	59366	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3907	3/7/25 7:49:40	3/7/25 7:50:15	3/7/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68797	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกสำราญ	
3908	3/8/25 7:46:18	3/8/25 7:47:07	3/8/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68837	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก สำราญ	
3909	3/8/25 7:50:27	3/8/25 7:51:06	3/8/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดคา157694	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3910	3/9/25 6:38:34	3/9/25 6:39:09	3/9/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	59516	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3911	3/9/25 8:04:00	3/9/25 8:04:35	3/9/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68884	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกสำราญ	
3912	3/9/25 8:59:32	3/9/25 9:01:24	3/9/2025 5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix	25030	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก ประสาน ทองสีข้า	
3913	3/10/25 7:57:23	3/10/25 7:57:57	3/10/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68921	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกสำราญ	
3914	3/11/25 6:38:04	3/11/25 6:38:43	3/11/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	59800	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3915	3/11/25 7:50:50	3/11/25 7:51:24	3/11/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 68973	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกสำราญ	
3916	3/12/25 6:43:45	3/12/25 6:44:23	3/12/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	59935	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3917	3/12/25 7:50:29	3/12/25 7:50:59	3/12/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 69008	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก สำราญ	
3918	3/12/25 8:19:24	3/12/25 8:20:47	3/12/2025 4ขท8692	เข็กระยะครึ่งหน้า	31,000 กม. o-rix	29486	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก เขาวรัตน์	
3919	3/12/25 8:29:42	3/12/25 8:30:13	3/12/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดคา158135	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3920	3/13/25 6:40:33	3/13/25 6:41:17	3/13/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	60079	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3921	3/13/25 8:16:14	3/13/25 8:17:14	3/13/2025 4ขท8692	เข็กระยะครึ่งหน้า	31,000 กม. o-rix	29564	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	เขาวรัตน์
3922	3/14/25 6:43:18	3/14/25 6:44:03	3/14/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	60246	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3923	3/15/25 6:43:40	3/15/25 6:44:22	3/15/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	60390	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	สรรัชย์ ข
3924	3/15/25 7:43:05	3/15/25 7:43:39	3/15/2025 5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix	26330	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3925	3/15/25 8:18:21	3/15/25 8:19:28	3/15/2025 2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม. ขุมโโดโม 61934	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	เกียรตักัด ไสยณม
3926	3/15/25 8:35:46	3/15/25 8:36:29	3/15/2025 4ขท8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix	28502	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก พงชกฤษณ	
3927	3/15/25 13:33:39	3/15/25 13:34:30	3/15/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 69150	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	
3928	3/16/25 6:38:40	3/16/25 6:39:21	3/16/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	ญาติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3929	3/16/25 10:51:22	3/16/25 10:52:32	3/16/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 69185	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	
3930	3/17/25 6:48:47	3/17/25 6:49:24	3/17/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	60690	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3931	3/17/25 8:22:54	3/17/25 8:23:35	3/17/2025 4ขท8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix	28684	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิด	
3932	3/17/25 9:25:25	3/17/25 9:25:55	3/17/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดคา158350	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3933	3/18/25 6:36:30	3/18/25 6:37:07	3/18/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	60828	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3934	3/18/25 8:16:54	3/18/25 8:17:24	3/18/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 69275	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	
3935	3/18/25 9:16:04	3/18/25 9:17:08	3/18/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดคา158459	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3936	3/20/25 6:42:27	3/20/25 6:43:11	3/20/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	61138	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3937	3/20/25 7:49:20	3/20/25 7:49:51	3/20/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 69346	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก สำราญ	
3938	3/21/25 6:32:16	3/21/25 6:32:55	3/21/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	61368	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	ญาติ
3939	3/21/25 7:53:56	3/21/25 7:54:34	3/22/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 69383	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก สำราญ	
3940	3/21/25 7:51:29	3/21/25 7:55:27	3/21/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดคา158965	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3941	3/22/25 7:04:10	3/22/25 7:04:46	3/22/2025 4ขท9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix	61518	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้	สรรัชย์ ข
3942	3/22/25 7:34:16	3/22/25 7:35:11	3/22/2025 5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix	27782	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด ข.	
3943	3/22/25 7:57:53	3/22/25 7:58:30	3/22/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดคาร 69412	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก สำราญ	

3944	3/22/25 8:32:48	3/22/25 8:34:35	3/22/2025 4ขบ8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix 35395	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกริต
3945	3/23/25 6:50:11	3/23/25 6:51:04	3/23/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 61665	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3946	3/23/25 7:55:26	3/23/25 7:56:03	3/23/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69426	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3947	3/24/25 6:40:18	3/24/25 6:40:57	3/24/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 61817	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3948	3/24/25 7:44:06	3/24/25 7:44:57	3/24/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69463	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3949	3/24/25 8:26:55	3/24/25 8:28:20	3/24/2025 4ขบ8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix 28977	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
3950	3/25/25 6:33:53	3/25/25 6:34:37	3/25/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 61981	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3951	3/25/25 7:59:53	3/25/25 8:00:28	3/25/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69514	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3952	3/26/25 6:39:34	3/26/25 6:40:21	3/26/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 62150	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3953	3/27/25 6:42:41	3/27/25 6:43:24	3/27/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 62291	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3954	3/28/25 6:30:22	3/28/25 6:31:02	3/28/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 62443	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3955	3/28/25 7:30:41	3/28/25 7:31:21	3/28/2025 5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix 28752	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีพงศธรวัช
3956	3/28/25 8:09:15	3/28/25 8:10:04	3/28/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69618	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติพงศ์
3957	3/28/25 8:16:27	3/28/25 8:17:12	3/28/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีชีคา159802	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติศักดิ์ ช่างกลาง
3958	3/29/25 7:53:51	3/29/25 7:54:25	3/29/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีชีคา159846	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติศักดิ์ ช.
3959	3/29/25 8:08:38	3/29/25 8:10:01	3/29/2025 2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซุณีโดโม 62584	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
3960	3/29/25 8:18:08	3/29/25 8:18:41	3/29/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69668	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติพงศ์
3961	3/30/25 6:43:32	3/30/25 6:44:11	3/30/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 62629	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3962	3/30/25 7:55:32	3/30/25 7:56:05	3/30/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69700	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3963	3/31/25 6:35:41	3/31/25 6:36:25	3/31/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 62782	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3964	3/31/25 8:19:22	3/31/25 8:22:16	3/31/2025 4ขบ8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix 29364	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติ
3965	4/1/25 6:36:03	4/1/25 6:36:47	4/1/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 62922	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3966	4/1/25 8:39:27	4/1/25 8:40:13	4/1/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีชีคา160161	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติศักดิ์ ช.
3967	4/1/25 9:26:44	4/1/25 9:27:24	4/1/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69782	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติพงศ์
3968	4/2/25 6:37:43	4/2/25 6:38:31	4/2/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 63060	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3969	4/2/25 8:18:53	4/2/25 8:20:07	4/2/2025 4ขบ8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix 29501	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
3970	4/3/25 6:41:51	4/3/25 6:42:31	4/3/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 63220	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3971	4/4/25 6:37:00	4/4/25 6:37:33	4/4/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 63372	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3972	4/4/25 7:55:17	4/4/25 7:55:59	4/4/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69866	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3973	4/4/25 8:10:23	4/4/25 8:10:56	4/4/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีชีคา160451	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติศักดิ์ ช.
3974	4/5/25 7:45:18	4/5/25 7:46:01	4/5/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69913	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3975	4/5/25 8:13:40	4/5/25 8:14:32	4/5/2025 2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซุณีโดโม 62935	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
3976	4/5/25 8:19:55	4/5/25 8:20:27	4/5/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีชีคา160599	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติศักดิ์ ช.
3977	4/6/25 6:41:39	4/6/25 6:42:14	4/6/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 63665	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3978	4/6/25 7:56:24	4/6/25 7:57:02	4/6/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69947	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3979	4/7/25 6:31:58	4/7/25 6:32:34	4/7/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 63810	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3980	4/7/25 7:50:02	4/7/25 7:50:37	4/7/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 69983	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3981	4/8/25 6:59:54	4/8/25 7:00:35	4/8/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 63954	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ช
3982	4/8/25 7:58:44	4/8/25 7:59:31	4/9/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 70032	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3983	4/8/25 8:33:27	4/8/25 8:34:17	4/8/2025 5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix 30364	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีพงศธรวัช
3984	4/8/25 9:02:24	4/8/25 9:03:22	4/8/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีชีคา160848	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสมหมาย รตนบุษย์
3985	4/9/25 6:39:51	4/9/25 6:40:28	4/9/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 64097	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3986	4/9/25 8:22:10	4/9/25 8:23:05	4/9/2025 4ขบ8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix 29849	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
3987	4/9/25 8:26:50	4/9/25 8:27:55	4/9/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีชีคา161005	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติศักดิ์ ช.
3988	4/10/25 6:31:54	4/10/25 6:32:34	4/10/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 64231	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3989	4/10/25 7:49:53	4/10/25 7:50:30	4/11/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 70097	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3990	4/10/25 8:17:40	4/10/25 8:18:40	4/10/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 63209	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
3991	4/11/25 6:39:18	4/11/25 6:40:03	4/11/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 64381	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3992	4/11/25 7:41:09	4/11/25 7:42:13	4/11/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีชีคา161189	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติศักดิ์ ช.
3993	4/12/25 6:58:33	4/12/25 6:59:13	4/12/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 64529	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ช
3994	4/12/25 8:10:07	4/12/25 8:10:38	4/12/2025 1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีชีคา161292	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติศักดิ์ ช.
3995	4/12/25 14:11:32	4/12/25 14:12:04	4/12/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 70203	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีกิตติพงศ์
3996	4/16/25 6:36:28	4/16/25 6:37:16	4/16/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 64677	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3997	4/17/25 6:33:33	4/17/25 6:34:16	4/17/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 64813	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
3998	4/17/25 7:55:34	4/17/25 7:56:07	4/17/2025 1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	ทีชีคาร์ 70263	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ีสำราญ
3999	4/17/25 8:14:30	4/17/25 8:15:31	4/17/2025 4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix 63429	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม

4000	4/17/25 8:41:44	4/17/25 8:42:32	4/17/2025 4ขา8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 30129	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัดติ
4001	4/18/25 6:32:10	4/18/25 6:32:46	4/18/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 64981	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4002	4/18/25 7:53:16	4/18/25 7:54:04	4/18/2025 1ขา5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทีชัคคาค 161713	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัดติคัคคัค
4003	4/19/25 7:52:05	4/19/25 7:52:49	4/19/2025 1ขา5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชัคคาค 70329	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคาค
4004	4/19/25 8:09:01	4/19/25 8:10:09	4/19/2025 2ขา9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ชุคคัคคาค 63543	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ คัคคัคคัคคัค คัคคัคคัค
4005	4/19/25 8:11:34	4/19/25 8:12:05	4/19/2025 1ขา5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทีชัคคาค 161869	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัคคัค ค.
4006	4/20/25 6:36:42	4/20/25 6:38:38	4/20/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 65254	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4007	4/20/25 9:18:41	4/20/25 9:19:12	4/20/2025 4ขา8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 30325	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัค
4008	4/20/25 12:35:18	4/20/25 12:36:55	4/20/2025 5ขา4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 32001	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัค
4009	4/21/25 6:36:42	4/21/25 6:37:19	4/21/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 65403	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4010	4/21/25 7:46:51	4/21/25 7:47:29	4/21/2025 1ขา5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชัคคาค 70437	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัค
4011	4/21/25 8:13:55	4/21/25 8:14:52	4/21/2025 4ขา8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 30470	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ คัคคัคคัคคัค คัคคัคคัค
4012	4/22/25 6:36:35	4/22/25 6:37:22	4/22/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 65565	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4013	4/23/25 6:35:45	4/23/25 6:36:25	4/23/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 65720	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4014	4/23/25 8:34:33	4/23/25 8:35:03	4/23/2025 1ขา5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทีชัคคาค 162511	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัคคัค ค.
4015	4/24/25 6:35:20	4/24/25 6:36:08	4/24/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 65909	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4016	4/25/25 6:39:51	4/25/25 6:40:33	4/25/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 66069	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4017	4/25/25 8:19:08	4/25/25 8:19:49	4/25/2025 1ขา5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทีชัคคาค 162849	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัคคัค ค.
4018	4/26/25 6:33:19	4/26/25 6:34:04	4/26/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 66206	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4019	4/26/25 8:15:49	4/26/25 8:17:25	4/26/2025 2ขา9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ชุคคัคคาค 63969	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ คัคคัคคัคคัค คัคคัคคัค
4020	4/26/25 8:39:16	4/26/25 8:39:44	4/26/2025 1ขา5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทีชัคคาค 162996	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัคคัค ค.
4021	4/27/25 9:17:32	4/27/25 9:18:02	4/27/2025 1ขา5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชัคคาค 70827	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัคคัค
4022	4/28/25 7:47:32	4/28/25 7:48:13	4/28/2025 1ขา5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชัคคาค 70896	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัค
4023	4/29/25 6:33:20	4/29/25 6:34:01	4/29/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 66637	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4024	4/29/25 7:50:58	4/29/25 7:51:31	4/29/2025 1ขา5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชัคคาค 70920	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัค
4025	5/2/25 6:30:25	5/2/25 6:31:19	5/2/2025 4ขา9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 66926	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4026	5/2/25 8:06:46	5/2/25 8:09:20	5/2/2025 1ขา5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชัคคาค 71050	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ต้องเดิม	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระก คัคคัคคัค

4056	5/17/25 8:25:40	5/17/25 8:26:22	5/17/2025 1นข5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทีชีคา 165181	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดดีคักดี ข.
4057	5/18/25 6:37:33	5/18/25 6:38:14	5/18/2025 4นห9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 69221	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4058	5/18/25 8:01:17	5/18/25 8:02:00	5/18/2025 1นข5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 71595	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4059	5/18/25 11:06:59	5/18/25 11:07:45	5/18/2025 4นห8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 32043	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิด
4060	5/19/25 6:44:27	5/19/25 6:45:22	5/19/2025 4นห9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 69372	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4061	5/19/25 7:52:42	5/19/25 7:53:23	5/19/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 71621	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4062	5/19/25 8:27:54	5/19/25 8:28:20	5/19/2025 4นห8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 32068	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิด
4063	5/19/25 8:38:55	5/19/25 8:40:07	5/19/2025 5นล4379	เข็กระะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 36467	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระพงศกร
4064	5/20/25 6:08:42	5/20/25 6:09:36	5/20/2025 5นล4379	เข็กระะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 36606	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระพงศกร
4065	5/20/25 7:02:06	5/20/25 7:02:45	5/20/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 69555	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4066	5/20/25 8:00:51	5/20/25 8:01:29	5/20/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 71653	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4067	5/20/25 8:09:30	5/20/25 8:10:27	5/20/2025 2นล9746	เข็กระะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโดโม 64977	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4068	5/23/25 6:59:55	5/23/25 7:00:32	5/23/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 70007	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4069	5/24/25 7:05:25	5/24/25 7:06:04	5/24/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 70166	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4070	5/25/25 8:46:33	5/25/25 8:47:06	5/25/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 71866	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4071	5/26/25 7:10:04	5/26/25 7:10:41	5/26/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 70440	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4072	5/26/25 8:10:04	5/26/25 8:12:55	5/26/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 71892	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำพันธ์ นิระโส
4073	5/27/25 7:00:04	5/27/25 7:00:46	5/27/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 70580	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4074	5/27/25 7:57:50	5/27/25 7:58:24	5/28/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 71917	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4075	5/28/25 6:49:46	5/28/25 6:50:53	5/28/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 70716	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4076	5/28/25 8:52:40	5/28/25 8:52:40	5/28/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 71953	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4077	5/29/25 7:50:28	5/29/25 7:51:04	5/29/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 71988	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4078	5/30/25 8:03:59	5/30/25 8:04:59	5/30/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72048	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4079	5/31/25 7:01:28	5/31/25 7:02:04	5/31/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 71192	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4080	5/31/25 7:55:02	5/31/25 7:55:43	5/31/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72060	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4081	5/31/25 8:19:13	5/31/25 8:19:49	5/31/2025 1นข5183	เข็กระะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทีชีคา 166803	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดดีคักดี ข.
4082	6/1/25 7:59:26	6/1/25 8:00:02	6/1/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72101	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4083	6/1/25 8:28:51	6/1/25 8:29:43	6/1/2025 4นห8692	เข็กระะครึ่งหน้า 31,000 กม. o-rix 33786	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระวิระพัฒน์ จ.
4084	6/2/25 6:27:18	6/2/25 6:30:29	6/2/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 71480	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4085	6/3/25 7:09:26	6/3/25 7:11:07	6/3/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 71648	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4086	6/7/25 7:13:23	6/7/25 7:14:55	6/7/2025 2นล9746	เข็กระะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโดโม 66279	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4087	6/7/25 7:59:32	6/7/25 8:00:10	6/7/2025 1นข5183	เข็กระะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทีชีคา 167601	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดดีคักดี ข.
4088	6/7/25 8:13:31	6/7/25 8:14:07	6/7/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72294	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4089	6/8/25 9:17:00	6/8/25 9:17:36	6/8/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72342	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดดีพงศ
4090	6/10/25 6:43:09	6/10/25 6:44:04	6/10/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 71868	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4091	6/11/25 8:30:42	6/11/25 8:31:08	6/11/2025 1นข5183	เข็กระะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทีชีคา 167997	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดดีคักดี ข.
4092	6/12/25 8:15:44	6/12/25 8:16:36	6/12/2025 2นล9746	เข็กระะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโดโม 66832	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4093	6/13/25 7:45:43	6/13/25 7:46:17	6/13/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72558	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4094	6/14/25 7:58:22	6/14/25 7:59:08	6/14/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72588	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4095	6/14/25 8:25:26	6/14/25 8:25:57	6/14/2025 5นล4379	เข็กระะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 40166	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระกิดดีคักดี ข.
4096	6/15/25 7:52:33	6/15/25 7:53:29	6/15/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72615	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4097	6/16/25 6:41:50	6/16/25 6:42:28	6/16/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 72599	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4098	6/17/25 6:50:29	6/17/25 6:51:13	6/17/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 72757	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4099	6/18/25 7:00:39	6/18/25 7:01:23	6/18/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 72907	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4100	6/18/25 8:11:30	6/18/25 8:12:40	6/18/2025 2นล9746	เข็กระะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโดโม 67068	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4101	6/19/25 6:36:58	6/19/25 6:37:51	6/19/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 73047	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4102	6/20/25 6:37:27	6/20/25 6:38:06	6/20/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 73189	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4103	6/21/25 7:11:34	6/21/25 7:12:11	6/21/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 73348	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ข
4104	6/22/25 8:10:25	6/22/25 8:11:26	6/22/2025 2นล9746	เข็กระะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโดโม 67211	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4105	6/23/25 6:35:20	6/23/25 6:35:58	6/23/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 73646	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4106	6/24/25 6:27:59	6/24/25 6:28:42	6/24/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 73788	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4107	6/25/25 6:41:09	6/25/25 6:41:56	6/25/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 73938	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4108	6/26/25 8:05:20	6/26/25 8:05:55	6/26/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72865	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย
4109	6/26/25 8:09:28	6/26/25 8:10:19	6/26/2025 2นล9746	เข็กระะครึ่งหน้า 60,000 กม. ซุมิโดโม 67407	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4110	6/27/25 6:27:01	6/27/25 6:27:38	6/27/2025 4นห9607	เข็กระะครึ่งต่อไป 60,000 กม o-rix 74230	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4111	6/27/25 7:59:09	6/27/25 7:59:44	6/27/2025 1นข5390	เข็กระะครึ่งหน้า 70,000 กม. ทีชีคาร์ 72928	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระล่ำร่าย

4112	6/27/25 8:13:14	6/27/25 8:13:47	6/27/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดา169862	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติศักดิ์ ช.
4113	6/28/25 7:56:51	6/28/25 7:57:34	6/28/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73010	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4114	6/29/25 7:44:38	6/29/25 7:45:13	6/29/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73055	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4115	6/30/25 7:57:50	6/30/25 8:00:10	6/30/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73097	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4116	7/1/25 6:33:01	7/1/25 6:33:42	7/1/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 74824	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4117	7/1/25 7:55:51	7/1/25 7:56:30	7/1/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4118	7/1/25 8:34:34	7/1/25 8:35:04	7/1/2025	4ขน8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix 34304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติ
4119	7/2/25 6:36:41	7/2/25 6:37:25	7/2/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 74976	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4120	7/3/25 6:41:30	7/3/25 6:42:12	7/3/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 75113	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4121	7/4/25 8:32:22	7/4/25 8:33:01	7/4/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดา170645	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ สมหมาย รัดนบุษย์
4122	7/5/25 7:03:22	7/5/25 7:05:06	7/5/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 75412	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ สรรชัย ช
4123	7/5/25 8:14:36	7/5/25 8:15:21	7/5/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดา170183	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติศักดิ์ ช.
4124	7/5/25 8:37:57	7/5/25 8:39:46	7/5/2025	4ขน8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม o-rix 46036	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิรติ
4125	7/5/25 9:03:52	7/5/25 9:05:18	7/5/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73302	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ สัมพันธ์ นิระโส
4126	7/6/25 6:39:10	7/6/25 6:39:47	7/6/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 75554	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4127	7/6/25 8:01:30	7/6/25 8:02:14	7/6/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73335	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4128	7/6/25 8:24:06	7/6/25 8:27:39	7/6/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดา170888	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติศักดิ์ ช.
4129	7/7/25 6:33:12	7/7/25 6:34:01	7/7/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 75706	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4130	7/7/25 7:57:51	7/7/25 7:58:30	7/7/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73371	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4131	7/8/25 6:39:35	7/8/25 6:40:27	7/8/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 75848	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ไม่เรียง
4132	7/9/25 7:52:41	7/9/25 7:53:15	7/9/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73454	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4133	7/9/25 8:18:51	7/9/25 8:20:10	7/9/2025	4ขน8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix 34758	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ เทียนชัย
4134	7/10/25 8:17:52	7/10/25 8:18:28	7/10/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73485	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4135	7/11/25 7:56:34	7/11/25 7:57:13	7/11/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73515	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4136	7/11/25 8:12:36	7/11/25 8:13:11	7/11/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดา171728	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติศักดิ์ ช.
4137	7/11/25 8:44:40	7/11/25 8:46:01	7/11/2025	4ขน8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม o-rix 46757	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ณัฐพล ไต้ชัย
4138	7/13/25 6:43:09	7/13/25 6:43:48	7/13/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 76446	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4139	7/13/25 7:54:23	7/13/25 7:54:59	7/13/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73592	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4140	7/14/25 6:38:28	7/14/25 6:39:12	7/14/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 76584	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4141	7/14/25 7:48:55	7/14/25 7:49:38	7/14/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73636	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4142	7/14/25 8:33:11	7/14/25 8:33:49	7/14/2025	4ขน8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix 35114	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ Teanchai
4143	7/15/25 8:08:30	7/15/25 8:09:04	7/15/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73677	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ
4144	7/16/25 6:39:42	7/16/25 6:40:27	7/16/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 76875	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4145	7/17/25 8:02:59	7/17/25 8:03:36	7/17/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73754	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติพงศ์
4146	7/19/25 6:36:29	7/19/25 6:37:26	7/19/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 77455	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4147	7/20/25 6:40:55	7/20/25 6:41:27	7/20/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 77599	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4148	7/20/25 8:59:56	7/20/25 9:00:20	7/20/2025	4ขน8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม. o-rix 35517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติ
4149	7/21/25 8:19:39	7/21/25 8:20:09	7/21/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73942	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติพงศ์
4150	7/22/25 6:41:20	7/22/25 6:41:58	7/22/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 77917	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4151	7/22/25 9:02:45	7/22/25 9:03:36	7/22/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 73981	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ)ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ	
4152	7/22/25 9:04:04	7/22/25 9:04:50	7/22/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดา172867	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติศักดิ์ ช.
4153	7/23/25 8:46:38	7/23/25 8:47:14	7/23/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix 46084	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติศักดิ์ ข้างกลาง
4154	7/24/25 6:47:38	7/24/25 6:48:26	7/24/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 78203	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4155	7/24/25 9:27:17	7/24/25 9:28:34	7/24/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 74033	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ)ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ	
4156	7/25/25 8:38:03	7/25/25 8:39:00	8/2/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 74071	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ)ไม่พร้อม (ระบ กิตติพงศ์	
4157	7/26/25 8:04:16	7/26/25 8:05:03	7/26/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 74098	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ)ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ	
4158	7/27/25 6:39:51	7/27/25 6:40:37	7/27/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 78657	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4159	7/27/25 7:54:20	7/27/25 7:55:02	7/27/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 74129	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ)ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ	
4160	7/28/25 8:01:50	7/28/25 8:02:31	7/28/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 74156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ)ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ	
4161	7/29/25 6:34:41	7/29/25 6:35:23	7/29/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 78804	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4162	7/29/25 7:54:23	7/29/25 7:55:04	7/29/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม. ที่ซิดาร์ 74197	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ)ไม่พร้อม (ระบ ส้าราญ	
4163	7/29/25 8:21:47	7/29/25 8:22:39	7/29/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม. o-rix 47036	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติศักดิ์ ช.
4164	7/30/25 6:38:43	7/30/25 6:39:25	7/30/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 78957	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4165	7/30/25 8:29:16	7/30/25 8:29:59	7/30/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม. ที่ซิดา173463	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบ กิตติศักดิ์ ข้างกลาง
4166	7/31/25 6:39:08	7/31/25 6:39:53	7/31/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 79113	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต
4167	8/1/25 6:42:13	8/1/25 6:43:10	8/1/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม o-rix 79261	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดิดทุกดวง	พร้อมใช้ ฤชิต

4168	8/1/25 7:52:29	8/1/25 7:53:09	8/1/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	พีชีคาร์	74282	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4169	8/2/25 7:10:00	8/2/25 7:10:52	8/2/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	79407	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย ช
4170	8/2/25 8:13:38	8/2/25 8:15:01	8/2/2025	4บน8692	เข็กระยะครึ่งหน้า	31,000 กม.	o-rix	38144	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ เขาวรัตน์
4171	8/3/25 6:38:02	8/3/25 6:38:33	8/3/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	79556	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4172	8/3/25 7:38:40	8/3/25 7:40:25	8/3/2025	4บน8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	48863	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ ประสิทธิ์
4173	8/3/25 8:11:14	8/3/25 8:12:17	8/3/2025	2บน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซุมิโตโม	69219	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4174	8/3/25 13:26:02	8/3/25 13:27:02	8/3/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	พีชีคาร์	74539	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) พร้อมใช้ กิตติพงศ์
4175	8/4/25 6:39:46	8/4/25 6:40:33	8/4/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	79694	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4176	8/5/25 6:36:15	8/5/25 6:37:00	8/5/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	79829	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4177	8/5/25 8:25:06	8/5/25 8:25:57	8/5/2025	5บน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	174116	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ พงศธรชัย
4178	8/6/25 6:38:15	8/6/25 6:39:25	8/6/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	79975	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4179	8/7/25 6:34:36	8/7/25 6:35:16	8/7/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	80127	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4180	8/8/25 6:57:40	8/8/25 6:58:25	8/8/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	80271	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย ช
4181	8/9/25 8:16:12	8/9/25 8:16:46	8/9/2025	1บน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	พีชีคา	173507	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.
4182	8/10/25 7:53:27	8/10/25 7:54:16	8/10/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	พีชีคาร์	74483	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4183	8/10/25 8:19:54	8/10/25 8:21:06	8/10/2025	2บน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซุมิโตโม	69557	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4184	8/11/25 7:07:00	8/11/25 7:07:58	8/11/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	80577	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย ช
4185	8/11/25 8:12:03	8/11/25 8:12:50	8/11/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	พีชีคาร์	74500	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4186	8/12/25 7:43:39	8/12/25 7:44:24	8/12/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	พีชีคาร์	74534	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4187	8/13/25 6:51:38	8/13/25 6:52:13	8/13/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	80731	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย ช
4188	8/13/25 8:53:26	8/13/25 8:54:10	8/13/2025	5บน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	49222	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.
4189	8/14/25 6:40:01	8/14/25 6:40:46	8/14/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	80875	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4190	8/15/25 6:41:10	8/15/25 6:42:01	8/15/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	81019	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4191	8/16/25 7:10:08	8/16/25 7:10:48	8/16/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	81186	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย ช
4192	8/16/25 10:23:42	8/16/25 10:24:20	8/16/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	พีชีคาร์	74667	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติพงศ์
4193	8/17/25 6:53:08	8/17/25 6:54:08	8/17/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	81323	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4194	8/19/25 6:33:28	8/19/25 6:34:16	8/19/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	81627	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4195	8/19/25 7:59:32	8/19/25 8:00:22	8/19/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	พีชีคาร์	74763	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4196	8/21/25 7:58:15	8/21/25 7:59:02	8/21/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	พีชีคาร์	74826	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4197	8/22/25 8:18:40	8/22/25 8:20:02	8/22/2025	4บน8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม	o-rix	49652	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ ณัฐพล โดะยิ
4198	8/23/25 8:08:36	8/23/25 8:09:12	8/23/2025	5บน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	50852	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.
4199	8/26/25 8:07:08	8/26/25 8:09:08	8/26/2025	1บน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	พีชีคา	176369	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ กิตติศักดิ์ ช.
4200	8/26/25 9:09:26	8/26/25 9:10:09	8/26/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	70,000 กม.	พีชีคาร์	74977	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4201	8/28/25 7:53:31	8/28/25 7:54:13	8/28/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75049	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4202	8/29/25 7:20:24	8/29/25 7:20:54	8/29/2025	5บน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	51735	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.
4203	8/29/25 7:53:23	8/29/25 7:54:06	8/29/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75096	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4204	8/30/25 8:09:48	8/30/25 8:10:28	8/30/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75134	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4205	8/30/25 8:32:08	8/30/25 8:32:39	8/30/2025	1บน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	พีชีคา	177093	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.
4206	8/31/25 7:12:16	8/31/25 7:13:01	8/31/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	83313	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย ช
4207	9/1/25 8:19:16	9/1/25 8:20:27	9/1/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75190	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติพงศ์
4208	9/2/25 8:27:15	9/2/25 8:28:44	9/2/2025	2บน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซุมิโตโม	70641	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์
4209	9/5/25 7:06:39	9/5/25 7:07:20	9/5/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	84031	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย ช
4210	9/5/25 7:56:05	9/5/25 7:56:54	9/5/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75379	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4211	9/6/25 7:21:49	9/6/25 7:22:24	9/6/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	84171	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย ช
4212	9/6/25 8:06:26	9/6/25 8:07:12	9/6/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75415	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4213	9/7/25 8:09:59	9/7/25 8:10:49	9/7/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75447	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4214	9/8/25 8:00:14	9/8/25 8:01:01	9/8/2025	4บน8692	เข็กระยะครึ่งหน้า	31,000 กม.	o-rix	40632	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ รัตติพนม จ.
4215	9/8/25 8:01:23	9/8/25 8:01:56	9/8/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75499	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4216	9/9/25 8:17:37	9/9/25 8:18:24	9/10/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75546	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4217	9/12/25 7:59:13	9/12/25 7:59:53	9/12/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75652	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สาธารณ
4218	9/12/25 8:17:38	9/12/25 8:18:29	9/12/2025	1บน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	พีชีคา	178664	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช่างกลาง
4219	9/13/25 7:51:13	9/13/25 7:52:20	9/13/2025	1บน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	พีชีคาร์	75684	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ต้องเดิม ติดทุกดวง พร้อมใช้ ประสิทธิ์
4220	9/14/25 7:40:17	9/14/25 7:41:45	9/14/2025	5บน7342	เข็กระยะครึ่งต่อไป	30,000	0-rix	12304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ ประสิทธิ์
4221	9/16/25 6:35:27	9/16/25 6:36:20	9/16/2025	4บน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	85600	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ อุจิต
4222	9/16/25 8:15:18	9/16/25 8:16:36	9/16/2025	2บน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซุมิโตโม	71419	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4223	9/16/25 9:30:12	9/16/25 9:30:56	9/16/2025	5บน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	53845	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ พงศธรชัย


4224	9/18/25 6:46:42	9/18/25 6:47:21	9/18/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 85887	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	ภูษิต
4225	9/19/25 6:58:58	9/19/25 7:00:28	9/19/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 86041	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	สรราชัย
4226	9/19/25 8:05:30	9/19/25 8:06:20	9/19/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 75912	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4227	9/19/25 8:34:45	9/19/25 8:35:12	9/19/2025 5๗๙4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 54419	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4228	9/20/25 7:03:31	9/20/25 7:04:08	9/20/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 86179	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	สรราชัย
4229	9/20/25 8:07:47	9/20/25 8:08:30	9/20/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 75947	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4230	9/20/25 8:23:21	9/20/25 8:23:57	9/20/2025 5๗๙4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 54448	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4231	9/21/25 7:11:39	9/21/25 7:12:13	9/21/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 86317	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	สรราชัย
4232	9/21/25 8:29:14	9/21/25 8:29:59	9/21/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 75976	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4233	9/22/25 6:38:29	9/22/25 6:39:12	9/22/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 86453	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	ภูษิต
4234	9/23/25 6:42:06	9/23/25 6:42:45	9/23/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 86603	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	ภูษิต
4235	9/23/25 8:29:35	9/23/25 8:30:13	9/23/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76063	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4236	9/23/25 8:39:49	9/23/25 8:40:25	9/23/2025 1๗๙5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทชีคา179444	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4237	9/24/25 7:06:31	9/24/25 7:07:16	9/24/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 86749	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	สรราชัย
4238	9/25/25 8:11:31	9/25/25 8:12:37	9/25/2025 2๗๙9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ษุมิโดโม 71744	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	เกียรติคักคัก ไสยฉิม
4239	9/25/25 8:21:19	9/25/25 8:22:05	9/25/2025 5๗๙4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 55038	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) พงศรัช	
4240	9/25/25 9:22:41	9/25/25 9:23:49	9/25/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76148	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.		
4241	9/26/25 7:46:56	9/26/25 7:47:30	9/26/2025 5๗๙4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 55245	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4242	9/27/25 7:11:07	9/27/25 7:12:16	9/27/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 87170	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	สรราชัย
4243	9/27/25 8:35:28	9/27/25 8:35:58	9/27/2025 1๗๙5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทชีคา180286	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4244	9/28/25 9:28:42	9/28/25 9:29:12	9/28/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76252	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.		
4245	9/29/25 8:40:05	9/29/25 8:40:56	9/29/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76295	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.		
4246	9/30/25 6:43:46	9/30/25 6:44:31	9/30/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 87590	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	ภู
4247	10/1/25 8:51:03	10/1/25 8:51:08	10/1/2025 5๗๙4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 180697	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4248	10/1/25 7:59:00	10/2/25 7:59:28	10/2/2025 4๗๙677	เข็กระยะครึ่งต่อไป 20,000 กม. o-rix 39855	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	เทียนชัย
4249	10/3/25 8:04:27	10/3/25 8:05:03	10/3/2025 5๗๙4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 56052	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4250	10/3/25 8:24:01	10/3/25 8:25:20	10/3/2025 4๗๙692	เข็กระยะครึ่งหน้า 50,800 กม. o-rix 42193	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) ธีระพัฒน์ จ.	
4251	10/4/25 8:01:10	10/4/25 8:01:46	10/4/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76624	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4252	10/5/25 7:05:47	10/5/25 7:06:21	10/5/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 88324	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	สรราชัย ช
4253	10/5/25 8:13:41	10/5/25 8:14:30	10/5/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76678	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4254	10/6/25 8:06:02	10/6/25 8:06:46	10/6/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76723	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4255	10/7/25 6:54:41	10/7/25 6:55:19	10/7/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 88603	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	สรราชัย
4256	10/7/25 8:09:41	10/7/25 8:10:21	10/7/2025 1๗๙5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทชีคา181228	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4257	10/7/25 8:09:52	10/7/25 8:10:33	10/7/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76773	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4258	10/7/25 8:12:20	10/7/25 8:13:48	10/7/2025 2๗๙9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ษุมิโดโม 72205	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	เกียรติคักคัก ไสยฉิม
4259	10/7/25 8:22:15	10/7/25 8:22:55	10/7/2025 5๗๙4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 56296	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) พงศรัช	
4260	10/8/25 7:09:06	10/8/25 7:10:09	10/8/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 88751	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	สรราชัย
4261	10/9/25 8:18:13	10/9/25 8:19:10	10/9/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76850	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4262	10/11/25 8:08:10	10/11/25 8:08:52	10/11/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76943	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4263	10/11/25 8:46:47	10/11/25 8:48:28	10/11/2025 5๗๙4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 56882	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4264	10/12/25 8:03:13	10/12/25 8:03:54	10/12/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 76993	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4265	10/15/25 6:37:17	10/15/25 6:38:05	10/15/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 89457	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	ภูษิต
4266	10/15/25 8:23:37	10/15/25 8:24:25	10/15/2025 1๗๙5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทชีคา181777	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4267	10/16/25 6:34:15	10/16/25 6:34:58	10/16/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 89608	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	ภูษิต
4268	10/16/25 8:06:47	10/16/25 8:08:20	10/16/2025 2๗๙9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ษุมิโดโม 72594	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	เกียรติคักคัก ไสยฉิม
4269	10/17/25 8:08:34	10/17/25 8:09:08	10/17/2025 5๗๙4379	เข็กระยะครึ่งหน้า 10,000 กม. o-rix 57803	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4270	10/18/25 7:18:37	10/18/25 7:19:21	10/18/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 89884	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	สรราชัย
4271	10/18/25 8:44:13	10/18/25 8:45:07	10/18/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 77335	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4272	10/18/25 8:46:04	10/18/25 8:46:36	10/18/2025 1๗๙5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทชีคา182173	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	
4273	10/19/25 8:22:39	10/19/25 8:23:52	10/19/2025 2๗๙9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ษุมิโดโม 72713	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	เกียรติคักคัก ไสยฉิม
4274	10/20/25 6:32:35	10/20/25 6:33:26	10/20/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 90156	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	ภูษิต
4275	10/21/25 7:59:28	10/21/25 8:00:03	10/21/2025 1๗๙5390	เข็กระยะครึ่งหน้า 80,000 กม. ทชีคาร์ 77445	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ) สำราญ		
4276	10/21/25 8:12:46	10/21/25 8:13:44	10/21/2025 2๗๙9746	เข็กระยะครึ่งหน้า 60,000 กม. ษุมิโดโม 72768	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	เกียรติคักคัก ไสยฉิม
4277	10/23/25 8:30:04	10/23/25 8:30:57	10/23/2025 4๗๙692	เข็กระยะครึ่งหน้า 50,800 กม. o-rix 43612	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) ธีระพัฒน์ จ.	
4278	10/24/25 6:36:48	10/24/25 6:37:28	10/24/2025 4๗๙607	เข็กระยะครึ่งต่อไป 60,000 กม. o-rix 90728	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	พร้อมใช้	ภูษิต
4279	10/24/25 8:22:56	10/24/25 8:23:38	10/24/2025 1๗๙5183	เข็กระยะครึ่งหน้า 16,4867 กม. ทชีคา182503	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ดีดทุกดวง	ไม่พร้อม (ระบุ) คัดคักคัก ช.	

4280	10/24/25 8:20:02	10/24/25 8:23:49	10/24/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77577	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ กิตติพงศ์ ช.)
4281	10/25/25 8:26:26	10/25/25 8:27:04	10/25/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีซีคาร์	182546	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4282	10/25/25 9:51:59	10/25/25 9:52:42	10/25/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77610	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ กิตติพงศ์ ช.)
4283	10/26/25 7:03:31	10/26/25 7:04:06	10/26/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	91032	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย
4284	10/26/25 8:07:59	10/26/25 8:08:42	10/26/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77648	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4285	10/29/25 8:18:42	10/29/25 8:19:20	10/29/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	59092	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ พงศ์ธรวัช
4286	10/30/25 6:33:31	10/30/25 6:34:17	10/30/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	91624	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ ภูษิต
4287	10/30/25 8:55:29	10/30/25 8:56:38	10/30/2025	2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซูมิโตโม	73012	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
4288	10/30/25 9:04:48	10/30/25 9:05:54	10/30/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77794	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4289	10/30/25 9:04:54	10/30/25 9:06:01	10/30/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77794	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4290	10/31/25 8:03:46	10/31/25 8:04:32	10/31/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77838	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4291	10/31/25 8:10:17	10/31/25 8:11:03	10/31/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีซีคาร์	182879	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4292	11/1/25 7:34:46	11/1/25 7:35:26	11/1/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77885	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4293	11/1/25 7:56:12	11/1/25 7:56:57	11/1/2025	4ขน8692	เข็กระยะครึ่งหน้า	50,800 กม.	o-rix	44257	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ ธีระพัฒน์ จ.
4294	11/1/25 8:34:27	11/1/25 8:35:02	11/1/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีซีคาร์	183030	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4295	11/2/25 7:05:10	11/2/25 7:05:49	11/2/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	92047	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ สรรชัย
4296	11/2/25 8:02:48	11/2/25 8:03:34	11/3/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77926	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4297	11/3/25 6:39:48	11/3/25 6:40:31	11/3/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	92182	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ ภูษิต
4298	11/3/25 8:12:31	11/3/25 8:13:20	11/3/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77954	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4299	11/4/25 8:12:13	11/4/25 8:13:13	11/4/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	77980	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4300	11/6/25 6:48:22	11/6/25 6:49:17	11/6/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	92598	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ ภูษิต
4301	11/6/25 8:13:33	11/6/25 8:14:21	11/6/2025	2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซูมิโตโม	73305	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
4302	11/6/25 13:21:26	11/6/25 13:21:58	11/6/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78070	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติพงศ์ ช.)
4303	11/7/25 8:11:03	11/7/25 8:11:33	11/7/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีซีคาร์	183391	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4304	11/7/25 8:13:23	11/7/25 8:16:05	11/7/2025	4ขน8692	เข็กระยะครึ่งหน้า	50,800 กม.	o-rix	44690	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ เขาวรัตน์
4305	11/8/25 8:31:53	11/8/25 8:32:21	11/8/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทีซีคาร์	183517	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4306	11/11/25 6:35:25	11/11/25 6:36:30	11/11/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	93304	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ ภูษิต
4307	11/13/25 8:05:09	11/13/25 8:05:52	11/13/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	60600	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4308	11/13/25 8:11:26	11/13/25 8:12:08	11/13/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78370	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4309	11/13/25 8:16:52	11/13/25 8:18:09	11/13/2025	2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซูมิโตโม	73697	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
4310	11/14/25 8:07:23	11/14/25 8:08:16	11/14/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78379	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4311	11/14/25 8:39:52	11/14/25 8:40:27	11/14/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	60715	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4312	11/15/25 8:15:05	11/15/25 8:16:23	11/15/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78424	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4313	11/15/25 8:17:49	11/15/25 8:18:23	11/15/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	60755	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4314	11/16/25 8:11:27	11/16/25 8:12:09	11/17/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78452	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4315	11/17/25 8:03:57	11/17/25 8:05:23	11/17/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78473	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4316	11/18/25 8:07:19	11/18/25 8:07:54	11/18/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78511	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4317	11/18/25 8:35:55	11/18/25 8:36:55	11/18/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	60870	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ พงศ์ธรวัช
4318	11/20/25 8:22:45	11/20/25 8:23:19	11/20/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78589	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4319	11/21/25 8:50:50	11/21/25 8:51:46	11/21/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78638	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4320	11/22/25 7:57:33	11/22/25 7:58:25	11/22/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	61319	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4321	11/22/25 7:59:11	11/22/25 8:02:19	11/22/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78666	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	มีหลอดขาด (ระบุ) ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู
4322	11/23/25 6:38:05	11/23/25 6:39:10	11/23/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	94698	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ ภูษิต
4323	11/23/25 8:20:24	11/23/25 8:22:16	11/23/2025	2ขน9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซูมิโตโม	74097	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ เกียรติศักดิ์ ไสยฉิม
4324	11/24/25 8:46:06	11/24/25 8:46:51	11/24/2025	4ขน8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	43020	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ เที่ยวน
4325	11/25/25 7:56:04	11/25/25 7:56:33	11/25/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	61464	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4326	11/25/25 9:56:31	11/25/25 9:57:18	11/25/2025	1ขน5390	เข็กระยะครึ่งหน้า	80,000 กม.	ทีซีคาร์	78778	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติพงศ์ ช.)
4327	11/26/25 8:50:53	11/26/25 8:51:23	11/26/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	61543	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4328	11/27/25 8:52:43	11/27/25 8:53:34	11/27/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	61641	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4329	11/28/25 6:37:18	11/28/25 6:38:23	11/28/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	95503	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ ภูษิต
4330	11/29/25 7:37:52	11/29/25 7:38:33	11/29/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	62008	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4331	11/30/25 6:41:59	11/30/25 6:42:47	11/30/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	95782	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ ภูษิต
4332	12/1/25 6:41:13	12/1/25 6:42:03	12/1/2025	4ขน9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม	o-rix	95919	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง พร้อมใช้ ภูษิต
4333	12/2/25 8:30:35	12/2/25 8:31:15	12/2/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	62229	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4334	12/6/25 8:24:50	12/6/25 8:25:22	12/6/2025	5ขน4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	62688	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ กิตติศักดิ์ ช.)
4335	12/6/25 8:28:30	12/6/25 8:29:19	12/6/2025	4ขน8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	58789	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดทุกดวง ไม่พร้อม (ระบุ สล่าวานู

4336	12/7/25 6:44:16	12/7/25 6:45:25	12/7/2025	4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม.	o-rix	96642	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	พร้อมใช้	ญาติ
4337	12/8/25 8:14:52	12/8/25 8:16:00	12/8/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	58844	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	
4338	12/9/25 8:15:53	12/9/25 8:17:38	12/9/2025	2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซุมิโตโม	74761	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	พร้อมใช้	เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4339	12/9/25 8:30:17	12/9/25 8:30:57	12/9/2025	5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	63001	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4340	12/9/25 8:44:00	12/9/25 8:45:32	12/9/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	58878	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4341	12/11/25 7:59:50	12/11/25 8:00:52	12/11/2025	5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	63176	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4342	12/11/25 8:25:00	12/11/25 8:25:55	12/11/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	58974	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4343	12/12/25 8:16:03	12/12/25 8:16:59	12/12/2025	2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซุมิโตโม	74852	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	พร้อมใช้	เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4344	12/12/25 8:30:27	12/12/25 8:31:19	12/12/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59030	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4345	12/12/25 8:45:28	12/12/25 8:46:11	12/12/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทชีคา	189365	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4346	12/13/25 7:38:20	12/13/25 7:38:52	12/13/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทชีคา	189377	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4347	12/13/25 7:50:46	12/13/25 7:51:21	12/13/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59066	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4348	12/14/25 8:14:00	12/14/25 8:14:43	12/14/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59105	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4349	12/15/25 7:55:02	12/15/25 7:55:58	12/15/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59151	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4350	12/16/25 6:32:53	12/16/25 6:33:39	12/16/2025	4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม.	o-rix	97951	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	พร้อมใช้	ญาติ
4351	12/16/25 8:17:40	12/16/25 8:18:10	12/16/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทชีคา	189446	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4352	12/16/25 8:19:06	12/16/25 8:19:51	12/16/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59202	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4353	12/17/25 8:53:52	12/17/25 8:54:24	12/18/2025	5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	63730	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4354	12/18/25 6:38:10	12/18/25 6:38:59	12/18/2025	4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม.	o-rix	98237	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	พร้อมใช้	ญาติ
4355	12/18/25 8:37:37	12/18/25 8:42:06	12/18/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59290	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4356	12/18/25 13:16:17	12/18/25 13:17:25	12/18/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59290	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4357	12/19/25 8:27:55	12/19/25 8:28:21	12/19/2025	5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	63934	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4358	12/20/25 7:51:36	12/20/25 7:52:44	12/20/2025	1ขน5183	เข็กระยะครึ่งหน้า	16,4867 กม.	ทชีคา	189979	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4359	12/20/25 9:10:45	12/20/25 9:11:55	12/20/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59352	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4360	12/21/25 8:19:21	12/21/25 8:20:08	12/21/2025	2ขณ9746	เข็กระยะครึ่งหน้า	60,000 กม.	ซุมิโตโม	75241	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	พร้อมใช้	เกียรติศักดิ์ ไสยจิม
4361	12/21/25 9:20:54	12/21/25 9:21:45	12/21/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59380	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4362	12/22/25 10:16:23	12/22/25 10:17:31	12/22/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59411	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4363	12/23/25 8:08:50	12/23/25 8:09:35	12/23/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59427	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4364	12/24/25 7:15:58	12/24/25 7:16:36	12/24/2025	4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม.	o-rix	99229	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	พร้อมใช้	สรชัย
4365	12/24/25 9:34:34	12/24/25 9:35:06	12/24/2025	4ขา8677	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	44663	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4366	12/25/25 7:11:24	12/25/25 7:11:53	12/25/2025	4ขบ9607	เข็กระยะครึ่งต่อไป	60,000 กม.	o-rix	99372	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	พร้อมใช้	สรชัย
4367	12/26/25 8:04:03	12/26/25 8:04:38	12/26/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59526	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4368	12/26/25 8:18:29	12/26/25 8:19:00	12/27/2025	5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	64443	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4369	12/27/25 8:08:38	12/27/25 8:09:17	12/27/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59553	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4370	12/27/25 9:02:49	12/27/25 9:03:20	12/27/2025	5ขล4379	เข็กระยะครึ่งหน้า	10,000 กม.	o-rix	64500	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4371	12/28/25 8:13:10	12/28/25 8:14:00	12/28/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59569	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.
4372	12/30/25 8:35:34	12/30/25 8:36:16	12/30/2025	4ขา8691	เข็กระยะครึ่งต่อไป	20,000 กม.	o-rix	59605	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	มี	ติดตั้งดวง	ไม่พร้อม (ระกิดตักัด	ซ.


เอกสารแนบ 2.18

บันทึกการปล่อย/การวิ่งของรถบรรทุก



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110


[illegible]



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

Ins. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน		บันทึกเหตุการณ์	
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	9: ก.ด: 68.	
	เรียน พันตำรวจโท สืบสวนสอบสวน		
07/100	การพบ ผบ. กับ พล.ต.อ. ๑๗๖๓ รวบรวม ๑๗๖๓ / ๑๗ มี ผบ. ๑๗๖๓ และ ผบ. ๑๗๖๓ รวบรวม ๑๗๖๓ / ๑๗ ๑๗๖๓ รวบรวม ๑๗๖๓ รวบรวม ๑๗๖๓ / ๑๗ ๑๗๖๓ รวบรวม ๑๗๖๓ รวบรวม ๑๗๖๓ / ๑๗		
13.13	82-6743	๘๐๙.	
13.20	83-0117	๘๐๙.	
13.26	83-1327	๘๐๙.	
13.30	82-0429	๘๐๙.	
13.50	80-9766	พท.	
13.55	83-1373	๘๐๙.	
14.00	80-7608	พท.	
14.06	82-8677	๘๐๙.	
14.10	81-9841	๘๐๙.	
14.14	82-8662	๘๐๙.	
14.20	70-4560	๘๐๙.	
14.26	80-7771	พท.	
14.36	80-9568	พท.	
14.46	80-7083	พท.	
15.00	80-8425	พท.	
15.06	80-9070	พท.	
15.10	80-7318	พท.	
16.30	80-8518	พท.	
16.33	82-6743	๘๐๙.	
16.36	83-1372	๘๐๙.	
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
()	๘๐๙ ๑๗๖๓	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ	()	()
()			
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ		
()			
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ		
()			



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

INS. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	๒ กอ. 68	
	เรียน	ผู้บังคับการกองดับเพลิง ๑. สิงคโปร์	
15.10	83-1372 มล.		
15.13	80-7318 พท.		
15.17	83-1373 มล.		
16.30	80-9766 พท.		
16.35	81-9841 มล.		
16.40	83-0115 มล.		
16.45	82-5389 มล.		
16.50	80-7771 พท.		
16.55	80-9070 พท.		
17.42	82-8662 มล.		
18.50	ตรวจพบรถจักรยานยนต์ 32 คัน หระสาบทุกคัน 5 คัน 12 คัน 1 คัน 1 คัน 1 คัน พว		
19.00	กองฯ พล.ร. ย. ชิม ขอบเขต และโดยสมัครใจ ของ เจ้าอาวาสวัดเกาะกลางบ้าน บางทรายบุรีราษฎร์ในหลวง เมือง บางคดหัวใต้ เขตเทศบาลตำบลปากน้ำ ต.ศรีธรรม		
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
(รอง ผ.บ.ก. 2	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ	((
()		
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ		
()		
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ		
()		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

ปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์	
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	16/7/68.
	เรียน	ผู้อำนวยการสถานี
07.00	ตรวจและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสถานี	
	ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำวัน	
13.10	82-8662	ช.อ.
13.13	81-9841	ช.อ.
13.22	83-1372	ช.อ.
13.38	82-0427	ช.อ.
13.40	80-9766	พ.อ.
13.52	80-8513	พ.อ.
13.55	83-0117	ช.อ.
14.20	82-8677	ช.อ.
14.33	83-1373	ช.อ.
14.38	83-0115	ช.อ.
14.48	80-7608	พ.อ.
14.52	80-7083	พ.อ.
15.06	80-9568	พ.อ.
15.10	80-8425	พ.อ.
16.30	81-9841	ช.อ.
16.38	82-5389	ช.อ.
16.46	80-9766	พ.อ.
16.54	82-8662	ช.อ.
16.58	83-1372	ช.อ.
18.10	82-8677	ช.อ.
18.18	83-0117	ช.อ.
18.24	83-0115	ช.อ.

ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
รวม จำนวน	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ผู้รับมอบ	()	()
)		
ผู้ส่งมอบ		
)		
ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

ปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์	
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	17/7/68.
	เรียน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล	
10.50	70 - 3680	๑๖
10.57	83 - 1372	๒๐๗.
11.06	82 - 8662	๒๐๗.
11.11	70 - 4357	๐๗
11.27	82 - 6743	๒๐๗.
11.40	81 - 9841	๒๐๗.
11.44	83 - 1373	๒๐๗.
11.48	83 - 0115	๒๐๗.
12.12	80 - 9766	พท.
12.16	83 - 0117	๒๐๗.
12.22	82 - 0427	๒๐๗.
12.40	82 - 8677	๒๐๗.
12.44	82 - 5387	๒๐๗.
12.48	70 - 4560	๒๐๗.
13.13	80 - 8513	พท.
13.16	70 - 4357	๐๗
13.20	80 - 7083	พท.
13.28	80 - 7608	พท.
13.42	80 - 8425	พท.
13.46	83 - 1372	๒๐๗.
13.49	70 - 2090	๐๗
13.52	70 - 4400	๐๗
13.56	82 - 8662	๒๐๗.
14.06	80 - 9070	พท.

ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
รวม ๑๒๗๕)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ผู้รับมอบ	()	()
)		
ผู้ส่งมอบ		
)		
ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลทิวัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568		
	เรียน ผ.อ.วิเทศวิวัฒน์ 4410		
12:18	81 - 9841	ช.ด.	
13:00	82 - 0429	ช.ด.	
13:10	80 - 9070	พ.ท.	
13:42	80 - 7318	พ.ท.	
13:24	80 - 8513	พ.ท.	
13:32	80 - 7771	พ.ท.	
13:35	80 - 8425	พ.ท.	
13:50	80 - 7083	พ.ท.	
14:02	80 - 9568	พ.ท.	
14:25	70 - 4359	ต.วิธ	
14:30	70 - 2088	ต.วิธ	
16:30	70 - 4560	น.ก.	
16:32	80 - 9766	พ.ท.	
16:34	80 - 9070	พ.ท.	
16:40	80 - 7318	พ.ท.	
16:55	80 - 7083	พ.ท.	
17:00	80 - 8513	พ.ท.	
17:10	80 - 8425	พ.ท.	
17:22	80 - 7771	พ.ท.	
18:12	80 - 9568	พ.ท.	
18:55	83 - 1373	ช.ด.	
19:00	83 - 0117	ช.ด.	
19:10	83 - 1372	ช.ด.	
19:20	ตรวจสอบเสร็จ / ตรวจรวมทุกตัว 44 10/7		
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ทำแจ้ง
()	นาย อ.วิวัฒน์	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ	()	()
()			
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ		
()			
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ		
()			



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

[illegible]



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยวัง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 30 ก.ค. 68		
	เรียน ผู้จัดการหอประชุมโรงเรียน อ.สิงหนคร		
07.00	กรณีพบศพนักเรียนหอประชุมโรงเรียน อ.สิงหนคร ๓๐ ก.ค. ๖๘		
	แจ้งตำรวจที่ ๙๐๗/๖๓๖		
08.30	83-1372 ผอ.		
08.33	82-5389 ผอ.		
08.37	81-4841 ผอ.		
08.40	83-0117 ผอ.		
08.55	82-6743 ผอ.		
09.15	40-4766 พท.		
09.25	83-1373 ผอ.		
09.55	82-8662 ผอ.		
09.58	83-0115 ผอ.		
10.06	82-8877 ผอ.		
10.15	82-0429 ผอ.		
10.22	808513 พท.		
10.35	83-0838 ผอ.		
10.55	70-4560 ผอ.		
11.15	809568 พท.		
11.21	80-7083 พท. ควบคุมการจราจร/ควบคุมจราจร (อ.สิงหนคร)		
11.35	80-7318 พท.		
12.00	80-7070 พท.		
12.03	80-8425 พท.		
12.06	80-7771 พท.		
12.17	83-0697 ผอ.		
12.30	82-5389 ผอ.		
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
(๕๐๘ ๗๕๕๕)		ลงชื่อ	ลงชื่อ
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ	()	()
()			
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ		
()			
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ		
()			



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลวัง อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

ปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	2: สิงหาคม พ.ศ. 2568		
เรียน	ผู้ว่าราชการจังหวัด		
13:15	82 - 8662	ชด.	
13:18	82 - 5389	ชด.	
13:22	83 - 0115	ชด.	
13:32	83 - 0699	ชด.	
13:40	83 - 0838	ชด.	
13:58	80 - 8426	พท.	
14:00	83 - 1493	ชด.	
14:12	80 - 7318	พท.	
14:16	80 - 9568	พท.	
14:22	80 - 7083	พท.	
14:36	80 - 7771	พท.	
15:10	80 - 9766	พท.	
15:28	81 - 9841	ชด.	
15:50	80 - 8513	พท.	
16:00	82 - 6743	ชด.	
16:10	83 - 1372	ชด.	
16:15	82 - 8662	ชด.	
16:20	70 - 1560	ชด.	
16:22	82 - 8677	ชด.	
16:30	83 - 0117	ชด.	
16:50	ดร.ชน ชน ศิริวิมล ต.ระมัย อ.วังยาง จ.นครศรีธรรมราช		
	ก.วิมล 040 อ.วิมล 041 6714		
	ดร.ชน ศิริวิมล อ.วังยาง จ.นครศรีธรรมราช โทร: 09-1111 000		
ส่ง	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้รับแจ้ง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123


ปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 5 : ลิงชุกชุม พด 2568		
	เรียน ผู้จัดการพื้นที่ 190100		
07:20	ตรวจพบ ลิงชุกชุม บริเวณ 1/80 ริม ทางหลวง หมายเลข 4016 เมื่อเวลา 07:20 น.		
08:45	83-0117	นต.	
08:50	83-1373	นต.	
09:00	80-8513	พท.	
09:01	80-9766	พท.	
09:03	80-9070	พท.	
09:05	70-1560	นต.	
09:11	70-2088	ตจ.	
09:15	83-0838	นต.	
09:20	70-3271	ตจ.	
09:22	80-7318	พท.	
09:25	70-1357	ตจ.	
09:32	80-9568	พท.	
09:36	83-0677	นต.	
09:42	70-2237	ตจ.	
09:50	83-1493	นต.	
09:58	80-7771	พท.	
10:18	70-3457	ตจ.	
10:20	70-2090	ตจ.	
10:25	80-7083	พท.	
10:32	80-8426	พท.	
10:55	83-1372	นต.	
502	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้เข้าแจ้ง
)	ลงชื่อ /	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

TEL. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123


เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 10: กิ่งขจรพร พค 2568		
	เรียน ผอ.สำนักงานเขตเมือง		
07:00	07:00 น. ผอ.เมือง แจ้งให้ ผอ.เขตเมือง เขตเมือง 07:00 น. / ผอ.เขตเมือง 07:00 น. / ผอ.เขตเมือง 07:00 น. / ผอ.เขตเมือง 07:00 น.		
09:00	83-1372	เขต.	
09:02	83-0117	เขต.	
09:04	82-8662	เขต.	
09:06	83-0115	เขต.	
09:11	81-9841	เขต.	
09:15	82-6743	เขต.	
09:24	80-9766	พท.	
09:30	82-5389	เขต.	
09:32	80-8513	พท.	
09:35	83-1373	เขต.	
09:38	82-8677	เขต.	
09:40	70-4560	เขต.	
09:55	80-7083	พท.	
10:00	80-9770	พท.	
10:55	70-2773	อ.วิ.	
11:10	70-1630	อ.วิ.	
11:20	70-3844	อ.วิ.	
11:30	80-7771	พท.	
11:40	83-1372	เขต.	
11:46	82-8662	เขต.	
12:00	80-7068	พท.	
ลงชื่อ	ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
()		ลงชื่อ	ลงชื่อ
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ	()	()
()			
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ		
()			
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ		
()			



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลทิวัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

INS. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

[illegible]



Ins. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

[illegible]



บริษัท รักษาความปลอดภัยแกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	24 สิงหาคม พ.ศ. 2568	
	เรียน ผู้บังคับการ		
07:00	07.00 น. รับแจ้ง จาก นาย ก. โทรแจ้ง แจ้งเหตุ พบคนลักขโมยทรัพย์สินภายในบ้านเลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช		
09:00	82 - 6743	ช.ด.	
09:05	81 - 1493	ช.ด.	
09:10	83 - 1373	ช.ด.	
09:15	83 - 0197	ช.ด.	
09:18	81 - 9841	ช.ด.	
09:22	82 - 8662	ช.ด.	
09:30	82 - 5389	ช.ด.	
09:36	83 - 1372	ช.ด.	
09:40	70 - 4560	ช.ด.	
09:45	83 - 0115	ช.ด.	
09:50	80 - 9568	พท.	
09:55	82 - 0429	ช.ด.	
10:00	82 - 8677	ช.ด.	
10:10	80 - 9766	พท.	
10:13	80 - 7083	พท.	
10:16	83 - 0838	ช.ด.	
10:25	80 - 9070	พท.	
10:45	80 - 7608	พท.	
10:50	80 - 8425	พท.	
11:55	83 - 0697	ช.ด.	
12:15	83 - 1373	ช.ด.	
ลงชื่อ	502	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ
()		ลงชื่อ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ		ผู้รับมอบ	()
()			
ลงชื่อ		ผู้ส่งมอบ	
()			
ลงชื่อ		ผู้รับมอบ	
()			



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์			
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 271 ที่ประชุม พร 2568			
	เรียน ผู้จัดการสำนักงาน			
07:00	17-01/14 พร 2568 ที่ประชุม พร 2568 17-01/14 พร 2568 17-01/14 พร 2568			
	17-01/14 พร 2568 17-01/14 พร 2568 17-01/14 พร 2568 17-01/14 พร 2568			
09:23	80-9116	พท.		
09:27	81-1493	พท.		
09:30	28-0888	พท.		
09:32	70-4560	พท.		
09:35	80-7771	พท.		
09:40	83-0699	พท.		
09:43	80-9568	พท.		
09:45	80-7083	พท.		
09:50	70-3811	พท.		
09:53	70-2088	พท.		
10:00	82-5389	พท.		
10:02	80-9070	พท.		
10:05	82-0429	พท.		
10:10	83-0115	พท.		
10:12	81-9841	พท.		
10:20	82-8677	พท.		
10:22	83-1373	พท.		
10:24	83-1372	พท.		
10:32	82-8662	พท.		
10:35	70-4357	พท.		
11:00	83-0117	พท.		
ลงชื่อ	502	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
()			ลงชื่อ	ลงชื่อ
ลงชื่อ		ผู้รับมอบ	()	()
()				
ลงชื่อ		ผู้ส่งมอบ		
()				
ลงชื่อ		ผู้รับมอบ		
()				




บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลทิวัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 29/8/68		
	เรียน ผู้บังคับการจังหวัดภูเก็ต		
16.33.	83 - 1493	ช.ด.	
16.36	82 - 0427	ช.ด.	
16.40	82 - 5389	ช.ด.	
16.43	83 - 0838	ช.ด.	
16.46	70 - 4560	ช.ด.	
16.50	80 - 7771	พ.จ.	
16.53	80 - 9568	พ.จ.	
17.06	80 - 9070	พ.จ.	
17.10	80 - 8425	พ.จ.	
17.17	80 - 7083	พ.จ.	
17.27	82 - 8662	ช.ด.	
17.36	84 - 9841	ช.ด.	
17.40	83 - 1372	ช.ด.	
18.30	K ควบคุมความปลอดภัยบริเวณ 57 เขต		
	ประมาณ 18.30 น. สืบค้น 15.00 น. ภูเก็ต เรือ		
	เหตุการณ์ 15.00 น. ภูเก็ต เรือ		
19.00	ประมาณ 19.00 น. สืบค้น 11.00 น. ภูเก็ต เรือ		
	ประมาณ 11.00 น. สืบค้น 11.00 น. ภูเก็ต เรือ		
	ประมาณ 11.00 น. สืบค้น 11.00 น. ภูเก็ต เรือ		
ลงชื่อ	ช.ด.	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ
()		บันทึกของผู้ทำแจ้ง
ลงชื่อ		ผู้รับมอบ	ลงชื่อ
()		(
ลงชื่อ		ผู้ส่งมอบ	
()		
ลงชื่อ		ผู้รับมอบ	
()		



สำนักงานใหญ่ เขตที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110


TEL. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

[illegible]



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

ปีปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง	รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 6 กค. 68	
	เรียน	ผู้จัดการกองในชั้น ๑๑ เดือน ๑. สิงหาคม	
07.00	ประชุมทบทวน ๖๐๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖		
	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ ๖๖๖๖.		
08.50	83-1493	๖๖๖.	
08.53	83-0838	๖๖๖.	
08.58	80.9070	๖๖๖.	
09.00	80.8513	๖๖๖.	
09.10	70.1560	๖๖๖.	
09.13	83-1372	๖๖๖.	
09.16	83-0117	๖๖๖.	
09.24	81-9841	๖๖๖.	
09.35	82-8662	๖๖๖.	
09.40	83-0115	๖๖๖.	
09.45	82-8743	๖๖๖.	
09.50	80-9568	๖๖๖.	
09.53	80-0429	๖๖๖.	
09.57	82-8677	๖๖๖.	
10.00	83-0697	๖๖๖.	
10.05	80-9766	๖๖๖.	
10.08	83-1373	๖๖๖.	
10.18	80-7318	๖๖๖.	
11.13	80-8425	๖๖๖.	
11.50	83-1372	๖๖๖.	
12.02	83-0117	๖๖๖.	
12.10	81-9841	๖๖๖.	
	50๖	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

INS. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

[illegible]

ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
()	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ผู้รับมอบ	()	()
()		
ผู้ส่งมอบ		
()		
ผู้รับมอบ		
()		



บริษัท รักษาความปลอดภัยแกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์			
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 13 เม. 68			
	เรียน ผู้จัดการโรงแรมเชอแมร์ตัน ดิลลิป			
07.00	กรณีพนักงาน ชื่อ 695 ทำเรื่องรบกวน 11 คน ได้แจ้งให้			
	บริษัท ดิลลิป ดิลลิป.			
10.05	82-6743	นอ.		
10.07	82-8677	นอ.		
10.10	83-1372	นอ.		
10.15	82-8662	นอ.		
10.20	83-0117	นอ.		
10.25	82-5389	นอ.		
10.30	81-9841	นอ.		
10.33	83-0115	นอ.		
10.38	83-1373	นอ.		
10.41	80-7771	นท.		
10.52	80-7083	นท.		
11.45	80-4560	นอ.		
11.50	80-9568	นท.		
11.52	80-9070	นท.		
11.55	83-1493	นอ.		
11.58	83-0838	นท.		
12.00	80-7608	นท.		
12.03	80-8425	นท.		
12.06	80-7318	นท.		
12.12	83-0697	นอ.		
12.20	83-1372	นอ.		
13.10	82-8662	นอ.		
ลงชื่อ	501	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ทำแจ้ง
()		ลงชื่อ	ลงชื่อ
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ	()	(
()			
ลงชื่อ	ผู้ส่งมอบ			
()			
ลงชื่อ	ผู้รับมอบ			
()			



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

ปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน CM 17/9/68.		
	เรียน ผู้จัดการสาขาเขตสงขลา		
07:00	07:00 น. กิมมอล ธานี ได้วิ่งตรวจเขตสงขลา		
	มือปืน 1 คน ออกมา เล็งปืน		
08:10	83 - 1373	ช.ล.	
08:30	81 - 9841	ช.ล.	
08:50	83 - 1637	ช.ล.	
08:44	80 - 9766	พท.	
08:53	80 - 7318	พท.	
09:06	83 - 0838	ช.ล.	
09:09	70 - 4560	ช.ล.	
09:28	80 - 7083	พท.	
09:45	80 - 9568	พท.	
09:50	80 - 7771	พท.	
11:55	83 - 0117	ช.ล.	
12:20	80 - 9766	พท.	
12:30	80 - 9070	พท.	
12:40	83 - 1372	ช.ล.	
12:45	82 - 5389	ช.ล.	
12:52	83 - 0115	ช.ล.	
13:00	83 - 0838	ช.ล.	
13:10	70 - 4560	ช.ล.	
13:20	80 - 9568	พท.	
13:40	80 - 7318	พท.	
14:00	80 - 7771	พท.	
14:40	80 - 7083	พท.	
ต่อ	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	()
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด


GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

ปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์	
เรื่อง	รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 20/9/68	
เรียน	ผู้บังคับการสถานี	
07.00	07.00 น. มาพบสมาชิก ๓ คน มาบอกกล่าวว่ามี	
	ความรบกวน (20 ตาม ผ.ค. ๑ คน เหตุการณ์ปกติ)	
08.00	83-1624	๒๐.
08.03	83-1372	๒๐.
08.06	82-6743	๒๐.
08.10	83-1637	๒๐.
08.13	83-1627	๒๐.
08.16	82-8662	๒๐.
08.19	83-0115	๒๐.
08.22	82-8677	๒๐.
08.25	81-9841	๒๐.
08.28	82-0427	๒๐.
08.31	82-5389	๒๐.
08.34	83-0117	๒๐.
08.38	83-1373	๒๐.
08.43	83-0839	๒๐.
08.50	83-1493	๒๐.
09.00	80-7608	พท.
09.12	80-7318	พท.
09.22	80-7771	พท.
09.30	80-9766	พท.
09.40	80-9568	พท.
09.50	80-7083	พท.
0:00	80-8425	พท.

2502	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
))
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075 - 538122

Ins. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

ปฏิบัติงาน

เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน

เรียน ผู้บังคับการกองบังคับการ

บันทึกเหตุการณ์

23 กันยายน พ.ศ. 2568

16:34	81 - 9811	ผต.
16:35	83 - 1624	ผต.
16:52	82 - 6743	ผต.
16:58	80 - 7318	ผต.
17:00	70 - 4560	ผต.
17:20	82 - 5389	ผต.
17:22	83 - 1372	ผต.
17:35	83 - 1493	ผต.
18:10	83 - 1627	ผต.
18:30	<p>การลงพื้นที่ 11.00 น. ถึง 12.00 น. บริเวณ...</p> <p>การลงพื้นที่ 13.00 น. ถึง 14.00 น. บริเวณ...</p>	

สรุปผลการปฏิบัติงาน

1. การลงพื้นที่ 11.00 น. ถึง 12.00 น. บริเวณ...

2. การลงพื้นที่ 13.00 น. ถึง 14.00 น. บริเวณ...

ลงนาม

ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ทำแจ้ง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ผู้รับมอบ	((
)))
ผู้ส่งมอบ		
)		
ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน		
	เรียน ผู้บังคับการ		
	27/9/68		
11.11	70-4258	๐๖	
11.17	70-4361	๐๖	
11.22	70-1910	๐๖	
11.33	70-3817	๐๖	
11.44	70-3917	๐๖	
11.55	83-1372	๒๖	
12.12	82-0429	๒๖	
12.16	83-1373	๒๖	
12.19	82-8662	๒๖	
12.22	83-1624	๒๖	
12.27	82-8677	๒๖	
12.44	83-1637	๒๖	
12.55	83-1627	๒๖	
13.05	83-0115	๒๖	
13.22	82-5387	๒๖	
13.26	81-9841	๒๖	
13.29	83-0117	๒๖	
13.33	80-7318	พท.	
13.36	83-1473	๒๖	
14.00	70-4560	๒๖	
14.44	83-1372	๒๖	
15.15	82-6743	๒๖	
15.51	83-1624	๒๖	
15.55	82-8662	๒๖	
15.00	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		




บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง	รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 1/10/68.	
	เรียน	ผู้บังคับการสถานี	
07.00	การขอรับแจ้งเหตุ 07.00 น. แจ้งเหตุ 07.00 น. แจ้งเหตุ 07.00 น.		
	แจ้งเหตุ 07.00 น. รับแจ้งเหตุ แจ้งเหตุ 07.00 น. แจ้งเหตุ 07.00 น.		
11.30	80-7083	พช.	
11.55	70-4560	ชช.	
11.58	83-1473	ชช.	
12.03	83-0838	ชช.	
12.08	80-7771	พช.	
12.12	83-1624	ชช.	
12.18	80-9766	พช.	
12.28	80-7608	พช.	
12.40	82-8677	ชช.	
12.46	80-9568	พช.	
12.57	83-1637	ชช.	
13.13	83-0115	ชช.	
13.17	82-8662	ชช.	
13.22	83-1372	ชช.	
13.33	83-1373	ชช.	
13.38	80-8425	พช.	
15.00	83-1624	ชช.	
15.12	83-0117	ชช.	
15.15	82-8387	ชช.	
15.25	82-8677	ชช.	
16.30	83-1637	ชช.	
16.33	82-8662	ชช.	
อ	ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
()		ลงชื่อ	ลงชื่อ
อ	ผู้รับมอบ	()	()
()			
อ	ผู้ส่งมอบ		
()			
อ	ผู้รับมอบ		
()			



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลทิวัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

Ins. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

[illegible]



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง	รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	
	เรียน	15.08.68	
07.00	จัดเตรียมรถใหม่ 1 คัน		
	รถใหม่คันเดิม 1 คัน		
08.55	83-1637	มอ.	
09.17	83-0834	มอ.	
09.32	83-1493	มอ.	
09.56	70-4560	มอ.	
10.09	80-7608	มอ.	
10.50	80-4568	มอ.	
11.00	80-8425	มอ.	
11.08	80-9090	มอ.	
11.40	80-7771	มอ.	
11.50	80-7083	มอ.	
12.14	80-9766	มอ.	
12.28	83-1637	มอ.	
13.12	83-1493	มอ.	
13.25	82-8662	มอ.	
13.56	82-8677	มอ.	
14.00	83-1624	มอ.	
14.15	83-0115	มอ.	
14.30	81-9811	มอ.	
14.35	83-1372	มอ.	
14.40	83-0117	มอ.	
14.42	83-1627	มอ.	
14.63	82-5389	มอ.	
ชื่อ	501	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ
()	ผู้รับมอบ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
ชื่อ			
()		
ชื่อ			
()		
ชื่อ			
()		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 19/10/68
	เรียน ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจ
07.00	ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตรวจพื้นที่ และตรวจสภาพแวดล้อม
09.40	83-1372 26.
09.44	83-1624 26.
09.55	83-1627 26.
10.00	83-0117 26.
10.10	83-1637 26.
10.14	81-9844 26.
10.18	82-8677 26.
10.24	83-0115 26.
10.28	82-6743 26.
10.33	82-8662 26.
10.36	82-0429 26.
10.40	83-1373 26.
10.44	82-5389 26.
10.48	70-4560 26.
11.06	80-9608 พท.
11.09	80-9568 พท.
11.11	83-1493 26.
11.22	80-9766 พท.
11.33	80-7318 พท.
11.44	80-9070 พท.
11.50	80-8425 พท.
12.12	83-1372 26.

ส่งมอบ	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ผู้รับมอบ	()	(
)			
ผู้ส่งมอบ			
)			
ผู้รับมอบ			
)			



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

ลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์
เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	23 : ตุลาคม พ.ศ. 2568
เรียน ผู้จัดการกองกำลัง	
07:00	เวลา 07:00 น. มีคนลักทรัพย์ 1 คน บริเวณ...
10:55	82-6713
11:00	82-8677
11:05	81-9841
11:10	82-8662
11:15	83-1372
11:26	83-1627
11:30	83-1637
11:33	83-0115
11:40	82-5389
11:46	83-1621
11:58	83-0117
12:05	83-1373
12:16	82-0429
12:21	83-0838
12:28	80-7608
12:50	80-7771
12:56	80-9766
13:00	70-1560
13:05	80-7318
13:10	80-7083
13:12	80-9070

882	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลทิวัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 26 ตุลาคม พ.ศ. 2568		
	เรียน ผู้จัดการกอง 190103		
07:00	ตรวจสอบ 800 กิโลเมตร ๑๖ ชั่วโมง (รวม ๐๗๗๗ กิโลเมตร) มี ๐๗๗๗ กิโลเมตร ๑๖ ชั่วโมง (รวม ๐๗๗๗ กิโลเมตร)		
10:05	82 - 8677	ปกติ	
10:15	83 - 0115	ปกติ	
10:21	83 - 1624	ปกติ	
10:24	81 - 9841	ปกติ	
10:28	82 - 0429	ปกติ	
10:32	83 - 1637	ปกติ	
10:34	83 - 1627	ปกติ	
10:36	82 - 8662	ปกติ	
10:48	82 - 6743	ปกติ	
10:50	83 - 1372	ปกติ	
10:53	82 - 5389	ปกติ	
11:06	83 - 0117	ปกติ	
11:12	83 - 1373	ปกติ	
11:24	70 - 4560	ปกติ	
11:35	83 - 0838	ปกติ	
11:41	80 - 7083	ปกติ	
12:00	80 - 9766	ปกติ	
12:03	80 - 7608	ปกติ	
12:10	80 - 7771	ปกติ	
12:13	80 - 7318	ปกติ	
12:40	80 - 9568	ปกติ	
1021	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	()	()
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

Ins. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์	
เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	28/10/68.	
เรียน ผู้บังคับการกรมการเมือง		
07.00	การลงนามของนายอำเภอและนายอำนวยการในนามของกรมการเมือง	
09.30	83-1637	ชง.
09.40	83-0115	ชง.
09.44	83-1624	ชง.
09.50	81-9844	ชง.
10.00	83-1372	ชง.
10.10	82-6743	ชง.
10.14	83-0117	ชง.
10.18	83-1373	ชง.
10.28	82-8677	ชง.
10.33	82-5389	ชง.
10.40	83-1627	ชง.
10.44	82-0429	ชง.
10.50	70-4560	ชง.
10.55	83-0838	ชง.
11.30	80-7608	พท.
11.34	80-7771	พท.
11.48	80-9766	พท.
12.12	80-9568	พท.
12.16	80-8425	พท.
12.22	80-7318	พท.
12.30	83-1637	ชง.
12.48	83-1624	ชง.
ชื่อผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
()	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ชื่อผู้รับมอบ	()	()
()		
ชื่อผู้ส่งมอบ		
()		
ชื่อผู้รับมอบ		
()		



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครสวรรค์ 80110

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 31 ต.ค. 68		
	เรียน ผู้บังคับการสถานีดับเพลิงและกู้ภัย		
07.00	ตรวจสอบความพร้อมของรถดับเพลิงและเครื่องมือ		
10.45	83-1637	ขอ.	
10.50	82-8677	ขอ.	
11.00	82-0429	ขอ.	
11.10	83-1624	ขอ.	
11.15	83-0115	ขอ.	
11.20	83-1627	ขอ.	
11.32	83-1372	ขอ.	
11.40	82-8662	ขอ.	
11.55	83-0117	ขอ.	
12.00	81-9841	ขอ.	
12.15	82-8743	ขอ.	
12.20	83-1373	ขอ.	
12.40	80-4766	ขอ.	
13.05	83-0838	ขอ.	
13.10	80-7608	ขอ.	
13.20	80-9568	ขอ.	
13.25	80-9070	ขอ.	
14.00	80-7318	ขอ.	
14.20	80-7083	ขอ.	
14.32	83-1637	ขอ.	
14.40	80-8425	ขอ.	
14.45	83-1624	ขอ.	
	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซอร์ทิฟิแคด จำกัด


GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยวัง อำเภอร่องาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 03/11/68
	เรียน ผู้จัดการรวมเดิม
07.00	07.00 น. 2 คน ออกไป 1 คน ไป 1 คน
	กลางวัน 2 คน ออกไป 1 คน ไป 1 คน
08.15	82-0429 26 น.
08.20	82-9841 26 น.
08.24	83-1637 26 น.
08.28	83-0117 26 น.
08.33	83-1393 26 น.
08.37	70-4560 26 น.
08.46	80-7608 พก.
08.50	80-7771 พก.
09.22	80-9568 พก.
09.27	83-0838 26 น.
09.40	80-7070 พก.
09.50	80-8425 พก.
09.55	80-7378 พก.
10.44	80-7083 พก.
11.18	83-1637 26 น.
11.44	83-0117 26 น.
11.50	70-4560 26 น.
12.00	81-9841 26 น.
12.28	83-1624 26 น.
12.35	82-5389 26 น.
12.44	82-8662 26 น.
12.50	80-7608 พก.

ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
()	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ผู้รับมอบ	()	()
()		
ผู้ส่งมอบ		
()		
ผู้รับมอบ		
()		



สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยวัง อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

Ins. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

[illegible]



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลวัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 10/11/88		
	เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา		
07:00	การควบคุม และดูแลรักษา ความปลอดภัย บริเวณ		
	ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		
10:00	80-7318	พท.	
10:25	83-0838	ชต.	
10:40	80-7608	พท.	
11:12	80-7771	พท.	
11:20	80-7568	พท.	
11:25	80-7766	พท.	
11:35	80-1498	ชต.	
11:50	80-7083	พท.	
11:58	80-9070	พท.	
12:05	80-8425	พท.	
12:10	70-4560	ชต.	
13:12	83-1627	ชต.	
13:15	83-1624	ชต.	
13:16	83-1637	ชต.	
13:18	83-1372	ชต.	
13:20	82-8662	ชต.	
13:30	83-1627	ชต.	
13:32	83-0115	ชต.	
13:55	81-9841	ชต.	
14:00	82-6743	ชต.	
14:05	83-1373	ชต.	
14:10	82-5389	ชต.	
2021	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
2021)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลวัง อําเภอรุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์	
เรื่อง	รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	
เรียน		
07.00	14 พ.ค. 68 นครราชสีมา 800 250 คน อีกรับ ตัว 800 250 คน อีกรับ 800 250 คน	
08.25	83-1637	ร.ต.อ.
08.28	82-0429	ร.ต.อ.
08.32	83-0115	ร.ต.อ.
08.35	83-1372	ร.ต.อ.
08.38	83-1624	ร.ต.อ.
08.45	83-1373	ร.ต.อ.
08.56	82-6743	ร.ต.อ.
09.00	82-8677	ร.ต.อ.
09.08	81-9841	ร.ต.อ.
09.20	83-1627	ร.ต.อ.
09.30	83-0117	ร.ต.อ.
09.38	82-5388	ร.ต.อ.
09.47	82-8662	ร.ต.อ.
11.20	80-4560	ร.ต.อ.
11.33	83-0838	ร.ต.อ.
11.50	80-7766	ร.ต.อ.
11.55	80-7608	ร.ต.อ.
12.00	80-7771	ร.ต.อ.
12.07	83-1493	ร.ต.อ.
12.30	82-9568	ร.ต.อ.
12.45	83-1637	ร.ต.อ.
13.00	80-7083	ร.ต.อ.
รวม	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ
รวม	ผู้รับมอบ	ลงชื่อ
		บันทึกของผู้มาจ้าง
	ผู้ส่งมอบ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 19/11/68		
	เรียน ผู้บังคับการสถานีป้องกัน		
07.00	กรมตำรวจ สถานีป้องกัน 19/11/68		
	ด้วยสถานีป้องกัน สถานีป้องกัน		
09.15	82-0429	ขอ.	
09.17	82-8662	ขอ.	
09.20	83-1624	ขอ.	
09.23	82-8677	ขอ.	
09.26	83-1372	ขอ.	
09.30	83-1627	ขอ.	
09.33	82-5349	ขอ.	
09.36	83-0915	ขอ.	
09.39	81-9841	ขอ.	
09.41	83-1637	ขอ.	
09.55	83-0917	ขอ.	
10.02	82-6743	ขอ.	
10.08	80-4560	ขอ.	
10.15	80-7318	ขอ.	
10.25	80-9766	ขอ.	
10.48	83-1498	ขอ.	
11.00	80-7771	ขอ.	
11.04	80-8513	ขอ.	
12.20	82-8662	ขอ.	
12.30	83-1372	ขอ.	
12.45	83-1624	ขอ.	
12.55	82-0429	ขอ.	
ขอ.	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
ขอ.)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	()
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 29. พ.ค. 68		
	เรียน ผู้จัดการสถานีวิทยุ		
07.00	ประมาณเวลา 15.00 น. ได้รับแจ้งจากสถานีวิทยุแจ้งว่า มีผู้ลักขโมย		
09.20	80-7771 พท.		
09.28	83-1624 พต.		
09.42	83-1373 พต.		
09.45	70-4560 พต.		
09.55	80-7083 พท.		
10.00	82-0429 พต.		
10.13	90-9766 พท.		
10.25	80-9568 พท.		
10.30	80-8513 พท.		
10.35	83-0117 พต.		
10.40	82-8677 พต.		
10.45	83-0115 พต.		
11.10	83-1637 พต.		
11.25	82-8662 พต.		
11.30	83-1627 พต.		
11.37	80-9070 พท.		
11.52	81-9841 พต.		
11.58	83-1372 พต.		
12.25	83-1624 พต.		
12.40	80-7318 พท.		
12.47	70-4560 พต.		
13.05	83-1373 พต.		
รวม	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้บังคับ
รวม)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	()
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

ลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 30/11/68
	เรียน ผู้บังคับการกองอาชญาบัตร
07.00	ตรวจสอบและบันทึกประจำวัน
	รวมรวมจาก สถานี ตามปกติ 1 ชม.
08.35	82-8677 ผอ.
08.40	83-1624 ผอ.
08.44	83-1627 ผอ.
08.48	82-0429 ผอ.
08.57	83-0116 ผอ.
08.58	01-9841 ผอ.
09.02	02-8669 ผอ.
09.07	83-1372 ผอ.
09.12	83-0117 ผอ.
09.16	83-1373 ผอ.
09.20	70-4560 ผอ.
09.24	80-8513 ผอ.
09.30	80-7771 ผอ.
09.38	80-9766 ผอ.
09.48	80-7318 ผอ.
09.53	80-7083 ผอ.
10.00	80-7568 ผอ.
10.48	83-1493 ผอ.
11.06	83-1637 ผอ.
11.11	82-8677 ผอ.
11.16	80-9070 ผอ.
11.22	83-1624 ผอ.

ส่งมอบ	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
ส่งมอบ)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยวัง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 2 ธ.ค. 68		
	เรียน ผู้จัดการแผนกในสำนักงาน		
12.31	82-5389	มฉ.	
12.38	82-0429	มฉ.	
12.45	83-0115	มฉ.	
13.00	83-1624	มฉ.	
13.18	81-9841	มฉ.	
13.24	83-1372	มฉ.	
13.35	82-8677	มฉ.	
13.50	83-0117	มฉ.	
13.55	82-8662	มฉ.	
14.00	83-1637	มฉ.	
14.15	83-7378	มฉ.	
14.25	83-1627	มฉ.	
14.30	80-9766	มฉ.	
15.00	70-4560	มฉ.	
16.30	80-9562	มฉ.	
16.35	83-1493	มฉ.	
16.40	80-7318	มฉ.	
16.45	80-7608	มฉ.	
16.50	83-1626	มฉ.	
16.55	82-5389	มฉ.	
17.00	80-8513	มฉ.	
17.05	80-7083	มฉ.	
17.10	83-0115	มฉ.	
17.15	80-7771	มฉ.	
	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
()	ลงชื่อ	ลงชื่อ	
ผู้รับมอบ	()	()	
()			
ผู้ส่งมอบ			
()			
ผู้รับมอบ			
()			



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์	
เรื่อง	รายงานเหตุการณ์ประจำวัน	
เรียน	6.8.0.68	
12.50	83-1624	วอ.
12.55	82-5389	วอ.
13.20	82-8662	วอ.
13.25	83-1372	วอ.
13.40	82-8677	วอ.
13.55	83-1627	วอ.
13.58	81-3841	วอ.
14.00	82-0429	วอ.
14.07	80-7318	วอ.
14.15	83-1373	วอ.
14.30	70-4060	วอ.
14.40	80-9766	วอ.
14.55	83-1493	วอ.
15.10	80-4568	วอ.
15.20	80-8513	วอ.
15.30	80-7088	วอ.
15.35	83-1687	วอ.
15.40	83-1624	วอ.
16.00	80-9070	วอ.
16.10	80-8425	วอ.
16.25	82-8662	วอ.
16.30	83-0115	วอ.
16.45	82-5389	วอ.
16.50	83-1372	วอ.

ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
()	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ผู้รับมอบ	()	()
()		
ผู้ส่งมอบ		
()		
ผู้รับมอบ		
()		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลทิวัง อำเภอรุ่งแสง จังหวัดนครราชสีมา 30110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568		
	เรียน ผู้จัดการรักษา ๘๗๗๐๖		
07.00	กรมพลศึกษา ๖๖๖๖๖ 18/26.50 น. จาก ก.ท.บ.		
	ด้วย 95/10 น. น. ท. ท. 10 น.		
08:24	83-1637	๖๖	
08.45	82-8677	๖๖.	
08.50	83-0115	๖๖.	
08.55	83-0117	๖๖.	
09.00	83-1627	๖๖.	
09.10	83-1626	๖๖.	
09.15	81-9841	๖๖.	
09.20	82-5389	๖๖.	
09.26	82-8862	๖๖.	
09.37	83-1372	๖๖.	
09.45	80-7771	พท.	
09.53	80-7083	พท.	
10.00	80-8513	พท.	
10.10	80-5766	พท.	
10.15	80-7318	พท.	
10.20	70-6510	๖๖.	
10.25	80-7608	พท.	
10.30	80-9568	พท.	
10.40	80-9070	พท.	
11.55	83-1637	๖๖.	
15.00	82-8177	๖๖.	
15.05	83-0117	๖๖.	
2500	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	((
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัยแกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลทิวัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

ลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 20 ธ.ค. 68		
	เรียน ผู้จัดการแผนกป้องกันภัย		
12.50	83-1624	ขอ.	
13.00	82-8677	ขอ.	
13.05	82-8662	ขอ.	
13.12	83-1627	ขอ.	
13.20	82-5389	ขอ.	
13.30	82-0115	ขอ.	
13.42	81-9841	ขอ.	
14.05	80-7771	พท.	
14.10	80-8513	พท.	
14.20	80-7318	พท.	
14.28	80-9766	พท.	
14.35	80-9518	พท.	
14.45	83-1637	ขอ.	
14.50	80-8425	พท.	
15.00	80-9070	พท.	
15.10	70-4560	ขอ.	
15.15	80-7608	พท.	
15.25	80-7083	พท.	
15.30	80-1872	ขอ.	
15.35	80-0117	ขอ.	
15.40	83-1624	ขอ.	
15.55	82-8662	ขอ.	
16.10	82-8677	ขอ.	
16.20	83-1627	ขอ.	
80V	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	()	()
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		



บริษัท รักษาความปลอดภัย แกรนด์ เซาท์เทิร์น จำกัด

GRAND SOUTHERN SECURITY CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 109/14 หมู่ที่ 7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทร. 075 - 538123 FAX. 075 - 538123

เวลาปฏิบัติงาน	บันทึกเหตุการณ์		
	เรื่อง	รายงานเหตุการณ์ประจำวัน 21/12/68	
	เรียน	ผู้บังคับการกองร้อย	
07.00	07.00 น. รับแจ้งเหตุ 112 พว. ควบคุม ทล. 112		
	รถบรรทุก 10 ตัน ม. 112 พว. ควบคุม ทล. 112		
08.30	83 - 1637	26 น.	
08.36	83 - 0117	26 น.	
08.40	82 - 8662	26 น.	
08.46	83 - 1373	26 น.	
08.53	82 - 8677	26 น.	
08.58	83 - 1624	26 น.	
09.03	83 - 1627	26 น.	
09.09	82 - 5389	26 น.	
09.16	81 - 9841	26 น.	
09.26	83 - 0115	26 น.	
09.38	80 - 8513	พท.	
09.44	80 - 7771	พท.	
09.48	83 - 1493	26 น.	
10.00	70 - 4560	26 น.	
10.14	80 - 9568	พท.	
10.18	80 - 9070	พท.	
10.22	80 - 7608	พท.	
10.40	80 - 7083	พท.	
10.44	80 - 7318	พท.	
10.50	80 - 8425	พท.	
11.11	83 - 1637	26 น.	
11.26	83 - 0117	26 น.	
รวม	ผู้ส่งมอบ	บันทึกหัวหน้าสายตรวจ	บันทึกของผู้ว่าจ้าง
)	ลงชื่อ	ลงชื่อ
	ผู้รับมอบ	()	()
)		
	ผู้ส่งมอบ		
)		
	ผู้รับมอบ		
)		

เอกสารแนบ 2.19

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ

การดำเนินการและกิจกรรมต่อชุมชนบริเวณเหมืองดินซีเมนต์ลำกับ 2568

สนับสนุนน้ำและเครื่องดื่ม
จุดตรวจ 7 วันอันตราย 27/12/2567



มอบจักรยาน สนับสนุนงานวันเด็ก อบต.
ดินอุดม 09/1/2568



สนับสนุนเงินจัดการแข่งขันกีฬาสาม
ล้อ สัมพันธ์ อบต.ดินอุดม 25/4/2568



การดำเนินการและกิจกรรมต่อชุมชนบริเวณเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ 2568

09/7/2568 รวมกับอบต.ดินอุดม ถวายเทียนพรรษา 09/7/2568 วัดเสม็ดจวน(เหนือ) และศูนย์ปฏิบัติธรรมศีร์ษาราม ป่าใหม่



Update โครงการ OCOP หน่วยงาน Mine Planning And Rehabilitation

ชื่อโครงการ : แสงสว่างด้วยใจ SCG

สถานที่โครงการ : วัดเจริญทรวงศ์ ม.2 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกิตติศักดิ์ ช้างกลาง



OCOP (One Cell One Project)

ฉบับที่ 1

แบบนำเสนอโครงการ OCOP ปูนทุ้งสง

ชื่อโครงการ ...แสงสว่างด้วยใจ SCG...

สถานที่ดำเนินโครงการ ...วัดเจริญทรวงศ์ (สมิทธจวนเหนือ)...

หมู่ที่ ...2... ตำบล ...ดินอุดม... อำเภอ ...ลำทับ...

จังหวัด...กระบี่...

หัวหน้าโครงการ ...นายกิตติศักดิ์ ช้างกลาง...

หน่วยงาน ...Mine Planning And Rehabilitation...

สังกัดหน่วยงาน ... Mining and Circularity Operation - TS...

เบอร์โทร ... 085-655-6960...

OCOP ที่11...../2568

เลขที่งบประมาณ

Cost Center 0151 - 07700

C/E 548010

Order No. 015050000...259

หมายเหตุ เลขที่งบประมาณจะส่งให้เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติ
และขอความร่วมมือในการออก P/R หรือ Qd ต่างๆ ระบุ Cost Center,
C/E, Order No. ให้ถูกต้องเพื่อความสะดวกในการเบิกค่าใช้จ่าย

ผู้ร่วมโครงการ

หน่วยงาน ...Mine Planning And Rehabilitation... สังกัดหน่วยงาน ...Mining and Circularity Operation - TS... จำนวนพนักงานร่วมโครงการ...19...คน
ผู้ดูแล บจก./ทอ. ...การเว้นนันทรมอเตอร์... จำนวนพนักงานร่วมโครงการ...11...คน

ผู้ประสานงานของชุมชน ...ผู้ใหญ่ บำเพ็ญ อินตุก๊ะ...

เบอร์โทร ...097-0364238...

...พระอาจารย์ธรรมา บุญสาร... เบอร์โทร ... 091-8819057...

โครงการพร้อมส่งมอบ
กลางเดือน ตุลาคม



เอกสารแนบ 2.20

สรุปความคิดเห็นของประชาชนรอบพื้นที่โครงการ

เครื่องมือต้นแบบต้นแบบ

บริเวณ	โรงเรียนเป้าหมาย	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน /ชุมชน
ทุ่งสง	เครื่องมือต้นแบบ	กระบี่	ลำปาง	1 ดินอุดม	<input type="radio"/> หมู่ที่ 4 บ้านน้ำเตา
				2. ดินแดง	<input type="radio"/> หมู่ที่ 3 บ้านดินแดง
				3. บางขัน	<input type="radio"/> หมู่ที่ 15 บ้านหนองแสง

๖. ลำดับพื้นที่งานสัมพันธ์

คำถามคัดเลือก

1. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้มาสำรวจความคิดเห็นของพี่ บ้างหรือไม่คะ

คุณลักษณะผู้ถูกสัมภาษณ์

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ ที่อยู่	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 60px;"></div>	4.1 อาชีพ	<input type="radio"/> 1 ผู้ใหญ่บ้าน <input type="radio"/> 2 กำนัน <input type="radio"/> 3 อบต. /สมาชิก อบต. <input type="radio"/> 4 ประธาน หรือหน.กลุ่ม..... <input type="radio"/> 5 อสม. <input type="radio"/> 6 ราชการ ระบุหน่วย/กรมกอง..... <input type="radio"/> 7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ <input checked="" type="radio"/> 8 พนักงานเอกชน : ระบุ..... ชื่อโรงงานบริษัทอื่น..... [ชื่อโรงงานบริษัทใน SOG (☒) ระบุลักษณะ)] <input type="radio"/> 9 ค้าขาย <input type="radio"/> 10 ธุรกิจส่วนตัว <input type="radio"/> 11 รับจ้างทั่วไป <input type="radio"/> 12 เกษตรกร <input type="radio"/> 13 พ่อบ้าน / แม่บ้าน <input type="radio"/> 14 ผู้รับเหมา <input type="radio"/> 99 อื่น ๆ	4.2 กลุ่มเป้าหมาย	<input checked="" type="radio"/> 1 ประชาชนทั่วไป <input type="radio"/> 2 ผู้นำชุมชน <input type="radio"/> 3 หน่วยงานราชการ <input type="radio"/> 31 สภ. อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ <input type="radio"/> 32 สภ. ทหารยุทธศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ <input type="radio"/> 33 ฝ่ายพร.อุตสาหกรรม จ.กระบี่ <input type="radio"/> 34 สภ. อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองเขต 4 กูเกิด <input type="radio"/> 35 อำเภอลำปาง <input type="radio"/> 36 อบต.ดินอุดม <input type="radio"/> 37 นายก อบต.ดินอุดม <input type="radio"/> 38 กำนัน ด.ดินอุดม <input type="radio"/> 39 ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ด.ดินอุดม <input type="radio"/> 310 ผอ.รพ.สต.ดินอุดม
		1. เพศ	<input type="radio"/> 1) ชาย <input checked="" type="radio"/> 2) หญิง ปี	5. รายได้ส่วนตัว บาท ต่อ เดือน 6. รายได้ครอบครัว บาท ต่อ เดือน	
2. อายุ	(< 16 ปี) ☒ (ระบุลักษณะ) (> 55 ปี) ☒ (ระบุลักษณะ ยกเว้น ผู้ห้ำว และหน่วยงานราชการ)				
3. การศึกษาสูงสุด	<input type="radio"/> 1) ไม่ได้ศึกษา <input type="radio"/> 2) ประถมศึกษา <input checked="" type="radio"/> 3) ปวช. / ปวส. <input type="radio"/> 4) มัธยมศึกษา <input type="radio"/> 5) ปริญญาตรี <input type="radio"/> 6) ปริญญาโท <input type="radio"/> 7) ปริญญาเอก				

ทัศนคติต่อเหมืองดินชีเมนต์ลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่

1. คุณรู้หรือไม่ว่าการทำ “เหมืองดินชีเมนต์ลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่” ที่มีการนำทรัพยากรทางธรรมชาติ คือ ดิน มาผลิตเป็นปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น ถนน อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ?

รู้ ①

ไม่รู้ 0

2. เมื่อคุณรู้แล้วว่า “เหมืองดินชีเมนต์” มีการนำ “ดิน” มาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ คุณมีมุมมอง หรือเห็นว่าเป็นอย่างไรระ?

เชิงบวก	เชิงลบ
สร้างรายได้ให้กับงานได้เป็นอย่างดี	←

ความต้องการ / ข้อเสนอแนะของชุมชน

1. คุณต้องการหรือคาดหวัง จะให้ “เหมืองดินเมีนเตล้ากับ อ.ลำทับ จ. กระบี่” ดำเนินการ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของ เหมืองดินเมีนเตล้ากับ อ.ลำทับ จ. กระบี่ และชุมชน

อย่างมีความสุขร่วมกันตลอดไป อย่างไรบ้าง?

ดูแลสิ่งแวดล้อมไปให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ชุมชน

เครื่องมือวินิจฉัยเมเนตส์

บริเวณ	โรงพยาบาล	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน /ชุมชน
ทุ่งสง	เมื่องดินลำทับ	กระบี่	ลำทับ	1 ดินอุดม	หมู่บ้าน 4 บ้านน้ำเตา
				2. ดินแดง	หมู่บ้าน 3 บ้านดินแดง
				3. บางขัน	หมู่บ้าน 15 บ้านหนองแสง
นครศรีธรรมราช		บางขัน			

สำหรับพนักงานสัมภาษณ์

คำถามคัดเลือก

1. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้สำรวจความคิดเห็นของที่บ้านหรือไม่

คุณลักษณะผู้ถูกสัมภาษณ์

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ ที่อยู่	4.1 อาชีพ	4.2 กลุ่มเป้าหมาย	4.3 ประชาชนทั่วไป
1. เพศ	2. อายุ	3. การศึกษาสูงสุด	4.4 รายได้
1) ชาย	1) 16 ปี	1) ไม่ได้ศึกษา	1) รายได้ส่วนตัว
2) หญิง	2) 17-55 ปี	2) ประถมศึกษา	2) รายได้ครอบครัว
3) ปี	3) > 55 ปี	3) ปวช. / ปวส.	3) รายได้รวม
4) ปี	4) > 55 ปี	4) มัธยมศึกษา	4) รายได้รวม
5) ปี	5) > 55 ปี	5) ปริญญาตรี	5) รายได้รวม
6) ปี	6) > 55 ปี	6) ปริญญาโท	6) รายได้รวม
7) ปี	7) > 55 ปี	7) ปริญญาเอก	7) รายได้รวม

ทัศนคติต่อเครื่องมือวัดดัชนีชี้เมตล้าทับ อ.ล้าทับ จ. กระบี่

1. คุณรู้หรือไม่ว่าการทำ “เครื่องมือวัดดัชนีชี้เมตล้าทับ อ.ล้าทับ จ. กระบี่” ที่มีการนำทรัพยากรทางธรรมชาติ คือ ดิน มาผลิตเป็นปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น ถนน อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ?

รู้

1

ไม่รู้

0

2. เมื่อคุณรู้แล้วว่า “เครื่องมือวัดดัชนีชี้เมตล้าทับ” มีการนำ “ดิน” มาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ คุณมีมุมมอง หรือเห็นว่าเป็นอย่างไรคะ?

เชิงบวก	เชิงลบ
ดินเป็นทรัพยากรสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์	

ความต้องการ / ข้อเสนอแนะของชุมชน

1. คุณต้องการหรือคาดหวังจะให้ “เหมืองดินชั้นเฒ่าทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่” ดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของ เหมืองดินชั้นเฒ่าทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่ และชุมชน

อย่างมีความสุขร่วมกันตลอดไป อย่างไรบ้าง?

สร้างงาน ๓๒๐๓.

เครื่องมือวินิจฉัยโรค

บริเวณ	โรงพยาบาลเป้าหมาย	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน/ชุมชน
ทุ่งสง	เครื่องมือวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับ	กระบี่	ลำกับ	1. ดินอุดม	หมู่บ้าน 4 บ้านน้ำจืด
				2. ดินแดง	หมู่บ้าน 3 บ้านดินแดง
				3. บางขัน	หมู่บ้าน 15 บ้านหนองแสง
	นครศรีธรรมราช	บางขัน			

✓ สำหรับพนักงานสัมภาษณ์

คำถามคัดเลือกร

1. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้สำรวจความคิดเห็นของที่บ้านหรือไม่

คุณลักษณะผู้ถูกสัมภาษณ์

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์
ที่อยู่

1. เพศ ☒ ชาย ☐ หญิง

2. อายุ 23 ปี

3. การศึกษาสูงสุด

☐ 1) ไม่ได้ศึกษา
☐ 2) ประถมศึกษา
☒ 3) ปวช. / ปวส.
☐ 4) มัธยมศึกษา
☐ 5) ปริญญาตรี
☐ 6) ปริญญาโท
☐ 7) ปริญญาเอก

(< 16 ปี ☒ หยุตสัมภาษณ์)
 (> 55 ปี ☒ หยุตสัมภาษณ์ ยกเว้น
 ผู้เฒ่า และหน่วยงานราชการ)

4.1 อาชีพ

☐ 1 ผู้ใหญ่บ้าน
☐ 2 กำนัน
☐ 3 อบต. / สมาชิก อบต.
☒ 4 ประธาน หรือหน.กลุ่ม.....
☐ 5 อสม.
☐ 6 ราชการ
☐ 7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ 8 พนักงานเอกชน : ระบุ.....
☐ 9 ค้าขาย
☐ 10 ธุรกิจส่วนตัว
☐ 11 รับจ้างทั่วไป
☐ 12 เกษตรกร
☐ 13 พ่อบ้าน / แม่บ้าน
☐ 14 ผู้รับเหมา
☐ 99 อื่น ๆ

4.2 กลุ่มเป้าหมาย

☒ 1 ประชาชนทั่วไป
☐ 2 ผู้สูงอายุ
☐ 3 หน่วยงานราชการ
☐ 31 สภ. อุดสาหกรรมจังหวัดกระบี่
☐ 32 สภ. ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่
☐ 33 ฝ่ายพร. อุดสาหกรรม จ.ตรัง
☐ 34 สภ. อุดสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองร่วมเขต 4 ภูเก็ต
☐ 35 อำเภอลำทับ
☐ 36 อบต. ดินอุดม
☐ 37 นายก อบต. ดินอุดม
☐ 38 กำนัน ด. ดินอุดม
☐ 39 ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4 ด. ดินอุดม
☐ 310 ผอ. รพ. สด. ดินอุดม

5. รายได้ส่วนตัว

..... บาท ต่อ เดือน

6. รายได้ครอบครัว

..... บาท ต่อ เดือน

ทัศนคติต่อเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่

1. คุณรู้หรือไม่ว่าในการทำ “เหมืองดินซีเมนต์ลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่” ที่มีการนำทรัพยากรทางธรรมชาติ คือ ดิน มาผลิตเป็นปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น ถนน อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ?

รู้ ☒ 1
ไม่รู้ ☐ 0

2. เมื่อคุณรู้แล้วว่า “เหมืองดินซีเมนต์” มีการนำ “ดิน” มาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ คุณมีมุมมอง หรือเห็นว่าเป็นอย่างไรคะ?

เชิงบวก	เชิงลบ
ทำประโยชน์	

ความต้องการ / ข้อเสนอแนะของชุมชน

1. คุณต้องการหรือคาดหวังจะให้ “เหมืองดินสีเเมนดัลลาห์ อ.ลำทับ จ. กระบี่” ดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของ เหมืองดินสีเเมนดัลลาห์ อ.ลำทับ จ. กระบี่ และชุมชน

อย่างมีความสุขร่วมกันตลอดไป อย่างไรบ้าง?

๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๒๐	๒๑	๒๒	๒๓	๒๔	๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕	๓๖	๓๗	๓๘	๓๙	๔๐	๔๑	๔๒	๔๓	๔๔	๔๕	๔๖	๔๗	๔๘	๔๙	๕๐	๕๑	๕๒	๕๓	๕๔	๕๕	๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗	๖๘	๖๙	๗๐	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๗๕	๗๖	๗๗	๗๘	๗๙	๘๐	๘๑	๘๒	๘๓	๘๔	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๙๐	๙๑	๙๒	๙๓	๙๔	๙๕	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	๑๐๐										
๑๑																																																																																																			
๑๒																																																																																																			
๑๓																																																																																																			
๑๔																																																																																																			
๑๕																																																																																																			
๑๖																																																																																																			
๑๗																																																																																																			
๑๘																																																																																																			
๑๙																																																																																																			
๒๐																																																																																																			
๒๑																																																																																																			
๒๒																																																																																																			
๒๓																																																																																																			
๒๔																																																																																																			
๒๕																																																																																																			
๒๖																																																																																																			
๒๗																																																																																																			
๒๘																																																																																																			
๒๙																																																																																																			
๓๐																																																																																																			
๓๑																																																																																																			
๓๒																																																																																																			
๓๓																																																																																																			
๓๔																																																																																																			
๓๕																																																																																																			
๓๖																																																																																																			
๓๗																																																																																																			
๓๘																																																																																																			
๓๙																																																																																																			
๔๐																																																																																																			
๔๑																																																																																																			
๔๒																																																																																																			
๔๓																																																																																																			
๔๔																																																																																																			
๔๕																																																																																																			
๔๖																																																																																																			
๔๗																																																																																																			
๔๘																																																																																																			
๔๙																																																																																																			
๕๐																																																																																																			
๕๑																																																																																																			
๕๒																																																																																																			
๕๓																																																																																																			
๕๔																																																																																																			
๕๕																																																																																																			
๕๖																																																																																																			
๕๗																																																																																																			
๕๘																																																																																																			
๕๙																																																																																																			
๖๐																																																																																																			
๖๑																																																																																																			
๖๒																																																																																																			
๖๓																																																																																																			
๖๔																																																																																																			
๖๕																																																																																																			
๖๖																																																																																																			
๖๗																																																																																																			
๖๘																																																																																																			
๖๙																																																																																																			
๗๐																																																																																																			
๗๑																																																																																																			
๗๒																																																																																																			
๗๓																																																																																																			
๗๔																																																																																																			
๗๕																																																																																																			
๗๖																																																																																																			
๗๗																																																																																																			
๗๘																																																																																																			
๗๙																																																																																																			
๘๐																																																																																																			
๘๑																																																																																																			
๘๒																																																																																																			
๘๓																																																																																																			
๘๔																																																																																																			
๘๕																																																																																																			
๘๖																																																																																																			
๘๗																																																																																																			
๘๘																																																																																																			
๘๙																																																																																																			
๙๐																																																																																																			
๙๑																																																																																																			
๙๒																																																																																																			
๙๓																																																																																																			
๙๔																																																																																																			
๙๕																																																																																																			
๙๖																																																																																																			
๙๗																																																																																																			
๙๘																																																																																																			
๙๙																																																																																																			
๑๐๐																																																																																																			

เหมืองดินชั้นใต้ล้ากับ

บริเวณ	โรงงานเป้าหมาย	จังหวัด	ตำบล	หมู่บ้าน/ชุมชน
ทุ่งสง	เหมืองดินล้ากับ	กระบี่	1 ดินอุดม	หมู่บ้าน 4 บ้านน้ำตา
			2 ดินแดง	หมู่บ้าน 3 บ้านดินแดง
			3 บางชัน	หมู่บ้าน 15 บ้านหนองแสง

สำหรับพนักงานสัมภาษณ์ :

คำถามคัดเลือก

1. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้สำรวจความคิดเห็นของพนักงานหรือไม่

คุณลักษณะผู้สัมภาษณ์

ชื่อผู้สัมภาษณ์
ที่อยู่

1. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

2. อายุ ปี

3. การศึกษาสูงสุด ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) ปวช. / ปวส. ☒ 4) มัธยมศึกษา ☐ 5)ปริญญาตรี ☐ 6) ปริญญาโท ☐ 7) ปริญญาเอก

4.1 อาชีพ ☐ 1 ผู้ใหญ่บ้าน ☐ 2 กำนัน ☐ 3 อบต./สมาชิก อบต. ☐ 4 ประธาน หรือหน.กลุ่ม..... ☐ 5 อสม. ☐ 6ข้าราชการ ☐ 7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ☐ 8 พนักงานเอกชน : ระบุ..... ☐ 9 ค้าขาย ☐ 10 ธุรกิจส่วนตัว ☐ 11 รับจ้างทั่วไป ☐ 12 เกษตรกร ☐ 13 พ่อบ้าน / แม่บ้าน ☐ 14 ผู้รับเหมา ☒ 99 อื่น ๆ

4.2 กลุ่มเป้าหมาย ☐ 1 ประชาชนทั่วไป ☐ 2 ผู้นำชุมชน ☐ 3 หน่วยงานราชการ ☐ 31 สภ. อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ☐ 32 สภ. ทหารยุทธวิธีและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ ☐ 33 ฝ่ายกพร.อุตสาหกรรม จ.กระบี่ ☐ 34 สภ. อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4ภูเก็ต ☐ 35 อำเภอล้ากับ ☐ 36 อบต.ดินอุดม ☐ 37 นายกอบต.ดินอุดม ☐ 38 กำนัน ดินอุดม ☐ 39 ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ดินอุดม ☐ 310 ผอ.รพ.สต.ดินอุดม

5. รายได้ส่วนตัว 12,000 บาท ต่อ เดือน

6. รายได้ครอบครัว 20,000 บาท ต่อ เดือน

ทัศนคติต่อเครื่องมือวัดดัชนีชี้เมตล้าทับ อ.ล้าทับ จ. กระบี่

1. คุณรู้หรือไม่ว่าการทำ "เครื่องมือวัดดัชนีชี้เมตล้าทับ อ.ล้าทับ จ. กระบี่" ที่มีการนำทรัพยากรทางธรรมชาติ คือ ดิน มาผลิตเป็นปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น ถนน อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ?

รู้ ☒ 1
ไม่รู้ ☐ 0

2. เมื่อคุณรู้แล้วว่า "เครื่องมือวัดดัชนีชี้เมตล้าทับ" มีการนำ "ดิน" มาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ คุณมีมุมมอง หรือเห็นว่าเป็นอย่างไรคะ?

เชิงบวก	เชิงลบ
ถ้ารู้แล้ว: ทรัพยากรของบ้านเรา	

ความต้องการ / ข้อเสนอแนะของชุมชน

1. คุณต้องการหรือคาดหวัง ให้ “เหมืองดินเหนียวลำนกัป อ.ลำทับ จ. กระบี่” ดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของ เหมืองดินเหนียวลำนกัป อ.ลำทับ จ. กระบี่ และชุมชน

อย่างไร้ความสูญเสียร่วมกันตลอดไป อย่างไรบ้าง?

จากในสถานที่ ออกกวดขัน 8/6/2561 100/15/61 100/15/61

เครื่องมือวินิจฉัยโรค

บริเวณ	โรงพยาบาล	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน / ชุมชน
ทุ่งสง	เมืองต้นลำกับ	กระบี่	ลำกับ	1 ดินอุดม	หมู่ที่ 4 บ้านน้ำเตา
				2 ดินแดง	หมู่ที่ 3 บ้านดินแดง
				3. บางขัน	หมู่ที่ 15 บ้านหนองแสง

สำหรับพนักงานสัมภาษณ์
คำถามคัดเลือก

1. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจากโรคติดต่อของสัตว์ปีกหรือไม่
คุณลักษณะผู้ถูกสัมภาษณ์

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ ที่อยู่	1) ชาย 2) หญิง 29 ปี	4.1 อาชีพ	1 ผู้ใหญ่บ้าน 2 กำนัน 3 อบต./สมช. อบต. 4 ประธาน หรือหน.กลุ่ม..... 5 อสม. 6 ข้าราชการ ระบุหน่วยงาน/กรม/กอง.....	4.2 กลุ่มเป้าหมาย	1 ประชาชนทั่วไป 2 ผู้นำชุมชน 3 หน่วยงานราชการ 31 สภ. อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 32 สภ. ทวีปการเกษตรและสิ่งแวดล้อม จ.กระบี่ 33 ฝ่ายเกษตรอุตสาหกรรม จ.กระบี่ 34 สภ. อุตสาหกรรมพื้นฐานและการท่องเที่ยวเขต 4 ภาค 35 อำเภอลำกับ 36 อบต.ดินอุดม 37 นายก อบต.ดินอุดม 38 กำนัน ด.ดินอุดม 39 ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ด.ดินอุดม 310 ผอ.รพ.สต.ดินอุดม
-------------------------------	----------------------------	-----------	--	-------------------	---

1. เพศ
2. อายุ
(< 16 ปี)
(> 55 ปี)
ผู้ให้ข้อมูล และหน่วยงานราชการ

3. การศึกษาสูงสุด
1) ไม่ได้ศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) ปวช. / ปวส.
4) มัธยมศึกษา
5) ปริญญาตรี
6) ปริญญาโท
7) ปริญญาเอก

5. รายได้ส่วนตัว
6. รายได้ครอบครัว
7. รายได้รวมครัว

ทัศนคติต่อเครื่องมือวัดชี้เมตล้าทับ อ.ล้าทับ จ. กระบี่

1. คุณรู้หรือไม่ว่าการทำ “เครื่องมือวัดชี้เมตล้าทับ อ.ล้าทับ จ. กระบี่” ที่มีการนำทรัพยากรทางธรรมชาติ คือ ดิน มาผลิตเป็นปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น ถนน อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ?

รู้ (1)

ไม่รู้

0

2. เมื่อคุณรู้แล้วว่า “เครื่องมือวัดชี้เมตล้าทับ” มีการนำ “ดิน” มาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ คุณมีมุมมอง หรือเห็นว่าเป็นอย่างไรคะ?

เชิงบวก	เชิงลบ
ใช้ดินมาทำปูนซีเมนต์	

ความต้องการ / ข้อเสนอแนะของชุมชน

1. คุณต้องการหรือคาดหวัง จะให้ “เหมืองดินชั้นเมตลัมป์ อ.ลำทับ จ. กระบี่” ดำเนินการ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของ เหมืองดินชั้นเมตลัมป์ อ.ลำทับ จ. กระบี่ และชุมชน

อย่างมีความสุขร่วมกันตลอดไป อย่างไรบ้าง?

เครื่องมือต้นแบบวัด

บริเวณ	โรงพยาบาล	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน/ชุมชน
ทุ่งสง	เมืองต้นลำทับ	กระบี่	ลำทับ	1 ดินอุดม	หมู่บ้าน 4 บ้านน้ำจืด
				2. ดินแดง	หมู่บ้าน 3 บ้านดินแดง
				3. บางขัน	หมู่บ้าน 15 บ้านหนองแสง

สำหรับพนักงานสัมภาษณ์

คำถามคัดเลือก

1. ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้กล่าวหาว่าคิดเห็นของพี่ บ้างหรือไม่

คุณลักษณะผู้ถูกสัมภาษณ์

ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ ที่อยู่	4.1 อาชีพ	4.2 กลุ่มเป้าหมาย
	1 ผู้ใหญ่บ้าน	1 ประชาชนทั่วไป
	2 กำนัน	2 ผู้นำชุมชน
	3 อบต./สภา อบต.	3 หน่วยงานราชการ
	4 ประธาน หรือหน.กลุ่ม	
	5 อสม.	
	6 ราชการ	
	ระบุหน่วยงาน/กรม/กอง.....	
	7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ	
	8 พนักงานเอกชน : ระบุ	
	ชื่อโรงงาน/บริษัทอื่น.....	
	ชื่อโรงงาน/บริษัทใน SOG (<input checked="" type="checkbox"/> หุตุสัมภามณ์)	

1. เพศ

1) ชาย

2) หญิง

3) อื่นๆ

4) อื่นๆ

5) อื่นๆ

6) อื่นๆ

7) อื่นๆ

8) อื่นๆ

9) อื่นๆ

10) อื่นๆ

11) อื่นๆ

12) อื่นๆ

13) อื่นๆ

14) อื่นๆ

15) อื่นๆ

16) อื่นๆ

17) อื่นๆ

18) อื่นๆ

19) อื่นๆ

20) อื่นๆ

21) อื่นๆ

22) อื่นๆ

23) อื่นๆ

24) อื่นๆ

ทัศนคติต่อเหมืองดินซีเมนต์ลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่

1. คุณรู้หรือไม่ว่าการทำ “เหมืองดินซีเมนต์ลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่” ที่มีการนำทรัพยากรทางธรรมชาติ คือ ดิน มาผลิตเป็นปูนซีเมนต์ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เช่น ถนน อาคาร บ้านเรือน เป็นต้น ?

รู้ 1

ไม่รู้ 0

2. เมื่อคุณรู้แล้วว่า “เหมืองดินซีเมนต์” มีการนำ “ดิน” มาใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ คุณมีมุมมอง หรือเห็นว่าเป็นอย่างไรคะ?

เชิงบวก	เชิงลบ
สามารถได้ใช้กับชุมชนรอบข้าง	

ความต้องการ / ข้อเสนอแนะของชุมชน

1. คุณต้องการหรือคาดหวังจะให้ “เหมืองดินเ็นต์ลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่” ดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนนี้ เพื่อการอยู่ร่วมกันของ เหมืองดินเ็นต์ลำทับ อ.ลำทับ จ. กระบี่ และชุมชน

อย่างมีความสุขร่วมกันตลอดไป อย่างไรบ้าง?

ตรวจสอบจากชุมชนแล้ว

เอกสารแนบ 2.21

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อขุมเหมือง



SCG

Industrial Service and Lab

SCI ECO Services Company Limited

33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi 18110, Thailand

Environment Telephone: +66 (0) 3627 3099 Fax: +66 (0) 3627 3100

www.scieco.co.th E-Mail: environmentalmkt@scg.com



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1680

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

Report No. TREL24/01207-3

โรงงาน/บริษัท

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด (ส่วนเหมืองลำทับ)

ที่อยู่

หมู่ 4 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81120

สถานที่เก็บตัวอย่าง

บ่อขุมเหมือง (EIA)

วัน-เวลาที่เก็บตัวอย่าง

26/08/68 (09:48 น.)

พิกัด UTM

47P 541956 891436

วันที่รับตัวอย่าง

28/08/68

วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ

26/08/68 – 02/09/68

หมายเลขตัวอย่าง

REL25/003672-2

สภาพตัวอย่าง/ภาชนะที่บรรจุ

สีเหลืองอ่อน ใส่ มีตะกอนเล็กน้อย / ขวดพลาสติกปากกว้างขนาด 2 ลิตร จำนวน 1 ขวด,
ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด และขวดโลหะหนัก จำนวน 1 ขวด

เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง

นายมนิรมย์ สมรูป

ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ ตัวอย่างน้ำผิวดิน

รายการวิเคราะห์/ทดสอบ	ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์
pH ^S	8.8	5.0 - 9.0	-	APHA 2017, 4500-H ⁺ B
Total hardness (as CaCO ₃)	134.9	ไม่กำหนด	mg/L	APHA 2017, 2340 C
Total dissolved solids ^{II}	142	ไม่กำหนด	mg/L	APHA 2017, 2540 C
Total suspended solids ^{II}	6	ไม่กำหนด	mg/L	APHA 2017, 2540 D
Sulfate ^{II}	น้อยกว่า 1.00	ไม่กำหนด	mg/L	Based on APHA 2017, 4500-SO ₄ ²⁻ E
Turbidity ^{II}	5.7	ไม่กำหนด	NTU	Based on APHA 2017, 2130 B
Arsenic ^{II}	ตรวจไม่พบ	ไม่มากกว่า 0.01	mg/L	Based on APHA 2017, 3120 B
Cadmium ^{II}	ตรวจไม่พบ	ไม่มากกว่า 0.05	mg/L	Based on APHA 2017, 3120 B
Iron ^{II}	0.238	ไม่กำหนด	mg/L	Based on APHA 2017, 3120 B
Lead ^{II}	ตรวจไม่พบ	ไม่มากกว่า 0.05	mg/L	Based on APHA 2017, 3120 B

วิธีการวิเคราะห์ อ้างอิงตาม :

- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017

หมายเหตุ :

- มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
น้ำประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นพิเศษ
(2) การอุตสาหกรรม
- II: ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- S: วิเคราะห์ที่ภาคสนามที่บริเวณปลายท่อ
Limit of Detection (LOD): ความเข้มข้นต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจพบได้
ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ำกว่า LOD ที่กำหนดจะออกรายงานผลว่า "ตรวจไม่พบ"
- ค่า LOD ของ Arsenic เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L
- ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L

ภาพถ่ายตรวจวัด



(รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่วิเคราะห์/ทดสอบเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิเคราะห์
(ผู้ทบทวนรายงานผล)

(นางสาวชัชชชา สตรีรัมย์)

...13.../...11.../...68...

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
(ผู้อนุมัติรายงานผล)

(นางสาวกชณิกา โพนชนะ)

...13.../...11.../...68...

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบ 2.22

สำเนาบัญชีกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทำเหมืองของโครงการ



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0022 สาขาทุ่งสง	บัญชีเลขที่ Account Number 020413475102
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name [REDACTED] (เพิ่มชื่อเมืองคืนชื่อเดิมตัวทับ)	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200046944885

200046944885

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
----------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------	--------------------------

20/03/66 B/F				*****0.00	5556502
20/03/66 SDCA			4,455,716.83	*****4,455,716.83	6009862
30/06/66 IIPS			3,283.80	*****4,459,000.63	9400
31/12/66 IIPS			6,743.47	*****4,465,744.10	9400
30/06/67 IIPS			6,662.01	*****4,472,406.11	9400
31/12/67 IIPS			6,745.37	*****4,479,151.38	9400
30/06/68 IIPS			6,062.19	*****4,485,213.57	9400

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21