

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ระยะดำเนินการ)  
ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

THE  
LOFTS  
ASOKE



THE  
LOFTS  
ASOKE

โครงการ The Lofts Asoke

เจ้าของโครงการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก  
ที่ตั้งเลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 080-8971-592

มกราคม 2569



จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
1/94 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทรศัพท์ : 035-800593, 035-226382-3 โทรสาร : 035-800594



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : 4ก192/68-2 วันที่รับรายงาน : 23 มกราคม 2569  
ชื่อโครงการ : The Lofts Asoke  
เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก  
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส 1009.5/8445 วันที่เห็นชอบ : 25 กรกฎาคม 2559  
ช่วงเดือน : กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เขต : วัฒนา  
ระยะโครงการ : เปิดดำเนินการ ประเภทโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม  
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดทำรายงาน [REDACTED]  
ผู้ส่ง : [REDACTED] เบอร์โทรผู้ส่ง : [REDACTED]

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ

....ผู้รับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการรับรองการนำส่งรายงานฯ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหารายงานฯ

ส่วนจัดการคุณภาพอากาศและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม



TLA-LT-015/10/2568

วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
The Lofts Asoke ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการเขตวัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชิ้น

โครงการ The Lofts Asoke ตั้งอยู่เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/8444 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้งนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก



๓๐ ม.ค. ๒๕๖๙

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Lofts Asoke

วันที่ 09 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบโครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ) ตั้งอยู่เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก ฉบับประจำเดือน

( ) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

( ✓ ) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

( ) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1. [Redacted]	[Redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. [Redacted]	[Redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. [Redacted]	[Redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4. [Redacted]	[Redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5. [Redacted]	[Redacted]	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

.....  
[Redacted Signature]

ผู้จัดการทั่วไป  
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Lofts Asoke

1. ชื่อโครงการ : The Lofts Asoke
2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก
4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
โทรศัพท์ : 080-8971-592
5. จัดทำโดย : บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
: เลขที่ ทส. 1009.5/8444 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
: ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ระยะดำเนินการ) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
8. หน่วยงานอนุญาต : กรุงเทพมหานคร
9. รายละเอียดโครงการ
  - ลักษณะ/ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
  - ขนาดพื้นที่โครงการ : พื้นที่ขนาด 1 ไร่ 2 งาน 65.8 ตารางวา หรือ 2,663.2 ตร.ม
  - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
    - ระบบน้ำใช้ : โครงการรับน้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท เข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคาร จำนวน 3 ถัง พร้อมเครื่องสูบน้ำ หลังจากนั้นจะสูบน้ำจากถังใต้ดินไปยังถังเก็บน้ำขึ้น 30 จำนวน 3 ถัง โดยน้ำจากถังเก็บน้ำขึ้นตาดฟ้าจะจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆของอาคารต่อไป
    - การบำบัดน้ำเสีย : ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทั้งสิ้น 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 172.94 ลบ.ม./วัน นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีระบบการกำจัดก๊าซมีเทนและ Aerosol เพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนระบบบำบัดน้ำเสียออกสู่บรรยากาศโดยตรง
    - การระบายน้ำ : ระบบระบายน้ำรอบอาคารจะเป็นระบบท่อแยกระหว่างน้ำฝนและน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด จากถูกรวบรวมเข้าสู่ท่อระบายน้ำ และไหลต่อไปยังบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
    - การจัดการขยะมูลฝอย : โครงการมีการประสานงานกับสำนักงานเขตวัฒนา ให้เข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำทุกๆ 2 วัน
    - ระบบไฟฟ้า : โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 24 KV โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type) ขนาด 1,250 KVA จำนวน 2 ชุด เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆของห้องพักและระบบไฟฟ้าส่วนกลางของโครงการทั้งหมดในสภาวะปกติ ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 KVA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง

## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	I
สารบัญภาพ	II
สารบัญตาราง	III

## บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-5
1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-41

## บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1

## บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัตถุประสงค์	3-1
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.4 ผลการปฏิบัติตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-11

## บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

## ภาคผนวก

- ก หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ
- ข หนังสือจากหน่วยงานราชการ
- ค เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
- ง ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
- จ สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- ฉ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ช เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์



## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.2-1	ที่ตั้งโครงการ
1.2-2	สภาพปัจจุบัน
1.3.1-1	อาคารโครงการ
1.3.3-1	พื้นที่สีเขียว
1.3.4-1	ระบบน้ำใช้
1.3.5-1	ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
1.3.6-1	การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
1.3.7-1	การจัดการมูลฝอย
1.3.8-1	ระบบไฟฟ้า
1.3.9-1	ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย
1.3.10-1	ระบบรักษาความปลอดภัย
1.3.11-1	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1.3.12-1	ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ
2.2-1	พื้นที่สีเขียว
2.2-2	การดูแลภูมิทัศน์
2.2-3	ระบบการจราจร
2.2-4	รูปแบบโครงการ
2.2-5	ระบบการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล
2.2-6	ระบบการระบายน้ำ
2.2-7	การอนุรักษ์พลังงาน
2.2-8	ระบบน้ำใช้
2.2-9	ระบบไฟฟ้า
2.2-10	ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
2.2-11	รณรงค์ และประชาสัมพันธ์
2.2-12	ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
2.2-13	ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย
2.2-14	ระบบการรักษาความปลอดภัย
3.5.3-1	เก็บตัวอย่างน้ำเสีย
3.5.3-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ในปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน
3.5.3-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำสุดท้ายในปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1.3.3-1	รายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ	1-8
1.3.4-1	รายละเอียดถึงสำรองน้ำใช้และน้ำดับเพลิง	1-13
1.3.7-1	สรุปปริมาณมูลฝอยของโครงการ	1-22
1.3.7-2	ปริมาณมูลฝอยภายในโครงการแยกตามประเภทของมูลฝอย	1-22
1.4.1-1	แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-41
1.4.2-1	แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)	1-42
2.2-1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)	2-2
3.4-1	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)	3-3
3.5.2-1	ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-12
3.5.3-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	3-14
3.5.3-2	ตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย	3-16
4-1	มาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	4-1



---

รายละเอียดโครงการ

## บทที่ 1

## รายละเอียดโครงการ

## 1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในรูปนิติบุคคลเพื่อดำเนินการกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความประสงค์พัฒนาที่ดินบนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 65.8 ตารางวา หรือ 2,663.2 ตารางเมตร ตั้งอยู่ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัยภายใต้ชื่อ “โครงการ The Lofts Asoke” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่พักอาศัยในบริเวณถนนอโศกมนตรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง แหล่งธุรกิจ พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 211 ห้อง และที่จอดรถ 216 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

โครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/8444 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ดังภาพผนวก ก) กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก (ปัจจุบัน บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิกซ์ จำกัด ได้โอนอาคารชุดให้แก่นิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว) (ดังภาพผนวก ข-1) ซึ่งตระหนักถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ ว-190 เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานดังกล่าว และจัดทำรายงาน โดยรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป



## 1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

- 1.2.1 ชื่อโครงการ : The Lofts Asoke
- 1.2.2 สถานที่ตั้งโครงการ : ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
(ภาพที่ 1.2-1) มีอาณาเขตติดต่อในทิศทางต่างๆ ดังนี้
- |             |           |   |
|-------------|-----------|---|
| ทิศเหนือ    | ติดต่อกับ | ซอยโรจนา ถัดออกไปเป็นอาคาร 253 อโศก (อาคารสำนักงาน) สูง 28 ชั้นและบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น   |
| ทิศใต้      | ติดต่อกับ | อาคารพาณิชย์ ใช้ประโยชน์เป็นหอพัก สถานประกอบการและที่พักอาศัย ความสูง 4-5 ชั้นและโรงแรม Asoke Residence Sukhumvit ประกอบด้วย 2 อาคาร สูง 5 ชั้นและ 9 ชั้น |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ถนนอโศกมนตรี  |
| ทิศตะวันตก  | ติดต่อกับ | บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น  |
- 1.2.3 เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก  
เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- 1.2.4 จัดทำรายงานโดย : บริษัท พาโนรามา คอนซัลแทนส์ จำกัด
- 1.2.5 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : เลขที่ ทส. 1009.5/8444 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- 1.2.6 โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งสุดท้าย : ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ระยะดำเนินการ)  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 (ภาคผนวก ข-3)
- 1.2.7 ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม
- 1.2.8 สถานภาพปัจจุบัน : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดให้บริการอาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด (ภาพที่ 1.2-2 และ ภาคผนวก ข-2)
- 1.2.9 ขนาดพื้นที่โครงการ : 1 ไร่ 2 งาน 65.8 ตารางวา หรือ 2,663.2 ตร.ม



## The Lofts Asoke

เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร 10110



ภาพที่ 1.2-1 ที่ตั้งโครงการ





ภาพที่ 1.2-2 สภาพปัจจุบัน

### 1.3 รายละเอียดโครงการ

#### 1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ

##### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ The Lofts Asoke มีลักษณะเป็นอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำแนกเป็นพื้นที่อาคารปกคลุมดินประมาณ 849.45 ตร.ม. และพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่นอกอาคารประมาณ 1,813.75 ตร.ม. ซึ่งใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการและทางเดินรถเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ ดังนี้

ชั้นห้องเครื่องสูบน้ำ (ใต้ดิน)	- ที่ตั้งห้องเครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำใช้และถังเก็บ น้ำดับเพลิง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 98.81 ตร.ม.
ชั้นที่ 1	- โถงทางเข้าอาคาร ห้องรับจดหมาย ห้องรักษาความปลอดภัย ห้อง เก็บของ ห้องน้ำ ห้องพักผ่อนรวม ห้องควบคุมงานระบบไฟฟ้าและห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ที่จอดรถจำนวน 5 คันและทางเข้าระบบจอดรถอัตโนมัติ คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 849.45 ตร.ม.
ชั้นที่ 2	- ห้องนิติบุคคลอาคารชุด ห้องห้อมแปลงไฟฟ้า พื้นที่เอนกประสงค์ ส่วนกลางและระบบจอดรถอัตโนมัติ คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 3,093.90 ตร.ม.
ชั้นที่ 3	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ห้องและระบบจอดรถอัตโนมัติ คิดเป็น พื้นที่ใช้สอย 378.95 ตร.ม.
ชั้นที่ 4	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ห้อง ห้องออกกำลังกายและระบบจรถอัตโนมัติ คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 603.56 ตร.ม.
ชั้นที่ 5	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ห้องและระบบจอดรถอัตโนมัติ คิดเป็น พื้นที่ใช้สอย 369.88 ตร.ม.
ชั้นที่ 6- 29	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวนชั้นละ 3 ห้องและระบบจรถอัตโนมัติ คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยชั้นละ 621.62 ตร.ม. รวมจำนวนห้องชุดพักอาศัย 168 ห้องและพื้นที่รวม 14,918.88 ตร.ม.
ชั้นที่ 30	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 7 ห้อง ถังเก็บน้ำใช้ ถังเก็บน้ำดับเพลิงและห้องเครื่องสูบน้ำ คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวม 754.45 ตร.ม.
ชั้นที่ 31	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ห้อง สระว่ายน้ำและพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 762 ตร.ม.
ชั้นที่ 31 M	- ห้องชุดพักอาศัย (ชั้นลอย) คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 148.61 ตร.ม.
ชั้นที่ 32	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 5 ห้อง คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 619.03 ตร.ม.
ชั้นที่ 32 M	- ห้องชุดพักอาศัย (ชั้นลอย) คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 238.47 ตร.ม.
ชั้นที่ 33	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 5 ห้องและพื้นที่สีเขียว คิดเป็นพื้นที่ ใช้สอย 619.03 ตร.ม.
ชั้นที่ 33 M	- ห้องชุดพักอาศัย (ชั้นลอย) คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 204.62 ตร.ม.
ชั้นที่ 34	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 5 ห้อง คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 516.61 ตร.ม.



ชั้นที่ 34 M	- ห้องชุดพักอาศัย (ชั้นลอย) คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 204.62 ตร.ม.
ชั้นที่ 35	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ห้องและพื้นที่สีเขียว คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 516.61 ตร.ม.
ชั้นที่ 35 M	- ห้องชุดพักอาศัย (ชั้นลอย) คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 154.05 ตร.ม.
ชั้นที่ 36	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ห้องและพื้นที่สีเขียว คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 385.20 ตร.ม.
ชั้นที่ 36 M	- ห้องชุดพักอาศัย (ชั้นลอย) คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 154.05 ตร.ม.
ชั้นที่ 37	- ห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ห้องและพื้นที่สีเขียว คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 385.24 ตร.ม.
ชั้นที่ 37 M	- ห้องชุดพักอาศัย (ชั้นลอย) คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 154.05 ตร.ม.
ชั้นหนีไฟทางอากาศและ ห้องเครื่องลิฟต์	- พื้นที่สีเขียวและพื้นที่หนีไฟทางอากาศ คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย 379.88 ตร.ม.

### การดำเนินการในปัจจุบัน

โครงการ The Lofts Asoke เป็นโครงการอยู่อาศัยรวม สูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักอาศัยชุดรวม จำนวน 211 ห้อง โดยมีการส่งมอบห้องชุดพักอาศัยไปแล้วทั้งหมด ภายในโครงการมีที่จอดรถทั้งหมด 216 คัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ที่จอดรถอัตโนมัติ 211 คัน และภายนอก 5 คัน ซึ่งจำนวนรถยนต์ของผู้เข้าพักอาศัยในโครงการยังไม่เกินค่าที่ได้จากการประเมินในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทำให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังภาพที่ 1.3.1-1



อาคารชุดพักอาศัย



ที่จอดรถอัตโนมัติ

ภาพที่ 1.3.1-1 อาคารโครงการ

### 1.3.2 ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการ

#### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จำนวนบุคลากรในโครงการมีส่วนสำคัญในการนำมาประเมิน/ออกแบบระบบต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม เพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้อาคารได้อย่างพอเพียง เช่น ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ บุคลากรของโครงการ ประกอบด้วย

#### 1) ผู้พักอาศัย

ประเมินตามขนาดของพื้นที่ห้องพัก (อ้างอิงจากเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้พื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) ไม่เกิน 35 ตร.ม. ใช้เกณฑ์ จำนวนผู้พักอาศัย 3 คนและพื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) มากกว่า 35 ตร.ม. ใช้เกณฑ์ผู้พักอาศัย 5 คน ขึ้นไป) ซึ่งผลการประเมินจำนวนผู้พักอาศัยตามประเภทและขนาดของห้องพัก พบว่ามีประมาณ 955 คน

#### 2) พนักงานประจำโครงการ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ เป็นต้น ซึ่งผลการประเมินพบว่ามีประมาณ 15 คน รวมจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการสูงสุดจำนวน 970 คน

#### การดำเนินการในปัจจุบัน

ในปัจจุบันโครงการได้มีห้องชุดรวมทั้งสิ้น 211 ห้อง โดยได้มีการส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้าไปแล้วทั้งหมด และมีผู้พักอาศัยภายในโครงการร้อยละ 80-90 ดังนั้น การใช้ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่จอดรถ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ จึงต่ำกว่าปริมาณที่ประเมินไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรวมผลการดำเนินการจริงเป็นไปตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 1.3.3 การจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

#### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

พื้นที่สีเขียวของโครงการมีทั้งหมดประมาณ 973.16 ตร.ม. (2970 ตร.ม.) คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการประมาณ 1 ตร.ม./คน (ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม./คน) พื้นที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการ ซึ่งไม่ได้อยู่ใต้แนวอาคารมีพื้นที่ประมาณ 502.51 ตร.ม. (2 485 ตร.ม.) คิดเป็นร้อยละ 51.81 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดที่โครงการต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 403.33 ตร.ม. (2 242.5 ตร.ม.) คิดเป็นร้อยละ 83.16 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่โครงการต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ดังตารางที่ 1.3.3-1




ตารางที่ 1.3.3-1 รายละเอียดการจัดพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

บริเวณพื้นที่สีเขียว	พื้นที่ (ตร.ม.)
พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง	502.51
ชั้นที่ 4	69.22
ชั้นที่ 31 (ชั้นสระว่ายน้ำ)	60.63
ชั้นที่ 33 (ชั้นที่ 35 เดิม)	91.12
ชั้นที่ 35 (ชั้นที่ 39 เดิม)	118.60
ชั้นหลังคา	131.08
รวมพื้นที่สีเขียวของโครงการ	973.16

#### การดำเนินการในปัจจุบัน


ปัจจุบันทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 บริเวณ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวชั้นที่ 1 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 31 ชั้น 35 ชั้นที่ 39 และพื้นที่สีเขียวชั้นหลังคา โดยพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่มีตำแหน่งและขนาดตรงตามที่ระบุในมาตรการ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการพื้นที่สีเขียว พบว่า พื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมดมีการปลูกพรรณไม้และต้นไม้ที่เหมาะสมทุกบริเวณ มีการดูแล บำรุงรักษาให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง แสดงดังภาพที่ 1.3.3-1







พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 1  
ภาพที่ 1.3.3-1 พื้นที่สีเขียว






พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 4




พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 31

ภาพที่ 1.3.3-1 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว






พื้นที่สีเขียว 35



พื้นที่สีเขียว 39

ภาพที่ 1.3.3-1 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว





พื้นที่สีเขียว (ชั้นหลังคา)  
ภาพที่ 1.3.3-1 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว

## 1.3.4 ระบบน้ำใช้

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## 1) แหล่งน้ำใช้

โครงการได้ขอรับบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวงสาขาสุขุมวิท ซึ่งมีโครงข่ายท่อประธาน (Bulk Lines) วางเสียบถนนทางสาธารณะด้านหน้าโครงการ โดยโครงการจะติดตั้งมิเตอร์รับน้ำจากท่อน้ำประปาของการประปานครหลวงผ่านท่อของโครงการขนาด 100 มม. เข้าสู่ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินของโครงการโดยไม่ได้ใช้เครื่องสูบน้ำจากท่อน้ำประปาโดยตรงแต่อย่างใด จากนั้นโครงการจะสูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินขึ้นไปเก็บที่ถังเก็บน้ำชั้นที่ 30 เพื่อส่งจ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำทั้งสองแห่งไปยังพื้นที่ใช้ประโยชน์ส่วนต่างๆ ของอาคารต่อไป โดยมีรายละเอียดถังเก็บน้ำ ดังตารางที่ 1.3.4-1

## 2) การประเมินปริมาณน้ำใช้

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้ของโครงการมาจากการใช้น้ำในส่วนน้ำอาบ ชักล้างและน้ำชักโครกของผู้พักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นเป็นการใช้น้ำในห้องน้ำ/ห้องส้วมของส่วนนันทนาการและสำนักงานนิติบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้จากการประเมินพบว่า “โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 192.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน” อนึ่ง เมื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบเก็บกักน้ำใช้ทั้งจากถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคาของโครงการจะมีปริมาตรสำรองน้ำใช้เพื่ออุปโภคและบริโภครวม 305 ลบ.ม. (ไม่รวมน้ำสำรองดับเพลิง 285 ลบ.ม.) ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดได้ประมาณ 7-8 ชม. ( $305 \text{ ลบ.ม.} / 38.58 \text{ ลบ.ม./ชม.} = 7.91 \text{ ชม.}$ ) เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ตารางที่ 1.3.4-1 รายละเอียดถังสำรองน้ำใช้และน้ำดับเพลิง

ถังเก็บน้ำ	ถังสำรองน้ำใช้ (ลบ.ม.)	ถังสำรองน้ำดับเพลิง (ลบ.ม.)
ชั้นใต้ดิน		
- ถังที่ 1	120	170
- ถังที่ 2	85	-
รวมปริมาตรน้ำสำรองชั้นใต้ดิน	205	170
ชั้นที่ 30		
- ถังที่ 1	50	115
- ถังที่ 2	50	-
รวมปริมาตรน้ำสำรองชั้นที่ 30	100	115
รวมทั้งโครงการ	305	285

## 3) การประเมินปริมาณน้ำใช้

กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการใช้ของโครงการมาจากการใช้น้ำในส่วนน้ำอาบ ชักล้างและน้ำชักโครกของผู้พักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นเป็นการใช้น้ำในห้องน้ำ/ห้องส้วมของส่วนนันทนาการและสำนักงานนิติบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้จากการประเมินพบว่า “โครงการจะมีความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 192.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน” อนึ่ง เมื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบเก็บกักน้ำใช้ทั้งจากถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและถังเก็บน้ำชั้นหลังคาของโครงการจะมีปริมาตรสำรองน้ำ

ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภครวม 305 ลบ.ม. (ไม่รวมน้ำสำรอง ดับเพลิง 285 ลบ.ม.) ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ในชั่วโมงการใช้น้ำสูงสุดได้ประมาณ 7-8 ชม. (305 ลบ.ม./38.58 ลบ.ม./ชม. = 7.91 ชม.) เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

#### 4) น้ำสำรองดับเพลิง

ปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงต้องเพียงพอต่อการทำงานสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 30 นาทีตามกฎหมาย โดยปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงแบ่งเป็น 2 ชุด เพื่อสูบน้ำในพื้นที่ระดับชั้นที่ 1-ชั้นที่ 21 (Low Zone) และชั้นที่ 22 - ชั้นหลังคา (High Zone)

#### 5) ระบบการจ่ายน้ำของโครงการ

ระบบการจ่ายน้ำของโครงการจะเป็นระบบการจ่ายน้ำเย็น (Cold Water Supply System) โดยที่ระบบการจ่ายน้ำของโครงการจะใช้เครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินไปยังถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร เพื่อจ่ายน้ำให้กับพื้นที่ใช้สอยส่วนต่างๆ ของอาคารด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งได้ติดตั้งวาล์วปรับแรงดันเพื่อลดแรงดันของน้ำก่อนผ่านเข้าสู่ท่อย่อยขนาดต่างๆ ไปยังเครื่องสุขภัณฑ์ในแต่ละชั้นของอาคาร

#### การดำเนินการในปัจจุบัน

โครงการได้รับน้ำประปาจากการประปานครหลวง สาขาสุขุมวิท ซึ่งปัจจุบันโครงการจะทำการเชื่อมต่อท่อประธานของประปานครหลวง และรับน้ำผ่านทางมิเตอร์น้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำใต้ดิน จากนั้นน้ำภายในถังเก็บน้ำใต้ดินจะสูบขึ้นไปถังเก็บน้ำชั้น 30 แล้วจึงจ่ายลงไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคารชุดพักอาศัยและติดตั้งปั๊มระบบถังอัดแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 2 ชุด ซึ่งในปัจจุบันโครงการมีความต้องการใช้น้ำภายในพื้นที่เฉลี่ย 211 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ในส่วนของการสำรองน้ำใช้และน้ำดับเพลิง โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำ ดังนี้

1) ถังเก็บน้ำใต้ดิน เป็นถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ถัง เป็นการสำรองน้ำใช้ 2 ถัง และสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง 1 ถัง

2) ถังเก็บน้ำชั้น 30 เป็นถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ถัง เป็นการสำรองน้ำใช้ 2 ถัง และสำรองน้ำเพื่อการดับเพลิง 1 ถัง

นอกจากนี้โครงการได้มีการออกแบบให้ถังเก็บน้ำใช้ มีฝาเปิด-ปิด จำนวน 2 ฝา/ถัง ทำด้วยสแตนเลส พร้อมบันไดสแตนเลส สำหรับการบำรุงรักษาและทำความสะอาดและเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วซึมและปนเปื้อน โดยจะมีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ปีละ 1 ครั้ง ครั้งล่าสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 แสงดังภาพที่ 1.3.4-1





มิเตอร์รับน้ำประปา



ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน พร้อมเครื่องปั๊มน้ำ



ถังเก็บน้ำดับเพลิงใต้ดิน พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



ถังเก็บน้ำใช้ชั้น 30 พร้อมเครื่องปั๊มน้ำ

ภาพที่ 1.3.4-1 ระบบน้ำใช้





ถังเก็บน้ำดับเพลิงชั้น 30 พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



ล้างถังสำรองน้ำใช้ (20/02/68)

ภาพที่ 1.3.4-1 ระบบน้ำใช้

### 1.3.5 ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

#### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 1) แหล่งกำเนิดน้ำเสียหลักของโครงการมาจากกิจกรรมต่างๆ

ของส่วนห้องพัก ได้แก่ น้ำอาบ น้ำชักล้าง น้ำชักโครก เป็นต้น นอกนั้นเป็นน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของพนักงานโครงการและส่วนอำนวยความสะดวกอื่นๆ ปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลประเมินได้จากปริมาณน้ำใช้ โดยน้ำเสียจากอาคารพักอาศัยรวมจะคิดที่ อัตราการเกิดน้ำเสียเท่ากับร้อยละ 90 ของอัตราใช้น้ำของโครงการ (ไม่รวมน้ำเติมสระว่ายน้ำ) ดังนี้

ปริมาณน้ำใช้ (ไม่รวมน้ำสระว่ายน้ำ) 192.15 ลบ.ม./วัน

ปริมาณน้ำเสีย คิดเป็น 90 % ของปริมาณน้ำใช้  $192.15 \times 0.9$

172.94 ลบ.ม./วัน

#### 2) ระบบรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร

น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้น้ำของแต่ละอาคาร จะถูกระบายเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่อยู่ชั้นใต้ดิน ซึ่งระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการประกอบด้วยท่อชนิดต่างๆ ดังนี้

(1) ท่อรวบรวมน้ำเสีย (Waste Pipe: W) ทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียจากการชำระล้างร่างกาย และการชักล้างและท่อรวบรวมน้ำเสียจากห้องพักรวม เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

(2) ท่อรวบรวมสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe: S) ทำหน้าที่รวบรวมสิ่งปฏิกูลจากเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ ในอาคารเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ

(3) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe: V) ทำหน้าที่ระบายอากาศจากระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลเพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนภายในท่อระบายน้ำเพื่อรักษาที่ดักกลิ่นของเครื่องสุขภัณฑ์ไว้

### 3) รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการ

น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากกิจกรรมต่างๆ จะผ่านท่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ยกเว้น น้ำเสียจากห้องครัวจะถูกรวบรวมเข้าสู่บ่อดักไขมันก่อนที่จะเข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการมีจำนวน 1 แห่ง คือ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเกราะ-กรอง เติมน้ำอากาศ ตั้งอยู่บริเวณใต้ทางเดินรถทางทิศตะวันตกของโครงการขนาด 180 ลบ.ม./วัน สามารถรองรับน้ำเสียจากห้องพักอาศัยของโครงการประมาณ 172.94 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการถูกออกแบบให้รองรับน้ำเสียที่ปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบไม่น้อยกว่า 250 มก./ล. โดยระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความสกปรกในรูป BOD ให้มีค่าที่ออกจากระบบฯ ไม่เกิน 20 มก./ล. โดยส่วนประกอบของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการประกอบด้วย ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) ถังแยกตะกอน (Solid Separation Tank) ถังปรับเสถียร (Equalization Tank) ถังเติมน้ำอากาศ (Aeration Tank) ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank) ถังเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) และถังพักน้ำใส (Effluent Tank) ทั้งนี้หน่วยบำบัดน้ำเสียต่างๆ ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมที่เป็นที่ยอมรับ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจะมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ซึ่งจะมีปริมาณความสกปรกใน รูปบีโอดีระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล.และจะระบายผ่านระบบท่อระบายน้ำของโครงการ ก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำ สาธารณะหรือนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการต่อไป

### 4) ระบบกำจัดก๊าซมีเทนและละอองน้ำเสีย

โครงการจัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนและละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการระบายก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศโดยตรงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยในโครงการจากเชื้อโรคที่ปะปนมากับละอองลอย ซึ่งมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ระบบกำจัดละอองลอย (Aerosol) ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นชนิดเกราะ-กรอง เติมน้ำอากาศ ซึ่งการเดินระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวอาจก่อให้เกิดละอองลอย (Aerosol) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ได้รับสัมผัสละอองลอยได้ ด้วยเหตุนี้โครงการจึงจัดให้มีการบำบัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวด้วยอัตรา ปริมาตรอากาศเติมระบบ 6 ลบ.ม./ชม. ด้วยการกรองโดยเลือกใช้ตัวกลาง (Media) คือถ่าน (Carbon) ติดไว้บริเวณปลายท่อระบายอากาศออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ภายนอก ขนาดท่อบรรจุตัวกลางเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ความยาว 0.5 ม. กำหนดให้เปลี่ยนถ่านตัวกลางทุก 2 เดือน



(2) ระบบกำจัดก๊าซมีเทน โครงการได้จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากการระบายก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศโดยตรง โดยจะทำการต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) ซึ่งจะมีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียโครงการประมาณ 0.83 กก./วัน โครงการจึงได้เลือกใช้การบำบัดก๊าซมีเทนด้วย Biological Oxidation ซึ่งจากการศึกษาตัวกลางหลากหลายชนิดและคุณลักษณะของตัวกลางพบว่าการใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน (Mature Compost) สามารถกำจัดก๊าซชีวภาพได้ 2,400 กก./ตร.ม./วัน ดังนั้น จึงต้องใช้ดินตัวกลางพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.35 ตร.ม. จึงจะสามารถบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอทั้งนี้ โครงการจะจัดเตรียมพื้นที่ดินตัวกลางซึ่งเป็นปุ๋ยหมักพร้อมใช้งานขนาด 0.8 x 4.0 ม. หรือขนาด 3.2 ตร.ม. (> 0.32 ตร.ม.) ความลึก 1.0 ม. เพื่อบำบัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ

### การดำเนินการในปัจจุบัน

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทั้งสิ้น 1 ชุด โดยระบบน้ำเสีย ของอาคารชุดพักอาศัย สามารถรองรับน้ำเสียได้ 172.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการ นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีระบบการกำจัดก๊าซมีเทนและ Aerosol เพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนระบบบำบัดน้ำเสียออกสู่บรรยากาศโดยตรง โดยจะทำการต่อท่อระบายอากาศและจะติดตั้งระบบบำบัด Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์บำบัดก๊าซ Aerosol ด้วยการกรองโดยเลือกใช้ตัวกลาง (Media) คือถ่าน (Carbon) ติดไว้บริเวณปลายท่อระบายอากาศออกจากระบบบำบัดน้ำเสียก่อนระบายออกสู่ภายนอก โดยจะทำการเปลี่ยนถ่านตัวกลางทุก 2 เดือน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แสดงดังภาพที่ 1.3.5-1



พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย



ระบบการกำจัดมีเทน และ Aerosol

ภาพที่ 1.3.5-1 ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล





ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย



เจ้าหน้าที่เปลี่ยนถ่านตัวกลางระบบมีเทน และ Aerosol

ภาพที่ 1.3.5-1 ระบบการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

### 1.3.6 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

#### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระบบระบายน้ำฝนและน้ำท่วม ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะเป็นระบบท่อรวมระหว่างท่อระบายน้ำฝนและท่อระบายน้ำเสีย การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของโครงการคิดที่คาบย่อนกลับ (Return Period) 5 ปี ความเข้มของปริมาณน้ำฝน (Rainfall Intensity) โดยโครงการได้กำหนดค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) ใช้ค่าเฉลี่ย ซึ่งเดิมพื้นที่โครงการเคยเป็นที่ว่างไม่มีการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ โครงการเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง ก่อนการพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.35 (พื้นที่กร้าง) สำหรับภายหลังการพัฒนาโครงการพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่พักอาศัยที่ประกอบไปด้วยอาคารพักอาศัย ลานจอดรถ พื้นที่ถนนและพื้นที่สีเขียว จึงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง (C) ภายหลังพัฒนาโครงการมีค่าสูงกว่าก่อนพัฒนาโครงการซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.83 ส่งผลให้อัตราการระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการภายหลังพัฒนาโครงการแล้วเสร็จมีค่าสูงกว่าในปัจจุบัน โดยน้ำฝนที่ตกลง บริเวณพื้นที่ถนน ลานจอดรถ พื้นที่สีเขียว หลังคาอาคารและพื้นที่ว่าง จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำขนาด 80.3 ซม. ความลาดชัน 1 : 200 เข้าสู่ท่อรวมน้ำของโครงการโดยมีบ่อสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกจากโครงการจะเป็นบ่อตรวจคุณภาพน้ำและตกเศษขยะเพื่อตกเศษขยะที่ติดกับตะแกรงออกไปกำจัด

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำฝนที่โครงการจะต้องหน่วงไว้มีปริมาตร 75 ลบ.ม. โดยโครงการกำหนดให้มีบ่อน้ำขนาดความจุสุทธิ 75 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอในการชะลอน้ำไว้ในโครงการก่อนระบายออกและกำหนดให้ใช้เครื่องสูบน้ำจำนวน 2 ชุด (ทำงาน 1 ชุด สำรอง 1 ชุด) ขนาดอัตราสูบน้ำ 0.017 ลบ.ม./วินาที เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ ซึ่งเท่ากับ 0.034 ลบ.ม./วินาที โดยท่อระบายน้ำทั้งของโครงการจะต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณะบริเวณด้านหน้า โครงการ จำนวน 1 จุด

#### 1) ระบบระบายน้ำที่ผ่านการบำบัด

น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบบำบัดน้ำเสียจะถูกระบายผ่านท่อระบายน้ำก่อนออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะและบางส่วนจะถูกนำไปใช้รดน้ำต้นไม้แบบระบบท่อซึมดิน โดยโครงการจะติดตั้งท่อสำหรับรับน้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปรดต้นไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบอาคารและลงสู่บ่อพักน้ำสุดท้ายซึ่งติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งสาธารณะที่บริเวณด้านหน้า โครงการ

#### 2) ระบบป้องกันน้ำท่วม

จากสถิติข้อมูลระดับน้ำท่วมบริเวณพื้นที่โครงการของสำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร ในช่วงปี พ.ศ. 2533-2558 พบว่าบริเวณถนนอโศกมนตรีมีน้ำท่วมขังมีความสูงประมาณ 5-40 ซม. ทั้งนี้การเกิดน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักและการระบายน้ำไม่ทันทำให้เกิดการท่วมขังเป็นครั้งคราวและระดับน้ำจะลดภายหลังฝนหยุดตกแล้วโดยไม่ได้ท่วมขังเป็นระยะยาวแต่อย่างใด ทั้งนี้กำหนดระดับถนนอโศกมนตรีบริเวณด้านหน้าโครงการมีระดับอยู่ที่ +0.00 ม. โดยที่ระดับพื้นถนนโครงการอยู่ที่ +0.15ม. และระดับพื้นชั้นที่ 1 อยู่ที่ระดับ +0.60 ม. เมื่อเทียบกับระดับน้ำท่วมจากสถิติของสำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพมหานครพบว่าหากเกิดน้ำท่วมขังอาจจะมีผลกระทบต่อถนนภายนอกอาคารโดยไม่ได้เข้าสู่ตัวอาคารโครงการซึ่งมีความสูงกว่าสถิติระดับน้ำท่วมของสำนักงานการระบายน้ำประมาณ 20 ซม



### การดำเนินการในปัจจุบัน

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ของอาคารชุดพักอาศัย และพื้นที่อื่นๆ ของโครงการ จะระบายผ่านท่อสุขาภิบาลแนวตั้ง และแนวนอน โดยน้ำโสโครกจะระบายผ่านท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe) และน้ำเสียอื่นๆ จะระบายน้ำทิ้งผ่านท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe) ซึ่งน้ำเสียจากท่อโสโครกและท่อน้ำทิ้งจะเข้าถังแยกกากตะกอน ส่วนน้ำจากห้องครัวจะผ่านถังดักไขมันก่อน จากนั้นน้ำเสียทั้งหมดจึงไหลเข้าสู่ถังกระบวนการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป สำหรับการระบายของพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำ โดยมีบ่อกักการระบายตลอดแนวท่อระบายน้ำซึ่งจะทำหน้าที่ในการระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดออกสู่ภายนอกโครงการในกรณีปกติ และทำหน้าที่รวบรวมน้ำหลากภายในพื้นที่โครงการเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ ในกรณีฝนตก เพื่อควบคุมอัตราการระบายน้ำ พร้อมประตูปะบายน้ำก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการ แสดงดังภาพที่ 1.3.6-1



หัวรับน้ำฝน



ท่อระบายน้ำรอบโครงการ



พื้นที่บ่อหน่วง พร้อมตู้ควบคุม



ประตูปะบายน้ำ พร้อมตู้ควบคุม



ภาพที่ 1.3.6-1 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม

## 1.3.7 การจัดการมูลฝอย

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แหล่งกำเนิดและปริมาณมูลฝอยของโครงการ แหล่งกำเนิดมูลฝอยของโครงการมาจากกิจกรรมของผู้ใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้แก่ห้องพักอาศัยส่วนนั้นหนาและการห้องออกกำลังกายเป็นต้นโดยมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นมูลฝอยชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยเศษอาหาร กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ยางหรือหนังผ้า เศษไม้ใบไม้ หินกระเบื้องและอื่นๆ ซึ่งปริมาณมูลฝอยของโครงการประเมินได้จากเกณฑ์อัตราการเกิดมูลฝอยที่ 1กก./คน/วัน หรือ 3ล./คน/วัน ดังนี้

ตารางที่ 1.3.7-1 สรุปปริมาณมูลฝอยของโครงการ

อาคาร/กิจกรรม	จำนวนคน	อัตราการผลิตมูลฝอย (ก./คน/วัน)	ปริมาณมูลฝอย	
			ก./วัน	ลบ.ม./วัน
1) ห้องชุดพักอาศัย(ผู้พักอาศัย)	970	3	2,865	2.865
2) พนักงาน	15	3	45	0.045
รวมปริมาณมูลฝอยของโครงการ			2,910	2.91

ตารางที่ 1.3.7-2 ปริมาณมูลฝอยภายในโครงการแยกตามประเภทของมูลฝอย

ปริมาณมูลฝอย	ประเภทของมูลฝอย (ลบ.ม./วัน)			
	มูลฝอยเปียก	มูลฝอยแห้ง		
		ทั่วไป	รีไซเคิล	อันตราย
2.91	1.34	0.09	1.12	0.26

## 1) การเก็บรวบรวมมูลฝอยของโครงการ

โครงการได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยชั่วคราวบริเวณชั้นพักอาศัยชั้นละ 1 แห่ง ภายในห้องพักมูลฝอยชั่วคราวจะมีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทมูลฝอยได้แก่

- (1) ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียวภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น
- (2) ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สีฟ้าภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น
- (3) ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลืองภายในมีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น
- (4) ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดงภายในมีถุงสีแดงรองรับมูลฝอยอันตราย

สำหรับการเข้าเก็บรวบรวมมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคารเป็นหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดของโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้ามูลฝอยเหล่านี้จะถูกรวบรวมใส่ถุงแยกสีจำแนกตามประเภทและมัดปากถุงให้แน่นจากนั้นจะบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของน้ำชะขยะจากมูลฝอยโดยมีรถเข็นสำหรับขนย้ายมูลฝอยผ่านลิฟต์โดยสารจากที่พักมูลฝอยชั่วคราวไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการซึ่งตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ของอาคาร





## 2) ห้องพักมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอยห้องพักมูลฝอย

ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้งทั่วไปและห้องพักมูลฝอยอันตราย มีพื้นที่ 5 ตร.ม. ความจุ 6 ลบ.ม. และห้องพักมูลฝอยเปียกพื้นที่ 5.5 ตร.ม. ความจุ 6.6 ลบ.ม. (คิดที่ความสูงกักเก็บ 1.2 ม.) ดังนั้นปริมาตรห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจะมีความจุรวม เท่ากับ 12.6 ลบ.ม. โดยมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูสำหรับปิด-เปิดและสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของโครงการได้ประมาณ 4 วัน ซึ่งไม่ต่ำกว่า 3 วัน (ความจุห้องพักมูลฝอย 12.6 ลบ.ม. หารด้วยอัตราการเกิดมูลฝอย 2.91 ลบ.ม./วัน = 4.33วัน)

### การดำเนินการในปัจจุบัน

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้น 1 ห้อง/ชั้น เพื่อรองรับมูลฝอยจากผู้พักอาศัย ซึ่งภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้นได้จัดตั้งถังรองรับมูลฝอยตามประเภทขยะ ได้แก่ ถังขยะเปียก 1 ถัง ถังขยะแห้ง 1 ถัง และถังขยะรีไซเคิล 1 ถังเป็นถังขยะชนิดที่มีฝาปิดมิดชิดรองด้วยถุงดำ และมีพนักงานทำความสะอาด คอยรวบรวมมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นลงมาที่ห้องพักมูลฝอยรวม เป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เวลา 14.00 น. โดยห้องพักขยะรวมของโครงการจัดให้มีจำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยแห้งและมูลฝอยอันตราย ทั้งนี้โครงการมีการประสานงานกับสำนักงานเขตวัฒนา เข้ามาจัดเก็บมูลฝอยเป็นประจำทุกๆ 2 วัน ซึ่งมีจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอยบริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวม โดยจะมีเปิดประตูเฉพาะเวลาการเก็บขนขยะเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งถังขยะ ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ แสดงดังภาพที่ 1.3.7-1




ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

ภาพที่ 1.3.7-1 การจัดการมูลฝอย





ห้องพัสดุฝอยรวม



พื้นที่จอดรถเก็บขนมูลฝอย



เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

ภาพที่ 1.3.7-1 (ต่อ) การจัดการมูลฝอย



ทำความสะอาดห้องพัสดุย่อยประจำชั้น



ทำความสะอาดห้องพัสดุย่อยรวม



วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2025 21:01:43

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2025 21:01:45

สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ

ภาพที่ 1.3.7-1 (ต่อ) การจัดการมูลฝอย



### 1.3.8 ระบบไฟฟ้า

#### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

##### 1) ระบบไฟฟ้าหลัก

แหล่งให้บริการกระแสไฟฟ้าของโครงการจะได้รับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตคลองเตย ผ่านระบบไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24KV โครงการมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ 2,129 kVA โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type) ขนาด 1,250 kVA จำนวน 2 ชุด ติดตั้งภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณชั้นที่ 2 ของอาคารเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าของกฟน. โดยมีแผงจ่ายไฟหลัก (Main Distribution Board, MDB) เมื่อผ่าน MDB แล้วจะไปที่แผงควบคุมย่อย (Sub Panel Distribution, SPD) ในแต่ละชั้นเพื่อจ่ายไฟให้แก่ส่วนต่างๆ ในอาคารต่อไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้โครงการจะได้ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและระบบป้องกันไฟฟ้าเกินปริมาณที่กำหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ไว้ด้วย

##### 2) ระบบไฟฟ้าสำรอง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันมีผลทำให้การไฟฟ้านครหลวงไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าหลักของโครงการได้นั้น โครงการได้จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 500 kVA ติดตั้งภายในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบริเวณชั้นที่ 1 ของโครงการ โดยระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่นและสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน โดยจ่ายไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 ชม. ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าสำรองในโครงการจะรองรับระบบสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm System) ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) ป้ายบอกทางออกและหนีไฟ (Existing) และระบบดับเพลิงเป็นต้น

#### การดำเนินการในปัจจุบัน

โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 24 KV โดยโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type) ขนาด 1,250 kVA จำนวน 2 ชุด เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ของห้องพักและระบบไฟฟ้าส่วนกลางของโครงการทั้งหมดในสภาวะปกติ ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 KVA ติดตั้งไว้ในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติทันที เมื่อระบบไฟฟ้าปกติจากการไฟฟ้านครหลวงหยุดการทำงาน โดยเครื่องสำรองไฟฟ้าสามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง แสดงดังภาพที่ 1.3.8-1



ระบบไฟฟ้าหลัก



ระบบไฟฟ้าสำรอง



ป้ายเตือนอันตราย ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ภาพที่ 1.3.8-1 ระบบไฟฟ้า

### 1.3.9 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

#### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 1) ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เป็นระบบอัตโนมัติสามารถตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในลักษณะจุดหรือพื้นที่ที่เกิดเหตุให้ผู้รับแจ้งได้รับทราบ ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์และลักษณะการทำงานดังนี้

(1) แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย(Fire Alarm Control Panel; FCP) โดยที่แผงควบคุมหลักจะติดตั้งอยู่ในห้องควบคุมบริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการรับส่งสัญญาณตรวจจับ



อัคคีภัยไปยังอุปกรณ์แจ้งสัญญาณชนิดต่างๆ โดยมีแผงควบคุมย่อย (Monitor/Control Module) เพื่อทำหน้าที่รับส่งและแจ้งสัญญาณอัคคีภัยไปยังแผงควบคุมหลัก ซึ่งจะแสดงบริเวณที่เกิดเหตุที่แผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

(2) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector; H) เป็นแบบ Rate of Rise and fixed temperature type ชนิดลอยบนเพดานสามารถตรวจจับความร้อนครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. ที่ความสูงไม่เกิน 3 ม. เครื่องตรวจจับความร้อนจะแจ้งสัญญาณเมื่อตรวจพบความร้อนสูงเกินกว่า 135°F ติดตั้งบริเวณส่วนครัวและห้องน้ำภายในห้องพักอาศัย เป็นต้น

(3) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector; SD) เป็นการตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งควันชนิดที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าทำให้สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยได้ในระยะเริ่มต้นโดยเครื่องตรวจจับจะมีปฏิกิริยาไวต่อก๊าซที่เกิดจากการลุกไหม้และควันโดยไม่จำเป็นต้องมีเปลวไฟหรือความร้อนเป็นสิ่งกระตุ้นการทำงาน ติดตั้ง บริเวณโถงทางเข้า โถงลิฟต์ ห้องเครื่องสูบน้ำ ห้องน้ำส่วนกลาง ห้องพนักงานรักษาความปลอดภัย ห้องเก็บของ ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องควบคุมและห้องหม้อแปลงไฟฟ้าทางเดินส่วนกลาง ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำและภายในห้องพักอาศัยยกเว้นบริเวณส่วนครัวและห้องน้ำ

(4) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Devices) ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแบบกระดิ่งสัญญาณชนิดติดลอย (Alarm Bell) ซึ่งจะติดตั้งทุกชั้นบริเวณโถงบันไดคู่กับปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) ซึ่งเป็นชนิดแบบกดปุ่มโดยมีแท่งแก้วหรือกระจกป้องกันกดในสภาวะปกติ ระบบการทำงานในกรณีเกิดอัคคีภัย อุปกรณ์จะส่งเสียงสัญญาณครอบคลุมทั้งชั้นที่เกิดเหตุและชั้นบน/ชั้นล่างถัดไปอีก 2 ชั้น เสียงสัญญาณจะไม่หยุดดังจนกว่าจะมีผู้ควบคุมกดสวิตช์ตัดเสียง

การทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะเริ่มเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันหรือความร้อนในระดับที่จะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณอัตโนมัติเข้าสู่แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ ซึ่งจะแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งโซนที่เกิดเหตุด้วยไฟสัญญาณกระพริบขึ้นที่แผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่แผงควบคุมหลักจนกว่าผู้ควบคุมจะกดสวิตช์ตัดเสียงแต่หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่จนกว่าระบบจะกลับสู่เหตุการณ์ปกติและถ้าไม่มีผู้ใดกดสวิตช์ตัดเสียงภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งสัญญาณไปยังโซนหรือชั้นที่เกิดเพลิงไหม้และชั้นอื่นที่อยู่ชั้นบนและชั้นล่างลงมาจำนวน 2 ชั้น รวมเป็นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด 5 ชั้นและเวลาถัดไปอีก 5-10 นาที (เวลาสามารถตั้งได้ภายหลัง) ให้เกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั่วทั้งอาคาร (General Alarm)

## 2) ระบบผจญเพลิง

(1) ระบบน้ำสำรองดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Water Reserve and Fire Pump) ได้ออกแบบปริมาณน้ำสำรองดับเพลิงไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยสูบน้ำจ่ายให้กับท่อเย็นแรกอัตรา 500 แกลลอนต่อนาที และท่อเย็นถัดไป 250 แกลลอนต่อนาที แบ่งระบบสูบน้ำจ่ายน้ำดับเพลิงเป็น 2 ชุด ได้แก่

- ระบบสูบน้ำจ่ายน้ำดับเพลิงชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 21 (Low Zone) แหล่งน้ำดับเพลิงมาจากถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินโดยมีปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง 170 ลบ.ม. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้ำดับเพลิงจะถูกสูบน้ำไปยังพื้นที่ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 21 ด้วยเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ขนาด 750 แกลลอน/นาที TDH 134 ม. จำนวน 1

ชุดและเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) ขนาด 15 แกลลอน/นาที TDH 134 ม. จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ห้องเครื่องสูบน้ำใต้ดินเพื่อจ่ายน้ำให้กับท่อเย็นของโครงการต่อเนื่องได้ประมาณ 60 นาที

- ระบบสูบน้ำดับเพลิงชั้นที่ 22 - ชั้นหลังคา (High Zone) แหล่งน้ำดับเพลิงมาจากถังเก็บ น้ำสำรองที่ 30 โดยมีปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง 115 ลบ.ม. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ น้ำดับเพลิงจะถูกสูบน้ำไปยังพื้นที่ชั้นที่ 22 - ชั้นหลังคา ด้วยเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ขนาด 750 แกลลอน/นาที TDH 102 ม. จำนวน 1 ชุดและเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) ขนาด 15 แกลลอน/นาที TDH 102 ม. จำนวน 1 ชุด ติดตั้งที่ห้องเครื่องสูบน้ำใต้ดินเพื่อจ่ายน้ำให้กับท่อเย็นของโครงการต่อเนื่องได้ประมาณ 40 นาที

(2) ระบบท่อน้ำดับเพลิงหรือท่อเย็น (Standpipe System) เป็นแบบท่อเปียกผิวโลหะเรียบ จำนวน 2 ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. เพื่อส่งน้ำดับเพลิงที่สูงจ่ายโดยระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงครอบคลุมการทำงานทั่วทั้งอาคารโดยภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงจะมีสายฉีดน้ำดับเพลิงความยาว 30 ม.

(3) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) ชนิด Pendent Sprinkler และ Upright Sprinkler ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ทุกส่วนของอาคาร อาทิเช่น โถงพักคอย โถงลิฟต์ ที่จอดรถ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องพัสดุฝอย ห้องชุดพักอาศัย พื้นที่ส่วนกลางและ ทางเดิน เป็นต้น ซึ่งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงทั้งหมดจะทำงานโดยเปิดให้น้ำฉีดกระจายทันทีที่มีความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดที่ 55-77°C

(4) หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) ติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการสำหรับรับน้ำจากกรดดับเพลิงที่มีท่อดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเร็วแบบมีเขี้ยวและมีล๊อคกันน้ำกลับ ลักษณะของหัวรับน้ำดับเพลิงของโครงการเป็นอลูมิเนียมผสมทองเหลืองชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาด 6x22x22 นิ้ว จำนวน 2 ชุด เพื่อเชื่อมต่อกับระบบสูบน้ำดับเพลิงชุด Low Zone และ High Zone

(5) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ติดตั้งให้มีระยะเข้าถึงพื้นที่ทุกส่วนในแต่ละชั้นของอาคารไม่เกิน 30 ม. โดยจะติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์และโถงบันไดหนีไฟซึ่งแต่ละจุดจะติดตั้งใกล้กับท่อเย็น (Stand Pipe) อุปกรณ์ภายในตู้ ประกอบด้วย

- สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Reel) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 100 ฟุต (30 ม.) และหัวต่อแบบสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย จำนวน 1 ชุด

- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นแบบผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง/ตู้

### 3) ระบบลิฟต์ดับเพลิงและทางหนีไฟ

(1) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงของอาคาร จำนวน 1 ชุด ให้บริการตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นหลังคา มีระยะลิฟต์เคลื่อนที่ 147.75 ม. และมีความเร็ว 3 ม./วินาที คิดเป็นระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องระหว่างชั้นล่างถึงชั้นบนสุดประมาณ 54.19 วินาที ซึ่งไม่เกิน 1 นาที โดยกำหนดให้ผนังห้องโถงลิฟต์ดับเพลิงทำด้วยวัสดุทนไฟและได้ติดตั้งตู้ดับเพลิงอยู่ประจำในแต่ละชั้นของอาคารภายในโถงลิฟต์ดับเพลิงมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติโดยกำหนดให้มีช่องเปิดขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 ตร.ม./ชั้น

(2) บันไดหนีไฟ (Fire Escape Stair) โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟจำนวน 2 ชุด เป็นบันไดหนีไฟชนิดภายในอาคารซึ่งให้บริการตั้งแต่ชั้นล่างสุดจนถึงชั้นบนสุดรายละเอียดมีดังนี้

- บันไดชุดที่ 1 (บันไดหลัก) ให้บริการตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงหลังคาบันไดกว้าง 1.5 ม. ขนาดความกว้างของชานพักไม่น้อยกว่า 1.5 ม. ลูกตั้งขนาด 16.67-17.8 ซม. ลูกนอนขนาด 25 ซม.
- บันไดชุดที่ 2 ให้บริการจากชั้นห้องเครื่องสูบน้ำใต้ดินถึงชั้นหลังคาที่มีความกว้างเท่ากับ 0.90 ม. ขนาดความกว้างของชานพักไม่น้อยกว่า 1 ม. ลูกตั้งขนาด 16.1-20 ซม. ลูกนอน ขนาด 25 ซม.

#### 4) พื้นที่หนีไฟทางอากาศ

พื้นที่หนีไฟทางอากาศของโครงการตั้งอยู่ชั้นที่หลังคาของอาคารจำนวน 1 แห่งมีขนาด กว้างxยาว เท่ากับ 10x10 ม. คิดเป็นพื้นที่เท่ากับ 100 ตร.ม. พื้นที่หนีไฟทางอากาศของโครงการจะมีทางเดินเชื่อมต่อกับ บันไดหนีไฟซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 สำหรับพื้นที่หนีไฟทางอากาศของโครงการไม่ได้ ออกแบบให้มีพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์แต่อย่างใด ดังนั้นในการอพยพช่วยเหลือผู้คนที่ออกจากโครงการจะต้องดำเนินการ ด้วยความระมัดระวังและอยู่ภายใต้ความดูแลและการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพหนีไฟ ทางอากาศของกองบินกรมตำรวจเท่านั้น

#### 5) มาตรการฉุกเฉินในการอพยพผู้คนที่เกิดอัคคีภัย

โครงการได้จัดให้มีมาตรการ/แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพผู้คนที่ออกจากอาคารจะ อยู่ในความรับผิดชอบของทีมนักฉุกเฉิน (Emergency Team) โดยมีผู้จัดการนิติบุคคลของโครงการเป็นผู้อำนวยการ ดับเพลิง/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทำหน้าที่สั่งการควบคุมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและ ประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกในการอพยพผู้คนที่ออกจากอาคาร ทีมนักฉุกเฉินของโครงการจะ ดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติในการอพยพผู้คนที่ออกจากอาคาร (Evacuation Procedure) โดยโครงการจัดให้มีจุด รวมพล (Point of Assembly) จำนวน 2 แห่ง โดยปกติใช้ ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ (หักพื้นที่คอนกรีตไม้) 309.89 ตร.ม.และ 167.08 ตร.ม. ตามลำดับ รวมพื้นที่รวมพลทั้งหมดของโครงการ 476.97 ตร.ม. เมื่อคิดเป็น สัดส่วนพื้นที่รวมพลต่อจำนวนผู้อพยพหนีไฟ 0.49 ตร.ม./คน (จำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานภายในโครงการรวม 970 คน) ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน สอดคล้องตามข้อกำหนดนอกจากนี้โครงการกำหนดให้มีการซ้อมอพยพ หนีไฟเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

#### การดำเนินการในปัจจุบัน

ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเป็นระบบที่ได้จัดเตรียมให้สอดคล้องตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) และกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดย ประกอบด้วย ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบผจญเพลิง ระบบลิฟต์ดับเพลิงและทางหนีไฟ พื้นที่หนีไฟ ทางอากาศมาตรการฉุกเฉินในการอพยพคนกรณีเกิดอัคคีภัย ที่มีการติดตั้งอย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้ง จัดให้มีการอบรม และฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง แสดงดังภาพที่ 1.3.9-1





หัวรับน้ำดับเพลิง



ท่อยืน



ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง



แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)



ลิฟต์ดับเพลิง



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง


ภาพที่ 1.3.9-1 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย



ถังดับเพลิงเคมี



เครื่องแจ้งเหตุโดยใช่มือดึง




ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง



อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง



เครื่องแจ้งเหตุแสงและเสียง



กริ่งสัญญาณเตือนภัย



Fire Telephone

ภาพที่ 1.3.9-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย






ไฟฉุกเฉิน



เครื่องตรวจจับความร้อน



เครื่องตรวจจับควัน



แผนผังเส้นทางหนีไฟ




ป้ายบอกทางหนีไฟ



ป้ายบอกชั้น



ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



ภาพที่ 1.3.9-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย








พื้นที่จุดรวมพล



พื้นที่หนีไฟทางอากาศ



บันไดหนีไฟ ST-1



บันไดหนีไฟ ST-2

ภาพที่ 1.3.9-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย





การจัดอบรม และฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ภาพที่ 1.3.9-1 (ต่อ) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

### 1.3.10 ระบบรักษาความปลอดภัย

#### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการติดต่อสื่อสารของโครงการประกอบด้วยระบบโทรศัพท์และระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบเหตุการณ์ภายในโครงการโดยจะติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก อาคาร โถงทางเข้า โถงลิฟต์ดับเพลิง ทางเดินส่วนกลางและกำหนดให้มีจุดอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเข้า-ออกบริเวณลิฟต์โดยสารทุกตัว

#### การดำเนินการในปัจจุบัน

โครงการจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถอัตโนมัติ พร้อมทั้งได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งภายใน และภายนอกโครงการ ทั้งนี้ยังควบคุมการเข้า-ออก บริเวณโถงทางเข้า โถงลิฟต์ดับเพลิง ทางเดินส่วนกลางและกำหนดให้มีจุดอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเข้า-ออกบริเวณลิฟต์โดยสารทุกตัว แสดงดังภาพที่ 1.3.10-1





เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร



กล้องวงจรปิดภายในอาคาร



จอมอนิเตอร์ระบบ CCTV



ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารชุดพักอาศัย

ภาพที่ 1.3.10-1 ระบบรักษาความปลอดภัย

### 1.3.11 ระบบระบายอากาศ

#### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระบบระบายอากาศ จะมีทั้งระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติและโดยวิธีทางกลโดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ

(1) ออกแบบใช้กับพื้นที่จอดรถ ทางเดินส่วนกลาง ห้องเครื่องสูบน้ำและห้องน้ำ เป็นต้น มีอัตราของการระบายอากาศเป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารที่กำหนดให้พื้นที่ช่องเปิดต้องเปิดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้นๆ

(2) ระบบระบายอากาศภายในโรงลิฟต์ดับเพลิงและบันไดหนีไฟ กำหนดให้ใช้วิธีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยจัดให้มีช่องเปิดขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตร.ม./ชั้น ทุกแห่ง

##### 2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล

การระบายอากาศโดยใช้พัดลมดูดอากาศและการเติมอากาศจากภายนอกด้วยเครื่องปรับอากาศ ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ระบบปรับอากาศ ได้แก่ สำนักงานนิติบุคคล โถงพักคอย ห้อง ออกกำลังกายและห้องชุดพักอาศัย เป็นต้น โดยใช้ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)

#### การดำเนินการในปัจจุบัน

ปัจจุบันทางโครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศ 2 วิธี ได้แก่ ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ และระบบระบายอากาศทางกล ระบบระบายอากาศทางธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง บันไดหนีไฟ ฯลฯ และระบายอากาศทางกล โดยมีพัดลมดูดอากาศ เพื่อให้เกิดการนำอากาศภายนอกเข้ามา เช่น ห้องระบบ ห้องเครื่อง เป็นต้น

ระบบปรับอากาศภายในอาคารของโครงการทั้งบริเวณ เช่น สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด และบริเวณห้องพักอาศัย จะใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนทั้งหมด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน แสดงดังภาพที่ 1.3.11-1



ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ

ภาพที่ 1.3.11-1 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ






ระบบระบายอากาศวิธีกล



ระบบปรับอากาศ



เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ภาพที่ 1.3.11-1 (ต่อ) ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

### 1.3.12 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ

#### ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

##### 1) โครงการได้กำหนดให้มีทางเข้า-ออก 1 แห่ง

เชื่อมต่อกับถนนอโศกมนตรีบริเวณด้านหน้าโครงการทางเข้า-ออกโครงการ มีความกว้างประมาณ 6 ม. แบ่งเป็นทางเข้า 1 ช่องทางและทางออก 1 ช่องทาง การจัดระบบถนนภายในโครงการซึ่งมีความกว้าง 6 ม. นั้น โครงการได้จัดระบบถนนเป็นแบบเดินรถสองทาง (Two-way Traffic) เพื่อเข้าสู่แนวอาคารจากนั้นเดินรถทางเดียว (One-way Traffic) เพื่อเดินรถรอบอาคารโครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการจะมีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรและติดตั้งไฟแสงสว่างติดตั้งอยู่โดยรอบทางเดินรถรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง

##### 2) โครงการกำหนดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 216 คัน

โดยอยู่บริเวณชั้นล่างจำนวน 5 คันและภายในระบบจอดรถอัตโนมัติแบบระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกลจำนวน 211 คัน ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 216 คัน โดยแบ่งเป็นภายในระบบจอด



รถอัตโนมัติแบบระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกลจำนวน 211 คันและที่จอดรถยนต์สำหรับผู้มาติดต่อโครงการจำนวน 5 คัน อยู่บริเวณชั้นล่างของโครงการ

ทั้งนี้ระบบจอดรถอัตโนมัติของโครงการเป็นระบบเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องจักรกลของโครงการชนิด Tower Park System แบบ Palette ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาคารโครงการตั้งแต่ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 29 ของอาคาร ระบบเคลื่อนย้ายด้วยเครื่องจักรกลประกอบด้วย 3 tower มีช่องจอดสูง 35 ชั้น ชั้นละ 2 ช่องจอด คิดเป็นความสูงของแต่ละ tower รวม 85 เมตร ขนาดถาดรับรถแต่ละช่องมีขนาด 2.10 ม. x 5.2 ม. ความสูง พื้นถึงพื้น 2.3 เมตร จำนวนที่จอดรถทั้งหมดแบ่งเป็นที่จอดรถ 70 คัน จำนวน 1 towerและที่จอดรถจำนวน 68 คัน 2 tower รวมจำนวนที่จอดรถทั้งหมด 211 คัน คิดเป็นพื้นที่อาคารรวม 2,350.08 ตารางเมตร

### การดำเนินการในปัจจุบัน

โครงการออกแบบทางเข้า-ออกโครงการ กว้างประมาณ 6 เมตร สำหรับถนนภายในโครงการและทางวิ่งภายในโครงการออกแบบให้มีความกว้างอย่างเหมาะสม และมีทิศทางการเดินรถแบบทิศทางเดียว มีจุดสำหรับจอดรับ-ส่งผู้พักอาศัยบริเวณด้านอาคารชุดพักอาศัย และภายในโครงการมีที่จอดรถทั้งหมด 216 คัน โดยแบ่งออกเป็นที่จอดรถอัตโนมัติ 211 คันและที่จอดรถด้านนอก 5 คัน ซึ่งในปัจจุบันเพียงพอสำหรับจำนวนรถยนต์ที่ผู้เข้าพักอาศัยทั้งนี้มีการจัดระเบียบการเข้า-ออกโครงการด้วยการใช้ระบบ Bluetooth แสดงดังภาพที่ 1.3.12-1



ทางเข้า-ออกโครงการ



มุมบ้านหน้าโครงการ (อยู่ระหว่างช่องแชนแนล)



ป้อม รปภ. ด้านหน้าโครงการ

ภาพที่ 1.3.12-1 ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ






เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางเข้า-ออกโครงการ



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่จอดรถอัตโนมัติ



ไม้กั้นทางเข้า-ออกที่จอดรถอัตโนมัติ



ระบบจอดรถอัตโนมัติ

ภาพที่ 1.3.12-1 (ต่อ) ระบบการจราจรและพื้นที่จอดรถ

## 1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Lofts Asoke ได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้วโครงการจึงได้นำเสนอรายงานดังบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้โดยมีกรอบเวลาทบทวนมาตรการดังตารางที่ 1.4.1-1

ตารางที่ 1.4.1-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด	ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจสอบ 2568											
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง/ปี						⊙						⊙

### 1.4.2 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยการใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย สุขอนามัยภาพ และการจราจร ดังตารางที่ 1.4.2-1



ตารางที่ 1.4.2-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. การใช้น้ำ	- ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา	- ระบบท่อจ่ายน้ำประปาของอาคารโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ												
	- ดำเนินการสำรวจน้ำใช้ของโครงการ	- ตั้งสำรองน้ำใช้ของโครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ												
2. การใช้ไฟฟ้าและ การอนุรักษ์พลังงาน	- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า	- ระบบไฟฟ้าของโครงการ	- ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ												
	- ตรวจสอบสภาพห้องปฏิบัติการที่อยู่ในสภาพดี ถูกสุขลักษณะและไม่มีสิ่งสกปรก	- ห้องปฏิบัติการของโครงการ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ												
3. การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH Meter	- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ												
	- บีโอดี (BOD) ด้วยวิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 °C เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน	1) จุดรวบรวมน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด 2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด 3) บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด													
4. การบำบัดน้ำเสีย	- สารแขวนลอย (SS) ด้วยการกรองผ่าน Glass Fiber Filter Disc														
	- ซัลไฟด์ (Sulfide) ด้วยวิธี Titrate														
	- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ด้วยวิธีการแยกแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 °C ในเวลา 1 ชั่วโมง														

ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
4. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ด้วยวิธีกรวยอิมฮอฟ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม. ในเวลา 1 ชั่วโมง</li><li>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน</li><li>- ทีเคเอ็น (TKN) ด้วยวิธีเจลดดาห์ล (Kjeldahl method)</li></ul>															
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อดักไขมัน ถ้ามีปริมาณมากให้คัดออกและประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต วัฒนาเก็บขนต่อไป</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ถึงดักไขมัน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ</li></ul>													
<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริมาณตะกอน ถ้าตะกอนใกล้เต็ม ต้องรีบสูบลอก</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ถึงเก็บตะกอน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ</li></ul>														
<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ</li></ul>														
<ul style="list-style-type: none"><li>- การทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ถึงแยกกากตะกอน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ</li></ul>														
<ul style="list-style-type: none"><li>- การทำงานของเครื่องเติมอากาศ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ถึงเติมอากาศ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ</li></ul>														



ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
4. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	- จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ โครงการในแต่ละวันและทำการจด บันทึกรายละเอียดตามแบบ พส.1 เก็บ ไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ การจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น	- ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ โครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ ดำเนินการ												
5. การระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วม	- ตรวจสอบการรั่วซึมหรือรอยแตกหัก ของท่อระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด ระยะดำเนินการ												
6. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย/การ ป้องกันอัคคีภัย	- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ระบบไฟฟ้าสำรอง ตรวจสอบให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ตรวจสอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมเห็นชัดเจนและไม่ สับสน	- จุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ภายในโครงการ - ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	- ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะ ดำเนินการ												

ตารางที่ 1.4.2-1 (ต่อ) แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ความถี่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
6. อากาศภายในและ ความปลอดภัย/การ ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	- ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ตรวจสอบ ทางหนีไฟและสภาพบันไดหนีไฟและ เส้นทางเดินรถดับเพลิง ไม่ให้มีสิ่งกีด ขวาง - หม้อแปลงไฟฟ้าทุกชุด ตรวจสอบให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย - บ้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวัง อันตราย จากหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นได้ อย่างชัดเจน ไม่สับสน	- เส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ ภายในอาคารโครงการ - จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ ระบบไฟฟ้าของโครงการ - จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	ความถี่ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะ ดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ ดำเนินการ - ทุกเดือน ตลอดระยะ ดำเนินการ												
7. คุณภาพ เสียง	- พื้นที่เสียงของโครงการ ดูและ บำรุงรักษาพื้นที่เสียงของโครงการให้ ร่มรื่นสวยงามอยู่เสมอ	- พื้นที่เสียงภายในโครงการ	ความถี่ - ทุกวัน ตลอดระยะ ดำเนินการ												
8. การจราจร	- บ้าย/สัญลักษณ์จราจร สันชะลอ ความเร็วและกระงกยูน ภายในพื้นที่ โครงการ ตรวจสอบสภาพ ให้อยู่ใน สภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่สับสน	- จุดติดตั้งบริเวณทางเดินรถภายใน โครงการ	ความถี่ - ทุกเดือน ตลอดระยะ ดำเนินการ												

ความถี่ ทุกวัน

ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง

ความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ความถี่ 6 เดือน/ครั้ง หรือปีละ 2 ครั้ง

ความถี่ ทุกเดือน หรือเดือนละ 1 ครั้ง

ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง



ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ  
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

## ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## 2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อดำเนินการกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความประสงค์พัฒนาที่ดินบนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 65.8 ตารางวา หรือ 2,663.2 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนโศภนมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัยภายใต้ชื่อ “โครงการ The Lofts Asoke” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่พักอาศัยในบริเวณถนนโศภนมนตรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง แหล่งธุรกิจ พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 211 ห้อง และที่จอดรถ 216 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

โครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/8444 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ดังภาพผนวก ก) กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

## 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Lofts Asoke ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ องค์ประกอบด้านทรัพยากรกายภาพ องค์ประกอบด้านทรัพยากรชีวภาพ องค์ประกอบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และองค์ประกอบด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวมาแล้ว โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยการรายงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ผลการทบทวนแสดงดังตารางที่

## 2.2-1



ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b>				
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการรวม 973.16 ตร.ม. คิดเป็นอัตรา 1 ตร.ม./คน ผู้พักอาศัยและพนักงานโครงการสูงสุด 970 คน) โดยกำหนดให้ = กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นกลาง 502.51 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 51.81 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดที่โครงการต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ > 50 %) - กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 403.33 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 83.16 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง ที่โครงการต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ (>50 %) และคิดเป็น 50.48 ของพื้นที่ว่างที่โครงการต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (>50 %)	✓	- โดยปัจจุบันโครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่จำนวน 6 บริเวณ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง, ชั้นที่ 4, ชั้นที่ 31 (ชั้นสรวายน้ำ), ชั้นที่ 35, ชั้นที่ 39 และชั้นหลังคา โดยปัจจุบันโครงการมีการปลูกพรรณไม้ครบทุกพื้นที่ และมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างเพื่อช่วยดูดซับมลพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น	ภาพที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียว
	2. จัดให้มีการดูแลรักษาพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภายในโครงการให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบ	✓	- ทางโครงการมอบหมายให้สวนคอนคอสแวนด์พื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-2 การดูแลภูมิทัศน์
1.2 คุณภาพอากาศ	1. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขุดเจาะรถ” ในพื้นที่จอดรถของอาคารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด	✓	- โครงการได้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องขุดเจาะรถ” ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งภายในโครงการ ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน	ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร
	2. กำหนดให้ปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่างของอาคารโครงการ อาทิเช่น ปาล์ม ไทรเกาหลี พุดซ้อน ว่านหางจระเข้ และกล้วยไม้ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อนรวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยลดมลสารที่เกิดจากการลดย่นตัวของโครงการ	✓	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณชั้นล่าง โดยปัจจุบันโครงการมีการปลูกพรรณไม้ครบทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดซับมลพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น พร้อมทั้งมีสวนคอนคอสแวนด์เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียว

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Loft's Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	3. ดูแลรักษาต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและในกรณีที่ดินไม่ตายให้ปลูกทดแทนโดยทันที	✓	- ทางโครงการมอบหมายให้สวนคอนคอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-2 การดูแล ภูมิทัศน์
	4. ใช้ระบบจอดรถอัตโนมัติเพื่อลดมลสารทางอากาศจากชั้นจอดรถภายในโครงการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง	✓	- ปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการระบบจอดรถหลักของโครงการเป็นระบบจอดรถอัตโนมัติ เพื่อเป็นการลดมลสารทางอากาศจากชั้นจอดรถภายในโครงการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงโครงการ	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
	5. ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถ ภายในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ ในกรณีที่พบว่าถนนและทางเดินรถมีการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากถนน	✓	- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดถนนทางเดินรถรอบโครงการเป็นประจำ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพถนน และทางเดินรถรอบโครงการ หากเกิดการชำรุดเจ้าหน้าที่ของโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	ภาพที่ 2.2-2 การดูแล ภูมิทัศน์
1.3 เสียง	1. กำหนดให้มีสັນชะลอความเร็ว ขนาดฐานกว้าง 0.90 เมตร สูง 7.5 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร บริเวณทางเดินรถชั้นล่างเพื่อจำกัดความเร็วของรถยนต์ ภายในโครงการ และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากรถเดินรถ	✓	- โครงการควบคุมความเร็วของรถภายในพื้นที่โดยการจำกัดความเร็วการติดตั้งสัญญาณชะลอความเร็ว และป้ายจำกัดความเร็ว “10 กม./ชม.” บริเวณถนนภายในโครงการ เพื่อลดความเร็วของรถที่สัญจรภายในพื้นที่ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
	2. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ภายในโครงการห้ามบีบแตรส่งเสียงดังรบกวนหากไม่มีเหตุจำเป็น	✓	- ปัจจุบันทางโครงการได้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามบีบแตรส่งเสียงดัง” บริเวณถนนภายในโครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
	3. ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยดัดแปลงห้องพักเป็นสโตนับเตียง หรือมีกิจกรรมที่จะทำให้เกิดเสียงดัง เช่น ห้องซ้อมดนตรี เป็นต้น	✓	- โครงการจัดให้มีระเบียบการพักอาศัย เพื่อใช้ในการควบคุมการดัดแปลงห้องพักขนาดใหญ่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งการดัดแปลงดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อคู่มือการพักอาศัยและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด	ภาคผนวก ค-1 ระเบียบ ข้อบังคับ นิติบุคคลอาคาร ชุดและ คู่มือพักอาศัย



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Loft's Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 เสียง (ต่อ)	4. ห้ามไม่ให้จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ริมถนนภายในโครงการบริเวณโดยรอบอาคารโครงการ	✓	-	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร ภาคผนวก ค-2 รณรงค์ และประชาสัมพันธ์
1.4 ความสั่นสะเทือน	1. กำหนดให้มีสันชะลอความเร็ว ขนาดฐานกว้าง 0.90 เมตร สูง 7.5 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร บริเวณ ทางเดินขึ้นล่างเพื่อ จำกัดความเร็วของรถยนต์ ภายในโครงการ และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจาก การเดินรถ	✓	-	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
1.5 ทรัพยากรดิน ธรณี และ แผ่นดินไหว	- กำหนดให้การออกแบบโครงสร้างอาคารสอดคล้องตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 เรื่องการกำหนดการรับน้ำหนัก ความ ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ อาคารใน การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยใช้ วิธีการคำนวณตามมาตรฐานการ ออกแบบอาคารต้านทานการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและ ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2522	✓	-	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบ โครงการ ภาคผนวก ข-2 หนังสือ สำคัญการขออนุญาต/ รับรอง การก่อสร้าง ตัดแปลง เคลื่อนย้าย อาคาร
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน	1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเกราะ-กรอง เต็ม อากาศ จำนวน 1 ชุด ขนาด 180 ลบ.ม./วัน สามารถรองรับน้ำ เสียจากโครงการอัตรา 172.94 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ ซึ่ง ระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีประสิทธิภาพบำบัดน้ำเสียให้ BOD ที่ ออกจาก ระบบฯ มีค่าไม่เกิน 20 มก./ลิตร และมีคุณภาพตาม มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก	✓	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการ จัดการน้ำเสีย และสิ่ง ปลูก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	2. ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรก ที่อาจติดมากับน้ำทิ้ง	✓	-	ภาพที่ 2.2-6 ระบบบำบัด ระบายน้ำ
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	-		-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)	-		-	-
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่ง น้ำ	1. ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่าง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	✓	-	ภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลระบบสาธารณสุขโรค และระบบสุขาภิบาล
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน/ผัง เมือง	1. โครงการได้ออกแบบให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ ที่ดินเท่ากับ 9.951 (≤10 :1) และมีอัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ โครงการประมาณร้อยละ 68.10 ของพื้นที่โครงการ (≥ร้อยละ 30) สอดคล้องตาม ข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	✓	-	ภาคผนวก ข-2 หนังสือ สำคัญการขออนุญาต/ รับรอง การก่อสร้าง ตัดแปลง เคลื่อน ย้าย อาคาร
3.2 การจราจร	1. ติดป้ายจราจรกำกับในพื้นที่ของโครงการ ทั้งป้ายแสดงทิศ ทางการเดินรถ รวมถึงติดตั้งกระจกเงาบน สะพานไว้บริเวณหัว มุมทางโค้งทุกจุด ทาสีตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรบนพื้นถนน โครงการ เส้นแบ่ง ทิศทางจราจร ลูกศรแสดงทิศทางจราจรสัญญาณ	✓	-	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓”= ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	<p>พื้นที่ถนน รวมถึงสี่แยกของถนนภายใน โครงการให้ชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขับใช้แก่ผู้ใช้รถยนต์ของโครงการ</p> <p>2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการยืนประจำทางเข้า-ออกโครงการ ไว้ตลอดเวลาเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ของโครงการ</p> <p>3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในโครงการ ห้ามจอดรถริมถนนสาธารณะ</p> <p>4. ปรับแนวขอบของถนนทางเข้า-ออกโครงการให้เป็นมุมป้านมากขึ้น เพื่อรองรับรถบรรทุกที่จะเลี้ยวเข้าออก โครงการ จะทำให้ผู้ใช้รถยนต์เข้า-ออกโครงการ ขับที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น</p> <p>5. ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก โดยรอบพื้นที่โครงการและทางเดินรถ เพื่อป้องกันอันตรายและ อำนวยความสะดวกแก่คนเดินเท้าและผู้พักอาศัย</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร</p> <p>ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	6. กำหนดให้มีสัญญาณชะลอความเร็วความกว้าง 0.90 ม. ยาว 6 ม. สูง 7.5 ซม. บริเวณทางเดินรถชั้นล่าง	✓	- โครงการควบคุมความเร็วของรถภายในพื้นที่โดยการจำกัดให้มีการติดตั้งสัญญาณชะลอความเร็ว และป้ายจำกัดความเร็ว “10 กม./ชม.” บริเวณถนนภายในโครงการ เพื่อลดความเร็วของรถที่สัญจรภายในพื้นที่ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
	7. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของโครงการปล่อยรถออกจากโครงการตามจังหวะกระแสจราจรบนถนนโอโตคอมมูนิตี้ด้านหน้าโครงการ โดยห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่โครงการปิดกั้นรถบนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาด	✓	- ก่อนจะดำเนินการปล่อยรถออกจากโครงการแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะประเมินกระแสและปริมาณการจราจรเบื้องต้น พร้อมสังเกตกระแสจราจรที่เหมาะสมก่อนที่จะปล่อยรถเข้าสู่ถนนหลัก	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
	8. จัดให้มีบริการเรียกรถรับจ้างเข้ามารับผู้มาใช้บริการของอาคารเพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นระเบียบ	✓	- ผู้พักอาศัยรายได้ที่ต้องการใช้บริการรถรับจ้าง สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียกรถรับจ้างเข้ามารับผู้มาใช้บริการ	-
	9. ติดป้ายจำกัดความเร็วของผู้ใช้รถยนต์ภายในโครงการโดยกำหนดให้ผู้ไร้อยู่ภายใต้พื้นที่โครงการ ใช้ความเร็วในการวิ่งไม่เกิน 30 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัย	✓	- โครงการควบคุมความเร็วของรถภายในพื้นที่โดยการจำกัดให้มีการติดตั้งสัญญาณชะลอความเร็ว และป้ายจำกัดความเร็ว “10 กม./ชม.” บริเวณถนนภายในโครงการ เพื่อลดความเร็วของรถที่สัญจรภายในพื้นที่ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
	10. ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบโครงการให้เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการขับรถในเวลากลางคืน โดยติดตั้งบริเวณทางเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ	✓	- ทางโครงการได้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก และภายในพื้นที่โครงการทั้งหมดได้มีการติดตั้งตามหลักเกณฑ์การใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ของโครงการ	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.2 การจราจร (ต่อ)	11. ออกแบบให้มีระบบจอดรถแบบอัตโนมัติเป็นระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล ระบบ Tower Park System แบบ Pallet โดยใช้ระบบ ลิฟต์จำนวน 3 ชุด ติดตั้งที่อาคารโครงการฝั่งทิศเหนือ มีจำนวนที่จอดรถรวมทั้งสิ้น 206 คัน โดยบริษัท โรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบ ที่จอดรถอัตโนมัติของโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี และโครงการจะตั้งกองทุนส่วนกลางในการบำรุงรักษาระบบที่จอดรถ อัตโนมัติมูลค่า 3 ล้านบาท ซึ่ง โครงการจะส่งมอบกองทุนนี้ให้กับนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อจัดนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ โดยนิติบุคคล อาคารชุดจะเป็นผู้บริหารจัดการ ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบจอดรถอัตโนมัติของโครงการต่อไป	✓	- ปัจจุบันระบบจอดรถหลักภายในพื้นที่โครงการเป็นแบบจอดรถอัตโนมัติทั้งหมด โดยคุณลักษณะ ขนาด และประเภท เป็นไปตามที่ระบุในมาตรฐานการทุกประการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบดังกล่าวปัจจุบันยังคงเป็นของบริษัท โรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
	12. ระบบจอดรถอัตโนมัติต้องมีการตรวจสอบข้อมูลการเข้าจอดรถยนต์ทุกชั้นแบบ Real Time ตามที่มาตรฐานระบุ แต่การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะกระทำไม่ได้ เจ้าหน้าที่ของโครงการเท่านั้น	✓	- ระบบจอดรถอัตโนมัติของโครงการมีระบบการตรวจสอบข้อมูลการเข้าจอดรถยนต์ทุกชั้นแบบ Real Time ตามที่มาตรฐานระบุ แต่การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะกระทำไม่ได้ เจ้าหน้าที่ของโครงการเท่านั้น	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
	13. กำหนดให้มีพนักงานประจำบริเวณด้านหน้าระบบจอดรถอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเข้า จอดหรือออกจากลิฟต์ และพนักงานประจำตรวจสอบ ที่ห้องควบคุม เพื่อตรวจสอบการเดินระบบและหาพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนั้นที่	✓	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ประจำที่ระบบจอดรถอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยในการเข้าจอดหรือออกจากลิฟต์ และเจ้าหน้าที่ประจำตรวจสอบ ที่ห้องควบคุม เพื่อตรวจสอบการเดินระบบและหาพบปัญหาจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนั้นที่	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การใช้น้ำ	1. ในขั้นตอนการออกแบบและจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับ ห้องน้ำห้องส้วม ต้องเลือกใช้อุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ	✓	- ทางโครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงทั้งก็อกประหยัดน้ำ ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ ภายในโครงการ	ภาพที่ 2.2-7 การอนุรักษ์ พลังงาน
	2. กำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหลจากท่อ ประปาเมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรองของ โครงการเอง ในช่วงเวลา 09:00-01:00 น. และ 13:00-15:00 น. เพื่อ หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการ ใช้น้ำสูงสุด โดยไม่ได้ใช้เครื่องสูบน้ำ จากท่อประปาเข้า มาโครงการแต่อย่างใด ซึ่งจะลดผลกระทบต่อ แรงดันน้ำของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ	✓	- ปัจจุบันทางโครงการใช้ระบบดึงน้ำจากท่อประปาหลักของ โครงการด้วยระบบกลูกลอย ซึ่งจะดึงน้ำตามระดับน้ำที่อยู่ในถัง เก็บน้ำ ในปัจจุบันการใช้น้ำของโครงการ มิได้ส่งผลกระทบต่อ พื้นที่โดยรอบโครงการแต่อย่างใด แต่หากพื้นที่โดยรอบโครงการ ได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำของโครงการสามารถเข้ามาแจ้งที่ สำนักงานนิติบุคคล ได้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาปิดดำเนินการยังมิเคยได้รับการร้องเรียนแต่อย่างใด	ภาพที่ 2.2-8 ระบบนำใช้
	3. ตรวจสอบรอยรั่วของท่อน้ำ บริเวณรอยต่อและเครื่อง สูบน้ำ เพื่อลดการสูญเสีย	✓	- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการคอยดูแล รักษาระบบเส้นท่อน้ำประปาให้อยู่ในสภาพดีเป็นประจำ หากพบว่า ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที	ภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล
	4. กำหนดให้ภายในถังเก็บน้ำเคลื่อนย้ายป้องกันการเป็น สารพิษจากคอนกรีตโครงสร้าง สารเคลือบ ที่ใช้เลือกใช้ชนิดที่ ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค	✓	- การออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำของโครงการได้รับการ การออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน พร้อมทั้งมีการเคลือบ สารป้องกันการเป็นอันตรายจากคอนกรีตภายในถังเก็บน้ำ และมีการดำเนินการตั้งแต่ในระหว่างการก่อสร้าง	ภาพที่ 2.2-8 ระบบนำใช้
	5. กำหนดให้ถังเก็บน้ำมีช่องเปิดเพื่อระบายอากาศทุกถัง	✓	- ถังเก็บน้ำสำรองทั้งในส่วนของใต้ดินและบนอาคารได้รับการ ออกแบบให้มีการระบายอากาศทุกถังตามความเหมาะสม	ภาพที่ 2.2-8 ระบบนำใช้



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	6. กำหนดให้ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ ทุกถึงปีละ 1 ครั้ง เพื่อความปลอดภัยและ สุขภาพอนามัยที่ดี ของผู้พักอาศัย โดยจะสลับกันล้าง ระหว่างถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นที่ 30 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ของผู้ พักอาศัยในโครงการ 7. ความคุ้มค่าเครื่องสูบน้ำไม่ให้มีเสียงดังรบกวนผู้ที่อาศัย ข้างเคียง	✓ - ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2568 โครงการได้มีการดำเนินการดำเนินการล้างถัง สำรองน้ำขึ้นใต้ดิน และชั้นที่ 30 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบน้ำใช้
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน	1. กำหนดให้ต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. กำหนดให้มีสายไฟฟ้าหรือระบบต่างๆ พาดผ่านบริเวณ ทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเกี่ยวสายไฟและ ทำให้เสาไฟฟ้าล้ม	✓	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบน้ำใช้ ภาพที่ 2.2-9 ระบบ ไฟฟ้า ภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล ภาคผนวก ค-4 รายงาน การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2568

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์พลังงาน (ต่อ)	3. จัดให้มีคู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าต่อเจ้าหน้าที่โครงการ กำกับให้ต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดตารางเวลาตรวจสอบสภาพและอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ	✓	- โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการทำหน้าที่ย่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างปกติตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้การบำรุงรักษาดังกล่าวจะควบคุมโดย “คู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า” เพื่อป้องกันกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหาย	ภาคผนวก ค-5 คู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
	4. กำหนดให้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นแบบชนิดแห้งติดตั้งไว้ภายในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ 2 ภายในอาคารโครงการเพื่อให้ห่างจากอาคารข้างเคียง	✓	- โครงการมีการออกแบบและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ เป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกระบุในมาตรการทุกประการ ซึ่งระบบไฟฟ้าดังกล่าวปัจจุบันมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบำรุงรักษาระบบและทดสอบระบบเป็นประจำ	ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้า
	มาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของผู้ประกอบการ			
	1. ในขั้นตอนการออกแบบและจัดวางผังโครงการ จะจัดให้มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่ดินโครงการร้อยละ 68.10 และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการทั้งหมด ประมาณ 973.13 ตร.ม.	✓	- โครงการได้ผ่านขั้นตอนการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ดินและพื้นที่สีเขียวมีขนาดที่สอดคล้องตามมาตรการกำหนด	ภาพที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียว
	2. ในส่วนของหลังคาและผนังอาคาร โครงการจะออกแบบผนังโดยใช้วัสดุที่มีความสามารถหรือ สัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนต่ำ (U-Value) หรือวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาภายในอาคารได้	✓	- ทางโครงการได้มีการออกแบบให้หลังคาและผนังอาคารถูกก่อสร้างด้วยวัสดุที่มี สัมประสิทธิ์ในการถ่ายเทความร้อนต่ำ (U-Value) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกระจกที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องต่อมาตรการ	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบโครงการ
	3. การใช้กระจกตกแต่งผนังอาคาร เพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ และกำหนดให้เลือกใช้กระจกที่มีค่าสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 30	✓	- โครงการมีการออกแบบกระจกและผนังอาคารได้รับการออกแบบให้สอดคล้องต่อมาตรการ	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบโครงการ



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์พลังงาน (ต่อ)	4. กำหนดการออกแบบอาคารให้แต่ละชั้นมีพื้นที่เปิดโล่งรับแสงสว่างจากภายนอก เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการให้แสงสว่างในอาคาร	✓	- ปัจจุบันโครงการได้มีการออกแบบและก่อสร้างอาคารแต่ละชั้นมีพื้นที่เปิดโล่งและรับแสงสว่างจากภายนอก เพื่อลดการใช้พลังงานในอาคาร	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบ โครงการ
	5. การออกแบบอาคารและระบบปรับอากาศให้ เหมาะสม และการเลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นแบบประหยัดไฟ โดยเฉพาะการเลือก เครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการทำงาน (COP) หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง และต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับการออกแบบ และลักษณะการใช้งาน	✓	- ทางโครงการได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน	ภาพที่ 2.2-7 การอนุรักษ์ พลังงาน
	6. ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับความสบาย (25°C) และทำการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ	✓	- เครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางจะถูกกำหนดให้ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิที่พอเหมาะกับความสบาย (25 °C) ทั้งมีการดำเนินการบำรุงรักษาสภาพการดำเนินงานที่ห้องควบคุมได้ทันที	-
	7. ตรวจสอบและตรวจรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง หรืออื่นๆ	✓	- ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการ ตรวจสอบรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง หรืออื่นๆ หากพบว่าการชำรุดเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทันที	ภาพที่ 2.2-2 การดูแล ภูมิทัศน์
	8. หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในพื้นที่ใช้ระบบปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสียและใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร	✓	- เครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ของพื้นที่ส่วนกลางจะอยู่ในบริเวณที่เป็นสันหนามการ ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้มีวัสดุประสัคเพื่อเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่น	ภาพที่ 2.2-10 ระบบ ปรับอากาศ และระบบ อากาศ
	9. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ	✓	- ปัจจุบันโครงการมีการใช้หลอดไฟ LED ในบริเวณพื้นที่โครงการในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	ภาพที่ 2.2-7 การอนุรักษ์ พลังงาน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	<p>มาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการส่งเสริมและ ประชาสัมพันธ์</p> <p>มาตรการให้กับพนักงานโครงการ</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์วิธีการอนุรักษ์พลังงานให้แก่พนักงานโครงการ โดยมีเนื้อหาดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5</li> <li>- เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะห้องที่ใช้งาน และปรับอุณหภูมิที่เหมาะสม (25 องศาเซลเซียส)</li> <li>- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกงาน หรือไม่ได้ใช้</li> <li>- ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในอาคาร ช่วยสอดส่องดูแลการใช้ไฟส่องสว่างในอาคารและการใช้เครื่องใช้ ไฟฟ้า ทุกชนิดในอาคารให้เป็นไปอย่างประหยัด โดยช่วยกันปิดไฟแสงสว่างทุกครั้งที่ไม่มี ความจำเป็น</li> <li>- ปิดไฟแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานตอนพักเที่ยง หรือเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>- ติดตั้งผ้าม่าน หรือมู่ลี่ ที่หน้าต่างหรือประตูที่เป็นกระจก เพื่อป้องกันแสงแดด และไม่ ให้ เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก</li> <li>- หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ</li> <li>- อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย หรือเปิดไว้นาน ๆ และปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้ง</li> <li>- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ</li> <li>- ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน</li> </ul>	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และบอร์ดประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน</li> </ul>	-	<p>ภาพที่ 2.2-11 รณรงค์และประชาสัมพันธ์</p> <p>ภาคผนวก ค-2 รณรงค์และประชาสัมพันธ์</p>



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แยกประเภทมูลฝอย เช่น มูลฝอยแห้ง เปียก อันตราย และที่สามารถนำกลับไปใช้ได้ใหม่</li> <li>- รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์คำขวัญ เป็นต้นกระตุ้นเตือนให้ผู้อยู่ร่วมกันประหยัดพลังงานโดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วย ประหยัดไฟ ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า เพื่อเตือน ให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว</li> </ul>			
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<p>1. ส่งเสริมให้มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท ภายในในห้องพักมูลฝอยชั่วคราว ประจำชั้นพักอาศัย ที่ตัวถังมีตัวอักษร แสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน โดย กำหนดสีของถังรองรับมูลฝอย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สีฟ้า ภายในมีถังสีด้ารองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียว ภายในมีถังสีด้ารองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถังสีด้ารองรับมูลฝอยอีกชั้น</li> <li>- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถังสีด้ารองรับมูลฝอยอันตราย</li> </ul> <p>2. จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงทางเดิน โถงลิฟต์ โถงพักคอย เป็นต้น</p>	<p>✓</p> <p>- ปัจจุบันภายในห้องพักมูลฝอยประจำชั้น โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยจำนวน 3 ถัง ได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยแห้ง และถังรองรับมูลฝอยเปียก อย่างละ 1 ถัง ขนาด 250 ml และถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง ขนาด 100 ml ซึ่งเพียงพอสำหรับรองรับมูลฝอยภายในอาคารชุดพักอาศัยแต่ละชั้น พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายบอกประเภทถังขยะอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน</p>	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
		<p>✓</p> <p>- จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงทางเดิน โถงลิฟต์ โถงพักคอย เป็นต้น</p>	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	3. จัดเจ้าหน้าที่รวบรวมมูลฝอยส่วนกลางและห้องพักมูลฝอยประจำชั้นพักอาศัยมาไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม วันละ 1 ครั้งในตอนเช้า และประสานงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ เข้าเก็บขนทุกวัน	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	4. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยของโครงการตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ทิ้งไป และห้องพักมูลฝอยอันตราย มีพื้นที่ 5 ตร.ม. ความจุประมาณ 6 ลบ.ม. และห้องพักมูลฝอยเปียกพื้นที่ 5.5 ตร.ม. ความจุ 6.6 ลบ.ม. (คิดที่ความสูงถังเก็บ 1.2 ม.) ดังนั้นปริมาณตรห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการจะมีความจุรวมเท่ากับ 12.6 ลบ.ม. โดยมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตและมีประตูสำหรับเปิด-ปิด และสามารถรองรับมูลฝอย ของโครงการอัตรา 291 ลบ.ม./วัน ได้ประมาณ 4 วัน (ไม่ต่ำกว่า 3 วัน) โดยห้องพักมูลฝอยมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตมีประตูปิดมิดชิด	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	- จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ถึงมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) และถึงมูลฝอย แห้ง (สีฟ้า) ภายในห้องพักขยะแห้ง			
	- จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย (สีเขียว) ภายในห้องพักมูลฝอยเปียก			



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	5. กำหนดให้พื้นที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งห้องพักมูลฝอยเพื่อให้สามารถเก็บขนได้โดยสะดวก และห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่โครงการนำมูลฝอยมากองรอทางสำนักงานเขตฯ เข้ามา เก็บขน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อด้านทัศนียภาพ และส่งกลิ่น รบกวนทั้งผู้พักอาศัยภายในโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	6. กรณีที่ถึงรอรับมูลฝอยที่จัดไว้ได้ไม่เพียงพอหรือชำรุดเสียหาย โครงการต้องจัดหาเพิ่มหรือ ทดแทนโดยทันที	✓	-	-
	7. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ เก็บขนมูลฝอยทั่วไปทุกวันหรือตามความเหมาะสม และมูลฝอยอันตรายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตาม ความเหมาะสม	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	8. ประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาซื้อขยะ มูลฝอยรีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	9. จัดให้มีรางระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเพื่อ รวบรวมน้ำขยะมูลฝอยและน้ำล้างทำความสะอาดเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	10. จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกสัปดาห์	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	11. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และ รองเท้าบู๊ท โดยจะต้องมีกฎระเบียบบังคับอย่างเข้มงวดให้พนักงานเก็บขยะมูลฝอยของโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการจัดไว้ให้	✓ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานทำความสะอาดของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และ รองเท้าบู๊ท ให้ใส่ทุกครั้งขณะเก็บขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันสารอันตรายต่างๆ	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยของ พนักงานเขตวัฒนา กำหนดให้ติดตั้งกรวยสี่ล้อ เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งให้รถที่วิ่งผ่านมาทราบ และ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับ	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขตวัฒนา	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
3.6 การบำบัดน้ำเสีย	1. กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเกราะ-กรอง เต็มอากาศ ขนาด 180 ลบ.ม./วัน ซึ่งสามารถรองรับ น้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการประมาณ 172.94 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยค่า BOD ที่ออกจาก ระบบฯ มีค่าไม่เกิน 20 มก./ลิตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.	✓ - โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด สามารถรองรับ น้ำเสียได้สูงสุด 180 ลบ.ม./วัน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพประจำเสมอ	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการจัดกรน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล
	2. จัดให้มีระบบกำจัดก๊าซมีเทนเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ดินตัวกลางซึ่งเป็นปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน พื้นที่มากกว่า 0.32 ตร.ม.) หรือขนาด 3.2 ตร.ม. ความลึก 1 ม. (พื้นที่มากกว่า 0.32 ตร.ม.) เพื่อบำบัดก๊าซมีเทน เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ อัตรา 0.83 กก./วัน ได้อย่างเพียงพอ	✓ - โครงการมีการออกแบบและก่อสร้างระบบการกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้ดินตัวกลางซึ่งเป็นปุ๋ยหมักพร้อมใช้งาน เพื่อกำจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการจัดกรน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Loft's Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	3. กำหนดให้บำบัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกรองด้วยถ่านตัวกลาง (Carbon filter) ติดตั้งบริเวณส่วนปลาย ของท่อระบายอากาศออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 0.5 ม. ซึ่งสามารถบำบัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบำบัด น้ำเสียของโครงการก่อนจะระบายออกสู่ภายนอก โดย ต้องเปลี่ยนถ่านตัวกลางทุก 2 เดือน รวบรวมไว้ให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนา เก็บขนพร้อมมูลฝอย ของโครงการ	✓ - โครงการมีการก่อสร้างบำบัดละอองลอย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยการกรองด้วยถ่านตัวกลาง พร้อมทั้งบำรุงรักษาให้มีการเปลี่ยนถ่านตัวกลางทุก 2 เดือน	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการ จัดการน้ำเสีย และสิ่ง มูล
	4. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนถ่านตัวกลางต้องสวมถุงมือ หน้ากากปิดปาก-จมูก และบรรจุไว้ในถุงรองรับมูลฝอยสีแดง ที่ปิดมิดชิดไว้ภายในห้องพัก มูลฝอยแห้ง เพื่อรอเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ มา เก็บขน และต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ว่าไว้ล่วงหน้าเพื่อ กำหนดวันเปลี่ยนถ่านตัวกลางดังกล่าวให้ตรงกับวันที่เจ้าหน้าที่ จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยเพื่อไม่ให้ตกค้างอยู่ภายในห้องพักมูลฝอย	✓ - ข้างประจําอาคารผู้กําน้ำที่เิ่มการเปลี่ยนถ่านตัวกลางของระบบบำบัดละอองลอย (Aerosol) ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามความเสี่ยงที่ได้รับอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งมีการจัดการถ่านตัวกรองที่เสื่อมสภาพ	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการ จัดการน้ำเสีย และสิ่ง มูล
	5. ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตวัฒนา เข้าสูตะกอนออกจากกระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม	✓ - ทางโครงการมีการดำเนินการสูตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียตามความเหมาะสม ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คปริมาณกากตะกอนเป็นประจำ ทั้งนี้หากพบว่าปริมาณกากตะกอนมีปริมาณมากเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานให้สำนักงานเขตวัฒนาเข้ามาสูบน้ำทิ้ง	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการ จัดการน้ำเสีย และสิ่ง มูล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Loft's Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	6. ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ริมถนนเอโศกมนตรี และหมั่นตรวจสอบ ดักมูลฝอยออกเป็นประจำ	✓ - ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย พร้อมประตูระบายน้ำ ที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรก พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการจะดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ	-	ภาพที่ 2.2-6 ระบบการระบายน้ำ
	7. จัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และสรุปผลในรายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓ - โครงการมีการบันทึกสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยปริมาณไฟฟ้าดังกล่าวได้จากการประเมินกำลังเครื่องจักรและเวลาการใช้งาน แต่ไม่ได้มาจากจุดบันทึกมิเตอร์แต่อย่างใด	-	ภาคผนวก ค-6 ตัวอย่างเอกสาร พส.1 และ พส. 2
	8. ดักไขมันในถังดักไขมันทุกวันหรือตามความเหมาะสมรวบรวมใส่ถุงรองรับมูลฝอย และ ประสานงานเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตวัฒนา เก็บขนพร้อมมูลฝอยต่อไป	✓ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการจะดำเนินการดักกากไขมันตามความเหมาะสมหากพบว่าบ่อดักไขมันมีปริมาณกากไขมันเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการจะดำเนินการดักออกทันที	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล
	9. จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ พส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มี การจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และให้จัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป	✓ - โครงการได้จัดทำและยื่นข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ค-6 ตัวอย่างเอกสาร พส.1 และ พส. 2

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	10. กำหนดมาตรการระหว่างการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ - กำหนดเส้นทางการเงินในระหว่างการบริหาร บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเดินรถสวนทาง บริเวณด้านหน้าอาคาร แทนการเดินทางเดียว - กำหนดระยะเวลาปิดซ่อมบำรุงระหว่าง 10.00-15.00 น. ในวันทำการ เพื่อหลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน - ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเดินรถตลอดระยะเวลาปิดซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	✓	- ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของโครงการจะดำเนินการตรวจสอบตรวจสอบ ตรวจเช็ค ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ทำงานอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากพบว่าการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเกิดข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการทราบก่อนการดำเนินการซ่อมแซมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณที่มีการซ่อมแซม	ภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1. กำหนดให้มีบ่อหน่วงน้ำมีความจุ 75 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอในการชะลอน้ำไว้ภายในโครงการก่อน ระบายออก (โครงการต้อง หน่วงน้ำไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.) และกำหนดให้ใช้เครื่องสูบน้ำ ออกจาก บ่อหน่วงน้ำอัตรา 0.017 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกิน อัตรา การระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ ซึ่งเท่ากับ 0.080 ลบ.ม./ วินาที โดยท่อระบายน้ำทั้ง ของโครงการจะต่อเชื่อมกับท่อ ระบายน้ำสาธารณะบริเวณไฮโดรเจนตรีนด้านหน้าโครงการ จำนวน 1 จุด	✓	- โครงการมีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ขนาด 75 ลบ.ม. เพื่อ ระบายน้ำภายในโครงการออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนน ไฮโดรเจนตรีน	ภาพที่ 2.2-6 ระบบการ ระบายน้ำ



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.7 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	2. หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักให้เป็นประจำ เมื่อพบว่าภายในท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำ มีสิ่งอุดตันที่เกิดจากการสะสมตัวของดินตะกอน หรือเศษวัสดุอื่นๆ ซึ่งจะไปกีดขวางการระบายน้ำ ให้ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและ บ่อพักน้ำ โดยเฉพาะช่วงก่อนถึงฤดูฝนให้ทำความสะอาด สะอาดเก็บขยะและดินตะกอนที่ตกค้างออกให้หมด	✓	- ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบท่อระบายน้ำรอบโครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หากพบการแตกหัก ข้ำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที ทั้งนี้การขุดลอกท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณดินตะกอนหรือสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายน้ำ	ภาพที่ 2.2-6 ระบบการระบายน้ำ
	3. เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ทำความสะอาดไม่ให้มีดินตะกอนหรือเศษวัสดุต่างๆ ตกค้างอยู่ในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	✓	- ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบท่อระบายน้ำรอบโครงการเป็นประจำ หากพบการแตกหัก ข้ำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที ทั้งนี้การขุดลอกท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณดินตะกอนหรือสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายน้ำ	ภาพที่ 2.2-6 ระบบการระบายน้ำ
	4. จัดให้มีประตูระบายน้ำ (Sluice Gate) ที่บ่อพักสุดท้ายที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะ	✓	- โครงการได้มีการออกแบบและจัดสร้างประตูระบายน้ำ (Sluice Gate) เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนเข้ามาตามท่อระบายน้ำบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	ภาพที่ 2.2-6 ระบบการระบายน้ำ
	5. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเกิด น้ำท่วมสูง ให้โครงการแจ้งประชุมเจ้าหน้าที่โครงการที่เกี่ยวข้องและผู้พักอาศัยเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป	✓	- โครงการจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในมาตรการหากมีแนวโน้มว่าจะเกิดอุทกภัยภายในพื้นที่โครงการ	-
	6. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการที่สำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุดของโครงการ	✓	- หากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. ด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย	<p>1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยส่วนระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ทั้งนี้ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการมีการออกแบบให้สอดคล้องต่อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตรฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul> <p>2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆเป็นประจำตามที่ระบุใบคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>3. จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คนรวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึง จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละครั้ง</p>	<p>✓</p> <p>- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ซึ่งระบบสัญญาณเตือนภัย ประกอบด้วย แผงควบคุมระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยส่วนระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ทั้งนี้ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการมีการออกแบบให้สอดคล้องต่อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตรฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดที่ระบุในมาตรฐานการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>✓</p> <p>- ทางโครงการมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนอัคคีภัย เป็นประจำให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>✓</p> <p>- ทางโครงการได้จัดให้มีการจัดอบรม และซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำทุกปีในควมถี่ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2568 โครงการมีการดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-13 ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย</p> <p>ภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล</p> <p>ภา ค ผ น ว ก ค - 7 ใบรับรองการอบรม และฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้</p>

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	4. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน	✓	- ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินได้รับการแต่งตั้งชั่วคราวในระหว่างที่มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ทั้งนี้ความรู้ที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมสามารถนำมาใช้ได้กรณีฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้อง	ภาพที่ 2.2-13 ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย
	5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำบริเวณโถงลิฟต์ของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟออกเป็นระยะ ๆ	✓	- โครงการมี “การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมข้อบัญญัติที่ระบุในมาตรการ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวได้ดำเนินการแจกจ่ายแก่ผู้พักอาศัยเป็นที่ยอมรับแล้ว สำหรับการ “ติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและอพยพหนีไฟ” โครงการได้มีการดำเนินการติดตั้งอย่างครบถ้วน	ภาพที่ 2.2-13 ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย
	6. บริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า ติดป้าย ชื่อ สถานที่ติดท่อหรือเบรคหรือเบรคติดต่อกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในบริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	✓	- ทางโครงการมีการติดป้าย ชื่อ สถานที่ติดท่อหรือเบรคหรือเบรคติดต่อกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในบริเวณห้องเครื่องไฟฟ้า	ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้า
	7. จัดทำป้ายเตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องไฟฟ้า	✓	- โครงการมีการจัดทำป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าและระเบียบวิธีปฏิบัติในห้องที่มีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าแรงสูง	ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้า
	8. ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงขนาด 6x2x22 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการ สำหรับเชื่อมต่อระบบสูบน้ำดับเพลิงชุด Low Zone และ High Zone	✓	- โครงการมีการหัวรับน้ำดับเพลิงจำนวน 3 ชุด โดยแบ่งเป็น Low Zone High Zone และ Fill Tank	ภาพที่ 2.2-13 ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย



## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	9. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	✓	- ระบบไฟฟ้าของโครงการจะได้รับการตรวจสอบใน 2 ความถี่ คือ ความถี่เป็นประจำทุกวัน และความถี่ปีละ 1 ครั้ง โดยใน ความถี่แรกจะดำเนินการโดยช่างประจำอาคาร และความถี่ปีละ 1 ครั้ง การดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยบริษัทผู้รับเหมา ภายนอก ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะทำการขอใบเซอร์ที่กฎหมาย กำหนด โดยมีการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2568	ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้า ภาพผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล ภาพผนวก ค-4 รายงาน การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2568
	10. จัดให้มีจุดรวมพลภายในโครงการจำนวน 2 แห่ง ขนาด 309.89 และ 167.08 ตร.ม. ตามลำดับ พื้นที่รวม 476.97 ตร.ม. (หักพื้นที่คนเดิน) โดยปกติ ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สีเขียว เมื่อคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ รวมพลต่อจำนวนผู้อพยพหนีไฟ 0.49 ตร.ม./คน (จำนวนพนักงานและผู้ให้บริการสูงสุด 970 คน) ซึ่งไม่น้อยกว่า 0.25 ตร.ม./คน	✓	- ปัจจุบันพื้นที่จุดรวมพลของโครงการ ยังเป็นพื้นที่เดิมที่ระบุ ในรายงานฯ และเป็นบริเวณที่ใช้ในการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีทุกครึ่ง พร้อมติดตั้งป้าย “พื้นที่จุดรวมพล” ที่มีขนาด ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	ภาพที่ 2.2-13 ระบบ ป้องกัน และแจ้งเหตุ อัคคีภัย
	11. กำหนดให้ส่วนพื้นที่หลังคาและระเบียงของอาคารทุกแห่งมี ราวกันตกโดยรอบ สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร	✓	- พื้นที่หลังคาและระเบียงของอาคารมีราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบ โครงสร้าง
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำป้อมดูแล ความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออก และภายในพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชม.	✓	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และในช่วงเวลา กลางคืน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแบ่งเวรยามเพื่อตรวจ ตราบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	ภาพที่ 2.2-14 ระบบ การรักษาความปลอดภัย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Loft's Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	2. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	✓ - โครงการได้จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า- ออก โครงการ และบริเวณจุดอับสายตา เพื่อสอดส่องดูแลความ ปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยอีกทางหนึ่งด้วย	-	ภาพที่ 2.2-14 ระบบ การรักษาความปลอดภัย
	3. ดูแล และบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของ โครงการให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	✓ - โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการดูแล และบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของโครงการ ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	-	ภาพผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล
	4. ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการให้เพียงพอ	✓ - ทางโครงการได้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก และภายในพื้นที่โครงการทั้งหมดได้มีการติดตั้งตามลักษณะการ ใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ของโครงการ	-	ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
	5. กำหนดให้มีมาตรการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนโดยรอบรับทราบ	✓ - กำหนดให้มีมาตรการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนโดยรอบ	-	-
	6. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบใน กรณีที่เกิดตรวจสอบพบว่าการเกิดจากกิจกรรม การดำเนินการภายใน โครงการตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง	✓ - หากมีกิจกรรมใดของโครงการที่พิสูจน์แล้วว่าได้ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ โครงการจะมีการประชุม คณะกรรมการเพื่อดำเนินการหาหนทางเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป	-	-
	7. จัดทำกิจกรรมร่วมกับกันภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทั้ง คนงานก่อสร้าง และบุคคลภายนอก และ บิดำยประชาชนพื้นที่ เอกสารสำเนารายการละเอียดกิจกรรมดังกล่าว ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการ	✓ - โครงการมีกิจกรรมร่วมกับกันภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่ง ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างและ บุคคลภายนอก ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวยังไม่มีการเผยแพร่ใน รูปแบบของการประกาศให้แน่ชัดแจ้ง ซึ่งหากบุคคลใดต้องการ ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้ามาขอข้อมูลได้ที่สำนักงาน นิติบุคคลได้	-	ภ ภา ค ผ ณ ว ก ค - 8 กรรมธรรม์ประกัน ภัยต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม และกรรมสิทธิ์ร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	8. จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำหรับบ้าน ติดโครงการ ทุกหลังที่ยังไม่ได้แบบสอบถามกลับเกี่ยวกับ มาตรการฯ รวมถึงหอพักสตรีลาบุติก (บ้านเลขที่ 235/6-7) เพื่อ ปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่อาศัย รับทราบด้วย	✓ - โครงการได้กำหนดให้มีมาตรการประชาสัมพันธ์มาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนโดยรอบ	-	-
4.2 สุขภาพและสาธารณสุข	1. โรคระบบทางเดินหายใจ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ อาทิเช่น - ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขงจรถรด” ในพื้นที่ จอดรถของอาคารและกักขังให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลอย่าง เคร่งครัด - จัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารตามแนวเขตที่ดิน บริเวณชั้นล่าง เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อน รวมทั้งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดมลสารที่เกิด จากกิจกรรมของโครงการ - ดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถ ภายใน โครงการ ให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ ในกรณี ที่พบว่าถนนและ ทางเดินรถมีการชำรุด ให้ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยน ใหม่โดยทันทีเพื่อป้องกันกรที่กระเจาของฝุ่นอันเนื่องจากถนน 2. ประชาสัมพันธ์พนักงานภายในโครงการได้ตระหนักถึง ผลกระทบจากการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่ อาจเกิดขึ้น จากเครื่องปรับอากาศ	✓ - ปัจจุบันทางโครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการ ป้องกันแก้ไขผลกระทบที่นำไปสู่โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ การติดต่งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์” และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตาม แนวเขตที่ดินบริเวณด้านกลางอาคารพักอาศัย พร้อมทั้งจัดให้มี พนักงานคอยดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถภายใน โครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ	-	ภาพที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียว ภาพที่ 2.2-3 ระบบ การจราจร
		- โครงการมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคระบบทางเดิน หายใจ และมีการดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ ส่วนกลางเป็นประจำทุก 6 เดือน	-	ภาพที่ 2.2-10 ระบบ ปรับอากาศ และระบบ อากาศ ภาพผนวก ค-2 รอยร้งค์ และประชาสัมพันธ์



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	3. จัดให้มีการล้างแผนกรอกอากาศของเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางอย่างน้อยเดือนละครั้ง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางแบบเต็มรูปแบบทุก ๆ 6 เดือน	✓	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการกำหนดพื้นที่ในการตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศของโครงการเป็นประจำ ซึ่งการทำตามสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางแบบเต็มรูปแบบทุก ๆ 6 เดือน	ภาพที่ 2.2-2 การดูแล ภูมิทัศน์
	การบำบัดน้ำเสีย 1. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ต่อคนงานก่อสร้าง 20 คน	✓	- ปัจจุบันโครงการเข้าสู่ระยะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีเพียงห้องน้ำ ห้องส้วม ในส่วนพื้นที่ส่วนกลางและส่วนของพนักงานเท่านั้น ทั้งนี้จำนวนที่จัดไว้ยังคงเพียงพอต่อพนักงานของโครงการและผู้รับเหมาที่เข้ามาเป็นครั้งคราว	-
	2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเกราะ-กรองเดิมอากาศขนาด 180 ลบ.ม. สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการประมาณ 172.94 ลบ.ม./วัน ได้อย่างเพียงพอ โดยค่า BOD ที่ออกจากระบบฯ มีค่าไม่เกิน 20 มก./ลิตร และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก.	✓	- โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 1 ชุด สามารถรองรับรับน้ำเสียได้สูงสุด 180 ลบ.ม./วัน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพประจำสม่ำเสมอ	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการ จัดการน้ำเสีย และสิ่ง ปลูก
	3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญชำนาญในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ	✓	- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และสามารถในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ	ภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	4. ประสานงานให้รถสุขสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพัฒนาเข้าสู่ระบบระบายน้ำเสียทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม	✓	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการจัดการณ์เสีย และสิ่งปฏิกูล
	5. ติดโซ่โซ่ในถังขยะทุกสัปดาห์หรือตามความเหมาะสมรวบรวมใส่ถุงรองรับ และ ประสานงานเจ้าหน้าที่เก็บขยะของสำนักงานเขตพัฒนาเก็บขนพร้อมมูลฝอยต่อไป	✓	-	ภาพที่ 2.2-5 ระบบการจัดการณ์เสีย และสิ่งปฏิกูล
	6. ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่คลองระบายน้ำ สาธารณะ และหมั่นตรวจสอบ ดักมูลฝอยออกเป็นประจำ	✓	-	ภาพที่ 2.2-6 ระบบการระบายน้ำ
	7. จัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และสรุปผลในรายงานการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓	-	ภาคผนวก ค-6 ตัวอย่างเอกสาร พส. 1 และ พส. 2
	8. จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึก รายละเอียดตามแบบ พส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้ง แหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มี การจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และให้จัดทำรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนไป	✓	-	ภาคผนวก ค-6 ตัวอย่างเอกสาร พส. 1 และ พส. 2

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	การจัดการมูลฝอย 1. รณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีถัง รองรับมูลฝอยแยกประเภท ภายในห้องพัก มูลฝอยชั่วคราว ประจำชั้นพักอาศัย ที่ตัวถังมี ตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับ มูลฝอยให้ชัดเจน โดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอย ดังนี้ - ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สีฟ้า ภายในมีถุงสีดำรองรับมูล ฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียว ภายในมีถุงสีดำรองรับ มูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงสีดำ รองรับมูลฝอยอีกชั้น - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงสีต่าง รองรับมูลฝอย	✓ ปัจจุบันภายในห้องพักมูลฝอยประชาชน โครงการจัดให้มีถัง รองรับมูลฝอยจำนวน 3 ถัง ได้แก่ ถังรองรับมูลฝอยแห้ง และถัง รองรับมูลฝอยเปียก อย่างละ 1 ถัง ขนาด 250 ลิตร และถัง รองรับมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง ขนาด 100 ลิตร ซึ่งเพียงพอสำหรับ รองรับมูลฝอยภายในอาคารชุดพักอาศัยแต่ละชั้น พร้อมถังจัดใส่ มีป้ายบอกประเภทถังขยะอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถ สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบ การจัดการขยะมูลฝอย
	2. จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงทางเดิน โถงลิฟต์ โถงพักคอย เป็นต้น	✓	- บริเวณที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้สำหรับส่วนนาการหรือ พักผ่อน โครงการได้จัดให้มีถังขยะขนาดเล็กเพื่อรองรับมูลฝอย จากผู้ใช้บริการ	ภาพที่ 2.2-12 ระบบ การจัดการขยะมูลฝอย
	3. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยของโครงการตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ทั่วไป และห้องพักมูล ฝอยอันตราย มีพื้นที่ 5 ตร.ม. ความจุประมาณ 6 ลบ.ม. และ ห้องพักมูลฝอยเปียกพื้นที่ 5.5 ตร.ม. ความจุ 6.6 ลบ.ม. (คิดที่ ความสูง กักเก็บ 1.2 ม.) ดังนั้น ปริมาตรห้องพักมูลฝอยรวม ของ โครงการจะมีความจุรวมเท่ากับ 12.6 ลบ.ม. โดยมีลักษณะเป็น	✓	- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมจำนวน 2 ห้อง แบ่งเป็น ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยแห้งและมูลฝอย อันตราย ห้องอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารพักอาศัย และมีการติด ป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์การคัดแยกขยะบริเวณหน้า ห้องพักมูลฝอยรวม	ภาพที่ 2.2-12 ระบบ การจัดการขยะมูลฝอย



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	<p>ห้องคอนกรีตและมีประตูสำหรับ ปิด-เปิด และสามารถรองรับมูลฝอยของโครงการ อัตรา 2.91 ลบ.ม./วัน ได้ประมาณ 4 วัน (ไม่ต่ำกว่า 3 วัน) โดยห้องพักมูลฝอยมีลักษณะเป็นห้อง คอนกรีตมีประตูปิดมิดชิด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตราย (สีแดง) ถึงมูลฝอยรีไซเคิล (สีเหลือง) และถังมูลฝอยแห้ง (สีฟ้า) ภายในห้องพักขยะแห้ง</li> <li>- จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว) ภายในห้องพักมูลฝอยเปียก</li> </ul> <p>4. กรณีที่ถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้ไม่เพียงพอ โครงการต้องจัดหาเพิ่มเติมโดยทันที</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้มอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดตรวจสอบถังขยะทุกครั้งหลังเก็บขยะมูลฝอย และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำวันและห้องพักมูลฝอยรวม หากพบว่าเกิดการชำรุดหรือไม่เพียงพอพนักงานทำความสะอาดจะดำเนินการแจ้งต่อฝ่ายนิติบุคคลเพื่อดำเนินการจัดหาถังขยะมาทดแทน</li> </ul>	-	-
	5. ประสานงานให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตวัฒนา เก็บขนมูลฝอยทั่วไปทุกวันหรือตามความเหมาะสม และมูลฝอยอันตรายเดือน 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	6. ประสานงานร้านรับซื้อของเก่าเข้ามาซื้อขยะมูลฝอยรีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	7. จัดให้มีรางระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรวบรวม น้ำขยะมูลฝอยและน้ำล้างทำความสะอาด เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	✓	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	8. จัดให้มีการกำกับความสะอาดห้องพักผู้สอยทุกสัปดาห์	✓	- โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดคอยดูแลและทำความสะอาดห้องพักผู้สอยประจำชั้น และห้องพักผู้สอยรวมเป็นประจำทุกวันกับชุมชน	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	9. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขยะมูลฝอยของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และรองเท้าบูท โดยจะต้องมีกฎระเบียบบังคับอย่างเข้มงวดให้ พนักงานเก็บขยะมูลฝอยของโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่โครงการได้จัดไว้ให้	✓	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานทำความสะอาดของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยางหนา และ รองเท้าบูท ให้ใส่ทุกครั้งขณะเก็บขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันสารอันตรายต่าง ๆ	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอยของ สำนักงานเขตวัฒนา กำหนดให้ติดตั้งกรวยสี่เหลี่ยม เป็นสัญญาณแจ้งให้รถที่วิ่งผ่านทราบ และให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านการอยู่อาศัยร่วมกัน	✓	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเก็บขยะมูลฝอยจากสำนักงานเขตวัฒนา	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
	1. จัดให้มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับพักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการของพนักงานในโครงการ อาทิเช่น ห้องออกกำลังกาย ตลอดจนถึงพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็น พื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และให้ความร่มรื่นสวยงามกับพนักงานและผู้ใช้บริการในโครงการ	✓	- พื้นที่ส่วนกลางที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางถูกกระจายไปตามชั้นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Loft's Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำป้อมดูแลความเรียบร้อยบริเวณทางเข้า-ออก และภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม.	✓	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และในช่วงเวลา กลางคืน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแบ่งเวรยามเพื่อตรวจ ดราบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำกล้อง วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และบริเวณจุด อับสายตา เพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยอีกทาง หนึ่งด้วย	ภาพที่ 2.2-14 ระบบ การรักษาความปลอดภัย
	2. จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ	✓	- โครงการมีการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่โครงการตามแนวเขตที่ดิน โดยด้านบนของรั้วได้จัดทำมีการปลูกไม้เลื้อยเพื่อลดความ กระด้างของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อันจะเป็นการส่งเสริมด้าน ภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบ โครงการ
	3. ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่บริเวณป้อม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านหน้าโครงการ ลิฟต์และโถง พักคอย	✓	- โครงการได้จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า- ออกโครงการ และบริเวณจุดอับสายตา เพื่อสอดส่องดูแลความ ปกติแก่ผู้พักอาศัยอีกทางหนึ่งด้วย	ภาพที่ 2.2-14 ระบบ การรักษาความปลอดภัย



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	<p>ด้านความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัย</p> <p>1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน อาทิเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น</li> <li>- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถึงดับเพลิง และทางหนีไฟตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย อุปกรณ์/เครื่องมือนั้นระบบดังกล่าว ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ</li> </ul> <p>2. จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คนรวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>3. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน</p>	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ซึ่งระบบสัญญาณเตือนภัย ประกอบด้วย แผงควบคุมระบบ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยส่วนระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย ระบบน้ำสำรองดับเพลิง ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ถึงดับเพลิง และทางหนีไฟ ทั้งนี้ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการมีการออกแบบให้สอดคล้องต่อ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตรฐานทางวิศวกรรม และข้อกำหนดที่ระบุในมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย
	<p>✓</p> <p>2. จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คนรวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>3. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโครงการได้จัดให้มีการจัดอบรม และซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปีในความถี่ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2568 โครงการมีการดำเนินการดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568</li> </ul>	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบซ้อมอพยพหนีไฟ และแจ้งเหตุเพลิงไหม้
	<p>✓</p> <p>3. จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินได้รับการแต่งตั้งชั่วคราวในระหว่างที่มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ซึ่งทีมความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างถูกต้อง</li> </ul>	-	ภาพที่ 2.2-13 ระบบซ้อมอพยพหนีไฟ และแจ้งเหตุอัคคีภัย



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Loft's Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.2 สุขภาพและสาธารณสุข (ต่อ)	- จัดให้มีราวกันตกริมชั้นลาดฟ้า หลังคา ระเบียง ทุกแห่ง สูง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร	✓	- โครงการจัดให้มีพื้นที่หลังคาและระเบียงของอาคารมีราวกัน ตกสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบ โครงการ
4.3 สุขภาพ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการรวม 973.16 ตร.ม. คิด เป็นอัตรา 1 ตร.ม./คน (ผู้พักอาศัยและ พนักงานโครงการสูงสุด 970 คน) โดยกำหนดให้ - กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 502.51 ตร.ม. คิด เป็นร้อยละ 51.81 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมดที่โครงการต้องจัดให้มี ตามเกณฑ์ > ร้อยละ 50) - กำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้น 403.33 ตร.ม. คิดเป็น ร้อยละ 83.16 ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่โครงการต้องจัดให้มีตาม เกณฑ์ > ร้อยละ 50) และคิดเป็น 50.48 ของพื้นที่ว่างที่โครงการ ต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (> ร้อยละ 50)	✓	- โดยปัจจุบันโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่จำนวน 6 บริเวณ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง, ชั้นที่ 4, ชั้นที่ 31 (ชั้นสระ ว่ายน้ำ), ชั้นที่ 35, ชั้นที่ 39 และชั้นหลังคา โดยปัจจุบันโครงการ มีการปลูกพรรณไม้ครบทุกพื้นที่ และมีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง อาคารจอดรถ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิพื้นที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้น	ภาพที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียว
	2. ดูแล รักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวนไม่อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ	✓	- ทางโครงการมอบหมายให้สวนคอยดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์และ สวยงามอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-2 การดูแล ภูมิทัศน์
	3. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สะอาดเรียบร้อย เสมอ ไม่เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์มีพิษหรือเป็นอันตราย	✓		
	4. เลือกใช้สัณฐานอาคารเป็นโน้มนาสีอ่อน เพื่อลดความ ขัดแย้งทางสายตา	✓	- โครงการมีการเลือกใช้สีภายนอกที่มีความเหมาะสม ทั้งสี ของอาคารจะมีความคล้ายคลึงกับอาคารข้างเคียงทำให้ความ ขัดแย้งทางสายตาลดลง	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบ โครงการ



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.3 คุณภาพ (ต่อ)	5. กำหนดให้มีรั้วโปร่งและปลูกต้นไม้ริมแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ซึ่งอยู่ติดกับที่พักอาศัยและโรงแรม	✓	- โครงการได้มีการออกแบบและก่อสร้างแนวเขตที่ดินที่ติดกับพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ของโรงแรม (ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้) โดยมีการก่อสร้างรั้วโปร่งและปลูกต้นไม้ตามแนวเขตที่ดินครบถ้วนพร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานคอยดูแลให้ความสวยงามอยู่เสมอ	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบโครงการ
	6. กำหนดกระจกที่ใช้ภายนอกของอาคารต้องมีค่าการสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 30	✓	- โครงการมีการออกแบบกระจกและผนังอาคารได้รับการออกแบบให้สอดคล้องต่อมาตรการ	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบโครงการ
	7. กำหนดไฟส่องสว่างอาคารในเวลากลางคืนต้องไม่รบกวนการพักผ่อนของผู้พักอาศัยใกล้เคียง	✓	- ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมดได้รับการติดตั้งตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ โอกาสที่จะก่อให้เกิดผลกระทบจึงเกิดอยู่ในระดับต่ำ	ภาพที่ 2.2-14 ระบบการรักษาความปลอดภัย
	8. จัดให้มีการติดตามประเมินส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาด่วนทันที	✓	- หากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินโครงการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด	-

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าติดตามมาตรการฯ “✓”= ปฏิบัติ “✗” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4 การบำบัดสิ่งแวดล้อม	<p>1. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะมีหนังสือไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เพื่อให้รับทราบว่ามีปัญหาเรื่องผลกระทบจากการบำบัดบ่งแสงแดด อันเนื่องมาจากอาคารของโครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ ซึ่งจะเจรจากับผู้อยู่อาศัย เพื่อตกลงเรื่องลักษณะการชดเชยที่เหมาะสมเป็น กรณีไป โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการ ตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรก นับจากที่โครงการเปิดดำเนินการหรือจดทะเบียนนิติบุคคล</p> <p>2. จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหามาจากการพัฒนาโครงการซึ่งจะดำเนินการจัดตั้ง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ให้เกิดกระบวนการ ปรึกษาหารือ และหาแนวทางลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการทั้งในช่วงระยะก่อสร้างโครงการและในช่วงระยะดำเนินการ ของโครงการ การชดเชยและเยียวยาอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่มีชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โดย ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจาก เจ้าของโครงการ(บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด) ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อาคาร และตัวแทนที่เป็นกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสีย กับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <p>- เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ หรือการชดเชยความเสียหายที่เหมาะสมและ เป็นธรรม ในกรณีที่มีชุมชนหรือ</p>	<p>✓</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการ The Lofts Asoke ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดมากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จากการเปิดดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินโครงการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด</p>	-	ภาคผนวก ข-1 หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อัสก
		<p>✓</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการ The Lofts Asoke ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดมากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จากการเปิดดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินโครงการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด</p>	-	ภาคผนวก ข-1 หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อัสก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.4 การบำบัดสิ่งแวดล้อม (ต่อ)	ผู้พักอาศัย ใกล้เคียงได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อน จากการก่อสร้างโครงการและการดำเนินการ - ดำเนินการโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา ตามประเด็นที่มีการร้องเรียน - เป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็น ประกันหารชี้แจง เจรจา สร้างความเข้าใจและข้อตกลง ร่วมกัน เพื่อลดความ ขัดแย้งระหว่างโครงการ กับชุมชนหรือผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียง โดยรอบ			
4.5 การบำบัดสิ่งแวดล้อม	3. จัดให้มีการติดตามประเมินส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนและ ความคิดเห็น หากพบว่า มีเรื่องร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาด่วนทันที 1. จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ โดยโครงการจะมีหนังสือไปยังผู้อยู่อาศัย โดยรอบพื้นที่โครงการ ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้ รับทราบว่ามีปัญหาเรื่อง ผลกระทบจากโครงการ บังชี้ทางลม อันเนื่องมาจากอาคารของ โครงการนั้น ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ ซึ่งจะแจ้งกับผู้ ร้องเรียน เพื่อตกลงเรื่องลักษณะการชดเชยที่ เหมาะสมเป็นกรณี ไป โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้ง กับโครงการตั้งแต่ช่วงการ ดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่โครงการจ ดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด	✓  ✓	- หากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิด ดำเนินโครงการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการ ตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด  - ปัจจุบันทางโครงการ The Lofts Asoke ได้รับการจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุดมานานกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จากการเปิดดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบ ข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหาผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิด ดำเนินโครงการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบ แล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด	-  ภาคผนวก ข-1 หนังสือ สำคัณินิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โลฟท์ อัสก



ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2. จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหจากการพัฒนาโครงการซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือและหาแนวทางลดผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการทั้งในวงจรระยะก่อสร้างโครงการและในวงจรระยะดำเนินการของโครงการ การขจัดขยะและเยียวอย่างที่เป็นธรรม ในกรณีที่มีชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงอาจได้รับ ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอาศัยใกล้เคียงด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ ผู้แทนจาก เจ้าของโครงการ (บริษัท ไรมอน แอนด์ ยูนิคซ์ จำกัด) ผู้แทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อาคาร และตัวแทนที่เป็นกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสีย กับโครงการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา การลดผลกระทบ หรือการชดเชยความเสียหายที่เหมาะสมและเป็น ธรรม ในกรณีที่มีชุมชนหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียง ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการและจากการดำเนินการโครงการ</li> <li>- ติดตาม ตรวจสอบ การแก้ไขปัญหามาตามประเด็น ที่มีการร้องเรียน</li> <li>- เป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ซึ่งแจ้งเจรจา สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ</li> </ul>	<p>✓</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันทางโครงการ The Lofts Asoke ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดมากกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จากการเปิดดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินโครงการ สามารถเข้ามาแจ้งร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด</li> </ul>	-	ภาคผนวก ข-1 หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โลฟท์ อัสก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.6 การบำบัดบึงสาธิตวิทยุโทรทัศน์	<p>- กำหนดมาตรการขอชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการต้องทำหนังสือแจ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการ ณ วันที่เริ่มการก่อสร้างโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวต้องระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกลับโครงการได้โดยตรง โดยแจ้งข้อในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคซ์ จำกัด ในฐานะผู้พัฒนา โครงการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบำบัดบึงสาธิตวิทยุโทรทัศน์ ต่อบ้านพักอาศัย หรือ อาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจจะใช้ระบบสัญญาณวิทยุโทรทัศน์แตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไข ผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับค่าเสียหายดังกล่าวกับ บริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ต้องใช้จัดตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้ร้องเรียน และผู้แทนที่เป็นกลางซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียกับโครงการ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุด ณ วันที่โครงการเปิดดำเนินการ หรือจัดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด</p>	<p>✓</p> <p>- ปัจจุบันทางโครงการ The Lofts Asoke ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดมากกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จากการเปิดดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิดดำเนินการ สามารถเข้ามาแจ้งเรื่องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ สามารถเข้าแจ้งเรื่องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลา หากมีการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด</p>	-	ภาคผนวก ข-1 หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โลฟท์ อัสก

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Loft's Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.7 ผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูต	1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และให้เจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแล ความปลอดภัยภายในโครงการ รวมถึงตรวจสอบ และสังเกตพฤติกรรมอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรายงานเหตุ	✓	- โครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับการเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประจำที่จอดรถอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง	ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร
	2. จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ	✓	- โครงการมีการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่โครงการตามแนวเขตที่ดิน โดยด้านบนของรั้วได้จัดทำมีการปลูกไม้เลื้อยเพื่อลดความกระด้างของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อันจะเป็นการส่งเสริมด้านภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบโครงการ
	3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบพื้นที่โครงการ	✓	- ทางโครงการได้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก และภายในพื้นที่โครงการทั้งหมดได้มีการติดตั้งตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ของโครงการ	ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร
	4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จอดรถของโครงการและทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก และป้องกันรถติด ภายนอก และภายในโครงการ โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้า-เย็น	✓	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และในช่วงเวลากลางวัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแบ่งเวรยามเพื่อตรวจตราบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ	ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร







ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามและเฝ้าระวังการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “◎” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.7 ผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูต (ต่อ)	5. เฝ้าระวัง ดูแล และควบคุมความประพฤติของพนักงานและ ผู้มาติดต่ออย่างเข้มงวด ไม่ให้บุกรุก ก่อปัญหาหรือทำความ รบกวนต่อความสงบสุขของชุมชนใกล้เคียงและ สถาน เอกอัครราชทูต	✓	- โครงการมีการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่โครงการตามแนวเขตที่ดิน เพื่อเป็นอุปสรรคในการบุกรุก อันนำไปสู่การก่อปัญหาหรือทำ ความรบกวนต่อความสงบสุขของชุมชนและสถานเอกอัครราชทูต นอกจากนี้ ส่วนของผู้รับเหมารื้ออาคารภายนอกก่อนจะเข้าสู่ โครงการจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยและแลกบัตรก่อนเข้าสู่ พื้นที่ทุกครั้ง รวมไปถึงมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่ว บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมตลอด 24 ชั่วโมง	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบ โครงการ
	6. ติดตั้ง ดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของ โครงการ ได้แก่ ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้อย่าง สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพดียู่เสมอ	✓	- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า- ออกโครงการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และในช่วงเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแบ่งเวรยามเพื่อตรวจตราบริเวณ พื้นที่โดยรอบโครงการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และบริเวณจุดอับสายตา เพื่อ สอดส่องดูแลความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยอีกทางหนึ่งด้วย	ภาพที่ 2.2-14 ระบบ การรักษาความปลอดภัย
	- จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อสถาน เอกอัครราชทูต ในกรณีที่เกิดจากการดำเนินการ โครงการ ทั้งนี้ โครงการจะจัดส่งจดหมายไปยังสถาน เอกอัครราชทูตอินเดีย สถานทูตสาธารณรัฐอิสลาม ปากีสถาน และทำเนียบ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เพื่อให้ได้รับทราบว่ามีปัญหาเรื่อง สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ เพื่อที่จะ ตรวจสอบและ ปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับ โครงการ ตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึงวันเปิดอาคาร หรือเปิดดำเนินการ	✓	- ปัจจุบันทางโครงการ The Lofts Asoke ได้รับการจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ จากการเปิดดำเนินการในขณะนี้พบว่า ยังไม่พบ ข้อร้องเรียนหรือปัญหาจากผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้พักอาศัยบริเวณโดยรอบได้รับผลกระทบจากการเปิด ดำเนินการโครงการ สามารถเข้ามาแจ้งร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ รปภ. บริเวณด้านหน้าโครงการได้ตลอดเวลาหากมีการตรวจสอบ แล้วว่า เป็นความผิดของโครงการจริง ทางโครงการจะดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงโดยเร็วที่สุด	ภาคผนวก ข-1 หนังสือ สำคัญนิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ “✓” = ปฏิบัติ “X” = ไม่ได้ปฏิบัติ “○” = ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4.7 ผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูต (ต่อ)	1. จัดทำรั้วล้อมรอบพื้นที่โครงการ	✓	-	ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบ โครงการ
	2. คู่มือรักษา และบำรุงพันธุ์ไม้ในพื้นที่จัดสวนให้คงงามอยู่เสมอ	✓	-	ภาพที่ 2.2-2 การดูแล ภูมิทัศน์






พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 1  
ภาพที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียว






พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 4




พื้นที่สีเขียว ชั้นที่ 31

ภาพที่ 2.2-1 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว






พื้นที่สีเขียว 35



พื้นที่สีเขียว 39

ภาพที่ 2.2-1 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



พื้นที่สีเขียว (ชั้นหลังคา)  
ภาพที่ 2.2-1 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว



การดูแลพื้นที่สีเขียว  
ภาพที่ 2.2-2 การดูแลภูมิทัศน์






ทำความสะอาดถนน และทางเดินรถภายในโครงการ



เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างตรวจสอบ และซ่อมแซมประตู/หน้าต่างระบายอากาศ

ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) การดูแลภูมิทัศน์



ทางเข้า-ออกโครงการ

ภาพที่ 2.2-3 ระบบการจราจร






มุมป้านหน้าโครงการ (อยู่ระหว่างซ่อมแซมถนน)



ป้อม รปภ. ด้านหน้าโครงการ



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางเข้า-ออกโครงการ



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่จอดรถอัตโนมัติ



ไม้กั้นทางเข้า-ออกที่จอดรถอัตโนมัติ




ระบบจอดรถอัตโนมัติ

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) ระบบการจราจร





ระบบวงจรอัตโนมัติ



ป้าย “ดับเครื่องยนต์”

สັນนูน



ป้ายห้ามบีบแตร และป้ายจำกัดความเร็ว

กระจกนูน



ป้ายจราจร

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) ระบบการจราจร





ไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้า-ออกเวลากลางคืน



ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่จอดรถอัตโนมัติ



ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาที่จอดรถอัตโนมัติประจำเดือน



เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างตรวจสอบ และบำรุงรักษาป้ายจราจร

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) ระบบการจราจร





ป้ายชื่อโครงการ



อาคารชุดพักอาศัย



กระจกตัดแสง



สีตัวอาคาร



ราวกันตกสูง 1 เมตร



รั้วโปร่งตามแนวเขตที่ดิน



ภาพที่ 2.2-4 รูปแบบโครงการ






อาคารเปิดโล่ง


ภาพที่ 2.2-4 (ต่อ) รูปแบบโครงการ



พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย



ระบบการกำจัดมีเทน และ Aerosol



ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 2.2-5 ระบบการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล





เจ้าหน้าที่เปลี่ยนถ่านตัวกลางระบบมีเทน และ Aerosol



เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 2.2-5 (ต่อ) ระบบการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล





สูบน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย



ตัดกากไขมันระบบบำบัดน้ำเสีย



เติมจุลินทรีย์ระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 2.2-5 (ต่อ) ระบบการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล



หัวรับน้ำฝน



ท่อระบายน้ำรอบโครงการ

ภาพที่ 2.2-6 ระบบการระบายน้ำ





พื้นที่บ่อหนอง พร้อมตู้ควบคุม



ประตูละบายน้ำ พร้อมตู้ควบคุม



ช่างตรวจเช็ค และบำรุงรักษาบ่อหนองน้ำ



ชุดลอกประตูละบายน้ำ

ภาพที่ 2.2-6 (ต่อ) ระบบการระบายน้ำ





หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน



สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ



เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 2.2-7 การอนุรักษ์พลังงาน



มิเตอร์รับน้ำประปา

ภาพที่ 2.2-8 ระบบน้ำใช้





ถังเก็บน้ำใช้ใต้ดิน พร้อมเครื่องปั๊มน้ำ



ถังเก็บน้ำดับเพลิงใต้ดิน พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



ถังเก็บน้ำใช้ชั้น 30 พร้อมเครื่องปั๊มน้ำ



ถังเก็บน้ำดับเพลิงชั้น 30 พร้อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) ระบบน้ำใช้





ล้างถังสำรองน้ำใช้ (25/07/67)



เจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบเส้นท่อประปา

ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) ระบบน้ำใช้



ระบบไฟฟ้าหลัก

ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้า





ระบบไฟฟ้าสำรอง



ป้ายเตือนอันตราย ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน




ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลัก




ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง

ภาพที่ 2.2-9 (ต่อ) ระบบไฟฟ้า





ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี  
ภาพที่ 2.2-9 (ต่อ) ระบบไฟฟ้า



ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ




ระบบระบายอากาศวิจิล

ระบบปรับอากาศ

ภาพที่ 2.2-10 ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ



เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ



ทำความสะอาดประตู/หน้าต่างระบายอากาศ

ภาพที่ 2.2-10 (ต่อ) ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ



รณรงค์การทิ้งขยะมูลฝอย


รณรงค์การประหยัดพลังงาน

ภาพที่ 2.2-11 รณรงค์ และประชาสัมพันธ์





ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น



ห้องพักมูลฝอยรวม

ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย



พื้นที่จอดรถเก็บขยะมูลฝอย



เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย



ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย





ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม



วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2025 21:01:43



วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2025 21:01:45

สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ



ขายขยะมูลฝอยรีไซเคิล

ภาพที่ 2.2-12 (ต่อ) ระบบการจัดการขยะมูลฝอย





หัวรับน้ำดับเพลิง



ท่อเย็น



ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง



แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP)



ลิฟต์ดับเพลิง



ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

ภาพที่ 2.2-13 ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย






ถังดับเพลิงเคมี



เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้อัตโนมัติ




ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง



อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง



เครื่องแจ้งเหตุแสงและเสียง



กริ่งสัญญาณเตือนภัย




Fire Telephone

ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย



ไฟฉุกเฉิน



เครื่องตรวจจับความร้อน



เครื่องตรวจจับควัน



แผนผังเส้นทางหนีไฟ




ป้ายบอกทางหนีไฟ



ป้ายบอกชั้น



ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย








พื้นที่จุดรวมพล



พื้นที่หนีไฟทางอากาศ



บันไดหนีไฟ ST-1



บันไดหนีไฟ ST-2

ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย





การจัดอบรม และฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกัน และแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย





ทำความสะอาดบันไดหนีไฟ

ภาพที่ 2.2-13 (ต่อ) ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



กล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร



กล้องวงจรปิดภายในอาคาร



จอมอนิเตอร์ระบบ CCTV



ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคารชุดพักอาศัย

ภาพที่ 2.2-14 ระบบการรักษาความปลอดภัย

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## บทที่ 3

## ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## 3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในรูปนิติบุคคลเพื่อดำเนินการกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความประสงค์พัฒนาที่ดินบนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 65.8 ตารางวา หรือ 2,663.2 ตารางเมตร ตั้งอยู่ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบอาคารชุดพักอาศัยภายใต้ชื่อ “โครงการ The Lofts Asoke” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าประเภทบุคคลทั่วไปที่ต้องการที่พักอาศัยในบริเวณถนนอโศกมนตรี ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมือง แหล่งธุรกิจ พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 211 ห้อง และที่จอดรถ 216 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

โครงการได้รับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/8444 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ดังภาพผนวก ก) กำหนดให้โครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ลอฟท์ อโศก ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

## 3.2 วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบสาธารณูปโภค การทำงานของระบบสนับสนุนและบำรุงรักษา และการวิเคราะห์มลพิษสิ่งแวดล้อม ประเมินผลและจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ The Lofts Asoke

## 3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทางโครงการมีแผนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งประกอบด้วยเรื่องการใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย สุขภาพ และการจราจร

### 3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ตารางที่ 3.4-1 มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด/ความถี่	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. การใช้ไฟฟ้า	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา <b>ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- ระบบท่อจ่ายน้ำประปาของอาคาร โครงการ	✓ - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการคอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีเป็นประจำ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบน้ำใช้ ภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล
2. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ <b>ความถี่</b> - ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- ดึงส่งสำรองน้ำใช้ของโครงการ <b>ความถี่</b> - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	✓ - ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2568 โครงการได้มีการดำเนินการล้างถังสำรองน้ำขึ้นได้ขึ้น และขึ้นที่ 30 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	-	ภาพที่ 2.2-8 ระบบน้ำใช้ ภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล ภาคผนวก ค-4 รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี พ.ศ. 2568

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงมือปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี ถูกสุขลักษณะ และไม่มีมูลฝอยตกค้าง <b>ความถี่</b> - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	- ห้องพักมูลฝอยของโครงการ	✓ - โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดคอยดูแลและทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจำให้อยู่ในสภาพดี ถูกสุขลักษณะ และไม่มีมูลฝอยตกค้างหลังจากเก็บมูลฝอย และทำความสะอาดเป็นประจำหลังจากเก็บมูลฝอย	-	ภาพที่ 2.2-12 ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย
4. การบำบัดน้ำเสีย	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยเครื่อง pH Meter - บีโอดี (BOD) ด้วยวิธีการ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 °C เป็นเวลา 5 วัน ติดต่อกัน - สารแขวนลอย (SS) ด้วยการกรองผ่าน Glass Fiber Filter Disc - ซัลไฟด์ (Sulfide) ด้วยวิธี Titrate - สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ด้วยวิธีการระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 °C ในเวลา 1 ชั่วโมง - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ด้วยวิธีการยิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone) ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม. ในเวลา 1 ชั่วโมง	- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ 1. จุดรวบรวมน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด 2. จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด 3. บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด	✓ - ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 โครงการได้มีการดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ตามพารามิเตอร์ที่มาตราการกำหนด จำนวน 3 จุด (ภาพที่ 3.5.3-1) ได้แก่น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด น้ำเสียออกจากระบบบำบัด และบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ ในความถี่เดือนละ 1 ครั้ง	-	ผลการตรวจวัด ดังหัวข้อที่ 3.5.3 ภาคผนวก ง-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ



ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The Loft's Asoke (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่เริ่มเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<p>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำมันของไขมันและไขมัน</p> <p>- ทีเคเอ็น (TKN) ด้วยวิธีเจลดาล์ (Kjeldahl method)</p> <p><b>ความถี่</b></p> <p>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b></p> <p>- ปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บอดักไขมัน ถ้ามีปริมาณมากให้คัดออก และประสานงานให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพัฒนาเขตต่อไป</p> <p><b>ความถี่</b></p> <p>- ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ</p> <p><b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b></p> <p>- ปริมาณตะกอน ถ้าตะกอนใกล้เคียงต้องรีบสูบลอก</p> <p><b>ความถี่</b></p> <p>- ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ</p>	<p>- ดักไขมัน</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโครงการจะดำเนินการตักไขมัน ตามความเหมาะสมหากพบว่าบอดักไขมันมีปริมาณไขมันเป็นจำนวนมากจะดำเนินการตักออกทันที</p> <p>- ทางโครงการมีการดำเนินการสูบลบตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียตามความเหมาะสม ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คปริมาณกตะกอนเป็นประจำ ทั้งนี้หากพบว่าปริมาณกตะกอนมีปริมาณมากเจ้าหน้าที่จะดำเนินการประสานงานให้สำนักงานเขตพัฒนาเขามาสืบพันธุ์</p>	-	<p>ภาพที่ 2.2-5 ระบบการจัดหาน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p> <p>ภาพที่ 2.2-5 ระบบการจัดหาน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล</p>

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด <b>ความถี่</b> - ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ		✓ - ระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละชุด  - โครงการมีการบันทึกสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน โดยปริมาณไฟฟ้าดังกล่าวได้จากการประเมินกำลังเครื่องจักรและเวลาการใช้งาน แต่มีได้มาจากจดบันทึกมิเตอร์แต่อย่างใด	-	ภาคผนวก ค-6 ตัวอย่างเอกสาร พส. 1 และ พส. 2
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - การทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย <b>ความถี่</b> - ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ		✓ - ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และสามารถในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ หากพบวงจรชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	ภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับกรดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขภาพ
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - การทำงานของเครื่องเติมอากาศ <b>ความถี่</b> - ทุกเดือนตลอดระยะดำเนินการ		✓ - ถึงเติมอากาศ		
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - จัดเก็บสถิติและข้อมูลที่แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในแต่ละวัน และทำการจดบันทึกรายละเอียดตามแบบ พส.1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น <b>ความถี่</b> - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ		✓ - ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ  - โครงการได้จัดทำและยื่นข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ค-6 ตัวอย่างเอกสาร พส. 1 และ พส. 2



ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงมือปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
4. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในแต่ละเดือนตามแบบ พ.ศ.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือน	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	✓ - โครงการได้จัดทำและยื่นข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ พ.ศ.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ พ.ศ.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน	-	ภาคผนวก ค-6 ตัวอย่างเอกสาร พ.ศ. 1 และ พ.ศ. 2
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ตรวจสอบการรั่วซึมหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ <b>ความถี่</b> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ท่อระบายน้ำของโครงการ	✓ - ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างคอยตรวจสอบท่อระบายรอบโครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หากพบการแตกหักชำรุดเสียหายจะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันที ทั้งนี้การขุดลอกท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับปริมาณดินตะกอนหรือสิ่งกีดขวางที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการระบายน้ำ	-	ภาพที่ 2.2-6 ระบบระบายน้ำ
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ <b>ความถี่</b> - ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - จุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ	✓ - ทางโครงการมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยและสัญญาณเตือนอัคคีภัยเป็นประจำให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอหากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-	ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◎ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่เริ่มเวลาปฏิบัติ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ระบบไฟฟ้าสำรอง ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ <b>ความถี่</b> - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน และไม่สับสน <b>ความถี่</b> - ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ	✓ - ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จะได้รับการตรวจสอบความพร้อมใช้งานจากช่างประจำอาคารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งหากพบข้อที่เป็นความผิดปกติโครงการจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด	-	ภาพที่ 2.2-9 ระบบไฟฟ้าภาคผนวก ค-3 Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล
			✓ - ทางโครงการจัดให้มีแม่พนักงานทำความสะอาดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน และไม่สับสน เป็นประจำ หากเกิดการชำรุดจะแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	
	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ ตรวจสอบทางหนีไฟและสภาพบันไดหนีไฟ และเส้นทางเดินหนีไฟ และเส้นทางเดินรถดับเพลิง ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง <b>ความถี่</b> - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะดำเนินการ	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - เส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟภายในอาคารโครงการ	✓ - ทางโครงการจัดให้มีแม่พนักงานทำความสะอาด คอยตรวจสอบตรวจสอบทางหนีไฟและสภาพบันไดหนีไฟ และเส้นทางเดินรถดับเพลิง ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางเป็นประจำ	-	ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและแจ้งเหตุอัคคีภัย





ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ)

ดัชนีผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
8. การจราจร	<b>ดัชนีที่ตรวจวัด</b> - ป้าย/สัญลักษณ์จราจร สั้นจะลดความเร็ว และกระจุยกระจายในพื้นที่โครงการ ตรวจสอบสภาพให้ อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่สับสน <b>ความถี่</b> - ทุกเดือน ตลอดระยะดำเนินการ	- จุดติดตั้งบริเวณทางเดินรถภายในโครงการ	✓ ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = ปฏิบัติ X = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ลงมือปฏิบัติ - ทางโครงการจัดให้มีแผนงานด้านความปลอดภัย ป้าย/สัญลักษณ์จราจร สั้นจะลดความเร็ว และกระจุยกระจายในพื้นที่โครงการ ตรวจสอบสภาพ ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่สับสน เป็นประจำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพถนน และทางเดินรถรอบโครงการ หากเกิดการชำรุดเจ้าหน้าที่ของโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมทันที	-	ภาพที่ 2, 2-3 ระบบการจราจร



### 3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Lofts Asoke ได้มีการกำหนดให้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด และบ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวัดดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settable Solids), ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen), ซัลไฟด์ (Sulfide) และ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)

#### 3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์

โครงการ The Lofts Asoke ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัดเป็นผู้ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง เพื่อรักษาสภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบกำกับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ดำเนินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป อนึ่งผู้จัดทำรายงานจะนำเสนอพารามิเตอร์ ตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ ดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-1

ตารางที่ 3.5.2-1 ขอบเขตวิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายการการตรวจวัด	ดัชนีการตรวจวัด	วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์	วันที่ตรวจวัด	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1. คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำก่อนเข้าระบบบำบัด - น้ำออกจากระบบบำบัด - บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	- pH - BOD - Suspended Solids - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Sulfide - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) - Fat Oil & Grease	- Electrometric Method (4500-H+-B) - 5 Day BOD Test, Membrane Electrode (4500-OG,5210 B) - Total Suspended Solids Dried At 103-105 °C (2540-D) - Total Dissolved Solids Dried At 180 °C (2540-C) - Settleable Solids - Iodometric Method (4500-S2-F) - Macro-Kjeldahl Method (4500-Norg-B) - Soxhlet-Extraction Method (5520-D)	15/07/68 11/08/68 16/09/68 14/10/68 11/11/68 16/12/68	APHA-AWWA-WEF Edition 24th ed, 2023

3.5.3 คุณภาพน้ำ (คุณภาพน้ำก่อน-หลังออกจากระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อพักน้ำสุดท้าย)

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Lofts Asoke กำหนดให้โครงการต้องเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด และบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด สำหรับพารามิเตอร์ที่ให้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ประกอบไปด้วย ความเป็นกรด-ด่าง (pH), ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settable Solids), ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids), ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen), ซัลไฟด์ (Sulfide) และน้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อมาตรการดังกล่าว โครงการจึงกำหนดให้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย จำนวน 3 จุด ดังภาพที่ 3.5.3-1 และผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าดังตารางที่ 3.5.3-1

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1. จุดน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2. จุดน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และ 3. บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ พบว่า พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข) ทุกช่วงเวลา






การเก็บตัวอย่างน้ำจุดน้ำเสียออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย



การเก็บตัวอย่างน้ำจุดน้ำเสียเพื่อพ่นน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ



การเก็บตัวอย่างน้ำจุดน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 3.5.3-1 เก็บตัวอย่างน้ำเสีย

ตารางที่ 3.5.3-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์							
		pH	BOD mg/L	TSS mg/L	TDS mg/L	Settleable Solids m/L	Oil & Grease mg/L	TKN mg/L	Sulfide mg/L
จุดน้ำเสียเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย	15/07/68	7.5	50	80	340	1.0	10	59	2.5
	11/08/68	7.1	167	240	312	15	38	96	2.2
	16/09/68	7.4	127	148	244	2.0	18	64	3.9
	14/10/68	7.0	341	1236	378	46	109	162	11
	11/11/68	7.5	59	34	340	0.1	2	62	1.1
	16/12/68	7.1	642	6440	470	180	164	198	21
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		7.0-7.5	50-642	34-6440	244-470	0.1-180	2-164	59-198	1.1-21
จุดน้ำเสียออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย	15/07/68	7.5	29	18	334	<0.1	<2	57	<0.10
	11/08/68	7.3	59	11	324	<0.1	<2	63	<0.10
	16/09/68	7.5	42	19	298	<0.1	<2	46	<0.10
	14/10/68	7.0	40	26	316	<0.1	<2	22	<0.10
	11/11/68	6.8	35	25	288	<0.1	<2	10	<0.10
	16/12/68	7.3	28	18	266	<0.1	<2	20	<0.10
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		6.8-7.5	28-59	11-26	266-316	<0.1	<2	10-63	<0.10
บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกนอก โครงการ	15/07/68	7.6	32	<10	346	<0.1	<2	35	<0.10
	11/08/68	7.5	39	<10	336	<0.1	<2	44	<0.10
	16/09/68	7.7	19	18	290	<0.1	<2	29	<0.10
	14/10/68	7.4	20	<10	354	<0.1	<2	22	<0.10
	11/11/68	7.3	14	15	328	<0.1	<2	17	<0.10
	16/12/68	7.5	20	35	320	0.2	<2	15	<0.10
ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด		7.3-7.6	14-39	<10-35	290-354	<0.1-0.2	<2	15-44	<0.10
มาตรฐาน*		5.5-9.0	≤30	≤40	<1000	-	≤20	≤35	≤1.0

หมายเหตุ : \*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)



ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก	: นายจิตติวีร์ วงษ์หมากเห็บ	เลขทะเบียน	: ว-190-จ-0028
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางนิรมล ผดุงสงฆ์	เลขทะเบียน	: ว-190-ค-0001
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์	: บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด	เบอร์โทรศัพท์	: 035-800-593
ผู้วิเคราะห์	: นางสาวแคทรียา มีแก้ว	เลขทะเบียน	: ว-190-จ-0030

### เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) พ.ศ. 2567 ดังตารางที่ 3.5.3-2

ตารางที่ 3.5.3-2 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์							
		pH	BOD mg/L	TSS mg/L	TDS mg/L	Settleable Solids mL/L	Oil & Grease mg/L	TKN mg/L	Sulfide mg/L
จุดน้ำเสียเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย	05/01/66	7.8	110	32	394	0.1	8	72	6.2
	14/02/66	7.4	131	180	390	8.0	28	73	6.1
	29/03/66	7.5	120	99	340	6.0	16	62	2.4
	17/04/66	8.0	106	74	390	2.0	5	74	6.3
	15/05/66	7.6	123	602	304	15	71	88	6.0
	20/06/66	7.7	126	61	366	5.0	23	72	14
	18/07/66	7.5	66	77	328	2.5	23	68	2.7
	14/08/66	7.8	124	33	141	0.8	7	59	7.1
	06/09/66	7.4	155	210	422	10	59	68	2.6
	10/10/66	7.7	96	84	294	1.8	14	67	2.1
	14/11/66	7.4	322	241	260	9.0	34	80	3.2
	08/12/66	7.9	118	175	348	5.5	15	89	<0.10
	04/01/67	7.8	113	304	342	7.0	16	52	<0.10
	07/02/67	7.6	58	38	404	1.5	8	38	3.3
	04/03/67	7.5	55	34	384	1.5	7	35	<0.10
	02/04/67	7.9	62	254	354	10	46	57	<0.10
	06/05/67	7.5	67	21	470	0.5	6	46	1.3
	14/06/67	7.4	111	52	464	1.0	9	62	1.8
	15/07/67	7.7	120	98	428	2.5	12	64	3.5
	15/08/67	7.5	98	254	380	6.0	50	23	2.2
	10/09/67	7.6	156	198	198	2.5	12	35	<0.10
	10/10/67	7.7	109	120	278	1.5	27	63	<0.10



ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์							
		pH	BOD mg/L	TSS mg/L	TDS mg/L	Settleable Solids mL/L	Oil & Grease mg/L	TKN mg/L	Sulfide mg/L
จุดน้ำเสียเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	12/11/67	7.4	272	229	340	2.5	33	77	3.0
	12/12/67	7.4	95	113	428	1.5	7	66	4.2
	09/01/68	7.8	87	52	366	0.2	9	68	2.1
	11/02/68	7.8	74	73	280	0.8	7	55	2.0
	11/03/68	7.8	213	858	304	26	54	97	7.8
	11/04/68	7.4	127	364	298	15	35	39	<0.10
	13/05/68	7.8	90	47	276	0.2	6	54	2.8
	09/06/68	7.8	201	38	346	0.2	17	76	2.3
	15/07/68	7.5	50	80	340	1.0	10	59	2.5
	11/08/68	7.1	167	240	312	15	38	96	2.2
	16/09/68	7.4	127	148	244	2.0	18	64	3.9
	14/10/68	7.0	341	1236	378	46	109	162	11
	11/11/68	7.5	59	34	340	0.1	2	62	1.1
	16/12/68	7.1	642	6440	470	180	164	198	21
	05/01/66	7.8	26	<10	380	<0.1	<2	27	<0.10
จุดน้ำเสียออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย	14/02/66	7.6	11	13	314	<0.1	<2	30	<0.10
	29/03/66	7.5	26	16	308	<0.1	<2	35	<0.10
	17/04/66	7.4	29	11	290	<0.1	<2	18	<0.10
	15/05/66	7.4	22	31	310	<0.5	<2	30	<0.10
	20/06/66	7.0	37	26	310	<0.1	<2	19	<0.10
	18/07/66	7.4	20	<10	332	<0.1	<2	32	<0.10
	14/08/66	7.7	25	20	344	0.5	<2	34	<0.10

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย

จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์							
		pH	BOD mg/L	TSS mg/L	TDS mg/L	Settleable Solids m/L	Oil & Grease mg/L	TKN mg/L	Sulfide mg/L
จุดน้ำเสียออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	06/09/66	7.3	19	<10	380	0.1	<2	29	<0.10
	10/10/66	7.4	30	46	248	0.2	10	25	<0.10
	14/11/66	7.4	13	<10	246	<0.1	<2	26	<0.10
	08/12/66	7.9	15	<10	294	0.1	<2	22	<0.10
	04/01/67	7.8	25	27	364	0.5	<2	38	<0.10
	07/02/67	7.8	12	12	384	<0.1	<2	30	<0.10
	04/03/67	7.8	16	<10	348	<0.1	<2	23	<0.10
	02/04/67	8.0	12	13	342	<0.1	<2	23	<0.10
	06/05/67	7.3	25	16	428	0.3	<2	13	<0.10
	14/06/67	6.4	19	23	400	0.2	<2	13	<0.10
	15/07/67	6.9	27	38	430	<0.1	2	11	<0.10
	15/08/67	6.2	13	14	330	<0.1	<2	5	<0.10
	10/09/67	6.9	30	40	254	0.1	<2	11	<0.10
	10/10/67	7.8	14	14	266	<0.1	<2	35	<0.10
	12/11/67	7.2	18	25	304	<0.1	3	27	<0.10
	12/12/67	6.6	19	34	422	0.1	5	<5	<0.10
	09/01/68	6.8	16	18	430	<0.1	7	5	<0.10
	11/02/68	6.6	13	12	436	<0.1	<2	11	<0.10
	11/03/68	8.0	26	14	336	<0.1	<2	34	<0.10
	11/04/68	7.2	15	<10	282	<0.1	<2	5	<0.10
	13/05/68	7.7	26	15	258	<0.1	<2	23	<0.10
	09/06/68	7.8	28	22	298	<0.1	<2	15	<0.10



ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย


จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์							
		pH	BOD mg/L	TSS mg/L	TDS mg/L	Settleable Solids m/L	Oil & Grease mg/L	TKN mg/L	Sulfide mg/L
จุดน้ำเสียออกจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	15/07/68	7.5	29	18	334	<0.1	<2	57	<0.10
	11/08/68	7.3	59	11	324	<0.1	<2	63	<0.10
	16/09/68	7.5	42	19	298	<0.1	<2	46	<0.10
	14/10/68	7.0	40	26	316	<0.1	<2	22	<0.10
	11/11/68	6.8	35	25	288	<0.1	<2	10	<0.10
	16/12/68	7.3	28	18	266	<0.1	<2	20	<0.10
	05/01/66	8.0	11	<10	328	<0.1	<2	16	<0.10
ป๊อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกนอก โครงการ	14/02/66	7.7	15	17	318	<0.1	<2	18	<0.10
	29/03/66	7.6	10	<10	346	<0.1	<2	14	<0.10
	17/04/66	7.6	14	10	344	<0.1	<2	<5	<0.10
	15/05/66	7.8	20	<10	154	<0.1	<2	15	<0.10
	20/06/66	7.4	14	15	308	<0.1	<2	9	<0.10
	18/07/66	7.7	8	<10	342	<0.1	<2	20	<0.10
	14/08/66	8.0	10	<10	316	<0.1	<2	14	<0.10
	06/09/66	7.6	18	12	344	<0.1	<2	20	<0.10
	10/10/66	7.8	13	<10	206	<0.1	<2	14	<0.10
	14/11/66	7.6	10	<10	238	<0.1	<2	17	<0.10
	08/12/66	8.1	12	<10	294	0.1	<2	24	<0.10
	04/01/67	7.7	37	86	336	4.5	7	21	<0.10
	07/02/67	7.7	8	<10	348	<0.1	<2	21	<0.10
	04/03/67	7.7	10	<10	314	<0.1	<2	18	<0.10
	02/04/67	7.9	<4	<10	296	<0.1	<2	8	<0.10

ตารางที่ 3.5.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย


จุดเก็บตัวอย่าง	วัน/เดือน/ปี	ผลการตรวจวิเคราะห์							
		pH	BOD mg/L	TSS mg/L	TDS mg/L	Settleable Solids mL/L	Oil & Grease mg/L	TKN mg/L	Sulfide mg/L
ป้อมักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายออกนอก โครงการ (ต่อ)	06/05/67	7.4	12	<10	482	0.1	<2	11	<0.10
	14/06/67	7.3	16	40	500	0.5	<2	10	<0.10
	15/07/67	7.7	10	12	330	<0.1	<2	5	<0.10
	15/08/67	7.4	13	10	210	<0.1	<2	5	<0.10
	10/09/67	7.3	17	11	172	<0.1	<2	5	<0.10
	10/10/67	7.8	6	<10	258	<0.1	<2	30	<0.10
	12/11/67	7.6	5	<10	216	<0.1	<2	8	<0.10
	12/12/67	7.4	9	<10	356	<0.1	<2	<5	<0.10
	09/01/68	7.6	16	<10	366	<0.1	<2	6	<0.10
	11/02/68	7.9	<4	<10	286	<0.1	<2	16	<0.10
	11/03/68	8.0	14	10	264	<0.1	<2	35	<0.10
	11/04/68	7.3	16	12	288	<0.1	<2	14	<0.10
	13/05/68	7.9	22	<10	308	<0.1	<2	16	<0.10
	09/06/68	8.0	9	<10	254	<0.1	<2	8	<0.10
	15/07/68	7.6	32	<10	346	<0.1	<2	35	<0.10
	11/08/68	7.5	39	<10	336	<0.1	<2	44	<0.10
	16/09/68	7.7	19	18	290	<0.1	<2	29	<0.10
	14/10/68	7.4	20	<10	354	<0.1	<2	22	<0.10
	11/11/68	7.3	14	15	328	<0.1	<2	17	<0.10
	16/12/68	7.5	20	35	320	0.2	<2	15	<0.10
มาตรฐาน*		5.5-9.0	≤30	≤40	<1000	-	≤20	≤35	≤1.0

หมายเหตุ : \*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)





ภาพที่ 3.5.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน





ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน








ภาพที่ 3.5.3-2 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน




ภาพที่ 3.5.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด และบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้าย  
ก่อนระบายออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน





ภาพที่ 3.5.3-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด และบริเวณบ่อกักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน



ภาพที่ 3.5.3-3 (ต่อ) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด และบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน



สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
และข้อเสนอแนะ

## บทที่ 4

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีมาตรการฯ บางมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติโดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 มาตรการที่โครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

รายงานฉบับ/มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	●	✕	○	⊙	●
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : “✕” ไม่ได้ปฏิบัติ “○” ปฏิบัติไม่ได้ “⊙” ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ “●” ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วนแล้ว ให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ



## ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)
ภาคผนวก ข	หนังสือจากหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ข-1	หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด
ภาคผนวก ข-2	หนังสือสำคัญการขออนุญาต/รับรอง การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร
ภาคผนวก ข-3	เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ภาคผนวก ค-1	ระเบียบ ข้อบังคับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก
ภาคผนวก ค-2	รณรงค์ และการประชาสัมพันธ์
ภาคผนวก ค-3	Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาล
ภาคผนวก ค-4	รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวก ค-5	คู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ภาคผนวก ค-6	ตัวอย่างเอกสาร ทส. 1 และ ทส. 2
ภาคผนวก ค-7	ใบรับรองการอบรม และฝึกซ้อมอพยพหนีเกิดเหตุเพลิงไหม้
ภาคผนวก ค-8	กรมธรรม์ประกันภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ภาคผนวก ง	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ง-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวก จ	สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ฉ	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ช	เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

---

สำเนาหนังสือเห็นชอบรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ)



ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/ ๘๕๕๕



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

## ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Lofts Asoke  
ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๕๘๖๑  
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท พาโนรามา คอนซัลแทนส์ จำกัด ที่ ENV/วณ/ปว/๒๐๑๕๐๒,RLU/๑๖/๐๖๗  
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ The Lofts Asoke ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์  
จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๓. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผล  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ  
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ  
The Lofts Asoke ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท ๒๑)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)  
มีจำนวนห้องพักรวม ๒๑๑ ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท พาโนรามา  
คอนซัลแทนส์ จำกัด โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ต่อมา  
บริษัท พาโนรามา คอนซัลแทนส์ จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด (มหาชน)  
ได้เสนอรายงานฯ ฉบับชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา  
รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน...

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พิจารณาลำดับขั้นตอนการ พิจารณา และในการประชุมครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Lofts Asoke ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด (มหาชน) โดยให้ บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความ ร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย และเมื่อมีการเริ่มดำเนิน โครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ รวมทั้งโครงการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวม รายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อม แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้ง ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอต่อ สำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท พาโนรามา คอนซัลแทนส์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยนันท์ ไศภณคณาภรณ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สุปราณี แสงทอง  
เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ กด ๒ กด ๖๘๑๒-๖๘๑๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภาคผนวก ข

หนังสือจากหน่วยงานราชการ



หนังสือสำคัญนิติบุคคลอาคารชุด



(อ.ช.๓๐)

## หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ชื่อ บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ๒๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด "เดอะ ลอฟท์ อโศก"

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๗, ๒๔๔๘ และ ๒๐๔๙

ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ

อำเภอ/เขต วัฒนา

วัฒนา

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๓. จำนวนอาคาร ๑ หลัง

๔. จำนวนห้องชุด ๒๑๑ ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕), (๖), (๗))

ทรัพย์สินส่วนกลางที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วย โครงสร้างอาคาร เช่น ฐานราก ซึ่งประกอบด้วย เสาเข็มและฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก, พื้น คาน เสาดาดฟ้าและหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงผนังภายนอกอาคาร, ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร และโรงรถลิฟท์ในแต่ละชั้น, โถงลิฟท์ดับเพลิง ในแต่ละชั้น, โถงต้อนรับ จุดรับส่ง, ห้องจัดเตรียม และห้องน้ำส่วนกลางแยกชาย/หญิง อยู่ที่ชั้น ๑, พื้นที่จัดสวน ชั้น ๑ และพื้นที่จัดสวนบนอาคาร ตั้งอยู่ที่ชั้น ๔ ชั้น ๓๑ ชั้น ๓๓ ชั้น ๓๕ และ ชั้นดาดฟ้า, ห้องนั่งเล่น และห้องน้ำ ส่วนกลางแยกชาย/หญิง อยู่ที่ชั้น ๒, ห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์และห้องน้ำส่วนกลางแยกชาย/หญิง อยู่ที่ชั้น ๔, สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือและพื้นที่สระเบียงโดยรอบสระว่ายน้ำ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๓๑, ห้องอาบน้ำหญิงและห้องสตรีม, ห้องอาบน้ำชายและห้องสตรีม อยู่ที่ชั้น ๓๑, โถงจอดรถของที่จอดรถยนต์ระบบอัตโนมัติ, โถงจอดรถของที่จอดรถยนต์ ระบบอัตโนมัติ จำนวน ๓ โถง อยู่ชั้น ๑, พื้นที่หนีไฟทางอากาศ ชั้นดาดฟ้า

พื้นที่และทรัพย์สินทั่วไปที่มีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ลิฟท์ทั้งหมด ๔ เครื่อง ประกอบด้วย ๓ เครื่องสำหรับผู้พักอาศัย และ ๑ เครื่องสำหรับบริการและพนักงานดับเพลิง พร้อมด้วยระบบเครื่องจักร เครื่องกลอุปกรณ์ ประกอบครบสมบูรณ์ ห้องเครื่องของลิฟท์สำหรับผู้พักอาศัยตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้นดาดฟ้า ห้องเครื่องของลิฟท์สำหรับบริการ และพนักงานดับเพลิงตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้นห้องเครื่องลิฟท์ใต้หลังคา, ห้องเก็บของ ชั้น ๑, ถังเก็บน้ำดับเพลิงตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน และ ชั้น ๓๐, ถังเก็บน้ำ ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน, ถังสำรองน้ำ และถังเก็บน้ำดื่ม ชั้น ๓๐, ห้องเก็บขยะ ชั้น ๑ และห้องพักขยะประจำชั้น, ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์, ที่จอดรถจักรยาน, ทางวิ่งและที่จอดรถยนต์ จำนวน ๒๑๖ คัน ประกอบด้วย ที่จอดรถยนต์ทั่วไป จำนวน ๕ คัน, ที่จอดรถยนต์ระบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๑๑ คัน, ระบบจอดรถยนต์ อัตโนมัติ จำนวน ๓ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยถาดจอดรถ ลิฟท์ยกรถ โครงสร้างรองรับชั้นวางถาด พร้อมด้วยระบบ เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ประกอบครบสมบูรณ์ แบ่งเป็น ระบบจอดรถชุดที่ ๑ ประกอบด้วยถาดจอดรถ จำนวน ๗๑ ถาด, ระบบจอดรถชุดที่ ๒ ประกอบด้วยถาดจอดรถ จำนวน ๗๑ ถาด, ระบบจอดรถชุดที่ ๓ ประกอบด้วย ถาดจอดรถ จำนวน ๗๑ ถาด, ห้องเครื่องลิฟท์ ชั้นดาดฟ้า, พื้นที่ทางเดินทั้งภายในและภายนอกอาคาร, ราวระเนียง ทางเดินทั้งภายในและภายนอกอาคาร, บันไดภายในอาคาร, บันไดหนีไฟ, กำแพง, ราวกันตก,

/พื้นที่ภาค...



พื้นกันสาดในแต่ละชั้น, ป้ายชื่ออาคารอยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร, ป้ายทาง และป้ายสัญลักษณ์อยู่ภายในอาคารแต่ละชั้น  
 รั้วโครงการ, อุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก, หัวรับน้ำดับเพลิง ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑, บันได ST๑, ST๒  
 ระบบต่างๆ บ่อน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสุขาภิบาล ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดิน, ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินและ  
 ชั้น ๓๐, ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบโทรศัพท์วงจรปิด ตู้ชุมสายโทรศัพท์ และระบบสื่อสาร ตั้งอยู่ในห้องดูแลรักษา  
 ความปลอดภัยที่ชั้น ๑, ห้องเครื่องลิฟท์ยกถาด ของระบบจอตลอดอัตโนมัติ ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒๔, ห้องเครื่องพัดลมลิฟท์  
 จอตลอดอัตโนมัติ ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๒๕, ห้องปั่นไฟที่ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑, ห้องควบคุมงานระบบไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ชั้น ๑, ห้องหม้อแปลง  
 ไฟฟ้าและห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ชั้น ๒, ห้องระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆในแต่ละชั้น,  
 ห้องระบบประปา, ระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆในแต่ละชั้น, ห้องระบบสื่อสาร และอุปกรณ์  
 ที่เกี่ยวข้องต่างๆในแต่ละชั้น, อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบไฟฉุกเฉิน, ระบบเสารับสัญญาณโทรทัศน์  
 สายล่อฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตั้งอยู่ที่ชั้นดาดฟ้า, ท่อเมนน้ำดี, ท่อระบายน้ำฝน, ท่อทางระบายน้ำทิ้ง,  
 ไฟแสงสว่างรอบนอกอาคาร ไฟแสงสว่างและไฟแสงสว่างส่องภายในอาคาร ปรากฏอยู่ชั้น ๑ ถึงชั้นดาดฟ้า,  
 ทางระบายน้ำโดยรอบอาคารที่ชั้น ๑

สถานที่และทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๓  
 ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ชั้น ๒

ทรัพย์สินอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของนิติบุคคลอาคารชุดที่มีไว้เพื่อให้ หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน  
 ของเจ้าของร่วม หรือทรัพย์สินกลางอื่นๆ ของอาคารชุดที่จะจัดให้มีขึ้นภายหลังเพื่อประโยชน์เจ้าของร่วมทุกคน

#### ๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย	จำนวน..... ๒๑๑ .....	ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน..... - .....	ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน..... ๒ .....	คัน
อื่น.....		

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง



รายชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้แต่งตั้งเป็นผู้จัดการ/ เลขประจำตัวประชาชน	ผ่านการอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด วัน เดือน ปี	ตามมติที่ประชุมใหญ่ เจ้าของร่วม			วัน เดือน ปี ที่จดทะเบียน	วัน เดือน ปี ที่พ้นจากตำแหน่ง	หมายเหตุ
			ครั้งที่	เมื่อ	วัน เดือน ปี			
๑.	บริษัท <del>โสมนิคม แกลฟด์ เซอร์วิส เซลส์ จำกัด</del>	นิติบุคคลอาคารชุด			๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑			
	บริษัท โสมนิคม แกลฟด์ เซอร์วิส เซลส์ จำกัด		สามัญ ๒๕๖๑	๑๖ กันยายน ๒๕๖๑	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑			



(อ.ช.๑๓)

### หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง  
วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๓๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายการ ดังนี้

๑.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด..... “เคอะ สอर्फท์ อโศก” .....

๒.มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตาม  
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้.....

๓.ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๒๔๓ หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย.....  
ถนน สุขุมวิท ๒๑ (อโศก) ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์.....



ตำแหน่ง.....

หนังสือสำคัญการขออนุญาต/รับรอง  
การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร





116524

๑) จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของย ต.ร. ๓ มาแก่ผู้ทรงอำนาจ

อีกด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วัน

คนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร    **ดัดแปลงอาคาร**    หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่..... ๑๓๑ / ๕๕๕๑

โดย นายลี เซ เต็ก ไลโอเนล และ นายลี เซ เซง เอเดรียน

บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

๓ อาคารเรียนการ ชั้นที่ ๑๙

อยู่บ้านเลขที่ ..... ต.ตรอก/ซอย ..... ถนน ..... สาทรใต้ ..... หมู่ที่ .....

ยานนาวา                      สาทร                      กรุงเทพมหานคร

ทอสร้างและตัดแปลง ตามแบบ ยผ. ๕

ได้ทำการ.....อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ (ติดต่อ) ๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(กยสสร้าง) ๕๕๓ / ๒๕๕๓ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓

ข้อ ๑ เป็นอาคาร                      ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น

(๑) ชนิด..... ตึก ๓๗ ชั้น ชั้นลอย ๗ ชั้น ..... ๑ หลัง ..... เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๒๑๑ ห้อง)   
 สรรวายน้ำ และจอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บบรณ และทางเข้าออกของรณ จำนวน ๒๑๖ คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

เลขที่...../๒๕๖๕ สมณวิท ๒๑ (อโศกมนตรีย์) สมณวิท

ทปจ.เลขที่..... ตรอก/ชอຍ..... เดือน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....สองแคว.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด ..... เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท ไรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841.

จงอาคาร อยู่ในทนต์ เจนดตนต์ เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่ .....

บริษัท โรมอนด์ แอนด์ ยูนิค จำกัด

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๑ ผู้ที่รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อควรระวังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ถัดท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

พ.พ. ๒๕๒๒

### คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น


๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

เงื่อนไขท้ายใบรับรองการก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร เลขที่ ๑๓๓ / ๒๕๖๑

ราย บริษัท โรมอน แลนด์ ยูนิคส์ จำกัด

๑. ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส. ๑๐๐๙.๕/๘๔๔๕ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด

๒. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ








เอกสารยืนยันการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568



ใบรับรองการรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ  
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เลขรับรายงาน : 4ก227/68-1 วันที่รับรายงาน : 24 กรกฎาคม 2568  
ชื่อโครงการ : The Lofts Asoke  
เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก  
เลขที่หนังสือเห็นชอบ : ทส 1009.5/8445 วันที่เห็นชอบ : 25 กรกฎาคม 2559  
ช่วงเดือน : มกราคม-มิถุนายน 2568 เขต : วัฒนา  
ระยะโครงการ : เปิดดำเนินการ ประเภทโครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม  
สถานะการรายงาน : ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดทำรายงาน :   
ผู้ส่ง :  เบอร์โทรผู้ส่ง : 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ลงชื่อ

ผู้รับรายงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการรับรองการนำส่งรายงานฯ เท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหารายงานฯ

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0-2203-2953 อีเมล : pc2.bma@gmail.com

TLA-LT-007/06/2568

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ The Lofts Asoke ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568

เรียน ผู้อำนวยการเขตวัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการ The Lofts Asoke ระยะดำเนินการ ช่วงเดือนมกราคม  
ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ชุด  
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกส่งผ่านซีดี จำนวน 1 แผ่น

โครงการ The Lofts Asoke ตั้งอยู่เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผ่านความเห็นชอบ ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.5/8444 ลงวันที่ 25  
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ โครงการฯ จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ปีละ 2 ครั้งนั้น

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก ได้ว่าจ้างบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The  
Lofts Asoke (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2568 แล้วเสร็จ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวให้  
หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก

29 ก.ค. 2568



## หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256808-387  
ชื่อโครงการ : โครงการ The Lofts Asoke  
รอบรายงาน : ม.ค 68 - มิ.ย. 68  
วันที่ยื่นรายงาน : 08/08/2568  
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 10320  
ผู้ยื่นรายงาน :   
อีเมล :   
โทรศัพท์ : 



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Division of Environmental Impact Assessment Development

---

## เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์อาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก



# **นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก** **คู่มือการพักอาศัย**

## **คำนำ**

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก ได้จัดทำคู่มือการพักอาศัยฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านเจ้าของร่วมได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ สำหรับพักอาศัยที่อาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก แห่งนี้

คู่มือฉบับนี้ได้รวมถึงระเบียบที่สำคัญต่างๆ ที่ท่านควรรู้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด อย่างรัดกุมตามระเบียบที่ได้บรรจุไว้ในคู่มือฉบับนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก ขอความเล็งเห็นที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมระเบียบให้มีความเหมาะสม ท่านเจ้าของร่วมจะได้รับข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ในสัปดาห์แรกจากฝ่ายบริหารอาคาร หากมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด หรือมีความประสงค์ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อให้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร

## **สารบัญ**

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. ข้อมูลทั่วไป .....</b>                                   | <b>5</b>   |
| ชื่อทั่วไป .....   | 5          |
| สถานที่ตั้ง .....  | 6          |
| เบอร์โทรศัพท์ต่างๆ .....                                       | 6          |
| อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก .....                               | 7          |
| สิ่งอำนวยความสะดวกในสิ่งอำนวยความสะดวก .....                   | 8          |
| <b>2. ส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุด .....</b>                      | <b>9</b>   |
| เวลาทำการ และบริการติดต่อ .....                                | 9          |
| <b>3. ระเบียบและข้อบังคับ ในอาคารชุด .....</b>                 | <b>10</b>  |
| <b>4. การลงทะเบียนของเจ้าของร่วม .....</b>                     | <b>13</b>  |
| <b>5. การเข้าเข้า/เข้าออก .....</b>                            | <b>13</b>  |
| <b>6. การปรับปรุงห้องชุด .....</b>                             | <b>14</b>  |
| การทำประเมินระหว่างการปรับปรุงห้องชุด .....                    | 14         |
| ระเบียบในการปรับปรุงห้องชุด .....                              | 15         |
| การขอคืนเงินประกัน .....                                       | 17         |
| ข้อบังคับการทิ้งขยะในสิ่งอำนวยความสะดวก .....                  | 18         |
| <b>7. การตั้งถิ่นฐาน .....</b>                                 | <b>22</b>  |
| <b>8. คดีการ และ กฎหมาย .....</b>                              | <b>22</b>  |
| <b>9. ความปลอดภัยของอาคาร .....</b>                            | <b>22</b>  |
| <b>10. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอาคารชุด .....</b>             | <b>23</b>  |
| <b>11. อาคารชุด .....</b>                                      | <b>24</b>  |
| การลงทะเบียนของเจ้าของร่วม .....                               | 24         |
| ระเบียบการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก .....                          | 24         |
| <b>12. คำนำจรรยาบรรณที่ส่วนกลาง เก็บกองทุน ประกันภัย .....</b> | <b>267</b> |
| คำนำจรรยาบรรณที่ส่วนกลาง .....                                 | 26         |
| เงินกองทุน .....   | 26         |
| ประกันภัย .....  | 26         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>13. การชำระค่าสาธารณูปโภค .....</b>                        | <b>27</b> |
| ค่าไฟฟ้า .....  | 28        |
| ค่าโทรศัพท์สาธารณะ .....                                      | 28        |
| <b>14. กฎ ระเบียบเรื่องอื่น ๆ .....</b>                       | <b>28</b> |
| กฎ ระเบียบในการเลี้ยงสัตว์ .....                              | 28        |
| กฎ ระเบียบในการดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาความสะอาด .....    | 28        |
| กฎ ระเบียบการกำจัดขยะ .....                                   | 29        |
| กฎ ระเบียบการทิ้งสิ่งปฏิกูล .....                             | 29        |
| <b>15. การได้ประโยชน์ของพื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลาง .....</b> | <b>30</b> |
| สิ่งต่าง .....  | 30        |
| โครงสร้าง .....   | 31        |
| สิ่งอำนวยความสะดวกในสิ่งอำนวยความสะดวก .....                  | 31        |
| สะพาน .....   | 31        |
| ห้องนอน .....   | 32        |
| ห้องออกกำลังกาย .....   | 33        |
| ห้องสันทนาการ .....   | 34        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>16. การนำจรรยาบรรณและข้อกฎหมายไปฟ้อง .....</b>  | <b>35</b> |
| <b>17. การรับและภาระตามกฎหมาย .....</b>            | <b>36</b> |
| <b>เอกสารแนบท้าย .....</b>                         | <b>37</b> |
| เอกสารแนบท้าย ก-แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พักอาศัย ..... | 38        |
| เอกสารแนบท้าย ข-แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เช่า .....     | 39        |
| เอกสารแนบท้าย ค-แบบฟอร์มรับฝากกุญแจ .....          | 40        |
| เอกสารแนบท้าย ง-แบบฟอร์มขอเช่า .....               | 41        |
| เอกสารแนบท้าย จ-แบบฟอร์มขอเช่า .....               | 42        |
| เอกสารแนบท้าย ฉ-แบบฟอร์มขอเช่า .....               | 43        |
| เอกสารแนบท้าย ช-แบบฟอร์มขอเช่า .....               | 44        |
| เอกสารแนบท้าย ซ-แบบฟอร์มขอเช่า .....               | 45        |

1. ข้อมูลทั่วไป

เรื่องทั่วไป

- จุดมุ่งหมายของระเบียบและข้อบังคับฉบับนี้มีไว้เพื่อช่วยเจ้าของร่วมบำรุงรักษา อาคารชุด เคอะลอฟท์ อโศก ไว้ให้เป็นที่พักที่มีระดับ เพื่อการอยู่อาศัยและความเป็นเจ้าของ ในระเบียบและข้อบังคับนี้ยังมีชื่อแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อเจ้าของร่วม และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร และแขกของเจ้าของร่วม
- ระเบียบและข้อบังคับฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด เคอะลอฟท์ อโศก และให้มีผลใช้บังคับได้เช่นเดียวกัน
- เจ้าของร่วมทุกคนจะได้รับระเบียบและข้อบังคับฉบับนี้และภายหลังหากมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ใด หรือให้เช่า เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยคนใหม่ก็จะต้องได้รับระเบียบและข้อบังคับฉบับนี้ด้วย
- คณะกรรมการเจ้าของร่วมสามารถแก้ไข เพิกถอน หรือกำหนดระเบียบและข้อบังคับการพักอาศัยใหม่ได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด เคอะลอฟท์ อโศก
- สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร ของนิติบุคคลอาคารชุด เคอะลอฟท์ อโศก ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการเจ้าของร่วมให้บริหารจัดการอาคารชุดให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับนี้

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 243 เคอะลอฟท์ อโศก คอนโดมิเนียม ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
พื้นที่โครงการ: 1 ไร่ 2 งาน 65.8 ตารางวา

เบอร์ติดต่อต่างๆ

| สถานที่อ้างอิงและพื้นที่ใกล้เคียง | โทรศัพท์    |
|-----------------------------------|-------------|
| โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์               | 02 056 3333 |
| สถานีรถไฟฟ้า (ศูนย์อโศก)          | 02 617 6000 |
| ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21      | 02 108 0888 |
| ห้างสรรพสินค้า เอ็มควอเทีย        | 02 269 1000 |

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| • สถานีตำรวจเขตลาดพร้าว | 191         |
| • ตำรวจท่องเที่ยว       | 1155        |
| • สถานีดับเพลิง         | 199         |
| • จ.ส. 100              | 1137        |
| • ศูนย์เรนเจอร์         | 1669        |
| • ศูนย์แจ้งเด็กหาย      | 02 282 1815 |

สถานีตำรวจและสถานีดับเพลิง

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| • สถานีดับเพลิงพระโขนง | 02 311 3429, 02 311 4808 |
| • สถานีตำรวจพระโขนง    | 02 311 3429              |

บริการหมายเลขโทรศัพท์

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| • เช็ควเวลา                       | 181  |
| • พยากรณ์อากาศ                    | 1182 |
| • บริการค้นหาเลขหมายแอลโอ เพจเจ็ต | 1188 |
| • บริการค้นหาเลขหมาย              | 1133 |
| • บริการโทรหาไกลต่างประเทศ        | 1322 |

โรงพยาบาล

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | 02 667 1000 |
| • โรงพยาบาลสมิติเวช    | 02 711 8181 |
| • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  | 02 639 3399 |

การสื่อสาร

|  |                   |
|--|-------------------|
| • บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน                            | 02 892 5950       |
| • บริษัท กลพ โทรคมนาคม (CAT)                           | 02 104 3000       |
| • การทำเหมืองแห่งประเทศไทย                             | 02 693 0000       |
| • บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (เอไอเอส- AIS) | 1175, 02 271 9000 |
| • บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทรู- TRUE)             | 1331, 02 647 9000 |
| • บริษัทโทแทล แอ็ดชีล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (ดีแทค-DTAC) | 1678, 02 202 7000 |

สวตวรรษภูมิ

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| • การประปาส่วนหลวง                 | 1125        |
| • การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย            | 02 221 2111 |
| • ศูนย์บริการการไฟฟ้า คอลเซ็นเตอร์ | 1130        |

สนามบิน

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| • สนามบินสุวรรณภูมิ คอลเซ็นเตอร์ | 02 132 1888 |
| • สนามบินดอนเมือง                | 02 535 1111 |
| • สำนักงานท่าอากาศยานไทย         | 02 356 1111 |

สถานีรถไฟ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| • กรุงเทพฯ (หัวลำโพง) | 02 223 0841 |
|-----------------------|-------------|

อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| ทางเข้า-ออกหลัก | ถนนสุขุมวิท                |
| อาคาร           | 1 อาคาร 45 ชั้น 211 ฟุตซอล |
| ลิฟต์โดยสาร     | 3 ชุด                      |
| ลิฟต์ขนส่ง      | 1 ชุด                      |
| ที่จอดรถ        | 216 คัน                    |

สิ่งอำนวยความสะดวกในตัวในพื้นที่พักพิงในส่วนกลาง

| สิ่งอำนวยความสะดวก             | ชั้นที่ตั้ง | ระยะเวลาดำเนินการ   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 1. เลานจ์ / พื้นที่สำหรับทำงาน | ชั้น 2      | 07.00 น. – 22.00 น. |
| 2. ยิมและพื้นที่ส่วนกลางแจ้ง   | ชั้น 4      | 06.00 น. – 22.00 น. |
| 3. สระว่ายน้ำและพื้นที่อาบแดด  | ชั้น 31     | 06.00 น. – 22.00 น. |
| 4. ห้องสพรม                    | ชั้น 31     | 06.00 น. – 22.00 น. |

หมายเหตุ: การใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผู้ใช้บริการต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของท่านเอง เด็กจะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลา





#### 4. การลงทะเบียนของเจ้าชองร่วม

- เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการหรือเจ้าของร่วมคนเดิมไปมีเจ้าของร่วมใหม่ เจ้าของร่วมใหม่จะต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารชุดล่วงหน้าก่อนการย้ายเข้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
- เจ้าของร่วมต้องลงทะเบียนที่สำนักงานบริหารอาคารเพื่อรับรองข้อมูลเพื่อการติดต่อในภาค และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- เจ้าของร่วมจะได้รับบันทึกกรณีฉุกเฉิน และพร้อมรับสำเนาแผนเข้าออกอาคารชุด และกฎเกณฑ์ของชุดจากสำนักงานฝ่ายบริหารอาคารโดยเจ้าของร่วมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
  - เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายพร้อมใบเสร็จรับเงินจากการชำระเงินงวดสุดท้าย หรือ สำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด
  - หลักฐานส่วนตัว เช่น ประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือรายการฝาก-ถอนในบัญชีเงินฝาก หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค
  - ในกรณีที่เจ้าของร่วมเป็นบริษัท ส่วนแทนผู้มีอำนาจหรือกรรมการบริษัทจะต้องแสดงเจตนาที่ระบุว่า ตนมีสิทธิหรือทำการดังกล่าวได้ โดยลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจระทำการแทนบริษัท
  - ในกรณีที่เจ้าของร่วมเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจ จะต้องแสดงใบตราส่งมอบอำนาจของผู้มอบอำนาจ

#### 5. การย้ายเข้า/ย้ายออก

- ในการย้ายเข้า เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะต้องแจ้งสำนักงานฝ่ายบริหารอาคารเพื่อลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารอาคารเดอะลอฟท์ อโศก จะเตรียมสิ่งจำเป็นหรือให้คำแนะนำเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย
- ฝ่ายบริหารอาคารขอแนะนำให้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ควบคุมการย้ายเข้าด้วยตนเอง และแจ้งพนักงานจัดเก็บ และแจ้งให้เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ให้เรียบร้อยแล้วจึงทำการย้ายเรียบร้อยแล้ว
- ฝ่ายบริหารอาคารจะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกโดยเพิ่มเติมในการย้ายเข้า ทั้งนี้ เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัย จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับห้องชุดของตน หรือทรัพย์สินส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
- หากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยมีความประสงค์จะย้ายเข้าย้ายออก กรุณาแจ้งสำนักงานฝ่ายบริหารอาคารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย สำนักงานฝ่ายบริหารอาคารจะไม่อนุญาตให้ขนย้ายสิ่งของออกไป เว้นแต่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะเป็นผู้ขนย้ายเอง หรือสำนักงานฝ่ายบริหารอาคารได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
- ไม่อนุญาตให้ทำการย้ายเข้า/ย้ายออกในวันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี

- เจ้าของห้องชุด/ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายความคุ้มครองการนิติบุคคลอาคารชุดฯ และฝ่ายบริหารอาคารชุดฯ ต่อสิ่งยี่อย่างสำหรับความเสียหายใดๆ อันเกิดจากกรณีดังกล่าวและผลที่ตามมา
- เจ้าของห้องชุด/ผู้พักอาศัย จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ และที่ปรึกษาของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก รวมทั้ง กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาล และหน่วยงานราชการซึ่งรวมถึงหน่วยดับเพลิง ตำรวจ และสำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร
- เจ้าของห้องชุด/ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทุกอย่างซึ่งมีลักษณะและ/หรือมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก ทั้งโครงสร้างอาคาร ส่วน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หรือ การบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทรัพย์สินของ บุคคลภายนอก อันมีสาเหตุ หรือเป็นผล มาจากการประทุษร้าย รวมทั้งอัคคีภัย น้ำท่วม และความเสียหายที่เกิดตามมา
- เจ้าของห้องชุด/ผู้พักอาศัย จะต้องทำการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจากการปรับปรุงห้องชุด อาทิเช่น ทีวี ตู้เย็น และทราย ออกไปจากอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก ตามที่ได้รับคำแนะนำจากฝ่ายบริหารอาคารชุด
- เจ้าของห้องชุด/ผู้พักอาศัย จะต้องมีการทำประกันอย่างน้อยเพื่อพลและสิ่งของกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฝ่ายบริหารอาคารหาคนที่กำหนดในข้อการประกันที่เกี่ยวข้อง

#### ระเบียบในการปรับปรุงห้องชุด

- เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่ประสงค์จะปรับปรุงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้ง การทาสี ต่อเติมหรือการซ่อมแซมใหญ่ จะต้องยื่น "ใบคำขอปรับปรุงห้องชุด" กับฝ่ายบริหารอาคารล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารอาคารอนุมัติก่อนที่จะเริ่มการปรับปรุง ทั้งนี้เป็นการขอเสนอแนะ ไม่อยู่ หรือเป็นการขอเสนอแนะตามปกติจากการเตือนสภาพความการใช้งาน
- เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย (หรือผู้รับจ้าง) จะต้องวางแผนมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงห้องชุด กับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อประกันความเสียหาย ค่าค่าความสะอาดเพิ่มเติม และค่าซ่อมแซม ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินส่วนกลาง พื้นที่ส่วนกลาง หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ ได้  
เงินมัดจำเป็นประกันของห้องชุดให้ดังนี้  
ห้องชุดประเภทหนึ่งห้องนอน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ห้องชุดประเภทสองห้องนอน และสามห้องนอน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
นอกจากนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุก ๆ เดือน จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงห้องชุดเสร็จสิ้น โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นดังนี้  
ทุกประเภทห้องชุด 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

#### 6. การปรับปรุงห้องชุด

- เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งในส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง หรือโครงสร้างของอาคาร เช่น คัด หรือเปลี่ยนแปลงเพดาน และหรือพื้นที่เชื่อมต่อส่วนติดกับโครงสร้างภายใน บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ห้ามเจ้าของร่วมติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนหน้า หรือรูปแบบภายนอกของอาคารหรืองานภูมิทัศน์ การติดตั้งแนว แล่วหรือ ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติที่ประตู จะต้องทำโดยผู้รับเหมาจากฝ่ายบริหารอาคาร ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นของเจ้าของร่วม
- ก่อนเริ่มการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เจ้าของร่วมจะต้องแจ้งแผนการติดตั้งให้ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารอนุมัติก่อน
- ระหว่างการติดตั้งผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารจะคอยให้คำแนะนำและความคุ้มครอง ผู้รับจ้างจะต้องนำयेออกไปด้วยทุกๆ ชิ้นจากเดอะลอฟท์ อโศก ตลอดระยะเวลาการทำงานและเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นที่น่าพอใจของฝ่ายบริหารอาคาร ไม่เช่นนั้นฝ่ายบริหารอาคารจะนำयेออกไม่ทั้ง โดยเจ้าของร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
- เจ้าของห้องชุดหรือผู้พักอาศัย จะต้องทำการแจ้งกับผู้รับจ้างหรือที่ปรึกษาของตนให้รับผิดชอบในการตรวจสอบผลของการรบกวนของห้องชุด และระบบโครงสร้าง เพื่อให้นับว่ามีภาระชุดที่เกิดขึ้นจากหรือ ระหว่างการเข้าติดตั้งห้องชุด หรืองานซ่อมแซมใดๆ

#### การทำประกันระหว่างการปรับปรุงห้องชุด

เจ้าของห้องชุดจะต้องแจ้งกับผู้รับจ้างหรือที่ปรึกษาให้จัดทำประกันกับตัวเองไม่ตลอดระยะเวลาของการทำงาน

- การทำประกันค่าชดเชยของตนเอง  
ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันค่าชดเชยให้ครอบคลุมถึงคนงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบและติดตั้งใน วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างน้อย คนงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานที่อาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก
- การทำประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก  
ท่านเจ้าของร่วมจะต้องทำประกันกับนิติบุคคลของฝ่ายบริหารอาคารเพื่อเป็นกรณีป้องกันข้อเรียกร้องของบุคคลภายนอกและรวมถึงค่าเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง โดยนิติบุคคลทำประกันบริษัทประกัน ซึ่งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก ได้กำหนดหรืออนุมัติแล้ว จำนวนวงเงินประกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารอาคารและจะต้องไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเรียกร้องค่าเสียหายตลอดระยะเวลาของกรรมธรรม์ โดยจะต้องมีการสลักสัญญา นิติบุคคลอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก เป็นนิติบุคคลที่จะเป็นกรรมการ
- ความรับผิดชอบและการรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายของเจ้าของห้องชุด/ผู้พักอาศัย  
เจ้าของห้องชุด/ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบในการย้ายเข้าออกและเกิดความผิดพลาดทุกอย่าง รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- ฝ่ายบริหารอาคารจะคืนเงินมัดจำเป็นประกัน (โดยไม่ผิดเงื่อนไข) ให้กับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย (หรือผู้รับจ้างของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย) หลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะต้องไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น หากเกิดความเสียหายใดๆ เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย (หรือผู้รับจ้างของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย) จะต้องซ่อมแซมความเสียหายนั้นๆ ซึ่งเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหารอาคาร จึงจะได้รับเงินมัดจำเป็นประกันคืน หากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย (หรือผู้รับจ้างของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย) ไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ภายในระยะเวลา 30 วันนับที่ได้รับเงิน ฝ่ายบริหารอาคารชุดจะถือเป็นเหตุในการรับเงินมัดจำเป็นประกันไว้
- ในกรณีที่ความเสียหายมีมูลค่ามากกว่าเงินมัดจำเป็นประกัน เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย (หรือผู้รับจ้างของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย) จะต้องชดเชยค่าเสียหายเพิ่มเติมจนครบตามจำนวน
- ผู้รับจ้างรวมถึงผู้รับจ้างฯ ซึ่งรับผิดชอบงานปรับปรุงห้องชุดของเจ้าของร่วม จะต้องผูกพันตามกฎหมายข้อบังคับ ในการทำงานของผู้รับจ้างฯ
- เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะต้องมอบสำเนา "กฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของผู้รับจ้างฯ" แก่ผู้รับจ้างที่ตนจ้างเข้ามาในอาคารชุดฯ เพื่อรับผิดชอบงานปรับปรุงห้องชุดของตน
- ผู้รับจ้างของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะต้องลงนามแสดงการได้รับและเข้าใจ "กฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของผู้รับจ้างฯ" และจะต้องยื่นแบบฟอร์มที่ลงนามแล้วนี้ต่อฝ่ายบริหารอาคารก่อนหน้าที่จะเริ่มงาน
- การยินยอมหรือการอนุมัติ "ใบคำขอปรับปรุงห้องชุด" หรือ "กฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานของผู้รับจ้างฯ" ที่ได้รับจากฝ่ายบริหารอาคารชุดฯจากพนักงานใดคนหนึ่งถือว่าช่วยผูกมัดก็ตาม โดยสำนักงานฝ่ายบริหารนิติบุคคลอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก หรือ คณะกรรมการเจ้าของร่วมอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก หรือเจ้าของร่วมห้องอื่นๆ ในอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก ต้องรับผิดชอบต่อการผิดก่อนดังกล่าว ทั้งนี้การผิดก่อนนั้นจะต้องได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการเจ้าของร่วม
- "ใบคำขอปรับปรุงห้องชุด" โดยที่ไม่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารอาคารชุด เจ้าของร่วมอาจยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเจ้าของร่วมเพื่อขอทบทวนและตัดสินใจได้ คำตัดสินของคณะกรรมการเจ้าของร่วม ในเรื่องใบคำขอดังกล่าว จะต้องออกเป็นหนังสือและถือเป็นที่สุด และผูกพันเจ้าของร่วม
- งานปรับปรุงห้องชุดโดยที่ดำเนินการโดยเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย หรือผู้รับจ้าง โดยที่ "ใบคำขอปรับปรุงห้องชุด" นี้ไม่ได้ได้รับอนุมัติถูกต้องจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายค่าจ้างของเจ้าของร่วมเอง ในการรื้อถอนดังกล่าว หากเจ้าของร่วมไม่ทำการรื้อถอนงานปรับปรุงที่ไม่ถูกต้องนี้ภายในระยะเวลา 30 วัน ฝ่ายบริหารอาคารเมื่อ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเจ้าของร่วม สามารถดำเนินการกับผู้รับจ้างให้ทำการรื้อถอนงานปรับปรุงนี้ได้ด้วยค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วมที่กระทำผิดกฎข้อบังคับนั้น
- เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย หรือผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งชื่อคนงานที่พำนัก และขอมีสำเนาเข้าทำงานในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถตรวจสอบพยานบุคคลที่เข้า-ออกอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศกได้

12. ห้ามผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้างพักอาศัยอยู่ในห้องชุดของเจ้าของร่วม หรือในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดระยะเวลาการทำงานติดตั้ง เปรินท์ และตกแต่งห้องชุด
13. วันและเวลาทำงานของผู้รับจ้างคือวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ห้ามทำงานหรือชนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยเฉพาะเทศกาล เพราะจะเป็นการรบกวนผู้พักอาศัยคนอื่น ๆ หากจำเป็นคือทำงานส่วนเวลาออกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ให้ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อยืนยันว่าอาคารจะได้แจ้งผู้พักอาศัยจ้างด้วย ทั้งนี้การทำงานส่วนเวลาจะต้องไม่เกินกว่า 19.00 น. และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ
14. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ) ที่ใช้ในการปรับปรุงห้องชุด จะคำนวณจากมิเตอร์น้ำ-ไฟของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย
15. ไม่อนุญาตให้เก็บวัสดุที่อาจเป็นหรือเพลิงได้ไว้ในบริเวณห้องชุดที่ทำการปรับปรุง เช่น น้ำมัน จันทันธรี แอลกอฮอล์และกระป๋องที่อัดแก๊สไว้ข้างใน (จะต้องนำวัสดุเหล่านั้นออกไปหลังเวลาเลิกงานทุกครั้ง)
16. ระยะเวลาการปรับปรุงห้องชุดจะต้องไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ฝ่ายบริหารอาคารอนุมัติให้มีการปรับปรุงห้องชุด หากล่าช้าเกินกว่าที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับล่วงหน้า 10% ค่าเสียของจำนวนเงินที่คิดจ้างเป็นประกัน
17. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามประเภทของห้องชุดตลอดระยะเวลาการทำงานดังต่อไปนี้
- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| ประเภท 1 ห้องนอน | อุปกรณ์ดับเพลิง 1 ชุด |
| ประเภท 2 ห้องนอน | อุปกรณ์ดับเพลิง 2 ชุด |
| ประเภท 3 ห้องนอน | อุปกรณ์ดับเพลิง 3 ชุด |

#### การขอคืนเงินประกัน

ฝ่ายบริหารอาคารกำหนดให้เงินประกันเงินประกันไว้ ภายหลังจากการร่วมตรวจสอบปริมาณระหว่างเจ้าของห้องชุดฝ่ายบริหารอาคาร และผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุด โดยกำหนดจำนวนคืนภายหลังการตรวจสอบ และรับมอบงานโดยปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นเวลา 30 วัน ภายหลังการได้รับเอกสารยืนยันเงินประกันคืนจากเจ้าของห้องชุดหรือผู้รับเหมา

เจ้าของห้องชุดและผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุด จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานก่อนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

#### 6. เลื่อน ผู้รับ และกั้น

ต้องเปิดประตูหน้าและหลังโถงลิ้น (เคม็ไปทางลิ้น) อยู่เสมอ ยกเว้นการเข้าออกในระหว่างการทำงาน เพื่อป้องกันเสียง ผู้รับ และหรือกลิ่น ผู้รับจ้างต้องทำงานต่างๆ ที่ทำให้เกิดเสียงดัง (รวมทั้งการเปิดวิทยุ) รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ด้วยระบบยกขึ้น ที่เป็นการรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยโดยทั่วไปที่สุด

#### 7. ความเสียหายที่เกิดกับอาคารชุดหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร

ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลาง หรืออีกจากบุคคลที่สามซึ่งเกิดจากการปรับปรุงจะต้องได้รับการแก้ไขจาก ผู้รับจ้าง (หรือเจ้าของร่วม) จนเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหารอาคารก่อนที่จะคืนเงินมัดจำการประกันคืน หากความเสียหายนั้นไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้รับจ้างจนเป็นที่พอใจของฝ่ายบริหารอาคาร ฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการ ช่อมแซมความเสียหายนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วมและค่าปรับจำนวน 3,000 บาท ด้วย

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้พื้นที่นอกห้องชุดที่ทำการปรับปรุง (เช่น พื้นที่ส่วนกลาง) เป็นพื้นที่ทำงาน และหรือจัดเก็บของ ผู้รับจ้างต้องรักษาพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ในการเข้า-ออกของตนเองและบริเวณที่อยู่ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง (หรือเจ้าของร่วม) ต้องรับผิดชอบค่าปรับจำนวน 3,000 บาท ต่อครั้ง หากมีการกระทำผิดข้อกำหนดในข้อนี้

#### 8. เศษวัสดุ

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดและนำเศษ ดิน หยาและเศษต่างๆ ที่เกิดจากการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละวันออกไป จากอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก พร้อมวัสดุเหลือใช้พื้นที่ทำการปรับปรุง รวมทั้ง ที่จอดรถ บันไดวน บันได (รวมทั้งระเบียบของห้องชุดที่ปรับปรุงนั้นด้วย) และพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้สะอาด เรียบร้อยทุกวัน ต้องไม่ทิ้งเศษ ดิน หยาและเศษต่างๆ ไว้ค้างคืนในบริเวณใดรวมทั้งห้องชุดที่มีการปรับปรุงนั้นด้วย

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ปล่อยเศษของเหลวทุกประเภทลงในระบบระบายน้ำของอาคารชุดทั้งที่อยู่ภายในห้องชุดหรือพื้นที่ ส่วนกลาง โดยเศษของเหลวจะต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่เหมาะสม นำออกไปจาก อาคารชุด ในแต่ละวัน และกำจัดทิ้ง ณ สถานที่ทิ้งขยะของเหลวที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ผู้รับจ้าง (หรือเจ้าของร่วม) จะต้องรับผิดชอบในค่าทำความสะอาดในกรณีที่มีการปล่อยของเหลวเข้าไปในระบบระบายน้ำของอาคารชุดพร้อมทั้งเสียค่าปรับจำนวน 6,000 บาท ต่อครั้ง หากมีการกระทำผิดตามข้อกำหนดในข้อนี้

#### 9. ผู้รับจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้รับจ้างช่วงของลงนามและยื่นสำเนากฎระเบียบในการทำงานของผู้รับจ้าง ณ อาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก ต่อสำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำในส่วนของผู้รับจ้างช่วงของตนเองที่มี ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและในความสัมพันธ์ที่เกิดจากการทำงานของผู้รับจ้างช่วง

#### 10. ผู้แทนของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้แทนที่มีอำนาจแทนผู้รับจ้าง ผู้แทนของผู้รับจ้างดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลตลอดเวลาขณะที่มีการทำงาน ปรับปรุง หรือมีบุคลากรของผู้รับจ้างอยู่ และต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ฝ่ายบริหารอาคารแจ้งพื้นที่

#### ข้อบังคับการทำงานของผู้รับจ้าง

##### 1. เวลาทำงานของผู้รับจ้าง

วันจันทร์ถึง วันศุกร์เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. หรือในเวลาที่อื่น ตามที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร อนุญาตภายใต้ระเบียบและข้อบังคับนี้ แต่ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ห้ามผู้รับจ้างทำงานเกินเวลา 19.00 น. ไม่มีการทำงาน ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้รับจ้างสามารถเข้ามาในอาคารชุดฯ ตามเวลาที่ระบุไว้เพื่อเริ่มวันทำงาน และผู้รับจ้างต้องออกจากอาคารชุดฯ ภายในเวลาที่ระบุไว้เมื่อสิ้นสุดวันทำงาน

##### 2. การจอดรถ

ผู้รับจ้างจะต้องจอดยานพาหนะตามที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ กำหนดเท่านั้น

##### 3. การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในยานพาหนะของผู้รับจ้าง ตามจุดที่ฝ่ายบริหารอาคารกำหนด และผู้รับจ้างจะต้องไม่ นำยานพาหนะของผู้รับจ้างไปจอดไว้ในจุดที่กำหนดเป็นเวลาเกินความจำเป็น และต้องไม่เกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้ นำยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกิน 10 ตัน เข้ามาในบริเวณอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศกโดยเด็ดขาด

เพื่อความปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องมอบรายการวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะนำไปในอาคารชุดกับฝ่ายบริหารอาคาร และในรายการดังกล่าวต้องระบุว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของงานนอกจ้างหรืออยู่ก่อนนอกก่อนหน้าหรือเมื่อเสร็จสิ้นงาน ผู้รับจ้างต้องระบุและลงรหัสวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำเข้าไปในอาคารชุดนี้ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยและให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบในรายการนี้ด้วย วัสดุอุปกรณ์ที่มีไม่ได้อยู่ในรายการจะไม่อนุญาตให้นำเข้าไปจนกว่าผู้รับจ้างจะมอบรายการที่มีการแก้ไขแล้วไว้

##### 4. การแสดงตัวและการลงนามเข้า-ออกประจำวัน

บุคลากรของผู้รับจ้างจะต้องติดบัตรผู้มีอาศัยและสามารถแสดงบัตรดังกล่าวที่ได้รับมาจากพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา บุคลากรของผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงจะต้องมอบบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และลงนาม ก่อนเริ่มทำงานและลงนามเมื่อทำงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันที่มอบของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทางเข้าด้านหน้า หากพบบุคลากรของผู้รับจ้างในพื้นที่ของอาคารชุดซึ่งอยู่นอกพื้นที่ทำงานที่ได้รับอนุญาตและใช้เส้นทางต่างๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฝ่ายบริหารอาคารฯอาจพิจารณาให้บุคลากรดังกล่าวออกไปจากอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก ทันที และหากมีการกระทำผิดซ้ำอาจมีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาในอาคารชุดได้

##### 5. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของอาคาร

ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก โดยเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผนัง เสา คาน พื้น และโครงสร้างอื่นใดในอาคารที่เป็นส่วนกลาง และไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกของ อาคาร รวมทั้งประตูและหน้าต่างภายนอกด้วย การเจาะพื้น ผนัง และหรือเพดาน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นหนังสือเป็นการเฉพาะจากฝ่ายบริหารอาคาร

##### 11. ด้านหน้าและทางตรงจอย

ผู้รับจ้าง บุคลากร ผู้รับจ้างช่วงจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารอาคารตลอดเวลา ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในห้องชุดที่กำลังมีการทำงานปรับปรุงนั้นได้ โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อตรวจสอบการทำงานและกิจการรวมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานอยู่ พร้อมทั้งตรวจสอบผู้รับจ้าง บุคลากร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามจุดปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอาคาร

เมื่อทำงานปรับปรุงแล้วเสร็จและก่อนที่จะเลิกงานในเย็นวันสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องนำหนังสือขอให้ฝ่ายบริหารอาคารทำการตรวจสอบและรับรองความเรียบร้อยในครั้งสุดท้ายด้วย การตรวจสอบดังกล่าวจะกระทำเมื่อฝ่ายบริหารอาคารชุดพร้อม แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 10 วันทำงาน นับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวนี้

##### 12. อุปกรณ์ปรับอากาศ

อาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก ไม่ให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับอากาศใดๆ ทั้งสิ้น

##### 13. การติดตั้งงานไฟฟ้า

การติดตั้งงานไฟฟ้าต่างๆ (รวมทั้งโทรศัพท์ โทรศัพท์ส่วนกลาง และเคเบิลทีวี) จะต้องได้รับหนังสืออนุมัติแบบแปลนการติดตั้งก่อน และจะต้องมีการตรวจสอบหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการก่อนการเปิดเครื่องไฟฟ้าที่ถูกติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสอง (2) วันทำงาน ก่อนที่จะทำการติดตั้งงานติดตั้งไฟฟ้า และหรือ เดินสายไฟฟ้า เพื่อให้มีการตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารอาคาร งานติดตั้งไฟฟ้าจะทำการติดตั้งงานติดตั้งไฟฟ้าไม่ได้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดตั้ง โดยฝ่ายบริหารอาคาร เสียก่อน หากพบงานติดตั้งไฟฟ้าที่มีการติดตั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการตรวจสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเปิดงานติดตั้งดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายกับค่าบริการอาคารเดอะลอฟท์ อโศก แต่อย่างใด

การเดินสายไฟฟ้าที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 100 โวลต์ จะต้องห้ามไว้ในที่หรือสายโลหะที่มีขนาดเหมาะสม พร้อมทั้งทั้งสองเชื่อมต่อ

##### 14. ระบบตรวจจับอัตโนมัติและระบบเตือนภัย

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ หรือทำการตัดแปลงไม่ว่าด้วยวิธีการใดกับระบบตรวจจับอัตโนมัติและสัญญาณเตือนภัยที่ ติดตั้งไว้ในห้องชุดโดยมิได้รับการอนุมัติเป็นหนังสือจากฝ่ายบริหารอาคารชุดก่อน ผ่านมีโทรศัพท์ 5,000 บาทต่อครั้ง

##### 15. สุภาพและความปลอดภัย

(1) ผู้รับจ้างต้องดูแลให้มีเครื่องดับเพลิงภายในห้องชุดที่มีการปรับปรุง โดยให้มีเครื่องดับเพลิงแบบพกพาขนาดเล็ก 10 กิโลกรัมที่ใช้งานได้อย่างน้อยหนึ่งเครื่องต่อพื้นที่ขนาดห้าสิบ (50) ตารางเมตร หรือส่วนหนึ่งของพื้นที่ห้องชุดที่กะหนดไว้ เครื่องดับเพลิงดังกล่าวจะวางจำนวนห้าตัวต่อชุดและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา



- (2) ผู้รับจ้างต้องไม่ปล่อยไว้วัสดุอุปกรณ์ของงานนอกเขตภูมิของอาคารชุดและต้องไม่แขวนสิ่งใดบนราว ลูกกรงราวบันไดของระบียบ;
- (3) ผู้รับจ้างต้องไม่เก็บวัสดุไว้ไม่พำนักขณะใดๆ (รวมทั้งสี่ ศัพท์ละลาย เชื้อเพลิง ฯลฯ) ไว้ในห้องชุดหรืออาคารชุด รวมทั้งห้ามใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเด็ดขาด การกระทำผิดกฎระเบียบนี้จะมีผลทำให้ถูกยึดและกักวัสดุไว้หลังส่วนนั้น พร้อมขึ้นเสียค่าบริการจำนวน 3,000 บาท
- (4) ไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน ไพ่ หรือกระทำการผิดกฎหมายภายในอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก
- (5) ไม่อนุญาตให้พาทหารอาวุธที่มีอันตรายทุกชนิด (เช่นปืนและสิ่งคล้ายๆ) เข้ามาภายในอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก
- (6) ไม่อนุญาตให้บุคลากรของผู้รับจ้างนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา หรือ เข้ามาทำงานขณะที่มีอาการเมเินมา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาหรือ สิ่งเสพติด (ยกเว้นยาเวชภัณฑ์ที่แพทย์สั่งอย่างถูกต้องห้ามกฎหมาย)
- (7) ไม่อนุญาตให้พักอาศัยในห้องชุดที่ทำการปรับปรุง
- (8) ไม่อนุญาตให้ชุมนุมหรือรวมพื้นที่ส่วนกลางหรือในห้องชุดที่ทำการปรับปรุง
- (9) หากพบบุคลากรของผู้รับจ้างกระทำผิดกฎระเบียบต่างๆ ในข้อที่ (4) ถึง (8) บุคลากรดังกล่าวจะถูกให้ออกจาก อาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก และอาจถูกห้ามเข้ามาในอาคารชุดอย่างถาวรได้ ถ้ามีการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งอาจมีผลทำให้ผู้รับจ้างถูกห้ามไม่ให้เข้าอาคารชุดได้

#### 16. บริการสาธารณูปโภค

ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ (ไฟฟ้า น้ำประปา) ที่จัดไว้ให้ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยมีได้รับอนุมัติเป็นพิเศษเนื่องจากฝ่ายบริหารอาคารเสียก่อน ในกรณีที่ไม่อนุมัติดังกล่าวจะต้องเสียค่าดูแลการใช้ไฟฟ้า 500 บาทต่อวัน และค่าดูแลการใช้ น้ำประปาในจำนวน 100 บาทต่อวัน หากมีขึ้นมีโทษปรับ 5,000 บาท/ครั้ง/จุด

#### 17. การกระทำผิดสัญญาข้อตกลงต่างๆ

ในกรณีที่พบว่าผู้รับจ้างกระทำผิดกฎระเบียบ หรือกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก ฝ่ายบริหารอาคารสามารถใช้ดุลยพินิจในการระงับงานของผู้รับจ้าง และหากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าของร่วม ฝ่ายบริหารอาคารสามารถดำเนินการกับผู้รับจ้างเข้ามาทำงานภายในอาคารชุดชุดต่อไป

#### 18. กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก ที่ใช้บังคับอยู่ตลอด ทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อพิจารณาตรวจสอบได้จากฝ่ายบริหารอาคาร

- ผู้รับจ้าง จะต้องคืนบัตรผ่านชั่วคราวและบัตรคืนบัตรประจำตัวประชาชน หากทำบัตรผ่านชั่วคราวหายจะต้องเสียค่าปรับบัตรละ 500 บาท
4. ไม่ควรวางของมีค่าไว้ในเอกห้องชุดของตน ฝ่ายบริหารอาคาร เดอะลอฟท์ อโศก ไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ที่ตาม
5. เจ้าของร่วมจะต้องแจ้งเบาะรพิพาทเพื่อติดต่อในนามลูกเงินและเบาะรพิพาทของเดิม/พิพาททุกภายในครอบครัว

#### 10. ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้า-ออกของพาหนะ

1. ฝ่ายบริหารอาคารชุดจะออกบัตรคีย์ผ่านเข้า-ออกอาคารชุดฯ ให้ ซึ่งเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะต้องติดไว้ทางซ้ายมือด้านบนของกระจกหน้ารถทุกคันที่เป็นของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย และเจ้าของร่วมไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวในการผ่านเข้า-ออก เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยควรติดคีย์ผ่านบัตรบริหารอาคารเพื่อทราบแบบฟอร์มลงทะเบียนพาหนะ
2. ในกรณีที่ติดคีย์ผ่านเข้า-ออกสูญหาย หรือชำรุด เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย จะต้องติดคีย์ผ่านเข้ามาฝ่ายบริหารอาคารเพื่อออกบัตรคีย์คีย์ใหม่ในราคาใบละ 200 บาท
3. คัดเลือกจะออกบัตรคีย์เฉพาะเจ้าของร่วม สมาชิกของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย หรือผู้เช่า และยานพาหนะจะถูกกำหนดที่จอดสำหรับเจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดฯ
4. เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่ไม่มีบัตรคีย์จะผ่านเข้า-ออก อาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศกได้ก็ต่อเมื่อ
- 4.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยให้เข้เข้ามาได้ โดยแขกจะได้รับบัตรผ่านชั่วคราว และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเป็นที่ทราบและยึดไว้
- 4.2 แขกจะต้องแสดงบัตรผ่านชั่วคราวไว้บนแผงหน้าปัดรถยนต์
- 4.3 แขกจะต้องคืนบัตรผ่านชั่วคราวก่อนกลับออกไปจากอาคารชุดฯ หากไม่คืนบัตรผ่านชั่วคราว อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปและจะต้องเสียค่าปรับบัตรละ 500 บาท และภายหลังอาจได้รับการปฏิเสธให้เข้ามาในอาคารชุดฯ
5. ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างร่วมพนักงานส่งของ (คนงาน) ทุกคนจะต้องแนบบัตรประชาชนหรือใบอนุญาตขึ้นกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อขอบัตรผ่านชั่วคราวที่ประตูทางเข้าด้านหน้า คนงานจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก ได้ก็ต่อเมื่อ
- 5.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งและได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยฝ่ายบริหารอาคารเพื่อให้คนงานเข้าได้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วคนงานจะต้องแนกบัตรผ่านชั่วคราวด้วยบัตรประจำตัวประชาชนและลงชื่อในสมุดบันทึกเข้า-ออก เพื่อรับบัตรผ่านชั่วคราว ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะบันทึกข้อมูลลงในสมุดบันทึกพาหนะเข้า-ออก
- 5.2 ห้ามไม่ให้คนงานเข้าปฏิบัติงานแปลงหรือตกแต่งสวนบุคคลก่อนที่ฝ่ายบริหารอาคาร จะได้รับการอนุญาตจากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ในกรณีที่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยไม่ได้มาควบคุมงานด้วยตนเอง เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยควรให้ตัวแทนควบคุมงานตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน และหาก

#### 7. การเก็บเงินของ

ไม่ครบเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคลไว้ตามบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ว่าที่ได้ก็ตาม แต่ในกรณีที่ผู้พักอาศัยไม่สามารถอนุญาตเพื่อกับสิ่งของต่างๆ ไว้ที่ห้องเก็บของที่ดูแลควบคุมโดยฝ่ายบริหารอาคาร ได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิที่จะปฏิเสธค่าเช่าดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างและ ประเภทของสิ่งของนั้นๆ บริเวณพื้นที่ที่ไว้ให้เก็บสิ่งของจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการและผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ

#### 8. คีย์การ์ด และ กฎแ่ง

##### คีย์การ์ด

เจ้าของร่วมทุกท่านจะได้รับคีย์การ์ดชุดตามจำนวนซึ่งอยู่ภายใต้การประกาศต้องขึ้นได้รับการบันทึกข้อมูลของแต่ละห้องพักเรียบร้อยแล้ว คีย์การ์ดชุดชุดแต่ละใบสามารถใช้ขึ้นลิฟต์โดยสาร ลิฟท์บริการ พื้นที่ทรัพย์สินส่วนกลาง รวมถึงจุดที่ข้อมูลให้สามารถไว้ใช้ขึ้นห้องชุดของท่านได้ตามสิทธิเช่นเท่านั้น

หากเจ้าของร่วมท่านใดทำการสูญหรือชำรุด สูญหาย กรุณาติดต่อนิติฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อออกคีย์การ์ดชุดชุดใหม่ทดแทนในคืนตามวันและเวลาที่ทำการส่งสำเนาไปได้

ค่าใช้จ่ายในการออกคีย์การ์ดอาคาร แต่ละใบอยู่ที่ราคา 500 บาท

ค่าใช้จ่ายในการออกคีย์การ์ดชุดชุด แต่ละใบอยู่ที่ราคา 500 บาท

##### กฎหมาย

เจ้าของร่วมสามารถฝากกฎหมายให้กับฝ่ายบริหารอาคารได้โดยกรณียกแบบฟอร์มขอฝากกฎหมายที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร โดยระบุจุดประสงค์ในการฝากกฎหมายโดยละเอียด ฝ่ายบริหารอาคารจะควบคุมดูแล และบันทึก การให้กฎหมายแก่เจ้าของร่วม ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย และหรือสูญหายของทรัพย์สินภายในห้องชุด

#### 9. ความปลอดภัยของอาคาร

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีสิทธิตรวจภายในยานพาหนะและกระโปรงท้ายของยานพาหนะทุกคันที่เข้า-ออก อาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก หากรถคันใดก็ตามที่ไม่มีบัตรผ่าน และพอร์ไม่มีบัตรคีย์การ์ดและไม่สามารถแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของร่วม การถือกรรมสิทธิ์ หรือการเช่าได้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออกอาคารชุดฯ จนกว่าจะสามารถแสดงหลักฐานสิทธิการเข้า-ออกได้
2. ยานพาหนะที่ไม่มีบัตรคีย์การ์ดจะถูกหยุดยั้งและจะได้รับบัตรผ่านชั่วคราวชั่วคราวที่บริเวณด้านหน้า และจะต้องแสดงไว้บนหน้าปัดรถตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารชุดฯ ผู้ขับรถจะต้องคืนบัตรผ่านชั่วคราวให้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าด้านหน้า ก่อนที่จะออกไปจากอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก
3. ผู้รับจ้างที่ทำงานให้กับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยที่อาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก จะต้องขอชื่อในสมุดเข้า-ออก และแลกบัตรผ่านชั่วคราวด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางเข้าด้านหน้า หลังจากเสร็จการทำงานในแต่ละวัน

- จำเป็น เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม เพื่อช่วยดูแลห้องชุดที่มีการทำงาน โดยเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ไม่เช่นนั้นฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่ให้มีการเข้าปฏิบัติงานในห้องชุดชุด เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยดังกล่าว
- 5.3 หากไม่ส่งคืนบัตรผ่านชั่วคราวก่อนออกไป คนงานจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปจากอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก และมีโทษปรับ 500 บาท และอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่อาคารชุดฯ อีกในภายหลัง
- 5.4 ไม่อนุญาตให้คนงานนำวัสดุ (ที่มีไม้ได้เข้ามา) ออกไปจากอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย เป็นหนังสือประทับด้วยชื่อผู้รับจ้าง ชื่อและความประสงค์ของเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นำเข้าออกไป โดยฝ่ายบริหารอาคารจะต้องลงชื่อกำกับด้วย คนงานจะต้องลงลงหนังสือดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการนำสิ่งของออกไปจากอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก

#### 11. อาคารจอดรถ

ห้องจอดรถมีทั้งหมด 216 ห้องจอด โดยนับรวมตั้งแต่ชั้น 1 ขึ้นไปจนถึงชั้น 23 ทั้งนี้ฝ่ายบริหารอาคารเป็นผู้จัดการด้านการจอดรถ

##### การจอดรถของเจ้าของร่วม

1. เจ้าของร่วมหรือผู้พักอาศัย จะได้รับบัตรคีย์การ์ดรถยนต์เมื่อได้รับบัตรรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
2. คัดเลือกจะออกบัตรคีย์การ์ดให้ตามใบประกาศนียบัตรเพื่อการแสดงตนว่าเป็นเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยที่เดอะลอฟท์ อโศก
3. เจ้าของร่วมและผู้พักอาศัยสามารถจอดรถของท่านได้ตามห้องจอดรถอัตโนมัติที่ได้รับอนุญาตให้จอดรถเฉพาะที่นั้น

##### ระเบียบการใช้ที่จอดรถ

1. การจอดรถต้องกระทำในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
2. ไม่อนุญาตให้จอดรถในบริเวณเส้นทางจราจรและพื้นที่ส่งผู้โดยสารส่งของ
3. การจอดรถเมื่อเสร็จจะต้องกระทำในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. รถสินค้า รถบรรทุก และรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ทุกประเภท รวมทั้งรถพ่วง ไม่ได้รับอนุญาตให้จอดในห้องชุดเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย โดยจะต้องจอดในที่จอดรถสำหรับรถพ่วงและสำหรับผู้มาติดต่อติดต่อคือ
- ตามที่ได้จัดไว้ และอยู่ภายใต้คำแนะนำของฝ่ายบริหารอาคาร
5. ไม่อนุญาตให้เก็บรถตู้ไฟฟ้าในพื้นที่จอดรถ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือของเหลวอื่นๆ ในพื้นที่จอดรถ ในกรณีที่น้ำมันเครื่องหมดลงนั้น ฝ่ายบริหารอาคารจะแจ้งเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยได้ ด้านหน้ารถ





6. ไม่อนุญาตให้เลี้ยงเศษอาหารหรือขยะทุกระยะลงในท้องน้ำทิ้ง หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับเป็นค่าแม่ใกล้ส่งจุดต้น ครั้งละหนึ่งพัน (1,000) บาทให้แก่ฝ่ายบริหารอาคาร
7. เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย จะต้องเป็นผู้ขนถ่ายและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะขึ้นไปภูเขา หรือจำนวนมาก ไปวิธีที่ห้องพักขยะกลาง หากวางไว้ในบริเวณที่ทิ้งขยะในแต่ละชั้น ฝ่ายบริหารอาคารจะคิดค่าปรับครั้งละหนึ่งพัน (1,000) บาท และเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- หมายเหตุ ฝ่ายบริหารอาคารไม่อนุญาตให้พนักงานรักษาความสะอาดส่วนกลางของอาคารเข้าทำงานที่เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย จ้างให้ทำงานในเชิงธุรกิจที่เป็นส่วนตัวในเวลาทำงานปกติ ในกรณีนี้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดของฝ่ายบริหารอาคารไปทำงานส่วนตัว ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเจ้าของร่วม

#### กฎระเบียบการกำจัดแผลง

ฝ่ายบริหารอาคารจะจัดหาบริษัทเข้ามาให้บริการกำจัดแผลง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการที่ส่วนกลางในอาคาร ห้องเครื่อง บันไดหนีไฟ ห้องลิฟต์บริเวณพื้นที่ส่วนความสะอาด สันทนาการ โดยกำหนดให้เข้าบริการอย่างต่อเนือง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหากท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยมีความประสงค์จะรับบริการกำจัดแผลงในเชิงธุรกิจจะต้องพบหน้าสื่อหรือแจ้งยืนยันกับส่วนมาอย่างฝ่ายบริหารอาคาร หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งการบริการแล้วจะต้องประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ฝ่ายบริหารอาคารแนะนำให้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยอยู่ในขณะที่กำลังให้บริการ ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์สูญหาย และเสียหายต่อทรัพย์สินของเจ้าของ

#### กฎระเบียบการจัดส่งไปรษณีย์

ฝ่ายบริหารอาคารได้แยกประเภทของเอกสารที่เป็นจดหมายและ พัสดุตามที่ได้รับดังนี้  
จดหมาย พัสดุ และเอกสารทั่วไปทุกประเภท จะถูกจัดส่งไปที่ตู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุด ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 จดหมายและพัสดุที่มีการลงทะเบียนจะถูกเก็บไว้ที่พนักงานฝ่ายต้อนรับ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1 และฝ่ายบริหารอาคารหรือพนักงานต้อนรับจะแจ้งให้ทางผู้รับทราบโดยส่งข้อความไปที่กล่องรับจดหมายของลูกบ้าน เพื่อมาติดต่อบริการจดหมาย พัสดุ หรือเอกสารสำคัญให้พนักงานฝ่ายต้อนรับทูลรับในเวลาทำการ และจดหมายหรือพัสดุที่ลงทะเบียนหลังจากที่รับมา จะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่รับเอกสารดังกล่าวมา หากไม่มีผู้มาติดต่อบริการเอกสารหรือพัสดุดังกล่าวตามที่แจ้งไว้เกินกว่ากำหนดดังกล่าว ฝ่ายบริหารอาคารจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับเอกสารหรือพัสดุนั้นๆ และจะดำเนินการส่งคืนผู้ส่งต่อไป

ตัวอย่าง วิธีใช้งานของตู้ผู้พักอาศัยที่ อาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก

ชื่อผู้พักอาศัย: \_\_\_\_\_

อาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก

บ้านเลขที่ 243/ \_\_\_\_\_ ชั้น: \_\_\_\_\_

เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

- การใช้ลิฟต์ในการขนส่งของ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ลิฟต์ที่ฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อการขนส่งของของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในกรณีที่ไม่มีเวลากรอก ขอเสนอใช้ลิฟต์ได้ ให้ใช้ บันไดหนีไฟสำหรับการขนส่งของ และถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของร่วม
- กรุณาอย่าขีดเขียน นำรูปภาพโฆษณาต่างๆ หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ มาติดภายในห้องโดยสารลิฟท์ อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หากฝ่ายบริหารอาคาร ตรวจพบจะดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
- ห้ามสูบบุหรี่ภายในลิฟท์
- ผู้โดยสารวัยเยาว์และจากุชชีจะต้องทำตัวให้เบี่ยงเบนไปลิฟท์
- กรุณาอย่าให้เด็กใช้ลิฟต์โดยลำพัง

#### โครงสร้าง

- โครงสร้าง จัดเตรียมไว้สำหรับเจ้าของร่วมและแขกของเจ้าของร่วมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น พนักงานของเจ้าของร่วม หรือผู้เช่าพักในอนุญาตให้เข้าใช้สำหรับการนำสิ่งของขึ้นลง พนักงานขับรถของเจ้าของร่วมและผู้เช่าพักอนุญาตให้นำสิ่งของขึ้นลงได้ตามสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น

พนักงานหรือผู้รับเหมาของเจ้าของร่วมหรือผู้เช่าพักจะต้องปฏิบัติตามกฎปฏิบัติตามเดิมแก่ภายในได้รับมอบหมาย และหากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับทางฝ่ายบริหารอาคารสามารถดำเนินการตักเตือนหรือสั่งปรับลงโทษได้ตามสมควร

ผู้ที่กำลังใช้สระว่ายน้ำและจากุชชี หากต้องการเข้าใช้บริการภายในห้องโถงรับของจะต้องขีดตัวให้เบี่ยงเบนแต่ภายในให้เบี่ยงเบนก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

#### สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนกลาง

พื้นที่ส่วนกลางและห้องกิจกรรมต่างๆพร้อมให้บริการแก่เจ้าของร่วม สมาชิกในครอบครัวของเจ้าของร่วม รวมถึงผู้เช่าห้องพักอาศัยของเจ้าของร่วมทุกท่านตามรายละเอียดดังนี้

| สิ่งอำนวยความสะดวก                | ชั้นที่ติดตั้ง | ระยะเวลาดำเนินการ   |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| 1. เลานจ์ / พื้นที่ส่วนทำงาน      | ชั้น 2         | 07.00 น. – 22.00 น. |
| 2. ห้องออกกำลังกาย และสวนกลางแจ้ง | ชั้น 4         | 08.00 น. – 22.00 น. |
| 3. สระว่ายน้ำ และพื้นที่อาบแดด    | ชั้น 31        | 08.00 น. – 22.00 น. |
| 4. ห้องสตรัม                      | ชั้น 31        | 08.00 น. – 22.00 น. |

#### สระว่ายน้ำน้ำ

ระเบียบปฏิบัติของสระว่ายน้ำ

- ก) สระว่ายน้ำนี้ มีไว้สำหรับเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยเท่านั้น

15. การใช้ประโยชน์ของพื้นที่และทรัพย์สินในส่วนกลางได้ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับต่อไปนี้

เจ้าของร่วมสามารถให้ลอยพื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลางได้ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับต่อไปนี้

1. เจ้าของร่วมต้องใช้พื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลางด้วยความสงบ ไม่ก่อความสกปรก เพื่อความ ปลอดภัย ความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือการใช้สิทธิของนิติบุคคลฯ หรือเจ้าของร่วมท่านอื่นในพื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลาง หรือห้องชุดของเจ้าของร่วมท่านอื่น เพื่อเป็นมาตรการในการบรรเทาหรือลดผลกระทบที่จะเกิดแก่เจ้าของร่วม หรือบุคคลอื่นใดทางทรัพย์สินส่วนบุคคลในพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงสิทธิโดยสาร ห้องโถงทางเดิน ทางหนีไฟ ทางเดินรถ และสถานที่ที่จัดไว้สำหรับจอดรถของอาคารชุด
2. นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศก โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการนิติบุคคลฯ สามารถที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบเกี่ยวกับการใช้พื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลางได้ตามความเหมาะสม โดยต้องประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับการใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลาง ให้กับเจ้าของร่วมทั้งหมดได้รับทราบโดยทั่วกัน ห้ามไม่ให้เจ้าของร่วมหรือบุคคลใดๆ ใช้พื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลาง นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และระเบียบต่างๆที่กำหนดไว้
3. ห้ามไม่ให้บุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของร่วม หรือผู้เช่าของเจ้าของร่วมและไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคารเข้าใช้พื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลาง และบริการของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะลอฟท์ อโศกโดยเด็ดขาด
4. ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือประพฤติตัวไม่สุภาพ หรือมีการกระทำไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อบังคับ หรือกฎหมาย เข้ามาในอาคารชุดเดอะลอฟท์ อโศก ในกรณีที่ฝ่ายบริหารอาคาร มีอำนาจเชิญบุคคลนั้นๆออกไปจากอาคารชุดฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

#### ลิฟท์

ลิฟท์: ลิฟท์โดยสารจำนวน 3 ชุด

ลิฟท์ขนส่งของ 1 ชุด

ยี่ห้อ: บริษัท อีสเทิร์นกรุ๊ป จำกัด

#### การใช้ลิฟท์

1. ห้ามทำการใดๆ เพื่อการขัดขวางไม่ให้ลิฟท์ทำงานตามปกติ หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องเปิดประตูลิฟท์นานกว่าปกติ กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเป็นผู้นำดำเนินการเท่านั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว ผู้ใช้ลิฟท์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข) หากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยสามารถให้บริการได้เองไม่มีเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยร่วมให้บริการด้วยเท่านั้น ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิที่จะจำกัดจำนวนของแขกผู้ใช้บริการหากมีเจ้าของร่วมท่านอื่นมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ค) เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแลตลอดเวลา

2. พนักงานและลูกจ้างของเจ้าของร่วมไม่มีสิทธิใช้บริการ
3. ไม่อนุญาตให้มีกรทำงานเลี้ยงสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
4. สระว่ายน้ำ เปิดบริการเวลา 08.00 น. – 22.00 น. ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการได้ตามความเหมาะสมหากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม
5. เครื่องเสียง โทรศัพท์ และอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงต่างๆ ไม่อนุญาตให้นำมาเปิดบริเวณสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด (ยกเว้นชุดเครื่องเสียงที่มีชุดสำหรับรับฟังเป็นส่วนตัว)
6. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม ภาชนะเครื่องดื่มต่างๆ รวมถึงการสูบบุหรี่ในบริเวณสระว่ายน้ำนี้ รวมถึงการนำอาหารไปรับประทานในสระว่ายน้ำนี้
7. ห้ามนำเครื่องเล่นจากอุปกรณ์ของ, กระดานโต้คลื่นต่างๆ ลงเล่นในสระว่ายน้ำนี้โดยเด็ดขาด
8. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ:
  - ต้องสวมชุดว่ายน้ำเท่านั้น
  - ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนลงสระ
  - กิฟต์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนลงสระ
  - ต้องอาบน้ำก่อนที่จะลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง
9. ข้อห้าม:
  - ห้ามนำสิ่งของที่มีกลิ่นมาลงสระ
  - ห้ามความจำจากอุปกรณ์ของผู้อื่น
  - ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำนี้
  - ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่ม
  - ห้ามเปลี่ยนระบบของสระว่ายน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต
10. ฝ่ายบริหารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในการเกิดการอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุใดๆทั้งสิ้น
11. ผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของฝ่ายบริหารอาคารได้ครบถ้วน
12. ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิที่จะระงับการใช้บริการและเชิญผู้ใช้บริการออกจากพื้นที่ในกรณีที่ก่อความวุ่นวายโดยไม่มีข้อใดแจ้ง

#### ห้องออกกำลังกาย / พื้นที่สำหรับทำงาน

ระเบียบปฏิบัติของห้องออกกำลังกาย / พื้นที่สำหรับทำงาน

1. ก) ห้องออกกำลังกาย / พื้นที่สำหรับทำงานเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 2 และลงเล่นสิทธิการใช้เฉพาะเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยในอาคารชุดเท่านั้น



- ๑) แยกของเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นสามารถให้บริการได้หากได้รับอนุญาตและดำเนินการโดยเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้ร่วมงานได้หากเห็นว่าไม่สามารถรองรับความต้องการได้ และ อาจต่อความเสียหายแก่สถานที่
- ก) เด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปีต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และห้ามให้อยู่ในห้องนอนประเภทลำตัวยาว
- ข) ห้ามมิให้พนักงานของเจ้าของร่วม หรือผู้ถือหุ้น เข้าใช้ห้องเหล่านั้น
2. ก) เจ้าของร่วมสามารถที่จะตั้งคนเลี้ยงสัตว์ไว้ในห้องนอนประเภทลำตัวยาวได้ โดยจะต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ กรุณาแจ้งรายชื่อแขก/แขกเลี้ยงยอนกับฝ่ายบริหารอาคารล่วงหน้า
- ข) การจัดงานในห้องนอนประเภทลำตัวยาวแต่ละครั้งต้องไม่เกิน ๔ ชั่วโมง และต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการจากฝ่ายบริหารอาคารเท่านั้น คือวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00น. – 22.00น.
- ค่าบริการ: 1,000 บาทต่อครั้งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  - ค่าบริการทำความสะอาด 1,000 บาทต่อครั้ง ค่าบริการพนักงานทำความสะอาดนี้สำหรับการทำงานสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น
- ค) เจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นอาศัยซึ่งใช้บริการจะต้องทำความสะอาดห้องนอนประเภทลำตัวยาวหลังจากที่ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นฝ่ายบริหารอาคาร จะดำเนินการทำความสะอาดและเรียกเก็บค่าบริการจากทางเจ้าของร่วมห้องชุดนั้นๆต่อไป
3. ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ หากมีการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา
4. หากพบว่าภายหลังจากการใช้บริการของเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้น หรือแขกท่านใด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อห้องนอนประเภทลำตัวยาว เจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้น หรือแขกท่านนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบำรุงซ่อมแซมนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
5. ฝ่ายบริหารอาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่ออุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้บริการทั้งสิ้น
6. ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการและเชิญผู้ให้บริการให้ออกจากห้องนอนประเภทลำตัวยาวทันทีหากพบว่ามีการละเมิดข้อบังคับปฏิบัติของอาคารชุด รวมถึงหากก่อให้เกิดความรบกวนต่อเจ้าของร่วมและผู้ถือหุ้นท่านอื่น
7. ห้ามใช้ในที่สาธารณะ ภายใน หรือขึ้นหลังอื่นๆ

#### ห้องออกกำลังกาย

กฎระเบียบในการใช้ห้องออกกำลังกาย

1. ห้องออกกำลังกายตั้งอยู่ที่ชั้น 4
2. ก) เจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นสามารถให้ห้องออกกำลังกายได้
  - ข) อนุญาตให้แขกของเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นสามารถให้ห้องออกกำลังกายได้ในกรณีที่มาพร้อมกับเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งผู้เป็นเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นของอาคารของส่วนกลางให้เจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นท่านอื่นมีสิทธิ์ใช้ก่อนและขอจำกัดสิทธิในการให้ของแขกของเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้น
- ค) เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่อนุญาตให้ใช้บริการโดยลำพัง
- ง) พนักงานของเจ้าของร่วมไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก

- 12) เจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นอาศัย และแขกจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้นในการใช้บริการห้องเสริม

ห้ามบุคคลต่อไปนี้เข้าใช้บริการสระว่ายน้ำ:

- 1) ผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการรักษาตัวตามแพทย์สั่ง
- 2) ผู้ป่วยโรคติดต่อทางผิวหนัง
- 3) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจ
- 4) ผู้ที่ดื่มสุราของมีแอลกอฮอล์หรือเสพติด
- 5) เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

#### 16. การบำรุงรักษาและซ่อมแซมภายในห้องชุด

1. ข้างประจำอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมภายในพื้นที่และทรัพย์สินส่วนกลาง ทั้งนี้อาจให้บริการซ่อมบำรุงภายในห้องชุดบ้างหากจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญพิเศษนั้นโดยมีค่าบริการตามสมควร
2. กรุณาติดต่อพนักงานต้อนรับ ที่หมายเลข +66 2 258 5801 หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรภายในภาคีความความช่วยเหลือด้านซ่อมบำรุงภายในห้องชุด
3. ข้างประจำอาคารชุดจะดำเนินการสำรวจและตรวจสอบการทำงานใดๆก่อนทุกครั้งเพื่อประเมินวิธีการให้บริการ
4. ในการเข้าสำรวจตรวจสอบภายในห้องชุดนั้นๆ เพื่อเป็นการประเมินหาสาเหตุของปัญหานั้นๆ ตลอดจนหาวิธีการแก้ไขและซ่อมแซมของทางซ่อมแซม
5. หลังการซ่อมแซม หากท่านแจ้งว่างานเรียบร้อย กรุณาลงลายมือชื่อในใบแจ้งซ่อม (Work Order Request) และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร (สำหรับกรณีที่ต้องมีค่าดำเนินการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่ง, ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น) ซึ่งท่านจะได้รับใบเสร็จค่าใช้จ่ายคืนฉบับนั้นจากฝ่ายบริหารอาคาร

ค่าใช้จ่ายของงานบริการมีการจัดเตรียมโดยฝ่ายนิติบุคคลอาคารชุดฯ ต่อไป

- ๑) เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน หรือเจ้าหน้าที่แนะนำ (เทรนเนอร์) ต้องมีการแจ้งอนุญาต ที่ฝ่ายบริหารอาคาร ก่อนล่วงหน้าทำการเข้าห้องออกกำลังกาย
3. ห้องออกกำลังกาย เปิดบริการเวลา 06.00น. – 22.00 น. ฝ่ายบริหารอาคารของส่วนกลางให้เวลาในการทำการในกรณีที่มีการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม
4. กรุณาสวมเครื่องแต่งกายและรองเท้าที่เหมาะสมไว้ในห้องออกกำลังกาย
5. เจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นอาศัย และแขกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลฯ
6. เจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นอาศัย และแขกที่ทำอุปกรณ์เสียหาย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
7. ในห้องออกกำลังกายจะไม่มีผ้าเช็ดตัวให้บริการ เพราะฉะนั้นหากผู้ให้ต้องการใช้ก็ต้องเตรียมมาเอง
8. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ และรับประทานอาหารในห้องออกกำลังกาย
9. ฝ่ายบริหารอาคารขอจำกัดสิทธิ์ในการใช้ห้องออกกำลังกายสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ และสร้างความรบกวนให้กับผู้อื่นรายอื่น
10. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบในการใดๆหากผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎพิเศษ

#### ห้องสตรีม

#### ระเบียบปฏิบัติ

- 1) ห้องเสริมตั้งอยู่ที่ชั้น 31
- 2) อนุญาตสำหรับเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นอาศัยเท่านั้น
- 3) แยกของเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นสามารถให้บริการได้เมื่อมีเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นท่านนั้นร่วมใช้บริการอยู่ด้วย ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการของแขกของเจ้าของร่วมในกรณีที่เจ้าของร่วมท่านอื่นๆใช้บริการเป็นจำนวนมาก
- 4) ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีใช้บริการห้องเสริม
- 5) พนักงานลูกจ้างของเจ้าของร่วมไม่อนุญาตให้ใช้บริการ
6. เปิดบริการเวลา 06.00 น.- 22:00 น. ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการได้ตามความเหมาะสม
- 7) เจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นอาศัย และแขกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด
- 8) หากพบว่าเจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นอาศัย และแขกบริการท่านใดก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ เจ้าของร่วม/ผู้ถือหุ้นอาศัย และแขกท่านนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
- 9) ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆในการเกิดการอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุใดๆทั้งสิ้น
- 10) ค่าใช้บริการครั้งละไม่เกิน 30 นาที หรือลดให้บริการพื้นที่หากอาคารมีอุปสรรคทางร่างกาย
- 11) ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการและเชิญผู้ให้บริการให้ออกจากพื้นที่ในกรณีที่ก่อความรบกวนผู้อื่นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

#### 17. ค่าปรับรับและการละเมิดกฎ

1. ในกรณีที่มีการละเมิดกฎข้อใดก็ตามในระเบียบและข้อบังคับฉบับนี้ ซึ่งไม่ได้กำหนดค่าปรับไว้ ค่าปรับจะขึ้นอยู่กับค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการเจ้าของร่วมจะเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ค่าปรับสูงสุดจะไม่เกิน 50,000 บาท ในแต่ละกรณี
2. หากค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 บาท จะต้องอาศัยการตัดสินใจจากเสียงส่วนใหญ่อของคณะกรรมการเจ้าของร่วม
3. ค่าปรับกรณีทิ้งถังบุหรี่ ครั้งละ 5,000 บาท ในพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่งานสูบบุหรี่ และยื่นออกนอกบริเวณห้องชุด



## เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย ข-แบบฟอร์มลงทะเบียนพื้นที่จัดรถ

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| ชื่อ-สกุล เจ้าของรถ<br>NAME OF CAR OWNER               |  | DATE/วันที่: <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> |  |
| ที่อยู่สำหรับติดต่อกับเรา<br>CONTACT ADDRESS           |  |   |  |
| โทรศัพท์<br>TELEPHONE NO.                              |  | โทรศัพท์มือถือ<br>MOBILE NO.  |  |
| อีเมล<br>EMAIL ADDRESS                                 |  | FAX NO.   |  |
| มีส่วนร่วมต่อรถไว้กี่คัน/กี่ภาค<br>PREFERENCE CONTACT: |  | โทรศัพท์มือถือ<br><input type="checkbox"/> TELEPHONE  |  |
|  |  | โทรศัพท์มือถือ<br><input type="checkbox"/> MOBILE   |  |
|  |  | อีเมล<br><input type="checkbox"/> EMAIL   |  |
| ทะเบียนรถ/หมายเลขรถ<br>VEHICLE REGISTERED NO.          |  |   |  |
|  |  | จังหวัด<br>PROVINCE   |  |
| สีรถ<br>BRAND  |  |   |  |
|  |  | สี<br>COLOR   |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| EACH REPLACEMENT COSTS 200 BATH.<br><br>ค่าซ่อม/ค่าเปลี่ยนอะไหล่รถคันละ: <input type="checkbox"/> | SIGNATURE/ลายเซ็นผู้<br><br>REQUEST BY/ ผู้ยื่นคำร้อง | SIGNATURE/ลายเซ็นผู้<br><br>UNIT OWNER/เจ้าของห้องชุด |
|   |   |   |

|                              |  |             |  |
|------------------------------|--|-------------|--|
| PARKING STICKER ISSUED ON:   |  | EXPIRED BY: |  |
| PARKING STICKER RECEIVED BY: |  | DATE        |  |
| PARKING STICKER RETURNED BY: |  | DATE        |  |

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| SIGNATURE / ลายเซ็นผู้ | SIGNATURE / ลายเซ็นผู้ | SIGNATURE / ลายเซ็นผู้ |
|                        |                        |                        |
| DOCUMENT RECEIVED BY   | SECURITY               | BUILDING MANAGER       |

เอกสารแนบท้าย ก - แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้พักอาศัย

| Residence Registration Form   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
| House No.<br>บ้านเลขที่   | Unit No.<br>ห้องชุดเลขที่         | Status<br>สถานภาพ <input type="checkbox"/> | Coverage<br>พื้นที่ <input type="checkbox"/> |
|   |                                   | Family<br>สมาชิก <input type="checkbox"/>  | Tenant<br>ผู้เช่า <input type="checkbox"/>   |
| Name ชื่อ   | Surname นามสกุล                   | Given name นาม                             | No. of Persons<br>จำนวนสมาชิก                |
| Date of Birth<br>(D/M/Y)<br>วัน เดือน ปีเกิด  |                                   | Nationality<br>สัญชาติ                     |  |
| Passport / Identification No.<br>หนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน   |                                   |  |  |
| Contact Address<br>ที่อยู่  |                                   |  |  |
| Home Phone No.<br>โทรศัพท์บ้าน  |                                   | Mobile Phone<br>โทรศัพท์มือถือ             |  |
| Email Address<br>อีเมล  |                                   | Fax No.<br>โทรสาร                          |  |
| Preference Contact<br>ตามประสงค์ติดต่อ <input type="checkbox"/>   |                                   | Home<br>ที่บ้าน <input type="checkbox"/>   | Mobile<br>มือถือ <input type="checkbox"/>    |
|   |                                   |  | Email<br>อีเมล <input type="checkbox"/>      |
| Name of all members who will occupy the property  |                                   |  |  |
| Name<br>ชื่อ  | <input type="checkbox"/>          | Family<br>สมาชิก <input type="checkbox"/>  | Tenant<br>ผู้เช่า <input type="checkbox"/>   |
|   |                                   | Other<br>อื่น <input type="checkbox"/>     |  |
| Telephone No.<br>หมายเลขโทรศัพท์  | Date of Birth<br>วัน เดือน ปีเกิด |  |  |
| Name<br>ชื่อ  | <input type="checkbox"/>          | Family<br>สมาชิก <input type="checkbox"/>  | Tenant<br>ผู้เช่า <input type="checkbox"/>   |
|   |                                   | Other<br>อื่น <input type="checkbox"/>     |  |
| Telephone No.<br>หมายเลขโทรศัพท์  | Date of Birth<br>วัน เดือน ปีเกิด |  |  |
| Name<br>ชื่อ  | <input type="checkbox"/>          | Family<br>สมาชิก <input type="checkbox"/>  | Tenant<br>ผู้เช่า <input type="checkbox"/>   |
|   |                                   | Other<br>อื่น <input type="checkbox"/>     |  |
| Telephone No.<br>หมายเลขโทรศัพท์  | Date of Birth<br>วัน เดือน ปีเกิด |  |  |
| Name<br>ชื่อ  | <input type="checkbox"/>          | Family<br>สมาชิก <input type="checkbox"/>  | Tenant<br>ผู้เช่า <input type="checkbox"/>   |
|   |                                   | Other<br>อื่น <input type="checkbox"/>     |  |
| Telephone No.<br>หมายเลขโทรศัพท์  | Date of Birth<br>วัน เดือน ปีเกิด |  |  |
| Applicant agrees to abide by the rules and regulations that set out in handbooks.<br>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือ |                                   |  |  |
| Applicant's Signature   |                                   | Date                                       |  |

เอกสารแนบท้าย ค-แบบฟอร์มรับฝากกฎหมาย

## KEY DEPOSIT FORM

### แบบฟอร์มรับฝากกุญแจ

วันที่รับฝาก  ปี พ.ศ. / เดือน / วัน

ที่รับฝาก (อาคาร/หน่วยงาน)

CHARGE UNIT NO.

เจ้าของทรัพย์สิน

HEREBY RELEASE THE FOLLOWING KEY (s) TO THE BUILDING MANAGEMENT, FOR ACCESS TO THE ABOVE UNIT

ขอฝากกุญแจ/เอกสารสิ่งพิมพ์ไว้ที่สำนักงานอาคาร/เพื่อใช้ในการเปิดห้องชุดจำนวน

| KEY/สิ่งพิมพ์ | QUANTITY/จำนวน | KEY NUMBER/เอกสารเลขที่ | REMARKS/หมายเหตุ |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------|
|               |                |                         |                  |
|               |                |                         |                  |
|               |                |                         |                  |
|               |                |                         |                  |

I / WE IS HEREBY ACKNOWLEDGED, THAT THE KEY WILL ONLY BE UTILISED IN THE EVENT OF EMERGENCY AND WILL ONLY BE RETURNED TO THIRD PARTIES AFTER THE COMPLETION OF FORM, WHICH SHOULD BE SUBMITTED TO THE CUP OFFICE

ข้าพเจ้า/พวกเรา ขอแจ้งว่า กุญแจ/สิ่งพิมพ์ที่ฝากไว้กับอาคาร/สำนักงาน/หน่วยงาน/สิ่งพิมพ์ที่ฝากไว้กับอาคาร/สำนักงาน/หน่วยงาน จะใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น และจะนำกุญแจ/สิ่งพิมพ์ที่ฝากไว้กับอาคาร/สำนักงาน/หน่วยงาน มาคืนให้กับเจ้าของทรัพย์สิน/เจ้าของเอกสารสิ่งพิมพ์

I / WE IS ALSO ACKNOWLEDGED THAT

ข้าพเจ้า/พวกเรา ขอแจ้งว่า

ข้าพเจ้า/พวกเรา ขอแจ้งว่า

ข้าพเจ้า/พวกเรา ขอแจ้งว่า

ข้าพเจ้า/พวกเรา ขอแจ้งว่า

I / WE IS HOLDING OF THE KEY

ข้าพเจ้า/พวกเรา ขอแจ้งว่า

| UNIT OWNER | BUILDING MANAGEMENT | BUILDING MANAGER |
|------------|---------------------|------------------|
|            |                     |                  |

RETURN NOTE :

ข้าพเจ้า/พวกเรา ขอแจ้งว่า

ข้าพเจ้า/พวกเรา ขอแจ้งว่า

| UNIT OWNER | BUILDING MANAGEMENT | BUILDING MANAGER |
|------------|---------------------|------------------|
|            |                     |                  |

[illegible][illegible]

- [illegible]

| <b>REFUND OF FITTING OUT DEPOSIT FORM</b><br><b>แบบฟอร์มขอคืนเงินประกันตกแต่ง</b>  |  |  |
|--|--|--|
| <b>เลขที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>ข้าพเจ้าขอใช้เอกสารว่า</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 80%;"></span> <b>บาท</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 10%;"></span>   |  |  |
| <b>โดยจะขอคืนเงินค่าประกันตกแต่ง</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 80%;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>REMARK</b><br>PLEASE ATTACH BELOW DOCUMENT WITH THIS FORM<br>ไม่พบเอกสารขอคืนเงินประกันตกแต่ง<br>• <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span><br>ไม่พบใบแจ้งหนี้ประกันตกแต่ง<br>• <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span><br>แบบฟอร์มขอคืนเงินประกันตกแต่ง | <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span><br><b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> | <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span><br><b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> |
| <b>OFFICE USE ONLY</b>   |  |  |
| <input type="checkbox"/> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100%;"></span>   |  |  |
| <input type="checkbox"/> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100%;"></span>   |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span> <b>วันที่</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>  |  |  |
| <b>เลขที่ใบแจ้งหนี้</b> <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>   |  |  |

แบบฟอร์มการอนุญาตให้ใช้ห้องชุด



เจ้าของห้องชุดเลขที่

บุคคลต่อไปนี้ได้รับการอนุญาตเข้าใช้ห้องชุดของข้าพเจ้าได้

CONTACT NO. หมายเลขติดต่อ

TELEPHONE NO. โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ E-MAIL : \_\_\_\_\_

E-MAIL :

\_\_\_\_\_

CONTACT NO. 4

ADDRES

E-MAIL:

FOR MAINTENANCE AND REPAIR/ เพื่อทำการซ่อมแซม

FOR INSTALLATION OF/ เพื่อทำการติดตั้ง

☐ ALLOW TO STAY/ อนุญาตให้เข้าพัก


2010

KEY DEPOSIT/ทกตแจที่ฝาก

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| UNIT OWNER | MANAGEMENT STAFF | BUILDING MANAGER |
|------------|------------------|------------------|



รณรงค์ และการประชาสัมพันธ์



Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภค  
และระบบสุขาภิบาล



10F15LOFTSLOFTS

ภาคผนวก ค3-1





| PM REPORT CLOSED-CIRCUIT TELEVISION (CCTV) |                |      |          |                       |              |       |          |            |         | PERIOD :     |
|--|----------------|------|----------|-----------------------|--------------|-------|----------|------------|---------|--------------|
| PROJECT TITLE :                            |                |      |          |                       | START DATE : |       |          |            |         | 16 / 09 / 66 |
| ADDRESS :                                  |                |      |          |                       | BUILDING :   |       |          |            |         |              |
| EQUIPMENT TYPE :                           |                |      |          |                       | MODEL :      |       |          |            |         |              |
|  |                |      |          |                       | CAPACITY :   |       |          |            |         |              |
| Basic Information                          |                |      |          | Equipment Information |              |       |          |            |         |              |
| No.  | Equipment Code | Room | Building | Equipment Name        | Manufacturer | Model | Capacity | Serial No. | Remarks |              |
| 1  | 110-1          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 2  | 110-2          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 3  | 110-3          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 4  | 110-4          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 5  | 110-5          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 6  | 110-6          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 7  | 110-7          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 8  | 110-8          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 9  | 110-9          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 10   | 110-10         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 11   | 110-11         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 12   | 110-12         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 13   | 110-13         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 14   | 110-14         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 15   | 110-15         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 16   | 110-16         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 17   | 110-17         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 18   | 110-18         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 19   | 110-19         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 20   | 110-20         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |

| PM REPORT CLOSED-CIRCUIT TELEVISION (CCTV) |                |      |          |                       |              |       |          |            |         |
|--|----------------|------|----------|-----------------------|--------------|-------|----------|------------|---------|
| PROJECT TITLE :                            |                |      |          |                       | START DATE : |       |          |            |         |
| ADDRESS :                                  |                |      |          |                       | BUILDING :   |       |          |            |         |
| EQUIPMENT TYPE :                           |                |      |          |                       | MODEL :      |       |          |            |         |
|  |                |      |          |                       | CAPACITY :   |       |          |            |         |
| Basic Information                          |                |      |          | Equipment Information |              |       |          |            |         |
| No.  | Equipment Code | Room | Building | Equipment Name        | Manufacturer | Model | Capacity | Serial No. | Remarks |
| 1  | 110-1          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 2  | 110-2          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 3  | 110-3          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 4  | 110-4          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 5  | 110-5          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 6  | 110-6          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 7  | 110-7          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 8  | 110-8          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 9  | 110-9          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 10   | 110-10         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 11   | 110-11         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 12   | 110-12         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 13   | 110-13         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 14   | 110-14         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 15   | 110-15         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 16   | 110-16         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 17   | 110-17         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 18   | 110-18         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 19   | 110-19         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |
| 20   | 110-20         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |

| PM REPORT CLOSED-CIRCUIT TELEVISION (CCTV) |                |      |          |                       |              |       |          |            |         | PERIOD :     |
|--|----------------|------|----------|-----------------------|--------------|-------|----------|------------|---------|--------------|
| PROJECT TITLE :                            |                |      |          |                       | START DATE : |       |          |            |         | 16 / 09 / 66 |
| ADDRESS :                                  |                |      |          |                       | BUILDING :   |       |          |            |         |              |
| EQUIPMENT TYPE :                           |                |      |          |                       | MODEL :      |       |          |            |         |              |
|  |                |      |          |                       | CAPACITY :   |       |          |            |         |              |
| Basic Information                          |                |      |          | Equipment Information |              |       |          |            |         |              |
| No.  | Equipment Code | Room | Building | Equipment Name        | Manufacturer | Model | Capacity | Serial No. | Remarks |              |
| 1  | 110-1          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 2  | 110-2          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 3  | 110-3          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 4  | 110-4          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 5  | 110-5          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 6  | 110-6          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 7  | 110-7          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 8  | 110-8          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 9  | 110-9          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 10   | 110-10         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 11   | 110-11         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 12   | 110-12         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 13   | 110-13         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 14   | 110-14         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 15   | 110-15         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 16   | 110-16         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 17   | 110-17         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 18   | 110-18         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 19   | 110-19         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 20   | 110-20         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |

| PM REPORT CLOSED-CIRCUIT TELEVISION (CCTV) |                |      |          |                       |              |       |          |            |         | PERIOD :     |
|--|----------------|------|----------|-----------------------|--------------|-------|----------|------------|---------|--------------|
| PROJECT TITLE :                            |                |      |          |                       | START DATE : |       |          |            |         | 16 / 09 / 66 |
| ADDRESS :                                  |                |      |          |                       | BUILDING :   |       |          |            |         |              |
| EQUIPMENT TYPE :                           |                |      |          |                       | MODEL :      |       |          |            |         |              |
|  |                |      |          |                       | CAPACITY :   |       |          |            |         |              |
| Basic Information                          |                |      |          | Equipment Information |              |       |          |            |         |              |
| No.  | Equipment Code | Room | Building | Equipment Name        | Manufacturer | Model | Capacity | Serial No. | Remarks |              |
| 1  | 110-1          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 2  | 110-2          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 3  | 110-3          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 4  | 110-4          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 5  | 110-5          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 6  | 110-6          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 7  | 110-7          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 8  | 110-8          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 9  | 110-9          | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 10   | 110-10         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 11   | 110-11         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 12   | 110-12         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 13   | 110-13         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 14   | 110-14         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 15   | 110-15         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 16   | 110-16         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 17   | 110-17         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 18   | 110-18         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 19   | 110-19         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |
| 20   | 110-20         | 1    |          |                       |              |       |          |            |         |              |



ps

| PM REPORT CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) |                |    |     |                         |              |   |   |   |   | PERIOD : |
|--|----------------|----|-----|-------------------------|--------------|---|---|---|---|----------|
| PROJECT TITLE :                            |                |    |     | START PERIOD : 25/09/18 |              |   |   |   |   |          |
| ADDRESS :                                  |                |    |     | REASON :                |              |   |   |   |   |          |
| SEASON :                                   |                |    |     | MOON :                  |              |   |   |   |   |          |
| WEATHER :                                  |                |    |     | CAPACITY :              |              |   |   |   |   |          |
| Basic Information                          |                |    |     | Test Information        |              |   |   |   |   |          |
| No.  | Equipment Code | In | Out | Camera                  | Test Results |   |   |   |   |          |
|  |                |    |     |                         | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 |          |
| 1  | EL201          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 2  | EL202          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 3  | EL203          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 4  | EL204          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 5  | EL205          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 6  | EL206          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 7  | EL207          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 8  | EL208          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 9  | EL209          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 10   | EL210          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 11   | EL211          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 12   | EL212          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 13   | EL213          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 14   | EL214          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 15   | EL215          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 16   | EL216          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 17   | EL217          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 18   | EL218          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 19   | EL219          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 20   | EL220          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 21   | EL221          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 22   | EL222          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 23   | EL223          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 24   | EL224          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 25   | EL225          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 26   | EL226          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 27   | EL227          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 28   | EL228          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 29   | EL229          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 30   | EL230          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 31   | EL231          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 32   | EL232          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 33   | EL233          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 34   | EL234          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 35   | EL235          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 36   | EL236          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 37   | EL237          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 38   | EL238          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 39   | EL239          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 40   | EL240          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 41   | EL241          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 42   | EL242          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 43   | EL243          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 44   | EL244          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 45   | EL245          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 46   | EL246          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 47   | EL247          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 48   | EL248          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 49   | EL249          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 50   | EL250          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 51   | EL251          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 52   | EL252          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 53   | EL253          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 54   | EL254          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 55   | EL255          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 56   | EL256          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 57   | EL257          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 58   | EL258          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 59   | EL259          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 60   | EL260          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 61   | EL261          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 62   | EL262          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 63   | EL263          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 64   | EL264          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 65   | EL265          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 66   | EL266          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 67   | EL267          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 68   | EL268          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 69   | EL269          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 70   | EL270          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 71   | EL271          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 72   | EL272          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 73   | EL273          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 74   | EL274          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 75   | EL275          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 76   | EL276          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 77   | EL277          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 78   | EL278          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 79   | EL279          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 80   | EL280          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 81   | EL281          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 82   | EL282          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 83   | EL283          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 84   | EL284          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 85   | EL285          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 86   | EL286          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 87   | EL287          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 88   | EL288          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 89   | EL289          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 90   | EL290          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 91   | EL291          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 92   | EL292          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 93   | EL293          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 94   | EL294          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 95   | EL295          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 96   | EL296          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 97   | EL297          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 98   | EL298          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 99   | EL299          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 100  | EL300          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 101  | EL301          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 102  | EL302          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 103  | EL303          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 104  | EL304          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 105  | EL305          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 106  | EL306          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 107  | EL307          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 108  | EL308          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 109  | EL309          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 110  | EL310          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 111  | EL311          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 112  | EL312          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 113  | EL313          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 114  | EL314          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 115  | EL315          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 116  | EL316          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 117  | EL317          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 118  | EL318          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 119  | EL319          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 120  | EL320          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 121  | EL321          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 122  | EL322          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 123  | EL323          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 124  | EL324          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 125  | EL325          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 126  | EL326          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 127  | EL327          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 128  | EL328          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 129  | EL329          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 130  | EL330          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 131  | EL331          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 132  | EL332          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 133  | EL333          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 134  | EL334          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 135  | EL335          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 136  | EL336          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 137  | EL337          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 138  | EL338          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 139  | EL339          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 140  | EL340          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 141  | EL341          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 142  | EL342          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 143  | EL343          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 144  | EL344          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 145  | EL345          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 146  | EL346          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 147  | EL347          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 148  | EL348          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 149  | EL349          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 150  | EL350          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 151  | EL351          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 152  | EL352          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 153  | EL353          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 154  | EL354          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 155  | EL355          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 156  | EL356          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 157  | EL357          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 158  | EL358          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 159  | EL359          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 160  | EL360          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 161  | EL361          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 162  | EL362          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 163  | EL363          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 164  | EL364          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 165  | EL365          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 166  | EL366          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 167  | EL367          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 168  | EL368          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 169  | EL369          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 170  | EL370          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 171  | EL371          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 172  | EL372          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 173  | EL373          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 174  | EL374          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 175  | EL375          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 176  | EL376          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 177  | EL377          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 178  | EL378          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 179  | EL379          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 180  | EL380          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |          |
| 181  | EL381          | 25 |     |                         | ✓            | ✓ | ✓ |   |   |          |

| PM REPORT CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)  |                 |      |                    |                |   |                       |   |   |   | PERIOD : 1 |
|---|-----------------|------|--------------------|----------------|---|-----------------------|---|---|---|------------|
| PROJECT TITLE :   |                 |      |                    | START PERIOD : |   |                       |   |   |   |            |
| ADDRESS :   |                 |      |                    | DATE :         |   |                       |   |   |   |            |
| EQUIPMENT TYPE :  |                 |      |                    | MODEL :        |   |                       |   |   |   |            |
| EQUIPMENT NO. :   |                 |      |                    | CAPACITY :     |   |                       |   |   |   |            |
| Job Details   |                 |      | Task Details       |                |   |                       |   |   |   |            |
| Line  | Equipment / Job | Site | Task               | 1              | 2 | 3                     | 4 | 5 | 6 |            |
| 1   | PT-1            | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 2   | PT-2            | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 3   | PT-3            | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 4   | PT-4            | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 5   | PT-5            | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 6   | PT-6            | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 7   | PT-7            | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 8   | PT-8            | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 9   | PT-9            | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 10  | PT-10           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 11  | PT-11           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 12  | PT-12           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 13  | PT-13           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 14  | PT-14           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 15  | PT-15           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 16  | PT-16           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 17  | PT-17           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 18  | PT-18           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 19  | PT-19           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| 20  | PT-20           | 10   | Check camera lens  |                |   |                       |   |   |   |            |
| REMARKS OF CHECKER (ELECTRICIAN) : 1. All cameras are working properly. 2. All lenses are clean. 3. All cables are secure. 4. All power supplies are working properly. 5. All groundings are good. 6. All fire alarm devices are working properly. 7. All fire alarm control panels are working properly. 8. All fire alarm sounders are working properly. 9. All fire alarm bells are working properly. 10. All fire alarm horns are working properly. 11. All fire alarm sirens are working properly. 12. All fire alarm whistles are working properly. 13. All fire alarm bells are working properly. 14. All fire alarm horns are working properly. 15. All fire alarm sirens are working properly. 16. All fire alarm whistles are working properly. 17. All fire alarm bells are working properly. 18. All fire alarm horns are working properly. 19. All fire alarm sirens are working properly. 20. All fire alarm whistles are working properly. |                 |      |                    |                |   |                       |   |   |   |            |
| Technician Signature :  |                 |      | Client Signature : |                |   | Customer Acceptance : |   |   |   |            |

| PM REPORT ACCESS CONTROL   |                 |      |                             |                |   |                       |   |   |   | PERIOD : M |
|--|-----------------|------|-----------------------------|----------------|---|-----------------------|---|---|---|------------|
| PROJECT TITLE :  |                 |      |                             | START PERIOD : |   |                       |   |   |   |            |
| ADDRESS :  |                 |      |                             | DATE :         |   |                       |   |   |   |            |
| EQUIPMENT TYPE :   |                 |      |                             | MODEL :        |   |                       |   |   |   |            |
| EQUIPMENT NO. :  |                 |      |                             | CAPACITY :     |   |                       |   |   |   |            |
| Task Details   |                 |      | Task Details                |                |   |                       |   |   |   |            |
| Line   | Equipment / Job | Site | Task                        | 1              | 2 | 3                     | 4 | 5 | 6 |            |
| 1  | PT-1            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 2  | PT-2            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 3  | PT-3            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 4  | PT-4            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 5  | PT-5            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 6  | PT-6            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 7  | PT-7            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 8  | PT-8            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 9  | PT-9            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 10   | PT-10           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 11   | PT-11           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 12   | PT-12           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 13   | PT-13           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 14   | PT-14           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 15   | PT-15           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 16   | PT-16           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 17   | PT-17           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 18   | PT-18           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 19   | PT-19           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 20   | PT-20           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| REMARKS OF CHECKER (ELECTRICIAN) : 1. All access control systems are working properly. 2. All access control panels are working properly. 3. All access control doors are working properly. 4. All access control locks are working properly. 5. All access control sensors are working properly. 6. All access control cameras are working properly. 7. All access control alarms are working properly. 8. All access control sirens are working properly. 9. All access control whistles are working properly. 10. All access control bells are working properly. 11. All access control horns are working properly. 12. All access control sirens are working properly. 13. All access control whistles are working properly. 14. All access control bells are working properly. 15. All access control horns are working properly. 16. All access control sirens are working properly. 17. All access control whistles are working properly. 18. All access control bells are working properly. 19. All access control horns are working properly. 20. All access control sirens are working properly. |                 |      |                             |                |   |                       |   |   |   |            |
| Technician Signature :   |                 |      | Client Signature :          |                |   | Customer Acceptance : |   |   |   |            |

| PM REPORT ACCESS CONTROL   |                 |      |                             |                |   |                       |   |   |   | PERIOD : M |
|--|-----------------|------|-----------------------------|----------------|---|-----------------------|---|---|---|------------|
| PROJECT TITLE :  |                 |      |                             | START PERIOD : |   |                       |   |   |   |            |
| ADDRESS :  |                 |      |                             | DATE :         |   |                       |   |   |   |            |
| EQUIPMENT TYPE :   |                 |      |                             | MODEL :        |   |                       |   |   |   |            |
| EQUIPMENT NO. :  |                 |      |                             | CAPACITY :     |   |                       |   |   |   |            |
| Task Details   |                 |      | Task Details                |                |   |                       |   |   |   |            |
| Line   | Equipment / Job | Site | Task                        | 1              | 2 | 3                     | 4 | 5 | 6 |            |
| 1  | PT-1            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 2  | PT-2            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 3  | PT-3            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 4  | PT-4            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 5  | PT-5            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 6  | PT-6            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 7  | PT-7            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 8  | PT-8            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 9  | PT-9            | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 10   | PT-10           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 11   | PT-11           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 12   | PT-12           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 13   | PT-13           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 14   | PT-14           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 15   | PT-15           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 16   | PT-16           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 17   | PT-17           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 18   | PT-18           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 19   | PT-19           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 20   | PT-20           | 10   | Check access control system |                |   |                       |   |   |   |            |
| REMARKS OF CHECKER (ELECTRICIAN) : 1. All access control systems are working properly. 2. All access control panels are working properly. 3. All access control doors are working properly. 4. All access control locks are working properly. 5. All access control sensors are working properly. 6. All access control cameras are working properly. 7. All access control alarms are working properly. 8. All access control sirens are working properly. 9. All access control whistles are working properly. 10. All access control bells are working properly. 11. All access control horns are working properly. 12. All access control sirens are working properly. 13. All access control whistles are working properly. 14. All access control bells are working properly. 15. All access control horns are working properly. 16. All access control sirens are working properly. 17. All access control whistles are working properly. 18. All access control bells are working properly. 19. All access control horns are working properly. 20. All access control sirens are working properly. |                 |      |                             |                |   |                       |   |   |   |            |
| Technician Signature :   |                 |      | Client Signature :          |                |   | Customer Acceptance : |   |   |   |            |

| PM REPORT FIRE ALARM SYSTEM  |                 |      |                         |                |   |                       |   |   |   | PERIOD : Q |
|--|-----------------|------|-------------------------|----------------|---|-----------------------|---|---|---|------------|
| PROJECT TITLE :  |                 |      |                         | START PERIOD : |   |                       |   |   |   |            |
| ADDRESS :  |                 |      |                         | DATE :         |   |                       |   |   |   |            |
| EQUIPMENT TYPE :   |                 |      |                         | MODEL :        |   |                       |   |   |   |            |
| EQUIPMENT NO. :  |                 |      |                         | CAPACITY :     |   |                       |   |   |   |            |
| Task Details   |                 |      | Task Details            |                |   |                       |   |   |   |            |
| Line   | Equipment / Job | Site | Task                    | 1              | 2 | 3                     | 4 | 5 | 6 |            |
| 1  | PT-1            | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 2  | PT-2            | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 3  | PT-3            | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 4  | PT-4            | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 5  | PT-5            | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 6  | PT-6            | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 7  | PT-7            | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 8  | PT-8            | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 9  | PT-9            | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 10   | PT-10           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 11   | PT-11           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 12   | PT-12           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 13   | PT-13           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 14   | PT-14           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 15   | PT-15           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 16   | PT-16           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 17   | PT-17           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 18   | PT-18           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 19   | PT-19           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| 20   | PT-20           | 10   | Check fire alarm system |                |   |                       |   |   |   |            |
| REMARKS OF CHECKER (ELECTRICIAN) : 1. All fire alarm systems are working properly. 2. All fire alarm panels are working properly. 3. All fire alarm doors are working properly. 4. All fire alarm locks are working properly. 5. All fire alarm sensors are working properly. 6. All fire alarm cameras are working properly. 7. All fire alarm alarms are working properly. 8. All fire alarm sirens are working properly. 9. All fire alarm whistles are working properly. 10. All fire alarm bells are working properly. 11. All fire alarm horns are working properly. 12. All fire alarm sirens are working properly. 13. All fire alarm whistles are working properly. 14. All fire alarm bells are working properly. 15. All fire alarm horns are working properly. 16. All fire alarm sirens are working properly. 17. All fire alarm whistles are working properly. 18. All fire alarm bells are working properly. 19. All fire alarm horns are working properly. 20. All fire alarm sirens are working properly. |                 |      |                         |                |   |                       |   |   |   |            |
| Technician Signature :   |                 |      | Client Signature :      |                |   | Customer Acceptance : |   |   |   |            |









## JOCKEY PUMP TESTING

Building : THE LOFT ANOKE Address : 243 Sukhumvit 21 (Anoke) Rd., Khlong Toei Sub., Watana, Bangkok 10110

Date : 9/09/68

Equipment Code : Brand : GOULOS Model : 5SV2150BHT Capacity : 380 V/2900 rpm/3 KW Location : PUM ROOM BASEMENT

| TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)  | Standard                  |                      |  |  |
|---|---------------------------|----------------------|--|--|
| Check Condition Of Motor & Support (ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ)  | N                         | N                    |  |  |
| Check All Mechanical Seal (ตรวจสอบซีลกลไกทั้งหมด)   | N                         | N                    |  |  |
| Check Setting Operation Of Auto Start/Stop Switch And Timer Switch (ตรวจสอบการตั้งค่าการปฏิบัติงานของสวิทช์อัตโนมัติ/สวิทช์หยุดและสวิทช์เวลา) | Start : PSH<br>Stop : PSH | 1.65 PSI<br>1.65 PSI |  |  |
| Check Tighten Thermal Of Electrical Connection (ตรวจสอบการขันแน่นของจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Operation Light & Control Panel (ตรวจสอบการทำงานของไฟและแผงควบคุม)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Control Panel & Fuse Protection (ตรวจสอบแผงควบคุมและฟิวส์)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Condition Of Pump & Support (ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Lubricant & Bearings (ตรวจสอบสารหล่อลื่นและลูกปืน)  | N                         | N                    |  |  |
| Record Pressure In Line (บันทึกความดันในสาย)  | PSI                       | 1.65 PSI             |  |  |
| Check Flexible Pipe (ตรวจสอบท่ออ่อน)  | N                         | N                    |  |  |
| Record Running Amperes (A) (บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน)   | N/A                       | 3.96, 1.26           |  |  |

CG-SD-005-12 Rev.0, Jockey Pump

## ELECTRIC FIRE PUMP

Building : THE LOFT ANOKE Address : 243 Sukhumvit 21 (Anoke) Rd., Khlong Toei Sub., Watana, Bangkok 10110

Date : 20/09/68

Equipment Code : PP-02 Brand : BROOK Model : TD-0230MA-2 Capacity : 380 V/5 HP/2970 rpm Location : PUMP ROOM 3F FL.

| TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)  | Standard                  |                      |  |  |
|---|---------------------------|----------------------|--|--|
| Check Condition Of Motor & Support (ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ)  | N                         | N                    |  |  |
| Check All Mechanical Seal (ตรวจสอบซีลกลไกทั้งหมด)   | N                         | N                    |  |  |
| Check Setting Operation Of Auto Start/Stop Switch And Timer Switch (ตรวจสอบการตั้งค่าการปฏิบัติงานของสวิทช์อัตโนมัติ/สวิทช์หยุดและสวิทช์เวลา) | Start : PSH<br>Stop : PSH | 1.65 PSI<br>1.65 PSI |  |  |
| Check Tighten Thermal Of Electrical Connection (ตรวจสอบการขันแน่นของจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Operation Light & Control Panel (ตรวจสอบการทำงานของไฟและแผงควบคุม)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Control Panel & Fuse Protection (ตรวจสอบแผงควบคุมและฟิวส์)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Condition Of Pump & Support (ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Lubricant & Bearings (ตรวจสอบสารหล่อลื่นและลูกปืน)  | N                         | N                    |  |  |
| Record Pressure In Line (บันทึกความดันในสาย)  | PSI                       | 1.95 PSI             |  |  |
| Check Flexible Pipe (ตรวจสอบท่ออ่อน)  | N                         | N                    |  |  |
| Record Running Amperes (A) (บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน)   | N/A                       | 2.6, 3.3, 3.9        |  |  |

## JOCKEY PUMP TESTING

Building : THE LOFT ANOKE Address : 243 Sukhumvit 21 (Anoke) Rd., Khlong Toei Sub., Watana, Bangkok 10110

Date : 23/09/68

Equipment Code : PP-02 Brand : GOULOS Model : 5SV150BHT Capacity : 380 V/2900 rpm/2.2 KW Location : PUM ROOM 3F FL.

| TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)  | Standard                  |                      |  |  |
|---|---------------------------|----------------------|--|--|
| Check Condition Of Motor & Support (ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ)  | N                         | N                    |  |  |
| Check All Mechanical Seal (ตรวจสอบซีลกลไกทั้งหมด)   | N                         | N                    |  |  |
| Check Setting Operation Of Auto Start/Stop Switch And Timer Switch (ตรวจสอบการตั้งค่าการปฏิบัติงานของสวิทช์อัตโนมัติ/สวิทช์หยุดและสวิทช์เวลา) | Start : PSH<br>Stop : PSH | 1.65 PSI<br>1.65 PSI |  |  |
| Check Tighten Thermal Of Electrical Connection (ตรวจสอบการขันแน่นของจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Operation Light & Control Panel (ตรวจสอบการทำงานของไฟและแผงควบคุม)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Control Panel & Fuse Protection (ตรวจสอบแผงควบคุมและฟิวส์)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Condition Of Pump & Support (ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Lubricant & Bearings (ตรวจสอบสารหล่อลื่นและลูกปืน)  | N                         | N                    |  |  |
| Record Pressure In Line (บันทึกความดันในสาย)  | PSI                       | 1.65 PSI             |  |  |
| Check Flexible Pipe (ตรวจสอบท่ออ่อน)  | N                         | N                    |  |  |
| Record Running Amperes (A) (บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน)   | N/A                       | 1.6, 1.8, 1.9        |  |  |

## ENGINE FIRE PUMP SET TESTING

Building : The Loft Anoke

Address : 243 Sukhumvit 21 (Anoke) Rd., Khlong Toei Sub., Watana, Bangkok 10110

Date : 9/09/68

Equipment Code : PP-02


Brand : CLARKE

Model : EARS-15

Capacity : 153.3 KW 380V 3PH

Location : Pump Room

| Task  | Standard                  | Result / ผลการปฏิบัติงาน |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Check Condition Of Motor & Support (ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ)  | N                         | N                        |
| Check All Mechanical Seal (ตรวจสอบซีลกลไกทั้งหมด)   | N                         | N                        |
| Check Setting Operation Of Auto Start/Stop Switch And Timer Switch (ตรวจสอบการตั้งค่าการปฏิบัติงานของสวิทช์อัตโนมัติ/สวิทช์หยุดและสวิทช์เวลา) | Start : PSH<br>Stop : PSH | 1.65 PSI<br>1.65 PSI     |
| Check Tighten Thermal Of Electrical Connection (ตรวจสอบการขันแน่นของจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า)  | N                         | N                        |
| Check Operation Light & Control Panel (ตรวจสอบการทำงานของไฟและแผงควบคุม)  | N                         | N                        |
| Check Control Panel & Fuse Protection (ตรวจสอบแผงควบคุมและฟิวส์)  | N                         | N                        |
| Check Condition Of Pump & Support (ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ)  | N                         | N                        |
| Check Lubricant & Bearings (ตรวจสอบสารหล่อลื่นและลูกปืน)  | N                         | N                        |
| Record Pressure In Line (บันทึกความดันในสาย)  | PSI                       | 1.65 PSI                 |
| Check Flexible Pipe (ตรวจสอบท่ออ่อน)  | N                         | N                        |
| Record Running Amperes (A) (บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน)   | N/A                       | 3.96, 1.26               |



Recommendation / Remark :

CG-SD-005-12 Rev.0, Engine Fire Pump Testing

## JOCKEY PUMP TESTING

Building : THE LOFT ANOKE Address : 243 Sukhumvit 21 (Anoke) Rd., Khlong Toei Sub., Watana, Bangkok 10110

Date : 9/09/68

Equipment Code : Brand : GOULOS Model : 5SV2150BHT Capacity : 380 V/2900 rpm/3 KW Location : PUM ROOM BASEMENT

| TASK (รายละเอียดการปฏิบัติงาน)  | Standard                  |                      |  |  |
|---|---------------------------|----------------------|--|--|
| Check Condition Of Motor & Support (ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ)  | N                         | N                    |  |  |
| Check All Mechanical Seal (ตรวจสอบซีลกลไกทั้งหมด)   | N                         | N                    |  |  |
| Check Setting Operation Of Auto Start/Stop Switch And Timer Switch (ตรวจสอบการตั้งค่าการปฏิบัติงานของสวิทช์อัตโนมัติ/สวิทช์หยุดและสวิทช์เวลา) | Start : PSH<br>Stop : PSH | 1.65 PSI<br>1.65 PSI |  |  |
| Check Tighten Thermal Of Electrical Connection (ตรวจสอบการขันแน่นของจุดเชื่อมต่อไฟฟ้า)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Operation Light & Control Panel (ตรวจสอบการทำงานของไฟและแผงควบคุม)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Control Panel & Fuse Protection (ตรวจสอบแผงควบคุมและฟิวส์)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Condition Of Pump & Support (ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและตัวรองรับ)  | N                         | N                    |  |  |
| Check Lubricant & Bearings (ตรวจสอบสารหล่อลื่นและลูกปืน)  | N                         | N                    |  |  |
| Record Pressure In Line (บันทึกความดันในสาย)  | PSI                       | 1.65 PSI             |  |  |
| Check Flexible Pipe (ตรวจสอบท่ออ่อน)  | N                         | N                    |  |  |
| Record Running Amperes (A) (บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะทำงาน)   | N/A                       | 2.6, 3.3, 3.9        |  |  |

Recommendation / Remark :

CG-SD-005-12 Rev.0, Jockey Pump Testing









| PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)  |                     |               |                   |                               |                          |                               |                          |                            |                          | PERIOD : M                 |                          |                            |
|--|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| PROJECT TITLE : The Lohs Asoke   |                     |               |                   |                               | START DATE : 09/09/18    |                               |                          |                            |                          | BUILDING : The Lohs Asoke  |                          |                            |
| ADDRESS : 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei New, Wattana, Bangkok 10110                 |                     |               |                   |                               | BRAND : Total Fire       |                               |                          |                            |                          | MODEL : H2000              |                          |                            |
| MEASUREMENT USED :   |                     |               |                   |                               | CAPACITY : 100L - 17 BAR |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| TASK (รายละเอียดงาน)   |                     |               |                   |                               |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| No.<br>ลำดับ   | สถานที่<br>Location | ชั้น<br>Floor | อาคาร<br>Building | รหัสอุปกรณ์<br>Equipment Code | MONTHLY MAINTENANCE (M)  |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
|  |                     |               |                   |                               | 1. ชนิด<br>Type          | 2. น้ำหนัก<br>Weight of agent | 3. น้ำหนัก<br>Net Weight | 4. น้ำหนัก<br>Gross Weight | 5. น้ำหนัก<br>Net Weight | 6. น้ำหนัก<br>Gross Weight | 7. น้ำหนัก<br>Net Weight | 8. น้ำหนัก<br>Gross Weight |
| 27   | Carpet              | 14            | The Lohs Asoke    | FHC 1-14                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 28   | Fireman Loh         | 15            | The Lohs Asoke    | FHC 2-14                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 29   | Carpet              | 15            | The Lohs Asoke    | FHC 1-15                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 30   | Fireman Loh         | 15            | The Lohs Asoke    | FHC 2-15                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 31   | Carpet              | 16            | The Lohs Asoke    | FHC 1-16                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 32   | Fireman Loh         | 16            | The Lohs Asoke    | FHC 2-16                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 33   | Carpet              | 17            | The Lohs Asoke    | FHC 1-17                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 34   | Fireman Loh         | 17            | The Lohs Asoke    | FHC 2-17                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 35   | Carpet              | 18            | The Lohs Asoke    | FHC 1-18                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 36   | Fireman Loh         | 18            | The Lohs Asoke    | FHC 2-18                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 37   | Carpet              | 19            | The Lohs Asoke    | FHC 1-19                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 38   | Fireman Loh         | 19            | The Lohs Asoke    | FHC 2-19                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 39   | Carpet              | 20            | The Lohs Asoke    | FHC 1-20                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 40   | Fireman Loh         | 20            | The Lohs Asoke    | FHC 2-20                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 41   | Carpet              | 21            | The Lohs Asoke    | FHC 1-21                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 42   | Fireman Loh         | 21            | The Lohs Asoke    | FHC 2-21                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 43   | Carpet              | 22            | The Lohs Asoke    | FHC 1-22                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 44   | Fireman Loh         | 22            | The Lohs Asoke    | FHC 2-22                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 45   | Carpet              | 23            | The Lohs Asoke    | FHC 1-23                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 46   | Fireman Loh         | 23            | The Lohs Asoke    | FHC 2-23                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 47   | Carpet              | 24            | The Lohs Asoke    | FHC 1-24                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 48   | Fireman Loh         | 24            | The Lohs Asoke    | FHC 2-24                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 49   | Carpet              | 25            | The Lohs Asoke    | FHC 1-25                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 50   | Fireman Loh         | 25            | The Lohs Asoke    | FHC 2-25                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 51   | Carpet              | 26            | The Lohs Asoke    | FHC 1-26                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 52   | Fireman Loh         | 26            | The Lohs Asoke    | FHC 2-26                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = No PM, X = No PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = No Result |                     |               |                   |                               |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| Problem (ปัญหา)  |                     |               |                   | Cause (สาเหตุ)                |                          |                               |                          | Corrective (แก้ไข)         |                          |                            |                          |                            |



| PM REPORT FIRE HOSE CABINET (FHC)  |                     |               |                   |                               |                          |                               |                          |                            |                          | PERIOD : M                 |                          |                            |
|--|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| PROJECT TITLE : The Lohs Asoke   |                     |               |                   |                               | START DATE : 09/09/18    |                               |                          |                            |                          | BUILDING : The Lohs Asoke  |                          |                            |
| ADDRESS : 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei New, Wattana, Bangkok 10110                 |                     |               |                   |                               | BRAND : Total Fire       |                               |                          |                            |                          | MODEL : H2000              |                          |                            |
| MEASUREMENT USED :   |                     |               |                   |                               | CAPACITY : 100L - 17 BAR |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| TASK (รายละเอียดงาน)   |                     |               |                   |                               |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| No.<br>ลำดับ   | สถานที่<br>Location | ชั้น<br>Floor | อาคาร<br>Building | รหัสอุปกรณ์<br>Equipment Code | MONTHLY MAINTENANCE (M)  |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
|  |                     |               |                   |                               | 1. ชนิด<br>Type          | 2. น้ำหนัก<br>Weight of agent | 3. น้ำหนัก<br>Net Weight | 4. น้ำหนัก<br>Gross Weight | 5. น้ำหนัก<br>Net Weight | 6. น้ำหนัก<br>Gross Weight | 7. น้ำหนัก<br>Net Weight | 8. น้ำหนัก<br>Gross Weight |
| 53   | Carpet              | 27            | The Lohs Asoke    | FHC 1-27                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 54   | Fireman Loh         | 27            | The Lohs Asoke    | FHC 2-27                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 55   | Carpet              | 28            | The Lohs Asoke    | FHC 1-28                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 56   | Fireman Loh         | 28            | The Lohs Asoke    | FHC 2-28                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 57   | Carpet              | 29            | The Lohs Asoke    | FHC 1-29                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 58   | Fireman Loh         | 29            | The Lohs Asoke    | FHC 2-29                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 59   | Carpet              | 30            | The Lohs Asoke    | FHC 1-30                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 60   | Fireman Loh         | 30            | The Lohs Asoke    | FHC 2-30                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 61   | Carpet              | 31            | The Lohs Asoke    | FHC 1-31                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 62   | Fireman Loh         | 31            | The Lohs Asoke    | FHC 2-31                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 63   | Carpet              | 32            | The Lohs Asoke    | FHC 1-32                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 64   | Fireman Loh         | 32            | The Lohs Asoke    | FHC 2-32                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 65   | Carpet              | 33            | The Lohs Asoke    | FHC 1-33                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 66   | Fireman Loh         | 33            | The Lohs Asoke    | FHC 2-33                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 67   | Carpet              | 34            | The Lohs Asoke    | FHC 1-34                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 68   | Fireman Loh         | 34            | The Lohs Asoke    | FHC 2-34                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 69   | Carpet              | 35            | The Lohs Asoke    | FHC 1-35                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 70   | Fireman Loh         | 35            | The Lohs Asoke    | FHC 2-35                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 71   | Carpet              | 36            | The Lohs Asoke    | FHC 1-36                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 72   | Fireman Loh         | 36            | The Lohs Asoke    | FHC 2-36                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 73   | Carpet              | 37            | The Lohs Asoke    | FHC 1-37                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 74   | Fireman Loh         | 37            | The Lohs Asoke    | FHC 2-37                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 75   | Carpet              | 38            | The Lohs Asoke    | FHC 1-38                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 76   | Fireman Loh         | 38            | The Lohs Asoke    | FHC 2-38                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 77   | Carpet              | 39            | The Lohs Asoke    | FHC 1-39                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 78   | Fireman Loh         | 39            | The Lohs Asoke    | FHC 2-39                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 79   | Carpet              | 40            | The Lohs Asoke    | FHC 1-40                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 80   | Fireman Loh         | 40            | The Lohs Asoke    | FHC 2-40                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 81   | Carpet              | 41            | The Lohs Asoke    | FHC 1-41                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 82   | Fireman Loh         | 41            | The Lohs Asoke    | FHC 2-41                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 83   | Carpet              | 42            | The Lohs Asoke    | FHC 1-42                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 84   | Fireman Loh         | 42            | The Lohs Asoke    | FHC 2-42                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 85   | Carpet              | 43            | The Lohs Asoke    | FHC 1-43                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 86   | Fireman Loh         | 43            | The Lohs Asoke    | FHC 2-43                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 87   | Carpet              | 44            | The Lohs Asoke    | FHC 1-44                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 88   | Fireman Loh         | 44            | The Lohs Asoke    | FHC 2-44                      |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = No PM, X = No PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = No Result |                     |               |                   |                               |                          |                               |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| Problem (ปัญหา)  |                     |               |                   | Cause (สาเหตุ)                |                          |                               |                          | Corrective (แก้ไข)         |                          |                            |                          |                            |







| PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)   |                     |               |                   |                               |                              |                               |                          |                            |                          | PERIOD : M                            |                          |                            |
|--|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| PROJECT TITLE : The Lohs Asoke   |                     |               |                   |                               | START DATE : 15/09/18        |                               |                          |                            |                          | BUILDING : The Lohs Asoke             |                          |                            |
| ADDRESS : 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei New, Wattana, Bangkok 10110                 |                     |               |                   |                               | BRAND : TOTAL FIRE           |                               |                          |                            |                          | MODEL : A3 KONGST-10 (M) DRY CHEMICAL |                          |                            |
| MEASUREMENT USED :   |                     |               |                   |                               | CAPACITY : 4.5 KONGST-10 (M) |                               |                          |                            |                          |                                       |                          |                            |
| TASK (รายละเอียดงาน)   |                     |               |                   |                               |                              |                               |                          |                            |                          |                                       |                          |                            |
| No.<br>ลำดับ   | สถานที่<br>Location | ชั้น<br>Floor | อาคาร<br>Building | รหัสอุปกรณ์<br>Equipment Code | MONTHLY MAINTENANCE (M)      |                               |                          |                            |                          |                                       |                          |                            |
|  |                     |               |                   |                               | 1. ชนิด<br>Type              | 2. น้ำหนัก<br>Weight of agent | 3. น้ำหนัก<br>Net Weight | 4. น้ำหนัก<br>Gross Weight | 5. น้ำหนัก<br>Net Weight | 6. น้ำหนัก<br>Gross Weight            | 7. น้ำหนัก<br>Net Weight | 8. น้ำหนัก<br>Gross Weight |
| 1  | Pump Room           | 36            | The Lohs Asoke    | FE-01                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 2  | Carpet              | 1             | The Lohs Asoke    | FE-02                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 3  | Fireman Loh         | 1             | The Lohs Asoke    | FE-03                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 4  | Carpet              | 2             | The Lohs Asoke    | FE-04                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 5  | Fireman Loh         | 2             | The Lohs Asoke    | FE-05                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 6  | Carpet              | 3             | The Lohs Asoke    | FE-06                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 7  | Fireman Loh         | 3             | The Lohs Asoke    | FE-07                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 8  | Carpet              | 4             | The Lohs Asoke    | FE-08                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 9  | Fireman Loh         | 4             | The Lohs Asoke    | FE-09                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 10   | Carpet              | 5             | The Lohs Asoke    | FE-10                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 11   | Fireman Loh         | 5             | The Lohs Asoke    | FE-11                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 12   | Carpet              | 6             | The Lohs Asoke    | FE-12                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 13   | Fireman Loh         | 6             | The Lohs Asoke    | FE-13                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 14   | Carpet              | 7             | The Lohs Asoke    | FE-14                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 15   | Fireman Loh         | 7             | The Lohs Asoke    | FE-15                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 16   | Carpet              | 8             | The Lohs Asoke    | FE-16                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 17   | Fireman Loh         | 8             | The Lohs Asoke    | FE-17                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 18   | Carpet              | 9             | The Lohs Asoke    | FE-18                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 19   | Fireman Loh         | 9             | The Lohs Asoke    | FE-19                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 20   | Carpet              | 10            | The Lohs Asoke    | FE-20                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 21   | Fireman Loh         | 10            | The Lohs Asoke    | FE-21                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 22   | Carpet              | 11            | The Lohs Asoke    | FE-22                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 23   | Fireman Loh         | 11            | The Lohs Asoke    | FE-23                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 24   | Carpet              | 12            | The Lohs Asoke    | FE-24                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 25   | Fireman Loh         | 12            | The Lohs Asoke    | FE-25                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = No PM, X = No PM, N = Normal, AB = Abnormal, - = No Result |                     |               |                   |                               |                              |                               |                          |                            |                          |                                       |                          |                            |
| Problem (ปัญหา)  |                     |               |                   | Cause (สาเหตุ)                |                              |                               |                          | Corrective (แก้ไข)         |                          |                                       |                          |                            |



| PM REPORT FIRE EXTINGUISHER (FE)   |                     |               |                   |                               |                              |                               |                          |                            |                          | PERIOD : M                            |                          |                            |
|--|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| PROJECT TITLE : The Lohs Asoke   |                     |               |                   |                               | START DATE : 15/09/18        |                               |                          |                            |                          | BUILDING : The Lohs Asoke             |                          |                            |
| ADDRESS : 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei New, Wattana, Bangkok 10110 |                     |               |                   |                               | BRAND : TOTAL FIRE           |                               |                          |                            |                          | MODEL : A3 KONGST-10 (M) DRY CHEMICAL |                          |                            |
| MEASUREMENT USED :   |                     |               |                   |                               | CAPACITY : 4.5 KONGST-10 (M) |                               |                          |                            |                          |                                       |                          |                            |
| TASK (รายละเอียดงาน)   |                     |               |                   |                               |                              |                               |                          |                            |                          |                                       |                          |                            |
| No.<br>ลำดับ   | สถานที่<br>Location | ชั้น<br>Floor | อาคาร<br>Building | รหัสอุปกรณ์<br>Equipment Code | MONTHLY MAINTENANCE (M)      |                               |                          |                            |                          |                                       |                          |                            |
|  |                     |               |                   |                               | 1. ชนิด<br>Type              | 2. น้ำหนัก<br>Weight of agent | 3. น้ำหนัก<br>Net Weight | 4. น้ำหนัก<br>Gross Weight | 5. น้ำหนัก<br>Net Weight | 6. น้ำหนัก<br>Gross Weight            | 7. น้ำหนัก<br>Net Weight | 8. น้ำหนัก<br>Gross Weight |
| 26   | Carpet              | 13A           | The Lohs Asoke    | FE-26                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 27   | Fireman Loh         | 13A           | The Lohs Asoke    | FE-27                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 28   | Carpet              | 14            | The Lohs Asoke    | FE-28                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 29   | Fireman Loh         | 14            | The Lohs Asoke    | FE-29                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 30   | Carpet              | 15            | The Lohs Asoke    | FE-30                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 31   | Fireman Loh         | 15            | The Lohs Asoke    | FE-31                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 32   | Carpet              | 16            | The Lohs Asoke    | FE-32                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 33   | Fireman Loh         | 16            | The Lohs Asoke    | FE-33                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 34   | Carpet              | 17            | The Lohs Asoke    | FE-34                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 35   | Fireman Loh         | 17            | The Lohs Asoke    | FE-35                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 36   | Carpet              | 18            | The Lohs Asoke    | FE-36                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 37   | Fireman Loh         | 18            | The Lohs Asoke    | FE-37                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 38   | Carpet              | 19            | The Lohs Asoke    | FE-38                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 39   | Fireman Loh         | 19            | The Lohs Asoke    | FE-39                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 40   | Carpet              | 20            | The Lohs Asoke    | FE-40                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 41   | Fireman Loh         | 20            | The Lohs Asoke    | FE-41                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 42   | Carpet              | 21            | The Lohs Asoke    | FE-42                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 43   | Fireman Loh         | 21            | The Lohs Asoke    | FE-43                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 44   | Carpet              | 22            | The Lohs Asoke    | FE-44                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 45   | Fireman Loh         | 22            | The Lohs Asoke    | FE-45                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 46   | Carpet              | 23            | The Lohs Asoke    | FE-46                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 47   | Fireman Loh         | 23            | The Lohs Asoke    | FE-47                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 48   | Carpet              | 24            | The Lohs Asoke    | FE-48                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 49   | Fireman Loh         | 24            | The Lohs Asoke    | FE-49                         | DRY CHEMICAL                 | 4.5 KG                        | 3.5 KG                   | 4.5 KG                     | 4.5 KG                   | 4.5 KG                                | 4.5 KG                   |                            |
| 50   | Carpet              | 25            | The Lohs Asoke    | FE-50                         | DRY CHEMICAL                 | 4.                            |                          |                            |                          |                                       |                          |                            |







10/10/2010

[illegible][illegible]



[illegible][illegible]

| Electrical System Daily Check The Lefts Axle |          |          |                   |      |      |      |      |      |              |      |        | Date: (Month) Year |     | M                   |              |             |
|--|----------|----------|-------------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------|--------------------|-----|---------------------|--------------|-------------|
| DATE   |          | Time (H) | Electrical System |      |      |      |      |      |              |      |        | Time               | M   | Temperature<br>(°C) | Ground<br>Rt | Check<br>Rt |
|  |          |          | voltage (V)       |      |      |      |      |      | amperage (A) |      |        |                    |     |                     |              |             |
|  |          |          | B-E               | E-T  | T-R  | R-V  | V-S  | S-B  | B-R          | R-T  | T-S    |                    |     |                     |              |             |
|  |          |          | 100V              | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V         | 100V |        |                    |     |                     |              |             |
| 1/10/20                                      | 07:00:00 | 9.49     | 9.45              | 9.13 | 2.23 | 2.22 | 2.23 | 3.1  | 5.4          | 5.6  | 114.24 | 7                  | 3.4 | 3.5                 | 0.00         | 0.00        |
| 2/10/20                                      | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.5  | 114.22 | 1                  | 3.4 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 3/10/20                                      | 07:00:00 | 9.6      | 9.4               | 9.2  | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.6  | 4.9          | 4.6  | 114.22 | 1.8                | 3.4 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 4/10/20                                      | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.4  | 5.4          | 5.4  | 114.23 | 1.4                | 3.5 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 5/10/20                                      | 07:00:00 | 9.46     | 9.44              | 9.44 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.2  | 5.6          | 5.6  | 114.4  | 0.1                | 3.9 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 6/10/20                                      | 07:00:00 | 9.49     | 9.46              | 9.44 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 7/10/20                                      | 07:00:00 | 9.49     | 9.49              | 9.49 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 8/10/20                                      | 07:00:00 | 9.49     | 9.49              | 9.49 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 9/10/20                                      | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 10/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 11/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 12/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 13/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 14/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 15/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 16/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 17/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 18/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 19/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 20/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 21/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 22/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 23/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 24/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 25/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 26/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 27/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 28/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 29/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |
| 30/10/20                                     | 07:00:00 | 9.43     | 9.43              | 9.43 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.4  | 5.6          | 5.6  | 114.24 | 1.1                | 3.8 | 3.2                 | 0.00         | 0.00        |

| ตาราง : The Lofts Asoke ปาร์ตเมนต์ที่ 2568 |         |                       |                       |                         |             |                           |          |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| วันที่                                     | ปี      | การอ่านค่ามิเตอร์ก่อน | การอ่านค่ามิเตอร์หลัง | จำนวนหน่วยการใช้<br>รวม | ผู้ชำระเงิน | ตรวจสอบโดย<br>วิศวกรประจำ | หมายเหตุ |
| 1/6/68                                     | 09/0001 | 726.43                | 777.77                | 2.79                    | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 2/6/68                                     | 09/0001 | 777.77                | 777.50                | 0.53                    | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 3/6/68                                     | 09/0001 | 777.50                | 777.09                | 0.49                    | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 4/6/68                                     | 09/0001 | 777.09                | 777.54                | 0.29                    | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 5/6/68                                     | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 6/6/68                                     | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 7/6/68                                     | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 8/6/68                                     | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 9/6/68                                     | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 10/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 11/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 12/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 13/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 14/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 15/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 16/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 17/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 18/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 19/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 20/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 21/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 22/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 23/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 24/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 25/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 26/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 27/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 28/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 29/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |
| 30/6/68                                    | 09/0001 | 777.54                | 777.54                | 0                       | เจ้า        | อภิศักดิ์                 |          |



| Meter Electrical EV Charger Daily Record (No.2) |       |                   |                   |                 |             |            |          |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| สถานี : The Loft Asoke ประตูหน้าลิ้น 2568       |       |                   |                   |                 |             |            |          |
| วันที่  | 1301  | การอ่านค่ามิเตอร์ | การอ่านค่ามิเตอร์ | จำนวนหน่วยไฟฟ้า | ผู้ตั้งรหัส | ตรวจสอบโดย | หมายเหตุ |
| 1/9/68  | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 2/9/68  | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 3/9/68  | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 4/9/68  | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 5/9/68  | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 6/9/68  | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 7/9/68  | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 8/9/68  | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 9/9/68  | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 10/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 11/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 12/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 13/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 14/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 15/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 16/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 17/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 18/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 19/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 20/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 21/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 22/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 23/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 24/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 25/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 26/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 27/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 28/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 29/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |
| 30/9/68   | 09:00 | 1949.10           | 1949.10           | 0               | 0           | 0          |          |

| Meter Electrical Raimon Land Daily Record |       |                   |                   |                 |             |            |          |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| สถานี : The Loft Asoke ประตูหน้าลิ้น 2568 |       |                   |                   |                 |             |            |          |
| วันที่                                    | 1301  | การอ่านค่ามิเตอร์ | การอ่านค่ามิเตอร์ | จำนวนหน่วยไฟฟ้า | ผู้ตั้งรหัส | ตรวจสอบโดย | หมายเหตุ |
| 1/9/68                                    | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 2/9/68                                    | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 3/9/68                                    | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 4/9/68                                    | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 5/9/68                                    | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 6/9/68                                    | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 7/9/68                                    | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 8/9/68                                    | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 9/9/68                                    | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 10/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 11/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 12/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 13/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 14/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 15/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 16/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 17/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 18/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 19/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 20/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 21/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 22/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 23/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 24/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 25/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 26/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 27/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 28/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 29/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |
| 30/9/68                                   | 09:00 | 1301.7            | 1301.7            | 5               | 5           | 5          |          |

| Meter Electrical True Daily Record        |       |                   |                   |                 |             |            |          |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| สถานี : The Loft Asoke ประตูหน้าลิ้น 2568 |       |                   |                   |                 |             |            |          |
| วันที่                                    | 1301  | การอ่านค่ามิเตอร์ | การอ่านค่ามิเตอร์ | จำนวนหน่วยไฟฟ้า | ผู้ตั้งรหัส | ตรวจสอบโดย | หมายเหตุ |
| 1/9/68                                    | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 2/9/68                                    | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 3/9/68                                    | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 4/9/68                                    | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 5/9/68                                    | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 6/9/68                                    | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 7/9/68                                    | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 8/9/68                                    | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 9/9/68                                    | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 10/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 11/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 12/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 13/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 14/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 15/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 16/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 17/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 18/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 19/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 20/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 21/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 22/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 23/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 24/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 25/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 26/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 27/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 28/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 29/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |
| 30/9/68                                   | 09:00 | 399               | 399               | 5               | 5           | 5          |          |

| Meter Electrical Motorcycle Daily Record  |       |                   |                   |                 |             |            |          |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| สถานี : The Loft Asoke ประตูหน้าลิ้น 2568 |       |                   |                   |                 |             |            |          |
| วันที่                                    | 1301  | การอ่านค่ามิเตอร์ | การอ่านค่ามิเตอร์ | จำนวนหน่วยไฟฟ้า | ผู้ตั้งรหัส | ตรวจสอบโดย | หมายเหตุ |
| 1/9/68                                    | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 2/9/68                                    | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.1             | 0.1         | 0.1        |          |
| 3/9/68                                    | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.2             | 0.2         | 0.2        |          |
| 4/9/68                                    | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.3             | 0.3         | 0.3        |          |
| 5/9/68                                    | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 6/9/68                                    | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 7/9/68                                    | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 8/9/68                                    | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.3             | 0.3         | 0.3        |          |
| 9/9/68                                    | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 10/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.2             | 0.2         | 0.2        |          |
| 11/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.5             | 0.5         | 0.5        |          |
| 12/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 13/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.4             | 0.4         | 0.4        |          |
| 14/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.5             | 0.5         | 0.5        |          |
| 15/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 16/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 17/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.2             | 0.2         | 0.2        |          |
| 18/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 19/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.2             | 0.2         | 0.2        |          |
| 20/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 21/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 22/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.7             | 0.7         | 0.7        |          |
| 23/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.1             | 0.1         | 0.1        |          |
| 24/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.2             | 0.2         | 0.2        |          |
| 25/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 26/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.3             | 0.3         | 0.3        |          |
| 27/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.1             | 0.1         | 0.1        |          |
| 28/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 29/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0               | 0           | 0          |          |
| 30/9/68                                   | 09:00 | 202.7             | 202.7             | 0.1             | 0.1         | 0.1        |          |



| Main Water Swingning Daily Record FL-38               |        |               |              |                |           |         |          |
|---|--------|---------------|--------------|----------------|-----------|---------|----------|
| สถานี : The Loft Asoke แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2568 |        |               |              |                |           |         |          |
| วันที่  | เวลา   | การส่งน้ำเข้า | การส่งน้ำออก | จำนวนน้ำที่ส่ง | ผู้บันทึก | ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| 15/08   | 8:00H. | 957           | 957          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 25/08   | 8:00H. | 953           | 953          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 30/08   | 8:00H. | 964           | 956          | 8              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 4/09  | 8:00H. | 946           | 946          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 5/09  | 8:00H. | 952           | 946          | 6              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 6/09  | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 7/09  | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 8/09  | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 9/09  | 8:00H. | 946           | 946          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 10/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 11/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 12/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 13/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 14/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 15/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 16/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 17/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 18/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 19/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 20/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 21/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 22/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 23/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 24/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 25/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 26/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 27/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 28/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 29/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 30/09   | 8:00H. | 956           | 956          | 0              | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |

| Main City Water Daily Record                          |        |               |              |                |           |         |          |
|---|--------|---------------|--------------|----------------|-----------|---------|----------|
| สถานี : The Loft Asoke แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2567 |        |               |              |                |           |         |          |
| วันที่  | เวลา   | การส่งน้ำเข้า | การส่งน้ำออก | จำนวนน้ำที่ส่ง | ผู้บันทึก | ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
| 15/08   | 8:00H. | 51443         | 51406        | 36             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 25/08   | 8:00H. | 51404         | 51453        | 49             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 30/08   | 8:00H. | 51455         | 51499        | 44             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 4/09  | 8:00H. | 51499         | 51445        | 54             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 5/09  | 8:00H. | 51443         | 51493        | 50             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 6/09  | 8:00H. | 51499         | 51456        | 43             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 7/09  | 8:00H. | 51456         | 51499        | 43             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 8/09  | 8:00H. | 51499         | 51447        | 52             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 9/09  | 8:00H. | 51447         | 51499        | 52             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 10/09   | 8:00H. | 51499         | 51456        | 43             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 11/09   | 8:00H. | 51456         | 51499        | 43             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 12/09   | 8:00H. | 51499         | 51444        | 55             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 13/09   | 8:00H. | 51444         | 51499        | 55             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 14/09   | 8:00H. | 51499         | 51453        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 15/09   | 8:00H. | 51453         | 51499        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 16/09   | 8:00H. | 51499         | 51453        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 17/09   | 8:00H. | 51453         | 51499        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 18/09   | 8:00H. | 51499         | 51453        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 19/09   | 8:00H. | 51453         | 51499        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 20/09   | 8:00H. | 51499         | 51453        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 21/09   | 8:00H. | 51453         | 51499        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 22/09   | 8:00H. | 51499         | 51453        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 23/09   | 8:00H. | 51453         | 51499        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 24/09   | 8:00H. | 51499         | 51453        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 25/09   | 8:00H. | 51453         | 51499        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 26/09   | 8:00H. | 51499         | 51453        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 27/09   | 8:00H. | 51453         | 51499        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 28/09   | 8:00H. | 51499         | 51453        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 29/09   | 8:00H. | 51453         | 51499        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |
| 30/09   | 8:00H. | 51499         | 51453        | 46             | ช.ก.      | อ.ก.ก.  |          |

LOFTS

GENERATOR SET TESTING

วันที่: 09/09/18

Building : THE LOFT ASOKE

Address : 343 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd., Khlong Toei Sub., Wattana, Bangkok 10110

Equipment Code : GEN-01

Brand : STAMFORD

Model : LG598C

Capacity : 300 KW/400 KVA/1500 rpm/50 Hz

Location : GENERATOR ROOM

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

| Task  | Standard                | Result / ผลการตรวจ |
|---|-------------------------|--------------------|
| Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น                     | Level Low - 10          | 10                 |
| Cooling Water Level / ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น                    | Level Low 10            | 10                 |
| Batteries Discharged Water Level / ระดับน้ำในแบตเตอรี่          | Level Low 10            | 10                 |
| Batteries Voltage/แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่                          | VDC                     | 24 - 28            |
| Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง                         | Tank 1 Full, 300, Liter | 300 Liter          |
| Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง                  | N                       | N                  |
| Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น             | N                       | N                  |
| Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำในระบบหล่อเย็น            | N                       | N                  |
| Tightness Of Bots And Nuts / ความแน่นของฝาและน็อต               | N                       | N                  |
| Tightness Of Electrical Terminal Connections / ความแน่นของสายไฟ | N                       | N                  |
| Air Cleaner Element / ฟิลเตอร์อากาศ                             | N                       | N                  |
| Fuel Filter Element / ฟิลเตอร์น้ำมัน                            | N                       | N                  |

During Testing: To Check / ตรวจเช็คระหว่างทดสอบ

Unloaded / ไม่โหลด

Start Engine For About 5 Min. / ทดสอบเครื่องยนต์ 5 นาที

Loaded / โหลด

OR Main Incoming To GEN Set / เปิดรับไฟจาก GEN

| Task  | Standard           | Result / ผลการตรวจ |
|---|--------------------|--------------------|
| Engine RPM / ความเร็วรอบเครื่องยนต์                                       | 1500 RPM           | 1500 RPM           |
| Lubricating Oil Pressure / ระดับน้ำมันหล่อลื่น                            | 60-100 PSI/4-6 Bar | 4.0 Bar            |
| Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น                   | 100-150 C          | 50 C               |
| Oil Gang Voltage / แรงดันไฟฟ้าในระบบหล่อเย็น                              | 380-400 V/3 Ph     | 390 V/3 Ph         |
| Frequency Meter / ความถี่ของไฟ  | 50 Hz              | 50 Hz              |
| Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นสะเทือน                                  | N                  | N                  |
| Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ | N                  | N                  |

After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ

| Task  | Standard                | Result / ผลการตรวจ |
|---|-------------------------|--------------------|
| Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง         | Tank 1 Full, 300, Liter | 300 Liter          |
| Selector Normal / Selector อยู่ในตำแหน่ง Normal | N                       | N                  |
| Battery Amperage / กระแสไฟฟ้า                   | Amper                   | 50 A               |
| General Condition / สภาพการทำงาน                | N                       | N                  |
| Running Hours / จำนวนชั่วโมงการทำงาน            | Hours                   | 5 Hours            |

Recommendation / Remark :

LOFTS

GENERATOR SET TESTING

วันที่: 16/09/18

Building : THE LOFT ASOKE

Address : 343 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd., Khlong Toei Sub., Wattana, Bangkok 10110

Equipment Code : GEN-01

Brand : STAMFORD

Model : LG598C

Capacity : 300 KW/400 KVA/1500 rpm/50 Hz

Location : GENERATOR ROOM

Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ

| Task  | Standard                | Result / ผลการตรวจ |
|---|-------------------------|--------------------|
| Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น                     | Level Low - 10          | 10                 |
| Cooling Water Level / ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น                    | Level Low 10            | 10                 |
| Batteries Discharged Water Level / ระดับน้ำในแบตเตอรี่          | Level Low 10            | 10                 |
| Batteries Voltage/แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่                          | VDC                     | 24 - 28            |
| Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง                         | Tank 1 Full, 300, Liter | 300 Liter          |
| Fuel Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง                  | N                       | N                  |
| Lubricating Oil Leaks / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น             | N                       | N                  |
| Cooling Water Leaks / การรั่วไหลของน้ำในระบบหล่อเย็น            | N                       | N                  |
| Tightness Of Bots And Nuts / ความแน่นของฝาและน็อต               | N                       | N                  |
| Tightness Of Electrical Terminal Connections / ความแน่นของสายไฟ | N                       | N                  |
| Air Cleaner Element / ฟิลเตอร์อากาศ                             | N                       | N                  |
| Fuel Filter Element / ฟิลเตอร์น้ำมัน                            | N                       | N                  |

During Testing: To Check / ตรวจเช็คระหว่างทดสอบ

Unloaded / ไม่โหลด

Start Engine For About 5 Min. / ทดสอบเครื่องยนต์ 5 นาที

Loaded / โหลด

OR Main Incoming To GEN Set / เปิดรับไฟจาก GEN


| Task  | Standard           | Result / ผลการตรวจ |
|---|--------------------|--------------------|
| Engine RPM / ความเร็วรอบเครื่องยนต์                                       | 1500 RPM           | 1500 RPM           |
| Lubricating Oil Pressure / ระดับน้ำมันหล่อลื่น                            | 60-100 PSI/4-6 Bar | 4.0 Bar            |
| Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น                   | 100-150 C          | 50 C               |
| Oil Gang Voltage / แรงดันไฟฟ้าในระบบหล่อเย็น                              | 380-400 V/3 Ph     | 390 V/3 Ph         |
| Frequency Meter / ความถี่ของไฟ  | 50 Hz              | 50 Hz              |
| Check Vibrations / ตรวจสอบการสั่นสะเทือน                                  | N                  | N                  |
| Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ | N                  | N                  |

After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ

| Task  | Standard                | Result / ผลการตรวจ |
|---|-------------------------|--------------------|
| Fuel Tank Level / ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง         | Tank 1 Full, 300, Liter | 300 Liter          |
| Selector Normal / Selector อยู่ในตำแหน่ง Normal | N                       | N                  |
| Battery Amperage / กระแสไฟฟ้า                   | Amper                   | 50 A               |
| General Condition / สภาพการทำงาน                | N                       | N                  |
| Running Hours / จำนวนชั่วโมงการทำงาน            | Hours                   | 5 Hours            |

Recommendation / Remark :





**GENERATOR SET TESTING**

Building : THE LOFT ASOKE  
 Address : 12 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd., Khlong Toei Nue, Watana, Bangkok 10110  
 Equipment Code : GEN-01 Brand : STAMFORD Model : LG500C Capacity : 50 KW/45 KVA/150 rpm/50 Hz Location : GENERATOR ROOM

Date : ๒๕/๑๑/๖๕

**Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ**

| Task  | Standards                           | Result / ผลการตรวจ |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น                           | Upper Lim - FL                      | FL                 |
| Cooling Water Level / ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น                          | Level Low FL                        | FL                 |
| Battery Discharge Water Level / ระดับน้ำในระบบแบตเตอรี่               | Level Low FL                        | FL                 |
| Battery Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่                                  | VDC                                 | 7.7 - 7.9          |
| Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง                                | Tank 1 Full - 100% 34 Tank 2 80% 34 | 95% L              |
| Fuel Oil Leaky / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง                        | N                                   | N                  |
| Lubricating Oil Leaky / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น                   | N                                   | N                  |
| Cooling Water Leaky / การรั่วไหลของน้ำในระบบหล่อเย็น                  | N                                   | N                  |
| Tightness Of Bulb And Hubs / ความแน่นของหลอดและหัว                    | N                                   | N                  |
| Tightness Of Electrical Terminal Connections / ความแน่นของสายต่อไฟฟ้า | N                                   | N                  |
| Air Cleaner Element / ฟิลเตอร์อากาศ                                   | N                                   | N                  |
| Fuel Filter Element / ฟิลเตอร์น้ำมัน                                  | N                                   | N                  |

**During Testing: To Check / ตรวจเช็คระหว่างทดสอบ**

☐ Unloaded / ทดสอบขณะไม่โหลด  
☐ Start Engine For About 5 Min. / ทดสอบเดินรอบ 5 นาที


☐ Loaded / ทดสอบขณะมีโหลด  
☐ Off Main Incoming To GEN Set / ปิดสายไฟเข้า GEN Set

| Task  | Standards           | Result / ผลการตรวจ |
|---|---------------------|--------------------|
| Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์  | 1500 RPM            | 1500 RPM           |
| Lubricating Oil Pressure / ปรมาณ้ำมันหล่อลื่น   | 80-100 PSI/4-6 Bars | 80-85              |
| Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น   | 100-150 C           | 60 C               |
| Oil Gung Voltage / แรงดันไฟฟ้าจากขั้วสายไฟ  | 300-400 V/3 Ph      | 311 V-3 Ph         |
| Frequency Meter / ความถี่ของกระแสไฟฟ้า  | 50 Hz               | 50 Hz              |
| Check Vibrations / ตรวจการสั่นสะเทือน   | N                   | N                  |
| Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่ | N                   | N                  |

**After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ**

| Task  | Standards                           | Result / ผลการตรวจ |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง      | Tank 1 Full - 100% 34 Tank 2 80% 34 | 95% L              |
| Select Normal / Selector อยู่ตำแหน่ง Normal | N                                   | N                  |
| Battery Ampere / กระแสของแบตเตอรี่          | Amp                                 | 20 A               |
| General Condition / สภาพการทำงานทั่วไป      | N                                   | N                  |
| Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน             | Hours                               | 30 Hours           |

Recommendation / Remark :



**GENERATOR SET TESTING**

Building : THE LOFT ASOKE  
 Address : 12 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd., Khlong Toei Nue, Watana, Bangkok 10110  
 Equipment Code : GEN-01 Brand : STAMFORD Model : LG500C Capacity : 50 KW/45 KVA/150 rpm/50 Hz Location : GENERATOR ROOM

Date : ๒๕/๑/๖๕

**Before Testing: To Check / ตรวจเช็คก่อนทดสอบ**

| Task  | Standards                           | Result / ผลการตรวจ |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Lubricating Oil Level / ระดับน้ำมันหล่อลื่น                           | Upper Lim - FL                      | FL                 |
| Cooling Water Level / ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น                          | Level Low FL                        | FL                 |
| Battery Discharge Water Level / ระดับน้ำในระบบแบตเตอรี่               | Level Low FL                        | FL                 |
| Battery Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่                                  | VDC                                 | 7.7 - 7.9          |
| Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง                                | Tank 1 Full - 100% 34 Tank 2 80% 34 | 95% L              |
| Fuel Oil Leaky / การรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง                        | N                                   | N                  |
| Lubricating Oil Leaky / การรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น                   | N                                   | N                  |
| Cooling Water Leaky / การรั่วไหลของน้ำในระบบหล่อเย็น                  | N                                   | N                  |
| Tightness Of Bulb And Hubs / ความแน่นของหลอดและหัว                    | N                                   | N                  |
| Tightness Of Electrical Terminal Connections / ความแน่นของสายต่อไฟฟ้า | N                                   | N                  |
| Air Cleaner Element / ฟิลเตอร์อากาศ                                   | N                                   | N                  |
| Fuel Filter Element / ฟิลเตอร์น้ำมัน                                  | N                                   | N                  |

**During Testing: To Check / ตรวจเช็คระหว่างทดสอบ**

☐ Unloaded / ทดสอบขณะไม่โหลด  
☐ Start Engine For About 5 Min. / ทดสอบเดินรอบ 5 นาที

☐ Loaded / ทดสอบขณะมีโหลด  
☐ Off Main Incoming To GEN Set / ปิดสายไฟเข้า GEN Set

| Task  | Standards           | Result / ผลการตรวจ |
|---|---------------------|--------------------|
| Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์  | 1500 RPM            | 1500 RPM           |
| Lubricating Oil Pressure / ปรมาณ้ำมันหล่อลื่น   | 80-100 PSI/4-6 Bars | 80-85              |
| Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น   | 100-150 C           | 60 C               |
| Oil Gung Voltage / แรงดันไฟฟ้าจากขั้วสายไฟ  | 300-400 V/3 Ph      | 311 V-3 Ph         |
| Frequency Meter / ความถี่ของกระแสไฟฟ้า  | 50 Hz               | 50 Hz              |
| Check Vibrations / ตรวจการสั่นสะเทือน   | N                   | N                  |
| Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่ | N                   | N                  |

**After Testing: To Check / ตรวจเช็คหลังการทดสอบ**

| Task  | Standards                           | Result / ผลการตรวจ |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Fuel Tank Level / ระดับเชื้อเพลิงในถัง      | Tank 1 Full - 100% 34 Tank 2 80% 34 | 95% L              |
| Select Normal / Selector อยู่ตำแหน่ง Normal | N                                   | N                  |
| Battery Ampere / กระแสของแบตเตอรี่          | Amp                                 | 20 A               |
| General Condition / สภาพการทำงานทั่วไป      | N                                   | N                  |
| Running Hours / ชั่วโมงการทำงาน             | Hours                               | 10 Hours           |

Recommendation / Remark :



CO-2D-4509-1) Run 2, Generator weekly test



**PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP**

Property Title : The Loft Asoke  
 Address : 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd., Khlong Toei Nue, Watana, Bangkok 10110  
 Equipment Code : DIGITAL CLAMP METER  
 Brand : KEW SNAP 203  
 Model : SRJN 125457  
 Capacity :

Date : 1๐/๑๑/๖๕  
 Location : Road behind the building S.J.  
 Age : 100%  
 Capacity : 2000 RPM

**TASK (ตามข้อกำหนด)**

| Task  | Standards | Result                   |
|---|-----------|--------------------------|
| Quarterly Maintenance No. 1-12 (Q)  |           |                          |
| 1. General Check / ตรวจทั่วทั้งเครื่อง  | N         | N                        |
| 2. Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบสภาพปั๊มและขาตั้ง                               | N         | N                        |
| 3. Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์เปิด/ปิดอัตโนมัติ      | N         | N                        |
| 4. Check Operation (Load & Control Panel) / ตรวจสอบการทำงาน (แผงควบคุมและแผงควบคุม)           | N         | N                        |
| 5. Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำ   | N         | N                        |
| 6. Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบการหยุดปั๊มเมื่อระดับน้ำต่ำ                             | N         | N                        |
| 7. Check Low Level On Pump / ตรวจสอบการเปิดปั๊มเมื่อระดับน้ำต่ำ                               | N         | N                        |
| 8. Check High Level Pump Stop / ตรวจสอบการหยุดปั๊มเมื่อระดับน้ำสูง                            | N         | N                        |
| 9. Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูง  | N         | N                        |
| 10. Recount Voltage (V) / นับแรงดันไฟฟ้า  | 200V      | 591 593 594 595 596      |
| 11. Recount Running Motor Current (A) / นับกระแสไฟฟ้ามอเตอร์                                  | A         | 4.8 4.9 4.8 4.9 4.8      |
| 12. Recount Running Motor Speed (RPM) / นับความเร็วรอบมอเตอร์                                 | RPM       | 2000 2000 2000 2000 2000 |
| 13. Check All Mechanical Parts / ตรวจสอบชิ้นส่วนกลไกทั้งหมด                                   | N         | N                        |
| 14. Check Tightness Of Electrical Connections / ตรวจสอบความแน่นของสายต่อไฟฟ้า                 | N         | N                        |
| 15. Check Tightness Of Bulb And Hubs / ตรวจสอบความแน่นของหลอดและหัว                           | N         | N                        |
| 16. Check Condition Panel & Control Panel / ตรวจสอบแผงควบคุมและแผงควบคุม                      | N         | N                        |
| 17. Check Fuel & Potassium Device / ตรวจสอบอุปกรณ์เชื้อเพลิงและโพแทสเซียม                     | N         | N                        |
| 18. Check Condition Panel & Control Panel / ตรวจสอบแผงควบคุมและแผงควบคุม                      | N         | N                        |
| 19. Check Operation Of Gas Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วแก๊สและวาล์วตรวจสอบ | N         | N                        |
| 20. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 21. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 22. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 23. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 24. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 25. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 26. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 27. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 28. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 29. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 30. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |

**REMARK OF CHECK RESULT (หมายเหตุผลการตรวจสอบ)**

Problem (ปัญหา) : Cause (สาเหตุ) : Corrective (การแก้ไข) :

Service By : Checked/Verified By : Acceptance :



**PM REPORT DRAINAGE PUMP**

Property Title : The Loft Asoke  
 Address : 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd., Khlong Toei Nue, Watana, Bangkok 10110  
 Equipment Code : DIGITAL CLAMP METER  
 Brand : KEW SNAP 203  
 Model : SRJN 125457  
 Capacity :

Date : 1๐/๑๑/๖๕  
 Location : Road behind the building S.J.  
 Age : 100%  
 Capacity : 2000 RPM

**TASK (ตามข้อกำหนด)**

| Task  | Standards | Result                   |
|---|-----------|--------------------------|
| Quarterly Maintenance No. 1-12 (Q)  |           |                          |
| 1. General Check / ตรวจทั่วทั้งเครื่อง  | N         | N                        |
| 2. Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบสภาพปั๊มและขาตั้ง                               | N         | N                        |
| 3. Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจสอบการทำงานของสวิทช์เปิด/ปิดอัตโนมัติ      | N         | N                        |
| 4. Check Operation (Load & Control Panel) / ตรวจสอบการทำงาน (แผงควบคุมและแผงควบคุม)           | N         | N                        |
| 5. Check Low Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำ   | N         | N                        |
| 6. Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบการหยุดปั๊มเมื่อระดับน้ำต่ำ                             | N         | N                        |
| 7. Check Low Level On Pump / ตรวจสอบการเปิดปั๊มเมื่อระดับน้ำต่ำ                               | N         | N                        |
| 8. Check High Level Pump Stop / ตรวจสอบการหยุดปั๊มเมื่อระดับน้ำสูง                            | N         | N                        |
| 9. Check High Level Alarm / ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูง  | N         | N                        |
| 10. Recount Voltage (V) / นับแรงดันไฟฟ้า  | 200V      | 591 593 594 595 596      |
| 11. Recount Running Motor Current (A) / นับกระแสไฟฟ้ามอเตอร์                                  | A         | 4.8 4.9 4.8 4.9 4.8      |
| 12. Recount Running Motor Speed (RPM) / นับความเร็วรอบมอเตอร์                                 | RPM       | 2000 2000 2000 2000 2000 |
| 13. Check All Mechanical Parts / ตรวจสอบชิ้นส่วนกลไกทั้งหมด                                   | N         | N                        |
| 14. Check Tightness Of Electrical Connections / ตรวจสอบความแน่นของสายต่อไฟฟ้า                 | N         | N                        |
| 15. Check Tightness Of Bulb And Hubs / ตรวจสอบความแน่นของหลอดและหัว                           | N         | N                        |
| 16. Check Condition Panel & Control Panel / ตรวจสอบแผงควบคุมและแผงควบคุม                      | N         | N                        |
| 17. Check Fuel & Potassium Device / ตรวจสอบอุปกรณ์เชื้อเพลิงและโพแทสเซียม                     | N         | N                        |
| 18. Check Condition Panel & Control Panel / ตรวจสอบแผงควบคุมและแผงควบคุม                      | N         | N                        |
| 19. Check Operation Of Gas Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วแก๊สและวาล์วตรวจสอบ | N         | N                        |
| 20. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 21. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 22. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 23. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 24. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 25. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 26. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 27. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 28. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 29. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |
| 30. Check Fuel Filter / ตรวจสอบฟิลเตอร์เชื้อเพลิง   | N         | N                        |

**REMARK OF CHECK RESULT (หมายเหตุผลการตรวจสอบ)**

Problem (ปัญหา) : Cause (สาเหตุ) : Corrective (การแก้ไข) :

Service By : Checked/Verified By : Acceptance :



รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี พ.ศ.2568



## Inspection and Test Report

Yearly Preventive Maintenance (PM 2025)

Transformer & Electrical System

27 June 2025

### The Lofts Asoke Sukhumvit 21



Reported By

Pentagon Service Co., Ltd.

9/415-416 Soi Ladprakhao 78 Anusawari, Bang khen, Bangkok 10220

Telephone : 089-0707058, 089-6821122

Email : chuchai@pentagonelectric.com

## Inspection and Test Record

Transformer & Electrical System

Date : 27 June 2025

### The Lofts Asoke Sukhumvit 21



Reported By

Pentagon Service Co., Ltd.

9/415-416 Soi Ladprakhao 78

Anusawari, Bang khen, Bangkok 10220

Telephone : 089-0707058, 089-6821122

Email : chuchai@pentagonelectric.com

### TABLE OF CONTENTS

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1) SUMMARY                   |    |
| Total page :                 | 2  |
| 2) PHOTO REPORT              |    |
| Total page :                 | 9  |
| 3) RING MAIN UNIT INSPECTION |    |
| Total page :                 | 4  |
| 4) DISTRIBUTION TRANSFORMER  |    |
| Total page :                 | 4  |
| 5) AIR CIRCUIT BREAKER       |    |
| Total page :                 | 6  |
| 6) CAPACITOR BANK            |    |
| Total page :                 | 6  |
| 7) AUTOMATIC TRANSFER SWITCH |    |
| Total page :                 | 1  |
| 8) GROUNDING SYSTEM          |    |
| Total page :                 | 1  |
| 9) MAIN DISTRIBUTION BOARD   |    |
| Total page :                 | 2  |
| 10) PLUG-IN & DB UNIT        |    |
| Total page :                 | 3  |
| 11) THERMO SCAN              |    |
| Total page :                 | 42 |

  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
ใบสำคัญ  
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้า  
ใบสำคัญเลขที่ ๐๓๐๒-๐๑-๒๕๖๒-๑๗๘๗

ขึ้นทะเบียนให้ นายชัช ชีววิรัตน์  
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๕-๘๐๘๘-๘๘๐๒๖-๗๕๖๒  
ที่อยู่ เลขที่ ๓๐, ซอย ๖๕, หมู่ ๑๒, ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙, แขวงบ่วงเวศ เขตบ่วงเวศ กรุงเทพมหานคร  
เป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนด  
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริเวณที่ไฟฟ้า ทั้งนี้  
สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวง  
การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

[illegible]


๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานเอกสาร  
 ๒. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบงานเอกสาร  
 ๓. ขอบเขตของงาน :  
 ๔. ระยะเวลา : ๓ เดือน  
 ๕. งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๖. ผู้รับผิดชอบ : นายสมชาย ใจดี  
 ๗. สถานที่ : กรุงเทพมหานคร  
 ๘. วันที่ : ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

45 (18 25844)

កម្រិត: \_\_\_\_\_  
( )  
ប្រតិបត្តិ/ក្រសួង

**ឯកសារ** គឺជាឯកសារដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ។ ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ។ ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ។

1



เรียน ผู้จัดการธนาคาร

ตามที่ทางบริษัท เหน่ตาทอน เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้กับ  
อาคารเดอะ ดอยฟาร์ม อีโค ลานวิท 21 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568

ส่วนการสรุปผลและการตรวจสอบได้ดังนี้

1. Thermo Scan  
ผลการตรวจสอบโดย Thermo Scan อุปกรณ์ให้ค่าไม่พบสิ่งผิดปกติ สอดคล้องของอุปกรณ์ให้ค่าอยู่ในสภาวะปกติ ไม่พบข้อผิดพลาดผิดปกติของอุปกรณ์
2. ห้องไฟฟ้า Main  
Ring main Switchgear HV1, HV2
  - ผลการตรวจสอบปกติไม่พบสิ่งความผิดปกติของอุปกรณ์Distribution Transformer TR1, TR2
  - ผลการตรวจสอบพบว่าทั่วไปของหม้อแปลงปกติ
  - ค่า Insulation resistance ทางด้าน High - Low , High - Ground มีค่าปกติ ไม่พบสิ่งความผิดปกติของขนาด
  - ค่า ( PI ) Polarization Index มีค่าปกติ
  - Temperature Control Relay ทำงานถูกต้องตามฟังก์ชัน
  - Function Trip ของ RMU ที่ Temperature Control Relay สั่ง Trip ด้านแรงต่ำที่เมมเบรนเสร็จ ทำงานถูกต้องตามฟังก์ชันAir Circuit Breaker MDB1, TIE, MDB2
  - ค่าทางทดสอบ Insulation Resistance มีค่าปกติ ไม่พบสิ่งความผิดปกติของขนาด
  - ค่าการทดสอบ Contact Resistance มีค่าดี
  - ชุด Trip Unit ทำงานถูกต้องตามคุณสมบัติCapacitor Bank of MDB1, MDB2
  - ค่าทางทดสอบ Insulation resistance มีค่าปกติ ไม่พบสิ่งความผิดปกติของขนาด
  - ค่า Capacitor Steps ที่ 1-5 มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่ผลิต

Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Project : Yearly Preventive Maintenance  
Date : 27/6/2025

#### Automatic Transfer Switch

- ระบบ ATS. ทำงานถูกต้องตาม Function

#### Grounding System

- ค่าความต้านทานของการต่อลงดินมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม

#### Main Distribution Board และ Plug-in DB Unit

- ผลการตรวจสอบมีค่าปกติไม่มีสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์
- ค่าการทดสอบ Insulation Resistance มีค่าปกติ ไม่มีสิ่งผิดปกติของฉนวน
- ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบจุดต่อให้เรียบร้อยแล้ว

#### Busduct

- จากการตรวจสอบพบว่า Busduct หลายจุดมีสิ่งสกปรก คราบน้ำมัน คราบน้ำมันที่ 8, 7, 6, 5, 4 ซึ่งเปื้อนมาก แนะนำให้ทำความสะอาด Busduct ทุกชั้น โดยการเชื่อมชั้น Joint จุดต่อ, ซ่อมแซม ความแน่นจุดต่อทุกจุดตามคำแนะนำ, ตรวจสอบเช็คปลั๊กแรงดันตามชั้นทุกชั้น, ตรวจสอบเช็คช่องปลั๊กอิน ยูนิต์

ผลสรุปโดยรวม อุปกรณ์ที่ตรวจสอบทั้งหมดส่วนใหญ่อยู่ในสภาพปกติ มีบางส่วนที่มีคำแนะนำให้ซ่อมแซมให้ การดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ทั้งนี้สมควรจะต้องมีการเข้ามาดูและเรื่องทั่วไป (General Inspection) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง และมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี (Yearly Preventive Maintenance) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคำแจ้ง หิสม)

Service Supervisor

## Photo Report

2

Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Photo Report : Yearly Preventive Maintenance 2025  
Date : 27/6/2025

#### Safety Talk



Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Photo Report : Yearly Preventive Maintenance 2025  
Date : 27/6/2025

#### ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้ควบคุม





Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Photo Report : Yearly Preventive Maintenance 2025  
Date : 27/6/2025

ตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์



3

Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Photo Report : Yearly Preventive Maintenance 2025  
Date : 27/6/2025

ตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์



4

Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Photo Report : Yearly Preventive Maintenance 2025  
Date : 27/6/2025

ตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์



5

Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Photo Report : Yearly Preventive Maintenance 2025  
Date : 27/6/2025

ตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์



6



Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Photo Report : Yearly Preventive Maintenance 2025  
Date : 27/6/2025

ตรวจสอบความสะอาดภายในตู้ไฟฟ้า



7

Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Photo Report : Yearly Preventive Maintenance 2025  
Date : 27/6/2025

ตรวจสอบความผิดปกติภายในตู้ไฟฟ้าและตู้ควบคุม



8

Client : The Lofts Asoke Sukhumvit 21  
Photo Report : Yearly Preventive Maintenance 2025  
Date : 27/6/2025


ตรวจสอบความสะอาดตู้กับชุดตู้ EMD



9

RMU Report

3

|   |                         |                               |                            |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report |                               | Report Page<br>Page 1 of 4 |
|   | Ring Main Unit          |                               | Process or Substation      |
| Customer: The Lots Asoke Sukhumvit 21   |                         | Plant: Electrical ( Floor 1 ) | Electrical Room            |

1. Data and description

|            |          |                    |         |     |
|------------|----------|--------------------|---------|-----|
| MNF        | SIEMENS  | Pressure SF6       | 3       | kg  |
| Type       | 8DJHRRLL | Volume             | 150     | MPa |
| Serial no. |          | Design Temperature | -5 ~ 40 | °C  |
| Year       | 2018-05  | RMU Name           | HV 1    |     |

| Feeder name                                 | Module 1    | Module 2    | Module 3    | Module 4      | Module 5 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|
|   | INCOMING 1  | INCOMING 2  | TO RMU 2 IN | TO RMU 2 IN 2 |          |
| Module type                                 | SWITCH      | SWITCH      | BREAKER     | BREAKER       |          |
| Voltage (Un/V)                              | 24          | 24          | 24          | 24            |          |
| Rated current (In/A)                        | 630         | 630         | 200         | 200           |          |
| Cable charging breaking current (Ic/A)      | 50          | 50          | 31.5        | 31.5          |          |
| Short time withstand current (Itk, sec/Amp) | 20          | 20          | 18          | 18            |          |
| Short-circuit Making current (Imk/Apeak)    | -           | -           | -           | -             |          |
| Impulse withstand voltage (Un/V)            | 125         | 125         | 125         | 125           |          |
| IEC Standard (52-129-265-296-420)           | IEC 62271-1 | IEC 62271-1 | IEC 62271-1 | IEC 62271-1   |          |
| Fuse (Un/V, In/A, Length/mm)                | -           | -           | -           | -             |          |
| Termination kit type (Bolt-Plug)            | Bolt        | Bolt        | Plug        | Plug          |          |
| Cable size (sqmm)                           | 3 x 70      | 3 x 70      | 3 x 50      | 3 x 50        |          |
| Status of switching device (DS, CB, ES)     | DS ( ON )   | DS ( OFF )  | CB ( ON )   | CB ( ON )     |          |

2. Ring main unit inspection


|   |  |                                      |                              |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| - Body and seal ( Undamaged ) condition | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - SF6 Gas level                         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Cap. Voltage indicator                | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Provision for panel locking condition | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Status indicator condition            | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Support / Structure condition         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Grounding connected condition         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Plug-in termination condition         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Current transformer condition         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Protective relay condition            | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Fuse link condition                   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Auxiliary / Limit switch condition    | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Control equipment condition           | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

3. Function test

|                                  |  |                                      |                              |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| - Mechanism operation test       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Display and indicator status   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Protective relay function test | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Trip test by protective relay  | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Trip test by external signal   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

Filename: TLA-RMU-1(RMU HV.1)

Report page: 1

|   |                         |                               |                            |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report |                               | Report Page<br>Page 3 of 4 |
|   | Ring Main Unit          |                               | Process or Substation      |
| Customer: The Lots Asoke Sukhumvit 21   |                         | Plant: Electrical ( Floor 1 ) | Electrical Room            |

4. Final check

|  |   |
|--|---|
| - Reconnect all control cables         | <input checked="" type="checkbox"/> Checked |
| - Assemble body or cover               | <input checked="" type="checkbox"/> Checked |
| - Open ES and close DS incoming feeder | <input checked="" type="checkbox"/> Checked |

5. References to used instrument

|                              |             |                 |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| - Insulation resistance test | Type: _____ | Identity: _____ |
| - Overcurrent relay test     | Type: _____ | Identity: _____ |
| - Current transformer tester | Type: _____ | Identity: _____ |

6. Comment

-ผลการตรวจพบสภาพทั่วไปเป็นปกติ ความผิดปกติของอุปกรณ์



#### ขั้นตอนการ Operation RMU 2 IN 2 OUT

1. ก่อนจ่ายไฟใช้ระบบตรวจสอบไฟฟ้าจากการให้ค่าความครบทุกเฟสโดยดูจากโวลต์มิเตอร์และมิเตอร์
2. จ่ายไฟด้าน Incoming ด้านในขึ้นเพื่อแยกมิเตอร์ ON ตามลูกศร หรือ ON แล้วตรวจสอบค่าด้านมาแรงตามมิเตอร์
3. ด้าน Outgoing ที่จ่ายเข้า RMU 2 หรือเข้าหม้อแปลง ทำการขึ้น DS ด้านขวาโดยดูมิเตอร์แยกมิเตอร์ ON ตามลูกศร หรือ ON แล้วตรวจสอบค่าด้านมาแรงตามมิเตอร์
4. ใช้คีมแยกขาหม้อแปลงและกดสวิทช์ ON ( I ) ปิดสวิทช์ด้านขวามือ ถ้า OFF ( O ) กดสวิทช์ด้านซ้ายมือ
5. การเปิดจ่ายไฟด้านซ้ายมือ OFF CB และ DS ก่อนที่จะเปิดมิเตอร์ที่ด้านในโดยดู ON ตามลูกศรเพื่อระบบครบวงจรที่จ่ายไฟจะเปิดได้


#### หมายเหตุ

- กรณีใช้ตรวจสอบค่าก่อนเปิดมิเตอร์โดยทำการตัดไฟออกและใช้ระบบการวัดเพื่อ Discharge ทุกครั้ง
- ก่อนจ่ายไฟเข้า ต้องเปิดระบบการวัดของมิเตอร์

|                           |              |                             |       |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Pentagon Service Co., Ltd |              | The Lots Asoke Sukhumvit 21 |       |
| Tested by:                | _____        | Witnessed by:               | _____ |
| Date:                     | 27 June 2025 | Date:                       | _____ |

Filename: TLA-RMU-3(RMU HV.1)

Report page: 3

|   |                         |                               |                            |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report |                               | Report Page<br>Page 3 of 4 |
|   | Ring Main Unit          |                               | Process or Substation      |
| Customer: The Lots Asoke Sukhumvit 21   |                         | Plant: Electrical ( Floor 2 ) | Electrical Room            |

1. Data and description

|            |              |                    |         |     |
|------------|--------------|--------------------|---------|-----|
| MNF        | SIEMENS      | Pressure SF6       | 3       | kg  |
| Type       | 8DJHRRLL     | Volume             | 150     | MPa |
| Serial no. | TRW304117903 | Design Temperature | -5 ~ 40 | °C  |
| Year       | 2018-05      | RMU Name           | HV.2    |     |

| Feeder name                                 | Module 1    | Module 2    | Module 3    | Module 4    | Module 5 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|   | INCOMING 1  | INCOMING 2  | TR.1        | TR.2        |          |
| Module type                                 | SWITCH      | SWITCH      | BREAKER     | BREAKER     |          |
| Voltage (Un/V)                              | 24          | 24          | 24          | 24          |          |
| Rated current (In/A)                        | 400         | 400         | 300         | 300         |          |
| Cable charging breaking current (Ic/A)      | 50          | 50          | 31.5        | 31.5        |          |
| Short time withstand current (Itk, sec/Amp) | 20          | 20          | 18          | 18          |          |
| Short-circuit Making current (Imk/Apeak)    | -           | -           | -           | -           |          |
| Impulse withstand voltage (Un/V)            | 125         | 125         | 125         | 125         |          |
| IEC Standard (52-129-265-296-420)           | IEC 62271-1 | IEC 62271-1 | IEC 62271-1 | IEC 62271-1 |          |
| Fuse (Un/V, In/A, Length/mm)                | -           | -           | -           | -           |          |
| Termination kit type (Bolt-Plug)            | Bolt        | Bolt        | Plug        | Plug        |          |
| Cable size (sqmm)                           | 3 x 50      | 3 x 50      | 3 x 35      | 3 x 35      |          |
| Status of switching device (DS, CB, ES)     | DS ( ON )   | DS ( OFF )  | CB ( ON )   | CB ( ON )   |          |

2. Ring main unit inspection

|   |  |                                      |                              |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| - Body and seal ( Undamaged ) condition | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - SF6 Gas level                         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Cap. Voltage indicator                | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Provision for panel locking condition | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Status indicator condition            | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Support / Structure condition         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Grounding connected condition         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Plug-in termination condition         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Current transformer condition         | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Protective relay condition            | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Fuse link condition                   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Auxiliary / Limit switch condition    | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Control equipment condition           | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

3. Function test

|                                  |  |                                      |                              |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| - Mechanism operation test       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Display and indicator status   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Protective relay function test | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Trip test by protective relay  | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Trip test by external signal   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

Filename: TLA-RMU-3(RMU HV.2)

Report page: 3

|   |                         |                               |                            |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report |                               | Report Page<br>Page 4 of 4 |
|   | Ring Main Unit          |                               | Process or Substation      |
| Customer: The Lots Asoke Sukhumvit 21   |                         | Plant: Electrical ( Floor 2 ) | Electrical Room            |

4. Final check

|  |   |
|--|---|
| - Reconnect all control cables         | <input checked="" type="checkbox"/> Checked |
| - Assemble body or cover               | <input checked="" type="checkbox"/> Checked |
| - Open ES and close DS incoming feeder | <input checked="" type="checkbox"/> Checked |

5. References to used instrument

|                              |             |                 |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| - Insulation resistance test | Type: _____ | Identity: _____ |
| - Overcurrent relay test     | Type: _____ | Identity: _____ |
| - Current transformer tester | Type: _____ | Identity: _____ |

6. Comment

-ผลการตรวจพบสภาพทั่วไปเป็นปกติ ความผิดปกติของอุปกรณ์

|                           |              |                             |       |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Pentagon Service Co., Ltd |              | The Lots Asoke Sukhumvit 21 |       |
| Tested by:                | _____        | Witnessed by:               | _____ |
| Date:                     | 27 June 2025 | Date:                       | _____ |

Filename: TLA-RMU-3(RMU HV.2)

Report page: 4



## Distribution TR Report



|  |                                     |                 |                            |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report             |                 | Report Page<br>Page 2 of 4 |
|  | Distribution Transformer (Dry type) |                 | Process or Substation      |
| Customer : The Loft Asoka Sukhumvit 21 | Plant : Electrical ( Floor 2 )      | Electrical Room |                            |

| Standard : Perform insulation resistance and/or polarization index on each winding to ground. Recommended minimum voltage test and insulation resistance values as in following Table. |                         |                               |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Transformer coil rating ( Volt )   | Minimum DC test voltage | Recommended minimum IR ( MO ) |
| 0 - 600  | 1000                    | 100                           |
| 601 - 5000   | 2500                    | 1000                          |
| Greater than 5000  | 5000                    | 5000                          |

The polarization index shall not be less than 1.0. ( IEEE 62 )

### Improvement / Treatment

- Body and seal cleaning ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Bushing and insulator post cleaning ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Mounting re-tightening ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Cooling system treatment ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A

### Test result of individual test

- Insulation resistance test ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Winding resistance test ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Insulation power factor test ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Transformer ratio test ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A

### Final check

- Control switch ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Re-connect all power cable ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Remove all short link ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Re-tightening all power cable connection ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Remove all tools ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A

### Comment :

- ผลการตรวจพบสภาพทั่วไปของหม้อแปลงปกติ
- All insulation resistance (High > Low, High > Mid) มีค่าปกติ ไม่พบข้อผิดพลาดผิดปกติของระบบ
- All (PI) Polarization Index มีค่าปกติ
- Temperature Control Relay ทำงานถูกต้องตามฟังก์ชัน
- Function Trip test RMU test Temperature Control Relay สำหรับด้านแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นปกติ

|                           |                      |                             |  |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Pentagon Sencor Co., Ltd. |                      | The Loft Asoka Sukhumvit 21 |  |
| Tested by :<br>Samwong P. | Witnessed by : _____ |                             |  |
| Date :<br>27 June 2025    | Date : _____         |                             |  |

File Name: TLA\_TR/04/TR1

|  |                                     |                 |                            |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report             |                 | Report Page<br>Page 1 of 4 |
|  | Distribution Transformer (Dry type) |                 | Process or Substation      |
| Customer : The Loft Asoka Sukhumvit 21 | Plant : Electrical ( Floor 2 )      | Electrical Room |                            |

Device no. : RMU OUTGOING 1 TO TR1 Feeder name : TR No. 1

### 1. Data and description

|                      |              |                     |           |
|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| MNF                  | BEST         | Rated voltage HV    | 24 KV     |
| Type                 | KT-1250-34-S | Rated voltage LV    | 416 V     |
| Serial no.           | 3020         | Rated current HV    | 30.1 A    |
| Year                 | 2016         | Rated current LV    | 1,735.0 A |
| Standard             | IEC60076-11  | Rated power         | 1250 KVA  |
| % Impedance          | 6.15         | Rated frequency     | 50 Hz     |
| Total mass           | 3,500 kg     | No. of phase        | 3         |
| Ambient temperature  | 40 °C        | Cooling type        | AN/AF     |
| Max temperature Rise | 100 K        | Vector group symbol | Dyn11     |
| Fire Class           | F1           | Service tap         | 24 KV     |

| Winding temperature [°C] | TECSYSTEM | Fan ( OFF ) | Fan ( ON ) | Alarm | Trip |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|-------|------|
|                          | NT511     | 90          | 110        | 130   | 150  |

### 2. Visual Inspection Check

- Body undamaged ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Bushing undamaged and clean ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Terminal connection condition ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Tap connection ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Grounding connection ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Cooling fan ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Winding temperature ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Transformer housing ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Cubicle control and terminal box ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Temp sensor condition ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A

### 3. Protective alarm / trip device check

- Winding temperature start fan ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Winding temperature alarm ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Winding temperature trip ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A

### 4. Insulation Resistance Test

| Test Connection | Test VDC | Mega - ohm @ 1 min. | @ 10 min. | Polarization index 10 min / 1 min |
|-----------------|----------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| High - Low      | 2,500    | 64.6 G              | 96.9 G    | 1.50                              |
| High - Ground   | 2,500    | 81.2 G              |           |                                   |
| Low - Ground    | 500      | 633.0               |           |                                   |

### Reference of instrument

- Insulation resistance test Type : KEW 3125A Identity : KYORITSU
- Ratio test Type : Identity :
- Insulation power factor Type : Identity :
- DC Winding resistance Type : Identity :

File Name: TLA\_TR/04/TR1

|  |                                     |                 |                            |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report             |                 | Report Page<br>Page 3 of 4 |
|  | Distribution Transformer (Dry type) |                 | Process or Substation      |
| Customer : The Loft Asoka Sukhumvit 21 | Plant : Electrical ( Floor 2 )      | Electrical Room |                            |

Device no. : RMU OUTGOING 2 TO TR2 Feeder name : TR No. 2

### 1. Data and description

|                      |              |                     |           |
|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| MNF                  | BEST         | Rated voltage HV    | 24 KV     |
| Type                 | KT-1250-34-S | Rated voltage LV    | 416 V     |
| Serial no.           | 3021         | Rated current HV    | 30.1 A    |
| Year                 | 2016         | Rated current LV    | 1,735.0 A |
| Standard             | IEC60076-11  | Rated power         | 1250 KVA  |
| % Impedance          | 6.15         | Rated frequency     | 50 Hz     |
| Total mass           | 3,500 kg     | No. of phase        | 3         |
| Ambient temperature  | 40 °C        | Cooling type        | AN/AF     |
| Max temperature Rise | 100 K        | Vector group symbol | Dyn11     |
| Fire Class           | F1           | Service tap         | 24 KV     |

| Winding temperature [°C] | TECSYSTEM | Fan ( OFF ) | Fan ( ON ) | Alarm | Trip |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|-------|------|
|                          | NT511     | 90          | 110        | 130   | 150  |

### 2. Visual Inspection Check

- Body undamaged ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Bushing undamaged and clean ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Terminal connection condition ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Tap connection ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Grounding connection ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Cooling fan ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Winding temperature ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Transformer housing ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Cubicle control and terminal box ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Temp sensor condition ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A

### 3. Protective alarm / trip device check

- Winding temperature start fan ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Winding temperature alarm ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Winding temperature trip ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A


### 4. Insulation Resistance Test

| Test Connection | Test VDC | Mega - ohm @ 1 min. | @ 10 min. | Polarization index 10 min / 1 min |
|-----------------|----------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| High - Low      | 2,500    | 45.5 G              | 67.6 G    | 1.63                              |
| High - Ground   | 2,500    | 60.6 G              |           |                                   |
| Low - Ground    | 500      | 824.0               |           |                                   |

### Reference of instrument

- Insulation resistance test Type : KEW 3125A Identity : KYORITSU
- Ratio test Type : Identity :
- Insulation power factor Type : Identity :
- DC Winding resistance Type : Identity :

File Name: TLA\_TR/04/TR2

|  |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report             | Report Page<br>Page 4 of 4 |
|  | Distribution Transformer (Dry type) | Process or Substation      |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21  | Plant : Electrical ( Floor 2 )      | Electrical Room            |

| Standard : Perform insulation resistance and/or polarization index on each winding to ground.<br>Recommended minimum voltage test and insulation resistance values as in following Table. |                         |                                  |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Transformer coil rating<br>( Volt )   | Minimum DC test voltage | Recommended minimum IR<br>( MO ) |
| 0 - 600   | 1000                    | 100                              |
| 601 - 5000  | 2500                    | 1000                             |
| Greater than 5000   | 5000                    | 5000                             |
| The polarization index shall not be less than 1.0 ( IEEE 82 )   |                         |                                  |

#### Improvement / Treatment

- Body and seal cleaning ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Bushing and insulator post cleaning ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Mounting re-lightening ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Cooling system treatment ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A

#### Test result of individual test

- Insulation resistance test ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Winding resistance test ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Insulation power factor test ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Transformer ratio test ☒ Normal ☐ See comment ☐ N/A

#### Final check

- Control switch ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Re-connect all power cable ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Remove all short-link ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Re-lightening all power cable connection ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Remove all tools ☒ Yes ☐ See comment ☐ N/A

#### Comment :


- สภาวะของหม้อแปลงไฟฟ้าไม่พบความผิดปกติ
- ค่า Insulation resistance ทดสอบ High - Low , High - Gnd มีค่าปกติ ไม่พบข้อบกพร่องผิดปกติของหม้อ
- ค่า ( P.I ) Polarization index มีค่าปกติ
- Temperature Control Relay ทำงานถูกต้องตามฟังก์ชั่น
- Function Trip ของ RMU ที่ Temperature Control Relay ตั้ง Trip ตามค่าที่กำหนดไว้

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd. | The Loft Asok Sukhumvit 21 |
| Tested by :<br>Sanreong P. | Witnessed by :<br>_____    |
| Date :<br>27 June 2025     | Date :<br>_____            |

Filename: TUA\_TB170725

## ACB Report



|   |                                |                              |
|---|--------------------------------|------------------------------|
|  | Field Inspection Report        | Report Page 1<br>Page 1 of 6 |
|   | Air Circuit Breaker            | Process or Substation        |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21   | Plant : Electrical ( Floor 2 ) | Electrical Room              |

Circuit No. : MOB1 Feeder Name : MAIN

#### 1. Data and description

|                              |                |     |     |                          |
|------------------------------|----------------|-----|-----|--------------------------|
| Manufacturer : SCHNEIDER     | IEW 42 6kV 1.5 |     |     |                          |
| Type : MVS20N                | Closing coil : | N/A | Vac | Rated voltage : 690V Vac |
| Serial No. N3153356899 1 2/2 | Open coil :    | 220 | Vac | Rated current : 2000 A   |
| Break type : DRAWOUT         | Motor :        | N/A | Vac | Under voltage : 230V Vac |

#### 2. Circuit breaker inspection

- ☒ - Body and seal Normal
- ☒ - Mechanism condition Normal
- ☒ - Pole and grounding condition Normal
- ☒ - Main & Arc contact condition Normal
- ☒ - Grounding and mounting Normal
- ☒ - Auxiliary / Limit switch Normal
- ☒ - Display / Indicator status Normal

#### 3. Mechanical & Function test

- ☒ - Operation and function test ( ON / OFF ) Normal
- ☒ - Motor charging test N/A
- ☒ - Mechanism operation checked Normal
- ☒ - Circuit Breaker test trip Normal
- ☒ - Protective relay test trip Normal

#### 4. Insulation resistance test

| Pole                            | Voltage test | Phase A | Phase B | Phase C |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Phase - Ground ( Close status ) | 500 V        | >550 MQ | >550 MQ | >550 MQ |
| Top - Bottom ( Open status )    | 500 V        | >550 MQ | >550 MQ | >550 MQ |

#### 5. Contact resistance measurement

| Pole                   | Phase A          | Phase B          | Phase C          | Phase N           |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Resistance measurement | 20.0 $\mu\Omega$ | 19.3 $\mu\Omega$ | 18.4 $\mu\Omega$ | _____ $\mu\Omega$ |


Note : Contact resistance test at 10 Amp ☒ AC ☐ DC

#### Test Result :

- ค่าทดสอบ Insulation Resistance มีค่าปกติ ไม่พบข้อบกพร่องผิดปกติของหม้อ
- ค่าทดสอบ Contact Resistance มีค่า
- ชุด Trip Unit ทำงานถูกต้องตามคุณสมบัติ

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd. | The Loft Asok Sukhumvit 21 |
| Tested by :<br>Sanreong P. | Witnessed by :<br>_____    |
| Date :<br>27 June 2025     | Date :<br>_____            |

ACB Page 1

|   |                                |                              |
|---|--------------------------------|------------------------------|
|  | Field Inspection Report        | Report Page 1<br>Page 3 of 6 |
|   | Air Circuit Breaker            | Process or Substation        |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21   | Plant : Electrical ( Floor 2 ) | Electrical Room              |

6. Protective relay test (Electronic Trip Device) : ET6G

| Electronics Trip Device setting     | ACB Setting   |
|-------------------------------------|---------------|
| Rated Current (In)                  | 3000A         |
| Long - time current (tr) x In       | 0.9(1800A)    |
| Long - time delay (tr) Q 6tr        | 24 Sec        |
| Short - time current (Isc) x In     | 4(7200A)      |
| Short - time delay (Isd) t2t On/Off | 0.4 Sec t1 On |
| Instantaneous current (Ii) x In     | 6(12000A)     |
| Ground fault current (Ig)           | 8(16000A)     |
| Ground fault delay (t2t) t2t On/Off | 0.4 Sec t1 On |

#### 7. Testing Result of Electronic trip device

| Function Operate   | Automatic test | As found ( Sec ) | Inject current ( A ) |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Long - time test   | PASS           | 89.878           | 5400                 |
| Short - time test  | PASS           | 1.88             | 9600                 |
| Instantaneous test | PASS           | 0.036            | 16000                |
| Ground fault test  | PASS           | 0.401            | ~1280                |

#### Judgement :


- Overload protection ☒ Pass ☐ No Pass
- Short circuit protection ☒ Pass ☐ No Pass
- Instantaneous Protection ☒ Pass ☐ No Pass
- Ground fault Protection ☒ Pass ☐ No Pass

Comment : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd. | The Loft Asok Sukhumvit 21 |
| Tested by :<br>Sanreong P. | Witnessed by :<br>_____    |
| Date :<br>27 June 2025     | Date :<br>_____            |

ACB Page 3



|   |                         |                                |   |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|
|  | Field Inspection Report |                                | Report Page 2                           |
|   | Air Circuit Breaker     |                                | Page 3 of 6                             |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21   |                         | Plant : Electrical ( Floor 2 ) | Process or Substation : Electrical Room |

Cable No.           TIE           Feeder Name           MDB-MDB3          

#### 1. Data and description

|                                |                   |     |     |                 |         |
|--------------------------------|-------------------|-----|-----|-----------------|---------|
| Manufacture : SCHNEIDER        | ICW : 42 kA / 1 s |     |     |                 |         |
| Type : MVS20N                  | Closing coil :    | N/A | Vac | Rated voltage : | 330 Vac |
| Serial No. : N3153355888-1 1/2 | Open coil :       | 220 | Vac | Rated current : | 2000 A  |
| Rack type : DRAWOUT            | Motor :           | N/A | Vac | Under voltage : | 220 Vac |

#### 2. Circuit breaker inspection

- ☒ - Body and seal : Normal
- ☒ - Mechanism condition : Normal
- ☒ - Pole and gripping condition : Normal
- ☒ - Main & Arc contact condition : Normal
- ☒ - Grounding and mounting : Normal
- ☒ - Auxiliary / Unit switch : Normal
- ☒ - Display / Indicator status : Normal

#### 3. Individual & Function test

- ☒ - Operation and function test ( ON / OFF ) : Normal
- ☒ - Motor charging test : N/A
- ☒ - Mechanism operation checked : Normal
- ☒ - Circuit Breaker test trip : Normal
- ☒ - Protective relay test trip : Normal

#### 4. Insulation resistance test

| Pole                            | Voltage test | Phase A | Phase B | Phase C |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Phase - Ground ( Close status ) | 500 V        | >550 MΩ | >550 MΩ | >550 MΩ |
| Top - Bottom ( Open status )    | 500 V        | >550 MΩ | >550 MΩ | >550 MΩ |

#### 5. Contact resistance measurement

| Pole                   | Phase A | Phase B | Phase C | Phase N |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Resistance measurement | 19.8 μΩ | 21.2 μΩ | 18.8 μΩ | μΩ      |

Note : Contact resistance test at 10 Amp. ☒ DC ☒ AC


**Test Result :** - ผลการทดสอบ Insulation Resistance มีค่าปกติ ไม่พบจุดบกพร่องผิดปกติ

- ผลการทดสอบ Contact Resistance มีค่าดี

- ชุด Trip Unit ทำงานถูกต้องตามเกณฑ์

|                            |                |                            |  |
|----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Pentagon Service Co., Ltd. |                | The Loft Asok Sukhumvit 21 |  |
| Tested by :                | Witnessed by : |                            |  |
| Samreong P.                |                |                            |  |
| Date : 27 June 2025        | Date :         |                            |  |

ACB Page 3

|   |                         |                                |   |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|
|  | Field Inspection Report |                                | Report Page 2                           |
|   | Air Circuit Breaker     |                                | Page 4 of 6                             |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21   |                         | Plant : Electrical ( Floor 2 ) | Process or Substation : Electrical Room |

6. Protective relay test Electronic Trip Device           ET21          

| Electronic Trip Device setting    | ACB Setting |
|-----------------------------------|-------------|
| Rated Current (In)                | 2000A       |
| Long - time current (tr) x In     | 0.4(100A)   |
| Long - time delay (tr) @ 6In      | 0.5 Sec     |
| Short - time current (Isc) x Ir   | 1.5(1200A)  |
| Short - time delay (Isd) @ On/Off |             |
| Instantaneous current (Ii) x In   |             |
| Ground fault current (Ig)         |             |
| Ground fault delay (tgd) @ On/Off |             |

#### 7. Testing Result of Electronic trip device

| Function Operate   | Automatic test | As found ( Sec ) | Inject current ( A ) |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Long - time test   | PASS           | 15.081           | 1057                 |
| Short - time test  | PASS           | 0.054            | 1500                 |
| Instantaneous test |                |                  |                      |
| Ground fault test  |                |                  |                      |

- Judgement :**
- Overload protection ☒ Pass ☐ No Pass
  - Short circuit protection ☒ Pass ☐ No Pass
  - Instantaneous Protection ☒ Pass ☐ No Pass
  - Ground fault Protection ☒ Pass ☐ No Pass

Comment :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|                            |                |                            |  |
|----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Pentagon Service Co., Ltd. |                | The Loft Asok Sukhumvit 21 |  |
| Tested by :                | Witnessed by : |                            |  |
| Samreong P.                |                |                            |  |
| Date : 27 June 2025        | Date :         |                            |  |

ACB Page 4

|   |                         |                                |   |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|
|  | Field Inspection Report |                                | Report Page 3                           |
|   | Air Circuit Breaker     |                                | Page 6 of 6                             |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21   |                         | Plant : Electrical ( Floor 2 ) | Process or Substation : Electrical Room |

Cable No.           MDB2           Feeder Name           MAIN          

#### 1. Data and description

|                                |                   |     |     |                 |         |
|--------------------------------|-------------------|-----|-----|-----------------|---------|
| Manufacture : SCHNEIDER        | ICW : 42 kA / 1 s |     |     |                 |         |
| Type : MVS20N                  | Closing coil :    | N/A | Vac | Rated voltage : | 330 Vac |
| Serial No. : N3153351371-1 1/2 | Open coil :       | 220 | Vac | Rated current : | 2000 A  |
| Rack type : DRAWOUT            | Motor :           | N/A | Vac | Under voltage : | 220 Vac |

#### 2. Circuit breaker inspection

- ☒ - Body and seal : Normal
- ☒ - Mechanism condition : Normal
- ☒ - Pole and gripping condition : Normal
- ☒ - Main & Arc contact condition : Normal
- ☒ - Grounding and mounting : Normal
- ☒ - Auxiliary / Unit switch : Normal
- ☒ - Display / Indicator status : Normal

#### 3. Individual & Function test

- ☒ - Operation and function test ( ON / OFF ) : Normal
- ☒ - Motor charging test : N/A
- ☒ - Mechanism operation checked : Normal
- ☒ - Circuit Breaker test trip : Normal
- ☒ - Protective relay test trip : Normal

#### 4. Insulation resistance test

| Pole                            | Voltage test | Phase A | Phase B | Phase C |
|---------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| Phase - Ground ( Close status ) | 500 V        | >550 MΩ | >550 MΩ | >550 MΩ |
| Top - Bottom ( Open status )    | 500 V        | >550 MΩ | >550 MΩ | >550 MΩ |

#### 5. Contact resistance measurement

| Pole                   | Phase A | Phase B | Phase C | Phase N |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Resistance measurement | 19.7 μΩ | 20.7 μΩ | 20.5 μΩ | μΩ      |

Note : Contact resistance test at 10 Amp. ☒ DC ☒ AC


**Test Result :** - ผลการทดสอบ Insulation Resistance มีค่าปกติ ไม่พบจุดบกพร่องผิดปกติ

- ผลการทดสอบ Contact Resistance มีค่าดี

- ชุด Trip Unit ทำงานถูกต้องตามเกณฑ์

|                            |                |                            |  |
|----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Pentagon Service Co., Ltd. |                | The Loft Asok Sukhumvit 21 |  |
| Tested by :                | Witnessed by : |                            |  |
| Samreong P.                |                |                            |  |
| Date : 27 June 2025        | Date :         |                            |  |

ACB Page 5

|   |                         |                                |   |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|
|  | Field Inspection Report |                                | Report Page 3                           |
|   | Air Circuit Breaker     |                                | Page 6 of 6                             |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21   |                         | Plant : Electrical ( Floor 2 ) | Process or Substation : Electrical Room |

6. Protective relay test Electronic Trip Device           ET6G          

| Electronic Trip Device setting    | ACB Setting     |
|-----------------------------------|-----------------|
| Rated Current (In)                | 2000A           |
| Long - time current (tr) x In     | 0.9(1800A)      |
| Long - time delay (tr) @ 6In      | 24 Sec          |
| Short - time current (Isc) x Ir   | 4(7200A)        |
| Short - time delay (Isd) @ On/Off | 0.4 Sec. Off On |
| Instantaneous current (Ii) x In   | 6(12000A)       |
| Ground fault current (Ig)         | A0.25(500A)     |
| Ground fault delay (tgd) @ On/Off | 0.4 Sec. Off On |

#### 7. Testing Result of Electronic trip device

| Function Operate   | Automatic test | As found ( Sec ) | Inject current ( A ) |
|--------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Long - time test   | PASS           | 91.080           | 5400                 |
| Short - time test  | PASS           | 1.914            | 9600                 |
| Instantaneous test | PASS           | 0.036            | 16000                |
| Ground fault test  | PASS           | 0.587            | 1000                 |

- Judgement :**
- Overload protection ☒ Pass ☐ No Pass
  - Short circuit protection ☒ Pass ☐ No Pass
  - Instantaneous Protection ☒ Pass ☐ No Pass
  - Ground fault Protection ☒ Pass ☐ No Pass

Comment :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

|                            |                |                            |  |
|----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Pentagon Service Co., Ltd. |                | The Loft Asok Sukhumvit 21 |  |
| Tested by :                | Witnessed by : |                            |  |
| Samreong P.                |                |                            |  |
| Date : 27 June 2025        | Date :         |                            |  |

ACB Page 6



# Capacitor Report



|  |                         |  |                            |
|--|-------------------------|--|----------------------------|
|  | Field Inspection Report |  | Report Page<br>Page 1 of 6 |
|  | Capacitor Bank          |  | Process or Substation      |

|   |                                      |                 |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| Customer : The Lofts Asoka Sukhumvit 21 | Plant : Electrical MDB 1 ( Floor 2 ) | Electrical Room |
|---|--------------------------------------|-----------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Cable No. : 6 X 75 KVAR | Feeder name : MDB.1 |
|-------------------------|---------------------|

1. Data and description

Capacitor specification

|                          |               |                 |                   |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Manufacturer             | FRANKE        | Rated power     | 3 x 25 kVar       |
| Type                     | GMP440-30.3   | Rated voltage   | 400 V             |
| Year                     |               | Rated current   | A                 |
| Standard                 | IEC 831(1996) | Rated frequency | 50 Hz             |
| Connection Star or Delta | Delta         | Capacitance     | 3 x 166.2 $\mu$ F |

Reactor MNF

|           |    |                 |    |
|-----------|----|-----------------|----|
| Type      |    | Rated power     |    |
| Standard  |    | Rated voltage   |    |
| Year      |    | % of impedance  |    |
| Reactance | mH | Rated current   | A  |
|           |    | Rated frequency | Hz |

Contactors MNF

|                        |              |                 |       |
|------------------------|--------------|-----------------|-------|
| Type                   | FRANKE       | Rated voltage   | 400 V |
| Standard               | GMC 10050/60 | Rated current   | 140 A |
| Operating Coil Voltage | IEC947-4-1   | Rated frequency | 50 Hz |
|                        | 220-230 Vac  |                 |       |

☒ Fuse ☐ MCCB MNF

|             |         |                          |        |
|-------------|---------|--------------------------|--------|
| Size / Type | LINDNER | Rated voltage            | 500 V  |
| Standard    | NH1     | Rated current            | 200 A  |
|             |         | Rated frequency          | 50 Hz  |
|             |         | Thermal Magnetic Setting | 120 kA |

Programmable parameters of controller

PER MNF

|      |        |               |        |
|------|--------|---------------|--------|
| Type | LOVATO | Rated voltage | 400 V  |
|      | DCRL6  | CT Ratio      | 3000/5 |

Setting value:

Power factor (Cos  $\phi$ )

|  |      |
|--|------|
|  | 0.95 |
|--|------|

Switching ON/OFF delay times

|  |     |
|--|-----|
|  | Sec |
|--|-----|

Starting current (CA)

|  |        |
|--|--------|
|  | 6 Step |
|--|--------|

V-I Phase shift (°)

|  |     |
|--|-----|
|  | 90° |
|--|-----|

Switching sequence

|  |       |
|--|-------|
|  | 1-1-1 |
|--|-------|

☐ Linear ☒ Circular

2. General Visual Inspection Check

|  |  |                                      |                              |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
| - Capacitor bank and Support cable   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Power factor control relay   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Selector switch and push button  | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Status Lamp ON / OFF   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Main Circuit Breaker <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Molded Case Circuit Breaker  | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Control cable, Termination   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Power Cable Size mm <sup>2</sup>   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

|  |                         |  |                            |
|--|-------------------------|--|----------------------------|
|  | Field Inspection Report |  | Report Page<br>Page 2 of 6 |
|  | Capacitor Bank          |  | Process or Substation      |

|   |                                      |                 |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| Customer : The Lofts Asoka Sukhumvit 21 | Plant : Electrical MDB 1 ( Floor 2 ) | Electrical Room |
|---|--------------------------------------|-----------------|

2. General Visual Inspection Check (Cont.)

- Fuse base ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

- Fuse link condition

☐ Fuse link not available

☒ Fuse links at all steps are normal

☐ Fuse links at some steps are blown as marked below

☐ See comment

| Step -  | 1                                   | 2                                   | 3                                   | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                  | 11                                  | 12                                  |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Phase A | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Phase B | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Phase C | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Magnetic Contactor Condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

Magnetic contactor's surface condition

☒ All surfaces are normal

☐ Some contactor's surfaces are in bad condition as marked below

☐ See comment

| Step -      | 1                                   | 2                                   | 3                                   | 4                                   | 5                                   | 6                                   | 7                                   | 8                                   | 9                                   | 10                                  | 11                                  | 12                                  |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Bad contact | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Capacitor unit condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

- Reactor winding insulator condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

- Reactor iron core condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

- Reactor cable connection condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

- Grounding connection condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

- Cooling equipment condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

| Data            | Capacitance ( $\mu$ F)                  |       |       | Insulation Resistance (M $\Omega$ ) |      |      | Capacitor Step |
|-----------------|---|-------|-------|-------------------------------------|------|------|----------------|
|                 | A-B                                     | B-C   | C-A   | A-G                                 | B-G  | C-G  |                |
| Should be value | [ 748 $\mu$ F $\pm$ 10-5% ] - 710 - 822 |       |       | 500 VDC                             |      |      | Standard       |
| Step No         | Rated kVAR , $\mu$ F                    | A-B   | B-C   | C-A                                 | A-G  | B-G  | C-G            |
| 1               | 75 - 498.6 x 3 + 2                      | 768.0 | 768.0 | 768.0                               | >550 | >550 | >550 Normal    |
| 2               | 75 - 498.6 x 3 + 2                      | 768.0 | 769.0 | 769.0                               | >550 | >550 | >550 Normal    |
| 3               | 75 - 498.6 x 3 + 2                      | 769.0 | 771.0 | 770.0                               | >550 | >550 | >550 Normal    |
| 4               | 75 - 498.6 x 3 + 2                      | 766.0 | 766.0 | 766.0                               | >550 | >550 | >550 Normal    |
| 5               | 75 - 498.6 x 3 + 2                      | 773.0 | 770.0 | 770.0                               | >550 | >550 | >550 Normal    |
| 6               | 75 - 498.6 x 3 + 2                      | 773.0 | 774.0 | 774.0                               | >550 | >550 | >550 Normal    |

Note: Cap should be value (Star) Y - kvar =  $10^3 / (2\pi \times f \times V^2)$ , (Delta)  $\Delta$  = (kvar =  $10^3 / (3\pi \times f \times V^2) \times 3/2$

|  |                         |  |                            |
|--|-------------------------|--|----------------------------|
|  | Field Inspection Report |  | Report Page<br>Page 3 of 6 |
|  | Capacitor Bank          |  | Process or Substation      |

|   |                                      |                 |
|---|--------------------------------------|-----------------|
| Customer : The Lofts Asoka Sukhumvit 21 | Plant : Electrical MDB 1 ( Floor 2 ) | Electrical Room |
|---|--------------------------------------|-----------------|

4. Improvement / Treatment

|                              |   |                                      |                              |
|------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| - cleaning                   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Fuse and Magnetic cleaning | <input checked="" type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Mounting re-lightening     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

3. Function Test

|   |  |                                      |                              |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| - Operation magnetic ON/OFF                   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Function test by manual on panel            | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Function test by Power factor control relay | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Status lamp illumination                    | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Cooling system operation test               | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

6. Test result of individual test

|   |  |                                      |                              |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
| - General condition checked               | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Capacitance & Discharge resistance test | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Capacitor Insulation Resistance test    | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Reactor Inductance and Resistance test  | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Reactor Insulation Resistance test      | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Current measurement test                | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| - Function test                           | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

7. Final check

|  |   |
|--|---|
| - Reconnect all wires back to it's original place service condition        | <input checked="" type="checkbox"/> Checked |
| - Remove all the Earth wires short jumper to it's keep in cable box        | <input checked="" type="checkbox"/> Checked |
| - Connect all disconnected Fuses / MCCB off circuit to it's close position | <input checked="" type="checkbox"/> Checked |

8. Test Equipment List

|                                      |      |         |          |        |
|--------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| - Capacitance test                   | Type | 1587 FC | Identity | FLUKE  |
| - Discharge resistance test          | Type |         | Identity |        |
| - Insulation resistance test         | Type | MIT310  | Identity | MEGGER |
| - Reactor Inductance & Resist. test  | Type |         | Identity |        |
| - Current & voltage measurement test | Type |         | Identity |        |

9. Comment

- ค่าการทดสอบ Insulation resistance มีค่าปกติ ไม่พบเห็นความผิดปกติของระบบ

ค่า Capacitor Steps ที่ 1-6 มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

|                           |              |                              |  |
|---------------------------|--------------|------------------------------|--|
| Pentagon Service Co., Ltd |              | The Lofts Asoka Sukhumvit 21 |  |
| Tested by:                | Samreong P.  | Witnessed by:                |  |
| Date:                     | 27 June 2025 | Date:                        |  |

|   |                                      |                 |                             |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|  | Field Inspection Report              |                 | Report Page<br>Page: 4 of 6 |
|   | Capacitor Bank                       |                 | Process or Substation       |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21   | Plant : Electrical MDB 2 ( Floor 2 ) | Electrical Room |                             |

Cubicle no. : 6 X 75 KVAR Feeder name : MDB 2

#### 1. Data and description

##### Capacitor specification

|                          |                |                 |                   |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| MNF                      | FRANKE         | Rated power     | 3 x 25 KVAR       |
| Type                     | GMKAM40-30-3   | Rated voltage   | 400 V             |
| Year                     |                | Rated current   | A                 |
| Standard                 | IEC 6311(1996) | Rated frequency | 50 Hz             |
| Connection Star or Delta | Delta          | Capacitance     | 3 x 166.2 $\mu$ F |

##### Reactor MNF

|            |    |                 |      |
|------------|----|-----------------|------|
| Type       |    | Rated power     | -    |
| Standard   |    | Rated voltage   | - V  |
| Year       |    | % of impedance  | - %  |
| Resistance | WH | Rated current   | - A  |
|            |    | Rated frequency | - Hz |

##### Contactor MNF

|                        |               |                 |       |
|------------------------|---------------|-----------------|-------|
| Type                   | FRANKE        | Rated voltage   | 400 V |
| Standard               | GMC 11-150/60 | Rated current   | 144 A |
| Operating Coil Voltage | IEC947-4-1    | Rated frequency | 50 Hz |
|                        | 220-230 Vac   |                 |       |

##### Fuse (MCCB) MNF

|          |         |                          |        |
|----------|---------|--------------------------|--------|
| Type     | LINDNER | Rated voltage            | 500 V  |
| Standard | WH      | Rated current            | 250 A  |
|          |         | Rated frequency          | 50 Hz  |
|          |         | Thermal Magnetic Setting | 120 kA |

##### Programmable parameters of controller

|                            |        |                               |         |
|----------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| PFR MNF                    | LOVATO | Rated voltage                 | 400 V   |
| Type                       | DCRL8  | CT Ratio                      | 2000/5  |
| Setting value:             |        | Switching ON/OFF delay times: | Sec     |
| Power factor (Cos $\phi$ ) | 0.95   | Number of active outputs      | 6 Step  |
| Starting current (C/A)     |        | Switching sequence            | 1-1-1-1 |
| V-I Phase shift (°)        | 90     |                               |         |

#### 2. General Visual Inspection Check:

- Capacitor bank and Support cubicle ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Power factor control relay ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Selector switch and push button ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Status lamp ON / OFF ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Main Circuit Breaker ☐ Yes ☐ A ☐ No ☐ N/A
- Molded Case Circuit breaker ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Control cable, Termination ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Power Cable Size mm<sup>2</sup> ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

|   |                                      |                 |                             |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|  | Field Inspection Report              |                 | Report Page<br>Page: 5 of 6 |
|   | Capacitor Bank                       |                 | Process or Substation       |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21   | Plant : Electrical MDB 2 ( Floor 2 ) | Electrical Room |                             |

#### 2. General Visual Inspection Check (Cont.)

- Fuse base ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Fuse link condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Fuse link not available ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Fuse links at all steps are normal ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Fuse links at some steps are blown as marked below ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- See comment ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

| Step    | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       | 12                       |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Phase A | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phase B | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Phase C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

##### Magnetic Contactor Condition

- Magnetic contactor's surface condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- All surfaces are normal ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Some contactor's surfaces are in bad condition as marked below ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- See comment ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

| Step         | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       | 12                       |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bank contact | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- Capacitor unit condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Reactor winding insulator condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Reactor fan coil condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Reactor cable connection condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Grounding connection condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Cooling equipment condition ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

#### 3. Capacitor unit test

| Data            | Capacitance ( $\mu$ F)                  |       |       | Insulation Resistance (M $\Omega$ ) |      |      | Capacitor Step |
|-----------------|---|-------|-------|-------------------------------------|------|------|----------------|
|                 | A-B                                     | B-C   | C-A   | A-G                                 | B-G  | C-G  |                |
| Should be value | ( 745 $\mu$ F $\pm$ 10-5% ) = 710 - 832 |       |       | 500 VDC                             |      |      | Standard       |
| Step No.        | Rated KVAR $\times \mu$ F               | A-B   | B-C   | C-A                                 | A-G  | B-G  | C-G            |
| 1               | 75 - 498.6 $\times$ 3 $\pm$ 2           | 768.0 | 768.0 | 768.0                               | >550 | >550 | >550           |
| 2               | 75 - 498.6 $\times$ 3 $\pm$ 2           | 768.0 | 768.0 | 768.0                               | >550 | >550 | >550           |
| 3               | 75 - 498.6 $\times$ 3 $\pm$ 2           | 768.0 | 768.0 | 768.0                               | >550 | >550 | >550           |
| 4               | 75 - 498.6 $\times$ 3 $\pm$ 2           | 768.0 | 768.0 | 768.0                               | >550 | >550 | >550           |
| 5               | 75 - 498.6 $\times$ 3 $\pm$ 2           | 768.0 | 768.0 | 768.0                               | >550 | >550 | >550           |
| 6               | 75 - 498.6 $\times$ 3 $\pm$ 2           | 768.0 | 768.0 | 768.0                               | >550 | >550 | >550           |

Note: Gap should be value (Star)  $\gamma = \text{Ivar} \times 10^{-3} / (2\pi \times f \times v^2)$  (Delta)  $\Delta = (\text{Ivar} \times 10^{-3}) / (6\pi \times f \times v^2) \times 3/2$

|   |                                      |                 |                             |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|  | Field Inspection Report              |                 | Report Page<br>Page: 6 of 6 |
|   | Capacitor Bank                       |                 | Process or Substation       |
| Customer : The Loft Asok Sukhumvit 21   | Plant : Electrical MDB 2 ( Floor 2 ) | Electrical Room |                             |

#### 4. Improvement / Treatment:

- cleaning ☐ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Fuse and Magnetic cleaning ☐ Yes ☐ See comment ☐ N/A
- Mounting re-lightening ☐ Yes ☐ See comment ☐ N/A

#### 5. Function Test

- Operation magnetic ON/OFF ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Function test by manual on panel ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Function test by Power factor control relay ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Status lamp Illumination ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Cooling system operation test ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

#### 6. Test result of individual test

- General condition checked ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Capacitance & Discharge resistance test ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Capacitor insulation Resistance test ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Reactor inductance and Resistance test ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Reactor insulation Resistance test ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Current measurement test ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A
- Function test ☐ Normal ☐ See comment ☐ N/A

#### 7. Final check

- Reconnect all wires back to it's original place service condition ☐ Checked
- Remove all the Earth wires short jumper to it's keep in cable box ☐ Checked
- Connect all disconnected Fuses / MCCB off circuits to it's close position ☐ Checked

#### 8. Test Equipment List

|                                    |      |         |          |        |
|------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Capacitance test                   | Type | 1587 FC | Identity | FLUKE  |
| Discharge resistance test          | Type |         | Identity |        |
| Insulation resistance test         | Type | MIT310  | Identity | MEGGER |
| Reactor inductance & Resist test   | Type |         | Identity |        |
| Current & voltage measurement test | Type |         | Identity |        |

#### 9. Comment

- การทดสอบ Insulation resistance มีค่าปกติ ไม่พบข้อผิดพลาดในการทดสอบ
- ค่า Capacitor Steps ที่ 1-6 มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

|                           |              |                            |  |
|---------------------------|--------------|----------------------------|--|
| Pentagon Service Co., Ltd |              | The Loft Asok Sukhumvit 21 |  |
| Tested by:                | Saneepong P. | Witnessed by:              |  |
| Date:                     | 27 June 2025 | Date:                      |  |

ATS & EMDB



|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Field Inspection Report     | Report Page<br>Page: 1 of 1 |
|   | Automatic Transfer Switch   | Process or Substation       |
| Customer: The Lotus Asole Sukhumvit 21  | Plant: Electrical (Floor 2) | Electrical Room             |

Cubicle no. MDB 2 Feeder name EMDB

1. Data and description

|                    |   |                  |           |
|--------------------|---|------------------|-----------|
| Breaker MNF        | SCHNEIDER NS1000N   | Rated voltage    | 1000 V    |
| Type of breaker    | <input checked="" type="checkbox"/> MCCB <input type="checkbox"/> ACB | Rated current    | 1,000 A   |
| Controller MNF     | Schneider   | Breaking current | 30 kA     |
| Type of controller | UA Automation   | Voltage control  | 220-240 V |

2. Setting value

|                                |          |                               |           |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| Position ATS Controller        | AUTO     | Time delay to normal restored | 10 30 sec |
| Time delay gen. start          | 11 2 sec | Time delay to normal & emer.  | 11 2 sec  |
| Time delay to normal CB. oper. | 11 2 sec | Time delay gen. cool down     | 11 5 min  |
| & emer CB. close source        |          |                               |           |

3. Visual inspection check

|  |  |                                      |                              |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
| Control accessories equipment condition        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| Switching equipment condition                  | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| Display and indicator lamp on panel            | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| Mechanical interlocking device function        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| Wiring and cabling check, terminals tightening | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

4. Function and operation test

|  |  |   |
|--|--|---|
| Generator start by manual (selector "Engine run")  | <input checked="" type="checkbox"/> Pass | <input type="checkbox"/> See comment  |
| 11 Time delay for normal source absent confirmation  | Delay time: 8 sec                        | <input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> See comment |
| 12 Load shedding time between opening of "Normal" source and closing of "Replacement" source     | Delay time: 2 sec                        | <input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> See comment |
| 13 Time delay for normal source restored confirmation  | Delay time: 10 sec                       | <input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> See comment |
| 14 Load reconnection time between opening of "Replacement" source and closing of "Normal" source | Delay time: 2 sec                        | <input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> See comment |
| 15 After load transfer back to normal line generator will be cool down                           | Delay time: 6 min                        | <input checked="" type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> See comment |

4. Comments : ตรวจพบทำงานถูกต้องตาม Function

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd.    | The Lotus Asole Sukhumvit 21 |
| Tested by: <u>Samveong P.</u> | Witnessed by: _____          |
| Date: <u>27 June 2025</u>     | Date: _____                  |

## Grounding Report

8


|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Field Inspection Report     | Report Page<br>Page: 1 of 1 |
|   | Grounding System            | Process or Substation       |
| Customer: The Lotus Asole Sukhumvit 21  | Plant: Electrical (Floor 2) | Electrical Room             |

MNF TR / MDB Feeder name TR / MDB

1. Type of Soil

|   |         |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Surface Soil Loose / สบเลน | Remarks |
| <input type="checkbox"/> Sand / ทราย                | N/A     |
| <input type="checkbox"/> Gravel / หินกรวด           | N/A     |
| <input type="checkbox"/> Clay / ดินเหนียว           | N/A     |

### 2. Measuring Resistance of Ground ( Fall-of-potential Method )



3. Visual inspection check

|                                      |  |                                      |                              |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| Ground test box (and soil) Undamaged | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| Bushes / Insulation post / Bushing   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |
| Ground cable connection              | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment | <input type="checkbox"/> N/A |

| Item | Equipment Name | Ground Resistance (Ω) | Remarks |
|------|----------------|-----------------------|---------|
| 1    | RMU            | 0.57                  | Good    |
| 2    | หม้อแปลง TR 1  | 0.22                  | Good    |
| 3    | หม้อแปลง TR 2  | 0.30                  | Good    |
| 4    | MDB 1          | 0.22                  | Good    |
| 5    | MDB 2          | 0.22                  | Good    |

Test Result ( ค่า Grounding Test ค่า Standard ไม่ควรเกิน 5 Ohm )

หมายเหตุ : ตรวจวัดค่าความต้านทานในการต่อลงดินเป็น 5 โอห์ม ตรวจวัดวิธีใช้การทดสอบโดยหลักการ

ของทางระบบการต่อลงดิน

หมายเหตุ : กรณีวัดค่าความต้านทานในการต่อลงดินเกิน 5 โอห์ม ควรตรวจสอบวิธีการทดสอบโดยหลักการ

3 หรือ 4 ขั้วแบบทิศทางไฟฟ้าตรวจสอบ การตรวจสอบระบบการต่อลงดิน ตามมาตรฐาน IEEE

Standard - 81-1993 ( การทดสอบระบบพื้นดิน ที่เป็นดินล้นกับดินล้นดิน โดยตรง )

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd.    | The Lotus Asole Sukhumvit 21 |
| Tested by: <u>Samveong P.</u> | Witnessed by: _____          |
| Date: <u>27 June 2025</u>     | Date: _____                  |

## Main Distribution Board

9



|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Field Inspection Report     | Report Page<br>Page: 1 of 2 |
|   | Main Distribution Board     | Process or Substation       |
| Customer: The Loft Asok Sukhumvit 21  | Plant: Electrical (Floor 2) | Electrical Room             |

MNF: STR SYSTEMS BOARD Feeder name: MDB 1

### 1) Visual inspection

|   |         |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the fastenings weather they are not loose                       | Remark: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the packing weather they are not deteriorate                    | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the door and window weather they are not bad condition          | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the partition wall weather they are not deformed or damaged     | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the clamp weather they are not cracked, damaged or deformed     | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the insulation support weather they are not damaged or deformed | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the earth wires weather they are not broken                     | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clean foreign matter and dust   | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clean the body of frame   | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tight bolts and nuts  | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lubricate the mechanism   | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Other   | Normal  |

### 2) Insulation resistance test

(Test Equipment: Metrel / TeraOhm 500VDC)

| Connection test | Voltage test (Vdc) | Insulation resistance (MΩ) |
|-----------------|--------------------|----------------------------|
| A - B           | 500                | >1000                      |
| B - C           | 500                | >1000                      |
| C - A           | 500                | >1000                      |
| A - N           | 500                | >1000                      |
| B - N           | 500                | >1000                      |
| C - N           | 500                | >1000                      |

→ A1 Insulation Test พิจารณาจาก Standard : IEC 439 LV : 1000 Ohm / 1 kV.  
 $1000 \times 400 = 400,000 \text{ Ohm}$   
 RECOMMENDED VALUE FOR MEGGER 1 MIN. (IEEE STD. 96-1958)  $RM = KV \times 1$   
 RM → Insulation resistance value at 20°C  
 KV → Rated voltage of equipment (kV)  
 Insulation resistance value should be 10-100 RM (Good insulation)

### 3) Comment:

- ผลการตรวจพบมีค่าปกติไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
- ค่าการทดสอบ insulation resistance มีค่าปกติ ไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
- ทางบริษัท ได้ให้ความสะอาดและตรวจสอบจนสุดโดยไม่พบข้อผิดพลาด
- Lamp ไฟสถานะ ON อยู่ (ACB ไม่ติด)

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd.   | The Loft Asok Sukhumvit 21 |
| Tested by: <u>Samrong P.</u> | Witnessed by: _____        |
| Date: <u>27 June 2025</u>    | Date: _____                |

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Field Inspection Report     | Report Page<br>Page: 2 of 2 |
|   | Main Distribution Board     | Process or Substation       |
| Customer: The Loft Asok Sukhumvit 21  | Plant: Electrical (Floor 2) | Electrical Room             |

MNF: STR SYSTEMS BOARD Feeder name: MDB 2

### 1) Visual inspection

|   |         |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the fastenings weather they are not loose                       | Remark: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the packing weather they are not deteriorate                    | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the door and window weather they are not bad condition          | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the partition wall weather they are not deformed or damaged     | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the clamp weather they are not cracked, damaged or deformed     | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the insulation support weather they are not damaged or deformed | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Check the earth wires weather they are not broken                     | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clean foreign matter and dust   | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clean the body of frame   | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tight bolts and nuts  | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lubricate the mechanism   | Normal  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Other   | Normal  |

### 2) Insulation resistance test

(Test Equipment: Metrel / TeraOhm 500VDC)

| Connection test | Voltage test (Vdc) | Insulation resistance (MΩ) |
|-----------------|--------------------|----------------------------|
| A - B           | 500                | >1000                      |
| B - C           | 500                | >1000                      |
| C - A           | 500                | >1000                      |
| A - N           | 500                | >1000                      |
| B - N           | 500                | >1000                      |
| C - N           | 500                | >1000                      |

→ A1 Insulation Test พิจารณาจาก Standard : IEC 439 LV : 1000 Ohm / 1 kV.  
 $1000 \times 400 = 400,000 \text{ Ohm}$   
 RECOMMENDED VALUE FOR MEGGER 1 MIN. (IEEE STD. 96-1958)  $RM = KV \times 1$   
 RM → Insulation resistance value at 20°C  
 KV → Rated voltage of equipment (kV)  
 Insulation resistance value should be 10-100 RM (Good insulation)

### 3) Comment:

- ผลการตรวจพบมีค่าปกติไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
- ค่าการทดสอบ insulation resistance มีค่าปกติ ไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
- ทางบริษัท ได้ทำความสะอาดและตรวจสอบจนสุดโดยไม่พบข้อผิดพลาด

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd.   | The Loft Asok Sukhumvit 21 |
| Tested by: <u>Samrong P.</u> | Witnessed by: _____        |
| Date: <u>27 June 2025</u>    | Date: _____                |

## Busduct Plug-in & Local DB Report



|   |                              |                             |
|---|------------------------------|-----------------------------|
|  | Field Inspection Report      | Report Page<br>Page: 1 of 1 |
|   | Busduct Plug-in & DB Unit    | Process or Substation       |
| Customer: The Loft Asok Sukhumvit 21  | Plant: Electrical Shaft Room | Shaft Room                  |



Feeder Name: Main Busduct NO.1 Bypass Route: Bypass: MDB 1 (3 - 18 Fl.)

### 1) Date and Description Main Busduct

|       |                  |   |             |              |
|-------|------------------|---|-------------|--------------|
| MNF:  | <u>SCHNEIDER</u> | Rated voltage : U <sub>N</sub> / U <sub>max</sub> (kV): | <u>690</u>  | V.           |
| type: | <u>NS100SH</u>   | Rated Current (kA/In)                                   | <u>1000</u> | A / BS / kA. |

### 2) Visual inspection

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Body and seal ( Undamaged ) condition | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment |
| <input checked="" type="checkbox"/> Support holder condition              | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment |
| <input checked="" type="checkbox"/> Connection point condition            | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment |
| <input checked="" type="checkbox"/> Interlock condition                   | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ground connection point               | <input checked="" type="checkbox"/> Normal | <input type="checkbox"/> See comment |

| PLUG IN | Main CB    | Cable       | Tightening torque check   | Remark | POWERDUCT   |
|---------|------------|-------------|---|--------|---|
| 600 VAC | SCHNEIDER  | To Main Bus |   |        | PDM3212501S5-PD-3210  |
| FLOOR   | CVS100 (A) | Normal DB   | Result  |        | PHOTO   |
| 18      | 125        | 18 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |  |
| 15      | 125        | 15 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 14      | 125        | 14 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |  |
| 13      | 125        | 13 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 12      | 125        | 12 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 11      | 125        | 11 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 10      | 125        | 10 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 9       | 125        | 9 DB        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 8       | 125        | 8 DB        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 7       | 125        | 7 DB        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 6       | 125        | 6 DB        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 5       | 80         | 5 DB        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 4       | 80         | 4 DB        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |
| 3       | 80         | 3 DB        | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |   |

### 3) Insulation resistance test

(Test Equipment: Metrel / TeraOhm 1000VDC)

| Connection test | R - S | S - T | T - R | R - G | S - G | T - G |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Insulation (MΩ) | -     | -     | -     | -     | -     | -     |

RECOMMENDED VALUE FOR MEGGER 1 MIN. (IEEE STD. 96-1958)  $RM = KV \times 1$   
 Insulation resistance value should be 10-100 RM (Good insulation) ☒ Normal ☐ see comment

### 4) Comment:

- ผลการตรวจพบมีค่าปกติไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd.   | The Loft Asok Sukhumvit 21 |
| Tested by: <u>Samrong P.</u> | Witnessed by: _____        |
| Date: <u>27 June 2025</u>    | Date: _____                |

File name: TLA\_Busduct & DB Unit in Busduct 1

Report page: 1

|   |                              |                            |
|---|------------------------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report      | Report Page<br>Page 2 of 3 |
|   | Busduct Plug-in & DB unit    | Process or Substation      |
| Customer: The Lofts Asoke Sukhumvit 21  | Plant: Electrical Shift Room | Shift Room:                |

Feeder Name: Main Busduct NO.2 Busduct Route: Busway MDB.1 (17 ~30 FL.)

#### 1.Data and Description Main Busduct

|      |           |  |      |         |
|------|-----------|--|------|---------|
| MNF. | SCHNEIDER | Rated voltage (U <sub>0</sub> /U (kV)) | 600  | V       |
| type | NS1000H   | Rated Current (kA)                     | 1000 | A 65 kA |

#### 2. Visual inspection

- Body and seal (Undamaged) condition ☒ Normal ☐ See comment
- Support holder condition ☒ Normal ☐ See comment
- Connection point condition ☒ Normal ☐ See comment
- Interlock condition ☒ Normal ☐ See comment
- Ground connection point ☒ Normal ☐ See comment

| PLUG IN | Main CB    | Cable       | Tightening torque check   | Remark | POWERDUCT            |
|---------|------------|-------------|---|--------|----------------------|
| 600 VAC | SCHNEIDER  | To Main Bus |   |        | PDM32125G155-PD-3210 |
| FLOOR   | CVS100 (A) | Normal DB   | Result  |        | PHOTO                |
| 30      | 125        | 125 DB      | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 29      | 125        | 29 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 28      | 125        | 28 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 27      | 125        | 27 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 26      | 125        | 26 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 25      | 125        | 25 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 24      | 125        | 24 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 23      | 125        | 23 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 22      | 125        | 22 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 21      | 125        | 21 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 20      | 125        | 20 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 19      | 125        | 19 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 18      | 125        | 18 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 17      | 125        | 17 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |

#### 3. Insulation resistance test (Test Equipment: Metrel / TeraOhm 1000VDC)

| Connection test | R-S | S-T | T-R | R-G | S-G | T-G |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Insulation (MΩ) |     |     |     |     |     |     |

RECOMMENDED VALUE FOR MEGGER 1 MIN. (IEEE STD. 56-1968 RM = KV + 1

Insulation resistance value should be 10-100 RM (Good insulation)

☒ Normal ☐ see comment

#### 4. Comment

- ผลการตรวจพบโดยทั่วไปปกติไม่พบข้อผิดพลาด
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2566

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd. | The Lofts Asoke Sukhumvit 21 |
| Tested by: Samreong P.     | Witnessed by:                |
| Date: 27 June 2026         | Date:                        |

Filename: TLA\_Busduct & DB Unit Busduct 2

Report page: 2

|   |                              |                            |
|---|------------------------------|----------------------------|
|  | Field Inspection Report      | Report Page<br>Page 3 of 3 |
|   | Busduct Plug-in & DB unit    | Process or Substation      |
| Customer: The Lofts Asoke Sukhumvit 21  | Plant: Electrical Shift Room | Shift Room:                |

Feeder Name: Main Busduct NO.3 Busduct Route: Busway MDB.2 (31 ~45 FL.)

#### 1.Data and Description Main Busduct

|      |           |  |      |         |
|------|-----------|--|------|---------|
| MNF. | SCHNEIDER | Rated voltage (U <sub>0</sub> /U (kV)) | 600  | V       |
| type | NS1000H   | Rated Current (kA)                     | 1000 | A 65 kA |

#### 2. Visual inspection

- Body and seal (Undamaged) condition ☒ Normal ☐ See comment
- Support holder condition ☒ Normal ☐ See comment
- Connection point condition ☒ Normal ☐ See comment
- Interlock condition ☒ Normal ☐ See comment
- Ground connection point ☒ Normal ☐ See comment

| PLUG IN | Main CB    | Cable       | Tightening torque check   | Remark | POWERDUCT            |
|---------|------------|-------------|---|--------|----------------------|
| 600 VAC | SCHNEIDER  | To Main Bus |   |        | PDM32125G155-PD-3210 |
| FLOOR   | CVS100 (A) | Normal DB   | Result  |        | PHOTO                |
| 43      | 150        | 37 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 41      | 150        | 36 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 39      | 150        | 35 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 37      | 150        | 34 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 35      | 150        | 33 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 33      | 150        | 32 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
| 31      | 150        | 31 DB       | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
|         |            |             | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
|         |            |             | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
|         |            |             | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
|         |            |             | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
|         |            |             | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
|         |            |             | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
|         |            |             | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |
|         |            |             | <input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> see comment |        |                      |

#### 3. Insulation resistance test (Test Equipment: Metrel / TeraOhm 1000VDC)

| Connection test | R-S | S-T | T-R | R-G | S-G | T-G |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Insulation (MΩ) |     |     |     |     |     |     |

RECOMMENDED VALUE FOR MEGGER 1 MIN. (IEEE STD. 56-1968 RM = KV + 1

Insulation resistance value should be 10-100 RM (Good insulation)

☒ Normal ☐ see comment

#### 4. Comment

- ผลการตรวจพบโดยทั่วไปปกติไม่พบข้อผิดพลาด
- วันที่ 31,33,35 พฤษภาคม 2566

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Pentagon Service Co., Ltd. | The Lofts Asoke Sukhumvit 21 |
| Tested by: Samreong P.     | Witnessed by:                |
| Date: 27 June 2026         | Date:                        |

Filename: TLA\_Busduct & DB Unit Busduct 3

Report page: 3




## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asoke (Sukhumvit 21) | Location :            | Shift Room 43 <sup>rd</sup> |
| Equipment :    | 37DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 18:45:24          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 °C                          | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InfReC                         | Time Frame Cal. :     | Upon next PM                |
| Camera MNE :   | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 37DB         | 48.5           | No data | No data |           |

RESULT ☒ Normal ☐ Abnormal

### RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

Thermo Scan






# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 41 <sup>st</sup> |
| Equipment :    | 36DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 18:48:35          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 36DB         | 33.5           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 39 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 35DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 18:50:42          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 35DB         | 34.0           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 39 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | Busduct 39                     | Image Date :          | 24/6/2568 18:51:33          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Busduct      | 32.4           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 35 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 33DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 18:55:20          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 33DB         | 33.3           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 33 <sup>rd</sup> |
| Equipment :    | 32DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 18:57:15          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 32DB         | 38.8           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 31 <sup>st</sup> |
| Equipment :    | 31DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 18:59:25          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 31DB         | 37.0           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 29 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 29DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:04:43          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 29DB         | 34.1           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 28 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 28DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:07:33          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 28DB         | 33.3           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 26 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 26DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:11:07          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 26DB         | 34.9           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 24 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 24DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:14:46          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |        |         |           |
|--------------|----------------|--------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2 | Area 3  | Temp Diff |
| 24DB         | 34.2           | 33.9   | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 23 <sup>rd</sup> |
| Equipment :    | Busduct 23                     | Image Date :          | 24/6/2568 19:16:49          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Busduct      | 32.7           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 22 <sup>nd</sup> |
| Equipment :    | 22DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:19:35          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 22DB         | 34.2           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 21 <sup>st</sup> |
| Equipment :    | 21DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:21:45          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 21DB         | 34.0           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENDED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 19 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 19DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:24:58          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 19DB         | 32.6           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENDED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 18 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | Busduct 18                     | Image Date :          | 24/6/2568 19:26:58          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Busduct      | 33.2           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENDED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 17 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 17DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:29:19          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 17DB         | 34.8           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENDED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 15 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 15DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:32:47          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 15DB         | 35.0           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 13 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 13DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:37:05          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 13DB         | 40.3           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 12 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 12DB                           | Image Date :          | 24/6/2568 19:39:20          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 12DB         | 34.8           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                             |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 10 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | Busduct 10                     | Image Date :          | 24/6/2568 19:43:31          |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                  |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                         |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM                |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C         |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Busduct      | 33.1           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                            |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 9 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 9DB                            | Image Date :          | 24/6/2568 19:48:11         |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                 |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                        |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM               |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C        |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 9DB          | 34.2           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                            |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 8 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 8DB                            | Image Date :          | 24/6/2568 19:52:24         |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                 |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                        |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM               |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C        |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 8DB          | 34.2           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                            |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 6 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | Busduct 6                      | Image Date :          | 24/6/2568 19:59:19         |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                 |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                        |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM               |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C        |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Busduct      | 33.1           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                            |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 4 <sup>th</sup> |
| Equipment :    | 4DB                            | Image Date :          | 24/6/2568 20:04:16         |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                 |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                        |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM               |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C        |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 4DB          | 33.5           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                            |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | Shaft Room 3 <sup>rd</sup> |
| Equipment :    | 3DB                            | Image Date :          | 24/6/2568 20:06:43         |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection                 |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                        |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM               |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C        |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| 3DB          | 35.0           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDR Room            |
| Equipment :    | TR 1                           | Image Date :          | 24/6/2568 20:08:55  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| HV Phase U   | 41.9           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDR Room            |
| Equipment :    | TR 1                           | Image Date :          | 24/6/2568 20:09:21  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| HV Phase V   | 44.0           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDR Room            |
| Equipment :    | TR 1                           | Image Date :          | 24/6/2568 20:10:55  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| HV Phase W   | 45.3           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | TR 1                           | Image Date :          | 24/6/2568 20:11:25  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Surge        | 43.9           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | TR 1                           | Image Date :          | 24/6/2568 20:12:03  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device    | Temperature °C |         |         |           |
|-----------------|----------------|---------|---------|-----------|
|                 | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Temp Controller | 38.1           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | MDB 1                          | Image Date :          | 24/6/2568 20:12:44  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device           | Temperature °C |         |         |           |
|------------------------|----------------|---------|---------|-----------|
|                        | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Phase Protection Relay | 64.0           | No data | No data |           |
| Control Relay          |                |         |         |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | MDB 1                          | Image Date :          | 24/6/2568 20:13:54  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Meter        | 42.0           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | MDB 1                          | Image Date :          | 24/6/2568 20:15:46  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |        |        |           |
|--------------|----------------|--------|--------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2 | Area 3 | Temp Diff |
| A7FL-30FL    | 37.5           | 37.4   | 37.3   |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | TR 2                           | Image Date :          | 24/6/2568 20:17:07  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| HV Phase U   | 47.7           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | TR 2                           | Image Date :          | 24/6/2568 20:17:37  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| HV Phase V   | 48.8           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asake (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | TR 2                           | Image Date :          | 24/6/2568 20:17:54  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| HV Phase W   | 39.3           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asoke (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | TR 2                           | Image Date :          | 24/6/2568 20:18:17  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Surge        | 41.2           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asoke (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | MDB 2                          | Image Date :          | 24/6/2568 20:19:03  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device           | Temperature °C |         |         |           |
|------------------------|----------------|---------|---------|-----------|
|                        | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Phase Protection Relay | 65.7           | No data | No data |           |
| Control Relay          |                |         |         |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asoke (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | MDB 2                          | Image Date :          | 24/6/2568 20:19:27  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| Meter        | 40.9           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection


| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

# FIELD INSPECTION REPORT

## THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                       |                     |
|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asoke (Sukhumvit 21) | Location :            | MDB Room            |
| Equipment :    | Cap Bank 1                     | Image Date :          | 24/6/2568 20:20:29  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :   | Connection          |
| Amb. Temp. :   | 30 C                           | Severity :            | LOW                 |
| Camera Model : | InReC                          | Time Frame Cat. :     | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd       | Normal Device Temp. : | Device Temp < 65 °C |

## THERMOGRAPHY IMAGE



## TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| PFC          | 45.4           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

## RECOMMENED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |




## FIELD INSPECTION REPORT

### THERMOGRAPHY REPORT

|                |                                |                      |                     |
|----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Customer :     | The Lofts Asoke (Sukhumvit 21) | Location :           | MDB Room            |
| Equipment :    | Cap Bank 2                     | Image Date :         | 24/6/2568 20:21:18  |
| Emissivity :   | 1.00                           | Potential Problem :  | Connection          |
| Amb. Temp :    | 30 C                           | Severity :           | LOW                 |
| Camera Model : | Infratec                       | Time Frame Cat. :    | Upon next PM        |
| Camera MNF. :  | Nippon Avionics Co., Ltd.      | Normal Device Temp : | Device Temp < 65 °C |

### THERMOGRAPHY IMAGE



### TEMPERATURE THERMOGRAPHIC ANALYZING

| Image Device | Temperature °C |         |         |           |
|--------------|----------------|---------|---------|-----------|
|              | Area 1         | Area 2  | Area 3  | Temp Diff |
| PFC          | 39.5           | No data | No data |           |

RESULT ☒ - Normal ☐ - Abnormal

### RECOMMENDED ACTION

Should be upon PM routine check and inspection

| Description | Test by                   | Accepted by (Customer) |
|-------------|---------------------------|------------------------|
| Company     | Pentagon Service Co., Ltd |                        |
| Signature   |                           |                        |
| Name        | Chuchai L.                |                        |
| Date        | 24 June 2025              |                        |

### APPENDIX I

#### INSULATION RESISTANCE RECOMMENDATION

|                             |           |                   |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Standard Ref : IEEE 43-2000 | Test kVDC | Mega-Ohm at 1 min |
| Rated Voltage               | 500       | > 100             |
| < 1,000 V                   | 2,500     | > 1,000           |
| > 3,600 V up to 24,000 V    |           |                   |

The insulation resistance shall not be less than ( kV + 1 , unit in MΩ )

#### POLARIZATION INDEX NUMBER RECOMMENDATION

Standard Ref : IEEE 62 PI = [ IR at 10 min ] / [ IR at 1 min ]

Note: IR is insulation resistance measurement

| PI Number      | Condition |
|----------------|-----------|
| Above 2.00     | Good      |
| 1.25 to 2.00   | Fair      |
| 1.00 to 1.25   | Bad       |
| Less than 1.00 | Dangerous |

The polarization index shall not be less than 1.0.

#### DIELECTRIC BREAK DOWN VOLTAGE OF OIL RECOMMENDATION

| Standard Ref:   | Test No. | Limit kV (min) |
|-----------------|----------|----------------|
| IEC 156/1995-05 | 6        | 30             |
| ASTM D877       | 5        | 26             |

#### TRANSFORMER RATIO RECOMMENDATION

Standard Ref: NETA MTS-05

Turn ratio test results shall not deviate more than 1.5% from calculated ratio.

### OTHER

- Protective Relay : Error <5% of Relay Characteristic
- Potential Transformer, Current Transformer : Error 3%-6%
- Contact Resistance : Error < 100 W.
- Operating Time of Breaker : Error within limited of Circuit Breaker specification

## APPENDIX

12

### การวิเคราะห์ Thermographic Image

Table 1: Applied for

- Cable Connection Hardware
- Finger of Disconnection Switch
- Old Equipment

Table 2: Applied for

- Pad to pad Connection
- Clamp of Conductor tube
- Other Hard Equipment

Except: for other device with bad condition should be considered separately

Commence table have been proposed in two tables as follows:

Table 1

| Load Capacity (%) | Temp. Rise Normal (°C) | Temp. Rise Needed recondition upon PM (°C) | Temp. Rise Needed recondition upon next outage (°C) | Temp. Rise Needed as soon as possible (°C) |
|-------------------|------------------------|--|---|--|
| 90-100            | 35                     | 35-40                                      | 40-60   | > 60                                       |
| 80-90             | 30                     | 30-35                                      | 35-55   | > 55                                       |
| 70-80             | 25                     | 25-30                                      | 30-50   | > 50                                       |
| 60-70             | 20                     | 20-25                                      | 24-45   | > 45                                       |
| 50-60             | 15                     | 15-20                                      | 20-40   | > 40                                       |
| 40-50             | 10                     | 10-15                                      | 15-35   | > 35                                       |
| <= 40             | 5                      | 5-10                                       | 10-30   | > 30                                       |

Table 2

| Load Capacity (%) | Temp. Rise Normal (°C) | Temp. Rise Needed recondition upon PM (°C) | Temp. Rise Needed recondition upon next outage (°C) | Temp. Rise Needed as soon as possible (°C) |
|-------------------|------------------------|--|---|--|
| 90-100            | 35                     | 35-40                                      | 45-65   | > 65                                       |
| 80-90             | 30                     | 30-40                                      | 40-60   | > 60                                       |
| 70-80             | 25                     | 25-35                                      | 35-55   | > 55                                       |
| 60-70             | 20                     | 20-30                                      | 30-50   | > 50                                       |
| 50-60             | 15                     | 15-25                                      | 24-45   | > 45                                       |
| 40-50             | 10                     | 10-20                                      | 20-40   | > 40                                       |
| <= 40             | 5                      | 5-15                                       | 15-35   | > 35                                       |

Reported By

**Pentagon Service Co., Ltd.**

9/415-416 Soi Ladprakhao 78 Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

Telephone : 089-0707058, 089-6821122

Email : [chuchai@pentagonelectric.com](mailto:chuchai@pentagonelectric.com)



## คู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

# คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ตู้ MDB

## โครงการ THE LOFTS ASOKE

By SYSTEMS BOARD CO.,LTD.



### สาเหตุในการทริปของ BREAKER ACB

แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้

1. ทริปจาก กระแส
2. ทริปจาก SHUNT TRIP (ทริปจากหม้อแปลง)
3. ทริปจาก UNDER VOLTAGE (ทริปจากแรงดันผิดปกติ)

แต่ละลักษณะดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ BREAKER ทริป ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

1. ทริปจาก กระแส แบ่งเป็น 4 ลักษณะ



- ทริปจากกระแสเกิน เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าที่ BREAKER ระบุไว้ เช่น ACB 2000A แต่มีการใช้โหลดถึง 2200A ก็จะทำให้เบรกเกอร์ทริป เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทองแดง สายไฟ หรือฉนวนเกิดอันตรายตามมา สามารถสังเกต การทริปลักษณะนี้ได้ โดยดูที่ Alarm เบรกเกอร์จะมีไฟโชว์ที่ ALARM การทริปลักษณะนี้ได้ จากตัวเบรกเกอร์ ACB จะมีปุ่ม RESET ตั้งออกมา หากจะ ON BREAKER ต้องกดปุ่ม RESET ก่อน ควรหมั่นตรวจสอบ AMP METER ว่าการใช้งานไฟฟ้าในระบบช่วง PEAK นั้นการใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับไหน เพื่อวางแผนป้องกันต่อไป



- ทริปจากกระแส SHORT CIRCUIT  
เกิดจากการลัดวงจรในระบบไฟฟ้า โดยจะมี ไฟ Alarm ขึ้นที่เบรกเกอร์ ถ้าเป็นลัดวงจรแบบหนึ่งเวลาไฟ Alarm จะติดที่ Ir ถ้าลัดวงจรแบบรุนแรง เบรกเกอร์จะทริปทันที ไฟ Alarm จะขึ้นที่ Isd ตัวเบรกเกอร์ ACB จะมีปุ่ม RESET ตั้งออกมา หากจะ ON BREAKER ต้องกดปุ่ม RESET ก่อน ควรตรวจสอบภายในตู้ MDB ให้เรียบร้อยว่ามีการลัดวงจรหรือไม่ แล้วทำการแก้ไขก่อนจะ ON BREAKER อีกครั้ง



- ทริปจาก GROUND FAULT เนื่องจากมีไฟรั่วลงกราวด์ โดยจะมี ไฟ Alarm ขึ้นที่เบรกเกอร์ Ig ตัวเบรกเกอร์ ACB จะมีปุ่ม RESET ตั้งออกมา หากจะ ON BREAKER ต้องกดปุ่ม RESET ก่อน



- ทริปจาก Ap จะเป็น การ Trip ภายในอุปกรณ์ Breaker Main เมื่อเกิดปัญหาภายใน Breaker เกี่ยวกับในด้านเทคนิค Breaker จะสั่ง Trip และโชว์ ไฟที่ Ap ในกรณีนี้ควรแจ้งช่างเจ้าของอุปกรณ์ให้เข้ามาตรวจสอบและแก้ไข
- 2. ทริปจาก SHUNT TRIP อุปกรณ์ SHUNT TRIP นั้นเป็นอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งภายใน ACB บางตัวอาจจะไม่มีก็ได้ จะต่อสัญญาณเข้ากับหม้อแปลง หากหม้อแปลงร้อนเกิดอุณหภูมิที่กำหนดไว้ ก็จะมีค่าส่งมาที่ตัว SHUNT TRIP เพื่อสั่งเบรกเกอร์ ACB สามารถสังเกต การทริปลักษณะนี้ได้ โดยไปตรวจสอบตู้ Control อุณหภูมิของหม้อแปลง ว่ามี Alarm หรือไม่



### 3. หนีไฟจาก UNDER VOLTAGE รีเลย์ UNDER VOLTAGE นั้นจะต่อเข้ากับตัว PHASE PROTECTION RELAY

ทำหน้าที่ ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้าเกิน, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล, แรงดันไฟฟ้ามาไม่ครบ 3 เฟส, ไฟฟ้าสลับเฟส หากมีการติดกล่าวตามที่จะมาอุปกรณ์ PHASE PROTECTION จะจับและสั่งเปิดตัววงจร ACB โดยที่มันสามารถหน่วงเวลาไว้ได้ตามที่เราตั้งค่าไว้ในตัว PHASE PROTECTION ยกเว้นเฟสหาย, ไฟฟ้าสลับเฟส จะไม่มีการหน่วงเวลา มันจะสั่ง ACB หนีไฟทันที โดยรายละเอียดการตั้งค่า และการอ่านค่า Alarm ต่างๆนั้น ดูได้ที่เอกสารแบบท้าย


การหนีไฟลักษณะนี้ หนีไฟจากแรงดันต่ำ รีเลย์ RESET ที่เบรกเกอร์จะไม่มีการดึงออกมา



- (1) ขั้วต่อสายไฟ
- 1, 2, 3, 4 (ขั้วต่อสาย) ขั้วต่อสายและขั้วต่อสายไฟไม่ควรมี
  - 5, 6 (ขั้วต่อสาย) ขั้วต่อสายและขั้วต่อสายไฟไม่ควรมี
  - 1, 2, 3, 4 (ขั้วต่อสาย) ขั้วต่อสายและขั้วต่อสายไฟไม่ควรมี
  - 5, 6 (ขั้วต่อสาย) ขั้วต่อสายและขั้วต่อสายไฟไม่ควรมี
  - 1, 2, 3, 4 (ขั้วต่อสาย) ขั้วต่อสายและขั้วต่อสายไฟไม่ควรมี
  - 5, 6 (ขั้วต่อสาย) ขั้วต่อสายและขั้วต่อสายไฟไม่ควรมี
  - 1, 2, 3, 4 (ขั้วต่อสาย) ขั้วต่อสายและขั้วต่อสายไฟไม่ควรมี
  - 5, 6 (ขั้วต่อสาย) ขั้วต่อสายและขั้วต่อสายไฟไม่ควรมี


### การชาร์จเบรกเกอร์

ดูรายละเอียดการชาร์จเบรกเกอร์ได้ที่




ชุดเบรกเกอร์ในการทำงานของเบรกเกอร์จะต้องได้รับการชาร์จขึ้นเต็มก่อนจึงจะใช้ในการเปิดวงจรของหน้าสัมผัสหลัก ชุดเบรกเกอร์จะทำการชาร์จด้วยตัวชาร์จอัตโนมัติ หรือโดยอัตโนมัติ ด้วยชุดเบรกเกอร์ (option MCH)

การชาร์จเมื่อ  
ถึงขั้นชาร์จ 5 ครั้ง  
จะได้น้ำมันเต็มถัง




การใช้งาน Masterpact

### การทำงานของชุดควบคุมและ การแสดงการทำงาน



การใช้งาน Masterpact

### การปิดวงจรเบรกเกอร์



เงื่อนไขการปิดวงจร  
การปิดวงจรจะทำได้เมื่อเบรกเกอร์อยู่ในสถานะพร้อมปิดวงจร "ready to close" ดังต่อไปนี้


- อุปกรณ์เปิด (OFF)
- สมรรถนะการชาร์จ
- ไม่มีค่าตั้งเปิดวงจรอยู่

ถ้าเบรกเกอร์ไม่ "พร้อมปิดวงจร" เมื่อถูกสั่งให้ทำงาน ให้หยุดและตั้งใหม่เมื่อเบรกเกอร์ "พร้อมปิดวงจร"

การปิดวงจรเบรกเกอร์  
ที่ตัวเบรกเกอร์ (แบบแมนนวล)



ที่ตัวเบรกเกอร์ (แบบไฟฟ้า)



Remotely




กดปุ่มสั่งปิดวงจรด้วยไฟฟ้า  
ชุดเบรกเกอร์จะปิดวงจรโดย  
ใช้ไฟฟ้า (locality) ด้วยการ  
เพิ่มอุปกรณ์ XF

เมื่อต่อแผงควบคุมระยะไกล ชุด XF (0.85-1.1 Un)  
จะใช้ในการปิดวงจรระยะไกล

จุดมุ่งหมายของกล่อง Anti-pumping  
Function เพื่อที่ให้ง่ายแก่เบรกเกอร์ได้รับคำสั่งเปิดและปิดวงจรพร้อมกัน  
จะไม่เกิดและเปิดแบบไม่แน่นอน  
ในขณะเปิดวงจรอยู่ หากมีคำสั่งปิดวงจรอย่างต่อเมื่อชุดเบรกเกอร์มีคำสั่งเปิดวงจรอยู่  
ในการเขียนโปรแกรมที่คำสั่งเปิดหยุด และจะยังมีคำสั่งเปิดวงจรใหม่จึงจะเปิดวงจร  
เบรกเกอร์ได้ แต่ถ้าชุดปิดวงจรต่อกับชุด PF ขณะพัก "ready to close" ก็ไม่จำเป็น  
ต้องมีคำสั่งเปิดวงจรใหม่

## การเปิดวงจรเบรกเกอร์




11 Masterpac NW08-03

Schneider Electric

## การใช้ Masterpac

## การรีเซ็ตหลังการทริป



12 Masterpac NW08-03

Schneider Electric



### ลำดับขั้นตอนการ ON Air Circuit Breaker

1. ตรวจสอบ Pilot Lamp (R, S, T) ว่ามีไฟไหม้ครบทุกเฟสหรือไม่ (ปกติต้องมาครบทุกเฟส)
2. ตรวจสอบ Volt Meter ต้องให้อยู่ในระดับแรงดันที่ถูกต้อง คือ 380-415V
3. OFF Circuit Breaker แต่ละ Feeder ทุกตัว ต้องให้อยู่ในตำแหน่ง OFF
4. Charged Spring โดยโยก หรือกด Push Button จน Signal Device อยู่ในตำแหน่ง DISCHARGED
5. กด Push Button ที่มีสัญลักษณ์ I ที่ตัว Breaker เพื่อที่จะ ON Breaker
6. เมื่อ ON Breaker เรียบร้อยแล้ว ให้สังเกต ที่ Breaker จะมีตัวอักษร ON ขึ้น
7. ON Circuit Breaker แต่ละ Feeder ทุกตัว ต้องให้อยู่ในตำแหน่ง ON เพื่อที่จะจ่ายไฟให้กับ LOAD ต่อไป

### ลำดับขั้นตอนการ OFF Air Circuit Breaker

1. OFF Circuit Breaker แต่ละ Feeder ทุกตัว ต้องให้อยู่ในตำแหน่ง OFF
2. กด Push Button ที่มีสัญลักษณ์ O ที่ตัว Breaker เพื่อที่จะ OFF Breaker
3. เมื่อ OFF Breaker เรียบร้อยแล้ว ให้สังเกต Amp Meter จะไม่ขึ้น

### ลักษณะของ Capacitor Bank

Capacitor Bank แบ่ง Compartment ออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านหน้าส่วนบน จะติดตั้งชุดควบคุมและ PFC ด้านหน้าจะติดตั้ง Push Button และ Pilot Lamp ที่ใช้ในการควบคุมและแสดงผลใน Mode By Pass ในช่องนี้จะมี HRC Fuse และ Contactor ติดตั้งอยู่ด้วย ส่วนด้านในของตู้จะติดตั้งตัว Capacitor จำนวน Unit ตู้ได้จาก Drawing

### อุปกรณ์ควบคุม Capacitor (Equipment)

- HRC Fuse ต่ออยู่ก่อน Contactor เพื่อป้องกัน Capacitors
- Contactors (Coil 220V) ใช้ติดตั้ง Capacitors เข้าสู่ระบบ
- Control Relay (Coil 220V) เมื่อเปิด Selector เป็นระบบ Manual ทำให้ Relay ทำงาน การควบคุมการทำงานของ Capacitors จะใช้ Push Button ควบคุมการติดตั้ง Capacitors เข้าสู่ระบบ แทน PFC.
- Push Button Green จะใช้ On Capacitor
- Push Button Red จะใช้ Off Capacitor
- Pilot Lamp Green แสดงผลการต่อ Capacitor เข้าสู่ระบบ
- Selector Switch 3 Position Man-OFF-Auto เป็นตัวเลือกระบบการทำงานของ วงจร ควบคุมการทำงานของ Capacitor

### Capacitor Control Diagram

- มีลักษณะของการทำงานเป็น 2 ลักษณะคือ Auto และ Manual โดยมี Selector Switch 3 Position , Man-OFF-Auto เป็นตัวเลือกการทำงาน
- ลักษณะการทำงานแบบ Auto จะทำงานโดยอาศัยสัญญาณจาก PFC.
- ลักษณะการทำงานแบบ Manual จะทำงานโดยการกด Push Button และเมื่อ Capacitor ทำงานจะมี Pilot Lamp (Green) แสดงการทำงานของแต่ละ Step
- Push Button Green จะใช้ On Capacitor
- Push Button Red จะใช้ Off Capacitor



ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น (Problem and Troubleshooting)

1. ไม่มีการต่อ Capacitor เข้าระบบ
  - Selector Switch ไม่อยู่ในระบบ PFC.> ให้ปิด Selector Switch ที่ด้านหน้าตู้มายังตำแหน่ง Auto
  - ไม่มีไฟจ่ายให้กับ PFC.> Control Fuse ขาดให้ทำการเปลี่ยน Fuse โดยการเปิดฐาน Fuse ออกมานำลูก Fuse ที่ขาดออกแล้วจึงใส่ลูก Fuse ใหม่เข้าไป
2. ใน Mode Manual เมื่อกด Push Button เพื่อต่อ Cap เข้าสู่ระบบแต่ไม่มีการต่อเข้า
  - อุปกรณ์ใน Step นั้นเสีย > ตรวจสอบ HRC Fuse และ Contactor ว่ามีรอยไหม้หรือกลิ่นไหม้หรือเปล่า หากมี ให้ทำการถอดเปลี่ยนตัวใหม่
  - ไม่มีไฟจ่ายให้กับ Control Relay > ตรวจสอบ Selector Switch ในส่วน Aux. Switch และตรวจสอบระบบควบคุมว่าไฟจ่ายให้ Control Relay
  - Capacitor Step นั้นเสีย > เปลี่ยนตัว Capacitor ใหม่
3. ไม่ได้รับค่า Power Factor ที่ตั้งเอาไว้
  - ที่มีการใช้ Load หรือมี Load น้อย ๆ จะมีค่า Power ต่ำตามกระแส Inductive ซึ่งมีค่าน้อยมาก Capacitor ที่ชดเชยมีค่ามากเกินไป
4. ตัว PFC แสดง Step แต่ Contactor ไม่มีการต่อ Capacitor เข้าสู่ระบบ
  - สายต่อระหว่างอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์ > ตรวจสอบสายต่อของระบบ Power ระหว่าง HRC Fuse, Contactor, Capacitor และ Output ของ Control

การบำรุงรักษา

1. ให้ช่างผู้มีการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละตัวและตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่อุปกรณ์แต่ละตัวต้องการก่อนใช้งาน และทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตของอุปกรณ์นั้น ๆ
2. การตรวจสอบหรือตรวจสอบซ่อมอุปกรณ์หรือระบบภายในตู้ จะต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้หรือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้ตู้ Switchboard และรู้ถึงระบบของการทำงานระบบนั้น ๆ
3. การจะตรวจสอบหรือตรวจสอบภายในตู้ จะต้องทำการ Off แหล่งจ่ายไฟต้นทางก่อนทุกครั้ง และจัดการแขวนป้ายเตือน , ให้สัญญาณไฟหรือ Lock เพื่อป้องกันการ On
4. เมื่อมีการแก้ไขอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับหม้อแปลงกระแส (CT) ก่อนที่จะทำการถอดอุปกรณ์นั้น ออกให้ Short – Circuit CT ก่อน เพื่อป้องกัน CT. เสียหาย
5. ไม่มีแผนการแก้ไขหรือตัดแปลงรูปสัณฐานหรือใช้งานโดยแตกต่างจากการใช้งานปกติของ Switchboard หากมีการแก้ไขจะต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องก่อน หรือตรวจสอบเบื้องต้นจากผู้ผลิตของอุปกรณ์แต่ละตัว ไม่แนะนำให้ผู้ใช้ทำการดัดแปลงการทำงานหรือใช้งานด้วยตัวเอง
6. ตัวตู้อุปกรณ์จะต้องมีการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบเช็คโครงสร้างและทำความสะอาดพร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานของการทำงานและอุปกรณ์
7. เมื่อมีการเปิดตู้เพื่อทำการตรวจสอบตรวจสอบผู้ที่ไม่มีกิจในการทำงาน ห้ามเข้าบริเวณนั้น และหากผู้ตรวจสอบมีเหตุต้องออกจากบริเวณนั้นชั่วคราว โดยการตรวจยังไม่แล้วเสร็จ ให้ปิดส่วนที่เปิดออกไว้ก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
8. หากมีการเพิ่มเติมนหรือแก้ไขใด ๆ ให้มีแบบที่มีอยู่ด้วยตามความต้องการให้ใหม่ ๆ เพื่อในการตรวจสอบในครั้ง ต่อ ๆ ไป จะได้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว
9. หากจะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ อันเนื่องมาจากอายุการใช้งาน หรือเกิดจากการเสียหายของอุปกรณ์นั้น ก่อนเปลี่ยน ให้ตรวจสอบรุ่นของอุปกรณ์ก่อน และหากเป็นคนละตราสินค้า ให้ตรวจและเปรียบเทียบ ระบบไฟฟ้า และรายละเอียดอื่น ๆ ก่อน

10. เมื่อมีการเข้าตรวจสอบซ่อมภายในตู้ ก่อนเปิดตู้และทำการจ่ายไฟ ให้ตรวจสอบสภาพภายในก่อนทุกครั้ง เช่น มีวางเครื่องมือไว้ในด้านในหรือไม่ อุปกรณ์ที่แก้ไขเสียหรือหรือเปล่า สายต่าง ๆ จัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย จุดต่อต่าง ๆ แน่นหรือไม่
11. เมื่อมีการใช้งานตู้ในสภาวะปกติเกิดปัญหาหรือต้องการข้อมูล ให้ติดต่อฝ่ายบริการ เพื่อให้ข้อมูลที่ต้องการในการทำงาน

## คู่มือ PHASE PROTECTION RELAY

### ที่ใช้ตรวจสอบ แรงดัน

OVER VOLTAGE

UNDER VOLTAGE

UNBALANCE

PHASE SEQUENCE

PHASE LOSS



## ABB Phase protection รุ่น CM-MPS

หลายท่านคงเคยรู้จัก Phase protection ABB รุ่น CM-MPS มาบ้างแล้วแต่อาจมีหลายท่าน ที่ยังไม่ทราบว่า CM-MPS ยังมีการตั้งค่าบางอย่างซ่อนอยู่ ซึ่งหลายท่านจะเจอปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน เพราะไม่ทราบถึงฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่

### คุณสมบัติของ ABB CM-MPS

- ปรับตั้งค่าการตรวจวัดแรงดันเกิน-แรงดันตก (Over voltage-under voltage)

#### LED แสดงสถานะ


- LED RVT (สีแดง) ติดค้างแสดงสถานะผิดปกติแรงดันเกิน RVT กระพริบแรงดันปกติ
- LED F1 (สีเขียว) ติดค้างแสดงสถานะ แรงดันสูง
- LED F2 (สีเขียว) ติดค้าง แสดงสถานะ แรงดันต่ำ
- LED F1/F2 กระพริบพร้อมกัน แสดงสถานะผิดปกติ
- LED F1/F2 ติดค้างพร้อมกัน แสดงสถานะ เฟสไม่สมดุล
- F1 ติดค้าง F2 กระพริบ ในระยะเวลาเดียวกัน แสดงสถานะเฟสหาย
- LED RVT, F1, F2 กระพริบพร้อมกันทั้งหมด แสดงการตั้งค่าผิดปกติ

- ปรับตั้งค่าการหน่วงเวลา 0-10s

- ปรับตั้งค่าการตรวจเช็ค เฟสไม่สมดุล (Phase Unbalance)

| Function  | RVT Yellow LED | F1-F2 Red LED | F2-F1 Red LED |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Control supply voltage supplied, output relay energized | —              | —             | —             |
| Tripping delay t <sub>tr</sub> active                   | —              | —             | —             |
| Phase failure   | —              | —             | —             |
| Phase sequence  | —              | —             | —             |
| Overvoltage   | —              | —             | —             |
| Undervoltage  | —              | —             | —             |
| Phase unbalance   | —              | —             | —             |
| Interruption of the neutral                             | —              | —             | —             |
| Adjusted over "I"                                       | —              | —             | —             |

ตารางแสดงผลการปรับ ตั้ง LED แสดงสถานะ ฟังก์ชันการใช้งาน



### ปัญหาที่พบในการใช้งาน


โดยปกติส่วนใหญ่ผู้ใช้งานจะนำ CM-MPS ไปใช้งานร่วมกับ UVT ของเบรกเกอร์ โดยที่ไม่ได้ทำการปรับตั้งค่าของฟังก์ชัน ON-DELAY, OFF DELAY ซึ่งอาจเกิดข้อสงสัยว่าทำไมถึงจะ

- DIP SWITCH 1 ON หมายถึง ใช้งานฟังก์ชัน ON-delay
- DIP SWITCH 1 OFF หมายถึง ใช้งาน OFF-delay
- DIP SWITCH 2 ON หมายถึง ไม่ตรวจเช็คการสลับเฟส
- DIP SWITCH 2 OFF หมายถึง ใช้งานการตรวจเช็คการสลับเฟส

| Position | 2 | 1 |
|----------|---|---|
| ON I     |   |   |
| OFF      |   |   |


- Timing function  
ON ON-delayed  
OFF OFF-delayed
- Phase sequence monitoring  
ON detecting  
OFF activated

## a) ON - delayed over - and undervoltage monitoring



ถ้าผู้ใช้งานปรับตั้งที่ ON-delay การทำงานของ Phase protection จะทำงานโดย เมื่อเกิดความผิดปกติเนื่องจากแรงดันจะทำการหน่วงเวลาตามที่ตั้งค่าไว้เมื่อถึงเวลาหน่วงแล้วจึงจะเปลี่ยนสถานะทำให้เกิดการหน่วงเวลาก่อนเปลี่ยนสถานะ

## b) OFF - delayed over - and undervoltage monitoring



แต่ถ้าผู้ใช้งานไม่ทำการปรับตั้งจะอยู่ในฟังก์ชัน OFF-delay ซึ่งการทำงานจะเป็นในลักษณะเมื่อเกิดความผิดปกติเนื่องจากแรงดัน หน้าสัมผัสจะเปลี่ยนสถานะทันทีโดยที่ไม่มีการหน่วงเวลา แต่จะหน่วงเวลาเมื่อมีการตรวจพบว่ามีการแรงดันกลับสู่สถานะปกติ ซึ่งถ้าผู้ใช้งานใช้ฟังก์ชัน OFF-delay กับ UVT ของเบรกเกอร์ก็จะพบปัญหาเบรกเกอร์ปลดวงจรบ่อยมาก เพราะไม่มีหน่วงเวลาเมื่อเกิดความผิดปกติ เพราะฉะนั้นหากต้องการใช้งานฟังก์ชันใดควรตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าฟังก์ชันการใช้งานที่ฟังก์ชันใดจะเหมาะสม

## คู่มือ การอ่าน POWER METER

### และการ SET UP

PM2230

[SCHNEIDER]

## EasyLogic™ PM2200 series

### User manual

NHA2778902-00

11/2015






## Meter Display


### Display overview

The display (integrated or remote) lets you use the meter to perform various tasks such as setting up the meter, displaying data screens, acknowledging alarms, or performing resets.



### LED indicators

The LED indicators alert or inform you of meter activity.



### Alarm / energy pulsing LED

The alarm / energy pulsing LED can be configured for alarm notification or energy pulsing.

When configured for alarm notification, this LED blinks every one second indicating that a high, medium or low priority alarm is tripped. The LED provides a visual indication of an active alarm condition or an inactive but unacknowledged high priority alarm.

When configured for energy pulsing, this LED flashes at a rate proportional to the amount of energy consumed. This is typically used to verify the power meter's accuracy.

### Heartbeat / serial communications LED

The heartbeat / serial communications LED blinks to indicate the meter's operation and serial Modbus communications status.

The LED blinks at a slow, steady rate to indicate the meter is operational. The LED flashes at a variable, faster rate when the meter is communicating over a Modbus serial communications port.

You cannot configure this LED for other purposes.

**NOTE:** A heartbeat LED that remains lit and does not blink (or flash) can indicate a hardware problem.

### Notification icons

To alert you about meter state or events, notification icons appear at the top left or top right corner of the display screen.

| Icon | Description   |
|------|---|
|      | The wrench icon indicates that the power meter is in an overvoltage condition or requires maintenance. It could also indicate that the energy LED is in an overvoltage state. |
|      | The alarm icon indicates an alarm condition has occurred.   |

### Meter display language


If your meter is equipped with a display screen, you can configure the meter to display the measurements in one of several languages.

The following languages are available:

- English
- French
- Spanish
- German
- Portuguese
- Russian
- Chinese

### Meter screen navigation

The meter's buttons and display screen allow you to navigate data and setup screens, and to configure the meter's setup parameters.



### Navigation symbols

Navigation symbols indicate the functions of the associated buttons on your meter's display.

| Symbol | Description      | Actions  |
|--------|------------------|--|
|        | Right arrow      | Scroll right and display more menu items or move cursor one character to the right |
|        | Up arrow         | Exit screen and go up one level  |
|        | Small down arrow | Move cursor down the list of options or display more items below                   |
|        | Small up arrow   | Move cursor up the list of items or display more items above                       |
|        | Left arrow       | Move cursor one character to the left  |
|        | Plus sign        | Increase the highlighted value or show the next item in the list                   |
|        | Minus sign       | Show the previous item in the list   |

When you reach the last screen, press the right arrow again to cycle through the screen menus.

### Meter screen menus overview

All meter screens are grouped logically, according to their function.

You can access any available meter screen by first selecting the Level 1 (top level) screen that contains it.

#### Level 1 screen menus - IEEE title [IEC title]



### Setting up the display

You can change the display screen's settings, such as contrast, backlight timeout, and screen timeout.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **HMI > Disp**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
7. Press the up arrow to exit.

8. Press **Yes** to save your changes.

#### Display settings available using the display

| Parameter               | Values | Description   |
|-------------------------|--------|---|
| Contrast                | 1 - 9  | Increase or decrease the value to increase or decrease the display contrast.  |
| Backlight Timeout (min) | 0 - 60 | Set how long (in minutes) before the backlight turns off after a period of inactivity. Setting this to "0" disables the backlight timeout feature (i.e., backlight is always on). |
| Screen Timeout (min)    | 0 - 60 | Set how long (in minutes) before the screen turns off after a period of inactivity. Setting this to "0" disables the screen timeout feature (i.e., display is always on).         |

To configure the display using ION Setup, see the "PM2000" topic in the ION Setup online help or in the ION Setup device configuration guide, available for download at [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com).

## Basic setup

### Configuring basic setup parameters using the display

You can configure basic meter parameters using the display.

Proper configuration of the meter's basic setup parameters is essential for accurate measurement and calculations. Use the Basic Setup screen to define the electrical power system that the meter is monitoring.

If standard (1-sec) alarms have been configured and you make subsequent changes to the meter's basic setup, all alarms are disabled to prevent undesired alarm operation.

#### NOTICE

##### UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Verify all standard alarms settings are correct and make adjustments as necessary.
- Re-enable all configured alarms.

**Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

After saving the changes, confirm all configured standard alarm settings are still valid, reconfigure them as required, and re-enable the alarms.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **Meter > Basic**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.

7. Press **Yes** to save your changes.

#### Basic setup parameters available using the display

| Values   | Description   |
|--|---|
| <b>Power System</b>  |   |
| Select the power system type (power transformer) the meter is wired to.  |   |
| 1PH2W LM   | Single-phase 2-wire line-to-neutral                         |
| 1PH2W LL   | Single-phase 2-wire line-to-line                            |
| 1PH3W LL with N  | Single-phase 3-wire line-to-line with neutral               |
| 3PH3W Dlt Ungrnd   | 3-phase 3-wire ungrounded delta                             |
| 3PH3W Dlt Cmr Grnd   | 3-phase 3-wire corner grounded delta                        |
| 3PH3W Wye Ungrnd   | 3-phase 3-wire ungrounded wye                               |
| 3PH3W Wye Grnd   | 3-phase 3-wire grounded wye                                 |
| 3PH3W Wye Res Grnd   | 3-phase 3-wire resistance-grounded wye                      |
| 3PH4W Cpn Dlt Ctr Tp   | 3-phase 4-wire center-tapped open delta                     |
| 3PH4W Dlt Ctr Tp   | 3-phase 4-wire center-tapped delta                          |
| 3PH4W Wye Ungrnd   | 3-phase 4-wire ungrounded wye                               |
| 3PH4W Wye Grnd   | 3-phase 4-wire grounded wye                                 |
| 3PH4W Wye Res Grnd   | 3-phase 4-wire resistance-grounded wye                      |
| <b>VT Connect</b>  |   |
| Select how many voltage transformers (VT) are connected to the electrical power system.                          |   |
| Direct Con   | Direct connect; no VTs used                                 |
| 2VT  | 2 voltage transformers                                      |
| 3VT  | 3 voltage transformers                                      |
| <b>VT Primary (V)</b>  |   |
| 1 to 1,000,000   | Enter the size of the VT primary, in Volts.                 |
| <b>VT Secondary (V)</b>  |   |
| 100, 110, 115, 120   | Select the size of the VT secondary, in Volts.              |
| <b>CT on Terminal</b>  |   |
| Define how many current transformers (CT) are connected to the meter, and which terminals they are connected to. |   |
| I1   | 1 CT connected to I1 terminal                               |
| I2   | 1 CT connected to I2 terminal                               |
| I3   | 1 CT connected to I3 terminal                               |
| I1 I2  | 2 CT connected to I1, I2 terminals                          |
| I2 I3  | 2 CT connected to I1, I3 terminals                          |
| I1 I3  | 2 CT connected to I2, I3 terminals                          |
| I1 I2 I3   | 3 CT connected to I1, I2, I3 terminals                      |
| <b>CT Primary (A)</b>  |   |
| 1 to 32767   | Enter the size of the CT primary, in Amps.                  |
| <b>CT Secondary (A)</b>  |   |
| 1, 5   | Select the size of the CT secondary, in Amps.               |
| <b>Sys Frequency (Hz)</b>  |   |
| 50, 60   | Select the frequency of the electrical power system, in Hz. |
| <b>Phase Rotation</b>  |   |
| ABC, CBA   | Select the phase rotation of the 3-phase system.            |

### Configuring advanced setup parameters using the display

You can configure a subset of advanced parameters using the display.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **Meter > Advan**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
7. Press **Yes** to save your changes.

#### Advanced setup parameters available using the display

| Parameter             | Values | Description  |
|-----------------------|--------|--|
| Label                 | —      | This label identifies the device, e.g., "Power Meter". You cannot use the display to edit this parameter. Use ION Setup to change the device label.  |
| Load Timer Selct (A)  | 0-9    | Specifies the minimum average current at the load before the timer starts. The meter begins counting the number of seconds the load timer is on (i.e., whenever the readings are equal to or above this average current threshold).  |
| Plt I dmd for TOD (A) | 0-9    | Specifies the minimum peak current demand at the load for inclusion in total demand distortion (TDD) calculations. If the load current is below the minimum peak current demand threshold, the meter does not use the readings to calculate TDD. Set this to "0" (zero) if you want the power meter to use the metered peak current demand for this calculation. |

### Setting the rate

The Rate setup screens allow you to set the different rate parameters.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **Rate**.
4. Move the cursor to point to **Rate1** or **Rate2** to modify, then press **Edit**.
5. Move the cursor to point to **Channel** or **Factor per (k\_ h)** to modify, then press **Edit**.
6. Modify the parameter as required, then press **OK**.
7. Press up arrow and press **Yes** to save your changes.

8. Press the up arrow to exit.

| Parameter         | Values   | Description   |
|-------------------|--|---|
| Label             | Rate1; CO2 Emission<br>Rate2: Energy Cost  | You can edit the label using ION Setup.                   |
| Channel           | None, Active Del, Active Rec, Active Del + Rec, Reactive Del, Reactive Rec, Reactive Del + Rec, Apparent Del, Apparent Rec, Apparent Del + Rec | Select a channel from the list.                           |
| Factor per (k_ h) | 0.000 to 99999.999   | You can edit the factor value between 0.000 to 99999.999. |

To configure the Rate using ION Setup, see the "PM2000 series meter" topic in the ION Setup online help or in the ION Setup device configuration guide, available for download at [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com).

### Setting up regional settings

You can change the regional settings to localize the meter screens and display data in a different language, using local standards and conventions.

**NOTE:** In order to display a different language other than those listed in the Language setup parameter, you need to download the appropriate language file to the meter using the firmware upgrade process.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **HMI > Region**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
7. Press the up arrow to exit.
8. Press **Yes** to save your changes.

#### Regional settings available using the display

| Parameter   | Values  | Description   |
|-------------|---|---|
| Language    | English US, French, Spanish, German, Portuguese, Chinese, Russian | Select the language you want the meter to display.                        |
| Date Format | MM/DD/YY YY<br>MM/DD, DD/<br>MM/YY                                | Set how you want the date to be displayed, e.g., month/day/year.          |
| Time Format | 24Hr, AM/PM   | Set how you want the time to be displayed, e.g., 17:00:00 or 5:00:00 PM.  |
| HMI Mode    | IEC, IEEE   | Select the standards convention used to display menu names or meter data. |



## Setting up the screen passwords

It is recommended that you change the default password in order to prevent unauthorized personnel from accessing password-protected screens such as the diagnostics and reset screens.

This can only be configured through the front panel. The factory-default setting for all passwords is "0" (zero).

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **HMI > Pass**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.

| Parameter      | Values      | Description  |
|----------------|-------------|--|
| Setup          | 0000 - 9999 | Sets the password for accessing the meter setup screens (Maint > Setup).         |
| Energy Resets  | 0000 - 9999 | Sets the password for resetting the meter's accumulated energy values.           |
| Demand Resets  | 0000 - 9999 | Sets the password for resetting the meter's recorded peak demand values.         |
| Min/Max Resets | 0000 - 9999 | Sets the password for resetting the meter's recorded minimum and maximum values. |

5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
7. Press the up arrow to exit.
8. Press **Yes** to save your changes.

## Lost password

Visit [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com) for support and assistance with lost passwords or other technical problems with the meter.

Make sure you include your meter's model, serial number and firmware version in your email or have it readily available if calling Technical Support.

## Setting the clock

The Clock setup screens allow you to set the meter's date and time.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **Clock**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Press **Yes** to save your changes.
7. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
8. Press the up arrow to exit.

9. Press **Yes** to save your changes.

| Parameter  | Values                                       | Description  |
|------------|--|--|
| Date       | DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD                 | Set the current date using the format displayed on screen, where DD = day, MM = month and YY = year.   |
| Time       | HH:MM:SS (24 hour format), HH:MM:SS AM or PM | Use the 24-hour format to set the current time in UTC (GMT).   |
| Meter Time | GMT, Local                                   | Select GMT to display the current time in UTC (Greenwich Mean Time zone). To display local time, set this parameter to Local. Then use GMT Offset (h) to display local time in the proper time zone. |

To configure the clock using ION Setup, see the "PM2000 series meter" topic in the ION Setup online help or in the ION Setup device configuration guide, available for download at [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com).

# คู่มือการอ่าน POWER FACTOR CONTROLLER และการ SETUP DCRL8 [LOVATO]

## คู่มือการใช้งานและตั้งค่า Power Factor Controller LOVATO

### DCRL8/DCRL5/DCRL3



#### 1. แนะนำอุปกรณ์

DCRL8/DCRL5/DCRL3 เป็น Power Factor Controller ที่มีคุณสมบัติเป็นมัลติฟังก์ชัน โดยสามารถปรับตั้งให้สอดคล้องกับระบบการทำงานของ Capacitor Bank ในรูปแบบ จำนวน และขนาดของระบบได้ รวมทั้งยังมีความสามารถในการปรับตั้งค่าการทำงานต่างๆ เช่น ระดับ Power Factor ของระบบ, VAR Measure per Step, Voltage Alarm, Current Alarm, Frequency, Number of switchings for maintenance ซึ่งใบการทำงานของ DCRL8/DCRL5/DCRL3 นั้นมีความแม่นยำสูงในการทำงานในส่วนของการฟังก์ชันการใช้งานได้มีการพัฒนาให้มีแสดงผลเป็นแบบ LCD เพื่อให้งานต้องการดูแลและการเซตพารามิเตอร์ต่างๆ มีรูปแบบในการติดตั้งเป็นแบบยึดหน้าตู้แบบมาตรฐานสากล 144x144 mm สำหรับติดตั้งตู้ MDB, EMDB รวมถึงตู้ DB ด้วย และสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเสริมต่างๆ ได้ง่าย ด้วย Module เสริม เช่น การเพิ่ม Step จาก 8 Step เป็น 10 Step, 12 Step, 14 Step. การรับ – ส่ง สัญญาณ Pulse, สัญญาณ Analog และฟังก์ชันเสริมที่โดดเด่นอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือ สามารถติดต่อสื่อสารกับโทรศัพท์ แท็บเล็ตด้วย App ของ Android และ IOS ผ่านทาง Wi-Fi ได้อีกด้วย





## 6. การตั้งค่า Parameter สำหรับการใช้งาน DCRL8/DCRL5/DCRL3

การตั้งค่าเพื่อใช้งาน DCRL มีขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

### 6.1. P.01 CT Primary/P.02 CT Secondary

ในการ Wiring ระบบเพื่อใช้งาน DCRL นั้นต้องมีการ Wiring จาก CT ที่ติดตั้งในฟีดโวลต์เฟสหนึ่งที่ไม่ซ้ำกับสาย Line Voltage หรือ Terminal 1-2 (โดยตามคู่มือแนะนำไว้ที่ คล้องที่เฟส T (R-S-T) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขนาด CT Ratio ในส่วนของ Secondary จะเป็น .../5A อยู่แล้วจึงสามารถเลือกใช้ตัวที่มีค่าเป็น 5A ได้ และจะปรับตั้งเฉพาะในส่วนของ Primary CT เท่านั้น


โดยจะกดคีย์อย่างเร็ว CT Primary 50/5A โดยมีขั้นตอนดังนี้

#### 6.1.1 จากหน้าจอหลักเข้าสู่นำตั้ง SEL MENU สามารถกดทำได้โดย กด ค้างเป็นระยะเวลา 4-5 วินาที



รูปแสดงหน้าจอ การเข้า Set Menu

#### 6.1.2 จากนั้นกด หรือ เพื่อเลื่อนไปยัง P.01 CT Primary



รูปแสดงการเลื่อนไปยังเมนู P.01

#### 6.1.3 เมื่อเลื่อนไปยังเมนู P.01 แล้ว ให้กด หรือ เพื่อปรับค่าให้ตรงตามต้องการ แล้วให้กด

หรือ เพื่อเลื่อนไปยังเมนูอื่นที่ต้องการตั้งค่า หรือเลื่อนไปยังหน้า Set SAVE แล้วกด



รูปแสดงหน้าจอการปรับค่าและ Save ค่าที่ตั้งไว้แล้วอุปกรณ์ Restart ด้วยตนเองเข้าทำงาน

#### 6.4.3 เมื่อเลื่อนไปยังเมนู P.06 แล้ว ให้กด หรือ เพื่อปรับค่าให้ตรงตามต้องการ แล้วให้กด

หรือ เพื่อเลื่อนไปยังเมนูอื่นที่ต้องการตั้งค่า หรือเลื่อนไปยังหน้า Set SAVE แล้วกด



รูปแสดงหน้าจอการปรับค่าและ Save ค่าที่ตั้งไว้แล้วอุปกรณ์ Restart ด้วยตนเองเข้าทำงาน

### 6.5. Step Function

| #01   | Step Function | ON | OFF | SET |
|-------|---------------|----|-----|-----|
| P.01  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.02  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.03  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.04  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.05  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.06  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.07  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.08  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.09  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.10  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.11  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.12  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.13  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.14  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.15  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.16  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.17  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.18  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.19  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.20  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.21  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.22  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.23  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.24  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.25  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.26  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.27  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.28  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.29  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.30  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.31  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.32  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.33  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.34  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.35  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.36  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.37  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.38  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.39  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.40  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.41  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.42  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.43  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.44  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.45  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.46  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.47  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.48  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.49  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.50  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.51  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.52  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.53  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.54  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.55  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.56  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.57  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.58  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.59  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.60  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.61  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.62  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.63  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.64  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.65  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.66  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.67  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.68  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.69  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.70  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.71  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.72  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.73  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.74  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.75  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.76  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.77  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.78  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.79  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.80  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.81  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.82  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.83  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.84  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.85  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.86  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.87  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.88  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.89  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.90  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.91  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.92  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.93  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.94  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.95  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.96  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.97  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.98  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.99  | Stop Function | ON | OFF | +   |
| P.100 | Stop Function | ON | OFF | +   |

เมนู Step Function โดย DCRL8/DCRL5/DCRL3 จะแตกต่างกันที่จำนวน Step แต่ขั้นตอนในการปรับนั้นมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งการตั้งค่า Step Function โดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ OFF (ไม่เปิดใช้งาน) และเปิดใช้งาน Step นั้น โดยการเปิดใช้งานใน Step Function นั้น จะสอดคล้องกับการตั้งค่า Smallest Step Power เช่น ในระบบมีการใช้งาน Capacitor Bank Step ที่ 1 จะมี 50kvar จำนวน 1 ตัว และขั้นที่ 2 และ 3 ใช้งานเป็น 100 kvar การตั้งค่า smallest step power เป็น 50kvar และต้องตั้งค่า Step หลัก P.11 จะตั้งค่าเป็น 1 (เกิดจาก 50kvar x 1 = 50kvar) และ Step ที่ 2 และ 3 P.12 และ P.13 เป็น 2 (เกิดจาก 50kvar x 2 = 100kvar)

โดยในที่นี้จะยกตัวอย่างเปิดใช้งานฟังก์ชัน P.11 ที่ 100kvar (smallest step power ที่ 50kvar ตามหัวข้อ P.06)

### 6.2. P.03 CT read phase

เมนู P.03 CT read phase คือเมนูที่ปรับค่าลำดับกระแสฟีดที่ตรวจวัดซึ่งจะต้องตั้งตามการใช้งานจริง โดยทั่วไปแล้วในคู่มือจะแนะนำไว้ที่ Wiring คล้อง CT ที่ Phase T (R-S-T) ซึ่งจะสามารถใช้งานค่าที่ถูกต้องมาจากระบบที่เป็น L3 ได้ทันที แต่หากมีการใช้งานที่ต่างออกไปก็ต้องตั้งค่าในเมนูนี้ให้ถูกต้องโดยการ Wiring คล้องกระแสจะต้องไม่ซ้ำกับการวัดกระแสที่ Terminal 4-5 เด็ดขาด เช่น ฟีดวงหนึ่งที่เข้า Terminal 4-5 เป็น L2-L3 การตั้งค่า CT ก็ต้องเป็น L1 เป็นต้น)


### 6.3. P.05 Voltage read phase

เมนู P.05 Voltage read phase คือเมนูที่ปรับค่าลำดับแรงดันที่ตรวจวัดซึ่งจะต้องตั้งตามการใช้งานจริง โดยทั่วไปแล้วในคู่มือจะแนะนำไว้ที่ Wiring คล้องแรงดันจาก L1-L2 ซึ่งจะสามารถใช้งานค่าที่ถูกต้องมาจากระบบที่เป็น L1-L2 ได้ทันที แต่หากมีการใช้งานที่ต่างออกไปก็ต้องตั้งค่าในเมนูนี้ให้ถูกต้องโดยการ Wiring คล้องกระแสจะต้องไม่ซ้ำกับการวัดกระแสที่ Terminal 1-2 เด็ดขาด เช่น ฟีดวงหนึ่งที่เข้า Terminal 1-1 เป็น L1 การตั้งค่าแรงดันที่เข้า Terminal 4-5 ต้องเป็น L2-L3 เป็นต้น)

### 6.4. P.06 Smallest step power


เมนู P.06 Smallest step power คือการตั้งค่าขนาดของ Capacitor Bank ขนาดที่เล็กที่สุดในระบบ เช่น ถ้าในระบบมี 50 kvar 1 ลูก และ 100 kvar 2 ลูก Smallest step power ก็ต้องตั้งเป็น 50 kvar ในส่วนของ 100 kvar จะไปเพิ่มตัวคูณเอาในภายหลังในหัวข้อเมนูย่อย P.11 ซึ่งจะทำให้ได้ค่าที่ถูกต้องในภายหลัง โดยการปรับ P.06 มีขั้นตอนดังนี้

#### 6.4.1 จากหน้าจอหลักเข้าสู่นำตั้ง SEL MENU สามารถกดทำได้โดย กด ค้างเป็นระยะเวลา 4-5 วินาที



รูปแสดงหน้าจอ การ Set Menu จากหน้าหลัก


#### 6.4.2 จากนั้นกด หรือ เพื่อเลื่อนไปยัง P.06 smallest step power



รูปแสดงการเลื่อนไปยังเมนู P.06


\*\*หมายเหตุ: ฟังก์ชัน P.11-P.18 การตั้งค่านี้เหมือนกัน ทั้งหมด รวมไปถึงฟังก์ชันเสริม P.55-P.60 เมื่อได้ผ่าน Module Step นี้แล้ว

#### 6.5.1 จากหน้าจอหลักเข้าสู่นำตั้ง SEL MENU สามารถกดทำได้โดย กด ค้างเป็นระยะเวลา 4-5 วินาที



รูปแสดงหน้าจอ การ Set Menu จากหน้าหลัก

#### 6.5.2 จากนั้นกด หรือ เพื่อเลื่อนไปยัง P.11 Step 1 Function



รูปแสดงการเลื่อนไปยังเมนู P.11

#### 6.5.3 เมื่อเลื่อนไปยังเมนู P.11 แล้ว ให้กด หรือ เพื่อปรับค่าให้ตรงตามต้องการ แล้วให้กด

หรือ เพื่อเลื่อนไปยังเมนูอื่นที่ต้องการตั้งค่า หรือเลื่อนไปยังหน้า Set SAVE แล้วกด



รูปแสดงหน้าจอการปรับค่าและ Save ค่าที่ตั้งไว้แล้วอุปกรณ์ Restart ด้วยตนเองเข้าทำงาน


### 6.6. Cos-phi setpoint

เมนู Cos-phi setpoint เป็นการตั้งค่า Power Factor โดยทั่วไปโดยโรงงานส่วนใหญ่จะใช้น้ำค่า 0.95 IND อยู่แล้วจึงสามารถใช้ค่าที่ตั้งจากโรงงานได้เลย





# การปรับตั้ง ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) ยี่ห้อ Schneider



หลักการการทำงานของชุด Control ATS หากได้ไฟดับ มันจะทำงานช่วงเวลาในการทำงานตามค่าที่เราตั้งไว้ t1 เพื่อตรวจสอบว่าไฟดับจริง จากนั้นมันจะสั่งเปิดวงจรเบรกเกอร์ฝั่ง Normal และปิดวงจรฝั่ง Emergency (R) ตามเวลาที่ตั้งไว้ t3

หลังจากไฟจากการดับไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ มันจะหน่วงเวลาเพื่อตรวจสอบว่าไฟฟ้ากลับมาจริงและเปลี่ยนกลับตามเวลาที่เรากำหนดไว้ t2 จากนั้นมันจะสั่งเปิดวงจรเบรกเกอร์ฝั่ง Emergency (R) และปิดวงจรฝั่ง Normal ตามเวลาที่ตั้งไว้ t4

สุดท้ายจะนับเวลา Cooling down generator ตามเวลาที่ตั้งไว้ t5


t1 = ค่าหน่วงเวลาเพื่อเช็คไฟดับ (ค่าที่ตั้งไว้ 2 วินาที)

t2 = ค่าหน่วงเวลาเพื่อเช็คไฟฟ้ากลับมาปกติ (ค่าที่ตั้งไว้ 60 วินาที)

t3 = ค่าหน่วงเวลาเมื่อวงจรเบรกเกอร์ฝั่ง Normal และปิดวงจรฝั่ง Emergency (R) (ค่าที่ตั้งไว้ 2 วินาที)

t4 = ค่าหน่วงเวลาเมื่อวงจรเบรกเกอร์ฝั่ง Emergency (R) และปิดวงจรฝั่ง Normal (ค่าที่ตั้งไว้ 2 วินาที)

t5 = ค่าหน่วงเวลาสั่งเปิด Generator (ค่าที่ตั้งไว้ 300 วินาที)



## การใช้โหมด AUTO

ให้ปรับ Control ATS ไว้ที่ตำแหน่ง AUTO

ตรวจสอบเบรกเกอร์ทั้งสองฝั่ง NORMAL และ EMERGENCY ให้ปรับไปอยู่โหมด AUTO เช่นกัน

Charge spring เบรกเกอร์ทั้งสองตัวให้พร้อมใช้งาน (ทำครั้งแรกรั้งเดียว)

ในการมีจะสลับแหล่งจ่ายไฟ จาก NORMAL ไป EMERGENCY โดยตัว Controller สามารถทำได้โดย บัดที่ถูกต้อง ไป N หรือ R ตามที่ต้องการ โดยที่เบรกเกอร์ทั้งสองตัวยังอยู่ตำแหน่ง AUTO

## การใช้โหมด MANUAL

ให้ปรับ Control ATS ไว้ที่ตำแหน่ง STOP

ตรวจสอบเบรกเกอร์ทั้งสองฝั่ง NORMAL และ EMERGENCY ให้ปรับไปอยู่โหมด MANUAL

จากนั้นสามารถ ON-OFF เบรกเกอร์ตามปกติ ว่าต้องการใช้ไฟฟ้าจากฝั่งไหนซึ่งจะมีระบบ Interlock ป้องกันไฟชนกันอยู่แล้ว

ตัวอย่างเอกสาร ทส. 1 และ ทส. 2











แบบบันทึกการประเมินผลของงานวิจัยและพัฒนาซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงานของระบบบัญชีการเงิน  
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ ...243... หมู่ที่ ..... อ.อ.ย. ....

ชื่อนาม ..... อายุ ..... ปี (ขอ) ..... เลขที่บัตรประชาชน ..... เลขที่บ้าน ..... จังหวัด ..... อำเภอ ..... ตำบล ..... หมู่บ้าน .....


จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... โทรศัพท์ ..... 02-258-5801 ..... โทรสาร ..... 02-258-5805 .....

มี นิตินุศกลชาคารจุฑ มหชะ ลขฟัท อ โสภ... เป็นแม่ของหรือผู้ครอบครองแห่งก่านนิคมสติน ประกอบ

กิจกรรมประเภท ..... ขบวนการสหศึกษา

ใบอนุญาตลงที่ (ถ้ามี) ..... ขอให้ โดย ..... หมดอายุ .....

จึงมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



<sup>4</sup> ได้จัดทำเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบน้ำบาดาลเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ : 1. ถ้าตัวประกอบที่มีตัวประกอบในวงเล็บที่มีตัวประกอบในตัวประกอบนั้น ๆ ในวงเล็บนั้น

๔. ในกรณีรบบบัญชีแบบคู่กันที่การหักเงินเพื่อจ่ายค่าเช่าจะหักจากบัญชีรายรับและรายจ่ายของกิจการ และบัญชีรายรับและรายจ่ายของกิจการจะหักจากบัญชีรายรับและรายจ่ายของกิจการ

[illegible][illegible]

|             |       |       |       |       |        |      |      |      |      |      |   |   |   |   |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|-------|
| 23/09/21    | 76    | 4.5   | 36.8  | 110 W | -      | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | - | - | - | - | အိတ်က |
| 24/09/21    | 76    | 4.7   | 37.6  | 110 W | 10 min | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | - | - | - | - | အိတ်က |
| 27/09/21    | 76    | 4.4   | 35.2  | 120 W | -      | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | - | - | - | - | အိတ်က |
| 28/09/21    | 76    | 4.5   | 36    | 120 W | -      | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | - | - | - | - | အိတ်က |
| 29/09/21    | 76    | 4.6   | 36    | 110 W | -      | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | - | - | - | - | အိတ်က |
| 30/09/21    | 76    | 5.8   | 46.4  | 120 W | -      | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | ပါမီ | - | - | - | - | အိတ်က |
| အစုစုပေါင်း | 23.40 | 146.6 | 117.8 |       |        |      |      |      |      |      |   |   |   |   |       |

**အစုစုပေါင်းအားလုံးပေါင်းစပ်ချက်**

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

.....**เก็บค่าหัวเตียงคนนอนคนละห้าบาทห้าสิบสตางค์**

(.....)

.....**မအုတ်ခံ** နေရာ.....**မှိုက်ပုကုသလ**ပေးပါမိန့်

(.....בשם ה'.....)

ใบอนุญาตฉบับที่ ..... พ.ศ. ....

စာအုပ်အမျိုးအစား.....

ศูนย์ฯ หักโง่งนคณตบคณวถ

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

ប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ  
 ឆ្នាំទី ១១

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : คอนโด เดอะลอฟท์ อโศก  
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ : 243 หมู่ที่ : ซอย : สุขุมวิท21  
ถนน : สุขุมวิท21 แขวง/ตำบล : คลองเตยเหนือ เขต/ตำบล : เขตวัฒนา  
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 022585801 โทรสาร : 022585805  
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ  
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด  
ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 211  
สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 131/2561 ออกให้โดย : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร หมายเลข : วจ/คค/ปปปป  
ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ขอแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568  
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ณัฐดนัย วรรณกิจ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย  
ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมายเลข \_\_\_\_\_  
ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย  
ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมายเลข \_\_\_\_\_  
ออกให้โดย \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย  
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) 242.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ ชั่วโมฆะ/วัน  
☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุชั่วโมงทำงานเป็นตาราง)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ  
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
☒ เครื่องสูบลบตะกอน ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ที่รองรับน้ำเสีย สารมลพิษใดสารใด  
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จัดจ้างผู้ประกอบ โดย สำนักงานเขต วัฒนา

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการไหลทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2,340.000 หน่วย  
(2) ปริมาณน้ำไหลในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,466.000 ลบ.ม.  
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,172.800 ลบ.ม.  
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน ☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 1. EM ปริมาณ หน่วย 40.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย  
ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ  
เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ  
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ  
เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม  
(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ปริมาณอากาศเข้าสู่ ผู้รับเหมาเข้าติดตั้งใหม่ในวันที่ 3 ตุลาคม 2568

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง  
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ จะถูกปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือปรับไม่เกิน  
สามปี หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖  
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำเกินที่หรือรายงาน  
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน  
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



---

ใบรับรองการอบรม และฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้



## กรุงเทพมหานคร



ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอฟท์ อโศก

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๔๓ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๑ คน

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

กรรมธรรม์ประกันภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน







## EXTENSIONS

- 1) Extend to cover Loss of or Damage to fixed glass, glass (other than fixed glass), china, earthenware, marble or other fragile or brittle objects caused by Burglary, Robbery, Theft with or without violent or forcible entry to or exit from the premises and Accidental Damage cover not exceeding THB 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate.
- 2) Extended to cover Theft without violent or forcible entry to or exit from the premises cover not exceeding THB 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate. (Excluding Stocks)
- 3) Extend to cover Loss of or Damage to the Electrical Machinery, Devices, Equipments, Apparatus and Tools insured under this Policy as the result of or occasioned by over-running, excessive pressure, short-circuiting, arcing, self-heating, leakage of electricity, or short-circuiting resulting from whatever cause, cover not exceeding THB 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate. (Electrical Installation).
- 4) Extended to cover Machinery Breakdown cover not exceeding THB 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate.
- 5) Extended to cover Boiler & Pressure Vessel Extension cover not exceeding THB 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate.
- 6) Extended to cover Electronic Installations, Computers and Electronic Data Processing Equipment caused by Electrical Derangement, Burglary, Robbery, Theft with forcible entry to or exit from the premises and Accidental Damage, cover not exceeding THB 50,000,000.- any one occurrence and in aggregate.
- 7) Extended to cover Loss of or Damage to movable property in the open or in opened sided buildings caused by wind, rain, hail, flood, sand or dust cover not exceeding THB 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate.
- 8) Extended to cover Loss of or Damage to fences, gates and boundary wall caused by wind, rain, hail, flood, sand or dust cover not exceeding THB 10,000,000.- any one occurrence and in aggregate.
- 9) Extended to cover Loss of or Damage to Money (M.2) with limit THB 2,000,000.- any one occurrence and in aggregate whilst in the premises including money outside the premises whilst in transit within Thailand.

## DEDUCTIBLE

- 1) NIL, in respect of Loss of or Damage to the Property Insured arising from Fire, Bush Fire, Forest Fire, or Grass Fire, Lightning, Explosion, Aircraft, Vehicles Impact, Windstorm, Hail, Smoke, Riot & Strike, Vandalism & Malicious Acts, Burglary, Robbery and Theft with violent or forcible entry to or exit from the premises, Natural Combustion or Explosion from Spontaneous Combustion.
- 2) 10% of Loss minimum THB 10,000.- each and every loss in respect of Flood, Earthquake or Volcanic Eruption or Tidal Wave or High Water, and Electrical Installation.
- 3) 10% of Loss minimum THB 5,000.- each and every loss in respect of Water Damage.
- 4) THB 5,000.- each and every loss in respect of Machinery Breakdown.
- 5) THB 3,000.- each and every loss in respect of Other Causes.
- 6) THB 120,000.- each and every loss in respect of Parking Automatic System.
- 7) NIL, for Money Insurance Extension.

## CLAUSES & CONDITIONS

- 1) 72 Hours Clause (Earthquake, Flood, Windstorm, Typhoon and Monsoon)
- 2) 80% Average Clause
- 3) Alterations and Repairs Clause (Limit THB 10,000,000.- any one contract)
- 4) Appraisal Clause (10% of the Sum Insured)
- 5) Automatic Acquisition Clause (10% of the Sum Insured)
- 6) Automatic Extension of Policy Period Clause (30 days), Rate & Terms to be agreed
- 7) Automatic Increase Provision Clause (20% of the Sum Insured)
- 8) Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause
- 9) Breach of Conditions Clause
- 10) Cancellation by Insurers Clause (30 days Notice)

- 11) Claim Payment on Account Clause
- 12) Debris Removal Clause (10% of the Sum Insured)
- 13) Deliberate Damage Clause
- 14) Destruction of Sound Property Clause
- 15) Escalation Clause (10% of the Sum Insured)
- 16) Expediting Expenses Clause (10% of the Sum Insured)
- 17) Fire Brigade Expenses Clause (Limit THB 20,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
- 18) Fire Extinguishing Expenses Clause (Limit THB 20,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
- 19) Growing Tree Clause  
(Limit THB 50,000.- any one item and THB 2,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
- 20) Loss Notification Clause (45 Days)
- 21) Inhibition Costs Clause
- 22) Minor Works Clause (Limit THB 10,000,000.- any one contract)
- 23) Misdescription Clause (60 days)
- 24) Mitigation Expenses Clause (Limit THB 20,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
- 25) Nominated Adjuster Clause (Crawford, McLaren, Extreme Adjusters) To be agreed by CHUBB
- 26) Other Interests Clause
- 27) Personal Effects Clause  
(Limit THB 20,000.- any one person and THB 1,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
- 28) Privileges Granted Clause
- 29) Professional Fees Clause
- 30) Property Taken Over or Into Use Clause
- 31) Public Authorities Clause
- 32) Recoveries Clause
- 33) Replacement Value Clause
- 34) Re-Writing Records Clause (Limit THB 20,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
- 35) Services Clause (Telephone, Gas, Water Mains)
- 36) Sue & Labor Clause (Limit THB 20,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
- 37) Temporary Protection Clause (Limit THB 20,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
- 38) Temporary Repairs Clause (Limit THB 20,000,000.- any one occurrence and in aggregate)
- 39) Tenants Clause
- 40) Underground Services / Aerial and Masts Clause
- 41) Waiver of Subrogation Clause
- 42) Works of Art Clause  
(Limit THB 50,000.- any one item and THB 2,000,000.- any one occurrence and in aggregate)

## ADDITIONAL EXCLUSIONS

- 1) Communicable Disease Endorsement
- 2) Computer System and Cyber Loss Exclusion Clause
- 3) Sanction Limitation and Exclusion Endorsement
- 4) Transmission and Distribution Lines Exclusion

Notwithstanding any provision to the contrary in the Policy or any endorsement thereto, it is understood and agreed that this policy does not cover losses in respect of all overhead transmission and distribution lines including wire, cables, poles, pylons, standards, towers, or other supporting structures which may be attendant to the transmission or distribution of electrical power, telecommunications, or any other communications signals.

This exclusion applies to the aforementioned equipment which is located beyond a radius of 300 metres (or 1000 feet) of an insured location.

It is understood and agreed that utility service interruption and / or suppliers extension and / or contingent business interruption coverages are not subject to this exclusion, provided that these are not part of a transmitters or distributors Policy.

All other terms, conditions and exclusions of this policy remain unchanged

---

## ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม



---

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง โดยห้องปฏิบัติการ

## ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัทอุตสาหกรรม เอะ อาร์ท อโศก  
 Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
 Contact : ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก Phone : 02-8613021 # 201, 089-4425165 , 089-8414153 E-mail : cp@theolabssoke.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน เอะ อาร์ท อโศก Sampling Method# : Grab  
 Sampling Date# : 15/07/2025 Sampling By# : JITTAVEE (+190-a-0028) Receive Date : 15/07/2025  
 Analysis Date : 15-22/07/2025 Report Date : 22/07/2025 Report No. : R 05109/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0610/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| pH                      | -                       | In-house method: TM 001   | 7.6 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | In-house method: TM 041   | 32         | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D                        | < 10       | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C                        | 346        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | Volumetric  | < 0.1 *    | -          |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D                        | < 2        | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH <sub>4</sub> C | 35         | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | Iodometric  | < 0.1 *    | ≤ 1.0      |

Sample Characterization Observation ระบุลักษณะ

**Remark :** In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB  
 In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-DO, 5210 B  
 Limit of Quantitation : LOQ (BOD) 4 mg/L, SS < 10 mg/L, TDS < 50 mg/L, Oil & Grease < 2 mg/L, TKN < 5 mg/L as N.  
 \* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
 \* บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ผลการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าเท่านั้น (สำหรับการรับส่ง) ม.ค. 2567  
 - End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Khaethariya Mekaeo) Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)  
 Chemist General Manager  
 7-190-a-0030 7-190-a-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
 แก๊สรั่ว 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

## ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัทอุตสาหกรรม เอะ อาร์ท อโศก  
 Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
 Contact : ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก Phone : 02-8613021 # 201, 089-4425165 , 089-8414153 E-mail : cp@theolabssoke.com

Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงงาน เอะ อาร์ท อโศก Sampling Method# : Grab  
 Sampling Date# : 15/07/2025 Sampling By# : JITTAVEE (+190-a-0028) Receive Date : 15/07/2025  
 Analysis Date : 15-22/07/2025 Report Date : 22/07/2025 Report No. : R 05109/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0610/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| pH                      | -                       | In-house method: TM 001   | 7.5 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | In-house method: TM 041   | 50         | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 D                        | 80         | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 2540 C                        | 340        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | Volumetric  | 1.0 *      | < 0.1 *    |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 5520 D                        | 10         | < 2        |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017, part 4500-NorgB, NH <sub>4</sub> C | 58         | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | Iodometric  | 2.5 *      | < 0.1 *    |

Sample Characterization Observation ระบุลักษณะ

**Remark :** In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-HB  
 In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd 2017, part 4500-DO, 5210 B  
 Limit of Quantitation : LOQ (BOD) 4 mg/L, SS < 10 mg/L, TDS < 50 mg/L, Oil & Grease < 2 mg/L, TKN < 5 mg/L as N.  
 \* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
 \* บริษัทศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ผลการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าเท่านั้น (สำหรับการรับส่ง) ม.ค. 2567  
 - End Of Report -

Laboratory Staff : (Miss. Khaethariya Mekaeo) Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong)  
 Chemist General Manager  
 7-190-a-0030 7-190-a-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
 แก๊สรั่ว 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท อากาศอุตสาหกรรม จำกัด

Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Contact : ผู้จัดการฝ่ายขาย Phone : 02-5613021 # 201, 099-4425165, 090-6414153 E-mail : cp@theblissosake.com

Sample Type : Waste water Sample Size : 10 ลิตร

Sampling Date# : 11/08/2025 Sampling By# : TANAAT (x-190-0020)

Analysis Date : 11-19/08/2025 Report Date : 19/08/2025

Sampling Method# : Grab

Receive Date : 11/08/2025

Report No. : R 05875/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0702/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| pH                      | -                       | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H <sup>+</sup> B                      | 7.5 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G                           | 39         | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 D                                     | < 10       | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 C                                     | 336        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 F                                     | < 0.1 *    | -          |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5520 D                                     | < 2        | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-NH <sub>4</sub> C, N <sub>org</sub> B | 44         | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-S <sup>2-</sup> F                     | < 0.10 *   | ≤ 1.0      |

Sample Characterization

Obsevation

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H<sup>+</sup> B

In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Unit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N)

\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\* Information for the laboratory is not available (for the laboratory is not available) (for the laboratory is not available) (for the laboratory is not available)

< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Khaethanya Mekaso) Chemist 7-190-0-0030

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager 7-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

แก้ด้วย 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร : 1 ม.ก. 2562 หน้า 1/1

## ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท อากาศอุตสาหกรรม จำกัด

Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Contact : ผู้จัดการฝ่ายขาย Phone : 02-5613021 # 201, 099-4425165, 090-6414153 E-mail : cp@theblissosake.com

Sample Type : Waste water Sample Size : 10 ลิตร

Sampling Date# : 11/08/2025 Sampling By# : TANAAT (x-190-0020)

Analysis Date : 11-19/08/2025 Report Date : 19/08/2025

Sampling Method# : Grab

Receive Date : 11/08/2025

Report No. : R 05875/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0702/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| pH                      | -                       | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H <sup>+</sup> B                      | 7.1 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G                           | 167        | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 D                                     | 240        | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 C                                     | 312        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 F                                     | 15 *       | < 0.1 *    |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5520 D                                     | 38         | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-NH <sub>4</sub> C, N <sub>org</sub> B | 96         | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-S <sup>2-</sup> F                     | 2.2 *      | < 0.10 *   |

Sample Characterization

Obsevation

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H<sup>+</sup> B

In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G

Unit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N)

\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

\* Information for the laboratory is not available (for the laboratory is not available) (for the laboratory is not available) (for the laboratory is not available)

< End Of Report >

Laboratory Staff : (Miss. Khaethanya Mekaso) Chemist 7-190-0-0030

Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager 7-190-0-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

แก้ด้วย 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร : 1 ม.ก. 2562 หน้า 1/1





บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5, ต.หนองแขม, อ.เมือง, จ.นนทบุรี 11000  
194 หมู่ 5, T.Nonghaem, A.Mueang, Nonthaburi 11000, Thailand  
Tel : 095-226-383 / 035-500-593 Fax : 035-500-594



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED  
194 หมู่ 5, ต.หนองแขม, อ.เมือง, จ.นนทบุรี 11000  
194 หมู่ 5, T.Nonghaem, A.Mueang, Nonthaburi 11000, Thailand  
Tel : 095-226-383 / 035-500-593 Fax : 035-500-594



## ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัท ออโตคาร์ จำกัด  
Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Contact : :ผู้จัดการอาคาร Phone : 02-5613021 # 201, 099-4425165, 080-8414153 E-mail : cp@theothasakha.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงการ ออโตคาร์  
Sampling Date# : 16/09/2025 Sampling By# : TANAKIT (T-190-a-0020)  
Analysis Date : 16-25/09/2025 Report Date : 25/09/2025 Report No. : R 06853/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0821/68 | WC 0820/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| pH                      | -                       | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H <sup>+</sup> B                      | 7.4 (25°C) | 7.5 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G                           | 127        | 42         | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 D                                     | 148        | 19         | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 C                                     | 244        | 298        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 F                                     | 2.0 *      | < 0.1 *    | -          |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5520 D                                     | 18         | < 2        | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-NH <sub>4</sub> C, N <sub>org</sub> B | 64         | 46         | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-S <sup>2-</sup> F                     | 3.9 *      | < 0.10 *   | ≤ 1.0      |

Sample Characterization

Remark : 1. In-house method - TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H<sup>+</sup> B  
In-house method - TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G  
Limit of Quantitation : LOQ BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
- ผู้ตรวจวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (เฉพาะห้องปฏิบัติการ) : R 06853/68

End Of Report

Laboratory Staff : (Miss. Wandeem Premprakhim) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
T-190-a-0033  
T-190-p-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FOI Lab 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัท ออโตคาร์ จำกัด  
Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Contact : :ผู้จัดการอาคาร Phone : 02-5613021 # 201, 099-4425165, 080-8414153 E-mail : cp@theothasakha.com  
Sample Type : Waste water Sample Site# : โรงการ ออโตคาร์  
Sampling Date# : 16/09/2025 Sampling By# : TANAKIT (T-190-a-0020)  
Analysis Date : 16-25/09/2025 Report Date : 25/09/2025 Report No. : R 06853/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0821/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| pH                      | -                       | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H <sup>+</sup> B                      | 7.7 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G                           | 19         | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 D                                     | 18         | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 C                                     | 290        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 F                                     | < 0.1 *    | -          |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5520 D                                     | < 2        | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-NH <sub>4</sub> C, N <sub>org</sub> B | 29         | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-S <sup>2-</sup> F                     | < 0.10 *   | ≤ 1.0      |

Sample Characterization

Remark : 1. In-house method - TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H<sup>+</sup> B  
In-house method - TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G  
Limit of Quantitation : LOQ BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TN=5 mg/L as N.  
\* It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
- ผู้ตรวจวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (เฉพาะห้องปฏิบัติการ) : R 06853/68

End Of Report

Laboratory Staff : (Miss. Wandeem Premprakhim) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
T-190-a-0033  
T-190-p-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FOI Lab 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

ANALYSIS REPORT

Customer Name : วิทยาลัยการสัตว โดย สอพั อโด  
Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Contact : ผู้จัดการฝ่าย Phone : 02-8613021 # 201, 099-4425165, 080- Email : [cp@thelabtest.com](mailto:cp@thelabtest.com)  
Sample Type : Waste water Sample Size# : ทรายขาว และ สอพั อโด Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 14/10/2025 Sampling By# : JITTAVEE (190-0028) Receive Date : 14/10/2025  
Analysis Date : 14-22/10/2025 Report Date : 22/10/2025 Report No. : R 07576/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0909/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| pH                      | -                       | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H <sup>+</sup> B                      | 7.4 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G                           | 20         | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 D                                     | < 10       | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 C                                     | 354        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 F                                     | < 0.1 *    | -          |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5520 D                                     | < 2        | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-NH <sub>4</sub> C, N <sub>org</sub> B | 22         | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-S <sup>2-</sup> F                     | < 0.10 *   | ≤ 1.0      |

Sample Characterization

Observation

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H<sup>+</sup> B  
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N.)  
\* If is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ตามข้อกำหนด (เกินขอบเขตการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน) (ตรวจพบตาม 9) ม.ร.2567  
- End Of Report -

Laboratory Staff

Chemist (Miss. Orawan Sritai)

General Manager (Mrs. Neeramol Phadungsong)

Approved By

General Manager

190-00001

ANALYSIS REPORT

Customer Name : วิทยาลัยการสัตว โดย สอพั อโด  
Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Contact : ผู้จัดการฝ่าย Phone : 02-8613021 # 201, 099-4425165, 080- Email : [cp@thelabtest.com](mailto:cp@thelabtest.com)  
Sample Type : Waste water Sample Size# : ทรายขาว และ สอพั อโด Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 14/10/2025 Sampling By# : JITTAVEE (190-0028) Receive Date : 14/10/2025  
Analysis Date : 14-22/10/2025 Report Date : 22/10/2025 Report No. : R 07576/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0909/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| pH                      | -                       | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H <sup>+</sup> B                      | 7.0 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G                           | 341        | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 D                                     | 1236 #     | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 C                                     | 378        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 F                                     | 46 #       | < 0.1 *    |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5520 D                                     | 109        | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-NH <sub>4</sub> C, N <sub>org</sub> B | 162        | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-S <sup>2-</sup> F                     | 11 #       | < 0.10 *   |

Sample Characterization

Observation

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H<sup>+</sup> B  
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N.)  
\* If is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ตามข้อกำหนด (เกินขอบเขตการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน) (ตรวจพบตาม 9) ม.ร.2567  
- End Of Report -

Laboratory Staff

Chemist (Miss. Orawan Sritai)

General Manager (Mrs. Neeramol Phadungsong)

Approved By

General Manager

190-00001



## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Customer Name : บริษัทอาคารชุด เดอะ สล๊นท์ อโศก  
Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Contact : ผู้จัดการอาคาร : 02-3613021 # 201, 099-4425165, 080-6414153 E-mail : cp@thehsasoke.com  
Sample Type : Waste water Sample Size# : 10 ลิตร Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 11/11/2025 Sampling By# : MANOP (ว-190-อ-0011) Receive Date : 11/11/2025  
Analysis Date : 11-18/11/2025 Report Date : 18/11/2025 Report No. : R 08321/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0999/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|
| pH                      | -                       | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H <sup>+</sup> B                      | 7.3 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G                           | 14         | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 D                                     | 15         | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 C                                     | 328        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 F                                     | < 0.1 *    | -          |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5520 D                                     | < 2        | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-NH <sub>4</sub> C, N <sub>org</sub> B | 17         | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-S <sup>2-</sup> F                     | < 0.10 *   | ≤ 1.0      |

Sample Characterization

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H<sup>+</sup> B  
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, )  
\* If it is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (สำหรับการตรวจฯ) พ.ศ.2567  
- End Of Report -

Laboratory Staff : วรวิไล วงษ์ไกร (Miss. Wanwila Wongyai) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
ว-190-อ-0037

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ

## ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : บริษัทอาคารชุด เดอะ สล๊นท์ อโศก  
Address : เลขที่ 243 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Contact : ผู้จัดการอาคาร : 02-3613021 # 201, 099-4425165, 080-6414153 E-mail : cp@thehsasoke.com  
Sample Type : Waste water Sample Size# : 10 ลิตร Sampling Method# : Grab  
Sampling Date# : 11/11/2025 Sampling By# : MANOP (ว-190-อ-0011) Receive Date : 11/11/2025  
Analysis Date : 11-18/11/2025 Report Date : 18/11/2025 Report No. : R 08321/68

| Parameter               | Unit                    | Method  | WC 0999/68 | WC 0997/68 | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| pH                      | -                       | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H <sup>+</sup> B                      | 7.5 (25°C) | 6.8 (25°C) | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G                           | 59         | 35         | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 D                                     | 34         | 25         | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 C                                     | 340        | 288        | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 2540 F                                     | 0.1 *      | < 0.1 *    | -          |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 5520 D                                     | 2          | < 2        | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-NH <sub>4</sub> C, N <sub>org</sub> B | 82         | 10         | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | APHA, AWWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-S <sup>2-</sup> F                     | 1.1 *      | < 0.10 *   | ≤ 1.0      |

Sample Characterization

Remark : In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H<sup>+</sup> B  
In-house method : TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G  
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, TDS=50 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N, )  
\* If it is outside the scope of ISO/IEC 17025  
\* ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (สำหรับการตรวจฯ) พ.ศ.2567  
- End Of Report -

Laboratory Staff : วรวิไล วงษ์ไกร (Miss. Wanwila Wongyai) Chemist  
Approved By : (Mrs. Neeramol Phadungsong) General Manager  
ว-190-อ-0037

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory  
FO LAB 7.8.1/1 รายงานผลการตรวจ



## ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

|                  |   |
|------------------|---|
| Customer Name    | : นิตยสารฉลาดซื้อ คณะ สอชท อโศก   |
| Address          | : เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
| Contact          | : ผู้จัดการอาวุโส   |
| Sample Type      | : Waste water   |
| Sampling Date#   | : 16/12/2025  |
| Analysis Date    | : 16-25/12/2025   |
| Phone            | : 02-8613021 # 201, 099-4425165 , 0900-E.mail<br>6414163                  |
| Sample Site#     | : โครงการ เดอะ แพลท อโศก  |
| Sampling By#     | : Rungkasakorn (p-190-s-0002)   |
| Report Date      | : 25/12/2025  |
| Sampling Method# | : Grab  |
| Receive Date     | : 16/12/2025  |
| Report No.       | : R_09275/68  |
|                  | : cjp@thelabscience.com   |

| Parameter               | Unit                    | Method   | WC 11145/68<br>जलवायुमण्डलिका | WC 11145/68<br>जलवायुमण्डलिका | Standard * |
|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| pH                      | -                       | APHA, APWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 4500-H <sup>+</sup> B                    | 7.1 (25°C)                    | 7.3 (25°C)                    | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                    | APHA, APWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 5210 B, 4500-O G                         | 642                           | 28                            | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                    | APHA, APWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 2540 D                                   | 6440 #                        | 18                            | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                    | APHA, APWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 2540 C                                   | 470                           | 266                           | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                    | APHA, APWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 2540 F                                   | 180 #                         | < 0.1 #                       | -          |
| Oil & Grease            | mg/L                    | APHA, APWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 5520 D                                   | 164                           | < 2                           | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N               | APHA, APWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 4500-NH <sub>3</sub> C, N <sub>2</sub> B | 198                           | 20                            | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>2-</sup> | APHA, APWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2023,<br>part 4500-S <sup>2-</sup> F                   | 21 #                          | < 0.10 #                      | ≤ 1.0      |

| Sample Characterization | Observation | แพคเกจดีไซน์ | จุดแข็ง/จุดอ่อน |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
|                         |             |              |                 |

**Remark** <sup>a</sup>In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H<sup>+</sup>B  
<sup>b</sup>In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O-G  
Limit of Quantitation: LOQ (BOD<sub>5</sub>) 4 mg/L, 65±10 mg/L, TDS=50 mg/L, TN=5 mg/L, TP=1 mg/L, N<sub>T</sub>  
<sup>c</sup>It is outside the scope of ISO/IEC 17025  
<sup>d</sup>Method not certified according to ISO/IEC 17025

2

Laboratory Staff

.....  
(Miss. Oravan Srital)  
Chemist  
7-190-3-0007

Approved By

.....  
(Mrs. Neeramol Phadungsong)  
General Manager  
7-190-3-0001

This result is valid only for the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

[illegible]

## ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

|                |  |              |                              |
|----------------|--|--------------|------------------------------|
| Customer Name  | : นิตติคุณลาภารัตน์ เดอะ สล๊อท อโศก                            |              |                              |
| Address        | : เลขที่ 243 หมู่ 5 ต.บึงหว้า อ.บึงหว้า จ.บึงหว้า 10110        |              |                              |
| Contact        | : ผู้จัดการอาคาร   |              |                              |
| Phone          | : 02-9613021 # 201, 099-4425165, 090-6414153                   |              |                              |
| E-mail         | : <a href="mailto:qip@heliossolve.com">qip@heliossolve.com</a> |              |                              |
| Sample Type    | : Waste water  | Sample Site# | : โรงงาน เดอะ สล๊อท อโศก     |
| Sampling Date# | : 16/12/2025   | Sampling By# | : Rungsaakorn (p-190-s-0002) |
| Analysis Date  | : 16-25/12/2025  | Report Date  | : 25/12/2025                 |
|                |  | Report No.   | : R 0927568                  |

| Parameter               | Unit                   | Method   | WC 11147/68<br>Jalindestrumhazarean@10/10/2021 | Standard * |
|-------------------------|------------------------|--|--|------------|
| pH                      | -                      | APHA, AMWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2003,<br>part 4500-H <sup>+</sup> B                      | 7.5 (25°C)                                     | 5.5-9.0    |
| BOD                     | mg/L                   | APHA, AMWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2003,<br>part 5210 B, 4500-O G                           | 20   | ≤ 30       |
| Total Suspended Solid   | mg/L                   | APHA, AMWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2003,<br>part 2540 G                                     | 35   | ≤ 40       |
| Total Dissolved Solid   | mg/L                   | APHA, AMWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2003,<br>part 2540 C                                     | 320  | ≤ 1,000    |
| Settleable Solids       | mL/L                   | APHA, AMWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2003,<br>part 2540 F                                     | 0.2 %  | -          |
| Oil & Grease            | mg/L                   | APHA, AMWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2003,<br>part 5520 D                                     | < 2  | ≤ 20       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | mg/L as N              | APHA, AMWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2003,<br>part 4500-NH <sub>4</sub> C, N <sub>org</sub> B | 15   | ≤ 35       |
| Sulfide                 | mg/L as S <sup>=</sup> | APHA, AMWA & WEF, 24 <sup>th</sup> ed., 2003,<br>part 4500-S <sup>=</sup> F                      | < 0.10 *                                       | ≤ 1.0      |

| Sample Characterization | Observation | Algorithm |
|-------------------------|-------------|-----------|
|-------------------------|-------------|-----------|

**Remark:** In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 4500-H-6  
In-house method: TM 041 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24<sup>th</sup> ed., 2023, part 5210 B, 4500-O G  
Limit of Quantitation: LOG (BG04-4 mg/L, 55-10 mg/L, TDS-50 mg/L, CHL-Graese-2 mg/L, TNY-5 mg/L, as N.)  
\* N is outside the scope of SOI/EC 17025  
ศูนย์ทดสอบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science Testing Center) โทร. 02-554-1000

&lt; End Of Report &gt;

W  
W  
W

Laboratory Staff

(Miss. Orawan Sriat)

Chemist

3-190-3-0007

Approved By

(Mrs. Neeratnoi Phadungsong)

General Manager

3-190-P-0001

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

PHOTOGRAPHED BY J. J. VAN DER WERF

---

## สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



## ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารเคมีของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด จำนวน ๑๐ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๑๙๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๘/๕๔ ตำบลสามหมื่น อำเภออุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็น ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยยังคงประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นายวิมล ผดุงสงฆ์
- ๒) นางสาวปรนฤดี นิยะศิลป์
- ๓) นางสาวนิศยา ชื่นอู่ตรา
- ๔) นางสาวจุฑารัตน์ ภูผ่าน
- ๕) นางสาวสุวิมล บังแสงอ่อน

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นางสาวอนุสรณ์ พงษ์ทองแก้ว
- ๒) นายรังษิธร โกลัมภ์
- ๓) นางสาววราพร วินนิเคน
- ๔) นางสุนันดา แซ่มั่น
- ๕) นายพณิทัส วรสุนันต์
- ๖) นางสาวอรรณพ สัตติ
- ๗) นายจักรวุฒิ อุไรวรรณ
- ๘) นางสาวกรรณ ผดุงเรือง
- ๙) นายณภัท สอนซอ
- ๑๐) นายวัชรพล ใบใบ
- ๑๑) นางสาวสมมาศ อู่สุตา
- ๑๒) นายอนุสรณ์ สวาศ
- ๑๓) นายณณกฤต สุจิต
- ๑๔) นางสาวกนกพร หลวงประมูล
- ๑๕) นางสาวอรกมล แซ่เชื้อ

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

ทะเบียนเลขที่

๑๖) นางสาวทิพรรัตน์

๑๖) นางสาวทิพรรัตน์ พงษ์เย็น

๑๗) นายนิเทศ พูลศรี

๑๘) นายจิตรวิทย์ วงศ์มาหาเก็บ

๑๙) นายกฤษณะ ธรรมชัย

๒๐) นางสาวนฤติยา มีแก้ว

๒๑) นางสาวอริยา แสงศรี

๒๒) นางสาวอรรณพ สูงตรง

๒๓) นางสาววันดี เปรมประคิน

๒๔) นางสาวสุธิดา สิงหาเพ็ญ

๒๕) นายคณิน ยศโสมง

๒๖) นางสาวมินา เมธา

๒๗) นางสาวอรรณพ วิไล วัฒนใหญ่

๒๘) นางสาววิไล สันดา

๒๙) นางสาวศุภกานดา อนุชาติ

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๒๖

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๒๗

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๒๘

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๒๙

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๐

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๑

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๒

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๓

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๔

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๕

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๖

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๗

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๘

ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๙๐-๖-๐๐๓๙

ค. ขอขยายชนิดสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนวิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูล  
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือฉบับนี้จะสิ้นสุดในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้น  
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

/s/

(นายเกษม สว่างวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ศูนย์การค้าไทย-จีน กรุงเทพฯ

ศูนย์การค้าไทย-จีน กรุงเทพฯ

กองวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์โรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๓ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๕๓๖-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๓ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๕๓๖-๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabang@dlw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประสิทธิภาพก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด เลขทะเบียน ๖-๑๙๐

ที่ สก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๙ ๒ ๕ ลงวันที่ ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอบข่ายสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒๙ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน ๔๔ รายการ

| ลำดับที่ | สารเคมี                   | วิธีการวิเคราะห์  |
|----------|---------------------------|---|
| 1        | Aldrin                    | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 2        | Arsenic                   | Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 3        | Barium                    | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>[1]</sup>   |
| 4        | α-BHC                     | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 5        | β-BHC                     | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 6        | δ-BHC                     | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 7        | γ-BHC                     | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 8        | Biochemical Oxygen Demand | 1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method <sup>[1]</sup><br>2) 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method <sup>[1]</sup>  |
| 9        | Cadmium                   | 1) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>[1]</sup><br>2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>[1]</sup> |
| 10       | Chemical Oxygen Demand    | Closed Reflux, Titrimetric Method <sup>[1]</sup>  |
| 11       | Chromium                  | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>[1]</sup>   |
| 12       | Color                     | ADM Weighted-Ordinate Spectrophotometric<br>Method <sup>[1]</sup>   |
| 13       | Copper                    | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>[1]</sup>   |
| 14       | Cyanide                   | Total Cyanide after Distillation, Colorimetric<br>Method <sup>[1]</sup>   |
| 15       | 4,4'-DDO                  | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 16       | 4,4'-DDE                  | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |

17 4,4'-DDT

| ลำดับที่ | สารเคมี             | วิธีการวิเคราะห์  |
|----------|---------------------|---|
| 17       | 4,4'-DDT            | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 18       | Dieldrin            | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 19       | Endosulfan I        | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 20       | Endosulfan II       | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 21       | Endosulfan sulfate  | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 22       | Endrin              | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 23       | Endrin aldehyde     | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 24       | Formaldehyde        | Distillation, Colorimetric Method <sup>[1]</sup>  |
| 25       | Free Chlorine       | DPD Colorimetric Method <sup>[1]</sup>  |
| 26       | Hexavalent Chromium | Colorimetric Method <sup>[1]</sup>  |
| 27       | Heptachlor          | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 28       | Heptachlor epoxide  | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 29       | Lead                | 1) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>[1]</sup><br>2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>[1]</sup> |
| 30       | Manganese           | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>[1]</sup>   |
| 31       | Mercury             | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 32       | Methoxychlor        | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 33       | Nickel              | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>[1]</sup>   |
| 34       | Oil & Grease        | Soxhlet Extraction Method <sup>[1]</sup>  |
| 35       | pH                  | Electrometric Method <sup>[1]</sup>   |
| 36       | Phenols             | Distillation, Direct Photometric Method <sup>[1]</sup>  |
| 37       | Selenium            | Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>[1]</sup>  |

38 Sulfide



| ลำดับที่ | สารมลพิษ                | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|-------------------------|--|
| 38       | Sulfide                 | Iodometric Method <sup>(1)</sup>                                       |
| 39       | Temperature             | Laboratory and Field Methods <sup>(1)</sup>                            |
| 40       | Total Dissolved Solids  | Dried at 180 °C <sup>(1)</sup>   |
| 41       | Total Kjeldahl Nitrogen | Macro-Kjeldahl Method <sup>(1)</sup>                                   |
| 42       | Total Suspended Solids  | Dried from 103 to 105 °C <sup>(1)</sup>                                |
| 43       | Trivalent Chromium      | Calculation <sup>(3)</sup>   |
| 44       | Zinc                    | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(1)</sup> |

น้ำใต้ดิน จำนวน 31 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ       | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|----------------|---|
| 1        | Aldrin         | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 2        | Antimony       | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(1)</sup>   |
| 3        | Arsenic        | Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 4        | Barium         | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(1)</sup>   |
| 5        | Beryllium      | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(1)</sup>   |
| 6        | Cadmium        | 1) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(1)</sup><br>2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(1)</sup> |
| 7        | Chromium       | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(1)</sup>   |
| 8        | Chromium (III) | Calculation <sup>(3)</sup>  |
| 9        | Chromium (VI)  | Colorimetric Method <sup>(1)</sup>  |
| 10       | Cyanide        | Total Cyanide after Distillation, Colorimetric<br>Method <sup>(1)</sup>   |
| 11       | DDD            | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 12       | DDE            | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 13       | DDT            | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |

14 Dieldrin...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ           | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|--------------------|---|
| 14       | Dieldrin           | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 15       | Endrin             | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 16       | α-HCH              | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 17       | β-HCH              | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 18       | γ-HCH              | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 19       | Heptachlor         | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 20       | Heptachlor epoxide | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 21       | Lead               | 1) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(1)</sup><br>2) Digestion, Electrothermal Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(1)</sup> |
| 22       | Manganese          | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(1)</sup>   |
| 23       | Mercury            | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 24       | Methoxychlor       | Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 25       | Nickel             | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(1)</sup>   |
| 26       | pH                 | Electrometric Method <sup>(1)</sup>   |
| 27       | Phenol             | Distillation, Direct Photometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 28       | Selenium           | Digestion, Hydride Generation Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(1)</sup>  |
| 29       | Silver             | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(1)</sup>   |
| 30       | Vanadium           | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(1)</sup>   |
| 31       | Zinc               | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(1)</sup>   |

สิ่งปฏิกูล...

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 25 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ      | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|---------------|--|
| 1        | Aldrin        | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel<br>Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(2,7,15)</sup><br>2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass<br>Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup> |
| 2        | Antimony      | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic<br>Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>   |
| 3        | Arsenic       | 1) Waste Extraction, Digestion, Hydride<br>Generation/Atomic Absorption Spectrometric<br>Method <sup>(2,4,10)</sup><br>2) Digestion, Hydride Generation/Atomic<br>Absorption Spectrometric Method <sup>(5,10)</sup>                    |
| 4        | Barium        | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic<br>Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>   |
| 5        | Beryllium     | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic<br>Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>   |
| 6        | Cadmium       | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic<br>Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>   |
| 7        | Chromium      | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic<br>Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>   |
| 8        | Chromium (VI) | 1) Waste Extraction, Colorimetric Method <sup>(2,11)</sup><br>2) Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>(6,11)</sup>   |
| 9        | Copper        | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic<br>Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>   |

10 DDD...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ   | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|------------|--|
| 10       | DDD        | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel<br>Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(2,7,15)</sup><br>2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass<br>Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup> |
| 11       | DDE        | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel<br>Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(2,7,15)</sup><br>2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass<br>Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup> |
| 12       | DDT        | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel<br>Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(2,7,15)</sup><br>2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass<br>Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup> |
| 13       | Dieldrin   | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel<br>Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(2,7,15)</sup><br>2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass<br>Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup> |
| 14       | Endrin     | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel<br>Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(2,7,15)</sup><br>2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass<br>Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup> |
| 15       | Heptachlor | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel<br>Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(2,7,15)</sup><br>2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass<br>Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup> |
| 16       | Lead       | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic<br>Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption<br>Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>   |
| 17       | Lindane    | 1) Waste Extraction, Separatory Funnel<br>Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/<br>Mass Spectrometric Method <sup>(2,7,15)</sup>  |

2) Soxhlet...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ     | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|--------------|--|
| 18       | Mercury      | 2) Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup><br>1) Waste Extraction, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(2,12)</sup>                    |
| 19       | Methoxychlor | 2) Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(13)</sup><br>Waste Extraction, Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(2,12)</sup> |
| 20       | Nickel       | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>                                   |
| 21       | pH           | Electrometric Method <sup>(19,20)</sup>  |
| 22       | Selenium     | 1) Waste Extraction, Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,14)</sup><br>2) Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,14)</sup>       |
| 23       | Silver       | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>                                   |
| 24       | Vanadium     | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>                                   |
| 25       | Zinc         | 1) Waste Extraction, Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(2,4,9)</sup><br>2) Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>                                   |

คืน จำนวน 29 รายการ

| ลำดับที่ | สารมลพิษ | วิธีวิเคราะห์   |
|----------|----------|---|
| 1        | Aldrin   | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup> |
| 2        | Antimony | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>            |

3 Arsenic...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ           | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|--------------------|--|
| 3        | Arsenic            | Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,10)</sup> |
| 4        | Barium             | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |
| 5        | Beryllium          | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |
| 6        | Cadmium            | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |
| 7        | Chromium           | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |
| 8        | Chromium (III)     | Calculation <sup>(5,8,9,11)</sup>  |
| 9        | Chromium (VI)      | Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>(8,11)</sup>                              |
| 10       | Cyanide            | Extraction, Distillation, Colorimetric Method <sup>(16,17,18)</sup>                    |
| 11       | DDD                | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 12       | DDE                | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 13       | DDT                | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 14       | Dieldrin           | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 15       | Endrin             | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 16       | α-HCH              | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 17       | β-HCH              | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 18       | γ-HCH              | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 19       | Heptachlor         | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 20       | Heptachlor epoxide | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 21       | Lead               | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |
| 22       | Manganese          | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |

23 Mercury...

| ลำดับที่ | สารมลพิษ     | วิธีวิเคราะห์  |
|----------|--------------|--|
| 23       | Mercury      | Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(31)</sup>           |
| 24       | Methoxychlor | Soxhlet Extraction, Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method <sup>(8,15)</sup>    |
| 25       | Nickel       | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |
| 26       | Selenium     | Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,14)</sup> |
| 27       | Silver       | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |
| 28       | Vanadium     | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |
| 29       | Zinc         | Digestion, Flame Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>(5,9)</sup>               |

เอกสารอ้างอิง

1. สถาบันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์. 2547.
2. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2566. เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย. 31 พฤษภาคม 2566 เล่มที่ 140 ตอนพิเศษ 126 ง.
3. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24<sup>th</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2023.
4. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846, 2014.
5. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B, 1996.
6. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A, 1996.
7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction. SW-846 Method 3510C, 1996.
8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soxhlet Extraction. SW-846 Method 3540C, 1996.
9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Flame Atomic Absorption Spectrophotometry. SW-846 Method 7000B, 2007.

10. United...

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Antimony and Arsenic (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7062, 1994.
11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A, 1992.
12. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Liquid Waste (Manual Cold Vapor Technique). SW-846 Method 7470A, 1994.
13. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B, 1998.
14. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Selenium (Atomic Absorption, Borohydride Reduction). SW-846 Method 7742, 1994.
15. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. SW-846 Method 8270E, 2018.
16. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Total and Amenable Cyanide: Distillation. SW-846 Method 9010C, 2004.
17. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide Extraction Procedure for Solids and Oils. SW-846 Method 9013A, 2014.
18. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Cyanide in Waters and Extracts using Titrimetric and Manual Spectrophotometric Procedures. SW-846 Method 9014, 2014.
19. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C, 2004.
20. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D, 2004.

24

ภาคผนวก จ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำพอดเดียวหรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบายหรือจะระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายถึง อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ที่การอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
- (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๕) กิจการค้าหรือร้านอาหาร
- (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
- (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ
- ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
- ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

| ประเภทอาคาร   | หน่วย     | อาคารประเภท ก.        | อาคารประเภท ข.                 | อาคารประเภท ค.                | อาคารประเภท ง. |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| ๑. อาคารอยู่อาศัย   |           |                       |                                |                               |                |
| อาคารชุด  | ห้องชุด   | ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป    | ตั้งแต่ ๓๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐      | ไม่ถึง ๓๐๐                    | -              |
| หอพัก   | ห้อง      | -                     | ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป             | ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐      | ไม่ถึง ๕๐      |
| หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข    | ห้อง      | -                     | ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป             | ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐      | ไม่ถึง ๕๐      |
| สถานรับเลี้ยงเด็ก   | -         | -                     | -                              | -                             | ทุกขนาด        |
| สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง  | -         | -                     | -                              | -                             | ทุกขนาด        |
| ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง  | -         | -                     | -                              | -                             | ทุกขนาด        |
| ๒. อาคารพาณิชย์   |           |                       |                                |                               |                |
| โรงแรม  | ห้อง      | ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป    | ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐       | ไม่ถึง ๖๐                     | -              |
| สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว   | ตารางเมตร | -                     | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป           | ตั้งแต่ ๓,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ | ไม่ถึง ๓,๐๐๐   |
| โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ |           | ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ | -                             | ไม่ถึง ๕,๐๐๐   |

| ประเภทอาคาร   | หน่วย | อาคารประเภท ก.        | อาคารประเภท ข.                  | อาคารประเภท ค.                 | อาคารประเภท ง. |
|---|-------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน |       | ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐ | ไม่ถึง ๕,๐๐๐   |
| ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า  |       | ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป | ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐  | -                              | ไม่ถึง ๕,๐๐๐   |
| ตลาด  |       | ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป  | ตั้งแต่ ๓,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐   | ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๓,๕๐๐  | ไม่ถึง ๑,๐๐๐   |
| ภัตตาคารหรือร้านอาหาร   |       | ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป  | ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐     | ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐      | ไม่ถึง ๒๕๐     |
| ๓. อาคารสถานพยาบาล  | เตียง | ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป     | ตั้งแต่ ๓๐ แต่ไม่ถึง ๓๐         | -                              | ไม่ถึง ๓๐      |

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

| พารามิเตอร์                                       | ค่ามาตรฐาน                     |                                |                                |  |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|   | อาคารประเภท ก.                 | อาคารประเภท ข.                 | อาคารประเภท ค.                 | อาคารประเภท ง.   |
| ๓. ความเป็นกรดและด่าง (pH)                        | ๕.๕ - ๙.๐                      | ๕.๕ - ๙.๐                      | ๕.๕ - ๙.๐                      | ๕.๕ - ๙.๐  |
| ๖. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)             | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร    | ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร    | ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร    | ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย<br>ไม่เกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์ และอาคารสถานพยาบาล |
| ๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร    | ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร    | ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร    | ไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร  |
| ๔. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)   | ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | ไม่เกิน ๓,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร | -  |

| พารามิเตอร์   | ค่ามาตรฐาน  |   |                                     |  |
|---|---|---|-------------------------------------|--|
|   | อาคารประเภท ก.  | อาคารประเภท ข.  | อาคารประเภท ค.                      | อาคารประเภท ง.   |
|   | สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์                               | สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์                               | สำหรับอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ |  |
|   | เพิ่มขึ้นจากปริมาณไนโตรเจนปัสปไม่เกิน ๓,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล | เพิ่มขึ้นจากปริมาณไนโตรเจนปัสปไม่เกิน ๓,๐๐๐ สำหรับอาคารสถานพยาบาล | -                                   | -  |
| ๕. ซัลไฟด์ (Sulfide)  | ไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร                                      | ไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร                                      | ไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร        | -  |
| ๖. ไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen)   | ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร                                       | ไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร                                       | ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร         | -  |
| ๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)  | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร                                       | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร                                       | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร         | ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารอยู่อาศัย<br>ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับอาคารพาณิชย์และอาคารสถานพยาบาล |
| ๘. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล) | ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อพื้เชื้อต่อ ๑๐๐ มิลลิกรัม)                    | ไม่เกิน ๕,๐๐๐ (เมื่อพื้เชื้อต่อ ๑๐๐ มิลลิกรัม)                    | -                                   | -  |
| ๙. แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)   | ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อพื้เชื้อต่อ ๑๐๐ มิลลิกรัม)                    | ไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เมื่อพื้เชื้อต่อ ๑๐๐ มิลลิกรัม)                    | -                                   | -  |
| ๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)                             | ไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร                                      | ไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร                                      | -                                   | -  |

| หน้า ๕   |                |                 | หน้า ๖  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|---|----------------|-----------------|
| เล่ม ๑๔๑   | ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง | ราชกิจจานุเบกษา | เล่ม ๑๔๑  | ตอนพิเศษ ๒๓๓ ง | ราชกิจจานุเบกษา |
| <p>ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p>๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย</p> <p>๖.๒ บิโอดี ให้ใช้วิธีบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์มอดิฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลโพรบ (Optical Probe)</p> <p>๖.๓ ขอนเซ็นเซนเซอร์ทั้งหมด ให้ใช้วิธีการผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง</p> <p>๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง</p> <p>๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู (Methylene Blue Method)</p> <p>๖.๖ ทีเคเอ็น ให้ใช้วิธีเคลดาล์ (Kjeldahl)</p> <p>๖.๗ น้ำมันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกทาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน</p> <p>๖.๘ แบบคที่เรียกกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบบคที่เรียกกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้วิธีมัลติเทิล ทิวบ์ เฟอเมนเทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)</p> <p>๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric method) หรือวิธีไอโอดิเมตริก อเล็กโทรด (Iodometric Electrode Technique)</p> <p>ข้อ ๗ การคิดคำนวณขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๔ ให้เป็น ดังต่อไปนี้</p> <p>๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีมีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด</p> <p>๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบชั่ง (Grab Sampling)</p> |                |                 | <p>ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</p> <p>ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> |                |                 |

---

## เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: C0-1608001/24 Page 1 of total 4 pages

**Customer** WATER ANALYSIS CENTER CO., LTD.  
1/94 Moo 5, T. Kanham,  
A.U-thai, Ayutthaya 13210

**Equipment** pH Meter  
**Manufacturer** METTLER TOLEDO **Model** SevenCompact S220  
**Serial No.** B327527211 **ID No.** WWL 0068  
**Description** Range : 0 - 14 pH, Resolution : 0.01 pH

**Environmental Conditions** Ambient Temperature: (20 ± 2) °C  
Relative Humidity: (50 ± 10) %  
Atmospheric Pressure: -

**Calibration Location** Jayhawk Laboratory (CL&GL)

**Received Date** 16 August 2024

**Calibration Date** 16 August 2024

**Date of Issue** 19 August 2024

**Condition of Artifacts** Used conditions but can be calibrated

**Checked by** **Approved by**   
Act as Technical Manager Representative of Managing Director

( ) ( Krisyost K. ) ( ) ( Sakda Y. )  
( ) ( Patiphan K. ) ( ) ( Onnappa P. )  
( ) ( Pongsak H. ) ( ) ( Nitiphong K. )  
( ) ( Kanung C. ) ( ) ( Nonthachai K. )  
( ) ( Pramong P. ) ( ) ( Noppol P. )

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

FE-169

REV.02 02/24/21

Certificate No.: C0-1608001/24

Page 2 of total 4 pages

### Reference Method:

- The calibration method used was CP-178 based on an in-house method.

- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

### Reference Standard:

| Type                 | pH Value | Lot No. | Due Date      | Traceability |
|----------------------|----------|---------|---------------|--------------|
| pH Standard Solution | 4.01     | 150823  | Feb. 9, 2025  | NIMT         |
|                      | 7.01     | 180723  | Jan. 12, 2025 |              |
|                      | 10.01    | 160823  | Jan. 16, 2025 |              |

| Type                            | Serial No.            | Certificate No. | Due Date      | Traceability |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|
| Documenting Process Calibrator  | 2630521               | 10-2312001/23   | Dec. 24, 2024 | THC          |
| Digital Thermometer with Sensor | 1709138 / 4605984-005 | 10-0806001/24   | Jun. 7, 2025  |              |

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- NIMT, National Institute of Metrology (Thailand).
- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.

### Measurement Results:

#### 1. Function Simulated pH Meter

| Standard Applied<br>( mV ) | Nominal Value<br>( pH ) | UUC Reading |        | Uncertainty<br>( ± mV ) |
|----------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------------------------|
|                            |                         | pH          | mV     |                         |
| -177.48                    | 4.00                    | 4.01        | 177.3  | 0.060                   |
| 0.00                       | 7.00                    | 7.00        | -0.1   | 0.060                   |
| -177.48                    | 10.00                   | 10.01       | -177.4 | 0.060                   |

UUC : Unit Under Calibration

Note : Adjust Curve to simulate pH (4,7,10)

Calibrated by Athipat

REV.02 02/24/21

Certificate No.: C0-1608001/24

Page 3 of total 4 pages

### Measurement Results (Cont.):

#### 2. Calibration of pH Electrode (Serial No.: 3222623)

| pH Standard Solution<br>( pH ) | Measured Value |        | Uncertainty<br>( ± pH ) |
|--------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
|                                | ( pH )         | ( mV ) |                         |
| 4.01                           | 4.01           | 186.1  | 0.013                   |
| 7.01                           | 7.01           | 9.3    | 0.013                   |
| 10.01                          | 10.00          | -164.5 | 0.013                   |

Note : Adjust Curve to Buffer Solution pH (4,7,10)

Temperature stability of micro bath : 25 ± 0.2 °C

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor  $k = 2.00$ , providing a level of confidence approximately 95%.

Certificate No.: C0-1608001/24

Page 4 of total 4 pages

### Reference Method:

- The calibration method used was CP-096 based on an in-house method.

- The temperature scale used was an ITS-90.

- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

### Reference Standard Instruments:

| Type                            | Serial No. | Cert. No.     | Due Date      | Traceability |
|---------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Thermometer Readout             | B7C853     | 10-0911001/23 | Nov. 8, 2024  | THC          |
| Platinum Resistance Thermometer | 4854       | C0A30047      | Oct. 22, 2025 | FLUKE        |
| Liquid Bath                     | XO111019   | 10-2405001/23 | May 25, 2025  | THC          |

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- THC, Thai Heart Calibration Co., Ltd.
- FLUKE, Fluke Corporation, U.S.A.

### Measurement Results:

( X ) Without Adjustment

Dimension of probe : Diameter 4 mm, Sensor Type : RTD (PT100)

| Immersion Depth (mm.) | Standard Reading (°C) | UUC Reading (°C) | Correction (°C) | Uncertainty (± °C) |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 120                   | 22.00                 | 22.2             | -0.20           | 0.065              |
| 120                   | 25.00                 | 25.2             | -0.20           | 0.065              |
| 120                   | 28.00                 | 28.2             | -0.20           | 0.065              |

UUC : Unit Under Calibration

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor  $k = 2.00$ , providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by Athipat

REV.02 02/24/21

FE-169

Calibrated by Pongsak

REV.02 02/24/21

FE-169



THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.  
11/11 Moo 5, Pracha Sai, Muang, Samut Prakan 10280  
Tel: 02-254-2157, 02-254-4551, 02-254-4552, 02-254-4553



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No.: CO-1607004/24 Page 1 of total 2 pages

**Customer** WATER ANALYSIS CENTER CO., LTD.  
1/94 Moo 5, T.Kanham,  
A.U-thai, Ayutthaya 13210

**Equipment** Conductivity Meter  
**Manufacturer** EUTECH **Model** CON 2700  
**Serial No.** 2657889 **ID No.** WWL 0136  
**Description** -

**Environmental Conditions** Ambient Temperature:  $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$   
Relative Humidity:  $(50 \pm 10) \%$   
Atmospheric Pressure: -

**Calibration Location** Jayhawks Laboratory (Cl.&GL)

**Received Date** 16 July 2024

**Calibration Date** 18 July 2024

**Date of Issue** 18 July 2024

**Condition of Artifacts** Used conditions but can be calibrated

Checked by

Act as Technical Manager

Approved by

Representative of Managing Director

( ) ( Krisyos K. ) ( ) ( Sakda Y. )  
( ) ( Patiphan K. ) ( ) ( Onnapa P. )  
( ) ( Pongsak H. ) ( ) ( Nitiphong K. )  
( ) ( Kanung C. ) ( ) ( Nonthachai K. )  
( ) ( Pramong P. ) ( ) ( Noppol P. )

( Dr. Ekachai Puttitiwong )

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Thai Heart Calibration Co., Ltd.

FE-169

REV 02 02/24/21



THAI HEART CALIBRATION CO., LTD.  
11/11 Moo 5, Pracha Sai, Muang, Samut Prakan 10280  
Tel: 02-254-2157, 02-254-4551, 02-254-4552, 02-254-4553



Certificate No.: CO-1607004/24

Page 2 of total 2 pages

Reference Method:

- The calibration method used was CP-177 based on an in-house method.

- This certificate can be traceable to the national standards, which is realized the shown measurement units according to the International System of Units (SI Units).

Reference Standard :

| Material                       | Batch Value            | Lot Number | Due Date     | Traceability |
|--------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| Conductivity Standard Solution | 147.1 $\mu\text{S/cm}$ | S230330005 | Nov. 9, 2024 | SCP Science  |
|                                | 1,423 mS/cm            | S231129006 | May 13, 2025 | SCP Science  |

Remark: This certificate is traceable to the International System of Unit (SI Unit) through:

- SCP Science.

Measurement Results: (Probe Serial No.: 93X219065)

| Conductivity Standard Solution | Measured Value         | Correction            | Uncertainty ( $\pm$ ) |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 147.1 $\mu\text{S/cm}$         | 149.0 $\mu\text{S/cm}$ | -1.9 $\mu\text{S/cm}$ | 2.5 $\mu\text{S/cm}$  |
| 1,423 mS/cm                    | 1,425 mS/cm            | -0.002 mS/cm          | 0.0052 mS/cm          |

Note: Adjustment points: 147.1 $\mu\text{S/cm}$  1,423mS/cm

The above reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor  $k = 2.00$ , providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -

Calibrated by: Athipat  
REV 02 02/24/21

FE-169



Intech Metrological Center Co.Ltd.  
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,  
Saima, Bangkok 10220, Thailand  
Tel: (662) 909-8820 (Also 10 lines) WWW.IMCINSTRUMENT.COM



## Certificate of Calibration

Certificate No.: MT24-7016  
Page: 1 of 2

**Customer** Water Analysis Center Co., Ltd.  
**Address** 1/94 Moo 5, Rojana Industrial Park, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210

**Description** Refrigerator  
**Manufacturer** B.T. Metrology Co., Ltd.  
**Model** REF 940L  
**Serial No.** BT-03-09-09  
**Identification No.** WWL 0043  
**Calibration Place** Customer Laboratory

**Order No.** 2601/24  
**Received date** Aug 02, 2024  
**Calibration date** Aug 02, 2024  
**Environment Condition:**  
**Temperature**  $(25 \pm 1) ^\circ\text{C}$   
**Humidity**  $(50 \pm 30) \% \text{RH}$

**Calibration Method** Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

Reference Standard Instruments :

| Instrument                                   | Model  | Serial No. | Certificate No. | Due Date     |
|--|--------|------------|-----------------|--------------|
| LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor | 34972A | MY49020096 | MT23-7163       | Nov 30, 2024 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

**Traceability** This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of not less than 95%



Calibrated by: Mr.Yuttakom Jamneansri

Approved by:   
( Mr. Panuwat Phukant )  
Issue date: Aug 09, 2024

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Intech Metrological Center Co., Ltd.

Rev 03 / Feb 2024

FM-MT-013

ภาคผนวก ข-2



Intech Metrological Center Co.Ltd.  
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,  
Saima, Bangkok 10220, Thailand  
Tel: (662) 909-8820 (Also 10 lines) WWW.IMCINSTRUMENT.COM




Certificate No.: MT24-7016  
Page: 2 of 2

**Function** : Temperature measurement  
**Calibration point** : 20  $^{\circ}\text{C}$

**Result** : Without adjustment  
**Resolution** : 0.1  $^{\circ}\text{C}$

| Calibration point ( $^{\circ}\text{C}$ ) | Temperature of UUC* at each position ( $^{\circ}\text{C}$ ) |        |        |        |        |        |        |        |        | Uncertainty of measurement ( $\pm$ $^{\circ}\text{C}$ ) |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
|  | Ch.1  | Ch.2   | Ch.3   | Ch.4   | Ch.5   | Ch.6   | Ch.7   | Ch.8   | Ch.9   |   |
| 20                                       | 20.344  | 20.098 | 20.405 | 20.575 | 20.193 | 20.010 | 20.245 | 20.090 | 20.037 | 0.41  |

| Setting temperature ( $^{\circ}\text{C}$ ) | Indicating Temperature ( $^{\circ}\text{C}$ ) | Measured stability ( $\pm$ $^{\circ}\text{C}$ ) | Measured uniformity ( $^{\circ}\text{C}$ ) | Overall variation ( $^{\circ}\text{C}$ ) |
|--|---|---|--|--|
| -20.0                                      | 20.0  | 0.30  | 0.68                                       | 0.88                                     |



- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

UUC\* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-006-

Rev 03 / Feb 2024

FM-MT-013





## Certificate of Calibration

Certificate Number : PL61070/24  
Control Number : PCAL174170  
Customer Control : WWL 0073  
Description : Dissolved Oxygen Meter  
Manufacturer : YSI  
Model : YSI 5000  
Serial Number : 14C100917  
Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.  
1/94 Moo 5 T.Kanham A.U-Thai Ayuthaya 13210 Thailand

Page 1 of 3



Date of Receipt : 02-Dec-24  
Date of Calibration : 02-Dec-24  
Environment :  
- Temperature :  $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$   
- Relative Humidity :  $50\% \pm 20\%$

Calibration Method : Calibration Procedure Number CP-PL93  
Calibration Results : See data attached

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of approximately 95%.

This certificate is issued in accordance with ISO/IEC 17025 and the conditions of accreditation granted by the Accreditation Body which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to recognized national standards and to the units of measurement realized at the corresponding national standards laboratory. The results relate only to the item calibrated.

This certificate shall not be reproduced other than in full except without the prior written approval of the Head of Calibration Laboratory of Professional Calibration & Services Co., Ltd.

Calibrated By

Authorized Signature

Ms. Supattra Mungkasam

(Mr. Jomnon Jumphong)

06-Dec-24

Issued Date

## CALIBRATION REPORT

Professional Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate No. : PL61070/24

Page : 1 of 1

### Calibration Results

#### Dissolved Oxygen Calibration

Description of Meter :  
- Range : 0 to 60 mg/l  
- Resolution : 0.01 mg/l  
Description of Electrode :  
- Manufacturer : YSI  
- Model : 5010  
- Serial No. : 15C100067  
- Type : Electrochemical (Membrane)

| Calibration Point | Standard Value | D/C Reading | D/C Error  | Uncertainty (k) |
|-------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|
| 0 mg/l            | 0.000 mg/l **  | 0.00 mg/l   | 0.00 mg/l  | 0.03 mg/l       |
| 8 mg/l            | 8.454 mg/l     | 8.43 mg/l   | -0.02 mg/l | 0.05 mg/l       |
| 9 mg/l            | 9.020 mg/l     | 9.02 mg/l   | 0.00 mg/l  | 0.05 mg/l       |

#### Notes :

- 1) Calibration results that carry the double asterisk (\*\*) are not accredited. Calibrations marked as such on this Certificate have been included for completeness.

...End...

## CALIBRATION REPORT

Professional Calibration & Services Co., Ltd.

Certificate Number : PL61070/24

Page 2 of 3

### Equipment Standards Used

| Description              | Serial No. | Traceability to | Certificate No. | Cal. Due Date |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Zero Oxygen Solution Set | -          | NIST            | SC05023         | 01-May-28     |

Condition as received : Normal

Definitions :-

\* NIST - National Institute of Standard and Technology



Inctech Metrological Center Co., Ltd.  
39/1 Soi 82, Sukhapiban 5 Rd., O ngoen,  
Salmal, Bangkok 10220, Thailand  
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) www.imcinstrument.com



## Certificate of Calibration

Certificate No. : MT25-3161

Page : 1 of 2

Customer : Water Analysis Center Co., Ltd.  
Address : 1/94 Moo 5, Rojana Industrial Park, T.Kanham, A.U-Thai, Ayuthaya 13210

Description : Hot Air Oven  
Manufacturer : Memmert  
Model : UF250  
Serial No. : B620.0814  
Identification No. : WWL 0212  
Calibration Place : Customer Laboratory  
Order No. : 1011/25  
Received date : Mar 25, 2025  
Calibration date : Mar 20, 2025  
Environment Condition :  
Temperature :  $(25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$   
Humidity :  $(50 \pm 30)\% \text{RH}$

Calibration Method : Calibration were conducted using In-house calibration procedure CP-MT-006 According to comparison with LXI Data Acquisition Switch Unit with sensor. The calibration methods based on Euramet Calibration Guide No.20 - guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures.

#### Reference Standard Instruments :

| Instrument                                   | Model  | Serial No. | Certificate No. | Due Date     |
|--|--------|------------|-----------------|--------------|
| LXI Data Acquisition Switch Unit with Sensor | 34972A | MY49028922 | MT24-6770       | Nov 22, 2025 |

The effect that the result relate only to the items calibrated. It was found accurate as shown on date and place of calibration only.

Traceability : This measurement are traceable to the International System of Unit (SI), through National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

The reported expanded uncertainty of measurement was based on standard uncertainty multiplied by coverage factor  $k = 2$ , providing a level of confidence of not less than 95%

Calibrated by : Mr. Yuttakorn Jamnansri

Approved by :

(Mr. Panuwat Phukian)  
Issue date : Mar 28, 2025

This calibration certificate shall not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Inctech Metrological Center Co. Ltd.





**Inctech Metrological Center Co.Ltd.**  
39/1 Soi B2, Sukhapibon 5 Rd., O rigoen,  
Salmat, Bangkok 10220, Thailand  
Tel. (662) 909-8820 (Auto 10 lines) WWW.inctechinstrument.com




## Certificate of Calibration

Function : Temperature measurement  
Calibration point : 104, 180 °C

Certificate No. : MT25-3161  
Page : 2 of 2  
Result : Without adjustment  
Resolution : 0.1 °C

| Calibration point (°C) | Temperature of UUC* at each position (°C) |         |         |         |         |         |         |         |         | Uncertainty of measurement (± °C) |
|------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
|                        | Ch.1                                      | Ch.2    | Ch.3    | Ch.4    | Ch.5    | Ch.6    | Ch.7    | Ch.8    | Ch.9    |                                   |
| 104                    | 103.767                                   | 103.648 | 104.174 | 103.965 | 104.090 | 104.047 | 104.180 | 103.891 | 104.264 | 0.32                              |
| 180                    | 179.873                                   | 179.787 | 179.782 | 179.908 | 179.691 | 179.615 | 179.920 | 179.806 | 179.752 | 0.50                              |

| Setting temperature (°C) | Indicating Temperature (°C) | Measured stability (± °C) | Measured uniformity (°C) | Overall variation (°C) |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 104.0                    | 104.0 to 104.2              | 0.13                      | 0.75                     | 0.80                   |
| 180.0                    | 180.0 to 180.3              | 0.39                      | 0.88                     | 0.81                   |



- #1 Lower Left Front
- #2 Lower Right Front
- #3 Lower Left Rear
- #4 Lower Right Rear
- #5 Upper Left Front
- #6 Upper Right Front
- #7 Upper Left Rear
- #8 Upper Right Rear
- #9 Geometric Center

Front view

UUC\* = Unit under calibration

Uniformity = Maximum and Minimum difference of measured temperature at any probes and the measured temperature at the reference and same time.

Overall Variation = Difference of temperature value between the maximum and minimum any time.

Stability = One half of the maximum difference of measured temperatures at any one probe.

-oOo-

Equipment: Balance  
Model: BL210S  
Serial No. (or ID.): 15808131 (WWL 0022)  
Manufacturer: Sartorius  
Condition: In condition

Certificate No.: C01243793  
Issued Date: 06 December 2024  
Job No.: WO-00053756  
Page: 1 of 2

Customer: Water Analysis Center Co., Ltd.  
1/94 Moo 5, Rojana Industrial Park, Rojana Road,  
Tambol Kanham, Amphur U-Thai, Ayutthaya 13210 Thailand

Environment Condition: Temperature 24 °C ± 0.9 °C  
Humidity 53 %RH ± 1.3 %RH

Calibration Place: Water Analysis Center Co., Ltd. ( ร้อยเอ็ดร้อยสี่ )  
1/94 Moo 5, Rojana Industrial Park, Rojana Road,  
Tambol Kanham, Amphur U-Thai, Ayutthaya 13210 Thailand

Calibration By: Mr. Apiwit Chaosap  
Calibration Date: 04 December 2024  
The Method used: In-house method, CAL-WI-47, based on UKAS Lab 14  
Traceability: This certificate is traceable to the SI Units maintained by National Institute of Metrology (NIMT), Thailand through DKSH Technology Co., Ltd. Certificate No. C02241786

(Mr. Apiwit Chaosap)  
Person in charge

(Mr. Adisai Maknoi)  
Authorized signatory

This certificate is issued for the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.  
The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor (k=2) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).  
These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced without the full written approval of DKSH Technology Limited.

DKSH Technology Co., Ltd.  
DKSH Technology Limited  
2533 Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand 10260  
Phone: +66 2012 7000 Email: info@dksh.com Website: www.dksh.com

Delivering Growth - In Asia and Beyond.

CAL-FM-C01-16-13 Sep 2022




Certificate No.: C01243793 Page: 2 of 2

### Calibration Results:

#### Without Adjustment

Eccentric Error: Weight to be 1/3 or 1/2 of Maximum capacity, taken from the center of the pan as a zero reference.



|                      |        |        |         |         |
|----------------------|--------|--------|---------|---------|
| Nominal Test Value   |        | 100    | (g)     |         |
| Reference Points (g) |        |        |         |         |
| A                    | B      | C      | D       | E       |
| -                    | 0.0001 | 0.0000 | -0.0002 | -0.0001 |

Repeatability: Determination of the standard deviation of weighing balance., Readability 0.0001 (g)

| Nominal test value (g) | Standard Deviation |
|------------------------|--------------------|
| 20                     | 0.00005            |
| 200                    | 0.00006            |

Error of Indication from nominal or conventional mass value., Readability 0.0001 (g)

| Nominal Value (g) | Conventional Mass (g) | Displayed Value (g) | Error of Indication (g) | Uncertainty (g) | k    |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|------|
| 1                 | 1.00001               | 1.0000              | 0.0000                  | 0.00011         | 2.04 |
| 2                 | 2.00001               | 2.0000              | 0.0000                  | 0.00011         | 2.04 |
| 5                 | 5.00001               | 5.0000              | 0.0000                  | 0.00011         | 2.04 |
| 10                | 10.00001              | 10.0000             | 0.0000                  | 0.00011         | 2.04 |
| 20                | 20.00001              | 20.0000             | 0.0000                  | 0.00012         | 2.03 |
| 50                | 50.00000              | 50.0000             | 0.0000                  | 0.00013         | 2.02 |
| 70                | 70.00001              | 70.0001             | 0.0001                  | 0.00016         | 2.01 |
| 100               | 99.99996              | 100.0001            | 0.0001                  | 0.00017         | 2.01 |
| 120               | 119.99997             | 120.0001            | 0.0001                  | 0.00021         | 2.00 |
| 150               | 149.99996             | 150.0002            | 0.0002                  | 0.00024         | 2.00 |
| 200               | 198.99988             | 200.0007            | 0.0008                  | 0.00030         | 2.00 |

The End of Certificate

DKSH Technology Co., Ltd.  
DKSH Technology Limited  
2533 Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand 10260  
Phone: +66 2012 7000 Email: info@dksh.com Website: www.dksh.com

Delivering Growth - In Asia and Beyond.

CAL-FM-C01-16-13 Sep 2022

ภาคผนวก ข-4



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด  
1/94 หมู่ที่ 5 ต.สามหมาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทรศัพท์ 035-800593, 081-9917119 โทรสาร 035-800594  
Email : wac@wacthal.com Website : www.wacthal.com