

ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ติดตั้งทีวี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สอนอง ไยแก้ง


งานที่ปฏิบัติ ซ่อมแซมพื้นไม้ห้องชาวนาชายชั้น 26

วันที่ 7 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สานอง ไยแก้ง
3. พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนหลอดไฟ เช็คน้ำรั่ว

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. สนอง ไยแก้ง






ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. สอนอง ไยแก้ง



งานที่ปฏิบัติ ดำเนินการทำความสะอาดระบบระบายน้ำ/ ประจำสัปดาห์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ดำกรองบ่อปลา ดูดบ่อน้ำพุด้านในอาคาร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. สอนอง ไยแก้ว
3. ธีรวุฒิ กวดนอก



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ วิศวส่วนกลางตรวจอาคาร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ทดสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ชีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ตรวจเช็คน้ำรั่ว ภายนอกห้องชุด
วันที่ 11 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
ห้องชุด เลขที่ 1451/534/25
B15



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2568

งานที่ปฏิบัติ ดำรงบ่อปลา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.ธีรภูมิ กวดนอก


งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็ค แก้ไขอุปกรณ์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์




2.ธีรวุฒิ กวดนอก

เปลี่ยนหลอดไฟงเดิน

ส่วนกลางชั้น 137/11 309/17

404/20 275/16 358/19 406/20

L3/23 จำนวน 7 หลอด



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนสวิตช์ไฟบันได ST1 ชั้น G

วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค



1.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คน้ำรั่ว ภายในห้องชุด
วันที่ 14 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



วันที่ 15 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

น้ำรั่วลงมาจากห้อง 1451/47

ห้องรับแขก ห้องนอน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
น้ำรั่วลงมาจากห้อง 1451/47
ห้องรับแขก

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เปลี่ยนอุปกรณ์ ภายในห้องชุด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ดำเนินการทำความสะอาดระบบระบายน้ำ / ประจําสัปดาห์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สอนอง ไยแก้ว
3. ธีรภูมิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คเครื่องทำน้ำร้อน
วันที่ 16 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดห้องระบบชั้นดาดฟ้า

วันที่ 15 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. สพฤต ยินดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนขดลวดทำความร้อนห้อง ชานาชาย ชั้น 26

วันที่ 17 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. สาพูด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ส่องป้าย ชั้น 26 สระวายน้า

วันที่ 17 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดห้องชาร์ปไฟฟ้า

วันที่ 17 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์
- 3.ธีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจสอบ
1.สพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบผ้าใบคลุมมานั่งสระว่ายน้ำ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค


1.สพุด ยินดีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก
- 3.สพุด ยินดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ แก้ไขประตูห้องน้ำหญิงชั้น 26

วันที่ 20 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์










ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.สฟุด ยินดีรัมย์






ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวิทย์ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เปลี่ยนล้อบานเลื่อนห้องน้ำ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องชุด
วันที่ 20 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สฟุด ยินดีรัมย์
2. สนอง ไยแก้ว




งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เช็กผ้าม่าน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ติดตั้งตัวกรองน้ำ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2. ชีรวิทย์ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบปั๊มเติมอากาศ SE2
วันที่ 22 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สมอง ไยแก้ว
3. วีรวิทย์ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบปั๊มเติมอากาศ SE2
วันที่ 22 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวค์
2. สมอง ไยแก้ว
3. วีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. วีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.สนอง ไยแก้ว
- 3.ธีรวุฒิ กวดนอด





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก
- 3.สพุด ยินดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก
- 3.สนอง ไยแก้ว





งานที่ปฏิบัติ ดำพื้นบ่อน้ำพุชั้น 26
วันที่ 24 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ฝาปิดไม้กระดก หาย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

2.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ทางเดินส่วนกลาง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สพุด ยินดีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2568

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวดนอก





งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / แก้ไขอ่างอาบน้ำตัน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมอง ไยแก้ว
2. สฟุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจสอบ

1. ชีรวิทย์ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจเช็คงานน้ำรั่ว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องชุด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.สนอง ไยแก้ว



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

2.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้องชุด
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ดำรงความสะอาดกรองสระว่ายน้ำ / ประจำสัปดาห์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.ธีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค


1. สมศักดิ์ ศรียางค์
2. สอนอง ไยแก้ว
3. พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจสอบ

1.ธีรวุฒิ กวดนอก



วันที่ 30 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ภายในห้องชุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว






ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยินดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ศพุด ยินดีรัมย์



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน สิงหาคม 2568
ระหว่างวันที่ 1- 8 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เช็คทีวี จอภาพชำรุด
วันที่ 1 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เช็คอุปกรณ์ภายในห้อง
วันที่ 2 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สนอง ไยแก้ว
2. สพฤกษ์ ยินดีรัมย์

