



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.สนอง ไยแก้ว

3.สาพูด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เช็ควงจรภายในห้อง
วันที่ 3 สิงหาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. ธรุณี กวดนอก



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์

2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์










ช่างที่ตรวจสอบ

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. สพฤต ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เช็คอุปกรณ์ภายในห้อง
วันที่ 5 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.สพุด ยินดีรัมย์



วันที่ 6 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ศพุด ยินดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค


- 1.สนอง ไชแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์
- 3.พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไชแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์
- 3.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ ซ่อมก๊อกน้ำส่วนกลางชั้น 4
วันที่ 7 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง
วันที่ 8 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวค์

2. พลภัทร ผลจันทร์




งานที่ปฏิบัติ เช็กประตูทางเข้า โถงลิฟต์ชั้น G วันที่ 8 สิงหาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ศพุด ยินดีรัมย์






ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไชแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์
- 3.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ ซ่อมก๊อกน้ำส่วนกลางชั้น 4
วันที่ 7 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง วันที่ 8 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวค์
2. พลภัทร ผลจันทร์




งานที่ปฏิบัติ เช็กประตูทางเข้า โถงลิฟต์ชั้น G วันที่ 8 สิงหาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ศพุด ยินดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ ทดสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

วันที่ 8 สิงหาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.สพุด ยินดีรัมย์



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน สิงหาคม 2568
ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2568

งานที่ปฏิบัติ ดำรงบ่อปลา ดูแลทำความสะอาดบ่อน้ำพุ วันที่ 9 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. สนอง ไยแก้ว
3. สพฤต ยินดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค


1. พลภัทร ผลจันทร์
2. สมอง ไยแก้ว
3. สพฤกษ์ ยินดีรัมย์


งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ติดตั้งทีวี
วันที่ 9 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. ศพุด ยินดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค


1.ธีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบแอร์ ห้องนิติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สพุด ยินดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ยานแนวกระเบื้องบ่อน้ำพุชั้น 26

วันที่ 11 สิงหาคม 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤต ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ซ่อมโคมไฟชั้น 4A
วันที่ 11 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤต ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบแก้ไขสายฉีดชำระห้องน้ำชั้น 26 ซิม
วันที่ 12 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. ศพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ดำรงความสะอาดกรองสระว่ายน้ำ / ประจำสัปดาห์

วันที่ 13 สิงหาคม 2568






ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สอนง ไยแก้ว
3. สพฤต ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ยานแนวกระเบื้องบ่อน้ำพุชั้น 26

วันที่ 13 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์
3. สอนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิง ชั้น G ตานจอด
วันที่ 14 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ แก้ไขกระเบื้องห้องน้ำชายชั้น 26 หลุด

วันที่ 14 สิงหาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. ศพุด ยินดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ แจ้งเตือน อาคาร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤกษ์ ยินดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤต ยินดีรัมย์
3. สานอง ไยแก้ว
4. พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ UPS ดำรงไฟระบบไม้กัน

วันที่ 15 สิงหาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ศพุด ยืนดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดห้อง มิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง
วันที่ 15 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยืนดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ศพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ทดสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

วันที่ 15 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.สพุด ยินดีรัมย์



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน สิงหาคม 2568
ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2568

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจสอบเช็คผ่าน
วันที่ 16 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์
วันที่ 16 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.สพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.สพุด ยินดีรัมย์



บริเวณห้องรับแขก ห้องนอน

1451/500/204(B8)



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คแก้ไขอุปกรณ์
วันที่ 16 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ แก้ไขไฟฟ้าบ่อน้ำพุด้านหน้าโครงการ


วันที่ 17 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.สนอง ไยแก้ว





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 17 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

เปลี่ยนหลอดไฟ 3 หลอด ชั้น
22 2 หลอดชั้น 2 1 หลอด





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ติดตั้งไฟส่องผนังสระว่ายน้ำชั้น 26

วันที่ 18 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ศพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจเช็คคอมไฟกำแพง ด้านเอมัย
วันที่ 18 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ศพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำ (Booster pump)

วันที่ 19 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบตู้ดับเพลิง (Fire hose)

วันที่ 19 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดกรองทรายน้ำ / ประจำสัปดาห์
วันที่ 19 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็คลิฟต์ เบอร์ 1
วันที่ 19 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

เปลี่ยนหลอดไฟ 3 หลอด 12a
= 2 16 = 1






ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านในอาคาร

วันที่ 20 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอก

2.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ยานแนว พื้นบ่อน้ำพุสวนชั้น 26

วันที่ 21 สิงหาคม 2568





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. ชีรวิทย์ กวดนอก
3. ศพุด ยินดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ ปรับปรุงระบบ ระบายน้ำใหม่

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. ชีรวิทย์ กวดนอก
3. ศพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค


- 1.ธีรวุฒิ กวดนอก
- 2.พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวดนอก



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน สิงหาคม 2568
ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2568

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์
วันที่ 23 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง



วันที่ 24 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก

เปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน
ส่วนกลาง ชั้น 18,16,15,11,9,8
รวม 13 หลอด



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมอง ไยแก้ว