


งานที่ปฏิบัติ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

วันที่ 25 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เช็คม่าน หลอดไฟ
วันที่ 28 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยน ตัวส่งสัญญาณภาพ จอ CCTV


วันที่ 26 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้องชุด

วันที่ 27 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. พลภัทร ผลจันทร์
4. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์
5. ธีรวุฒิ กวดนอด



งานที่ปฏิบัติ ปรับปรุงระบบระว่ยน้ำ


วันที่ 28 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ลิฟต์ 1 แลบบันได ST1 ชั้นG

วันที่ 28 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยน กลอง บ่อปลา


วันที่ 28 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์






ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอด





ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2.ธีรวุฒิ กวดนอก





- ช่างที่ตรวจเช็ค
- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
 - 2.ธีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

วันที่ 29 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ล้างบ่อ น้ำพุ ยานแนวพื้น
วันที่ 29 สิงหาคม 2568



- ช่างที่ตรวจเช็ค
- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
 - 2.ธีรวุฒิ กวดนอก
 - 3.ธีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยืนดิรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวอนอก



งานที่ปฏิบัติ จัดทำความสะอาดสระว่ายน้ำ / ประจําสัปดาห์
วันที่ 30 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวอนอก

งานที่ปฏิบัติ ยกปั้ม เต็มอากาศ SE2 ส่งซ่อม
วันที่ 30 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวอนอก








ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.สพุด ยินดีรัมย์







ช่างที่ตรวจเช็ค


1.พลภัทร ผลจันทร์

2.สพุด ยินดีรัมย์



- ช่างที่ตรวจเช็ค
- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
 - 2.ธีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

วันที่ 29 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ล้างบ่อ น้ำพุ ยานแนวพื้น

วันที่ 29 สิงหาคม 2568



- ช่างที่ตรวจเช็ค
- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
 - 2.ธีรวุฒิ กวดนอก
 - 3.ธีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยืนดิรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวอนอก



งานที่ปฏิบัติ จัดทำความสะอาดสระว่ายน้ำ / ประจําสัปดาห์
วันที่ 30 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวอนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวอนอก








ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.สพุด ยินดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.สพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

2.ธีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์
วันที่ 31 สิงหาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ เช็คปั๊มระบายน้ำ SWP2 ไม่ทำงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.ธีรวุฒิ กวดนอก




รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน กันยายน 2568
ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2568

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบงานติดตั้ง ปัมป์ สระว่ายน้ำ สปา

วันที่ 1 กันยายน 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์




งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เปลี่ยน ขั้วหลอดไฟ

วันที่ 2 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เช็คูอุปกรณ์ภายในห้อง
วันที่ 2 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 2 กันยายน 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ทอสอบ RUN ปัม สปา
วันที่ 3 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ทดสอบปั้มเติมอากาศ บ่อบำบัดน้ำเสีย
วันที่ 3 กันยายน 2568





ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจสอบ ตู้เย็น

วันที่ 3 กันยายน 2568

ช่างที่ตรวจสอบ

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์

2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ ตู้ควบคุม ระบบปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ(Booster pump)/ประจำเดือน
วันที่ 3 กันยายน 2568

ช่างที่ตรวจสอบ

1.พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. พลภัทร ผลจันทร์


วันที่ 3 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

3.พลภัทร ผลจันทร์

