

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ ท่อน้ำ หยอด ชั้น 5 ลานจอดรถ
วันที่ 3 กันยายน 2568







ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

3.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบงานติดตั้ง ปัมป์ สระว่ายน้ำ สป้า

วันที่ 3 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์


งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ บันได หนีไฟ ST2 ST3

วันที่ 4 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก
- 3.พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ทดสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

วันที่ 5 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. พลภัทร ผลจันทร์

3. ธีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจสอบ

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ชีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาด ห้อง MDB Generator

วันที่ 15 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ชีรวิทย์ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดห้อง มิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.พลภัทร ผลจันทร์

3.ธีรวุฒิ กวดนอก



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน กันยายน 2568
ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2568

งานที่ปฏิบัติ ดำรงบ่อปลา ดูแลทำความสะอาดบ่อน้ำพุ
วันที่ 6 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.สนอง ไยแก้ว

3.ธรรุณี กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 7 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็ค ลิฟต์ 1 ทำงานผิดปกติ
วันที่ 7 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจสอบ
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 8 กันยายน 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว




2.พลภัทร ผลจันทร์

เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินชั้น

24 ชั้น 25 จำนวน 2 หลอดชั้น

17 ขั้วหลอดแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ครับ

ไฟหน้าลิฟท์เบอร์ 2 1 หลอด



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ชั้น 26

วันที่ 8 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ผู้รับเหม ตรวจสอบหน้างาน เสนอราคา
วันที่ 8 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. ธีรภูมิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดชั้น 26


วันที่ 10 กันยายน 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ธีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ ติดตั้ง ปัมเติมอากาศ SE2
วันที่ 11 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า

วันที่ 11 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.พลภัทร ผลจันทร์





งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนโชคประตู ทางเข้า โถงลิฟต์ชั้น G

วันที่ 12 กันยายน 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในห้องชุด
วันที่ 12 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1. พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.ธีรวุฒิ กวดนอก



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน กันยายน 2568
ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจสอบ

1.สนอง ไยแก้ว

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คงานน้ำรั่ว ในห้องน้ำ
วันที่ 14 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว





งานที่ปฏิบัติ เตรียมห้องเก็บของ

วันที่ 14 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค







1.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ งานตรวจรับ โซฟา ล็อบบี้

วันที่ 15 กันยายน 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์
วันที่ 15 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ งานตรวจรับมอบ ติดตั้งปั๊ม ระบบระบายน้ำ วันที่ 16 กันยายน 2568





ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็ค ลิฟต์ขนของ วันที่ 16 กันยายน 2568








ช่างที่ตรวจเช็ค 3.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยน แมกเนติก บั้มเติมอากาศ SE2
วันที่ 16 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สอนอง ไยแก้ว
3. ธีรวุฒิ กวดนอก



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน ส่วนกลาง
วันที่ 17 สิงหาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบแก้ไข ระบายน้ำ

วันที่ 17 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์




งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟห้องแม่บ้าน

วันที่ 18 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอก

2.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจสอบ เปลี่ยนอุปกรณ์
วันที่ 18 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจสอบ

1.สนอง ไยแก้ว

2.ธีรฤติ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจสอบ เปลี่ยนอุปกรณ์
วันที่ 19 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจสอบ

1. สฟุด ยินดีรัมย์
2. ชีรวิทย์ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ บ้านใด ST1

วันที่ 19 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์


2.ธีรวุฒิ กวดนอก

3.สาพูด ยินดีรัมย์



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน กันยายน 2568
ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2568

งานที่ปฏิบัติ ทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง(Fire pump)/ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอก


2.สพุด ยินดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.ธีรวุฒิ กวดนอก
- 2.สพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์
วันที่ 20 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

2.ธีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์







ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คเปลี่ยนอุปกรณ์

วันที่ 22 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สวมสติ๊กเกอร์ยางค์
2. สอนอง โนแก้ว




งานที่ปฏิบัติ ซ่อมไม้ห้องซาวน่าหญิง

วันที่ 22 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค


- 1.สตูด ยินดีรัมย์
- 2.สนอง ไยแก้ว





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สอนอง ในแก้ว
2. สพูด ยินดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ ดำรงความสะอาดกรองระวายนน้ำ / ประจำสัปดาห์

วันที่ 23 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ยานแนวบ่อน้ำพุ สวนชั้น 26

วันที่ 24 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 25 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
เปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน
ส่วนกลาง 5หลอด

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนอุปกรณ์ จักรยานนั่งปั่น

วันที่ 25 กันยายน 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวค์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการการห้องชุด / เปลี่ยนอุปกรณ์ ตรวจเช็ค
วันที่ 25 กันยายน 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟลานจอดรถ ชั้น G
วันที่ 25 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค



1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็คไฟฉุกเฉินประจำเดือน (Emergency light)

วันที่ 26 กันยายน 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยืนดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค


1.ธีรวุฒิ กวดนอก

2.สพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน(Generator) /ประจำสัปดาห์

วันที่ 26 กันยายน 2568



- ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
 2. สพฤต ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้องชุด
วันที่ 27 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สนอง ไยแก้ว



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางเดินหน้าโครงการ

วันที่ 27 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์

วันที่ 27 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก
- 3.สนอง ไยแก้ว

