



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก
- 3.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ยานแนวบ่อน้ำพุชั้น 26


วันที่ 28 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เปลี่ยนหลอดไฟหัวเตียง

วันที่ 29 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สอนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ กล้อง CCTV ชั้น 18 ดับ

วันที่ 29 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาด ห้องระบบชั้น 26

วันที่ 29 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ / เช็กม่านห้องออกกำลังกาย
วันที่ 29 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ดำเนินการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ประจำสัปดาห์

วันที่ 30 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สอนอง ไยแก้ว
3. ชีรวิทย์ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ยกปั๊มเดิมอากาศ SE1 บ่อน้ำบาดน้ำเสีย ส่งซ่อม วันที่ 30 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบน้ำรั่วภายในห้องชุด

วันที่ 30 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. ชีรวิทย์ กวดนอก




งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบงานน้ำรั่วภายในห้องชุด

วันที่ 30 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ยกบ่มเติมอากาศ SE1 บ่อน้ำบาดน้ำเสีย ส่งซ่อม

วันที่ 30 กันยายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน ตุลาคม 2568
ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2568

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คหลอดไฟ เปลี่ยน ขั้วหลอด
วันที่ 1 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจเช็กงานติดตั้ง หลังคาฟ้าใบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็ค แทงค์น้ำ สระว่ายน้ำ บ่อน้ำพุหน้าโครงการ
วันที่ 2 ตุลาคม 2568




ช่างที่ตรวจสอบ
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็ค ท่อก้นน้ำ ชั้น 3A
วันที่ 2 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สนอง ไยแก้ว



ช่างที่ตรวจสอบ

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.สพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ ตู้ควบคุม ระบบปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ(Booster pump)/ประจำเดือน
วันที่ 3 ตุลาคม 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สพด ยืนศิริมย์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ ตู้ควบคุม ระบบระวายน้ำ
(Swimming pool pump) /ประจำเดือน
วันที่ 3 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค




1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์


งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบแอร์ห้องนิติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
น้ายาแอร์ร้ว





ช่างที่ตรวจสอบ


1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยืนดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค


1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยืนดีรัมย์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยืนดีรัมย์






ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุ ด้านนอกใน อาคาร ประจำสัปดาห์


วันที่ 4 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.สนอง ไยแก้ว
- 3.พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤต ยินดีรัมย์
3. ธีรวุฒิ กวดนอก






ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

1451/197



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 5 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์

เปลี่ยนหลอดไฟชั้น



6,8,9,10,12,19,24

7 หลอด



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอก



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดห้อง มิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

วันที่ 6 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยืนดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดห้องระบบชั้นใต้ดิน

วันที่ 6 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ศพุด ยืนดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนกรอง ตู้ดักน้ำหยดเหรียญ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ ซ่อมจักรยานที่นั่งปั่น ตัวปรับ เบาะ
วันที่ 6 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ยานแนวบ่อน้ำพุชั้น 26 ฟังสวน
วันที่ 7 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ดำกรองสละว่ายน้ำ ประจำสัปดาห์

วันที่ 8 ตุลาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. พลภัทร ผลจันทร์
4. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. พลภัทร ผลจันทร์
4. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ซ่อมจักรยานที่นั้งปั่น ตัวปรับ เบาะ
วันที่ 8 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุ ด้านนอกใน อาคาร ประจำสัปดาห์
วันที่ 8 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สฟุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ทดสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

วันที่ 9 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สอนอง ไยแก้ว
3. สพฤต ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. สพฤต ยินดีรัมย์






งานที่ปฏิบัติ ซ่อมตู้เก็บของชั้น 26 ห้องน้ำหญิง
วันที่ 9 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค


- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.สพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์

2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน ตุลาคม 2568
ระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2568


งานที่ปฏิบัติ ดำรงรองบ่อปลา ดูแลทำความสะอาดบ่อน้ำพุ

วันที่ 11 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. สพฤกษ์ ยินดีรัมย์
3. สอนอง ไยแก้ว



วันที่ 11 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจสอบ

1.ธีรวิทย์ กวดนอก



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สอนงโย แก้ว



งานที่ปฏิบัติ ดำเนินการทำความสะอาดวาล์วเติมน้ำอัตโนมัติ แทงค์ 2


วันที่ 14 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. พลภัทร ผลจันทร์



วันที่ 14 ตุลาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว
3. พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ล้างแทงค์น้ำบ่อที่ 1


วันที่ 14 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์


งานที่ปฏิบัติ ล้างแทงค์น้ำบ่อที่ 2

วันที่ 14 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ดำรงแทงค์น้ำชั้นดาดฟ้า บ่อที่ 1

วันที่ 15 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาววงศ์

งานที่ปฏิบัติ ดำรงแทงค์น้ำชั้นดาดฟ้า บ่อที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุชั้น 26 เติมน้ำ
วันที่ 16 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. ธีรฤทธิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ปิดฝาบ่อแทงค์น้ำใต้ดิน 2 บ่อ



วันที่ 16 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.สนอง ไยแก้ว
- 3.พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ติดกล้อง CCTV ทางเข้าโครงการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ศาพุด ยืนดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ หน้าโครงการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. ศพุด ยินดีรัมย์




งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็คท่อน้ำภายในห้องชุด
วันที่ 17 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค


1. พลภัทร ผลจันทร์
2. ศพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

2.พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สฟุด ยินดีรัมย์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ชีรวุฒิ กวดนอก



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน ตุลาคม 2568
ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2568

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์
วันที่ 18 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์
วันที่ 19 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยืนดีรัมย์

วันที่ 19 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ติดตั้งราวตากผ้า
วันที่ 20 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์







ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบตู้น้ำดับเพลิง (Fire hose)

วันที่ 21 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ ดำกรองสระว่ายน้ำ ประจำสัปดาห์

วันที่ 21 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ธีรวุฒิ กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ติดตั้งปั๊มเติมอากาศ SE 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็คไฟฉุกเฉินประจำเดือน ตุลาคม (Emergency light)

วันที่ 22 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค




1.สพุด ยินดีรัมย์

2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ลานจอดรถ

วันที่ 23 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
 2. ธีรวุฒิ กวดนอก
 3. สพฤต ยินดีรัมย์
- 20 หลอด



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.ธีรวุฒิ กวดนอก
- 2.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ ทดสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

วันที่ 24 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. ชีรวิทย์ กวดนอก
3. สพฤต ยืนดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน(Generator) / ประจำสัปดาห์
วันที่ 24 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. ชีรวิทย์ กวดนอก
3. สพฤต ยินดีรัมย์



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน ตุลาคม 2568
ระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพุด ยินดีรัมย์

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



วันที่ 26 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็ค เปลี่ยนอุปกรณ์
วันที่ 23 มิถุนายน 2567



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สพุด ยินดีรัมย์



วันที่ 26 ตุลาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

ลิฟต์ ขนของ



งานที่ปฏิบัติ แก้ไขคอมไฟทางเดินส่วนกลาง
วันที่ 26 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ธีรวุฒิ กวดนอก

ลิฟต์ ขนของ

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คชุดชาร์ป สะดืออ่างล้างหน้า
วันที่ 26 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เปลี่ยนฝาชักโครก
วันที่ 27 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator)

วันที่ 27 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ชีรวิทย์ กวดนอก





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เทปูนหล่อยึดฐาน ชัฟฟอตท่อปั๊มสูบน้ำ

วันที่ 28 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยน อะไหล่แอร์ห้องนิติ

วันที่ 28 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ฝ่าย QA เข้าตรวจสอบการทำงาน ช่างอาคาร

วันที่ 29 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เทปูนหล่อยึดฐาน ชัฟฟอตท่อปั๊มสูบน้ำ
วันที่ 29 ตุลาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ชีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนก๊อกน้ำลานจอดรถ

วันที่ 29 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง

วันที่ 29 ตุลาคม 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์

เปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน
ส่วนกลาง ชั้น 25,16,11,7 รวม
4 หลอด








ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

ลูกปืนแตก



งานที่ปฏิบัติ เทปูนหล่อยึดฐาน ชัฟฟอตท่อปัมป์สูบน้ำ
วันที่ 30 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. ธีรวุฒิ กวดนอก



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยน หัวสโมกทางเดินส่วนกลางชั้น 24 โน 2
วันที่ 30 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ แก้ไขท่อรดน้ำต้นไม้รั่ว (ชั่วคราว)
วันที่ 30 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก


งานที่ปฏิบัติ เติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

วันที่ 30 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. ชีรวิทย์ กวดนอก



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดห้องระบบชั้นดาดฟ้า

วันที่ 31 ตุลาคม 2568



- ช่างที่ตรวจเช็ค
- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
 - 2.ธีรวุฒิ กวดนอก
 - 3.สพุด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คไฟหัวเตียงนอน
วันที่ 31 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง(Fire pump)/ประจำสัปดาห์

วันที่ 31 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน(Generator) /ประจำสัปดาห์

วันที่ 31 ตุลาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวค์
2. ชีรวิทย์ กวดนอก
3. สพฤต ยืนดีรัมย์



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568
ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2568

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านในอาคาร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.ธีรวุฒิ กวดนอก



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดน้ำพุด้านหน้าอาคาร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์

2. ชีรวิทย์ กวดนอก



วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. ชีรวิทย์ กวดนอก

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ กล้อง CCTV

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจสอบ

1.สพุด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค



1.สพด ยินดีรัมย์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.พลภัทร ผลจันทร์




งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยน ก๊อกสนาม รดน้ำต้นไม้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.พลภัทร ผลจันทร์

3.สนอง ไยแก้ว

120 ลิตร

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบแบตเตอรี่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator)

บริษัท เอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คแก้ไขอุปกรณ์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็คไฟสระว่ายน้ำน้ำ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ ต่อสายไฟฟ้า ตู้ PABX

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ ดำรงโครงสร้างว่ายน้ำ ประจําสัปดาห์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจสอบ

1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบตู้ดับเพลิง (Fire hose)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค


1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ ผู้ควบคุม ระบบปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ(Booster pump)/ประจำเดือน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็คไฟสรว่ายน้ำ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568



- ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
 2. สนอง ไยแก้ว
 3. พลภัทร ผลจันทร์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ทดสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาววงศ์

2.สพุด ยินดีรัมย์

แม่บ้าน รปภ.



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568
ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2568

งานที่ปฏิบัติ ดำรงรองบ่อปลา ดูแลทำความสะอาดบ่อน้ำพุ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. สพฤกษ์ ยินดีรัมย์
3. สอนอง ไยแก้ว



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ ตรวจเช็คที่กดน้ำโถปัสสาวะชายชั้น 26
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ดูดทำความสะอาดบ่อน้ำพุ สวนชั้น 26
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. สนอง ไยแก้ว





ช่างที่ตรวจสอบ

1.สพด ยืนดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบหัวครอบท่อระบายน้ำฝนลานจอดรถ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจาน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ บริษัท Otis เข้าตรวจเช็คลิฟต์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจสอบ

1. สมศักดิ์ ศรียาวค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สอนง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาด ห้อง MDB Generator

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค


1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดห้อง มิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สพฤต ยืนดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ ตู้ควบคุม ระบบระวายน้ำ
(Swimming pool pump) /ประจำเดือน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
- 2.สนอง ไยแก้ว





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็คคู่วิ่ง 3 โรเตอร์ถูกป็นแตก

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568



- ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
 2. สอนง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบระบบไม้กั้นทางเข้าออก

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนแบตเตอรี่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์






ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.พลภัทร ผลจันทร์

ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
- 2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ซ่อมกระเบื้อง สระว่ายน้ำ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟลานจอดรถชั้น G

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568




ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจอาคารประจำเดือน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ วิศวกรบริษัทเข้าตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนหลอดไฟ ขั้วหลอด
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ประกอบตัวโรลเลอร์ลู่วิ่ง 3


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์




งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบระบบไม้กั้นอัตโนมัติบริเวณถนน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบลิฟต์ 1 2 เสียงดัง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจสอบ
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ทางเดินส่วนกลาง


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



เปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน
ส่วนกลาง 9 หลอด

รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568
ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สนอง ไยแก้ว
- 2.พลภัทร ผลจันทร์



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านหน้าอาคารและในอาคาร /ประจำสัปดาห์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจสอบเช็ค เปลี่ยนอุปกรณ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สพด ยินดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็คกระเบื้องห้องน้ำ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนที่กดน้ำโถปัสสาวะชาย ชั้น 26
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว




ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมอง ไยแก้ว
2. สฟูด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ เช็คแอร์ห้องลิฟต์โดยสาร เบอร์ 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

คอมเพลกเซอร์ ไม่ทำงาน



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็คตู้น้ำดับเพลิง (Fire hose)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจเช็ค เครื่องทำน้ำร้อน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบระบบไม้กั้นอ่านป้ายทะเบียน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ ดำรงโครงสร้างระบายน้ำ ประจำสัปดาห์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์


2.สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / ตรวจสอบเช็คส้วมแล้ว สายฉีดชำระ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนสวิตซ์ไฟฟ้า
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
- 2.กฤษดา บุญเพชร

งานที่ปฏิบัติ ทดสอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤต ยินดีรัมย์
3. กฤษดา บุญเพชร





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤต ยืนดีรัมย์
3. กฤษดา บุญเพชร



รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน ธันวาคม 2568
ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เปลี่ยนฝาชักโครก
วันที่ 1 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / แก้ไขน้ำรั่วอ่างล้างหน้า
วันที่ 1 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เปลี่ยนฝักบัวอ่างอาบน้ำ

วันที่ 2 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์




งานที่ปฏิบัติ แก้ไขกระเบื้องห้องน้ำฉีก แก้อัดไฟชำรุด

วันที่ 1 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด / เปลี่ยนฝักบัวอ่างอาบน้ำ
วันที่ 2 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุด้านในอาคาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจเช็คน้ำรั่วห้องน้ำ
วันที่ 3 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. กฤษดา บุญเพชร

งานที่ปฏิบัติ ดำกรองสรวายน้ำ ประจำสัปดาห์

วันที่ 3 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์




งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเครื่องออกกำลังกาย มัลติยิม

วันที่ 4 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.กฤษฎา บุญเพชร

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบ ตู้ควบคุม ระบบสระว่ายน้ำ
(Swimming pool pump) / ประจำเดือน
วันที่ 4 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. กฤษดา บุญเพชร





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.กฤษฎา บุญเพชร





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.กฤษฎดา บุญเพชร



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็ค ผู้ควบคุม ระบบปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำ(Booster pump)/ประจำเดือน
วันที่ 4 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
- 2.กฤษดา บุญเพ็ร์ช



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.กฤษฎดา บุญเพ็ร์ช

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจเช็คกล้องทีวีดิจิตอล
วันที่ 4 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.กฤษดา บุญเพชร

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนหลอดไฟ

วันที่ 4 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.กฤษฎดา บุญเพชร

งานที่ปฏิบัติ ตรวจเช็ค จอแสดงสถานะไม่กระดก ด้านขาออก วันที่ 4 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
กล้องชำรุด

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนสายฉีดชำระ
วันที่ 5 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. กฤษดา บุญเพชร

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟ ลิฟต์ 3

วันที่ 5 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.กฤษฎดา บุญเพชร



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.กฤษฎดา บุญเพชร



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.กฤษดา บุญเพชร

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาด ห้องระบบชั้น G มิเตอร์ไฟฟ้า RUM


วันที่ 5 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค


1. พลภัทร ผลจันทร์
2. กฤษดา บุญเพชร






ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. กฤษดา บุญเพชร





ช่างที่ตรวจสอบ

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ แก้ไขกระเบื้อง ที่อาบนํ้าชั้น 26 สระว่ายนํ้า
วันที่ 5 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน ธันวาคม 2568
ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. พลภัทร ผลจันทร์
2. ศพุด ยินดีรัมย์
3. กฤษดา บุญ



งานที่ปฏิบัติ ดูดทำความสะอาดบ่อน้ำพุ สวนชั้น 26
วันที่ 7 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.กฤษดา บุญเพชร



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.ศพุด ยินดีรัมย์





ช่างที่ตรวจสอบ

1.สนอง ไชแก้ว

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนสลิ้ง มัลติยิม
วันที่ 8 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนหลอดไฟ
วันที่ 8 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน ส่วนกลาง

วันที่ 8 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

เปลี่ยนหลอดไฟ 8 หลอด ชั้น

4 9 12 12a 22 23 24



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อน
วันที่ 8 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด วัดขนาดเตาไฟฟ้า เช็คแอร์

วันที่ 8 ธันวาคม 2568

ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนก๊อกอ่างล้างจาน
วันที่ 9 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สพฤต ยืนดีรัมย์
3. กฤษดา บุญเพชร






ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. พลภัทร ผลจันทร์
3. กฤษดา บุญเพชร





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.กฤษฎา บุญเพชร





ช่างที่ตรวจเช็ค

- 1.สพุด ยินดีรัมย์
- 2.พลภัทร ผลจันทร์
- 3.กฤษฎา บุญเพชร



งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟกระพริบบอกความสูงอาคาร

วันที่ 11 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.กฤษดา บุญเพชร





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.กฤษฎดา บุญเพชร

รายงานผลการดำเนินงาน ส่วนงานวิศวกรรม
นิติบุคคล อาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท
ประจำเดือน ธันวาคม 2568
ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. กฤษดา บุญเพชร

2. พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.กฤษดา บุญเพชร




งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด เปลี่ยนหลอดไฟ โคมไฟ
วันที่ 21 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.กฤษดา บุญเพชร



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจสอบเครื่องทำน้ำร้อน
วันที่ 21 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.กฤษดา บุญเพชร

งานที่ปฏิบัติ แก้ไขกล้อง CCTV

วันที่ 21 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุสวนชั้น 26 /ประจำสัปดาห์
วันที่ 21 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.กฤษดา บุญเพชร



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์

งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบเช็คงานแก้ไขท่อน้ำทิ้งรั่ว
วันที่ 22 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. สพฤกษ์ ยืนดีรัมย์

3. พลภัทร ผลจันทร์

ST 2 ST3 Fire man lift



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจสอบสายฉีดชำระ
วันที่ 22 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ดำเนินการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ / ประจําสัปดาห์
วันที่ 23 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2. พลภัทร ผลจันทร์





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟห้องนํ้าชาย


วันที่ 24 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์






ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวค์
2. สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน(Generator) /ประจำสัปดาห์
วันที่ 25 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวค์
2. สนอง ไยแก้ว



งานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบปั๊ม ระบายน้ำ ตัวที่ 2 น้ำหยด วันที่ 25 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค
1.สพุด ยินดีรัมย์



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจสอบอุปกรณ์ ภายในห้องชุด

วันที่ 26 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.กฤษฎดา บุญเพชร



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ ภายในห้องชุด
วันที่ 27 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. กฤษดา บุญเพชร





ช่างที่ตรวจเช็ค

1.พลภัทร ผลจันทร์

2.กฤษฎา บุญเพชร

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินส่วนกลาง


วันที่ 29 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.กฤษดา บุญเพชร



งานที่ปฏิบัติ ทำความสะอาดบ่อน้ำพุสวนชั้น 26 /ประจำสัปดาห์
วันที่ 29 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สนอง ไยแก้ว

2.สพ



งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจสอบอุปกรณ์ ภายในห้องชุด
วันที่ 29 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ เปลี่ยนมือจับบานกระทุ้ง

วันที่ 29 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.สนอง ไยแก้ว

งานที่ปฏิบัติ งานบริการห้องชุด ตรวจเช็คเปลี่ยนอุปกรณ์
วันที่ 30 ธันวาคม 2568



ช่างที่ตรวจเช็ค

1. สมศักดิ์ ศรียาวงค์
2. กฤษดา บุญเพชร



ช่างที่ตรวจเช็ค

1.สมศักดิ์ ศรียาวงค์

2.กฤษฎดา บุญเพชร

