





ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

 27 ต.ค. 2568 10:34:39 47P 671872 1517067 ±2000.00m กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ห้ามติดเครื่องขณะ จอดรถ	 27 ต.ค. 2568 10:35:32 N 1517049 E 87.1878 1467 ซอยสุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 1 “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ”	รูปที่ 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 27 ต.ค. 2568 10:34:48 N 1517009 E 671868 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ประเทศไทย	 27 ต.ค. 2568 10:51:43 47P 671827 1517017 ±14.25m 144/7 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110
รูปที่ 3 พื้นที่จอดรถ	 27 ต.ค. 2568 10:35:05 N 1517038 E 671874 1451/483 ซอยสุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 4 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง	 27 ต.ค. 2568 10:34:36 N 1517036 E 671881 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ประเทศไทย

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

 27 ต.ค. 2568 10:35:31 47P 671877 1517038 ±24.00m 1451/483 ซอยสุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110	 27 ต.ค. 2568 10:34:50 47P 671857 1517038 ±20.00.00m กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
รูปที่ 5 ป้ายจำกัดความเร็ว 20 km./hr  27 ต.ค. 2568 11:02:18 47P 671868 1517040 ±21.77m 1451/1 ซอยสุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110 27 ต.ค. 2568 10:41:08 N 1517043 E 671829 1457 ซอยสุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110 ประเทศไทย	 27 ต.ค. 2568 11:01:35 47P 671868 1517038 ±20.23m 1451/1 ซอยสุขุมวิท 65/1 กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110 27 ต.ค. 2568 10:32:39 N 1517006 E 671824 1441/7 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110 ประเทศไทย
รูปที่ 7 พื้นที่สีเขียว	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอட் สุขุมวิท



รูปที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ



รูปที่ 9 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ



รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน



รูปที่ 11 ตะแกรงดักขยะ



รูปที่ 12 ป้ายชื่อโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 13 บัตรเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 14 ไม้กั้นทางเข้า-ออก โครงการ



รูปที่ 15 ทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 16 สุขภัณฑ์ห้องน้ำ/ห้องส้วม

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไสฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 17 ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า



รูปที่ 18 สภาพปัจจุบันของโครงการ



รูปที่ 19 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 20 ภาพของถังขยะในห้องเก็บขยะ



รูปที่ 21 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะ



รูปที่ 22 ห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 23 รางระบายน้ำบริเวณห้องพักมูลฝอย




รูปที่ 24 กรวยบริเวณหน้าห้องพักมูลฝอยรวม



รูปที่ 25 บ่อหน่วงน้ำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท




รูปที่ 26 อุปกรณ์ป้องกันและระบบเตือนอัคคีภัย


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 27 ป้าย “ระวังไฟฟ้าแรงสูง”




รูปที่ 28 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
บริเวณห้องควบคุมไฟ



รูปที่ 29 เบอร์ติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บริเวณ
สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด



รูปที่ 30 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 31 จุดรวมพล

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท



รูปที่ 32 บันไดหนีไฟ



รูปที่ 33 แผนผังเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 34 เส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 35 ลิฟต์หนีไฟ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท

 รูปที่ 36 กล่องปฐมพยาบาล	 รูปที่ 37 ขึ้น-ลงชั้นเดียวบันไดแทนการใช้ลิฟต์
 รูปที่ 38 MDB ROOM	
 รูปที่ 39 Generator Room	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ Life @ Sukhumvit (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด สุขุมวิท






รูปที่ 40 การใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ



รูปที่ 41 ปลุกไม้ยืนต้น Noise Barrier



รูปที่ 42 สำนักงานเขตเข้าเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 43 การซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2568



รูปที่ 44 การสูบล้างท่อ พ.ศ 2567