



ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

	
รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet	รูปที่ 2 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
	
รูปที่ 3 กล่องรับความคิดเห็น	รูปที่ 4 ระบบพ่นสเปรย์น้ำบริเวณแนวรั้ว
	
รูปที่ 5 พื้นที่เก็บวัสดุก่อสร้าง	รูปที่ 6 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก

	
รูปที่ 7 พนักงานทำความสะอาดทางเดินรถ	รูปที่ 8 แผ่นเหล็ก
	
รูปที่ 9 ประตูทางเข้า-ออก ปิดที่ตลอดเวลา	รูปที่ 10 พนักงานล้างล้อรถบรรทุก
	
รูปที่ 11 ถนนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่มีการขำรด	รูปที่ 12 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง

	
รูปที่ 13 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 14 Mesh Sheet (ชนิดกันไฟลาม)
	
รูปที่ 15 ไฟส่องสว่าง	รูปที่ 16 ห้องน้ำ
	
รูปที่ 17 ใช้ยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดสัตว์พาหะ	รูปที่ 18 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 19 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 20 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 21 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 22 พื้นที่เก็บเศษวัสดุก่อสร้าง




รูปที่ 23 ถังขยะแยกประเภท



รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 30 ต.ค. 2568 09:41:50 N 1517777 E 665948 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 30 ต.ค. 2568 10:05:06 N 1517777 E 665934 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่ 25 สัญญาณไฟเตือน	รูปที่ 26 แผ่นป้ายสะท้อนแสง
 30 ต.ค. 2568 10:20:47 N 1517734 E 665969 44/15 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 27 Safety RCV ถ่ายภาพวันที่ 27 ธันวาคม 2025 เวลา 14:01 น.
รูปที่ 27 ถังดับเพลิง	รูปที่ 28 ป้ายตรวจสอบถังดับเพลิง
 30 ต.ค. 2568 10:58:59 N 1517783 E 665922 40/3 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 30 ต.ค. 2568 09:46:42 N 1517773 E 665936 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่ 29 ป้ายแนะนำการใช้งานถังดับเพลิง	รูปที่ 30 จุดรวมพล

 30 ต.ค. 2568 09:46:48 N 1517773 E 665936 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 30 ต.ค. 2568 09:46:51 N 1517773 E 665936 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่ 31 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ	รูปที่ 32 ป้ายบ่งชี้พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ
 30 ต.ค. 2568 10:02:22 N 1517779 E 665930 40 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 30/10/68 09:41 47P 665953 1517782 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่ 33 ป้ายห้ามสูบบุหรี่	รูปที่ 34 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน
 Network: 16 ต.ค. 2568 23 นาที 04 นาที 11" นานี่ GMT+07:00 Local: 16 ต.ค. 2568 23 นาที 04 นาที 10" นานี่ GMT+07:00 13°43'28.199"N 100°32'4.445"E 42 ถนน คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร รถรับส่งคนงาน ระดับความเร็ว 150 กิโลเมตร ความเร็ว 15 km/h	 30 ต.ค. 2568 09:45:41 N 1517775 E 665934 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่ 35 รถรับส่งคนงาน	รูปที่ 36 การแต่งกายคนงาน

 30 ต.ค. 2568 10:19:19 N 1517766 E 665932 44/3 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 30 ต.ค. 2568 09:45:46 N 1517771 E 665946 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่ 37 ตู้ควบคุมไฟฟ้า	รูปที่ 38 ป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง
 30/10/68 09:42 N 1517751 E 665911 44/6 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 30 ต.ค. 2568 10:27:29 N 1517751 E 665911 44/6 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่ 39 จอ Realtime ติดตามค่าฝุ่น PM_{2.5}	รูปที่ 40 น้ำดื่มสะอาด
 12 ม.ค. 2026 08:19:49 33/2 ถนน สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	 30 ต.ค. 2568 10:56:18 N 1517720 E 666000 11 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย โครงการไครสต์เซิ
รูปที่ 41 อบรม Safety talk/Morning talk	รูปที่ 42 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 43 ป้ายประหยัดไฟ



รูปที่ 44 ห้องน้ำบ้านพักคนงาน



รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ




รูปที่ 46 การทำความสะอาดถังขยะ



รูปที่ 47 ถังสำรองน้ำบ้านพักคนงาน



รูปที่ 48 ระบบบำบัดน้ำเสียบ้านพักคนงาน



รูปที่ 49 บ้ายกำหนดช่วงเวลาในการก่อสร้าง

รูปที่ 50 พื้นที่จอดรถ





รูปที่ 51 Safety ระดับเทคนิค

รูปที่ 52 บ้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 53 สเปรย์น้ำ

	
รูปที่ 54 ป้ายประหยัดน้ำ	รูปที่ 55 ป้ายห้ามติดเครื่องขณะไม่มีการใช้งาน
	
รูปที่ 56 ห้ามจอดรถบริเวณหน้าโครงการ	
	
รูปที่ 57 ป้ายระเบียบปฏิบัติภายในพื้นที่ก่อสร้าง	


 30 ต.ค. 2568 10:19:47 N 1517761 E 665939 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 30 ต.ค. 2568 09:40:59 N 1517777 E 665948 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่ 58 ป้ายกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่	รูปที่ 59 ป้ายระวังบริเวณเข้า-ออกโครงการ
 30 ต.ค. 2568 09:24:27 N 1517777 E 665948 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	 30 ต.ค. 2568 10:19:30 N 1517761 E 665931 40/3 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย
รูปที่ 60 ป้ายสถิติอุบัติเหตุ	รูปที่ 61 ป้ายห้ามเผาขยะ
 30 ต.ค. 2568 10:14:03 N 1517774 E 665934 44 ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก 10500 ประเทศไทย	
รูปที่ 62 รางระบายน้ำ	รูปที่ 63 ตรวจสอบบำรุงเครื่องจักร




รูปที่ 64 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 65 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์



รูปที่ 66 ระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 67 ใบเสร็จการส่งกำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 68 สืบสิ่งปฏิกูล




รูปที่ 69 กิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำ



รูปที่ 70 ถังดับเพลิงบ้านพักคนงาน

รูปที่ 71 อ่างล้างมือ

	
รูปที่ 72 บ้ายแสดงปริมาณฝุ่นบริเวณหน้าโครงการ	รูปที่ 73 อุปกรณ์ PPEและข้อบังคับการสวมใส่ PPE
	
รูปที่ 73 (ต่อ) อุปกรณ์ PPEและข้อบังคับการสวมใส่ PPE	
	
รูปที่ 74 อุปกรณ์ PPEและข้อบังคับการสวมใส่ PPE (ต่อ)	



รูปที่ 75 กิจกรรมการซ่อมพวยพ่นไฟ



รูปที่ 76 Chain Link

รูปที่ 77 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน



รูปที่ 78 ไฟส่องสว่างบ้านพักคนงาน



รูปที่ 79 ตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว



รูปที่ 80 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 81 ขุดลอกตะกอนในบ่อ



รูปที่ 82 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า



รูปที่ 83 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบ้านพักคนงาน