

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์  
ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
ของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่เจ้าของโครงการ : ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร



ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง

จัดทำโดย

บริษัท แปซิฟิก แล็บอราตอรี จำกัด

เลขที่ 14/5358 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
โทรศัพท์ 0-2045-2446-7 โทรสาร 0-2045-3991 E-mail [pacificlab07@gmail.com](mailto:pacificlab07@gmail.com)



หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มกราคม 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท แปซิฟิก แลบบอราตอรี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ฉบับประจำเดือน

- (....) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2568  
(✓) กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2568  
(....) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

1. นางสาวสกุณา

....

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

2. นางสาววีระนันท์

....

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

3. นางสาวสุพัฒตรา

....

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

4. นางสาวธัญญารัตน์

....

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

5. นางสาวไอลดา

....

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

นายอ

กรรมการผู้จัดการ

การเสนอรายงาน

- ( ) เจ้าของโครงการได้มอบให้ บริษัท แปซิฟิก แลบบอราตอรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำนาจ  
(✓) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ฉบับที่ 2/2568 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม**

**ชื่อโครงการ** โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์

**ที่ตั้งโครงการ** ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

**เจ้าของโครงการ** บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ตั้งอยู่เลขที่ 222/1398 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้นที่ 11 ถนนเพชรบุรี  
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
081-543-4932

**ผู้จัดทำรายงาน** บริษัท แปซิฟิค แลборาตอรี จำกัด  
เลขที่ 14/5358 หมู่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

**รายละเอียดการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

- จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 93/2567 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ตาม  
หนังสือที่ ทส 1009.5/757 ลงวันที่ 27 มกราคม 2568

**โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ผ่านมา** 1/2568 เดือนมกราคม – มิถุนายน

**รายละเอียดและสถานะการดำเนินโครงการ** แสดงในบทที่ 1

**การเสนอรายงานฯ**      [   ]    เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท แปซิฟิค แลборาตอรี จำกัด  
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ  
[✓]    เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด



## สารบัญ

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| สารบัญ                                                      | ก     |
| สารบัญรูป                                                   | ง     |
| สารบัญตาราง                                                 | ข     |
| บทที่                                                       | หน้า  |
| 1 บทนำ                                                      | 1-1   |
| 1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน                   | 1-1   |
| 1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป                           | 1-2   |
| 1.3 แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ     | 1-5   |
| 1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ        | 1-7   |
| 1.5 สถานะการดำเนินโครงการ                                   | 1-7   |
| 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   | 2-1   |
| 2.1 การดำเนินการ                                            | 2-1   |
| 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 2-1   |
| 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                       | 3-1   |
| 3.1 การดำเนินการ                                            | 3-1   |
| 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    | 3-1   |
| 3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  | 3-14  |
| 3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบด้านเสียง                           | 3-65  |
| 3.2.3 ผลการติดตามตรวจสอบด้านความสั่นสะเทือน                 | 3-93  |
| 3.2.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ                           | 3-107 |
| 3.2.5 การติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจและสังคม                  | 3-117 |
| 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ                                       | 4-1   |

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก

#### 1 หนังสือเห็นชอบรายงานฯ

- 1-1 สำเนาตอบรับการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ฉบับประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568
- 1-2 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ของบริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด ที่ ทส 1009.5/757 ลงวันที่ 27 มกราคม 2568
- 1-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ของบริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
- 1-4 หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ จาก “บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด” เป็น “บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ที่ ทส 1009.5/5666 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
- 1-5 หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ แพลทินัม สแควร์ ที่ TE 68751 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
- 1-6 ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ตรี
- 1-7 หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

#### 2 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- 2-1 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ
- 2-2 ตัวอย่างเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ จัดส่งผ่านช่องทาง ปณ.
- 2-3 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการก่อนก่อสร้าง
- 2-4 ผังรับเรื่องร้องเรียนระยะก่อสร้าง
- 2-5 เอกสารใบรับแจ้งการขุดดิน-ถมดิน
- 2-6 ตัวอย่างเอกสารรายงานการสำรวจอาคารข้างเคียง (ก่อนก่อสร้าง)
- 2-7 ผังแสดงตำแหน่งติดตั้ง Inclnometer
- 2-8 รายงานตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer)
- 2-9 ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ Air4thai/AirBKK
- 2-10 เอกสารตรวจสอบเครื่องยนต์-เครื่องจักร ปจ.1-2
- 2-11 เอกสารผลการตรวจวัดค่าวันดำจากยานพาหนะ
- 2-12 Site Layout Plan และการจัดวางเครื่องจักร
- 2-13 เอกสารแจ้งขายเศษวัสดุก่อสร้าง (เศษเหล็กม้วน)
- 2-14 สำเนาเอกสารค่าจัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์อ่อนนุช)
- 2-15 สำเนาเอกสารค่าจัดเก็บมูลฝอย (สำนักงานเขตราชเทวี)
- 2-16 ตัวอย่างเอกสารการจัดเก็บประวัติและการตรวจสอบคุณภาพคนงาน
- 2-17 ตัวอย่างเอกสาร Safety Monthly

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก (ต่อ)

- 2 เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)
  - 2-18 ตัวอย่างเอกสารบันทึกการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
  - 2-19 เอกสารอบรมวิธีการใช้ถังดับเพลิงและแนะนำเส้นทางอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  - 2-20 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ (แต่งตั้ง จป.)
- 3 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  - 3-1 ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
  - 3-2 ใบรายงานผลตรวจระดับเสียง
  - 3-3 ใบรายงานผลตรวจระดับความสั่นสะเทือน
  - 3-4 ใบรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- 4 เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- 5 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
  - 5-1 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
  - 5-2 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง
  - 5-3 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน
  - 5-4 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 7 แบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
  - 7-1 แบบสำรวจความคิดเห็น
  - 7-2 ตารางสรุปความคิดเห็น

## สารบัญรูป

| รูปที่ |                                                                                           | หน้า |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.3-1  | ที่ตั้งโครงการ                                                                            | 1-4  |
| 1.5-1  | สถานะของโครงการเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568                                                | 1-7  |
| 2-1    | สถานะโครงการช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568                                               | 2-74 |
| 2-2    | แนวรั้ว Metal Sheet และแนวผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) สูง 2 เมตร<br>รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ | 2-75 |
| 2-3    | ป้ายรายละเอียดโครงการ/วิศวกรและผู้ควบคุมงาน                                               | 2-75 |
| 2-4    | QR CODE ตารางมาตรการฯ ด้านหน้าโครงการ                                                     | 2-76 |
| 2-5    | กล่องรับความคิดเห็นด้านหน้าโครงการ                                                        | 2-76 |
| 2-6    | ประตูเข้า-ออกด้านหน้าโครงการ                                                              | 2-76 |
| 2-7    | ระบบป้องกันดินพัง (Sheet pile)                                                            | 2-76 |
| 2-8    | ระบบค้ำยัน (Bracing)                                                                      | 2-76 |
| 2-9    | พื้นที่จอดรถบรรทุกภายในโครงการ                                                            | 2-77 |
| 2-10   | พื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์                                                                | 2-77 |
| 2-11   | บ่อพักน้ำ/บ่อดักตะกอนดิน และ LAYOUT SITE DRAINAGE ภายในโครงการ                            | 2-77 |
| 2-12   | เครื่องสูบน้ำของโครงการ                                                                   | 2-78 |
| 2-13   | ชุดลอกตะกอนในบ่อพักน้ำชั่วคราว                                                            | 2-78 |
| 2-14   | แนวรั้วบริเวณพื้นที่ทั้งดิน                                                               | 2-79 |
| 2-15   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ทั้งดิน                                                          | 2-79 |
| 2-16   | เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) Real Time           | 2-79 |
| 2-17   | ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านหน้าโครงการ                                      | 2-80 |
| 2-18   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะและเครื่องจักร (ตรวจวัดควันดำเครื่องจักรและรถบรรทุก)            | 2-80 |
| 2-19   | ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง                                                                | 2-80 |
| 2-20   | การปิดคลุมกองวัสดุ                                                                        | 2-81 |
| 2-21   | คนงานกวาดทำความสะอาด ฉีดพรมน้ำพื้นที่โครงการ                                              | 2-81 |
| 2-22   | ติดตั้งละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น                                                          | 2-81 |
| 2-23   | Site Layout Plan Platinum Square                                                          | 2-82 |
| 2-24   | กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในหน่วยงาน                                                          | 2-82 |
| 2-25   | ป้ายแสดงช่วงเวลาการทำงานของโครงการ                                                        | 2-82 |
| 2-26   | ปิดคลุมท้ายรถบรรทุก                                                                       | 2-83 |
| 2-27   | ป้ายจำกัดความเร็วรถ                                                                       | 2-83 |
| 2-28   | ป้ายแสดงช่วงเวลาการในการขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์                                                | 2-83 |
| 2-29   | พื้นที่จอดรถภายในโครงการ                                                                  | 2-83 |
| 2-30   | จุดล้างล้อรถ                                                                              | 2-84 |



## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่ |                                                               | หน้า |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|
| 2-31   | เจ้าหน้าที่รับเรื่องและช่องทางติดต่อกรณีได้รับเรื่องร้องเรียน | 2-84 |
| 2-32   | เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง               | 2-84 |
| 2-33   | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป                                      | 2-85 |
| 2-34   | ป้าย “ห้ามจับสัตว์หรือล่าสัตว์ทุกชนิด”                        | 2-85 |
| 2-35   | จุดบริการนำดื่มภายในโครงการ                                   | 2-86 |
| 2-36   | จุดสำหรับล้างอุปกรณ์                                          | 2-86 |
| 2-37   | ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด                               | 2-86 |
| 2-38   | ถังสำรองน้ำใช้และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรั่วซึมระบบเส้นท่อประปา | 2-86 |
| 2-39   | ห้องน้ำ/ห้องส้วม                                              | 2-87 |
| 2-40   | เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ/ห้องส้วม                        | 2-88 |
| 2-41   | ไม้กระถางบริเวณห้องส้วมคนงาน                                  | 2-88 |
| 2-42   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและชุดลอกตะกอนรางระบายน้ำด้านหน้าโครงการ    | 2-88 |
| 2-43   | พื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง                                | 2-89 |
| 2-44   | จุดคัดแยกขยะ และภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท                    | 2-89 |
| 2-45   | เจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย                                       | 2-89 |
| 2-46   | เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการ         | 2-90 |
| 2-47   | บอร์ดประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ                                | 2-90 |
| 2-48   | กิจกรรม Morning talk/Safety talk                              | 2-90 |
| 2-49   | เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอย                       | 2-91 |
| 2-50   | ป้ายรณรงค์การประหยัดไฟ                                        | 2-91 |
| 2-51   | ตู้จ่ายไฟและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการจ่ายไฟ                 | 2-91 |
| 2-52   | ถังดับเพลิงเคมี                                               | 2-92 |
| 2-53   | ป้ายเตือนบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ                             | 2-92 |
| 2-54   | ป้ายเครื่องหมายจราจรและป้ายเตือนต่างๆ                         | 2-92 |
| 2-55   | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ                         | 2-93 |
| 2-56   | เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจรของโครงการ                  | 2-93 |

## สารบัญรูป (ต่อ)

| รูปที่  | หน้า                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-57    | รถขนส่งของโครงการที่ระบุชื่อบริษัทรับเหมา                                          |
| 2-58    | เจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโครงการ                                      |
| 2-59    | กล้อง CCTV                                                                         |
| 2-60    | เจ้าหน้าที่หัวหน้าคนงาน                                                            |
| 2-61    | รถรับ-ส่งคนงาน                                                                     |
| 2-62    | บ้านพักคนงาน                                                                       |
| 2-63    | ระเบียบการแต่งกาย                                                                  |
| 2-64    | กล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                                            |
| 2-65    | รถรับ-ส่งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                                                       |
| 2-66    | หมายเลขโทรศัพท์/เบอร์โทรฉุกเฉิน หน่วยงานที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการ                  |
| 2-67    | บอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                            |
| 2-68    | ไฟส่องสว่างรอบพื้นที่โครงการ                                                       |
| 2-69    | ตัวอย่างการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)                         |
| 2-70    | จุดพักระหว่างวัน                                                                   |
| 2-71    | ป้ายสถิติความปลอดภัย                                                               |
| 2-72    | อบรมเจ้าหน้าที่และคนงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง                              |
| 2-73    | พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ                                                            |
| 2-74    | จุดสำหรับสูบบุหรี่                                                                 |
| 7-75    | ถังดับเพลิงเคมี                                                                    |
| 3.2.1-1 | แผนผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                 |
| 3.2.1-2 | กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประจำปี 2568             |
| 3.2.2-1 | แผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน                              |
| 3.2.2-2 | กราฟเปรียบเทียบผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน ประจำปี 2568             |
| 3.2.3-1 | แผนผังแสดงจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน                                                |
| 3.2.3-2 | กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน                                         |
| 3.2.4-1 | แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ำ                                                       |
| 3.2.4-2 | กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำปี 2568                            |
| 3.2.5-1 | พื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ในรัศมี 100 เมตร |
| 3.2.5-2 | การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม                                           |

## สารบัญตาราง

| ตารางที่ |                                                                                                              | หน้า  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1-3      | แผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง                                             | 1-6   |
| 2.2-1    | ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)<br>ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 | 2-2   |
| 3.2-1    | มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม<br>– ธันวาคม 2568                  | 3-2   |
| 3.2.1-1  | รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                               | 3-14  |
| 3.2.1-2  | ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                                                   | 3-17  |
| 3.2.1-3  | เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                                        | 3-34  |
| 3.2.2-1  | วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ระดับเสียง                                           | 3-65  |
| 3.2.2-2  | ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน (ระยะก่อสร้าง)                                                 | 3-68  |
| 3.2.2-3  | เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน (ระยะก่อสร้าง)                                      | 3-75  |
| 3.2.3-1  | วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ระดับความสั่นสะเทือน                                 | 3-93  |
| 3.2.3-2  | ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน (ระยะก่อสร้าง)                                                              | 3-95  |
| 3.2.3-3  | เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ระยะก่อสร้าง)                                                        | 3-98  |
| 3.2.3-4  | มาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร                                                       | 3-105 |
| 3.2.4-1  | รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                                   | 3-107 |
| 3.2.4-2  | ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                                                                  | 3-110 |
| 3.2.4-3  | เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ                                                                       | 3-112 |
| 3.2.5-1  | กลุ่มเป้าหมายและจำนวนที่ทำการสำรวจ                                                                           | 3-117 |
| 3.2.5-2  | ผลการสำรวจความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                | 3-121 |