

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)**

 <p>30 ก.ค. 2568 10:17:35 N 1522917 E 669840 33 ซอยรัชดาภิเษก 7 แขวง 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>30 ก.ค. 2568 10:18:16 N 1522917 E 669840 33 ซอยรัชดาภิเษก 7 แขวง 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
<p style="text-align: center;">รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ</p>	<p style="text-align: center;">รูปที่ 2 รั้วรอบโครงการ</p>
 <p>30 ก.ค. 2568 10:18:33 N 1522917 E 669840 33 ซอยรัชดาภิเษก 7 แขวง 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>18/7/25 14:00 47P 683694 1522921</p>
<p style="text-align: center;">รูปที่ 3 ทางเข้าพื้นที่โครงการ</p>	<p style="text-align: center;">รูปที่ 4 เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>
 <p>18/7/25 15:09 47P 670238 1523136</p>	
<p style="text-align: center;">รูปที่ 4 (ต่อ) เครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด







รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)**

	
<p style="text-align: center;">รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>	<p style="text-align: center;">รูปที่ 6 ห้องน้ำ</p>
	
<p style="text-align: center;">รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำ</p>	<p style="text-align: center;">รูปที่ 8 ถังสำรองน้ำใช้</p>
	
<p style="text-align: center;">รูปที่ 9 ถังรับมูลฝอย</p>	<p style="text-align: center;">รูปที่ 10 ถังดับเพลิง</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง)**

 <p>30 ก.ค. 2568 10:19:58 N 1522912 E 669841 33 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>30 ก.ค. 2568 10:26:44 N 1522924 E 669847 546 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
<p style="text-align: center;">รูปที่ 11 เส้นทางหนีไฟ</p>	<p style="text-align: center;">รูปที่ 12 จุดรวมพล</p>
 <p>30 ก.ค. 2568 10:24:30 N 1522931 E 669856 556/11 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>30 ก.ค. 2568 10:13:30 N 1522937 E 669798 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
<p style="text-align: center;">รูปที่ 13 กล้องวงจรปิด</p>	<p style="text-align: center;">รูปที่ 14 ผ้าใบคลุมท้ายรถ</p>
 <p>30 ก.ค. 2568 10:15:10 N 1522931 E 669808 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>30 ก.ค. 2568 10:15:50 N 1522938 E 669807 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
<p style="text-align: center;">รูปที่ 15 พื้นที่จอดรถ</p>	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด







**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

 <p>16 ต.ค. 2568 14:04:01 N 1522926 E 669800 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>16/10/68 13:49 47P 669819 1522920 340/3 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
รูปที่ 16 รั้วรอบพื้นที่โครงการ	รูปที่ 17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 <p>16/10/68 13:53 47P 669831 1522940 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>	 <p>16/10/68 13:51 47P 669835 1522932 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
 <p>16/10/68 13:36 47P 669821 1522928 348/3 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>	 <p>16/10/68 14:01 47P 669802 1522917 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
รูปที่ 18 พื้นที่สีเขียว	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

	
	
รูปที่ 18 (ต่อ) พื้นที่สีเขียว	
	
รูปที่ 19 สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

 <p>30 ก.ค. 2568 10:15:50 N 1522938 E 669807 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>30 ก.ค. 2568 10:15:58 N 1522938 E 669807 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 20 ที่จอดรถอัตโนมัติ	
 <p>15 ต.ค. 2568 14:01:51 N 1522926 E 669814 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>16/10/68 13:38 47P 669815 1522943 350 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 3 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
รูปที่ 21 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 22 ถังสำรองน้ำ
 <p>16/10/68 13:43 47P 669829 1522944 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>	 <p>16 ต.ค. 2568 13:41:36 N 1523018 E 669893 580/454 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 22 (ต่อ) ถังสำรองน้ำ	รูปที่ 23 เส้นท่อประปาโครงการ

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**







<p>รูปที่ 24 กฎระเบียบสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 25 ไฟส่องสว่าง</p>
<p>รูปที่ 26 ป้ายบอกความลึก</p>	<p>รูปที่ 27 รางระบายน้ำล้น</p>
<p>รูปที่ 28 บ่อหน่วงน้ำ</p>	<p>รูปที่ 29 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

<p>รูปที่ 24 กฎระเบียบสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 25 ไฟส่องสว่าง</p>
<p>รูปที่ 26 ป้ายบอกความลึก</p>	<p>รูปที่ 27 รางระบายน้ำล้น</p>
<p>รูปที่ 28 ป่อหนองน้ำ</p>	<p>รูปที่ 29 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด







**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

 <p>16 ต.ค. 2568 13:41:32 N 1523018 E 6698093 580/454 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>16 ต.ค. 2568 14:04:54 N 1522921 E 669809 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
<p style="text-align: center;">รูปที่ 30 ตั้งพัดลมระบายอากาศ</p>	<p style="text-align: center;">รูปที่ 31 Generator</p>
 <p>16 ต.ค. 2568 13:43:23 N 1523120 E 669921 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>16/10/68 13:37 47P 669821 1522928 348/3 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
<p style="text-align: center;">รูปที่ 32 ถังดับเพลิง</p>	
 <p>16 ต.ค. 2568 13:43:30 N 1523099 E 669919 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ประเทศไทย แขวงดินแดง</p>	 <p>16 ต.ค. 2568 13:43:57 N 1522930 E 669819 546 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
<p style="text-align: center;">รูปที่ 33 ระบบป้องกันอัคคีภัย</p>	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

 <p>16 ต.ค. 2568 13:34:52 N 1522909 E 669788 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ประเทศไทย แขวงดินแดง</p>	 <p>16/10/68 14:02 47P 669808 1522930 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
 <p>16/10/68 13:46 47P 669780 1522915 334 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 9 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>	 <p>16/10/68 13:42 47P 669841 1522986 526/4 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 3 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
 <p>16 ต.ค. 2568 14:03:02 N 1522927 E 669835 348/3 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>16 ต.ค. 2568 14:06:18 N 1522936 E 669825 53/21-5 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
<p style="text-align: center;">รูปที่ 33 (ต่อ) ระบบป้องกันอัคคีภัย</p>	







รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

 <p>16 ต.ค. 2568 14:05:19 N 1522921 E 669809 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>	 <p>16 ต.ค. 2568 13:39:13 N 1522935 E 669826 534/1-5 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
<p>รูปที่ 34 พัฒนาระบายอากาศห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ 35 บันไดหนีไฟ</p>
 <p>16/10/68 13:53 47P 669811 1522940 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>	 <p>16 ต.ค. 2568 13:33:49 N 1522914 E 669804 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
<p>รูปที่ 36 จุดรวมพล</p>	<p>รูปที่ 37 แบบแปลนแผนผัง</p>
 <p>16/10/68 13:58 47P 669802 1522932 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>	 <p>16/10/68 13:59 47P 669801 1522953 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
<p>รูปที่ 38 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ</p>	

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**







 <p>16/10/68 13:40 47P 669812 1522892 348/1 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>	 <p>16 ต.ค. 2568 14:05:33 N 1522920 E 669806 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400 ประเทศไทย</p>
รูปที่ 39 กล้อง (CCTV)	
 <p>16/10/68 14:03 47P 669847 1522924 33 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 1 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>	 <p>16/10/68 14:06 47P 669814 1522928 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
 <p>16/10/68 13:51 47P 669806 1522929 340 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 7 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>	 <p>16/10/68 13:45 47P 669810 1522975 586 ซอยรัชดาภิเษก 7 แยก 3 กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 10400</p>
รูปที่ 40 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ	

รวบรวมการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ และทีมงานบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

	
<p>รูปที่ 41 สีของอาคาร</p>	<p>รูปที่ 42 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย</p>
	
<p>รูปที่ 43 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 44 รตน้ำบริเวณด้านบนของบ่อดินบำบัดมีเทน</p>
	
<p>รูปที่ 45 ทำความสะอาดพื้นห้องพักรถมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 46 ซ่อมอพยพหนีไฟ</p>

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

	
<p>รูปที่ 47 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด</p>	<p>รูปที่ 48 ระบบเกลือ</p>
	
<p>รูปที่ 49 เจ้าหน้าที่ดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>รูปที่ 50 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ 51 สับตะกอนตะไคร่น้ำ</p>	<p>รูปที่ 52 ไฟส่องสว่างสระว่ายน้ำเวลากลางคืน</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้างและระยะดำเนินการ) ของบริษัท แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

**รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ของโครงการ โคลส รัชดา 7 (KLOS RATCHADA7) (ระยะดำเนินการ)**

	
รูปที่ 53 ล้างถังสำรองน้ำ	
	
รูปที่ 54 เจ้าหน้าที่ล้างเครื่องปรับอากาศ	
	
รูปที่ 56 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ	
รูปที่ 57 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน	