

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด สุภฤกษ์) โดยนิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด สุภฤกษ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 พบว่า ทางโครงการมีการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 2

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการ HUMBLE LIVING @ SUPPALERK (ฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด สุภฤกษ์) โดยนิติบุคคลอาคารชุดฮัมเบิล ลีฟวิ่ง แอด สุภฤกษ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 สรุปผลได้ดังนี้

4.2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อส่งเหตุการณ์ ซึ่งเป็นบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ สาธารณะ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทบวงกรมฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ข) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดเกือบทุกพารามิเตอร์ ยกเว้น ค่า BOD₅, TKN และ Sulfide ที่เกินมาตรฐาน

ทั้งนี้ น้ำเสียก่อนการบำบัด และน้ำเสียหลังการบำบัด เป็นน้ำเสียที่ไม่ได้ระบายออกสู่สาธารณะ ดังนั้นจึงไม่มีมาตรฐานกำหนดแต่อย่างใด

4.2.2 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

จากการดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการได้มีการปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำ จึงไม่สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำได้ ทั้งนี้ หากทางโครงการดำเนินการปรับปรุงสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ จะดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามมาตรการกำหนดอย่างเคร่งครัด