


**รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**  
ของโครงการโซ ออริจิ้น ศิริราช (SO Origin Siriraj) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท โซ ออริจิ้น ศิริราช จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 1 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 4 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโครงการ



รูปที่ 6 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 7 ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 8 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก



รูปที่ 9 ป้ายกรณาดับเครื่องยนต์



รูปที่ 10 การตรวจสอบควันดำ



รูปที่ 11 ป้ายห้ามเผาขยะ



รูปที่ 12 ติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet รอบอาคาร



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ Mesh Sheet (ชนิดกันกันไฟลาม)



รูปที่ 14 กองวัสดุการก่อสร้างรอการใช้งาน



รูปที่ 15 วัสดุที่สำเร็จรูป



รูปที่ 16 ห้องตัดวัสดุ



รูปที่ 17 พรมน้ำบริเวณที่เกิดฝุ่น



รูปที่ 18 สเปร้น้ำอัตโนมัติ



รูปที่ 19 ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์



รูปที่ 20 ประตูทางเข้า-ออกปิดที่บดตลอดเวลา



รูปที่ 21 คนงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ



รูปที่ 22 คนงานล้างทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 23 ถนนทางวิ่งรถ



รูปที่ 24 ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้างรถบรรทุก



รูปที่ 25 ป้ายกำหนดช่วงเวลาทำงาน



รูปที่ 26 กำแพงกันเสียง



รูปที่ 27 ป้ายช่วงเวลาขนส่งวัสดุ




รูปที่ 28 หัวหน้าคนงาน



รูปที่ 29 รางระบายน้ำ



รูปที่ 30 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนตรวจวัดค่าความเร็วคลื่นอนุภาคสูงสุด



รูปที่ 31 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน



รูปที่ 32 ป้ายจำกัดความเร็ว และควบคุมน้ำหนัก



รูปที่ 33 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 34 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 35 ซักซ้อมอพยพเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



รูปที่ 36 ห้องน้ำ และอ่างล้างมือ



รูปที่ 37 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป



รูปที่ 38 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม



รูปที่ 39 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ




รูปที่ 40 บ่อดักตะกอน




รูปที่ 41 ติดตั้ง Curd Concrete



รูปที่ 42 ถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท




รูปที่ 43 พื้นที่คัดแยกเศษวัสดุ



รูปที่ 44 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ



รูปที่ 45 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสายไฟ



รูปที่ 46 ถังดับเพลิง



รูปที่ 46 (ต่อ) ถังดับเพลิง



รูปที่ 47 อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย



รูปที่ 48 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไฟฟ้า



รูปที่ 49 พื้นที่พักสูบบุหรี่






รูปที่ 50 ป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่



รูปที่ 51 ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ



รูปที่ 52 ป้ายเบอร์ติดต่อหน่วยงานฉุกเฉิน






รูปที่ 59 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก



รูปที่ 60 ไฟกระพริบ





รูปที่ 61 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 62 บ้านพักคนงาน




รูปที่ 63 ไฟฟ้าส่องสว่าง



รูปที่ 64 พื้นที่รับประทานอาหาร



รูปที่ 65 น้ำดื่ม



รูปที่ 66 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



รูปที่ 67 ป้ายเตือนความปลอดภัย



รูปที่ 68 กิจกรรม (Corporate Social Responsibility (CSR))