ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์ ว-133-จ-0005
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 1 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 1 - 7 กรกฎาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 8 กรกฎาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 010725/00037
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 1 กรกฎาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S17664-S17665

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 11.10 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 11.13 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff
Reviewed By

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager
Approved By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไลลา มะแซ
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 8 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 8 - 14 กรกฎาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 15 กรกฎาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 080725/00594
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 8 กรกฎาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S18222

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 15.56 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 15.58 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไลลา มะแซ
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 15 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 15 - 22 กรกฎาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 23 กรกฎาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 150725/01136
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 15 กรกฎาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S18763- S18764

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 11.27 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 11.28 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไลลา มะแซ
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 22 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 22 - 29 กรกฎาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 30 กรกฎาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 220725/01772
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 22 กรกฎาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S19399- S19400

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 14.11 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 15.58 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi)	Laboratory Manager

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 29 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 5 สิงหาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 290725/02375
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 29 กรกฎาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S20004 - S20005

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 15.05 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 15.07 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi)	Laboratory Manager

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวบูรีสา สอเอาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 13 สิงหาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 13 - 19 สิงหาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 20 สิงหาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 130825/01325
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 13 สิงหาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S21684 - S21685

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 14.55 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 14.57 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 19 สิงหาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 19 - 25 สิงหาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 26 สิงหาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 190825/02081
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 19 สิงหาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S22440 - S22441

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 13.23 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 13.27 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 26 สิงหาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 1 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 260825/02652
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 26 สิงหาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S23010 - S23011

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 11.23 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 11.24 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 1 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 1 - 7 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 8 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 010925/00107
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 1 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S23565 - S23566

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 14.00 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 14.05 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi)	Laboratory Manager

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 9 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 9 - 15 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 16 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 090925/00805/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 9 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S24263 - S24264

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 15.59 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 16.00 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

pag 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีฮา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 16 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 16 - 21 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 22 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 160925/1555
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 16 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S25014 - S25015

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 14.58 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 15.00 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi)	Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 23 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 23 - 28 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 29 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 230925/00265
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 23 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S25723 - S25724

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 11.50 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 11.52 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไลลา มะแซ
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 30 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 6 ตุลาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 300925/02635
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 30 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S26093 - S26094

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 11.45 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 11.48 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re0

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 7 ตุลาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 7 - 13 ตุลาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 14 ตุลาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 071025/00644
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 7 ตุลาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S26924-S26925

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 14.16 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 14.18 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi)	Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 14 ตุลาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 14 - 20 ตุลาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 20 ตุลาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 141025/01478
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 14 ตุลาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S27758-S27759

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 14.00 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 14.05 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

pag 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเอาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 21 ตุลาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 21 - 27 ตุลาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 27 ตุลาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 2110/02141
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 21 ตุลาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S28421 - S28422

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 13.00 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 13.04 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO., LTD.	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 4 พฤศจิกายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 4 - 10 พฤศจิกายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 11 พฤศจิกายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 041125/00184
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 4 พฤศจิกายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S29634 - S29635

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 14.19 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 14.21 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi)	Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเอาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 11 พฤศจิกายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 11 - 17 พฤศจิกายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 17 พฤศจิกายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 111125/00883
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 11 พฤศจิกายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S30333 - S30334

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 12.25 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 12.26 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi)	Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไฉลา มะแซ ว-133-จ-0003
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 18 พฤศจิกายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 18 - 24 พฤศจิกายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 24 พฤศจิกายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 181125/01612
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 18 พฤศจิกายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S31062-S31063

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 10.40 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 10.42 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 25 พฤศจิกายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 1 ธันวาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 251125/02266
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 25 พฤศจิกายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S31716-S31717

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 11.35 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 11.36 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไอลา มะแซ
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 2 ธันวาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 2 - 8 ธันวาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 8 ธันวาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 021225/00084
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 2 ธันวาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S32205 - S32206

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 13.10 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 13.15 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff
Reviewed By

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager
Approved By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 9 ธันวาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 9 - 15 ธันวาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 15 ธันวาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 091225/00828
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 9 ธันวาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S32949 - S32950

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 12.50 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 12.53 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi)	Laboratory Manager

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีฮา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 16 ธันวาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 16 - 22 ธันวาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 22 ธันวาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 161225/01912
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 16 ธันวาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S34033 - S34034

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 16.00 น.	น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 16.05 น.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

pag 1/1-1

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 23 ธันวาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 23 - 29 ธันวาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 29 ธันวาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 231225/02847
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 23 ธันวาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S34968-S34969

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 11.30 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 11.32 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 30 ธันวาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 30 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 5 มกราคม 2569
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 301225/03455
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 30 ธันวาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S35576-S35577

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนตื้น 13.00 น.	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ ส่วนลึก 13.02 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไลลา มะแซ ว-133-จ-0003
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 8 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 8 - 14 กรกฎาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 15 กรกฎาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 080725/00592/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 8 กรกฎาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S18219 - S18220

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 13.30 น.	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.42 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
pH	-	Electrometric Method	7.0	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	540	514	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	31,350	56	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	1,826	50	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	68.0	1.2	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	2,464.00	66.92	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	1,508.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi)
	ว-133-จ-0006			Laboratory Manager ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไลลา มะแซ
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 8 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 8 - 14 กรกฎาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 15 กรกฎาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 080725/00592/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 8 กรกฎาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S18219 - S18220

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัด น้ำเสีย 15.25 น.	น้ำออกระบบบำบัด น้ำเสีย 15.30 น.	อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	2.0	0.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.8×10^{8}	4.8×10^{3}	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.3×10^{8}	4.1×10^{3}	-
Appearance	-	Physical Test	สีดำมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff
Reviewed By

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager
Approved By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์ ว-133-จ-0005
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 13 สิงหาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 13 - 19 สิงหาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 20 สิงหาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 130825/01323/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 13 สิงหาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S21682 - S21683

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 14.50 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.52 น.	อาคารประเภท ก.
pH	-	Electrometric Method	6.7	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	381	343	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	500	68	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	174	61	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	5.8	1.4	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	58.80	42.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	9.00	5.33	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : Reviewed By — (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : Approved By — (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีฮา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 13 สิงหาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 13 - 19 สิงหาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 20 สิงหาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 130825/01323/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 13 สิงหาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S21682 - S21683

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำเข้าระบบบำบัด น้ำเสีย 14.50 น.	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัด น้ำเสีย 14.52 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	1.0	0.4	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1×10^5	9.2×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^5	5.4×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์ ว-133-จ-0005
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 9 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 9 - 15 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 16 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 090925/00803/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 9 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S24261 - S24262

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 15.54 น.	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 15.57 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
pH	-	Electrometric Method	6.6	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	383	318	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	214	24	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	184	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	2.3	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	91.48	28.00	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	7.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By — (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : Approved By — (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีฮา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 9 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 9 - 15 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 16 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 090925/00803/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 9 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S24261 - S24262

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 15.54 น.	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 15.57 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	20.0	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	2.1×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4	1.7×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่น	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff

อนุมัติโดย : Approved By (Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์ ว-133-จ-0005
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 7 ตุลาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 7 - 13 ตุลาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 14 ตุลาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 071025/00642/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 7 ตุลาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S26922-S26923

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 14.10 น.	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.12 น.	Std.[1] อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric Method	7.0	7.7	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	387	331	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	856	19	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	438	18	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	22.0	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	246.40	24.36	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	16.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot)	Laboratory Staff	ว-133-จ-0006	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager ว-133-ค-0003

SPECIAL LAB SLECCO

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเลาะห์
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 7 ตุลาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 7 - 13 ตุลาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทู คอนโด แอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 14 ตุลาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 071025/00642/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 7 ตุลาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S26922-S26923

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results		Std.[1]
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 14.10 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.12 น.	อาคารประเภท ข.
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	36.0	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	สีดำขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไอลา มะแซ จ-133-จ-0003
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 4 พฤศจิกายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 4 - 10 พฤศจิกายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 11 พฤศจิกายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 041125/00182/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 4 พฤศจิกายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S29632 - S29633

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods (2)	ผล/Results		Std. (1)
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 14.11 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.14 น.	อาคารประเภท ก.
pH	-	Electrometric Method	6.7	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	336	249	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	1,060	26	≤ 30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	525	35	≤ 20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	7.7	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	263.20	30.80	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	139.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff จ-133-จ-0006		อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager จ-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไอลา มะแซ
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 4 พฤศจิกายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 4 - 10 พฤศจิกายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 11 พฤศจิกายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 041125/00182/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 4 พฤศจิกายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S29632 - S29633

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 14.11 น.	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.14 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก.
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	43.0	0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^6	4.6×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^6	3.3×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By	(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff	อนุมัติโดย : Approved By	(Mr. Mapari Awaekuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไอลา มะแซ ว-133-จ-0003
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 2 ธันวาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 2 - 8 ธันวาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 8 ธันวาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 021225/00082/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 2 ธันวาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S32203 - S32204

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 13.00 น.	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.05 น.	Std.[1] อาคารประเภท ข.
pH	-	Electrometric Method	7.0	7.6	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	429	280	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	177	28	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	121	26	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	1.6	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	60.20	32.76	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SPECIAL LAB SLECCO ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff
ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager
ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไลลา มะแซ
ที่อยู่ Address	: 998 ซอยพหลโยธิน 34 แยก 16 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 2 ธันวาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	: โทร 095 251 0546 email : you2family@gmail.com	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 2 - 8 ธันวาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 8 ธันวาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 021225/00082/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 2 ธันวาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S32203 - S32204

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 13.00 น.	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.05 น.	Std.[1] อาคารประเภท ข.
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	4.4	0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.3×10^4	1.7×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4	1.4×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่นมีตะกอน	สีเหลืองขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023


ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ห้องฟิตเนส


ห้องฟิตเนส
FITNESS
เครือข่าย:14 พ.ย. 2568 11 นาฬิกา 05 นาที 39 วินาที GMT+7
เครือข่าย:14 พ.ย. 2568 11 นาฬิกา 05 นาที 18 วินาที GMT+7
เครือข่าย:14 พ.ย. 2568 11 นาฬิกา 05 นาที 10 วินาที GMT+7


ระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย
7:00 ~ 21:30
เวลาเปิดบริการ
07.00 – 21.30 น.
YOU2
ONLY
งดให้บริการแก่บุคคลภายนอก
ใช้เฉพาะเจ้าของร่วมเท่านั้น
หากพบการขโมยของ
ภายในห้องออกกำลังกาย
ฝ่ายบริการจะขอดำเนินคดี
ตามกฎหมายทันที
ผู้ใช้บริการต้อง
แต่งชุดออกกำลังกาย และ
สวมรองเท้าออกกำลังกาย
เท่านั้น
12+
ห้ามเด็กอายุ
ต่ำกว่า 12 ปี เข้าใช้บริการ
เนื่องจากจะมีผลกับกระดูก
ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม
เข้ามาในห้องออกกำลังกาย
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้
อุปกรณ์หรือทรัพย์สินในห้อง
ออกกำลังกาย ผู้ใช้บริการต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
CCTV 24H
ฝ่ายบริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายและอุบัติเหตุอันเกิดแก่ผู้ใช้บริการ
ระเบียบนี้อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในการให้บริการในอนาคตได้
เครือข่าย:14 พ.ย. 2568 11 นาฬิกา 06 นาที 09 วินา
GMT+

ห้องสมุดและห้องประชุม





ตรวจเช็ค ลิฟท์โดยสาร



ตรวจเช็คอุปกรณ์ ส่วนกลางและระบบต่างๆ



ตรวจเช็คอุปกรณ์ ส่วนกลางและระบบต่างๆ



พนักงานรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร และรอบอาคาร




พนักงานรักษาความสะอาดทำความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอย



จุดทิ้งขยะ



ฉีดพ่นยากำจัดปลวก ยุง แมลงรอบอาคารและห้องชุดประจำเดือน



ฝาปิดบ่อน้ำดีด้านบนชั้นดาดฟ้า



ฝาปิดบ่อน้ำดีด้านล่าง



ห้องปั๊มน้ำดี บนและล่าง




ระบบไฟฉุกเฉิน



ลูกศรบอกทางรอบอาคาร




ลานจอดรถเปิดโล่ง



ตักไขมันอาคารเอและบี



ตรวจเช็คปั๊มระบบบำบัดอาคารเอและบี



เติมจุลินทรีย์บ่อบำบัดอาคาร เอและบี



ดูดสิ่งปฏิกูล



ล้างเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง



ป้ายกฎระเบียบการเข้าพักอาศัย



บอร์ดประชาสัมพันธ์



บทที่ 3

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

ตารางที่ 3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีการจัดการ	สถานที่ดำเนินการ	ความถี่
1. น้ำใช้	- การแตกรั่วซึมของท่อประปา	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	1. เส้นท่อประปา	- เดือนละ 1 ครั้ง
	- ความสะอาด			
	- การปิดวาล์วในช่วงเวลา 07.00 -10.00 น. และช่วงเวลา 19.30-21.00 น.	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2. วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ	- ทุกวัน
2.สระวายน้ำ 2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ	- พื้นสระสภาพดี ไม่แตกร้าว	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- พื้นสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	- อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งาน ชำรุด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.2 อุบัติเหตุจากการจมน้ำ	- ขอบสระไม่มีน้ำขัง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- ขอบสระและทางเดินรอบสระว่ายน้ำ	- ตลอดระยะเวลาที่เปิดดำเนินการ
	- ป้ายสภาพดี ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร นิติบุคคลฯ	- ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	- อุปกรณ์สภาพร้อมใช้งาน ชำรุด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	- ค่า PH - Reisidual Chiorine	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- ทุกวัน
	- Coliform Bacteria - จุลินทรีย์กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค	- เก็บวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน	- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

	- ระบบกรองน้ำสภาพดี ไม่ชำรุด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
	- สระน้ำไม่มีตะกอน ตะไคร่น้ำ และ เศษผง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- ความสะอาดของสระว่ายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ
3. น้ำเสีย 3.1 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย (1) คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด	- PH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease - TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- ถังแยกตะกอน	- เดือนละ 1 ครั้ง
(2) คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด	- pH - BOD - Suspended Solids - Sulfide - Total Dissolved Solids - Settleable Solids - Fat Oil & Grease	- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548	- บ่อพักน้ำใส	- เดือนละ 1 ครั้ง

	- TKN - Total Coliform Bacteria - Fecal Coliform Bacteria			
3.2 การทำงานของระบบบัดบัดน้ำเสีย	1. ปริมาณของการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมกของแหล่งกำเนิดมลพิษ 3.ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 6. การทำงานของระบบบบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ) 7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ) 8. การทำงานของเครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ) 9. การทำงานของเครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันคึกรายละเอียดและรานยงานการสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามบท พ.ศ. 2555 ตามบบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสุขจภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)	- เก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียทุกวัน และบันทึกรายละเอียดเก็บไว้ภายในพื้นที่โครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดทำรายนงานสรุปผลการทำงานของระบบ การทำงานขจองระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน และเสนอรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตจตุจักร) ภายนวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป	

	10. การทำงานของเครื่องกวนสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 12. ปริมาณตะกอนส่วนที่เกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียนที่นำไปกำจัด 13. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 14. อื่นๆ			
4. การระบายน้ำ	- การสระสมของตะกอนดินในบ่อพักและรางระบายน้ำ	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	1) บ่อพักน้ำภายในโครงการและรางระบายน้ำภายในโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง
	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2) เครื่องสูบน้ำภายในบ่อพักน้ำสุดท้าย	- 3 เดือน/ครั้ง
5. การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง - ความสะอาด	- ตรวจสอบโดยช่างอาคารพนักงานทำความสะอาด	1) พื้นที่โครงการ - บริเวณที่ตั้งถังมูลฝอยและห้องพักมูลฝอยรวม	- ทุกวัน
	- กลิ่นและทัศนียภาพ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น	2) ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ	- ทุกวัน
6.ระบบไฟฟ้า	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่	1) หม้อแปลงไฟฟ้า - ป้ายเตือนระวังอันตราย	- ปีละ 1 ครั้ง

	- มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- บริเวณโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า	- ทุกวัน
	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2) อุปกรณ์ไฟฟ้า	- 1 เดือน / ครั้ง
7. การอนุรักษ์พลังงาน	- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ระบุมากับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง 2) ระบบปรับอากาศส่วนกลาง 3) เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟท์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น	- ทุกวัน
	- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน ไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	4) จุดติดประกาศและป้ายประชาสัมพันธ์	- ทุกวัน
8. ระบบป้องกันอัคคีภัย	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์	1) อุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนภัย	- 1 เดือน/ครั้ง
	- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน	- ทดสอบอุปกรณ์	2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนีไฟ	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพพร้อมใช้งาน - อายุการใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	4) อุปกรณ์ดังเพลิง - เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้	- 1 เดือน/ครั้ง
	- สภาพพร้อมใช้งาน - เข้าถึงสะดวก	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	- หัวรับน้ำดับเพลิง	- ทุกวัน

	- สภาพพร้อมใช้งาน - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	5) บันไดหนีไฟ เส้นทางการหนีไฟ และจุดรวมคนเบื้องต้น	- ทุกวัน
9. ระบบระบายอากาศ	- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หน้าต่างและประตู	- ทุกวัน
	- สภาพพร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร	2) พัดลมระบายอากาศ	- ทุกวัน
10. การจราจร	- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ลบเลือน - สภาพความคล่องตัวในการเดินรถบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	- ตรวจสอบโดยนิติบุคคล - ตรวจสอบโดยนิติบุคคล ช่างอาคาร พนักงานรักษาความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ - ป้ายและเครื่องหมายการจราจรภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - ถนนภายในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออก	- 1 เดือน/ครั้ง - ทุกวัน
	- เรืองร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ	-	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ	-
11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย			1) พื้นที่โครงการ	


	- ติดตั้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณที่ปรับปรุงซ่อมแซม - ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบโดยช่างอาคาร พนักงานรักษาความปลอดภัย	- กรณีที่ภายในโครงการมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาสีภายนอกอาคาร การซ่อมบำรุงผิวจราจร การขุดลอกท่อระบายน้ำ เป็นต้น	- ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงซ่อมแซม
	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
12. ทัศนียภาพ	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
13. การบดบังแสงแดดและทิศทางลม	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
14. การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์	- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ	-	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ	-
15. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ติดตามประเมินจากส่วนรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น หากพบว่ามีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขปัญหาทันที	- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ	- ทุกวัน

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

| วันที่ | ปริมาณน้ำใช้ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วระบายทิ้งสู่ท่อสาธารณะ (ลบ.ม.) | ค่าพีเอช (pH) | ค่าบีโอดี (BOD) (มก./ล.) | ค่าซีโอดี (COD) (มก./ล.) | ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) (มก./ล.) | ค่าน้ำมันและไขมัน (มก./ล.) | ค่าแอมโมเนีย (NH3-N) (มก./ล.) | ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) (มก./ล.) | ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) (มก./ล.) | ค่าสารที่ใช้คลอรีน (มก./ล.) | ค่าฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100 มล.) | ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (MPN/100 มล.) | ค่าสีน้ำ (เอดีเอ็ม) | ค่าความขุ่น (เอ็นทียู) | ค่าอุณหภูมิน้ำ (องศาเซลเซียส) | ค่าการนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/ซม.) | ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (มก./ล.) | ค่าความเค็ม (พีพีที) | ค่าของแข็งทั้งหมด (มก./ล.) | ค่าของแข็งที่ตกตะกอนได้ (มล./ล.) | ค่าของแข็งที่ระเหยได้ (มก./ล.) | ค่าของแข็งที่ไม่ระเหย (มก./ล.) | ค่าของแข็งที่ละลายน้ำ (มก./ล.) | ค่าของแข็งแขวนลอยที่ระเหยได้ (มก./ล.) | ค่าของแข็งแขวนลอยที่ไม่ระเหย (มก./ล.) | ค่าของแข็งแขวนลอย (มก./ล.) | ค่าซัลไฟด์ (มก./ล.) | ค่าซัลเฟต (มก./ล.) | ค่าซัลไฟต์ (มก./ล.) | ค่าไซยาไนด์ (มก./ล.) | ค่าฟีนอล (มก./ล.) | ค่าคลอรีนอิสระ (มก./ล.) | ค่าคลอรีนรวม (มก./ล.) | ค่าโลหะหนัก (มก./ล.) | ค่าสารหนู (มก./ล.) | ค่าแคดเมียม (มก./ล.) | ค่าโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (มก./ล.) | ค่าโครเมียมไตรวาเลนท์ (มก./ล.) | ค่าทองแดง (มก./ล.) | ค่าตะกั่ว (มก./ล.) | ค่าปรอท (มก./ล.) | ค่านิกเกิล (มก./ล.) | ค่าสังกะสี (มก./ล.) | ค่าน้ำมันดิบ (มก./ล.) | ค่าน้ำมันเบนซิน (มก./ล.) | ค่าน้ำมันดีเซล (มก./ล.) | ค่าน้ำมันเครื่องใช้แล้ว (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มคลอรีน (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มฟอสฟอรัส (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มคาร์บาเมต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไพรีทรอยด์ (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไตรอะซีน (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟเซต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มพาราควอต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไดไพริดิเลียม (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลซีน (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตแอมโมเนียม (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียม (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียม (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีน (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียม (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียม (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไอโซโพรพิลามีนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไดแอมโมเนียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตไตรเมซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรตไดไฮเดรต (มก./ล.) | ค่าสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชกลุ่มไกลโฟซิเนตโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไดไฮเดร

| วัน/เดือน/ปี | ปริมาณน้ำใช้ (หน่วย) | ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ลบ.ม.

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. อื่นๆ ระบุ — 115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ — 115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
[X] เครื่องสูบตะกอน
[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,092.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,680.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในภาชนะรองรับน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งออกนอกระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารส้มที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย (ซื้อ/ปริมาณคงเหลือ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย: ปั๊มน้ำ 1 (ปกติ/ผิดปกติ)	ปั๊มน้ำ 2 (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารส้ม (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเป่าลม (ปกติ/ผิดปกติ)	ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานปกติ (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วออกนอกระบบ (ลบ.ม.)	ปริมาณตะกอนแห้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย (กิโลกรัม)	ความคิดเห็นผู้ประกอบการ
01-8-68	-	48	38.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
02-8-68	-	81	64.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
03-08-68	-	78	62.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
04-08-68	-	84	67.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
05-08-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
06-08-68	-	68	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
07-08-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
08-08-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
09-08-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
10-08-68	-	65	52	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
11-08-68	-	70	56	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
12-08-68	-	59	47.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
13-08-68	-	85	68	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
14-08-68	-	60	48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
15-08-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	
16-08-68		60	48	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ปกติ	ไม่มี	-	-	

คุณภาพน้ำบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย

1104 8832

| วันที่ | ปริมาณน้ำใช้ในอาคารชุด (หน่วย) | ปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง (ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของผู้ประกอบการ

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,186.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,748.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-09-68	-	๑๒๕	๗๖.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-09-68	-	๗๒	๕๗.๖	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-9-68	-	๖๔	๕๑.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-09-68	-	๗๐	๕๖.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-09-68	-	๗๑	๕๖.๘	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-09-68	-	๖๓	๕๐.๔	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-09-68	-	๗๕	๖๐.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-09-68	-	๘๐	๖๔.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-09-68	-	๗๐	๕๖.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-09-68	-	๗๐	๕๖.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-09-68	-	๗๑	๕๖.๘	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-09-68	-	๖๔	๕๑.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	--	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-09-68	-	๖๓	๕๐.๔	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-09-68	-	๗๐	๕๖.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-09-68	-	๗๙	๖๓.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-09-68		๖๖	๕๒.๘											

11153 99014

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-09-68	-	910	56.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-09-68	-	912	59.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-09-68	-	911	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-09-68	-	966	59.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-09-68	-	968	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-09-68	-	990	52.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-09-68	-	971	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-09-68	-	963	50.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-09-68	-	967	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-09-68	-	973	58.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-09-68	-	970	56.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-09-68	-	974	59.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-09-68	-	914	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-09-68	-	963	50.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-09-68	-			ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

1012 809.6
รวม 2,165 1,192

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบตะกอน	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ
	[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,165.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,732.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000	ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณขยะมูลฝอยส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน/ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-10-68	-	70	56.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-10-68	-	70	56.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-10-68	-	72	57.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-10-68	-	72	57.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-10-68	-	72	57.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-10-68	-	65	52.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-10-68	-	60	48.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-10-68	-	81	64.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-10-68	-	63	50.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-10-68	-	74	59.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-10-68	-	82	65.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-10-68	-	69	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-10-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-10-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-10-68	-	60	48.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

1052 841.60
= 2118 1,914.40

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-10-68	-	47	37.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-10-68	-	72	57.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-10-68	-	69	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-10-68	-	69	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-10-68	-	73	58.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-10-68	-	81	64.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-10-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-10-68	-	55	44.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-10-68	-	64	51.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-010-68	-	75	60.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-10-68	-	54	43.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-10-68	-	63	50.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-10-68	-	54	43.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-10-68	-	94	75.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-10-68	-	55	44.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-10-68		70	56.0											

1066 852.8

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,118.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,694.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-11-68	-	40	32.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-11-68	-	66	52.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-11-68	-	62	49.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-11-68	-	64	51.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-11-68	-	58	46.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-11-68	-	66	52.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-11-68	-	62	49.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-11-68	-	62	49.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-11-68	-	57	45.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-011-68	-	86	68.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-11-68	-	60	48.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-11-68	-	60	48.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-11-68	-	49	39.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-11-68	-	51	40.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-11-68	-	57	45.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-11-68		66	52.8											

96% 96% 82.8

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารลดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-11-68	-	๖๙	61.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-11-68	-	๖๐	56.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-11-68	-	60	48.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-11-68	-	๖๗	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-11-68	-	๖๕	52.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-11-68	-	56	44.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-11-68	-	๖๐	56.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-11-68	-	๖๙	61.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-11-68	-	๖๔	51.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-11-68	-	๖๑	48.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-1168	-	๗๑	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-11-68	-	๖๗	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	---	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-11-68	-	๕๓	42.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-11-68	-	๗๖	60.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-11-68	-			ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

934 ๗๔๒.
1900 1520

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีมีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,900.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,520.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. จุลินทรีย์ 100.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....998..... หมู่ที่ .....- ..... ซอย .....ซอยพหลโยธิน 34..... ถนน .....พหลโยธิน..... แขวง/ตำบล .....เสนานิคม..... เขต/อำเภอ .....จตุจักร..... จังหวัด .....กรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์ .. ..095-251-0546... ..... โทรสาร .....- ..... มี .....ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ..... อาคารชุด ..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้ปันหัก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17-12-68	-	๗๔	๕๑.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
18-12-68	-	๖๐	๔๘.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
19-12-68	-	๗๒	๕๗.๖	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
20-12-68	-	๖๐	๔๘.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
21-12-68	-	๗๗	๖๑.๖	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
22-12-68	-	๘๕	๖๘.๐	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
23-12-68	-	๖๑	๔๘.๘	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
24-12-68	-	๖๙	๕๕.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
25-12-68	-	๖๙	๕๕.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
26-12-68	-	๕๙	๔๗.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
27-12-68	-	๕๘	๔๖.๔	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
28-12-68	-	๖๒	๔๙.๖	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	---	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
29-12-68	-	๕๔	๔๓.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
30-12-68	-	๔๙	๓๙.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
31-12-68	-	๓๙	๓๑.๒	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-

936 1148.8

2044 1635.2

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
01-12-68	-	516	60.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
02-12-68	-	570	56.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
03-12-68	-	66	52.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
04-12-68	-	68	54.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
05-12-68	-	49	39.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
06-12-68	-	67	53.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
07-12-68	-	58	46.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
08-12-68	-	72	57.6	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
09-12-68	-	48	38.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
10-12-68	-	73	58.4	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
11-12-68	-	84	67.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
12-12-68	-	60	48.0	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
13-12-68	-	69	55.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
14-12-68	-	71	56.8	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
15-12-68	-	114	91.2	ระบาย		ปกติ	-	ปกติ	-	-	ปกติ	-	ไม่มี	-
16-12-68		63	50.4											

1108 884.4

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ยูทูคอนโดแอดแยกเกษตร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 998 หมู่ที่ : ซอย : พหลโยธิน 34

ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : เสนานิคม เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 095-251-0546 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 451

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 10/2559 ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววิไลวรรณ รัตน์จันทร์ทอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน
2. อื่นๆ ระบุ	115.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำสาธารณะ ซอยพหลโยธิน34

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,044.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,635.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์	100.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 2 :

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน กรกฎาคม Year/ ปี 2568

	Time เวลา	Current Reading จดบันทึกได้	Consumption Unit หน่วยที่ใช้ (Unit.)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดย
1	9.00	4854	2	อาน	
2	9.00	4857	3	อาส	
3	9.00	4860	3	อาส	
4	9.00	4864	4	อาส	
5	9.00	4867	3	อาส	
6	9.00	4870	3	อาส	
7	9.00	4874	4	ณพัฒ	
8	9.00	4877	3	อาส	
9	9.00	4880	3	อาส	
10	9.00	4883	3	อาส	
11	9.00	4886	3	อาส	
12	9.00	4889	3	อาส	
13	9.00	4892	3	อาส	
14	9.00	4896	4	ณพัฒ	
15	9.00	4900	4	ณพัฒ	
16	9.00	4903	3	อาส	
17	9.00	4907	4	อาส	
18	9.00	4910	3	อาส	
19	9.00	4913	3	อาส	
20	9.00	4916	3	อาส	
21	9.00	4919	3	ณพัฒ	
22	9.00	4922	3	อาส	
23	9.00	4925	3	อาส	
24	9.00	4928	3	อาส	
25	9.00	4931	3	อาส	
26	9.00	4935	4	อาส	
27	9.00	4938	3	อาส	
28	9.00	4941	3	อาส	
29	9.00	4944	3	อาส	
30	9.00	4948	4	ณพัฒ	
31	9.00	4951	3	อาส	
		Total	99	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			101	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่.....

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน สิงหาคม Year/ ปี 2568

Date / วันที่	Time / เวลา	Current Reading / ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit / หน่วยที่ใช้ (Unit)	Recorded By / บันทึกโดย	Checked By / ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
1	9.00	4955	4		
2	9.00	4959	4		
3	9.00	4963	4		
4	9.00	4967	4		
5	9.00	4970	4		
6	9.00	4974	4		
7	9.00	4978	4		
8	9.00	4982	4		
9	9.00	4985	3		
10	9.00	4989	4		
11	9.00	4992	3		
12	9.00	4995	3		
13	9.00	4999	4		
14	9.00	5002	3		
15	9.00	5006	4		
16	9.00	5009	3		
17	9.00	5012	3		
18	9.00	5015	3		
19	9.00	5019	4		
20	9.00	5022	3		
21	9.00	5025	3		
22	9.00	5028	3		
23	9.00	5031	3		
24	9.00	5034	3		
25	9.00	5037	3		
26	9.00	5041	4		
27	9.00	5044	3		
28	9.00	5047	3		
29	9.00	5050	3		
30	9.00	5054	4		
31	9.00	5057	3		
		Total	107	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			99	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่.....

Main Electricity Meter Daily Record

บรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน กันยายน Year/ ปี 2568

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
1	9.00	5061	4	อาทิตย์	
2	9.00	5064	3	อาทิตย์	
3	9.00	5067	3	อาทิตย์	
4	9.00	5070	3	อาทิตย์	
5	9.00	5073	3	อาทิตย์	
6	9.00	5076	3	อาทิตย์	
7	9.00	5079	3	ภพักดิ์	
8	9.00	5082	3	อาทิตย์	
9	9.00	5084	2	อาทิตย์	
10	9.00	5087	3	อาทิตย์	
11	9.00	5090	3	อาทิตย์	
12	9.00	5093	3	อาทิตย์	
13	9.00	5096	3	อาทิตย์	
14	9.00	5099	3	อาทิตย์	
15	9.00	5102	3	อาทิตย์	
16	9.00	5105	3	อาทิตย์	
17	9.00	5108.	3	ปรีน.	
18	9.00	5111	3	อาทิตย์	
19	9.00	5113	2.	พงษ์	
20	9.00	5116	3	พงษ์เทพ	
21	9.00	5120	4	พงษ์เทพ	
22	9.00	5123	3	พงษ์เทพ	
23	9.00	5126	3	อาทิตย์	
24	9.00	5130	4	พงษ์เทพ	
25	9.00	5133	3	พงษ์เทพ	
26	9.00	5136	3	พงษ์เทพ	
27	9.00	5139	3	พงษ์เทพ	
28	9.00	5142	3	พงษ์เทพ	
29	9.00	5146	4	พงษ์เทพ	
30	9.00	5149	3	อาทิตย์	
31	9.00				
		Total	92	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			107	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่.....

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน ตุลาคม Year/ ปี 2568

No.	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
1	9.00	5152	3	พงธิเทพ	
2	9.00	5155	3	พงธิเทพ	
3	9.00	5158	3	พงธิเทพ	
4	9.00	5161	3	พงธิเทพ	
5	9.00	5164	3	พงธิเทพ	
6	9.00	5168	4	พงธิเทพ	
7	9.00	5171	3	ณัฐดล	
8	9.00	5174	3	พงธิเทพ	
9	9.00	5177	3	พงธิเทพ	
10	9.00	5180	3	พงธิเทพ	
11	9.00	5183	3	พงธิเทพ	
12	9.00	5186	3	พงธิเทพ	
13	9.00	5189	3	[illegible]	
14	9.00	5192	3	ณัฐดล	
15	9.00	5195	3	พงธิเทพ	
16	9.00	5198	3	พงธิเทพ	
17	9.00	5201	3	พงธิเทพ	
18	9.00	5204	3	พงธิเทพ	
19	9.00	5207	3	พงธิเทพ	
20	9.00	5211	4	พงธิเทพ	
21	9.00	5214	3	พงธิเทพ	
22	9.00	5217	3	พงธิเทพ	
23	9.00	5220	3	[illegible]	
24	9.00	5223	3	[illegible]	
25	9.00	5227	4	[illegible]	
26	9.00	5230	3	พงธิเทพ	
27	9.00	5233	3	ณัฐดล	
28	9.00	5236	3	พงธิเทพ	
29	9.00	5240	4	ณัฐดล	
30	9.00	5243	3	ณัฐดล	
31	9.00	5245	2	พงธิเทพ	
		Total	96	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			92	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่.....

Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน พ.ย. Year/ ปี 68

	Time เวลา	Current Reading จำนวนหน่วยที่ใช้	Consumption Unit จำนวนหน่วยที่ใช้ (Unit)	Recorded By ผู้บันทึก	Checked By ผู้ตรวจสอบโดยการจัดการอาคาร
1	9.00	5248	3	พงษ์เทพ	
2	9.00	5251	3	พงษ์เทพ	
3	9.00	5253	2	พงษ์เทพ	
4	9.00	5256	3	[illegible]	
5	9.00	5258	2	พงษ์เทพ	
6	9.00	5261	3	พงษ์เทพ	
7	9.00	5264	3	พงษ์เทพ	
8	9.00	5266	2	พงษ์เทพ	
9	9.00	5269	3	พงษ์เทพ	
10	9.00	5272	3	พงษ์เทพ	
11	9.00	5275	3	พงษ์เทพ	
12	9.00	5278	3	พงษ์เทพ	
13	9.00	5281	3	พงษ์เทพ	
14	9.00	5283	2	อาทิตย์	
15	9.00	5286	3	พงษ์เทพ	
16	9.00	5289	3	พงษ์เทพ	
17	9.00	5292	3	พงษ์เทพ	
18	9.00	5294	2	พงษ์เทพ	
19	9.00	5297	3	พงษ์เทพ	
20	9.00	5299	2	พงษ์เทพ	
21	9.00	5301	2	อาทิตย์	
22	9.00	5303	2	พงษ์เทพ	
23	9.00	5305	2	พงษ์เทพ	
24	9.00	5308	3	พงษ์เทพ	
25	9.00	5311	3	พงษ์เทพ	
26	9.00	5313	2	พงษ์เทพ	
27	9.00	5315	2	อาทิตย์	
28	9.00	5317	2	อาทิตย์	
29	9.00	5319	2	พงษ์เทพ	
30	9.00	5321	2	อาทิตย์	
31	9.00				
		Total	76	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			96	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่.....

Main Electricity Meter Daily Record

บรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month/เดือน ธันวาคม Year/ ปี 2568

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ (หน่วย)	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน
1	9.00	5324	3	พงษ์เทพ	
2	9.00	5326	2	ภพิชัญญ์	
3	9.00	5329	3	พงษ์เทพ	
4	9.00	5332	3	พงษ์เทพ	
5	9.00	5334	2	สุดาพร	
6	9.00	5337	3	พงษ์เทพ	
7	9.00	5340	3	ภพิชัญญ์	
8	9.00	5343	3	ภพิชัญญ์	
9	9.00	5345	2	สุดาพร	
10	9.00	5348	3	สุดาพร	
11	9.00	5351	3	ภพิชัญญ์	
12	9.00	5353	2	พงษ์เทพ	
13	9.00	5356	3	พงษ์เทพ	
14	9.00	5358	2	พงษ์เทพ	
15	9.00	5361	3	พงษ์เทพ	
16	9.00	5364	3	พงษ์เทพ	
17	9.00	5367	3	พงษ์เทพ	
18	9.00	5370	3	ภพิชัญญ์	
19	9.00	5373	3	พงษ์เทพ	
20	9.00	5376	3	พงษ์เทพ	
21	9.00	5378	2	พงษ์เทพ	
22	9.00	5382	4	พงษ์เทพ	
23	9.00	5384	2	ภพิชัญญ์	
24	9.00	5387	3	พงษ์เทพ	
25	9.00	5391	4	ภพิชัญญ์	
26	9.00	5393	2	พงษ์เทพ	
27	9.00	5396	3	พงษ์เทพ	
28	9.00	5399	3	พงษ์เทพ	
29	9.00	5401	2	พงษ์เทพ	
30	9.00	5403	2	ภพิชัญญ์	
31	9.00	5405	2	สุดาพร	
		Total	84	This Month / เดือนปัจจุบัน	
			76	Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร) .....

Date / วันที่.....

1. 9.00น.	5407	2	สุดาพร

(1-1-69)