


ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายประกอบรายงาน

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรม ไฮซี หัวหิน (บริษัท สิริลักษณ์ หัวหิน จำกัด)
(ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2568




ภาพที่ 1 แสดง ป้ายชื่อโรงแรม (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.30 น.)




ภาพที่ 2 แสดง ภูมิสถาปัตย์ของโรงแรม (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.32 น.)



ภาพที่ 3 แสดง พื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.35 น.)



ภาพที่ 4 แสดง พื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.36 น.)



ภาพที่ 5 แสดง เคาน์เตอร์เซอร์วิสบริการลูกค้า (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.38 น.)



ภาพที่ 6 แสดง ไฟส่องสว่างถนนบริเวณทางเข้า – ออก (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.37 น.)



ภาพที่ 7 แสดง ป้ายจำกัดความเร็ว 30 กม./ชม. และป้ายทางเข้าโรงแรม
(ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.37 น.)



ภาพที่ 8 แสดง ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.39 น.)




ภาพที่ 9 แสดง บริเวณลานจอดรถยนต์ (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.40 น.)




ภาพที่ 10 แสดง บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.41 น.)



ภาพที่ 11 แสดง บริเวณที่จอดรถสำหรับคนพิการ (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.42 น.)




ภาพที่ 12 แสดง บริเวณทางลาดสำหรับคนพิการและคนชรา
(ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.43 น.)



ภาพที่ 13 แสดง ห้องน้ำสำหรับคนพิการและคนชรา (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.44 น.)



ภาพที่ 14 แสดง ติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงแรม (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.45 น.)



ภาพที่ 15 แสดง “Fire Escape Plan” แผนผังหนีไฟ (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.46 น.)



ภาพที่ 16 แสดง ป้าย “FIRE EXIT” บอทางหนีไฟ (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.47 น.)



ภาพที่ 17 แสดง แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในห้องไฟฟ้าชั้นที่ 1
(ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.48 น.)



ภาพที่ 18 แสดง ตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง-ถังดับเพลิง พร้อมวิธีการใช้งาน
(ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.49 น.)



ภาพที่ 19 แสดง โรงแรมใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
(ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.50 น.)



ภาพที่ 20 แสดง โรงแรมใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
(ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.50 น.)



ภาพที่ 21 แสดงเครื่องตรวจจับควัน “Smoke Detectot” และ เครื่องจับความร้อน “Heat Detector”
(ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.51 น.)



ภาพที่ 22 แสดง ตู้ยาสามัญประจำบ้าน (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.52 น.)




ภาพที่ 23 แสดง จุดรวมพลบริเวณจุดที่ 1 “ด้านหน้า” (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.53 น.)



ภาพที่ 24 แสดง จุดรวมพลบริเวณจุดที่ 2 “ด้านหลัง” (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.54 น.)




ภาพที่ 25 แสดง ท่อยื่นส่งจ่ายน้ำ และหัวรับน้ำดับเพลิง (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.55 น.)



ภาพที่ 26 แสดง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ถ่ายภาพวันที่ 10/11/2568 เวลา 16.40 น.)



ภาพที่ 27 แสดง ถังขยะรองรับมูลฝอยห้องน้ำส่วนกลาง (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.56 น.)




ภาพที่ 28 แสดง ถังขยะโถงพักคอยหน้าลิฟต์ (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 09.57 น.)



ภาพที่ 29 แสดง ถังขยะมูลฝอยห้องครัว




ภาพที่ 30 แสดง ถังขยะส่วนสำนักงาน



ภาพที่ 31 แสดง สระว่ายน้ำภายในโรงแรม (ถ่ายภาพวันที่ 07/11/2568 เวลา 08.43 น.)



ภาพที่ 32 แสดง ป้ายปฏิบัติผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ (ถ่ายภาพวันที่ 07/11/2568 เวลา 08.43 น.)




ภาพที่ 33 แสดง เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 34 แสดง ห่วงช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 35 แสดง ไม้ช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ




ภาพที่ 36 แสดง โฟมช่วยชีวิตบริเวณสระว่ายน้ำ



ภาพที่ 37 แสดง ถังเก็บน้ำสำรองใต้ดินส่วนของโรงแรม – ส่วนอาคารพาณิชย์
(ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 10.00 น.)



ภาพที่ 38 แสดง ถังขยะและเครื่องสุขภัณฑ์ส่วนอาคารพาณิชย์



ภาพที่ 39 แสดง ป่อบำบัดน้ำเสีย (ถ่ายภาพวันที่ 07/11/2568 เวลา 08.50 น.)



ภาพที่ 40 แสดง บ่อดักไขมันแบบฝังใต้ดิน (ถ่ายภาพวันที่ 22/10/2568 เวลา 10.02 น.)



ภาพที่ 41 แสดง บ่อจุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด (ถ่ายภาพวันที่ 07/11/2568 เวลา 08.49 น.)




ภาพที่ 42 แสดง จุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด (ถ่ายภาพวันที่ 07/11/2568 เวลา 08.49 น.)





ภาพที่ 43 แสดง จุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด (ถ่ายภาพวันที่ 07/11/2568 เวลา 08.49 น.)



ภาพที่ 44 แสดง จุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด (ถ่ายภาพวันที่ 07/11/2568 เวลา 08.49 น.)



ภาพที่ 45 แสดง จุดเก็บน้ำสระว่ายน้ำ (ถ่ายภาพวันที่ 07/11/2568 เวลา 08.44 น.)



ภาพที่ 46 แสดง จุดเก็บน้ำสระว่ายน้ำ (ถ่ายภาพวันที่ 07/11/2568 เวลา 08.44 น.)