

ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายประกอบรายงาน



ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ



ภาพที่ 2 แสดงแผนกต้อนรับลูกค้า





ภาพที่ 3 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ

	
ภาพที่ 4 แสดงสภาพแวดล้อมภายในโครงการ	ภาพที่ 5 แสดงพื้นที่สีเขียว
	
ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่สีเขียว	ภาพที่ 7 แสดงรั้วล้อมรอบบริเวณโครงการ

	
ภาพที่ 8 แสดงรั้วล้อมรอบบริเวณโครงการ	ภาพที่ 9 แสดงข้อความ “ห้ามเร่งเครื่องยนต์”
	
ภาพที่ 10 แสดงข้อความ “ดับเครื่องทุกครั้งขณะจอดรถ”	ภาพที่ 11 ป้าย “กรุณาใช้บริการด้วยความช่วยเหลือ”

	
ภาพที่ 12 แสดงป้ายประกาศการเข้าพักภายใน โครงการ	ภาพที่ 13 แสดงจุดรวมพลของโครงการ
	
ภาพที่ 14 แสดงกล้องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าฉุกเฉินภายในโครงการ	ภาพที่ 15 แสดงโคมไฟควาไลนับริเวณทางเดิน

	
ภาพที่ 16 แสดงไฟส่องสว่างหน้าห้องพัก	ภาพที่ 17 แสดงไฟส่องสว่างด้านหน้าโครงการ
	
ภาพที่ 18 แสดงไฟส่องสว่างลานจอดรถ	ภาพที่ 19 แสดงกล่องตู้ยาสามัญประจำบ้านภายในโครงการ

	
ภาพที่ 20 แสดงกล่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ และเบอร์โทรฉุกเฉิน	ภาพที่ 21 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ
	
ภาพที่ 22 แสดงสีเขียวชนนอกอาคาร	ภาพที่ 23 แสดงป้ายข้อความ IN บริเวณทางเข้าของโครงการ

	
ภาพที่ 24 แสดงป้ายข้อความ OUT บริเวณ ออก ของโครงการ	ภาพที่ 25 แสดงจุดจอดรถภายในโครงการ
	
ภาพที่ 26 แสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์การใช้แสงสว่างที่ เหมาะสม และวิธีการใช้แอร์แบบประหยัดไฟ	ภาพที่ 27 แสดงป้ายณรงค์ให้ปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดแอร์

	
ภาพที่ 28 แสดงเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5	ภาพที่ 29 แสดงถังเก็บน้ำของโครงการ
	
ภาพที่ 30 แสดงถังเก็บน้ำของโครงการ	ภาพที่ 31 แสดงห้องพักของโครงการด้านที่เป็นระเบียง ซึ่งเป็นกระจกที่มีช่องเปิดให้แสงสว่างผ่านได้

	
ภาพที่ 32 แสดงเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก	ภาพที่ 33 แสดงก๊อกน้ำภายในห้องพัก
	
ภาพที่ 34 แสดงเครื่องสุขภัณฑ์ “ป้ายห้ามทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งใดๆ ลงในโถชักโครก”	ภาพที่ 35 แสดงหลอดไฟ LED ภายในห้องพักของโครงการ



ภาพที่ 36 แสดงการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



ภาพที่ 37 แสดงเจ้าหน้าที่รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ



ภาพที่ 38 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



ภาพที่ 39 แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในโครงการ



ภาพที่ 40 แสดงการทำความสะอาดถนนภายในโครงการเพื่อ
ป้องกันฝุ่นละออง




ภาพที่ 41 แสดงการม้วนเก็บสายยาง



ภาพที่ 42 แสดงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟ



ภาพที่ 43 แสดงห้องพัสดุฝอยรวม

	
ภาพที่ 44 แสดงถังรองรับมูลฝอยภายในห้องครัว	ภาพที่ 45 แสดงถังรองรับมูลฝอยภายในห้องพักแขก
	
ภาพที่ 46 แสดงการเก็บขยะภายในโครงการ	ภาพที่ 47 แสดงการทำความสะอาดบริเวณหน้าห้องพักขยะ

	
ภาพที่ 48 แสดงอุปกรณ์ดับเพลิงพร้อมวิธีการใช้งาน	ภาพที่ 49 แสดงวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
	
ภาพที่ 50 แสดงอุปกรณ์สัญญาณเตือนระบบอัคคีภัย	ภาพที่ 51 แสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

	
ภาพที่ 52 แสดงแผนผังการอพยพหนีไฟภายในโครงการ	ภาพที่ 53 แสดงป้าย “ทางออก EXIT” ภายในโครงการ
	
ภาพที่ 55 แสดงการขุดลอกท่อ	ภาพที่ 56 แสดงบ่อน้ำภายในโครงการ

	
ภาพที่ 56 แสดงการเก็บน้ำเสียในโครงการ	ภาพที่ 57 แสดงระบบท่อภายในโครงการ
	
ภาพที่ 58 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการตัดไขมันบริเวณซิงค์ล้างจาน	ภาพที่ 59 แสดงเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นแมลง



ภาพที่ 60 แสดงแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำทั้งภายในครัว