

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

โครงการ Verso Hua-Hin (ของบริษัท วีรันดารี สอร์ท แอนด์ สปา จำกัด) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ ตามแนวทางในหนังสือที่ ทส 1009.5/5920 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ทางโครงการได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังบำบัด, คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ดังแสดงผลในบทที่ 4 พบบางพารามิเตอร์ที่โครงการควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้มีการจัดการทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

5.1 ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของน้ำทิ้ง

จากผลสรุปการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ดำเนินการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 บริเวณบ่อกักน้ำก่อนที่จะระบายลงสู่บ่อบำบัดน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำทิ้งกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ทำการตรวจวิเคราะห์มีค่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตามทางโครงการได้มีการปรับปรุงแก้ไขค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจัดให้มีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการติดตามตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งตามที่มาตรการกำหนดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดมาตรการหรือนโยบาย ควบคุมและจัดการคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการต่อไป

5.2 ผลการตรวจวัดเพื่อตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของน้ำในสระว่ายน้ำ

จากผลสรุปของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างเดือนสิงหาคม 2568 เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พบว่าคุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดมาโดยตลอด ทั้งนี้แนะนำให้ทางโครงการมีการตรวจวัดทุกเดือน

5.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากตารางสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนะนำให้โครงการให้มีการล้างถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) และแนะนำให้โครงการให้มีการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำ Mandole และท่อระบายน้ำภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)