

ภาคผนวก ก

ภาพถ่ายประกอบรายงาน




ภาพที่ 1 แสดงป้ายชื่อโครงการ
(ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.35 น.)



ภาพที่ 2 แสดงป้ายชื่อโครงการ
(ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.36 น.)



ภาพที่ 3 แสดงจุดบริการแผนกต้อนรับและรับเรื่องร้องเรียน
(ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.50 น.)



ภาพที่ 4 แสดงภูมิสถาปัตย์ของโครงการ
(ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.52 น.)



ภาพที่ 5 แสดงภูมิสถาปัตย์ของโครงการ
(ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.53 น.)



ภาพที่ 6 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
(ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.30 น.)



ภาพที่ 7 แสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
(ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.30 น.)

	
ภาพที่ 8 แสดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนด้านหน้า (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.35 น.)	ภาพที่ 9 แสดงจุดรวมพลโครงการบริเวณจุดที่ 1 (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.51 น.)
	
ภาพที่ 10 แสดงจุดรวมพลโครงการบริเวณจุดที่ 2 (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.54 น.)	ภาพที่ 11 แสดงไฟส่องสว่างถนนทางเข้า – ออก (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.50 น.)

	 <table><tr><th>Emergency Contact</th><th>Name / Contact</th><th>Contact number</th></tr><tr><td>Venue Manager/ Venue Responsible</td><td>Mr.Jamsong Boosong</td><td>089-814-5824</td></tr><tr><td>Security personnel</td><td>Mr.Patipong Sukri</td><td>082-459-2956</td></tr><tr><td>Medical Doctor (Available 24 hrs.)</td><td>Mr.Lertlakana Lertarak</td><td>064-940-3995</td></tr><tr><td>AED availability area</td><td>-</td><td>1669</td></tr><tr><td>Nearest Hospital</td><td>Bangkok Hospital Hua Hin</td><td>032-636-800</td></tr><tr><td>Police Station (Nearest)</td><td>Hua Hin Police Station</td><td>032-511-027, 181</td></tr><tr><td>First Aid Team Leader</td><td>Ngernhakapee Tantak</td><td>092-789-3896</td></tr></table>	Emergency Contact	Name / Contact	Contact number	Venue Manager/ Venue Responsible	Mr.Jamsong Boosong	089-814-5824	Security personnel	Mr.Patipong Sukri	082-459-2956	Medical Doctor (Available 24 hrs.)	Mr.Lertlakana Lertarak	064-940-3995	AED availability area	-	1669	Nearest Hospital	Bangkok Hospital Hua Hin	032-636-800	Police Station (Nearest)	Hua Hin Police Station	032-511-027, 181	First Aid Team Leader	Ngernhakapee Tantak	092-789-3896
Emergency Contact	Name / Contact	Contact number																							
Venue Manager/ Venue Responsible	Mr.Jamsong Boosong	089-814-5824																							
Security personnel	Mr.Patipong Sukri	082-459-2956																							
Medical Doctor (Available 24 hrs.)	Mr.Lertlakana Lertarak	064-940-3995																							
AED availability area	-	1669																							
Nearest Hospital	Bangkok Hospital Hua Hin	032-636-800																							
Police Station (Nearest)	Hua Hin Police Station	032-511-027, 181																							
First Aid Team Leader	Ngernhakapee Tantak	092-789-3896																							
ภาพที่ 12 แสดงแผนผังอาคารบริเวณภายในอาคาร (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.55 น.)	ภาพที่ 13 แสดงบอร์ดโทรฉุกเฉินภายในโครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.50 น.)																								
																									
ภาพที่ 14 แสดงไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.55 น.)	ภาพที่ 15 แสดงสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.55 น.)																								

	
ภาพที่ 16 แสดงติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าโครงการ	ภาพที่ 17 แสดงติดตั้งกล้องวงจรปิดในโครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.33 น.)
	
ภาพที่ 19 แสดงกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.20 น.)	ภาพที่ 20 แสดงป้ายการใช้เสียงหลัง 20.00 น. (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.59 น.)

	
ภาพที่ 21 แสดงที่จอดรถยนต์จำนวน 14 คัน (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.32 น.)	ภาพที่ 22 แสดงที่จอดรถยนต์
	
ภาพที่ 23 แสดงที่จอดรถจักรยานยนต์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.33 น.)	ภาพที่ 24 แสดงที่จอดรถสำหรับคนพิการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.34 น.)

	
ภาพที่ 25 แสดงติดตั้งกระจกทางโค้งก่อนเข้าโครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.45 น.)	ภาพที่ 26 แสดงป้ายกฎณาดับเครื่องยนต์ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.32 น.)
	
ภาพที่ 27 แสดงสีอาคารภายนอก (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)	ภาพที่ 28 แสดงพื้นแบบ Double Sleb (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.20 น.)

	
ภาพที่ 29 แสดงโครงการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.15 น.)	ภาพที่ 30 แสดงโครงการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.21 น.)
	
ภาพที่ 31 แสดงป้ายบอกทางหนีไฟ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น.)	ภาพที่ 32 แสดงป้ายบอกทางหนีไฟ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.02 น.)

	
ภาพที่ 33 แสดงตู้เก็บสายน้ำดับเพลิง-ถังดับเพลิง พร้อมวิธีการใช้งาน (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)	ภาพที่ 34 แสดงวิธีการใช้งานสายน้ำดับเพลิง-ถังดับเพลิง (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)
	
ภาพที่ 35 แสดงอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE) (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)	ภาพที่ 36 แสดงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)


	
ภาพที่ 37 แสดงระบบไฟฟ้าภายในโครงการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)	ภาพที่ 38 แสดงป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.15 น.)
	
ภาพที่ 41 แสดงกฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.51 น.)	ภาพที่ 42 แสดงการวัดค่า pH, Cl ประจำวัน (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.51 น.)

	
ภาพที่ 43 แสดงห่วงช่วยชีวิตและตะขอช่วยชีวิต (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.59 น.)	ภาพที่ 44 แสดงถังขยะทั่วไปบริเวณสระว่ายน้ำ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00 น.)
	
ภาพที่ 45 แสดงหลอดไฟฟาส่องสว่างแบบ LED (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.01 น.)	ภาพที่ 46 แสดงห้องน้ำผู้พิการ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.01 น.)

	
ภาพที่ 47 แสดงสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.02 น.)	ภาพที่ 48 แสดงอ่างล้างมือภายในห้องน้ำ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.02 น.)
	
ภาพที่ 49 แสดงหัวฉีดน้ำแบบประหยัสน้ำ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.03 น.)	ภาพที่ 50 แสดงถังขยะรองรับมูลฝอยส่วนกลาง (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.03 น.)



	
ภาพที่ 51 แสดงถังขยะรองรับมูลฝอยในห้องพัก (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.16 น.)	ภาพที่ 52 แสดงถังขยะมูลฝอยในห้องน้ำของห้องพักแขก (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.16 น.)
	
ภาพที่ 53 แสดงถังขยะมูลฝอยย่อยสลาย (สีเขียว) และถังขยะมูลฝอยทั่วไป (สีฟ้า) (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.37 น.)	ภาพที่ 54 แสดงถังขยะมูลฝอยทั่วไปห้องครัว 1 ถัง (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.56 น.)

	
ภาพที่ 55 แสดงถังขยะมูลฝอยห้องครัว 2 ถัง (ขนาด 120 ลิตร) (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.56 น.)	ภาพที่ 56 แสดงถังขยะมูลฝอยย่อยสลายภายในห้องครัว (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.57 น.)
	
ภาพที่ 57 แสดงห้องพักมูลฝอยรวม 1 แห่ง (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.37 น.)	ภาพที่ 58 แสดงห้องขยะ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.38 น.)

 A grey rectangular waste bin with a white label that reads "Recycle" and "ห้องขยะรีไซเคิล" (Recycling Room).	 A grey rectangular waste bin with a white label that reads "Compostable Waste" and "ห้องขยะย่อยสลาย" (Compostable Waste Room).
ภาพที่ 59 แสดงห้องขยะรีไซเคิล (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.38 น.)	ภาพที่ 60 แสดงห้องขยะย่อยสลาย (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.38 น.)
 A grey rectangular waste bin with a white label that reads "Hazardous Waste" and "ห้องพิษมูลฝอยอันตราย" (Hazardous Waste Room).	 A photograph showing a concrete floor with three square metal grates for a water drainage system.
ภาพที่ 61 แสดงห้องพิษมูลฝอยอันตราย (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.38 น.)	ภาพที่ 62 แสดงระบบบำบัดน้ำเสีย (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.35 น.)

	
ภาพที่ 63 แสดงบ่อหนองน้ำ (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.45 น.)	ภาพที่ 64 แสดงจุดเก็บน้ำเสียหลังบำบัด (ถ่ายเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.15 น.)
	
ภาพที่ 65 แสดงจุดเก็บน้ำสระว่ายน้ำ (ถ่ายเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 09.45 น.)	ภาพที่ 66 แสดงถังเก็บน้ำใต้ดินถังที่ 1 (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)

	
ภาพที่ 67 แสดงถังเก็บน้ำใต้ดินครั้งที่ 2 (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)	ภาพที่ 68 แสดงถังกรองน้ำระบบประปา (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.40 น.)
	
ภาพที่ 69 แสดงระบบเส้นท่อประปา (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.36 น.)	ภาพที่ 70 แสดง Key Card ควบคุมการเปิด/ปิด ในห้องพัก (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.15 น.)

	
ภาพที่ 71 แสดงห้อง Fitness (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)	ภาพที่ 72 แสดงภายในของห้อง Fitness (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.39 น.)
	
ภาพที่ 73 แสดงกฎระเบียบและวิธีการใช้ห้อง Fitness (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.40 น.)	ภาพที่ 74 แสดงถังขยะในห้อง Fitness (ถ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.40 น.)

	
ภาพที่ 75 แสดงพนักงานดักไขมัน (ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	ภาพที่ 76 แสดงพนักงานดักไขมัน (ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)
	
ภาพที่ 77 แสดงพนักงานดักไขมัน (ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)	ภาพที่ 78 แสดงพนักงานดักไขมัน (ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)



ภาพที่ 79 แสดงพนักงานเก็บขยะบริเวณชายหาด
(ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)



ภาพที่ 80 แสดงพนักงานเก็บขยะบริเวณชายหาด
(ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)



ภาพที่ 81 แสดงภาพโครงการทำการสูดตะกอน
(ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)



ภาพที่ 82 แสดงภาพโครงการทำการสูดตะกอน
(ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)



ภาพที่ 83 แสดงภาพทำความสะอาดห้องพักขยะ
(ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)



ภาพที่ 84 แสดงภาพทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)



ภาพที่ 85 แสดงภาพทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
(ทางลูกค้าส่งมาให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568)