

ภาคผนวก ข


ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปที่ 1 ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ (ต่อ)



รูปที่ 3 รั้วรอบโครงการและต้นไม้


 18 พ.ย. 2568 13:48:38 47P 669860 1519185 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร	 18 พ.ย. 2568 13:39:32 47P 669844 1519188 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 4 ป้ายจำกัดความเร็ว	รูปที่ 5 ป้าย “กรุณาดับเครื่อง”
 18/11/2568 13:48:38 47P 669835 1519189 55 ซอยพรมมิตร กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110	 18 พ.ย. 2568 13:47:17 47P 669854 1519193 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ 7 ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
 18 พ.ย. 2568 13:33:43 47P 669850 1519174 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร	 18 พ.ย. 2568 13:33:48 47P 669850 1519178 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 8 สุขภัณฑ์ประหยัdnน้ำ	



รูปที่ 9 ถังเก็บน้ำใต้ดิน



รูปที่ 10 รถสำหรับเก็บขนมูลฝอย



รูปที่ 11 ระบบไฟฟ้า





รูปที่ 12 อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5



รูปที่ 13 ถึงขยะประจำจุดแต่ละชั้น




รูปที่ 14 จุดรวบรวมมูลฝอย



รูปที่ 15 ที่จอดรถยนต์ของโครงการ




รูปที่ 16 ระบบระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 17 พนักงานดูแลความสะอาด



รูปที่ 18 สีของอาคารเป็นสีโทนอ่อน




รูปที่ 19 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก



รูปที่ 20 เครื่องหมายช่องจราจรและเครื่องหมายทิศทางการเดินรถ

 18 พ.ย. 2568 13:49:04 47P-669866 1519188 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร	 18/11/68 13:41 47P 669842 1519188 124 ซอยพร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110
 18/11/68 13:39 47P 669835 1519194 124 ซอยพร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110	
รูปที่ 20 เครื่องหมายช่องจราจรและเครื่องหมายทิศทางการเดินรถ (ต่อ)	
 18 พ.ย. 2568 13:40:29 47P 669844 1519188 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร	 18 พ.ย. 2568 13:41:36 47P 669843 1519190 เขตวัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รูปที่ 21 ระบบระบายอากาศภายในอาคาร	





รูปที่ 23 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์



รูปที่ 24 ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง




รูปที่ 25 จุดรวมพล



รูปที่ 26 กล้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 27 ระบบดับเพลิง




รูปที่ 28 แผนผังเส้นทางหนีไฟ




รูปที่ 29 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)



รูปที่ 30 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 31 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบพื้นที่โครงการ




รูปที่ 32 เจ้าหน้าที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค



รูปที่ 33 ดูแลพื้นที่สีเขียว




รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ




รูปที่ 34 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ต่อ)



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ



รูปที่ 36 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ




รูปที่ 37 ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ



รูปที่ 38 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำสระ

 18/11/68 13:36 47P 669843 1519178 116 ซอยพร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110	 18/11/68 13:33 47P 669848 1519190 120/2 ซอยพร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110
รูปที่ 39 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ	รูปที่ 40 จุดล้างตัว
 18/11/68 13:34 47P 669841 1519171 116 ซอยพร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110	 18/11/68 14:09 47P 669855 1519135 116 ซอยพร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110
รูปที่ 41 สระว่ายน้ำ	รูปที่ 42 บัตรผู้มาติดต่อ
 18/11/68 13:49 47P 669851 1519180 120/2 ซอยพร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110	 18/11/68 13:49 47P 669854 1519186 120/2 ซอยพร้อมจิตร์ กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา 10110
รูปที่ 43 เจ้าหน้าที่ประจำอาคารตรวจสอบระบบต่างๆ	



รูปที่ 44 อบรมอพยพหนีไฟ