

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดสรรที่ดินวรารมย์-ประชาอุทิศ

ดำเนินการโดย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรวรารมย์-ประชาอุทิศ

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2568




รูปที่ 1 ปั้นระบบบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ




รูปที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียประจำโครงการ

รูปที่ 3 บ่อหน่วงน้ำ



รูปที่ 4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและป้อมยามทางเข้า-ออกโครงการ



รูปที่ 5 โคมไฟตามถนนสาธารณะ



รูปที่ 6 ป้ายลดความเร็ว

รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย



รูปที่ 8 สันนูลลดความเร็ว

รูปที่ 9 ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ




รูปที่ 10 ถังรองรับขยะมูลฝอย




รูปที่ 11 อุปกรณ์ป้องกันการเกิดอัคคีภัย



รูปที่ 12 หัวรับน้ำดับเพลิง



รูปที่ 13 เบอร์โทรแจ้งเหตุ



รูปที่ 14 เครื่องแลกสติกเกอร์โครงการ



รูปที่ 15 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโครงการ

 <p>17 พ.ย. 2568 12:50:20 N 15046145 663555 ซอยหมู่บ้านวรรมย์-สวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ 10140 ประเทศไทย</p>	 <p>17/11/68 12:51 47P 663561 1504210 ซอยหมู่บ้านวรรมย์-สวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ 10140</p>
<p>รูปที่ 16 กล้องวงจรปิด</p>	<p>รูปที่ 17 บอร์ดประชาสัมพันธ์</p>
 <p>17/11/68 12:53 47P 663517 1503863 ซอยหมู่บ้านวรรมย์-สวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ 10140</p>	 <p>17/11/68 12:33 47P 663511 1504169 ซอยหมู่บ้านวรรมย์-สวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ 10140</p>
<p>รูปที่ 18 ป้ายสัญญาณจราจร</p>	
 <p>17/11/68 12:32 47P 663564 1504169 ซอยหมู่บ้านวรรมย์-สวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ 10140</p>	 <p>17/11/68 12:52 47P 663574 1504189 ซอยหมู่บ้านวรรมย์-สวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ 10140</p>
<p>รูปที่ 19 พื้นที่สีเขียว</p>	



รูปที่ 20 เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 21 จัดอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ