

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารชุดแอสปาย อีสราฟฟ สเตชั่น (Aspire Itsaraphap Station)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568



รูปที่ 1 ป้ายโครงการ



รูปที่ 2 รั้วถาวร



รูปที่ 3 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 4 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 5 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ



รูปที่ 6 ห้องน้ำคนงาน



รูปที่ 7 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ



รูปที่ 8 หลังคาคลุมบริเวณทางเดินด้านข้างริมคลอง



รูปที่ 9 ล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการ



รูปที่ 11 สติ๊กเกอร์บริษัทผู้รับเหมาข้างรถ



รูปที่ 12 ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม)



รูปที่ 13 ฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 14 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 15 ม่านละอองน้ำ



รูปที่ 16 ถุงปูนซีเมนต์



รูปที่ 17 การผสมปูนแบบมีหลังคาปิด



รูปที่ 18 หน่วยงาน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 18 (ต่อ) หน่วยงาน ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568



รูปที่ 19 ป้ายเตือน



รูปที่ 20 ถังรองรับมูลฝอย



รูปที่ 21 รถเก็บขยะสำนักงานเขตบางกอกใหญ่



รูปที่ 22 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 23 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว



รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 25 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล




รูปที่ 25 (ต่อ) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



รูปที่ 26 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 27 กิจกรรม CSR กับชุมชนข้างเคียง



รูปที่ 27 (ต่อ) กิจกรรม CSR กับชุมชนข้างเคียง



รูปที่ 28 ป้ายบอก "ไซต์นี้ไม่มีแรงงานผิดกฎหมาย"



รูปที่ 29 การแต่งกายคนงาน



รูปที่ 30 กิจกรรม Morning Talk



รูปที่ 31 ถังดับเพลิง



รูปที่ 32 QR Code ตรวจสอบถังดับเพลิง



รูปที่ 33 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 34 เบอร์โทรฉุกเฉิน



รูปที่ 35 ตู้น้ำดื่ม



รูปที่ 36 ป้ายห้ามเข้าพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 37 พื้นที่สูบบุหรี่