


## รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ เดอะ ริเวียร์รา แชนตา โมนิกา จอมเทียน


ดำเนินการโดย บริษัท ริเวียร์รา แชนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568





รูปที่ 6 คนงานฉีดล้างล้อรถบรรทุก



รูปที่ 7 คนงานฉีดพรมน้ำ



รูปที่ 8 แหล่งน้ำที่ใช้ในการสเปรย์





รูปที่ 9 ผ้าใบคลุมรถบรรทุก



รูปที่ 10 ป้ายกำหนดช่วงเวลาเข้า-ออกโครงการ






รูปที่ 11 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง



รูปที่ 12 เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน



รูปที่ 13 กิจกรรม Safety Talk



รูปที่ 14 ป้ายจุดรวมพล



รูปที่ 15 ถังน้ำสำรอง

 <p>รูปที่ 16 ห้องน้ำ-ห้องส้วม</p>	 <p>รูปที่ 17 บ่อบำบัดน้ำเสีย</p>
 <p>รูปที่ 18 ทำความสะอาดห้องน้ำ</p>	 <p>รูปที่ 19 ห้อง Store</p>
 <p>รูปที่ 20 ภาชนะรองรับมูลฝอย</p>	 <p>รูปที่ 21 ป้ายกำกับให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยลงถังขยะ</p>
 <p>รูปที่ 22 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดขยะมูลฝอย</p>	 <p>รูปที่ 23 ภาพรวมการปฏิบัติงาน</p>





รูปที่ 23 ป้ายรณรงค์ใช้ไฟอย่างประหยัด



รูปที่ 24 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)



รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่คุมคนงาน



รูปที่ 26 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล



รูปที่ 27 กล้องวงจรปิด (CCTV)



รูปที่ 28 ไฟฟ้าส่องสว่าง






รูปที่ 29 ถังดับเพลิง




รูปที่ 30 ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง



รูปที่ 31 ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟ



รูปที่ 32 ป้ายจำกัดความเร็ว



รูปที่ 33 สัญญาณไฟเตือน





รูปที่ 34 ป้ายประชาสัมพันธ์



รูปที่ 35 กฎระเบียบหน่วยงาน



รูปที่ 36 กล่องรับความคิดเห็น



รูปที่ 37 หัวหน้าคนงาน



รูปที่ 38 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักร



รูปที่ 39 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



รูปที่ 40 ป้ายสถิติอุบัติเหตุ