

ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอาคารชุด แอสปาย สุขุมวิท 103 (Aspire Sukhumvit 103) (ระยะรื้อถอน) บริษัท เอพี เอ็มอี 25 จำกัด



รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่ของโครงการจะเข้าไปพูดคุยประสานงานกับผู้พักอาศัย



รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet



	
<p>รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณอาคารรื้อถอน</p>	
	
<p>รูปที่ 6 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำ / รถฉีดพรมน้ำภายในโครงการ</p>	
	
<p>รูปที่ 7 ป้ายห้ามเผาขยะภายในโครงการ</p>	

	
<p>รูปที่ 8 รถบรรทุกที่มีการคลุมผ้าใบมิดชิด</p>	<p>รูปที่ 9 ป้ายดับเครื่องยนต์</p>
	
<p>รูปที่ 10 ป้ายจำกัดความเร็ว</p>	<p>รูปที่ 11 ป้ายกำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุ</p>
	
<p>รูปที่ 12 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)</p>	



รูปที่ 13 กิจกรรม Morning Talk