




รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ แอสตัน พัทยา (ระยะก่อสร้าง)

	
รูปที่ 1 รื้อล้อมรอบบริเวณพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ 2 ประตูทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง	
	
รูปที่ 4 พนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวก	รูปที่ 5 Sheet Pile เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน (ปัจจุบันได้รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว)

 5 สค. 2025 12:16:20 47P 704702 1430884 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี	
รูปที่ 6 บ่อพักน้ำ/ตักเศษตะกอนดิน	รูปที่ 7 เอกสารแสดงอนุญาตการก่อสร้าง (อ.1)
	
รูปที่ 8 ห้องน้ำภายในโครงการ	
	
รูปที่ 9 ภาพขณะรองรับมูลฝอยภายในโครงการ	รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ/ประหยัดไฟฟ้า



รูปที่ 10 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ/ประหยัดไฟฟ้า (ต่อ)





รูปที่ 11 บ้านพักคนงานและสิ่งอำนวยความสะดวก



รูปที่ 12 ห้องน้ำบ้านพักคนงาน

	
รูปที่ 13 ภาพของโรงรับมูลฝอยบ้านพักคนงาน	รูปที่ 14 ระบบบำบัดบริเวณบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 15 ถังน้ำสำรองบ้านพักคนงาน	รูปที่ 16 พื้นที่อาบน้ำ/ซักล้าง บ้านพักคนงาน
	
รูปที่ 17 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงาน	รูปที่ 18 ถังดับเพลิงเคมีภายในโครงการ


	
รูปที่ 19 ถังสำรองน้ำใช้	รูปที่ 20 กล้องวงจรปิด
	
รูปที่ 21 พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ	รูปที่ 22 กำชับให้รักษาความสะอาด
	
รูปที่ 23 กล่องปฐมพยาบาล	





รูปที่ 24 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน



รูปที่ 25 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบโครงการ



รูปที่ 26 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน



รูปที่ 26 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ต่อ)