

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 รายงานการตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียง
- ค2 แผนงานการก่อสร้างโครงการ
- ค3 กฎระเบียบที่פקแคมป์คนงาน
- ค4 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
- ค5 เอกสารรับรองความปลอดภัยในการทำงานที่สูง
- ค6 ใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- ค7 กรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ
- ค8 ผู้ควบคุมการทำงาน
- ค9 เอกสารตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร



ภาคผนวก ค1

รายงานการตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียง



โครงการ : แอสตัน พัทยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงก่อนเข้าเริ่มก่อสร้าง

โครงการ : แอสตัน


เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/21

ร้านขายทองสุวรรณี


เบอร์ 038426626

รายการหลังสำรวจอาคาร

- 1.ผนังชนเสาด้านหลังอาคารจึกแถวด้านซ้าย
- 2.ผนังชนเสาและผนังด้านหลังอาคารจึกแถวด้านขวาจำนวน 2 แนว
- 3.ผนังกระเบื้องด้านซ้ายร่อน
- 4.มีน้ำซึมบริเวณรอยต่อผนังกับฝ้าห้องพื้นกันสาด



ผู้จัดทำ




ตัวแทน/เจ้าของอาคาร




หน้าอาคาร



ผนังชนเสาและผนังด้านหลังอาคารจี้กร้าวด้านขวาจำนวน2แนว



ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านซ้าย
มีน้ำซึมบริเวณรอยต่อผนังกับฝ้าท้องพื้นกันสาด



ผนังกระเบื้องด้านซ้ายร่อน

โครงการ : แอสตัน พัทยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงเข้าเริ่มก่อสร้าง


โครงการ : แอสตัน

เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/6

ร่ายขายทั่ว

รายการหลังสำรวจอาคาร

ไม่พบปัญหา



ผู้จัดทำ

0813575367



ตัวแทนเจ้าของอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร

โครงการ : แอสตัน พัทยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงก่อนเข้าเริ่มก่อสร้าง

โครงการ : แอสตัน

เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/15

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

ชื่อ ประวิตร

เบอร์ 0965167186

รายการหลังสำรวจอาคาร

1. ท้องพื้นกันสาดร้าว/มีน้ำซึมเข้า

ผู้จัดทำ

(.....)

ตัวแทน/เจ้าของอาคาร



หน้าอาคาร



ห้องพื่นกันสาดร้าว/มีน้ำซึมเข้า



รูปด้านหลังอาคารชั้นสอง



รูปด้านหลังอาคารชั้นสอง

โครงการ : แอสตัน พัทธยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทธยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทธยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงก่อนเข้าเริ่มก่อสร้าง

โครงการ : แอสตัน

เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/18

ร้านขายลอตเตอรี่

ชื่อ วิเชียร

เบอร์ 087143723

รายการหลังสำรวจอาคาร

- 1.ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านขวา
- 2.ผนังมุมบนฉีกร้าวตลอดแนว
- 3.ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านขวา

ผู้จัดทำ

(.....)

ตัวแทน/เจ้าของอาคาร



หน้าอาคาร



ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านซ้าย



ผนังมุมบนฉีกร้าวตลอดแนว



รูปด้านหลังอาคาร



ผนังชนเสาด้านหลังอาคารจึกร้างด้านขวา

โครงการ : แอสตัน พัทยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงก่อนเข้าเริ่มก่อสร้าง

โครงการ : แอสตัน

เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/16

ร้านขายเสื้อผ้า

คุณวุฒิ

เบอร์ 0881967279

รายการหลังสำรวจอาคาร

- 1.ผนังผ้ามูมบนฉีก/มีน้ำไหลซึม
- 2.ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านขวา



ผู้จัดทำ



ตัวแทน/เจ้าของอาคาร



ผนังผ้ามูมบนฉีก/มีน้ำไหลซึม



ด้านหลังอาคาร



ด้านบนผ้าจีก

โครงการ : แอสตัน พัทยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงก่อนเข้าเริ่มก่อสร้าง

โครงการ : แอสตัน


เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/10

ร้านเบสซูปเปอร์มาร์เก็ต


เบอร์ 081150229

รายการหลังสำรวจอาคาร

ไม่พบปัญหา



ผู้จัดทำ



ตัวแทน/เจ้าของอาคาร



หน้าอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร

โครงการ : แอสตัน พัทยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงเข้าเริ่มก่อสร้าง

โครงการ : แอสตัน

เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/14

ร้าน โต๊ะ พอยท์

รายการหลังสำรวจอาคาร


ไม่พบปัญหา



ตัวแทน/เจ้าของอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร

โครงการ : แอสตัน พัทยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงก่อนเข้าเริ่มก่อสร้าง


โครงการ : แอสตัน

เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/12


ร้าน ทองสุวรรณกร

รายการหลังสำรวจอาคาร

1. ขอบด้านบนท้องพื้นรั้ว
2. ผนังชั้นเสาด้านหลังอาคารฉีกรั้วด้านขวา
3. ผนังชั้นเสาด้านหลังอาคารฉีกรั้วด้านซ้าย
4. ฝ้าท้องพื้นกันสาดหลุมร้อน



ผู้จัดทำ



ตัวแทน/เจ้าของอาคาร



หน้าอาคาร



ขอบด้านบนท้องพื้นร้าว



ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกกร้าวด้านขวา



ฝ้าห้องพื่นกันสาดหลุดร่อน



ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านซ้าย

REQUEST FOR APPROVAL , RFA

โครงการ : แอสตัน พัทยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

ผู้จัดการ.....

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงก่อนเข้าเริ่มก่อสร้าง

โครงการ : แอสตัน

เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/17


ร้านนวด

คุณดวง

เบอร์ 0863563727


รายการหลังสำรวจอาคาร

- 1.ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านซ้าย
2. ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านขวา/มีน้ำไหลซึม
- 3.ผนังผ้าทองพื้นด้านหลังอาคารมีรอยฉีก



(.....)

ผู้จัดทำ



(.....)

ตัวแทน/เจ้าของอาคาร



หน้าอาคาร



ผนังหน้าต่างด้านหลังอาคารจึก้วด้านซ้าย



ผนังชนเสาด้านหลังอาคารจึกกร้าวด้านขวา/มีน้ำไหลซึม



ผนังผ้าทอองพื้นด้านหลังอาคารมีรอยฉีก

โครงการ : แอสตัน พัทยา

เลขที่ RFA-SC-22CM-ATP-OT-ST-006/67

อ้างถึง.....

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

เรื่อง : ตรวจสอบอาคารข้างเคียง

จำนวน 2 ชุด

☐ Shop Drawing ☐ Material ☐ Sample ☐ Method Statement ☒ Other

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

☐ เพื่อขอความเห็น ☒ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(กังวาล บุญยสิทธิ์พิชัย)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

เรียน ผู้ออกแบบ บริษัท

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(.....)

บริษัท

เรียน คุณชนะชัย กาญจนหัตถกิจ/บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

วันที่.....

☐ เพื่อขอความเห็น ☐ เพื่ออนุมัติ ☐ เพื่อทราบ
☐ อื่น ๆ.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เรียน คุณปิยะวัฒน์ เสมเหลา/บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันที่.....

☐ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ชนะชัย กาญจนหัตถกิจ)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท แอสตัน พัทยา จำกัด

เรียน ผู้รับจ้างบริษัทสินโสธร คอนเน็คท์ จำกัด

วันที่ 22/06/67

☒ อนุมัติ ☐ อนุมัติตามบันทึก ☐ ไม่อนุมัติ
☐ บันทึก.....

(ปิยะวัฒน์ เสมเหลา)

ผู้จัดการโครงการ / บริษัท 22 คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

☒ OWNER ☐ DESIGNER ☒ 22CM ☐ OTHER

ใบตรวจสอบอาคาร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง : การตรวจสอบความเสียหายของอาคารข้างเคียงก่อนเข้าเริ่มก่อสร้าง


โครงการ : แอสตัน

เรียน : เจ้าของอาคารบ้านเลขที่ 111/11

ร้านรับแลกเงิน

รายการหลังสำรวจอาคาร

1. ท้องพื้นด้านบนมีรอยร้าว
2. ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านขวา




ผู้จัดทำ



(.....)

ตัวแทน/เจ้าของอาคาร



หน้าอาคาร



รูปด้านหลังอาคาร



ห้องพื้นด้านบนมีรอยร้าว



ผนังชนเสาด้านหลังอาคารฉีกร้าวด้านขวา

ภาคผนวก ค2

แผนงานการก่อสร้างโครงการ





บริษัท สยามคอนสตรัค จำกัด
SIAM CONSTRUCTION CO., LTD.

Update Status Project : ASTON PATTAYA

ID	Test Name	Duration	Start	Finish	Duration 2567	Start 2567	Finish 2567	Duration 2568	Start 2568	Finish 2568	Duration 2569	Start 2569	Finish 2569
1	คอนกรีตคานา	0 days	18/6/7	18/6/7	31	5	10/15/20/25/30/4	31	5	10/15/20/25/30/4	31	5	10/15/20/25/30/4
2	คอนกรีตคานา	480 days	18/6/7	23/3/8	16	18/6/7	23/3/8	16	18/6/7	23/3/8	16	18/6/7	23/3/8
3	คอนกรีตคานา	120 days	18/6/7	25/8/7		18/6/7	25/8/7		18/6/7	25/8/7		18/6/7	25/8/7
4	คอนกรีตคานา	40 days	25/8/7	30/9/7		25/8/7	30/9/7		25/8/7	30/9/7		25/8/7	30/9/7
5	คอนกรีตคานา	20 days	5/7/7	24/7/7		5/7/7	24/7/7		5/7/7	24/7/7		5/7/7	24/7/7
6	คอนกรีตคานา	30 days	20/7/7	18/8/7		20/7/7	18/8/7		20/7/7	18/8/7		20/7/7	18/8/7
7	คอนกรีตคานา	40 days	10/8/7	19/9/7		10/8/7	19/9/7		10/8/7	19/9/7		10/8/7	19/9/7
8	คอนกรีตคานา 1	25 days	28/8/7	22/9/7		28/8/7	22/9/7		28/8/7	22/9/7		28/8/7	22/9/7
9	คอนกรีตคานา 2	15 days	22/9/7	7/10/7		22/9/7	7/10/7		22/9/7	7/10/7		22/9/7	7/10/7
10	คอนกรีตคานา 3	12 days	6/10/7	17/10/7		6/10/7	17/10/7		6/10/7	17/10/7		6/10/7	17/10/7
11	คอนกรีตคานา 4	12 days	18/10/7	29/10/7		18/10/7	29/10/7		18/10/7	29/10/7		18/10/7	29/10/7
12	คอนกรีตคานา 5	12 days	30/10/7	11/11/7		30/10/7	11/11/7		30/10/7	11/11/7		30/10/7	11/11/7
13	คอนกรีตคานา 6	12 days	12/12/7	23/12/7		12/12/7	23/12/7		12/12/7	23/12/7		12/12/7	23/12/7
14	คอนกรีตคานา 7	12 days	24/12/7	5/1/8		24/12/7	5/1/8		24/12/7	5/1/8		24/12/7	5/1/8
15	คอนกรีตคานา	20 days	25/1/8	14/2/8		25/1/8	14/2/8		25/1/8	14/2/8		25/1/8	14/2/8
16	คอนกรีตคานา	20 days	25/1/8	14/2/8		25/1/8	14/2/8		25/1/8	14/2/8		25/1/8	14/2/8
17	คอนกรีตคานา	15 days	14/2/8	28/2/8		14/2/8	28/2/8		14/2/8	28/2/8		14/2/8	28/2/8
18	คอนกรีตคานา	10 days	15/11/7	24/11/7		15/11/7	24/11/7		15/11/7	24/11/7		15/11/7	24/11/7
19	คอนกรีตคานา 1	15 days	25/11/7	9/12/7		25/11/7	9/12/7		25/11/7	9/12/7		25/11/7	9/12/7
20	คอนกรีตคานา 2	15 days	10/12/7	24/12/7		10/12/7	24/12/7		10/12/7	24/12/7		10/12/7	24/12/7
21	คอนกรีตคานา 3	15 days	20/12/7	4/1/8		20/12/7	4/1/8		20/12/7	4/1/8		20/12/7	4/1/8
22	คอนกรีตคานา 4	15 days	10/1/8	15/1/8		10/1/8	15/1/8		10/1/8	15/1/8		10/1/8	15/1/8
23	คอนกรีตคานา 5	15 days	15/1/8	29/1/8		15/1/8	29/1/8		15/1/8	29/1/8		15/1/8	29/1/8
24	คอนกรีตคานา 6	15 days	30/1/8	13/2/8		30/1/8	13/2/8		30/1/8	13/2/8		30/1/8	13/2/8
25	คอนกรีตคานา 7	15 days	15/2/8	1/3/8		15/2/8	1/3/8		15/2/8	1/3/8		15/2/8	1/3/8
26	คอนกรีตคานา	15 days	5/3/8	19/3/8		5/3/8	19/3/8		5/3/8	19/3/8		5/3/8	19/3/8
27	คอนกรีตคานา 1	25 days	5/12/7	29/12/7		5/12/7	29/12/7		5/12/7	29/12/7		5/12/7	29/12/7
28	คอนกรีตคานา 2	25 days	20/12/7	13/1/8		20/12/7	13/1/8		20/12/7	13/1/8		20/12/7	13/1/8
29	คอนกรีตคานา 3	25 days	5/1/8	25/1/8		5/1/8	25/1/8		5/1/8	25/1/8		5/1/8	25/1/8
30	คอนกรีตคานา 4	25 days	20/1/8	13/2/8		20/1/8	13/2/8		20/1/8	13/2/8		20/1/8	13/2/8
31	คอนกรีตคานา 5	25 days	12/2/8	25/2/8		12/2/8	25/2/8		12/2/8	25/2/8		12/2/8	25/2/8
32	คอนกรีตคานา 6	25 days	14/2/8	10/3/8		14/2/8	10/3/8		14/2/8	10/3/8		14/2/8	10/3/8
33	คอนกรีตคานา 7	25 days	5/3/8	29/3/8		5/3/8	29/3/8		5/3/8	29/3/8		5/3/8	29/3/8
34	คอนกรีตคานา	20 days	20/3/8	8/4/8		20/3/8	8/4/8		20/3/8	8/4/8		20/3/8	8/4/8
35	คอนกรีตคานา	60 days	13/4/8	29/4/8		13/4/8	29/4/8		13/4/8	29/4/8		13/4/8	29/4/8
36	คอนกรีตคานา	120 days	15/1/8	14/5/8		15/1/8	14/5/8		15/1/8	14/5/8		15/1/8	14/5/8
37	คอนกรีตคานา	120 days	5/1/8	4/5/8		5/1/8	4/5/8		5/1/8	4/5/8		5/1/8	4/5/8
38	คอนกรีตคานา	120 days	12/6/8	5/1/8		12/6/8	5/1/8		12/6/8	5/1/8		12/6/8	5/1/8
39	คอนกรีตคานา	90 days	14/6/8	29/6/8		14/6/8	29/6/8		14/6/8	29/6/8		14/6/8	29/6/8
40	คอนกรีตคานา	60 days	15/3/8	13/5/8		15/3/8	13/5/8		15/3/8	13/5/8		15/3/8	13/5/8
41	คอนกรีตคานา	40 days	20/5/8	29/6/8		20/5/8	29/6/8		20/5/8	29/6/8		20/5/8	29/6/8
42	คอนกรีตคานา	180 days	12/6/8	30/7/8		12/6/8	30/7/8		12/6/8	30/7/8		12/6/8	30/7/8
43	คอนกรีตคานา	50 days	17/6/8	25/8/8		17/6/8	25/8/8		17/6/8	25/8/8		17/6/8	25/8/8

ภาคผนวก ค3

กฎระเบียบที่พัคแคมป์คนงาน



บริษัท Aston Pattaya

กฎระเบียบที่พักแรมปีคนงาน

- 1.ห้ามนำสิ่งกฎหมายเข้ามาภายในที่พักเช่น อาวุธ ปืน
- 2.ห้ามดื่มสุรา
- 3.ห้ามทะเลาะวิวาทส่งเสียงดังและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
- 4.ห้ามลักขโมย ทรัพย์สินภายในที่พัก
- 5.ห้ามดัดแปลงห้องพักและสิ่งปลูกสร้าง
- 6.ห้ามมั่วสุมเล่นการพนันโดยเด็ดขาด
- 7.ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัย
- 8.หลัง 4 ทุ่มห้ามส่งเสียงดัง
- 9.ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในที่พักเช่น สารเสพติด
- 10.ห้ามทิ้งเศษขยะเรี่ยราดตามพื้นภายในที่พัก

บทลงโทษ

- 1.ขึ้นอยู่กับความผิดที่การกระทำ
- 2.ตักเตือน
- 3.ให้หยุดงาน 3 วัน
- 4.ไล่ออกจากการเป็นพนักงาน

ภาคผนวก ค4

คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน



โครงการ : แอสตัน พัทยา

สถานที่ : พัทยากลาง ถนนพัทยาสาย 2

1. การเตรียมงาน

1.1 อุปกรณ์ให้ความปลอดภัย

- คนงานที่ทำงานบริเวณที่เสี่ยงต่ออันตรายจากของตกจากที่สูง ต้องสวมหมวกแข็ง (Safety) ทุกคน ยกเว้นกรณีพิสูจน์พื้นที่แล้ว ไม่มีความเสี่ยงต่อวัสดุตกจากส่วนบน
- คนงานที่ต้องทำหน้าที่เทคอนกรีต ต้องสวมถุงมือยาง และรองเท้ายางหุ้มแข็ง
- ห้ามคนงานใส่รองเท้าแตะพองน้ำทำงานโดยเด็ดขาด

1.2 การแต่งกาย

- ให้คนงานแต่งกายที่รัดกุม ห้ามเอาเสื้อออกนอกกางเกง
- คนงานหญิงห้ามนุ่งผ้าถุงทำงาน และคนงานหญิงที่ไว้ผมยาวให้รวบผม ห้ามปล่อยผมยาวออกมา นอกหมวกแข็ง
- ช่วงเชื่อมเหล็กต้องสวมแว่นตากันแสง และสวมหน้ากาก ป้องกันทุกครั้งเวลาเชื่อม
- คนงานที่สกัดคอนกรีต ต้องใส่แว่นตา และถุงมือป้องกัน

1.3 เขตก่อสร้าง

- ให้ทำรั้วกัน หรือคอกกันแนวเขตก่อสร้าง พร้อมจัดทำป้าย “เขตก่อสร้าง” สำหรับบริเวณไหนที่เสี่ยงต่ออันตรายให้ทำป้าย “เขตอันตราย”
- ในเวลากลางคืนให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือไฟส่องสว่างในแนวเขตบริเวณอันตราย
- จัดทำป้ายห้ามเด็ก และบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง กรณีที่จำเป็นจะต้องขออนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อน และจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สวมหมวกและสวมรองเท้า Safety ทุกครั้งก่อนเข้า Site งาน
- คนงานที่ทำงานที่สูง และเสี่ยงอันตรายจะต้องสวมใส่ Safety belt หรือ Safety Harness ทุกครั้ง

2. ช่วงระยะเวลาในการก่อสร้าง

2.1 ลิฟต์ขนของ

- ห้ามคนงานขึ้นลิฟต์ขนของโดยเด็ดขาด
- ให้ดำเนินการตรวจสอบการยึดเหนี่ยวลิฟต์ขนของทุกลิฟต์
- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทุกวัน

2.2 ลิฟต์ขนคน

- ต้องมีลูกกรงเหล็กทุกด้าน
- มีประตูปิด - เปิด
- มีหลังคาที่แข็งแรง
- มีการยึดติดกับ โครงสร้างอาคารอย่างแน่นหนา
- กรณีเบรกเสีย ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
- ห้ามบรรทุกเกินอัตราที่ลิฟต์รับได้
- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยทุกวัน
- Tower Crane ต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย Service ทุก 3 เดือน

2.3 นั่งร้านและค้ำยัน

- จะต้องยึดค้ำยันไม่ให้มีการโก่งงอ
- นั่งร้านที่สูงเกิน 1.50 ม. ให้จัดทำราวกันตก
- ควรเว้นช่องทางเดินอย่างน้อย 1 ช่องทาง
- เหล็กเสียบในค้ำยันระดับสายตา ต้องงอเหล็กหงายขึ้นบนเสมอ
- บริเวณติดตั้งค้ำยันจะต้องมั่นคงแข็งแรง
- การถอดไม้ค้ำยันต้องได้รับอนุมัติให้ถอดจากผู้ควบคุมงานเท่านั้น
- ห้ามตั้งนั่งร้านบนพื้นดิน โดยไม่ได้มีพื้นคอนกรีตรับ หรือมีการรองรับอย่างดีแล้ว

2.4 การกองวัสดุ

- ก่อนติดตั้งพื้นยื่นวางของชั่วคราว หรือ (Loader) ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเท่านั้น
- ห้ามวางสิ่งของที่น้ำหนักเยอะบน (Loader) เป็นเวลานาน ให้ยกวางแล้วรีบนำเข้าภายในตัวอาคาร
- ห้ามกองวัสดุเกินการรับกำลังของพื้น ซึ่งได้ออกแบบไว้
- ต้องจัดการกองวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความสะอาดเรียบร้อย

2.5 ช่องเปิดต่าง ๆ

- ช่องเปิดสำหรับงานระบบบริเวณพื้น ต้องปิดให้เรียบร้อย หรือทำรั้วรอบกั้น หรือจัดทำเครื่องหมายป้องกัน
- ช่องเปิดบริเวณประตูลิฟต์ให้ตีไม้ปิดชั่วคราว หรือทำแผงกั้นทุกช่อง

2.6 ตาข่ายป้องกันของตกและกันฝุ่นรอบอาคาร

- ดำเนินการจัดทำตาข่าย ป้องกันของตกรอบอาคาร โดยกำหนดทุก 4 ชั้น พร้อมโครงสร้างเหล็กจะ ต้องยึดอย่างแข็งแรง
- การป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปรอบที่ข้างเคียง ต้องมีตาข่ายกันฝุ่นโดยรอบ

2.7 การทิ้งเศษวัสดุจากที่สูง

- ห้ามโยน หรือทิ้งของเศษวัสดุจากที่สูงโดยตรง
- จัดทำปล่องสำหรับทิ้งโดยเฉพาะ
- กรณีของที่ต้องทิ้งไม่สามารถทิ้งในปล่องได้ ต้องกำหนดพื้นที่ และเวลาทิ้ง พร้อมแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบล่วงหน้า

2.8 ไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้าง

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้ง ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการชำรุดเสียหาย
- การต่อสายไฟฟ้าจะต้องพันฉนวนจนปลอดภัย
- ห้ามเดินสายไฟฟ้าบนพื้นเปียกเด็ดขาด จะต้องจัดวางให้สายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ สูงไม่ต่ำกว่า 2 เมตร
- อุปกรณ์ สวิตช์ , ปลั๊ก , คัทเอ๊าท์ จะต้องป้องกันไม่ให้ฝนสาด หรือน้ำซึมเข้าได้
- ไม่ใช่ใช้ไฟฟ้าเกินกำลังที่สะพานไฟจะรับได้
- สายไฟฟ้าแต่ละสายต้องวางเป็นระเบียบ และรู้ว่าจะใช้สำหรับอุปกรณ์อะไร
- หลอดไฟฟ้าต้องมีการป้องกันการกระแทก
- ห้ามเดินสายไฟฟ้าผ่านกองเหล็ก
- ห้ามเสียบปลั๊กไฟฟ้าโดยสายไฟฟ้าเปลือย ให้ถอดปลั๊กเสียบให้เรียบร้อยก่อน
- กรณีทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้องแจ้งการไฟฟ้ามาทำการหุ้มสายไฟฟ้าด้วยฉนวน

2.9 วัสดุไวไฟ และการป้องกันเพลิงไหม้

- ห้ามเผาเศษไม้ , กระดาษ ภายในบริเวณก่อสร้างเด็ดขาด
- จัดพนักงานเก็บเศษกระดาษ , ขี้เลื่อย , เศษไม้ แล้วขนลงไปเผาที่อื่น
- กองไม้ที่ใช้ต้องวางห่างจากวัสดุไวไฟ เช่น ถังก๊าซ , น้ำมัน , ทินเนอร์ หรือน้ำมันอื่น ๆ ที่ไวไฟ
- วัสดุไวไฟจะต้องจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยสำหรับเก็บโดยเฉพาะ และมีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานเตรียมไว้ด้วย
- ห้ามเชื่อมเหล็กบริเวณใกล้วัสดุไวไฟ
- จัดเตรียมเบอร์โทรศัพท์หน่วยดับเพลิงในท้องที่ที่ใกล้ที่สุด

2.10 ห้องน้ำชั่วคราว

- จัดทำห้องน้ำชั่วคราวไว้ที่หน้างานชั้น 1

2.11 หน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉิน

- จัดให้มีผู้ยาที่จำเป็นสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จัดเตรียมเบอร์โทรศัพท์ สำหรับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือบริเวณโดยรอบ

2.12 การจัดทำความสะดวกบริเวณก่อสร้าง

- ควรทำทางเดินที่สะดวก ปลอดภัย ในแต่ละชั้นที่มีการปฏิบัติงาน และทำความสะอาดไม่ให้มีอะไรขวางทางเดิน
- จัดเก็บกองเศษวัสดุให้เป็นที่เป็นที่
- จัดถังขยะสำหรับไว้ทิ้งขยะตามชั้นทุกชั้น
- บริเวณไหนที่เสี่ยงต่อการลื่นไถล เช่น มีน้ำมันให้ดำเนินการทำความสะอาดทันที
- ไม่ควรให้พนักงานทานอาหารบริเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกันการทิ้งเศษขยะในบริเวณก่อสร้าง กรณีจำเป็นควรจัดพื้นที่เฉพาะไว้ในบริเวณก่อสร้าง

2.13 การจัดทำสถิติอุบัติเหตุ

- จัดทำตารางแสดงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละวัน บริเวณสำนักงานชั่วคราว เพื่อเตือนสติผู้ที่ทำงานก่อสร้างตลอดเวลา

2.14 การจัดทำป้ายต่าง ๆ

- ให้จัดทำป้ายเขตก่อสร้าง , เขตอันตรายห้ามบุคคลภายนอกเข้า
- ป้ายห้ามสูบบุหรี่ , เสพยาเสพติด , ดื่มสุรา และลักขโมย พร้อมบดลงโทษตามชั้นต่าง ๆ
- ให้คนงานก่อสร้างติดป้ายชื่อ หรือสติ๊กเกอร์โดยกำหนดสีป้ายว่าทำงานในหน้าที่อะไร
- ป้ายติดเตือนห้ามจับถ่ายพร้อมบดลงโทษในบริเวณอาคารก่อสร้าง
- ป้ายบอกชั้นตามทางขึ้นต่าง ๆ
- ป้ายบอกตำแหน่ง Grid Line ต่าง ๆ
- กรณีป้ายอยู่ที่มืดในตอนกลางคืนในส่วนที่จำเป็นให้ติดตั้งระบบแสงสว่างให้มองเห็นป้ายด้วย

2.15 การรักษาความปลอดภัย

- คนงานหรือบุคคลที่มาติดต่อต้องยินยอมให้ตรวจสอบทุกครั้ง
- แจ้งยามรักษาความปลอดภัยทุกครั้งในการขออนุญาตต่าง ๆ เข้า - ออก
- จัดเตรียมเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุด บริเวณป้อมยามทางเข้าโครงการ
- ยามรักษาความปลอดภัยมีสิทธิขอตรวจสอบคนงาน หรือบุคคลต่าง ๆ ที่ทำงานในที่ก่อสร้างทันทีที่มีการสงสัย
- ยามรักษาความปลอดภัยต้องคัดเลือกบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และต้องไม่เป็นผู้สูงอายุมาก มีวิญญูติดีต่อกันได้ และต้องเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานดีตลอด

2.16 การใช้งาน และบังคับเครื่องจักรหนัก

- ควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ตรวจสอบบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ให้ปลอดภัย
- จัดทำที่กั้นแนวเขตการใช้เครื่องให้ชัดเจน
- จัดให้มีคนบอกบังคับด้านนอกเครื่องจักร อย่างน้อย 1 คน

ภาคผนวก ค5

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการทำงานที่สูง



บริษัท บี.เอ็ม. ยิงเจริญ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

21 หมู่ที่ 6 ตำบลพีชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 064 - 5939224 , 064 - 9306896 แฟกซ์. 02 - 1012470

















e – mail : bm.yingcharoen2561@gmail.com/ id line : 064593224

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

เรื่อง : รายชื่อพนักงานเข้าติดตั้งทาวเวอร์เครน

เรียน : 

บริษัท สินโศธร คอนเน็คท์ จำกัด

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง
1	นาย 		หัวหน้าช่างติดตั้ง
2	นาย 		ช่างติดตั้ง
3	นาย 		ช่างติดตั้ง
4	นาย 		ช่างติดตั้ง
5	นาย 		ช่างติดตั้ง
6	นาย 		หัวหน้าช่างติดตั้ง
7	นาย 		ช่างติดตั้ง
8	นาย 		ช่างติดตั้ง
9	นาย 		ช่างติดตั้ง
10	นาย 		ช่างติดตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ บริษัทฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

..  ..
(นางสาวทศน การะเวก)



หมายเลขทะเบียนวุฒิบัตร 25660085

บริษัท สยาม เอ็นจิเนียริง อินสเปกชั่น โปรเฟสชันนอล จำกัด
Siam Engineering Inspection Professional Co.,Ltd.

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ นต. ๒๒๑๘/๖๕

ขอมอบวุฒิบัตรนี้เพื่อแสดงว่า

นาย เมฆวัฒน์ จักรพรรณา

ได้ผ่านการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานขั้นสูง และที่ลาดชัน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมทั่วไป

วันที่อบรม 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

“ขอให้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้ประสบความสำเร็จในสายงานอาชีพ”



ภาคผนวก ค6

ใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย





กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น
ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๑๑-๒๕๖๖-๑๖๙๔



เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ที่ ๕๒

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บันจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบปั้นจั่น ทั้งนี้
สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวง
การขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นา

ภาคผนวก ค7

กรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ





บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Insurance Public Company Limited

อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0 2285 8888
Bangkok Insurance Bldg. 25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Bangkok 10120 Fax. 0 2610 2100 www.bangkokinsurance.com

COVER NOTE

หนังสือคุ้มครองชั่วคราว

No.
เลขที่



Class.

ประเภทการประกันภัย

ประกันภัยการก่อสร้าง

Issue to :
ออกให้แก่

บริษัท แอสตัน พัทธา จำกัด AS THE PROJECT OWNER OR PRINCIPAL AND/OR AS PER ATTACHMENT

Subject to the particulars and conditions herein specified and to all the terms, conditions and exceptions of our Company's Policy in use at present, we hereby grant cover to.

ภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในหนังสือ นี้ และ ภายใต้บังคับข้อกำหนดเงื่อนไข และ ข้อยกเว้นของกรมธรรม์บริษัท ซึ่งใช้อยู่ปัจจุบัน บริษัทฯตกลงให้ความคุ้มครอง


Interest

วัตถุประสงค์ที่เอาประกันภัย

AS PER ATTACHMENT

Sum Insured

จำนวนเงินเอาประกันภัย



Premium

เบี้ยประกันภัย

Period ระยะเวลา : From เริ่มต้นวันที่

15/11/2023

To สิ้นสุดวันที่

14/07/2025

Warranty


: This Cover Note is valid for a period of 30 days from 15/11/2023

The Insured undertakes to declare to the Company on the Company Proposal Form as soon as practicable full details of the risks for the issuance of formal Policy

ข้อรับรอง

: หนังสือรับรองนี้มีผลบังคับใช้ได้ 30 วัน จากวันที่ 15/11/2023

ผู้เอาประกันรับรองว่าจะแจ้งรายละเอียดแห่งวัตถุประสงค์ที่เอาประกันต่อบริษัทฯ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามแบบฟอร์มใบคำขอของบริษัท เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัย




ภาคผนวก ค8

ผู้ควบคุมการทำงาน





ไว้, ทรบตบตมททตทททท. 8/1/2564/14สจ.



หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง

เขียนที่.....บ้านพัก.....

พ.ศ. ๒๕๖๗ พดศกียาน.....พ.ศ. 2567.....

โดย
เลขประจำตัวประชาชน.....
หมู่ที่.....2.....ตำบล/แขวง.....
รหัสไปรษณีย์.....2015.....
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต.....

ประเภท.....สาขา.....
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอน.....

ใบอนุญาตตามแบบ อ.....

คนเดิม ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต.....
เพื่อทำการ.....ก่อสร้าง.....

ตำบล/แขวง.....หนองบัว.....

(1) ชนิด.....ค.ส.ล.8 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น.....จำนวน.....1 หลัง.....เพื่อใช้เป็น.....โรงแรม.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....34.....คัน

(2) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

(3) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....
พื้นที่อาคาร/ความยาว.....โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถ จำนวน.....คัน

และขณะนี้การก่อสร้าง/การตัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้
ก่อสร้างถึงชั้น 2

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่ยื่นคำขออนุญาต/ที่ได้รับ
ใบอนุญาตข้างต้น

โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....จนกว่าจะทำการ.....ก่อสร้างอาคาร.....แล้วเสร็จ
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาพร้อมคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้

1. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน.....1.....ฉบับ

วิชาชีพสถาปัตย์

(ลายมือชื่อ)

(ลายมือชื่อ)

หมายเหตุ


- ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า
- ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ

ภาคผนวก ค9

เอกสารตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ สก. ๔๔๓/๗
เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับใบสำคัญให้บริการทดสอบปั้นจั่น ใบสำคัญเลขที่ ๐๖๐๒-๐๑-๒๕๖๖-๑๖๙๔
รายงานการทดสอบปั้นจั่น ตาม แบบ ปจ.๑
ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
TOWER CRANE : BQ รุ่น QTZ๙๐ สูง ๒๗ เมตร แขนยาว ๔๐ เมตร.
ขนาด ๕ ตัน @ ๑๕ เมตร ๔ fall น้ำหนักยกปลายแขน ๑.๕ ตัน @ ๔๐ เมตร ๒ fall
เจ้าของเครื่องจักร : บริษัท บี.เอ็ม. ยิงเจริญ เซอร์วิส จำกัด



ที่ตั้งโครงการ หน่วยงาน ASTON พัทธากลางสาย ๒
ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓/
ตรวจสอบครั้งต่อไปเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องจักร ไปจากเดิม

รายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั๊มปั๊มจั่นเหนือศีรษะ ปั๊มจั่นหอสูงและปั๊มจั่นขาสอง(ปั๊มจั่นชนิดอยู่กับที่)ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั๊มปั๊มจั่น

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....ยังยุทธ จันทร์สวัสดิ์

หรือนิติบุคคล (ชื่อ).....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....๑๖๓/๐๙๐๐๐๐๓/๐๘๐

ที่อยู่เลขที่.....๕๒/๓ซอย.....ถนน..... แขวง/ตำบล.....โคกมน.....เขต/อำเภอ.....น้ำหนาว

จังหวัด เพชรบูรณ์.....โทรศัพท์ /โทรสาร ๐๙๓-๔๑๕๒๑๕๖

Email ...Dekkokmon๗@gmail.com.

ผู้ทำการทดสอบมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

☒ (๑) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒

เลขทะเบียน.....สก ๔๘๓/๗.....ระดับ.....สามัญ.....หมดอายุวันที่.....๑๔.มีนาคม....๒๕๓/๐

และใบสำคัญ (ตามมาตรา ๙) เลขที่.....๐๖๐๒-๐๑-๒๕๖๖-๑๖๙๔.....

ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ผู้ทำการทดสอบ ได้ดำเนินการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั๊ม

ชื่อสถานประกอบกิจการบริษัท บี. เอ็ม. ยิงเจริญ เซอร์วิส จำกัด.....

เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ๐๑๓๕๕๖๑๐๐๓/๑๙๙.....

ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องจักร.....

ชื่อนายจ้าง/ผู้กระทำการแทน.....

สถานประกอบกิจการตั้งอยู่เลขที่.....๒๑ ..หมู่..... ๖ .ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.... พืชอุดม..... เขต/อำเภอลำลูกกา.....

จังหวัดปทุมธานี.โทรศัพท์...๐๘๑-๙๔๔๕๕๓/๐,๐๘๑-๙๔๔๕๑๓/๔๐.....

สถานประกอบกิจการมีปั๊ม จำนวน.เรียกดูจากเจ้าของเครื่อง ปั๊มเครื่องที่ทดสอบเป็นเครื่องที่.จำนวน.เรียกดูจากเจ้าของเครื่อง

ทำการทดสอบเมื่อวันที่..๑๐/๑๑/๖๗.ขณะทดสอบปั๊มใช้งานอยู่ที่โครงการ ASTON พัทธากลางสาย ๒


ชื่อ-สกุล ของผู้บังคับปั๊ม

(๑)..เรียกดูจากเจ้าของเครื่องจักร..... ☒ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๒)..เรียกดูจากเจ้าของเครื่องจักร..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๓)..เรียกดูจากเจ้าของเครื่องจักร..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม

(๑)..เรียกดูจากเจ้าของเครื่องจักร..... ☐ ผ่านการอบรม (มีหลักฐานแสดง) ☐ ไม่ผ่านการอบรม



**แบบการทดสอบการติดตั้งบันจันเมื่อติดตั้งเสร็จ บันจันที่มีการหยุดใช้งาน
และส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจันชนิดอยู่กับที่**

๑. การทดสอบกรณี

☐ การทดสอบตามข้อ ๕๓/

☐ บันจันที่มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

☐ กรณีบันจันใหม่หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน

☒ กรณีบันจันที่ใช้งานแต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

☐ บันจันหยุด การใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่

บันจันที่ใช้สำหรับประเภทการทำงาน

☐ ประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด..... ขนาดตัน

☒ ประเภทก่อสร้าง ทุกขนาด

[ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด.๕.ตัน..@..๑๕เมตร..](#)

และน้ำหนักยกปลายแขน ๑.๕ ตัน @.๔๐ เมตร.....

☐ ประเภทอื่นๆ ระบุ.....ตั้งแต่ ๑ ตันขึ้นไป

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดขนาด.....ตัน

☐ การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบันจันตามข้อ ๕๔

ประเภท อุตสาหกรรม อื่นๆ ระบุ

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ๑ ☐ ๒ ☐ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ.....

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่.....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตั้งแต่ ๑ ตัน แต่ไม่เกิน ๓ ตัน
ทดสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตัน แต่ไม่เกิน
๕๐ ตัน ทดสอบอย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง


ประเภทก่อสร้าง

การทดสอบครั้งนี้เป็นรอบที่ ๑ ☒ ๒ ☒ ๓ ☐ ๔ ☐ อื่นๆ.

การทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่.....๑๐/๑๑/๖๓.....

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๓ ตัน ทดสอบ
อย่างน้อย ๖ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง

☐ ขนาดพิกัดน้ำหนักยกปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๓ ตันขึ้นไป
ทดสอบอย่างน้อย ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง



กรณีทดสอบปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ได้ดำเนินการทดสอบตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน
ที่มีผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดตามรายการ ดังนี้

แบบปั้นจั่น ☒ บันจั่นหอสูง (Tower Crane) ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)
☐ บันจั่นขาสูง (Gantry Crane) ☐ อื่นๆ(ระบุ)) DERRICK CRANE.

ขนาดพิกัดการยก

ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load) ☐ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด"

☐ บันจั่นหอสูง.....ตัน ☐ บันจั่นเหนือศีรษะ.....ตัน

☐ อื่นๆ (ระบุ).....ตัน

๒. ข้อมูลของผู้ผลิต ผู้สร้าง หรือผู้คำนวณออกแบบปั้นจั่น

โดย : ☐ ชื่อผู้ผลิตผู้สร้าง.....

☐ ชื่อวิศวกรผู้คำนวณออกแบบ(กรณีไม่ได้มาจากผู้ผลิต).....

เลขที่ใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม.

ยี่ห้อ.TOWER CRANE..... BQ รุ่น QTZ๙๐ขนาด ๕ ตัน.....

ประเทศ...จีน..... ปีที่ผลิต..... หมายเลขเครื่อง.

รุ่น..... QTZ๙๐..... ขนาดเครื่องต้นกำลัง.๕.๖/๕.๖/..๒๔/.๓๐kW..... กิโลวัตต์/แรงม้า

มาตรฐาน(ถ้ามี).ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย(ถ้ามี).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

๓. ตารางแสดงพิกัดยกอย่างปลอดภัย(Load Chart) ☒ ผู้ผลิตกำหนด ☐ วิศวกรกำหนด

สำหรับกรณีปั้นจั่นหอสูงให้แนบเอกสารตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ประกอบด้วย

☒ ที่มุมมองมากที่สุด.....๕ ตัน...@...๑๕...เมตร.....และที่มุมมองน้อยสุด.....๑.๕ ตัน. @ ๔๐ เมตร.....

☐ ที่มุมมองมากที่สุด.....ตัน.....เมตร.. ตันและที่มุมมองน้อยสุด.....ตันเมตร


☐ อื่นๆ.....ตัน...

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคู่มือการใช้งานในการประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ การ
ใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การรื้อถอนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของปั้นจั่น

☒ มีมาพร้อมปั้นจั่น ☐ มีโดยวิศวกรกำหนด

๕. การดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่น "

มี (มีระบุ)..... ☒ ไม่มี



๖. โครงสร้างบันจัน

๖.๑ สภาพโครงสร้างหลักบันจัน

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๖.๒ สภาพรอยเชื่อมตอ

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๖.๓ สภาพของนอตสลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๗. การติดตั้งบันจันบนฐานที่มั่นคง

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๘. การติดตั้งน้ำหนักถ่วง(Counterweight)ที่มั่นคง

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๙. ระบบตกกำลัง

๙.๑ สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์

๙.๑.๑ ระบบหล่อลื่น

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๙.๑.๒ ระบบเชื้อเพลิง

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๙.๑.๓ ระบบระบายความร้อน

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๙.๑.๔ การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๙.๑.๕ ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย (ระบุ).....

๙.๒. มอเตอร์และระบบควบคุมไฟฟ้า

๙.๒.๑ สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ).....

๙.๒.๒ การติดตั้งมั่นคงแข็งแรง


☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

๙.๒.๓ สภาพแผงสวิทช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ).....

๙.๓. ระบบส่งกำลังระบบตัดต่อกำลังและระบบเบรก

๙.๓.๑ สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่ สายพาน

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ).....

๙.๓.๒ ระบบคลัตช์

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ).....

๙.๓.๓ ระบบเบรก

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ).....

๑๐. ครอบปิดหรือกัน (Guard) ส่วนที่หมุน ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ และส่วนที่อาจเป็นอันตราย

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

๑๑. ระบบควบคุมการทำงานของปั้นจั่น

๑๑.๑ สภาพของแผงควบคุม

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

.....

๑๑.๒ สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

.....

๑๒. ระบบไฮดรอลิก และระบบลม(Pneumatic)

๑๒.๑ สภาพของท่อ น้ำมัน และข้อต่อ

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย

(ระบุ).....

๑๒.๒ สภาพท่อลม และข้อต่อ

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

.....

๑๓. Limit Switches

๑๓.๑ การทำงานของชุดตะขอยก

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

.....

๑๓.๒ การทำงานของชุดรางล้อเลื่อน

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

.....

๑๓.๓ มุมแขนปั้นจั่น(เฉพาะ Derricks)

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

.....

๑๔. การเคลื่อนที่บนรางหรือแขนของปั้นจั่น

☐ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย

(ระบุ).....

๑๕. การทำงานของชุดพิคคาน้ำหนักยก

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย

(ระบุ).....

๑๖. ม้วนลวดสลิง รอกและตะขอ

๑๖.๑ สภาพม้วนลวดสลิง

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย

(ระบุ).....

๑๖.๒ มีลวดสลิงหลงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิง ตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานอย่างน้อย ๒ รอบ

☒ เรียบร้อย☐ ไม่เรียบร้อย

(ระบุ).....



๑๖.๓ อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกกับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง เว้นแต่อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรอกหรือล้อใดๆ กับเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิงที่พันตามที่คุณผลิตกำหนด

๑๖.๓.๑ รอกปลายแขนสั้นขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๘ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ที่คุณผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ).....

๑๖.๓.๒ รอกของตะขอไม่น้อยกว่า ๑๖ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ที่คุณผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ).....

๑๖.๓.๓ รอกหลังแขนสั้นขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๕ : ๑ หรืออัตราส่วน.....ที่คุณผลิตกำหนด

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ).....

๑๖.๔ สภาพตะขอ

๑๖.๔.๑ การปิดตัวของตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๖.๔.๒ การถ่างออกของปากตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๕

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๖.๔.๓ การสึกหรอที่ท้องตะขอต้องน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๖.๔.๔ ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของตะขอแตกร้าว

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๖.๔.๕ ไม่มีการเสียนรูปร่างหรือสึกหรอของหวงตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๖.๔.๖ มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอ

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๗ ลวดสลิงเคลื่อนที่ (Running Ropes)

๑๗.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง..สลิงยกของ...๙.๙....mm.และสลิงตั้งบูม ..๑๑.๗....mm...ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๕

(Safety Factor) เท่ากับ๕.....อายุการใช้งาน.....เดือน/ปี

๑๗.๒ ในหนึ่งช่วงเกลียวขาดไม่เกิน ๓ เส้นในเกลียวเดียวกัน หรือขาดไม่เกิน ๖ เส้นในหลายเกลียวรวมกัน

หรือตามที่คุณผลิตกำหนด (ระบุ).....

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๘ สภาพของลวดสลิงยึดโยง(Standing Ropes)

๑๘.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....mm ค่าความปลอดภัยต้องไม่น้อยกว่า ๓.๕ (Safety Factor)


เท่ากับอายุการใช้งาน.....เดือน/ปี

๑๘.๒ เส้นลวดขาดตรงข้อต่อไม่น้อยกว่า ๒ เส้น ในหนึ่งช่วงเกลียว

หรือตามที่คุณผลิตกำหนด (ระบุ).....

☐ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย

(ระบุ).....



๑๙. สภาพแวดล้อม-โซ่(chain)

๑๙.๑ ลวดเส้นนอกสีกโป้น้อยหนึ่งในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๙.๒ ไม่มีการขมวด ถูกระแทก แตกเกลียวหรือชำรุด

☒ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๙.๓ เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของเส้นผ่านศูนย์กลางเดิม

☒ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๙.๔ ไม่ถูกความร้อนทำลายหรือเป็นสนิมมากจนเห็นได้ชัด

☒ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๑๙.๕ ไม่ถูกกัดกร่อนชำรุดมากจนเห็นได้ชัดเจน

☒ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๒๐. อุปกรณ์ป้องกันการชนหรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองข้างของราง

☒ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๒๑. กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างขึ้นไปทำงานบนปั้นจั่นหรืออุปกรณ์อื่นของชั้นจั่นที่มีความสูงเกิน ๖ เมตร ต้องมีบันได

พร้อมราวจับหรือโครงโลหะกันตก หรือจัดให้มีอุปกรณ์อื่นใดที่มีความเหมาะสม

☒ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๒๒. การจัดทำพื้นชนิดกันสั่นราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น (ชนิดที่ต้องจัดทำพื้นและทางเดิน)

☒ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๒๓. ปั้นจั่นหอสถูมีอุปกรณ์มิให้เคลื่อนตกจากแนวเดิม ๕ องศา

☐ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๒๔. สัญญาณเสียงและแสงไฟเตือนตลอดเวลาที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นและได้ยินชัดเจน

☒ เรียบร้อย
 ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)).....

๒๕. มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ (Hook Block

☐ เรียบร้อย
 ☒ ไม่เรียบร้อย(ระบุ))..... ให้จัดทำ.....

๒๖. ตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยกของสิ่งของ (Load Chart) ติดไว้ในบริเวณที่ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้ชัดเจน

☐ เรียบร้อย
 ☒ ไม่เรียบร้อย(ระบุ))..... ให้จัดทำ.....


๒๗. รูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบั้นจั่น ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่ง

ที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานเห็นชัดเจน

☐ เรียบร้อย ☒ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

๒๘. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานได้ที่ห้องบังคับบั้นจั่น หรือตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก

☒ เรียบร้อย ☐ ไม่เรียบร้อย(ระบุ)

๒๙. อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบการยก ระบุ.....หลัก.DB๑๖.....น้ำหนักรวม.....๑.๓.....ตัน

เครื่องมือวัด ระบุ เวอร์เนียคาลิเปอร์ และตลับเมตร

การตรวจสอบแนวเชือก ระบุ.....ด้วยสายตา.....

อื่นๆระบุ.....

๓๐ การทดสอบการรับน้ำหนักของบั้นจั่นในครั้งนี้เป็นการทดสอบในกรณี (น้ำหนักที่ใช้ทดสอบการยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริงหรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง (Load simulation)

๓๐.๑) บั้นจั่นใหม่ (หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ก่อนการใช้งาน)

ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safe Working Load)

☐ ก) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดไม่เกิน ๒๐ ตัน

ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑-๑.๒๕ เท่า

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ).....

☐ ข) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๖๐ ตัน

แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มอีก ๕ ตัน จากพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ).....

☐ ค) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดมากกว่า ๕๐ ตันขึ้นไป

ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๑ เท่า

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ).....

☐ ง) ขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยสูงสุดตามที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนดสำหรับบั้นจั่นสูง

ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๒ เท่า ของพิกัดน้ำหนักยกสูงสุดและต่ำสุดตามตารางพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart)

แต่ต้องไม่เกินน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (Safety Working Load) ตามที่ผู้ผลิตและวิศวกรกำหนด

☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน (ระบุ).....



๓๐.๒. บันจันที่ใช้งานแล้ว

๓๐.๒.๑) กรณีบันจันหอยสูง ผลการทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑ - ๑.๒๕ ของน้ำหนักที่ใช้งานสูงสุด แต่ต้องไม่เกินตารางพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart) ตามที่ผู้ผลิตออกแบบไว้หรือวิศวกรกำหนด

☒ ตามวาระทุก...๓ เดือน	☒ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการติดตั้งเสร็จ(กรณีย้ายที่ตั้งใหม่)	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หยุดการใช้งานตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้น	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน
☐ หลังการซ่อมแซมที่มีผลต่อความปลอดภัย	☐ ผ่าน	☐ ไม่ผ่าน

หรือการเพิ่มหรือลดความสูง

๓๑.น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

๓๑.๑) น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน ต้น (ไม่เกินขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย)

๓๑.๒) กรณีบันจันหอยสูงพิกัดน้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน

(ต้องไม่เกินตามตารางแสดงพิกัดน้ำหนักยก (Load Chart))

-น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....๕.....ตัน ที่ระยะ.....๑๕.....เมตร

-น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....๑.๕.....ตัน ที่ระยะ.....๔๐.....เมตร

-น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....ตัน ที่ระยะ.....เมตร

-น้ำหนักยกที่อนุญาตให้ใช้งาน.....ตัน ที่ระยะ.....เมตร

กรณีมีรายการทดสอบเพิ่มเติมตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด (สามารถแนบเอกสารเพิ่ม)

รายการเพิ่มเติมกรณีตรวจสอบ ทดสอบ หรือแก้ไข ปรับแต่ง สิ่งชำรุดบกพร่อง

****ตรวจสอบระบบการทำงาน ระบบการทำงานต่างๆ และชุดลิมิตสวิทช์ต่างๆว่ายังทำงานได้เป็น

ปกติ.....รวมถึงสลักปรีนต่างๆด้วย

ก่อนเริ่มงานทุกวัน ประเมิน คำนวณ น้ำหนักวัสดุที่จะทำการยกย้าย ทุกครั้งก่อนทำการยก...


.ตรวจสอบความเรียบร้อยของสลักและลวดสลิงทุกครั้งก่อนและหลังเลิกปฏิบัติงาน

หมายเหตุ กรณีข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของบันจัน ไม่ต้องดำเนินการทำ

เครื่องหมายหรือลงรายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว การตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยของบันจันต้องมีภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ ลำเนาใบอนุญาต


ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสำเนาผู้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑ แล้วแต่กรณี

พร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้



คำชี้แจงรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น

- ๑.วิศวกรต้องคำนวณหาขนาดพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัยของปั้นจั่นแต่ละชนิด
 - ๒.วิศวกรต้องคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการสอบกรณีการดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนักหรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก
 - ๓.โครงสร้างหลักหมายถึง ชั้นส่วนที่รับน้ำหนัก หรือรับแรงของปั้นจั่นขณะยก เช่น คาน เสา เพลลา ล้อ รางเลื่อน แขนต่อ ข้อต่อทุกจุด สลักเสี้ยวยึด และแนวเชื่อม เป็นต้น
 - ๔.ต้องมีเอกสารการรับรองการติดตั้งปั้นจั่นบนรถ เรือ แพ โป๊ะหรือพาหนะลอยน้ำอย่างอื่นโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
 - ๕.ให้มีการทดสอบความแม่นยำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ ทิศทาง ระยะ ความเร็ว รัศมี มุมยก
 ๖. Limit switch ที่ใช้ทำการยกขึ้นสูงสุด-ลดลงต่ำสุด, ชุดเลื่อนซ้ายสุด-ขวาสุด, ชุดเลื่อนหน้าสุด-หลังสุด, มุมยกกวาดซ้ายสุด-ขวาสุด
 ๗. ระบบความปลอดภัย
 - Anti two block devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันการใช้ด้วยพร้อมกัน
 - Boom backstop devices หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันแขนยกทำมุมชันเกินพิกัด
 - Swing radius warning devices หมายถึง อุปกรณ์เตือนการใช้มุมกวาดของแขนยกเกินพิกัด
 - Boom Angle indicator หมายถึง อุปกรณ์แสดงมุมของแขนยก
 ๘. Outriggers หมายถึงความรวมถึง แขนหรือขายึดทั้งชนิดรูปตัว H และตัว A ขายัน สลักยึด แผ่นของและระบบไฮดรอลิค
 ๙. น้ำหนักที่ใช้ยกอาจใช้การทดสอบด้วยน้ำหนักจริง หรือทดสอบด้วยน้ำหนักจำลอง เช่น Load cell หรือ Dynamometer เป็นต้น
 - เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสลิง สลักเกลียว ตะขอและอื่นๆ เช่น เวอร์เนียคาลิเปอร์ หรือเครื่องมืออื่นที่มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า .๑ มิลลิเมตร
 - การตรวจสอบแนวเชื่อมโดยใช้ดุลยพินิจของวิศวกรผู้ทดสอบ เช่นการตรวจสอบด้วยสายตา การใช้สารแทรกซึม ผงแม่เหล็ก (Magnetic Particle Inspection) คลื่นเสียง รังสี เป็นต้น ตามสภาพและความจำเป็นของชิ้นงานอื่นๆ
 - ให้วิศวกรผู้ทดสอบระบุอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
 ๑๐. กรณีปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑.๒๕ เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด โดยไม่แนพิกัด น้ำหนักยกอย่างปลอดภัยที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เช่น
 - ตัวอย่างที่ ๑. ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๖ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๖ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๗.๕ ตัน ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๗.๕ ตัน
 - ตัวอย่างที่ ๒. ปั้นจั่นที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ๑๐ ตัน ใช้งานจริงสูงสุด ๙ ตัน จะต้องทดสอบที่ ๙ x ๑.๒๕ จะเท่ากับ ๑๒.๕๐ ตัน แต่เนื่องจากเกินกว่าน้ำหนักที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ ดังนั้น ต้องทดสอบการรับน้ำหนักที่ ๑๐ ตัน
 - เรียบร้อย หมายถึง มี ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้การได้จริง
 - ไม่เรียบร้อย หมายถึง ไม่มี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ใช้การไม่ได้ หรือไม่พร้อมใช้งาน
- หมายเหตุ วิศวกรผู้ลงนามจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดไว้ในแบบให้เรียบร้อยและครบถ้วนที่สุด ด้วยความถูกต้องเที่ยงตรง โดยความรับผิดชอบในความปลอดภัยของส่วนรวมตามจรรยาบรรณและมารยาทอันดีในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม




ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในการใช้ปืนจั่นครั้งนี้วิศวกรได้ดำเนินการ ตรวจสอบและทดสอบปืนจั่น

ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรกำหนด และนายจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และปรับปรุง

กรณีพบข้อบกพร่องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม และตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือที่ผู้ผลิต

กำหนดหรือวิศวกรกำหนด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ดังนี้

ตามข้อ๔(๑) ลงชื่อวันที่.....๑๖/๕/๖๓/.....



วิศวกรซึ่งได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตามมาตรา๙ เป็นผู้ทดสอบ

ตามข้อ(๔๒) ลงชื่อ.....วันที่.....

(.....)

นิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑/หรือผู้กระทำแทน

และลงชื่อ.....วันที่.....

(.....)

บุคลากรของนิติบุคคลตามข้อ ๔(๒) ซึ่งเป็นวิศวกร

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม เป็นผู้ทดสอบ


ลงชื่อ.....วันที่.....

(.....นายมานะ.....เฉื่อยกลาง.....)

นายจ้างของสถานประกอบการ/ผู้กระทำแทน

หมายเหตุการรับรองตามแบบการทดสอบปืนจั่นครั้งนี้ เป็นการลงลายมือชื่อสำหรับการตรวจสอบและทดสอบของ

วิศวกรเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นการตรวจรับรองงานตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร



รูปภาพตรวจสอบ

